“CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA”.

ESTADO DEL PROYECTO
REGISTRO FOTOGRAFICO

RONALD DARIO FLOREZ SIERRA
Alcalde Municipal

mayo de 2024

INTRODUCCIÓN

El presente documento es el resumen ejecutivo del proyecto de la cancha con graderías san mateo acompañado de un registro fotográfico detallado el estado de la infraestructura existente la ubicación en el casco urbano del municipio, lugar que actualmente no cuenta con las especificaciones arquitectónicas (espacios y medidas) necesarias para este tipo de infraestructura, que brinde atención y comodidad a jugadores y espectadores.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

El Banco es un municipio colombiano ubicado en el extremo más meridional del departamento de Magdalena; en la confluencia de los ríos Magdalena y César. Su ubicación es estratégica, ya que es paso obligatorio hacia el interior del país por el Río Magdalena y su Desembocadura con el Río Cesar. ubicada en la Depresión momposina.5 Rodeada de las ciénagas de Zapatosa y Chilloa.




Figura 1. Localización del municipio de El Banco Magdalena

Fuente: Google

Límites del municipio

Norte: Municipios de Chimichagua cesar
Sur: Municipio de el Peñón Bolívar

Oriente: Municipio de Tamalameque cesar

Occidente: Municipios de Guamal magdalena

División Política Municipal**:** Es el municipio con la mayor población, principal centro económico y comercial de la subregión Sur magdalenense, y punto comercial de la Subregión de Loba. Además, de ser el sexto municipio más grande y el quinto más poblado del Departamento del Magdalena. Su cabecera municipal se encuentra cerca a la población de El Peñón (Bolívar).

Localización especifica**:** El proyecto se va a desarrollar en el Departamento del Magdalena, Municipio de El Banco, Barrio San Mateo entre las calles 7 y 8 con carreras 15 y 16 en la cabecera urbana



Figura 2. Ubicación del proyecto en el casco urbano del municipio de El Banco

Fuente: Google Earth



Zona de juego sin cobertura vegetal, no cumple con la orientación del MED



Baños camerinos visitantes en mal estado no cumplen con la cantidad según el aforo existente



Tablero eléctrico de iluminación sin cumplimiento retiet



Graderías existentes no cumplen estructuralmente ni con la isoptica



Baños públicos en mal estado y no cumplen con la cantidad según el aforo



Campo de juego irregular y sin cubrimiento de capa vegetal, no se cuenta con sistema de riego



Vista de la cancha desde las graderías no se cumple con la isoptica




Escaleras de acceso a graderías sin pasamanos y sin acceso a personas PMR



Muro cerramiento en ladrillo a más de 3 mts y sin elementos de confinamiento estructurales.



Cuarto de bomba de poso existente sin conexiones adecuadas para el funcionamiento



Cuarto eléctrico torres de iluminación expuesto a los elementos



torres de iluminación no cumplen con la luminosidad para encuentros nocturnos



Escaleras acceso a graderías sin rampas de acceso PMR



Estructura de cubierta con compromiso estructural por colapso por efectos climáticos



Graderías existentes no acta para el confort de los espectadores



Poso existente sin manejo adecuado



Vista de la cancha de juega desde las graderías no cumple con la isoptica



Cerramiento existente Carrera 18 en ladrillo y sin confinamiento estructural



Graderías existentes cumplió su vida útil mas de 50 años de construcción



Campo de juego no cumple con la orientación según el MED



Camerinos visitantes sin cubierta y obstaculizando la visión de los espectadores



Camerinos árbitros en mal estado y abandonado



Cubierta de visitantes en mal estado y pasillo de graderías con muro protección a 75 cm.



Baños camerinos locales en mal estado



Baños visitantes en mal estado



Camerinos locales sin cubierta a 50 cm de la zona de juego.



Vista del campo de juegos desde graderias no cumple con la isoptica

El presente registro fotográfico se realizado el 01 de abril del 2024 y se concluye que el escenario deportivo no se encuentra en condiciones óptimas para poder albergar correctamente a los espectadores y jugadores para un encuentro deportivo.

Quedamos atentos a cualquier observación recordando nuestra buena disposición para llevar a maduración el proyecto “CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA”.

Atentamente:

GERALDINES GONZALEZ CERVANTES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS
PUBLICASEL BANCO-MAGDALENA