CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Pelaez
09/ago./2024 09:29:29

ORIENTAR CONSULTORES SAS
NIT: 901099024-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
Transversal 15 # 79-120, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 3203164600

Comunicaciones Recibidas
ENVIGADO 2024-08-09 16:00:48
2024010366

Autorización facturación electrónica No. 18764062079566 válida desde 2023-12-18 hasta 2024-12-18 rango desde EE110 hasta EE5000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Contáctenos: orientarconsultoresas@gmail.com
WWW.ORIENTARCONSULTORES.COM

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	**811031876**
Cliente:	**Centro de formación integral para el trabajo CEFIT**
Dirección:	**Calle 39 sur No 34 A 07, Envigado, Antioquia, Colombia**
Teléfono:	**4444560**
Email:	**contabilidad@cefit.net**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	**EE114**
Fecha Emisión	**07/08/2024 22:59:44-05:00**
Fecha Vencimiento	**30/08/2024**
Moneda	**COP Colombia, Pesos**
Forma de Pago:	**Contado**
Medio de Pago:	**Instrumento no definido**
Fecha de Pago:	**30/08/2024**
Total de Lineas:	**9**

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento Correctivo de Horno de gas marca JAVAR modelo YXY-20A	WSD	1,00	$150.000,00	IVA	19%	28500	0,00	$150.000,00
2	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo NEVERA Turbo Air de dos puertas marca TORNADO.	WSD	1,00	$90.000,00	IVA	19%	17100	0,00	$90.000,00
3	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Correctivo de Nevera Panoramica Blanca FRIOMIX	WSD	1,00	$280.000,00	IVA	19%	53200	0,00	$280.000,00
4	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento Nevera turbo air de dos puertas marca TORNADO 204.	WSD	1,00	$90.000,00	IVA	19%	17100	0,00	$90.000,00
5	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo Horno a gas convencional marca Doménica 204.	WSD	1,00	$110.000,00	IVA	19%	20900	0,00	$110.000,00
6	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo Horno de gas marca JAVAR modelo YXY-20A Salón 205.	WSD	1,00	$280.000,00	IVA	19%	53200	0,00	$280.000,00
7	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo de Campana Extractora de 2,5 x 1,5 m yducto completo.	WSD	1,00	$120.000,00	IVA	19%	22800	0,00	$120.000,00
8	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo Congelador de 1 puertaTURBO AIR marca LASSELE Salón 205.	WSD	1,00	$90.000,00	IVA	19%	17100	0,00	$90.000,00
9	MAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo Nevera turbo air de dos puertas marca TORNADO Salón 205.	WSD	1,00	$90.000,00	IVA	19%	17100	0,00	$90.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$1.300.000,00	19,00%	$247.000,00

Subtotal:	$1.300.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$247.000,00
Total:	$1.547.000,00

POR FAVOR REALICE SU PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS # 33100000486 DE BANCOLOMBIA.

Firma Digital: FHl+aKu1tV00k6+mi9lLq7l7L0w9qZYALd+M82LsfREF5mbzwpOulNE5LQ1X43fa
AO68E8mTLuW3/fGjnqKNc/rs0lWr3kB7azhD13gUoK2Tvu2Efx
vLCn3++1Ax21xY QtmfUVPZ1s98LNjjHl2Hbqo3YFL7ro+kPurvklSj+pup3M7z9frrlepkAxMWMTk7 CYhcnMtY2hW3l7YhTkh8qrWPVat85O/GWkA
UcvgZHm48cmCFnRZppCoJF92niUjY la6FWm/21ag8xHLRN9ibtqv+uLaYGfzAhx7W4DygcYQMQzAzMdQqShfB+TVG4bJH NAqU/Noq2pAVWpkXyUoa
6g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
09/ago./2024 16:29:39

CUFE:	4b5ec31b4708bb67980f7b5729cb92223e126136976304d037b49763796a4b9fab38983cd652452deb1ff8a658078c25
Total con letra:	(Un millon quinientos cuarenta y siete mil pesos)

POR FAVOR REALICE SU PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS # 33100000486 DE BANCOLOMBIA.

Firma Digital: FHl+aKu1tV00k6+mi9lLq7l7L0w9qZYALd+M82LsfREF5mbzwpOulNE5LQ1X43fa
AO68E8mTLuW3/fGjnqKNc/rs0lWr3kB7azhD13gUoK2Tvu2Efx
vLCn3++1Ax21xY QtmfUVPZ1s98LNjjHl2Hbqo3YFL7ro+kPurvklSj+pup3M7z9frrlepkAxMWMTk7 CYhcnMtY2hW3l7YhTkh8qrWPVat85O/GWkA
UcvgZHm48cmCFnRZppCoJF92niUjY la6FWm/21ag8xHLRN9ibtqv+uLaYGfzAhx7W4DygcYQMQzAzMdQqShfB+TVG4bJH NAqU/Noq2pAVWpkXyUoa
6g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Medellín, 06 de Agosto de 2024.

Señores

Centro de Formación Integral para el Trabajo.
CEFIT.
Envigado.

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Cordialmente,

PEDRO ALEXANDER RIVEROS ROJAS
Representante Legal de la sociedad.

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 12 de agosto de 2024 08:03:47 AM

Período del informe: 202407

Pagada en horario 10/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ORIENTAR CONSULTORES SAS		
Documento	NI901099024	**Dirección**	TV 15 #79 - 120 INTERIOR 502
Tipo de Empresa		**Teléfono**	5027072
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RIVEROS ROJAS PEDRO ALEXANDER	**Identificación**	CC88219115

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 88219115	RIVEROS ROJAS PEDRO ALEXANDER	72603490	10/08/2024	202407	202408																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF04	$1,300,000	$1,300,000	$1,300,000	$1,300,000	$208,000	$52,000	$13,600	$52,000	$0	$0	$0	$0	$325,600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Envigado 05 de agosto de 2024.

Señores

CEFIT
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO.
Envigado.

Referencia: Mantenimiento equipos CEFIT/ Mínima cuantía MC-07-2024.

De acuerdo a la visita realizada e inspección realizada a los equipos objeto del contrato que es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) PARA LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE GAS, ELECTRODOMÉSTICOS, AIRES ACONDICIONADOS Y DEMÁS EQUIPOS ESENCIALES PARA LOS PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES QUE OFRECE EL CEFIT."

Para lo cual se encontró que tenemos unos problemas unos equipos en los sistemas de refrigeración y en los de calefacción.

Se le realizará en esta vigencia un mantenimiento preventivo y otros elementos están programados para la realización de los mantenimientos correctivos.

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
AULA 202	
1	Horno de gas marca JAVAR modelo YXY-20A
2	Nevera turbo air de dos puertas marca TORNADO
3	Nevera Panorámica Blanca FRIOMIX
AULA 204	
4	Nevera turbo air de dos puertas marca TORNADO
5	Horno a gas convencional marca Doménica.
AULA 205	
6	Horno de gas marca JAVAR modelo YXY-20A
7	Campana Extractora de 2,5 x 1,5 m y ducto completo.
8	Congelador de 1 puerta TURBO AIR marca LASSELE
9	Nevera turbo air de dos puertas marca TORNADO

AULA 202.

- **HORNO DE GAS MARCA JAVAR MODELO YXY-20 A.**

Es un Horno para pan y pizza a gas, con cámara de 90x70xH20 cm, con piso en material refractario, tiene una capacidad 4 pizzas, 2 bandejas de 65x45Control de temperatura de 50 a 400 °C.

Se realiza mantenimiento general del horno, en el cual se realizó limpieza de su estructura metálica y vidrio refractario, limpieza de sus circuitos eléctricos, ajuste de tornillería y verificación de componentes eléctricos.









- **NEVERA TURBO AIR DE DOS PUERTAS MARCA TORNADO.**










Mantenimiento general realizado en Refrigerador Turbo Air de dos puertas, correspondiente al salón 202, para este equipo se realizó limpieza general, mantenimiento y ajuste de tornillería, revisión del sistema de control de temperatura y su correcto funcionamiento.

- **NEVERA PANORÁMICA BLANCA FRIOMIX.**







Para esta Nevera- Congelador vertical se encontró que está averiado, presenta problema en su sistema de refrigeración, se encontró perforado su sistema de refrigeración, el cual se encontró sin gas y problema en su kit de arranque, para lo cual se realizó presurización del sistema con nitrógeno con la finalidad de encontrar la perforación de la tubería, se cambió el kit de arranque del compresor, se cambió un tramo de la tubería, se recargó de refrigerante R134A y se deja operando correctamente.

Se dejó monitoreando el sistema sin carga (vacío el congelador) y luego con carga para lo cual se evidencia una operación correcta del equipo, quedando trabajando en optima operación y se le está realizando un monitoreo permanente al equipo.

AULA 204.

- **NEVERA TURBO AIR DE DOS PUERTAS MARCA TORNADO.**






Mantenimiento general realizado en Refrigerador Turbo Air de dos puertas, correspondiente al salón 204, para este equipo se realizó limpieza general, mantenimiento y ajuste de tornillería, revisión del sistema de control de temperatura y su correcto funcionamiento.

- **HORNO A GAS CONVENCIONAL MARCA DOMÉNICA.**





Se debe retirar la grasa del vidrio refractario, con la finalidad de permitir que se vea la cocción de los alimentos.





Se realiza mantenimiento general del horno, en el cual se realizó limpieza de su estructura metálica y vidrio refractario, limpieza de sus circuitos eléctricos, ajuste de tornillería y verificación de componentes eléctricos.

AULA 205.


- **HORNO DE GAS MARCA JAVAR MODELO YXY-20 A.**



Se realiza mantenimiento general del horno, en el cual se realizó limpieza de su estructura metálica y vidrio refractario, limpieza de sus circuitos eléctricos, ajuste de tornillería y verificación de componentes eléctricos.

- **CAMPANA EXTRACTORA DE 2,5 X 1,5 M Y DUCTO COMPLETO.**



Limpieza completa de toda su estructura, en acero inoxidable, se removió suciedad con desengrasante y desincrustante, para lo cual se dejó limpio y operando correctamente.

- **CONGELADOR DE 1 PUERTA TURBO AIR MARCA LASSELE.**

Se realizó mantenimiento preventivo y limpieza de sus componentes, para esto se usó desengrasante y desincrustante, y brillo, para esto se realizó un enjuague a su estructura, para que permita remover la grasa que queda por la comida, se procedió a dejar por un pequeño periodo para facilitar el retiro de la grasa.

Se realiza el retiro de la grasa con abundante agua y se realizó la limpieza de su estructura con trapo húmedo, se realiza revisión de su circuito eléctrico y de su circuito de gas, quedando correctamente funcionando y en operación.






- **NEVERA TURBO AIR DE DOS PUERTAS MARCA TORNADO.**

Se realizó mantenimiento preventivo y limpieza de sus componentes, para esto se usó desengrasante y desincrustante, y brillo, para esto se realizó un enjuague a su estructura, para que permita remover la grasa que queda por la comida, se procedió a dejar por un pequeño periodo para facilitar el retiro de la grasa.







RECOMENDACIONES PARA LA BUENA OPERACIÓN DEL EQUIPO.

Mantenimiento semanal: Se recomienda tener cuidado de no dejar acumular tierra y pequeñas partículas de plástico, ya que esto impide la correcta operación evita que los componentes se refrigeren.

Mantenimiento mensual: Limpie las rejillas frontales de las neveras y con sopladora o brocha, para evitar que se acumule tierra y partículas que no dejar airearse al equipo.

Mantenimiento Semestral: Deben controlarse y limpiarse las conexiones y componentes eléctricos como mínimo dos veces al año, o con mayor frecuencia si es necesario cuando ha tenido reparaciones al sistema.

Los equipos de refrigeración deben estar ubicados en una habitación bien ventilada, no debe recibir luz solar directa en la superficie y debe quedar lejos de otras fuentes de calor.

Esperamos cumplir con sus expectativas y ante cualquier inquietud adicional que se presente, estoy dispuesto a atenderla.



PEDRO ALEXANDER RIVEROS ROJAS.
INGENIERO DE MANTENIMIENTO.
CELULAR: 320 3164600.

1. DATOS DEL SUPERVISOR	
Fecha	09 de agosto de 2024
Nombre	Catalina Ríos Palacio
Dependencia	Almacén
Cargo	Catalina Ríos Palacio P.U Almacén
Periodo al que corresponde el informe	Julio
Informe N°.	01

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO	
Numero de contrato	**MC-07-2024**
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Objeto del contrato	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo (incluye insumos, repuestos y mano de obra) para los equipos de refrigeración, equipos de gas, electrodomésticos, aires acondicionados y demás equipos esenciales para los programas técnicos laborales que ofrece el CEFIT.
Contratista	**PEDRO ALEXANDER RIVEROS ROJAS** **Representante Legal** **ORIENTAR CONSULTORES S.A.S**
Fecha del contrato	19/04/2024
Documento de identidad o NIT del contratista	NIT 901.099.024
Valor inicial	**$4.936.120**
Garantías	NO
Fecha de inicio	30/04/2024
Prorroga	N/A
Suspensión	N/A
Terminación anticipada	N/A

3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO

Breve descripción del cumplimiento de las actividades mensuales de la prestación del servicio, acorde a las obligaciones contractuales. (Solo aplica para contratistas de prestación de servicios personales)
El contratista en cumplimiento del objeto y de las actividades realizadas entrega las cantidades solicitadas las cuales se autorizan pagar de la siguiente manera:

Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
				NOM.	% o VAL	MONTO		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento Correctivo de Horno de gas marca JAVAR modelo YXY-20A	WSD	1,00	$150.000,00	IVA	19%	28500	0,00	$150.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo NEVERA Turbo Air de dos puertas marca TORNADO.	WSD	1,00	$90.000,00	IVA	19%	17100	0,00	$90.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Correctivo de Nevera Panoramica Blanca FRIOMIX	WSD	1,00	$280.000,00	IVA	19%	53200	0,00	$280.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento Nevera turbo air de dos puertas marca TORNADO 204.	WSD	1,00	$90.000,00	IVA	19%	17100	0,00	$90.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo Horno a gas convencional marca Doménica 204.	WSD	1,00	$110.000,00	IVA	19%	20900	0,00	$110.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo Horno de gas marca JAVAR modelo YXY-20A Salón 205.	WSD	1,00	$280.000,00	IVA	19%	53200	0,00	$280.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo de Campana Extractora de 2,5 x 1,5 m yducto completo.	WSD	1,00	$120.000,00	IVA	19%	22800	0,00	$120.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo Congelador de 1 puertaTURBO AIR marca LASSELE Salón 205.	WSD	1,00	$90.000,00	IVA	19%	17100	0,00	$90.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo Nevera turbo air de dos puertas marca TORNADO Salón 205.	WSD	1,00	$90.000,00	IVA	19%	17100	0,00	$90.000,00

Seguimiento riesgos		
Riesgo	Controles propuestos	Observaciones
incumplimiento en la entrega oportuna del servicio	Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista	Puede evidenciarse que a la fecha el contrato viene ejecutándose de acuerdo con lo esperado, no se han materializado los riesgos definidos para el contrato y se viene dando cumplimiento a los controles propuestos para mitigar los riesgos
Incumplimiento en las especificaciones técnicas	Acreditar experiencia en contratos de similar naturaleza de igual o mayor valor al presupuesto asignado	
Cambio de normatividad en los procesos contractuales Tarifario, tributario, administrativo y de control	Desde el perfeccionamiento del contrato	

	Baja calidad de los insumos suministrado.	Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista	

Emitir recomendación sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación o terminación anticipadas de los contratos.	
4. **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**	
Rubro presupuestal	2.1.2.02.02.005.01Mantenimiento y reparaciones
No CDP 1	N°52 del 18/03/2024
No RDP 1	N°74 del 29/04/2024
Valor inicial de contrato	$ 4.936.120
Valor total del contrato	$ 4.936.120
Valor de la cuenta de cobro	$ 1.547.000
Saldo pendiente por cancelar	$ 3.389.120

Catalina R.

CATALINA RIOS PALACIO
Supervisora

ACTA DE PAGO N.01

FECHA: 09 de agosto de 2024					
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
NUMERO DE CONTRATO:	**MC-07-2024**				
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo (incluye insumos, repuestos y mano de obra) para los equipos de refrigeración, equipos de gas, electrodomésticos, aires acondicionados y demás equipos esenciales para los programas técnicos laborales que ofrece el CEFIT.				
VALOR DEL CONTRATO:	**$1.547.000**				
CONTRATISTA:	**ORIENTAR CONSULTORES representado legalmente por Pedro Alexander Riveros Rojas CC 8 8 2 1 9 1 1 5**				
NIT:	901099024				
NÚMERO CDP: 52	Valor: $8.000.000			Fecha: 18/03/2024	
NÚMERO RDP: 74	Valor: $4.936.120			Fecha: 29/04/2024	
ADICIONES (CUANDO APLIQUE): N/A	CDP número: **N/A** Fecha: Valor:			RDP número: **N/A** Fecha: Valor:	
INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO					
FECHA DE COBRO:	24/07/2024				
PERIODO COBRADO:	Desde: julio			Hasta: julio	
VALOR COBRADO:	$1.547.000				
VERIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES					
ADJUNTA PLANILLA	SI	X	NO		Mes o meses cotizados:
ADJUNTA CERTIFICADO FIRMADO	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REVISOR FISCAL		

EJECUCION FINANCIERA

VALOR CANCELADO A LA FECHA	$ 0
TOTAL A PAGAR DEL ACTA	$ 1.547.000
SALDO PENDIENTE EN EL RDP POR CANCELAR	$ 3.389.120

Los centros de costos en los cuales se distribuye la presente compra se relacionan a continuación:

02	SEDE ALTERNA	100%	$1.547.000

Así mismo se certifica que se recibió a entera satisfacción el servicio prestado.

Para constancia firma

Catalina R.

CATALINA RIOS PALACIO
SUPERVISORA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 09 08 2024 **OBLIGACIÓN Nro.** 475

DEPENDENCIA: **Nro. EQUIVALENTE**

Administrativa

BENEFICIARIO: **NIT:** 901,099,024.

ORIENTAR CONSULTORES SAS

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 5705154

CR 80 32 C A AP 502

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
EE114	07/08/2024	07/08/2024	30/08/2024				

Nro. COMPROMISO:

74

RUBROS:

Cod. Rubro		Cod. Rubro	
18	212020200501		

DESCRIPCION:

Causacion de acta de pago No. 1 segun contrato No. MC-07-2024

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	511115	MANTENIMIENTO	901,099,024.	02	1,547,000	
NICSP	24362702	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE	901,099,024.			13,000
NICSP	240722	CONTRIB ADULT MAYOR 2%	901,099,024.			26,000
NICSP	24362505	IMPUESTO A LAS VENTAS DEI	901,099,024.			37,050
NICSP	24360501	SERVICIOS DEL 4%	901,099,024.			52,000
NICSP	240101	BIENES Y SERVICIOS	901,099,024.			1,418,950
				SUMAS IGUALES	**1,547,000**	**1,547,000**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M.C. 1,418,950=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Maria Victoria Hurtado Gomez