

COLUMNA 11 PISO 1





Refuerzos longitudinales:
3 barras #5 lisa
separación: Indicada

Refuerzos transversales:
#3 lisa
separación: indicada


CORTE TIPICO DE PLACA DE EJE C ENTRE EJES 3-4







ENTRADA



LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL CUBIERTA PRIMER PISO N+4.65M
ESC. 1:75

PaTest

SECRETARÍA DEL INTERIOR

CONSORCIO ESTACIÓN BOCAGRANDE

PROYECTO:
VISITA TÉCNICA DE PATOLOGÍA

ESTACIÓN DE SERVICIO BOMBEROS

LEVANTÓ:
ING. JOSÉ A. RODRÍGUEZ F.
Mat. Prof. 6250-253241 ATL

REVISÓ:
ING. JULIO L. PATERNINA N.
Mat. Prof. 0060908-ALT

PROPIETARIO:
DISTRITO

LOCALIZACIÓN:
BOCAGRANDE CARTAGENA DE INDIAS

CONTIENE:
LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL CUBIERTA PRIMER PISO

ESCALA:
ESC. 1:75

FECHA:
JUNIO 2023

NOTAS:
Todas las medidas se deben verificar en obra por el contratista responsable, cualquier cambio debe ser consultado y aprobado por el arquitecto diseñador.

PLANO N°:
5/8