INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Equipo Número 1	Equipo: Enfriador de aire
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: TEC3-235
Fecha: 9/08/2024	Ubicación: DEPOSITO DE DOCUMENTOS

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _ Mantenimiento Correctivo_x_ Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO CORRECTIVO











OBSERVACIONES: se realiza suministro e instalación de 6 filtros en lamina acero inoxidable de 24x24

Equipo Número 2	Equipo: Enfriador de aire
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: TEC3-235
Fecha: 9/08/2024	Ubicación: DEPOSITO DE DOCUMENTOS

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo_**x**__ Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO CORRECTIVO












BSERVACIONES: se realiza suministro e instalación de 6 filtros en lamina acero inoxidable de 24x24

Equipo Número 6	Equipo: Enfriador de aire
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: TEC3-068
Fecha: 9/08/2024	Ubicación: AULAS MULTIPLES


TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo_**x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO













OBSERVACIONES: suministro e instalación de 2 correas A44

Equipo Número 9	Equipo: PAQUETE
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: RHEEM
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: A048DL
Fecha: 09/08/2024	Ubicación: DEPÓSITO DE SEGURIDAD

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _ Mantenimiento Correctivo_**X** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO















OBSERVACIONES: se realiza cambio de motor ventilador condensadora, cambio de aspa, capacitor y ajuste de carga refrigerante

Equipo Número 12 y 13	Equipo: mini Split
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIREFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: UWC024
Fecha: 04/07/2024	Ubicación: cuarto eléctrico

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _ Mantenimiento Correctivo **X** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza desmonte 2 equipos

Equipo Número 21	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VCI-SP 12 1/4
Fecha: 9/08/2024	Ubicación: MICROFILMACION

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **X** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO











OBSERVACIONES: se realiza cambio de correa A41BL

Equipo Número 24	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VCI-SP 18
Fecha: 9/08/2024	Ubicación: Extracción campana lavado y tratamiento toxico

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza cambio de correa A45

Equipo Número 30	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: aire Flex
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: TEC3-055 de 1.600 CPM
Fecha: 9/08/2024	Ubicación: Estudio de grabación

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **X** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO








OBSERVACIONES: se realiza cambio de pulsadores de encendido en tablero eléctrico y cambio de 2 correas A43

Equipo Número 33	Equipo: MINI SPLIT
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: STAR LIGHT
Dirección: EDIFICIO LIEVANO	Modelo: MSM1-38CR
Fecha: 8/8/2024	Ubicación: SALA DE AUDIENCIAS

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _ Mantenimiento Correctivo__**X**_ Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza cambio de tarjeta de control, se entrega control remoto

Equipo Número 35	Equipo: mini split
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: star light
Dirección: EDIFICIO LIEVANO	Modelo: MJG24CRIU
Fecha: 8/08/2024	Ubicación: Área antigua Contraloría

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo__ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES: se realiza cambio de tarjeta de control se entrega control remoto

Equipo Número 38	Equipo: mini split
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: STAR LIGHT
Dirección: EDIFICIO LIEVANO	Modelo: MSM1-36CR
Fecha: 8/08/2024	Ubicación: CUARTO UPS PISO 1

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES: se realiza cambio de tarjeta con control remoto , cambio de capacitor compresor terminales sulfatadas

Equipo Número 41	Equipo: LAVADOR DE AIRE
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: LAU
Dirección: EDIFICIO LIEVANO	Modelo: LAU 18 18
Fecha: 2/07/2024	Ubicación: PISO 3 CUARTO MAQUINAS

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO








OBSERVACIONES: se realiza cambio de 2 correas A41

Equipo Número 42	Equipo: LAVADOR DE AIRE
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: LAU
Dirección: EDIFICIO LIEVANO	Modelo: LAU 18 18
Fecha: 8/08/2024	Ubicación: PISO 3 BAÑOS

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES: se realiza cambio de 2 correas A70

Equipo Número 45	Equipo: lavador de aire
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: LAU 18-18
Dirección: EDIFICIO LIEVANO	Modelo: lau 12-9
Fecha: 8/08/2024	Ubicación: PISO 1

Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO




OBSERVACIONES: se realiza cambio de contactor 3 polos bobina de 220v 30amp

Equipo Número 51	Equipo: EXTRACCION HONGO
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: GREENHECK
Dirección: EDIFICIO LIEVANO	Modelo: 6B-180-LMDX-QD
Fecha: 8/08/2024	Ubicación: cubierta

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES: : se realiza cambio de correa M21

Equipo Número 54	Equipo: EXTRACCION MECANI
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: GREENHECK
Dirección: EDIFICIO LIEVANO	Modelo: 6B-161-LMDX-QD
Fecha: 8/08/2024	Ubicación: cubierta

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO







6

OBSERVACIONES: : se realiza cambio de 2 correa A34

Equipo Número 55	Equipo: VENTILACION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: SOLER PALAU
Dirección: EDIFICIO BICENTENARIO II	Modelo: 5BDB1560000DES
Fecha: 8/08/2024	Ubicación: Sotano Auditorio Huitaca

Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO








OBSERVACIONES: se realiza cambio de correa A88

Equipo Número 60	Equipo: VENTILACION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: COOK
Dirección: EDIFICIO BICENTENARIO II	Modelo: 10BDB-B
Fecha: 09/08/2024	Ubicación: SOTANO 1 PROYECCION MASTER

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES: se realiza cambio de correa A36

Equipo Número 63	Equipo: VENTILACION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: SOLER PALAU
Dirección: EDIFICIO BICENTENARIO II	Modelo: 5CRVT-20SM
Fecha: 09/08/2024	Ubicación: BAÑOS CAFETERIA

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES: se realiza cambio de correa A30

Equipo Número 66	Equipo: PAQUETE
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: TRANE
Dirección: EDIFICIO BICENTENARIO II	Modelo: TSC060E3E0A13A
Fecha: 8/09/2024	Ubicación: azotea sala estrategica


TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO










OBSERVACIONES: se realiza presurización con nitrógeno, búsqueda y corregida de fuga, se realiza cambio de filtro secador, prueba de estanqueidad. Se recarga de refrigerante R410a equipo queda operando bajo sus parámetros

Equipo Número 67	Equipo: PAQUETE
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: TRANE
Dirección: EDIFICIO BICENTENARIO II	Modelo: TSC090E3E0A08A
Fecha: 8/08/2024	Ubicación: azotea sala estrategica

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES: se realiza ajuste de refrigerante R410a

Equipo Número 68	Equipo: PAQUETE
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: TRANE
Dirección: EDIFICIO BICENTENARIO II	Modelo: TSC072E3E0A0UA0000000000C
Fecha: 09/08/2024	Ubicación: azotea aula 1 y 2

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza ajuste de refrigerante R410a

Equipo Número 69	Equipo: PAQUETE
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: TRANE
Dirección: EDIFICIO BICENTENARIO II	Modelo: TSC060E3E0A13A000000000000B
Fecha: 03/07/2024	Ubicación: azotea aula 3 y 4

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO











OBSERVACIONES: se realiza presurización con nitrógeno, búsqueda y corregida de fuga, se realiza cambio de filtro secador, prueba de estanqueidad. Se recarga de refrigerante R410a equipo queda operando bajo sus parámetros

Equipo Número 72	Equipo: EXTRACTOR
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: SOLER PALAU
Dirección: EDIFICIO MUNICIPAL	Modelo: LAU -1820
Fecha: 10/08/2024	Ubicación: piso 3 baños y oficinas

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO




OBSERVACIONES: se realiza cambio de correa A51

Equipo Número 84	Equipo: PISO TECHO
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: LENOX
Dirección: CADE MUZU	Modelo: LX6UCMD036100P201
Fecha: 30/07/2024	Ubicación: CUARTO TECNICO

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES: se realiza cambio de capacitor ventilador, cambio de capacitor compresor y contactor

Equipo Número 88	Equipo: PISO TECHO
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: LENOX
Dirección: CADE KENNEDY	Modelo: LX6UCMD036100P201
Fecha: 5/08/2024	Ubicación: RACK

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES: se realiza cambio de compresor 3 TR con accesorios de cobre, se realiza cambio de capacitor compresor, cambio de contactor, filtro secador, se presuriza con nitrógeno, se realiza vacío y se recarga de R410. equipo queda operando bajo sus parámetros

Equipo Número 90	Equipo: PISO TECHO
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: LENOX
Dirección: CADE LA GAITANA	Modelo: LX6UCMD036100P201
Fecha: 8/08/2024	Ubicación: RACK

Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza cambio de compresor 3 TR con accesorios de cobre, se realiza cambio de capacitor compresor, cambio de contactor, filtro secador, se presuriza con nitrógeno, se realiza vacío y se recarga de R410. equipo queda operando bajo sus parámetros

Equipo Número 91	Equipo: PISO TECHO
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: LENOX
Dirección: CADE SANTA HELENITA	Modelo: LX6UCMD036100P201
Fecha: 30/07/2024	Ubicación: RACK

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO










OBSERVACIONES: se realiza presurización con nitrógeno, búsqueda y corregida de fuga, cambio de capacitor, cambio de filtro secador, cambio de capacitor ventilador. Recarga de refrigerante, equipo queda operandi bajo sus parametros

Equipo Número 95	Equipo: MULTI V
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: LG
Dirección: SUPER CADE MANITAS	Modelo: ARUV025GSD0
Fecha: 1/08/2024	Ubicación: MONITOREO

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo **x** Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES: se realiza ajuste de refrigerante R410 equipo queda operando bajo sus parámetros