PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES

Generalidades:

1. El objetivo de este formato es el de permitir la unificación de la información de los datos suministrados para el trámite del registro de obligaciones.
2. El documento relacionado es el Instructivo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones y Trámite de Pagos GRF-I-002.
3. Las áreas generadoras de la información diligencian el formato.
4. El formato se diligencia cada vez que se realice el trámite de solicitud de registro de obligaciones.
5. El trámite que surte después de diligenciado es el de verificación y registro de las obligaciones.
6. El documento no requiere de impresión y se conserva en el archivo electrónico del grupo de Tesorería.

PARA: Liney Maria Gaviria Barrios lgaviria@sena.edu.co, Coordinadora Administrativa y Financiera.

DE: Jairo León Jiménez Zapata, Subdirector (e) Centro de Formación Minero Ambiental, Regional Antioquia**, jjimenez@sena.edu.co**

Copia: carolina Gallo Roda (cgallo@sena.edu.co); Floreley Montoya Ochoa; fmontoya@sena.edu.co Milena Patricia Flórez Hernández mpflorez@sena.edu.co

ASUNTO: Pago contrato No.CO1.PCCNTR 6554236, No. Factura **No. FEV 185,** Valor total - 18.802.000 objeto del contrato 5_9127_672 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL POZO SÉPTICO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMPA DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA 2024.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: SERVICIOS SEPTICOS E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S
CEDULA O NIT: 901.176.522.7
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. _x___ Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO POR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL POZO SÉPTICO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMPA DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL.

Valor antes de IVA	**$ 7.900.000**
Valor del IVA	**$ 1.501.000**
Valor Total Notas Crédito	**$ 9.401.000**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 9.401.0000**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 148924 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
912724	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	Nación		10	CSF	$ 18.802.000,00
Total						$18.802.000,00

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-008-007-02-9

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 01493153630** del banco **BANCOLOMBIA S.A** a nombre de : SERVICIOS SEPTICOS E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S**., NIT** 901.176.522.7

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

5-9127

El Bagre, 20 de septiembre de 2024

Señora
Carolina Gallo Rodas
Grupo de contabilidad
SENA – CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBENTAL
Carrera 41N. 32- 197
El Bagre, Antioquia

Asunto: Certificado Autorización Ordenador del Gasto

Respetada Señora Carolina:

Autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de **SERVICIOS SEPTICOS E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P**, NIT 901.176.522-7, con la siguiente información:

Número del documento contractual o acto administrativo: CO1.PCCNTR 6554236
Objeto contractual: 5_9127_672 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL POZO SÉPTICO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMPA DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA 2024
Valor total del contrato: $ 18.802.000 COP
Valor del pago a realizar: $ 9.401.000 COP
Número de las facturas: FEV-185
Forma de pago: Pago 1 – 50% Pago 2 – 50%
Descripción del pago: PRIMER PAGO POR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL POZO SÉPTICO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMPA DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL

Entidad bancaria, tipo de cuenta y número de cuenta bancaria: BANCOLOMBIA – Ahorros – 01493153630	
Ejecución Presupuestal:	
No. CRP	148924
DEPENDENCIA SIIF	912724 CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3699-1300-15-53105B-3699016-02**
FUENTE	Nación
RECURSOS	10
NOMBRE DEL RUBRO	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL
CODIGO USO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-007-02-9
NOMBRE USO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.
Documentos adjuntos: RP, RUT, Certificación del pago de los aportes parafiscales y planilla de pago, certificación bancaria, certificación de recibo a satisfacción, factura de venta y copia del contrato.	
Link del proceso: **https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32917860&isFromPublicArea=True&isModal=False**	

Cordialmente,

JAIRO LEON JIMÉNEZ ZAPATA
Subdirector (E)
Centro de Formación Minero Ambiental

Proyectó: Sergio Andres Bonilla Madrid – Apoyo Contratación

Reviso: Liney Maria Gaviria Barrios – Supervisora del contrato

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6554236
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(22/07/2024 2:24:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6554236
Objeto del contrato	5_9127_672 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL POZO SÉPTICO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMPA DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA 2024.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	142 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	18 horas para terminar *(23/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	13/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CFMA

COLOMBIA, El Bagre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Sersepco S.A.S

COLOMBIA, Sabaneta
Número de documento 901176522

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Servicios Sépticos e Industriales de Colombia S.A.S	Bancolombia	Ahorros	014-931536-30

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Edward Manuel Hernandez Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *22/07/2024 3:38:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jairo León Jiménez Zapata* ***Fecha de aprobación:*** *22/07/2024 5:04:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(22/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(22/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(22/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 18 horas para terminar *(23/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6554236

Proveedor Servicios Sépticos e Industriales de Colombia S.A.S

Creado por Luisa Fernanda Ramírez Aristizábal

Agregado en 1 hora de tiempo transcurrido *(22/07/2024 3:52:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario este contrato se deriva del siguiente proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6380301&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ACTA COMITÉ ESTRUCTURADOR MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	ACTA COMITÉ ESTRUCTURADOR MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	Anexo Circular Sena No. 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021.pdf	Anexo Circular Sena No. 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	ANEXOS.zip	ANEXOS.zip	Descargar	Detalle
☐	AUTORIZACION MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	AUTORIZACION MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	CDP MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado Inclusion PAA MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Certificado Inclusion PAA MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	Copia de DESCRIPCION TECNICA Y ANALISIS DE COSTO Sistema Séptico.xlsx	Copia de DESCRIPCION TECNICA Y ANALISIS DE COSTO Sistema Séptico.xlsx	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION COMITÉ ESTRUCTURADOR SISTEMA SEPTICO.pdf	DESIGNACION COMITÉ ESTRUCTURADOR SISTEMA SEPTICO.pdf	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION LIDER PROCESO MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	DESIGNACION LIDER PROCESO MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIO DEL SECTOR MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	ESTUDIO DEL SECTOR MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	ESTUDIOS PREVIOS MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-023Anexoalainvitacionpublica.pdf	GCCON-F-023Anexoalainvitacionpublica.pdf	Descargar	Detalle
☐	GTH-F-231_V4_Formato_autorizacion_consulta_inhabilidades_delitos_sexuales.docx	GTH-F-231_V4_Formato_autorizacion_consulta_inhabilidades_delitos_sexuales.docx	Descargar	Detalle
☐	NECESIDAD MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	NECESIDAD MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	OFERTA ECONOMICA.xlsx	OFERTA ECONOMICA.xlsx	Descargar	Detalle
☐	PRECOTIZACIONES MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	PRECOTIZACIONES MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOLICITUD INICIO PROCESO MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	SOLICITUD INICIO PROCESO MC-CFMA-9127-005-2024.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 41 N° 32-197

Ubicación CO-ANT-05250 - El Bagre

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio El Bagre

Dirección CARRERA 41 N° 32-197

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El Bagre, Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre
2	carrera 41 # 32-197 Centro de Formación Minero Ambiental	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre

1 CO1.PCCNTR.6554236

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							22.992.820,00	18.802.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102900	LAVADO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	2,00	UN	4.633.800,00	3.689.000,00	9.267.600,00	7.378.000,00
	40141747	MANTENIMIENTO TRAMPAGRASA (PREVENTIVO)	2,00	UN	3.153.500,00	2.380.000,00	6.307.000,00	4.760.000,00
	24111803	MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTOBLE.	2,00	UN	3.709.110,00	3.332.000,00	7.418.220,00	6.664.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 55 minutos para terminar *(22/07/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 hora de tiempo transcurrido *(22/07/2024 3:38:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)
☐	Designación_del_supervisor.pdf	Designación_del_supervisor.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jairo León Jiménez Zapa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15523877	Guardar y notificar
Supervisor	LINEY MARIA GAVIRIA B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1066722169	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jairo León Jiménez Zapata	22/07/2024 5:04:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo León Jiménez Zapata
Supervisor	LINEY MARIA GAVIRIA BARRIOS	22/07/2024 5:04:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo León Jiménez Zapata

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	18.802.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		18.802.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-005-912710

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5124	CDP	No validado	22.992.820 COP	18.802.000 COP	36-02-00-005-912710	Editar

Saldo de CDP: 22.992.820 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 18.802.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 9/07/2024 5:27 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 30/09/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Formación Minero Ambiental
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LINEY MARIA GAVIIRA BARRIOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Yeinis Yasney Zuleta Salgado
APOYO TÉCNICO	YESICA PAOLA ZAPATA RIVAS
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 6554236
TIPO DE CONTRATO:	Mínima Cuantía
OBJETO:	5_9127_672 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL POZO SÉPTICO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMPA DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA 2024.
VALOR:	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL M/CTE (18.802.000)
CONTRATISTA:	SERVICIOS SEPTICOS E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S
NIT:	901.176.522.7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El Bagre Antioquia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/07/2024
FECHA DE INICIO:	24/07/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (5) meses sin exceder el 13 de diciembre 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 18.802.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 18.802.000
PRÓRROGA No x:	No aplica
ADICIÓN No. x:	No aplica
SUSPENSIÓN No. x:	No aplica

	Incluya claramente fecha de la suspensión y de reinicio. Si hay prórrogas a la suspensión señalarlo.
FORMA DE PAGO:	Se realizará EN DOS PAGOS IGUALES, un 50% al primer mantenimiento y el otro 50% restante al culminar el segundo.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Desarrollar el objeto contractual bajo su cuenta y riesgo, con calidad y responsabilidad.	Se realizó el primer mantenimiento del pozo séptico, tanques de almacenamiento de agua potable, trampa de grasa y cajillas de inspección de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas por la entidad.	Registros fotográficos del servicio prestado.
2.. Realizar el mantenimiento del pozo séptico, tanques de almacenamiento de agua potable, trampa de grasa y cajillas de inspección de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas por la entidad y de acuerdo con las directrices orientadas por el supervisor	Se procedió a realizar desnatados del material flotante, succión con vehículos vacuum de todos los compartimientos, se finalizó dejando en funcionamineto los sistemas sépticos y descargando el material succionado en la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando de Medellín EPM, se realizó el servicio de lavado de 2 tanques, con una capacidad de 30 mil litros cado, Se procedió a realizar extracción manual del material flotante, posteriormente se realizó succión de todos los	Registro fotográfico del mantenimiento realizado a pozo séptico, tanques de almacenamiento de agua potable, trampa de grasa y cajillas.

	compartimientos de las grasas orgánicas, se generó un lavado de paredes y se deja la trampa limpia y seca.	
3. Anexar certificado de disposición final de residuos sólidos, líquidos entregados y dispuestos con una empresa autorizada por la autoridad ambiental competente, para el caso del sistema séptico		Pendiente
4.Presentar junto a la factura un informe del servicio realizado (incluir registros fotográficos). Dicho informe será entregado de forma digital vía correo electrónico al supervisor o supervisora del contrato	Se recibió al correo lgaviria@sena.edu.co oportunamente el informe con registros fotográficos.	Informe en pdf del mantenimiento realizado a pozo séptico, tanques de almacenamiento de agua potable, trampa de grasa y cajillas
5. Los contratistas deben portar los Elementos de Protección Personal – EPP para la prestación del servicio y certificaciones requeridas, además de la seguridad social al día	Se recibió la matriz y acta de entrega de EPP al personal que ingresa a realizar las labores de mantenimiento y se recibió seguridad social.	Matriz de entrega de EPP, acta de entretga y documentos de seguridad social del personal.
6. Si es obligado a facturar electrónicamente deberá cargar en la PLATAFORMA SECOP II y enviar a la entidad a través del SISTEMA operador TECNOLÓGICO OLIMPIA IT la factura con los anexos respectivos, según directrices	Se recibió factura electrónica y que se encuentra en aplicativo SIIF	Factura documento Pdf.

de la circular 3-2021-000055 del 07/04/2021 y la circular 182 del 28/09/2021.		
7. Contar con todos los insumos requeridos (Maquina, personal) para el desarrollo de la prestación del servicio.	La empresa dispuso de su maquinaria propia y del personal.	
8. Solamente se recibe la presentación de una (1) oferta por PROPONENTE	Se recibió oferta de acuerdo a etapa precontractual y contratual.	No aplica.
9.. No se aceptará la presentación de ofertas parciales y/o alternativas	No se recibieron ofertas parciales y/o alternativas.	No aplica.
10. Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	No aplica en este pago.	No aplica.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
24/08/2024	**No. FEV 185**	**9.401.000**	**9.401.000**	**9.401.000**	**50%**		

OBSERVACIONES

Incluya toda la información adicional que considere respecto de la ejecución con corte a la fecha del informe.

Incluya información general sobre procesos sancionatorios en curso y su estado actual.

En caso de obras y/o adecuaciones señalar si hay lugar a mayores y menores cantidades de obras, ajustes al AIU, entre otros.

Elaboró: Liney Maria Gaviria Barrios, supervisora de contrato

Visto Bueno: Yesica Paola Zapata Rivas, Apoyo técnico supervisión.

.Revisó:Sergio Bonilla Madri, apoyo contratación.

Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

SERSEPCO	INFORME DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES	Código: SGC-AC-FO-01
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024

INFORME DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO Y LAVADO DE TANQUES

SERVICIOS SEPTICOS E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P

SERSEPCO SAS E.S.P

CLIENTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FECHA:

21/08/2024



Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

Contenido

1. INFORMACION DEL CLIENTE 3

2. INFORMACION DEL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE 3

2.1 Descripción Del Tanque de Agua Potable 4

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 4

3.1 Registro Fotográfico 5

3.2 Recomendaciones 12

Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

1. INFORMACION DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/C.C:	899.999.034-1
DIRECCION/SEDE:	CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL- SENA EL BAGRE / EL BAGRE
TEL:	312 5734521
CORREO ELECTRÓNICO:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
REMISIÓN:	4641
FACTURA:	FV185

2. INFORMACION DEL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE

El Mantenimiento se hace cumpliendo el Protocolo establecido conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC 4576 para desinfección de instalaciones de almacenamiento de agua potable, la Resolución 2115 por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano y el Decreto 1575 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

2.1 Descripción Del Tanque de Agua Potable

DESCRIPCION DEL SISTEMA INTERVENIDO			
TIPO DE SISTEMAS/ TANQUES/ TUBERIAS	TANQUE DE AGUA POTABLE/TANQUE DE AGUA LLUVIA	**MATERIAL**	FIBRA DE VIDRIO
		VOLUMEN RETIRADO	N/A
TIPO DE VEHICULO UTILIZADO	VAN	**FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO**	SEMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El personal de SERSEPCO S.A.S E.SP se desplaza hacia las instalaciones donde se realizó el servicio de lavado de 2 tanques, con una capacidad de 30 mil litros cado , el 21 de agosto del 2024 se lavo el tanque de agua con todos los equipos e implementos de seguridad necesarios para realizar el mantenimiento, el proceso se inicia con el vaciado del tanque, para que el personal pueda realizar el ingreso al mismo, luego con ayuda de un hidrolavadora y jabón neutro se realiza una limpieza a las paredes, tapa y el fondo, garantizando la remoción de mohos o algas que se encuentre adheridas a la estructura del tanque y se finaliza con la desinfección del tanque, el cual tiene como objetivo evitar la proliferación de microorganismos y mantener las condiciones óptimas de la calidad del agua. Estos mantenimientos se realizan con el fin de evitar la acumulación de impureza y suciedad, que puedan alterar las características fisicoquímicas del agua cruda, así mismo, se verifica la estructura de la unidad de almacenamiento. Para finalizar se realiza el muestreo de agua para analisis fisico quimico y microbiológico de los tanques de agua potable intervenidos.


Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com


3.1 Registro Fotográfico



Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

SERSEPCO	INFORME DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES	Código: SGC-AC-FO-01
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024






Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

SERSEPCO	INFORME DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES	Código: SGC-AC-FO-01
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024




Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

SERSEPCO	INFORME DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES	Código: SGC-AC-FO-01
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024




Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

SERSEPCO	INFORME DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES	Código: SGC-AC-FO-01
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024




Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

SERSEPCO	INFORME DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES	Código: SGC-AC-FO-01
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024



Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

SERSEPCO	INFORME DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES	Código: SGC-AC-FO-01
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024



Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

3.2 Recomendaciones

- Se debe hacer limpieza y mantenimiento de los tanques de almacenamiento mínimo cada seis (6) meses. Al respecto, el decreto 1575 de 2007 en el artículo 10 contempla:

  "Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta, además, los siguientes aspectos:

- Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses.

- Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública.

- En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente.

- Se recomienda cambiar empaques de las escotillas de los tanques.

ELABORADO:

SERSEPCO
Logística y transporte ambiental
Equilibrio entre la Industria y el Medio Ambiente

Marlon Camilo Serrato Tovar
Auxiliar de Calidad
Celular: (+57) 316 8586796
calidad@sersepco.com / www.sersepco.com
@sersepco

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo.

El contenido de este mensaje y de los archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario real, por favor informe de ello al remitente y elimine el mensaje de inmediato, de tal manera que no pueda acceder a él de nuevo. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; sin embargo, el remitente no se hace responsable en caso de que en éste o en los archivos adjuntos haya presencia de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

SERSEPCO Logística y transporte ambiental	INFORME DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS	Código: SGC-AC-FO-08
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 15/08/2024

INFORME DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS ORGÁNICAS

SERVICIOS SEPTICOS E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P

SERSEPCO SAS ESP

CLIENTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FECHA:

22/08/2024



Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

Contenido

1. INFORMACION DEL CLIENTE 3

2. INFORMACION DE LA TRAMPA DE GRASAS ORGÁNICAS 3

2.1 Descripción Del La Trampa De Grasas 3

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 4

3.1 Registro Fotográfico 5

3.2 Recomendaciones 8

Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

1. INFORMACION DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/C.C:	899.999.034-1
DIRECCION/SEDE:	CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL- SENA EL BAGRE / EL BAGRE
TEL:	312 5734521
CORREO ELECTRÓNICO:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
REMISIÓN:	4641
FECHA DE SERVICIO	22/08/2024

2. INFORMACION DE LA TRAMPA DE GRASAS ORGÁNICAS

Las trampas de grasas orgánicas son tanques los cuales están diseñados para evitar que las grasas y aceites lleguen a los desagües, lo cual puede provocar problemas a largo plazo ya que la grasa se solidifica ocasionando que se obstruyan los drenajes. Cuentan con un funcionamiento el cual hace que las grasas floten y los sólidos desciendan y el agua se pueda ir por el desagüe menos contaminada. Generalmente son fabricadas en acero o cemento, sus dimensiones irán en proporción a las necesidades de cada establecimiento.

2.1 Descripción Del La Trampa De Grasas

DESCRIPCION DEL SISTEMA INTERVENIDO			
TIPO DE SISTEMAS/ TANQUES/ TUBERIAS	TRAMPA DE GRASAS	**MATERIAL**	CONCRETO
		CANTIDAD RETIRADA	200 KG
TIPO DE VEHICULO UTILIZADO	VACUN	**FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO**	SEMESTRAL

Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El personal operativo de la compañía SERSEPCO S.A.S se desplazó hasta la localidad en donde se encuentraron las trampas de grasas a intervenir. Se verificó que el cliente haya dejado sin tapa la trampas de grasas garantizando la correcta circulación de los gases contenidos, se identificaron riesgos locales diligenciando sus respectivos preoperativos. Se procedió a realizar extracción manual del material flotante, posteriormente se realizó succión de todos los compartimientos de las grasas orgánicas, se generó un lavado de paredes y se deja la trampa limpia y seca.

NOTA: Los residuos que se generen durante la succion de las GRAS ORGANICAS son dispuestos en la planta Bioambiental ubicada en Barrancabermeja bajo la licencia ambiental RESOLUCION DGL Nro. 00000967 del 08 de septiembre 2016

Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

3.1 Registro Fotográfico





Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

SERSEPCO Logística y transporte ambiental	INFORME DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS	Código: SGC-AC-FO-08
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 15/08/2024



Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

SERSEPCO Logística y transporte ambiental	INFORME DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS	Código: SGC-AC-FO-08
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 15/08/2024



Autopista Norte KM 19 Vda
portachuelo Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt 3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail: calidad@sersepco.com

3.2 Recomendaciones

- Se recomienda no desechar los residuos sólidos para no generar obstrucciones.
- Se recomienda no dejar que se sature la trampa
- Hacer revisión día por medio de las trampas de grasas
- Se sugiere realizar mantenimiento mensual de las trampas de grasas

ELABORADO:

SERSEPCO
Logística y transporte ambiental
Equilibrio entre la Industria y el Medio Ambiente

Marlon Camilo Serrato Tovar
Auxiliar de Calidad
Celular: (+57) 316 8586796
calidad@sersepco.com / www.sersepco.com
@sersepco

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo.

El contenido de este mensaje y de los archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario real, por favor informe de ello al remitente y elimine el mensaje de inmediato, de tal manera que no pueda acceder a él de nuevo. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; sin embargo, el remitente no se hace responsable en caso de que en éste o en los archivos adjuntos haya presencia de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Autopista Norte KM 19
Vda portachuelo
Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt
3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail:
calidad@sersepco.com

SERSEPCO	INFORME DE SERVICIOS DE SUCCION DE ARD	Código: SGC-AC-FO-05
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024

INFORME DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEPTICOS

SERVICIOS SEPTICOS E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P

SERSEPCO SAS

CLIENTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FECHA:

22/08/2024



Autopista Norte KM 19
Vda portachuelo
Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt
3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail:
calidad@sersepco.com

Contenido

1. INFORMACION DEL CLIENTE 3
2. INFORMACION DEL SISTEMA SÉPTICO 3
2.1 Descripción Del Sistema Séptico 4
3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 4
3.1 Registro Fotográfico 5
3.2 Recomendaciones 13

Autopista Norte KM 19
Vda portachuelo
Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt
3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail:
calidad@sersepco.com

1. INFORMACION DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/C.C:	899.999.034-1
DIRECCION/SEDE:	CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL- SENA EL BAGRE / EL BAGRE
TEL:	312 5734521
CORREO ELECTRÓNICO:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
REMISIÓN:	4640
FECHA DEL SERVICIO	22/08/2024

2. INFORMACION DEL SISTEMA SÉPTICO

Un sistema séptico es un tanque hermético que recibe las aguas residuales de la casa o cualquier instalación, trata y envía a un campo de infiltración. Sus funciones principales son:

- Iniciar el proceso de degradación de la materia orgánica
- Decantar los sólidos suspendidos que son los que forman lodos
- Separar las grasas las cuales quedan en las superficies llamándose natas

El proceso de degradación se lleva a cabo gracias al complejo ecosistema de microorganismos anaeróbicos que habitan en el sistema séptico, se alimentan de la materia orgánica de las aguas residuales domésticas así convirtiéndola en gases, lodos y líquidos que se separan por procesos de sedimentación y flotación dentro del sistema séptico.

Autopista Norte KM 19
Vda portachuelo
Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt
3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail:
calidad@sersepco.com

2.1 Descripción Del Sistema Séptico

DESCRIPCION DEL SISTEMA INTERVENIDO			
TIPO DE SISTEMAS/ TANQUES/ TUBERIAS	SISTEMA SEPTICO	**MATERIAL**	FIBRA DE VIDRIO
		VOLUMEN RETIRADO	15 MT3
TIPO DE VEHICULO UTILIZADO	VANCUN/CISTERNA	**FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO**	SEMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El personal operativo de la compañía SERSEPCO S.A.S se desplazó hasta la localidad en donde se encuentran los sistemas sépticos a intervenir. Se verificó que el cliente haya dejado sin tapa los pozos sépticos garantizando la correcta circulación de los gases contenidos, se identificaron riesgos locales diligenciando sus respectivos preoperativos. Se procedió a realizar desnatados del material flotante, succión con vehículos vacuum de todos los compartimientos, se finalizó dejando en funcionamineto los sistemas sépticos y descargando el material succionado en la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando de Medellín EPM.

NOTA: Las aguas residuales domésticas succionadas son dispuestas en la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando de Medellín EPM la cual cuenta con permiso de vertimiento bajo a resolución 00-001426 del 26 de julio 2021.

Autopista Norte KM 19
Vda portachuelo
Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt
3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail:
calidad@sersepco.com

3.1 Registro Fotográfico




Autopista Norte KM 19
Vda portachuelo
Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt
3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail:
calidad@sersepco.com

SERSEPCO	INFORME DE SERVICIOS DE SUCCION DE ARD	Código: SGC-AC-FO-05
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024



Autopista Norte KM 19
Vda portachuelo
Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt
3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail:
calidad@sersepco.com

SERSEPCO Logística y transporte ambiental	INFORME DE SERVICIOS DE SUCCION DE ARD	Código: SGC-AC-FO-05
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024



Autopista Norte KM 19
Vda portachuelo
Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt
3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail:
calidad@sersepco.com

SERSEPCO Logística y transporte ambiental	INFORME DE SERVICIOS DE SUCCION DE ARD	Código: SGC-AC-FO-05
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024



Autopista Norte KM 19
Vda portachuelo
Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt
3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail:
calidad@sersepco.com

SERSEPCO	INFORME DE SERVICIOS DE SUCCION DE ARD	Código: SGC-AC-FO-05
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024




Autopista Norte KM 19
Vda portachuelo
Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt
3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail:
calidad@sersepco.com

SERSEPCO Logística y transporte ambiental	INFORME DE SERVICIOS DE SUCCION DE ARD	Código: SGC-AC-FO-05
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024



Autopista Norte KM 19
Vda portachuelo
Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt
3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail:
calidad@sersepco.com

SERSEPCO Logística y transporte ambiental	INFORME DE SERVICIOS DE SUCCION DE ARD	Código: SGC-AC-FO-05
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024



Autopista Norte KM 19
Vda portachuelo
Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt
3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail:
calidad@sersepco.com

SERSEPCO Logística y transporte ambiental	INFORME DE SERVICIOS DE SUCCION DE ARD	Código: SGC-AC-FO-05
		Versión: 01
	SISTEMA GESTIÓN CALIDAD	Fecha: 13/08/2024



Autopista Norte KM 19
Vda portachuelo
Girardota, Parque
empresarial Los Bucaros Lt
3
PBX: 5970464
Móvil: 3052212583
E-Mail:
calidad@sersepco.com

3.2 Recomendaciones

- Se recomienda que NO use desinfectantes o productos como: thinner, diablo rojo, desengrasantes, etc, en actividades de aseo en la vivienda pues esto podrían llegar al sistema séptico y dañar o paran los procesos biológicos y vida bacteriana que se encuentran en este sistema.
- Se recomienda que use productos de limpieza que sea biodegradables, para tener el menor impacto en la calidad fisicoquímica del sistema séptico.
- Es recomendado realizar mantenimiento al sistema séptico cada año cuando se trate de instalaciones domésticas y cada seis meses en el caso de establecimiento públicos como instituciones, industrias o comercios.
- Se recomienda que no se descarguen residuos no orgánicos como: envolturas plásticas, pañales, condones, papel higiénico, tampones, etc. Estos puedan generar obstrucción en las tuberías del sistema.
- Realice periódicamente la inspección de lodos o natas del sistema séptico.

ELABORADO:

SERSEPCO
Logística y transporte ambiental
Equilibrio entre la Industria y el Medio Ambiente

Marlon Camilo Serrato Tovar
Auxiliar de Calidad
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
Celular: (+57) 316 8586796
calidad@sersepco.com / www.sersepco.com
@sersepco

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo.


El contenido de este mensaje y de los archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario real, por favor informe de ello al remitente y elimine el mensaje de inmediato, de tal manera que no pueda acceder a él de nuevo. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; sin embargo, el remitente no se hace responsable en caso de que en éste o en los archivos adjuntos haya presencia de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA


El Suscrito Revisor Fiscal JAVIER ANTONIO GOMEZ VASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía 98620706 y tarjeta profesional No. 174135-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, Certifico que la sociedad SERVICIOS SÉPTICOS E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P., identificada con NIT. 901176522-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de MEDELLÍN, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA, los estados financiero de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 04 días del mes de septiembre de 2024, en Girardota Antioquia. Se firma según el caso por:



Tarjeta No. 174135-T
Revisor Fiscal

Firma Representante Legal 
C.C. No. 1017128843

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901176522	7	SERVICIOS SEPTICOS E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 78 sur N° 40 - 135 Apt. 1705	SABANETA-ANTIOQUIA	5970464	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	832219599	9471163567	E	2024/08/08	2024/08/08	BANCOLOMBIA	0	$19,990,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (32 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: COMERCIAL VISITADOR (5 Afiliados)																														
Ciudad: SABANETA Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																														
1	CC	1037627756	LONDOÑO SANTIAGO																		230301	30	EPS010	30	CCF04	30	14-11	30	4.350%	30	Si
2	CC	1006405971	LOPEZ JOSE																		230301	30	EPS037	30	CCF04	30	14-11	30	4.350%	30	Si
3	CC	1020472073	MEDINA STEFANIA											X							230301	2	EPS010	2	CCF04	0	14-11	2	0.000%	0	Si
4	CC	1020472073	MEDINA STEFANIA																		230301	28	EPS010	28	CCF04	28	14-11	28	4.350%	28	Si
5	CC	1000089385	VANEGAS SANTIAGO																		25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-11	30	4.350%	30	Si
6	CC	8030665	VARGAS YESID																		25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-11	30	4.350%	30	Si

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901176522	7	SERVICIOS SEPTICOS E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 78 sur N° 40 - 135 Apt. 1705	SABANETA-ANTIOQUIA	5970464	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	832219599	9471163567	E	2024/08/08	2024/08/08	BANCOLOMBIA	0	$19,990,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$10,862,300	$0	$0	$10,862,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$705,300	$0	$0	$705,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,890,500	$0	$0	$2,890,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$4,552,300	$0	$0	$4,552,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,714,200	$0	$0	$2,714,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$3,699,300	$0	$0	$3,699,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$3,699,300	$0	$0	$3,699,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,711,900	$0	$0	$2,711,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	32	$2,711,900	$0	$0	$2,711,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$2,716,600	$0	$0	$2,716,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$77,500	$0	$0	$77,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	$2,294,700	$0	$0	$2,294,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$192,100	$0	$0	$192,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$152,300	$0	$0	$152,300
TOTAL				**32**	**$19,990,100**	**$0**	**$0**	**$19,990,100**

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO	**11/09/2024**		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 6554236	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	22/07/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ANTIOQUIA CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL AN	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-005-912710
CONTRATISTA	SERVICIOS SÉPTICOS E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	**NIT**	901.176.522-7
OBJETO:	5_9127_672 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL POZO SÉPTICO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMPA DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA 2024.		
REPRESENTANTE LEGAL	EDWARD MANUEL HERNANDEZ VALENCIA		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES**		
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	ANTIOQUIA	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-005-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	ANTIOQUIA CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL ANTIOQUIA	**ESTADO DE TENENCIA**	
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE		**CIUDAD**	El Bagre Antioquia
ORDENADOR DEL GASTO	JAIRO LEÓN JIMENEZ ZAPATA	**CARGO**	Subdirector E
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO		**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	NO
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL	**CONTRATO No**	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
SUPERVISIÓN SENA	LINEY MARIA GAVIRIA BARRIOS	**APOYO SUPERVISIÓN**	YESICA PAOLA ZAPATA RIVAS
FECHA DE INICIO	24/07/2024	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	13/12/2024

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA		CONCEPTO
NA	NA	NA	NA

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				PORCENTAJE (%)	VALOR	
LAVADO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	6.200.000,00	1.178.000,00	7.378.000,00	50%	3.689.000,00	3.689.000,00
MANTENIMIENTO TRAMPAGRASA (PREVENTIVO)	4.000.000,00	760.000,00	4.760.000,00	50%	2.380.000,00	2.380.000,00
MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTOBLE.	5.600.000,00	1.064.000,00	6.664.000,00	50%	3.332.000,00	3.332.000,00
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**15.800.000**	**3.002.000**	**18.802.000,00**		**VALOR TOTAL ANTICIPO**	**9.401.000,00**

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PORCENTAJE (%)	VALOR	TOTAL ANTICIPO
NA	NA	NA	-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	-	-	-	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		**9.401.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**18.802.000,00**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**			**3.002.000,00**	**VR TOTAL ANTICIPO**	**9.401.000,00**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA			**15.800.000,00**		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			¿INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION?		NO
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M²**
148924	22/07/2024	18.802.000,00			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	50
PAGO No.	**1**	**VALOR SIN IVA**	7.900.000,00	**% AVANCE EJECUCION DE OBRA**	50
		VALOR DEL IVA	1.501.000,00	**% AMORTIZADO**	0
FACTURA No.	**No. FEV 185**	**VALOR TOTAL FACTURA**	9.401.000,00	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	0,0%
TIPO DE PAGO	**PARCIAL**	**AMORTIZACIÓN**		**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	100,0%
FECHA FACTURA	**24/08/2024**	**VALOR NETO A PAGAR**	**9.401.000,00**	**% AVANCE EJECUCION FINANCIERA**	50%
CONCEPTO DEL PAGO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	511115

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

¿COMPONENTE NUEVO?	NO	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	SI	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	SI
¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	NO	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	12	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	9/09/2024
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	SI	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M²	No Aplica

CONSTRUCCIONES NUEVAS O NUEVOS COMPONENTES

NOMBRE COMPONENTE	ÁREA m2	VALOR SIN IVA DE CONSTRUCCIONES, ADICIÓN O MEJORA A COMPONENTE	IVA	VALOR EDIFICACION O ELEMENTO CONSTRUIDO
No Aplica	No Aplica	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

HISTÓRICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NETO PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR
		50,00%		$ 0,00	$ 9.401.000,00
				$ 0,00	$ 9.401.000,00
				$ 0,00	$ 9.401.000,00
				$ 0,00	$ 9.401.000,00
				$ 0,00	$ 9.401.000,00
TOTAL PAGADO	**0,00**	**50,00%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 9.401.000,00**

PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
MANTENIMIENTO	$ 9.401.000,00		$ 0,00	**Primer Pago correspondiente al 50%**
TOTAL EJECUTADO	**$ 9.401.000,00**	**50%**	**$ 0,00**	

CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
-	$1.501.000,00	$ 7.900.000,00	$9.401.000,00	148924		
TOTAL PAGADO	**$1.501.000,00**	**$ 7.900.000,00**	**$9.401.000,00**			

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
NA	NA		

OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS:	Liney Gaviria Barrios	Yesica Zapata	
SUPERVISOR (NOMBRE)	**LINEY MARIA GAVIRIA BARRIOS**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	**YESICA PAOLA ZAPATA RIVAS**
CEDULA DE CIUDADANIA	**1066722169**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**1040503056**