FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El suscrito ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ, actuando en calidad de Representante Legal del proponente AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S. con NIT: 900749299-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Adjunto carta certificación de exoneración de parafiscales SENA e ICBF

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 10 días del mes de septiembre de 2024, en Bogotá D.C.

Se firma por representante legal por no estar obligados a tener Refisor fiscal.

Firma Representante Legal
Oscar Mauricio pascagaza Pérez
C.C. No.79.584.076

CERTIFICACIÓN EXONERACIÓN DE PAGO SENA E ICBF LEY 1819 DE 2016 ART 114-1 ET.

Por medio del presente documento, certifico que, la empresa **AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S**, con NIT 900.749.299-5, se acogió a la exoneración del pago de SENA e ICBF, ya que cumple con los lineamientos establecidos en la norma de la referencia.

Es una sociedad declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sus trabajadores devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide a petición del interesado en la ciudad de Bogotá, a los 10 días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ

C.C. 79.584.076

REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICACIÓN ARTÍCULO 3 Y 5 DEL DECRETO 332 DE 2020

Yo Óscar Mauricio Pascagaza Pérez en calidad de Representante legal de Automatización y Mantenimiento de equipos S.A.S. certifico qué: De conformidad con lo establecido en ARTÍCULO 3 y 5 del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que teniendo en cuenta que en el mercado laboral no se encuentra personal femenino para la reparación y mantenimiento de lavadoras domésticas e industriales, según consulta realizada con la agencia pública de empleo del SENA, sin embargo en labores administrativas y conexas a la ejecución del contrato, de manera externa se cuenta con 3 mujeres en las áreas de contabilidad, área administrativa y comercial de manera remota e independiente.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva, el 10 de septiembre de 2024

Cordialmente,

Óscar Mauricio Pascagaza
Representante Legal.

CERTIFICADO DE PAGO DE NOMINA.

Yo Óscar Mauricio Pascagaza Pérez identificado con C.C. 79.584.076 de Bogotá en condición de representante legal de AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE QUIPOS S.A.S., con NIT. 900749299-5, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico que a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto de los pagos de nómina y de las cuentas de cobro de los contratistas (personal por prestación de servicios).

Se firma en Bogotá D.C., a los (10) días del mes de septiembre de 2024

Óscar Mauricio Pascagaza

Representante Legal.

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS
NIT 900.749.299-5
Carrera 34 # 27 - 14 Sur
Tel: 3125228287
Bogotá - Colombia
automatizacionymantenimientos@gmail.com

Factura de venta electrónica
No. FEV 103

Señores	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 7 # 32 22	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2024, 18:05
Expedición	18/09/2024, 18:05
Vencimiento	18/10/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONSOLIDADO 4 SERVICIOS AGOSTO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DOMESTICAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE.	1.00	12,793,000.00	2,430,670.00	15,223,670.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince millones doscientos veintitres mil seiscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-18 por $ 15,223,670.00

Observaciones:

Total Bruto	12,793,000.00
IVA 19%	2,430,670.00
Total a Pagar	15,223,670.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764065424442 aprobado en 20240211 prefijo FEV desde el número 84 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: a2bf25e3d16dd2596c2e02b2a553380f06ab44f6cd7135402baca898b866eaf35bf8b52ee0abd8e578f28a82b3f77fa7

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764065424442

(415)7707212489984(8020) 001876406542444 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900749299	5				

11. Razón social
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CR 34 27 14 SUR P 1

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-02-12 / 05:06:20 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PASCAGAZA PEREZ OSCAR MAURICIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79584076 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS

997. Fecha formalización 2024-02-12 17:06:20

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764065424442

(415)7707212489984(8020) 001876406542444 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900749299	5				

11. Razón social

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS CR 34 27 14 SUR P 1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	84	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900749299-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.	Carrera 34 No. 27 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	80154121	$325.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.600				13.600	0	0	13.600			136	13.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	0	0	52.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.000
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	13.600	13.600
CCF	1	52.000	52.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	325.600	325.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	900749299-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.		Carrera 34 No. 27 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	D – Lev 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	80154121	$325.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	79584076	PASCAGAZA PEREZ OSCAR MAURICIO	1	0			S																			25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900749299-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.	Carrera 34 No. 27 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	Y	11/09/2024	80178307	$922.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	27.100	0		0		0	0	0	0	27.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	189.600	0		0		0	0	0	0	189.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	242.700	0	0	0	0	0	0		242.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	242.700	0	0	0	0	0	0		242.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.800				31.800	0	0	31.800			318	31.800	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	26.000	0	0	26.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	379.200	379.200
Pensión	2	485.400	485.400
Riesgos Laborales	1	31.800	31.800
CCF	1	26.000	26.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	922.400	922.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900749299-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.		Carrera 34 No. 27 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	Y	11/09/2024	80178307	$922.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79382667	PASCAGAZA PEREZ LUIS HERNANDO	59	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0
2	CC	79378835	SUAREZ GONZALEZ DANIEL FRANCISCO	59	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	2	13.600		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	79714456	TUNJO COBOS ERNESTO	59	0			N	X	X															230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS017	216.667	27.100	14-23	216.667	2	2.300		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	79877154	BELTRAN HERNANDEZ MILTON HERNANDO	59	0			N	X	X															25-14	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS002	216.667	27.100	14-23	216.667	2	2.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá D.C. septiembre 10 de 2024.

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
Subdirección de contratación.
Marcos Miguel González Vollmuth
Apoyo a la Supervisor del contrato.
Bogotá D.C

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6703-2024

De acuerdo a lo establecido en los estudios previos del contrato de mínima cuantía 6703-2024 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DOMESTICAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE", con un valor de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 123.528.000, con las siguientes características.

EVENTO	NÚMERO	VALOR	FECHA	PLAZO
SUSCRIPCIÓN	6703-2024	$123.528.000	22-03-2024	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO.

El valor del contrato se ha ejecutado de manera parcial de acuerdo con el número de servicios y unidades operativas asignadas de la siguiente manera:

1. **RELACIÓN DE UNIDADES Y SERVICIOS SOLICITADOS Y EJECUTADOS**

ASIGNACIÓN	SERVICIOS SOLICITADOS	SERVICIOS EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	SERVICIOS EN PROCESO	TIPO DE SERVICIO
ABRIL - AGOSTO	194	161	82,9	4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se han ejecutado 32 servicios en 22 unidades operativas varias de ellas ya habían sido atendidas en meses anteriores pero volvieron a presentar fallas, solicitudes que se han clasificado como garantias pero se ha evidenciado que los equipos están en buen estado y que la falla se ha presentado por fallas de uso la mayoría de las veces porque se cambia de operaria y el trato o conocimiento del manejo no es homogéneo y en muchos casos se desconoce, principalmente el de la cantidad de prendas que se debe poner en la lavadora, lo que causa que se excedan y generen un sobre-esfuerzo de las máquinas. también se han presentado daños eléctricoso causados por mal estado de las instalaciones eléctricas . Otro caso frecuente que se sigue presentando a pesar de las indicaciones es el lavado de almohadas y muñecos de peluche los cuales cuando tienen aperturas en las costuras o el cocido es frágil, sueltan una gran cantidad de relleno y motas que van a parar a las bombas de vaciado dañandolas de manera irreversible, Para eso se recomienda como se les ha indicado a los operarios y coordinadores que por favor usen mallas de lavado que evitan en gran forma el desprendimiento de este material. otro caso frecuente es el sobre esfuerzo en las puertas o tapas de las lavadoras a generado daño en los sensores e interruptores de puertas. . Todos los equipos intervenidos se han podido reparar y ninguno se ha dado de baja.



En El Jardín Santa Rosa de Lima por ejemplo fue necesaria una segunda visita donde se reemplazó la bomba de vaciado debido a que ingresaron fibras que causaron que esta se quemara y dejara de centrifugar



En Camilo torres, otra Unidad Reincidente fue necesario cambiar la tina completa porque por el exceso de esfuerzo, terminó por romperse



En el Jardín el Carmen y Tunjuelito fue necesario traer electricidad de un punto diferente ya que las tomas de corriente estaban en muy mal estado y caudaban daño a las lavadoras, tiempo que se toma el técnico para encontrar el daño y encontrar una solución aunque la lavadora esté en buen estado de funcionamiento



Jairo Anibal Niño donde fue necesario reemplazar motor y bomba de vaciado por daño total. Otro centro reincidente












En otra de las lavadoras de el Jardín el Carmen se encuentra que el daño eléctrico causa daño en el cableado en varios puntos de la lavadora por lo que se hace necesario reemplazar para volver a dejarla en funcionamiento. Lo mismo que en el Jardin JJ Rondón alto de la cruz



Otros de los cambios frecuentes son los de presostato e interruptor de puerta, como es el caso de la CURNN donde juntas máquinas sufrieron por exceso de trabajo



2. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

El valor total del contrato es de $123.528.000 de los cuales se ha ejecutado un 64,40% como muestra la tabla siguiente.

CONSOLIDADO	FECHA	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA
1	10/06/2024	$ 31.756.340,00	25,71%	19/06/2024	FEV-93
2	10/07/2024	$ 18.879.350,00	40,99%	19/07/2024	FEV-95
3	10/08/2024	$ 13.694.520,00	52,08%	12/08/2024	FEV-102
4	10/09/2024	$ 15.223.670,00	64,40%	12/09/2024	FEV-103
	TOTAL	**$ 79.553.880,00**			

3. SITUACIONES TÉCNICAS RELEVANTES DEL PROCESO

Se han solicitado visitas por garantia en los Centro de Protección Camilo Torres, Tunjuelito, El Carmen, Jairo Anibal Niño las cuales se atendieron dando como resultado que los daños se han causado en elementos diferentes a los reparados o cambiados y en los otros casos los aparatos se encontraban en condiciones optimas pero estaban siendo mal operados y en dos casos especificod detallados anteriormente se encontraron daños en el suministro eléctrico

Anexo 1: Consolidado de servicios relacionados por equipo y prestación de servicio.

Anexo 2: Archivos PDF con los reportes de servicio

Cordialmente,

Óscar Mauricio Pascagaza
Representante Legal.

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L032	FECHA	12-abr-24	INVENTARIO	2182846		
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X	CÓDIGO SDIS	405		
CLIENTE	J.I. GRAN YOMASA (EL HOGAR DE M	LOCALIDAD	USME				
DIRECCIÓN / BARRIO	Calle 82 Sur No. 3A-13, Barrio: Gran Yomasa						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1.	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Switch de puerta
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Se encontró dañada la lavadora se reparo se entrega funcionando bie Equipo
Demasiado sucio .se encuentra toma corriente suelta se comenta al Coordinadora para su reparación

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Yury Astrid Monroy Páez	
Documento	79.378.835	Documento	
		Tel /Celular	3118690104
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L033	FECHA	16-may-24	INVENTARIO	2180591		
MARCA	CENTRALES	Lavadora	X	Secadora		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X	CÓDIGO SDIS	395		
CLIENTE	J.I. SERRANIAS MI SENDA	LOCALIDAD	USME				
DIRECCIÓN / BARRIO	Diagonal 96 G Sur N.º 2A 67 Este, Barrio: Serranías (UPZ Comuneros)						

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
2	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1 más 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total	1	Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña 1
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Se evidencia que la toma corriente está suelta se hablo con la condenatoria para respectivo arreglo se encuentra la lavadora en buen estado

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Daniel Francisco Suarez G		Cindy Dayana Acosta Morales	
Documento	79.378.835	Documento	
		Tel /Celular	304 6398239
Firma		Firma	

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L082	FECHA	09-ago-2024			INVENTARIO	2177443
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	DCA17385XBB0.
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	1434
CLIENTE:	DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL-LOURDES M					LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN:	CALLE 8 SUR No 8B 26					BARRIO:	

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma	1	Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1 más 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Ginny Daghna Shaik Martinez: Tel: 3222810192

FALLA REPORTADA: MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN ANTIGUA: TELÉFONO FIJO:

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Sara milena fonseca
Documento 79.378.835	Documento 52367504
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L110	FECHA	15-ago-2024			INVENTARIO	2123218
MARCA	HACEB	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	W67E002M0660
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	J I LAS FLORES					LOCALIDAD:	USME
DIRECCIÓN:	89 sur - 39 Nueva (Carrera 12 H # 89 sur-32 Antigua)					BARRIO:	

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Sandra Milena Rengifo: Tel: 3204469304

FALLA REPORTADA: Requiere mantenimiento correctivo, no termina los ciclos, se apaga

DIRECCIÓN ANTIGUA: TELÉFONO FIJO:

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Sandra rengifo
Documento 79.378.835	Documento 35602434
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L124	FECHA	13-ago-2024			INVENTARIO	2116697
MARCA	WHIRLPOOL	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	S/CR1239793
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	1829
CLIENTE:	J I LA FISCALA					LOCALIDAD:	USME
DIRECCIÓN:	Calle 64 Sur # 2 - 14 Este Barrio: La Fiscala					BARRIO:	

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
1	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1 mas 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)	1 ×4	Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Isabel Cano Ballen: Tel: 3118830600

FALLA REPORTADA: Se requiere mantenimiento

DIRECCIÓN ANTIGUA: TELÉFONO FIJO:

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Nelly gonzalez
Documento 79.378.835	Documento 52743004
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L138	FECHA	14-ago-2024			INVENTARIO	2183140
MARCA	Centrales	LAVADORA	X	SECADORA	X	MODELO	WD 20
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	1863
CLIENTE:	CPI SEMILLAS AMBIKA PIJAO					LOCALIDAD:	USME
DIRECCIÓN:	Carrera 8D #81-36 Sur					BARRIO:	GRAN YOMASA

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1 más 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Hermencia Tique Juanias: Tel: 3213817153

FALLA REPORTADA: no está centrifugando, presenta ruido extraño

DIRECCIÓN ANTIGUA: TELÉFONO FIJO:

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Karina quesada
Documento 79.378.835	Documento 1022980979
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L156	FECHA	16-ago-24			INVENTARIO	2197941
MARCA	LG 503KWSBO4262	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	503KWSBO4262
SERVICIO PREVENTIVO				SERVICIO CORRECTIVO	X	CÓDIGO SDIS	2179
CLIENTE:	122125-JARDIN INFANTIL-CARTAGENA DE INDIAS			LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR		
DIRECCIÓN:	CALLE 70 SUR 56-04			BARRIO:	CARTAGENA		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
1	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
1	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Edna Rocio Garzon Sanchez: Tel: 3192657956

FALLA REPORTADA: NO FUNCIONA SE REINICIA

DIRECCIÓN ANTIGUA: CALLE 70 SUR 56-04 TELÉFONO FIJO: 3192657956

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Anderson bonilla
Documento 79.378.835	Documento 1006147828
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L160	FECHA	16-ago-2024			INVENTARIO	2180259
MARCA	HACEB	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	APIANI AP620PL.
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	2191
CLIENTE:	J. I. LA IGUALDAD			LOCALIDAD:	KENNEDY		
DIRECCIÓN:	Calle 2 # 68A- 80			BARRIO:	LA IGUALDAD		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador	1	Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
		1	Switch de puerta
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Filemon Malagon Poveda: Tel: 3508915237

FALLA REPORTADA: solicitud de mantenimiento de lavadora marca HACEB del Ji La igualdad PI 2180259

DIRECCIÓN ANTIGUA: CL 2 68 B 08 TELÉFONO FIJO: 601 4117349

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Yully Andrea Rodriguez
Documento 79.378.835	Documento 1024489590
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L162	FECHA	20/agosto/2024			INVENTARIO	2207684
MARCA	LG	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	35 LIBRAS
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	2211
CLIENTE:	JARDIN INFANTIL-TIBANICA					LOCALIDAD:	BOSA
DIRECCIÓN:	KRA 89 A 56 18 SUR					BARRIO:	CASA NUEVA

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
1	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Sandra Milena Poveda Romero: Tel: 3174093395

FALLA REPORTADA: NO CENTRIFUGA

DIRECCIÓN ANTIGUA: KR 89 A 56 18 SUR TELÉFONO FIJO: 601 7241910

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Oiga Lucía castro torres
Documento 79.378.835	Documento 65740287
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración, Gasodomésticos,
Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L168	FECHA	30-ago-24			INVENTARIO	2194525
MARCA	LG	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	WD1873RDS
SERVICIO PREVENTIVO			SERVICIO CORRECTIVO		X	CÓDIGO SDIS	2156
CLIENTE:	J. I. NOCTURNO-CALIXTO TORRES			LOCALIDAD:	PUENTE ARANDA		
DIRECCIÓN:	CRA. 65 # 4-17			BARRIO:	TRINIDAD GALÁN		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V	1	Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: NATALY MALUCHE AGUILERA: Tel: 3124557431

FALLA REPORTADA: NO LAVA NI EXPRIME

DIRECCIÓN ANTIGUA: CRA. 65 # 4-17 TELÉFONO FIJO: 3124557431

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Lorena caceres sandobal
Documento 79.378.835	Documento 1073166396
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L169	FECHA	28-ago-2024			INVENTARIO	2169382
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	2134
CLIENTE:	J I TUNJUELITO					LOCALIDAD:	TUNJUELITO
DIRECCIÓN:	CL 58a -12a-25					BARRIO:	TUNJUELITO

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma	1	Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1 más 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
1	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1.	Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Angela Maria Bernal Robles: Tel: 3134881442

FALLA REPORTADA: Se solicita servicio de mantenimiento correctivo para lavadora fallas en centri

DIRECCIÓN ANTIGUA: CL 58 A SUR 12 B 19 TELÉFONO FIJO: 601 7783140

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Yurany linares
Documento 79.378.835	Documento 52754565
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración, Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L170	FECHA	1-ago-24			INVENTARIO	2194577
MARCA	HACEB	LAVADORA	X	SECADORA	X	MODELO	W67E002M0521
SERVICIO PREVENTIVO			SERVICIO CORRECTIVO		X	CÓDIGO SDIS	2155
CLIENTE:	JI TRINIDAD GALAN			LOCALIDAD:	PUENTE ARANDA		
DIRECCIÓN:	calle 4 b # 59 80			BARRIO:	TRINIDAD GALÁN		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor	1	Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Paola Andrea Rincon G?mez: Tel: 2003315

FALLA REPORTADA: Solicitud de revision de lavadora

DIRECCIÓN ANTIGUA: calle 4 b # 59 80 TELÉFONO FIJO: 2003315

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Angela Rodriguez
Documento 79.378.835	Documento 52717283
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración, Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L171	FECHA	1-ago-24			INVENTARIO	2123198
MARCA	HACEB	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	W67E002M0521
SERVICIO PREVENTIVO			SERVICIO CORRECTIVO		X	CÓDIGO SDIS	2155
CLIENTE:	JI TRINIDAD GALAN			LOCALIDAD:	PUENTE ARANDA		
DIRECCIÓN:	calle 4 b # 59 80			BARRIO:	TRINIDAD GALÁN		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña	1	Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Paola Andrea Rincon G?mez: Tel: 2003315

FALLA REPORTADA: Solicitud de revision de lavadora

DIRECCIÓN ANTIGUA: calle 4 b # 59 80 TELÉFONO FIJO: 2003315

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Mira Jamaica
Documento 79.378.835	Documento 1031126410
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración, Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L174	FECHA	25-ago-24			INVENTARIO	2194546
MARCA	LG 33 LBS	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	402KWMK2V115
SERVICIO PREVENTIVO			SERVICIO CORRECTIVO		X	CÓDIGO SDIS	2086
CLIENTE:	J. I. BOCHICA MAYRA BARAHONA RODRIGUEZ			LOCALIDAD:	PUENTE ARANDA		
DIRECCIÓN:	CALLE. 1 ABIS N 35-20			BARRIO:	SANTA CATALINA		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador	1	Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña	1	Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)	1	Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Paola Andrea Rincon Gómez: Tel: 3112518377

FALLA REPORTADA: SE SALE EL AGUA POR DEBAJO DE LA LAVADORA AL MOMENTO DEL CENTRIFUGADO.

DIRECCIÓN ANTIGUA: CALLE. 1 ABIS N 35-20 TELÉFONO FIJO: 3112518377

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Alexsandra osma
Documento 79.378.835	Documento 1012403682
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración, Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L175	FECHA	8-ago-24			INVENTARIO	2172125
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	LCF19385XBB
SERVICIO PREVENTIVO			SERVICIO CORRECTIVO		X	CÓDIGO SDIS	2080
CLIENTE:	J. I. NOCTURNO-CALIXTO TORRES			LOCALIDAD:	PUENTE ARANDA		
DIRECCIÓN:	CRA. 65 # 4-17			BARRIO:	PRADERA		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma	1	Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1mas1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
1	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: NATALY MALUCHE AGUILERA: Tel: 3124557431

FALLA REPORTADA: LA LAVADORA PRENDE PERO NO FUNCIONA

DIRECCIÓN ANTIGUA: CRA. 65 # 4-17 TELÉFONO FIJO: 3124557431

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Lorena caceres sandobal
Documento 79.378.835	Documento 1073166396
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración, Gasodomésticos,
Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L176	FECHA	8-ago-24			INVENTARIO	2197221
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	LCF19385XBB
SERVICIO PREVENTIVO			SERVICIO CORRECTIVO		X	CÓDIGO SDIS	2080
CLIENTE:	J. I. NOCTURNO-CALIXTO TORRES			LOCALIDAD:	PUENTE ARANDA		
DIRECCIÓN:	CRA. 65 # 4-17			BARRIO:	PRADERA		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma	1	Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1mas1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
1	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf	1	Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: NATALY MALUCHE AGUILERA: Tel: 3124557431

FALLA REPORTADA: LA LAVADORA PRENDE PERO NO FUNCIONA

DIRECCIÓN ANTIGUA: CRA. 65 # 4-17 TELÉFONO FIJO: 3124557431

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Lorena caceres sandobal
Documento 79.378.835	Documento 1073166396
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L179	FECHA	27-ago-24			INVENTARIO	2232622
MARCA	LG	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	LG WD 20
SERVICIO PREVENTIVO			SERVICIO CORRECTIVO		X	CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	171-JARDIN INFANTIL-EL CARMEN			LOCALIDAD:	TUNJUELITO		
DIRECCIÓN:	CR 28 # 48 A - 17 SUR			BARRIO:	EL CARMEN		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor	1	Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
1	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Se evidencia problemas de voltaje en las tomas corrientes ya que se produjo un corto en la Lavadora quemando el cableado. Se habló con la coordinadora para su respectivo arreglo no es GRANTIA

SOLICITADO POR: Angela Maria Bernal Robles: Tel: 3127817015

FALLA REPORTADA: Volvio a dejar de funcionar

DIRECCIÓN ANTIGUA: CR 28 # 48 A - 17 SUR TELÉFONO FIJO: 3127817015

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Mirian peña
Documento 79.378.835	Documento 53892303
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L180	FECHA	27-ago-24			INVENTARIO	2169381
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO			SERVICIO CORRECTIVO	X		CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	171-JARDIN INFANTIL-EL CARMEN			LOCALIDAD:	TUNJUELITO		
DIRECCIÓN:	CR 28 # 48 A - 17 SUR			BARRIO:	EL CARMEN		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Se reviso lavadora encontrándose bien se hicieron pruebas lavado y centrifugado bien se evidencia

Problemas de voltaje en las tomas corrientes se hablo con la coordinadora para su respectivo arreglO .NO ES GRANTIA

SOLICITADO POR: Angela Maria Bernal Robles: Tel: 3127817015

FALLA REPORTADA: Volvio a dejar de funcionar

DIRECCIÓN ANTIGUA: CR 28 # 48 A - 17 SUR TELÉFONO FIJO: 3127817015

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Mirian peña
Documento 79.378.835	Documento 53892303
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L181	FECHA	27-ago-24			INVENTARIO	2169382
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO			SERVICIO CORRECTIVO		X	CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	176-JARDIN INFANTIL-TUNJUELITO			LOCALIDAD:	TUNJUELITO		
DIRECCIÓN:	CL 58a -12a-25			BARRIO:	TUNJUELITO		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Se reviso lavadora y se hicieron las pruebas de lavado y centrifugado encontrando bien la Lavadora se recomienda ajustar las toma corriente se habló con la coordinadora para su respectivo arreglo No es GRANTIA

SOLICITADO POR: Angela Maria Bernal Robles: Tel: 3134881442

FALLA REPORTADA: Volvio a dejar de funcionar

DIRECCIÓN ANTIGUA: CL 58a -12a-25 TELÉFONO FIJO: 3134881442

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Yurany linares
Documento 79.378.835	Documento 52754565
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L183	FECHA	27-ago-24			INVENTARIO	2197190
MARCA	Centrales	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	LCF19385XBB
SERVICIO PREVENTIVO			SERVICIO CORRECTIVO	X		CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	75-JARDIN INFANTIL-CIUDAD DE BOGOTA			LOCALIDAD:	KENNEDY		
DIRECCIÓN:	CRA 80 43 43 SUR			BARRIO:	CIUDAD DE BOGOTÁ		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
1	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1 mas 1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		Tornillo eje de caña
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Filemon Malagon Poveda: Tel: 3013533331

FALLA REPORTADA: solicitud de mantenimiento de lavadora marca haceb del JI ciudad de Bogota

DIRECCIÓN ANTIGUA: CRA 80 43 43 SUR TELÉFONO FIJO: 3013533331

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Daniel Francisco Suárez G	Maria sori arena ibarra
Documento 79.378.835	Documento 31970210
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L002	FECHA	29-ago-24			INVENTARIO	2164908
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO	X	SERVICIO CORRECTIVO				CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	NOGAL DE LA ESPERANZA			LOCALIDAD:	BARRIOS UNIDOS		
DIRECCIÓN:	Calle 72 N. 52 - 18			BARRIO:	DOCE DE OCTUBRE		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
1	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma	1	Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Yansy del Rosario Gonzalez Fajardo: Tel: 3505664430

FALLA REPORTADA: FUGA DE AGUA Y NO LAVA

DIRECCIÓN ANTIGUA: Calle 72 N. 52 - 18 TELÉFONO FIJO: 3505664430

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	Yansy del Rosario Gonzalez Fajardo
Documento 79.382.667	Documento Claudia varón 52795214
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L153	FECHA	9-ago-24			INVENTARIO	2180369
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	1642
CLIENTE:	122081-JARDIN INFANTIL-COMUNEROS NORTE			LOCALIDAD:	SUBA		
DIRECCIÓN:	CL 140 # 111B-30			BARRIO:	COMPARTIR 1		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión	1	Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Ruth Judith Puerto Gutierrez: Tel: 3212094896

FALLA REPORTADA: NO DESBLOQUEA PUERTA Y REPITE LLENADO

DIRECCIÓN ANTIGUA: CARRERA 136 C 152 F 44 /COMPARTIR 1 TELÉFONO FIJO: 3214986956

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	Alexandra Bello
Documento 79.382.667	Documento 1015395397
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

FECHA	12-AGO-2024			INVENTARIO	2177464
MARCA	Centrales	Lavadora [X]	Secadora [ ]	MODELO	
SERVICIO PREVENTIVO [ ]		SERVICIO CORRECTIVO [X]		ORDEN #	L158
CLIENTE	Jl Santa Rosa de Lima		DIRECCIÓN	Calle 1D 6 03 Este	

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

Cant	REPUESTO	Cant	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

Cant	REPUESTOS GENERALES	Cant	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES : :

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Pérez	Liliana Chacón Muñoz
Documento 79382667	Documento 28262766
	Tel /Celular 3203943507
Firma	Firma

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	LG161	FECHA	12-AGO-2024			INVENTARIO	2228575
MARCA	LAVADORA ELECTROLU	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	EW1B16D3CGPW
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	CP JAIRO ANIBAL NIÑO					LOCALIDAD:	ENGATIVÁ
DIRECCIÓN:	CALLE 52 A 71 20					BARRIO:	NORMANDÍA

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.	1	Motor principal
1	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa	1	Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total	1	Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: COORDINADORA: Tel: 3152867742

FALLA REPORTADA: PIERDE FUERZA DEJA MAL LAVADA LA ROPA

DIRECCIÓN ANTIGUA: CALLE 52 A 71 20 TELÉFONO FIJO: 3157501204

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	Paola Baquero
Documento 79.382.667	Documento 1069715191
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L164	FECHA	15-ago-24			INVENTARIO	2228588
MARCA	MABE AQUA	LAVADORA	X	SECADORA	X	MODELO	MCL1740GSBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	Centro Proteger Camilo Torres			LOCALIDAD:	ENGATIVA		
DIRECCIÓN:	Cra 73 bis 48 33			BARRIO:	NORMANDÍA		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor	1	Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas	1	Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador	1	Válvula entrada de gas
	Fusible térmico	1	Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: INÉS FIGUEROA BERMEO: Tel: 3112047978

FALLA REPORTADA: Requiere Mantenimeinto correctivo, presenta fallas

DIRECCIÓN ANTIGUA: Cra 73 bis 48 33 TELÉFONO FIJO: 3112047978

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	INÉS FIGUEROA BERMEO
Documento 79.382.667	Documento 55066906
Firma	Inés F.B.
	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L165	FECHA	15-ago-24			INVENTARIO	2228587
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	LCF19385XBB
SERVICIO PREVENTIVO	X	SERVICIO CORRECTIVO				CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	Centro Proteger Camilo Torres			LOCALIDAD:	ENGATIVA		
DIRECCIÓN:	Cra 73 bis 48 33			BARRIO:	NORMANDÍA		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
1	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: INÉS FIGUEROA BERMEO: Tel: 3112047978

FALLA REPORTADA: Requiere Mantenimeinto correctivo, presenta fallas

DIRECCIÓN ANTIGUA: Cra 73 bis 48 33 TELÉFONO FIJO: 3112047978

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	INÉS FIGUEROA BERMEO
Documento 79.382.667	Documento 55066906
Firma	Inés F.B.
	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L177	FECHA	22-ago-24			INVENTARIO	2199461
MARCA	ELECTROLUX	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	EW1A 16F-30SW
SERVICIO PREVENTIVO				SERVICIO CORRECTIVO	X	CÓDIGO SDIS	2286
CLIENTE:	JI JJ RONDÓN ALTO DE LA CRUZ			LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR		
DIRECCIÓN:	TV 22 # 68 K 22 SUR			BARRIO:	JJ RONDON		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
1	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: Edna Rocio Garzon Sanchez: Tel: 3004517175

FALLA REPORTADA: MTO CORRECTIVO

DIRECCIÓN ANTIGUA: TV 22 # 68 K 22 SUR TELÉFONO FIJO: 3004517175

TÉCNICO		RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA	
Luis Hernando Pascagaza Perez		Diana Marcela Alzate	
Documento	79.382.667	Documento	1032402254
	Firma		Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L178	FECHA	18-ago-24			INVENTARIO	2237183
MARCA	LAVANTI	LAVADORA	X	SECADORA	X	MODELO	STGNXASP116TW01
SERVICIO PREVENTIVO	X	SERVICIO CORRECTIVO				CÓDIGO SDIS	2260
CLIENTE:	JI MANITAS			LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR		
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 L 70 I SUR 15			BARRIO:	MANITAS		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa	1	Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: ALBA CASTIBLANCO: Tel: 3204487438

FALLA REPORTADA: MTO PREVENTIVO

DIRECCIÓN ANTIGUA: CARRERA 18 L 70 I SUR 15 TELÉFONO FIJO: 3204487438

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	ALBA CASTIBLANCO
Documento 79.382.667	Documento 51889830
Firma	Firma

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L185	FECHA	26-ago-24			INVENTARIO	2228601
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	LCF19385XBB
SERVICIO PREVENTIVO	X	SERVICIO CORRECTIVO				CÓDIGO SDIS	0
CLIENTE:	CP CURNN					LOCALIDAD:	MARTIRES
DIRECCIÓN:	CALLE 1 # 24C 10					BARRIO:	MARTIRES

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión	1	Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: DANIEL FELIPE BULLA RODRIGUEZ: Tel: 3057953778

FALLA REPORTADA: INTERRUMPE EL CICLO

DIRECCIÓN ANTIGUA: CALLE 1 # 24C 10 TELÉFONO FIJO: 3057953778

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	DANIEL FELIPE BULLA RODRIGUEZ
Documento 79.382.667	Documento 55066906
Firma	

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L186	FECHA	26-ago-24			INVENTARIO	2228602
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	LCF19385XBB
SERVICIO PREVENTIVO	X	SERVICIO CORRECTIVO				CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	CP CURNN					LOCALIDAD:	MARTIRES
DIRECCIÓN:	CALLE 1 # 24C 10					BARRIO:	MARTIRES

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión	1	Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: DANIEL FELIPE BULLA RODRIGUEZ: Tel: 3057953778

FALLA REPORTADA: INTERRUMPE EL CICLO

DIRECCIÓN ANTIGUA: CALLE 1 # 24C 10 TELÉFONO FIJO: 3057953778

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	DANIEL FELIPE BULLA RODRIGUEZ
Documento 79.382.667	Documento
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L187	FECHA	28-ago-24			INVENTARIO	2164965
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO	X	SERVICIO CORRECTIVO				CÓDIGO SDIS	2341
CLIENTE:	NOGAL DE LA ESPERANZA			LOCALIDAD:	BARRIOS UNIDOS		
DIRECCIÓN:	Calle 72 N. 52 - 18			BARRIO:	DOCE DE OCTUBRE		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión	1	Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina		Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña		Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas	1	Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf	1	Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
1	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES: Cambiar llave de entrada de agua y fumigar para cucarachas

SOLICITADO POR: Yansy del Rosario Gonzalez Fajardo: Tel: 3505664430

FALLA REPORTADA: No esta funcionando en los ciclos adecuadamente . Requiere mantenimiento general

DIRECCIÓN ANTIGUA: Calle 72 N. 52 - 18 TELÉFONO FIJO: 3505664430

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	Yansy del Rosario Gonzalez Fajardo
Documento 79.382.667	Documento Claudia varón 52795214
Firma	Firma

Automatización Industrial y Mantenimiento de Equipos
Mecánicos, Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos Refrigeración,
Gasodomésticos, Redes Industriales
Energías alternativas

automaneq@gmail.com - automatizacionymantenimeintos@gmail.com

ORDEN #	L188	FECHA	29-ago-24			INVENTARIO	2182882
MARCA	CENTRALES	LAVADORA	X	SECADORA		MODELO	DCA17385XBB0
SERVICIO PREVENTIVO		SERVICIO CORRECTIVO	X			CÓDIGO SDIS	CE
CLIENTE:	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS			LOCALIDAD:	ENGATIVA		
DIRECCIÓN:	CRA 69 K No 73 - 90			BARRIO:	LAS FERIAS		

RELACIÓN DE REPUESTOS LAVADORAS Y SECADORAS

CANTIDAD	REPUESTO	CANTIDAD	REPUESTO
	Acople de flotador		Hidroestabilizador
	Actuador de transmisión		Interruptor de puerta
	Agitador		Led
	Arandela de flotador		Lining
	Base Tina	1	Mando del programador.
	Bobinado Motor principal.		Motor principal
	Bomba de agua, o motor de vaciado		Niveladores (por 4)
	Botón de encendido		Panel de Control
	Botones Inicio Pausa		Polea
	Caja de Transmisión		Porta fusible
	Caña	1	Presostato
1	Correa		Programador de ciclos
	Coupling		Resistencia calefactora
	Diafragma		Sello tina
	Drain motor		Sensor de temperatura
1	Electroválvula entrada agua		Tarjeta de control principal
	Empaque de mangueras		Termostato
	Filtro atrapa motas		Tina canasta
	Flauta o Serpentín de gas		Tuerca y arandela
	Flotador		Válvula entrada de gas
	Fusible térmico		Varilla de suspensión

CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES	CANTIDAD	REPUESTOS GENERALES
	Bases de caucho (4 bases de caucho)		Clavija Industrial 15 a 30 Amp
	Cable caucho 2 x 12 - 2 x 14 (metro)		Empaque puerta frontal
	Cable caucho 2 x 16 - 2 x 18 (metro)		Forro Material impermeable
	Cable caucho 3 x 12 - 3 x 14 (metro)		Kit uñas lavadora
	Cable caucho 3 x 18 - 3 x 16 (metro)		Manguera descarga de agua.
	Cableado Interno total		Manguera entrada de agua
	Capacitor marcha 348 A 408 MDF 110V		Micro-switch
	Capacitor arranque 216 mf a 259 mf		Sensor motor velocidad efecto hall
	Capacitor marcha 08 mf a 45 mf		
	Reconstrucción de tablero electrónico de mando		

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR: PAOLA MARTINEZ: Tel: 3006408185

FALLA REPORTADA: NO ENCIENTE LAVADORA

DIRECCIÓN ANTIGUA: CRA 69 K No 73 - 90 TELÉFONO FIJO: 3006408185

TÉCNICO	RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
Luis Hernando Pascagaza Perez	Edna Vélez
Documento 79.382.667	Documento 52309811
Firma	Firma

CERTIFICADO PLASTICOS DE UN SOLO USO

Yo Óscar Mauricio Pascagaza Pérez identificado con C.C. 79.584.076 de Bogotá en condición de representante legal de AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE QUIPOS S.A.S., con NIT. 900749299-5, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico que durante la ejecución del contrato 6703-2024 que tiene por objeto “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DOMESTICAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE.” No requiere ni contempla el embalaje o empaque de elementos para la entrega o depósito.

Se firma en Bogotá D.C., a los (10) días del mes de septiembre de 2024

Óscar Mauricio Pascagaza

Representante Legal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS DOMESTICAS.

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. SDIS-SMC-6703-2024

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DOMÉSTICAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE."

Yo Oscar Mauricio Pascagaza Pérez, identificado con C.C. 79.584.076 expedida en Bogotá en calidad de representante legal de Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S con NIT 900.749.299-5 de la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que, durante la ejecución del contrato, nuestra empresa ha dado cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable.

1. Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente contrato, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS.

Cumplimiento:

Al inicio de la vigencia contractual, la empresa convocó una reunión para dar a conocer las actualizaciones de tres criterios:

Dar a conocer al personal técnico la adjudicación de convenios para el mantenimiento y reparación de equipos con empresas privadas y contratos de mantenimiento con entidades del Estado.

Dar a conocer actualizaciones del Sistema de gestión Ambiental SGA

Socializar con el personal técnico el PIGA que la Secretaría de Integración Social SDIS publicó en su página WEB para el cuidado del medio ambiente.



ACTA DE REUNIONES.

Sistemas de Gestión Ambiental

01-03-2024

Mauricio Rasciguetti

Nombre	Cargo / Empresa	Firma
Diego A. Zapata Garzón	Técnico	
Cris Hernández Rasciguetti S.	Técnico	
Daniel F. Suarez	Técnico	
Mauricio Rasciguetti Perez	Representante Legal	
ERNESTO TUNO	TECNICO	

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida
2. Temas a tratar
3. Dudas e inquietudes
4. Conclusiones
5. Cierre

TEMAS

7. Plan Institucional de Gestion Ambiental implementado por la Secretaria Distrital de Integracion Social SDIS de
7.1 Politicas y Programas
1.2 Que es el PIGA y sus objetivos
1.3 Programas implementados: uso eficiente del agua y energia, gestion de residuos aprovechables, peligrosos y RESPEL, Practicas Sustentables
7.4 Politica Cero Papel

CONCLUSIONES Y/O DECISIONES


Nº	COMPROMISOS / TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO	EJECUTADO
1	Cumplir con lo establecido en el plan Institucional de Gestion Ambiental	Mauricio Rasciguetti	01-04-24	28-03-24

Dirección Bogotá: Carrera 19D # 61A - 70 Sur, Piso 1 Teléfonos: 601 7614688 -
3125228287 automatizacionymantenimientos@gmail.com

2. Presentar los documentos que demuestren la gestión integral de los residuos peligrosos, cuando estos se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la normatividad legal vigente.

Cumplimiento:

A y M certifica que durante la presente ejecución del proceso contractual no se generaron residuos peligrosos, teniendo en cuenta que para el mantenimiento de lavadoras domésticas no se requieren ni se generan sustancias químicas. Los residuos generados son de naturaleza metálica o plástica los cuales son recogidos y almacenados. Este compromiso ambiental se soporta además con la ficha de recepción de repuestos retirados, documento elaborado en las diferentes jornadas de ejecución contractual. En el caso de lavadoras domésticas, se evidencia el almacenamiento de residuos en su mayoría metálicos (Acero), plásticos y eléctricos. Durante lo ejecutado del contrato, únicamente se han remplazado repuestos que al momento suman 102,33 kilos. Los residuos generados están siendo almacenados en la bodega respel, una vez, se reúnan los 200 kilos que exige el gestor ambiental para su recibo, serán entregados para disposición final.



AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S
NIT. 900.749.299-5

Automatización Industrial
Mantenimiento de Equipos Manuales,
Mecánicos,
Electrónicos, Eléctricos y Electromecánicos
Refrigeración - Gasodomésticos
Redes Industriales - Obra civil

VIGENCIA	31/12/2024
VERSIÓN	5
REVISIÓN	13/01/2024
CÓDIGO	FM-RP-SGA

FORMATO DE ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS

FECHA

FECHA INGRESO	NOMBRE RESIDUO	CANTIDAD Unidades de elementos	PESO EN (gr)	ENTREGA	RECIBE	CLASIFICACIÓN	PROYECTO
31-08-24	Partes Plásticas	17	253	Daniel Suárez		Plástico	SDIS 6703-24
31-08-24	Partes Electricas	7	175	Daniel Suárez		30801	SDIS 6703-24
31-08-24	Metálicos	4	7.500	Daniel Suarez		30600	SDIS 6703-24
02-09-24	Partes Plásticas	9	9.230	Luis H. Pescaregera		Plástico	SDIS 6703-24
02-09-24	Partes Electricas	13	758	Luis H. Pescaregera		30801	SDIS 6703-24
02-09-24	Metalicos	4	2742	Luis H. Pescaregera		30600	SDIS 6703-24

CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 1076 DE 2015

Y12: Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices

30600: Metálicos en forma masiva o no dispersable, incluso los montajes de generación eléctrica (desechos de metales y chatarra de otros metales (excluidos los de la lista RESPEL)

A4060: desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o hidrocarburos y agua

30801: Montajes eléctricos y electrónicos QUE NO CONTENGAN acumuladores y baterías, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados ni condensadores de PCB excluidos los de la lista RESPEL






3. Realizar la entrega de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje en materiales reciclables diferentes a los plásticos de un solo uso establecidos en el artículo 3 del Acuerdo 808 de 2021.

Cumplimiento:

El contrato de mantenimiento de lavadoras no requiere ni se contempla el empaque y/o embalaje en materiales reciclables, por lo cual este criterio no se aplica.

4. Presentar un Plan de Contingencia aprobado por la autoridad competente.

Cumplimiento:

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de ambiente un Plan de Emergencia y Contingencia Ambiental establece el marco de preparación, actuación y respuesta para la atención de incidentes por pérdida de **contención de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas**.

El Decreto 2157 de 2017 que establece en el ***Artículo 2.3.1.5.1.2.1. Ámbito de aplicación.*** *El presente capítulo aplica a todas las entidades públicas y privadas, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre debido a eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional.*

En virtud de esta normativa, nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguna de las categorías mencionadas en el Decreto 2157 de 2017, específicamente en el ARTÍCULO 2.3.1.5.1.2.2. Por lo tanto, no estamos obligados legalmente a elaborar un plan de emergencia según lo solicitado. Nuestras labores de mantenimiento no involucran riesgos de desastre para la sociedad ni para el ambiente, según lo estipulado en la normativa. Por ende, no estamos legalmente obligados a desarrollar un plan de emergencia en este contexto.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, las entidades públicas y privadas están obligadas a elaborar planes de emergencia únicamente si están involucradas en las siguientes actividades:

Prestación de servicios públicos.
Obras civiles mayores.
Desarrollo de actividades industriales.
Otras actividades que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad y el ambiente.

El plan de emergencias en caso de derrames aplicaría como se explica en el mismo, en caso de derrame de algún solvente, lubricante o elementos químico que no usamos en el desarrollo de nuestras actividades.

No obstante, lo anterior, reconocemos la importancia de contar con protocolos de seguridad y procedimientos para responder adecuadamente a situaciones imprevistas. Aunque no sea un requisito legal en nuestro caso, por lo cual, contamos con un plan con medidas básicas, que no requiere ser aprobado por el ente de control pero que contribuye a la seguridad y la eficacia en la gestión de cualquier eventualidad que pudiera surgir en el contexto de nuestras actividades.

Se anexa el Plan Contención de Derrames de Sustancia Peligrosa A&M 2024

5. Utilizar productos que sean clasificados de baja carga contaminante, en la ejecución del contrato.

   Cumplimiento. Durante la ejecución del contrato Los elementos con que se realiza la limpieza para iniciar y finalizar los mantenimientos de las lavadoras domésticas son: Detergente industrial

biodegradable DEVA y Varsol ecológico Fullfresh (se anexa ficha técnica) están en el rango de productos no contaminante o de muy bajo impacto negativo al medio ambiente.

6. Etiquetar los productos químicos que se utilicen en la ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1496 del 2018 y demás normatividad vigente.









Cumplimiento: Todos los elementos y sustancias utilizados en el mantenimiento de los equipos se etiquetan para su conocimiento inequívoco. En el caso de líquidos, se ubicó la ficha técnica en lugar visible. Para los repuestos y residuos provenientes de las actividades propias del mantenimiento, una vez entregados por el personal técnico, se clasifican y se almacenan para entrega al gestor ambiental y se identifican con la siguiente etiqueta.


VERSIÓN:	01	**RESIDUOS PELIGROSOS (RAEE)**	AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S NIT: 900749299-5
REVISIÓN:	20/01/2024		
CÓDIGO:	FM-ERP-SGAE	Unidades	

		**IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO**	**EPP´S**
		Sustancia Tóxica. Residuo sólido compuesto por metales Tóxicos capaces de provocar numerosos efectos sobre la salud y desequilibrio en los ecosistemas. Si se incorporan como partículas que se respiran estas se van acumulando en el organismo hasta llegar a limites de toxicidad. No combustible.	
División 6.1		**CONSEJOS DE PRUDENCIA**	
Gestor:	LITO	Los metales Tóxicos pueden ser peligrosos para el ambiente. Se debe prestar atención especial al aire y al agua. En caso de incendio en el entorno esta permitido preferiblemente el uso de extintores Solkaflam o tipos ABC. En el transporte se debe evitar el rompimiento de este residuo.	**UN:**
Teléfono:	(571) 482 34 36		
Dirección:	Calle 12B # 36-81		**PESO:** **Kg**

7. Entregar el formato “huella de carbono” suministrado por el Equipo de Gestión Ambiental, donde se tengan en cuenta todos los datos de consumo de combustibles, lubricantes y/o aislantes eléctricos, entre otros utilizados en la ejecución del contrato.

Cumplimiento. Se diligencia y adjunta el archivo Huella de Carbono. Además nuestor equipops de cómputo cuentan con el sello energy star como que los cataloga como energéticamente eficiente segun la EP.





8. Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo con los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la política cero papeles de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación.

Cumplimiento, Para el registro de los servicios prestados la empresa adoptó el diligenciamiento digital de los informes de servicios abandonando los formatos anteriores de papel. Estos se adjuntan igualmente en forma digital para cada uno de los servicios completados

9. Presentar el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos que utilicen en la ejecución del contrato.

Cumplimiento, Para este punto no se adjuntan documentos debido a que el personal técnico se desplaza, para ejecutar las labores de mantenimiento en transporte público y en vehiculos de su propiedad también como apoyo para compra de repuestos.

Cordialmente;

Oscar Mauricio Pascagaza Pérez
C.C: 79.584.076 Expedida en Bogotá
Representante Legal