

Puntos de teléfonos analógicos


El cableado utilizado es UTP CAT5E y para su instalación se utilizó tubería EMT y las bandejas para cable de datos. Cada punto telefónico tiene una caja 2x4 metálica independiente y su conexión se realiza al strip telefónico del 5to piso.

5. SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA INTERNO

5.1 Salida CCTV.

Se instalaron 12 cámaras IP de marca Hikvision referencia DS-2CD1023G2-I en las siguientes ubicaciones:

- Quirófano 1.
- Pasillo ruta sucia.
- Pasillo de quirófanos.
- Recuperación.
- Entrada.
- Pasillo alistamiento de pacientes.
- Coordinación de servicios.
- Transcripción.
- Depósito de material estéril.



Cámaras CCTV

Para la conexión de las cámaras al NVR se usó cable Siemon UTP CAT6 el cual se instaló sobre la bandeja del cableado de datos desde

el rack de domótica hasta las diferentes zonas de quirófanos en donde fueron instaladas las cámaras.

5.2 Nvr de alta resolución.

Este equipo se encuentra ubicado en el rack de domótica y está conectado a la red regulada del hospital para garantizar el monitoreo constante de las zonas.

El NVR es de marca Hikvision modelo DS-7616NI-Q2/16 posee 16 puertos para conexión de cámaras IP, 1 Disco duro de 2TB y un mouse para su gestión. Se encuentra configurado y tiene las siguientes credenciales para su administración.

- Usuario: admin
- Password: hemodinamia2023@
- Patrón de desbloqueo: U



NVR

5.3 Monitor full HD tipo Smart.

El monitor está ubicado en la pared frontal del stand de enfermería junto al monitor del llamado de enfermeras. En él se visualizan en tiempo real las 12 cámaras instaladas.



Monitor full HD 42”

5.4 Intercomunicador.

El equipo instalado es de referencia DS-KIS202T y tiene las siguientes especificaciones:

Placa de calle

- Audio bidireccional.
- Resolución 1920 x 1080.
- 1 relay de salida.



Placa de Calle

Monitor interior

- Audio bidireccional.