ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

**ACTA – No 1 de 2024.**

| Motivo Reunión | Quien cita | |
|---|---|---|
| Visita técnica Oficina local municipio de Girardot | Grupo de Infraestructura y mantenimiento. | |
| **Objetivo** | **Fecha:** | 12-marzo-2024. |
| Identificar necesidades de mantenimiento de la Sede Para realizar diagnóstico | **Lugar:** | Of. local Girardot. |
| | **Hora:** | 2:00 PM. |
| | **Notas por:** | Ing. Sandra Muñoz. |
| | **Próxima Reunión:** | . |

**PARTICIPANTES**

| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Sandra Muñoz | Ing. Grupo Infraestructura ICA. |
| Ximena Montiuez. | Encargada Sede Oficina local ICA Girardot. |
| | |
| | |

**AGENDA**

Se realiza recorrido técnico de la sede local del ICA en el municipio de Girardot en conjunto con la encargada de la sede, encontrando las siguientes necesidades de mantenimiento, adecuación y dotación:

1. Se presenta fuertes filtraciones de agua al interior de las oficinas, se encuentran paredes deterioradas y luminarias dañadas, Se requiere revisión, mantenimiento de cubierta (cambio de tejas y estructa de soporte (cerchas) actualmente (fibrocasbesto cemento) igualmente se requere Poda de árbol de mango que afecta la cubierta. Se debe revisar la posibilidad de cambio a otra oficina.
2. Se requiere Limpieza, resane y pintura de todas las paredes internas

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

3. La puerta principal requiere ser cambiada incluye marco y chapa.
4. El piso (baldosas) de la zona de ingreso recepción. PS6. está deteriorado requiere. ser cambiado. total m2 = 20,20 M2.
5. Se presentan láminas de pvc del cielo raso en mal estado se requiere. cambio de láminas.
6. Se requiere cambio de luminarias. 60x60 de 48 w. en total 8 unidades
7. Se requiere la adecuación y mantenimiento de todas las redes eléctricas. (canaleta conduisión. 60x40.
8. Se requiere una rejilla de protección para el aire acondicionado parte externa para evitar robos - cobre.
9. Sillas ergonómicas (4 unidades)
10. Instalar mesón y lavaplatos para muestras (ducha-baño).

**COMPROMISOS**

| Acción | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| NA | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS**

| Acción | Se cumplió | | Fecha de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | SI | NO | |
| NA | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

**CAUSAS Y ACCIONES FRENTE A INCUMPLIMIENTOS**

| ACCIONES |
| --- |
| NA. |

**APROBACIÓN DE LOS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES:**

| Nombre | Firma |
| --- | --- |
| Ing. Sandra Muñoz | |
| XIMENA MARTINEZ PARDO | |
| | |
| | |
| | |
| | |




Luminarias. 60x60.
48 w (8 uid).

Puerta principal 1.07 x 2,43