BIOMED S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA N° 6

TEMPERATURA °C	23	%HR	55	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44596

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 29/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA N° 6					MODELO: 60813			
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: 103.19				COD. INSTITUCIONAL: 10048		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 29/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	INTENSIDAD DE LUZ VALVAS	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
3	MANGOS (CABEZOTE, EMPAQUE Y CONTACTOS)	X	
4	PORTABOMBILLAS Y BOMBILLAS	X	
5	VALVAS	X	
6	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
7	MANGOS (CABEZOTE, EMPAQUE Y CONTACTOS)	X	
8	PORTABOMBILLAS Y BOMBILLAS	X	
9	VALVAS	X	
10	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X	
	LIMPIEZA		
11	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN DE VALVAS	X	

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
12	INTENSIDAD DE LUZ VALVAS	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: Nafer Montoya
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 29/08/2024

BIOMED S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

INFANTÓMETRO

TEMPERATURA °C	23,4	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44597

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 29/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: INFANTÓMETRO					MODELO: 417			
MARCA: SECA		SERIAL: COD. 08979			COD. INSTITUCIONAL: 08979			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 29/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P	Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL						
1	DESLIZAMIENTO DEL PARAL	X					
	INSPECCIÓN INICIAL						
2	TABLA DE SOPORTE	X					
3	CINTA MÉTRICA	X					
4	MECÁNISMO DESLIZANTE Y BARRA DESLIZANTE	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	TABLA DE SOPORTE	X					
9	CINTA MÉTRICA	X					
10	MECÁNISMO DESLIZANTE Y BARRA DESLIZANTE	X					
	LIMPIEZA						
14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X					
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL						
15	DESLIZAMIENTO DEL PARAL	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: Walter Led
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 29/08/24

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MONITOR DE SIGNOS VITALES

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44598

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 29/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES					MODELO: MEC 1000			
MARCA: MINDRAY		SERIAL: AQ-1C163409			COD. INSTITUCIONAL: 00451			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 29/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	BATERÍAS Y FUSIBLES	X	
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X		13	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				**LIMPIEZA**		
2	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X		14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DE LA UNIDAD	X	
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X			**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
4	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X		15	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
5	CAPNOGRAFÍA	X		16	ALARMAS E INDICADORES	X	
6	BATERÍAS Y FUSIBLES	X		17	PARÁMETROS FISIOLÓGICOS	X	
7	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X		18	REGISTRO E IMPRESIÓN DE DATOS	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			19	SELECTORES Y CONTROLES DE MANDO	X	
8	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X		20	FUNCIONAMIENTO CON BATERIA	X	
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X					
10	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X					
11	CAPNOGRAFÍA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:00
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: Luke Kirby
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 04/11/24

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

LARINGOSCOPIO N°8

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44599

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 28/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: LARINGOSCOPIO N°8					MODELO: 60300			
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: 10071			COD. INSTITUCIONAL: 10071			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 29/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	INTENSIDAD DE LUZ VALVAS	X	
2	REGULACIÓN DE LUZ	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
3	MANGOS (CABEZOTE, EMPAQUE Y CONTACTOS)	X	
4	PORTABOMBILLAS Y BOMBILLAS	X	
5	VALVAS	X	
6	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
7	MANGOS (CABEZOTE, EMPAQUE Y CONTACTOS)	X	
8	PORTABOMBILLAS Y BOMBILLAS	X	
9	VALVAS	X	
10	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X	
	LIMPIEZA		
11	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN DE VALVAS	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
12	INTENSIDAD DE LUZ VALVAS	X	
13	REGULACIÓN DE LUZ	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: Nafer Montoya
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 28/08/24

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

LARINGOSCOPIO N°5

TEMPERATURA °C	23,3	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44600

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 29/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: LARINGOSCOPIO N°5					MODELO: L-GL FIBRA OPTICA			
MARCA: GREENLINE		SERIAL: 103.54			COD. INSTITUCIONAL: 103.54			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 29/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
1	INTENSIDAD DE LUZ VALVAS	X		12	INTENSIDAD DE LUZ VALVAS	X	
	INSPECCIÓN INICIAL						
3	MANGOS (CABEZOTE, EMPAQUE Y CONTACTOS)	X					
4	PORTABOMBILLAS Y BOMBILLAS	X					
5	VALVAS	X					
6	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
7	MANGOS (CABEZOTE, EMPAQUE Y CONTACTOS)	X					
8	PORTABOMBILLAS Y BOMBILLAS	X					
9	VALVAS	X					
10	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X					
	LIMPIEZA						
11	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN DE VALVAS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: Nafer Montoya
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 29/8/24

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

LARINGOSCOPIO °10

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44601

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 29/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: LARINGOSCOPIO °10					MODELO: LAR-WA			
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: 103.53			COD. INSTITUCIONAL: N/A		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 29/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
1	INTENSIDAD DE LUZ VALVAS	X		12	INTENSIDAD DE LUZ VALVAS	X	
	INSPECCIÓN INICIAL						
3	MANGOS (CABEZOTE, EMPAQUE Y CONTACTOS)	X					
4	PORTABOMBILLAS Y BOMBILLAS	X					
5	VALVAS	X					
6	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
7	MANGOS (CABEZOTE, EMPAQUE Y CONTACTOS)	X					
8	PORTABOMBILLAS Y BOMBILLAS	X					
9	VALVAS	X					
10	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X					
	LIMPIEZA						
11	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN DE VALVAS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: Nafer Montoya
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 29/08/24

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA N°7

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44602

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 29/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA N°7				MODELO: 60813				
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: 103.55				COD. INSTITUCIONAL: N/A		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 29/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P	N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
1	INTENSIDAD DE LUZ VALVAS	X		12	INTENSIDAD DE LUZ VALVAS	X	
	INSPECCIÓN INICIAL						
3	MANGOS (CABEZOTE, EMPAQUE Y CONTACTOS)	X					
4	PORTABOMBILLAS Y BOMBILLAS	X					
5	VALVAS	X					
6	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
7	MANGOS (CABEZOTE, EMPAQUE Y CONTACTOS)	X					
8	PORTABOMBILLAS Y BOMBILLAS	X					
9	VALVAS	X					
10	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X					
	LIMPIEZA						
11	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN DE VALVAS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: Leidy Eduardo
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA: Nafer Montoya
	FECHA: 29/08/24

BIOMED S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA N°2

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44603

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 28/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA N°2					MODELO: 60813			
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: 103.56				COD. INSTITUCIONAL: N/A		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 29/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P	N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
1	INTENSIDAD DE LUZ VALVAS	X		12	INTENSIDAD DE LUZ VALVAS	X	
	INSPECCIÓN INICIAL						
3	MANGOS (CABEZOTE, EMPAQUE Y CONTACTOS)	X					
4	PORTABOMBILLAS Y BOMBILLAS	X					
5	VALVAS	X					
6	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
7	MANGOS (CABEZOTE, EMPAQUE Y CONTACTOS)	X					
8	PORTABOMBILLAS Y BOMBILLAS	X					
9	VALVAS	X					
10	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X					
	LIMPIEZA						
11	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN DE VALVAS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: Nafer Montoya
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA: Nafer Montoya
	FECHA: 02/09/24

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MONITOR DE SIGNOS VITALES

TEMPERATURA °C	23	%HR	55	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44604

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 29/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES					MODELO: MEC 1000			
MARCA: MINDRAY			SERIAL: AQ-1C163417			COD. INSTITUCIONAL: 00454		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 29/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
2	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X	
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X	
4	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X	
6	BATERÍAS Y FUSIBLES	X	
7	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
8	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X	
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X	
10	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X	
11	CAPNOGRAFÍA	X	
12	BATERÍAS Y FUSIBLES	X	
13	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X	
	LIMPIEZA		
14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DE LA UNIDAD	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
15	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
16	ALARMAS E INDICADORES	X	
17	PARÁMETROS FISIOLÓGICOS	X	
18	REGISTRO E IMPRESIÓN DE DATOS	X	
19	SELECTORES Y CONTROLES DE MANDO	X	
20	FUNCIONAMIENTO CON BATERIA	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:00
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: Maria Hincapie
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 01/09/24

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MONITOR DE SIGNOS VITALES

TEMPERATURA °C	23,2	%HR	55	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44605

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 30/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES					MODELO: MEC 1000			
MARCA: MINDRAY			SERIAL: AQ-1C163456			COD. INSTITUCIONAL: 00461		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 30/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P	Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				**LIMPIEZA**		
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X		14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DE LA UNIDAD	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
2	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X		15	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X		16	ALARMAS E INDICADORES	X	
4	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X		17	PARÁMETROS FISIOLÓGICOS	X	
6	BATERÍAS Y FUSIBLES	X		18	REGISTRO E IMPRESIÓN DE DATOS	X	
7	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X		19	SELECTORES Y CONTROLES DE MANDO	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			20	FUNCIONAMIENTO CON BATERIA	X	
8	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X					
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X					
10	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X					
12	BATERÍAS Y FUSIBLES	X					
13	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:00
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: NAFER MONTOYA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 01/2025	FIRMA:
	FECHA: 30/08/2024

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TENSIÓMETRO ANAEROIDE

TEMPERATURA °C	23,7	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44606

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 30/08/2024

P = Pasa | N.A = No aplica | N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSIÓMETRO ANAEROIDE					MODELO: DE MANO - SHOCK RESISTANT			
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: .111123202411			COD. INSTITUCIONAL: N/A			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA		FECHA: 30/08/2024			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	AJUSTE DE CERO	X	
2	FUGAS	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X	
4	PERA Y VÁLVULA	X	
5	APOYOS Y SOPORTES	X	
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X	
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X	
9	PERA Y VÁLVULA	X	
10	APOYOS Y SOPORTES	X	
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X	
12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
	LIMPIEZA		
13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
14	AJUSTE DE CERO	X	
15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:59
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: Luis Medaya
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA: Nafer Montoya
	FECHA: 30/08/24

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MONITOR DE SIGNOS VITALES

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44607

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 30/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES					MODELO: MEC 1000			
MARCA: MINDRAY			SERIAL: AQ-1C163440			COD. INSTITUCIONAL: 00453		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 30/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
2	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X	
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X	
4	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X	
6	BATERÍAS Y FUSIBLES	X	
7	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
8	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X	
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X	
10	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X	
12	BATERÍAS Y FUSIBLES	X	
13	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X	

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	LIMPIEZA		
14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DE LA UNIDAD	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
15	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
16	ALARMAS E INDICADORES	X	
17	PARÁMETROS FISIOLÓGICOS	X	
18	REGISTRO E IMPRESIÓN DE DATOS	X	
19	SELECTORES Y CONTROLES DE MANDO	X	
20	FUNCIONAMIENTO CON BATERIA	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:00
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: Dalia Medina
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 01/2025	FIRMA:
	FECHA: 30/08/24

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MONITOR DE SIGNOS VITALES

TEMPERATURA °C	23	%HR	55	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44608

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 30/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES					MODELO: MEC 1000			
MARCA: MINDRAY			SERIAL: AQ-1C163435			COD. INSTITUCIONAL: 00452		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 30/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
2	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X	
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X	
4	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X	
6	BATERÍAS Y FUSIBLES	X	
7	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
8	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X	
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X	
10	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X	
12	BATERÍAS Y FUSIBLES	X	
13	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X	

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	LIMPIEZA		
14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DE LA UNIDAD	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
15	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
16	ALARMAS E INDICADORES	X	
17	PARÁMETROS FISIOLÓGICOS	X	
18	REGISTRO E IMPRESIÓN DE DATOS	X	
19	SELECTORES Y CONTROLES DE MANDO	X	
20	FUNCIONAMIENTO CON BATERIA	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:00
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: NAFER MONTOYA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 01/2025	FIRMA:
	FECHA: 30/08/2024

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MONITOR DE SIGNOS VITALES

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44609

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 30/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES					MODELO: MEC 1000			
MARCA: MINDRAY			SERIAL: AQ-1C163432			COD. INSTITUCIONAL: 00456		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 30/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P	Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				**LIMPIEZA**		
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X		14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DE LA UNIDAD	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
2	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X		15	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X		16	ALARMAS E INDICADORES	X	
4	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X		17	PARÁMETROS FISIOLÓGICOS	X	
6	BATERÍAS Y FUSIBLES	X		18	REGISTRO E IMPRESIÓN DE DATOS	X	
7	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X		19	SELECTORES Y CONTROLES DE MANDO	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			20	FUNCIONAMIENTO CON BATERIA	X	
8	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X					
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X					
10	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X					
12	BATERÍAS Y FUSIBLES	X					
13	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:00
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: Leidy Montoya
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 01/2025	FIRMA:
	FECHA: 02/09/24

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MONITOR DE SIGNOS VITALES

TEMPERATURA °C	23,2	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44610

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 02/09/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES					MODELO: MEC 1000			
MARCA: MINDRAY			SERIAL: AQ-1C163433			COD. INSTITUCIONAL: 00455		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 02/09/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
2	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X	
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X	
4	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X	
6	BATERÍAS Y FUSIBLES	X	
7	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
8	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X	
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X	
10	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X	
12	BATERÍAS Y FUSIBLES	X	
13	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X	

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	LIMPIEZA		
14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DE LA UNIDAD	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
15	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
16	ALARMAS E INDICADORES	X	
17	PARÁMETROS FISIOLÓGICOS	X	
18	REGISTRO E IMPRESIÓN DE DATOS	X	
19	SELECTORES Y CONTROLES DE MANDO	X	
20	FUNCIONAMIENTO CON BATERIA	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:00
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: NAFER MONTOYA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 01/2025	FIRMA:
	FECHA: 02/09/2024

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MONITOR DE SIGNOS VITALES

TEMPERATURA °C	23	%HR	55	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44611

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 02/09/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES					MODELO: MEC 1000			
MARCA: MINDRAY			SERIAL: AQ-1C163455			COD. INSTITUCIONAL: 00446		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 02/09/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
2	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X	
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X	
4	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X	
6	BATERÍAS Y FUSIBLES	X	
7	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
8	CARCASA, PANTALLA Y PANEL DE MANDO	X	
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y APOYOS	X	
10	CONECTORES CONEXIONES Y CABLES	X	
12	BATERÍAS Y FUSIBLES	X	
13	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X	

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	LIMPIEZA		
14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DE LA UNIDAD	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
15	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
16	ALARMAS E INDICADORES	X	
17	PARÁMETROS FISIOLÓGICOS	X	
18	REGISTRO E IMPRESIÓN DE DATOS	X	
19	SELECTORES Y CONTROLES DE MANDO	X	
20	FUNCIONAMIENTO CON BATERIA	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:00
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: Nafer Montoya
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 01/2025	FIRMA:
	FECHA: 02/09/24

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

ASPIRADOR DE VACÍO ELÉCTRICO

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44612

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: KAREN JARAMILLO
UBICACIÓN: ORTOPEDIA	FECHA: 13/09/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: ASPIRADOR DE VACÍO ELÉCTRICO					MODELO: 1130-067E			
MARCA: THOMAS			SERIAL: 059400000352			COD. INSTITUCIONAL: N/A		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: KAREN JARAMILLO			FECHA: 13/09/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	ENCENDIDO DE LA UNIDAD	X	
2	SISTEMA DE VACÍO (PERILLA, VACUÓMETRO, MANGUERAS)	X	
3	MOTOR	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
4	CARCASA	X	
5	MANDOS DE CONTROL	X	
6	CONEXIONES, CONECTORES Y CABLES	X	
7	VACUÓMETRO (AGUJA, RESORTES, FUELLE), PERILLA DE REGULACIÓN	X	
8	CABEZOTE (DIAFRAGMA, LAMINILLAS, ARANDELAS)	X	
9	CONTENEDOR, MANGUERAS, FILTROS Y SOPORTE	X	
10	ENCENDIDO (SWICHE, ELECTROVÁLVULA, RELÉ) Y MOTOR	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
11	CARCASA	X	
12	MANDOS DE CONTROL	X	
13	CONEXIONES, CONECTORES Y CABLES	X	
14	VACUÓMETRO (AGUJA, RESORTES, FUELLE), PERILLA DE REGULACIÓN	X	
15	CABEZOTE (DIAFRAGMA, LAMINILLAS, ARANDELAS)	X	
16	CONTENEDOR, MANGUERAS, FILTROS Y SOPORTE	X	
17	ENCENDIDO (SWICHE, ELECTROVÁLVULA, RELÉ) Y MOTOR	X	
	LIMPIEZA		
18	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA Y DESINFECCIÓN	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
19	ENCENDIDO DE LA UNIDAD	X	
20	REGULACIÓN DE VACÍO	X	
21	MOTOR	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:59
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE:
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 13/09/2024

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS

TEMPERATURA °C	23,3	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44613

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: ANDREA GIRALDO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA	FECHA: 02/09/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS					MODELO: 77710-71ML			
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: 05211			COD. INSTITUCIONAL: 05211			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: ANDREA GIRALDO			FECHA: 02/09/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	BOMBILLO Y REFLECTOR	X	
1	REGULACIÓN DE LUZ	X		13	LENTES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			14	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
2	CARCASA Y ACCESORIOS	X		15	RELOJ DIGITAL	X	
3	MANGOS Y CABEZALES	X		16	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X	
4	BOMBILLO Y REFLECTOR	X		17	BATERÍAS	X	
5	LENTES	X			**LIMPIEZA**		
6	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X		18	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
7	RELOJ DIGITAL	X			**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
8	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X		19	REGULACIÓN DE LUZ	X	
9	BATERÍAS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
10	CARCASA Y ACCESORIOS	X					
11	MANGOS Y CABEZALES	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: ANDREA GIRALDO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 01/2025	FIRMA: Andrea G.
	FECHA: 17/09/2024

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	22	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44614

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: ANDREA GIRALDO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA	FECHA: 02/09/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO					MODELO: FM197B-15L-CH			
MARCA: GENTEC		SERIAL: 61G-17100132/084			COD. INSTITUCIONAL: 07354			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: ANDREA GIRALDO			FECHA: 02/09/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
2	FUGAS	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X	
5	BALÍN	X	
6	PERILLA Y VÁLVULA	X	
7	ORING'S	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X	
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X	
10	BALÍN	X	
11	PERILLA Y VÁLVULA	X	

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P
12	ORING'S	X	
	LIMPIEZA		
13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
15	FUGAS	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: ANDREA GIRALDO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 01/2025	FIRMA: Andrea G.
	FECHA: 17/09/2024

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

ELECTROCARDIÓGRAFO

TEMPERATURA °C	23,3	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44615

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: ANDREA GIRALDO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA	FECHA: 02/09/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: ELECTROCARDIÓGRAFO					MODELO: ECG - 3150			
MARCA: NIHON KOHDEN		SERIAL: 0302616			COD. INSTITUCIONAL: 11996			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: ANDREA GIRALDO			FECHA: 02/09/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P	Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICAL			12	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X	
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X		13	IMPRESORA	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				**LIMPIEZA**		
2	CHASIS, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO	X		14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DE LA UNIDAD	X	
3	MONTAJES Y APOYOS	X			**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X		15	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
5	FUSIBLES Y BATERÍAS	X		16	ALARMAS E INDICADORES	X	
6	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X		17	PARÁMETROS FISIOLÓGICOS	X	
7	IMPRESORA	X		18	REGISTRO E IMPRESIÓN DE DATOS	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			19	SELECTORES Y CONTROLES DE MANDO	X	
8	CHASIS, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO	X		20	FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA	X	
9	MONTAJES Y APOYOS	X					
10	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X					
11	FUSIBLES Y BATERÍAS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: ANDREA GIRALDO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 01/2025	FIRMA: Andrea G.
	FECHA: 02/09/2024

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44616

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: ANDREA GIRALDO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA	FECHA: 02/09/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS					MODELO: EO-WA 05242			
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: 115.24			COD. INSTITUCIONAL: N/A			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: ANDREA GIRALDO			FECHA: 02/09/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	BOMBILLO Y REFLECTOR	X	
1	REGULACIÓN DE LUZ	X		13	LENTES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			14	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
2	CARCASA Y ACCESORIOS	X		15	RELOJ DIGITAL	X	
3	MANGOS Y CABEZALES	X		16	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X	
4	BOMBILLO Y REFLECTOR	X		17	BATERÍAS	X	
5	LENTES	X			**LIMPIEZA**		
6	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X		18	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
7	RELOJ DIGITAL	X			**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
8	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X		19	REGULACIÓN DE LUZ	X	
9	BATERÍAS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
10	CARCASA Y ACCESORIOS	X					
11	MANGOS Y CABEZALES	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: ANDREA GIRALDO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 01/2025	FIRMA: Andrea G
	FECHA: 02/09/2024

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23,3	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44617

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: ANDREA GIALDO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA	FECHA: 02/09/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO					MODELO: FM197B-15L-X			
MARCA: GENTEC			SERIAL: 61K-18050002/052			COD. INSTITUCIONAL: 08137		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: ANDREA GIALDO			FECHA: 02/09/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO		Nº	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING´S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			**LIMPIEZA**		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING´S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: ANDREA GIRALDO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 01/2025	FIRMA: Andrea G
	FECHA: 02/09/2024

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

CUNA TÉRMICA

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44618

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: ANDREA GIRALDO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA	FECHA: 02/09/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: CUNA TÉRMICA					MODELO: IICS90			
MARCA: DRÄGER		SERIAL: XA17038/XA33502			COD. INSTITUCIONAL: 00052			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: ANDREA GIRALDO			FECHA: 02/09/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
2	CHASIS, MONTAJES, APOYOS, RUEDAS Y FRENOS	X	
3	ACCESORIOS Y PLACAS TÉCNICAS	X	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
5	MANDOS DE CONTROL Y SISTEMAS MECÁNICOS	X	
6	INTERRUPTORES, FUSIBLES Y BATERIAS	X	
7	BLOQUE DE CONTROL DE TEMPERATURA	X	
8	TARJETA ELECTRÓNICA, PARLANTE Y COOLER	X	
9	LÁMPARAS E INDICADORES	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
10	CHASIS, MONTAJES, APOYOS, RUEDAS Y FRENOS	X	
11	ACCESORIOS Y PLACAS TÉCNICAS	X	
12	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
13	MANDOS DE CONTROL Y SISTEMAS MECÁNICOS	X	
14	INTERRUPTORES, FUSIBLES Y BATERIAS	X	
15	BLOQUE DE CONTROL DE TEMPERATURA	X	
16	TARJETA ELECTRÓNICA, PARLANTE Y COOLER	X	
17	LÁMPARAS E INDICADORES	X	
	LIMPIEZA		
18	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
19	ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA	X	
20	ALARMAS	X	
21	CONTROL TÉRMICO	X	
22	LÁMPARAS	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: ANDREA GIRALDO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 01/2025	FIRMA: Andrea G.
	FECHA: 02/09/2024

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO #1

TEMPERATURA °C	23,2	%HR	55	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44619

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: ANDREA GIRALDO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA	FECHA: 03/09/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO #1					MODELO: 38052299SY			
MARCA: AGA		SERIAL: 9708031			COD. INSTITUCIONAL: N° 1			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: ANDREA GIRALDO			FECHA: 03/09/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			**LIMPIEZA**		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: ANDREA GIRALDO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 01/2025	FIRMA: Andrea G.
	FECHA: 03/09/2024

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2803

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE

INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	JOAN OSPINA RIOS	FECHA	10/09/2024				HORA	08:30	

ORDEN DE TRABAJO

EQUIPO	LAMPARA					FALLA REPORTADA			
MARCA	SYLVANIA					LAMPARA MALA			
SERIE	8769	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	LAMPARA MALA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	JOAN OSPINA RIOS		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	JEFE DE ALMACEN		
FECHA	DIA	10	MES	09	AÑO	2024	HORA	08:35	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO

	REPUESTO	CANT
LAMPARA MALA	TUBO LED T8 18W	2

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:35		10	09	2024
OBSERVACIONES	LAMPARA MALA					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
10	09	2024	08:35	09:00	SE REVISA Y SE ENCUENTRA LAMPARA CON TUBOS LED MALOS,SE REEMPLAZAN Y QUEDAN TRABAJANDO OK

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Joan Ospina	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Jefe Almacén	10	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2804

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE

INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	**OT Planta Fisica**								
SERVICIO	INSTITUCIÓN	**PRIORIDAD**	BAJA		MED	X	ALTA			
FUNCIONARIO	CRISTINA SANCHEZ	FECHA	10/09/2024				HORA	09:00		

ORDEN DE TRABAJO

EQUIPO	LAMPARA					FALLA REPORTADA			
MARCA	SYLVANIA					LAMPARA CON TUBO LED MALO			
SERIE	8769	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDON Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	LAMPARA CON TUBO LED MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					**ENTREGA**	CRISTINA SANCHEZ		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					**CARGO**	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	10	MES	09	AÑO	2024	**HORA**	09:05	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO

LAMPARA CON TUBO LED MALO	REPUESTO	CANT
	TUBO LED T8 18W	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		09:05		10	09	2024
OBSERVACIONES	LAMPARA CON TUBO LED MALO					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
10	09	2024	09:05	09:30	SE REVISA Y SE ENCUENTRA LAMPARA CON TUBO LED MALO,SE REEMPLAZA POR UN TUBO LED NUEVO Y QUEDA TRABAJANDO OK.

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Cristina Sanchez	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	10	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2805

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE

INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	ADRIANA RIAÑO	FECHA	10/09/2024				HORA	09:30	

ORDEN DE TRABAJO

EQUIPO	SISTEMA ELECTRICO					FALLA REPORTADA			
MARCA	GENÉRICO					CAJA DEXSON DE TOMA CORRIENTE MALA			
SERIE	SE-GMM	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	CAJA DEXSON DE TOMA CORRIENTE MALA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	ADRIANA RIAÑO		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	OPTOMETRA		
FECHA	DIA	10	MES	09	AÑO	2024	HORA	09:35	

P = Pasa | N.A = No aplica | N.P = No pasa

DIAGNOSTICO

CAJA DEXSON DE TOMA CORRIENTE MALA	REPUESTO	CANT
	CAJA TOMA 40 mm DEXSON	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		09:35		10	09	2024
OBSERVACIONES	CAJA DEXSON DE TOMA CORRIENTE MALA					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
10	09	2024	09:35	10:10	SE REVISA Y SE ENCUENTRA TOMA CORRIENTE CON LA CAJA DEXSON REVENTADA,SE REEMPLAZA POR UNA NUEVA.QUEDA OK.

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBIDO A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Adriana Riaño	DIA	MES	AÑO	
CARGO	optometra	10	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2806

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE

INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	LAURA ARENAS	FECHA	10/09/2024				HORA	10:11	

ORDEN DE TRABAJO

EQUIPO	LAMPARA	FALLA REPORTADA							
MARCA	SYLVANIA	PANEL LED MALOS EN PASILLO DE CONSULTA EXTERNA							
SERIE	8769	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	TRES PANEL LED DE 60X60 48W MALOS EN PASILLO DE CONSULTA EXTERNA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ	ENTREGA	LAURA ARENAS						
CARGO	COORDINADOR TECNICO	CARGO	ENFERMERA JEFE						
FECHA	DIA	10	MES	09	AÑO	2024	HORA	10:11	

P = Pasa | N.A = No aplica | N.P = No pasa

DIAGNOSTICO

TRES PANEL LED DE 60X60 48W MALOS EN PASILLO DE CONSULTA EXTERNA	REPUESTO	CANT
	PANEL LED DE 60*60 48W	3

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		10:11		10	09	2024
OBSERVACIONES	TRES PANEL LED DE 60X60 48W MALOS EN PASILLO DE CONSULTA EXTERNA					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
10	09	2024	10:11	11:00	SE REVISA Y SE ENCUENTRAN TRES PANEL LED DE 60X60 48W MALOS EN PASILLO DE CONSULTA EXTERNA,SE REEMPLAZAN POR NUEVOS.QUEDAN EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Laura Arenas F.	DIA	MES	AÑO	
CARGO	enfermera	10	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2807

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	VANESSA HERRERA	FECHA	10/09/2024				HORA	11:00	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	DUCHA					FALLA REPORTADA			
MARCA	BOCHERINE					DUCHA MALA EN LA HABITACIÓN 238 DE QUIRURGICAS			
SERIE	09987	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	DUCHA MALA EN LA HABITACIÓN 238 DE QUIRURGICAS								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	VANESSA HERRERA		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	10	MES	09	AÑO	2024	HORA	11:05	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
DUCHA MALA EN LA HABITACIÓN 238 DE QUIRURGICAS	REPUESTO	CANT
	DUCHA BOCCHERINI A 220V	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		11:05		10	09	2024
OBSERVACIONES	DUCHA MALA EN LA HABITACIÓN 238 DE QUIRURGICAS					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
10	09	2024	11:05	11:50	SE REVISA Y SE ENCUENTRA DUCHA MALA EN LA HABITACIÓN 238 DE QUIRÚRGICAS MALA ,SE REEMPLAZA POR UNA DUCHA NUEVA.QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Vanessa Herrera A	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	10	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2808

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	JAZMIN RIVERA	FECHA	10/09/2024				HORA	11:55	

ORDEN DE TRABAJO								
EQUIPO	BOMBILLO LED				FALLA REPORTADA			
MARCA	PHILIPS				BOMBILLOS LED MALOS EN ODONTOLOGÍA			
SERIE	BOMB.GMM	CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P
OBSERVACIONES	DOS BOMBILLOS LED MALOS EN ODONTOLOGÍA							
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ				ENTREGA	JAZMIN RIVERA		
CARGO	COORDINADOR TECNICO				CARGO	ODONTOLOGA		
FECHA	DIA	10	MES	09	AÑO	2024	HORA	11:55

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
DOS BOMBILLOS LED MALOS EN ODONTOLOGÍA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	2

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		11:55		10	09	2024
OBSERVACIONES	DOS BOMBILLOS LED MALOS EN ODONTOLOGÍA					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
10	09	2024	11:55	12:23	SE REVISA Y SE ENCUENTRAN DOS BOMBILLOS LED MALOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA,SE REEMPLAZAN POR DOS BOMBILLOS LED DE 9W NUEVOS.QUEDAN EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	[signature]	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Odontóloga	10	9	2024	8:50 am

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2809

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	**OT Planta Fisica**							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	**PRIORIDAD**	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	JOAN OSPINA RIOS	FECHA	10/09/2024				HORA	13:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	SISTEMA ELECTRICO					FALLA REPORTADA			
MARCA	GENÉRICO					ORGANIZAR EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA OFICINA DE BRIGADA DE EMERGENCIAS			
SERIE	SE-GMM	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	ORGANIZAR EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA OFICINA DE BRIGADA DE EMERGENCIAS								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					**ENTREGA**	JOAN OSPINA RIOS		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					**CARGO**	JEFE DE ALMACEN		
FECHA	DIA	10	MES	09	AÑO	2024	**HORA**	13:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
ORGANIZAR EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA OFICINA DE BRIGADA DE EMERGENCIAS	REPUESTO	CANT
	TOMA CORRIENTE DOBLE	2
	TOMA-SUICHE	1
	CAJA TOMA 40 mm DEXSON	3

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		13:30		10	09	2024
OBSERVACIONES	ORGANIZAR EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA OFICINA DE BRIGADA DE EMERGENCIAS					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		**TRABAJOS REALIZADOS**
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
10	09	2024	13:30	16:00	SE ORGANIZA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA OFICINA DE BRIGADISTAS,SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE DOS TOMA CORRIENTES,UN TOMA SWICHE.TODO QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Joan Ospina	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Jefe Almacen	10	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2810

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	LAURA PEREZ	FECHA	18/09/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO LED					FALLA REPORTADA			
MARCA	PHILIPS					BOMBILLO LED MALO EN GINECOLOGIA			
SERIE	BOMB.GMM	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDON Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BOMBILLO LED MALO EN GINECOLOGIA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	LAURA PEREZ		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	18	MES	09	AÑO	2024	HORA	07:45	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
BOMBILLO LED MALO EN GINECOLOGIA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07:45		18	09	2024
OBSERVACIONES	BOMBILLO LED MALO EN GINECOLOGIA					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
18	09	2024	07:45	08:15	SE REVISA Y SE ENCUENTRA BOMBILLO MALO EN GINECOLOGIA,SE REEMPLAZA POR UN BOMBILLO NUEVO.QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Laura Perez R	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Citohistotecnologa	18	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2811

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	ISABEL GOMEZ NARVAEZ	FECHA	18/09/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LÁMPARA					FALLA REPORTADA			
MARCA	SYLVANIA					INSTALACIÓN DE DOS REFLECTORES EN PASILLOS EXTERNOS			
SERIE	012345	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE DOS REFLECTORES EN PASILLOS EXTERNOS								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	ISABEL GOMEZ NARVAEZ		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	18	MES	09	AÑO	2024	HORA	08:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
INSTALACIÓN DE DOS REFLECTORES EN PASILLOS EXTERNOS DE 200W	REPUESTO	CANT
	REFLECTOR DE 200W LED	2

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:30		18	09	2024
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE DOS REFLECTORES EN PASILLOS EXTERNOS					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
18	09	2024	08:30	09:30	SE REALIZA INSTALACIÓN DE DOS REFLECTORES DE 200W EN ÁREA EXTERNA DEL HOSPITAL QUEDAN EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Isabel Cristina Gomez Narvaez	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Coordinacion GMM	18	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2812

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	JAZMIN RIVERA	FECHA	18/09/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO LED					FALLA REPORTADA			
MARCA	PHILIPS					BOMBILLO LED MALO EN ODONTOLOGÍA			
SERIE	BOMB.GMM	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BOMBILLO LED MALO EN ODONTOLOGI								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	JAZMIN RIVERA		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ODONTOLOGA		
FECHA	DIA	18	MES	09	AÑO	2024	HORA	09:40	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
BOMBILLO LED MALO EN ODONTOLOGÍA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		09:40		18	09	2024
OBSERVACIONES	BOMBILLO LED MALO EN ODONTOLOGI					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
18	09	2024	09:40	10:10	SE REVISA Y SE ENCUENTRA BOMBILLO MALO EN ODONTOLOGÍA,SE REEMPLAZA POR UN BOMBILLO NUEVO,QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
	RECIBÍ A CONFORMIDAD	FECHA			HORA
NOMBRE	Jazmin Rivera E.	DIA	MES	AÑO	7:40 am
CARGO	Odontóloga	18	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2813

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	KAREN JARAMILLO	FECHA	23/09/2024				HORA	08:00	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	DUCHA					FALLA REPORTADA			
MARCA	BOCHERINE					DUCHA MALA EN LA HABITACIÓN 264 DE ORTOPEDIA			
SERIE	09987	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	DUCHA MALA EN LA HABITACIÓN 264 DE ORTOPEDIA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	KAREN JARAMILLO		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	23	MES	09	AÑO	2024	HORA	08:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
DUCHA MALA EN LA HABITACIÓN 264 DE ORTOPEDIA	REPUESTO	CANT
	DUCHA BOCCHERINI A 220V	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:00		23	09	2024
OBSERVACIONES	DUCHA MALA EN LA HABITACIÓN 264 DE ORTOPEDIA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
23	09	2024	08:00	08:45	SE REVISA Y SE ENCUENTRA LA DUCHA DE LA HABITACIÓN 264 DE ORTOPEDIA MALA,SE REEMPLAZA POR UNA DUCHA NUEVA.SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y QUEDA TRABAJANDO OK.

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Estefania Gomez Salazar	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	23	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2814

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	JOAN OSPINA RIOS	FECHA	21/09/2024				HORA	08:00	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO					FALLA REPORTADA			
MARCA	PHILIPS					ORGANIZAR LUCES DE ESCALAS DEL AUDITORIO PRINCIPAL Y CAMBIAR BOMBILLOS MALOS			
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	ORGANIZAR LUCES DE ESCALAS DEL AUDITORIO PRINCIPAL Y CAMBIAR BOMBILLOS MALOS								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	JOAN OSPINA RIOS		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	JEFE DE ALMACEN		
FECHA	DIA	21	MES	09	AÑO	2024	HORA	08:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
ORGANIZAR LUCES DE ESCALAS DEL AUDITORIO PRINCIPAL Y CAMBIAR 7 BOMBILLOS MALOS	REPUESTO	CANT
	SWICHE DOBLE LEVINTON	1
	TAPA LISA PVC	50
	MODULOS DE TRES LED AZUL	50
	BOMBILLO LED	7

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:00		21	09	2024
OBSERVACIONES	ORGANIZAR LUCES DE ESCALAS DEL AUDITORIO PRINCIPAL Y CAMBIAR BOMBILLOS MALOS					

REPARACIÓN

FECHA			HORA	
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL
21	09	2024	08:00	15:30

TRABAJOS REALIZADOS

SE REVISA Y SE ENCUENTRA ILUMINACIÓN DE LAS ESCALAS DEL AUDITORIO PRINCIPAL TODAS MALAS,SE ARMAN CINCUENTA LAMPARAS LED CON MÓDULOS DE TRES LED COLOR AZUL EN TAPAS LISAS DE PVC Y SE INSTALAN,SE REVISA Y SE ENCUENTRAN SIETE BOMBILLOS LED MALOS Y SE REEMPLAZAN POR NUEVOS,SE REEMPLAZA SWICHE LEVINTON DOBLE QUE NO FUNCIONABA AL ENCENDER LAS LUCES DE LAS ESCALAS.TODO QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Joan Ospina	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Jefe Almacen	21	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2815

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	CRISTINA CASTAÑO	FECHA	23/09/2024				HORA	09:50	

ORDEN DE TRABAJO								
EQUIPO	DUCHA				FALLA REPORTADA			
MARCA	BOCHERINE				DUCHAS MALAS EN SALA B Y SALA C			
SERIE	09987	CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P
OBSERVACIONES	DUCHAS MALAS EN SALA B Y SALA C							
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ				ENTREGA	CRISTINA CASTAÑO		
CARGO	COORDINADOR TECNICO				CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	23	MES	09	AÑO	2024	HORA	09:50

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
DUCHAS MALAS EN SALA B Y SALA C	REPUESTO	CANT
	DUCHA BOCCHERINI A 220V	2

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		09:50		23	09	2024
OBSERVACIONES	DUCHAS MALAS EN SALA B Y SALA C					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REVISA Y SE ENCUENTRAN DOS DUCHAS MALAS EN SALA B Y SALA C,SE REEMPLAZAN POR DUCHAS NUEVAS.SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y QUEDAN TRABAJANDO OK.
23	09	2024	09:50	10:50	

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Nora Clara Noreña	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	23	9	2024	

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 28139

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	11/09/2024	**SOL No:**	**CTTO No:** - 0
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/01/1900 12:00:00 a.m.	**Prioridad:** Baja	**SERVICIO:** PREVENTIVO

CLIENTE:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO	**SUCURSAL:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
DIRECCION:	CL 16 No. 82 57	**CIUDAD:**	RIONEGRO

TELEFONO:	5313700	**FAX:**		**SOLICITANTE:**	
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[CROSSVENT 2]	**MARCA:**	BIOMED
MODELO:	CROSSVENT 2	**SERIAL:**	201901002/BX1953170
UBICACION:	CR 48 No. 56-59		

CARATERÍSTICAS GENERALES

LISTA DE CHEQUEO CROSSVENT

REVISION DE ELECTROVALVULAS POR SOFTWARE	CUMPLE	**VOLTAJE DE ALIMENTACION**	CUMPLE	**HORAS DE USO**	CUMPLE
REVISION DE PANTALLA Y TOUCH SCREEN	CUMPLE	**FUNCIONAMIENTO DEL AJUSTE DE BRILLO DE PANTALLA**	CUMPLE	**LIMPIEZA GENERAL**	CUMPLE
REVISION DE MANGUERAS DE ENTRADA DE GASES	CUMPLE	**PRUEBA FUNCIONAL**	CUMPLE	**VERIFICAR PEP**	CUMPLE
FUNCIONAMIENTO CON BATERIA	CUMPLE	**VERIFICAR TRANSDUCTORES DE PRESION**	CUMPLE		

ESTADO DEL EQUIPO

ESTADO FINAL DEL EQUIPO	EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO

VARIABLES DE MEDICIÓN

#Error

RESISTENCIA DEL CABLE DE TIERRA (< 2 OHM)	0,1

MOTIVO DEL SERVICIO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO

DIAGNOSTICO INICIAL

VENTILADOR CON BUEN FUNCIONAMIENTO
CELDA DE OXÍGENO CON BUENAS MEDICIONES
BLENDER SERIE BX1953170 CON BUEN FUNCIONAMIENTO.
SENSOR DE FLUJO CON PROBLEMAS EN MEDICIÓN

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

SE REALIZA PREVENTIVO

SE INGRESA A MODO AJUSTE Y SE REALIZAN PRUEBAS:
PRUEBA DE FUGAS
CALIBRACIÓN CELDA DE OXÍGENO AL 21 Y 100 %
PRUEBA DE VALVULAS
TACTIL
PANTALLA
BATERIA

SE REVISAN LAS PERILLAS
SE REVISA CARGADOR

SE ENCUENTRA PROBLEMA DE MEDICIÓN DEL SENSOR DE FLUJO, NO USAR.

SE VERIFICAN PARÁMETROS VENTILATORIOS CON ANALIZADOR DE FLUJO BA102940.

PPICO
10 ----------10----------10.1
15----------15----------15.0
20----------20----------19.9

PEEP
3----------3----------2.9
5----------5----------5.0
10----------10----------10.1

INSP
0.30----------0.30----------0.30
0.50----------0.50----------0.50

FREC
30----------30----------30.0
50----------50----------50.0
40----------40----------40.0

FIO2
21----------21----------21.4
40----------40----------40.2
60----------60----------60.1
80----------80----------80.4
100----------100----------100.0

VENTILADOR CON BUEN FUNCIONAMIENTO

TECNICOS ASIGNADOS

ANDREY FELIPE SANTAMARIA MONTOYA

RECOMENDACIONES

DETALLE DOCUMENTO

Item	Descripcion	Tiempo Ejecutado	Cumple
1	VisitaFija	1,33	X
	TOTAL	1,33	

COMPROMISOS

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 28139

Version 1
FC-121

Técnico Mantenimiento:

H. INICIO	10:00
H.FIN:	11:00
FECHA:	11/09/2024
NOMBRE:	ANDREY FELIPE SANTAMARIA MONTOYA

FIRMA

ANDREY FELIPE SANTAMARIA MONTOYA

Encargado cliente

2024-09-11 12:21

FIRMA

NOMBRE:

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 28143

Version 1
FC-121

S. EXTERNO:		**F. OT:**	11/09/2024	**SOL No:**	**CTTO No:** - 0
S. TALLER:	X	**F. SOL:**	01/01/1900 12:00:00 a.m.	**Prioridad:** Baja	**SERVICIO:** PREVENTIVO

CLIENTE:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO	**SUCURSAL:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
DIRECCION:	CL 16 No. 82 57	**CIUDAD:**	RIONEGRO

TELEFONO:	4441177	**FAX:**		**SOLICITANTE:**	
CONTACTO:		**CARGO:**		**CEL CONTACTO:**	

EQUIPO:	[VENTILADOR MONNAL T75]	**MARCA:**	AIR LIQUIDE
MODELO:	MONNAL T75	**SERIAL:**	MT75-03054
UBICACION:	H. SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO		

CARATERÍSTICAS GENERALES

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MONNAL T75

CONDICION DEL CABLE DE ALIMENTACION	CUMPLE	**CONDICION GENERAL**	CUMPLE	**FILTRO ENTRADA AIRE AMBIENTE**	CUMPLE
CALIBRACION RAMA ESPIRATORIA	CUMPLE	**SENSOR FLUJO DEL PACIENTE**	CUMPLE	**CONDICION DE LA VALVULA ESPIRATORIA**	CUMPLE
FILTRO MONNAL CLEAN'IN	CUMPLE	**PRUEBAS AUTOMATICAS**	CUMPLE	**BORRAR CAJA BLANCA**	CUMPLE
COMPROBACION DE LA FECHA DE LA ULTIMA PRUEBA DE LA BATERIA CON RESULTADO	CUMPLE	**SENSOR PRESION ATMOSFERICA**	CUMPLE	**CONDICION CONTACTOS PINES A SENSOR**	CUMPLE
FILTRO ENTRADA AIRE PACIENTE	CUMPLE	**SENSOR DE BAJA PRESION**	CUMPLE	**TURBINA Y SENSOR FLUJO DE O2**	CUMPLE
CAMBIO ALARMA A BATERIA	CUMPLE	**SENSOR PRESION DE O2**	CUMPLE		

VARIABLES DE MEDICIÓN

#Error

VT (ml): 150 VENTILACION INFANTIL MODO VCV	152	**PEEP: 0 VENTILACION ADULTO MODO VCV**	0,1	**FRECUENCIA RESPIRATORIA lpm: 35 VENTILACION INFANTIL**	35
FIO2 %: 21 VENTILACION ADULTO MODO VCV	21,3	**PS: 15 VENTILACION ADULTO MODO PSV**	15,1	**PEEP: 5 VENTILACION ADULTO MODO PSV**	5,1
VT (ml): 600 VENTILACION ADUTO MODO VCV	601	**FRECUENCIA RESPIRATORIA lpm: 12 VENTILACION ADULTO MODO VCV**	12	**FIO2 %: 100 VENTILACION ADULTO MODO VCV**	100
VT (ml): 500 VENTILACION ADULTO MODO VCV	503	**FRECUENCIA RESPIRATORIA lpm: 20 VENTILACION ADULTO MODO VCV**	20,1	**PEEP: 3 VENTILACION ADULTO MODO PSV**	3
FIO2 %: 60 VENTILACION ADULTO MODO PSV	60,1	**CEL 02**	109	**DINSPI1 FS3 160**	160
DTURB FS2 160	159	**DO2 FS1 160**	159	**HORAS TOTAL**	3344
HORAS VENTILADAS	2789	**VERSION SOFTWARE**	362		

MOTIVO DEL SERVICIO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DIAGNOSTICO INICIAL

VENTILADOR CON BUEN FUNCIONAMIENTO
PRESENTA MENSAJE DE REALIZAR PRUEBA DE BATERÍA.

REPORTE DEL TECNICO
OTT - 28143

Version 1
FC-121

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SE REALIZA AJUSTE COMPLETO POR MODO SERVICIO

SE REALIZA PRUEBA DE BATERÍA, RESULTADO 50%. CON MENSAJE AUTONOMÍA REDUCIDA PARA TRANSLADO. SE RECOMIENDA TENER PRESENTE EL CAMBIÓ DE BATERÍA.

SE VERIFICAN PARÁMETROS VENTILATORIOS CON ANALIZADOR DE FLUJO SERIE BA102940

DINSPI. 160
DO2 159
DTUR 160

VENTILADOR CON BUEN FUNCIONAMIENTO

TECNICOS ASIGNADOS

ANDREY FELIPE SANTAMARIA MONTOYA

RECOMENDACIONES

DETALLE DOCUMENTO


Item	Descripcion	Tiempo Ejecutado	Cumple
1	REVISION SISTEMA DE ALARMAS	0,09	X
2	CABLE DE AC	0,04	X
3	VOLTAJE DE ALIMENTACION	0,04	X
4	AUTO PRUEBAS	0,09	X
5	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA	0,26	X
6	CHEQUEO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y AJUSTE DE CONECTORES	0,26	X
7	MANGUERA DE GASES Y CONECTORES	0,04	X
8	CARRO DE TRANSPORTE	0,04	X
9	SENSOR EXHALATORIO	0,04	X
10	VALVULA EXHALATORIA	0,04	X
11	ALARMA DE LA BATERIA DE BACKUP	0,04	X
	TOTAL	0,98	

COMPROMISOS

Técnico Mantenimiento:


H. INICIO	09:00
H.FIN:	09:00
FECHA:	11/09/2024
NOMBRE:	ANDREY FELIPE SANTAMARIA MONTOYA

FIRMA



ANDREY FELIPE SANTAMARIA MONTOYA

Encargado cliente



FIRMA

NOMBRE:

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

REGULADOR DE OXÍGENO

TEMPERATURA °C	22	%HR	62	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44585

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: ANA MARIA CARDONA
UBICACIÓN: INSTITUCIÓN	FECHA: 27/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: REGULADOR DE OXÍGENO					MODELO: VSW -105			
MARCA: ACARE		SERIAL: 1618235			COD. INSTITUCIONAL: 09468			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: ANA MARIA CARDONA			FECHA: 27/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
2	FUGAS	X	
3	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
4	CARCASA	X	
5	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
6	BLOQUE DE REGULACIÓN	X	
7	SISTEMA DE ACOPLE (ROSCAS DE ACOPLE, RACOR, EMPAQUES, ASIENTO, SELLO)	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
8	CARCASA	X	
9	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
10	BLOQUE DE REGULACIÓN	X	
11	SISTEMA DE ACOPLE (ROSCAS DE ACOPLE, RACOR, EMPAQUES, ASIENTO, SELLO)	X	

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	LIMPIEZA		
12	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA, DESINFECCIÓN	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
13	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
14	FUGAS	X	
15	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: Isabel Cristina Gómez Narváez
CARGO: COORDINADOR TECNICO	CARGO: Enfermera
PROXIMA REVISIÓN: 02/2025	FIRMA: Isabel Gómez
	FECHA: 29/08/24

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

REGULADOR DE OXÍGENO

TEMPERATURA °C	25	%HR	47	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44586

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA
UBICACIÓN: URGENCIAS	FECHA: 28/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: REGULADOR DE OXÍGENO					MODELO: 195M-540D			
MARCA: GENTEC			SERIAL: 21010341-059			COD. INSTITUCIONAL:	11531	
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 28/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
2	FUGAS	X	
3	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
4	CARCASA	X	
5	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
6	BLOQUE DE REGULACIÓN	X	
7	SISTEMA DE ACOPLE (ROSCAS DE ACOPLE, RACOR, EMPAQUES, ASIENTO, SELLO)		X
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
8	CARCASA	X	
9	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
10	BLOQUE DE REGULACIÓN	X	
11	SISTEMA DE ACOPLE (ROSCAS DE ACOPLE, RACOR, EMPAQUES, ASIENTO, SELLO)	X	

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	LIMPIEZA		
12	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA, DESINFECCIÓN	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
13	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
14	FUGAS	X	
15	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad
COUPLER CHEMETRON PARA REGULADOR	1

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA EL COUPLER CHEMETRON REVENTADO,SE REEMPLAZA POR UNO NUEVO.SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: Maria Cristina Cadavid B
CARGO: COORDINADOR TECNICO	CARGO: Enfermera
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 30/08/2024

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO

TEMPERATURA °C	23,1	%HR	57	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44587

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: LUZ JAEL TANGARIFE ROMAN
UBICACIÓN: INSTITUCIÓN	FECHA: 05/09/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO					MODELO: AED PLUS			
MARCA: ZOLL			SERIAL: X19B119246			COD. INSTITUCIONAL: 08030		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: LUZ JAEL TANGARIFE ROMAN			FECHA: 05/09/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
2	UNIDAD (CARCASA, PORTAPALAS, DISPLAY), MONTAJES Y APOYOS	X	
3	PALAS (ADULTO, PEDIÁTRICA) Y ELECTRODOS	X	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
5	PANEL DE CONTROL, CONTROLES DE MANDO, ACCESORIOS Y ETIQUETAS	X	
6	BATERÍA, INTERRUPTORES Y FUSIBLES		X
7	COMPONENTES ELECTRÓNICOS, COOLER Y BUZZER	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
9	UNIDAD (CARCASA, PORTAPALAS, DISPLAY), MONTAJES Y APOYOS	X	
10	PALAS (ADULTO, PEDIÁTRICA) Y ELECTRODOS	X	
11	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
12	PANEL DE CONTROL, CONTROLES DE MANDO, ACCESORIOS Y ETIQUETAS	X	

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
13	BATERÍA, INTERRUPTORES Y FUSIBLES	X	
14	COMPONENTES ELECTRÓNICOS, COOLER Y BUZZER	X	
	LIMPIEZA		
16	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
17	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
19	DESFIBRILACION AUTOMATICA Y SEMIAUTOMATICA	X	
20	DESCARGA	X	
22	BATERÍA	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad
BATERÍA PARA DEA REF EL123APBP	10

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE 10 BATERÍAS REF EL123APBP.SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:00
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: Sofia Bastidas V.
CARGO: COORDINADOR TECNICO	CARGO: [illegible]
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA: Sofia Bastidas V.
	FECHA: 05/09/2024

BIOMED S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

ECOTONE

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44588

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 29/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: ECOTONE					MODELO: D920			
MARCA: HUNTLEIGH		SERIAL: 920LX0121321-10			COD. INSTITUCIONAL: N/A			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 29/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				**LIMPIEZA**		
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X		12	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DE LA UNIDAD	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
2	CARCASA Y PANTALLA	X		13	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
3	TRANSDUCTOR FETAL Y PARLANTE	X		14	SENSIBILIDAD DE LA UNIDAD	X	
4	MANDOS DE CONTROL	X		15	SELECTORES Y CONTROLES DE MANDO	X	
5	BATERÍAS	X		16	FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA	X	
6	TARJETAS ELECTRÓNICAS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
7	CARCASA Y PANTALLA	X					
8	TRANSDUCTOR FETAL Y PARLANTE	X					
9	MANDOS DE CONTROL	X					
10	BATERÍAS	X					
11	TARJETAS ELECTRÓNICAS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: NAFER MONTOYA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 16/09/2024

BIOMED S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FONENDOSCOPIO

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44589

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 28/08/2024

P = Pasa | N.A = No aplica | N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FONENDOSCOPIO					MODELO: 3M			
MARCA: QUALITY LITTMAN		SERIAL: L13K10338			COD. INSTITUCIONAL: 02542			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 28/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P	N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
1	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X		11	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL						
2	OLÍVAS Y ARCO METÁLICO	X					
3	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
4	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
5	VÁSTAGO	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
6	OLÍVAS Y ARCO METÁLICO	X					
7	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
8	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
9	VÁSTAGO	X					
	LIMPIEZA						
10	LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: NAFER MONTOYA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 02/2025	FIRMA:
	FECHA: 28/08/2024

BIOMED S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FONENDOSCOPIO

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44590

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 29/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FONENDOSCOPIO					MODELO: ADULTO - WELCH ALLYN			
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: COD. 02891			COD. INSTITUCIONAL: 02891			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 28/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO		Nº	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
1	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X		11	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL						
2	OLÍVAS Y ARCO METÁLICO	X					
3	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
4	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
5	VÁSTAGO	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
6	OLÍVAS Y ARCO METÁLICO	X					
7	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
8	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
9	VÁSTAGO	X					
	LIMPIEZA						
10	LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: NAFER MONTOYA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 29/08/2024

BIOMED S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311706 - (04) 5313700 ext 149

FONENDOSCOPIO

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44591

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 28/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FONENDOSCOPIO					MODELO: ADULTO-GEN			
MARCA: GENÉRICO		SERIAL: COD. 02541			COD. INSTITUCIONAL: 02541			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 29/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
1	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X		11	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL						
2	OLÍVAS Y ARCO METÁLICO	X					
3	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
4	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
5	VÁSTAGO	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
6	OLÍVAS Y ARCO METÁLICO	X					
7	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
8	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
9	VÁSTAGO	X					
	LIMPIEZA						
10	LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:00
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: NAFER MONTOYA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 29/08/2024

BIOMED S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BOMBA DE INFUSIÓN

TEMPERATURA °C	23	%HR	56	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44592

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 29/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BOMBA DE INFUSIÓN					MODELO: EN-V5			
MARCA: ENMIND		SERIAL: 51210513711			COD. INSTITUCIONAL: 09626			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 29/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
2	CARCASA, PANTALLA, TECLADO Y APOYOS	X	
3	ACCESORIOS	X	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
5	FUSIBLES Y BATERIA	X	
6	TARJETA ELECTRONICA	X	
7	SISTEMA MECANICO DE INFUSION	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
8	CARCASA, PANTALLA, TECLADO Y APOYOS	X	
9	ACCESORIOS	X	
10	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
11	FUSIBLES Y BATERIA	X	

N°	ACTIVIDAD	ESTADO P	ESTADO N.P
12	TARJETA ELECTRONICA	X	
13	SISTEMA MECANICO DE INFUSION	X	
	LIMPIEZA		
14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
15	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
16	PRUEBA DE INFUSION	X	
17	ALARMAS E INDICADORES	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: NAFER MONTOYA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 29/08/2024

BIOMED S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BOMBA DE INFUSIÓN

TEMPERATURA °C	23	%HR	55	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44593

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 28/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BOMBA DE INFUSIÓN					MODELO: EN-V5			
MARCA: ENMIND		SERIAL: 51210513712			COD. INSTITUCIONAL: 09627			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 28/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
	INSPECCIÓN INICIAL		
2	CARCASA, PANTALLA, TECLADO Y APOYOS	X	
3	ACCESORIOS	X	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
5	FUSIBLES Y BATERIA	X	
6	TARJETA ELECTRONICA	X	
7	SISTEMA MECANICO DE INFUSION	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		
8	CARCASA, PANTALLA, TECLADO Y APOYOS	X	
9	ACCESORIOS	X	
10	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
11	FUSIBLES Y BATERIA	X	

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P
12	TARJETA ELECTRONICA	X	
13	SISTEMA MECANICO DE INFUSION	X	
	LIMPIEZA		
14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
15	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
16	PRUEBA DE INFUSION	X	
17	ALARMAS E INDICADORES	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: NAFER MONTOYA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 28/08/2024

BIOMED S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FOTÓFORO

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO Nº	OTT 44594

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: NAFER MONTOYA
UBICACIÓN: CIRUGÍA	FECHA: 29/08/2024

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FOTÓFORO					MODELO: 409020			
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: 19474773			COD. INSTITUCIONAL: 09662			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: NAFER MONTOYA			FECHA: 28/08/2024		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				**LIMPIEZA**		
1	ENCENDIDO DEL EQUIPO	X		12	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL**		
2	PORTABOMBILLAS, BOMBILLAS Y BLOQUE DEL LENTE	X		13	ENCENDIDO DEL EQUIPO	X	
3	DIADEMA	X		14	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE E INTENSIDAD DE LUZ	X	
4	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X		15	FUNCIONAMIENTO EN BATERÍAS	X	
5	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X		16	MOVIMIENTO DEL CABEZAL	X	
6	FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y MANDOS DE CONTROL	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
7	PORTABOMBILLAS, BOMBILLAS Y BLOQUE DEL LENTE	X					
8	DIADEMA	X					
9	PORTABATERÍAS Y BATERÍAS	X					
10	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X					
11	FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y MANDOS DE CONTROL	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad

VARIABLES

Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: NAFER MONTOYA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 03/2025	FIRMA:
	FECHA: 29/08/2024

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4860

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo								
SERVICIO	PEDIATRÍA	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA			
FUNCIONARIO	ANDREA GIRALDO	FECHA	05/09/2024				HORA	12:30		

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES			FALLA REPORTADA					
MARCA	EDAN			SENSOR MALO					
SERIE	360080-M22102130005	CODIGO INVENTARIO	12517						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	INTERFAZ DE SpO2, MALA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	ANDREA GIRALDO		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA		
FECHA	DIA	05	MES	09	AÑO	2024	HORA	12:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
INTERFAZ DE SpO2, MALA	REPUESTO	CANT
	CABLE INTERFAZ SPO2	1

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		12:30		05	09	2024
OBSERVACIONES	INTERFAZ DE SpO2, MALA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
05	09	2024	12:30	13:00	SE REMPLAZA INTERFAZ DE SpO2. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Maileth Ruz Uda	DIA	MES	AÑO	
CARGO	ENFERMERA	5	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4861

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	**OT Equipo Médico Correctivo**							
SERVICIO	CONSULTA EXTERNA	**PRIORIDAD**	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	LAURA ARENAS	FECHA	06/09/2024				HORA	09:00	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BALANZA BEBÉ ELECTRÓNICA					FALLA REPORTADA			
MARCA	DETECTO					EL EQUIPO NO ENCIENDE			
SERIE	104.2	CÓDIGO INVENTARIO	N/A						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDON Y CABLES	N.P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	CONECTOR DC, MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					**ENTREGA**	LAURA ARENAS		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					**CARGO**	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	06	MES	09	AÑO	2024	**HORA**	07:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
CONECTOR DC, MALO	REPUESTO	CANT
	CARGADOR DC 9V 1A	1

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07:30		06	09	2024
OBSERVACIONES	CONECTOR DC, MALO					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		**TRABAJOS REALIZADOS**
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
06	09	2024	07:30	08:00	SE REMPLAZA CABLE DC 9V 1A. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	LAURA PRENAS R	DIA	MES	AÑO	
CARGO	ENFERMERA	6	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4862

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo							
SERVICIO	ORTOPEDIA	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	KAREN JARAMILLO	FECHA	06/09/2024				HORA	14:00	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES				FALLA REPORTADA				
MARCA	EDAN				EQUIPO NO SENSA				
SERIE	360001-K21200010021	CÓDIGO INVENTARIO	09537						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDON Y CABLES	N.P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	SENSOR DE SpO2 COMPLETO, MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	KAREN JARAMILLO		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA		
FECHA	DIA	06	MES	09	AÑO	2024	HORA	14:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
SENSOR DE SpO2 COMPLETO, MALO	REPUESTO	CANT
	SENSOR DE SPO2	1
	CABLE INTERFAZ SpO2	1

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		14:00		06	09	2024
OBSERVACIONES	SENSOR DE SpO2 COMPLETO, MALO					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
06	09	2024	14:00	14:30	SE INSTALA SENSOR E INTERFAZ DE SpO2. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Karen Jaramillo	DIA	MES	AÑO	
CARGO	ENFERMERA	6	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4865

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	OT Equipo Médico Correctivo							
SERVICIO	CONSULTA EXTERNA	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	TANIA ALZATE	FECHA	13/09/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	FONENDOSCOPIO	FALLA REPORTADA							
MARCA	WELCH ALLYN	ARCO METÁLICO REVENTADO							
SERIE	COD. 4888	CÓDIGO INVENTARIO	4888						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDON Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	ARCO METÁLICO REVENTADO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	TANIA ALZATE		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	13	MES	09	AÑO	2024	HORA	08:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
ARCO METÁLICO REVENTADO	REPUESTO	CANT

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:00		13	09	2024
OBSERVACIONES	ARCO METÁLICO REVENTADO					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
13	09	2024	08:00	08:30	SE REVISA EL EQUIPO,SE ENCUENTRA ARCO METÁLICO REVENTADO Y MANGUERA CRISTALIZADA.EL EQUIPO NO TIENE REPARACIÓN,SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO.

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		11/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Tania Alzate Mateo	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera Cauliaat	13	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4866

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo							
SERVICIO	OBSTETRICIA	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	MANUELA ESTRADA	FECHA	17/09/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	TENSIÓMETRO ANAEROIDE					FALLA REPORTADA			
MARCA	WELCH ALLYN					BRAZALETE DE DOS VÍAS MALO			
SERIE	180726071595	CÓDIGO INVENTARIO	07959						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BRAZALETE DE DOS VÍAS MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	MANUELA ESTRADA		
CARGO	INGENIERO JEFE					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	17	MES	09	AÑO	2024	HORA	07:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
BRAZALETE DE DOS VÍAS MALO	REPUESTO	CANT
	BRAZALETE DOS VIAS	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07:30		17	09	2024
OBSERVACIONES	BRAZALETE DE DOS VÍAS MALO					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
17	09	2024	07:30	08:00	BRAZALETE DE DOS VÍAS MALO , SE CAMBIA POR UNO NUEVO Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBI CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Manuela Estrada	DIA	MES	AÑO	
CARGO	ENFERMERA JEFE	17	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4867

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo							
SERVICIO	OBSTETRICIA	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	MANUELA ESTRADA	FECHA	17/09/2024				HORA	08:00	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	TENSIÓMETRO ANAEROIDE					FALLA REPORTADA			
MARCA	WELCH ALLYN					BRAZALETE DE DOS VIAS MALO			
SERIE	200428063365	CÓDIGO INVENTARIO	08693						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BRAZALETE DE DOS VIAS MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	MANUELA ESTRADA		
CARGO	INGENIERO JEFE					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	17	MES	09	AÑO	2024	HORA	08:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
BRAZALETE DE DOS VIAS MALO	REPUESTO	CANT
	BRAZALETE DOS VIAS	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:00		17	09	2024
OBSERVACIONES	BRAZALETE DE DOS VIAS MALO					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
17	09	2024	08:00	08:30	BRAZALETE DE DOS VIAS MALO. SE CAMBIA POR UNO NUEVO Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Manuela Estrada	DIA	MES	AÑO	
CARGO	ENFERMERA JEFE	17	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4869

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo							
SERVICIO	CIRUGÍA	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	DANIELA VALENCIA	FECHA	23/09/2024				HORA	09:00	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES					FALLA REPORTADA			
MARCA	DRÄGER					NO SENSA SPO2			
SERIE	VTSLJ0112	CÓDIGO INVENTARIO	07460						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	CABLE INTERFAZ Y SENSOR SPO2 MALOS								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	DANIELA VALENCIA		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	23	MES	09	AÑO	2024	HORA	09:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
CABLE INTERFAZ Y SENSOR DE SPO2 MALO	REPUESTO	CANT
	CABLE INTERFAZ	1
	SENSOR DE SPO2	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		09:00		23	09	2024
OBSERVACIONES	CABLE INTERFAZ Y SENSOR SPO2 MALOS					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
23	09	2024	09:00	09:40	SE REVISA EL EQUIPO Y SE ENCUENTRA CABLE INTERFAZ Y SENSOR DE SPO2 MALOS,SE REEMPLAZAN POR CABLES NUEVOS.SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,EL EQUIPO QUEDA TRABAJANDO OK.

	PROXIMO PREV
FUNCIONARIO: JUAN MANUEL GONZALEZ	12/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Carolina García S.	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	23	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4870

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo							
SERVICIO	MEDICINA INTERNA	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	ELIZABETH GONZALEZ	FECHA	23/09/2024				HORA	13:00	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	ASPIRADOR DE VACÍO ELÉCTRICO					FALLA REPORTADA			
MARCA	THOMAS					EQUIPO CON PERILLA MALA			
SERIE	.011200011743	CÓDIGO INVENTARIO	N/A						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	PERILLA DE REGULACION, MALA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	ELIZABETH GONZALEZ		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	23	MES	09	AÑO	2024	HORA	14:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
PERILLA DE REGULACIÓN, MALA	REPUESTO	CANT
	PERILLA DE REGULACION	1

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		14:00		23	09	2024
OBSERVACIONES	PERILLA DE REGULACION, MALA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
23	09	2024	14:00	14:40	SE REMPLAZA PERILLA DE REGULACIÓN. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Mary Luz Zuluaga Duque	DIA	MES	AÑO	
CARGO	ENFERMERA	23	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2785

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	JAIRO SANDOVAL	FECHA	27/08/2024				HORA	12:31	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LAMPARA					FALLA REPORTADA			
MARCA	SYLVANIA					DOS MALAS EN ARCHIVO DE PATOLOGIA			
SERIE	8769	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDON Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	LAMPARAS MALAS								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	JAIRO SANDOVAL		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	PATOLOGO		
FECHA	DIA	27	MES	08	AÑO	2024	HORA	13:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO

DOS PANEL LED DE 18W MALOS EN EL CUARTO DE ARCHIVO DE PATOLOGÍAS.

REPUESTO	CANT
PANEL LED DE 18W REDONDO	2
CABLE DUPLEX 2x18 AWG	5

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		13:30		27	08	2024
OBSERVACIONES	LAMPARAS MALAS					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
27	08	2024	13:30	14:30	SE REVISA Y PANEL LED MALOS,SE REEMPLAZAN POR PANEL LED DE 18W.QUEDAN EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

	PROXIMO PREV
FUNCIONARIO: JUAN MANUEL GONZALEZ	08/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	John Alexis Bermudez	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Asociado tecnologo	27	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2786

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	JOHAN OSPINA	FECHA	27/08/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	SISTEMA ELÉCTRICO					FALLA REPORTADA			
MARCA	GENÉRICO					ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA DISPENSADOR DE UNIDAD AMBULATORIA			
SERIE	SE-01	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
OBSERVACIONES	ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA DISPENSADOR DE UNIDAD AMBULATORIA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	JOHAN OSPINA		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	JEFE DE ALMACEN		
FECHA	DIA	27	MES	08	AÑO	2024	HORA	09:50	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA DISPENSADOR DE UNIDAD AMBULATORIA	REPUESTO	CANT
	CABLE ENCAUCHETADO 3x16 AWG	3
	CAJA TOMA 40 mm DEXSON	1
	TOMA CORRIENTE DOBLE	1
	BREAKER 20 AMP	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		09:50		27	08	2024
OBSERVACIONES	ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA DISPENSADOR DE UNIDAD AMBULATORIA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
27	08	2024	09:50	11:00	SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA DISPENSADOR DE GASEOSAS EN LA UNIDAD AMBULATORIA.SE REALIZAN CHEQUEO,QUEDA OK

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	08/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	JOAN OSPINA RIOS	DIA	MES	AÑO	
CARGO	JEFE DE ALMACEN	27	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2787

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	ISABEL GOMEZ NARVAEZ	FECHA	27/08/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	SISTEMA ELECTRICO					FALLA REPORTADA			
MARCA	GENÈRICO					CAMBIO DE TOMA DOBLE EN SALA DE YESO DE URGENCIAS			
SERIE	SE-GMM	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	CAMBIO DE TOMA DOBLE EN SALA DE YESO DE URGENCIAS								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	ISABEL GOMEZ NARVAEZ		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	27	MES	08	AÑO	2024	HORA	11:05	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
CAMBIO DE TOMA DOBLE EN SALA DE YESO DE URGENCIAS	REPUESTO	CANT
	TOMA CORRIENTE DOBLE	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		11:05		27	08	2024
OBSERVACIONES	CAMBIO DE TOMA DOBLE EN SALA DE YESO DE URGENCIAS					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
27	08	2024	11:05	11:35	SE REVISA Y SE ENCUENTRA TOMA CORRIENTE MALO EN SALA DE YESO DE URGENCIAS,SE REEMPLAZA POR UNO NUEVO.QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	08/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Isabel Cristina Gómez Narváez	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera.	27	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2788

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	LAURA ARENAS	FECHA	27/08/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LAMPARA					FALLA REPORTADA			
MARCA	SYLVANIA					MALA EN CONSULTORIO DE UROLOGIA			
SERIE	8769	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	PANEL LED MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	LAURA ARENAS		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	27	MES	08	AÑO	2024	HORA	11:40	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
PANEL LED DE 18W MALO EN PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA	REPUESTO	CANT
	PANEL LED DE 18W REDONDO	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		11:40		27	08	2024
OBSERVACIONES	PANEL LED MALO					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
27	08	2024	11:40	12:10	SE REVISA Y SE ENCUENTRA PANEL LED DE 18W MALO EN SALA DE PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA,SE REEMPLAZA POR UNO NUEVO.QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	08/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Gulmer N Lopez S	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Aux Enf.	27	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2789

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	ANDREA GIRALDO	FECHA	27/08/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO					FALLA REPORTADA			
MARCA	PHILIPS					MALO EN LA HABITACIÓN 204 DE PEDIATRÍA			
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BOMBILLO MALO EN HABITACION 204 DE PEDIATRIA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	ANDREA GIRALDO		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE -		
FECHA	DIA	27	MES	08	AÑO	2024	HORA	12:11	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
BOMBILLOMALO EN LA HABITACIÓN 204 DE PEDIATRÍA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		12:11		27	08	2024
OBSERVACIONES	BOMBILLO MALO EN HABITACION 204 DE PEDIATRIA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
27	08	2024	12:11	12:35	SE REVISA Y SE ENCUENTRA BOMBILLO MALO EN LA HABITACIÓN 204 DE PEDIATRÍA,SE REEMPLAZA POR UNO NUEVO DE 9W.QUEDA TRABAJANDO OK

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	08/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBIA CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Andrea G	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	27	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2790

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	JOHAN OSPINA	FECHA	28/08/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO					FALLA REPORTADA			
MARCA	PHILIPS					DOS MALOS EN LA RAMPA			
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	DOS MALOS EN LA RAMPA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	JOHAN OSPINA		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	JEFE DE ALMACEN		
FECHA	DIA	28	MES	08	AÑO	2024	HORA	09:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
DOS MALOS EN LA RAMPA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	2

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		09:00		28	08	2024
OBSERVACIONES	DOS MALOS EN LA RAMPA					

REPARACIÓN					TRABAJOS REALIZADOS
FECHA			HORA		
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
28	08	2024	09:00	09:40	SE REVISA Y SE ENCUENTRAN DOS BOMBILLOS MALOS EN LA RAMPA,SE REEMPLAZAN POR BOMBILLOS NUEVOS.QUEDAN TRABAJANDO OK

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	08/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Joan Ospina	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Jefe Almacen	28	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2791

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	ELIZABETH GONZALEZ	FECHA	28/08/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO					FALLA REPORTADA			
MARCA	PHILIPS					MALO EN PUESTO DE ENFERMERÍA MEDICINA INTERNA			
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	MALO EN PUESTO DE ENFERMERÍA MEDICINA INTERNA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	ELIZABETH GONZALEZ		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	28	MES	08	AÑO	2024	HORA	09:50	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
MALO EN PUESTO DE ENFERMERÍA MEDICINA INTERNA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		09:50		28	08	2024
OBSERVACIONES	MALO EN PUESTO DE ENFERMERÍA MEDICINA INTERNA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
28	08	2024	09:50	10:15	SE REVISA Y SE ENCUENTRA BOMBILLO MALO EN PUESTO DE ENFERMERÍA,SE REEMPLAZA POR UN BOMBILLO NUEVO.QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	08/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	[signature]	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	28	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2792

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	NAFER MONTOYA	FECHA	29/08/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	SISTEMA ELÉCTRICO					FALLA REPORTADA			
MARCA	GENÉRICO					SE HACEN CINCO EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA			
SERIE	SE-01	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.A	
OBSERVACIONES	SE HACEN CINCO EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	NAFER MONTOYA		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERO JEFE		
FECHA	DIA	29	MES	08	AÑO	2024	HORA	07:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO

SE HACEN CINCO EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA

REPUESTO	CANT
CABLE ENCAUCHETADO 3x16 AWG	20
CAJA TOMA 40 mm DEXSON	5
TOMA CORRIENTE DOBLE	5
CLAVIJA 15A	5

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07:30		29	08	2024
OBSERVACIONES	SE HACEN CINCO EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
29	08	2024	07:30	10:00	SE HACEN CINCO EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA,QUEDAN OK

	PROXIMO PREV
FUNCIONARIO: JUAN MANUEL GONZALEZ	08/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	[signature]	DIA	MES	AÑO	
CARGO	[signature]	29	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2793

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	LAURA PIEDRAHITA	FECHA	30/08/2024				HORA	09:54	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO					FALLA REPORTADA			
MARCA	PHILIPS					MALO EN BANCO DE SANGRE			
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BOMBILLO MALO EN BANCO DE SANGRE								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	LAURA PIEDRAHITA		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	COORDINADORA DE BANCO DE SANGRE		
FECHA	DIA	30	MES	08	AÑO	2024	HORA	07:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
BOMBILLO MALO EN BANCO DE SANGRE	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED DE 9W	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07:30		30	08	2024
OBSERVACIONES	BOMBILLO MALO EN BANCO DE SANGRE					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
30	08	2024	07:30	07:55	SE REVISA Y SE ENCUENTRA BOMBILLO MALO EN BANCO DE SANGRE,SE REEMPLAZA POR UNO NUEVO.QUEDA FUNCIONANDO OK.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	08/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Laura Piedrahita.	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Directora B.S.	30	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2794

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	CRISTINA SANCHEZ	FECHA	30/08/2024				HORA	08:00	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	SISTEMA ELECTRICO					FALLA REPORTADA			
MARCA	GENÉRICO					INSTALACIÓN DE TIMBRES EN CIRUGÍA			
SERIE	SE-GMM	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P	
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE TIMBRES EN CIRUGÍA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	CRISTINA SANCHEZ		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	30	MES	08	AÑO	2024	HORA	08:10	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
INSTALACIÓN DE TIMBRES EN CIRUGÍA	REPUESTO	CANT
	TIMBRE MARCA VERA	2

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:10		30	08	2024
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE TIMBRES EN CIRUGÍA					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
30	08	2024	08:10	08:40	SE REALIZA INSTALACIÓN DE TIMBRES EN CIRUGÍA,QUEDAN EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

	PROXIMO PREV
FUNCIONARIO: JUAN MANUEL GONZALEZ	08/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Cristina Sánchez	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	30	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2795

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	**OT Planta Fisica**							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	**PRIORIDAD**	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	LILIANA RODRIGUEZ	FECHA	29/08/2024				HORA	14:00	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	SISTEMA ELECTRICO					FALLA REPORTADA			
MARCA	GENÉRICO					INSTALACIÓN DE CÓDIGO AZUL EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA			
SERIE	SE-GMM	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P	
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE CÓDIGO AZUL EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					**ENTREGA**	LILIANA RODRIGUEZ		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					**CARGO**	TECNICA OPERATIVA		
FECHA	DIA	29	MES	08	AÑO	2024	**HORA**	14:10	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
INSTALACIÓN DE CÓDIGO AZUL EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA	REPUESTO	CANT
	CAJA TOMA 40 mm DEXSON	1
	SWICHE SENCILLO	1
	CABLE UTP 4 PARES	45

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		14:10		29	08	2024
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE CÓDIGO AZUL EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
29	08	2024	14:10	17:00	SE PASA ACOMETIDA PARA EL CÓDIGO AZUL DE CARDIOLOGIA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS. SE REALIZA LA INSTALACIÓN DEL SWICHE EN CARDIÓLOGA Y LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA EN URGENCIAS.SE REALIZAN PRUEBAS Y QUEDA TRABAJANDO OK.
30	08	2024	09:00	10:30	

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	08/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Juan Sapina Rios	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Jefe Almacen	29	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2796

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	MAILETH RUIZ	FECHA	02/09/2024				HORA	13:30	

ORDEN DE TRABAJO								
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA			
MARCA	PHILIPS				DOS BOMBILLOS MALOS EN OBSTETRICIA			
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P
OBSERVACIONES	DOS BOMBILLOS MALOS EN OBSTETRICIA							
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ				ENTREGA	MAILETH RUIZ		
CARGO	COORDINADOR TECNICO				CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	02	MES	09	AÑO	2024	HORA	13:35

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
DOS BOMBILLOS MALOS EN OBSTETRICIA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	2

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		13:35		02	09	2024
OBSERVACIONES	DOS BOMBILLOS MALOS EN OBSTETRICIA					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
02	09	2024	13:35	14:10	SE REVISA Y SE ENCUENTRAN DOS BOMBILLOS MALOS EN OBSTETRICIA,SE REEMPLAZAN POR BOMBILLOS NUEVOS.QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Maileth Ruiz	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	2	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2797

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	ISABEL GOMEZ NARVAEZ	FECHA	02/09/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	SISTEMA ELECTRICO					FALLA REPORTADA			
MARCA	GENÉRICO					SE INSTALA TOMA PARA ELECTROCARDIOGRAFO EN URGENCIAS.			
SERIE	SE-GMM	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CONEXIÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	SE INSTALA TOMA CORRIENTE								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	ISABEL GOMEZ NARVAEZ		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	02	MES	09	AÑO	2024	HORA	08:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
SE INSTALA TOMA CORRIENTE EN URGENCIAS	REPUESTO	CANT
	CABLE DUPLEX 2x14 AWG	4
	TOMA CORRIENTE DOBLE	1
	CAJA TOMA 40 mm DEXSON	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:00		02	09	2024
OBSERVACIONES	SE INSTALA TOMA CORRIENTE					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
02	09	2024	08:00	09:00	SE REALIZA INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NUEVO,PARA CONEXIÓN DEL ELECTROCARDIOGRAFO.QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

	PROXIMO PREV
FUNCIONARIO JUAN MANUEL GONZALEZ	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Isabel Cristina Gómez Narváez	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	2	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2799

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	ISABEL GOMEZ NARVAEZ	FECHA	04/09/2024				HORA	07:44	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	SISTEMA ELECTRICO					FALLA REPORTADA			
MARCA	GENÉRICO					TOMA MALO EN BAÑO DE URGENCIAS.			
SERIE	SE-GMM	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORDON Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	TOMA CORRIENTE, MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	ISABEL GOMEZ NARVAEZ		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	04	MES	09	AÑO	2024	HORA	08:16	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
TOMA CORRIENTE MALO	REPUESTO	CANT
	TOMA CORRIENTE DOBLE	1

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:16		04	09	2024
OBSERVACIONES	TOMA CORRIENTE, MALO					

REPARACIÓN					TRABAJOS REALIZADOS
FECHA			HORA		
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA TOMA CORRIENTE DOBLE EN BAÑO DEL SERVICIO DE URGENCIAS. DEBIDO A CORTO ELÉCTRICO. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Y VOLTAJES TOMA EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
04	09	2024	08:16	09:00	

	PROXIMO PREV
FUNCIONARIO: JOHN JAIRO OTALVARO	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Isabel Cristina Gomez Narvaez	DIA	MES	AÑO	
CARGO	ENFERMERA	4	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2800

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	FELIPE YEPES	FECHA	05/09/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO					FALLA REPORTADA			
MARCA	PHILIPS					MALO AL FRENTE DE LABORATORIO			
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BOMBILLO LED, MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	FELIPE YEPES		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	JEFE SERVICIOS GENERALES		
FECHA	DIA	05	MES	09	AÑO	2024	HORA	07:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
BOMBILLO MALO	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED 9W	1

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07:30		05	09	2024
OBSERVACIONES	BOMBILLO LED, MALO					

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
05	09	2024	07:30	08:00	SE REMPLAZA BOMBILLO LED MALO DE 9W EN CUARTO DE ASEO AL FRENTE DE LABORATORIO.

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	PROXIMO PREV
		09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Juan Felipe Yepes	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Coordinador Servicios Generales	5	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2801

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	**OT Planta Fisica**							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	**PRIORIDAD**	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	LAURA ARENAS	FECHA	05/09/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LAMPARA					FALLA REPORTADA			
MARCA	SYLVANIA					MALO EN UNIDAD DE ESPECIALISTAS			
SERIE	8769	**CÓDIGO INVENTARIO**							
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	TUBO LED, MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					**ENTREGA**	LAURA ARENAS		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					**CARGO**	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	05	MES	09	AÑO	2024	**HORA**	08:01	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
TUBO LED, MALO	REPUESTO	CANT
	TUBO LED T8 18W	1

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:01		05	09	2024
OBSERVACIONES	TUBO LED, MALO					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		**TRABAJOS REALIZADOS**
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
05	09	2024	08:01	08:30	SE REMPLAZA TUBO LED MALO DE 18W EN UNIDAD DE ESPECIALISTAS.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Laura Arenas E	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	5	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 2802

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	OT Planta Fisica							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	ANA MARIA CARDONA	FECHA	10/09/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO					FALLA REPORTADA				
MARCA					CINCO BOMBILLOS LED MALOS EN EL ÁREA EXTERNA				
SERIE	13274	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	CINCO BOMBILLOS LED MALOS EN EL ÁREA EXTERNA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	ANA MARIA CARDONA		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	COORDINADORA GMM		
FECHA	DIA	10	MES	09	AÑO	2024	HORA	07:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
CINCO BOMBILLOS LED MALOS EN EL ÁREA EXTERNA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	5

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07:30		10	09	2024
OBSERVACIONES	CINCO BOMBILLOS LED MALOS EN EL ÁREA EXTERNA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
10	09	2024	07:30	08:30	SE REVISA EL ÁREA EXTERNA Y SE ENCUENTRAN CINCO BOMBILLOS LED MALOS EN EL ÁREA EXTERNA,SE REEMPLAZAN POR BOMBILLOS NUEVOS DE 9W.QUEDAN TRABAJANDO OK.

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Estel Cristina Gomez Narvaez	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	10	9	2024	

A. & A. ASOCIADOS
Soluciones de Climatización

INFORME DE SERVICIO
AIRE ACONDICIONADO

RESPONSABLE

FECHA	D: 12	M: 09	A: 2024	N° 1114

CLIENTE Hospital San Juan de Dios Rionegro

NOMBRE Jose Luis Rodriguez

FIRMA

PARA LLENAR POR EL CLIENTE	MARQUE CON X		OBSERVACIONES
	SI	NO	
El personal se encuentra en condiciones fisicas para realizar el mantenimiento: (esta sobrio)	✓		
Porta el carnet y uniforme de la empresa	✓		
Tiene la herramienta de trabajo	✓		
El servicio requiere trabajo en alturas		✓	
Se adjunta permiso para trabajo en alturas		✓	
Los trabajadores portan los equipos de seguridad necesarios	✓		
PARA LLENAR POR EL OPERARIO DE AYA ASOCIADOS LTDA	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
Se ha verificado el funcionamiento del equipo antes de cualquier procedimiento	✓		
Si hay algun problema se notifico al cliente	✓		

IMPORTANTE: Al iniciar el servicio el equipo debe quedar totalmente desenergizado. Apagar breaker del equipo. OBLIGATORIO SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.

EQUIPO MARCA Minisplit Haceb | UBICACIÓN Vacunación | TIPO DE REFRIGERANTE R410 12000

MEDICIÓN	AMPERAJES		MEDICIÓN PRESIÓN (PS)		
	ACTUAL	ANTERIOR			
COMPRESOR 1			ALTA		
COMPRESOR 2	4.4 - 4.2 - 4.2		BAJA	125	
CONDENSADORA			TEMP.	9	
EVAPORADORA	2.0 / 1.9 / 1.9		AGUA		

REVISIONES - NO: No se hizo nada - OK: Se efectúo completo - N.A.: No aplica.

	LIMPIEZA	FUGAS	VIBRACIÓN	DESMONTE
ESTRUCTURA	SI	NO	NO	NO
SERP. COND.				
SERP. EVAP.				
BANDEJA				
VENT.				
FILTRO AIRE				
COMPRESOR				
TABLERO				
CONTROL				
TUBERIA REFRIG.				

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

OBSERVACIONES

SE DETECTA PELIGRO PARA EFECTUAR EL SERVICIO, DESCRIBIRLO Y COMUNICARLO AL ENCARGADO DE SG-SST

REPUESTOS Y/O MATERIALES

AAAS5242QBL

9941309245.

FIRMA CLIENTE

Nombre: Juan Manuel Gonzalez

C.C.

©Aya Asociados SAS Calle 32D 67154/37/314 6172985 NIT 900.335.665-0

R. & R. ASOCIADOS
Soluciones de Climatización

INFORME DE SERVICIO
AIRE ACONDICIONADO

RESPONSABLE: wilson Ruiz Santiago veles

FECHA D: 4 M: 09 A: 2024 N° 1840

CLIENTE: Hospital San Juan de dios

NOMBRE

FIRMA

PARA LLENAR POR EL CLIENTE	MARQUE CON X		OBSERVACIONES
	SI	NO	
El personal se encuentra en condiciones fisicas para realizar el mantenimiento: (esta sobrio)	x		
Porta el carnet y uniforme de la empresa	x		
Tiene la herramienta de trabajo	x		
El servicio requiere trabajo en alturas			
Se adjunta permiso para trabajo en alturas			
Los trabajadores portan los equipos de seguridad necesarios	x		
PARA LLENAR POR EL OPERARIO DE AYA ASOCIADOS LTDA	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
Se ha verificado el funcionamiento del equipo antes de cualquier procedimiento	x		
Si hay algun problema se notifico al cliente	x		

IMPORTANTE: Al iniciar el servicio el equipo debe quedar totalmente desenergizado. Apagar breaker del equipo. OBLIGATORIO SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.

EQUIPO MARCA minis Split (York UBICACIÓN Consultori 301 TIPO DE REFRIGERANTE R410

MEDICIÓN	AMPERAJES		MEDICIÓN PRESIÓN (PS) 18,000		
	ACTUAL	ANTERIOR			
COMPRESOR 1	8,3 / 8,5 / 8,4	1,5 / 13	ALTA	115	
COMPRESOR 2			BAJA		
CONDENSADORA			TEMP.	11	
EVAPORADORA			AGUA		

REVISIONES - NO: No se hizo nada - OK: Se efectúo completo - N.A.: No aplica.

	LIMPIEZA	FUGAS	VIBRACIÓN	DESMONTE
ESTRUCTURA				
SERP. COND.				
SERP. EVAP.				
BANDEJA				
VENT.				
FILTRO AIRE				
COMPRESOR				
TABLERO				
CONTROL				
TUBERIA REFRIG.				

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 12:30 Am A 6:30 Pm

OBSERVACIONES: dia de hoy de 3:00pm A 5:pm

SE DETECTA PELIGRO PARA EFECTUAR EL SERVICIO, DESCRIBIRLO Y COMUNICARLO AL ENCARGADO DE SG-SST

Modelo YHEC18FS-AD6
Serie. 216501339100400058

REPUESTOS Y/O MATERIALES

8: Chazos
8: tornillos
2: varillas soldadura
Gas mapp
3- tiras Rudatex
pega x L
4 - bases de caucho
Nitrogeno
vacio
5: metro de Pvc de 1/2
3: codos de 1/2
1: medio codo de 1/2

FIRMA CLIENTE

Nombre: Juan Manuel Canela

C.C.

Graficas Alcalino SAS Cale: 300 671 5437/314 619 7948 Nit: 900.335.665-0

A & A ASOCIADOS
Soluciones de Climatización

INFORME DE SERVICIO
AIRE ACONDICIONADO

RESPONSABLE

FECHA	D: 17	M: 09	A: 20	N° 1863

CLIENTE Hospital San Juan de Dios Rionegro

NOMBRE

FIRMA

PARA LLENAR POR EL CLIENTE	MARQUE CON X		OBSERVACIONES
	SI	NO	
El personal se encuentra en condiciones fisicas para realizar el mantenimiento: (esta sobrio)	/		
Porta el carnet y uniforme de la empresa	/		
Tiene la herramienta de trabajo	/		
El servicio requiere trabajo en alturas		/	
Se adjunta permiso para trabajo en alturas		/	
Los trabajadores portan los equipos de seguridad necesarios	/		
PARA LLENAR POR EL OPERARIO DE AYA ASOCIADOS LTDA	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
Se ha verificado el funcionamiento del equipo antes de cualquier procedimiento	/		
Si hay algun problema se notifico al cliente			

IMPORTANTE: Al iniciar el servicio el equipo debe quedar totalmente desenergizado. Apagar breaker del equipo. OBLIGATORIO SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.

EQUIPO MARCA Midea | UBICACIÓN Porcion | TIPO DE REFRIGERANTE 410

MEDICIÓN	AMPERAJES		MEDICIÓN PRESIÓN (PS)		
	ACTUAL	ANTERIOR			
COMPRESOR 1	4.3 - 6.4 - 7.0		ALTA		
COMPRESOR 2			BAJA	125	
CONDENSADORA			TEMP.		
EVAPORADORA			AGUA	11	

REVISIONES - NO: No se hizo nada - OK: Se efectúo completo - N.A.: No aplica.

	LIMPIEZA	FUGAS	VIBRACIÓN	DESMONTE
ESTRUCTURA	NO	NO	NO	NO
SERP. COND.	/	/	/	/
SERP. EVAP.	/	/	/	/
BANDEJA	/	/	/	/
VENT.	/	/	/	/
FILTRO AIRE	/	/	/	/
COMPRESOR	/	/	/	/
TABLERO	/	/	/	/
CONTROL	/	/	/	/
TUBERIA REFRIG.	/	/	/	/

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Se realiza instalacion de equipo nuevo y se desecha el viejo

SE DETECTA PELIGRO PARA EFECTUAR EL SERVICIO, DESCRIBIRLO Y COMUNICARLO AL ENCARGADO DE SG-SST

Materiales - 4 tubos - 4 torninos - 4c un de Tuberia refrigeracion de 1/2 - 1/4 - Vacio - nitrogeno - Herramientas: Motor - carretes - Soldadura

REPUESTOS Y/O MATERIALES

FIRMA CLIENTE

Nombre:

C.C.

Gráficas Alcalino SAS Cel: 320 2 716 63 77 314 61 92 068 Nit. 900.336.468-0

Gustavo Ortiz
Imagenología

Venta y mantenimiento de equipos
de imagenología

GUSTAVO ALONSO ORTIZ LONDOÑO
NIT: 70.516.429 - 6
Carrera 65 n° 39 - 34 int 201 Itagüí
Tels: 513 23 09 - 366 81 90
Cel: 312 253 07 49
E- mail: gustavorx1@hotmail.com

FECHA			CLASES DE SERVICIO				REPORTE DE SERVICIO
DÍA	MES	AÑO	MANT.PREV.	MANT.CORREC.	INSTALACIÓN	OTRO	2610
18	09	2024	X				

CLIENTE: Hospital San Juan De Dios — TELÉFONO:

DIRECCIÓN: — CIUDAD: Itagüí

EQUIPO: Rayos X — MARCA: Siemens — MODELO: Multix Compact — SERIE:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Se realiza revisión general de modulo, de potencia y circuitos electrónicos en generador radiográfico Mesa, colimador fuente de luz y campo de radiación
Lubricación de parte mecanica en mesa - columna y bucky de pared
Verificación de factores radiográficos Kv - Mc y Tiempos de exposición

REPUESTOS

CANTIDAD	N° PARTE	NOMBRE

Gustavo Alonso Ortiz L
FIRMA RESPONSABLE

HORA INICIAL	HORA FINAL	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO DE VIAJE

FIRMA Y SELLO CLIENTE

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

OBSERVACIONES

Juan Felipe Duran Arredondo | Nit. 1152.217.011-2 | Cel. 321 751 4545 | Light Print

SAG

SERVICIOS DE INGENIERÍA

REPORTE DE ACTIVIDADES

V:001

Fecha de Vigencia: 01-09-2012

Nº 21809

Nombre Cliente: ESE Hospital San Juan de Dios			Fecha: 17/09/2021
Dirección:	Ciudad: Riohacha		Tel: (604) 531 32 00
Modelo: Stervac BXL	Serie: 450771	Garantía: ☐ SAG ☐ 3M	
		Contador:	
		Hojas Anexas ☐ SI ☐ NO	
Contrato: X	Comodato:	No Factura:	No. de Visita:
Plan: CM	Actividad: MP	Resultado: OK	Partes ☐ SI ☒ NO

DAÑO REPORTADO POR EL CLIENTE: Mantenimiento preventivo

PROBLEMA ENCONTRADO: Acumulación de particulas de polvo al interior y exterior del equipo.

TRABAJOS REALIZADOS: Se realiza inspección visual al interior y exterior del equipo. Se realizan pruebas electrica, electronica y vacio. Se realiza mantenimiento y limpieza física.

No. Parte	Descripción	Cantidad	Préstamo

OBSERVACIONES: Se recomienda cambio de filtro bacterial

Fecha y Hora de solicitud: 16/09/2021	Firma del Ingeniero	Firma del Cliente
Fecha y Hora Inicio: 17/09/2021 9am		
Hora Finalización: 17/09/2021 12m		

Señores SAG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. Yo _____ como representante de la compañía: _____, me permito confirmar que hemos recibido a satisfacción el (los) servicio(s) realizado(s) a el (los) equipo(s) descrito(s) a continuación:

Marca: 3M	Modelo: BXL	Serial: 450771
Marca:	Modelo:	Serial:
Marca:	Modelo:	Serial:

Firma y Sello (si aplica) del área que recibe el servicio	Nombre y Apellido	Cargo


	TEST DE PRUEBAS SISTEMAS STERI-VAC GS	**V: 01**	**Fecha de Vigencia: 01/09/2016** Pág: 1 de 1

NOMBRE INSTITUCION: Hospital San Juan de Dios **MOD. EQUIPO:** STE **NOMBRE INGENIERO:** Abel Rivera

NOMBRE OPERARIO: _____ **No. SERIAL:** 450074 **FECHA:** 17/09/2024

ELECTRICOS				TEMPERATURA			
Verifique fuente 24V	23.9 < V < 24.1 VDC	V = 24 VDC	Pasa [x] Falla [ ]	Verifique TEMP HSK	92°C< THSK< 98°C	THSK= 95 °C	Pasa [x] Falla [ ]
Verifique fuente 5V	4,97< REF< 5.05 VDC	REF = 5.01 VDC	(VREF) Pasa [x] Falla [ ]	Verifique TEMP 37 °C SENSOR END	34°C< TEND< 40°C	TEND= 37 °C	Pasa [x] Falla [ ]
				Verifique TEMP 37 °C SENSOR MID	34°C< TMID< 40°C	TMID= 38 °C	Pasa [x] Falla [ ]
VACIO							
Verifique "Dead-end Test"	Pdead < 160 mbar	Pdead = 14 mbar	Pasa [ ] Falla [ ]	Verifique TEMP 37 °C SENSOR CHMBR	34°C< TCHM< 40°C	TCHM= 38 °C	Pasa [x] Falla [ ]
Verifique tiempo"Pump Test"	tPD < 18:00 min	tPD = 10:29 min	Pasa [ ] Falla [ ]	Verifique TEMP 55 °C SENSOR END	52°C< TEND< 58°C	TEND= 56 °C	Pasa [x] Falla [ ]
Verifique pressure leak	PH < 15 mbar	PH = 0 mbar	Pasa [ ] Falla [ ]	Verifique TEMP 55 °C SENSOR MID	52°C< TMID< 58°C	TMID= 57 °C	Pasa [x] Falla [ ]
Verifique instalaciones ductos en cuarto	Ducto 4" Entrada aire comprimido. Salida oxido ethileno		Pasa [x] Falla [ ] Pasa [x] Falla [ ] Pasa [x] Falla [ ]	Verifique TEMP 55 °C SENSOR CHMBR	52°C< TCHM< 58°C	TCHM= 575 °C	Pasa [x] Falla [ ]

SOLENOIDES Y RELEVOS					
Verifique operación de los calentadores de cámara	"END HTR" y "MID HTR"on/off (Menú de servicio)	Pasa [x] Falla [ ]	Verifique operación de vacuum solenoid	Vacuum solenoid cambia on/off	Pasa [x] Falla [ ]
Verifique operación de inyección de vapor	Water solenoid Abre/Cierra	Pasa [x] Falla [ ]	Verifique operación de RH solenoid	RH solenoid abre/cierra	Pasa [x] Falla [ ]
Verifique operación de load door interlock	Door interlock Abre/Cierra	Pasa [x] Falla [ ]	Verifique operación de unload door interlock	Door Unload interlock Abre/Cierra	Pasa [x] Falla [ ] N/A [ ]
Verifique operación de vent solenoid	Vent solenoid Abre/Cierra	Pasa [x] Falla [ ]	Verifique operación de heatsink heater	HEATSINK HTR"on/off Menú de servicio))	Pasa [x] Falla [ ]


Vacuum Test Passed
Dead-End Test 14mBar
Pump Test 161mBar 10:29
Leak Test Cycle 10:00
Leak Test Cycle 10:00

MACROSEARCH®
YOUR SINGLE SOURCE OF PATHOLOGY AND MICROSCOPY
Nit.: 830.071.701-1

DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERIA

Brindando el mejor servicio postventa para garantizar que sus equipos trabajen los 365 días del año

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°
129229794

PREVENTIVO ☑ **CORRECTIVO** ☐ **GARANTIA** ☐ **DIAGNOSTICO** ☐
VISITA 2° Contrato

HORA ENTRADA 10:42 **HORA SALIDA** 14:09

Fecha de Ingreso	**18/09/2024**	**Entidad a la que pertenece**	
Equipo	**PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS**	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO**	
Marca	**THERMO FISHER SCIENTIFIC**	Seccion	**EQUIPOS**
Modelo	**CITADEL 2000**	Ciudad	**MEDELLIN**
Serie	**CB1445A0901**	Responsable	
Nro. de Activo fijo	**CB1445A0901**	**Alexis Bermudez**	
Ingeniero/ Tecnico	**MAURICIO JOSE ORJUELA PADILLA**	Fecha de entrega	**18/09/2024**

COMPONENTE	**ESTADO**	**COMPONENTE**	**ESTADO**
CARCASA	☑	OCULARES	N/A
PANEL FRONTAL	N/A	CABEZAL	N/A
DISPLAY	☑	OBJETIVOS	N/A
INDICADORES LUMINOSOS	N/A	PLATINA	N/A
SWICH ON/OFF	☑	FILTROS	N/A
BOTELLAS/RECIP	☑	TORNILLO MACROMETRICO	N/A
TAPAS	☑	LUZ LED/HALOG	N/A
PANTALLA	N/A	ACC. FLORESC	N/A
VOLANTE	N/A	CAMARA	N/A
ENGRANAJE	☑	CONVERTIDOR	N/A
PATAS/RUEDAS	☑	PC	N/A
TORNILLO MICROMETRICO	N/A	TECLADO	N/A
TORNILLOS	☑	MOUSE/JOYSTICK	N/A
SOPORTE DE CUCHILLAS A/B/C	N/A	PINZA ELECTRICA	N/A
SOPORTE ESPECIMENES	N/A	LUPA	N/A
TECLAS	☑	PISTOLA/SCAN	N/A
CABLE A.C	☑	VENTILADOR	N/A
CABLE DE INTERCONEXION	N/A	BRAZO MECÁNICO	N/A
BATERIA	☑	GIRO VOLANTE 360°	N/A
PEDAL	N/A	SIN RECEPCIÓN DE FIRMA	N/A
MANGUERAS	N/A	**PROTOCOLOS**	
REGULADOR UPS	N/A	1. VERIFICACIÓN	☑
CANASTILLAS	N/A	2. LIMPIEZA	☑
RODAMIENTOS	N/A	3. PRUEBAS	☑
UNIDAD DE REFRIGERACION	N/A		

EVALUACION- NOTAS

Se realiza mantenimiento preventivo del procesador de tejidos Citadel 2000.

Se retiran los recipientes de los reactivos, tapa frontal y tapas laterales.
Se realiza limpieza de recipientes y tapas, retirando residuos de parafina.
Se realiza limpieza interna del equipo.

Se retira bandeja donde esta ubicada fuente y se realiza chequeo de tarjeta electrónica, batería y los conectores eléctricos, los cuales se encuentran en buen estado.

Se realiza lubricancion en sistema sin presentar problema.


Se verifica funcionamiento del equipo con su control de mando sin presentar problema.

Se deja equipo operativo en condiciones satisfactorias para su uso.

ESTADO DEL EQUIPO PRE-MTTO	FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO	FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO
		

FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO	FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO	ENTREGA DEL EQUIPO
		

Firma por parte del Cliente



Fecha18/09/2024 10:57
No:129229794/33346082

Alexis Bermudez

RECIBIDO LABORATORIO
(Nombre, firma)

Firma por parte del Cliente



Fecha18/09/2024 14:08
No:129229794/33346082

Angie Valencia

RECIBIDO INGENIERIA
(Nombre,firma)

Firma por Macrosearch



Fecha18/09/2024 11:03
No:129229794/33346082

Mauricio Orjuela

ENTREGADO
MACROSEARCH S.A.S

Medellín: Cel.: 320 2525188 **Bogotá**: Cel.: 311 8029794 **Cali**: Cel.: 310 2169017

macrosearch@macrosearch.com.co
www.macrosearch.com.co

MACROSEARCH®
YOUR SINGLE SOURCE OF PATHOLOGY AND MICROSCOPY
Nit.: 830.071.701-1

DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERIA

Brindando el mejor servicio postventa para garantizar que sus equipos trabajen los 365 días del año

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°
129230121

PREVENTIVO ☑ **CORRECTIVO** ☐ **GARANTIA** ☐ **DIAGNOSTICO** ☐
VISITA Única de Contrato

HORA ENTRADA 11:16 **HORA SALIDA** 14:08

Fecha de Ingreso	**18/09/2024**	**Entidad a la que pertenece**	
Equipo	**MICROSCOPIO TRINOCULAR**	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO**	
Marca	**OLYMPUS**	Seccion	**MICROSCOPIOS**
Modelo	**CX43**	Ciudad	**MEDELLIN**
Serie	**8F41051**	Responsable	
Nro. de Activo fijo	**8F41051**	**Alexis Bermudez**	
Ingeniero/ Tecnico	**MAURICIO JOSE ORJUELA PADILLA**	Fecha de entrega	**18/09/2024**

COMPONENTE	ESTADO	COMPONENTE	ESTADO
CARCASA	☑	OCULARES	☑
PANEL FRONTAL	N/A	CABEZAL	☑
DISPLAY	N/A	OBJETIVOS	☑
INDICADORES LUMINOSOS	N/A	PLATINA	☑
SWICH ON/OFF	☑	FILTROS	☑
BOTELLAS/RECIP	N/A	TORNILLO MACROMETRICO	N/A
TAPAS	N/A	LUZ LED/HALOG	☑
PANTALLA	N/A	ACC. FLORESC	N/A
VOLANTE	N/A	CAMARA	☑
ENGRANAJE	N/A	CONVERTIDOR	☑
PATAS/RUEDAS	☑	PC	N/A
TORNILLO MICROMETRICO	N/A	TECLADO	N/A
TORNILLOS	☑	MOUSE/JOYSTICK	N/A
SOPORTE DE CUCHILLAS A/B/C	N/A	PINZA ELECTRICA	N/A
SOPORTE ESPECIMENES	N/A	LUPA	N/A
TECLAS	N/A	PISTOLA/SCAN	N/A
CABLE A.C	☑	VENTILADOR	N/A
CABLE DE INTERCONEXION	N/A	BRAZO MECÁNICO	N/A
BATERIA	N/A	GIRO VOLANTE 360°	N/A
PEDAL	N/A	SIN RECEPCIÓN DE FIRMA	N/A
MANGUERAS	N/A	**PROTOCOLOS**	
REGULADOR UPS	N/A	1. VERIFICACIÓN	☑
CANASTILLAS	N/A	2. LIMPIEZA	☑
RODAMIENTOS	N/A	3. PRUEBAS	☑
UNIDAD DE REFRIGERACION	N/A		

EVALUACION- NOTAS

Se realiza mantenimiento preventivo de microscopio CX43 verificandolo encendido con todos los objetivos; 100X, 40X, 10X y 4X.

Se realiza limpieza de carcaza, se retira el cabezal, oculares, cauchos, lentes y se limpian con alcohol. Así mismo, se retira uno por uno los objetivos del revolver y se limpian los lentes usando alcohol.

Se recomienda limpiar la platina un poco antes de pasar a este objetivo para evitar el deterioro.

Se realiza limpieza y se retira la suciedad acumulada debajo de la platina. También, se revisa el condensador, se observa que está en buen estado, se limpia también el caucho de protección.

Nota: Se encuentran oculares derechos en parte externa con hongo, se realiza limpieza y se mejora aspecto.

Se verifica funcionamiento de microscopio con una placa observando que en todos los objetivos se enfoca bien la muestra y aparece sin problema.

Se verifica funcionamiento del equipo sin presentar problema, se deja equipo operativo en condiciones satisfactorias para su uso.

ESTADO DEL EQUIPO PRE-MTTO	FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO	FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO
		

FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO	FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO	ENTREGA DEL EQUIPO
		

Firma por parte del Cliente

Fecha18/09/2024 12:54
No:129230121/33346541

Laura Perez

RECIBIDO LABORATORIO
(Nombre, firma)

Firma por parte del Cliente

Fecha18/09/2024 14:04
No:129230121/33346541

Angie Valencia

RECIBIDO INGENIERIA
(Nombre,firma)

Firma por Macrosearch

Macrosearch
Fecha18/09/2024 14:03
No:129230121/33346541

Mauricio Orjuela

ENTREGADO
MACROSEARCH S.A.S


MACROSEARCH


Círculo de
Afiliados
CCB

MACROSEARCH®
YOUR SINGLE SOURCE OF PATHOLOGY AND MICROSCOPY
Nit.: 830.071.701-1

DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERIA

Brindando el mejor servicio postventa para garantizar que sus equipos trabajen los 365 días del año

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°
129235753

PREVENTIVO ☑ **CORRECTIVO** ☐ **GARANTIA** ☐ **DIAGNOSTICO** ☐
VISITA única de contrato

HORA ENTRADA 15:04 **HORA SALIDA** 15:32

Fecha de Ingreso	**18/09/2024**
Equipo	**CAMARA**
Marca	**OLYMPUS**
Modelo	**SC180**
Serie	**66000846**
Nro. de Activo fijo	**8K45307**
Ingeniero/ Tecnico	**MAURICIO JOSE ORJUELA PADILLA**

Entidad a la que pertenece	
E.S.E HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO	
Seccion	**MICROSCOPIOS**
Ciudad	**MEDELLIN**
Responsable	
Angie Valencia	
Fecha de entrega	**18/09/2024**

COMPONENTE	ESTADO	COMPONENTE	ESTADO
CARCASA	☑	OCULARES	N/A
PANEL FRONTAL	N/A	CABEZAL	N/A
DISPLAY	N/A	OBJETIVOS	N/A
INDICADORES LUMINOSOS	☑	PLATINA	N/A
SWICH ON/OFF	☑	FILTROS	N/A
BOTELLAS/RECIP	N/A	TORNILLO MACROMETRICO	N/A
TAPAS	☑	LUZ LED/HALOG	N/A
PANTALLA	N/A	ACC. FLORESC	N/A
VOLANTE	N/A	CAMARA	☑
ENGRANAJE	N/A	CONVERTIDOR	☑
PATAS/RUEDAS	N/A	PC	☑
TORNILLO MICROMETRICO	N/A	TECLADO	N/A
TORNILLOS	N/A	MOUSE/JOYSTICK	N/A
SOPORTE DE CUCHILLAS A/B/C	N/A	PINZA ELECTRICA	N/A
SOPORTE ESPECIMENES	N/A	LUPA	N/A
TECLAS	N/A	PISTOLA/SCAN	N/A
CABLE A.C	☑	VENTILADOR	N/A
CABLE DE INTERCONEXION	☑	BRAZO MECÁNICO	N/A
BATERIA	N/A	GIRO VOLANTE 360°	N/A
PEDAL	N/A	SIN RECEPCIÓN DE FIRMA	N/A
MANGUERAS	N/A	**PROTOCOLOS**	
REGULADOR UPS	N/A	1. VERIFICACIÓN	☑
CANASTILLAS	N/A	2. LIMPIEZA	☑
RODAMIENTOS	N/A	3. PRUEBAS	☑
UNIDAD DE REFRIGERACION	N/A		

EVALUACION- NOTAS

Se realiza mantenimiento preventivo de Cámara SC180.
Se realiza limpieza general.
Se verifica su funcionamiento sin presentar problema.
Se verifican cables de comunicación y se encuentran en buen estado.
Equipo operativo, en condiciones satisfactorias para su uso.

ESTADO DEL EQUIPO PRE-MTTO	FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO	FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO
		

FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO	FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO	ENTREGA DEL EQUIPO
		



RECIBIDO LABORATORIO
(Nombre, firma)



RECIBIDO INGENIERIA
(Nombre,firma)



ENTREGADO
MACROSEARCH S.A.S

Medellín: Cel.: 320 2525188

Bogotá: Cel.: 311 8029794

Cali: Cel.: 310 2169017

macrosearch@macrosearch.com.co
www.macrosearch.com.co

MANTENIMIENTO
N° CP2092

16 Septiembre 2024

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMERCIAL

NIT:	890907254-7	**TELÉFONO:**	5311705
EMPRESA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE JHGN	**TÉCNICO:**	Guillermo Serna Peláez
DIRECCIÓN:	CARRERA 48 # 56-59		
EMAIL:	aux-administrativa@biomebsas.com		
PÁGINA:	https://www.eserionegro.gov.co/		

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CÓDIGO:	0255	**DESCRIPCIÓN:**	REFRIGERADOR DE MUESTRAS
MODELO:	VERTICAL ENFRIADORA DE 50 PIES	**MODELO COMPRESOR/PF:**	TPA9423YBS
PLACA:	13-237	**UBICACIÓN:**	LABORATORIO
TIPO DE EQUIPO:	COMERCIAL	**SETPOINT:**	2.5 °C
VOLTAJE:	120V / 1/2HP	**INTENSIDAD:**	8.00 A
PRESIÓN ALTA:	NA	**PRESIÓN BAJA:**	18 PSI

DETALLES DEL MANTENIMIENTO

TIPO MANTENIMIENTO REALIZADO: PREVENTIVO

LISTA DE CHEQUEO	
LAVADO UNIDAD CONDENSADORA	SI
REVISIÓN DE BORNERAS ELÉCTRICAS, TERMINALES Y CABLES	SI
INSPECCIÓN VISUAL DE FUGAS DE REFRIGERANTE	SI
CHEQUEO CAPACITORES DE ARRANQUE Y MARCHA	SI
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN O CAPILARES	NO
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL TEMPERATURA O DESHIELO	SI
REVISIÓN DE BOMBAS DE CONDENSADO	NO
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR	SI
LAVADO DE EVAPORADOR Y BANDEJA DE DRENAJE	NO
PRUEBA DE DISPARO Y ALARMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	NO
LUBRICACIÓN DE BISAGRAS, CHAPAS Y RIELES	NO
REVISIÓN DE EMPAQUES, BISAGRAS, PUERTAS, CHAPAS, RIELES Y BISELERÍA EN GENERAL	NO
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS, VENTILADORES, REJILLAS Y ASPAS	SI
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS	SI
OTRO	NO

MEDICIONES DEL COMPRESOR

#	PRESIÓN BAJA	PRESIÓN ALTA	TIPO REFRIGERANTE	MASA TOTAL REFRIGERANTE
1	NA	NA	R134A	NA

#	INTENSIDADES (A)			VOLTAJES (V)		
1	6.2	6.2	NA	120	NA	NA

MEDICIONES DEL CONDENSADOR

#	AMBIENTE	SUMINISTRO	RETORNO	HORA	INTENSIDADES (A)			VOLTAJES (V)		
1	NA	NA	NA	NA	0.8	0.8	NA	120	NA	NA

MEDICIONES DEL EVAPORADOR										
#	AMBIENTE	SUMINISTRO	RETORNO	HORA	INTENSIDADES (A)			VOLTAJES (V)		
1	NA	NA	NA	NA	0.4	0.4	NA	120	NA	NA

MEDICIONES CAPACITOR ARRANQUE COMPRESOR		
# COMPRESOR	VALOR NOMINAL	VALOR MEDIDO
1	275 µF	282 µF

MEDICIONES CAPACITOR MARCHA COMPRESOR		
# COMPRESOR	VALOR NOMINAL	VALOR MEDIDO
1	20 µF	20 µF

OBSERVACIONES:

Se suministra y reemplaza motor ventilador de 18W a 110 v PR-01 y Capacitor de arranque de 243 a 292uf a 110V PR-01.

El equipo queda operando dentro de los parámetros

MANTENIMIENTO
N° CP2096

17 Septiembre 2024

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMERCIAL

NIT:	890907254-7	**TELÉFONO:**	5311705
EMPRESA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE JHGN	**TÉCNICO:**	Guillermo Serna Peláez
DIRECCIÓN:	CARRERA 48 # 56-59		
EMAIL:	aux-administrativa@biomebsas.com		
PÁGINA:	https://www.eserionegro.gov.co/		

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CÓDIGO:	0256	**DESCRIPCIÓN:**	NEVERA
MODELO:	NE-9	**MODELO COMPRESOR/PF:**	AE-1336A / 360BTU/h
PLACA:	L93102194	**UBICACIÓN:**	PEDIATRÍA PREP MEDICAMENTOS
TIPO DE EQUIPO:	COMERCIAL	**SETPOINT:**	NA
VOLTAJE:	120V / 1/8HP	**INTENSIDAD:**	1.80 A
PRESIÓN ALTA:	NA	**PRESIÓN BAJA:**	NA

DETALLES DEL MANTENIMIENTO

TIPO MANTENIMIENTO REALIZADO: PREVENTIVO

LISTA DE CHEQUEO	
LAVADO UNIDAD CONDENSADORA	SI
REVISIÓN DE BORNERAS ELÉCTRICAS, TERMINALES Y CABLES	SI
INSPECCIÓN VISUAL DE FUGAS DE REFRIGERANTE	SI
CHEQUEO CAPACITORES DE ARRANQUE Y MARCHA	SI
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN O CAPILARES	SI
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL TEMPERATURA O DESHIELO	SI
REVISIÓN DE BOMBAS DE CONDENSADO	SI
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR	SI
LAVADO DE EVAPORADOR Y BANDEJA DE DRENAJE	SI
PRUEBA DE DISPARO Y ALARMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	SI
LUBRICACIÓN DE BISAGRAS, CHAPAS Y RIELES	NO
REVISIÓN DE EMPAQUES, BISAGRAS, PUERTAS, CHAPAS, RIELES Y BISELERÍA EN GENERAL	SI
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS, VENTILADORES, REJILLAS Y ASPAS	NO
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS	SI
OTRO	NO

MEDICIONES DEL COMPRESOR

#	PRESIÓN BAJA	PRESIÓN ALTA	TIPO REFRIGERANTE	MASA TOTAL REFRIGERANTE
1	NA	NA	R12	NA

#	INTENSIDADES (A)			VOLTAJES (V)		
1	1.8	1.9	NA	120	NA	NA

MEDICIONES DEL EVAPORADOR

#	AMBIENTE	SUMINISTRO	RETORNO	HORA	INTENSIDADES (A)			VOLTAJES (V)		
1	NA	NA	NA	NA	0.8	0.8	NA	120	NA	NA

MANTENIMIENTO
N° CP2097

17 Septiembre 2024

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMERCIAL

NIT:	890907254-7	**TELÉFONO:**	5311705
EMPRESA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE JHGN	**TÉCNICO:**	Guillermo Serna Peláez
DIRECCIÓN:	CARRERA 48 # 56-59		
EMAIL:	aux-administrativa@biomebsas.com		
PÁGINA:	https://www.eserionegro.gov.co/		

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CÓDIGO:	0257	**DESCRIPCIÓN:**	NEVERA
MODELO:	NA	**MODELO COMPRESOR/PF:**	THB1324YS / 250BTU/h
PLACA:	E021050348	**UBICACIÓN:**	PEDIATRÍA NEONATOS
TIPO DE EQUIPO:	COMERCIAL	**SETPOINT:**	NA
VOLTAJE:	120V / 73W	**INTENSIDAD:**	1.20 A
PRESIÓN ALTA:	NA	**PRESIÓN BAJA:**	NA

DETALLES DEL MANTENIMIENTO

TIPO MANTENIMIENTO REALIZADO: PREVENTIVO

LISTA DE CHEQUEO	
LAVADO UNIDAD CONDENSADORA	SI
REVISIÓN DE BORNERAS ELÉCTRICAS, TERMINALES Y CABLES	SI
INSPECCIÓN VISUAL DE FUGAS DE REFRIGERANTE	SI
CHEQUEO CAPACITORES DE ARRANQUE Y MARCHA	SI
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN O CAPILARES	SI
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL TEMPERATURA O DESHIELO	SI
REVISIÓN DE BOMBAS DE CONDENSADO	SI
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR	SI
LAVADO DE EVAPORADOR Y BANDEJA DE DRENAJE	SI
PRUEBA DE DISPARO Y ALARMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	NO
LUBRICACIÓN DE BISAGRAS, CHAPAS Y RIELES	NO
REVISIÓN DE EMPAQUES, BISAGRAS, PUERTAS, CHAPAS, RIELES Y BISELERÍA EN GENERAL	SI
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS, VENTILADORES, REJILLAS Y ASPAS	SI
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS	SI
OTRO	NO

MEDICIONES DEL COMPRESOR

#	PRESIÓN BAJA	PRESIÓN ALTA	TIPO REFRIGERANTE	MASA TOTAL REFRIGERANTE
1	NA	NA	R134A	0.13 KG

#	INTENSIDADES (A)			VOLTAJES (V)		
1	1.2	1.2	NA	120	NA	NA

MEDICIONES DEL EVAPORADOR

#	AMBIENTE	SUMINISTRO	RETORNO	HORA	INTENSIDADES (A)			VOLTAJES (V)		
1	NA	NA	NA	NA	1.2	1.2	NA	NA	NA	NA

MANTENIMIENTO
N° CP2098

17 Septiembre 2024

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMERCIAL

NIT:	890907254-7	**TELÉFONO:**	5311705
EMPRESA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE JHGN	**TÉCNICO:**	Guillermo Serna Peláez
DIRECCIÓN:	CARRERA 48 # 56-59		
EMAIL:	aux-administrativa@biomebsas.com		
PÁGINA:	https://www.eserionegro.gov.co/		

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CÓDIGO:	0259	**DESCRIPCIÓN:**	NEVERA MINI BAR
MODELO:	SRG-058	**MODELO COMPRESOR/PF:**	CD130C-L1Z2 / 1480BTU/h
PLACA:	10414AFP900389W	**UBICACIÓN:**	CIRUGÍA
TIPO DE EQUIPO:	COMERCIAL	**SETPOINT:**	NA
VOLTAJE:	120V / 1/10HP	**INTENSIDAD:**	1.20 A
PRESIÓN ALTA:	NA	**PRESIÓN BAJA:**	NA

DETALLES DEL MANTENIMIENTO

TIPO MANTENIMIENTO REALIZADO: PREVENTIVO

LISTA DE CHEQUEO	
LAVADO UNIDAD CONDENSADORA	SI
REVISIÓN DE BORNERAS ELÉCTRICAS, TERMINALES Y CABLES	SI
INSPECCIÓN VISUAL DE FUGAS DE REFRIGERANTE	SI
CHEQUEO CAPACITORES DE ARRANQUE Y MARCHA	SI
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN O CAPILARES	SI
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL TEMPERATURA O DESHIELO	SI
REVISIÓN DE BOMBAS DE CONDENSADO	SI
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR	SI
LAVADO DE EVAPORADOR Y BANDEJA DE DRENAJE	SI
PRUEBA DE DISPARO Y ALARMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	NO
LUBRICACIÓN DE BISAGRAS, CHAPAS Y RIELES	NO
REVISIÓN DE EMPAQUES, BISAGRAS, PUERTAS, CHAPAS, RIELES Y BISELERÍA EN GENERAL	SI
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS, VENTILADORES, REJILLAS Y ASPAS	SI
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS	SI
OTRO	NO

MEDICIONES DEL COMPRESOR

#	PRESIÓN BAJA	PRESIÓN ALTA	TIPO REFRIGERANTE	MASA TOTAL REFRIGERANTE
1	NA	NA	R134A	0.04 KG

#	INTENSIDADES (A)			VOLTAJES (V)		
1	1.1	1.1	NA	120	NA	NA

MANTENIMIENTO
N° CP2099

17 Septiembre 2024

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMERCIAL

NIT:	890907254-7	**TELÉFONO:**	5311705
EMPRESA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE JHGN	**TÉCNICO:**	Guillermo Serna Peláez
DIRECCIÓN:	CARRERA 48 # 56-59		
EMAIL:	aux-administrativa@biomebsas.com		
PÁGINA:	https://www.eserionegro.gov.co/		

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CÓDIGO:	0258	**DESCRIPCIÓN:**	NEVERA TIPO MINI BAR
MODELO:	HS-65L(N)	**MODELO COMPRESOR/PF:**	QDH2511G/ 1480BTU/h
PLACA:	(01)7704353030976(21)2012034129380431	**UBICACIÓN:**	CIRUGÍA FARMACIA
TIPO DE EQUIPO:	COMERCIAL	**SETPOINT:**	NA
VOLTAJE:	120 V / 1/10HP	**INTENSIDAD:**	1.20 A
PRESIÓN ALTA:	NA	**PRESIÓN BAJA:**	NA

DETALLES DEL MANTENIMIENTO

TIPO MANTENIMIENTO REALIZADO: PREVENTIVO

LISTA DE CHEQUEO	
LAVADO UNIDAD CONDENSADORA	SI
REVISIÓN DE BORNERAS ELÉCTRICAS, TERMINALES Y CABLES	SI
INSPECCIÓN VISUAL DE FUGAS DE REFRIGERANTE	SI
CHEQUEO CAPACITORES DE ARRANQUE Y MARCHA	SI
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN O CAPILARES	SI
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL TEMPERATURA O DESHIELO	SI
REVISIÓN DE BOMBAS DE CONDENSADO	SI
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR	SI
LAVADO DE EVAPORADOR Y BANDEJA DE DRENAJE	SI
PRUEBA DE DISPARO Y ALARMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	NO
LUBRICACIÓN DE BISAGRAS, CHAPAS Y RIELES	NO
REVISIÓN DE EMPAQUES, BISAGRAS, PUERTAS, CHAPAS, RIELES Y BISELERÍA EN GENERAL	SI
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS, VENTILADORES, REJILLAS Y ASPAS	SI
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS	SI
OTRO	NO

MEDICIONES DEL COMPRESOR

#	PRESIÓN BAJA	PRESIÓN ALTA	TIPO REFRIGERANTE	MASA TOTAL REFRIGERANTE
1	NA	NA	R134A	0.032 KG

#	INTENSIDADES (A)			VOLTAJES (V)		
1	1.2	1.2	NA	120	NA	NA

MANTENIMIENTO
N° CP2100

17 Septiembre 2024

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMERCIAL

NIT:	890907254-7	**TELÉFONO:**	5311705
EMPRESA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE JHGN	**TÉCNICO:**	Guillermo Serna Peláez
DIRECCIÓN:	CARRERA 48 # 56-59		
EMAIL:	aux-administrativa@biomebsas.com		
PÁGINA:	https://www.eserionegro.gov.co/		

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CÓDIGO:	0260	**DESCRIPCIÓN:**	NEVERA MINI BAR
MODELO:	SRG-058	**MODELO COMPRESOR/PF:**	CD130C-L1Z2 / 1480BTU/h
PLACA:	10414AFZ500584V	**UBICACIÓN:**	ALMACEN
TIPO DE EQUIPO:	COMERCIAL	**SETPOINT:**	NA
VOLTAJE:	120V / 1/10HP	**INTENSIDAD:**	1.00 A
PRESIÓN ALTA:	NA	**PRESIÓN BAJA:**	NA

DETALLES DEL MANTENIMIENTO

TIPO MANTENIMIENTO REALIZADO: PREVENTIVO

LISTA DE CHEQUEO	
LAVADO UNIDAD CONDENSADORA	SI
REVISIÓN DE BORNERAS ELÉCTRICAS, TERMINALES Y CABLES	SI
INSPECCIÓN VISUAL DE FUGAS DE REFRIGERANTE	SI
CHEQUEO CAPACITORES DE ARRANQUE Y MARCHA	SI
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN O CAPILARES	SI
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL TEMPERATURA O DESHIELO	SI
REVISIÓN DE BOMBAS DE CONDENSADO	SI
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR	SI
LAVADO DE EVAPORADOR Y BANDEJA DE DRENAJE	SI
PRUEBA DE DISPARO Y ALARMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	NO
LUBRICACIÓN DE BISAGRAS, CHAPAS Y RIELES	NO
REVISIÓN DE EMPAQUES, BISAGRAS, PUERTAS, CHAPAS, RIELES Y BISELERÍA EN GENERAL	SI
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS, VENTILADORES, REJILLAS Y ASPAS	SI
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS	SI
OTRO	NO

MEDICIONES DEL COMPRESOR

#	PRESIÓN BAJA	PRESIÓN ALTA	TIPO REFRIGERANTE	MASA TOTAL REFRIGERANTE
1	NA	NA	R134A	0.04 KG

#	INTENSIDADES (A)			VOLTAJES (V)		
1	1	1	NA	120	NA	NA

MEDICIONES DEL EVAPORADOR

#	AMBIENTE	SUMINISTRO	RETORNO	HORA	INTENSIDADES (A)			VOLTAJES (V)		
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	120	NA	NA

MANTENIMIENTO
N° CP2101

17 Septiembre 2024

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMERCIAL

NIT:	890907254-7	**TELÉFONO:**	5311705
EMPRESA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE JHGN	**TÉCNICO:**	Guillermo Serna Peláez
DIRECCIÓN:	CARRERA 48 # 56-59		
EMAIL:	aux-administrativa@biomebsas.com		
PÁGINA:	https://www.eserionegro.gov.co/		

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CÓDIGO:	0261	**DESCRIPCIÓN:**	NEVERA MINI BAR
MODELO:	HS-65L(N)	**MODELO COMPRESOR/PF:**	QDH2511G
PLACA:	(01)7704353030976(21)2014044268130063	**UBICACIÓN:**	PATOLOGÍA
TIPO DE EQUIPO:	COMERCIAL	**SETPOINT:**	NA
VOLTAJE:	120V / 60W	**INTENSIDAD:**	1.30 A
PRESIÓN ALTA:	NA	**PRESIÓN BAJA:**	NA

DETALLES DEL MANTENIMIENTO

TIPO MANTENIMIENTO REALIZADO: PREVENTIVO

LISTA DE CHEQUEO	
LAVADO UNIDAD CONDENSADORA	SI
REVISIÓN DE BORNERAS ELÉCTRICAS, TERMINALES Y CABLES	SI
INSPECCIÓN VISUAL DE FUGAS DE REFRIGERANTE	SI
CHEQUEO CAPACITORES DE ARRANQUE Y MARCHA	SI
REVISIÓN DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN O CAPILARES	SI
REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL TEMPERATURA O DESHIELO	SI
REVISIÓN DE BOMBAS DE CONDENSADO	SI
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR	SI
LAVADO DE EVAPORADOR Y BANDEJA DE DRENAJE	SI
PRUEBA DE DISPARO Y ALARMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	NO
LUBRICACIÓN DE BISAGRAS, CHAPAS Y RIELES	NO
REVISIÓN DE EMPAQUES, BISAGRAS, PUERTAS, CHAPAS, RIELES Y BISELERÍA EN GENERAL	SI
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS, VENTILADORES, REJILLAS Y ASPAS	SI
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS	SI
OTRO	NO

MEDICIONES DEL COMPRESOR

#	PRESIÓN BAJA	PRESIÓN ALTA	TIPO REFRIGERANTE	MASA TOTAL REFRIGERANTE
1	NA	NA	R134A	0.032 KG

#	INTENSIDADES (A)			VOLTAJES (V)		
1	1.3	1.2	NA	120	NA	NA

MEDICIONES DEL EVAPORADOR

#	AMBIENTE	SUMINISTRO	RETORNO	HORA	INTENSIDADES (A)			VOLTAJES (V)		
1	NA	NA	NA	NA	1.1	1.1	NA	120	NA	NA

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4850

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo							
SERVICIO	CIRUGÍA	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	CRISTINA SANCHEZ	FECHA	26/08/2024				HORA	08:00	

ORDEN DE TRABAJO								
EQUIPO	LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA N°3				FALLA REPORTADA			
MARCA	WELCH ALLYN				NO ENCIENDE			
SERIE	103.16	CÓDIGO INVENTARIO	00756					
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P
OBSERVACIONES	BOMBILLO MALO							
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ				ENTREGA	CRISTINA SANCHEZ		
CARGO	COORDINADOR TECNICO				CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	26	MES	08	AÑO	2024	HORA	08:00

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
BOMBILLO WELCH ALLYN REF 06000 MALO	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO PARA LARINGOSCOPIO REF 06000	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:00		26	08	2024
OBSERVACIONES	BOMBILLO MALO					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
26	08	2024	08:00	08:35	SE REVISA EL EQUIPO,SE ENCUENTRA BOMBILLO WELCH ALLYN REF 06000 MALO,SE REEMPLAZA POR UN BOMBILLO NUEVO.SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y QUEDA TRABAJANDO OK.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Cristina Sánchez	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	26	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4851

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo							
SERVICIO	ORTOPEDIA	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	KAREN JARAMILLO	FECHA	26/08/2024				HORA	08:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	FLUJÓMETRO					FALLA REPORTADA			
MARCA	AMVEX					TUBO EXTERIOR REVENTADO			
SERIE	FMA007297BG	CÓDIGO INVENTARIO	10273						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	TUBO EXTERIOR REVENTADO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	KAREN JARAMILLO		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	26	MES	08	AÑO	2024	HORA	08:40	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
TUBO EXTERIOR REVENTADO	REPUESTO	CANT
	Tubo exterior	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:40		26	08	2024
OBSERVACIONES	TUBO EXTERIOR REVENTADO					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
26	08	2024	08:40	09:10	SE REVISA EL EQUIPO,SE ENCUENTRA TUBO EXTERIOR REVENTADO,SE REALIZA EL CAMBIO DEL TUBO POR UNO NUEVO.EL EQUIPO QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		12/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Karen Jaramillo	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	26	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4852

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo								
SERVICIO	OBSTETRICIA	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA			
FUNCIONARIO	MANUELA ESTRADA	FECHA	26/08/2024				HORA	13:30		

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	ECOTONE	FALLA REPORTADA							
MARCA	HUNTLEIGH	EQUIPO SIN TAPA EN BATERÍA							
SERIE	920LX12297718	CÓDIGO INVENTARIO	07975						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	EQUIPO SIN TAPA EN BATERÍA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	MANUELA ESTRADA		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	26	MES	08	AÑO	2024	HORA	13:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
EQUIPO SIN TAPA EN BATERÍA	REPUESTO	CANT
	TAPA DE BATERIA	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		13:30		26	08	2024
OBSERVACIONES	EQUIPO SIN TAPA EN BATERÍA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
26	08	2024	13:30	14:15	SE REVISA EL EQUIPO,SE ENCUENTRA EQUIPO SIN TAPA EN BATERÍA,SE INSTALA UNA TAPA NUEVA.QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		12/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Carolina García S.	DIA	MES	AÑO	17:15
CARGO	Enfermera	26	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4853

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo								
SERVICIO	URGENCIAS	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA			
FUNCIONARIO	CRISTINA CASTAÑO	FECHA	27/08/2024				HORA	07:30		

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	PULSOXÍMETRO				FALLA REPORTADA				
MARCA	EDAN				EQUIPO NO SENSA				
SERIE	360101-M20909060103	CODIGO INVENTARIO	09320						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	SENSOR DE SpO2, MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ				ENTREGA	CRISTINA CASTAÑO			
CARGO	COORDINADOR TECNICO				CARGO	ENFERMERA JEFE			
FECHA	DIA	27	MES	08	AÑO	2024	HORA	07:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
SENSOR DE SpO2, MALO	REPUESTO	CANT
	SENSOR DE SPO2	1

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07:30		27	08	2024
OBSERVACIONES	SENSOR DE SpO2, MALO					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
27	08	2024	07:30	08:00	SE REMPLAZA SENSOR DE SpO2, MALO. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	PROXIMO PREV
		08/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBIDA CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Maribel Castro	DIA	MES	AÑO	
CARGO	AUX - ENF.	27	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4854

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	OT Equipo Médico Correctivo							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	ANA MARIA CARDONA	FECHA	27/08/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	PLANTA ELÉCTRICA #1					FALLA REPORTADA			
MARCA	KIPOR					CAMBIO DE BATERÍAS Y ORGANIZACIÓN DE CABLES.			
SERIE	1110040293	CÓDIGO INVENTARIO	5187						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BATERIA MALA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	ANA MARIA CARDONA		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	27	MES	08	AÑO	2024	HORA	08:10	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
INSTALACIÓN DE BATERÍA Y CABLEADO,SE REALIZA CAMBIO DE CONECTORES DEL CARGADOR	REPUESTO	CANT
	BATERÍA REF 31H1250	1
	BASE PARA BATERÍA	1
	CONECTOR	4
	CABLE	4

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:10		27	08	2024
OBSERVACIONES	BATERIA MALA					

REPARACIÓN					TRABAJOS REALIZADOS
FECHA			HORA		
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
27	08	2024	08:10	09:10	SE REVISA Y SE ENCUENTRA BATERÍA MALA REF 31H1200,SE REEMPLAZA POR UNA BATERÍA NUEVA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS,SE REALIZA EL CAMBIO DE LOS CABLES DE CONEXIÓN ENTRE BATERÍA Y PLANTA,SE REALIZA EL CAMBIO DE LOS CONECTORES DEL CARGADOR,SE FABRICA BASE PARA INSTALACIÓN DE BATERÍA POR FUERA DE LA PLANTA.SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,EL EQUIPO QUEDA TRABAJANDO OK.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	12/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Ana Maria Cardona E	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Coordinadora GMM	27	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4855

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM	**OT Equipo Médico Correctivo**							
SERVICIO	URGENCIAS	**PRIORIDAD**	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	ISABEL GOMEZ NARVAEZ	FECHA	27/08/2024				HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	TENSIÓMETRO ANAEROIDE					FALLA REPORTADA			
MARCA	WELCH ALLYN					PERA MALA			
SERIE	131120034475	CÓDIGO INVENTARIO	6309						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	PERA MALA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					**ENTREGA**	ISABEL GOMEZ NARVAEZ		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					**CARGO**	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	27	MES	08	AÑO	2024	**HORA**	09:15	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
PERA MALA	REPUESTO	CANT
	PERA	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		09:15		27	08	2024
OBSERVACIONES	PERA MALA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		**TRABAJOS REALIZADOS**
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
27	08	2024	09:15	09:45	SE REVISA EL EQUIPO,SE ENCUENTRA LA PERA MALA,SE REEMPLAZA POR UNA NUEVA,SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO QUEDA TRABAJANDO OK.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	11/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Isabel Cristina Gomez Narvaez	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera.	27	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4856

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo								
SERVICIO	URGENCIAS	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA			
FUNCIONARIO	MARIA CLARA NOREÑA	FECHA	29/08/2024				HORA	13:30		

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	REGULADOR DE OXÍGENO				FALLA REPORTADA				
MARCA	GENTEC				MANÓMETRO DE 0 A 3000 MALO				
SERIE	COD. 09828	CÓDIGO INVENTARIO	09828						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	MANÓMETRO DE 0 A 3000 MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	MARIA CLARA NOREÑA		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	29	MES	08	AÑO	2024	HORA	13:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
MANÓMETRO DE 0 A 3000 MALO	REPUESTO	CANT
	MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 0 A 3000 PSI	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		13:30		29	08	2024
OBSERVACIONES	MANÓMETRO DE 0 A 3000 MALO					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
29	08	2024	13:30	14:00	SE REVISA EL EQUIPO,SE ENCUENTRA MANÓMETRO DE 0 A 3000 MALO,SE REEMPLAZA POR UNO NUEVO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS.EL EQUIPO QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Mercedes Cardona	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera	29	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4857

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo							
SERVICIO	INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	JOAN OSPINA RIOS	FECHA	29/08/2024				HORA	10:00	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	PLANTA ELÉCTRICA N° 1					FALLA REPORTADA			
MARCA	PEGASO					DOS BATERÍAS MALAS			
SERIE	LL00080	CÓDIGO INVENTARIO	N° 1						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	DOS BATERÍAS MALAS								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	JOAN OSPINA RIOS		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	JEFE DE ALMACEN		
FECHA	DIA	29	MES	08	AÑO	2024	HORA	10:10	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
DOS BATERÍAS MALAS	REPUESTO	CANT
	BATERÍA REF 27R1100MC	2

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		10:10		29	08	2024
OBSERVACIONES	DOS BATERÍAS MALAS					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REVISA Y SE ENCUENTRAN DOS BATERÍAS MALAS,SE REEMPLAZAN POR DOS BATERÍAS NUEVAS REF 27R1100MC.SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y QUEDAN TRABAJANDO OK
29	08	2024	10:10	12:00	

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	11/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Joan Ospina Rios	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Jefe Almacen	29	8	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4858

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo								
SERVICIO	FAMILIA CANGURO	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA			
FUNCIONARIO	MARIA ISABEL VALENCIA MORALES	FECHA	04/09/2024				HORA	07:30		

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BALANZA PESA BEBE DIGITAL					FALLA REPORTADA			
MARCA	DETECTO					EQUIPO NO ENCIENDE			
SERIE	104.34	CÓDIGO INVENTARIO	00161						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDON Y CABLES	N.P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	CABLE DC , MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	MARIA ISABEL VALENCIA MORALES		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA		
FECHA	DIA	04	MES	09	AÑO	2024	HORA	09:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
CONECTOR DC, MALO	REPUESTO	CANT
	CONECTOR CABLE DC 9V 1A	1

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		09:00		04	09	2024
OBSERVACIONES	CABLE DC , MALO					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
04	09	2024	09:00	09:37	SE REMPLAZA CABLE DC, MALO DE 9V 1A. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBIA CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE		DIA	MES	AÑO	
CARGO	ENFERMERA	4	9	2024	

BIOMEB S.A.S.
Cra 48 Nº 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 4859

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo							
SERVICIO	URGENCIAS	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA		
FUNCIONARIO	MARIA CLARA NOREÑA	FECHA	04/09/2024				HORA	13:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES			FALLA REPORTADA					
MARCA	EDAN			EQUIPO CON INTERFAZ DE SPO2 MALA					
SERIE	360080-M21913920005	CÓDIGO INVENTARIO	12509						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	NINGUNA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	MARIA CLARA NOREÑA		
CARGO	INGENIERO JEFE					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	04	MES	09	AÑO	2024	HORA	13:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
EQUIPO CON INTERFAZ DE SPO2 MALA	REPUESTO	CANT
	CABLE INTERFAZ SPO2	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		13:30		04	09	2024
OBSERVACIONES	NINGUNA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
04	09	2024	13:30	14:10	EQUIPO CON INTERFAZ DE SPO2 MALA, SE CAMBIA POR UNA NUEVA Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

		PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	09/2024

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	Tatiana Castaño	DIA	MES	AÑO	
CARGO	Enfermera.	4	9	2024	