Informe aspectos técnicos de las propuestas del proceso compra de dotación para trabajadores oficiales

Los dos oferentes denominados Rubi fashion y Crist Ross presentaron sus muestras físicas las cuales fueron evaluadas así:

INFORME RUBY

TIPO	PRENDA	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Pantalones	Pantalón de cuadros gallinetos	NO	Los costados no presentan cases de costuras ni cuadros. La pretina no presenta case de cuadros en sus uniones
	Pantalón verde clásico	NO	La pretina interna en su lado derecho presenta una diferencia de 1 centímetro de largo con respecto el lado izquierdo
	Pantalón lila	SI	Cumple con los estándares de calidad de la ficha técnica
	Pantalón negro	SI	Cumple con los estándares de calidad de la ficha técnica
	Pantalón azul oscuro	NO	Presenta costuras muy largas, ocasionando que estas se rían y no brinde el ajuste adecuado.
	Pantalón rojo	NO	Presenta marras en la tela
	Pantalón mora leche	NO	Exceso de remates que superan el numero adecuado según la norma técnica
	Pantalón beage	NO	Hilos sueltos
	Pantalón azul	NO	Los ruedos de las piernas no tienen uniformidad en sus largos, con una distancia de 0,5 cms de diferencia uno del otro
camisas	Camisa morada	NO	Presenta hilos sueltos que degradan la calidad del producto
	Camisa con diseño de palmas	NO	Presenta hilos sueltos que degradan la calidad del producto
	Camisa blanca	NO	Al revisar el cuello por su parte externa se evidencia que está mal fusionado presentando bombas de aire.

	Camisa azul	NO	Modelo muy clásico que no cumplen con el perfil del consumidor.
	Camisa con diseño en hojas	NO	Modelo muy clásico que no cumplen con el perfil del consumidor.
Chaqueta tipo blazer	Blazer lila	SI	Cumple con la calidad de la ficha técnica
	Blazer espina de pescado	SI	Cumple con la calidad de la ficha técnica
	Blazer morado	SI	Cumple con la calidad de la ficha técnica
	Blazer verde	NO	No tiene cases de costura y el forro tiene costuras muy largas de puntadas de 7”.
	Blazer azul	NO	Los fruncidos en las cabezas de manga tienen una diferencia de 1 cms entre la derecha e izquierda Ya que la distancia desde el hombro de una manga es de 5 cms y la otra de 6 cms.

Se adjunta registro fotográfico que evidencian los defectos de confección.
























INFORME CRIST ROSS

TIPO	PRENDA	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Pantalones	Pantalón rosado	SI	Presenta cases de costuras y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.
	Pantalón azul	SI	Presenta cases de costuras y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.
	Pantalón azul oscuro	SI	Presenta cases de costuras y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.
	Pantalón verde	SI	Presenta cases de costuras y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.
camisas	Camisa blanca	SI	Presenta cases de costuras y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.
	Camisa azul estampado blanco	SI	Presenta cases de costuras y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.
	Camisa café	SI	Presenta cases de costuras y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.
	Camisa azul rey	SI	Presenta cases de costuras y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.
	Camisa azul cielo	SI	Presenta cases de costuras y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.
Chaqueta tipo blazer	Blazer blanco	SI	Presenta cases de costuras, simetría en cortes y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.

	Blazer palo rosa	SI	Presenta cases de costuras, simetría en cortes y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.
	Blazer color hueso	SI	Presenta cases de costuras, simetría en cortes y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.
	Blazer fucsia	SI	Presenta cases de costuras, simetría en cortes y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.
	Gabán	SI	Presenta cases de costuras, simetría en cortes y terminaciones que cumplen con los estándares de calidad según las normas técnicas de confección.










RESULTADOS VISITAS AL ESTABLECIMIENTO ruby

PRENDA	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
pantalones	si	
camisas	no	Se evidencian malos terminados en las costuras del costado a la altura de las aberturas
blazer	no	Se encuentran productos con desfaces de mas de 1 cm en la unión de los forros con los paños principales, lo que causa incomodidad en el usuario


Conclusión: En la visita realizada a la tienda se evidencia que las prendas tienen muchos problemas de cases de costuras, marras en los frentes de las chaquetas que reafirman los defectos encontrados en las prendas evaluadas dentro de la sede del SENA. La tienda tiene una gran variedad de stock en su bodega que seguramente también tiene defectos técnicos de confección.

Por lo tanto técnicamente NO CUMPLE










ALMACEN CRIS ROOS

PRENDA	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
pantalones	SI	Se revisaron los diferentes diseños encontrados en la tienda, en los que se puede observar buenos terminados, diversidad de productos de colecciones de moda
camisas	SI	Se revisaron varias calidades de material, diseños los cuales presentan buenos terminados
blazer	SI	Se encontraron diversidad de productos según las tendencias de moda los cuales presentan terminados de muy buena calidad.

CONCLUSION: En la visita al almacén se encuentra una variedad de productos los cuales cumplen con los estándares de calidad, los requisitos del perfil del consumidos ya que presenta diferentes colecciones y opciones para escoger. Por lo tanto la empresa CUMPLE .


Style
20%
20%












Atentamente:


Tatiana Sánchez

Evaluadora técnica



Julieta Pedraza

Representante comité de dotaciones



Nancy Becerra

Representante comité de dotaciones