

PUERTA P.11



PUERTA EXISTENTE CON UNA HOJA (A LA DERECHA) QUE REQUIERE INTERVENCIÓN (COMPLETAR CELOSÍA, REVISAR EN SU DESMONTE EL ESTADO DEL MARCO Y CAMBIAR DE SER NECESARIO A TUBERÍA Ø1", CUERPO FIJO LATERAL DERECHO Y CUERPO FIJO SUPERIOR QUE DEBE SER COMPLEMENTADO HASTA LA ALTURA DEL TECHO EXISTENTE PARA PERMITIR SEGURIDAD Y FABRICAR DOS HOJAS ADICIONALES DE ACUERDO AL PLANO. REFORZAR CON POSTES DE Ø2" EN LOS PUNTOS QUE SE REQUIERA.



ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.	DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL	Contiene: Diseño detallado de puertas externas: P11 (EXISTENTE)	Ubicación: Mercado de Bazurto	Fecha: 14 Mayo de 2024	8/29
			Elaboró: Ing. Javier Guzmán		V.1