
PUERTA P25



PUERTA TIPO ACORDEÓN OPERATIVA PARA REFACCIÓN ALEDAÑA A LA ZONA DE LICORES, INCLUYE REPARACIÓN DE HOJAS EXISTENTES Y FABRICACIÓN + MONTAJE DE CUERPO FIJO SUPERIOR, APOYADO SOBRE ALARGAMIENTO DE POSTES EXISTENTES. SE DEBEN REEMPLAZAR PARTES AFECTADAS POR CORROSIÓN SOBRE TODO LAS MOSTRADAS EN SOMBRA AMARILLA LOS PRIMEROS 0,15m DEL PISO HACIA ARRIBA.

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.	DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL	Contiene: Diseño detallado de puertas externas: P25	Ubicación: Mercado de Bazurto	Fecha: 14 Mayo de 2024	20/29
			Elaboró: Ing. Javier Guzmán		V.1