

Número:	Elemento o Espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
SME-1	Interior Salud Mental	WRB	01-ago-2022
	Descripción u Observaciones: Revisión de humedades de la cubierta y paredes de la edificación		



Número:	Elemento o Espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
SME-2	Paredes Salud Mental	WRB	01-ago-2022
	Descripción u Observaciones: Humedades presentes en las paredes de los diferentes pisos de la edificación		



Número:	Elemento o Espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
SME-3	Placa intermedia Salud Mental	WRB	01-ago-2022
	Descripción u Observaciones: Placa intermedia de la edificación, en donde se observa la incidencia del flujo de agua de las lluvias que caen sobre la edificación.		




Número:	Elemento o espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
SME-4	Cubierta Salud Mental	WRB	01-ago-2022
	Descripción u Observaciones: Tanques de almacenamiento de agua, localizados sobre la cubierta, en donde se observa deterior de las tuberías en HG y algunos en PVC.		



Número:	Elemento o espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
SME-5	Cubierta Salud Mental	WRB	27-sep-2022
	Descripción u Observaciones: Estado de tuberías dispuestas sobre las placas. Algunas en HG y otras en PVC que han sido deterioradas por la intemperie.		

Número:	Elemento o espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
SME-6	Cubierta Salud Mental	WRB	04-nov-2022
	Descripción u Observaciones: Tanque exterior del tanque de agua localizado en el nivel 3 de la edificación.		



PLANTA GENERAL
1 : 700


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: Project Status

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radicación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
06/03/2023	MINISTERIO DE CULTURA	
06/03/2023	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
06/03/2023	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA. MANUELA GIRALDO CANO MAT.: 25202-32884	
06/03/2023	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
06/03/2023	COORDINADOR DEL EDIFICIO. CLAUDIA BUENO MAT.: A25121999-52425400	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: SALUD MENTAL

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **Registro fotográfico SME**

ELABORÓ:	FECHA:
WRB	06/03/2023

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
1	2	**VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL



Número:	Elemento o Espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
SME-7	Cubierta Salud Mental	WRB	04-nov-2022
	Descripción u Observaciones: Inspección del estado de la palca de cubierta, la cual no cuenta con adecuada pendiente para flujo de agua de escorrentía hacia los sifones y pérdida de impermeabilidad.		



Número:	Elemento o Espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
SME-8	Cubierta Salud Mental	WRB	27-sep-2022
	Descripción u Observaciones: Estado de taponamiento de canales superiores para el manejo de agua de escorrentía.		



Número:	Elemento o Espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
SME-9	Exterior HSJD	WRB	13-oct-2022
	Descripción u Observaciones: Inspección de cajas de acometidas de agua.		




Número:	Elemento o espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
SME-10	Interior Salud Mental	WRB	04-nov-2022
	Descripción u Observaciones: Toma de información de temperatura, humedad y fotografías termográficas para análisis de humedad.		



Número:	Elemento o espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
SME-11	Techos Salud Mental	WRB	04-nov-2022
	Descripción u Observaciones: Proliferación de vegetación en el techo ocasionada por la humedad de la edificación.		

Número:	Elemento o espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
	Descripción u Observaciones:		



PLANTA GENERAL
1 : 700


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: Project Status

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radicación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
06/03/2023	MINISTERIO DE CULTURA	
06/03/2023	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
06/03/2023	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA MANUELA GIRALDO CANO MAT.: 25202-32884	
06/03/2023	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
06/03/2023	COORDINADOR DEL EDIFICIO. CLAUDIA BUENO MAT.: A25121999-52425400	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: SALUD MENTAL

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **Registro fotográfico SME**

ELABORÓ:	FECHA:
WRB	06/03/2023

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
2	2	**VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL