Virgen del rosario


Descripción: Escultura de bulto redondo fundida en cemento y policromada con pedestal en piedra labrada. La representación de una figura femenina pedestre de cuerpo recto y manos juntas a la altura del pecho, viste una saya blanca con ajuste en la cintura que cubre hasta los pies de loscuales sobresalen los dedos de ambos pies descalzos, un manto de color azul cubre desde la cabeza hasta la pantorrilla, del brazo derecho cuelga una camándula que cuelga hasta la altura de la rodilla. La representación pedestre se posa sobre varias rocas angulares ubicadas en su base. El pedestal se conforma de una columna cilíndrica con molduras redondas en la base y el capitel, la columna se soporte sobre una base cúbica de tres cuerpos piramidales. Dimensiones (CM): 35,2 X 50

Autor: Anónimo


Fecha: Sin Fecha



Número	Fotógrafo: Simón Rojas Gutíerrez	Fecha fotografía: Noviembre de 2022




Número	Fotógrafo: Simón Rojas Gutíerrez	Fecha fotografía: Noviembre de 2022



Número	Fotógrafo: Simón Rojas Gutíerrez	Fecha fotografía: Noviembre de 2022



Número	Fotógrafo: Simón Rojas Gutíerrez	Fecha fotografía: Noviembre de 2022



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1000


Placa Centro de Educación en Administración de Salud

Descripción:
Placa en piedra arenisca con talla en bajo relieve con la inscripción “CENRO DE EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD PRIMERA PROMOCION DE ASISTENTES ADMINISTRATIVOS HOSPITALARIOROBERT S ALEAN D. GILBERTO J. AMVAREZ J. CESAR S. DIAZ R. HERNANDO FLOREZ F. ARNALDO GARCIA S. GONZALO GOMEZ S. CARLOS E. GONZALEZ B. NUMAEL GUSZAMAN D. CARLOS O. MACIAS G. MARIO E.MONTAÑES M. GULLERMO OVIEDO S. LUIS ALFONSO QUIROGA RUBY ROJAS G. ISAURO UÑATE V. LEANDRO USECHE M. DIRECTOR DR. JORGE CASTELLANOS R. COORDINADOR DR. EFRAIN PEÑA P. ASESOR O.P.S. DR JORGE PEÑA M. BOGOTÁ DICIEMBRE 1.073”


Dimensiones (CM): 75 X 65

Autor: Anónimo

Fecha: Diciembre de 1973



Número 1	Fotógrafo: Simón Rojas Gutíerrez	Fecha fotografía: Noviembre de 2022



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1000


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA:	LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
1	20	**VA**


NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

Baranda


Descripción: La baranda se compone de una estructura metálica que se soporta en ocho varillas de 3/8" verticales que se anclan al suelo, mientras cinco platinas de 2" acostadas conforman el cuerpo lineal de la baranda dividiendo la altura de la misma en cinco partes iguales. Sobre la quinta platina reposa una moldura en media caña de madera que hace de pasamanos. El pasamanos en el primer piso se levanta desde el piso con una suave curva y en el giro de la escalera tanto el pasamanos como las platinas hacen una forma en U, al finalizar la escalera en el segundo piso la baranda hace un angulo de 90º para rematar contra la pared. Presenta una varilla curva que sale del costado del primer escalón hasta la altura de la tercera platina para estabiliza la baranda al inicio.

Dimensiones (CM): 850 X 98

Autor: Anónimo | **Fecha:** Sin Fecha



Número	Fotógrafo: Simón Rojas Gutíerrez	Fecha fotografía: Noviembre de 2022




Número	Fotógrafo: Simón Rojas Gutíerrez	Fecha fotografía: Noviembre de 2022



Número	Fotógrafo: Simón Rojas Gutíerrez	Fecha fotografía: Noviembre de 2022



Número	Fotógrafo: Simón Rojas Gutíerrez	Fecha fotografía: Noviembre de 2022



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1000


Placa en madera

Descripción: Este de bienes no se les asigna ningún valor debido a que, aunque se encuentre asociado al muro del edificio, esta parte del edificio no es original y no se puede asociar al origen del edificio, por otra parte, el estado de conservación es bastante malo, ya que perdió sus letras y ya no se puede leer su información con claridad. La poca información que se puede observar no representa un documento testimonial claro de un evento o una persona.

Autor: Anónimo | **Fecha:** Sin Fecha



Número 1	Fotógrafo: Simón Rojas Gutíerrez	Fecha fotografía: Noviembre de 2022



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1000


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA:	LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:

3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO:	CUNDIFARMA
DIRECCIÓN:	**Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**
CONTIENE:	**FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
2	20	**VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 1 | Espacio 133 PA

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte muro en ladrillo cocido		
2	Mortero de cemento y arena de peña		
3	Capa pictórica amarilla		RGB 240,227,206
4	Capa pictórica blanca		RGB 227, 236, 244
5	Capa pictórica blanca		RGB 221, 220, 229
6	Capa pictórica blanca		RGB 235, 239, 251







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: En esta estratigrafía se puede observar el color original es el color amarillo y tuvo tres recubrimientos más, todos los estratos presentan textura de pintura de cal.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 2 | Fachada norte

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte muro en ladrillo cocido		
2	Mortero de cemento y arena de peña		
3	Capa pictórica blanca		RGB 240, 242, 245
4	Capa pictórica blanca		RGB 255, 255, 255
5	Capa pictórica blanca		RGB 255, 255, 255







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se puede evidenciar una primera capa de color blanco que tiende al gris y dos capas más, todos los estratos presentan textura de pintura de cal por su pulverulencia.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:250

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:

3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022


CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
3	20	VA

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 3

Fachada Oriental

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte muro en ladrillo cocido		
2	Mortero de cemento y arena de peña		
3	Capa de estuco coloreado crema		RGB 230, 198,186
4	Capa pictórica blanca		RGB 254, 244, 231
5	Capa pictórica crema		RGB 185, 174, 174
6	Capa pictórica blanca		RGB 217, 227, 227
7	Capa pictórica Blanca		RGB 217, 227, 227
8	Capa pictórica verde		RGB 43, 74, 70
9	Capa Pictórica Grafiti		RGB 182, 162, 59







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: El primer estrato es un estuco coloreado de color crema, se evidencian seis capas más de pinturas de cal y vinílicas, los últimos tres colores parecen corresponder a capas de grafitis.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:250

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 4

Fachada Oriental

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte muro en ladrillo cocido		
2	Mortero de cemento y arena de peña		
3	Capa de estuco coloreado rojo		RGB 120,61,64
4	Capa pictórica crema		RGB 191, 163, 150
5	Capa pictórica blanca		RGB 200, 190, 188
6	Capa pictórica azul claro y violeta de grafiti		RGB 74, 116, 227







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: El primer estrato cromático corresponde a un estuco coloreado de color rojo mineral, se superponen tres capas vinílicas, la ultima corresponde a grafitis.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:250

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:

3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCION: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
4	20	**VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 5 | Espacio 109

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte muro en ladrillo cocido		
2	Mortero de cemento y arena de peña		
3	Capa de estuco gris		
4	Capa pictórica amarilla		RGB 242, 229, 213
5	Capa pictórica gris		RGB 202, 204, 207
6	Capa pictórica azul claro		RGB 228, 233, 235
7	Capa pictórica Blanca		RGB 244, 240, 242







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica un estuco con una textura gruesa de cal y arena y un primer estrato cromático de color amarillo claro de naturaleza sintética, se reconocen tres estratos posteriores.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:100

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 6 | Espacio 100

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte columna en cemento		
2	Mortero de cemento y arena de peña		
3	Capa de estuco gris claro		
4	Capa pictórica amarilla		RGB 233, 1921, 148
5	Capa pictórica verde claro		RGB 211, 217, 192
6	Capa pictórica gris claro		RGB 220, 210, 214
7	Capa pictórica azul		RGB 170, 207, 225
8	Capa pictórica crema		RGB 238, 224, 203
9	Capa pictórica rosa		RGB 221, 160, 130
10	Gris claro		RGB 195, 181, 174







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica que después del estuco de cal y arena se aplicó una capa pictórica de color amarillo intenso con textura de cal, los estratos posteriores presentan textura sintética.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
5	20	**VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 7 | Espacio 112

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte mampostería en ladrillo cocido		
2	Mortero de cemento y arena de peña		
3	Capa de estuco gris		
4	Capa pictórica blanco		RGB 245, 234, 229
5	Capa pictórica verde claro		RGB 207, 212, 194
6	Capa de pañete en cemento		RGB 195, 177, 157
7	Capa de estuco gris		
8	Capa pictórica gris		RGB 191, 191, 191
9	Capa pictórica blanco		RGB 245, 234, 229
10	Capa pictórica azul		RGB 196, 212, 215
11	Capa pictórica blanco		RGB 243, 243, 227
12	Capa pictórica crema		RGB 237, 228, 202
13	Capa pictórica blanco		RGB 242, 231, 226






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica una capa gruesa de estuco y una capa pictórica blanca contextura de cal como primer momento, en segundo momento se observa una capa de color verde que fue cubierta por un segundo pañete y estuco para sobre este aplicar una pintura sintética de color gris y cinco estratos más.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 8 | Espacio 120 A(R)

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Mortero de cemento y arena de peña		
2	Capa pictórica gris claro		RGB 241, 235, 230
3	Capa pictórica crema oscuro		RGB 249, 224, 191
4	Capa pictórica crema		RGB 254, 246, 229
5	Capa pictórica azul claro		RGB 229, 234, 246
6	Capa de estuco gris		
7	Capa pictórica azul claro		RGB 225, 234, 237
8	Capa pictórica azul claro		RGB 238, 243, 249






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica una primer capa de color gris claro de naturaleza sintética cubierta por dos estratos más de color amarillo. Presenta un segundo estuco y tres colores más de tonalidades azul claro.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:

3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
6		VA

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 9 | Pasamanos baranda Espacio 120

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte madera al parecer cedro		
2	Capa pictórica gris oscuro		RGB 112, 131, 156
3	Capa pictórica gris claro		RGB 188, 192, 203
4	Capa pictórica rojo oscuro		RGB 78, 26, 27
5	Capa pictórica negra		RGB 6, 9, 16
6	Capa pictórica crema		RGB 230, 227, 195






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica que el primer momento del pasamanos fue de color gris oscuro y que tuvo cuatro momentos distintos.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:200



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 10 | Reja baranda Espacio 120

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte de hierro		
2	Capa pictórica gris oscuro		RGB 112, 131, 156
3	Capa pictórica gris claro		RGB 217, 216, 214
4	Capa pictórica blanco		RGB 212, 215, 220
5	Capa pictórica verde		RGB 60, 119, 99
6	Capa pictórica rojo claro		RGB 116, 90, 100






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Lo que se puede evidenciar en este reja es que su color original es gris oscuro como el pasamanos, presenta igualmente cuatro momentos diferentes con combinaciones diferentes al pasamanos.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:200



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:

3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
7	20	VA

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 11 | Ventana Espacio 100

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte de hierro		
2	Capa pictórica gris oscuro		RGB 112, 131, 156
3	Capa pictórica amarillo claro		RGB 206, 177, 146
4	Capa pictórica crema		RGB 185, 186, 177
5	Capa pictórica blanco		RGB 212, 208, 208
6	Capa pictórica gris claro		RGB 152, 151, 154







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Este marco metálico presenta una primera estratigrafía color gris de naturaleza oleosa, se identifican cuatro estratos más de colores amarillo, verde, blanco y gris.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:100

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 12 | Varilla fachada norte

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte de hierro		
2	Capa pictórica amarillo claro		RGB 243, 233, 210
3	Capa pictórica gris oscuro		RGB 115, 166, 165
4	Capa pictórica gris claro		RGB 199, 211, 217
5	Capa pictórica verde		RGB 54, 127, 92
6	Capa pictórica azul		RGB 57, 101, 152







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica que el primer estrato es color amarillo claro de naturaleza oleosa y cuatro estratos más de diferentes colores.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:100

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:

3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCION: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
8	20	**VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 13 | Puerta fachada norte

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte metálico		RGB 120. 132, 133
2	Capa pictórica marrón		RGB 127, 101, 92
3	Capa pictórica café		RGB 91, 55, 50
4	Capa pictórica rojo		RGB 172, 75, 82
5	Capa pictórica rojo oscuro		RGB 139, 70, 65
6	Capa de estuco gris		RGB 168, 185, 191
7	Capa pictórica crema oscuro		RGB 177, 150, 142






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifican seis estratos siendo el primero de color marrón de naturaleza oleosa.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:250



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 14 | Puerta Espacio 132

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte de madera		
2	Capa pictórica gris claro		RGB 208, 217, 226
3	Capa pictórica gris oscuro		RGB 142, 161, 185
4	Capa pictórica gris pálido		RGB 151, 164, 171
5	Capa pictórica blanco		RGB 138, 132, 127
6	Capa pictórica crema		RGB 211, 196, 180






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifican cinco colores distintos en esta puerta siendo el primer estrato de color gris claro de naturaleza oleosa.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
9		VA

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 15 | división Espacio 132

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte de madera		
2	Capa pictórica azul oscuro		RGB 29, 53, 113
5	Capa pictórica blanco		RGB 238, 232, 227
6	Capa pictórica crema		RGB 211,196, 180






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifican tres colores distintos en esta división siendo el primer estrato de color azul oscuro de naturaleza oleosa.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 16 | Escalera Espacio 121

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Mortero de cemento y arena de peña		
2	Capa de estuco gris		
3	Capa pictórica amarillo claro		RGB 128, 123, 112
4	Capa pictórica crema		RGB 210, 183, 183
5	Capa pictórica azul claro		RGB 201, 200, 209
6	Capa pictórica gris		RGB 218, 200, 208
7	Capa pictórica blanco		RGB 128, 123, 112
8	Capa pictórica verde		RGB 142, 134, 113






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica un primer estrato cromático de color amarillo claro y cinco estratos más, todos los estratos presentan textura sintética.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
10	20	VA

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 17 | Muro pasillo Espacio 210

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Mortero de cemento y arena lavada		
2	Capa pictórica gris claro		RGB 175, 181, 186
3	Capa pictórica gris oscuro		RGB 128, 134, 137
4	Capa pictórica blanca		RGB 230, 228, 223
5	Capa pictórica blanca		RGB 247, 242, 242
6	Capa pictórica crema		RGB 243, 227, 207
7	Capa pictórica Rosada		RGB 229, 186, 194
8	Capa pictórica blanca		RGB 230, 228, 223







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica una primera capa pictórica de color gris de naturaleza sintética y seis estratos más de diferentes colores





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:200

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 18 | Muro pasillo Espacio 217

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Mortero de cemento y arena de peña		
2	Capa de estuco gris claro		
3	Capa pictórica amarillo		RGB 291, 187, 155
4	Capa pictórica crema oscuro		RGB 230, 196, 171
5	Capa pictórica gris claro		RGB 192, 183, 176
6	Capa pictórica azul claro		RGB 218, 220, 220
7	Capa pictórica rosa		RGB 229, 204, 202
8	Capa pictórica azul claro		RGB 216, 225, 229







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica un estuco de cal y arena y una primera capa de pintura en cal de color amarillo, hay un segundo momento amarillo pero ya de naturaleza sintética al igual cuatro capas más siguientes.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:

3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ: JUAN PABLO OSORIO | FECHA: 22/11/2022

CONS. No: 11 | DE: 20 | VERSIÓN: **VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 19 | Espacio 209

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Mortero de cemento y arena de peña		
2	Estuco gris claro		
3	Capa pictórica amarilla		RGB 291, 187, 155
4	Capa pictórica crema		RGB 229, 216, 201
5	Capa pictórica amarilla		RGB 227, 209, 180
6	Capa de estuco gris		RGB 169, 177, 177
7	Capa pictórica verde claro		RGB 219, 226, 221
8	Capa pictórica gris claro		RGB 227, 223, 224
9	Capa pictórica blanco		RGB 242, 242, 242
10	Capa pictórica crema		RGB 238, 229, 203
12	Capa pictórica rosa		RGB 231, 219, 210







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica un estuco de cal y arena y una primera capa de pintura en cal de color amarillo, hay un segundo momento amarillo pero ya de naturaleza sintética al igual siete capas más siguientes.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 20 | Espacio 200

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Muro de ladrillo cocido		
2	Mortero de cemento y arena de peña		
3	Capa de estuco gris claro		RGB 184, 173, 175
4	Capa pictórica amarillo		RGB 291, 187, 155
5	Capa pictórica gris		RGB 155, 166, 182
6	Capa pictórica gris claro		RGB 195, 196, 201
7	Capa de estuco blanco		RGB 227, 227, 233
8	Capa pictórica crema		RGB 229, 223, 220
9	Capa pictórica rosado (zócalo)		RGB 190, 165, 183







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica un estuco de cal y arena y una primera capa de pintura en cal de color amarillo, y cuatro capas siguientes de naturaleza sintética el ultimo color corresponde al zócalo que presenta en la actualidad.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:

3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
12	20	**VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 21 | Espacio 216

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Muro de ladrillo cocido		
2	Mortero de cemento y arena de peña		
3	Capa de estuco gris claro		
4	Capa pictórica verde		RGB 177, 177, 149
5	Capa de estuco gris		
6	Capa pictórica crema		RGB 234, 222, 218
7	Capa pictórica blanca		RGB 239, 235, 235
8	Capa pictórica blanca		RGB 230, 226, 225
9	Capa pictórica crema		RGB 215, 210, 204






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica un estuco de cal y arena y una primera capa de pintura de naturaleza sintética de color verde, hay un segundo momento de un estuco gris muy fino y una capa pictórica color crema y tres capas más de colores claros.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 22 | Espacio 208

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Muro de ladrillo cocido		
2	Mortero de cemento y arena de peña		
3	Capa de estuco gris claro		
4	Capa pictórica crema		RGB 215, 179, 159
5	Capa pictórica gris		RGB 130, 130, 107
6	Capa pictórica blanco		RGB 239, 230, 221






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica un estuco de cal y arena y una primera capa de pintura de naturaleza sintética de color crema, hay un segundo momento color gris y el color blanco actual.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
13	20	VA

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 23 | Espacio 207

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Muro de ladrillo cocido		
2	Mortero de cemento y arena de peña		
3	Capa de estuco gris claro		RGB 183, 191, 212
4	Capa pictórica verde claro		RGB 176, 189, 199
5	Capa pictórica verde oscuro		RGB 142, 152, 159
6	Capa pictórica blanca		RGB 216,224, 238,
7	Capa de estuco crema		RGB 221, 203, 186






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica un estuco de cal y arena y una primera capa de pintura de naturaleza sintética de color verde claro y tres capas más de diferentes colores.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 24 | Espacio 224

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Mortero de cemento y arena de peña		
2	Capa de estuco gris claro		RGB 183, 171, 182
3	Capa pictórica blanca		RGB 225, 218, 233
4	Capa pictórica amarillo claro		RGB 224, 203, 184
5	Capa pictórica amarillo oscuro		RGB 228, 197, 177
6	Capa pictórica amarillo intenso		RGB 200, 161, 106
7	Capa pictórica azul claro		RGB 227, 205, 219
8	Capa pictórica blanca		RGB 229, 222, 240
9	Capa pictórica café con diseños verdes		RGB 160, 129, 107 / RGB 99, 102, 97
10	Capa pictórica violeta		RGB 188, 143, 169
11	Capa pictórica violeta oscuro		RGB 146, 99, 112
12	Capa pictórica azul		RGB 97, 164, 196
12	Capa pictórica verde		RGB 142, 134, 113






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica un estuco de cal y arena y una primera capa de pintura de cal de color blanco y diez momentos más en pinturas sintéticas. En el estrato numero 9 se identifico la existencia de un diseño en dos colores



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:

3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:	
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022	
CONS. No: 14	DE: 20	VERSIÓN: **VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 25 | Espacio 223

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Muro de ladrillo cocido		
2	Mortero de cemento y arena de peña		
3	Capa de estuco gris claro		
4	Capa pictórica blanca		RGB 128, 123, 112
5	Capa pictórica verde		RGB 177, 177, 149
6	Capa pictórica azul claro		RGB178, 202, 203
7	Capa pictórica crema		RGB 219, 208, 197
8	Capa pictórica verde claro		RGB 164, 190, 177
9	Capa pictórica verde claro		RGB 180, 191, 184
10	Capa pictórica rosa		RGB 223, 204, 200
11	Capa pictórica blanca		RGB 215, 210, 206






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica un estuco de cal y arena y una primera capa de pintura de cal de color blanco y un segundo momento de pintura sintética de color verde y cinco momentos más en pinturas sintéticas y uno ultimo en cal.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 26 | Espacio 217 A

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Muro de ladrillo cocido		
2	Mortero de cemento y arena de peña		
3	Capa de estuco gris claro		
4	Capa pictórica amarilla		RGB 213, 181, 147
5	Capa pictórica crema		RGB 220, 206, 189
6	Capa pictórica azul		RGB149, 124, 152
7	Capa pictórica azul claro		RGB 165, 174, 177
8	Capa pictórica blanca		RGB 234, 222, 218
9	Capa pictórica crema		RGB 218, 204, 194
10	Capa pictórica rosa		RGB 223, 204, 200
11	Capa pictórica azul claro		RGB 175, 186, 196






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica un estuco de cal y arena y una primera capa de pintura en cal de color amarillo, hay un segundo momento amarillo pero ya de naturaleza sintética al igual siete capas más siguientes de diferentes colores.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
15	20	**VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 27 | Ventana metálica Espacio 210

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	
1	Soporte de hierro		
2	Capa pictórica gris oscuro		RGB 112, 116, 127
3	Capa pictórica amarillo claro		RGB 251, 208, 249
4	Capa pictórica amarillo oscuro		RGB 209, 179, 148
5	Capa pictórica gris		RGB 185, 186, 177
6	Capa pictórica blanco		RGB 255, 237, 227
7	Capa pictórica gris claro		RGB 207, 195, 173
8	Capa pictórica verde oscuro		RGB 52, 109, 71
9	Capa pictórica gris claro		RGB 233, 227, 212







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica que los marcos metálicos de las ventanas se encontraban originalmente pintados de color gris oscuro. Presenta ocho momentos posteriores de diferentes colores.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:100

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 28 | Espacio 200

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte de hierro		
2	Capa pictórica gris oscuro		RGB 202, 200, 204
3	Capa pictórica crema oscuro		RGB 242, 224, 206
4	Capa pictórica gris		RGB 217, 215, 215
5	Capa pictórica crema		RGB 255, 254, 235
6	Capa pictórica gris claro		RGB 228, 233, 235







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica que los marcos metálicos de las ventanas se encontraban originalmente pintados de color gris. Presenta cuatro momentos posteriores de diferentes colores.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:

3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
16	20	**VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 29 | Espacio 209

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte de madera barnizada		
2	Capa pictórica gris claro		RGB 208, 217, 226
3	Capa pictórica crema oscuro		RGB 190, 204, 200
4	Capa pictórica gris oscuro		RGB 127, 166, 184
5	Capa pictórica gris claro		RGB 208, 245, 253
6	Capa pictórica café oscuro		RGB 44, 43, 54,
7	Capa pictórica crema		RGB 227, 231, 205
8	Capa pictórica gris claro		RGB 122, 175, 104
9	Capa pictórica rosa		RGB 208, 174, 157







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica que las puertas se encontraban originalmente barnizadas con madera a la vista. Presenta ocho momentos posteriores de diferentes colores.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:100

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 30 | Espacio 200

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte de madera barnizada		
2	Capa pictórica gris oscuro		RGB 127, 166, 184
3	Capa pictórica gris claro		RGB 208, 245, 253
4	Capa pictórica crema		RGB 227, 231, 205
5	Capa pictórica gris claro		RGB 122, 175, 204
6	Capa pictórica rosa		RGB 208, 174, 157







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica que las puertas se encontraban originalmente barnizadas con madera a la vista. Presenta cinco momentos posteriores de diferentes colores.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:100

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022


CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
17	20	**VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 31 | Espacio 200

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR		REFERENCIA RGB	
		Marco	Tableros		
1	Soporte de madera				
2	Madera barnizada y verde claro			RGB 143, 199, 146	
3	Capa pictórica crema y verde			RGB 254, 240, 195	RGB 78, 131, 165
4	Capa pictórica gris y verde			RGB 176, 175, 184	RGB 56, 127, 62









Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica que los marcos de las puertas se encontraban originalmente barnizadas con madera a la vista y los tableros de color verde. Presenta dos momentos posteriores de diferentes colores.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:100

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 32 | Espacio 204

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte de madera		
2	Capa pictórica gris claro		RGB 165, 163, 171
3	Capa pictórica gris oscuro		RGB 214, 204, 200
4	Capa pictórica gris pálido		RGB 181, 174, 174







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica que los marcos y las puertas se encontraban originalmente pintadas de gris,
se observan dos momentos más posteriores.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
18	20	VA

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 33 | Puerta espacio 203

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte de madera		
2	Madera barnizada		
3	Capa pictórica gris claro		RGB 217, 229, 238
4	Capa pictórica crema		RGB
5	Capa pictórica violeta		RGB






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica que esta puerta se encontraba originalmente barnizada con madera a la vista. Presenta tres momentos posteriores de diferentes colores.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 34 | Puerta espacio 223

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte de madera		
2	Capa pictórica crema		RGB 221, 208, 179
3	Capa pictórica gris pálido		RGB 166, 162, 151
4	Capa pictórica gris claro		RGB 150, 169, 177
5	Capa pictórica gris oscuro		RGB 156, 161, 157
6	Capa pictórica gris oscuro		RGB 128, 141, 162
7	Capa pictórica gris claro		RGB 181, 195, 203
8	Capa pictórica gris oscuro		RGB 156, 167, 178
9	Capa pictórica blanca		RGB 237, 244, 252
10	Capa pictórica crema		RGB 237, 222, 207






Autor: Simón Rojas Gutíerrez


Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica que los marcos y las puertas se encontraban originalmente pintadas de amarillo, se observan ocho momentos más posteriores en diferentes tonos.



ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:150



LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
19	20	VA

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL

CALA ESTRATIGRÁFICA No. 35 | Puerta espacio 214

NUMERO	ESTRATO Y MATERIAL	COLOR	REFERENCIA RGB
1	Soporte de madera		
2	Capa pictórica gris claro		RGB 208, 217, 226
3	Capa pictórica amarillo		RGB 255, 222, 150
4	Capa pictórica café oscuro		RGB 89, 53, 40
5	Capa pictórica café claro		RGB 139, 91, 80
6	Capa pictórica crema		RGB 254, 239, 191
7	Capa pictórica gris claro		RGB 227, 223, 224







Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones: Se identifica que los marcos y las puertas se encontraban originalmente pintadas de gris, se observan cinco momentos más posteriores.





ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA: 1:100

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA: 1:1200

CALA ESTRATIGRÁFICA No.

Autor: Simón Rojas Gutíerrez

Fecha: Noviembre de 2022

Observaciones:

ISOMÉTRICO DEL ESPACIO

ESCALA:

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO

ESCALA:

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: LEVANTAMIENTO

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radiación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/11/2022	SUPERVISIÓN MINISTERIO DE CULTURA	
22/11/2022	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
22/11/2022	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
22/11/2022	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:

3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCION: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **FICHAS DE CALIFICACIÓN BIENES MUEBLES**

ELABORÓ:	FECHA:
JUAN PABLO OSORIO	22/11/2022

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
20	20	**VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL