2024 7 11 22.037.514,00

SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS

VEINTIDOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

890304155 - 8 **Fecha Giro** 11/07/2024 09:07:03 **Proceso** TRAN TRANSFERENCIAS

901054393 SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS **Benf** SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS

Documento CET **Nro.** 6401 **No Cheque** 4621

Cuenta	Descripción	No.Obl.	Valor	N
11100502	BANCO DE OCCIDENTE 045-00233-4	4621	22.037.514,00	C
24010201	CONTRATOS DE OBRA	FELE-1293	10.953.885,00	D
24010201	CONTRATOS DE OBRA	FELE-1294	11.083.629,00	D

Concepto de Giro CXP-4973/4974 CAO-030/038-2024 REG-251/270 CDP-132/181 SERV MTTO Y RECUPERA ACION

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: HOSP DPTAL PSIQUIA UNIVE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890304155
Generado por: Esteban Perlaza Rivas

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SOLUCIONES INTEGRALES	**Nro. Producto Destino**	077833861
Nro. Identificación	9010543931	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	10
Nro. Producto Origen/Recaudador	045002334	**Forma de pago**	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2024/07/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/07/11	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$22,037,514.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	045F0042419300RV
Estado	EXT	**Información Adicional**	SERV DE MTTO Y RECUPERACION
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/07/11
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	FELE-1293/1294
Nro. Control	OGK004KI2O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Esteban Perlaza Rivas

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[RMovCont]

890304155-8

HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VALLE

A

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

Impresión
Fecha: 05/07/2024
Hora: 13:36:37
Página: 1

Tipo de Comprobante: CXP
Prefijo documento:
Número: 4973

Comprobante Local **Fecha Comprobante:** 30/06/2024 13:25:47 Activo

Concepto CAO-030-2024, REG-251, CDP-132, SERV DE MANTTO Y RECUPERACION REJAS MALLA PATIO INTERNO SALA 8 HDPUV

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
73240217	MANTENT EDIFICIO	3	330	330108	901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			D	12.841.600,00
24403501	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	128.416,00
24403502	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	256.832,00
24403503	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	256.832,00
24403504	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIV 1%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	128.416,00
24403506	ESTAMPILLA UCEVA 0.5%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	64.208,00
24403507	ESTAMP PROUNIVERSIDAD DEL PACIFI				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	64.208,00
24403508	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	321.040,00
24403509	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC RURA				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	25.683,00
24402301	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD 5%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	642.080,00
24010201	CONTRATOS DE OBRA				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A		FELE-1293	C	10.953.885,00
							Total Débitos		12.841.600,00
							Total Créditos		12.841.600,00

ELABORO BLANCA BEATRIZ TOROVICH

APROBO

*** **FIN DEL REPORTE** ***

TOTAL 2 FACTURAS
$22.037.514

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: Usuario BTOROVICH Fecha 05/07/2024 13:36:37

Modificación: Usuario Fecha / / 00:00:00

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIEN O SERVICIO	CODIGO: FOR-DES-11 VERSION: 02 VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA :	DD	MM	AA
	5	7	2024

PROVEEDOR:	SOLUCIONES INTEGRALS ARQUITECTOS	NIT - C.C N° 901.054.393

OBJETO CONTRACTUAL:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION A REJAS Y MALLA ESLABONADA PATIO INTERNO SALA 8

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	CAO-030-2024	ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA		CONTRATO	

CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0 - 100 PTOS)		
DETALLE	VALOR EN %	OBSERVACIONES
CALIDAD Cantidad aceptada / Cantidad total recibida	100%	cumple con la calidad pactada en el contrato
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada	100%	cumple con la cantidad pactada en el contrato
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada	100%	cumple con las fechas estipuladas en el contrato
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN	100%	

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI	X	NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 12.841.600

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
SALDO ANTERIOR	FACTURA	FECHA DE	VR.FACTURA	NUEVO SALDO
$ 12.841.600	FV-FELE1293	27/06/2024	$ 12.841.600	$ -
$ -				$ -
			SALDO	$ -

LISTA DE CHEQUEO PARA EL AREA FINANCIERA			
DESCRIPCIÓN	MARQUE SI ANEXA	MARQUE SI EL	OBSERVACIONES
ORDEN DE LIQUIDACIÓN O CAUSACIÓN	NO APLICA		
CUENTA DE COBRO / FACTURA ORIGINAL		X	FV-FELE1293
ENTRADA ALMACÉN	NO APLICA		
ACTO ADMINISTRATIVO	NO APLICA		
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		X	CAO-030-2024
ORDEN DE COMPRA	NO APLICA		
ORDEN DE SERVICIO	NO APLICA		
CONTRATO	NO APLICA		
POLIZAS	NO APLICA		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	CDP-240132
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y		X	PLANILLA 9469214995 DE JUNIO 27 DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	RP-240251
CONSTANCIA DE RECIBO ALMACEN ACTIVOS	NO APLICA		
CONSTANCIA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNOLOGICOS	NO APLICA		
ACTA DE AVANCE O LIQUIDACIÓN			
PRESENTA AVANCES O CIERRE DE NO CONFORMIDADES U OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADA DE LA AUDITORÍA A PROVEEDORES	NO APLICA		
CUMPLE CON EL SST, DOTACION Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		x	
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES QUE LE APLICAN		x	

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA EL BIEN O SERVICIO: _____

SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS
NIT 901.054.393-1
CRA 67 N° 45 - 41 2DO PISO CIUDAD 2000
Tel: (602) 4054571
Cali - Colombia
solucionesinte66@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FELE 1293

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE		
NIT	890.304.155-8	**Teléfono**	(602) 3223232
Dirección	CALLE 5 N 80 00	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 15:48
Expedición	27/06/2024, 15:48
Vencimiento	27/07/2024

Ítem	Vr. Total	Cantidad	Descripción
1	9,878,154.00	1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION A LAS REJAS Y MALLA ESLABONADA DEL PATIO INTERNO DE LA SALA 8, REALIZAR TODAS LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA REJA Y MALLA DE SEGURIDAD DEL PATIO INTERNO REQUERIDAS CON EL FIN DE GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DEL FIN PARA EL CUAL FUE INSTALADA EN EL PATIO DE LA SALA LA MALLA SOBRE LA REJA. LA MALLA ESLABONADA TIENE DIMENSION DE 144 M2 Y LA REJA DE 274ML LAS LABORES ESPECIFICAS CORRESPONDEN A LA LIMPIEZA, ELIMINACION DE OXIDO, PINTURA Y AJUSTE GENERAL

H. Psiquiatrico
2024-07-02 07:46
Anexos:0 - Folios:1
Rad. FAC2024000433

ASUNTO: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°1293
REMITE: SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS S
DESTINATARIO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQ - JHONNY GONZA
RADICADA: CAROLINA VIAFARA CASARAN

Total items: 1

Valor en Letras:
Doce millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-27 por $ 12,841,600.20

Total Bruto	9,878,154.00
Administración 22.00%	2,173,193.88
Imprevistos 1.00%	98,781.54
Utilidad 7.00%	691,470.78
Total a Pagar	**12,841,600.20**

Observaciones:
CARTA ACEPTACION DE OFERTA DE BIENES Y/O SERVICIOS No-030-2024

Favor consignar en la Cuenta Corriente N° 077833861 de Banco de Occidente
Pertenecemos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-No practicar Retención en la Fuente e ICA

Orden de compra: - 030-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764059644693 aprobado en 20231109 prefijo FELE desde el número 1186 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: e85731da9f037041620afb6b983628c06cf463ce6af3c2b1faa225134f0fbe2b710ebfe19899cc8ac6a8adf7ae1d14bb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901054393	1	SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	CARRERA 67 45-41	CALI-VALLE	3207583	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	734226689	9469214995	E	2024/06/25	2024/06/27	BANCO DE OCCIDENTE	2	$1,488,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS (5 Afiliados)							$5,200,000	$832,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$133,600		$0	$0		$1,485,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$748,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$748,400
1	CC	1144078889	ALVAREZ DANNA		230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	31923747	RAMIREZ GLORIA			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$110,800
3	CC	1000992877	SERNA LUISA		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: RIESGO4 (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$113,200		$0	$0		$737,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$113,200		$0	$0		$737,200
4	CC	1094370575	MORA DIEGO		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS012	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
5	CC	94380053	VASQUEZ ALEJANDRO		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
Total		**Afiliados(5)**					$5,200,000	$832,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$133,600		$0	$0		$1,485,600

2024/07/05 09:56 AM

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901054393	1	SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	CARRERA 67 45-41	CALI-VALLE	3207583	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	734226689	9469214995	E	2024/06/25	2024/06/27	BANCO DE OCCIDENTE	2	$1,488,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$832,000	$1,500	$0	$833,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$400	$0	$208,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$700	$0	$416,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$400	$0	$208,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$133,600	$300	$0	$133,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$133,600	$300	$0	$133,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$260,000	$500	$0	$260,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	$260,000	$500	$0	$260,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$260,000	$500	$0	$260,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$52,000	$100	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$100	$0	$52,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$52,000	$100	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$200	$0	$104,200
TOTAL				5	$1,485,600	$2,800	$0	$1,488,400

2024/07/05 09:56 AM

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN A LAS REJAS Y MALLA ESLABONADA DEL PATIO INTERNO DE LA SALA 8

INFORME DE ENTREGA

Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales Arquitectos S.A.S

INFORME DE ENTREGA

INTRODUCCION

Este documento contiene la información correspondiente al informe de la ejecución y entrega correspondiente a la solicitud del "Servicio de mantenimiento y recuperación a las rejas y malla eslabonada del patio interno de la sala 8", y sus anexos, de cabal cumplimiento al objeto contractual verificando que las labores objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo a las solicitudes y especificaciones presentadas por la entidad contratante.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Calle 5 No. 80 – 00, Los Farallones, Cali, Valle Del Cauca

Entidad: Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E

Tipo: Adecuación Rejas y Malla Eslabonada Patio Interno Sala 8

Sector: Oficial

Estado: Finalizado

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S

ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN

A continuación, se presenta un resumen de las actividades comprendidas del servicio objeto del presente contrato y sus respectivos registros de ejecución.

Las labores específicas solicitadas y efectuadas para dar respuesta al requerimiento comprenden:

- ✓ Limpieza de las estructuras (rejas y malla eslabonada)
- ✓ Eliminación de óxido (rejas y malla eslabonada)
- ✓ Pintura de estructuras (rejas y malla eslabonada)
- ✓ Ajustes generales de estructuras (rejas y malla eslabonada)

Las dimensiones de las estructuras a intervenir son:

- ✓ Malla eslabonada: 144 m^2
- ✓ Reja cielo de Patio: 274 ml

Soluciones Integrales Arquitectos S.A.S


REGISTRO DE ACTIVIDADES

A continuación se presenta el registro de el estado inicial de las estructuras intervenidas y los resultados de intervención a su progreso y finalización:

ANTES


Se observa la presencia de suciedad de fuentes varias sobre la malla eslabonada y la presencia de óxido en la estructura de la reja que cubre el cielo del patio, así como el desajuste o hundimiento en zonas de la malla eslabonada.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S




Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales Arquitectos S.A.S

DESPUÉS

Se realizan labores de limpieza a las rejas y malla eslabonada, se prepara la superficie de las rejas realizando la eliminación del óxido presente en ellas y posteriormente se ejecuta el ajuste de la malla eslabonada y la pintura de las rejas, obteniendo una superficie limpia, libre de impurezas y en buena presentación.

REGISTRO FOTOGRAFICO




Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S





Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[RMovCont]

890304155-8

HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VALLE

A

Impresión
Fecha: 05/07/2024
Hora: 13:46:20
Página: 1

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

Tipo de Comprobante: CXP
Prefijo documento:
Número: 4974

Comprobante Local **Fecha Comprobante:** 30/06/2024 13:38:29 Activo

Concepto CAO-038-2024, REG-270, CDP-181, RECUPERACION, MEJORAMTO Y MANTTO PASILLOS DIFERENTES AREAS HDPUV

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
51111503	MANTEN EDIFICIO	1	100	100101	901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			D	3.898.111,00
73240217	MANTENT EDIFICIO	3	330	330106	901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			D	9.095.593,00
24403501	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	129.937,00
24403502	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	259.874,00
24403503	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	259.874,00
24403504	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIV 1%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	129.937,00
24403506	ESTAMPILLA UCEVA 0.5%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	64.969,00
24403507	ESTAMP PROUNIVERSIDAD DEL PACIFI				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	64.969,00
24403508	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	324.843,00
24403509	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC RURA				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	25.987,00
24402301	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD 5%				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A			C	649.685,00
24010201	CONTRATOS DE OBRA				901054393-1 SOLUCIONES INTEGRALES A		FELE-1294	C	11.083.629,00
							Total Débitos		12.993.704,00
							Total Créditos		12.993.704,00

ELABORO BLANCA BEATRIZ TOROVICH

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: Usuario BTOROVICH
Fecha 05/07/2024 13:46:19

Modificación: Usuario
Fecha / / 00:00:00

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIEN O SERVICIO	CODIGO: FOR-DES-11
		VERSION: 02
		VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA :	DD	MM	AA
	5	7	2024

PROVEEDOR:	SOLUCIONES INTEGRALS ARQUITECTOS	NIT - C.C N° 901.054.393

OBJETO CONTRACTUAL:	RECUPERACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PASILLOS DE GERENCIA, FACHADA CONSULTA EXTERNA, PASILLOS DE SALA 6 Y PEDIATRIA DEL HDPUV

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	CAO-038-2024	ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA		CONTRATO	

CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0 - 100 PTOS)		
DETALLE	VALOR EN %	OBSERVACIONES
CALIDAD Cantidad aceptada / Cantidad total recibida	100%	cumple con la calidad pactada en el contrato
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada	100%	cumple con la cantidad pactada en el contrato
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada	100%	cumple con las fechas estipuladas en el contrato
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN	100%	

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI	X	NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 12.993.704

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
SALDO ANTERIOR	FACTURA	FECHA DE	VR.FACTURA	NUEVO SALDO
$ 12.993.704	FV-FELE1294	27/06/2024	$ 12.993.704	$ -
$ -				$ -
			SALDO	$ -

LISTA DE CHEQUEO PARA EL AREA FINANCIERA			
DESCRIPCIÓN	MARQUE SI ANEXA	MARQUE SI EL	OBSERVACIONES
ORDEN DE LIQUIDACIÓN O CAUSACIÓN	NO APLICA		
CUENTA DE COBRO / FACTURA ORIGINAL		X	FV-FELE1294
ENTRADA ALMACÉN	NO APLICA		
ACTO ADMINISTRATIVO	NO APLICA		
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		X	CAO-038-2024
ORDEN DE COMPRA	NO APLICA		
ORDEN DE SERVICIO	NO APLICA		
CONTRATO	NO APLICA		
POLIZAS	NO APLICA		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	CDP-240181
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y		X	PLANILLA 9469214995 DE JUNIO 27 DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	RP-240270
CONSTANCIA DE RECIBO ALMACEN ACTIVOS	NO APLICA		
CONSTANCIA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNOLOGICOS	NO APLICA		
ACTA DE AVANCE O LIQUIDACIÓN			
PRESENTA AVANCES O CIERRE DE NO CONFORMIDADES U OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADA DE LA AUDITORÍA A PROVEEDORES	NO APLICA		
CUMPLE CON EL SST, DOTACION Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		x	
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES QUE LE APLICAN		x	

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA EL BIEN O SERVICIO: _____

SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS
NIT 901.054.393-1
CRA 67 N° 45 - 41 2DO PISO CIUDAD 2000
Tel: (602) 4054571
Cali - Colombia
solucionesinte66@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FELE 1294

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE		
NIT	890.304.155-8	**Teléfono**	(602) 3223232
Dirección	CALLE 5 N 80 00	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 16:23
Expedición	27/06/2024, 16:28
Vencimiento	27/07/2024

Ítem	Vr. Total	Cantidad	Descripción
1	742,320.00	1.00	ADECUACIONES DE LOS PASILLOS QUE REQUIERAN INTERVENCION EN DONDE SE EVIDENCIE DETERIORO DEBIDO A SU TRANSITO RECURRENTE LABORES DE RESANE, CORRECCIONES Y PINTURA EN MUROS, CIELOS Y CARTERAS DE PASILLOS SOLICITADOS Y/O EN LOS QUE SE EVIDENCIA DETERIORO PARA RECUPERACION DE SU BUEN ESTADO. COMPRENDE: PASILLOS DE ACCESO PRINCIPAL, JEFATURA Y SECRETARIA DE HOSPITALIZACION, ARCHIVO Y ESTADISTICA, CAJA 1, LABORATORIOS, FACTURACION, CAJERO Y FARMACIA, TRANSCRIPCION, TRIAGE Y PASILLO ACCESO A NUEVA AREA DE BIENESTAR
2	2,299,043.00	1.00	ADECAUCIONES DE LA SALA 6, ESTACION DE ENFERMERIA, PASILLOS Y AREA COMUNES. LABORES DE RESANE, CORRECCION Y PINTURA DE MUROS, CIELOS Y CARTERA DE PASILLOS SOLITADOS Y/O EN LOS QUE SE EVIDENCIA DETERIORO PARA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO SALA 6. COMPREDE: INGRESO SALA 6, ESTACION DE EFERMERIA ALA DE ADULTOS, PASILLOS ALA DE ADULTOS; PASILLOS ALA NIÑOS, ESTACION EFERMERIA Y COMEDOR ALA NIÑOS
3	84,980.00	1.00	ADECUACIONES PATIO SALA , LABORES DE RESANE, CORRECCION Y PINTURA EN MUROS, CIELOS Y CARTERA DE PASILLOS PATIO CUBIERTA SALA 6
4	38,670.00	1.00	PINTURA DE PLATINAS METALICAS DE PIE DE COLUMNAS QUE SOSTIENEN LA ESTRUCTURA DEL TECHO EN EL PATIO DE LA SALA 6
5	4,989,652.00	1.00	ADECUACIONES EN MURO FACHADA EDIFICIO CONSULTA EXTERNA, LABORES DE RESANE, CORRECCIONES Y PINTURAS EN MURO Y CARTERA DE FACHADA DEL PATIO EXTERIOR DE CONSULTA EXTERNA, LA FACHADA REQUIERE CONSERVAR SU TEXTURA
6	427,630.00	1.00	ADECUACIONES REMATE DE FACHADA EDIFICIO CONSULTA EXTERNA, RESANE Y CORRECCION DE GRIETAS Y AFECTACIONES EN REMATE DE FACHADA CONSULTA EXTERNA PARA EVITAR PERCANCES FUTUROS
7	125,000.00	1.00	ADECUACIONES DE MALLA METALICA BAÑO DE HOMBRES SEGUNDO PISO, FACHADA EDIFICIO CONSULTA EXTERNA, ADECUACIONES DE MALLA METALICA DOBLADA BAÑO DE HOMBRES SEGUNDO PISO, FACHADA EDIFICIO CONSULTA EXTERNA
8	61,000.00	1.00	CARTERA EN SUPERBOARD EN BASE DE VENTANA FACHADA EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, CARTERA EN SUPERBOARD EN BASE DE VENTANA FACHADA EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA PARA EVITAR QUE SE SITUEN PALOMAS EN LA MISMA
9	898,808.00	1.00	LIMPIEZA CONSTANTE DE OBRA PARA CONSERVAR EL BUEN ESTADO Y AMBIENTE AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES, PASILLOS, SALAS Y AREAS COMUNES COMPARTIDAS CON PACIENTES
10	484,228.00	1.00	RETIRO DE DESECHOS Y ESCOMBROS GENERADOS POR LOS TRABAJOS E INTERVENCIONES Y DISPOSICION EN SITIO

Total items: 10

Valor en Letras:
Doce millones novecientos noventa y tres mil setecientos tres pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-27 por $ 12,993,703.68

Total Bruto	10,151,331.00
Administración 22.00%	2,233,292.82
Imprevistos 1.00%	101,513.31
Utilidad 5.00%	507,566.55
Total a Pagar	**12,993,703.68**

Observaciones:
CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA DE BIENS Y/O SERVICIOS No-038-2024

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Favor consignar en la Cuenta Corriente N° 077833861 de Banco de Occidente
Pertenecemos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-No practicar Retención en la Fuente e ICA

Orden de compra: - 038-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764059644693 aprobado en 20231109 prefijo FELE desde el número 1186 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 6470a8756a28346a428cdd8419e7e4aa9869560f91fa6ac1c25d8e804a917601c6e7a8b46627b51e549f541be4db3b5e

H. Psiquiatrico
2024-07-02 07:47
Anexos:0 - Folios:1
Rad. FAC2024000434

ASUNTO: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 1294
REMITE: SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS S
DESTINATARIO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQ - JHONNY GONZA
RADICADA: CAROLINA VIAFARA CASARAN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901054393	1	SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	CARRERA 67 45-41	CALI-VALLE	3207583	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	734226689	9469214995	E	2024/06/25	2024/06/27	BANCO DE OCCIDENTE	2	$1,488,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$832,000	$1,500	$0	$833,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$400	$0	$208,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$700	$0	$416,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$400	$0	$208,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$133,600	$300	$0	$133,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$133,600	$300	$0	$133,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$260,000	$500	$0	$260,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	$260,000	$500	$0	$260,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$260,000	$500	$0	$260,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$52,000	$100	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$100	$0	$52,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$52,000	$100	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$200	$0	$104,200
TOTAL				5	$1,485,600	$2,800	$0	$1,488,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901054393	1	SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	CARRERA 67 45-41	CALI-VALLE	3207583	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	734226689	9469214995	E	2024/06/25	2024/06/27	BANCO DE OCCIDENTE	2	$1,488,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS (5 Afiliados)							$5,200,000	$832,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$133,600		$0	$0		$1,485,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$748,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$748,400
1	CC	1144078889	ALVAREZ DANNA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	31923747	RAMIREZ GLORIA			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$110,800
3	CC	1000992877	SERNA LUISA		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: RIESGO4 (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$113,200		$0	$0		$737,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$113,200		$0	$0		$737,200
4	CC	1094370575	MORA DIEGO		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS012	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
5	CC	94380053	VASQUEZ ALEJANDRO		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
Total Afiliados(5)							$5,200,000	$832,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$133,600		$0	$0		$1,485,600

Soluciones Integrales Arquitectos S.A.S

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN A LOS PASILLOS, FACHADA CONSULTA EXTERNA Y SALA 6

INFORME DE ENTREGA

Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales Arquitectos S.A.S

INFORME DE ENTREGA

INTRODUCCION

Este documento contiene la información correspondiente al informe de la ejecución y entrega correspondiente a la solicitud del "Mantenimiento y recuperación a los pasillos, fachada consulta externa y sala 6", y sus anexos, de cabal cumplimiento al objeto contractual verificando que las labores objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo a las solicitudes y especificaciones presentadas por la entidad contratante.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: Calle 5 No. 80 – 00, Los Farallones, Cali, Valle Del Cauca

Entidad: Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E

Tipo: Mantenimiento y recuperación a los pasillos, fachada consulta externa y sala 6

Sector: Oficial

Estado: Finalizado

Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales Arquitectos S.A.S

ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN

A continuación, se presenta un resumen de las actividades comprendidas del servicio objeto del presente contrato y sus respectivos registros de ejecución.

Las labores generales solicitadas y efectuadas para dar respuesta al requerimiento comprenden:

- ✓ Adecuación de los pasillos que requieran intervención en donde se evidencie deterioro debido a su tránsito recurrente.
- ✓ Adecuaciones de la sala 6, estaciones de enfermería, pasillos y patio.
- ✓ Adecuaciones de fachada edificio consulta externa.
- ✓ Resane y corrección de grietas y afectaciones en remate de fachada consulta externa.
- ✓ Adecuación de malla metálica en fachada edificio consulta externa.
- ✓ Cartera en superboard en base de ventana fachada edificio de consulta externa.

A continuación, se presenta la información de las áreas intervenidas y las actividades ejecutadas en ítems divididos por capítulos.

Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S

CAPITULO 1.
PRELIMINARES

Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

CAPITULO 1. PRELIMINARES


A continuación, se presenta un resumen de las actividades comprendidas en éste capítulo y sus respectivos registros de ejecución.

Todas las actividades se encuentran culminadas:

1,1) PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES


Se cubren las áreas intervenidas y objetos cercanos para resguardarlos del deterioro o afectación por las actividades ejecutadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S





Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S

1,2) DEMOL.REPELLO

Demolición de repello en áreas afectadas por humedad o con fisuras dónde se requirió su remoción.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S





Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S





Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales Arquitectos S.A.S

1,3) CARGUE MATERIAL MANUAL

Cargue y retiro de material de escombros y residuos de obra para su disposición en sitio.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S

1,4) RETIRO DE SALDOS EN SITIO

Retiro de material de escombros y residuos de obra de disposición en sitio.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S

2,1) GRANIPLAST


Aplicación de graniplast blanco para igualar textura en fachada de edificio de consulta externa.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S





Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S




Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

3,1) CARTERAS SUPERBOARD. JUNTA+VINILO BASE. 1 MANO


Construcción de carteras en superboard para cubrir el pie de ventanas en la fachada del edificio de consulta externa y evitar la instalación de factores bióticos (palomas), para evitar el deterioro de la edificación.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales Arquitectos S.A.S

4,1) RASQUETEADA-CIELOS Y MUROS EXISTENTES PARA PREPARACION DE PINTURA, INCLUYE RESANES, ESTUCO LISTO Y ESTUCO PLASTICO PARA PULIMENTO EN AREAS DAÑADAS

Preparación, adecuación y correcciones menores de muros para pintura en:


- ✓ Pasillo jefatura y secretaría de hospitalización.
- ✓ Pasillo archivo-caja-cajero
- ✓ Pasillo contiguo a cafetería
- ✓ Pasillo área de bienestar
- ✓ Ingreso y estación de enfermería Sala 6
- ✓ Pasillo habitaciones pacientes adultos Sala 6
- ✓ Pasillo habitaciones pacientes menores Sala 6
- ✓ Estación de enfermería, comedor Sala 6
- ✓ Patio Sala 6
- ✓ Tanque de agua consulta externa

REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S




Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S

ANTES







Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S

DESPUÉS





Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S

4,2) RELLENO LISTO EXTERIOR MURO

Adecuación y correcciones de muros con relleno listo en exteriores.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S







Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S

ANTES



DESPUÉS




Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales Arquitectos S.A.S

4,3) KORAZA DOB VIDA REPINTE [2M]

Pintura blanca Koraza para exteriores, en fachada edificio consulta externa.


REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

4,4) VINILO CIELO Y MUROS TIPO 1 [2M]


Pintura vinilo Tipo 1 para interiores en pasillos, muros y cielos de:


- Pasillo jefatura y secretaría de hospitalización
- Pasillo archivo y estadística, caja 1, laboratorios, facturación, cajero y farmacia.
- Muro transcripción y triage
- Pasillo de acceso a nueva área de bienestar
- Sala 6.

REGISTRO FOTOGRAFICO




Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S





Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S





Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S





Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S





Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S

4,5) VINILO CIELO, MUROS Y CARTERAS TIPO 1 [2M]


Pintura vinilo Tipo 1 para carteras.


REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S





Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es




4,6) PINTURA ESMALTE PARA METALES GRIS PLATA


Pintura tipo esmalte para metales color gris plata para platinas de columnas metálicas de la estructura de cubierta en patio de juegos Sala 6.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S


ANTES






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S


DESPUÉS



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es


Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales Arquitectos S.A.S

5,1) LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)

Para la limpieza permanente en obra, se dispone el personal que realice la limpieza continua en las áreas intervenidas y en cada una de las actividades, con el fin de mantener la buena presentación y ambiente al interior y exterior de las instalaciones, pasillos, salas y áreas comunes compartidas con pacientes y personal.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

5,2) ARREGLO MENOR DE MALLA METÁLICA

Se realiza el arreglo de la malla metálica doblada en la ventana menor del baño de hombres, en el segundo piso de la fachada del edificio de consulta externa.


REGISTRO FOTOGRAFICO


ANTES



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S







Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S

DESPUÉS






Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

5,3) ALQUILER ANDAMIOS EN OBRA


Andamios certificados para las intervenciones realizadas en la fachada del edificio de consulta externa.

REGISTRO FOTOGRAFICO




Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es

Soluciones Integrales
Arquitectos
S.A.S



Dirección: Carrera 67 No. 45-41 Apto 202 Cali – Valle del Cauca, Colombia
Correo: solucionesintegrales02@outlook.es