INFORME EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES
CUENTA No 02

CONTRATISTA
MARIA ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ

No. CONTRATO
1467-2024- CO1.PCCNTR.6716256

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FRENTE A LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

OFICINA GESTORA
"SECRETARIA DE SALUD"

PERIODO EJECUTADO
04/10/2024 a 03/11/2024

SUPERVISOR
ORLANDO PATIÑO SUÁREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 222, GRADO 3

FLORIDABLANCA 2024

ACTIVIDAD No 1

Brindar apoyo bajo los lineamientos técnicos y de gestión definidos por la Secretaría de Salud municipal a las acciones de vigilancia de calidad de agua en los establecimientos con instalaciones acuáticas de uso recreativo en el municipio de Floridablanca

Se brindo apoyo a los lineamientos técnicos a las acciones de vigilancia de calidad de agua en los establecimientos con instalaciones acuáticas de uso recreativo en el municipio de Floridablanca en:

CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE CAÑAVERALVI ETAPA

CONJUNTO RESIDENCIAL BELLOMONTE

CONJUNTO RESIDENCIAL FLORIDA DE LA SIERRA – PROPIEDAD HORIZONTAL

CONJUNTO RESIDENCIAL PANORAMA

CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL SIERRA DE LA FLORIDA

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO VARAS

EDIFICIO MULTIFAMILIAR ROSARIO CONDOMINIO PH

EDIFICIO DI BARI

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES PORTAL DEL PARQUE PH

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: octubre 23	MUNICIPIO: Floridablanca	
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial altos de cañaveral VI	No. Estanques: 2.	
DIRECCION: Cra 24 # 35-191	BARRIO: Cañaveral	COMUNA:
E-MAIL: gHoskeradmon@hotmail.com.	TELEFONO:	
REPRESENTANTE LEGAL: Claudia Patricia Jerez Tarcola	CEL: 3164106933	C.C.: 63494120
RESPONSABLE PISCINA: Cristian Eduardo Peña Cardozo	CEL: 3222170075.	C.C.: 1098639822.

PISCINA DE USO:	Colectivo ☐		Unihabitacional ☒	Otro ☐	
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion ☒		Renovacion continua ☐	Desalojo completo ☐	
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud Interesado: ____		Queja comunidad: ____	IVC oficial: ✓	

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: octubre 9. 2024	LABORATORIO: labaline SAS.	VALOR IRAPI: 35%.

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1	100	Agua Acueducto	7,2	3,0	10	SI
2	170	Agua Acueducto	7,2	3,0	10	SI

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO.	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	X		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	✓		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: María Alejandra Gomez C.C: 1098798767 Cargo: Ing. Maria A. Ambiental.	Nombre: Claudia Patricia Jerez C.C: 63494120 Cargo: Representante legal.

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Octubre 23 / 2024 LUGAR: Conjunto residencial Cañaveral VI

ACTIVIDAD: Visita Sanitaria - Concepto Sanitario.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 23 de Septiembre del 2024 en el conjunto residencial altos de Cañaveral VI Torre diecinueve Cra 29 N 35-191 en Floridablanca, Santander.

Atendio la visita Cristian Eduardo Peña Cardozo Quien Cumple la Labor de vigilancia. Suministro toda la información pertinente y necesaria durante el desarrollo de la visita. Se revisaron los últimos análisis fisicos-Químicos y se obtuvo como resultado pH: 7,03 Cloro: 3,0 mg/L y IRAB: 35%. El cual se encuentra en riesgo bajo" según la norma IRCA del 2018.

Se realizaron pruebas en sitio y se obtuvo pH: 7,2 y Cloro: 3,0.
Se cumple la concentración Optima del riesgo de la norma IRCA de 2018.


CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se recomienda realizar los Monitoreos Microbiologicos para Fiscalizar y Cumplir apropiadamente.
2. Se Compromete a tener la ficha Tecnica de los productos para hacer su debido uso en Digital.
3. Se envian link para poder Leer todos los Monitoreos fisico-Quimicos desde Enero en adelante Mensualmente el Digital.
4. Se Compromete a realizar Mejoras en el Tratamiento del Agua teniendo en cuenta de subir pH para poder tener un riesgo bajo 0-10%. Que se ubica en 35%. y asi poder se encuentre dentro del rango de la norma IRCA de 2018.

PARTICIPANTES:

Ing. María Alejandra González.

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: Octubre 11/2024	MUNICIPIO: Floridablanca.	
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial Bellomonte	No. Estanques: 2.	
DIRECCION: Calle 195 # 27 - 156	BARRIO:	COMUNA:
E-MAIL: Crbellomonte2021@gmail.com	TELEFONO: 3229755968	
REPRESENTANTE LEGAL: Sandra Milena Quesada Neira	CEL: 3229755468	C.C.: 63503921
RESPONSABLE PISCINA: Esther Paola Beltran Lopez	CEL: 3160521708	C.C.: 1102 390 295.

PISCINA DE USO:	Colectivo ☐		Unihabitacional ☒		Otro ☐
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion ☒		Renovacion continua ☐		Desalojo completo ☐
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud interesado: ____		Queja comunidad: ____		IVC oficial: ____

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO:	LABORATORIO:	VALOR IRAPI:
Septiembre 13/2024	Biocontrol Caribe SAS	0,01.

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1	32.	Agua acueducto	7,2.	3	7.	Si
2	188	Agua acueducto	7,8	3	3	Si

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS			
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: María Alejandra Gonzalez	Nombre: Esther Paola Beltrán Lopez
C.C: 1098749267	C.C: 1102390295
Cargo: Ing Ambiental	Cargo: Piscinera

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA	CÓDIGO: DA – F – 800-64.002	
		VERSIÓN	01

ACTA DE ACTIVIDAD EN CAMPO

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

FECHA: Octubre 11 / 2024 LUGAR: Conjunto residencial Bellomonte.

ACTIVIDAD: IVC- piscinas Concepto Sanitario.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y Control en el Conjunto residencial Bellomonte ubicado en la calle 195 # 27-156 en Floridablanca, Santander.

Atendio la visita Estefi bettian piscinera del conjunto residencial quien nos suministro la información necesaria y complementaria durante la visita, se revisaron los análisis correspondientes al mes de Septiembre del presente año 2024, donde se evidencio pH= 7,8, cloro= 3,0 y UFC= 0,01. el cual se representa sin riesgo según la resolución 1618 de 2010.

Se realizaron análisis insitu y se obtuvo pH= 7,8 y cloro = 3 los cuales se encuentran dentro de la norma 1618 de 2010.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se envia link de acceso al drive para subir resultados de Análisis de laboratorio Bioquimico Montreal y en adelante.
2. Se recomiendan realizar los análisis de Giardia y Cryptosporidium
3. Se socializa la importancia de punto ecológico y adecuada separación de los residuos.

PARTICIPANTES:

Ing María Alejandra González

Powered by CamScanner

BioControlCare S.A.S.

Servicios Integrales en el Control de Calidad de Aguas, Medio Ambiente y en la Industria

RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Muestra No: 613 P24	CÓDIGO: AD-SG-IR-03	Fecha Toma: 13/09/2024
Solicitante: CONJUNTO RESIDENCIAL BELLOMONTE		Fecha Recepción: 13/09/2024
Dirección: Calle 195 # 27 -156		Fecha de Análisis: 13/09/2024-18/09/2024
Departamento: SANTANDER		Municipio: FLORIDABLANCA
Lugar: PISCINA		Fuente: ACUEDUCTO
Analisis: FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO		Muestra tomada por: BRAYAN MOLANO
Muestra: AGUA DE USO RECREACIONAL		Muestra para: DIAGNÓSTICO

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO	VALOR DE REFERENCIA SEGÚN RES. 1618/2010
Color (visual)	Aceptable	St. Mth. 2120 C	Aceptable o no aceptable
Materias Flotantes	Ausentes	MET. COMPARACIÓN	Presentes o ausentes
Olor (olfativo)	Aceptable	MET.COMPARACIÓN	Aceptable o no aceptable
Temperatura	21,0	Termómetro S.M 2550B	**** °C
pH	7,80	St. Mth. 4500 H+ B	7,0 – 8,0
Conductividad	350,00	St. Mth. 2510 B	Hasta 2400 µS/cm
Turbidez	1,25	St. Mth. 2130 B	<2 (UNT)
Alcalinidad	58,00	St. Mth. 2320 B	Hasta 140 mg/L CaCO3
Dureza Total	121,00	St. Mth. 2340 C	Hasta 400 mg/L CaCO3
Hierro Total	< 0,001	St. Mth.3500 Fe B	<0,3 mg/L Fe
Indice de saturacion	-0,15	ISL	-0,5 a +0,5
Cloro residual L.	3,00	St. Mt 4500 Cl G	Entre 1 a 3 Cl2
Aluminio	0,08	St. Mth. 3500 Al D	< 0,2 mg/L Al
Cobre	< 0,001	Espectrofotométrico	< 1 mg/L Cu
Plata	0,07	St. Mth. 3500 Al D	< 0,1 mg/L Ag
Coliformes Totales	0	Filtración por Membrana	0 UFC/ ml
E Coli	0	Filtración por Membrana	0 UFC/ ml
Heterotrofos	0	Filtración por Membrana	Hasta 200 UFC/1cm3

OBSERVACIONES

Los resultados son válidos unicamente para la muestra analizada. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de BioControl Care S.A.S.

El cálculo del IRAPI se realizó según lo establecido en el artículo 18 y Tabla 11-12 (Resolución 1618 del 2010 del Ministerio de Protección de Social), a continuación calculo Indice de Riesgo Para Agua de Estanque de Piscinas - IRAPI. Biocontrolcare s.a.s,Laboratorio autorizado Resolución 0229 de 19 de febrero 2024 del Ministerio de Protección Social

IRAPI: 0,00 % **IRAPI : SIN RIESGO**


COD. ANALISTA FQ - 01

COD. ANALISTA MQ - 01

Qco Msc. FREDDY ANDRES BLANCO RIOS
REGISTRO PQ -2392
DIRECTOR TÉCNICO

324 646 8535 - 301 3516969 - Email: biocontrol_care@yahoo.com
Carrera 9 No. 42-38 Of. 602A. Edificio Miradores de Omaga

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

QuimiProyectos s.a.s.
Laboratorio de Análisis de Aguas

Ensayos confiables y oportunos

INFORME DE RESULTADOS

SOLICITUD No.: 24-1904-4508-1
¹CLIENTE: CONJUNTO RESIDENCIAL FLORIDA DE LA SIERRA - PROPIEDAD HORIZONTAL
¹INFORMACION DEL CLIENTE: CR 3 1 76 BRR EL RECREO
FECHA DE EMISION DEL INFORME: 2024-10-18
¹FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA: 2024-10-11 : 14 h 00
FECHA Y HORA DE RECEPCION: 2024-10-11 : 14 h 20
¹NOMBRE DE LA MUESTRA: PISCINA
¹MATRIZ DE LA MUESTRA: AGUA DE PISCINA
¹SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA: CONJUNTO RESIDENCIAL FLORIDA DE LA SIERRA - P.H.
¹CÓDIGO DE LA MUESTRA: 1F1M
¹MUESTRA TOMADA POR: QUIMIPROYECTOS S.A.S.
¹PLAN DE MUESTREO: QUIMIPROYECTOS S.A.S.
¹METODO DE MUESTREO: MUESTREO SIMPLE

PARÁMETRO	NORMA	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	RESOLUCIÓN 1618/2010(4)	FECHA DE ENSAYO
Alcalinidad pH 8,3	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	0	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-10-11
Alcalinidad Total	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	18,8	mg $CaCO_3$/L	140	2024-10-11
Aluminio	S.M. 3500-Al B Ed.23	Eriocromo Cianina R	<0,05	mg AL/L	0,2	2024-10-11
Amonio	S.M. 4500-NH3 C Ed.23	Titrimétrico	0,11	mg NH_4^+/L	1,5	2024-10-11
Calcio	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	13,1	mg Ca/L	N/A	2024-10-11
²Cloro Residual Libre	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	1,45	mg Cl_2/L	1,0-3,0	2024-10-11
Cloruros	S.M. 4500-Cl- B Ed.23	Argentométrico	9,9	mg Cl^-/L	N/A	2024-10-11
Cobre	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Cu/L	1	2024-10-16
Color Aparente	S.M. 2120 C Ed.23	Espectrofotométrico	<5	UC	N/A	2024-10-11
Color Visual	-	Visual	Aceptable	-	Aceptable	2024-10-11
Conductividad a 25,5 °C	S.M. 2510 B Ed.23	Electrométrico	145	µs/cm	2400	2024-10-11
Dureza Cálcica	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	32,8	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-10-11
Dureza Magnésica	S.M. 3500-Mg B Ed.23	Cálculo	13,2	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-10-11
Dureza Total	S.M. 2340 C Ed.23	Titrimétrico con EDTA	46,0	mg $CaCO_3$/L	400	2024-10-11
Hierro Total	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Fe/L	0,3	2024-10-16
Material Flotante	-	Visual	Ausentes	-	Ausentes	2024-10-11
Olor	-	Organoléptico	Aceptable	-	Aceptable	2024-10-11
²pH	S.M. 4500-H+ B Ed.23	Electrométrico	6,80	Unidades de pH	7,0-8,0	2024-10-11
Plata	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Ag/L	0,1	2024-10-16
²Temperatura	S.M. 2550 B Ed.23	Sensor Temperatura	25,6	°C	N/A	2024-10-11
Transparencia	-	Visual	Fondo Visible	-	Fondo Visible	2024-10-11
Turbidez	S.M. 2130 B Ed.23	Nefelométrico	0,1	UNT	2	2024-10-11
Coliformes Termotolerantes	S.M. 9222 D Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm³	0	2024-10-11
Escherichia coli	S.M. 9222 J Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm³	0	2024-10-11
Pseudomonas aeruginosa	NTC 5594:2008	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm³	0	2024-10-11
Recuento de Heterótrofos	S.M. 9215 B Ed.23	Placa Vertida	0	UFC/1cm³	200	2024-10-11
IRAPI	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	25,00	%	0-10	2024-10-16
ISL	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	-2,17	-	-0,5 y 0,5	2024-10-16

S.M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A):No Aplica. ¹:Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4):Valores máximos permisibles. ²Parámetro medidos in situ.

OBSERVACIONES: La muestra presenta pH, por fuera de los valores Físicos y Químicos aceptables, según la Res. 1618/10 para el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

El Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares "IRAPI", obtenido para la muestra analizada, tiene un valor de "25%" y la clasifica como "Riesgo Bajo", según lo establece la resolución 1618 de 2010.

"Estos resultados se aplican a la muestra como se recibió y son válidos únicamente para la muestra analizada. Cualquier reproducción parcial requiere la autorización de QuimiProyectos S.A.S. "

Aprobó: _____

MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA
Directora Técnica de Laboratorio
Química. Matrícula Profesional: PQ-1426

"FIN DEL INFORME"

Dirección: Cra 24 No. 36-15 Bucaramanga - Colombia.
Teléfono: 634 2917 Celular: 318 516 5913 - 318 707 7371
quimiproyectoslab@gmail.com
direccion@quimiproyectos.com
www.quimiproyectos.com
NIT. 900.500.779-9

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: 23 octubre 2024	MUNICIPIO: Floridablanca	
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial Florida de la Sierra	No. Estanques: 2.	
DIRECCION: Cl 3 1-76	BARRIO: Recreo.	COMUNA:
E-MAIL: Floridadelasierracapman@gmail.com	TELEFONO: 3112189316 - 3008824730	
REPRESENTANTE LEGAL: Andrea del Pilar Niño	CEL: 3008824730	C.C.: 63543935
RESPONSABLE PISCINA: Cristian Zambrano	CEL:	C.C.: 1005563133

PISCINA DE USO: Colectivo [ ] Unihabitacional [X] Otro [ ]

SISTEMA DE OPERACIÓN: Recirculacion [X] Renovacion continua [ ] Desalojo completo [ ]

TIPO DE SOLICITUD: Solicitud interesado: X Queja comunidad: _____ IVC oficial: _____

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: 11/10/2024.	LABORATORIO: Químiproyectos	VALOR IRAPI: 25%. Riesgo Bajo.

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1	117,6	acueducto	7,8	5	8	Si
2	4	acueducto.	7,8	5	8	Si.

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X.		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA		X	
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	X		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X.		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: Ximena Gomez - Maria Alejandra González C.C: 1094743123 CC 1098744267 Cargo: Hygienico Ambiental CPS. Ingeria Ambiental CPS.	Nombre: Vanesa Romero. C.C: 1098735877. Cargo: Asistente Admon.

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Octubre 23 /2024 LUGAR: Conjunto residencial Monte de la Sierra

ACTIVIDAD: IVC Diurno - inspección sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 23 de octubre del 2024 en el conjunto residencial Monte de la Sierra en la dirección Carrera 3 # 126 en Floridablanca, Santander.

Atendio la visita ventura romero la auxiliar de la piscina quien suministro toda la información necesaria y pertinente en el momento de la visita, se realiza la revisión de los resultados de los análisis físico-químicos realizados para el mes de octubre del presente año en la cual se encuentra un pH=6,6 cloro = 1,05 mg Cl2/L y el IDP = 25% el cual se encuentra calificado como "sin riesgo" según la resolución 1615 del 2016

Se toma toma muestra inicial y se obtiene pH = 7,8 y cloro = 5 mg Cl2/L. Teniendo en cuenta que el día de hoy se realizo tratamiento para el agua del tanque de piscina.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:


1. recomendación. Se debe realizar Hipoclorito en el tratamiento del Agua de la piscina para el mismo estar en 0 a 10 ppm., por ende al estar en 25% no se puede emitir concepto favorable.
2. Se Comprometen a realizar laboratorios de Giardia y Criptosporidium, Plazo 6 meses.
3. Se Comprometen a realizar mejores labores de limpieza del estanque de piscina ya que los niveles de pH estan muy bajos y según la resolución 1615 de 2016 debe de estar de 7,0 - 8,0.
4. Se realizara seguimiento y control en plazo de 1 mes para tomar nuevamente valores fisico-químicos.
5. Importante publicar en el area de piscina los Analisis Fisico-Químicos.

PARTICIPANTES:

Ing María Alejandra González

Ing Ximena Gómez Duarte

Scanned with CamScanner


23/10/2024 2:33:22 p. m.
32-233 Carrera 24
Floridablanca
Santander
Altitud:886.1m
Velocidad:0.0km/h
Google


GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA
Altitud:907.3meter
Velocidad:1.7km/h
Floridablanca
N 7° 3' 52", W 73° 5' 28"
138° SE
23/10/2024, 11:53:55 a. m.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: Octubre 25 /2024	MUNICIPIO: Floridablanca	
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial panorama		No. Estanques: 2
DIRECCION: Av bellavista #152 - 47	BARRIO: bellavista	COMUNA:
E-MAIL: Crpanorama@Hotmail.com		TELEFONO:
REPRESENTANTE LEGAL: Claudia Perez.	CEL: 3164106933	C.C.: 63 494 120
RESPONSABLE PISCINA: Helmer Augusto peña cardozo	CEL: 3104117084	C.C.: 1098647906

PISCINA DE USO:	Colectivo ☐		Unihabitacional ☒		Otro ☐
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion ☒		Renovacion continua ☐		Desalojo completo ☐
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud interesado: ____		Queja comunidad: ____		IVC oficial: ____

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: Octubre 10 /2024	LABORATORIO: Labalme SAS	VALOR IRAPI: 1.54.

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1	122	Agua Acueducto	7,6	3,0	8	Si
2	11	Agua Acueducto	7,6	3,0	8.	Si

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	X		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: Maria Alejandra Gonzalez H. C.C: 1098794267 Cargo: Ing. Maria Alejandra Gonzalez	Nombre: Denis Gomez C.C: 63465282 Cargo: supervisora Nacional de servicios

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: octubre 25/2024 LUGAR: Conjunto residencial panorama.

ACTIVIDAD: IVC piscinas - inspección sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el día 25 de octubre del 2024 en el conjunto residencial panorama ubicada en la av bellavista # 152 - 92 en Floridablanca, Santander.

Atendio la visita, Dennis Gomez Quien es supervisor del conjunto residencial y suministro toda la información necesaria y complementaria para la visita.
Se revisaron los ultimos examenes de laboratorio y se determino pH= 7,79 cloro= 5mg/Lt y Hapi= 154. Segun la normativa 1618 del cloro cloro debe de estar dentro de los parametros 1-3 y el Hapi 0-104.

Se realizaron pruebas insitu y le dieron pH= 7,6 y cloro= 3,0 los cuales se encuentran dentro de los parametros establecidos en la normativa 1618 del 2010.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se Comprometen a realizar Mejoras en el tratamiento del Agua del estanque de Piscina para tener un Hapi de 0-104.
2. Se enviara link para subir los resultados de laboratorio fisico-Quimico mesa mes de hoy en adelante
3. Se Comprometen a realizar los examenes de Giardia y Criptosporidium.
4. Se recomienda el dia en que se realiza Mantenimiento no prestar servicio de piscina.
5. Se recomienda Capacitacion y la dedicacion de tapos mas largos de tiempo para el tratamiento del Agua de piscina.
6. Se recomienda la instalacion de un punto ecologico.

PARTICIPANTES:

Ing. Maria Alejandra Gonzalez. DANIS Gomez

Powered by CamScanner

LABALIME SAS
Laboratorio de Aguas, Alimentos y Bebidas
Nit. 900.712.236-1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestra No.	106607
Empresa	CONJUNTO RESIDENCIAL PANORAMA
Producto	Agua de Piscina
Objeto del Análisis	Control de calidad fisicoquímica
Fecha de Muestreo	Octubre 10 de 2024 Hora: 11:00
Lugar de Recolección	Área de Piscina
Responsable del Muestreo	El Laboratorio
Fecha de Recepción	Octubre 10 del 2024
Fecha de Análisis	Octubre 10 del 2024

RESULTADOS

PARAMETRO	RESULTADO	*LIM. PERM.	UNIDADES	TÉCNICA
pH	7,63 / 24,2 °C	7.0-8.0	-----	St. Mth. 4500 H+B
TEMPERATURA	29 °C	---	°C	---
COLOR	2	Máx. 15	UPC	HACH 120
TURBIEDAD	1,89	2	NTU	St. Mth. 2130 B
CONDUCTIVIDAD	676	2.400	µs/cm	St. Mth. 2510 B
CLORO RESIDUAL	>5.0	1-3	mg/L Cl_2	St. Mth.4500 Cl G
ALCALINIDAD P	0	---	mg/L $CaCO_3$	St. Mth. 2320 B
ALCALINIDAD TOTAL	67	140	mg/L $CaCO_3$	St. Mth. 2320 B
DUREZA TOTAL	126	Máx. 400	mg/L $CaCO_3$	St. Mth. 2340 C
HIERRO TOTAL	<0.04	Menor a 0.3	mg/L Fe	St. Mth. 3500 Fe D
ALUMINIO	0.04	Menor a 0.2	mg/L Al	ASTM 3500 Al D
AMONIO	1,18	Menor a 1.5	mg/L NH_4^+	ASTM D 1426
COBRE	<0.02	Menor a 1	mg/L Cu	USEPA 8506
ISL	-0,3	-0.5 a 0.5	----	Calculo
IRAPI	15	0-10	%	Cálculo

***Límites permitidos según Resolución 1618 de mayo de 2010, para Agua de estanques o piscinas.**

ND: No detectable "Válido únicamente para la muestra analizada"

OBSERVACIONES:

La muestra analizada presenta cloro residual por fuera de los límites de calidad fisicoquímica establecidos por las entidades sanitarias.

El IRAPI obtenido para la muestra analizada tiene un valor de 15 % y la clasifica como Riesgo Bajo según lo establece la resolución 1618 de 2010

FABIO ANAYA PAYARES
Director

Powered by CamScanner


ESTAMPADOS IDENTIKREA
LAGOS IV
Google
25/10/2024 11:56:21 a. m.
152-47 Calle 152
Floridablanca
Santander
Altitud:973.3m
Velocidad:0.0km/h

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: octubre 15 / 2021	MUNICIPIO: Floridablanca	
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial portal Sierra de la Alameda	No. Estanques:	
DIRECCION: Cra 30 # 13-68	BARRIO:	COMUNA:
E-MAIL: Portalsierradelalameda@Hotmail.com	TELEFONO: 317 498 4975	
REPRESENTANTE LEGAL: Luz Santos	CEL: 317 498 4975	C.C.: 1005 538 959
RESPONSABLE PISCINA: Nancy Parra	CEL: 318 319 3077	C.C.: 1095 866 190

PISCINA DE USO:	Colectivo	☐	Unihabitacional	X	Otro ☐
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion	X	Renovacion continua	☐	Desalojo completo ☐
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud interesado: ____		Queja comunidad: ____		IVC oficial: X

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO:	LABORATORIO:	VALOR IRAPI:
Septiembre 15 / 2021	Labalime SAS.	35 %

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	PARAMETROS IN SITU Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE SI / NO
1	42 m²	Agua Acueducto	6.2	5.0	8-12h	SI
2	2,75m²	Agua Acueducto.	6.2.	5.0	8-12h.	SI

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	X		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)			X
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: María Alejandra Gonzalez H	Nombre: Andres Olaya Cedo
C.C: 1098748767	C.C: 1102389055
Cargo: Ing. Ambiental.	Cargo: HSEQ

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Powered by CamScanner

Alcaldia Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: octubre 16 /2024 LUGAR: Conjunto residencial Portal sierra de la florida.

ACTIVIDAD: VIC piscina

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 16 de octubre del presente año 2024 en el conjunto residencial Portal Sierra de la florida ente dirección Cra 3a # 3-68.

Acompaño la visita la Sra Isabel administradora del Conjunto residencial quien suministro toda la información necesaria y complementaria durante la visita. Se tomaron (2) muestras y se determino que el cloro = 5.0 mg/cl2/L y el pH = 9,45. y la nubi de 35 y. El cual representa riesgo bajo dentro de la norma establecida 1618 de 2010.

Se realizaron pruebas in situ y se obtuvo pH = 6,12 y cloro: 5,0 mg/cl2/L los cuales no cumplen con los valores establecidos por la norma 1618 del 2010, por lo cual hoy se toman medidas de corrección frente al mantenimiento del estanque de piscina.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Cumplimos, Aggarizar documentalmente los procesos de tratamiento y limpieza de los estanques de piscina para bajar el valor del IRAB ya que se encuentra en 35 y. el cual se encuentra como riesgo bajo y este debe de estar en valores de 0-10 bajo la resolución 1618 de 2010.
2. Cumplimos, realizar seguimiento a los niveles de cloro y pH de la piscina para que cumplan dentro de los parametros permitidos en la norma 1618 de 2010.
3. Se compromete a realizar laboratorios microbiologicos de Giardia y Cryptosporidium.
4. No se puede emitir concepto sanitario.

PARTICIPANTES:

Andrés Caicedo.

Ing. Ambiental
María Alejandra Gonzalez.

Luz Santos 1005538959.

Powered by CamScanner

www.labalime.com

LABALIME SAS
Laboratorio de Aguas, Alimentos y Bebidas
Nit. 900.712.236-1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Muestra No.	106062
Empresa	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL SIERRA DE LA FLORIDA
Producto	Agua de Piscina
Objeto del Análisis	Control de calidad fisicoquímica
Fecha de Muestreo	Septiembre 18 de 2024 Hora: 11:15
Lugar de Recolección	Área de Piscina
Responsable del Muestreo	El Laboratorio
Fecha de Recepción	Septiembre 15 del 2024
Fecha de Análisis	Septiembre 15 del 2024

RESULTADOS

PARAMETRO	RESULTADO	*LIM. PERM.	UNIDADES	TÉCNICA
pH	4,45 / 20,9 °C	7.0-8.0	-----	St. Mth. 4500 H+B
TEMPERATURA	27,5 °C	—	°C	—
COLOR	1	Máx. 15	UPC	HACH 120
TURBIEDAD	1,65	2	NTU	St. Mth. 2130 B
CONDUCTIVIDAD	350	2.400	µs/cm	St. Mth. 2510 B
CLORO RESIDUAL	>5.0	1-3	mg/L Cl_2	St. Mth.4500 Cl G
ALCALINIDAD P	0	—	mg/L $CaCO_3$	St. Mth. 2320 B
ALCALINIDAD TOTAL	9	140	mg/L $CaCO_3$	St. Mth. 2320 B
DUREZA TOTAL	118	Máx. 400	mg/L $CaCO_3$	St. Mth. 2340 C
HIERRO TOTAL	<0.04	Menor a 0.3	mg/L Fe	St. Mth. 3500 Fe D
ALUMINIO	0.085	Menor a 0.2	mg/L Al	ASTM 3500 Al D
AMONIO	0.02	Menor a 1.5	mg/L NH_4^+	ASTM D 1426
COBRE	0.03	Menor a 1	mg/L Cu	USEPA 8506
ISL	-4,4	-0.5 a 0.5	—	Calculo
IRAPI	35	0-10	%	Cálculo

***Límites permitidos según Resolución 1618 de mayo de 2010, para Agua de estanques o piscinas.**

ND: No detectable "Válido únicamente para la muestra analizada"

OBSERVACIONES:

La muestra analizada presenta pH y cloro residual por fuera de los límites de calidad fisicoquímica establecidos por las entidades sanitarias.

El IRAPI obtenido para la muestra analizada tiene un valor de 35 % y la clasifica como Riesgo Bajo según lo establece la resolución 1618 de 2010

FABIO ANAYA PAYARES
Director
Reg 0303

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner









REGLAMENTO PARA EL USO DE LA PISCINA

1. Ducharse previamente.
2. Usar el traje de baño adecuado; no se permite el uso de otras prendas.
3. Utilizar el gorro de baño las personas de cabello largo.
4. Evitar el uso de bronceadores, en caso de usarlos, favor ducharse antes de ingresar a la piscina.
5. No consumir bebidas, alimentos, licores o fumar dentro del área de la piscina.
6. Evitar actividades o juegos que puedan ser peligrosos.
7. Quitarse los zapatos al entrar al área de la piscina.
8. Está prohibido el uso a personas que padezcan enfermedades infectocontagiosas, heridas, excoriaciones, o vendajes.
9. Está prohibido el ingreso de mascotas al área de la piscina.
10. Piscina no apta para clavados.
11. Prohibido el ingreso de envases de vidrio, u objetos metálicos.
12. Prohibido el juego con balones y sillas en ésta área.
13. Prohibido efectuar fogatas y demás manifestaciones personales ó de grupo.
14. Prohibido el uso de equipos de sonido y grabadoras.

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: octubre 23/2024	MUNICIPIO: Floridablanca	
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial Puerto vaial.		No. Estanques: 2.
DIRECCION: Carrera 36A # 104-25	BARRIO: Alto viento	COMUNA:
E-MAIL: Conjuntopuertovaial@gmail.com		TELEFONO: 3132349105
REPRESENTANTE LEGAL: Tania Marcela Quintero Barrera	CEL: 313 2349105	C.C.: 63494874
RESPONSABLE PISCINA: Alcides Rondon Malagon	CEL: 3183081681	C.C.: 13.535.702.

PISCINA DE USO:	Colectivo		Unihabitacional	X	Otro
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion	X	Renovacion continua		Desalojo completo
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud Interesado: ____		Queja comunidad: ____		IVC oficial: X

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO:	LABORATORIO:	VALOR IRAPI:
Septiembre 5/2024	Quimiproyectos SAS.	5%.

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1	150	Agua Acueducto	7,2	3,0	12	SI
2	10	Agua Acueducto	7.2	3,0	12	

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS		X	
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: María Alejandra González H. C.C: 1098794267 Cargo: Ing. Ambiental - Cps.	Nombre: Tania Marcela Quintero B C.C: 63494874 Cargo: Administradora

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Octubre 23 | 2024 LUGAR: Conjunto residencial puerto vaial

ACTIVIDAD: IVC piscinas - Concepto Sanitario

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el día 23 de octubre del 2024 en el conjunto residencial puerto vaias en el barrio alto viento en la dirección carrera 36A # 104-25 en Floridablanca, Santander.

Atendio la visita Alcides Rondon Quien es el piscinero y suministro toda la información necesaria y pertinente durante la visita, se revisaron los examenes de laboratorio fisico-quimicos y se obtuvo pH = 7,82, Cloro: 1,63 y Hapi = 5+. El cual le clasifica "sin riesgo" según lo establece la resolución 1618 de 2010.

Se realizaron pruebas in situ y se obtuvo pH = 7,2, Cloro = 3,0 mg Cl2/L los cuales se encuentran dentro de la norma establecida, resolución 1618 de 2010.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se envia link para subir los resultados fisico-quimicos mes a mes para poder llevar control
2. Se compromete a realizar examen de Giardia y Criptosporidium ya que es anualmente.
3. Se recomienda tener la ficha tecnica de los productos quimicos.

PARTICIPANTES:

- Ing. Maria Alejandra Gonzalez

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

INFORME DE RESULTADOS

SOLICITUD No.: 24-1373-3896-1
'CLIENTE: CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO VARAS
'INFORMACION DEL CLIENTE: CR 36A 104 25
FECHA DE EMISION DEL INFORME: 2024-09-11
'FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA: 2024-09-05 : 11 h 35
FECHA Y HORA DE RECEPCION: 2024-09-05 : 12 h 00
'NOMBRE DE LA MUESTRA: PISCINA
'MATRIZ DE LA MUESTRA: AGUA DE PISCINA
'SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA: CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO VARAS

'CÓDIGO DE LA MUESTRA: 1F1M
'MUESTRA TOMADA POR: QUIMIPROYECTOS S.A.S.
'PLAN DE MUESTREO: QUIMIPROYECTOS S.A.S.
'METODO DE MUESTREO: MUESTREO SIMPLE

PARÁMETRO	NORMA	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	RESOLUCIÓN 1618/2010 (4)	FECHA DE ENSAYO
Alcalinidad pH 8,3	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	0	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-09-05
Alcalinidad Total	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	67,4	mg $CaCO_3$/L	140	2024-09-05
Aluminio	S.M. 3500-Al B Ed.23	Eriocromo Cianina R	<0,05	mg AL/L	0,2	2024-09-06
Amonio	S.M. 4500-NH3 C Ed.23	Titrimétrico	0,13	mg NH_4^+/L	1,5	2024-09-06
Calcio	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	37,6	mg Ca/L	N/A	2024-09-05
'Cloro Residual Libre	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	1,63	mg Cl_2/L	1,0-3,0	2024-09-05
Cloruros	S.M. 4500-Cl- B Ed.23	Argentométrico	53,7	mg Cl-/L	N/A	2024-09-06
Cobre	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Cu/L	1	2024-09-09
Color Aparente	S.M. 2120 C Ed.23	Espectrofotométrico	<5	UC	N/A	2024-09-05
Color Visual	-	Visual	Aceptable	-	Aceptable	2024-09-05
Conductividad a 24,8 °C	S.M. 2510 B Ed.23	Electrométrico	378	µs/cm	2400	2024-09-05
Dureza Cálcica	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	93,8	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-09-05
Dureza Magnésica	S.M. 3500-Mg B Ed.23	Cálculo	6	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-09-05
Dureza Total	S.M. 2340 C Ed.23	Titrimétrico con EDTA	99,8	mg $CaCO_3$/L	400	2024-09-05
Hierro Total	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Fe/L	0,3	2024-09-09
Material Flotante	-	Visual	Ausentes	-	Ausentes	2024-09-05
Olor	-	Organoléptico	Aceptable	-	Aceptable	2024-09-05
pH	S.M. 4500-H+ B Ed.23	Electrométrico	7,82	Unidades de pH	7,0-8,0	2024-09-05
Plata	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Ag/L	0,1	2024-09-09
'Potencial de Oxido-Reducción	S.M. 2580 B Ed.23	Potenciométrico	615	mV	>700	2024-09-05
'Temperatura	S.M. 2550 B Ed.23	Sensor Temperatura	30,2	°C	N/A	2024-09-05
Transparencia	-	Visual	Fondo Visible	-	Fondo Visible	2024-09-05
Turbidez	S.M. 2130 B Ed.23	Nefelométrico	0,2	UNT	2	2024-09-05
Coliformes Termotolerantes	S.M. 9222 D Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm^3	0	2024-09-05
Escherichia coli	S.M. 9222 J Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm^3	0	2024-09-05
Pseudomonas aeruginosa	NTC 5594:2008	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm^3	0	2024-09-05
Recuento de Heterótrofos	S.M. 9215 B Ed.23	Placa Vertida	0	UFC/1cm^3	200	2024-09-05
IRAPI	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	5,00	%	0-10	2024-09-11
ISL	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	-0,26	-	-0,5 y 0,5	2024-09-11

S.M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A):No Aplica. ':Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4):Valores máximos permisibles. 'Parámetro medidos in situ.

OBSERVACIONES: La muestra presenta Potencial de Oxido-Reducción, por fuera de los valores Físicos y Químicos aceptables, según la Res. 1618/10 para el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

El Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares "IRAPI", obtenido para la muestra analizada, tiene un valor de "5%" y la clasifica como "Sin Riesgo", según lo establece la resolución 1618 de 2010.

Estos resultados se aplican a la muestra como se recibió y son válidos únicamente para la muestra analizada. Cualquier reproducción parcial requiere la autorización de QuimiProyectos S.A.S.

Aprobó: _____

MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA
Directora Técnica de Laboratorio
Química, Matrícula Profesional: PQ-1426

FR-DT-7.8-1 / Rev.0 / 07-12-2021

"FIN DEL INFORME"

Dirección: Cra 24 No. 36-15 Bucaramanga - Colombia.
Teléfono: 634 2917 Celular: 318 516 5913 - 318 707 7371
quimiproyectoslab@gmail.com
direccion@quimiproyectos.com
www.quimiproyectos.com
NIT. 900.500.779-9

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: octubre 16 /2024	MUNICIPIO: Floridablanca	
ESTABLECIMIENTO: Edificio Multifamiliar Rosario Condominio PH	No. Estanques: 2.	
DIRECCION: Calle 3 # 6-96	BARRIO: Casco Antiguo	COMUNA: 1
E-MAIL: Admon.rosario condominio@gmail.com	TELEFONO: 3212488984	
REPRESENTANTE LEGAL: Nerandia Ioal Guevara	CEL: 3212488984	C.C.: 60334 515
RESPONSABLE PISCINA: Cristian Julian Zambrano	CEL: 3152552466	C.C.: 1005563133

PISCINA DE USO:	Colectivo ☐		Unihabitacional ☒	Otro ☐	
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion ☐		Renovacion continua ☒	Desalojo completo ☐	
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud interesado: ____		Queja comunidad: ____	IVC oficial: X	

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO:	LABORATORIO:	VALOR IRAPI:
Septiembre 20 /2024	Fumiproyecta SAS.	20%.

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1		Agua Acueducto	6,8	3,0.	5	Si
2		Agua Acueducto.	6,2	2,0.	5	Si

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)			
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS		X	
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: María Alejandra González H. C.C: 1098799267 Cargo: Cps- Ing. Ambiental.	Nombre: C.C: 60334515 Cargo:

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CODIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Octubre 16 /2024 LUGAR: Conjunto Multifamiliar Reparo Condominio PH.

ACTIVIDAD: Vig. Rutinal - inspección Sanitaria.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el día 16 de octubre del 2024 en el edificio Multifamiliar Reparo condominio PH ubicado en la dirección calle 3 # 6-96 en el casco Antiguo en Floridablanca Santander

Atendio la visita Mercedes Leal Guevara, administradora del conjunto residencial Quien me suministro toda la información pertinente y necesaria durante el desarrollo de la visita le revisaron los ultimos resultados de laboratorio realizados el dia 20 de septiembre del presente año donde pH= 7,3, Cloro= 2,27 mg/L y el IRCA= 20%. el cual esta Clasificado como Riesgo bajo dentro de los parametros establecidos en la resolución 1615 del 2021.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se Comprometen a realizar laboratorios Microbiologicos de Guardia y Cryptosporidium
2. Se remitira link para subir los laboratorios de la fecha y en adelante para llevar el Control.
3. Se Comprometen a organizar los procesos de tratamiento y limpieza de los estanques de Purga para bajar el nivel del mapi para estar en rango de 1-10 segun la resolución 1615 de 2021.

PARTICIPANTES:

Ing. Maria Alejandra Gonzalez.

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: 25/10/2024	MUNICIPIO: Floridablanca		
ESTABLECIMIENTO: Edificio Di Bari		No. Estanques: 2	
DIRECCION: Carrera 8-96 Casa	BARRIO: Casco Antiguo	COMUNA:	
E-MAIL: admontorredibari@gmail.com		TELEFONO: 3186007687	
REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Ariaz Suenz	CEL: 3186007687	C.C.: 1351364	
RESPONSABLE PISCINA: Maria Oliva Hernandez M.	CEL: 3186138592	C.C.: 37.777.729	

PISCINA DE USO:	Colectivo ☐	Unihabitacional ☒	Otro ☐		
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion ☒	Renovacion continua ☐	Desalojo completo ☐		
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud interesado: ____	Queja comunidad: ____	IVC oficial: X		

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: 01/10/2024	LABORATORIO: QuimiProyecto SAS	VALOR IRAPI: 15,00

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE Si / No
1		Acueducto	7.2	1	8	Si
2		Acueducto	7.2	1	8	Si

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	X		
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)		X	
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: María Alejandra González H C.C: 1098799264 Cargo: Ing Ambiental - CPS.	Nombre: C.C: 13 513 644 Cargo: Administrador

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Octubre 25/2024 LUGAR: Edificio Di Bari

ACTIVIDAD: Ivc - piscinas, concepto sanitario.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 25 de Octubre del presente año en el edificio Di Bari ubicado en Conjunto 8-96 Casco Antiguo en Floridablanca Santander.

Atendio la visita Jorge Ariza Quien es el administrador del conjunto residencial, suministro toda la información necesaria y complementaria durante la visita.
Se revisa los análisis físico-químicos realizados y se obtuvo pH= 7,76, Cloro= 5,0 mg/Cl/L, IIapi= 15%. representado "los riesgos" bajo la resolución 1619 de 2010.

Se realizaron pruebas insitu para lo cual se revisa pH= 7,2, Cloro= 3,6, lo cual cumple con los parametros establecidos en la resolución 1619 de 2010.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se recomienda realizar los análisis fisicoquímicos de Acidez y Cianoporidium
2. Se anuncia link al correo electronico para subir los resultados de laboratorio mes a mes para llevar su respectivo Control
3. Se compromete a llevar libro de piscina diligenciado.

PARTICIPANTES:

Ing. Maria Alejandra Gonzalez

Powered by CamScanner

QuimiProyectos s.a.s.
Laboratorio de Análisis de Aguas

Ensayos confiables y oportunos

INFORME DE RESULTADOS

SOLICITUD No.: 24-1898-4342-1
'CLIENTE: EDIFICIO DI BARI
'INFORMACION DEL CLIENTE: CR 8 46 BRR CASCO ANTIGUO
FECHA DE EMISION DEL INFORME: 2024-10-07
'FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA: 2024-10-01 : 15 h 35
FECHA Y HORA DE RECEPCION: 2024-10-01 : 16 h 00
'NOMBRE DE LA MUESTRA: PISCINA
'MATRIZ DE LA MUESTRA: AGUA DE PISCINA
'SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA: EDIFICIO DI BARI

'CÓDIGO DE LA MUESTRA: 1F1M
'MUESTRA TOMADA POR: QUIMIPROYECTOS S.A.S.
'PLAN DE MUESTREO: QUIMIPROYECTOS S.A.S.
'METODO DE MUESTREO: MUESTREO SIMPLE

PARÁMETRO	NORMA	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	RESOLUCIÓN 1618/2010 (4)	FECHA DE ENSAYO
Alcalinidad pH 8,3	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	0	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-10-01
Alcalinidad Total	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	92,0	mg $CaCO_3$/L	140	2024-10-01
Aluminio	S.M. 3500-Al B Ed.23	Eriocromo Cianina R	<0,05	mg AL/L	0,2	2024-10-02
Amonio	S.M. 4500-NH3 C Ed.23	Titrimétrico	0,28	mg NH_4^+/L	1,5	2024-10-01
Calcio	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	28,9	mg Ca/L	N/A	2024-10-02
*Cloro Residual Libre	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	5,0	mg Cl_2/L	1,0-3,0	2024-10-01
Cloruros	S.M. 4500-Cl- B Ed.23	Argentométrico	100	mg Cl/L	N/A	2024-10-02
Cobre	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Cu/L	1	2024-10-02
Color Aparente	S.M. 2120 C Ed.23	Espectrofotométrico	<5	UC	N/A	2024-10-01
Color Visual	-	Visual	Aceptable	-	Aceptable	2024-10-01
Conductividad a 25,4 °C	S.M. 2510 B Ed.23	Electrométrico	646	µs/cm	2400	2024-10-01
Dureza Cálcica	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	72	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-10-02
Dureza Magnésica	S.M. 3500-Mg B Ed.23	Cálculo	16	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-10-02
Dureza Total	S.M. 2340 C Ed.23	Titrimétrico con EDTA	88	mg $CaCO_3$/L	400	2024-10-02
Hierro Total	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Fe/L	0,3	2024-10-02
Material Flotante	-	Visual	Ausentes	-	Ausentes	2024-10-01
Olor	-	Organoléptico	Aceptable	-	Aceptable	2024-10-01
*pH	S.M. 4500-H+ B Ed.23	Electrométrico	7,76	Unidades de pH	7,0-8,0	2024-10-01
Plata	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Ag/L	0,1	2024-10-02
*Temperatura	S.M. 2550 B Ed.23	Sensor Temperatura	25,5	°C	N/A	2024-10-01
Transparencia	-	Visual	Fondo Visible	-	Fondo Visible	2024-10-01
Turbidez	S.M. 2130 B Ed.23	Nefelométrico	0,35	UNT	2	2024-10-01
Coliformes Termotolerantes	S.M. 9222 D Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm^3	0	2024-10-01
Escherichia coli	S.M. 9222 J Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm^3	0	2024-10-01
Pseudomonas aeruginosa	NTC 5594:2008	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm^3	0	2024-10-01
Recuento de Heterótrofos	S.M. 9215 B Ed.23	Placa Vertida	0	UFC/1cm^3	200	2024-10-01
IRAPI	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	15,00	%	0-10	2024-10-04
ISL	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	-0,24	-	-0,5 y 0,5	2024-10-04

*S.M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A) No Aplica. *Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4) Valores máximos permisibles. *Parámetro medidos in situ.*

OBSERVACIONES: La muestra presenta Cloro Residual Libre, por fuera de los valores Fisicos y Quimicos aceptables, según la Res. 1618/10 para el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

El Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares "IRAPI", obtenido para la muestra analizada, tiene un valor de "15%" y la clasifica como "Riesgo Bajo", según lo establece la resolución 1618 de 2010.

*Estos resultados se aplican a la muestra como se recibió y son válidos únicamente para la muestra analizada. Cualquier reproducción parcial requiere la autorización de QuimiProyectos S.A.S. *

Aprobó:

MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA
Directora Técnica de Laboratorio
Química. Matrícula Profesional: PQ-1426

"FIN DEL INFORME"

Powered by CamScanner


25/10/2024 3:18:36 p. m.
768 Calle 10
Floridablanca
Santander
Altitud:929.8m


25/10/2024 3:18:42 p. m.
768 Calle 10
Floridablanca
Santander
Altitud:965.8m
Velocidad:0.0km/h


PLAZOLETA
MIRADOR
10-10-2024 Thu 10:13:41
10/10/2024 10:35:27a. m.
18-54 Calle 158
Floridablanca
Santander
Altitud:832.1m
Velocidad:0.0km/h
10-10-2024 Thu 10:13:42


9/10/2024 2:30:11 p. m.
28-08 Calle 197
Floridablanca
Santander
Altitud:1064.0m
Velocidad:0.0km/h

Alcaldía Municipal de Floridablanca	FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA	CODIGO	
		VERSION	

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA: Octubre 9 / 2024	MUNICIPIO: Floridablanca	
ESTABLECIMIENTO: Conjunto residencial Torres Portal del Parque PH		No. Estanques: 2
DIRECCION: Calle 193 # 28-08	BARRIO: El Poblado	COMUNA:
E-MAIL: Torresportaldelparque@gmail.com		TELEFONO: 3177008659
REPRESENTANTE LEGAL: (Arles) Eduardo Madiedo Castellanos	CEL: 3177008659	C.C.: 91 252 786
RESPONSABLE PISCINA: Alvaro León	CEL: 3157335755	C.C.: 5684849

PISCINA DE USO:	Colectivo	☐	Unihabitacional	☒	Otro ☐
SISTEMA DE OPERACIÓN:	Recirculacion	☒	Renovacion continua	☐	Desalojo completo ☐
TIPO DE SOLICITUD:	Solicitud interesado: ____		Queja comunidad: ____		IVC oficial: X

ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: 29 agosto / 2024	LABORATORIO: Quimiproyectos SAS	VALOR IRAPI: 15.1

ESTANQUE No.	VOLUMEN m3	ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia	PARAMETROS IN SITU pH	Cloro	RECIRCULACION (horas/dia)	CUMPLE SI / No
1		Agua acueducto	7,2	3,0	8	Si
2		Agua acueducto	7,2	3,0	8	Si

REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010)	X		
REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios)	X		
PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA	X		
SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO)	X		
CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	X		
CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA	X		
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS		X	
LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO	X		
BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera)	X		
SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION	X		
CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios)	X		
SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO	X		

Inpeccion realizada por:	Responsable que atiende:
Nombre: Maria Alejandra Gonzalez H C.C: 1098790767 Cargo: Ing. Ambiental.	Nombre: Alvaro LEON C.C: 5684849 Bucaramanga Cargo: Piscinero.

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CODIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: octubre 9 / 2024. LUGAR: Conjunto residencial Torres portal del parque PH

ACTIVIDAD: IVC piscinas - inspección sanitaria.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo inspección, vigilancia y control el dia 9 de octubre del 2024 en el conjunto residencial Torres portal del parque PH ubicado en la dirección calle 197 # 28-08 en el barrio El recreo en Floridablanca, Santander.

Atendio la visita Alvaro León piscinero del conjunto residencial quien suministro toda la información necesaria y complementaria durante la inspección. Se revisaron los Analisis fisico-Quimicos realizados el día 23 de Agosto del presente año, donde se revisa pH=7,8, cloro= 5,0 mg Cl2/L el cual se encuentra allo dentro de los parametros establecidos que deben tomar un rango de 1,0-3,0. y el IRAPI = 15,07. se Clasifica como riesgo bajo, según lo establece la resolución 1618 del 2010.

Se realizaron pruebas in situ para lo cual el pH= 7,2 y cloro= 3,0, los cuales se encuentran dentro del rango especificado por la resolución 1618 de 2010.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se Compromete a realizar los análisis Microbiologicos de Giardia y Cryptosporidium
2. Se envia link para cargar los resultados de los análisis fisico-Quimicos desde enero hasta la fecha y en adelante para llevar un adecuado control.
3. Se Socializo la importancia de punto ecologico y la adecuada separación de los residuos
4. Se Compromete a realizar Conecciones pertines frente al tratamiento del agua del estanque de piscina, ya que el IRAPI debe de estar en 0,0%, se realizara el adecuado seguimiento y control.
5. Se Compromete a tener la ficha tecnica de los productos Quimicos utilizados.

PARTICIPANTES:

Alvaro León

Ing. Maria Alejandra Gonzalez

Powered by CamScanner

QuimiProyectos S.A.S.

Ensayos confiables y oportunos

INFORME DE RESULTADOS

SOLICITUD No.:	24-0906-3696-1
[1]CLIENTE:	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES PORTAL DEL PARQUE PH
[1]INFORMACION DEL CLIENTE:	CL 197 28 06 FLORIDABLANCA
FECHA DE EMISION DEL INFORME:	2024-09-02
[1]FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA:	2024-08-27 : 14 h 55
FECHA Y HORA DE RECEPCION:	2024-08-27 : 15 h 20
[1]NOMBRE DE LA MUESTRA:	PISCINA
[1]MATRIZ DE LA MUESTRA:	AGUA DE PISCINA
[1]SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA:	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES PORTAL DEL PARQUE PH
[1]CÓDIGO DE LA MUESTRA:	1F1M
[1]MUESTRA TOMADA POR:	QUIMIPROYECTOS S.A.
[1]PLAN DE MUESTREO:	QUIMIPROYECTOS S.A.
[1]METODO DE MUESTREO:	MUESTREO SIMPLE

PARÁMETRO	NORMA	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	RESOLUCIÓN 1618/2010[4]	FECHA D ENSAYO
Alcalinidad pH 8,3	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	0	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-08-2
Alcalinidad Total	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	70,8	mg $CaCO_3$/L	140	2024-08-2
Aluminio	S.M. 3500-Al B Ed.23	Eriocromo Cianina R	<0,05	mg AL/L	0,2	2024-08-2
Amonio	S.M. 4500-NH3 C Ed.23	Titrimétrico	0,15	mg NH_4^+/L	1,5	2024-08-
Calcio	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	48,7	mg Ca/L	N/A	2024-08-
[2]Cloro Residual Libre	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	5	mg Cl_2/L	1,0-3,0	2024-08-2
Cloruros	S.M. 4500-Cl- B Ed.23	Argentométrico	135	mg Cl/L	N/A	2024-08-2
Cobre	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Cu/L	1	2024-08-2
Color Aparente	S.M. 2120 C Ed.23	Espectrofotométrico	<5	UC	N/A	2024-08-2
Color Visual	-	Visual	Aceptable	-	Aceptable	2024-08-2
Conductividad a 25,3 °C	S.M. 2510 B Ed.23	Electrométrico	701	µs/cm	2400	2024-08-
Dureza Cálcica	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	121,4	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-08-
Dureza Magnésica	S.M. 3500-Mg B Ed.23	Cálculo	5	mg $CaCO_3$/L	N/A	2024-08-2
Dureza Total	S.M. 2340 C Ed.23	Titrimétrico con EDTA	126,4	mg $CaCO_3$/L	400	2024-08-2
Hierro Total	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Fe/L	0,3	2024-08-2
Material Flotante	-	Visual	Ausentes	-	Ausentes	2024-08-2
Olor	-	Organoléptico	Aceptable	-	Aceptable	2024-08-2
pH	S.M. 4500-H+ B Ed.23	Electrométrico	7,85	Unidades de pH	7,0-8,0	2024-08-2
Plata	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Ag/L	0,1	2024-08-2
[3]Temperatura	S.M. 2550 B Ed.23	Sensor Temperatura	24,4	°C	N/A	2024-08-2
Transparencia	-	Visual	Fondo Visible	-	Fondo Visible	2024-08-2
Turbidez	S.M. 2130 B Ed.23	Nefelométrico	0,5	UNT	2	2024-08-2
Coliformes Termotolerantes	S.M. 9222 D Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm^3	0	2024-08-2
Escherichia coli	S.M. 9222 J Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm^3	0	2024-08-2
Pseudomonas aeruginosa	NTC 5594:2008	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm^3	0	2024-08-2
Recuento de Heterótrofos	S.M. 9215 B Ed.23	Placa Vertida	0	UFC/1cm^3	200	2024-08-2
IRAPI	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	15,00	%	0-10	2024-09-0
ISL	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	-0,13	-	-0,5 y 0,5	2024-09-0

S.M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A):No Aplica. [1]:Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4):Valores máximos permisibles. [3]Parámetro medidos in situ.

OBSERVACIONES: La muestra presenta Cloro Residual Libre, por fuera de los valores Físicos y Químicos aceptables, según la Res. 1618/10 para el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.
El Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares "IRAPI", obtenido para la muestra analizada, tiene un valor de "15%" y la clasifica como "Riesgo Bajo", según lo establece la resolución 1618 de 2010.

*Estos resultados se aplican a la muestra como se recibió y son válidos únicamente para la muestra analizada. Cualquier reproducción parcial requiere la autorización de QuimiProyectos S.A.S.

Aprobó:

MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA
Directora Técnica de Laboratorio
Química. Matrícula Profesional: PQ-1426

FIN DEL INFORME

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD No 2

Apoyar las visitas de inspección y vigilancia a las plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Floridablanca, según plan de medición anual definido por la secretaría de salud.

Se apoyo a las visitas de inspección y vigilancia a las plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Floridablanca en:

21/10/2024 Visitas en los sitios: Zapamanga, Planta, FAVUIS, Caracolí

22/10/2024 Sector Nazareth Ramal

24/10/2024 Caracolí, Niza, Bucarica, La Paz, Lagos II.

29/10/2024 FAVUIS, La Hormiga, Fundación Colegio UIS, La Paz

31/10/2024 Bucarica, Niza, Carmen.

Colombia	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Pública.**	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
Gobernación de Santander		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____ **N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP**

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud Floridablanca
Departamento:	Santander.
Nombre del solicitante:	Ximena Goma /alejandra Gonzalez
Teléfono:	3187933593
e-mail:	lucaguapotable@gmail.com.

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 21 Octubre 2024. **Hora de la toma:** 11:10 **am.** X **pm.** ___

Municipio de toma: Floridablanca. **Departamento:** _____

Nombre de EPSA: Acueducto metropolitano Floridablanca

Dirección EPSA: Calle 8 8-11.

Vereda: _____ **Punto de toma de muestra concertado:** Si ___ No ___

Código punto de muestreo: 0042 **Fuente Hídrica:** Rio Frio.

Nombre del punto de muestreo: Zapamanga

Dirección punto de toma: Cr 51 N 175-54

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____		
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,19 mgCl₂/L Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____				
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)						

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio **Si** ___ **No** ___ **cantidad:** ___ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio **Desinfectante utilizado:** hipoclorito de sodio

Muestra tomada por: Fanol Galeano **Celular:** _____

Correo electrónico: coqia@amb.com.co. **Firma:** Fanol Ga

Nombre del acompañante de la EPSA: Fanol Galeano

Cargo: Auxiliar de laboratorio **Firma:** X

Contramuestra: Si ___ No ___ **Sistema de Tratamiento:** Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión						
Objeto del análisis:	Vigilancia		Diagnóstico		ETA		PQR				
Análisis solicitado:	Microbiológico		Físico químico		Otros		Cuáles: _____				

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: *DD/MM/AAAA* **HORA:** _____ **am** ___ **pm** ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ **Firma:** _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: *DD/MM/AAAA* **HORA:** _____ **am** ___ **pm** ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C **Horario de Recepción de muestras en el LDSP:** LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ **Firma:** _____

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO:** 1 Litro **MICROBIOLOGICO:** Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 21 Octubre 2024 LUGAR: UC Zapamanga

ACTIVIDAD: IUC agua potable

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de IUC a punto concertado Zapamanga el cual se encuentra en optimas condiciones higienico Sanitarias, se realiza muestra por parte de gmb con Cero como resultado

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ximena Gamez. x Firma

Alejandra Gamez.

Scanned with CamScanner

República de Colombia	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Pública.**	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
Gobernación de Santander		PÁGINA	1 de 1

ACTA N°: _____	**N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP**

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud Floridablanca
Departamento:	Santander.
Nombre del solicitante:	secretaria de salud / ximena Gomez / mariaalejandra Gonzalez.
Teléfono:	3182335E3
e-mail:	lucaguartable@Gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 21 OCTUBRE 2024 **Hora de la toma:** 10:44 **am.** X **pm.** ___

Municipio de toma: Floridablanca **Departamento:** Santander.

Nombre de EPSA: Acueducto metropolitano de Bucaramanga.

Dirección EPSA: Calle 8 - 8 - 11

Vereda: _____ **Punto de toma de muestra concertado:** Si X No ___

Código punto de muestreo: 0056 **Fuente Hídrica:** Rio Frio

Nombre del punto de muestreo: planta.

Dirección punto de toma: calle 9: 8-11

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____		
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,25 $mgCl_2/L$ Técnica: _____				pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____		
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio **SI** _____ **No** _____ **cantidad:** _____ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio | **Desinfectante utilizado:** hipoclorito de Sodio.

Muestra tomada por: Farid Galeano. **Celular:** 3166837410

Correo electrónico: cparra@aamb.com.co **Firma:** X Farid Gal

Nombre del acompañante de la EPSA: Farid Galeano

Cargo: Auxiliar de laboratorio **Firma:** X Fr

Contramuestra: Si ___ No ___ **Sistema de Tratamiento:** Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia		Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles: _____			

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: *DD/MM/AAAA* **HORA:** _____ **am** _____ **pm** _____

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ **Firma:** _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: *DD/MM/AAAA* **HORA:** _____ **am** _____ **pm** _____

Temperatura de recepción de la muestra: _____°C **Horario de Recepción de muestras en el LDSP:** LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ **Firma:** _____

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO:** 1 Litro **MICROBIOLOGICO:** Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 21 Octubre 2024 LUGAR: IVC planta tratamiento

ACTIVIDAD: IVC agua potable

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspeccion sanitaria a punto concertado PTAP el cual se realiza acompañamiento de vigilancia para analisis FISICOQUIMICO y MICROBIOLOGICO del agua como resultado 1.25 el punto de toma se encuentra en optimas condiciones

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ing. Ximena Gomez Firma
Alejandra Gonzalez

Scanned with CamScanner

República de Colombia	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Públlca.**	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
Gobernación de Santander		PÁGINA	1 de 1

ACTA N°: _____ N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de salud Floridablanca
Departamento:	Santander.
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez/ maria Alejandra Gonzalez.
Teléfono:	3187933593.
e-mail:	lucaguapoble@Gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 21 octubre 2024. Hora de la toma: 10:25 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca. Departamento: _____

Nombre de EPSA: acueducto metropolitano de Floridablanca

Dirección EPSA: calle 8 8-11

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: QS1 Fuente Hídrica: RIO FRIO.

Nombre del punto de muestreo: FAUUIS

Dirección punto de toma: cra 8B: 10-47'

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____		
Parámetros In situ	Cloro residual libre 0,40 mgCl₂/L Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____				
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta Indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta Indicadora)						

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio SI ___ No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio Desinfectante utilizado: Hipoclorito de sodio.

Muestra tomada por: Fenel Galeano Celular: _____

Correo electrónico: cparra@amb.com.co Firma: Fenel Galeano

Nombre del acompañante de la EPSA: Fenel Galeano

Cargo: Auxiliar de laboratorio Firma: Fen

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia		Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles: _____			

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: *DD/MM/AAAA* HORA: _____ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: *DD/MM/AA* HORA: _____ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ____°C Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Cantidad de Muestra: FISICO QUIMICO: 1Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 21 octubre 2024 LUGAR: Punto concertado FOUIS.

ACTIVIDAD: IVC agua potable

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de ivc a punto concertado FOUIS el cual se encuentra en optimas condiciones higienico sanitarias. Se realiza muestra por parte de amb con el cloro como desinfectante.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:
Yimenci Gomez Firma
Alejandra Gonzalez.

Scanned with CamScanner

Colombia	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Pública.**	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
Gobernación de Santander		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____ **N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP**

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de salud Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	ximena gomez / Floridablanca / maria alejandra Gonzalez
Teléfono:	3197833593
e-mail:	ximenagomez2071@gmail.com / mar / lucaguablo@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 21 octubre 2024. **Hora de la toma:** 10:38 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca **Departamento:** Santander.

Nombre de EPSA: amb

Dirección EPSA: calle 8-8-11

Vereda: _____ **Punto de toma de muestra concertado:** Si X No ___

Código punto de muestreo: 0056 **Fuente Hídrica:** Rio Frio

Nombre del punto de muestreo: caracoli

Dirección punto de toma: calle 8 8-11

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____	
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,20 $mgCl_2/L$ Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____		Otro - Cuál: _____ Técnica: _____			
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)			

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio **SI** _____ **No** _____ **cantidad:** _____ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio **Desinfectante utilizado:** hipoclorito de sodio.

Muestra tomada por: Fangl Galeano. **Celular:** 3669877410

Correo electrónico: cparra@amb.com.co **Firma:** X Fangl Ga

Nombre del acompañante de la EPSA: Fangl Galeano

Cargo: Auxiliar de laboratorio **Firma:** X

Contramuestra: Si ___ No ___ **Sistema de Tratamiento:** Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia		Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles: _____			

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: *DD/MM/AAAA* HORA: _____ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ **Firma:** _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: *DD/MM/AAAA* HORA: _____ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C **Horario de Recepción de muestras en el LDSP:** LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ **Firma:** _____

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO:** 1 Litro **MICROBIOLOGICO:** Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 21 octubre 2024. LUGAR: Punto concertado Chucoli

ACTIVIDAD: Iuc agua potable

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de Iuc a Punto concertado Chucoli el cual se encontro en optimas condiciones higienico Sanitarias, se realiza muestra por parte del Prestador. 120

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ximena Gomez

maria alejandra Gonzalez.

Scanned with CamScanner

Gobernación de Santander

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA
Laboratorio de Salud Pública.

VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud Mondablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	María Alejandra González, Yimpra Gomez
Teléfono:	311 376 8313
e-mail:	Wcoguapodble.Mondablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Octubre 22 / 2024 **Hora de la toma:** 10:59 am. X pm. ___

Municipio de toma: Mondablanca **Departamento:** Santander

Nombre de EPSA: AGUALIA LATINOAMERICA SAESP.

Dirección EPSA: Via la Esmeralda vereda el limonal, planta Mondablanca

Vereda: _____ **Punto de toma de muestra concertado:** Si X No ___

Código punto de muestreo: 0004 **Fuente Hídrica:** Rio Halo

Nombre del punto de muestreo: Toma Bocatoma ramal 1

Dirección punto de toma: _____

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,40 mgCl₂/L Técnica: _____		pH 3,90 Técnica: _____				Otro - Cuál: 25,3°C Técnica: Temperatura.
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ **cantidad:** ___ ml

Coagulante utilizado: PAC-20 **Desinfectante utilizado:** Hipoclorito de Sodio

Muestra tomada por: Danny Pena Gomez **Celular:** 3020215574

Correo electrónico: dalipego_2914@hotmail.com **Firma:** [signature]

Nombre del acompañante de la EPSA: José Alberto Torres

Cargo: _____ **Firma:** [signature]

Contramuestra: Si ___ No ___ **Sistema de Tratamiento:** Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles: _____			

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA **HORA:** ___ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ **Firma:** _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA **HORA:** ___ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C **Horario de Recepción de muestras en el LDSP:** LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ **Firma:** _____

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO:** 1 Litro **MICROBIOLOGICO:** Mínimo 300 ml

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: octubre 22 | 2024 LUGAR: Sector Nazareth Rural L.

ACTIVIDAD: IVC punto concertado Nazareth (Agualia)

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizó visita de de inspección, vigilancia y control el día 22 de octubre del presente año 2024 al punto concertado en sector Nazareth rural L. perteneciente a la esp AGUALIA LATINOAMERICA SA ESP.
Se verifica que el punto se encuentra en condiciones óptimas de limpieza, sin evidencia de contaminación visible, como lodimones, residuos o materiales extraños en las inmediaciones del área de toma de muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. El punto se encuentra en óptimas condiciones, se anexa a la evidencia registro fotografico

PARTICIPANTES:

Ing. Maria Alejandra González - cps

Ing. Ximena Gómez - cps.

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal De Floridablanca	ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Laboratorio de Salud Pública.	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
		PÁGINA	1 de 1

ACTA N°: _____ N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud de Floridablanca.
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Ximena Gómez, María Alejandra Cortés, Freddy Navarro
Teléfono:	3113768313
e-mail:	lvcaguapotable floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Octubre 29/2024 Hora de la toma: 10:57 am. X pm. ____

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A - 51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ____

Código punto de muestreo: 0056. Fuente Hídrica: Río Frío.

Nombre del punto de muestreo: Carrecli

Dirección punto de toma: Calle 8a # 8-11

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:	
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1.61 mgCl₂/L Técnica:		pH _____ Técnica:				Otro - Cuál: _____ Técnica:	
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)			

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ____ cantidad: ____ ml

Coagulante utilizado: _____ Desinfectante utilizado: _____

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: [signature]

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ Firma: [signature]

Contramuestra: Si ____ No ____ Sistema de Tratamiento: Si ____ No ____

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles: _____			

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: ____ am ____ pm ____

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: ____ am ____ pm ____

Temperatura de recepción de la muestra: ____ °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Cantidad de Muestra: FISICO QUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: octubre 29 LUGAR: Caracolí

ACTIVIDAD: WC punto cancelado

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el dia 29 de octubre del presente año 2024, se presenta buena condiciones higienico sanitarias segun resolucion 2115 de 2007.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

- María Alejandra González
- Ximena Gomez
- Freddy Macareo.

República de Colombia

Gobernación de Santander

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA
Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP	

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de Salud de Floridablanca.
Departamento:	Santander.
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez, María Alejandra Gonzalez, Heddy Narareo
Teléfono:	3137688313
e-mail:	lucaguapotable@floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: octubre 24 / 2024 **Hora de la toma:** _____ am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca **Departamento:** Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A - 51

Vereda: _____ **Punto de toma de muestra concertado:** Si X No ___

Código punto de muestreo: 0045. **Fuente Hídrica:** Rio Frio.

Nombre del punto de muestreo: Barrio Niza.

Dirección punto de toma: Cra 32 #122-23.

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: _____	
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,18 mgCl₂/L Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____				Otro - Cuál: _____ Técnica: _____	
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)			

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ **cantidad:** _____ ml

Coagulante utilizado: _____ **Desinfectante utilizado:** _____

Muestra tomada por: _____ **Celular:** _____

Correo electrónico: _____ **Firma:** _____

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ **Firma:** _____

Contramuestra: Si ___ No ___ **Sistema de Tratamiento:** Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles: _____			

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ **Firma:** _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA **HORA:** _____ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C **Horario de Recepción de muestras en el LDSP:** LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ **Firma:** _____

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO: 1 Litro** **MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml**

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 24 de octubre 2024. LUGAR: Niza.

ACTIVIDAD: IVC punto concertado.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspeccion sanitaria al punto concertado en mencion, presenta buenas condiciones higienico-sanitarias, dando cumplimiento resolucion 2115/2007. en este punto concertado el prestador del servicio de acueducto Lamb, toma muestra lo realiza cumpliendo con todos los parametros requeridos.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Fredy Macareo Rodriguez. - cps

- Maria Alejandra Fontal
- Ximena Gomez

Firma:

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AA.1 HORA: ____ am ____ pm ____

Temperatura de recepción de la muestra: ____°C

Horario de Recepción de muestras en el LDSP:
LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: ____ Firma: ____

Cantidad de Muestra: FISICO QUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Colombia

Gobernación de Santander

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA
Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N°: _____ N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	María Alejandra Gonzalez, Ximena Gomez, Liseddy Macareo
Teléfono:	311 378 8313
e-mail:	sucoaguapotable floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Octubre 24/2024 Hora de la toma: 10:47 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0050 Fuente Hídrica: Rio Frío.

Nombre del punto de muestreo: Bocatoma

Dirección punto de toma: Av Bucarica Vereda 11

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1.16 mgCl₂/L Técnica:		pH Técnica:		Otro - Cuál: Técnica:		
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: _____ Desinfectante utilizado: _____

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: [signature]

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ Firma: [signature]

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión						
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR				
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles:				

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Cantidad de Muestra: FISICO QUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Octubre 24/2024 LUGAR: Punto Concertado - Bucarica

ACTIVIDAD: vuc agua potable - punto concertada

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 24 de octubre del presente año para el punto concertado Bucarica

Se verifica que el punto se encuentra en condiciones óptimas de limpieza, sin evidencia de contaminación visible, como sedimentos, residuos o materiales extraños en las inmediaciones del área de toma de muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

- María Alejandra González
- Ximena Gomez
- Freddy Morales.

Alcaldía Municipal De Floridablanca	ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Laboratorio de Salud Pública.	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
		PÁGINA	1 de 1
ACTA N°: _____	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP		

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de Salud de Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez . María Alejandra González, Fredy Macareo.
Teléfono:	3113268313
E-mail:	lucaguapotable floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: octubre 24 / 2024 Hora de la toma: 10:23 am. X pm. ____

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A - 51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ____

Código punto de muestreo: 0053 Fuente Hídrica: Rio Frio

Nombre del punto de muestreo: La Paz.

Dirección punto de toma: Cra 18 con Calle 20C, Barrio la Paz.

Matriz agua		Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:	
Parámetros in situ	Cloro residual libre 1,17 mgCl2/L Técnica:				pH _____ Técnica:			Otro - Cuál: _____ Técnica:	
Características del recipiente de toma de muestra		Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)			

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ____ cantidad: ____ ml

Coagulante utilizado: _____ Desinfectante utilizado: _____

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: Fredy

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ Firma: Fredy

Contramuestra: Si X No ____ Sistema de Tratamiento: Si ____ No ____

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión						
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR				
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles:				

OBSERVACIONES: Se toma Contramuestra para análisis Microbiologico.

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: ____ am ____ pm ____

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: ____ am ____ pm ____

Temperatura de recepción de la muestra: ____ °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO: 1 Litro** **MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml**

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Idía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: octubre 24/2024 LUGAR: punto concertado - la paz

ACTIVIDAD: IVC punto concertado.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el dia 24 de octubre del presente año para el punto concertado la paz se toma contramuestra microbiologi

Se verifica que el punto se encuentra en condiciones optimas de limpieza, sin evidencia de contaminación visible, como sedimentos, residuos o materiales extraños en las inmediaciones del area de toma de muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:
- María Alejandra González
- Ximena Gomez
- Freddy Macareo

olombia

Gobernación de Santander

CÓDIGO	M-AS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA
Laboratorio de Salud Pública.

ACTA N°: _____ N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP: _____

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud de Bucaramanga
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	María D Escobar, Jimena Gómez, Freddy Mercado
Teléfono:	3033688913
e-mail:	vigilanciapublica@bucaramanga.gov.co

INFORMACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: octubre 24 Hora de la toma: 10:40 am. X pm. ___

Municipio de toma: Bucaramanga Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Piscina Metropolitana de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-59

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: SI X No ___

Código punto de muestreo: 0063 Fuente Hídrica: Río Frío

Nombre del punto de muestreo: Ingreso

Dirección punto de toma: Cra 4 # 36-26

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otra:
Parámetros in situ	Cloro residual libre: 1.60 mgCl₂/L Técnica:			pH: ___ Técnica:		Otro - Cuál: ___ Técnica:	
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora			Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)			

Para muestras análisis microbiológicos: Se añadió tiosulfato de Sodio SI X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: _____ Desinfectante utilizado: _____

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: Firmó

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ Firma: Firmó

Contramuestra: SI ___ No ___ Sistema de Tratamiento: SI ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión				
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR		
Análisis solicitados:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles: ___		

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AA HORA: ___ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm, JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Cantidad de Muestra: FISICO QUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

[illegible]

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 31 octubre LUGAR: Lagos 2

ACTIVIDAD: Luc Oeguxi Potable

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de Luc agua potable a punto concertado Lagos 2 el cual se verifica que se encuentra en optimas condiciones higienico sanitarias.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

- María Alejandra Gonzalez
- Jeimmy Gómez
- Freddy Marulanda.

Colombia	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Pública.**	CODIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
Gobernación de Santander		PÁGINA	1 de 1

ACTA N°: _____ N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de Salud de Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez, Maria Alejandra Gonzalez
Teléfono:	311 3768313
e-mail:	lucaguapotable floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Octubre 24 2023 **Hora de la toma:** 11 10:48 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca **Departamento:** Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-51,

Vereda: _____ **Punto de toma de muestra concertado:** Si X No ___

Código punto de muestreo: 0051 **Fuente Hídrica:** Río Frío.

Nombre del punto de muestreo: Fauna

Dirección punto de toma: Carrera 8B # 10-103

Matriz agua	Consumo humano		Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otra: _____
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0,96 mgCl₂/L Técnica: _____		pH _____ Técnica: _____				Otro - Cuál: _____ Técnica: _____
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: _____ **Desinfectante utilizado:** _____

Muestra tomada por: _____ **Celular:** _____

Correo electrónico: _____ **Firma:** [signature]

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ **Firma:** [signature]

Contramuestra: Si ___ No ___ **Sistema de Tratamiento:** Si ___ No ___

Muestra	Oficial		Convenio		Concesión						
Objeto del análisis	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR				
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico	X	Otros		Cuáles: _____				

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____ **Firma:** _____

Entidad: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C **Horario de Recepción de muestras en el LDSP:** LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ **Firma:** _____

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO:** 1 litro **MICROBIOLOGICO:** Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: octubre 29 | 2024 LUGAR: Lavuri

ACTIVIDAD: Luc punto concesado

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de INSpección, vigilancia y control el dia 29 de octubre del presente año 2024 en el punto concesión lavuri ubicado en la carrera 8 # 16-147.
Se verifica que el punto se encuentra en condiciones optimas de limpieza, sin evidencia de contaminación visible, como sedimentos, residuos o materiales extraños en las inmediaciones del area de toma de muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:
María Alejandra Gonzalez
Ximena Gomez.

Gobernación de Santander	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Pública.**	CÓDIGO	MI-SS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____ **N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP**

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de Salud Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Jimena Gomez - María Alejandra Gonzalez
Teléfono:	3113768313
e-mail:	wcaguapotable floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Octubre 29/2024 **Hora de la toma:** 10:26 **am.** X **pm.** ___

Municipio de toma: Floridablanca **Departamento:** Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A - 51

Vereda: _____ **Punto de toma de muestra concertado:** Si X No ___

Código punto de muestreo: 0059 **Fuente Hídrica:** Rio Frio

Nombre del punto de muestreo: la Hormiga

Direcoión punto de toma: Casa el relojero en la Y, hacia la Hormiga Puente bajo

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: ___
Parametros in situ	Cloro residual libre 0,87 mgCl₂/L Técnica: ___		pH ___ Técnica: ___				Otro - Cuál: ___ Técnica: ___
Caracteristicas del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)		

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: _____ **Desinfectante utilizado:** _____

Muestra tomada por: _____ **Celular:** _____

Correo electrónico: _____ **Firma:** [signature]

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ **Firma:** [signature]

Contramuestra: Si ___ No ___ **Sistema de Tratamiento:** Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión						
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR				
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles: ___				

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA **HORA:** ___ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ **Firma:** _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA **HORA:** ___ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C **Horario de Recepción de muestras en el LDSP:** LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ **Firma:** _____

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO: 1 Litro** **MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml**

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Octubre 29 /2024 LUGAR: La Hormiga.

ACTIVIDAD: IVC Punto Concertado

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 29 de octubre del presente año 2024 en el punto concertado La Hormiga ubicado en la vía el refugio entra Y, lecheria la Hormiga antes de Baja.

Se verifica que el punto se encuentra en buenas condiciones de limpieza, sin evidencia de contaminación visible, como sedimentos, residuos o materiales extraños en las inmediaciones del área de toma de muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Yorena Gómez
Maria Alejandra Gonzalez

Calle 5 No 8-25 Casco Urbano Floridablanca
Conmutador: (+57) 76497777 Fax: (+57) 76497583
Floridablanca, Departamento de Santander, Colombia
E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co
NIT 890.205.176-8

Atención:
Lunes a viernes
8:00 am a 11:45 y
2:00 pm a 5:45 pm

www.floridablanca.gov.co
www.facebook.com/Alcaldia-Municipal-de-Floridablanca
@Alcaldiafblanca

Gobernación de Santander	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Pública.**	CÓDIGO	MI-GS-RG-110
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
		PÁGINA	1 de 1

ACTA N° : _____ **N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP**

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaria de Salud Florida Blanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez - Maria Alejandra Gonzalez
Teléfono:	311 3768313
e-mail:	lucagua.potable.floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: octubre 29 (2024 **Hora de la toma:** 10:13 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca **Departamento:** Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A - 51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0052 **Fuente Hídrica:** Rio Frío

Nombre del punto de muestreo: Fundación colegio UII

Dirección punto de toma: Frente al Colegio Fundeuis Barro Blanco bajo.

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:	
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0,79 mgCl₂/L Técnica:			pH _____ Técnica:			Otro - Cuál: _____ Técnica:	
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora				Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)			

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio **SI** X **No** ___ **cantidad:** ___ ml

Coagulante utilizado: _____ **Desinfectante utilizado:** _____

Muestra tomada por: _____ **Celular:** _____

Correo electrónico: _____ **Firma:** Fundeuis

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: _____ **Firma:**

Contramuestra: SI ___ No ___ **Sistema de Tratamiento:** SI ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión						
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR				
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles: _____				

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ **Firma:** _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C **Horario de Recepción de muestras en el LDSP:** LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ **Firma:** _____

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO: 1 Litro** **MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml**

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: octubre 29 /2024 LUGAR: fundación colegio UIS

ACTIVIDAD: IVC punto concertado

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el dia 29 de octubre de presente año 2024 en el punto concertado fundación colegio UIS ubicado frente al colegio fundeuis en el barrio villaque bajo.

El punto concertado se encuentra en condiciones optimas de limpieza, sin evidencia de contaminación visible, como sedimentos, residuos o materiales extraños en las inmediaciones del area de toma de muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:
Ximena Báñez
Maria Alejandra Gonzalez.

mbia

Gobernación de Santander

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA
Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	MI-GS-RG-110
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
PÁGINA	1 de 1

ACTA N°: _____ N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez, María Alejandra Gonzalez
Teléfono:	3113768313
e-mail:	lncaguapotable@floridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: octubre 29 / 2024 Hora de la toma: 10:05 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-81

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: SI X No ___

Código punto de muestreo: 0053 Fuente Hídrica: Río Frío

Nombre del punto de muestreo: La Paz.

Dirección punto de toma: Carrera 18 con calle 200.

Matriz agua:	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro:	
Parámetros in situ	Cloro residual libre 0,94 mgCl_2/L Técnica:		pH Técnica:		Otro - Cuál: Técnica:			
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora			Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio SI ___ No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: _____ Desinfectante utilizado: _____

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: X

Nombre del acompañante de la EPSA: _____

Cargo: Auxiliar Laboratorio Firma: X

Contramuestra: SI ___ No ___ Sistema de Tratamiento: SI ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión						
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR				
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles:				

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Cantidad de Muestra: FISICO QUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Octubre 29/2024 LUGAR: la paz.

ACTIVIDAD: VSC - punto cancelado.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el dia 29 de octubre del presente año 2024 en el punto contratado "la paz. ubicado en la carrera 18 con calle 200.

El punto contratado se encuentra en condiciones optimas de limpieza, sin evidencia de contaminación visible, como sedimentos, residuos o materiales extraños en las inmediaciones del area de toma de muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

María Alejandra Gonzalez

Ximena Gómez.

Gobernación de Santander	**ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA** **Laboratorio de Salud Pública.**	VERSIÓN	M-GS-RG-110 6
		FECHA DE APROBACIÓN	21/11/2022
		PÁGINA	1 de 1
ACTA N° :	N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP		

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Secretaría de Salud de Floridablanca
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	Ximena Gomez - María Alejandra González
Teléfono:	3143683133
e-mail:	aguapotablefloridablanca@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: Octubre 31/2024 Hora de la toma: 10:02 am. X pm. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Floridablanca

Dirección EPSA: Diagonal 32B 30A-51

Vereda: ___ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0050 Fuente Hídrica: RIO FRÍO

Nombre del punto de muestreo: Bucarica

Dirección punto de toma: AV Bucarica Sector 11

Matriz agua	Consumo humano	X	Natural superficial		Uso recreativo y similares		Otro: ___
Parámetros in situ	Cloro residual libre ___ mgCl₂/L Técnica: ___		pH ___ Técnica: ___		Otro - Cuál: ___ Técnica: ___		
Características del recipiente de toma de muestra	Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora		Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora)				

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: ___ Desinfectante utilizado: ___

Muestra tomada por: ___ Celular: ___

Correo electrónico: ___ Firma: [signature]

Nombre del acompañante de la EPSA: ___

Cargo: ___ Firma: [signature]

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___

Muestra:	Oficial		Convenio		Concesión					
Objeto del análisis:	Vigilancia	X	Diagnóstico		ETA		PQR			
Análisis solicitado:	Microbiológico	X	Físico químico		Otros		Cuáles: ___			

OBSERVACIONES: ___

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de traspaso de custodia: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la custodia: ___

Entidad: ___ Firma: ___

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: ___ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C Horario de Recepción de muestras en el LDSP: LUN- MAR- MIER de 7:00 am a 4:00pm. JUEVES de 7:00 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: ___ Firma: ___

Cantidad de Muestra: **FISICO QUIMICO: 1 Litro** **MICROBIOLOGICO: Mínimo 300 ml**

Rótulo: con información CONCORDANTE, COMPLETA Y LEGIBLE

TODOS LOS CAMPOS DEL ACTA DEBEN DILIGENCIARSE COMPLETAMENTE

Alcaldia Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Octubre 31 2024 LUGAR: Bucaramanga

ACTIVIDAD: IVC - punto parcelado

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 31 de octubre del presente año para el punto parcelado Bucaramanga.

Se verifica que el punto se encuentra en condiciones óptimas de limpieza, sin evidencia de contaminación visible, toma sedimentos, residuos o materiales extraños en las inmediaciones del área de toma de muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Maria Alejandra Gonzalez Ferney Galan

Ximena Gomez.

Colombia

Gobernación de Santander

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA
Laboratorio de Salud Pública.

CÓDIGO	[illegible]
VERSIÓN	3
FECHA DE APROBACIÓN	25/1/2021
PÁGINA	1 de 1

ACTA N°: _____ N° DE RADICACIÓN EN EL LSP: _____

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Instituto de Salud Bucaramanga
Departamento:	Santander
Nombre del solicitante:	[illegible]
Teléfono:	3176476163
Email:	[illegible]

INFORMACIÓN CAPTACIÓN DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 28/Enero/2021 Hora de la toma: 11:30 a.m. X p.m. ___

Municipio de toma: Floridablanca Departamento: Santander

Nombre de EPS-S: Asociación Mutualista de Bucaramanga

Dirección EPS-S: Carrera 33 # 36A - 21

Vereda: _____ Punto de toma de muestra compartido: Si X No ___

Código punto de muestreo: CA 1 6 Punto Crítico: Si ___ No X

Nombre asignado de muestreo: N126

Dirección exacta de toma: Cra 33 # 11E-35

Uso del agua:	Consumo humano X	Materia prima:	Uso recreativo / deportivo:	Otro:	
Preservación de la muestra:	Ácido nítrico 1mL Tiosulfato:	mg/mL	pH: Tiosulfato:	Ácido - Fluído Tiosulfato:	
Recipiente de muestreo:	Recipiente de vidrio de borosilicato con tapa hermética			Recipiente en plástico (polietileno) con tapa hermética	

Para muestras análisis microbiológicos: Se añade bisulfito de Sodio: Si ___ No ___ cantidad: ___ ml

Cooperante utilizado: _____ Desinfectante utilizado: _____

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: [signature]

Nombre del acompañante de la EPS-S: _____

Cargo: Auxiliar Laboratorio Firma: [signature]

Documentos: Si ___ No ___ Número de Folios: Si ___ No ___

Análisis solicitado:	Físico		Químico		Completo		
Objeto del análisis:	Vigilancia		Diagnóstico		ETA	POR	
Análisis a realizar:	Microbiológico	X	Físico-químico	X	Otro	Cuales:	

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (EXCLUSIVO SALUD AMBIENTAL)

Fecha de inicio de custodia: DD/MM/AAAA HORA: ___ a.m. ___ p.m.

Nombre persona que recibe la custodia: _____

Cédula: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: ___ a.m. ___ p.m.

Temperatura de recepción de la muestra: ___ °C (A partir de Noviembre de 2020 la recepción de muestras en el LDSP, UNICAMENTE SE RECIBEN de 7:00 am a 4:00pm: LUNES a VIERNES de 7:00 am a 2:00 pm)

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Cantidad de Muestra: FISICO QUIMICO: 1 Litro MICROBIOLOGICO: Mínimo 200 ml

Rótulo: con información suficiente, completa y legible

[illegible]

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: octubre 31 /2024 LUGAR: Vija

ACTIVIDAD: Insc - punto contenido

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo inspección, vigilancia y control el día 31 de octubre del presente año para el punto contenido Publica.

Se verifica que el punto se encuentra en condiciones optimas de limpieza, sin evidencia de contaminación visible, como sedimentos, residuos o Materiales extraños en las inmediaciones del area de toma de Muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Ximena Gomez
María Alejandra González

PARTICIPANTES:

María Alejandra González Firmó Conforme
Ximena Gomez.

LABORATORIO

Colombia

Gobernación de Santander

ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA
Laboratorio de Salud Pública.

ACTA N°: _____ N° DE RADICADO EN LSP: _____

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:	Hospital de Nivel de Bucaramanga
Departamento:	Bucaramanga
Nombre del solicitante:	Yesenia Gómez y Paola Angelica Gonzalez
Teléfono:	6436513
Email:	hospitalde[illegible]@gmail.com

INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA

Fecha de la toma: 6 Abril 2018 Hora de la toma: 8:30 am X pm ___

Municipio de toma: Bucaramanga Departamento: Santander

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Dirección EPSA: Avenida 33 # 9A - 24

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concordante SI X NO ___

Código punto de muestreo: 12.54 Fuente Hídrica: Rio Frio

Nombre del punto de muestreo: Cabecera

Dirección punto de toma: Cra. Cra. 69A - 12 S

Matriz agua	Consumo Humano	X	Materia superficial	(Uso recreativo y contacto)	Otro:
Para Muestra de Cloro	Cloro residual libre: _____ mg/kg		cel: _____		Otro - Cual: _____
	Turbiedad: _____		Fosforo: _____		Tóxicos: _____
Condiciones del recipiente para toma de muestra	Necesita un rótulo de identificar con cinta indicadora			Cloruro de sodio (cantidad necesaria a una cinta indicadora)	

Para muestras analisis microbiologicos: Desinfección Recipiente de Grifo: SI _____ No _____ cantidad: _____ ml

Conquiliano utilizado: _____ Desinfectante utilizado: _____

Muestra tomada por: _____ Cedula: _____

Cargo ejecutor final: _____ Firma: _____

Nombre del encargado de la EPSA: _____

Cargo: _____ Firma: _____

Muestra numero: SI ___ No ___ Empaque de Refrigerante: SI ___ No ___

Muestra:	Oficial		Duranex		Composite		
Clase de análisis:	Vigilancia		Diagnostico		ETA	PSR	
Análisis solicitados:	Microbiológico	X	Físico-químico	X	Otro	Cuales:	

OBSERVACIONES: _____

CADENA DE CUSTODIA (INCLUIDO EL SALUD AMBIENTAL)

Fecha de transporte de muestra: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ___ pm ___

Nombre persona que recibe la muestra: _____

Entidad: _____ Firma: _____

CADENA DE CUSTODIA RECEPCION EN EL LABORATORIO

Fecha de recepción en el laboratorio: DD/MM/AAAA HORA: _____ am ___ pm ___

Temperatura de recepción de la muestra: ____ °C Horario de Recepción de muestras en el LSP: Lun. Lunes: 8H00 de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. JUEVES de 7:30 am a 2:00 pm

Nombre de la persona que recibe la muestra: _____ Firma: _____

Cantidad de Muestra: _____ PRECIPITACION: 12 días RECIPIENTE DE: Mínimo 500 ml

Rótulo: con información COMPLETA, COMPLETA Y LEGIBLE

RECHAZO DE MUESTRA: EL ESTADO DE LA MUESTRA DEBE SER REGISTRADO EN LA PLANILLA DE CAMPO

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: octubre 31 2024 LUGAR: El Cuimen

ACTIVIDAD: Luc punto concesionado

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el dia 31 de octubre del presente año para el punto concesionado el Cuimen.

Se verifica que el punto se encuentra en condiciones optimas de limpieza, sin evidencia de contaminación visible, como sedimentos, residuos o materiales extraños en las inmediaciones del area de toma de muestra.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:
María Alejandra González
Ximena Gomez.

ACTIVIDAD No 3

Apoyar la elaboración del mapa de riesgos del sistema de abastecimiento de agua potable para el consumo humano del municipio de Floridablanca.

En este periodo no se requirió esta actividad

ACTIVIDAD No 4

. Realizar las acciones de inspección y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano suministrada por personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto en zona rural.

Se realizó inspección y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, de los servicios público domiciliario de acueducto de la zona rural:

Se realiza IVC al Carajo Acueducto Veredal – Agua Blanca.

VEREDA AGUABLANCA MAPA DE RIESGO

VEREDA VERICUTE MAPA DE RIESGO

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Octubre 30 / 2024 LUGAR: El Carajo, Acueducto veredal Agua Blanca

ACTIVIDAD: IVC - inspección (casas marcadas)

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

1. Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 30 de octubre del 2024, al acueducto veredal agua blanca, ubicado en el kilometro 22 vía cultura, con el fin de determinar las posibles factores de riesgo que favorezcan la propagación del zancudo (AEDES AC Gyp16)

2. Se evidencia la presencia de un tanque instalado en concreto con una capacidad aproxima de 60L, segun información suministrada por la usuaria anterior.

3. No se evidencia la procedencia de diversos que puedan almacenar agua.

4. Se realizo limpieza del tanque el dia 28 de octubre del presente año.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se recomienda realizar lavado y limpieza del tanque para prevenir propagación del zancudo "AEDES AEGYPTI"

2. Se evidencia que el tanque esta en perfectas condiciones de limpieza sin presencia de insectos y Malezas como hojas.

PARTICIPANTES:

Ing. Maria Alejandra Gonzalez

Ing Ximena Lopez Duque

Calle 5 No 8-25 Casco Urbano Floridablanca
Conmutador: (+57) 76497777 Fax: (+57) 76497583
Floridablanca, Departamento de Santander, Colombia
E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co
NIT 890.205.176-8

MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ACUEDUCTO VEREDAL:

ACUABUENAVISTA

VEREDA AGUABLANCA

ELABORADO:

OFICINA DE SALUD AMBIENTAL, DEPENDENCIA DE AGUA POTABLE

SECRETARIA DE SALUD DE FLORIDABLANCA

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SANTANDER

SEPTIEMBRE 2024

1. INTRODUCCIÓN

El agua potable juega un papel importante en la calidad de vida de los seres humanos, ya que, preserva la higiene y potencia prácticas saludables en las actividades cotidianas. Los procesos de potabilización permiten garantizar el estándar de calidad del agua potable a la que tienen acceso los usuarios. A través de estos procesos se eliminan contaminantes como bacterias, virus y cualquier sustancia potencialmente dañina para el consumo humano.

Para abastecer de agua potable a los lugares distantes dentro de los centros rurales de los municipios se diseñan sistemas de suministro llamados acueductos veredales, los cuales, son operados completamente por la comunidad, ellos mismos definen y garantizan la captación, el tratamiento y la distribución de este recurso hídrico vital.

2. DESCRIPCIÓN MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

El municipio de Floridablanca, pertenece al departamento de Santander; el cual se encuentra dividido en 6 provincias: Soto, Mares, García Rovira, Guanentina, Veléz y la Comunera; Floridablanca pertenece a la Provincia de Soto, y junto con Bucaramanga, Girón y Piedecuesta forman el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Tiene una extensión de 100.35 Km2, ubicados a 925 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura de 23 grados centígrados en la zona urbana, porque tiene zonas frías. Limita al Norte con Bucaramanga y Tona; al Oriente con Tona y Piedecuesta; al Sur con Piedecuesta y al Occidente con Girón y Bucaramanga.

En el área rural se encuentran ubicados puntos estratégicos para el abastecimiento hídrico a través del Río Frío y múltiples quebradas, cuyas cuencas se encuentran

rodeadas por una capa verde. La biodiversidad en fauna y flora caracteriza a Floridablanca. Esto mismo garantiza una mejor conservación y protección de las fuentes hídricas.



Imagen 1. Quebrada Aguablanca Municipio de Floridablanca (Tomado de Google Maps)

La zona rural de Floridablanca se encuentra conformada por tres corregimientos con ocho veredas delimitadas en dieciocho sectores y diez asentamientos rurales.

Corregimiento	Veredas	Sectores	Asentamientos Rurales
1	**1.1. Alsacia**	1.1.1. Malavar	1. Nuevo Tamboruco 2. El Chino
	1.2. Casiano	1.2.1. La Sidra 1.2.2. Villa Guadalquivir 1.2.3. Montearroyo	1. Santa Barbara 2. Villa San Pedro 3. Villa Leonor 4. Asocoflor 5. Brisas del Manantial 6. Asohelechales 7. Asomiflor 8. Altos Caracolí

			Oriental
	1.3. Guayana	1.3.1. Los Cauchos 1.3.2. Altos de Mantilla 1.3.3. Villa Edilia	
	1.4. Helechales	1.4.1. La Judía	
2	**2.1. Aguablanca**	2.1.1. Buenavista 2.1.2. Rosablanca 2.1.3. San Ignacio 2.1.4. El Mortiño	
	2.2. Vericute	2.2.1. Las Despensas 2.2.2. Santa Barbara	
3	**3.1. Ruitoque**	3.1.1. El Paramito 3.1.2. Mesa de Ruitoque 3.1.3. Nazaret 3.1.4. Nueva Bosconia	
	3.2. Río Frío	3.2.1. El Verde 3.2.2. Valle de Ruitoque 3.2.3. La Hormiga	
Fuente: Acuerdo Municipal No. 019 de 2016			

Tabla 1. División Política Rural de Floridablanca

3. HIDROGRAFÍA

A la cuenca del río Lebrija pertenece Floridablanca y posee dos subcuencas: Río frío y Río de Oro (bajo medio).

Subcuenca	Microcuenca	Caudal (L/SG)	Área Infl. (HA)	Afluentes	Uso
	Río Frío Alto	0.40	3.658	Dos Aguas Agua Blanca La	Acueducto Acueducto

Río Frío				Bejuca La Carbona	Agropecuario Agropecuario
	Río Frío Bajo	0.15	2.088	Ruitoque	Agropecuario
	Zapamanga	0.19	1.214	San Antonio La Cascada La despensa Suratoque	Acueducto- Agrope. Agropecuario Agropecuario Agropecuario
	Aranzoque-Mensulí	0.19	1.540	La Guayana	Acueducto- Agrope.
Río de Oro Bajo Medio	Ruitoque	-	3.284	El Roncador	Acueducto- Agrope.
Fuente: Página Web Alcaldía de Floridablanca 2023					

Tabla 2. Subcuencas del Municipio de Floridablanca

La vereda Aguablanca se encuentra ubicada aproximadamente entre 1.400 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. Su tipo de suelo se caracteriza por ser franco arenoso. La temperatura varía entre los 16° y 28°. El clima es templado y hay precipitaciones constantes. Esto permite que la vegetación que crece allí se encuentre adaptada a la humedad y al frío.

Las fuentes hídricas que se encuentran en esta vereda son principalmente las quebradas, en las que se incluye la quebrada Aguablanca por la que recibe su nombre la vereda. Además, hay diferentes especies de estanques de criaderos de peces ubicados en diversos puntos de la vereda. El Río Frío pasa por la vereda, sin embargo, no se considera una fuente hídrica propia de la misma. También hacen parte cascadas como El cerro de la Judía y la cascada de Los Venados.

Esta región es de vital importancia considerando las condiciones climáticas en las que se desarrollan la fauna y la flora. Y las fuentes hídricas importantes con las que cuenta, que, a su vez, resaltan la belleza ecológica del municipio. Aportando de esta manera, tanto al desarrollo sostenible como al turístico, ya que, cascadas como El cerro de la judía atraen a personas de diversos lugares del país.

Al igual que en otras veredas, es indispensable la regulación del suministro de agua potable, debido a múltiples factores de contaminación que pueden repercutir en la salud de los habitantes de Aguablanca. Algunos de estos factores son: **Utilización de químicos** en diversos aspectos de la agricultura; **Prácticas inadecuadas de cultivos** como las quemas constantes o el uso incesante del suelo; **Vertimiento de aguas residuales** en las corrientes de agua de las fuentes hídricas como papeles, plásticos, latas, entre otras sustancias.

La importancia de generar espacios de mejoramiento y regulación constantes, es el hecho de preservar y promover un mejor nivel de calidad de vida tanto en los habitantes de la vereda Aguablanca, como de los lugares aledaños.

4. ASPECTO SOCIOECONÓMICO

El desarrollo arquitectónico en las casas de la vereda Aguablanca es innegable. En su mayoría poseen una zona verde alrededor de las mismas, lo que resalta la belleza natural. A pesar de ser relativamente modernas, el ambiente rural dentro de las casas se mantiene.

La carretera principal de la vereda se encuentra completamente pavimentada. Sin embargo, las vías de casas y fincas aledañas o son placa huella o carecen de asfalto, lo que dificulta la movilidad entre los habitantes.

La actividad económica de la vereda se centra principalmente en la producción agrícola, la explotación de cultivos a pequeña, mediana y gran escala es a lo que la mayoría de habitantes se dedican. Dentro de los productos ganaderos cultivados se encuentran: maíz, palmas de plátano, café, fresas, granadillas, uvas, papas, yucas, entre otros.

El aspecto del comercio dentro de la vereda se reduce a algunas tiendas, y en relación a la producción de cultivos, la venta de los mismos se realiza fuera de la vereda, principalmente en la parte urbana de Floridablanca.

5. SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

La empresa de aseo de Floridablanca (EMAF) como se encuentra dispuesto en sus microrutas realizan recolección de los residuos sólidos los días Lunes, Miércoles y Viernes en la vereda Aguablanca. Sitio de disposición final de los residuos sólidos: El carrasco.

6. RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

El sistema de acueducto en la vereda Aguablanca del municipio de Floridablanca es prestado por la empresa Acuabuenavista.

Representante Legal: Hermes Suarez Herrera

Documento de Identidad: 91.224.255

Población Usuaria Total: 80 familias

Descripción Topográfica del Lugar: Se evidencia presencia de bosques, nacimientos de agua y se caracteriza por tener suelo franco arenoso

Fuente Hídrica: Quebrada 1 y Quebrada 2 (Dos aguas)

Revisión del Sistema de Captación


GOBIERNO DE
7/10/2024 10:03:35 a. m.



7. AFECTACIONES A LA FUENTE HÍDRICA

La bocatoma no se encuentra cercada. No existe ningún tratamiento preliminar. No cuenta con sistema de captación (apenas se está presentando la propuesta para su implementación). Se encuentra intervenida la captación aguas arriba a descarga contaminante por parte de una canaleta.

8. INSPECCIÓN OCULAR A FUENTES HÍDRICAS

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA	CÓDIGO: 800-64.002	
		VERSIÓN	00
SECRETARIA LOCAL DE SALUD	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		

ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR A FUENTES HIDRICAS

FECHA: 07 octubre 2024.

INFORMACIÓN GENERAL

MUNICIPIO: Floridablanca. LOCALIDAD:

NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA: Acuabuenavista.

POBLACIÓN TOTAL: 80

FUENTE DE AGUA

NOMBRE DE LA FUENTE: quebrada 1 y quebrada 2. (dos aguas)

VEREDA Y/O CORREGIMIENTO: Vereda agua blanca.

EXISTEN ZONAS PROTECTORAS EN LAS ÁREAS DE CAPTACIÓN: NO.

EXISTE PROGRAMA DE REFORESTACIÓN: NO

DESCRIPCION TOPOGRAFICA DEL LUGAR:

TIPO DE SUELO: Franco arenoso

CARACTERISTICAS FISICAS DE LA FUENTE:

EXISTE AFECTACION A LA FUENTE: SI__ NO__

EXISTE TRATAMENTO PRELIMINAR: SI__ NO X

QUE TIPO DE TRATAMIENTO: No existe ningún tipo de tratamiento preliminar

A) AGRICOLAS:

TIPO DE CULTIVO:

DISTANCIA A LA FUENTE:

POSIBLES AFECTACIONES: SOLIDOS: SI___ NO X LIQUIDOS: SI___ NO__

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA	CÓDIGO: 800-64.002	
		VERSIÓN	00
SECRETARIA LOCAL DE SALUD	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		

CUALES?

EXISTE TRATAMENTO PRELIMINAR: SI___ NO___ QUE TIPO DE TRATAMIENTO:

B) PECUARIA

TIPO DE EXPLOTACION:

DISTANCIA A LA FUENTE:

POSIBLES AFECTACIONES: SOLIDOS: SI ___ NO_X_ LIQUIDOS: SI ___ NO__

CUALES?

EXISTE TRATAMENTO PRELIMINAR: SI___ NO___QUE TIPO DE TRATAMIENTO:

C) ASENTAMIENTO HUMANO:

SI_____ NO_X_

NUMERO DE VIVIENDAS:

POSIBLES AFECTACIONES: SOLIDOS: SI ___ NO___ LIQUIDOS: SI ____ NO__

CUALES?:

EXISTE TRATAMENTO PRELIMINAR: SI__ _ NO___QUE TIPO DE TRATAMIENTO:

D) **OTRAS:**

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA	CÓDIGO: 800-64.002	
		VERSIÓN	00
SECRETARIA LOCAL DE SALUD	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		

ENTIDAD DE SALUD:

ORLANDO PATIÑO SUAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA LOCAL DE SALUD

Freddy Macareo Rodriguez
CPS.
Secretaria de Salud Floridablanca.

- Ximena Gomez Ariza.
- CPS
Secretaría de Salud Floridablanca

SOLICITANTE:

Hermes Suarez Herrera
C.C. 91224255
Cel: 3155710477

La visita es realizada el 7 de octubre de 2024 por personal de la Oficina de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Floridablanca.

9. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA

Se observa en los análisis realizados por el laboratorio Biocontrol CARE, en la parte microbiológica para coliformes totales el resultado fue 48 UFC/ml y para E-Coli 1 UFC/ml para la **Quebrada 1**. En relación a la **Quebrada 2** coliformes totales 50 UFC/ml y E-Coli 2 UFC/ml.

ANEXO TECNICO I

LISTA PREVIA DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS DE LA CALIDAD DE AGUA DE LA FUENTE ABASTECEDORA

MUNICIPIO O DISTRITO: FLORIDABLANCA-VEREDA AGUABLANCA

FUENTE HIDRICA: QUEBRADA 1, QUEBRADA 2

PUNTO DE MUESTREO : SISTEMA DE CAPTACIÓN

DEPARTAMENTO: SANTANDER

PERSONA PRESTADORA DEL ACUEDUCTO: ACUABUENAVISTA

ACTIVIDAD CONTAMINANTE DE LA FUENTE ABASTECEDORA DE ACUEDUCTO	CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS PREVIAS			
	FÍSICAS	QUÍMICAS	MICROBIOLÓGICAS	OBSERVACIONES
se identificaron actividades contaminantes aguas arriba cercana a la fuente en el punto de captación.	COLOR APARENTE, TURBIEDAD	PH A 20,01°C , CONDUCTIVIDAD A 25°C, ALCALINIDAD PH, ALCALINIDAD TOTAL, ALUMINIO RESIDUAL, CALCIO, CLORUROS, DUREZA TOTAL, DUREZA CÁLCICA, DUREZA MAGNÉSICA, HIERRO TOTAL, NITRATOS, NITRITOS, HIERRO TOTAL , SULFATOS.	COLIFORMES TOTALES , ESCHERICHIA COLI, RECUENTO DE HETERÓTROFOS	La captación se encuentra sobre tramo de la corriente CUENCA RIO LEBRIJA, microcuenca RIOFRIO y subcuenca de oro codigo 23192 . Relieve quebrado con pendientes de 15 - 50%, superficiales; texturas franca arenosa Altitud: 1905? msnm. En el Punto de la visita- captación, en el marco de la inspección visual no se evidencian afectaciones de actividades agricola, pecuaria, uso industrial ni de asentamientos humanos cerca de la fuente en el punto de captación.

Recomendaciones: implementar sistema de pretratamiento ,cuando ya lo tengan realizar con frecuencia mantenimiento a fin de tener condiciones higiénico sanitarias óptimas en captación, almacenamiento y sistema de conducción, mantener barreras de protección en el punto de captación, realizar limpieza y desinfección a los tanques de captación y/o distribución y/o almacenamiento de agua para consumo humano y sus redes. Se debe garantizar que el sistema de tratamiento de potabilización sea permanente de modo que se garantice la calidad del agua y sea apta para el consumo humano dentro de los parámetros aceptables establecidos por la Resolución 2115 de 2007 , realizar control de las características físicas, químicas y microbiológicas de manera permanente en aras de prevenir riesgo a la salud pública.

Alcaldía Municipal de Floridablanca	**MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO**	**Oficina de Salud Ambiental, Secretaría de Salud de Floridablanca**

ANEXO TECNICO II

MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO O DISTRITO: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-VEREDA AGUA BLANCA

DEPARTAMENTO: SANTANDER

FUENTE HIDRICA: QUEBRADA INNOMINADA POS AGUAS QUEBRADA 1

PUNTO DE MUESTREO : CAPTACIÓN

PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: HERMES SUAREZ

BOCATOMA

Fecha analisis muestra de agua Bocatoma	Nomas a Comparar: R. 2115/07 y Guias para la calidad de agua potable - OMS vigente.			Resultado de caracterisiticas fisicas de la muestra de agua en Bocatoma	Resultado de caracterisiticas quimicas de la muestra de agua en Bocatoma	Resultado de caracterisiticas Microbiologicas de la muestra de agua on Bocatoma	Caracterisisticas Descartadas	Aplicación medida Sanitaria de Seguridad por las Siguientes Caracterisiticas	Observaciones
	PARAMETRO	UNIDADES	VALOR ACEPTABLE						
7/11/2024	PH a 20.01°C	Unid Ph	6.5-9.0	6.98			Conforme los resultados del analisis presentado las caracteristicas fisicas y quimicas del del agua de 11 de julio de 2024 se encuentra valores aceptables pH,, Conductividad, Alcalinidad total y Dureza total, Aluminio, Cloruros, Hierro Total, Nitratos, Nitritos recuentro de las carateristicas microbiologicas se encuentra Por fuera de los valores aceptables los parametros, Coliformes Totales E.coli Lo anterior conforme la Resolución 2115 de 2007 , Recuento de Heterótrofos se encuentran en los valores aceptables	No se podra suministrar agua para consumo humano, hasta tanto se garantice el cumplimiento de los Parametros permitidos por la normatividad vigente: Resolución 2115/2007.	Anexo certificación de compromiso firmada por la peticionaria el cual que se compromete a realizar pre-tratamiento al agua de uso para consumo humano. Segun reporte de analisis de laboratorio fisicoquimico y microbiologico realizado por el laboratorio biocontrol care sas,la muestra de agua evidencia presencia de bacterias (coliformes totales, E.coli),lo cual se sugiere realizar un proceso de potabilizacion para dar cumplimiento a los parametros establecidos por la resolcion 2115 del 2007.
	Color Aparente	UPC	15	1.56					
	Turbiedad	NTU	2	1.65					
	Conductividad	us/cm	1000		75				
	Alcalinidad pH	me/lCaCO3	N/A						
	Alcalinidad Total	me/lCaCO3	200		38				
	Aluminio Residual	mg/l Al	0.2						
	Calcio	me/l Ca	60		12.16				
	Dureza Cálcica	mg/lCaCO3	N/A						
	Dureza Magnesica	me/lCaCO3	N/A						
	Dureza Total	me/lCaCO3	300		75				
	Cloruros	mg/l Cl	250		1.7				
	Hierro Total	mg/l Fe	0.3		0.17				
	Nitratos	mg/l NO3	10		0.008				
	Nitritos	mg/l NO2	0.1		0.06				
	Sulfatos	mg/SO4^2-	250		6.21				
	Coliformes Totales	ufc/100ml	0			46			
	E.Coli	ufc/100ml	0			1			
	Recuento de	ufc/100ml	100			78			

ANEXO TECNICO II

MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO O DISTRITO: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-VEREDA AGUA BLANCA

DEPARTAMENTO: SANTANDER

FUENTE HIDRICA: QUEBRADA INNOMINADA POS AGUAS QUEBRADA 2

PUNTO DE MUESTREO : CAPTACION

PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: HERMES SUAREZ

BOCATOMA

Fecha analisis muestra de agua Bocatoma	Nomas a Comparar: R. 2115/07 y Guias para la calidad de agua potable - OMS vigente.			Resultado de caracterisiticas fisicas de la muestra de agua en Bocatoma	Resultado de caracterisiticas quimicas de la muestra de agua en Bocatoma	Resultado de caracterisiticas Microbiologicas de la muestra de agua on Bocatoma	Caracterisisticas Descartadas	Aplicación medida Sanitaria de Seguridad por las Siguientes Caracterisiticas	Observaciones
	PARAMETRO	UNIDADES	VALOR ACEPTABLE						
7/11/2024	PH a [illegible]	Unid Ph	6.5-9.0	7.01			Conforme los resultados del analisis presentado las caracteristicas fisicas y quimicas del del agua de 11 de julio de 2024 se encuentra valores aceptables pH,, Conductividad, Alcalinidad total y Dureza total, Aluminio, Cloruros, Hierro Total, Nitratos, Nitritos recuentro de las carateristicas microbiologicas se encuentra Por fuera de los valores aceptables los parametros, Coliformes Totales E.coli Lo anterior conforme la Resolución 2115 de 2007 ,mesofolitos se encuentran en los valores aceptables	No se podra suministrar agua para consumo humano, hasta tanto se garantice el cumplimiento de los Parametros permitidos por la normatividad vigente: Resolución 2115/2007.	Anexo certificación de compromiso firmado por la peticionaria el cual que se compromete a realizar pre-tratamiento al agua de uso para consumo humano. Segun reporte de analisis de laboratorio fisicoquimico y microbiologico realizado por el laboratorio biocontrol care sas,la muestra de agua evidencia presencia de bacterias (coliformes totales, E.coli),lo cual se sugiere realizar un proceso de potabilizacion para dar cumplimiento a los parametros establecidos por la resolcion 2115 del 2007.
	Color Aparente	UPC	15	1.49					
	Turbiedad	NTU	2	1.5					
	Conductividad (25°c)	us/cm	1000		70				
	Alcalinidad pH	mg/lCaCO3	N/A						
	Alcalinidad Total	mg/lCaCO3	200		40				
	Aluminio Residual	mg/l Al	0.2						
	Calcio	me/l Ca	60		12.45				
	Dureza Cálcica	mg/lCaCO3	N/A						
	Dureza Magnesica	mg/lCaCO3	N/A						
	Dureza Total	mg/lCaCO3	300		70				
	Cloruros	mg/l Cl	250		1.65				
	Hierro Total	mg/l Fe	0.3		0.21				
	Nitratos	mg/l NO3	10		0.07				
	Nitritos	mg/l NO2	0.1		0.1				
	Sulfatos	mg/SO4^2-	250		10.21				
	Coliformes Totales	ufc/100ml	0			50			
	E.Coli	ufc/100ml	0			2			
	mesofolitos	ufc/100ml	100			82			

Alcalinidad Total	mg/l CaCO3
Dureza Total	mg/l $CaCO_3$
Cloruros	mg/l Cl
Calcio	mg/l Ca
<Nitritos	mg/l NO2
Magnesio	mg/l Mg
<Sulfatos	mg/SO4^2-

10. ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGO

- ➢ Llevar a cabo la implementación del sistema de captación propuesto.
- ➢ Preferiblemente cercar la Bocatoma.
- ➢ Partiendo de los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos el laboratorio sugiere realizar un proceso de potabilización para asegurar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la resolución 2115 de 2007 para agua de consumo humano.

  Proceso de potabilización sugerido:

  - Adición de hipoclorito para el proceso de desinfección.
  - Filtro de carbón activado para el mejoramiento del sabor y olor del agua.

MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ACUEDUCTO VEREDAL:

LA FEDERACIÓN

VEREDA VERICUTE

ELABORADO:

OFICINA DE SALUD AMBIENTAL, DEPENDENCIA DE AGUA POTABLE

SECRETARIA DE SALUD DE FLORIDABLANCA

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SANTANDER

SEPTIEMBRE 2024

1. INTRODUCCIÓN

El agua potable es fundamental para la salud, higiene y todas las actividades cotidianas realizadas por los seres humanos. Se caracteriza por cumplir con riguroso estándar de calidad siendo libre de contaminantes como bacterias, virus y sustancias dañinas, por medio de implacables procesos de potabilización.

Los acueductos veredales son sistemas de suministro de agua potable diseñados para llevar específicamente este recurso vital a las comunidades rurales, concretamente a zonas alejadas de las ciudades. Estos sistemas son gestionados por las mismas comunidades, quienes se organizan para garantizar la captación, tratamiento y distribución de este importante recurso hídrico.

2. DESCRIPCIÓN MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

Floridablanca es un municipio ubicado en el departamento de Santander, al norte de Colombia, Se encuentra a 5km al sur de la capital del departamento, Bucaramanga.

El municipio se caracteriza por su relieve montañoso con altitudes entre 800 y 2,000 metros sobre el nivel del mar y una extensión de aproximadamente 97 km^2. Las montañas pertenecen a la cordillera oriental de los Andes y cuenta con los siguientes límites, norte: Bucaramanga y Tona, oriente: Tona y Piedecuesta, sur: Piedecuesta y occidente: Girón y Bucaramanga. Se caracteriza por su clima templado, con temperaturas que varían entre 18°C y 24°C con una temperatura promedio de 23°C en la zona urbana.

Su geografía diversa incluye predominante vegetación, bosques de niebla, áreas de cultivo y una diversa Biodiversidad con variedad de flora y fauna típica de la región andina. Floridablanca pertenece a la cuenca del río Lebrija y se encuentra ubicado

sobre la subcuenca de río de oro, el afluente qué contribuye al sistema hídrico de este importante municipio es la microcuenca de Río frío.



Imagen 1. Vereda Vericute Municipio de Floridablanca (Tomado de Google Maps)

La zona rural de Floridablanca se encuentra conformada por tres corregimientos con ocho veredas delimitadas en dieciocho sectores y diez asentamientos rurales.

Corregimiento	Veredas	Sectores	Asentamientos Rurales
1	**1.1. Alsacia**	1.1.1. Malavar	1. Nuevo Tamboruco 2. El Chino
	1.2. Casiano	1.2.1. La Sidra 1.2.2. Villa Guadalquivir 1.2.3. Montearroyo	1. Santa Barbara 2. Villa San Pedro 3. Villa Leonor 4. Asocoflor 5. Brisas del Manantial 6. Asohelechales 7. Asomiflor 8. Altos Caracolí Oriental
	1.3. Guayana	1.3.1. Los Cauchos 1.3.2. Altos de Mantilla 1.3.3. Villa Edilia	

	1.4. Helechales	1.4.1. La Judía	
2	**2.1. Aguablanca**	2.1.1.Buenavista 2.1.2. Rosablanca 2.1.3. San Ignacio 2.1.4. El Mortiño	
	2.2. Vericute	2.2.1. Las Despensas 2.2.2. Santa Barbara	
3	**3.1. Ruitoque**	3.1.1. El Paramito 3.1.2. Mesa de Ruitoque 3.1.3. Nazaret 3.1.4. Nueva Bosconia	
	3.2. Río Frío	3.2.1. El Verde 3.2.2. Valle de Ruitoque 3.2.3. La Hormiga	
Fuente: Acuerdo Municipal No. 019 de 2016			

Tabla 1. División Política Rural de Floridablanca

3. HIDROGRAFÍA

A la cuenca del río Lebrija pertenece Floridablanca y posee dos subcuencas: Río frío y Río de Oro (bajo medio).

Subcuenca	Microcuenca	Caudal (L/SG)	Área Infl. (HA)	Afluentes	Uso
Río Frío	Río Frío Alto	0.40	3.658	Dos Aguas Agua Blanca La Bejuca La Carbona	Acueducto Acueducto Agropecuario Agropecuario
	Río Frío Bajo	0.15	2.088	Ruitoque	Agropecuario

	Zapamanga	0.19	1.214	San Antonio La Cascada La despensa Suratoque	Acueducto- Agrope. Agropecuario Agropecuario Agropecuario
	Aranzoque-Mensulí	0.19	1.540	La Guayana	Acueducto- Agrope.
Río de Oro Bajo Medio	Ruitoque	-	3.284	El Roncador	Acueducto- Agrope.
Fuente: Página Web Alcaldía de Floridablanca 2023					

Tabla 2. Subcuencas del Municipio de Floridablanca

La vereda Vericute se encuentra ubicada al Noreste de la cabecera del municipio de Floridablanca a 1.046 metros sobre el nivel del mar. Su topografía es montañosa, con laderas y pendientes de todo nivel. La temperatura varía entre 18° y 30°. Lo que permite una variación constante entre el clima frío y cálido.

Esta región es considerada una zona ecológicamente estratégica debido a la diversidad de fauna y recursos naturales como el agua, vital para el municipio de Floridablanca e inclusive para la zona metropolitana de Bucaramanga. El ecosistema natural de esta región está compuesto por la flora, la fauna, el suelo, el oxígeno, el agua y la energía solar, por lo que representa un papel muy importante en el desarrollo y aporte ecológico del municipio.

El uso funcional de los recursos naturales se ve interrumpido por múltiples factores de contaminación, como lo son: La **deforestación**, que afecta especialmente la ganadería y origina erosiones; El **uso de químicos** en abonos, insecticidas, herbicidas y fungicidas; Las **prácticas inadecuadas de cultivos**, como el monocultivo, el uso intensivo del suelo y las quemas constantes; El **vertimiento de aguas residuales** en las corrientes de agua, se contaminan las corrientes con detergentes, materias fecales, papeles, plásticos, entre otras sustancias que disminuyen la calidad del agua; Las **sustancias tóxicas** como clorofluorocarbonados, monóxido y bióxido de carbono que son arrastradas por las corrientes de aire.

La integración de todos estos factores genera un desequilibrio ambiental que repercute en la calidad de vida de los habitantes de estas veredas y de la cabecera de Floridablanca. Por eso la importancia de generar espacios de mejoramiento para la conservación de los recursos naturales.

4. ASPECTO SOCIOECONÓMICO

En las veredas de igual manera que en la cabecera municipal, la población se constituye en estratos bajos y altos. Se encuentra una gran cantidad de pequeños productores y propietarios rurales, quienes mantienen una subsistencia tradicional campesina. Los principales productos cultivados son el café, la mora, la yuca, el plátano, el maíz, el fríjol, los cítricos, el apio, las hortalizas, entre otros. La minoría son propietarios de fincas campestres, quienes se dedican a diferentes ocupaciones y tienen un nivel económico de mayor calidad.

La cantidad de fincas en las que se practican las tecnologías agropecuarias orgánicas son pocas. Además, hay territorios que se encuentran con condiciones disminuidas en relación a la infraestructura y el equipamiento.

5. SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Las empresas de aseo de Floridablanca (EMAF) como se encuentra dispuesto en sus microrutas realizan recolección de los residuos sólidos los días Lunes, Miércoles y Viernes en la vereda Vericute. Sitio de disposición final de los residuos sólidos: El carrasco.

6. RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

El sistema de acueducto en la vereda Vericute del municipio de Floridablanca es prestado por la empresa La Federación.

Representante Legal: Camilo Andrés Vargas Luna

Documento de Identidad: 1.095.805.838

Población Usuaria Total: 128 familias

Descripción Topográfica del Lugar: Se evidencia presencia de bosques, nacimientos de agua, se presenta difícil acceso a la zona de Bocatoma, se caracteriza por tener un suelo franco y pendientes prolongadas

Fuente Hídrica: Río Frío

Revisión del Sistema de Captación


GOBIERNO DE
5/09/2024 11:31:30 a. m.









7. AFECTACIONES A LA FUENTE HÍDRICA

No se observan agentes contaminantes que generen afectaciones significativas en la fuente hídrica. No se encuentran afectaciones agrícolas. La fuente hídrica se encuentra protegida por un bosque primario.

8. INSPECCIÓN OCULAR A FUENTES HÍDRICAS



Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA	CÓDIGO: 800-64.002	
		VERSIÓN	00
SECRETARIA LOCAL DE SALUD	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		

ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR A FUENTES HIDRICAS

FECHA: 5 Septiembre 2024

INFORMACIÓN GENERAL

MUNICIPIO: Floridablanca LOCALIDAD: vereda cancute

NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA: La Federación

POBLACIÓN TOTAL: 120 Familias

FUENTE DE AGUA

NOMBRE DE LA FUENTE: Rio Frio

VEREDA Y/O CORREGIMIENTO: vereda cancute

EXISTEN ZONAS PROTECTORAS EN LAS ÁREAS DE CAPTACIÓN: no.

EXISTE PROGRAMA DE REFORESTACIÓN: no.

DESCRIPCION TOPOGRAFICA DEL LUGAR: Se evidencia presencia de bosques, los nacimientos de agua, se pueda observar cerca a la zona de bocatoma, se encuentra en terreno un suelo fuerte y pendientes pronunciadas.

TIPO DE SUELO: Suelo Fuerte Arenoso.

CARACTERISTICAS FISICAS DE LA FUENTE: Altitud Media +1900m

EXISTE AFECTACION A LA FUENTE: SI__ NO X

EXISTE TRATAMIENTO PRELIMINAR: SI_X NO__


QUE TIPO DE TRATAMIENTO: Desarenador, cuenta con 2.

A) AGRICOLAS:

TIPO DE CULTIVO: Granadera

DISTANCIA A LA FUENTE: 800mts. Aguas Abajo

POSIBLES AFECTACIONES: SOLIDOS: SI___ NO_X_ LIQUIDOS: SI___ NO_X_



Alcaldía Municipal de Floridablanca | ACTA | CÓDIGO: 800-64.002 | VERSIÓN: 00

SECRETARIA LOCAL DE SALUD | PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

CUALES?

EXISTE TRATAMIENTO PRELIMINAR: SI X NO___ QUE TIPO DE TRATAMIENTO: 3 desarenadores

B) PECUARIA N/A

TIPO DE EXPLOTACION: N/A

DISTANCIA A LA FUENTE:

POSIBLES AFECTACIONES: SOLIDOS: SI ___ NO X LIQUIDOS: SI ___ NO_

CUALES? N/A

EXISTE TRATAMIENTO PRELIMINAR: SI___ NO___QUE TIPO DE TRATAMIENTO:

C) ASENTAMIENTO HUMANO:

SI_____ NO X

NUMERO DE VIVIENDAS: N/A

POSIBLES AFECTACIONES: SOLIDOS: SI ___ NO___ LIQUIDOS: SI ____ NO___

CUALES?:

EXISTE TRATAMIENTO PRELIMINAR: SI___ NO___QUE TIPO DE TRATAMIENTO:

D) OTRAS:



Alcaldía Municipal de Floridablanca | ACTA | CÓDIGO: 800-64.002 | VERSIÓN: 00

SECRETARIA LOCAL DE SALUD | PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

ENTIDAD DE SALUD:

ORLANDO PATIÑO SUAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA LOCAL DE SALUD

SOLICITANTE:

La visita es realizada el 5 de septiembre de 2024 por personal de la Oficina de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Floridablanca.

9. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA

Se observa que el resultado de coliformes totales es 2 UFC/ 100 Cm3, lo que se encuentra por fuera del parámetro, por consiguiente, se realiza la debida comunicación al representante legal Camilo Andrés Vargas. Los demás parámetros analizados se encuentran dentro de los valores aceptables.

ANEXO TECNICO I				
LISTA PREVIA DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS DE LA CALIDAD DE AGUA DE LA FUENTE ABASTECEDORA				
MUNICIPIO O DISTRITO: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - VEREDA VERICUTE				
FUENTE HIDRICA: QUEBRADA RIO FRIO				
DEPARTAMENTO: SANTANDER				
PERSONA PRESTADORA DEL ACUEDUCTO: CAMILO VARGAS -1095805838				
ACTIVIDAD CONTAMINANTE DE LA FUENTE ABASTECEDORA DE ACUEDUCTO	CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS PREVIAS			
	FÍSICAS	QUÍMICAS	MICROBIOLÓGICAS	OBSERVACIONES
se identificaron actividades contaminantes aguas abajo de agricultura aproxiamnete 800 mts en punto de captacion.	COLOR APARENTE, TURBIEDAD	PH 7,01°C , CONDUCTIVIDAD 81 us/cm, ALCALINIDAD PH, ALCALINIDAD TOTAL, ALUMINIO RESIDUAL, CALCIO, CLORUROS, DUREZA TOTAL, DUREZA CÁLCICA, DUREZA MAGNÉSICA, HIERRO TOTAL, NITRATOS, NITRITOS, HIERRO TOTAL , SULFATOS.	COLIFORMES TOTALES , ESCHERICHIA COLI, RECUENTO DE HETERÓTROFOS	La captación se encuentra sobre tramo de la quebrada rio frio subcuenca rio frio y como microcuenca rio rio alto y rio frio bajo, Relieve quebrado con pendientes prologadas, superficiales; texturas franca arenosa Altitud: 1300 msnm. En el Punto de la visita- captación, en el marco de la inspección visual se evidencian afectaciones de actividades agrícola a 800mts aguas abajo y no se evidencia actividades pecuarias cerca a la captacion , uso Industrial ni de asentamientos humanos cerca de la fuente en el punto de captación.
Recomendaciones: Realizar mantenimiento a fin de tener condiciones higiénico sanitarias óptimas en captación, almacenamiento y sistema de conducción, mantener barreras de protección en el punto de captación, realizar limpieza y desinfección a los tanques de captación y/o distribución y/o almacenamiento de agua para consumo humano y sus redes. Se debe garantizar que el sistema de tratamiento de potabilización sea permanente de modo que se garantice la calidad del agua y sea apta para el consumo humano dentro de los parámetros aceptables establecidos por la Resolución 2115 de 2007 , realizar control de las características físicas, químicas y microbiológicas de manera permanente en aras de prevenir riesgo a la salud pública.				

ANEXO TECNICO II

MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO O DISTRITO: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - VEREDA VERICUTE

DEPARTAMENTO: SANTANDER

FUENTE HIDRICA: QUEBRADA RIO FRIO

PUNTO DE MUESTREO : SISTEMA DE CAPTACIÓN VEREDA VERICUTE

PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: CAMILO VARGAS -1095805838

BOCATOMA

Fecha analisis muestra de agua Bocatoma	Nomas a Comparar: R. 2115/07 y Guias para la calidad de agua potable - OMS vigente.			Resultado de caracterisiticas quimicas de la muestra de agua en Bocatoma	Caracterisisticas Descartadas	Aplicación medida Sanitaria de Seguridad por las Siguientes Caracterisiticas	Observaciones
	PARAMETRO	UNIDADES	VALOR ACEPTABLE				
05/07/2024	PH a 20,01°C	Unid Ph	6,5-9,0	7.01	Conforme los resultados del analisis presentado las caracteristicas fisicas, quimicas y microbiologicas del del agua de 6 de septeimbre de 2024 se encuentra valores aceptables pH., Conductividad, Alcalinidad total y Dureza total, Aluminio, Cloruros, Hierro Total, Nitratos, Nitritos, Sulfatos ,se realiza observacion para los resulatados de coliformes totales su resultado fue de 2 UFC/100 CM3 la cual esta afuera de los valores aceptables del parametro establecido de la resolucion 2115 del 2007.	No se podra suministrar agua para consumo humano, hasta tanto se garantice el cumplimiento de los Parametros permitidos por la normatividad vigente: Resolución 2115/2007.	Anexa certificación de compromiso firmada por la peticionaria el cual que se compromete a realizar pre-tratamiento al agua de uso para consumo humano.
	Color Aparente	UPC	15	<5			
	Turbiedad	NTU	2	0.6			
	Conductividad	us/cm	1000	81			
	Alcalinidad pH	mg/lCaCO3	N/A	0			
	Alcalinidad Total	mg/lCaCO3	200	34.4			
	Aluminio Residual	mg/l Al	0.2	<0,05			
	Calcio	mg/l Ca	60	7.4			
	Dureza Cálcica	mg/lCaCO1	N/A	18.4			
	Dureza Magnesica	mg/lCaCO2	N/A	6.8			
	Dureza Total	mg/lCaCO3	300	25.2			
	Cloruros	mg/l Cl	250	<4			
	Hierro Total	mg/l Fe	0.3	<0,05			
	Nitratos	mg/l NO3	10	2.6			
	Nitritos	mg/l NO2	0.1	0.018			
	Sulfatos	mg/SO4^2-	250	<10			
	Coliformes Totales	ufc/100ml	0	2			
	E. Coli	ufc/100ml	0	0			
	Recuento de Heterótrofos	ufc/100ml	100	80			

Alcalinidad Total	mg/l CaCO3
Dureza Total	mg/l CaCO3
Cloruros	mg/l Cl
Calcio	mg/l Ca
<Nitritos	mg/l NO2
Magnesio	mg/l Mg
<Sulfatos	mg/SO4^2-

10. ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGO

- Se evidencia un tratamiento primario por desarenador, por lo que se insta, para que se realice un tratamiento adecuado para el suministro de agua para el consumo humano.

- Se observa presencia de residuos no aprovechables como botellas, paquetes de aluminio, entre otros, en el entorno de la zona donde se encuentra la caja, a lo que se recomienda mejores medidas de limpieza.

- Monitoreo y vigilancia permanente en la fuente hídrica para prevenir y detectar posibles afectaciones en la salud humana.

- Realizar limpieza y desinfección a los tanques de almacenamiento y distribución de agua para el consumo humano y sus redes.

- Mantener barreras de protección en el punto de captación.

ACTIVIDAD No 5

Brindar a acompañamiento técnico a los usuarios en lo relacionado a denuncias, quejas o solicitudes relacionadas con calidad o suministro de agua en el municipio de Floridablanca.

Se brindo acompañamiento técnico a las quejas o solicitudes relacionada con calidad o suministro de agua en el municipio de Floridablanca en:

Se realizo IVC de visitas de verificación al manejo de Piscina en funcionamiento en:

PARQUE RESIDENCIAL TATIKA

CONJUNTO PARQUE CAÑAVERAL

CONJUNTO RESIDENCIAL SIERRA CAROLINA

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: octubre 21 /2024 LUGAR: Tahka parque residencial

ACTIVIDAD: inspección sanitaria - IVC piscinas.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:


Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el dia 21 de octubre del presente año 2024 en el Conjunto tahka parque residencial ubicado en la Circunvalar 36A # 104-131 en Floridablanca Santander.

Se da por conocimiento que la piscina se encuentra actualmente fuera de servicio debido a trabajos de reparación a raiz de lluvias. se adjuntan datos:
representante legal: Juan Camilo Sanchez
Correo electronico: tahkaadmon@gmail.com
telefono: 318 5366920. - 3154274400

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:
1. No se realizo inspección sanitaria de piscina ya que se encuentra fuera de servicio.

PARTICIPANTES:
Ing. María Alejandra García - CPS

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 10 octubre 2024 LUGAR: Condominio Parque Cañaveral

ACTIVIDAD: IVC Piscina

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de INSPECCION SANITARIA al condominio Parque cañaveral el cual gracias de la circular 050 se realiza visita la cual nos atiende el guarda de seguridad Juan Gomez el cual manifiesta que la piscina esta en uso solo los fines de semana entonces se informa que se programara visita nuevamente y se encuentra en mantenimiento.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

TELEFONO 3152916755
condominio.parqueca@gmail.com

PARTICIPANTES:

Ing. María A Gonzáles
Ing. Ximena Gomez

Condominio Parque Cañaveral
NIT 900 143.773-5
10 OCT 2024
FIRMA:
PORTERIA

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	02
	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	FECHA ELAB	Enero 2014
		FECHA APROB	19-10-2022
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 10 octubre 2024 LUGAR: Sierra Colina Conjunto residencial

ACTIVIDAD: IVC piscina.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de IVC al conjunto residencial Sierra Colina. el cual nos manifiesta que se estan realizando labores de mantenimiento y adecuacion dos atiende el guarda de seguridad Juan carlos meneses quintero, tambien se les informa que, apenas este habilitada se comunicaran para realizar visita de inspeccion sanitaria.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ing. Ximena Gomez
Ing. Alejandra Gonzalez.

SIERRA COLINA
Juan Meneses
PORTERIA

ACTIVIDAD No 6

Brindar apoyo al proceso misional de Gestión Integral de la Salud en la proyección de manuales, planes, programas, procedimientos de la oficina de Salud Ambiental en el municipio de Floridablanca.

En este periodo no se requirió esta actividad

ACTIVIDAD No 7

Apoyar a la Secretaría de Salud en los procesos que se llevan a cabo en ejercicio de sus obligaciones y/o en los que se requiere su desempeño, preparación y/o experiencia

Se apoyo a los procesos que se llevan a cabo en ejercicio de las obligaciones y/o en lo que se requiere por el supervisor del contrato en:

16/10/2024 Reunión grupo de Trabajo compromisos de cada programa.

23/10/2024 Reunión con Gestión del Riesgo, establecer procedimientos de visitas de piscinas.

18/10/2024 Dia Mundial del Cáncer de Mama – Facultad de medicina UNAB

19/10/2024 Jornada de Vacunación Barrio Lagos 3

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA		VERSIÓN	07
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	29/08/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL A LA SALUD	TRD	

Acta Nº:		Fecha:	16 oct 2025		
Dependencia:	Secretaría de salud - Floridablanca				
Convocada por:	Dio. Genny Uribe Gómez				
Modalidad:	Presencial	X	Hora:	Inicio	
	Virtual			Fin	
Lugar y/o link:	Salón de juntas - Secretaría de salud				

1. Objetivo de la reunión:

Revisar los Compromisos de Cogobiernos.

2. Temas a tratar:

3. Desarrollo de la reunión:

- Se brindo de otros: se utilizó el Formato de Consejo Seguridad y se aprobo".
- Aquí se Pendiente enviar al Correo de cross el Caso de.
- Presupuestos Vividos: 422 programa de Vivos de octubre. Vivos: monto de compromiso salud ambiental.

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en este acta de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de gestionar su participación en la sesión presencial o virtual, así mismo manifiesta y autoriza que conozca los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

6. **Asistentes:**
Registro de asistencia que hace parte del acta de reunión N° _____ con fecha del _____.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
	Alfonso Mejia Duarte	Contratista	mejiaduarteralfonso@gmail.com	3143480544	
	Andrea Rodriguez Tellez	Contratista	androk6@gmail.com	3165655233	Andrea Rodriguez
	Margoth Vergel Suarez	Contratista	inge.vergel@gmail.com	3102515598	Margoth Vergel Suarez
	Ximena Gomez	contratista	ximenagomez@6mail.com	3167835503	
	María Alejandra González	Contratista	mariajandragonzalez23@gmail.com	3113468313	
	FREDY MACAREO RODRIGUEZ	CPS	Freddy Macareo Rodriguez	3102969490	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de comité, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

Tipo de reunión: *(Marcar con una "X")*	Interna		Con comunidad	

Acta N°:			**Fecha:**	).	
Dependencia:	Secretaría de Salud Floridablanca				
Convocada por:	Gestión del Riesgo				
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	X	**Hora:**	Inicio	8:00 am.
	Virtual			Fin	
Lugar y/o link:	Secretaría de Salud Floridablanca				

En caso que sea reunión con la comunidad:

Ubicación geográfica: *(Marcar con una "X")*	Urbana	X	Rural	

Comuna / Corregimiento:	
Barrio / Vereda / Sector:	Barrio Lagos 3.

Objetivo:

Establecer procedimientos claros y concisos para las visitas a piscinas, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y asegurando la calidad del agua y el cumplimiento de toda la normativa vigente.

Temas a tratar:

- Lista de verificación para inspecciones
- Organización de procedimientos
- Verificación de normativas

Desarrollo:

Se desarrollo la verificación y cumplimiento de las medidas y normativas para inspección sanitaria de piscinas.

Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha

Convocatoria próxima reunión:

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CODIGO	[illegible]
		VERSIÓN	05
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	###

Asistentes:
Registro de asistencia que hace parte del acta de reunión N° _____ con fecha del _____.

N°	Nombres y Apellidos	Tipo y N° Identificación	Entidad / Dependencia	Cargo / Rol	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	María A. Gamboa Hernández	1098760267	Secretaría de Salud - CPS	Ingeniera Ambiental	mariagamboa2303@gmail.com	3133768315	
2	Camilo Andrés Cifuentes S	1042271939	OGAMA	Ingeniero Ambiental y de Seguridad	camilo.cifuentes@alcaldiafloridablanca.gov.co	3204223231	
3	Ximena Gomez	1018434375	OGAMA	Ingeniera Ambiental CPS	ximena.gomez@alcaldiafloridablanca.gov.co	3157833563	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	07
	SECRETARIA DE SALUD	FECHA	29/08/2024
	PROCESO: GESTION INTEGRAL A LA SALUD	TRD	

Acta N°:			**Fecha:**	18 octubre 2024.	
Dependencia:	Secretaria de Salud area Ambiental				
Convocada por:	Genny Uribe.				
Modalidad:	Presencial	X	**Hora:**	Inicio	8:30 am
	Virtual			Fin	
Lugar y/o link:	facultad de ciencias de la salud - UNAB.				

1. Objetivo de la reunión:

Conmemoracion dia internacional contra el cancer de mama.

2. Temas a tratar:

Etapas del cancer: antes, durante y despues.
Sensibilizacion, Educacion y Responsabilidad
Estandares de reportes de cancer de mama en el departamento

3. Desarrollo de la reunión:

el dia viernes 18 de octubre, siendo las 8:30 am en el auditorio de ciencias de la Salud - UNAB, se reunen todas las entidades como clinica Guane, Personeria de floridablanca, Desarrollo Social, Secretaria Salud Departamental y Secretaria de Salud de floridablanca entre otras entidades, para conmemorar el dia internacional contra el cancer de seno, la liga contra el cancer realiza la intervencion para dar a conocer una tematica el Baile de las mamas, la detencion temprana, el examen clinico todos los años, habitos de vida saludable, y la parte anoacanal. Interviene la especialista en Mastologia Dra. Mario A. Quintero O.

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de comité, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

4. Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha
1	Realizarnos el Autoexamen de Seno	Todas	—
—	—	—	—
—	—	—	—

5. Convocatoria próxima reunión:

Día	Mes	Año	Lugar	Hora de inicio
—	—	—	—	—

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de comité, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	07
	SECRETARIA DE SALUD	FECHA	29/08/2024
	PROCESO: GESTION INTEGRAL A LA SALUD	TRD	

6. Asistentes:
Registro de asistencia que hace parte del acta de reunión N° _____ con fecha del 18/10/2024.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Andrea Rodriguez Tellez.	Contratista.	androle6@gmail.com	3185185233.	Andrea Rodriguez.
2	Tatiana Silva Lozada	contratista SSF	t_silo@hotmail.com	3188280562	Tatiana S.
3	Yorgelis Yergel Suarez	Contratista.	inge.yergel@gmail.com	3102595598	Yorgelis Yergel Suarez
4	Ximena Gomez Duarte	Contratista	ximenagomez2071@gmail.com	3183633503	
5	Alfonso Mejia Duarte	CONTRATISTA	mejiaduartealfonso@gmail.com	3143480544	
6	Omar W. Diaz G.	Contratista	Omarwdiazg10@gmail.com	3185911511	
7	María Alejandra Gonzalez H	Contratista	malejandragonzalez230@gmail.com	3113768313	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de comité, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"


LIGA SANTANDEREANA CONTRA EL CÁNCER
JUNTOS
TRANSFORMAMO
LA EXPERIENCIA
DEL CÁNCER
Prevención
2
Detección Temprana
3
Autocuidado
GUANE
PIC

19-Oct-2024.

Se realiza jornada de vacunacion canina y felina, en el barrio lago 3. en las instalaciones del salon comunal trans. 29 #5-06. Barrio lago 3.
Se conto con el acompañamiento del señor Luis Alberto Pacheco presidente de junta accion comunal. 3165882982..

Se conto con una gran afluencia de la poblacion del sector (Barrio, comuna 6) donde se tuvo una cobertura aproximada de 115 de mascotas vacunadas (caninos y felinos) con la dosis antirabica.

Participantes

* Responsable: Harley Diaz Rincon - medico veterinario

JAVIER ALONSO HERRERA CAMPOS
REFERENTE PROGRAMA ETV

Yoselyn Benavides TEZ
Ing Ambiental. Salud. Ambiental.

María Alejandra González Hernández
Ing. Ambiental Salud Ambiental.

Duver Carrillo Rodriguez
Ing. Industrial.



