NIT 40.614.669-8

Florencia (Caquetá), 23 de octubre de 2024

Doctor:
EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Calle 15. Cra 13 con B/ Centro
Ciudad

Asunto: Primer Pago Parcial del Contrato No. 2024000000748 del 29 de agosto de 2024.

De manera atenta me permito presentar para conocimiento y fines pertinentes el primer pago parcial por concepto de ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS O REFACCIONES, BATERÍAS, LUBRICANTES Y LLANTAS"***, de acuerdo con las especificaciones del contrato No. 2024000000748 del 29 de agosto de 2024 y considerando

INFORMACIÓN GENERAL	
INFORME NO.	01
CONTRATO NO.	2024000000748 del 29 de agosto de 2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Seleccion Abreviada
CONTRATISTA	**DEICY LORENA GASCA GONGORA** NIT 40614669-5 [redacted]
PERIODO PRESENTADO	11 de septiembre al 22 de octubre de 2024
FECHA PRESENTACIÓN	DE 23 de octubre de 2024

TRANSVERSAL 5B 7-34 BRR La Estrella Caja
Cel: 3209955751 - 3204197485 - 3145023503
E-mail: [redacted]

NIT 40 614 669 8

INFORMACION GENERAL	
SUPERVISIÓN	EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

La ejecución de las actividades se llevo a cabo según un cronograma de actividades concertadas con el supervisor del contrato, correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del parque automotor de la Gobernación del Caquetá, en las fechas indicadas en el cuadro anexo. Estas intervenciones tienen como objetivo garantizar el adecuado funcionamiento y seguridad de la flota de la institución

PLACA	TIPO	MARCA	LINEA	FECHA INGRESO A TALLER	No. Factura	Valor
DXY791	Camionetas	TOYOTA	HILUX 4X4	11/09/2024	21511	17 890 972
OLM673	Camionetas	FOTON	BJ2037Y3MDV	11/09/2024	21519	16 334 100
ODR235	Camionetas	CHEVROLET	LUV D MAX	12/09/2024	21507	5.499 891
OET518	Camionetas	CHEVROLET	LUV D MAX	12/09/2024	21477	10 967 775
OET533	Camionetas	TOYOTA	HILUX	13/09/2024	21514	35 26 641
OIO060	Campero	CHEVROLET	VITARA	19/09/2024	21506	5 083 200
OZD369	Camperos	TOYOTA	LAND CRUISER	18/09/2024	21512	7 287 606
OZD339	Camionetas	CHEVROLET	LUV-TFR	20/09/2024	21505	5.083 200
OET525	Camionetas	CHEVROLET	DMAX	24/09/2024	21515	17 704 910
OBE550	Campero	TOYOTA	CAMPERO CABINADO	30/09/2024	21517	6 717 660
OBE549	Campero	TOYOTA	CAMPERO WAGON	30/09/2024	21520	7 287 606
			TOTAL			135 112 451

Para soportar el presente informe, se anexan los siguientes documentos:

1. Solicitud de intervención de Mantenimiento preventivo y correctivo vehicular suscrito por el Secretario General de la Gobernación de Caquetá de fecha 09 de septiembre de 2024 – No. Radicado Ventanilla Única 3036 **(03 Folios)**

NIT 901.611.669-8

2. Cronograma de actividades para la revisión de vehículos por parte de la Empresa MOTODC en calidad de Contratista. **(03 Folios)**
3. Ficha Técnica Entrada de Vehículos para Mantenimiento; Evidencias Fotográficas y Certificación Concepto Técnico para el Vehículo de Placas No DXY791, Facturas Electrónicas de Venta No. 21511; Entradas y Salidas de Almacén **(12 Folios)**
4. Ficha Técnica Entrada de Vehículos para Mantenimiento; Evidencias Fotograficas y Certificación Concepto Técnico para el Vehículo de Placas No OLM673, Facturas Electrónicas de Venta No 21519; Entradas y Salidas de Almacén. **(12 Folios)**
5. Ficha Tecnica Entrada de Vehiculos para Mantenimiento; Evidencias Fotográficas y Certificación Concepto Técnico para el Vehiculo de Placas No ODR295 Facturas Electrónicas de Venta No 21507; Entradas y Salidas de Almacén. **(17 Folios)**
6. Ficha Técnica Entrada de Vehículos para Mantenimiento Evidencias Fotográficas y Certificación Concepto Técnico para el Vehículo de Placas No CET518, Facturas Electronicas de Venta No 21477 Entradas y Salidas de Almacen **(13 Folios)**
7. Ficha Tecnica Entrada de Vehículos para Mantenimiento, Evidencias Fotográficas y Certificación Concepto Tecnico para el Vehiculo de Placas No CET533, Facturas Electrónicas de Venta No 21514 Entradas y Salidas de Almacen **(13 Folios)**
8. Ficha Técnica Entrada de Vehiculos para Mantenimiento; Evidencias Fotográficas y Certificacion Concepto Técnico para el Vehiculo de Placas No OIO060 Facturas Electrónicas de Venta No 21506, Entradas y Salidas de Almacén. **(17 Folios)**
9. Ficha Técnica Entrada de Vehiculos para Mantenimiento, Evidencias Fotográficas y Certificación Concepto Tecnico para el Vehiculo de Placas No OZD369, Facturas Electrónicas de Venta No 21512, Entradas y Salidas de Almacén **(17 Folios)**
10. Ficha Técnica Entrada de Vehiculos para Mantenimiento Evidencias Fotográficas y Certificacion Concepto Tecnico para el Vehiculo de Placas No. OZD339, Facturas Electronicas de Venta No 21505 Entradas y Salidas de Almacén **(17 Folios)**
11. Ficha Técnica Entrada de Vehiculos para Mantenimiento Evidencias Fotograficas y Certificacion Concepto Técnico para el Vehiculo de Placas No OET526; Facturas Electrónicas de Venta No 21515 Entradas y Salidas de Almacén **(11 Folios)**
12. Ficha Técnica Entrada de Vehiculos para Mantenimiento, Evidencias Fotográficas y Certificación Concepto Técnico para el Vehiculo de Placas No. OBE550, Facturas Electrónicas de Venta No 21517 Entradas y Salidas de Almacen **(17 Folios)**
13. Ficha Técnica Entrada de Vehiculos para Mantenimiento Evidencias Fotográficas y Certificación Concepto Técnico para el Vehiculo de Placas No. OBE549, Facturas Electrónicas de Venta No 21520 Entradas y Salidas de Almacen **(17 Folios)**

NIT 40.614.669-8

14. Evidencias Fotográficas Repuestos. **(08 Folios)**
15. Planilla de Pago al Sistema de Seguridad Social **(02 Folios)**
16. Certificado de Parafiscales **(03 Folios)**
17. Certificación Bancaria **(01 Folio)**
18. Formulario del Registro Único Tributario – RUT **(04 Folios)**
19. Certificado de existencia y Representación Legal **(04 Folios).**
20. Cedula de Ciudadanía Deisy Lorena Gasca Góngora **(01 Folio)**

Cordialmente,

DEISY LORENA GASCA GONGORA
NIT 40614669-8
320-995-5731
administracion@motolubricantes.com

3036

PLACA	TIPO	MARCA	LINEA	MODELO
		CAMIONETA		



CAQUETA



CAQUETA



EDWARD ARRIETA [illegible]

[illegible]

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. [illegible]



NIT 40 614.669-8

GOBERNANCIÓN DEL CAQUETÁ
Calle 15 Carrera 13 Esquina
Florencia, Caquetá.

Fecha: 10 de septiembre de 2024

Asunto: Envío de cronograma de actividades para la revisión de vehículos

Secretario General:

Por medio de la presente, me permito enviar el cronograma de actividades correspondientes a la revisión de los vehículos del parque automotor de la Gobernación del Caquetá, que se llevará a cabo en las fechas indicadas en el cuadro anexo. Estas revisiones tienen como objetivo garantizar el adecuado funcionamiento y seguridad de la flota de la institución. A continuación, se anexará el cronograma en el que se especifican los días, horarios y fechas de intervención:

PLACA	TIPO	MARCA	LINEA	FECHA	HORA	LUGAR
CAMIONETAS						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TRANSVERSAL 5H 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel: 3209955731 - 3204197483 - 3143675465
Email: [illegible]

MOTOBOX

NIT 40.614.569-8

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MOTOCICLETAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Bqa
Cel. 3209955751 - 3204 974883 - 3143675365
Email: [illegible]

NIT 40.618 669 8

Agradecemos de antemano su atención y cooperación en este proceso. Estaremos atentos a cualquier duda o consulta adicional. Favor de comunicarse con **DEICY LORENA GASCA GONGORA** al 3209955731 o al correo electrónico **administracion@metodolubricantes.com**

Sin nada por el momento, quedo a su disposición para cualquier asistencia.

Atentamente,

DEICY LORENA GASCA GONGORA
NIT 1061466908
3209955731
[illegible]

NIT 40.614.669-8

FICHA TECNICA ENTRADA DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO

CIUDAD Y FECHA	Florida cayeta 11 septiembre 2024
NOMBRE RESPONSABLE DEL VEHICULO	Arturo Perdomo Cuenca
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	6802477
TELÉFONO	3204937542
DEPENDENCIA	Oficina prensa - Mejor y Cerco.
TIPO DE VEHICULO	Camioneta
PLACA	QXY-791
MARCA	Toyota
COLOR	Negra
CLASE DE VEHICULO	Hilux 4x4
NUMERO DE CHASIS	8XA33JV158900213 4
MODELO	2008
TIPO DE COMBUSTIBLE	ACPM

DIAGNOSTICO

CANTIDAD	SISTEMA O PARTES DEL VEHICULO	ESTADO				OBSERVACIONES
		Bueno	Malo	Regular	Reparar	
	MOTOR					
1	Sincronización de Motor		X			Realizar sincronización
1	Rectificar Culata	X				
1	Empacar Motor	X				
1	Sistema Inyección			X		
4	Calibrar Inyectores		X			calibrar inyectores
4	Inyectores			X		
1	Kit Filtro Inyectores			X		
1	Empacar Cárter	X				
1	Reten Cigüeñal	X				
1	Empaque tapa Válvulas	X				
1	Empaque Escape		X			Cambiar.

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel. 3209955751 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: [illegible]

NIT 40.614.559-8

1	Empaque Multiple	X			
1	Cuña Polea Cigüeña	X			
2	Soporte Motor		X		Motor presenta vibracion
1	Panel Radiador	X			
1	Tanque Radiador	X			
1	Cadena de Repartición		X		cambiar por kilometraje
1	Tensor Cadena		X		cambiar
1	Bomba de Aceite			X	
1	Bomba de Agua			X	
1	Bomba Gasolina (Pila)			X	
1	Empaque Culata	X			
1	Correa Ventilador	X			
1	Empaque de Admisión	X			
1	Kit de Reparticion		X		Cambiar por desgaste
1	Juego de Pistones	X			
1	Anillos de Motor	X			
1	Casquetes de Biela	X			
1	Casquetes de Bancada	X			
1	Válvulas de Admisión	X			
1	Manguera Superior Radiad			X	
1	Manguera Purificado			X	
1	Correa Reparticion			X	
1	Manguera Inferior Radiador	X			
1	Liquido Refrigerante		X		Presenta bajo nivel
1	Termostato	X			
1	Correa Bomba Agua			X	
1	Fan Cracho		X		Perforado por desgaste.
1	Ventilador	X			
1	Deposito Recuperador	X			

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail. acicyloreneascar@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Tapón Bloque Motor	X		
1	Evaporador A/C	X		
1	Válvula de Expansión	X		
1	Flower del A/C		X	
1	Compresor A/C	X		
1	Acople Manguera A/C		X	
1	Cambio Filtro A/C		X	
	EMBRAGUE			
1	Kit Embrague		X	
1	Varilla Embrague		X	Cambio por daños
1	Bomba Principal Embrague		X	
1	Ballnera del Embrague		X	
1	Cambio Disco	X		Por cambio de prensa
1	Prensa del Embrague	X		Desgaste cambio daños
1	Bomba Auxiliar del Embrague		X	
1	Volante	X		Por desgaste
1	Cremallera Volante	X		Cambio por desgaste
	FRENOS			
1	Frenos		X	
1	Bomba Principal		X	
1	Válvula Princ Regulador		X	
2	Pastillas Delanteras	X		Cambio pastillas y de Discos
/	Pastillas Traseras			N/A
/	Empaquetadura de la Bomba			N/A
2	Bandas Traseras	X		cambio por desgaste
1	Reparar un Caliper	X		
1	Diafragma	X		
1	Manguera		X	
2	Disco de Frenos	X		Vibracion por desgaste

TRANSVERSAL 5B 7 39 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: gerencia@gmail.com

NIT 40.514.660-8

1	Campana		X			cambio por daño
1	Liquido de Frenos		X			cambio por baja
1	Reten Bosin			X		
1	Esparrago	X				
1	Tensor de Freno	X				
1	Cilindro de Freno	X				
1	Diafragma Sist Boster	X				
2	Juego de Clampas de Freno			X		
2	Anti Ruido Pastillas			X		
1	Mordaza		X			cambio mordaza izquierda
1	Cambio Juego Rueda Libre	X				
2	Juego Puntillas Banca	X				
	DIRECCION					
1	Caja de Dirección			X		
1	Bomba Hidraulica			X		
1	Rodamiento Int. Caja de Dirección				X	
1	Mantenimiento Ajuste y Calibración Caja Dirección			X		
1	Retenes y Empaques			X		
1	Manguera Hidráulica			X		
1	Aceite Filtro Bomba Hidráulica				X	
2	Terminal de Dirección			X		
1	Columna de Dirección	X				
1	Rodamiento Columna Dirección	X				
1	Acople Columna Dirección	X				
2	Rodamiento Trasero				X	
2	Rodamiento Delantero		X			Presenta ruido en rodillos
1	Fuelle Caja de Dirección			X		
	SUSPENSION					
1	Rotula Inferior			X		

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197433 - 3163675365
E-mail: desayloreninagasca@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Rotula Superior		X		cambio por golpe
2	Un Amortiguador delantero			X	
2	Amortiguador trasero	X			
2	Resorte Espiral	X			
4	Biela Dirección	X			
1	Amortiguador de Dirección	X			
1	Bujes Ballesta Colgante	X			
1	Pasador Templete	X			
7	Una Hoja de Ballesta	X			
1	Muelle Completo	X			
2	Balancin	X			
2	Buje Balancin Muelle	X			
2	Grapa Muelle Trasero	X			
2	Buje Muelle Metálico	X			
2	Buje de Tijera Superior	X			
2	Buje Tijera Inferior	X			
1	Porta Mangueta Delantera			X	
2	Reten Rueda Trasera			X	
1	Barra de Dirección	X			
1	Punta Hembra Cardan			X	
1	Tope de Chasis	X			
1	Punta Macho Cardan		X		Cambio por el trasero
4	Hoja Principal	X			
4	Hoja Segunda	X			
1	Tornillo Central	X			
4	Buje Silenciador Muelle	X			
2	Tornillo Rueda Libre	X			
2	Bosin Delantero	X			
4	Pasador Tijera Inferior	X			

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR- La Estrella Baja
Cel. 3209935731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: dejeslaestrella55@hotmail.com

NIT 40.614.659-8

	CAJA DE VELOCIDAD				
1	Repara Caja Velocidades	X			
	Reten Cuplin	X			
1	Empaques Caja	X			
1	Arreglo Control de Cambios	X			
1	Cuplin Caja de Velocidad	X			
1	Aceite Caja		X		Cambio por precaución
1	Soporte Caja Principal	X			
1	Soporte Caja Auxiliar	X			
1	Bronces de Caja	X			
1	Piñón de Segunda	X			
1	Piñón de Tercera	X			
1	Piñón Cuarta	X			
1	Rodamiento de Caja Velocidad	X			
1	Eje Corredizo	X			
1	Eje Propulsor	X			
1	Tren Eje	X			
1	Caja de Cambios Auxiliar	X			
	TRANSMISION				
1	Mantenimiento y Contratada Transmisión			X	
4	Caucho y Balinera Cardan			X	
1	Cardan			X	
1	Cruceta			X	
1	Cuplin			X	
1	Reten Coupling			X	
1	Corona y Speed			X	
1	Rodamiento y Reten Transmisión	X			
1	Housing	X			
1	Aceite Transmisión		X		Cambio por hongo

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955573 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: gerencia@engrasca.com

NIT 43.614.669-8

4	Eje	X			
1	Empaque tapa de Transmisión	X			
	ELECTRICIDAD				
2	Alineación De Luces			X	
1	Regulador Eléctrico	X			
1	Disyuntor Eléctrico	X			
4	Bujias Ngk		X		Cambio por cambio inyectores
1	Instalación De Alta	X			
1	Cambio Para Temperatura	X			
1	Para Aceite		X		Cambio por Fortalecimiento
1	Para Stop	X			
1	Stop	X			
1	Lámpara Navegacion	X			
1	Flasher	X			
1	Flasher Parqueo	X			
1	Bateria 34-950 Mac		X		No sabana cargo.
2	Cables Bateria	X			
1	Motor Arranque	X			
1	Automático Arranque	X			
1	Inducido Arranque	X			
1	Reparar Alternador	X			
2	Balinera Alternador	X			
1	Correa Alternador			X	
1	Desmontar y Montar Tablero De Instrumentos			X	
1	Desmontar y Montar Bilkare	X			
1	Unidad Soldada	X			
1	Bombillo Navegación	X			
1	Control de Luces	X			
1	Pito	X			

TRANSVERSAL 5B 7 35 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail. dgtyloreagasca@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Motor Limpia Brisas	X		
2	Cuchilla Limpia Brisas			X
4	Bobina de Encendido		X	
1	Socket Unidad	X		
1	Moto Ventilador A/C	X		
1	Sensor Cigueñal	X		
1	Cambiar Motor de Arranque	X		
1	Sensor Tps	X		
1	Válvula Restricción de Gases	X		
1	Cambio Sensor Filtro Trampa	X		
1	Alternador	X		
1	Sensor de Velocidad	X		
1	Piñón Velocímetro	X		
1	Sensor Maf	X		

VARIOS

1	Lavada General	X		Lavadero
1	Exosto Completo		X	
1	Recarga Aire Acondicionado		X	
1	Lamina y Pintura General			X
4	Ajuste de Puertas y Pasador			X
1	Polichado y Desmanchada Pintura			X
1	Desmontar y Montar Sistema De Sonido			X
1	Ajuste General de Rodamientos (Engrase)		X	
4	Bisagra Puertas		X	
3	Forros Silleteria		X	
4	Cartera Puertas		X	
1	Tapiceria Interna Techo		X	
1	Tapiceria Interna Piso		X	
1	Vidrio Parabrisas	X		

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3208955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: [illegible]

NIT 40.614.669-8

1	Vidrio Tarsero	X				
4	Vidrio Puerta	X				
1	Espejo Lateral	X				
4	Rin	X				
1	Soporte de Cardan Completo	X				
2	Buje Barra Estabilizadora	X				
2	Muneco Barra Estabilizadora	X				
2	Punta Lado Rueda	X				
2	Punta Lado Caja	X				
2	Brazo Compensador			X		
1	Barra Estabilizadora			X		
2	Guarda Polvo Punta Eje Lado Rueda			X		
1	Guardapolvo Eje Lado Caja	X				
2	Empaquetadura de Mordaza	X				
1	Tensor Correa de Repartición			X		
1	Arandela Pin Cacho	X				
1	Cambio Correa Ventilador			X		
1	Correa del Motor				X	
1	Aceite de motor		X			Cambio por kilometraje
1	Filtros de Aceites				X	
1	Filtro de Aceite		X			por cambio de Aceite
1	Filtro de Aire		X			cambio por deterioro
1	Filtro Combustible		X			cambio por precaución
1	Pasador Bocin			X		
4	Soporte Cabina			X		
2	Plumilla Delantera	X				
1	Tubo Manguera Turbo	X				
	Servicio de Prensa Para Rodamientos					N/A
	Servicio Torno Rectificación Campanas					N/A

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197485 - 3143075365
E-mail: [illegible]

NIT 40.614.669-8

/	Servicio Prensa para Bujes Tijera Suspensión				N/A
/	Servicio Prensa Bujo Tijera Inferior				N/A
/	Servicio de Torno para Puntas de Cardan				N/A
2	Cambio Soporte de Platón			X	
1	Filtro de Trampa	X			
1	Servicio De Alineación y Balanceo			X	Se requiere.
1	Abrazadera Radiador	X			
1	Aceite Compresor	X			
/	Aceite Hidráulico				N/A
/	Aceite Motor ¼				N/A
/	Limpia Carburador				N/A
/	Limpia Inyectores				N/A
1	Tapa Aceite Motor	X			
1	Tapa Radiador	X			
/	Servicio de Scanner				N/A
/	Liquido Desengrasante				N/A
/	Grasa Aero Shell				N/A
/	Galón De Refrigerante				N/A
1	Anillo Exosto			X	
4	Llantas		X		cambio por llanta pinchada
	Neumáticos				N/A
2	Asientos			X	
1	Deposito Hidráulico	X			
/	Cañerías				N/A
1	Caja de Direccion			X	Pendiente cambio
2	Terminales			X	
2	Rotulas			X	
2	Brazo de Dirección Auxiliar			X	
2	Brazo Pitman			X	

TRANSVERSAL 5B 7 32 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: [illegible]

NIT 40.614.669-8

1	Volante de La Dirección	X		
1	Barra de Dirección	X		
1	Brazo de Dirección	X		
1	Freno de Servicio	X		
1	Freno de Estacionamiento	X		
2	Bomba de Freno	X		
1	Servofreno o Booster	X		
1	Pedal de Freno	X		
1	Cilindros de Freno		X	
2	Zapatas		X	
1	Cables de Freno de Mano		X	
1	Alternador	X		
1	Motor de Arranque	X		
1	Sistema de Encendido	X		
1	Sistema de Iluminación	X		
1	Sistema Auxiliares	X		
1	Filtros de Aire		X	
1	Filtros de Combustible		X	
1	Banda de Distribución		X	
1	Banda del Alternador		X	
5	Retenes		X	
1	Empaque Cráter	X		
1	Tubo Escape	X		
1	Silenciador	X		
1	Estado Refrigerante			X
1	Banda del Ventilador	X		
1	Bombin de Embrague	X		
1	Caja de Cambios	X		
1	Crucetas		X	

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR. La Estrella Baja
Cel: 3209955731 - 3204197485 - 3143675365
E-mail: datevio@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Disco de Embrague	X	

B: Bueno M: Malo R: Regular I: Irregular

NOTAS ADICIONALES:

De acuerdo a la revisión se puede entrar el vehiculo a reparación; la entrega reclamar el dia 12 de septiembre del 2024 a las 6 pm para poder probar

ANEXOS: Se adjuntan fotografías del vehiculo de su estado de entrada al taller.

Quien recibe:

DEICY LORENA GASCA GONGORA
NIT 40614669-8
3209955731
administrativo@motodoinspeccion

Quien entrega.

RESPONSABLE DEL VEHICULO
Nombre Completo:
Cedula de Ciudadania:


Prointures


TOYOTA
DXY-791

CAQUETÁ	MANTENIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	Código: FR-ADM-016
	CERTIFICACION CONCEPTO TECNICO	Versión: 01 Fecha
		Página 1 de 1

CERTIFICACION CONCEPTO TECNICO

FECHA	12 de septiembre 2024 / 08:00 PM
NOMBRE RESPONSABLE	Arturo Perdomo Granjeo
DEPENDENCIA	Sec. Gobierno - Oficina Hojer y Gobierno.
BIEN	Toyota Hilux 4x4 / Gasolina / Modelo 2008
PLACA	DXY - 791

CONCEPTO

El suscrito Almacenista de la Gobernación del Caquetá, certifica que una vez realizado el mantenimiento preventivo y correctivo del bien mueble mencionado y cumpliendo con los criterios establecidos en las condiciones técnicas del Contrato No. 20240000300748 del 29 de agosto de 2024

CONCEPTO

Se realizó el siguiente cambio de repuestos:

1- Amortiguador posterior $ 1.491.774=
2- Soporte amortiguador $ 43.963=
3- Rodamiento delantero $ 627.628=
4- Disco de freno $ 464.619=
5- Aceite de caja $ 224.664=
6- Aceite transmisión $ 615.867=
7- Aceite motor $ 684.617=
8- Filtro de aceite $ 21.945=
9- Filtro de aire $ 105.116=
10- Filtro combustible $ 44.938=
11- Bombillos (2) $ 4.220.000=
12- Empaque refrigeración $ 154.400=
13- Bujías Nuevas $ 158.548=
14- Balineras 24-950 Mau $ 1.250.184=
15- Empaque Carburador $ 150.227=
16- Rodamiento Delantero $ 674.697=
17- Amortiguador Delantero $ 976.644=
18- Empaque Cabeza $ 145.090=
19- Pastas Frenos $ 1.656.837=
20- Rodamiento Posterior $ 240.928=
21- Empaquetadura $ 212.151

22- Empaque Tapa $ 177.940=
23- Empaque Cabeza $ 514.170=
24- Empaque Multiple Escape $ 857.196=

Para un Gran Total de:

$ 17.670.772=

Para constancia de lo anterior se expide y suscribe

ELKIN RAUL OSORIO ESPAÑA
Profesional Universitario – Almacenista

NIT 40.614.569-8

FICHA TECNICA ENTRADA DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO

CIUDAD Y FECHA	Florencia Caquetá 11 septiembre 2024.
NOMBRE RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	Hernan Castañeda.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	17653754.
TELÉFONO	3175179109
DEPENDENCIA	Transito y Transporte
TIPO DE VEHÍCULO	Camioneta.
PLACA	QLN-093
MARCA	Foton.
COLOR	Blanco.
CLASE DE VEHÍCULO	Campero o Camioneta
NUMERO DE CHASIS	9F4B2M8U7JPC00669
MODELO	2018.
TIPO DE COMBUSTIBLE	ACPM

DIAGNOSTICO

CANTIDAD	SSTEMA O PARTES DEL VEHICULO	ESTADO				OBSERVACIONES
		Bueno	Malo	Regular	Irregular	
	MOTOR					
1	Sincronización de Motor		X			Rectificar sincronización
1	Reparar Culata	X				
1	Empacar Motor	X				
1	Sistema Inyección	X				
4	Calibrar Inyectores	X				
4	Inyectores	X				
1	Kit Filtro Inyectores	X				
1	Empacar Cárter	X				
1	Reten Cigueñal	X				
1	Empaque tapa Válvulas	X				
1	Empaque Exosto	X				

NIT 40.624.669-8

1	Empaque Múltiple	X			
1	Duña Polea Cigueña	X			
2	Soporte Motor		X		Motor presenta vibración
1	Panel Radiador	X			
1	Tanque Radiador	X			
1	Cadena de Repartición	X			
1	Tensor Cadena	X			
1	Bomba de Aceite	X			
1	Bomba de Agua	X			
1	Bomba Gasolina (Pila)	X			
1	Empaque Culata	X			
1	Correa Ventilador	X			
1	Empaque de Admisión	X			
1	Kit de Repartición	X			
1	Juego de Pistones	X			
1	Anillos de Motor	X			
1	Casquetes de Biela	X			
1	Casquetes de Bancada	X			
1	Válvulas de Admisión	X			
1	Manguera Superior Radiad	X			
1	Manguera Purificado	X			
1	Correa Reparticion	X			
1	Manguera Inferior Radiador	X			
1	Liquido Refrigerante	X			
1	Termostato	X			
1	Correa Bomba Agua	X			
1	Fan Croché	X			
1	Ventilador	X			
1	Deposito Recuperador	X			

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: jle.cylonenaase@hotmail.com

MOTODO
LUBRICANTES BADUETA
Aprovechando tu Tiempo

NIT 40.614.669-8

1	Tapón Bloque Motor	X			
1	Evaporador A/C	X			
1	Válvula de Expansión	X			
1	Flower del A/C	X			
1	Compresor A/C	X			
1	Acople Manguera A/C	X			
1	Cambio Filtro A/C	X			
	EMBRAGUE				
1	Kit Embrague	X			
1	Varilla Embrague	X			
1	Bomba Principal Embrague	X			
1	Balinera del Embrague	X			
1	Cambio Disco	X			
1	Prensa del Embrague	X			
1	Bomba Auxiliar del Embrague	X			
1	Volante	X			
1	Cremallera Volante		X		cambio por desgaste
	FRENOS				
1	Frenos	X			
1	Bomba Principal	X			
1	Válvula Princ Regulador	X			
2	Pastillas Delanteras		X		cambio pastillas delanteras
1	Pastillas Traseras	X			
1	Empaquetadura de la Bomba		X		cambio empaque de la Bomba
2	Bandas Traseras	X			
1	Reparar un Caliper	X			
1	Diafragma	X			
1	Manguera	X			
2	Disco de Frenos		X		Cambio 2 discos de frenos

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: celevlorenagaseria@hotmail.com

MOTODO
LUBRICANTES GAONETA
¡Apoyando lo Nuestro!

NIT 40.614.663-8

1	Campana	X		
1	Liquico de Frenos		X	Cambio liquido de frenos
1	Reten Bosin	X		
1	Esparrago	X		
1	Tensor de Freno		X	Cambio tensor de frenos
1	Cilindro de Freno		X	Cambio 2 cilindros de frenos
1	Diafragma Sist Booster	X		
2	Juego de Chupas de Freno	X		
2	Anti Ruido Pastillas	X		
1	Mordaza		X	Cambio mordaza derecha
1	Cambio Juego Rueda Libre	X		
2	Juego Puntillas Banda	X		

DIRECCION

1	Caja de Dirección	X		
1	Bomba Hidráulica	X		
1	Rodamiento Int. Caja de Dirección	X		
1	Mantenimiento Ajuste y Calibracion Caja Direccion		X	Mantenimiento ajuste y calibracion de caja de direccion
1	Retenes y Empaques	X		
1	Manguera Hidráulica	X		
1	Aceite Filtro Bomba Hidraulica	X		
2	Terminal de Dirección	X		
1	Columna de Dirección	X		
1	Rodamiento Columna Dirección	X		
1	Acople Columna Dirección	X		
2	Rodamiento Trasero		X	Cambio rodamiento frontales
2	Rodamiento Delantero	X		
1	Fuelle Caja de Dirección	X		

SUSPENSION

1	Rotula Inferior	X		

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: deicylorenagasca@hotmail.com

NIT 40 614.669-8

1	Rotula Superior	X		
2	Un Amortiguador delantero.	X		
2	Amortiguador trasero.	X		
2	Resorte Espiral	X		
4	Biela Dirección	X		
1	Amortiguador de Dirección		X	cambio amortiguador de dirección nuevo
1	Bujes Ballesta Colgante	X		
1	Pasador Templete	X		
2	Una Hoja de Ballesta	X		
1	Muelle Completo	X		
2	Balancin	X		
2	Buje Balancin Muelle	X		
2	Grapa Muelle Trasero	X		
2	Buje Muelle Metalico	X		
2	Buje de Tijera Superior		X	cambio 2 Buje de tijera Superior
2	Buje Tijera Inferior		X	cambio 2 Buje tijera inferior
1	Porta Manqueta Delantera	X		
2	Reten Rueda Trasera	X		
1	Barra de Dirección		X	cambio barra de dirección
1	Punta Hombre Cardan	X		
1	Tapa de Chasis	X		
1	Punta Macho Cardan	X		
4	Hoja Principal	X		
4	Hoja Segunda	X		
1	Tornillo Central	X		
4	Buje Silenciador Muelle	X		
2	Tornillo Rueda Libre	X		
2	Boson Delantero	X		
4	Pasador Tijera Inferior	X		

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: autolorenagas@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

	CAJA DE VELOCIDAD					
1	Repara Caja Velocidades	X				
1	Reten Cuplin	X				
1	Empaques Caja	X				
1	Arreglo Control de Cambios	X				
1	Cuplin Caja de Velocidad	X				
1	Aceite Caja		X			Cambio aceite de caja
1	Soporte Caja Principal		X			Cambio soporte caja principal
1	Soporte Caja Auxiliar	X				
1	Bronces de Caja	X				
1	Piñón de Segundo	X				
1	Piñón de Tercero	X				
1	Piñón Cuarta	X				
1	Rodamiento de Caja Velocidad.	X				
1	Eje Corredizo	X				
1	Eje Propulsor	X				
1	Tren Fijo	X				
1	Caja de Cambios Auxiliar	X				
	TRANSMISION					
1	Mantenimiento y Contratar Transmisión	X				
1	Caucho y Balinera Cardan	X				
1	Cardan	X				
1	Cruceta	X				
1	Cuplin	X				
1	Reten Coupling	X				
1	Corona y Speed	X				
1	Rodamiento y Reten Transmisión	X				
1	Housing	X				
1	Aceite Transmisión		X			Cambio aceite transmisión por tiempo

TRANSVERSAL 5B 7 30 BRR/ La Estrella Baja
Cel 3209955573 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: [illegible]

NIT 40.614.669-8

4	Eje	X		
1	Empeque tapa de Transmisión	X		
	ELECTRICIDAD			
2	Afinación De Luces	X		
1	Regulador Eléctrico	X		
1	Disyuntor Eléctrico	X		
4	Bujías Ngk	X		
1	Instalación De Alta	X		
1	Cambio Pera Temperatura	X		
1	Pera Aceite	X		
1	Pera Stop	X		
1	Stop	X		
1	Lampara Navegación	X		
1	Flasher	X		
1	Flasher Parqueo	X		
1	Bateria 34-950 Mac	X		
2	Cables Bateria	X		
1	Motor Arranque	X		
1	Automatico Arranque	X		
1	Inducido Arranque	X		
1	Reparar Alternador	X		
2	Balineras Alternador	X		
1	Correa Alternador	X		Cambio correa alternador
1	Desmontar y Montar Tablero De Instrumentos	X		
1	Desmontar y Montar Biela	X		
1	Unidad Sellada	X		
1	Bombillo Navegación	X		
1	Control de Luces	X		
1	Pito	X		

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: [illegible]

NIT 40.614.669-8

1	Motor Limpia Brisas	X		
1	Cuchilla Limpia Brisas	X		
4	Bobina de Encendido	X		
1	Socket Unidad	X		
1	Motn Ventilador A/C	X		
1	Sensor Cigueñal	X		
1	Cambiar Motor de Arranque	X		
1	Sensor Tps	X		
1	Válvula Restricción de Gases	X		
1	Cambio Sensor Filtro Trampa	X		
1	Alternador	X		
1	Sensor de Velocidad	X		
1	Piñón Velocimetro		X	cambio piñon velocimetro
1	Sensor Map	X		

VARIOS

1	Lavada General	X		
1	Exosto Completo	X		
1	Recarga Aire Acondicionado		X	Recarga aire acondicionado
1	Lamina y Pintura General			
4	Ajuste de Puertas y Pasador	X		
1	Polichado y Desmanchada Pintura	X		
1	Desmontar y Montar Sistema De Sonido	X		
1	Ajuste General de Rodamientos (Engrase)	X		
4	Bisagra Puertas	X		
3	Forros Silleteria	X		
4	Cartera Puertas	X		
1	Tapiceria Interna Techo	X		
1	Tapiceria Interna Piso	X		
1	Vidrio Parabrisas	X		

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3209197483 - 3143675365
E-mail: [illegible]

NIT 40.614.659-8

1	Vidrio Tercero	X			
4	Vidrio Puerta	X			
1	Espejo Lateral	X			
4	Rin	X			
1	Soporte de Cardan Completo	X			
2	Bujo Barra Estabilizadora	X			
2	Muñeco Barra Estabilizadora		X		cambio 2 muñeca barra estabilizadora
2	Punta Lado Rueda	X			
2	Punta Lado Caja	X			
2	Brazo Compensador	X			
1	Barra Estabilizadora	X			
2	Guarda Polvo Punta Eje Lado Rueda	X			
1	Guardapolvo Eje Lado Caja	X			
2	Empaquetadura de Mordaza	X			
1	Tensor Correa de Repartición	X			
1	Arandela P n Cacho	X			
1	Cambio Correa Ventilador	X			
1	Correa del Motor	X			
1	Aceite de motor		X		cambio aceite motor
1	Filtros de Aceites		X		cambio filtros de aceite
1	Filtro de Aceite			X	
1	Filtro de Aire		X		cambio filtro de aire
1	Filtro Combustible		X		cambio filtro combustible
1	Pasador Bocin	X			
4	Soporte Cabina	X			
2	Plumillo De antera	X			
1	Tubo Manguera Turbo	X			
/	Servicio de Prensa Para Rodamientos				N/A
/	Servicio Torno Rectificación Campanas				N/A

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143673365
E mail. servicioingenieria@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

/	Servicio Prensa para Bujes Tijera Suspensión			N/A
/	Servicio Prensa Buje Tijera Inferior			N/A
/	Servicio de Torno para Puntas de Cardan			N/A
2	Cambio Soporte de Platón	X		
1	Filtro de Trampa	X		
1	Servicio De Alineación y Balanceo		X	Servicio de alineacion y balanceo
1	Abrazadera Radiador	X		
1	Aceite Compresor	X		
/	Aceite Hidráulico			N/A
/	Aceite Motor X			N/A
/	Limpia Carburador			N/A
/	Limpia Inyectores			N/A
1	Tapa Aceite Motor	X		
1	Tapa Radiador	X		
/	Servicio de Scanner			N/A
/	Liquido Desengrasante			N/A
/	Grasa Aero Shell			N/A
1	Galón De Refrigerante		X	Cambio Color de Refrigerante
1	Anillo Exosto	X		
4	Llantas		X	Cambio Llanta mixta de 16 Pulg
/	Neumáticos			N/A
2	Asientos	X		
1	Deposito Hidráulico	X		
/	Cañerías			N/A
1	Caja de Dirección	X		
2	Terminales	X		
2	Rotulas	X		
2	Brazo de Direccion Auxiliar	X		
2	Brazo Pitman	X		

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3204197482 - 3143675365
E-mail: direccionmagasca@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Volante de La Dirección	X
1	Barra de Dirección	X
1	Brazo de Dirección	X
1	Freno de Servicio	X
1	Freno de Estacionamiento	X
2	Bomba de Freno	X
1	Servofreno o Booster	X
1	Pedal de Freno	X
1	Cilindros de Freno	X
2	Zapatas	X
1	Cables de Freno de Mano	X
1	Alternador	X
1	Motor de Arranque	X
1	Sistema de Encendido	X
1	Sistema de Iluminación	X
1	Sistema Auxiliares	X
1	Filtros de Aire	X
1	Filtros de Combustible	X
1	Banda de Distribucion	X
1	Banda del Alternador	X
5	Retenes	X
1	Empaque Cráter	X
1	Tubo Escape	X
1	Silenciador	X
1	Estado Refrigerante	X
1	Banda del Ventilador	X
1	Bombin de Embrague	X
1	Caja de Cambios	X
4	Crucetas	X

TRANSVERSAL 5B 7 35 BRR La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3204197493 - 3143675365
E-mail autoviorengrasa@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Disco de Embrague	X	

B: Bueno M: Malo R: Regular I: Irregular

NOTAS ADICIONALES:

El vehiculo puede ser recogido el dia 13 de septiembre de 2024 y los repuestos seran cambiados.


ANEXOS: Se adjuntan fotografias del vehiculo de su estado de entrada al taller.

Quien recibe:

DEICY LORENA GASCA GONGORA
NIT 40614669-8
3209955731
[illegible]@motorclubmanizales.com

Quien entrega

RESPONSABLE DEL VEHICULO
Nombre Completo:
Cedula de Ciudadania:



FOTON
OLM 673

CERTIFICACIÓN CONCEPTO TÉCNICO

FECHA	13 de septiembre 2024 ; 05:48 PM.
NOMBRE RESPONSABLE	Hernan Cardenas
DEPENDENCIA	Tránsito y Transporte
BIEN	Camioneta Nissan Frontier Blanca, Modelo 2018
PLACA	OLM - 693

CONCEPTO

El suscrito Almacenista de la Gobernación del Caquetá certifica que una vez realizado el mantenimiento preventivo y correctivo del bien mueble mencionado y cumpliendo con los criterios establecidos en las condiciones técnicas del Contrato No. 20240090000748 del 29 de agosto de 2024

CONCEPTO

Se recibió el siguiente concepto técnico:

1- Sincronización de motor: $ 2.051.900=
2- Reparación de inyectores: $ 569.900=
3- Empaquetadura de tapa de cilindros: $ 348.000=
4- Bomba de frenos: $ 760.300=
5- Líquido de frenos: $ 46.000=
6- Recibidor de frenos: $ 219.600=
7- Cilindro de freno: $ 410.900=
8- Rodamiento delantero: $ 1.143.900=
9- Base amortiguador delantero: $ 412.200=
10- Base tijera inferior: $ 470.900=
11- Rótula transversal: $ 605.200=
12- Terminal direccional: $ 309.900=
13- Bieletas delanteras estabilizadoras: $ 233.800=
14- Bujes barra estabilizadora: $ 284.900=
15- Aceite de motor: $ 698.900=
16- Filtro de combustible: $ 119.900=
17- Filtro de aceite: $ 198.800=
18- Filtros combustible: $ 143.100=
19- Servicio Almacenamiento y Rotulación: $ 242.100=
20- Aceite refrigerante: $ 68.200=
21- Llantas (2): $ 4.773.600=
22- Aceite de motor: $ 684.400=
23- Servicio especializado: $ 926.900=

Para un total de:

$ 16.334.100=

por concepto de suministro de obra y repuestos.

ELKIN RAÚL OSORIO ESPAÑA
Profesional Universitario – Almacenista

MOTOBO

NIT 40.615.669-8

FICHA TECNICA ENTRADA DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO

CIUDAD Y FECHA	Florencia, Caqueta 12/09/2024
NOMBRE RESPONSABLE DEL VEHICULO	Yolima Marcela Pena Rojas
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	40784093
TELÉFONO	3103896816
DEPENDENCIA	Secretaria de Salud
TIPO DE VEHICULO	Camioneta.
PLACA	ODR - 235
MARCA	Chevrolet
COLOR	Blanca
CLASE DE VEHICULO	Camioneta, Pick - up
NUMERO DE CHASIS	8LBETF3E5E020930
MODELO	2014
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diesel

DIAGNOSTICO

CANTIDAD	SISTEMA O PARTES DEL VEHICULO	ESTADO (Bueno / Malo / Regular / Irregular)	OBSERVACIONES
	MOTOR		
1	Sincronización de Motor	X	Requiere Sincronización
1	Reparar Culata	X	
1	Empacar Motor	X	
1	Sistema Inyección	X	
4	Calibrar Inyectores	X	
4	Inyectores	X	
1	Kit Filtro Inyectores	X	
1	Empacar Carter	X	
1	Reten Cigueñal	X	
1	Empaque tapa Valvulas	X	
1	Empaque Exosto	X	

TRANSVERSAL 5K 7-33 BRR. La Estrella Baja
Cel: 3008552351 - 3004107483 - 3143673770
Email: [illegible]

METOBO

NIT 40 614.660 8

1	Empaque Multiple	X
1	Cuña Polea Cigueña	X
2	Soporte Motor	X
2	Panel Radiador	X
1	Tanque Radiador	X
1	Cadena de Repartición	X
1	Tensor Cadena	X
1	Bomba de Aceite	X
1	Bomba de Agua	X
1	Bomba Gasolina (Pila)	X
1	Empaque Culata	X
1	Correa Ventilador	X
1	Empaque de Admision	X
1	Kit de Repartición	X
1	Juego de Pistones	X
1	Anillos de Motor	X
1	Casquetes de Biela	X
1	Casquetes de Bancada	X
1	Valvulas de Admision	X
1	Manguera Superior Radiad	X
1	Manguera Purificador	X
1	Correa Repartición	X
1	Manguera Inferior Radiador	X
1	Liquido Refrigerante	X
1	Termostato	X
1	Correa Bomba Agua	X
1	Fan Croche	X
1	Ventilador	X
1	Deposito Recuperador	X

TRANSVERSAL 98 7 33 BRR La Estrella Ant
Cel 3206085731 - 3204197183 - 3143673365
E-mail

MOTOR

NIT 80.614.669-8

1	Tapón Bloque Motor	X
1	Evaporador A/C	X
1	Valvula de Expansion	X
1	Flower del A/C	X
1	Compresor A/C	X
1	Acople Manguera A/C	X
1	Cambio Filtro A/C	X

EMBRAGUE

1	Kit Embrague	X
1	Vanilla Embrague	X
1	Bomba Principal Embrague	X
1	Balinera del Embrague	X
1	Cambio Disco	X
1	Prensa del Embrague	X
1	Bomba Auxiliar del Embrague	X
1	Volante	X
1	Cremallera Volante	X

FRENOS

1	Frenos	X
1	Bomba Principal	X
1	Valvula Prop. Regulador	X
2	Pastillas Delanteras	X
1	Pastillas Traseras	X
1	Empaquetadura de la Bomba	X
1	Bandas Traseras	X
1	Reparacion Caliper	X
1	Diafragma	X
1	Manguera	X
2	Disco de Frenos	X

TRANSVERSAL 56 # 73-38 BRR. La Estrella Itagui
Cel: 3209055721 - 3204197483 - 3143575365
E-mail: [illegible]

MOTOBO

NIT 40.614.669-8

1	Campana	X
1	Liquido de Frenos	X
1	Retén Bosin	X
1	Esparrago	X
	Tensor de Freno	X
1	Cilindro de Freno	X
1	Diafragma Sist Bosier	X
2	Juego de Chupes de Freno	X
2	Anti Ruido Pastillas	X
1	Mordaza	X
1	Cambio Juego Rueda Libre	X
2	Juego Pastillas Banda	X
	DIRECCION	
1	Caja de Direccion	X
1	Bomba Hidráulica	X
1	Rodamiento Int. Caja de Direccion	X
1	Mantenimiento Ajuste y Calibracion Caja Direccion	X
1	Retenes y Empaques	X
1	Manguera Hidraulica	X
1	Aceite Litro Bomba Hidraulica	X
2	Terminal de Direccion	X
1	Columna de Direccion	X
1	Rodamiento Columna Direccion	X
1	Acople Columna Direccion	X
2	Rodamiento Trasero	X
2	Rodamiento Delantero	X
1	Fuelle Caja de Direccion	X
	SUSPENSION	
1	Rotula Inferior	X

TRANSVERSAL 58 7 35 BRR La Estrella Itagüí
Cel: 3209965731 - 3044197483 - 3146785365
Email: [illegible]

MOTOO

NIT 80.614.669-8

1	Rotula Superior	X
2	Un Amortiguador delantero	X
2	Amortiguador trasero	X
2	Resorte Espiral	X
4	Bota Direccion	X
1	Amortiguador de Direccion	X
1	Bujes Ballesta Colgante	X
1	Pasador Templete	X
2	Una Hoja de Ballesta	X
1	Muelle Completo	X
2	Balancin	X
2	Buje Balancin Muelle	X
2	Grapa Muelle Trasero	X
2	Buje Muelle Metálico	X
2	Buje de Tijera Superior	X
2	Buje Tijera Inferior	X
1	Punta Manguera Delantera	X
2	Rotula Rueda Trasera	X
1	Barra de Direccion	X
1	Punta Hembra Cardan	X
1	Tope de Chasis	X
1	Punta Macho Cardan	X
4	Hoja Principal	X
4	Hoja Segunda	X
1	Tornillo Central	X
4	Buje Silenciador Muelle	X
2	Tornillo Rueda Libre	X
7	Bosin Delantero	X
4	Pasador Tijera Inferior	X

TRANSVERSAL 58 # 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3219095573 - 3204197483 - 3136750[illegible]
Email [illegible]

NIT 40.613.689-6

CAJA DE VELOCIDAD

1	Repara Caja Velocidades	X
	Retén Cople	X
	Empaques Caja	X
	Arreglo Control de Cambios	X
	Cuplin Caja de Velocidad	X
1	Aceite Caja	X
1	Soporte Caja Principal	X
1	Soporte Caja Auxiliar	X
1	Bronces de Caja	X
1	Piñón de Segunda	X
1	Piñon de Tercera	X
1	Piñón Cuarta	X
1	Rodamiento de Caja Velocidad.	X
1	Eje Corredizo	X
1	Eje Propulsor	X
1	Tren Eje	X
1	Caja de Cambios Auxiliar	X

TRANSMISIÓN

1	Mantenimiento y Contratada Transmisión	X
4	Cojinete y Balinera Cardan	X
1	Cardan	X
1	Crucera	X
	Cuplin	X
1	Retén Coupling	X
1	Corona y Speed	X
1	Rodamiento y Retén Transmisión	X
1	Housing	X
1	buj Transmisión	X

NIT 40.614.659-8

4	Eje	X
1	Empaque tapa de Transmision	X
	ELECTRICIDAD	
2	Alineacion De Luces	X
1	Regulador Electrico	X
1	Disyuntor Electrico	X
4	Bujias Ngk	X Cambio Bujias
1	Instalacion De Alta	X
1	Cambio Pera Temperatura	X
1	Pera Aceite	X
1	Pera Stop	X
1	Stop	X
1	Lampara Navegacion	X
1	Flasher	X
1	Flasher Parpadeo	X
1	Bateria 34-850 Mac	X
2	Cables Bateria	X
1	Motor Arranque	X
1	Automatico Arranque	X
1	Inducido Arranque	X
1	Reparar Alternador	X
2	Balinera Alternador	X
1	Correa Alternador	X
1	Desmontar y Montar Tablero De Instrumentos	X
1	Desmontar y Montar Billara	X
1	Unidad Sellada	X
1	Bombillo Navegacion	X
1	Control de Luces	X
1	Pito	X

TRANSVERSAL 58 # 33-88 Barrio La Estrella Etapa
Cel 320 [illegible] - 320 419 7483 - 311 [illegible]
Email [illegible]

MGTODO

NIT 40.614.069-8

1	Motor Limpia Brisas	X
2	Cuchilla Limpia Brisas	X
4	Bobina de Encendido	X
1	Socket Unidad	X
1	Moto Ventilador A/C	X
1	Sensor Cigüeñal	X
1	Cambiar Motor de Arranque	X
1	Sensor Tps	X
1	Valvula Restriccion de Gases	X
1	Cambio Sensor Filtro Trompo	X
1	Alternador	X
1	Sensor de Velocidad	X
1	Piñon Velocimetro	X
1	Sensor Maf	X

VARIOS

1	Lavada General	X
1	Lavado Completo	X
1	Recarga Aire Acondicionado	X
1	Latoneria y Pintura General	X
1	Ajuste de Puertas y Pasador	X
1	Resanado y Desmanchado Pintura	X
1	Desmontar y Montar Sistema De Sonido	X
1	Ajuste General de Rodamientos (Engrase)	X
4	Bisagra Puertas	X
3	Pomos Silleteria	X
4	Garnera Puertas	X
1	Tapiceria Interna Techo	X
1	Tapiceria Interna Piso	X
1	Vidrio Parabrisas	X

TRANSVERSAL 58 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3209957341 - 3204197183 - 3145675965
E-mail

MOTOR

¡Mejoramos la Movilidad!

NIT 40.614.669-8

1	Vidrio Tarsero	X	
4	Vidrio Puerta	X	
1	Espejo Lateral	X	
4	Rin	X	
1	Soporte de Cardan Completo	X	
2	Eje Barra Estabilizadora	X	
2	Munero Barra Estabilizadora	X	
2	Punta Lado Rueda	X	
2	Punta Lado Caja	X	
2	Brazo Compensador	X	
1	Barra Estabilizadora	X	
2	Guarda Polvo Punta Eje Lado Rueda	X	
1	Guardapolvo Eje Lado Caja	X	
2	Empaquetadura de Mordaza	X	
1	Tensor Correa de Repartición	X	
1	Arandela Pin Cacho	X	
1	Cambio Correa Ventilador	X	
1	Correa del Motor	X	
1	Aceite de motor	X	Cambio de Aceite
1	Filtros de Aceites	X	Cambio de Filtros
1	Filtro de Aceite	X	
1	Filtro de Aire	X	
1	Filtro Combustible	X	
1	Pasador Dozin	X	
4	Soporte Cabina	X	
2	Plumillo Delantero	X	
1	Tubo Manguera Turbo	X	
—	Servicio de Prensa Para Rodamientos		N/A
—	Servicio Torno Rectificacion Camisas		N/A

TRANSVERSAL 53 # 33 BRR La Estrella Baja

Cel 3208983730 - 3204198486 - 3136753685

Email: [illegible]

MOTOR

NT 40.611.669 3

1	Servicio Prensa para Bujes Tijera Suspension	X	N/A
1	Servicio Prensa Buje Tijera Inferior	X	N/A
1	Servicio de Torno para Puntas de Cardan	X	N/A
2	Cambio Soporte de Platos	X	
1	Filtro de Trampo		N/A
1	Servicio De Alineación y Balanceo		N/A
1	Abrazadera Radiador		N/A
1	Aceite Compresor		N/A
1	Aceite Hidráulico	X	
1	Aceite Motor %		N/A
1	Limpia Carburador		N/A
1	Limpia Inyectores		N/A
1	Tapa Aceite Motor	X	
1	Tapa Radiador	X	
1	Servicio de Scanner		N/A
1	Liquido Desengrasante		N/A
1	Grasa Aero Shell		N/A
1	Galón De Refrigerante		N/A
1	Anillo Exosto	X	
4	Llantas Neumáticos	X	
1	Asientos		N/A
2	Deposito Hidraulico	X	
1	Cañerias	X	
1	Caja de Dirección		N/A
1	Terminales	X	
2	Rotulas	X	
2	Brazo de Direccion Auxiliar	X	
2	Brazo Pitman	X	

TRANSVERSAL 58 # 39-58BB La Estrella Ibagué
Cel 3209858751 - 3204197483 - 3143675868
Email

NIT 40.614.669-8

	Volante de La Direccion	X
	Barra de Direccion	X
	Brazo de Direccion	X
	Freno de Servicio	X
	Freno de Estacionamiento	X
2	Bomba de Freno	X
	Servofreno o Booster	X
	Pedal de Freno	X
	Cilindros de Freno	X
2	Zapatas	X
	Cables de Freno de Mano	X
	Alternator	X
	Motor de Arranque	X
	Sistema de Encendido	X
	Sistema de Iluminacion	X
	Sistema Auxiliares	X
	Filtros de Aire	X
	Filtros de Combustible	X
	Banda de Distribucion	Cambiados Filtros
	Banda del Alternador	Cambiados Filtros
5	Retenes	X
	Empaque Carter	X
	Tubo Escape	X
	Silenciador	X
	Estado Refrigerante	X
	Banda del Ventilador	X
	Bombin de Embrague	X
	Caja de Cambios	X
	Crucetas	X

TRANSVERSAL 58 # 75 - 68 B/ La Estrella Baja
Cel: 3209[illegible] - 3204197183 - 3145675465
E-mail: [illegible]

NIT 40.614.669-6

Disco de Embrague

NOTAS ADICIONALES:

Recoger el vehiculo el dia 14 de Septiembre al medio dia

ANEXOS: Se acjuntan fotografias del vehiculo de su estado de entrada al taller

Quien recibe,

DEICY LORENA GASCA GONGORA
NIT 40614669-6
3209955731

Quien entrega

RESPONSABLE DEL VEHICULO
Nombre Completo:
Cedula de Ciudadanía:


DDR 235

CERTIFICACIÓN CONCEPTO TÉCNICO

FECHA	14 de septiembre 2024	11:45 AM.
NOMBRE RESPONSABLE	Yovanna Marcela Yara Rojas.
DEPENDENCIA	Secretaría de Salud Departamental.
BIEN	Camioneta Chevrolet Luv DMax	Modelo 2011
PLACA	ODR - 235

CONCEPTO

El suscrito Almacenista de la Gobernación del Caquetá certifica que una vez realizado el mantenimiento preventivo y correctivo del bien mueble mencionado y cumplendo con los criterios establecidos en las condiciones técnicas del Contrato No. 3024000030748 del 29 de agosto de 2024

CONCEPTO

Se realizo el siguiente mantenimiento:

1- Suministro de aceite: $ 2.919.555=
2- Aceite de motor: $ 595.780=
3- Aceite de caja: $ 640.769=
4- Aceite transmisión: $ 975.899=
5- Filtro de aceite: $ 109.679=
6- Filtro de aire: $ 153.488=
7- Filtro combustible: $ 81.240=
8- Varios Mtto: $ 213.210=

Para un total de: $ 5.499.999=

por concepto de suministro de aceites y repuestos.=

ELKIN RAÚL OSORIO ESPAÑA
Profesional Universitario – Almacenista

NIT 40.614.669-8

FICHA TECNICA ENTRADA DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO

CIUDAD Y FECHA	Florencia Caquetá 12 septiembre 2024.
NOMBRE RESPONSABLE DEL VEHICULO	Yovana Marcela Peña Rojas
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	40784093
TELEFONO	3103096816
DEPENDENCIA	Secretaria de salud
TIPO DE VEHICULO	Camioneta
PLACA	CET-518.
MARCA	Chevrolet
COLOR	Gris
CLASE DE VEHICULO	JOU D MAX
NUMERO DE CHASIS	8LBETF3E0J2C9920
MODELO	2014
TIPO DE COMBUSTIBLE	ACPM

DIAGNOSTICO

CANTIDAD	SISTEMA O PARTES DEL VEHICULO	ESTADO				OBSERVACIONES
		Bueno	Malo	Regular	Ninguno	
	MOTOR					
1	Sincronización de Motor		X			Realizar sincronización
1	Reparar Culata	X				
1	Empacar Motor	X				
1	Sistema Inyección	X				
4	Calibrar Inyectores		X			calibrar inyectores
4	Inyectores		X			Reparación de inyectores y bomba
1	Kit Filtro Inyectores		X			Cambio de kit filtro de inyectores
1	Empacar Cárter	X				
1	Retén Cigüeñal	X				
1	Empaque tapa Válvulas	X				
1	Empaque Exosto	X				

TRANSVERSAL 50 7 33 BRR La Estrella Daq
Cel 3209955731 - 320-197483 - 3143675365
E-mail: [illegible]

NIT 80.614.669-8

1	Empaque Múltiple	X			
1	Cuña Polea Cigueña	X			
2	Soporte Motor		X		Cambio motor y punta de bancada
1	Panal Radiador	X			
1	Tanque Radiador	X			
1	Cadena de Repartición	X			
1	Tensor Cadena	X			
1	Bomba de Aceite	X			
1	Bomba de Agua		X		Cambio Bomba de agua
1	Bomba Gasolina (Pila)		X		Cambio de Bomba de gasolina Cela
1	Empaque Culata	X			
1	Correa Ventilador	X			
1	Empaque de Admisión	X			
1	Kit de Repartición	X			
1	Juego de Pistones	X			
1	Anillos de Motor	X			
1	Casquetes de Biela	X			
1	Casquetes de Bancada	X			
1	Valvulas de Admisión	X			
1	Manguera Superior Radiad	X			
1	Manguera Purificador	X			
1	Correa Repartición	X			
1	Manguera Inferior Radiador	X			
1	Liquido Refrigerante		X		Cambio liquido refrigerante
1	Termostato	X			
1	Correa Bomba Agua	X			
1	Fan Cruché	X			
1	Ventilador	X			
1	Deposito Recuperador	X			

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197485 - 3143675365
E-mail: dcvlorenzo@hotmail.com

MOTODO
LUBRICANTES BARUETA

NIT 40.614.669-8

1	Tapón Bloque Motor	X			
1	Evaporador A/C	X			
1	Valvula de Expansion	X			
1	Flower del A/C	X			
1	Compresor A/C	X			
1	Acople Manguera A/C	X			
1	Cambio Filtro A/C	X			
	EMBRAGUE				
1	Kit Embrague	X			
1	Varilla Embrague	X			
1	Bomba Principal Embrague	X			
1	Baltnera del Embrague	X			
1	Cambio Disco	X			
1	Prensa del Embrague	X			
1	Bomba Auxiliar del Embrague	X			
1	Volante	X			
1	Cremallera Volante	X			
	FRENOS				
1	Frenos	X			
1	Bomba Principal	X			
1	Válvula Princ Regulador	X			
2	Pastillas Delanteras		X		Cambio pastilla delantera
1	Pastillas Traseras		X		Cambio pastilla trasera
	Empaquetadura de la Bomba				N/A
	Bandas Traseras				N/A
1	Reparar un Caliper	X			
1	Diafragma	X			
1	Manguera	X			
2	Disco de Frenos		X		Cambio 2 disco de frenos

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: dejcyforerogasca@hotmail.com

MOTODO
LUBRICANTES BARUTA
¡Aquí somos lo Nuestro!

NIT 40.614.669-8

1	Campana	X			
1	Liquido de Frenos		X		Cambio liquido de frenos
1	Reten Bocin		X		cambio de los dos
1	Esparrago	X			
1	Tensor de Freno	X			
1	Cilindro de Freno	X			
1	Diafragma Slat Booster	X			
2	Juego de Chupas de Freno	X			
2	Anti Ruido Pastillas		X		Cambio anti ruido pastillas
1	Mordaza	X			
1	Cambio Juego Rueda Libre	X			
2	Juego Punitas Bando	X			
	DIRECCION				
1	Caja de Direccion	X			
1	Bomba Hidráulica	X			
1	Rodamiento Int. Caja de Dirección	X			
1	Mantenimiento Ajuste y Calibración Caja Dirección	X			
1	Retenes y Empaques	X			
1	Manguera Hidraulica	X			
1	Aceite Filtro Bomba Hidráulica	X			
2	Terminal de Dirección	X			
1	Columna de Dirección	X			
1	Rodamiento Columna Dirección	X			
1	Acople Columna Dirección	X			
2	Rodamiento Trasero		X		Cambio rodamiento trasero
2	Rodamiento Delantero	X			
1	Fuelle Caja de Dirección	X			
	SUSPENSION				
1	Rotula Inferior	X			

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: deicylorenagasca@hotmail.com

NIT 40.614.660-8

1	Rotula Superior	X
2	Un Amortiguador delantero.	X
2	Amortiguador trasero.	X
2	Resorte Espiral	X
4	Biela Dirección	X
1	Amortiguador de Dirección	X
1	Bujes Ballesta Colgante	X
1	Pasador Templete	X
2	Una Hoja de Ballesta	X
1	Muelle Completo	X
2	Balancin	X
2	Buje Balancin Muelle	X
2	Grapa Muelle Trasero	X
2	Buje Muelle Metálico	X
2	Buje de Tijera Superior	X
2	Buje Tijera Inferior	X
1	Porta Mangueta Delantera	X
2	Reten Rueda Trasera	X
1	Barra de Dirección	X
1	Punta Hembra Cardan	X
1	Tope de Chasis	X
1	Punta Macho Cardan	X
4	Hoja Principal	X
4	Hoja Segunda	X
1	Tornillo Central	X
4	Buje Silenciador Muelle	X
2	Tornillo Rueda Libre	X
2	Bosin Delantero	X
4	Pasador Tijera Inferior	X

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3204197483 - 3145675365
E-mail: delevlu@hotmail.com

NIT 80.614.669-8

	CAJA DE VELOCIDAD					
1	Repara Caja Velocidades	X				
1	Reten Cuplin	X				
1	Empaques Caja	X				
1	Arreglo Control de Cambios	X				
1	Cuplin Caja de Velocidad	X				
1	Aceite Caja		X			cambio aceite de caja
1	Soporte Caja Principal	X				
1	Soporte Caja Auxiliar	X				
1	Bronces de Caja	X				
1	Piñón de Segunda	X				
1	Piñón de Tercera	X				
1	Piñón Cuarta	X				
1	Rodamiento de Caja Velocidad.	X				
1	Eje Corredizo	X				
1	Eje Propulsor	X				
1	Tren Fijo	X				
1	Caja de Cambios Auxiliar	X				
	TRANSMISION					
1	Mantenimiento y Centratada Transmision	X				
4	Caucho y Balinera Cardan	X				
1	Cardan	X				
1	Cruceta	X				
1	Cuplin	X				
1	Reten Coupling	X				
1	Corona y Speed	X				
1	Rodamiento y Reten Transmision	X				
1	Housing	X				
1	Aceite Transmision		X			cambio aceite transmisión

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3004197483 - 3 43675365
E-mail: talleryomasa@hotmail.com

NIT 40.614.659-8

4	Eje	X		
1	Empaque tapa de Transmisión	X		
	ELECTRICIDAD			
2	Alineación De Luces	X		
1	Regulador Eléctrico	X		
1	Disyuntor Eléctrico	X		
4	Bujías Ngk		X	cambio por cambio inyectores
1	Instalación De Alta	X		
1	Cambio Pera Temperatura	X		
1	Pera Aceite	X		
1	Pera Stop	X		
1	Stop	X		
1	Lámpara Navegación	X		
1	Flasher	X		
1	Flasher Parqueo	X		
1	Batería 34-960 Mac		X	No sostiene carga
2	Cables Batería	X		
1	Motor Arranque	X		
1	Automático Arranque	X		
1	Inducido Arranque	X		
1	Reparar Alternador	X		
2	Balinera Alternador	X		
1	Correa Alternador	X		
1	Desmontar y Montar Tablero De Instrumentos	X		
1	Desmontar y Montar Billare	X		
1	Unidad Sellada	X		
1	Bombillo Navegación	X		
1	Control de Luces	X		
1	Pito	X		

TRANSVERSAL 5B 7 55 BRR La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: dairyloremasa@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Motor Limpia Brisas	X			
2	Cuchilla Limpia Brisas	X			
4	Bobina de Encendido	X			
1	Socket Unidad	X			
1	Moto Ventilador A/C	X			
1	Sensor Cigüeñal	X			
1	Cambiar Motor de Arranque	X			
1	Sensor Tps	X			
1	Válvula Restricción de Gases	X			
1	Cambio Sensor Filtro Trampa	X			
1	Alternador	X			
1	Sensor de Velocidad	X			
1	Piñón Velocimetro	X			
1	Sensor Map	X			

VARIOS

1	Lavada General		X		Encerado General
1	Exosto Completo	X			
1	Recarga Aire Acondicionado		X		Recarga de aire acondicionado
1	Lamina y Pintura General	X			
4	Ajuste de Puertas y Pasador	X			
1	Policiado y Desmanchada Pintura	X			
1	Desmontar y Montar Sistema De Sonido	X			
1	Ajuste General de Rodamientos (Engrase)	X			
4	Bisagra Puertas	X			
3	Forros Silleteria	X			
4	Cartera Puertas	X			
1	Tapiceria Interna Techo	X			
1	Tapiceria Interna Piso	X			
1	Vidrio Parabrisas	X			

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3145675365
E-mail: [illegible]

NIT 40.614.659-8

1	Vidrio Tarsero	X			
4	Vidrio Puerta	X			
1	Espejo Lateral	X			
4	Rin	X			
1	Soporte de Cardan Completo	X			
2	Rujo Barra Estabilizadora	X			
2	Muñeco Barra Estabilizadora	X			
2	Punta Lado Rueda	X			
2	Punta Lado Caja	X			
2	Brazo Compensador	X			
1	Barra Estabilizadora	X			
2	Guarda Polvo Punta Eje Lado Rueda	X			
1	Guardapolvo Eje Lado Caja	X			
2	Empaquetadura de Mordaza	X			
1	Tensor Correa de Repartición	X			
1	Arandela Pin Cacho	X			
1	Cambio Correa Ventilador	X			
1	Correa del Motor	X			
1	Aceite de motor		X		Cambio aceite de motor
1	Filtros de Aceites		X		cambio filtro de aceites
1	Filtro de Aceite	X			
1	Filtro de Aire		X		cambio filtro de aire
1	Filtro Combustible		X		cambio filtro combustible
1	Pasador Boota	X			
4	Soporte Cabina	X			
2	Plumilla Delantera	X			
1	Tubo Manguera Turbo	X			
	Servicio de Prensa Para Rodamientos				N/A
	Servicio Torno Rectificación Campanas				N/A

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: [illegible]

NIT 40.614.669-8

—	Servicio Prensa para Bujes Tijera Suspensión			N/A
—	Servicio Prensa Buje Tijera Inferior			N/A
—	Servicio de Torno para Puntas de Cardan			N/A
2	Cambio Soporte de Platón	X		
1	Filtro de Trampa	X		
1	Servicio De Alineación y Balanceo		X	Servicio de alineamiento y balanceo
1	Abrazadera Radiador	X		
1	Aceite Compresor	X		
—	Aceite Hidráulico			N/A
—	Aceite Motor Vr			N/A
—	Limpia Carburador			N/A
—	Limpia Inyectores			N/A
1	Tapa Aceite Motor	X		
1	Tapa Radiador	X		
—	Servicio de Scanner			N/A
—	Liquido Desengrasante			N/A
—	Grasa Aero Shell			N/A
—	Galón De Refrigerante			N/A
1	Anillo Eje Cto	X		
1/	Llantas	X		
—	Neumáticos			N/A.
2	Asientos	X		
1	Deposito Hidráulico	X		
—	Cañerías			N/a
1	Caja de Dirección	X		
2	Terminales	X		
2	Rotulas	X		
2	Brazo de Dirección Auxiliar	X		
2	Brazo Pitman	X		

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail. gerencia@hotmail.com

MOTODO
LUBRICANTES BARBETA

NIT 40.614 669-8

1	Volante de La Dirección	X
1	Barra de Dirección	X
1	Brazo de Dirección	X
1	Freno de Servicio	X
1	Freno de Estacionamiento	X
2	Bomba de Freno	X
1	Servofreno o Booster	X
1	Pedal de Freno	X
1	Cilindros de Freno	X
2	Zapatas	X
1	Cables de Freno de Mano	X
1	Alternador	X
1	Motor de Arranque	X
1	Sistema de Encendido	X
1	Sistema de Iluminación	X
1	Sistema Auxiliares	X
1	Filtros de Aire	X
1	Filtros de Combustible	X
1	Banda de Distribución	X
1	Banda del Alternador	X
5	Retenes	X
1	Empaque Cráter	X
1	Tubo Escape	X
1	Silenciador	X
1	Estado Refrigerante	X
1	Banda del Ventilador	X
1	Bomba de Embrague	X
1	Caja de Cambios	X
1	Crucetas	X

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3201197183 - 3143675365
E-mail: delcyvlorenaaseo@hotmail.com

MOTODO
LUBRICANTES DABUETA

NIT 40 614.669-8

1	Disco de Embrague	X			

B: Bueno M: Malo R: Regular I: Irregular

NOTAS ADICIONALES:

El vehiculo lo grudan recogen el dia 14 de septiembre sobre las 04:00 de la tarde.

ANEXOS: Se adjuntan fotografias del vehiculo de su estado de entrada al taller.

Quien recibe:

DEICY LORENA GASCA GONGORA
NIT 40614669-8
3209955731
administracion@motodolubricantes.com

Quien entrega.

RESPONSABLE DEL VEHICULO
Nombre Completo:
Cedula de Ciudadania:


DET 518


ÖET 518


LUV Diesel
CAESCA
518

GOBERNACIÓN CAQUETÁ	MANTENIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	Código: FR-ADM-304	
	CERTIFICACIÓN CONCEPTO TÉCNICO	Versión: 01	Fecha
		Página 1 de 1	

CERTIFICACIÓN CONCEPTO TÉCNICO

FECHA	14 de septiembre 2024 / 04:00 PM
NOMBRE RESPONSABLE	Yovanca Marcela Peña Rojas.
DEPENDENCIA	Secretaría de Salud y Seguridad Social.
BIEN	Camioneta Chevrolet Luv D-Max / Modelo 2014.
PLACA	OET - 518

CONCEPTO

El suscrito Almacenista de la Gobernación del Caquetá, certifica que una vez realizado el mantenimiento preventivo y correctivo del bien mueble mencionado y cumpliendo con los criterios establecidos en las condiciones técnicas del Contrato No. 20240000007748 del 29 de agosto de 2024

CONCEPTO

Se realizó el siguiente mantenimiento:

1- Rotula y delantero. $ 169.000=
2- Placa de fierros. $ 543.715=
3- Tapacubo de fierros $ 127.115=
4- Radiador aceite transmisión. $ 963.153=
5- Aceite caja $ 940.887=
6- Aceite transmisión $ 295.877=
7- Refrigerante Anticongelante $ 1.188.577=
8- Aceite motor $ 302.982=
9- Filtro de aceite $ 102.877=
10- Filtro de aire $ 132.432=
11- Filtro combustible $ 111.240=
12- Bateria alternador y arranque $ 297.224=
13- Cauchos delanteros $ 1.373.614=
14- Rodamiento posterior (Piñon) $ 704.520=
15- Liquido refrigerante $ 239.166=
16- Platina Bateria $ 199.305=
17- Anti Ruido Posterior $ 169.641=
18- Bujias Ngk. $ 213.210=
19- Cadena 34-950 Mac $ 1.581.462=
20- Cauchos Genaral. $ 190.035=

Para un total de $ 10.961.795 por concepto de mano de obra y repuestos.

ELKIN RAÚL OSORIO ESPAÑA
Profesional Universitario – Almacenista

NIT 40.614.669-8

FICHA TECNICA ENTRADA DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO

CIUDAD Y FECHA	Florencia Caquetá 13 septiembre 2024
NOMBRE RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	Yovana Nureela Peña Rojas
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	40784093
TELEFONO	3103976618
DEPENDENCIA	Secretaria de Salud
TIPO DE VEHICULO	Camioneta
PLACA	OET - 533
MARCA	Toyota
COLOR	Blanco
CLASE DE VEHICULO	Hilux
NUMERO DE CHASIS	8AJFBBCD5H1582019
MODELO	2017
TIPO DE COMBUSTIBLE	ACPM

DIAGNOSTICO

CANTIDAD	SISTEMA O PARTES DEL VEHICULO	ESTADO				OBSERVACIONES
		Bueno	Malo	Regular	Reparar	
	MOTOR					
1	Sincronización de Motor		X			Realizar Sincronizacion
1	Reparar Culata	X				
1	Empacar Motor	X				
1	Sistema Inyección	X				
4	Calibrar Inyectores		X			Calibrar inyectores
4	Inyectores	X				
1	Kit Filtro Inyectores	X				
1	Empacar Carter	X				
1	Retén Cigüeñal	X				
1	Empaque tapa Válvulas	X				
1	Empaque Exosto	X				

NIT 40.614.669-8

1	Empaque Múltiple	X		
1	Cuña Polea Cigüeña	X		
2	Soporte Motor	X		
1	Panal Radiador	X		
1	Tanque Radiador	X		
1	Cadena de Repartición	X		
1	Tensor Cadena	X		
1	Bomba de Aceite		X	Cambio bomba aceite
1	Bomba de Agua	X		
1	Bomba Gasolina (Pila)	X		
1	Empaque Culata	X		
1	Correa Ventilador	X		
1	Empaque de Admisión	X		
1	Kit de Repartición	X		
1	Juego de Pistones	X		
1	Anillos de Motor	X		
1	Casquetes de Biela	X		
1	Casquetes de Bancada	X		
1	Válvulas de Admisión	X		
1	Manguera Superior Radiad	X		
1	Manguera Purificado	X		
1	Correa Repartición	X		
1	Manguera Inferior Radiador	X		
1	Líquido Refrigerante	X		
1	Termostato	X		
1	Correa Bomba Agua	X		
1	Pan Croche	X		
1	Ventilador	X		
1	Deposito Recuperador	X		

TRANSVERSAL 5B 733 BRR/ La Estrella Baja
Ce . 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: dacvalorenmaquinaria@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Tapón Bloque Motor	X			
1	Evaporador A/C	X			
1	Válvula de Expansión	X			
1	Flower del A/C	X			
1	Compresor A/C	X			
1	Acople Manguera A/C	X			
1	Cambio Filtro A/C		X		cambio filtro A/C.
	EMBRAGUE				
1	Kit Embrague	X			
1	Varilla Embrague	X			
1	Bomba Principal Embrague	X			
1	Balinera del Embrague	X			
1	Cambio Disco	X			
1	Prensa del Embrague		X		cambio prensa del embrague
1	Bomba Auxiliar del Embrague		X		cambio bomba auxiliar del embrague
1	Volante	X			
1	Cremallera Volante		X		cambio cremallera volante
	FRENOS				
1	Frenos	X			
1	Bomba Principal		X		cambio bomba principal
1	Válvula Prine Regulador	X			
2	Pastillas Delanteras		X		cambio pastillas delanteras
—	Pastillas Traseras				N/A
1	Empaquetadura de la Bomba		X		cambio empaquetadura de la bomba
2	Bandas Traseras		X		cambio bandas traseras
1	Reparar un Caliper	X			
1	Diafragma	X			
1	Mangueras	X			
2	Disco de Frenos		X		cambio 2 disco de frenos

TRANSVERSAL 5B 7 35 BRR La Estrella Baja
Cel. 3209955733 - 3204197483 - 3143675365
E-mail serviautomotrizs@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Campana	X			
1	Liquido de Frenos		X		cambio liquido freno.
1	Reten Bosin	X			
1	Esparrago	X			
1	Tensor de Freno	X			
1	Cilindro de Freno	X			
1	Diafragma Sist Boster	X			
2	Juego de Chupes de Freno	X			
2	Anti Ruido Pastillas		X		cambio 2 portillas antiruido
1	Mordaza		X		cambio mordaza
1	Cambio Juego Rueda Libre	X			
2	Juego Puntillas Banda	X			
	DIRECCION				
1	Caja de Direccion		X		cambio caja de dirección
1	Bomba Hidraulica	X			
1	Rodamiento Int. Caja de Dirección	X			
1	Mantenimiento Ajuste y Calibración Caja Direccion	X			
1	Retenes y Empaques	X			
1	Manguera Hidráulica	X			
1	Aceite Filtro Bomba Hidráulica		X		Cambio aceite filtro bomba hidraulica
2	Terminal de Dirección	X			
1	Columna de Direccion	X			
1	Rodamiento Columna Dirección	X			
1	Acople Columna Dirección	X			
2	Rodamiento Trasero		X		cambio rodamiento trasero
2	Rodamiento Delantero		X		cambio rodamiento delantero
1	Fuelle Caja de Dirección	X			
	SUSPENSIÓN				
1	Rotula Inferior	X			

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: deivylorena@aseo@hotmail.com

NIT 40 614.669-8

1	Rotula Superior	X			
2	Un Amortiguador delantero.	X			
2	Amortiguador trasero.	X			
2	Resorte Espiral	X			
4	Biela Dirección	X			
1	Amortiguador de Dirección		X		cambio el amortiguador de dirección
1	Bujes Ballesta Colgante	X			
1	Pasador Templete	X			
2	Una Hoja de Ballesta	X			
1	Muelle Completo	X			
2	Balancin	X			
2	Buje Balancin Muelle	X			
2	Grapa Muelle Trasero	X			
2	Buje Muelle Metálico	X			
2	Buje de Tijera Superior	X			
2	Buje Tijera Inferior	X			
1	Porta Mangueta Delantera	X			
2	Reten Rueda Trasera	X			
1	Barra de Dirección	X			
4	Punta Hembra Cardan	X			
1	Tope de Chasis	X			
1	Punta Macho Cardan	X			
4	Hoja Principal	X			
4	Hoja Segunda	X			
1	Tornillo Central	X			
4	Buje Silenciador Muelle	X			
2	Tornillo Rueda Libre	X			
2	Resin Delantero	X			
4	Pasador Tijera Inferior	X			

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Boja
Cel 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: dayelorengifo@hotmail.com

NIT 43.614.669-8

	CAJA DE VELOCIDAD					
1	Repara Caja Velocidades	X				
1	Reten Cuplin	X				
1	Empaques Caja	X				
1	Arreglo Control de Cambios	X				
1	Cuplin Caja de Velocidad	X				
1	Aceite Caja		X			cambio cuarto de caja
1	Soporte Caja Principal	X				
1	Soporte Caja Auxiliar	X				
1	Bronces de Caja	X				
1	Piñón de Segunda	X				
1	Piñón de Tercera	X				
1	Piñón Cuarta	X				
1	Rodamiento de Caja Velocidad.	X				
1	Eje Corredizo	X				
1	Eje Propulsor	X				
1	Tren Fijo	X				
1	Caja de Cambios Auxiliar	X				
	TRANSMISIÓN					
1	Mantenimiento y Centralada Transmisión	X				
4	Caucho y Balinero Cardan	X				
1	Cardan	X				
1	Cruceta	X				
1	Cuplin	X				
1	Reten Coupling	X				
1	Corona y Speed	X				
1	Rodamiento y Reten Transmisión	X				
1	Housing	X				
1	Aceite Transmisión		X			

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: direcciongeneral@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

4	Eje	X		
1	Empaque tapa de Transmisión		X	cambio de empaques tapa transmisión
	ELECTRICIDAD			
2	Alineacion De Luces		X	alineacion de luces
1	Regulador Eléctrico	X		
1	Disyuntor Eléctrico	X		
4	Bujias Ngk		X	cambio por cambio cuatro
1	Instalación De Alta	X		
1	Cambio Para Temperatura	X		
1	Para Aceite	X		
1	Para Stop	X		
1	Stop	X		
1	Lamoara Navegación	X		
1	Flasher	X		
1	Flasher Parquea	X		
1	Bateria 34-950 Mac		X	cambio no sostiene carga
2	Cables Bateria	X		
1	Motor Arranque		X	Reparación motor arranque
1	Altoinatico Arranque	X		
1	Inducido Arranque	X		
1	Reparar Alternador	X		
2	Bolmera Alternador		X	cambio bolinio alternador
1	Correa Alternador		X	cambio correa alternador
1	Desmontar y Montar Tablero De Instrumentos	X		
1	Desmontar y Montar Billare	X		
1	Unidad Sellada	X		
1	Bombillo Navegación	X		
1	Control de Luces	X		
1	Pito	X		

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel. 3209955751 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: dajevlorem.jaramillo@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Motor Limpia Brisas	X		
2	Cuchilla Limpia Brisas	X		
4	Bobina de Encendido	X		
1	Socket Unidad	X		
1	Moto Ventilador A/C	X		
1	Sensor Cigüeñal	X		
1	Cambiar Motor de Arranque	X		
1	Sensor Tps	X		
1	Válvula Restricción de Gases	X		
1	Cambio Sensor Filtro Trampa	X		
1	Alternador	X		
1	Sensor de Velocidad	X		
1	Piñón Velocímetro	X		
1	Sensor Map	X		

VARIOS

1	Lavada General		X	lavado general
1	Exosto Completo	X		
1	Recarga Aire Acondicionado		X	Recarga aire acondicionado
1	Lamina y Pintura General	X		
4	Ajuste de Puertas y Pasador	X		
1	Pulichado y Desmanchado Pintura		X	pulichado y desmanchado de pintura
1	Desmontar y Montar Sistema De Sonido	X		
1	Ajuste General de Rodamientos (Engrase)	X		
4	Bisagra Puertas	X		
3	Pornos Silleteria	X		
4	Cartera Puertas	X		
1	Tapiceria Interna Techo	X		
1	Tapiceria Interna Piso	X		
1	Vidrio Parabrisas		X	cambio vidrio parabrisas

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3142675365
E-mail: dejesbermudez@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Vidrio Tarsero	X		
4	Vidrio Puerta	X		
1	Espejo Lateral	X		
4	Rin	X		
1	Soporte de Cardan Completo	X		
2	Bujo Barra Estabilizadora	X		
2	Muñeco Barra Estabilizadora	X		
2	Punta Lado Rueda	X		
2	Punta Lado Caja	X		
2	Brazo Compensador	X		
1	Barra Estabilizadora	X		
2	Guarda Polvo Punta Eje Lado Rueda	X		
1	Guardapolvo Eje Lado Caja	X		
2	Empaquetadura de Mordaza	X		
1	Tensor Correa de Repartición	X		
1	Arandela Pin Cacho	X		
1	Cambio Correa Ventilador	X		
1	Correa del Motor	X		
1	Aceite de motor		X	cambio aceite motor.
1	Filtros de Aceites	X		
1	Filtro de Aceite		X	cambio filtro de aceite.
1	Filtro de Aire		X	cambio filtro de aire.
1	Filtro Combustible		X	cambio filtro de combustible
1	Pasador Bocin	X		
4	Soporte Cabina	X		
2	Plumillo Delantera	X		
1	Tubo Manguera Turbo	X		
—	Servicio de Prensa Para Rodamientos	X		N/A
—	Servicio Torno Rectificación Campanas	X		N/A

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: [illegible]

NIT 40.614.665-8

/	Servicio Prensa para Bujes Tijera Suspension		N/A
/	Servicio Prensa Bujo Tijera Interior		N/A
/	Servicio de Torno para Puntas de Cardan		N/A
2	Cambio Soporte de Platón	X	
1	Filtro de Trampa	X	
1	Servicio De Alineación y Balanceo	X	
1	Abrazadera Radiador	X	
1	Aceite Compresor	X	
/	Aceite Hidráulico		N/A
/	Aceite Motor X4		N/A
/	Limpia Carburador		N/A
/	Limpia Inyectores		N/A
1	Tapa Aceite Motor	X	
1	Tapa Radiador	X	
/	Servicio de Scanner		N/A
/	Liquido Desengrasante		N/A
/	Grasa Aero Shell		N/A
/	Galón De Refrigerante		N/A
1	Anillo Escape	X	
4	Llantas	X	Cambio llanta mixta de 11R22.5
/	Neumáticos		N/A
1	Asientos	X	
1	Deposito Hidráulico	X	
/	Cañerias		N/A
1	Caja de Dirección	X	
2	Terminales	X	
2	Rotulas	X	
2	Brazo de Dirección Auxiliar	X	
2	Brazo Pitman	X	

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: desvloronsas@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Volante de La Dirección	X
1	Barra de Dirección	X
1	Brazo de Direccion	X
1	Freno de Servicio	X
1	Freno de Estacionamiento	X
2	Bomba de Freno	X
1	Servofreno o Booster	X
1	Pedal de Freno	X
1	Cilindros de Freno	X
2	Zapatos	X
1	Cables de Freno de Mano	X
1	Alternador	X
1	Motor de Arranque	X
1	Sistema de Encendido	X
1	Sistema de Iluminación	X
1	Sistema Auxiliares	X
1	Filtros de Aire	X
1	Filtros de Combustible	X
1	Banda de Distribución	X
1	Banda del Alternador	X
5	Retenes	X
1	Empaque Cráter	X
1	Tubo Escape	X
1	Silenciador	X
1	Estado Refrigerante	X
1	Banda del Ventilador	X
1	Bomba de Embrague	X
1	Caja de Cambios	X
1	Cruceta	X

TRANSVERSAL 58 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel. 3209955751 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: desarrollorenaissance@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Disco de Embrague	X		

B: Bueno M: Malo R: Regular I: Irregular

NOTAS ADICIONALES:

Puede pasar por el vehiculo el 17 de septiembre de 2024, durante la tarde.


ANEXOS: Se adjuntan fotografias del vehiculo de su estado de entrada al taller.

Quien recibe:

DEICY LORENA GASCA GONGORA
NIT 40614669-8
3209955731
administrativo@motodiesel.com.co

Quien entrega:

RESPONSABLE DEL VEHICULO
Nombre Completo:
Cedula de Ciudadania:





CAQUETÁ	MANTENIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	Código FR-ADM-C04	
	CERTIFICACION CONCEPTO TÉCNICO	Versión 01	Fecha
		Pagina 1 de 1	

CERTIFICACIÓN CONCEPTO TÉCNICO

FECHA	17 de septiembre 2024 / 06:54 PM
NOMBRE RESPONSABLE	Yovanka Mercedes Peña Rojas.
DEPENDENCIA	Secretaría de Salud Departamental.
BIEN	Camioneta Toyota Hilux / Modelo 2017
PLACA	OET-533

CONCEPTO

El suscrito Almacenista de la Gobernación del Caquetá, certifica que una vez realizado el mantenimiento preventivo y correctivo del bien mueble mencionado y cumpliendo con los criterios establecidos en las condiciones técnicas del Contrato No. 20240000003481 del 29 de agosto de 2024

CONCEPTO

Se realizó cambio de:
1- Inyectores Valor $1.391.734=
2- Empaquetadura Valvula $ 23.549=
3- Radiador Refrigerante $ 567.678=
4- Empaquetadura Bomba $ 143.373=
5- Bocas Frenos $ 464.565=
6- Liquido Frenos $ 199.540=
7- Mano de obra $ 1.328.595=
8- Empaquetadura Tapa motor $ 30.596=
9- Arandelas Empaquetadura Manifold $ 82.020=
10- Aceite caja $ 604.604=
11- Aceite Transmisión $ 615.307=
12- Empaquetadura Base Inyectores $ 620.620=
13- Aceite Motor $ 634.619=
14- Filtro Aceite $ 91.749=
15- Filtro Aire $ 105.526=
16- Filtro Combustible $ 89.938=
17- Bujías (2) $ 4.720.000=
18- Calibración Inyectores $ 604.053=
19- Adhesivo Empaquetadura $ 8.000=
20- Bujía Diesel $ 168.648=
21- Baterías 24-12 $ 1.250.136 con cargo a la vieja $ 2.900.000=
22- Lavada Carro $ 50.224=
23- Bandas Accesorios $ 2.815.499=
24- Cambio Filtro AK $ 149.999=
25- Limpieza Inyectores $ 2.014.501=
26- Bomba Alimentación Combustible $ 1.181.187=
27- Soldadura Empaquetadura $ 1.653.299=
28- Arandelas Empaquetadura $ 634.619=
29- Cargo Mantenimiento $ 1.749.694=
30- Aceite Filtro Hidráulico $ 940.202=

Para un valor de $35.261.600 por concepto de cambio de aceite y repuestos.

ELKIN RAÚL OSORIO ESPAÑA
Profesional Universitario – Almacenista

MOTOR

NIT 900.614.669-8

FICHA TECNICA ENTRADA DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO

CIUDAD Y FECHA	Florencia, Caqueta 18/04/2014
NOMBRE RESPONSABLE DEL VEHICULO	Laura Catalina Cardona Lozada
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1117547341
TELEFONO	3203343050
DEPENDENCIA	Despacho (Prensa)
TIPO DE VEHICULO	Campero
PLACA	C10-060
MARCA	Chevrolet
COLOR	Blanca
CLASE DE VEHICULO	Campero
NUMERO DE CHASIS	9BBETD01VXD 106526
MODELO	1999
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina

DIAGNOSTICO

CANTIDAD	SISTEMA O PARTES DEL VEHICULO	ESTADO				OBSERVACIONES
		Bueno	Malo	Regular	Ninguno	
	MOTOR					
1	Sincronización de Motor		X			Verificar Inyectores
1	Reparar Culata	X				
1	Empacar Motor	X				
1	Sistema Inyeccion	X				
4	Calibrar Inyectores	X				
4	Inyectores	X				
1	Re Filtro Inyectores	X				
1	Empacar Carter	X				
1	Reten Cigueñal	X				
1	Empaque tapa Valvulas	X				
1	Empaque Exosto	X				

MOTOR
REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A.S.
Maquinas de Nuestra!

NIT 40.614.663-8

1	Empaque Multiple	X
1	Cuña Polea Cigüeña	X
2	Soporte Motor	X
2	Panel Radiador	X
1	Tanque Radiador	X
1	Cadena de Repartición	X
1	Tensor Cadena	X
1	Bomba de Aceite	X
1	Bomba de Agua	X
1	Bomba Gasolina (Pita)	X
1	Empaque Culata	X
1	Correa Ventilador	X
1	Empaque de Admisión	X
1	Kit de Repartición	X
1	Juego de Pistones	X
1	Anillos de Motor	X
1	Casquetes de Biela	X
1	Casquetes de Bancada	X
1	Valvulas de Admisión	X
1	Manguera Superior Radiad	X
1	Manguera Purificado	X
1	Correa Repartición	X
1	Manguera Inferior Radiador	X
1	Liquido Refrigerante	X
1	Termostato	X
1	Correa Bomba Agua	X
1	Faro Croche	X
1	Ventilador	X
1	Deposito Recuperador	X

TRANSVERSAL 51 # 73-88 BRR La Estrella Baja
Cel 3209955751 - 3204297483 - 3143675565
Email: [illegible]

NIT 46.614.669-8

1	Tapon Bloque Motor	X
	Evaporador A/C	X
1	Válvula de Expansión	X
1	Flower del A/C	X
	Compresor A/C	X
1	Acople Manguera A/C	X
1	Cambio Filtro A/C	X
	EMBRAGUE	
1	Kit Embrague	X
1	Varilla Embrague	X
1	Bomba Principal Embrague	X
1	Balinera del Embrague	X
1	Cambio Disco	X
1	Prensa del Embrague	X
1	Bomba Auxiliar del Embrague	X
1	Volante	X
1	Cremallera Volante	X
	FRENOS	
1	Frenos	X
1	Bomba Principal	X
1	Válvula Princ Regulador	X
2	Pastillas Delanteras	X
1	Pastillas Traseras	X
1	Empaquetadura de la Bomba	X
1	Bandas Traseras	X
1	Reparar un Caliper	X
1	Diafragma	X
1	Manguera	X
2	Disco de Frenos	X

TRANSVERSAL 58 73 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3209955751 - 3209197483 - 3146965469
E-mail: [illegible]

MOTOR

NIT 30.614.669 8

1	Campana	X
1	Liquido de Frenos	X
1	Reten Bomba	X
1	Esparrago	X
1	Tensor de Freno	X
1	Cilindro de Freno	X
1	Diafragma Sist Booster	X
2	Juego de Chapas de Freno	X
2	Anti Ruido Pastillas	X
1	Mordaza	X
1	Cambio Juego Rueda Libre	X
2	Juego Puntillas Banda	X
	DIRECCION	
1	Caja de Direccion	X
1	Bomba Hidraulica	X
1	Rodamiento Int Caja de Direccion	X
1	Mantenimiento Ajuste y Calibracion Caja Direccion	X
1	Retenes y Empaques	X
1	Manguera Hidraulica	X
1	Aceite Filtro Bomba Hidraulica	X
2	Terminal de Direccion	X
1	Columna de Direccion	X
1	Rodamiento Columna Direccion	X
1	Acople Columna Direccion	X
2	Rodamiento Trasero	X
2	Rodamiento Delantero	X
1	Fuelle Caja de Direccion	X
	SUSPENSION	
1	Rotula Inferior	X

TRANSVERSAL 58 # 33 BIS Barrio La Estrella Baja
Cel: 3209955731 - 3204197485 - 3146078365
E-mail: [illegible]

MOTOC

NIT 40.614.669-8

1	Rotula Superior	✓
2	Un Amortiguador delantero	X
2	Amortiguador trasero	X
2	Resorte Espiral	X
4	Biela Dirección	X
1	Amortiguador de Direccion	X
1	Bujes Ballesta Colgante	X
1	Pasador Templete	X
2	Una Hoja de Ballesta	X
1	Muelle Completo	X
2	Balancin	X
2	Buje Balancin Muelle	X
2	Grapa Muelle Trasero	X
2	Buje Muelle Metálico	X
2	Buje de Tijera Superior	X
2	Buje Tijera Inferior	X
1	Porta Marqueta Delantera	X
2	Retem Rueda Trasera	X
1	Barra de Direccion	X
1	Punta Hembra Cardan	X
1	Tope de Chasis	X
1	Punta Macho Cardan	X
4	Hoja Principal	X
4	Hoja Segunda	X
1	Tornillo Central	X
4	Buje Silenciador Muelle	X
2	Tornillo Rueda Libre	X
2	Bosin Delantero	X
4	Pasador Tijera Inferior	X

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3204197483 - 3143675385
Email

MOTOC

NIT 40.611.663-8

	CAJA DE VELOCIDAD			
	Repara Caja Velocidades	X		
	Reten Cuplin	X		
	Empaques Caja	X		
	Arreglo Control de Cambios	X		
	Cuplin Caja de Velocidad	X		
	Asiento Cajo		X	Cambiar Inside
	Soporte Caja Principal	X		
	Soporte Caja Auxiliar	X		
	Bronces de Caja	X		
	Piñón de Segunda	X		
	Piñón de Tercera	X		
	Piñón Cuarta	X		
	Rodamiento de Caja Velocidad.	X		
	Eje Corredizo	X		
	Eje Propulsor	X		
	Tren Fijo	X		
	Caja de Cambios Auxiliar	X		
	TRANSMISION			
	Mantenimiento y Centralada Transmisión	X		
	Caucho y Balinera Cardan	X		
	Cardan	X		
	Cruceta	X		
	Cuplin	X		
	Reten Cuplina	X		
	Corona y Speed	X		
	Rodamiento y Reten Transmisión	X		
	Housing	X		
	Buj Transmision	X		

TRANSVERSAL 58 73 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3209958231 - 3206197483 - 3143675365
E-mail: [illegible]

MOTOS

N.I.T 40.614.667-5

4	Eje	X	
1	Empaque Tapa de Transmision	X	
	ELECTRICIDAD		
2	Alineacion De Luces	X	
1	Regulador Electrico	X	
1	Disyuntor Eléctrico	X	
4	Bujias Ngk	X	Cambio Bujias
1	Instalacion De Alta	X	
1	Cambio Para Temperatura	X	
1	Para Aceite	X	
1	Para Stop	X	
1	Stop	X	
1	Lampara Navegacion	X	
1	Flasher	X	
1	Flasher Parqueo	X	
1	Bateria 34-950 Mac	X	Cambio Bateria
2	Cables Bateria	X	
1	Motor Arranque	X	
1	Automático Arranque	X	
1	Inducido Arranque	X	
1	Reparar Alternador	X	
2	Balinera Alternador	X	
1	Correa Alternador	X	
1	Desmontar y Montar Tablero De Instrumentos	X	
1	Desmontar y Montar Bilitre	X	
1	Unidad Sellada	X	
1	Bombillo Navegacion	X	
1	Control de Luces	X	
1	Pito	X	

TRANSVERSAL 58 # 73 BRR La Estrella Baja
Cel. 3206955731 - 3204197483 - 3143075365
E-mail: [illegible]

MOTODC

N.I 40 6 11.669-8

1	Motor Limpia Brisas	X
2	Cuchilla Limpia Brisas	X
4	Bobina de Encendido	X
1	Socket Unidad	X
	Moto Ventilador A/C	X
1	Sensor Ciguenal	X
1	Cambiar Motor de Arranque	X
1	Sensor Tps	X
1	Valvula Restriccion de Gases	X
1	Cambio Sensor Filtro Trampa	X
1	Alternador	X
1	Sensor de Velocidad	X
1	Piñon Velocimetro	X
1	Sensor Maf	X

VARIOS

1	Lavada General	X
1	Exosto Completo	X
1	Recarga Aire Acondicionado	X
1	Limpia y Pintura General	X
1	Ajuste de Puertas y Pasador	X
1	Polichado y Desmanchada Pintura	X
1	Desmontar y Montar Sistema De Sonido	X
	Ajuste General de Rodamientos (Engrase)	X
4	Bisagra Puertas	X
3	Forros Silleteria	X
4	Cartera Puertas	X
1	Tapiceria Interna Techo	X
1	Tapiceria Interna Piso	X
1	Vidrio Parabrisas	X

TRANSVERSAL 5B 7 3s BRR. La Estrella Baja
Cel: 3209955731 - 3204197883 - 3143n75365
Email: [illegible]

NT 40 614 069-8

1	Vidrio Farsero	X		
2	Vidrio Puerta	X		
1	Espejo Lateral	X		
4	Rin	X		
1	Soporte de Carepan Completo	X		
2	Buje Barra Estabilizadora	X		
2	Muñeco Barra Estabilizadora	X		
2	Punta Lado Rueda	X		
2	Punta Lado Caja	X		
2	Brazo Compensador	X		
1	Barra Estabilizadora	X		
2	Guarda Polvo Punta Eje Lado Rueda	X		
1	Guardapolvo Eje Lado Caja	X		
1	Empaquetadura de Mordaza	X		
1	Tensor Correa de Repartición	X		
1	Arandela Pin Cacho	X		
1	Cambio Correa Ventilador	X		
1	Correa del Motor	X		
1	Aceite de motor		X	Cambiar Aceite Hoy.
1	Filtros de Aceites		X	Cambiar Filtros.
1	Filtro de Aceite	X	/	No encontrar.
1	Filtro de Aire		X	Cambiar Filtro.
1	Filtro Combustible		X	Cambiar Filtro
1	Pasador Seguro	X		
4	Soporte Cabina	X		
2	Plumilla Delantera	X		
1	Tubo Manguera Turbo	X		
1	Servicio de Prensa Para Rodamientos	X		N/A
1	Servicio Torno Rectificacion Campanas	X		N/A.

TRANSVERSAL 58 # 75 BRR La Estrella Baja
Cel 3209955751 - 3204197483 - 3143675365
E mail

4/4

MOTOCO

NIT 40.021.663-8

1	Servicio Prensa para Bujes Tijera Suspension		N/A
1	Servicio Prensa Buje Tijera Inferior		N/A
	Servicio de Torno para Pistas de Cardan		N/A
2	Cambio Soporte de Platon	X	
1	Filtro de Trampa		N/A
1	Servicio De Alineacion y Balanceo		N/A
1	Abrazadera Radiador		N/A
1	Aceite Compresor		N/A
1	Aceite Hidraulico	X	
1	Aceite Motor ¼		N/A
1	Limpia Carburador		N/A
1	Limpia Inyectores		N/A
1	Tapa Aceite Motor	X	
1	Tapa Radiador	X	
1	Servicio de Scanner		N/A
1	Liquido Desengrasante		N/A
1	Grasa Aero Shell		N/A
1	Galón De Refrigerante		N/A
1	Anillo Exesto	X	
4	Llantas	X	
1	Neumáticos		N/A
2	Asientos	X	
1	Deposito Hidraulico	X	
1	Cañerias		N/A
1	Caja de Direccion	X	
2	Terminales	X	
2	Rotulas	X	
2	Brazo de Direccion Auxiliar	X	
2	Brazo Pitman	X	

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3209055731 - 3204197483 - 3143675365
Email: [illegible]

MOTOR

NIT 40.624.669-8

	Volante de La Dirección		
	Barra de Direccion		
	Brazo de Direccion		
	Freno de Servicio		
	Freno de Estacionamiento		
2	Bomba de Freno		
	Servofreno o Booster		
	Pedal de Freno		
	Cilindros de Freno		
2	Zapatas		
	Cables de Freno de Mano		
	Alternador		
	Motor de Arranque		
	Sistema de Encendido		
	Sistema de Iluminación		
	Sistema Auxiliares		
	Filtros de Aire	X	Cambiar.
	Filtros de Combustible	X	Cambiar.
	Banda de Distribucion		
	Banda del Alternador		
5	Retenes		
	Empaque Cráter		
	Tubo Escape		
	Silenciador		
	Estado Refrigerante		
	Banda del Ventilador		
	Bomba de Embrague		
	Caja de Cambios		
	Crucetas		

TRANSVERSAL 53 # 33 BRR La Estrella Baja
Cel: 3209955731 - 3244197483 - 3143675365
Email: [illegible]

MOTOR

NIT 40 614.669-8

Disco de Embrague

[illegible] Mal Malo Regular Entregado

NOTAS ADICIONALES:

Recoje el dia 21 de septiembre sobre el medio dia

ANEXOS: Se adjuntan fotografias del vehiculo de su estado de entrada al taller

Quien recibe,

DEICY LORENA GASCA GONGORA
NIT 40614669-8
3209955731

Quien entraga

RESPONSABLE DEL VEHICULO
Nombre Completo: [illegible]
Cedula de Ciudadania: [illegible]

TRANSVERSAL 5B # 33 BRR La Estrella Alta
Cel 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: [illegible]



CERTIFICACIÓN CONCEPTO TECNICO

FECHA	21 de septiembre 2024 - 11:50 AM.
NOMBRE RESPONSABLE	Laura Catalina Cardona Lozada
DEPENDENCIA	Oficina de Prensa
BIEN	Camara Inalambrica Color Blanco
PLACA	010-060

CONCEPTO

El suscrito Almacenista de la Gobernación del Caquetá, certifica que una vez realizado el mantenimiento preventivo y correctivo del bien mueble mencionado y cumpliendo con los criterios establecidos en las condiciones técnicas del Contrato No. 20240000037 de del 29 de agosto de 2024

CONCEPTO

Se realizo el siguiente mantenimiento:

1- Bateria 31-950 Mac - $ 1.550.000=
2- Bancomarca Motor - $ 1.592.000=
3- Liquido Caja $ 241.700=
4. Aceite Motor - $ 774.200=
5 Aceite Transmision $ 156.400=
6. Filtros de Aceite $ 84.600=
7 Filtro de Aire $ 138.000=
8- Filtro combustible - $ 142.000=
9- Bujias Ngk $ 71.400=

Para un total de $ 5.085.200=

por concepto de mantenimiento obtenido y requerido

ELKIN RAUL OSORIO ESPAÑA
Profesional Universitario – Almacenista


MOTOROLA




MOTOROLA

Método

MOTODOC





Motobe

MGTDC

MCTODC

METOD

NOTAS ADICIONALES:

ANEXOS:

ERICY LORENA GARCIA GONGORA
3209986731

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
HERLEY SUAREZ CUELLAR
17.656.668



CERTIFICACIÓN CONCEPTO TÉCNICO

FECHA	23 de septiembre 2024 ; 12:00 M
NOMBRE RESPONSABLE	Heiby Suarez Cuellar
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura
BIEN	Compresor Toyotomi color Blanco
PLACA	020 - 361

CONCEPTO

El suscrito Almacenista de la Gobernación del Caquetá, certifica que una vez realizado el mantenimiento preventivo y correctivo del bien mueble mencionado y cumpliendo con los criterios establecidos en las condiciones tecnicas del Contrato No 20240000000148 del 29 de agosto de 2024

CONCEPTO

Se realiza el siguiente mantenimiento:

1- Suministro Aceite $ 2'592.912=

2- Aceite Aceite $ 865.278=

3- Aceite Transmisión $ 798.498=

4- Aceite Motor $ 226.164=

5- Filtro Aire $ 137.316=

6- Filtro de Aceite $ 105.874=

7- Filtro combustible $ 114.990=

8- Bateria 24-950 Mac $ 1'622.574=

9- Bujias Aglc $ 219.420=

Para un total de $ 7'234.826=

Por concepto de mantenimiento y repuestos

ELKIN RAÚL OSORIO ESPAÑA
Profesional Universitario - Almacenista

NIT 40 614.660 8

FICHA TECNICA ENTRADA DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO

CIUDAD Y FECHA	Abranca, carrera 20 # 12-24
NOMBRE RESPONSABLE DEL VEHICULO	Elkin Raul Osorio España.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	17 188496
TELEFONO	3105363983
DEPENDENCIA	Genera (Almacen)
TIPO DE VEHICULO	camioneta
PLACA	OPD - 339
MARCA	Chevrolet
COLOR	Rojo.
CLASE DE VEHICULO	Camioneta
NUMERO DE CHASIS	TSA90429
MODELO	1990
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina

DIAGNOSTICO

CANTIDAD	SISTEMA O PARTES DEL VEHICULO	ESTADO	OBSERVACIONES
	MOTOR		
1	Sincronización de Motor	X	Realizar Sincronización
1	Reparar Culata	X	
1	Empacar Motor	X	
1	Sistema Inyección	X	
4	Calibrar Inyectores	X	
4	Inyectores	X	
1	Kit Filtro Inyectores	X	
1	Empacar Cárter	X	
1	Retén Cigüeñal	X	
1	Empaque Tapa Válvulas	X	
1	Empaque Exosto	X	

MOTODO

NIT 40.614.669-8

1	Empaque Múltiple	X
1	Cuña Polea Cigüeña	X
2	Soporte Motor	X
1	Panel Radiador	X
1	Tanque Radiador	X
1	Cadena de Repartición	X
1	Tensor Cadena	X
1	Bomba de Aceite	X
1	Bomba de Agua	X
1	Bomba Gasolina (Pila)	X
1	Empaque Culata	X
1	Correa Ventilador	X
1	Empaque de Admisión	X
1	Kit de Reparticion	X
1	Juego de Pistones	X
1	Anillos de Motor	X
1	Casquetes de Biela	X
1	Casquetes de Bancada	X
1	Valvulas de Admision	X
1	Manguera Superior Radiad	X
1	Manguera Purificado	X
1	Correa Reparticion	X
1	Manguera Inferior Radiador	X
1	Liquido Refrigerante	X
1	Termostato	X
1	Correa Bomba Agua	X
1	Fan Croché	X
1	Ventilador	X
1	Deposito Recuperador	X

TRANSVERSAL 40 # 73 BRR La Estrella Ant
Cel 3209855731 - 3204193983 - 3113675905
Email: [illegible]

MOTOR

NIT 40.014.669-8

1	Tapon Bloque Motor	X
	Evaporador A/C	X
	Válvula de Expansion	X
	Flower del A/C	X
	Compresor A/C	X
	Acople Manguera A/C	X
	Cambio Filtro A/C	X
	EMBRAGUE	
	Kit Embrague	X
	Varilla Embrague	X
	Bomba Principal Embrague	X
	Balinera del Embrague	X
	Cambio Disco	X
	Prensa del Embrague	X
	Bomba Auxiliar del Embrague	X
	Volante	X
	Cremallera Volante	X
	FRENOS	
	Frenos	X
	Bomba Principal	X
	Válvula Prop. Regulador	X
2	Pastillas Delanteras	X
	Pastillas Traseras	X
	Empaquetadura de la Bomba	X
	Bandas Traseras	X
	Reparar un Caliper	X
	Diafragma	X
	Manguera	X
2	Disco de Frenos	X

TRANSVERSAL 5B # 73-33 BRR La Estrella Baja
Cel: 3206985731 - 3204197483 - 3143625265
E-mail:

MOTOO

NIT 40 614 609-9

1	Campana	X
1	Liquido de Frenos	X
1	Reten Bosin	X
1	Esparrago	X
1	Tensor de Freno	X
	Cilindro de Freno	X
1	Diafragma Sist Boster	X
2	Juego de Chupas de Freno	X
2	Anti Ruido Pastillas	X
1	Mordaza	X
1	Cambio Juego Rueda Libre	X
2	Juego Pastillas Banda	X

DIRECCION

1	Caja de Direccion	X
1	Bomba Hidraulica	X
1	Rodamiento Int. Caja de Direccion	X
1	Mantenimiento Ajuste y Calibracion Caja Direccion	X
1	Retenes y Empaques	X
1	Manguera Hidraulica	X
1	Aceite Filtro Bomba Hidraulica	X
2	Terminal de Direccion	X
1	Columna de Direccion	X
1	Rodamiento Columna Direccion	X
1	Acople Columna Direccion	X
2	Rodamiento Trasero	X
2	Rodamiento Delantero	X
1	Fuelle Caja de Direccion	X

SUSPENSION

1	Rotula Inferior	X

TRANSVERSAL 58 73 55 BIS La Estrella Baja
Cel 3209655791 - 3204197483 - 3143675363
Email

MOTOR

NIT 40.614.669-8

1	Rotula Superior	X
2	Un Amortiguador delantero	X
2	Amortiguador trasero	X
2	Resorte Espiral	X
1	Biela Direccion	X
1	Amortiguador de Direccion	X
1	Bujes Ballesta Colgante	X
1	Pasador Templete	X
2	Una Hoja de Ballesta	X
1	Muelle Completo	X
2	Balancin	X
2	Buje Balancin Muelle	X
2	Grapa Muelle Trasero	X
2	Buje Muelle Metalico	X
2	Buje de Tijera Superior	X
2	Buje Tijera Inferior	X
1	Perla Manguera Delantero	X
2	Reten Rueda Trasera	X
1	Barra de Direccion	X
1	Punta Hembra Cardan	X
1	Tope de Chasis	X
1	Punta Macho Cardan	X
4	Hoja Principal	X
4	Hoja Segunda	X
1	Tornillo Central	X
4	Buje Silenciador Muelle	X
2	Tornillo Rueda Lima	X
2	Bocin Delantero	X
4	Pasador Tijera Inferior	X

TRANSVERSAL 5B 2-30 B/ro La Estrella Buga
Cel: 3209855731 - 3044974853 - 3143675364

N.I 40.631.660-8

CAJA DE VELOCIDAD

1	Repara Caja Velocidades	X
1	Reten Cupón	X
1	Empaques Caja	X
1	Arreglo Control de Cambios	X
1	Cupón Caja de Velocidad	X
1	Aceite Caja	X
1	Soporte Caja Principal	X
1	Soporte Caja Auxiliar	X
1	Bronces de Caja	X
1	Piñón de Segunda	X
1	Piñón de Tercera	X
1	Piñón Cuarta	X
1	Rodamiento de Caja Velocidad.	X
1	Eje Conectado	X
1	Eje Propulsor	X
1	Tren Fijo	X
1	Caja de Cambios Auxiliar	X

TRANSMISION

1	Mantenimiento y Centrolada Transmision	X
4	Caucho y Balineta Cardan	X
1	Cardan	X
1	Coneta	X
1	Cupón	X
1	Reten Coupling	X
1	Corona y Speed	X
1	Rodamiento y Reten Transmisión	X
1	Housing	X
1	buj Transmision	X

TRANSVERSAL 58 73 BRR La Estrella Itagüí
Cel 3209955731 - 3041974833 - 3146733695
E-mail: [illegible]

MOTOBO

NIT 40 614.669 8

1	Eje	X
1	Empaque tapa de transmisión	X

ELECTRICIDAD

2	Alineacion De Luces	X
1	Regulador Eléctrico	X
1	Disyuntor Eléctrico	X
4	Bujias Ngk	X Cambio Bujias.
1	Instalacion De Alta	X
1	Cambio Pera Temperatura	X
1	Pera Aceite	X
1	Pera Stop	X
1	Stop	X
1	Lámpara Navegacion	X
1	Flasher	X
1	Flasher Parqueo	X
1	Bateria 34 950 Mas	X Cambio Bateria.
2	Cables Bateria	X
1	Motor Arranque	X
1	Automatico Arranque	X
1	Inducido Arranque	X
1	Reparar Alternador	X
2	Balinera Alternador	X
1	Correa Alternador	X
1	Desmontar y Montar Tablero De Instrumentos	X
1	Desmontar y Montar Bellare	X
1	Unidad Sellada	X
1	Bombillo Navegación	X
1	Control de Luces	X
1	Pito	X

TRANSVERSAL 58 # 37 [illegible] La Estrella Baja
Cel [illegible] - 3004197483 - 3143675765
Email [illegible]

NIT 40.614.662-8

1	Motor Limpia Brisas	X
2	Cuchilla Limpia Brisas	X
4	Bomba de Combustible	X
1	Socket Unidad	X
1	Moto Ventilador A/C	X
1	Sensor Cigueñal	X
	Cambiar Motor de Arranque	X
1	Sensor Tps	X
1	Valvula Restricción de Gases	X
1	Cambio Sensor Filtro Trampa	X
1	Alternador	X
1	Sensor de Velocidad	X
1	Piñon Velocimetro	X
1	Sensor Map	X

VARIOS

1	Lavada General	X
1	Exosto Completo	X
1	Recarga Aire Acondicionado	X
1	Lamina y Pintura General	X
1	Ajuste de Puertas y Pasador	X
1	Polichado y Desmanchada Pintura	X
1	Desmontar y Montar Sistema De Sonido	X
1	Ajuste General de Rodamientos (Engrase)	X
4	Bisagra Puertas	X
2	Forros Silleteria	X
4	Cabrera Puertas	X
1	Tapiceria Interna Techo	X
1	Tapicera Interna Piso	X
1	Vidrio Parabrisas	X

TRANSVERSAL 503 33 BRR La Estrella/Ant
Cel 3206955731 - 3204197483 - 3145678308
Lema

MOTOR

NIT 40 614 669-8

1	Vidrio Tarsero	X		
4	Vidrio Puerta	X		
1	Espejo Lateral	X		
4	Rin	X		
1	Soporte de Cardan Completo	X		
2	Bujo Barra Estabilizadora	X		
2	Munecо Barra Estabilizadora	X		
2	Punta Lado Rueda	X		
2	Punta Lado Caja	X		
2	Brazo Compensador	X		
1	Barra Estabilizadora	X		
2	Guarda Polvo Punta Eje Lado Rueda	X		
1	Guardapolvo Eje Lado Caja	X		
2	Empaquetadura de Mordaza	X		
1	Tensor Correa de Repartición	X		
1	Arandela Pin Cacho	X		
1	Cambio Correa Ventilador	X		
1	Correa del Motor	X		
1	Aceite de motor		X	Cambio de Aceite
1	Filtros de Aceite		X	Cambio de Filtro
1	Filtro de Aceite	X		
1	Filtro de Aire		X	Cambio de Filtro
1	Filtro Combustible		X	Cambio de Filtro
1	Pasador Bocin	X		
4	Soporte Cabina	X		
2	Plumilla Delantera	X		
1	Tubo Manguera Turbo	X		
—	Servicio de Prensa Para Rodamientos			N/A
—	Servicio Torno Rectificacion Campanas			N/A

TRANSVERSAL 58 73 BRR La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3206197483 - 3143075365
E-mail

MOTOR
Abogamos Por Nosotros

NIT 40 614 669 8

1	Servicio Prensa para Bujes Tijera Suspension		N/A
	Servicio Prensa Buje Tijera Inferior		N/A
1	Servicio de Torno para Puntas de Cuentas		N/A
2	Cambio Soporte de Plato	X	
1	Filtro de Trampa		N/A
1	Servicio De Alineación y Balanceo		N/A
1	Abrazadera Radiador		N/A
1	Aceite Compresor		N/A
1	Aceite Hidráulico	X	
1	Aceite Motor %		N/A
1	Limpia Carburador		N/A
1	Limpia Inyectores		N/A
1	Tapa Aceite Motor	X	
1	Tapa Radiador	X	
1	Servicio de Scanner		N/A
1	Limpieza Desengrasante		N/A
1	Grasa Aero Shell		N/A
1	Galón De Refrigerante		N/A
1	Anillo Exosto	X	
4	Llantas Neumaticos	X	
1	Asientos		N/A
2	Deposito Hidráulico	X	
1	Cadenas	X	
1	Caja de Dirección		N/A
1	Terminales	X	
2	Rotulas	X	
2	Brazo de Dirección Auxiliar	X	
2	Brazo Pitman	X	

TRANSVERSAL 5B # 33 BER La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3214907483 - 3143675165
E-mail [illegible]

MOTOR
EXPERIENCIA Y CALIDAD
Soluciones en Motores

NIT 40.614.068-8

1	Volante de La Dirección	X
1	Barra de Dirección	X
1	Brazo de Dirección	X
1	Freno de Servicio	X
1	Freno de Estacionamiento	X
2	Bomba de Freno	X
1	Servofreno o Booster	X
1	Pedal de Freno	X
1	Cilindros de Freno	X
2	Zapatas	X
1	Cables de Freno de Mano	X
1	Alternador	X
1	Motor de Arranque	X
1	Sistema de Encendido	X
1	Sistema de Iluminación	X
1	Sistema Auxiliares	X
1	Filtros de Aire	X
1	Filtros de Combustible	X
1	Banda de Distribución	X
1	Banda del Alternador	X
5	Retenes	X
1	Empaque Cilindr	X
1	Tubo Escape	X
1	Silenciador	X
1	Estado Refrigerante	X
1	Banda del Ventilador	X
1	Bombin de Embrague	X
1	Caja de Cambios	X
1	Crucetas	X

TRANSVERSAL 5B 7 37 B&R - La Estrella Baja
Cel: 3209953751 - 3204194485 - 3143675305
E-mail: [illegible]

METRO

NIT 40 614.669-8

Dirección de Entrega:

NOTAS ADICIONALES:

Recoger el dia 23 de septiembre de 2024 a las 5:00 pm

ANEXOS: Se adjuntan fotografías del vehículo de su estado de entrada al taller.

Quien recibe:

DEICY LORENA GASCA GONGORA
NIT 40614669-8
3209955731

Quien entrega:

RESPONSABLE DEL VEHICULO
Nombre Completo:
Cedula de Ciudadania:




170-339

CERTIFICACIÓN CONCEPTO TÉCNICO

FECHA 29 de septiembre 2024 / 16:00 P.M.

NOMBRE RESPONSABLE Elkin Raul Osorio Espana

DEPENDENCIA Secretaria General (Almacen).

BIEN Camioneta Chevrolet Color Roja.

PLACA OZD-339.

CONCEPTO

El suscrito Almacenista de la Gobernación de Caquetá certifica que una vez realizado el mantenimiento preventivo y correctivo del bien mueble mencionado y cumpliendo con los criterios establecidos en las especificaciones técnicas del Contrato No. 20240000307 del 29 de agosto de 2024

CONCEPTO

Se realizo el siguiente mantenimiento correctivo:

1. Cambio 3M-150 Motor $ 1'550.000=
2. Mantenimiento de Motor $ 1'334.000=
3. Aceite Motor - $ 64'200=
4. Aceite de Motor - $ 59'200=
5. Aceite Transmisión - $ 116.400=
6. Filtro Aceite - $ 39.600=
7. Filtro de Aire - $ 138.600=
8. Filtro combustible - $ 102.600=
9. Cojinetes Axyk - $ 77.400=

Para un total de: $ 5.035.700=

Por concepto de mano de obra y repuestos.

ELKIN RAUL OSORIO ESPAÑA
Profesional Universitario – Almacenista

NIT 40.614.669-8

FICHA TECNICA ENTRADA DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO

CIUDAD Y FECHA	Floridablanca 27 Septiembre 2024
NOMBRE RESPONSABLE DEL VEHICULO	Claudia Andrea Ramirez Camacho
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1007696657
TELEFONO	3136714062
DEPENDENCIA	Secretaria Hacienda
TIPO DE VEHICULO	Camioneta
PLACA	OET-523
MARCA	Chevrolet
COLOR	Blanco
CLASE DE VEHICULO	D-MAX
NUMERO DE CHASIS	8LBETF3W6E0252794
MODELO	2014
TIPO DE COMBUSTIBLE	ACPM

DIAGNOSTICO

CANTIDAD	SISTEMA O PARTES DEL VEHICULO	ESTADO				OBSERVACIONES
		Bueno	Malo	Regular	Ninguno	
	MOTOR					
1	Sincronización de Motor			X		
1	Reparar Culata				X	Pendiente
1	Empacar Motor	X				
1	Sistema Inyección			X		
4	Cambras Inyectores			X		
4	Inyectores		X			Cambio inyectores
1	Kit Filtro Inyectores		X			Cambio kit filtro inyectores
1	Empacar Cárter	X				
1	Retén Cigueñal	X				
1	Empaque tapa Valvulas	X				
1	Empaque Exosto	X				

NIT 40.514.569-8

1	Empaque Múltiple	X			
1	Cuña Polea Cigueña	X			
2	Soporte Motor	X			
1	Panel Radiador	X			
1	Tanque Radiador	X			
1	Cadena de Repartición	X			
1	Tensor Cadena	X			
1	Bomba de Aceite			X	
1	Bomba de Agua			X	
1	Bomba Gasolina (Pila)			X	
1	Empaque Culata	X			
1	Correa Ventiladores	X			
1	Empaque de Admision	X			
1	Kit de Repartición	X			
1	Juego de Pistones	X			
1	Anillos de Motor	X			
1	Casquetes de Biela	X			
1	Casquetes de Bancada	X			
1	Valvulas de Admisión	X			
1	Manguera Superior Radiad			X	
1	Manguera Purificador			X	
1	Correa Repartición			X	
1	Manguera Inferior Radiador	X			
1	Liquido Refrigerante	X			
1	Termostato	X			
1	Correa Bomba Agua	X			
1	Fan Croché	X			
1	Ventilador	X			
1	Deposito Recuperador	X			

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail decolaboratoscali@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Tapón Bloque Motor	X		
1	Evaporador A/C	X		
1	Valvula de Expansión	X		
1	Flower del A/C	X		
1	Compresor A/C	X		
1	Acople Manguera A/C		X	
1	Cambio Filtro A/C	X		

EMBRAGUE

1	Kit Embrague		X	
1	Varilla Embrague	X		
1	Bomba Principal Embrague	X		
1	Balinera del Embrague		X	
1	Cambio Disco	X		
1	Prensa del Embrague	X		
1	Bomba Auxiliar del Embrague	X		
1	Volante	X		
1	Cremallera Volante	X		

FRENOS

1	Frenos		X	Reparacion general de frenos
1	Bomba Principal	X		
1	Valvula Princ Regulador	X		
2	Pastillas Delanteras	X		
/	Pastillas Traseras			N/A
/	Empaquetadura de la Bomba			N/A
2	Bandas Traseras	X		
1	Reparar un Caliper	X		
1	Diafragma	X		
1	Manguera	X		
2	Disco de Frenos	X		

TRANSVERSAL 56 7 23 BRR La Estrella Baja
Cel. 3209935731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: [illegible]

NIT 40.614.669-8

1	Campana	X				
1	Cilindro de Freno	X				
1	Retén Bosin	X				
1	Espárrago	X				
1	Tensor de Freno	X				
1	Cilindro de Freno	X				
1	Diafragma Sist Booster	X				
2	Juego de Chupas de Freno	X				
2	Anti Ruido Pastillas	X				
1	Mordaza	X				
1	Cambio Juego Rueda Libre	X				
2	Juego Puntillas Banda	X				
	DIRECCION					
1	Caja de Dirección			X		
1	Bomba Hidráulica			X		
1	Rodamiento Int. Caja de Dirección	X				
1	Mantenimiento Ajuste y Calibración Caja Dirección	X				
1	Retenes y Empaques	X				
1	Manguera Hidraulica	X				
1	Aceite Filtro Bomba Hidráulica			X		
2	Terminal de Dirección			X		
1	Columna de Dirección	X				
1	Rodamiento Columna Dirección	X				
1	Acopla Columna Ditección	X				
2	Rodamiento Trasero	X				
2	Rodamiento Delantero	X				
1	Fuelle Caja de Dirección	X				
	SUSPENSION					
1	Rotula Inferior	X				

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: cajeyjaramillo@hotmail.com

NIT 40.614.660-8

1	Rotula Superior	X
2	Un Amortiguador delantero.	X
2	Amortiguador trasero.	X
2	Resorte Espiral	X
4	Biela Dirección	X
1	Amortiguador de Dirección	X
1	Bujes Ballesta Colgante	X
1	Pasador Template	X
2	Una Hoja de Ballesta	X
1	Muelle Completo	X
2	Balancin	X
2	Buje Balancin Muelle	X
2	Grapa Muelle Trasero	X
2	Buje Muelle Metálico	X
2	Buje de Tijera Superior	X
2	Buje Tijera Inferior	X
1	Porta Mangueta Delantera	X
2	Reten Rueda Trasera	X
1	Barra de Dirección	X
1	Punta Hembra Cardan	X
1	Tope de Chasis	X
1	Punta Macho Cardan	X
4	Hoja Principal	X
4	Hoja Segenda	X
1	Tornillo Central	X
4	Buje Silenciador Muelle	X
2	Tornillo Rueda Libre	X
2	Bosin Delantero	X
4	Pasador Tijera Inferior	X

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3204197485 - 3145675365
E-mail: dejavalvanguarda@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

	CAJA DE VELOCIDAD					
1	Repara Caja Velocidades	X				
1	Reten Cuplin	X				
1	Empaques Caja	X				
1	Arreglo Control de Cambios	X				
1	Cuplin Caja de Velocidad	X				
1	Aceite Caja		X			cambio cuarto de caja.
1	Soporte Caja Principal		X			Defectuoso por fundición
1	Soporte Caja Auxiliar	X				
1	Bronces de Caja	X				
1	Piñón de Segunda	X				
1	Piñón de Tercera	X				
1	Piñón Cuarta	X				
1	Rodamiento de Caja Velocidad.	X				
1	Eje Corredizo	X				
1	Eje Propulsor	X				
1	Tren Fijo	X				
1	Caja de Cambios Auxiliar	X				
	TRANSMISIÓN					
1	Mantenimiento y Centralada Transmisión	X				
4	Caucho y Balinera Cardan	X				
1	Cardan	X				
1	Cruceta		X			cambio por defectuoso.
1	Cuplin	X				
1	Reten Coupling	X				
1	Corona y Speed	X				
1	Rodamiento y Reten Transmisión	X				
1	Housing	X				
1	Aceite Transmisión		X			cambio cuarto transmisión

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: dcleylergruasser@hotmail.com

NIT 40.614.659-8

1	Eje	X		
1	Empaque tapa de Transmisión	X		
	ELECTRICIDAD			
2	Alineación De Luces	X		
1	Regulador Electrico	X		
1	Disyuntor Eléctrico	X		
4	Bujías Ngk		X	cambio por cambio vayaka
1	Instalacion De Alta	X		
1	Cambio Pera Temperatura	X		
1	Pera Aceite	X		
1	Pera Stop	X		
1	Stop	X		
1	Lampara Navegación	X		
1	Flasher	X		
1	Flasher Parqueo	X		
1	Batería 34-950 Mac		X	cambio de soporte cargue
2	Cables Batería	X		
1	Motor Arranque	X		
1	Automático Arranque	X		
1	Inducido Arranque	X		
1	Reparar Alternador	X		
2	Bolinera Alternador	X		
1	Correa Alternador	X		
1	Desmontar y Montar Tablero De Instrumentos	X		
1	Desmontar y Montar Billare	X		
1	Unidad Sellada	X		
1	Bombillo Navegacion	X		
1	Control de Luces	X		
1	Pito	X		

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E mail: [illegible]

NIT 40.614.669-8

1	Motor Limpia Brisas	X
2	Cuchilla Limpia Brisas	X
4	Bobina de Encendido	X
1	Socket Unidad	X
1	Moto Ventilador A/C	X
1	Sensor Cigueñal	X
1	Cambiar Motor de Arranque	X
1	Sensor Tps	X
1	Válvula Restricción de Gases	X
1	Cambio Sensor Filtro Trampa	X
1	Alternador	X
1	Sensor de Velocidad	X
1	Pinón Velocimetro	X
1	Sensor Map	X

VARIOS

1	Lavada General	X
1	Exosto Completo	X
1	Recarga Aire Acondicionado	X
1	Lamina y Pintura General	X
4	Ajuste de Puertas y Pasador	X
1	Polichado y Desmanchada Pintura	X
1	Desmontar y Montar Sistema De Sonido	X
1	Ajuste General de Rodamientos (Engrase)	X
4	Bisagra Puertas	X
3	Fonos Stileteria	X
4	Carnera Puertas	X
1	Tapiceria Interna Techo	X
2	Tapicera Interna Piso	X
1	Vidrio Parabrisas	X

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR. La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: [illegible]

MOTODO
LUBRICANTES CABUITA

NIT 40.614.669-8

/	Servicio Prensa para Bujes Tijera Suspensión			N/A
/	Servicio Prensa Buje Tijera Inferior			N/A
/	Servicio de Torno para Puntas de Cardan			N/A
2	Cambio Soporte de Platan	X		
1	Filtro de Trampa	X		
1	Servicio De Alineación y Balanceo	X		
1	Abrazadera Radiador	X		
1	Aceite Compresor	X		
/	Aceite Hidráulico			N/A
/	Aceite Motor ½			N/A
/	Limpia Carburador			N/A
/	Limpia Inyectores			N/A
1	Tapa Aceite Motor	X		
1	Tapa Radiador	X		
/	Servicio de Scanner			N/A
/	Liquido Desengrasante			N/A
/	Grasa Aero Shell			N/A
/	Galón De Refrigerante			N/A
1	Anillo Exosto	X		
4	Llantas		X	Cambiadas por Montallantas mixtal de la loma
/	Neumáticos			N/A
2	Asientos	X		
1	Deposito Hidráulico	X		
/	Cañerías			N/A.
1	Caja de Dirección	X		
2	Terminales	X		
2	Rotulas	X		
2	Brazo de Dirección Auxiliar	X		
2	Brazo Pitman	X		

TRANSVERSAL 58 733 BRR La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: jeicylorenagasca@hotmail.com

MOTODO
LUBRICANTES BARUTA

NIT 40.614 669-8

1	Vidrio Tarsero	X		
4	Vidrio Puerta	X		
1	Espejo Lateral	X		
4	Rin	X		
1	Soporte de Cardan Completo	X		
2	Buje Barra Estabilizadora	X		
2	Muñeco Barra Estabilizadora	X		
2	Punta Lado Rueda	X		
2	Punta Lado Caja	X		
2	Brazo Compensador	X		
1	Barra Estabilizadora	X		
2	Guarda Polvo Punta Eje Lado Rueda	X		
1	Guardapolvo Eje Lado Caja	X		
2	Empaquetadura de Mordaza	X		
1	Tensor Correa de Repartición	X		
1	Arandela Pin Cacho	X		
1	Cambio Correa Ventilador	X		
1	Correa del Motor	X		
1	Aceite de motor		X	cambio por kilometraje
1	Filtros de Aceites	X		
1	Filtro de Aceite		X	cambio filtro de aceite
1	Filtro de Aire	X		
1	Filtro Combustible		X	cambio por potencia
1	Pesador Bobin	X		
4	Soporte Cabina	X		
2	Platillo Delantera	X		
1	Tubo Manguera Turbo	X		
	Servicio de Prensa Para Rodamientos			N/A
	Servicio Torno Rectificación Campanas			N/A

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: cejeviorenagasca@hotmail.com

4

N.I.T 40.614.569-8

1	Volante de La Dirección	X
1	Barra de Dirección	X
1	Brazo de Dirección	X
1	Freno de Servicio	X
1	Freno de Estacionamiento	X
2	Bomba de Freno	X
1	Servofreno o Booster	X
1	Pedal de Freno	X
1	Cilindros de Freno	X
2	Zapatas	X
1	Cables de Freno de Mano	X
1	Alternador	X
1	Motor de Arranque	X
1	Sistema de Encendido	X
1	Sistema de Iluminación	X
1	Sistema Auxiliares	X
1	Filtros de Aire	X
1	Filtros de Combustible	X
1	Banda de Distribución	X
1	Banda del Alternador	X
5	Retenes	X
1	Empaque Cráter	X
1	Tubo Escape	X
1	Silenciador	X
1	Estado Refrigerante	X
1	Banda del Ventilador	X
1	Bomba de Embrague	X
1	Caja de Cambios	X
1	Crucetas	X

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR. La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: delevisionguarne@hotmail.com

NIT 40.614.669-8

1	Disco de Embrague	X				

B. Bueno M. Malo R. Regular I. Irregular

NOTAS ADICIONALES:

ANEXOS: Se adjuntan fotografias del vehiculo de su estado de entrada al taller.

Quien recibe:

DEICY LORENA GASCA GONGORA
NIT 40614669-8
3209955731
administracion@motodelchasis.com

Quien entrega:

RESPONSABLE DEL VEHÍCULO
Nombre Completo:
Cedula de Ciudadanía:



CERTIFICACIÓN CONCEPTO TÉCNICO

FECHA	27 de septiembre de 2024 ; 05:00 PM.
NOMBRE RESPONSABLE	Claudia Andrea Ramirez Camacho.
DEPENDENCIA	Secretaria hacienda
BIEN	Camioneta Chevrolet Luv D Max ; Modelo 2014
PLACA	OET - 525

CONCEPTO

El suscrito Almacenista de la Gobernación del Caquetá certifica que una vez realizado el mantenimiento preventivo y correctivo de bien mueble mencionado y cumpliendo con los criterios establecidos en las condiciones técnicas del Contrato No 20240000000749 del 29 de agosto de 2024

CONCEPTO

Se realiza el siguiente mantenimiento:

1- Cabezote inyectores: $ 1.333.500=
2- cambio kit filtros inyectores: $ 809.100=
3- Reparación general de frenos: $ 5.350.500=
4- Cambio aceite caja: $ 516.300=
5- Cambio Caja transfer: $ 513.900=
6- cambio de empaques: $ 416.700=
7- Cambio aceite transmisión: $ 359.100=
8- Bujes alfa: $ 207.000=
9- Rodetes 34-7.50 Mec: $ 1.555.400=
10- Cambio aceite motor: $ 799.400=
11- Cambio Vitro A/C: $ 180.500=
12- Cambio Vitro cambio: $ 105.000=
13- Mano de obra: $ 4.899.500=

Para un total de: $ 17.704.500=

Por concepto de mano de obra y Repuestos

ELKIN RAUL OSORIO ESPAÑA
Profesional Universitario Almacenista

MOTOR

NIT 40.615.869-8

FICHA TECNICA ENTRADA DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO

CIUDAD Y FECHA	Florencia, Caqueta 30/09/2024
NOMBRE RESPONSABLE DEL VEHICULO	Yovanni Marcela Pena Rojas
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	40784093
TELÉFONO	3103096816
DEPENDENCIA	Secretaria de Salud.
TIPO DE VEHICULO	Camper Cabinado
PLACA	OBE - 550
MARCA	TOYOTA
COLOR	Blanca
CLASE DE VEHICULO	Campero
NUMERO DE CHASIS	HZJ9500505 24
MODELO	1999
TIPO DE COMBUSTIBLE	ACPM

DIAGNOSTICO

CANTIDAD	SISTEMA O PARTES DEL VEHICULO	ESTADO	OBSERVACIONES
		Bueno Malo Regular Ninguno	
	MOTOR		
1	Sincronización de Motor	X	
1	Reparar Culata	X	
1	Empacar Motor	X	
1	Sistema Inyección	X	
4	Calibrar Inyectores	X	
4	Inyectores	X	
1	Kit Filtro Inyectores	X	
1	Empacar Carter	X	
1	Reten Cigüeñal	X	
1	Empaque tapa Valvulas	X	
1	Empaque Exosto	X	

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR. La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail [illegible]

MOTOR

NIT 40.614.669-8

1	Empaque Multiple	X
1	Cuna Polea Cigueña	X
1	Soporte Motor	X
1	Panel Radiador	X
	Tanque Radiador	X
1	Cadena de Repartición	X
1	Tensor Cadena	X
1	Bomba de Aceite	X
1	Bomba de Agua	X
1	Bomba Gasolina (Pila)	X
1	Empaque Cutak	X
1	Correa Ventilador	X
1	Empaque de Admision	X
1	Kit de Reparticion	X
1	Juego de Pistones	X
1	Anillos de Motor	X
1	Casquetes de Biela	X
1	Casquetes de Bancada	X
1	Valvulas de Admisión	X
1	Manguera Superior Radiac	X
1	Manguera Purificado	X
1	Correa Reparticion	X
1	Manguera Inferior Radiador	X
1	Liquido Refrigerante	X
1	Termostato	X
1	Correa Bomba Agua	X
1	Faja Croche	X
1	Ventilador	X
1	Deposito Recuperador	X

TRANSVERSAL 5B 7 35 BRIc La Estrella Baja
Cel 3209955751 - 3204197483 - 3143675365
Ema l [illegible]

MOTODO

Aparcamos lo Nuestro!

NIT 40 614.669-8

1	Tapón Bloque Motor	X
1	Evaporador A/C	X
1	Válvula de Expansión	X
1	Flower del A/C	X
1	Compresor A/C	X
1	Acople Manguera A/C	X
1	Cambio Filtro A/C	X

EMBRAGUE

1	Kit Embrague	X
1	Varilla Embrague	X
1	Bomba Principal Embrague	X
1	Balinera del Embrague	X
1	Cambio Disco	X
1	Prensa del Embrague	X
1	Bomba Auxiliar del Embrague	X
1	Volante	X
1	Cremallera Volante	X

FRENOS

1	Frenos	X
1	Bomba Principal	X
1	Valvula Princ Regulador	X
2	Pastillas Delanteras	X
2	Pastillas Traseras	X
2	Empaquetadura de la Bomba	X
2	Bandas Traseras	X
1	Reparar un Caliper	X
1	Diafragma	X
1	Manguera	X
2	Disco de Frenos	X

TRANSVERSAL 5F 7 33 BRR. La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143673395
E-mail: [illegible]

MOTODO

NIT 40 614.669 8

1	Campana	X
1	Liquido de Frenos	X
1	Reten Bosin	X
1	Esparrago	X
1	Tensor de Freno	X
1	Cilindro de Freno	X
1	Diafragma Sist Boster	X
2	Juego de Chupas de Freno	X
2	Anti Ruido Pastillas	X
1	Mordaza	X
1	Cambio Juego Rueda Libre	X
2	Juego Poleas Banda	X
	DIRECCION	
1	Caja de Direccion	X
1	Bomba Hidraulico	X
1	Rodamiento Int. Caja de Direccion	X
1	Mantenimiento Ajuste y Calibración Caja Direccion	X
1	Retenes y Empaques	X
1	Manguera Hidráulica	X
1	Aceite Filtro Bomba Hidraulica	X
2	Terminal de Dirección	X
1	Columna de Dirección	X
1	Rodamiento Columna Dirección	X
1	Acople Columna Dirección	X
2	Rodamiento Trasero	X
2	Rodamiento Delantero	X
1	Fuelle Caja de Dirección	X
	SUSPENSIÓN	
1	Rotula Inferior	X

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR 1 a Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3204197485 - 3145672565
E-mail: [illegible]

MOTOR

NIT 40 614.669-8

1	Rotula Superior	X
2	Un Amortiguador delantero	X
2	Amortiguador trasero	X
2	Resorte Espiral	X
4	Biela Direccion	X
1	Amortiguador de Direccion	X
1	Bujes Ballesta Colgante	X
1	Pasador Templete	X
2	Una Hoja de Ballesta	X
1	Muelle Completo	X
2	Balancin	X
2	Buje Balancin Muelle	X
2	Grapa Muelle Trasero	X
2	Buje Muelle Metalico	X
2	Buje de Tijera Superior	X
2	Buje Tijera Inferior	X
1	Porta Mangueta Delantera	X
2	Reten Rueda Trasera	X
1	Barra de Direccion	X
1	Punta Hembra Cardan	X
1	Tope de Chasis	X
1	Punta Macho Cardan	X
4	Hoja Principal	X
4	Hoja Segunda	X
1	Tornillo Central	X
4	Buje Silenciador Muelle	X
2	Tornillo Rueda Libre	X
2	Bocin Delantero	X
4	Pasador Tijera Inferior	X

TRANSVERSAL SB 7 33 BRR La Estrella Itagüí
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail [illegible]

1 4

MOTODO

NIT 40.614.659-8

4	Eje	X	
1	Empaque Tapa de Transmision	X	
	ELECTRICIDAD		
2	Alineación De Luces	X	
1	Regulador Eléctrico	X	
1	Disyuntor Eléctrico	X	
4	Bujias Ngk	X	Cambio de Bujias
1	Instalación De Aire	X	
1	Cambio Para Temperatura	X	
1	Pera Acelte	X	
1	Pera Stop	X	
1	Stop	X	
1	Lampara Navegacion	X	
1	Flasher	X	
1	Flasher Parqueo	X	
1	Bateria 34-950 Mac	X	Cambio Bateria
2	Cables Bateria	X	
1	Motor Arranque	X	
1	Automático Arranque	X	
1	Inducido Arranque	X	
1	Reparar Alternador	X	
2	Balinera Alternador	X	
1	Correa Alternador	X	
1	Desmontar y Montar Tablero De Instrumentos	X	
1	Desmontar y Montar Billare	X	
1	Unidad Sellado	X	
1	Bombillo Navegacion	X	
1	Control de Luces	X	
1	Pito	X	

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR. La Estrella Baja
Cel 3209858731 - 3204197483 - 3143073365
Email

4

MOTOCO

NIT 40.614.669-8

1	Vidrio Tarsero	X		
4	Vidrio Puerta	X		
1	Espejo Lateral	X		
4	Rin	X		
1	Soporte de Cardan Completo	X		
2	Buje Barra Estabilizadora	X		
2	Muñeco Barra Estabilizadora	X		
2	Punta Lado Rueda	X		
2	Punta Lado Caja	X		
2	Brazo Compensador	X		
1	Barra Estabilizadora	X		
2	Guarda Polvo Punta Eje Lado Rueda	X		
1	Guardapolvo Eje Lado Caja	X		
2	Empaquetadura de Mordaza	X		
1	Tensor Correa de Repartición	X		
1	Arandela Pin Cacho	X		
1	Cambio Correa Ventilador	X		
1	Correa del Motor	X		
1	Aceite de motor		X	Cambio Aceite
1	Filtros de Aceites		X	Cambio Filtros
1	Filtro de Aceite	X		
1	Filtro de Aire		X	Cambio Filtro
1	Filtro Combustible		X	Cambio Filtro
1	Pasador Bocin	X		
4	Soporte Cabina	X		
2	Pitmillo Delantero	X		
1	Tubo Manguera Turbo	X		
—	Servicio de Prensa Para Rodamientos	X		N/A
—	Servicio Torno Rectificacion Campanas	X		N/A

TRANSVERSAL 58 # 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3206955721 - 3204193453 - 3143973665
E-mail: [illegible]

MOTODO

NIT 40.614.669-8

1	Motor Limpia Brisas	X
2	Cuchilla Limpra Brisas	X
4	Bobina de Encendido	X
1	Socket Unidad	X
1	Moto Ventilador A/C	X
	Sensor Ciguenal	X
	Cambiar Motor de Arranque	X
1	Sensor Tps	X
1	Válvula Restricción de Gases	X
1	Cambio Sensor Filtro Trampa	X
	Alternador	X
	Sensor de Velocidad	X
1	Piñón Velocimetro	X
1	Sensor Map	X

VARIOS

1	Lavada General	X
1	Exosto Completo	X
1	Recarga Aire Acondicionado	X
1	Latonia y Pintura General	X
1	Ajuste de Puertas y Pasador	X
1	Polichado y Desmanchada Pintura	X
1	Desmontar y Montar Sistema De Sonido	X
1	Ajuste General de Rodamientos (Engrase)	X
4	Bisagra Puertas	X
3	Forros Silleteria	X
4	Cartera Puertas	X
1	Tapiceria Interna Techo	X
1	Tapiceria Interna Piso	X
1	Vidrio Parabrisas	X

TRANSVERSAL 58 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3204197485 - 3143675365
Email: [illegible]

MOTOR

NIT 40.614.669-8

1	Servicio Prensa para Bujes Tijera Suspensión	X	N/A
1	Servicio Prensa Buje Tijera Inferior	X	N/A
1	Servicio de Torno para Puntas de Cardan	X	N/A
2	Cambio Soporte de Piston	X	
1	Filtro de Trampa	X	N/A
	Servicio De Alineación y Balanceo	X	N/A
1	Abrazadera Radiador	X	N/A
1	Aceite Compresor	X	N/A
1	Aceite Hidraulico	X	
1	Aceite Motor 2t	X	N/A
	Limpia Carburador	X	N/A
1	Limpia Inyectores	X	N/A
1	Tapa Aceite Motor	X	
1	Tapa Radiador	X	
1	Servicio de Scanner	X	N/A
1	Liquido Desengrasante	X	N/A
1	Grasa Aero Shell	X	N/A
1	Galon De Refrigerante	X	N/A
1	Anillo Exosto	X	
4	Llantas	X	
1	Neumáticos	X	N/A
2	Asientos	X	
1	Deposito Hidráulico	X	
1	Cañerias	X	N/A
1	Caja de Dirección	X	
2	Terminales	X	
2	Rotulas	X	
2	Brazo de Dirección Auxiliar	X	
2	Brazo Pitman	X	

TRANSVERSAL 9B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3204197485 - 3143675365
E-mail: [illegible]

17

	Volante de La Dirección	X
	Barra de Dirección	X
	Brazo de Direccion	X
	Freno de Servicio	X
	Freno de Estacionamiento	X
2	Bomba de Freno	X
	Servofreno o Booster	X
	Pedal de Freno	X
	Cilindros de Freno	X
2	Zapatas	X
	Cables de Freno de Mano	X
	Alternador	X
	Motor de Arranque	X
	Sistema de Encendido	X
	Sistema de Iluminacion	X
	Sistema Auxiliares	X
	Filtros de Aire	X
	Filtros de Combustible	X
	Banda de Distribución	X
	Banda del Alternador	X
5	Retenes	X
	Empaque Cráter	X
	Tubo Escape	X
	Silenciador	X
	Estado Refrigerante	X
	Banda del Ventilador	X
	Bomba de Embrague	X
	Caja de Cambios	X
	Crucetas	X

TRANSVERSAL 58 7 33 BRR. La Estrella, Baja
Cel: 3209955731 - 3204197483 - 3146763369
Email: [illegible]

MOTOR

NIT 40.614.669-8

	CAJA DE VELOCIDAD			
1	Repara Caja Velocidades	X		
1	Reten Copiln	X		
1	Empaques Caja	X		
1	Arreglo Control de Cambios	X		
1	Copiln Caja de Velocidad	X		
1	Aceite Caja		X	Cambio Aceite Caja
1	Soporte Caja Principal	X		
1	Soporte Caja Auxiliar	X		
1	Rineces de Caja	X		
1	Piñón de Segunda	X		
1	Piñon de Tercera	X		
1	Piñon Cuarta	X		
1	Rodamiento de Caja Velocidad.	X		
1	Eje Corredizo	X		
1	Eje Propulsor	X		
1	Tren Fijo	X		
1	Caja de Cambios Auxiliar	X		
	TRANSMISION			
1	Mantenimiento y Centralada Transmisión	X		
4	Caucho y Balinera Cardan	X		
1	Cardan	X		
1	Cruceta	X		
1	Copiln	X		
1	Reten Coupling	X		
1	Corona y Speed	X		
1	Rodamiento y Reten Transmisión	X		
1	Housing	X		
1	buj Transmision	X		

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3208955731 - 3204192483 - 3145675365
E-mail [illegible]

NIT 40.614.669-8

Disco de Embrague

B. Bueno M. Malo R. Regular

NOTAS ADICIONALES:

Recogen el 05/10/2024 en horas de la tarde.

ANEXOS: Se adjuntan fotografías del vehículo de su estado de entrada al taller

Quien recibe

DEICY LORENA GASCA GONGORA
NIT 40614669-8
3209955731

Quien entrega

RESPONSABLE DEL VEHÍCULO
Nombre Completo:
Cedula de Ciudadanía:





	MANTENIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	Codigo: PR-AOM-004
GACETA	CERTIFICACIÓN CONCEPTO TÉCNICO	Version: 01 Fecha
		Pagina 1 de 1

CERTIFICACIÓN CONCEPTO TÉCNICO

FECHA 05 de octubre de 2024

NOMBRE RESPONSABLE Yovanna Marcela Vera Rojas

DEPENDENCIA Secretaria de Salud

BIEN Compra Tapete color Blanco

PLACA CBE - 550

CONCEPTO

El suscrito Almacenista de la Gobernación del Caquetá certifica que una vez realizado el mantenimiento preventivo y correctivo del bien mueble mencionado y cumpliendo con los criterios establecidos en las condiciones tecnicas del Contrato No. 20240030071 5 del 20 de agosto de 2024

CONCEPTO

Se realizo el siguiente mantenimiento:

1- Bobina 34-950 Mac - $ 1.500.237-

2- Instrumentacion de Motor - $ 2.290.192 -

3- Aceite de caja $ 99.209=

4- Aceite de Motor - $ 70.552

5- Aceite Transmision - $ 736.047=

6- Filtros de Aceites - $ 74.512=

7- Filtros de Aire - $ 26.692=

8- Filtros combustible - $ 105.529=

9- Bujias Mgic - $ 201.250=

Para un costo de $ 6.717.662= mas cancelar 2 de mano de obra y repuestos

ELKIN RAÚL OSORIO ESPAÑA
Profesional Universitario Almacenista

MOTODO

NIT 40.014.669-8

FICHA TECNICA ENTRADA DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO

CIUDAD Y FECHA	Florencia, Caqueta 30/09/2024
NOMBRE RESPONSABLE DEL VEHICULO	Yovana Marcela Pena Rojas
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	40784043
TELEFONO	3103095816
DEPENDENCIA	Secretaria de Salud
TIPO DE VEHICULO	Campero
PLACA	CBE - 541
MARCA	Toyota
COLOR	Blanca
CLASE DE VEHICULO	Campero wagon
NUMERO DE CHASIS	1HZ75C050884
MODELO	1999
TIPO DE COMBUSTIBLE	ACPM

DIAGNOSTICO

CANTIDAD	SISTEMA O PARTES DEL VEHICULO	ESTADO (Bueno / Malo / Regular / Ninguno)	OBSERVACIONES
	MOTOR		
1	Sincronización de Motor	X	Cambiar Sincronizar Mtr.
1	Reparar Culata	X	
1	Empacar Motor	X	
1	Sistema Inyección	X	
4	Calibrar Inyectores	X	
4	Inyectores	X	
1	Kit Filtro Inyectores	X	
1	Empacar Carter	X	
1	Reten Cigueñal	X	
1	Empaque tapa Válvulas	X	
1	Empaque Exosto	X	

TRANSVERSAL 5B 7 35 BRR La Estrella Caq
Cel 3209955731 - 3204197483 - 3146675365
Email

17

NIT 40.634.069 S

1	Empaque Multiple	X
1	Guia Polea Siguenal	X
1	Soporte Motor	X
1	Panel Radiador	X
1	Tanque Radiador	X
1	Cadena de Repartición	X
1	Tensor Cadena	X
1	Bomba de Aceite	X
1	Bomba de Agua	X
1	Bomba Gasolina (Pila)	X
1	Empaque Cuatro	X
1	Correa Ventilador	X
1	Empaque de Admision	X
1	Kit de Repartición	X
1	Juego de Pistones	X
1	Anillos de Motor	X
1	Casquetes de Biela	X
1	Casquetes de Bancada	X
1	Válvulas de Admisión	X
1	Manguera Superior Radiad	X
1	Manguera Purificador	X
1	Correa Repartición	X
1	Manguera Inferior Radiador	X
1	Liquido Refrigerante	X
1	Termostato	X
1	Correa Bomba Agua	X
1	Faul Crochè	X
1	Ventilador	X
1	Deposito Recuperador	X

TRANSVERSAL 58 7 33 BRR La Estrella-Sala
Cel +2099557 | +3204197483 | +1436 65 965
E-mail: [illegible]

MOTOR

NIT 40.034.669-8

1	Tapon Bloque Motor	X	
	Evaporador A/C	X	
1	Valvula de Expansion	X	
1	Flower del A/C	X	
1	Compresor A/C	X	
1	Acople Mangueras A/C	X	
1	Cambio Filtro A/C	X	
	EMBRAGUE		
1	Kit Embrague	X	
1	Varilla Embrague	X	
1	Bomba Principal Embrague	X	
1	Balinera del Embrague	X	
1	Cambio Disco	X	
1	Prensa del Embrague	X	
1	Bomba Auxiliar del Embrague	X	
1	Volante	X	
1	Cremallera Volante	X	
	FRENOS		
1	Frenos	X	
1	Bomba Principal	X	
1	Válvula Princ Regulador	X	
2	Pastillas Delanteras	X	
	Pastillas Traseras	X	N/A
	Empaquetadura de la Bomba	X	N/A
2	Bandas Traseras	X	
1	Reparar un Caliper	X	
1	Diafragma	X	
1	Manqueta	X	
2	Disco de Frenos	X	

TRANSVERSAL 93 # 53 168B - La Estrella (Ant)
Cel: 3209055761 - 3204187483 - 3143675366
E-mail: [illegible]

7

NIT 40.614.668-8

1	Campana	X
1	Liquido de Frenos	X
1	Reten Bosch	X
1	Esparrago	X
1	Tensor de Freno	X
1	Cilindro de Freno	X
1	Diafragma Sist Booster	X
2	Juego de Chapas de Freno	X
2	Anti Ruido Pastillas	X
1	Mordaza	X
1	Cambio Juego Rueda Libre	X
2	Juego Pastillas Delant	X

DIRECCION

1	Caja de Direccion	X
1	Bomba Hidraulica	X
1	Rodamiento Int. Caja de Direccion	X
1	Mantenimiento Ajuste y Calibracion Caja Direccion	X
1	Retenes y Empaques	X
1	Manguera Hidraulica	X
1	Aceite Filtro Bomba Hidraulica	X
2	Terminal de Dirección	X
1	Columna de Direccion	X
1	Rodamiento Columna Direccion	X
1	Acople Columna Direccion	X
2	Rodamiento Trasero	X
2	Rodamiento Delantero	X
1	Fuelle Caja de Direccion	X

SUSPENSION

1	Rotula Inferior	X

TRANSVERSAL 58 73 38RR La Estrella Baja
Cel 3206955731 - 3204197483 - 3143675965
Email [illegible]

NIT 40.614.669-8

1	Rotula Superior X
2	Un Amortiguador delantero X
2	Amortiguador trasero X
2	Resorte Espiral X
4	Biela Direccion X
1	Amortiguador de Direccion X
1	Bujes Ballesta Colgante X
1	Pasador Templete X
2	Una Hoja de Ballesta X
1	Muelle Completo X
2	Balancin X
2	Buje Balancin Muelle X
2	Grapa Muelle Trasero X
2	Buje Muelle Metalico X
2	Buje de Tijera Superior X
2	Buje Tijera Inferior X
1	Punta Mangueta Delantera X
2	Reten Rueda Trasera X
1	Barra de Direccion X
1	Punta Hembra Cardan X
1	Tapo de Chasis X
1	Punta Macho Cardan X
4	Hoja Principal X
1	Hoja Segunda X
1	Tornillo Central X
4	Buje Silenciador Muelle X
2	Tornillo Rueda Loca X
2	Bosin Delantero X
4	Pasador Tijera Interior X

TRANSVERSAL 93 7 37 BRR La Estrella Raja
Cel - 3005457733 - 3204197483 - 3143675365
Correo

NIT 40.614.669-8

CAJA DE VELOCIDAD

1	Repara Caja Velocidades	X	
1	Reten Cuplin	X	
1	Empaques Caja	X	
1	Arreglo Control de Cambios	X	
1	Cuplin Caja de Velocidad	X	
1	Aceite Caja		X Cambio de Aceite Caja
1	Soporte Caja Principal	X	
1	Soporte Caja Auxiliar	X	
1	Bronces de Caja	X	
1	Piñón de Segunda	X	
1	Piñón de Tercero	X	
1	Piñón Cuarta	X	
1	Rodamiento de Caja Velocidad	X	
1	Eje Corredizo	X	
1	Eje Propulsor	X	
1	Tren Fijo	X	
1	Caja de Cambios Auxiliar	X	

TRANSMISION

1	Mantenimiento y Centrazado Transmisoc	X	
4	Caucho y Bohnera Cardan	X	
1	Cardan	X	
1	Cruceta	X	
1	Cuplin	X	
1	Reten Coupling	X	
1	Corona y Speed	X	
1	Rodamiento y Reten Transmisión	X	
1	Housing	X	
1	Eje Transmision	X	

MOTOD

N-T 40 613 609 8

4	Eje	X	
1	Empaque tapa de Transmisión	X	

ELECTRICIDAD

2	Alineación De Luces	X	
1	Regulador Eléctrico	X	
1	Disyuntor Eléctrico	X	
4	Bujías Ngk	X	Cambio Bujías Ngk
1	Instalación De Alto	X	
1	Cambio Para Temperatura	X	
1	Para Aceite	X	
1	Para Stop	X	
1	Stop	X	
1	Lampara Navegación	X	
1	Flasher	√	
1	Flasher Parquea	X	
1	Bateria 34-950 Mac	X	Cambio de Batería
2	Cables Bateria	X	
1	Motor Arranque	X	
1	Automático Arranque	X	
1	Inducido Arranque	X	
1	Reparar Alternador	X	
2	Balinera Alternador	X	
1	Correa Alternador	X	
1	Desmontar y Montar Tablero De Instrumentos	X	
1	Desmontar y Montar Billare	X	
1	Unidad Sellada	X	
1	Bombillo Navegación	X	
1	Control de Luces	X	
1	Pito	X	

TRANSVERSAL 58 # 30-18 RR La Estrella Rata
Cel: 320 [illegible] - 321 [illegible] - 314 [illegible]
Email: [illegible]

MOTOR

N.I 80.614.669-9

1	Motor Limpia Brisas	X
2	Cuchilla Limpia Brisas	X
3	Bobina de Encendido	X
1	Socket Unidad	X
1	Moto Ventilador A/C	X
1	Sensor Oxigeno	X
1	Cambiar Motor de Arranque	X
1	Sensor Tps	X
1	Válvula Restriccion de Gases	X
1	Cambio Sensor Filtro Trompo	X
1	Alternador	X
1	Sensor de Velocidad	X
1	Piñon Velocimetro	X
1	Sensor Maf	X

VARIOS

1	Lavada General	X
1	Exosto Completo	X
1	Recarga Aire Acondicionado	X
1	Lamina y Pintura General	X
4	Ajuste de Puertas y Pasador	X
1	Polichado y Desbarnizada Pintura	X
1	Desmontar y Montar Sistema De Sonido	X
1	Ajuste General de Rodamientos (Engrase)	X
4	Bisagra Puertas	X
3	Forros Silleteria	X
4	Carrera Puertas	X
1	Tapiceria Interna Techo	X
1	Tapiceria Interna Piso	X
1	Vidrio Parabrisas	X

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR La Estrella Baja
Cel [illegible]

MOTOQ

NIT 900.6_4.659-9

1	Vidrio Tercero	X		
4	Vidrio Puerta	X		
1	Espejo Lateral	X		
4	Rin	X		
1	Soporte de Cardan Completo	X		
2	Bujo Barra Estabilizadora	X		
2	Munieco Barra Estabilizadora	X		
2	Punta Lado Rueda	X		
2	Punta Lado Caja	X		
2	Brazo Compensador	X		
1	Barra Estabilizadora	X		
2	Guarda Polvo Punta Eje Lado Rueda	X		
1	Guardapolvo Eje Lado Caja	X		
2	Empaquetadura de Mordaza	X		
1	Tensor Correa de Reparticion	X		
1	Arandela Pin Cacho	X		
1	Cambio Correa Ventilador	X		
1	Correa del Motor	X		
1	Aceite de motor		X	Cambio Aceite
1	Filtros de Aceites		X	Cambio filtros
1	Filtro de Aceite	X		
1	Filtro de Aire		X	Cambio Filtro
1	Filtro Combustible		X	Cambio Filtro
1	Pasador Bocin	X		
4	Soporte Cabina	X		
2	Pin rollo Delantera	X		
1	Tubo Manguera Turbo	X		
—	Servicio de Prensa Para Rodamientos	X		N/A
—	Servicio Torre Rectificación Campanas	X		N/A

TRANSVERSAL 5B # 33 BRR La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3204197483 - 3143675368
Email

7

MOTOR

NIT 40 614 669-8

	Servicio Prensa para Bujes Tijera Suspension	X	N/A
	Servicio Prensa Buje Tijera Inferior	X	N/A
	Servicio de Torno para Pintor de Cardan	X	N/A
2	Cambio Soporte de Platon	X	
1	Filtro de Trampa	X	
1	Servicio De Alineación y Balanceo	X	
1	Abrazadera Radiador	X	
1	Aceite Compresor	X	
	Aceite Hidraulico	X	N/A
	Aceite Motor ¼	X	N/A
	Limpia Carburador	X	N/A
	Limpia Inyectores	X	N/A
1	Tapa Aceite Motor	X	
1	Tapa Radiador	X	
	Servicio de Spanner	X	N/A
	Liquido Desengrasante	X	N/A
	Grasa Aero Shell	X	N/A
	Galón De Refrigerante	X	N/A
1	Anillo Escape	X	
4	Llantas	X	
	Neumaticos	X	N/A
2	Asientos	X	
1	Deposito Hidraulico	X	
	Canerias	X	N/A
1	Caja de Dirección	X	
2	Terminales	X	
2	Rotulas	X	
2	Brazo de Direccion Auxiliar	X	
2	Brazo Pitman	X	

TRANSVERSAL 56 # 35 BRR. La Estrella Bga.
Cel. 3209055731 - 3209 97483 - 3143675665
E-mail:

NIT 40 614.669-8

1	Volante de La Dirección	X
1	Barra de Dirección	X
1	Brazo de Dirección	X
1	Freno de Servicio	X
1	Freno de Estacionamiento	X
2	Bomba de Freno	X
1	Servofreno o Booster	X
1	Pedal de Freno	X
1	Cilindros de Freno	X
2	Zapatas	X
1	Cables de Freno de Mano	X
1	Alternador	X
1	Motor de Arranque	X
1	Sistema de Encendido	X
1	Sistema de Iluminación	X
1	Sistema Auxiliares	X
1	Filtros de Aire	X
1	Filtros de Combustible	X
1	Banda de Distribución	X
1	Banda del Alternador	X
5	Retenes	X
1	Empaque Cráter	X
1	Tubo Escape	X
1	Silenciador	X
1	Cabeza Refrigerante	X
1	Banda del Ventilador	X
1	Bombin de Embrague	X
1	Caja de Cambios	X
1	Crucetas	X

Cambiar filtro
Cambiar filtro

MOTTO

NIT 40.614.669-3

Disco de Embrague

NOTAS ADICIONALES:

Recogel el 05 de octubre de 2024 en horas de la Tarde.

ANEXOS: Se adjuntan fotografías del vehículo de su estado de entrada al taller

Quién recibe

DEICY LORENA GASCA GONGORA
NIT 40614669-3
3209955731

Quien entrega

RESPONSABLE DEL VEHICULO
Nombre Completo:
Cedula de Ciudadania:

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR. La Estrella Baja
Cel 3209955731 - 3044197483 - 3143673065
E-mail: motto.motos@gmail.com



CAQUETÁ	MANTENIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	Código: FR-APOM-004
	CERTIFICACIÓN CONCEPTO TÉCNICO	Versión: 01 Fecha:
		Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN CONCEPTO TÉCNICO

FECHA	15 de octubre 2024 / 09:00 A.M
NOMBRE RESPONSABLE	Yaneth Marcela Peña Rojas
DEPENDENCIA	Secretaria de Salud
BIEN	Camioneta Toyota color Blanco
PLACA	OBE - 249

CONCEPTO

El suscrito Almacenista de la Gobernación del Caquetá certifica que una vez realizado el mantenimiento preventivo y correctivo del bien mueble mencionado y cumpliendo con los criterios establecidos en las condiciones técnicas del Contrato No. 20240011001148 del 29 de agosto de 2024

CONCEPTO

Se realizo el siguiente mantenimiento:


1- Balanceo 34-950 Mec. - $ 1'629.524=
2- Suministro aceite - $ 2.592.977=
3- Aceite caja - $ 365.273=
4- Aceite de Motor - $ 826.104=
5- Aceite Transmision - $ 998.478=
6- Filtros Aceite - $ 105.874=
7- Filtros Aire - $ 139.976=
8- Filtros combustible - $ 114.284=
9- Bujia NGK - $ 214.420=

Para un Total de $ 7'597.606=

por concepto de mantenimiento Preventivo y Correctivo

ELKIN RAUL OSORIO ESPAÑA
Profesional Universitario - Almacenista


EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

















JTEKT
JTEKT CORPORATION












AC
YOTA
90915-YZZ



Extrema
TITANIO



MEGAX
MOTUL
SAE 15W-40


BRAKE FLUID
DOT 5.1
MOTUL


MOTUL
10W-30


E









HD
MOTUL
SAE 85W140










VELKOOLANT










HANKOOK







RESUMEN DE PAGO



Identificación	Nit	Razón Social	Clase Aportante	Radicación Planilla	Aportes	Fecha Recaudo	Sucursal	Planilla Asistida Operativo
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Periodo		Clase	Tipo	Fecha		Días		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Pago	Pago	Mora	Vista
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	Afiliados(1)																