

Número:	Elemento o Espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
CDF-1	Baños antiguos Cundifarma	WRB	01-ago-2022
	Descripción u Observaciones:		
	Estado de tuberías en HG y elementos para suministro y evacuación de agua residual		




Número:	Elemento o Espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
CDF-2	Cubierta Cundifarma	WRB	24-oct-2022
	Descripción u Observaciones:		
	Tipo de cubierta en Asbesto cemento que ha sido reemplazada recientemente.		



Número:	Elemento o Espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
CDF-3	Cubierta Cundifarma	WRB	27-sep-2022
	Descripción u Observaciones:		
	Cambio de canales en metal, realizado recientemente en algunos sectores de la cubierta.		




Número:	Elemento o espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
CDF- 4	Parte intermedia Cundifarma	WRB	27-sep-2022
	Descripción u Observaciones:		
	Bajantes Recientes en PVC , con deterioro de material por la acción de la intemperie.		



Número:	Elemento o espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
CDF-5	Exterior HSJD	WRB	13-oct-2022
	Descripción u Observaciones:		
	Revisión de acometidas de agua por la carrera 10		



Número:	Elemento o espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
CDF-6	Cubierta Cundifarma	WRB	04-nov-2022
	Descripción u Observaciones:		
	Tanque exterior del tanque de agua localizado en el nivel 3 de la edificación.		



PLANTA GENERAL
1 : 900


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA: Project Status

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radicación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
06/03/2023	MINISTERIO DE CULTURA	
06/03/2023	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
06/03/2023	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA MARYI RODRIGUEZ MAT: 25202-408802	
06/03/2023	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
06/03/2023	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA


DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **Registro fotográfico CDF**

ELABORÓ:	FECHA:
WRB	06/03/2023

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
1	2	**VA**


NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL



Número:	Elemento o Espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
CDF-7	Exterior Cundifarma	WRB	04-nov-2022

Descripción u Observaciones:

Estado de bajantes en asbesto cemento, en donde se observa deterioro del material.





Número:	Elemento o espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
CDF-9	Interior Cundifarma	WRB	04-nov-2022

Descripción u Observaciones:

Toma de información, de temperatura, humedad y fotografía térmicas al interior de la edificación para determinar la incidencia del clima y posibles humedades.



Número:	Elemento o Espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
CDF-8	Exterior Cundifarma	WRB	04-nov-2022

Descripción u Observaciones:


Vista de la parte superior del edificio, en donde se observa el tanque de almacenamiento de agua sobre el nivel 3



Número:	Elemento o espacio:	Fotógrafo:	Fecha de la toma:
CDF-9	Cundifarma	WRB	04-nov-2022

Descripción u Observaciones:

Investigación de estructuras internas a través de excavación superficial, para identificar posibles manejos de flujo de agua.



PLANTA GENERAL
1 : 900


FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



EMITIDO PARA:	Project Status

CONTROL DE VERSIONES

Ver.	Fecha	Observaciones
A	06/03/2023	Radicación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
06/03/2023	MINISTERIO DE CULTURA	
06/03/2023	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.: 25202-32884	
06/03/2023	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA MARYI RODRIGUEZ MAT: 2520-2408802	
06/03/2023	DIRECTOR DEL PROYECTO. LINA CONSTANZA BELTRÁN MAT.: 25700-67386	
06/03/2023	COORDINADOR DEL EDIFICIO. FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCION: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: **Registro fotográfico CDF**

ELABORÓ:	FECHA:
WRB	06/03/2023

CONS. No:	DE:	VERSIÓN:
2	2	**VA**

NOTAS O DESCRIPCIÓN GENERAL