





DETALLE INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO/ TEMPERATURA SOBRE CIELO RASO




DETALLE INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO/ TEMPERATURA EN PLACA PLANA




DETALLE INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO/ TEMPERATURA EN AREAS CON ESTRUCTURA CONFORMADA POR VIGAS




DETALLE INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO/ TEMPERATURA EN CIELOS RASOS PENDIENTADOS




DETALLE INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO/ TEMPERATURA EN CIELOS RASOS PENDIENTADOS




DETALLE INSTALACION DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA Y ESTACION MANUAL





DETALLE CONTROL DE ACCESO EN PUERTAS




DETALLE CONSTRUCTIVO - ESTACION MANUAL Y SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA









DETALLE INSTALACION DE MODULO MONITOR Y ESTACION DE CONTROL




DETALLE INSTALACION DE ELECTROIMAN PARA PUERTAS DE EMERGENCIA




DETALLE INSTALACIÓN DE DETECTOR DE APERTURA DE TIPO EMBUTIDO




DETALLE INSTALACION DE PARLANTE DE EVACUACION




DETALLE INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO/ TIPO BARRERA INFRARROJA DE HAZ REFLEJADO




DETALLE INSTALACION DE PARLANTE DE EVACUACION




DETALLE INSTALACION DE DETECTOR DE APERTURA




DETALLE CONTROLADORA DE ACCESO




DETALLE DE RETENEDOR MAGNETICO




DETALLE GABINETE CCTV




DETALLE TIPICO PARA CAMARA MINIDOMO MONTAJE EN CIELO RAZO




DETALLE TIPICO PARA CAMARA IP FIJA PARA EXTERIORES EMBEBIDA EN MURO



DETALLE TIPICO PARA CAMARA A ALTURA DE 2.4mt CON LENTE DE 12mm



DETALLE TIPICO PARA CAMARA A ALTURA DE 2.4mt CON LENTE DE 12mm



DETALLE TIPICO PARA CAMARA IP FIJA PARA EXTERIORES

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-SYC	CHSJD-CDF-P-SYC-500-VA
TIPO DE ESTUDIO: P	PLANO No: P-SYC-500
CONSECUTIVO No: 3	DE: 4
	VERSION: VA


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT.:	MINISTERIO DE CULTURA - MAT.:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06/03/2023	Radicación SIPA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
22/12/2023	DISEÑO Y REVISIÓN **CLAUDIA LILIANA BUENO M.** MAT.: 25121999-52425400	
22/12/2023	REVISIÓN Y APROBACIÓN **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
22/12/2023	DISEÑO Y REVISIÓN DE ELEMENTOS **JAIME ANDRÉS GARCÍA** MAT.: 2570072938 CND	
22/12/2023	DISEÑO Y REVISIÓN DE ELEMENTOS **MARYI LISSETHE RODRIGUEZ** MAT.: 2520240802	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3) 12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: **CUNDIFARMA**

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE: DETALLES CONSTRUCTIVOS

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Sergio Moya	Jaime García	Gabriela Méndez
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
E.C.L.	22/12/2023	1 : 50

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-SYC	CHSJD-CDF-P-SYC-500
TIPO DE ESTUDIO: P	PLANO No: P-SYC-500
CONSECUTIVO No: 3	DE: 4
	VERSION: VA