



1 / 01 PISO 1 - HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS



2 / 01 PISO 2 - HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS

H Ensayos porcentaje humedad

T Termografia

% △ Humedad zona superior

% — Humedad Zona Media

% ▽ Humedad zona inferior

○ Humedad Localizada

CONVENCIONES
1 : 75

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CAPILLA

PISO 1 y 2 - HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

01

Versión: **V02** No. Plano: **01** de: **09**

Especialidad: **ESTRUCTURA**
Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Capilla**

Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 · GAL ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:44:04 a. m. °C 11.1 / 8.8 — T_JPG FLIR ON... T06KC80... 17/11/2022 7:44:05 a. m. °C 12.9 / 9.8 — 1.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 7:44:05 a. m. — 1_JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 11.2 °C, Min 8.7 °C; Sp1 9.9 °C; Sp2 8.9 °C; Sp3 9.2 °C Medidas: Bx1 Max 13.8 °C, Min 8.7 °C; Sp1 9.4 °C; Sp2 8.9 °C; Sp3 9.1 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 27.31", W 74° 9' 14.36" http://maps.google.com/?q=11.594,-74.1873 Nota: ENSAYO T-1 TOMA 1 Nota: ENSAYO T-1 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 16.90; H2 14.10; H3 13.00 Anotaciones de texto: H1 7.20; H2 25.30; H3 10.10 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 2/96 INFORME TERMOGRAFICO	H1	T1
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 · GAL ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:44:05 a. m. °C 12.6 / 11.1 — 2.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 7:44:05 a. m. °C 14.5 / 12.3 — 2.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 7:44:05 a. m. — 2.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 12.8 °C, Min 11.0 °C; Sp1 11.3 °C; Sp2 11.5 °C; Sp3 11.8 °C Medidas: Bx1 Max 14.7 °C, Min 12.2 °C; Sp1 12.6 °C; Sp2 12.6 °C; Sp3 12.8 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 27.29", W 74° 9' 14.36" http://maps.google.com/?q=11.594,-74.1873 Nota: ENSAYO T-2 TOMA 1 Nota: ENSAYO T-2 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 12.20; H2 24.00; H3 9.50 Anotaciones de texto: H1 16.40; H2 18.30; H3 11.20 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 3/96 INFORME TERMOGRAFICO	H2	T2
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 · GAL ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:44:06 a. m. °C 13.7 / 11.4 — 3.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 7:44:06 a. m. °C 13.2 / 12.0 — 3.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 7:44:06 a. m. — 3.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 14.1 °C, Min 11.2 °C; Sp1 11.6 °C; Sp2 11.6 °C; Sp3 11.7 °C Medidas: Bx1 Max 13.5 °C, Min 11.9 °C; Sp1 12.1 °C; Sp2 12.3 °C; Sp3 12.4 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 27.28", W 74° 9' 14.36" http://maps.google.com/?q=11.594,-74.1873 Nota: ESNAYO T-3 TOMA 1 Nota: ENSAYO T-3 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 19.20; H2 23.00; H3 18.70 Anotaciones de texto: H1 21.60; H2 25.20; H3 12.80 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 4/96 INFORME TERMOGRAFICO	H3	T3
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 · GAL ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:44:07 a. m. °C 11.7 / 11.0 — 4.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 7:44:07 a. m. °C 14.7 / 13.7 — 4.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 7:44:07 a. m. — 4.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 12.0 °C, Min 10.8 °C; Sp1 11.2 °C; Sp2 11.4 °C; Sp3 11.5 °C Medidas: Bx1 Max 14.8 °C, Min 13.6 °C; Sp1 13.9 °C; Sp2 13.8 °C; Sp3 14.1 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 27.28", W 74° 9' 14.36" http://maps.google.com/?q=11.594,-74.1873 Nota: ENSAYO T-4 TOMA 1 Nota: ENSAYO T-4 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 21.40; H2 21.50; H3 11.30 Anotaciones de texto: H1 13.70; H2 20.10; H3 9.00 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 5/96 INFORME TERMOGRAFICO	H4	T4
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 · GAL ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:44:07 a. m. °C 15.7 / 13.5 — 5.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 7:44:08 a. m. °C 17.3 / 15.0 — 5.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 7:44:07 a. m. — 5.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 15.8 °C, Min 13.4 °C; Sp1 13.7 °C; Sp2 13.9 °C; Sp3 14.3 °C Medidas: Bx1 Max 17.5 °C, Min 14.9 °C; Sp1 15.1 °C; Sp2 15.4 °C; Sp3 15.7 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 27.31", W 74° 9' 14.36" http://maps.google.com/?q=11.594,-74.1873 Nota: ESNAYO T-5 TOMA 1 Nota: ENSAYO T-5 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 29.80; H2 13.50; H3 4.00 Anotaciones de texto: H1 17.50; H2 14.40; H3 2.40 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 6/96 INFORME TERMOGRAFICO	H5	T5
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 · GAL ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:44:08 a. m. °C 16.9 / 14.3 — 6.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 7:44:08 a. m. °C 16.2 / 15.4 — 6.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 7:44:08 a. m. — 6.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 18.2 °C, Min 14.2 °C; Sp1 14.8 °C; Sp2 14.6 °C; Sp3 14.7 °C Medidas: Bx1 Max 16.5 °C, Min 15.2 °C; Sp1 15.5 °C; Sp2 15.6 °C; Sp3 15.8 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 27.29", W 74° 9' 14.36" http://maps.google.com/?q=11.594,-74.1873 Nota: ENSAYO T-6 TOMA 1 Nota: ENSAYO T-6 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 16.70; H2 23.20; H3 3.60 Anotaciones de texto: H1 2.60; H2 24.00; H3 2.90 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 7/96 INFORME TERMOGRAFICO	H6	T6
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 · GAL ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:44:09 a. m. °C 15.2 / 13.4 — 8.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 7:44:10 a. m. °C 14.7 / 13.8 — 8.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 7:44:09 a. m. — 8.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 16.0 °C, Min 13.0 °C; Sp1 13.5 °C; Sp2 13.7 °C; Sp3 13.8 °C Medidas: Bx1 Max 14.9 °C, Min 13.5 °C; Sp1 13.9 °C; Sp2 14.3 °C; Sp3 14.4 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 27.28", W 74° 9' 14.36" http://maps.google.com/?q=11.594,-74.1873 Nota: ENSAYO T-8 TOMA 1 Nota: ENSAYO T-8 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 10.10; H2 14.00; H3 3.30 Anotaciones de texto: H1 12.60; H2 4.90; H3 3.40 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 9/96 INFORME TERMOGRAFICO	H8	T8
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 · GAL ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:44:10 a. m. °C 14.8 / 13.5 — 9.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 7:44:10 a. m. °C 16.7 / 15.3 — 9.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 7:44:10 a. m. — 9.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 15.0 °C, Min 13.3 °C; Sp1 14.3 °C; Sp2 14.3 °C; Sp3 14.3 °C Medidas: Bx1 Max 16.8 °C, Min 15.2 °C; Sp1 15.5 °C; Sp2 15.7 °C; Sp3 15.9 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 27.31", W 74° 9' 14.36" http://maps.google.com/?q=11.594,-74.1873 Nota: ESNAYO T-9 TOMA 1 Nota: ENSAYO T-9 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 2.50; H2 23.50; H3 11.40 Anotaciones de texto: H1 16.30; H2 21.30; H3 2.30 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 10/96 INFORME TERMOGRAFICO	H9	T9

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CAPILLA

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

02

Versión: **V02** No. Plano **02** de: **09**

Especialidad: **ESTRUCTURA** Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Capilla**




TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES			
Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1		H10	T10
Nivel 1		H11	T11
Nivel 1		H12	T12







TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES			
Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1		H13	T13
Nivel 1		H14	T14
Nivel 1		H15	T15

TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES			
Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1		H16	T16
Nivel 1		H17	T17
Nivel 1		H18	T18

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CAPILLA

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS II

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

03

Versión: **V02** No. Plano **03** de: **09**

Especialidad: **ESTRUCTURA**
Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Capilla**

TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES




Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1		H19	T19
Nivel 1		H20	T20
Nivel 1		H21	T21

TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES







Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1		H22	T22
Nivel 1		H23	T23
Nivel 1		H24	T24

TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES

Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1		H25	T25
Nivel 1		H26	T26
Nivel 1		H27	T27

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CAPILLA

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS III

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

04

Versión: **V02** No. Plano: **04** de: **09**

Especialidad: **ESTRUCTURA**
Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Capilla**




TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES			
Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1		H28	T28
Nivel 1		H29	T29
Nivel 1		H30	T30







TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES			
Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1		H31	T31
Nivel 1		H32	T32
Nivel 1		H33	T33

TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES			
Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1		H34	T34
Nivel 1		H35	T35
Nivel 2		H36	T36

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CAPILLA

TABLA DE HUMEDADAES Y TERMOGRAFIAS IV

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

05

Versión: **V02** No. Plano: **05** de: **09**

Especialidad: **ESTRUCTURA** Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Capilla**

TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES




Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 2		H37	T37
Nivel 2		H38	T38
Nivel 2		H39	T39

TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES






Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 2		H40	T40
Nivel 2		H41	T41
Nivel 2		H42	T42

TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES

Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 2		H43	T43
Nivel 2		H44	T44
Nivel 2		H45	T45

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CAPILLA



TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS V




Fecha: **31/01/2024**
Escala:




06

Versión: **V02** No. Plano: **06** de: **09**

Especialidad: **ESTRUCTURA**
Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Capilla**

Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 2		H46	T46
Nivel 2		H47	T47
Nivel 2		H48	T48

Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 2		H49	T49
Nivel 2		H50	T50
Nivel 2		H51	T51

Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 2		H52	T52
Nivel 1		H53	T53
Nivel 1		H54	T54

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CAPILLA

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS VI

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

07

Versión: **V02** No. Plano: **07** de: **09**

Especialidad: **ESTRUCTURA**
Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Capilla**

TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES

Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:44:56 a. m. °C 17.2 14.0 — 75.JPG FLIR ONE:... T06KCB000... Medidas: Bx1 Max 17.4 °C, Min 13.8 °C; Sp1 14.5 °C; Sp2 15.1 °C; Sp3 15.2 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.17", W 74° 5' 15.97" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-55 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 14.20; H2 21.30; H3 12.30 17/11/2022 7:44:57 a. m. °C 20.0 15.9 — 55.JPG FLIR ONE:... T06KCB000... Medidas: Bx1 Max 23.4 °C, Min 15.6 °C; Sp1 17.2 °C; Sp2 17.6 °C; Sp3 16.9 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.28", W 74° 5' 14.36" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-55 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 10.80; H2 16.00; H3 13.80 17/11/2022 7:44:56 a. m. 75.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 76/98 INFORME TERMOGRAFICO	H55	T55
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:44:58 a. m. °C 18.3 12.1 — 77.JPG FLIR ONE:... T06KCB000... Medidas: Bx1 Max 16.8 °C, Min 13.6 °C; Sp1 14.4 °C; Sp2 15.1 °C; Sp3 15.3 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.17", W 74° 5' 15.97" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-56 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 18.80; H2 5.30; H3 4.80 17/11/2022 7:44:58 a. m. °C 18.6 16.3 — 56.JPG FLIR ONE:... T06PCB50... Medidas: Bx1 Max 19.1 °C, Min 16.2 °C; Sp1 17.1 °C; Sp2 17.2 °C; Sp3 17.2 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.28", W 74° 5' 14.36" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-56 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 14.60; H2 20.10; H3 4.30 17/11/2022 7:44:58 a. m. 77.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 78/98 INFORME TERMOGRAFICO	H56	T56
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:44:58 a. m. °C 22.9 15.7 — 78.JPG FLIR ONE:... T06KCB000... Medidas: Bx1 Max 23.8 °C, Min 15.2 °C; Sp1 18.8 °C; Sp2 20.2 °C; Sp3 20.4 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.17", W 74° 5' 15.97" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-57 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 12.70; H2 23.40; H3 5.10 17/11/2022 7:44:59 a. m. °C 26.1 16.4 — 57.JPG FLIR ONE Pr:... T06KCB00029 Medidas: Bx1 Max 26.5 °C, Min 10.2 °C; Sp1 24.6 °C; Sp2 25.3 °C; Sp3 25.7 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.28", W 74° 5' 14.36" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-57 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 9.50; H2 23.40; H3 3.50 7/11/2022 7:44:59 a. m. 16.4 g..JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 79/98 INFORME TERMOGRAFICO	H57	T57

TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES

Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:44:59 a. m. °C 22.3 15.2 — 79.JPG FLIR ONE:... T06KCB000... Medidas: Bx1 Max 22.9 °C, Min 14.5 °C; Sp1 16.9 °C; Sp2 18.3 °C; Sp3 18.0 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.17", W 74° 5' 15.97" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-58 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 10.40; H2 21.10; H3 14.70 17/11/2022 7:44:59 a. m. °C 22.0 17.2 — 58.JPG FLIR ONE:... T06KCB000... Medidas: Bx1 Max 22.7 °C, Min 17.0 °C; Sp1 17.8 °C; Sp2 18.3 °C; Sp3 17.8 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.28", W 74° 5' 14.36" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-58 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 10.60; H2 24.50; H3 9.90 17/11/2022 7:44:59 a. m. 79.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 80/98 INFORME TERMOGRAFICO	H58	T58
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:45:00 a. m. °C 22.9 17.9 — 80.JPG FLIR ONE:... T06KCB000... Medidas: Bx1 Max 23.7 °C, Min 17.0 °C; Sp1 17.9 °C; Sp2 19.3 °C; Sp3 19.6 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.17", W 74° 5' 15.97" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-59 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 10.70; H2 13.60; H3 10.70 17/11/2022 7:45:00 a. m. °C 25.1 17.9 — 59.JPG FLIR ONE P:... T06KCB00029 Medidas: Bx1 Max 25.4 °C, Min 17.3 °C; Sp1 21.1 °C; Sp2 20.2 °C; Sp3 20.6 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.28", W 74° 5' 14.36" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-59 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 9.90; H2 18.30; H3 14.30 17/11/2022 7:45:00 a. m. 79.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 81/98 INFORME TERMOGRAFICO	H59	T59
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:45:01 a. m. °C 21.2 15.2 — 82.JPG FLIR ONE:... T06KCB000... Medidas: Bx1 Max 22.6 °C, Min 14.8 °C; Sp1 15.9 °C; Sp2 16.4 °C; Sp3 15.4 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.17", W 74° 5' 15.97" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-60 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 10.60; H2 11.30; H3 33.00 17/11/2022 7:45:02 a. m. °C 19.3 15.7 — 60.JPG FLIR ONE:... T06KCB00... Medidas: Bx1 Max 19.8 °C, Min 15.4 °C; Sp1 16.4 °C; Sp2 16.1 °C; Sp3 16.4 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.28", W 74° 5' 14.36" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-60 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 14.40; H2 33.00; H3 33.00 7/11/2022 7:45:02 a. m. 60.2JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 83/98 INFORME TERMOGRAFICO	H60	T60

TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES

Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:45:03 a. m. °C 21.9 16.1 — 84.JPG FLIR ONE:... T06KCB000... Medidas: Bx1 Max 22.8 °C, Min 15.9 °C; Sp1 17.9 °C; Sp2 18.9 °C; Sp3 18.5 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.17", W 74° 5' 15.97" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-61 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 11.00; H2 10.30; H3 9.30 17/11/2022 7:45:03 a. m. °C 21.2 16.6 — 61.JPG FLIR ON... T06KCB0... Medidas: Bx1 Max 21.7 °C, Min 15.5 °C; Sp1 17.0 °C; Sp2 17.5 °C; Sp3 18.2 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.28", W 74° 5' 14.36" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-61 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 14.00; H2 16.80; H3 11.40 17/11/2022 7:45:03 a. m. 84.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 85/98 INFORME TERMOGRAFICO	H61	T61
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:45:03 a. m. °C 22.3 17.6 — 85.JPG FLIR ONE:... T06KCB000... Medidas: Bx1 Max 22.7 °C, Min 17.2 °C; Sp1 18.0 °C; Sp2 19.2 °C; Sp3 19.3 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.17", W 74° 5' 15.97" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-62 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 5.30; H2 10.40; H3 9.80 17/11/2022 7:45:04 a. m. °C 19.9 16.4 — 62.JPG FLIR ONE:... T06KCB00... Medidas: Bx1 Max 20.1 °C, Min 14.3 °C; Sp1 16.7 °C; Sp2 16.9 °C; Sp3 17.2 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.28", W 74° 5' 14.36" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-62 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 14.80; H2 15.80; H3 12.60 17/11/2022 7:45:04 a. m. 85.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 86/98 INFORME TERMOGRAFICO	H62	T62
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CAPILLA - GRUPO II 17/11/2022 7:45:04 a. m. °C 21.5 17.2 — 86.JPG FLIR ONE:... T06KCB00... Medidas: Bx1 Max 21.8 °C, Min 16.6 °C; Sp1 17.8 °C; Sp2 18.4 °C; Sp3 18.6 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.17", W 74° 5' 15.97" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T-63 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 21.40; H2 17.40; H3 11.80 17/11/2022 7:45:05 a. m. °C 19.2 16.4 — 63.JPG FLIR ONE:... T06KCB00... Medidas: Bx1 Max 19.7 °C, Min 16.0 °C; Sp1 16.9 °C; Sp2 17.1 °C; Sp3 17.1 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 39' 23.28", W 74° 5' 14.36" http://maps.google.com/?q=+1754+b&p=4.5906,-74.0875 Nota: ENSAYO T- 63 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 14.70; H2 17.20; H3 2.50 17/11/2022 7:45:05 a. m. 86.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente 87/98 INFORME TERMOGRAFICO	H63	T63

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38838

Coordinación:
ARQ. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015396116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CAPILLA

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS VII

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

08

Versión: **V02** No. Plano **08** de: **09**

Especialidad: **ESTRUCTURA**
Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Capilla**





TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES			
Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1		H61	T61
Nivel 1		H62	T62
Nivel 1		H63	T63

TABLA DE TERMOGRAFIAS Y HUMEDADES			
Nivel	Imagen de tipo	Comentarios de tipo	Modelo
Nivel 1		H64	T64
Nivel 1		H65	T65

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CAPILLA

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS VIII

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

09

Versión: **V02** No. Plano: **09** de: **09**

Especialidad: **ESTRUCTURA**
Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Capilla**