



1 / 01 PISO 1 - HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS



2 / 01 PISO 2 - HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS

Ensayos porcentaje humedad
Termografía
% △ Humedad zona superior
% — Humedad Zona Media
% ▽ Humedad zona inferior
○ Humedad Localizada

CONVENCIONES
1 : 75

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CONVENTO

PISO 1 y 2 - HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

01

Versión: **V02** No. Plano: **01** de: **12**

Especialidad: **ESTRUCTURA**
Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Convento**




TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS			
Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1			H33
Nivel 1		T1	H1
Nivel 1		T2	H2






TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS			
Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T3	H3
Nivel 1		T4	H4
Nivel 1		T5	H5

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS			
Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T6	H6
Nivel 1		T7	H7
Nivel 1		T8	H8

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT.901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN PIRAQUIVE QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CONVENTO

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

02

Versión: **V02** No. Plano:**02** de:**12**

Especialidad: **ESTRUCTURA** Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Convento**

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 / GA GRUPO ALFARO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:41 p. m. °C 18.2 Sp3 Sp2 Sp1 17.0 — 10.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 12:03:41 p. m. °C 18.4 Sp3 Sp2 Sp1 16.9 — 9.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:41 p. m. — 10.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 18.4 °C / Min 16.8 °C Sp1 17.1 °C Sp2 17.3 °C Sp3 17.5 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 39' 36.83", W 74° 5' 19.89" — http://maps.google.com/?ll=39.44&q=4.59...,-74.0888 Nota: ENSAYO T-9 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 6.10; H2 5.90; H3 5.60 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 11/101 INFORME TERMOGRAFICO	T9	H9
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 / GA GRUPO ALFARO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:42 p. m. °C 21.5 Sp3 Sp2 Sp1 17.2 — 11.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 12:03:42 p. m. °C 21.1 Sp3 Sp2 Sp1 17.0 — 10.JPG FLIR O... T06KC8... 17/11/2022 12:03:42 p. m. — 11.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 21.8 °C / Min 17.1 °C Sp1 17.3 °C Sp2 17.6 °C Sp3 17.8 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 39' 36.83", W 74° 5' 19.89" — http://maps.google.com/?ll=39.44&q=4.59...,-74.0888 Nota: ENSAYO T-10 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 17.20; H2 4.80; H3 3.60 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 12/101 INFORME TERMOGRAFICO	T10	H10
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 / GA GRUPO ALFARO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:42 p. m. °C 20.7 Sp3 Sp2 Sp1 17.1 — 12.JPG FLIR ON... T06KC80... 17/11/2022 12:03:43 p. m. °C 23.7 Sp3 Sp2 Sp1 16.6 — 11.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:43 p. m. — 12.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 21.0 °C / Min 16.9 °C Sp1 17.3 °C Sp2 17.5 °C Sp3 17.9 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 39' 36.83", W 74° 5' 19.89" — http://maps.google.com/?ll=39.44&q=4.59...,-74.0888 Nota: ENSAYO T-11 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 2.60; H2 2.70; H3 3.10 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 13/101 INFORME TERMOGRAFICO	T11	H11

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 / GA GRUPO ALFARO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:43 p. m. °C 17.7 Sp3 Sp2 Sp1 16.3 — 13.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:43 p. m. °C 17.5 Sp3 Sp2 Sp1 16.2 — 12.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:43 p. m. — 13.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 17.9 °C / Min 16.1 °C Sp1 16.4 °C Sp2 16.6 °C Sp3 16.8 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 39' 36.83", W 74° 5' 19.89" — http://maps.google.com/?ll=39.44&q=4.59...,-74.0888 Nota: ENSAYO T-12 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 6.30; H2 4.80; H3 3.40 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 14/101 INFORME TERMOGRAFICO	T12	H12
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 / GA GRUPO ALFARO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:44 p. m. °C 20.6 Sp3 Sp2 Sp1 16.8 — 14.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:44 p. m. °C 23.5 Sp3 Sp2 Sp1 16.7 — 13.JPG FLIR ON... T06KC80... 17/11/2022 12:03:44 p. m. — 14.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 20.8 °C / Min 16.6 °C Sp1 17.1 °C Sp2 17.5 °C Sp3 17.8 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 39' 36.83", W 74° 5' 19.89" — http://maps.google.com/?ll=39.44&q=4.59...,-74.0888 Nota: ENSAYO T-13 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 21.60; H2 5.10; H3 2.70 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 15/101 INFORME TERMOGRAFICO	T13	H13
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 / GA GRUPO ALFARO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:44 p. m. °C 18.8 Sp3 Sp2 Sp1 17.2 — 15.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:45 p. m. °C 17.7 Sp3 Sp2 Sp1 16.5 — 14.JPG FLIR ON... T06KC80... 17/11/2022 12:03:45 p. m. — 15.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 19.1 °C / Min 17.1 °C Sp1 17.3 °C Sp2 17.3 °C Sp3 17.7 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 39' 36.83", W 74° 5' 19.89" — http://maps.google.com/?ll=39.44&q=4.59...,-74.0888 Nota: ENSAYO T-14 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 9.80; H2 9.50; H3 10.20 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 16/101 INFORME TERMOGRAFICO	T14	H14

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 / GA GRUPO ALFARO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:45 p. m. °C 17.8 Sp3 Sp2 Sp1 16.7 — 16.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:46 p. m. °C 17.3 Sp3 Sp2 Sp1 16.4 — 15.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:45 p. m. — 16.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 18.0 °C / Min 16.6 °C Sp1 16.8 °C Sp2 16.8 °C Sp3 17.1 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 39' 36.83", W 74° 5' 19.89" — http://maps.google.com/?ll=39.44&q=4.59...,-74.0888 Nota: ENSAYO T-15 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 14.70; H2 19.00; H3 7.70 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. Se presenta enchape en zona baja del muro, por lo cual la toma H1 fue realizada a nivel intermedio. 17/101 INFORME TERMOGRAFICO	T15	H15
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 / GA GRUPO ALFARO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:46 p. m. °C 18.2 Sp3 Sp2 Sp1 16.9 — 17.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:46 p. m. °C 17.7 Sp3 Sp2 Sp1 16.6 — 16.JPG FLIR ON... T06KC80... 17/11/2022 12:03:46 p. m. — 17.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 18.5 °C / Min 16.7 °C Sp1 16.9 °C Sp2 17.0 °C Sp3 17.1 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 39' 36.83", W 74° 5' 19.89" — http://maps.google.com/?ll=39.44&q=4.59...,-74.0888 Nota: ENSAYO T-16 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 19.00; H2 9.60; H3 9.10 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. Se presenta enchape en zona baja del muro, por lo cual la toma H1 fue realizada a nivel intermedio. 18/101 INFORME TERMOGRAFICO	T16	H16
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 / GA GRUPO ALFARO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:47 p. m. °C 21.1 Sp3 Sp2 Sp1 17.0 — 18.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 12:03:47 p. m. °C 21.0 Sp3 Sp2 Sp1 16.7 — 17.JPG FLIR ON... T06KC80... 17/11/2022 12:03:47 p. m. — 18.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 21.4 °C / Min 16.9 °C Sp1 17.5 °C Sp2 17.5 °C Sp3 17.5 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 39' 36.83", W 74° 5' 19.89" — http://maps.google.com/?ll=39.44&q=4.59...,-74.0888 Nota: ENSAYO T-17 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 3.40; H2 9.50; H3 8.90 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. Se presenta enchape en zona baja del muro, por lo cual la toma H1 fue realizada a nivel intermedio. 19/101 INFORME TERMOGRAFICO	T17	H17

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. AZ5802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CONVENTO

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS II

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

03

Versión: **V02** No. Plano: **03** de: **12**

Especialidad: **ESTRUCTURA** Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Convento**

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:47 p. m. °C 20.9 / 17.2 — 19.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 12:03:48 p. m. °C 22.6 / 16.7 — 18.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:47 p. m. — 19.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 21.3 °C, Min 17.1 °C; Sp1 17.3 °C; Sp2 17.3 °C; Sp3 17.3 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 30.53", W 74° 5' 19.69" Nota: ENSAYO T-18 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 9.10; H2 9.90; H3 2.60 Medidas: Bx1 Max 23.2 °C, Min 16.6 °C; Sp1 16.8 °C; Sp2 16.8 °C; Sp3 16.9 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 19.87" Nota: ENSAYO T-18 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 11.90; H2 11.10; H3 2.60 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. Se presenta enchape en zona baja del muro, por lo cual la toma H1 fue realizada a nivel intermedio. 20/101 INFORME TERMOGRAFICO	T18	H18
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:48 p. m. °C 24.1 / 18.1 — 20.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 12:03:48 p. m. °C 28.1 / 19.3 — 19.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:48 p. m. — 20.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 24.5 °C, Min 18.0 °C; Sp1 19.2 °C; Sp2 19.4 °C; Sp3 19.5 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 30.53", W 74° 5' 19.69" Nota: ENSAYO T-19 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 22.70; H2 2.70; H3 2.10 Medidas: Bx1 Max 28.9 °C, Min 19.1 °C; Sp1 20.2 °C; Sp2 19.7 °C; Sp3 19.8 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 19.87" Nota: ENSAYO T-19 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 16.60; H2 6.60; H3 1.80 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 21/101 INFORME TERMOGRAFICO	T19	H19
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:49 p. m. °C 20.3 / 16.7 — 21.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 12:03:49 p. m. °C 22.8 / 17.0 — 20.JPG FLIR O... T06KC8... 17/11/2022 12:03:49 p. m. — 21.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 20.6 °C, Min 16.5 °C; Sp1 17.2 °C; Sp2 17.6 °C; Sp3 17.9 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 30.53", W 74° 5' 19.69" Nota: ENSAYO T-20 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 22.30; H2 9.50; H3 9.20 Medidas: Bx1 Max 23.3 °C, Min 16.7 °C; Sp1 17.1 °C; Sp2 17.9 °C; Sp3 18.2 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 19.87" Nota: ENSAYO T-20 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 17.10; H2 6.10; H3 3.30 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. Se presenta enchape en zona baja del muro, por lo cual la toma H1 fue realizada a nivel intermedio. 22/101 INFORME TERMOGRAFICO	T20	H20

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:49 p. m. °C 18.2 / 17.1 — 22.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:50 p. m. °C 18.2 / 16.5 — 21.JPG FLIR ONE... T06KC800029 17/11/2022 12:03:50 p. m. — 22.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 18.5 °C, Min 17.0 °C; Sp1 17.4 °C; Sp2 17.2 °C; Sp3 17.4 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 30.53", W 74° 5' 19.69" Nota: ENSAYO T-21 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 18.50; H2 3.30; H3 7.70 Medidas: Bx1 Max 18.4 °C, Min 16.3 °C; Sp1 17.0 °C; Sp2 16.7 °C; Sp3 16.8 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 19.87" Nota: ENSAYO T-21 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 12.30; H2 3.30; H3 5.80 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 23/101 INFORME TERMOGRAFICO	T21	H21
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:50 p. m. °C 16.2 / 16.5 — 23.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 12:03:50 p. m. °C 17.9 / 15.8 — 22.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:50 p. m. — 23.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 18.4 °C, Min 15.5 °C; Sp1 16.8 °C; Sp2 16.8 °C; Sp3 16.8 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 30.53", W 74° 5' 19.69" Nota: ENSAYO T-22 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 15.30; H2 8.30; H3 9.10 Medidas: Bx1 Max 19.0 °C, Min 15.6 °C; Sp1 16.1 °C; Sp2 15.8 °C; Sp3 16.0 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 19.87" Nota: ENSAYO T-22 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 19.20; H2 2.20; H3 9.50 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 24/101 INFORME TERMOGRAFICO	T22	H22
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:51 p. m. °C 19.4 / 16.8 — 24.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:51 p. m. °C 18.7 / 15.9 — 23.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:51 p. m. — 24.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 19.8 °C, Min 17.2 °C; Sp1 17.2 °C; Sp2 17.1 °C; Sp3 17.3 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 30.53", W 74° 5' 19.69" Nota: ENSAYO T-23 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 15.00; H2 10.80; H3 10.20 Medidas: Bx1 Max 19.7 °C, Min 15.8 °C; Sp1 16.2 °C; Sp2 16.1 °C; Sp3 16.2 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 19.87" Nota: ENSAYO T-23 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 14.20; H2 12.80; H3 10.20 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 25/101 INFORME TERMOGRAFICO	T23	H23

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:51 p. m. °C 21.1 / 17.3 — 25.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 12:03:52 p. m. °C 24.1 / 17.5 — 24.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 12:03:52 p. m. — 25.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 21.3 °C, Min 17.2 °C; Sp1 17.9 °C; Sp2 17.9 °C; Sp3 18.4 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 30.53", W 74° 5' 19.69" Nota: ENSAYO T-24 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 2.60; H2 5.30; H3 7.80 Medidas: Bx1 Max 24.3 °C, Min 16.9 °C; Sp1 18.3 °C; Sp2 18.2 °C; Sp3 18.4 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 19.87" Nota: ENSAYO T-24 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 3.30; H2 6.90; H3 4.20 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 26/101 INFORME TERMOGRAFICO	T24	H24
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:52 p. m. °C 17.8 / 16.4 — 26.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:53 p. m. °C 17.6 / 16.0 — 25.JPG FLIR ONE... T06KC8000... 17/11/2022 12:03:52 p. m. — 26.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 18.0 °C, Min 16.3 °C; Sp1 16.5 °C; Sp2 16.6 °C; Sp3 16.6 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 30.53", W 74° 5' 19.69" Nota: ENSAYO T-25 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 9.60; H2 9.50; H3 7.50 Medidas: Bx1 Max 17.8 °C, Min 15.9 °C; Sp1 16.1 °C; Sp2 16.1 °C; Sp3 16.2 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 19.87" Nota: ENSAYO T-25 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 16.50; H2 9.60; H3 9.40 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 27/101 INFORME TERMOGRAFICO	T25	H25
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:03:53 p. m. °C 20.9 / 14.7 — 27.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:53 p. m. °C 19.2 / 16.0 — 26.JPG FLIR ONE... T06KC800... 17/11/2022 12:03:53 p. m. — 27.JPG FLIR ONE Pro T06KC800029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 19.2 °C, Min 16.5 °C; Sp1 17.0 °C; Sp2 17.0 °C; Sp3 17.0 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 30.53", W 74° 5' 19.69" Nota: ENSAYO T-26 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 7.90; H2 9.10; H3 8.30 Medidas: Bx1 Max 19.5 °C, Min 15.9 °C; Sp1 16.3 °C; Sp2 16.2 °C; Sp3 16.3 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 19.87" Nota: ENSAYO T-26 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 9.50; H2 9.60; H3 9.40 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 28/101 INFORME TERMOGRAFICO	T26	H26

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR
Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2
Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARQ. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN PIERO QUINTERO
M.P. 25202-33984 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CONVENTO

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS III

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

04

Versión: **V02** No. Plano: **04** de: **12**

Especialidad: **ESTRUCTURA**
Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Convento**

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS




Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T27	H27
Nivel 1		T28	H28
Nivel 1		T29	H29

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS





Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T30	H30
Nivel 1		T31	H31
Nivel 1		T32	H32

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T34	H34
Nivel 1		T35	
Nivel 1		T36	

MINISTERIO DE CULTURA **MINISTERIO DE CULTURA** **DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA**	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1 **CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ** NIT: **90161533** Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**	CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoria **CONSORCIO INTERESTAURO** NIT: **901.619.927-9** Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO		APROBACIONES		
Director: **ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ** M.P. 25700-38836	Coordinación: **ARG. JOHN MORALES** M.P. A25412001-1015395116	Director interventoría: **JUAN PIERO QUINTERO** M.P. 25202-32884 CND	Coordinación interventoría: **ARQ. MANUELA GIRALDO** M.P. A25802008-42136046	ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA
Especialista: **ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA** M.P. 25202-65724 CND	Elaboró: **Autor**	Especialista interventoría: **ENRIQUE CASTRILLÓN** M.P. 25202-19940	Revisor externo: **CARMEN ALICIA VILLATE** M.P. 25202-25585 CND	Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA** Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CONVENTO

TABLA DE HUMEDADAES Y TERMOGRAFIAS IV

Fecha: **31/01/2024**	**05**	
Escala:	Versión: **V02**	No. Plano: **05** de: **12**
Especialidad: **ESTRUCTURA**	Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Convento**	



TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS			
Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T37	H37
Nivel 1		T38	H38
Nivel 1		T39	H39







TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS			
Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T40	H40
Nivel 1		T41	H41
Nivel 1		T42	H42

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS			
Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T43	H43
Nivel 1		T44	H44
Nivel 1		T45	H45

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN PIERO QUINTERO
M.P. 25202-33884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CONVENTO

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS V

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

06

Versión: **V02** No. Plano **06** de: **12**

Especialidad: **ESTRUCTURA**
Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Convento**

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:07 p. m. °C 18.6 16.7 47.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:07 p. m. °C 17.9 16.5 48.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:07 p. m. 47.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 18.0 °C Min 16.6 °C Sp1 16.9 °C Sp2 17.1 °C Sp3 17.2 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 39.53", W 74° 5' 19.69" http://maps.google.com/?q=+4°35'39.53",-74°5'19.69" Nota ENSAYO T-46 TOMA 1 Anotaciones de texto H1 23.80 H2 4.50 H3 3.60 Medidas Bx1 Max 17.9 °C Min 16.4 °C Sp1 16.8 °C Sp2 16.9 °C Sp3 17.1 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" http://maps.google.com/?q=+4°35'24.87",-74°5'13.87" Nota ENSAYO T-46 TOMA 2 Anotaciones de texto H1 24.50 H2 7.40 H3 5.70 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 48/101 INFORME TERMOGRAFICO	T46	H46
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:07 p. m. °C 18.6 17.1 48.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:08 p. m. °C 17.9 16.5 47.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:08 p. m. 48.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 18.9 °C Min 17.0 °C Sp1 17.2 °C Sp2 17.2 °C Sp3 17.4 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 39.53", W 74° 5' 19.69" http://maps.google.com/?q=+4°35'39.53",-74°5'19.69" Nota ENSAYO T-47 TOMA 1 Anotaciones de texto H1 12.70 Medidas Bx1 Max 18.1 °C Min 16.4 °C Sp1 17.0 °C Sp2 16.6 °C Sp3 16.7 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" http://maps.google.com/?q=+4°35'24.87",-74°5'13.87" Nota ENSAYO T-47 TOMA 2 Anotaciones de texto H1 10.20 H2 5.20 H3 6.60 Se presenta estrucutra en elemento tivlano en la zona media y alta del muro 49/101 INFORME TERMOGRAFICO	T47	H47
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:08 p. m. °C 18.4 16.8 49.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:09 p. m. °C 19.2 16.2 48.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:08 p. m. 49.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 18.6 °C Min 16.6 °C Sp1 17.1 °C Sp2 17.0 °C Sp3 17.2 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 39.53", W 74° 5' 19.69" http://maps.google.com/?q=+4°35'39.53",-74°5'19.69" Nota ENSAYO T-48 TOMA 1 Anotaciones de texto H1 13.90 H2 18.00 H3 9.30 Medidas Bx1 Max 19.4 °C Min 16.1 °C Sp1 16.4 °C Sp2 16.4 °C Sp3 16.6 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" http://maps.google.com/?q=+4°35'24.87",-74°5'13.87" Nota ENSAYO T-48 TOMA 2 Anotaciones de texto H1 13.30 H2 10.30 H3 9.80 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 50/101 INFORME TERMOGRAFICO	T48	H48

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:09 p. m. °C 18.3 16.9 50.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:09 p. m. °C 17.7 16.2 49.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:09 p. m. 50.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 18.6 °C Min 16.7 °C Sp1 17.0 °C Sp2 17.0 °C Sp3 17.2 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 39.53", W 74° 5' 19.69" http://maps.google.com/?q=+4°35'39.53",-74°5'19.69" Nota ENSAYO T-49 TOMA 1 Anotaciones de texto H1 24.50 H2 9.50 H3 7.60 Medidas Bx1 Max 17.9 °C Min 16.1 °C Sp1 16.4 °C Sp2 16.4 °C Sp3 16.8 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" http://maps.google.com/?q=+4°35'24.87",-74°5'13.87" Nota ENSAYO T-49 TOMA 2 Anotaciones de texto H1 14.30 H2 9.20 H3 8.20 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 51/101 INFORME TERMOGRAFICO	T49	H49
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:09 p. m. °C 18.4 16.7 51.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:10 p. m. °C 19.2 15.8 50.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:10 p. m. 51.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 18.5 °C Min 16.5 °C Sp1 16.8 °C Sp2 16.8 °C Sp3 16.9 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 39.53", W 74° 5' 19.69" http://maps.google.com/?q=+4°35'39.53",-74°5'19.69" Nota ENSAYO T-50 TOMA 1 Anotaciones de texto H1 17.10 H2 6.00 H3 5.80 Medidas Bx1 Max 19.6 °C Min 15.7 °C Sp1 15.9 °C Sp2 15.9 °C Sp3 16.0 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" http://maps.google.com/?q=+4°35'24.87",-74°5'13.87" Nota ENSAYO T-50 TOMA 2 Anotaciones de texto H1 16.30 H2 14.80 H3 8.00 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. Se presenta enchape en zona baja del muro, por lo cual la toma H1 fue realizada a nivel intermedio. 52/101 INFORME TERMOGRAFICO	T50	H50
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:10 p. m. °C 18.2 16.9 52.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:11 p. m. °C 17.6 16.1 51.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:10 p. m. 52.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 18.5 °C Min 16.8 °C Sp1 17.2 °C Sp2 17.2 °C Sp3 17.3 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 39.53", W 74° 5' 19.69" http://maps.google.com/?q=+4°35'39.53",-74°5'19.69" Nota ENSAYO T-51 TOMA 1 Anotaciones de texto H1 13.90 H2 9.30 H3 8.40 Medidas Bx1 Max 18.0 °C Min 15.9 °C Sp1 16.6 °C Sp2 16.6 °C Sp3 17.0 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" http://maps.google.com/?q=+4°35'24.87",-74°5'13.87" Nota ENSAYO T-51 TOMA 2 Anotaciones de texto H1 26.40 H2 10.00 H3 9.20 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 53/101 INFORME TERMOGRAFICO	T51	H51

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:11 p. m. °C 18.7 16.7 53.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:11 p. m. °C 19.6 16.1 52.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:11 p. m. 53.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 18.8 °C Min 16.6 °C Sp1 16.8 °C Sp2 17.0 °C Sp3 17.0 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 39.53", W 74° 5' 19.69" http://maps.google.com/?q=+4°35'39.53",-74°5'19.69" Nota ENSAYO T-52 TOMA 1 Anotaciones de texto H1 17.20 H2 10.40 H3 10.20 Medidas Bx1 Max 20.0 °C Min 16.1 °C Sp1 16.2 °C Sp2 16.3 °C Sp3 16.5 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" http://maps.google.com/?q=+4°35'24.87",-74°5'13.87" Nota ENSAYO T-52 TOMA 2 Anotaciones de texto H1 17.20 H2 1.80 H3 1.60 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 54/101 INFORME TERMOGRAFICO	T52	H52
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:12 p. m. °C 18.1 17.0 54.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:12 p. m. °C 17.8 16.8 53.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:12 p. m. 54.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 18.4 °C Min 16.7 °C Sp1 17.1 °C Sp2 17.2 °C Sp3 17.4 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 39.53", W 74° 5' 19.69" http://maps.google.com/?q=+4°35'39.53",-74°5'19.69" Nota ENSAYO T-53 TOMA 1 Anotaciones de texto H1 10.20 H2 2.40 H3 2.00 Medidas Bx1 Max 18.0 °C Min 15.7 °C Sp1 16.4 °C Sp2 16.7 °C Sp3 16.8 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" http://maps.google.com/?q=+4°35'24.87",-74°5'13.87" Nota ENSAYO T-53 TOMA 2 Anotaciones de texto H1 33.00 H2 3.60 H3 2.00 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 55/101 INFORME TERMOGRAFICO	T53	H53
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:12 p. m. °C 19.0 17.0 55.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:13 p. m. °C 17.7 16.5 54.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:13 p. m. 55.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas Bx1 Max 19.1 °C Min 16.8 °C Sp1 17.3 °C Sp2 17.4 °C Sp3 17.6 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 39.53", W 74° 5' 19.69" http://maps.google.com/?q=+4°35'39.53",-74°5'19.69" Nota ENSAYO T-54 TOMA 1 Anotaciones de texto H1 24.30 H2 7.90 H3 3.60 Medidas Bx1 Max 17.9 °C Min 16.4 °C Sp1 16.7 °C Sp2 16.8 °C Sp3 16.8 °C Parámetros Emisividad 0.95 Temp. refl. 22 °C Geolocalización Brújula 0° N Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" http://maps.google.com/?q=+4°35'24.87",-74°5'13.87" Nota ENSAYO T-54 TOMA 2 Anotaciones de texto H1 9.20 H2 9.20 H3 4.70 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 56/101 INFORME TERMOGRAFICO	T54	H54

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN PIERO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CONVENTO

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS VI

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

07

Versión: **V02** No. Plano **07** de: **12**

Especialidad: **ESTRUCTURA** Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Convento**

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS




Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T55	H55
Nivel 1		T56	H56
Nivel 1		T57	H57

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS






Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T58	H58
Nivel 1		T59	H59
Nivel 1		T60	H60

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 2		T61	H61
Nivel 2		T62	H62
Nivel 2		T63	H63

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN PIERO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CONVENTO

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS VII

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

08

Versión: **V02** No. Plano **08** de: **12**

Especialidad: **ESTRUCTURA** Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Convento**

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 2	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:19 p. m. °C 18.7 / 15.1 — 65.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:20 p. m. °C 18.0 / 16.1 — 64.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:20 p. m. — 65.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 17.0 °C, Min 15.0 °C; Sp1 15.1 °C; Sp2 15.3 °C; Sp3 15.7 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 16.30", W 74° 5' 17.04" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5994,-74.0882 Nota: ENSAYO T-64 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 2.40; H2 2.60; H3 5.80 Medidas: Bx1 Max 18.2 °C, Min 16.0 °C; Sp1 16.2 °C; Sp2 16.3 °C; Sp3 16.6 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.67", W 74° 5' 13.87" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5682,-74.0871 Nota: ENSAYO T-64 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 2.60; H2 11.60; H3 4.80 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 66/101 INFORME TERMOGRAFICO	T64	H64
Nivel 2	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:19 p. m. °C 18.7 / 15.1 — 65.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:20 p. m. °C 18.0 / 16.1 — 64.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:20 p. m. — 65.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 17.0 °C, Min 15.0 °C; Sp1 15.1 °C; Sp2 15.3 °C; Sp3 15.7 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 16.30", W 74° 5' 17.04" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5994,-74.0882 Nota: ENSAYO T-64 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 2.40; H2 2.60; H3 5.80 Medidas: Bx1 Max 18.2 °C, Min 16.0 °C; Sp1 16.2 °C; Sp2 16.3 °C; Sp3 16.6 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.67", W 74° 5' 13.87" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5682,-74.0871 Nota: ENSAYO T-64 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 2.60; H2 11.60; H3 4.80 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 66/101 INFORME TERMOGRAFICO	T64	H64
Nivel 2	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:20 p. m. °C 14.9 / 13.8 — 66.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:20 p. m. °C 17.4 / 15.9 — 65.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:20 p. m. — 66.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 15.1 °C, Min 13.7 °C; Sp1 13.9 °C; Sp2 14.1 °C; Sp3 14.3 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 16.30", W 74° 5' 17.04" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5994,-74.0882 Nota: ENSAYO T-65 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 2.70; H2 2.60; H3 2.50 Medidas: Bx1 Max 17.6 °C, Min 15.8 °C; Sp1 16.0 °C; Sp2 16.1 °C; Sp3 16.4 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.67", W 74° 5' 13.87" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5682,-74.0871 Nota: ENSAYO T-65 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 2.90; H2 11.90; H3 3.00 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 67/101 INFORME TERMOGRAFICO	T65	H65

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 2	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:21 p. m. °C 15.4 / 14.1 — 67.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:21 p. m. °C 18.1 / 16.1 — 66.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:21 p. m. — 67.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 15.6 °C, Min 14.0 °C; Sp1 14.1 °C; Sp2 14.3 °C; Sp3 14.3 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 16.30", W 74° 5' 17.04" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5994,-74.0882 Nota: ENSAYO T-66 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 5.50; H2 9.80; H3 10.00 Medidas: Bx1 Max 20.5 °C, Min 16.0 °C; Sp1 16.2 °C; Sp2 16.3 °C; Sp3 16.5 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.67", W 74° 5' 13.87" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5682,-74.0871 Nota: ENSAYO T-66 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 3.20; H2 9.70; H3 14.00 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 68/101 INFORME TERMOGRAFICO	T66	H66
Nivel 2	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:21 p. m. °C 15.3 / 13.8 — 68.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:22 p. m. °C 20.6 / 16.1 — 67.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:22 p. m. — 68.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 15.5 °C, Min 11.7 °C; Sp1 14.0 °C; Sp2 13.9 °C; Sp3 14.2 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 16.30", W 74° 5' 17.04" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5994,-74.0882 Nota: ENSAYO T-67 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 5.80; H2 6.10; H3 4.30 Medidas: Bx1 Max 23.6 °C, Min 14.2 °C; Sp1 16.3 °C; Sp2 16.2 °C; Sp3 16.5 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.67", W 74° 5' 13.87" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5682,-74.0871 Nota: ENSAYO T-67 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 9.00; H2 8.90; H3 2.60 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 69/101 INFORME TERMOGRAFICO	T67	H67
Nivel 2	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:22 p. m. °C 15.0 / 13.9 — 69.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:22 p. m. °C 18.2 / 16.0 — 68.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 7/11/2022 12:04:22 p. m. — 69.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 15.1 °C, Min 13.7 °C; Sp1 13.9 °C; Sp2 14.4 °C; Sp3 14.4 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 16.30", W 74° 5' 17.04" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5994,-74.0882 Nota: ENSAYO T-68 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 2.90; H2 6.40; H3 4.50 Medidas: Bx1 Max 18.3 °C, Min 15.8 °C; Sp1 16.2 °C; Sp2 16.3 °C; Sp3 16.5 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.67", W 74° 5' 13.87" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5682,-74.0871 Nota: ENSAYO T-68 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 7.10; H2 8.30; H3 9.90 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 70/101 INFORME TERMOGRAFICO	T68	H68

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 2	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:23 p. m. °C 18.7 / 17.1 — 71.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:24 p. m. °C 18.5 / 17.0 — 70.JPG FLIR ONE... T06KCB0... 17/11/2022 12:04:24 p. m. — 71.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 19.3 °C, Min 17.0 °C; Sp1 17.3 °C; Sp2 17.4 °C; Sp3 17.9 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 16.30", W 74° 5' 17.04" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5994,-74.0882 Nota: ENSAYO T-70 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 10.10; H2 9.50; H3 7.10 Medidas: Bx1 Max 43.5 °C, Min 16.9 °C; Sp1 17.3 °C; Sp2 17.2 °C; Sp3 17.5 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.67", W 74° 5' 13.87" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5682,-74.0871 Nota: ENSAYO T-70 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 10.10; H2 9.40; H3 6.90 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 72/101 INFORME TERMOGRAFICO	T70	H70
Nivel 2	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:24 p. m. °C 18.7 / 17.2 — 72.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:25 p. m. °C 19.7 / 16.7 — 71.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:24 p. m. — 72.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 18.9 °C, Min 17.1 °C; Sp1 17.4 °C; Sp2 17.3 °C; Sp3 17.5 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 16.30", W 74° 5' 17.04" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5994,-74.0882 Nota: ENSAYO T-71 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 3.00; H2 8.40; H3 6.70 Medidas: Bx1 Max 21.2 °C, Min 16.3 °C; Sp1 16.8 °C; Sp2 16.7 °C; Sp3 16.9 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.67", W 74° 5' 13.87" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5682,-74.0871 Nota: ENSAYO T-71 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 10.10; H2 5.50; H3 2.80 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 73/101 INFORME TERMOGRAFICO	T71	H71
Nivel 2	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:25 p. m. °C 19.3 / 14.9 — 73.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:25 p. m. °C 20.2 / 14.8 — 72.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:25 p. m. — 73.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 20.9 °C, Min 13.6 °C; Sp1 17.2 °C; Sp2 17.3 °C; Sp3 17.8 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 16.30", W 74° 5' 17.04" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5994,-74.0882 Nota: ENSAYO T-72 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 7.70; H2 3.60; H3 1.80 Medidas: Bx1 Max 23.4 °C, Min 13.2 °C; Sp1 16.6 °C; Sp2 16.7 °C; Sp3 16.9 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.67", W 74° 5' 13.87" — http://maps.google.com/?q=11&ndq=4.5682,-74.0871 Nota: ENSAYO T-72 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 2.60; H2 2.40; H3 2.60 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 74/101 INFORME TERMOGRAFICO	T72	H72

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN PIERO QUINTERO
M.P. 25202-33884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CONVENTO

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS VIII

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

09

Versión: **V02** No. Plano **09** de: **12**

Especialidad: **ESTRUCTURA**
Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Convento**

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 2	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:26 p. m. °C 18.4 / 17.4 — 74.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:26 p. m. °C 18.6 / 16.9 — 73.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:26 p. m. — 74.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 18.9 °C, Min 17.3 °C; Sp1 17.5 °C; Sp2 17.7 °C; Sp3 17.9 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 18.30", W 74° 5' 17.54" Nota: ENSAYO T-73 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 2.60; H2 4.20; H3 3.00 Medidas: Bx1 Max 18.9 °C, Min 16.8 °C; Sp1 17.0 °C; Sp2 17.0 °C; Sp3 17.0 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" Nota: ENSAYO T-73 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 7.10; H2 5.00; H3 6.50 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 75/101 INFORME TERMOGRAFICO	T73	H73
Nivel 2	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:26 p. m. °C 18.5 / 17.1 — 75.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:27 p. m. °C 19.1 / 16.9 — 74.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:26 p. m. — 75.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 18.8 °C, Min 17.0 °C; Sp1 17.2 °C; Sp2 17.3 °C; Sp3 17.4 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 18.30", W 74° 5' 17.54" Nota: ENSAYO T-74 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 3.60; H2 4.80; H3 6.50 Medidas: Bx1 Max 20.0 °C, Min 16.8 °C; Sp1 17.2 °C; Sp2 17.1 °C; Sp3 17.1 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" Nota: ENSAYO T-74 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 7.30; H2 6.20; H3 7.10 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 76/101 INFORME TERMOGRAFICO	T74	H74
Nivel 2	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:27 p. m. °C 18.9 / 17.4 — 76.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:27 p. m. °C 19.2 / 16.9 — 75.JPG FLIR ON... T06KCB0... 17/11/2022 12:04:27 p. m. — 76.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 19.3 °C, Min 17.3 °C; Sp1 17.5 °C; Sp2 17.7 °C; Sp3 17.9 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 18.30", W 74° 5' 17.54" Nota: ENSAYO T-75 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 3.50; H2 4.80; H3 2.80 Medidas: Bx1 Max 21.7 °C, Min 16.7 °C; Sp1 17.0 °C; Sp2 17.1 °C; Sp3 17.2 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" Nota: ENSAYO T-75 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 3.60; H2 3.50; H3 2.60 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 77/101 INFORME TERMOGRAFICO	T75	H75

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:28 p. m. °C 11.5 / 8.8 — 77.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:28 p. m. °C 21.0 / 17.5 — 78.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:28 p. m. — 77.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 11.8 °C, Min 8.5 °C; Sp1 9.9 °C; Sp2 9.9 °C; Sp3 10.3 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 18.30", W 74° 5' 17.54" Nota: ENSAYO T-76 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 8.50; H2 14.60; H3 15.40 Medidas: Bx1 Max 21.8 °C, Min 17.3 °C; Sp1 18.2 °C; Sp2 18.8 °C; Sp3 18.7 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" Nota: ENSAYO T-76 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 25.60; H2 9.20; H3 4.40 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 78/101 INFORME TERMOGRAFICO	T76	H76
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:28 p. m. °C 15.6 / 6.5 — 78.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:29 p. m. °C 23.3 / 15.4 — 77.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:29 p. m. — 78.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 16.3 °C, Min 4.6 °C; Sp1 10.6 °C; Sp2 9.7 °C; Sp3 9.7 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 18.30", W 74° 5' 17.54" Nota: ENSAYO T-77 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 13.20; H2 2.40; H3 3.10 Medidas: Bx1 Max 24.3 °C, Min 13.7 °C; Sp1 19.0 °C; Sp2 18.2 °C; Sp3 18.1 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" Nota: ENSAYO T-77 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 12.90; H2 3.20; H3 2.60 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. Se presenta enchape en zona baja del muro, por lo cual la toma H1 fue realizada a nivel intermedio. 79/101 INFORME TERMOGRAFICO	T77	H77
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:29 p. m. °C 18.4 / 14.7 — 79.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:30 p. m. °C 24.4 / 17.9 — 78.JPG FLIR ON... T06KCB0... 7/11/2022 12:04:29 p. m. — 79.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 18.5 °C, Min 14.3 °C; Sp1 16.3 °C; Sp2 16.1 °C; Sp3 16.1 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 18.30", W 74° 5' 17.54" Nota: ENSAYO T-78 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 14.80; H2 6.10; H3 3.00 Medidas: Bx1 Max 24.7 °C, Min 17.6 °C; Sp1 19.8 °C; Sp2 23.9 °C; Sp3 24.4 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" Nota: ENSAYO T-78 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 17.60; H2 13.80; H3 6.30 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 80/101 INFORME TERMOGRAFICO	T78	H78

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:31 p. m. °C 17.9 / 15.2 — 81.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:31 p. m. °C 21.6 / 17.3 — 80.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:31 p. m. — 81.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 18.0 °C, Min 14.9 °C; Sp1 15.4 °C; Sp2 17.3 °C; Sp3 17.4 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 18.30", W 74° 5' 17.54" Nota: ENSAYO T-80 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 20.70; H2 3.00; H3 3.10 Medidas: Bx1 Max 22.0 °C, Min 17.2 °C; Sp1 18.5 °C; Sp2 20.6 °C; Sp3 20.7 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" Nota: ENSAYO T-80 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 23.60; H2 15.40; H3 12.10 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 82/101 INFORME TERMOGRAFICO	T80	H80
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:31 p. m. °C 18.2 / 15.2 — 82.JPG FLIR ONE... T06KCB000... 17/11/2022 12:04:32 p. m. °C 22.5 / 18.7 — 81.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:32 p. m. — 82.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 18.4 °C, Min 15.1 °C; Sp1 15.4 °C; Sp2 17.6 °C; Sp3 17.8 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 18.30", W 74° 5' 17.54" Nota: ENSAYO T-81 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 9.30; H2 7.50; H3 9.90 Medidas: Bx1 Max 22.7 °C, Min 18.1 °C; Sp1 18.9 °C; Sp2 21.4 °C; Sp3 22.2 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" Nota: ENSAYO T-81 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 24.20; H2 2.60; H3 4.30 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 83/101 INFORME TERMOGRAFICO	T81	H81
Nivel 1	CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO CONVENTO- GRUPO II 17/11/2022 12:04:32 p. m. °C 18.7 / 15.6 — 83.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:33 p. m. °C 21.5 / 16.4 — 82.JPG FLIR ONE... T06KCB00... 17/11/2022 12:04:32 p. m. — 83.JPG FLIR ONE Pro T06KCB00029 (gen 3) Medidas: Bx1 Max 19.2 °C, Min 15.3 °C; Sp1 16.0 °C; Sp2 17.5 °C; Sp3 17.7 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 18.30", W 74° 5' 17.54" Nota: ENSAYO T-82 TOMA 1 Anotaciones de texto: H1 5.40; H2 9.00; H3 15.10 Medidas: Bx1 Max 22.3 °C, Min 18.2 °C; Sp1 18.5 °C; Sp2 20.7 °C; Sp3 21.0 °C Parámetros: Emisividad 0.95; Temp. refl. 22 °C Geolocalización: Brújula 0° N; Localización N 4° 35' 24.87", W 74° 5' 13.87" Nota: ENSAYO T-82 TOMA 2 Anotaciones de texto: H1 26.10; H2 2.40; H3 3.20 Nota: Los ensayos de Humedades fueron realizados en 3 puntos diferentes de altura, la zona baja del muro, la zona media del muro a una altura aproximada de 1.20m y la zona alta del muro a una altura aproximada de 2.20 m y corresponde a las medidas H1, H2 y H3 respectivamente. 84/101 INFORME TERMOGRAFICO	T82	H82

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR
Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2
Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARQ. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN PIERO QUINTERO
M.P. 25202-33884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CONVENTO
TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS IX

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

10

Versión: **V02** No. Plano:**10** de: **12**

Especialidad: **ESTRUCTURA**
Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Convento**

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS



Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T83	H83
Nivel 1		T84	H84
Nivel 1		T85	H85

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T86	H86
Nivel 1		T87	H87
Nivel 1		T88	H88

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director Interventoría:
JUAN PIERO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CONVENTO

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS X

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

11

Versión: **V02** No. Plano: **11** de: **12**

Especialidad: **ESTRUCTURA** Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Convento**

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS





Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T89	H89
Nivel 1		T90	H90
Nivel 1		T91	H91

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS

Nivel	Imagen de tipo	Modelo	Comentarios de tipo
Nivel 1		T92	H92
Nivel 1		T93	H93
Nivel 1		T94	H94

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Capilla - Convento y Jardín Infantil los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARG. JOHN MORALES
M.P. A25412001-1015395116

Especialista:
ING. IVÁN MAURICIO GUEVARA
M.P. 25202-65724 CND

Elaboró:
Autor

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN PIERO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:
ENRIQUE CASTRILLÓN
M.P. 25202-19940

Revisor externo:
CARMEN ALICIA VILLATE
M.P. 25202-25585 CND

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

CONVENTO

TABLA DE HUMEDADES Y TERMOGRAFIAS XI

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

12

Versión: **V02** No. Plano: **12** de: **12**

Especialidad: **ESTRUCTURA** Archivo: **CHSJD_CC_EST_01_Termografia Convento**