FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fc2e6b594935b163398438190fc7021e1b780045ce76169b5ccf26066cb57029af8c7eb8ec213ce0db8e768e0c1c02ed

Número de Factura: FVE-217
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nombre Comercial: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nit del Emisor: 804007305
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CL 12 A 5 41
Teléfono / Móvil: 6617253
Correo: facturacioninghimev@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900006037
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 33 28 126
Teléfono / Móvil: 6458674
Correo: facturacionelectronica@hus.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Contrato prestacion N0 269 de 2024	EJECUCION DEL CONTRATO N0 269 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	NIU	1,00	$ 33.620.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.387.800,00	19.00			$ 33.620.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
06/11/2024 10:18:35
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 10:18:36
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	33.620.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33.620.000,00
IVA	6.387.800,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.387.800,00
Total neto factura (=)	40.007.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 40.007.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764064591871 Rango desde: 166 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-30

CONTRATO 269 DE 2024

INFORME MENSUAL No 06

En cumplimiento a las obligaciones específicas del contrato, a continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2024:

Mantenimiento Preventivo:

Se ejecutaron 101 mantenimiento preventivos de 102 programados, para un total del 99.2 % de cumplimiento, se dejan 01 mantenimientos para reprogramación por disponibilidad del elemento.

A continuación, se discriminan por equipo:

ANEXO No 06. FACTURA	
01 – 31 DE OCTUBRE DE 2024	
EQUIPO	**CANT. INTERVENIDA**
Cama Hospitalaria	20
Camilla Hospitalaria	24
Camilla Ginecológica	4
Carro auxiliar de enfermería	1
Carro de Material Estéril	7
Carro de Medicamentos	19
Carro de Paro	11
Carro de Transporte	4
Carro para Curaciones	2
Cuna Eléctrica	3
Cuna Acrílica	1
Cuna Hidráulica	3
Mesa Quirúrgica	2
Total	**101**

Nro	Solicitudes de mantenimiento	Cantidad	Porcentaje
1	Pendiente	1	0.98%
2	en Reporte	0	0%
3	Retrasada	0	0%
4	Terminada	101	99.02%
--	Total	102	100%

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MP= 99.02%
Desde 2024-10-01 hasta 2024-10-31

Mantenimientos Correctivos:

Se recibieron mediante la plataforma E-plux un total de 41 solicitudes de mantenimiento correctivo, de las cuales se atendieron 20, se recibieron por medio de celular de disponibilidad 07 solicitudes que se atendieron todas con reportes incluidos en CD adjunto al informe

Nro	Solicitudes de mantenimiento	Cantidad	Porcentaje
1	Creado	0	0%
2	Rechazado	0	0%
3	Aceptado	1	2.44%
4	Cerrado	19	46.34%
5	Solicitud Correctivo	21	51.22%
--	Total	41	100%

Adjunto Informe de actividades, Formato GT-FO-06 diligenciado.

Pintura:

Durante el mes de septiembre se realizaron 26 actividades de pintura de muebles de uso hospitalario.

CONSOLIDADO DE PINTURA POR CANTIDADES MES AGOSTO 2024	
ELEMENTO	**CANTIDAD**
ATRILES SENCILLOS	14
TOTAL	14

A continuación se incluye consolidado discriminado por elemento pintado y restaurado.

CONSOLIDADODE PINTURA POR ELEMENTO MES OCTUBRE 2024					
ELEMENTO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**HUS**	**ACTIVIDA**
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40362	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40355	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40346	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40345	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40341	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40334	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40332	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40317	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40313	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40296	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40283	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40261	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40257	RESTAURACION Y PINTURA
ATRIL SENCILLO	N/T	N/T	N/T	40254	RESTAURACION Y PINTURA

Repuestos:

De acuerdo a las actividades de mantenimiento en el mes de octubre se instalaron 184 repuestos discriminados a continuación por cantidad y tipo de repuesto.

CONSOLIDADOS DE REPUESTOS INSTALADOS OCTUBRE 2024	
REF DE EL REPUESTO	**CANT. INSTALADA**
CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	26
GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	6
INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA	4
LLAVE PALANCA TRANSMISION	2
PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT - 0400N 130/07 -H30	2
RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	144
Total	184

A continuación se incluye consolidado discriminado por repuesto instalado.

REPUESTOS INSTALADOS						
ELEMENTO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**HUS**	**REPUESTO**	**CAN**
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71762	21125	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71762	21125	INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700838	21388	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700838	21388	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21483	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21638	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28723	21643	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28723	21643	LLAVE PALANCA TRANSMISION	2
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28723	21643	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	2
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28663	21645	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28689	21665	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028719	21872	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	2
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028719	21872	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28673	21874	PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT - 0400N 130/07 -H30	1
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71679	30522	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71679	30522	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68678	33130	INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA	2
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68678	33130	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	2

Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68678	33130	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	34008	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704693	34227	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704777	34369	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71723	37268	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704736	37533	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71744	40151	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71744	40151	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700830	41394	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71671	21114	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71738	21101	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71699	21108	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71671	21114	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71728	21122	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	NT	21150	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	NT	21150	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71730	44942	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71730	44942	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700839	21381	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21647	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28677	21672	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21682	PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT - 0400N 130/07 -H30	1
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71684	21974	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71683	22529	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71732	22611	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704699	34233	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704709	34245	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704767	34375	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704784	34383	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704787	34384	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700833	37098	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71688	37099	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700826	37103	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704717	37279	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71740	37478	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71689	38821	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71689	38821	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704740	41379	CILINDRO A GAS 500N AGM 10-27	2
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704725	44631	RUEDA TENTE POLIURETANO F.T 8"	4

Entrenamientos:

En el mes de octubre no se realizaron entrenamientos.

Cyberpadrinos:

Se ha participado activamente en la estrategia de Cyerpadrinos 2024 e inducción general.

CALIFICACIONES		
APELLIDOS Y NOMBRES	**NUMERO DOCUMENTO**	**CIBERPADRINOS 2024**
FIGUEROA HERRERA CARLOS ALBERTO	1037595283	142.00% APROBADO
GOMEZ MOJICA JOSE LUIS	81740565	144.00% APROBADO
OLIVAREZ ORTIZ CAMILO ANDRES	1005540136	141.00% APROBADO
ORTIZ PEREIRA MARLON YESID	1101210035	134.00% APROBADO
QUINTANA MERCHAN GREGORIO	91511970	143.00% APROBADO
RIVERA CAMACHO JOSE EUSTACIO	91273512	143.00% APROBADO
VILLA RESTREPO DIEGO	94043417	145.00% APROBADO

Inducción General:

Se ha participado activamente en la estrategia de inducción general 2024:

CALIFICACIONES		
APELLIDOS Y NOMBRES	**NUMERO DOCUMENTO**	**INDUCCION Y REINDUCCION**
FIGUEROA HERRERA CARLOS ALBERTO	1037595283	94,00% APROBADO
GOMEZ MOJICA JOSE LUIS	81740565	98,00% APROBADO
OLIVAREZ ORTIZ CAMILO ANDRES	1005540136	96,00% APROBADO
ORTIZ PEREIRA MARLON YESID	1101210035	95,00% APROBADO
QUINTANA MERCHAN GREGORIO	91511970	99,00% APROBADO
RIVERA CAMACHO JOSE EUSTACIO	91273512	98,00% APROBADO
VILLA RESTREPO DIEGO	94043417	96,00% APROBADO

FIRMA :



Lucy Katerine Figueroa
Cc: 79.627.543
Representante Legal Inghimev

CRONOGRAMA DE MANTENIIENTO PREVENTIVO
GT-FO-09 VERSION 4
GESTION DE LA TECNOLOGIA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

TIPO DE TECNOLOGÍA: EQUIPO BIOMEDICO

UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO HUS	PERIODICIDAD	FECHAS PROGRAMADAS							RESPONSABLE	CANTIDAD
							AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB		
UCI Adulto Piso 3	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56483	20674	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UCI Adulto Piso 3	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56399	20684	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UCI Adulto Piso 3	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56335	41391	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Cubículo 5	Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55218	20733	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UCI Adulto Piso 3	Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	56620	20740	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Cubículo 8	Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	56621	20745	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Almacén Bodega	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56586	20759	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UCI Adulto Piso 3	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56467	20769	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UCI Adulto Piso 3	Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55225	20804	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UCI Adulto Piso 4	Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	56614	20842	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UCI Adulto Piso 4	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56341	20868	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UCI Adulto Piso 9	Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55230	21209	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UCI Adulto Piso 9	Cama Hospitalaria	Los Pinos	860-UPS	56604	37448	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UCI Adulto Piso 3	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56382	21594	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UCI Adulto Piso 9	Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	56623	21654	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Oncología	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56574	21217	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Oncología	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56363	21200	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Unidad de Quemados	Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060	56619	38996	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Unidad de Quemados	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56543	37444	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
MedicinaInternaHombres	Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56423	21270	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028705	21871	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Bodega	Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028727	21884	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Quirofanos	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71676	40097	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
NR	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71702	37450	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71725	21150	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
CONSULTORIO12	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700840	41042	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71736	41947	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-332	77805	23464	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
E	Camilla Hospitalaria	Promed	NR	NT	9647	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	NT	NT	NT	20791	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UCINeonatal	Camilla Hospitalaria	NT	NT	7707303927975	29083	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Reanimación	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704734	34229	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
OrtesisyProtesis	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704733	34234	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Sala de Yesos	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704704	37861	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Consultorio 2	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704718	37535	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704698	34253	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Sala 1 de Ecografia	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704716	34254	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Sala de Procedimientos	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704726	34256	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Consultorio1	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704715	34299	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704738	34310	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Imagenología	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704730	34312	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Central de Urgencias	Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75913	35562	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UnidaddeQuemados	Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75910	35806	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Pediatría	Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75796	35811	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Quirofanos	Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71676	32198				X					INGHIMEV	1
Farmacia	Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031290	44819	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UCI Adulto Piso 3	Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031291	35894	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1

EspecialidadesQuirúrgicas	Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031288	16767	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
NR	Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90034037	17263	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Rehabilitación	Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90034036	42643	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
LaboratorioClínico	Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90034033	37623	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Almacén Bodega	Carro de Medicamentos	Metro	NT	NT	16809	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
CirugíaGeneral	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42490	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Quirofanos	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42488	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
CirugíaGeneral	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42509	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
CirugíaGeneral	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42510	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Medicina Interna	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42511	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Medicina Interna	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42512	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Medicina Interna	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42513	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Unidad de Quemados	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42514	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UrgenciaAdulto	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42516	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
ConsultorioUrgenciasGineco-obstetricas	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42520	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
URGENCIASPEDIATRICAS	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42521	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42491				X					INGHIMEV	1
NR	Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	16531	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
EspecialidadesQuirúrgicas	Carro de Paro	NR	NR	NT	8182	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Imagenología	Carro de Paro	Primedic	NR	NT	8183	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
QuirófanosPlástica	Carro de Paro	NR	NR	NT	8185	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Oncología	Carro de Paro	NR	NR	NT	8188	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
MedicinaInternaHombres	Carro de Paro	NR	NR	NT	8192	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Salas de Quirofanos	Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	36631	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
C5	Carro de Paro	NT	NT	NT	34724	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
MADRECANGURODEPOSITO	Carro de Paro	NT	NT	NT	34262	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Imagenología	Carro de Paro	NT	NT	NT	34264	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Quirofanos	Carro de Paro	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42477	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
TRANSFER	Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	nt	27654	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Observación 2	Cuna Eléctrica	Dometal	POLARIX	77430	36574	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Observación pediátrica	Cuna Eléctrica	Mubi	POLARIX	77412	36576	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
NR	Cuna Hidráulica	Gilmedica	Series B	B46-0039	20008	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Ginecología	Cuna Hidráulica	NT	NT	NT	41855	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
URGENCIASPEDIATRICAS	Cuna Hidráulica	NT	NT	NT	41859	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Urgencias Pediátricas	Cuna Hidráulica	NT	NT	NT	41860	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
UrgenciasGineco-Obstétricas	Mesa Quirúrgica	BENQ	DRMAX7000	2A303T10005007	33873	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Sala 2	Mesa Quirúrgica	Maquet	1117.00A0	01035	32242	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
E	Carro para Curaciones	Herman Miller	NT	NT	23529	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Botiquín	Carro para Curaciones	Bailida	NT	BM2010769	38446	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Centraldeesterilización	Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	7119SFB005	34212	TRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Centraldeesterilización	Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	7119SFB007	34213	TRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Centraldeesterilización	Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	7119SFB001	34214	TRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Centraldeesterilización	Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	35991	TRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
QuirófanosPlástica	Carro de Material Estéril	NT	NT	NT	35992	TRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
LaboratorioClínico	Camilla Ginecológica	Los Pinos	C-385	N/T	20965	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
LaboratorioClínico	Camilla Ginecológica	Los Pinos	NT	NT	1159	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
E	Camilla Ginecológica	Los Pinos	C-385	77795	17001	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Oncología	Camilla Ginecológica	Los Pinos	C-385	77448	17002	SEMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Trauma	Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	36736	TRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Centraldeesterilización	Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	35989	TRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Unidad de Quemados	Carro de Transporte	NT	NT	NT	42418	TRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
LaboratorioClínico	Carro de Transporte	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42481	TRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
LaboratorioClínico	Carro de Transporte	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42482	TRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
LaboratorioClínico	Carro de Transporte	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42483	TRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1
Unidad de Quemados	Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42583	CUATRIMESTRAL			X					INGHIMEV	1

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
GT-FO-06 Version 1
PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS

CONTRATISTA:	**INGHIMEV LTDA**
CONTRATO:	**269 DE 2024 INGHIMEV LTDA**
PERIODO:	**1 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE**
FACTURA Nº:	**06**

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO (HUS)	AREA/SERVICIO	FECHA VISITA	TIPO DE MANTENIMIENTO	# REPORTE
Camilla Ginecológica	Los Pinos	NT	NT	01159	Laboratorio Clínico	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61323
Carro de Paro	NR	NR	NT	08182	Especialidades Quirúrgicas	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66551
Carro de Paro	Primedic	NR	NT	08183	Imagenología	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61489
Carro de Paro	NR	NR	NT	08185	Quirófanos Plástica	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61490
Carro de Paro	NR	NR	NT	08188	Oncología	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61491
Carro de Paro	NR	NR	NT	08192	Medicina Interna Hombres	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62053
Camilla Hospitalaria	Promed	NR	NT	09647	Rehabilitación	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61369
Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	16531	Pediatría	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66329
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031288	16767	Urgencias Pediátricas	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66536
Camilla Ginecológica	Los Pinos	C-385	77795	17001	Consulta Externa	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61370
Camilla Ginecológica	Los Pinos	C-385	77448	17002	Consulta Externa	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61371
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90034037	17263	UCI Pediátrica	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66538
Cuna Hidráulica	Gilmedica	Series B	B46-0039	20008	Recién Nacidos	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66323
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56483	20674	UCI Adulto piso 3	7/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66367
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56399	20684	UCI Adulto piso 3	7/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66369
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55218	20733	UCI Adulto Piso 1	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66391
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	56620	20740	UCI Adulto piso 3	7/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66396
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	56621	20745	UCI Adulto Piso 1	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66397
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56586	20759	Cirugia General	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66410
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56467	20769	UCI Adulto piso 3	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66411
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55225	20804	UCI Adulto piso 3	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66444
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	56614	20842	UCI ADULTO PISO 4	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66445
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56341	20868	UCI ADULTO PISO 4	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66451
Camilla Ginecológica	Los Pinos	C-385	N/T	20965	Laboratorio Clínico	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	64816
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71725	21150	Urgencias Adulto	30/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66466
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56363	21200	Oncología	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61299
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55230	21209	UCI Adulto Piso 9	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66471
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56574	21217	Oncología	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61300
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56382	21594	UCI Adulto piso 3	7/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66489
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028705	21871	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66316
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028727	21884	Almacen	30/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66319
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-332	77805	23464	Oftalmología	9/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66501
Carro para Curaciones	Herman Miller	NT	NT	23529	Consulta Externa	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62041
Cuna Eléctrica	Dometal	Polarix	nt	27654	Quirófanos	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61423
Camilla Hospitalaria	NT	NT	7707303927975	29083	UCI Neonatal Covid	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61383
Mesa Quirúrgica	Maquet	1117.00A0	01035	32242	Quirófanos	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61669

Mesa Quirúrgica	BENQ	DRMAX7000	2A303T10005007	33873	GINECO OBSTETRICAS URGENCIA	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	64834
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	7119SFB005	34212	Central de Esterilización	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61528
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	7119SFB007	34213	Central de Esterilización	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61529
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	7119SFB001	34214	Central de Esterilización	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61530
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704734	34229	Urgencias Pediátricas	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61386
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704733	34234	Ortesis y Prótesis	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61387
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704698	34253	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61334
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704716	34254	Imagenología	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61335
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704726	34256	Urgencias Pediátricas	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61336
Carro de Paro	NT	NT	NT	34262	Madre Canguro	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61496
Carro de Paro	NT	NT	NT	34264	Imagenología	45575	Mantenimiento Preventivo	61497
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704715	34299	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61695
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704738	34310	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61337
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704730	34312	Imagenología	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61388
Carro de Paro	NT	NT	NT	34724	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	64836
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75913	35562	Central de Urgencias	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61389
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75910	35806	Unidad de Quemados	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61390
Camilla Hospitalaria	Dometal	Cignux	75796	35811	Pediatría	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61391
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031291	35894	UCI Adulto piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66535
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	35989	Central de Esterilización	45575	Mantenimiento Preventivo	61531
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	35991	Central de Esterilización	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61532
Carro de Material Estéril	NT	NT	NT	35992	Quirófanos Plástica	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61533
Cuna Eléctrica	Dometal	POLARIX	77430	36574	Urgencias Pediátricas	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61425
Cuna Eléctrica	Mubi	POLARIX	77412	36576	Urgencias Pediátricas	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61427
Carro de Paro	Herman Miller	NR	NT	36631	Quirófanos	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61498
Carro de Material Estéril	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	36736	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66950
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56543	37444	Unidad de Quemados	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61301
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860-UPS	56604	37448	UCI Adulto Piso 9	7/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66478
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71702	37450	Pediatría	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66343
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704718	37535	Urgencias Pediátricas	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61339
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90034033	37623	Medicina Interna Hombres	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66542
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704704	37861	Urgencias Pediátricas	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61340
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060	56619	38996	Unidad de Quemados	8/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61302
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700840	41042	Urgencias Adulto	16/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66479
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56335	41391	UCI Adulto piso 3	7/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66373
Cuna Acrílica	NT	NT	NT	41855	Ginecología	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	64924
Cuna Hidráulica	NT	NT	NT	41859	Urgencia pediatrica	11/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62065
Cuna Hidráulica	NT	NT	NT	41860	Urgencias Pediátricas	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62067
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71736	41947	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61396
Carro de Transporte	NT	NT	NT	42418	Unidad de Quemados	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62069
Carro de Paro	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42477	Quirófanos	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62071
Carro de Transporte	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42481	Laboratorio Clínico	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62059
Carro de Transporte	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42482	Laboratorio Clínico	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62073
Carro de Transporte	IDEAS BIOMEDICAS	NT	NT	42483	Laboratorio Clínico	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62075
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42488	Quirófanos	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62077
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42490	Cirugía General	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62079
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42491	Especialidades Quirúrgicas	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66980
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42509	Cirugía General	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66974
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42510	Cirugía General	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	67514
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42511	Medicina Interna	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66976

Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42512	Medicina Interna	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66977
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42513	Medicina Interna	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66978
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42514	Unidad de Quemados	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62055
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42516	Urgencias Adulto	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66979
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42520	GINECO OBSTETRICAS URGENCIA	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62083
Carro de Medicamentos	NACIONAL	NT	NT	42521	Urgencia pediatrica	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62049
Carro auxiliar de enfermeria	NACIONAL	NT	NT	42583	Unidad de Quemados	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	62051
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90034036	42643	Unidad de Quemados	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66539
Carro de Medicamentos	Metro	SXR Module	R90031290	44819	Farmacia	15/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66534
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71676	32198	Quirófanos	9/10/2024	Mantenimiento Preventivo	61384
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71676	40097	Quirófanos	10/10/2024	Mantenimiento Preventivo	66497
Carro para Curaciones	Bailida	N/T	BM2010769	38446	Neumologia	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	67674
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56423	21270	UCI Pediatrica	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	67675
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	56623	21654	Bodega Piso 2	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	67676
Carro de Medicamentos	NT	NT	NT	16809	Farmacia	31/10/2024	Mantenimiento Preventivo	67686
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56507	31842	Cirugia General	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	221
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56442	21225	Medicina Interna	3/10/2024	Mantenimiento Correctivo	222
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55218	20733	UCI Adulto Piso1	7/10/2024	Mantenimiento Correctivo	223
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56484	21238	UCI Adulto Piso4	8/10/2024	Mantenimiento Correctivo	224
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56444	24496	Cirugia General	9/10/2024	Mantenimiento Correctivo	225
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860-UPS	56603	37540	Cirugia General	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	228
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517655	36010	UCI Adulto Piso3	16/10/2024	Mantenimiento Correctivo	229
Cama Hospitalaria	Los Pinos	840	517788	36002	UCI Adulto piso1	17/10/2024	Mantenimiento Correctivo	230
Cama Hospitalaria	Los Pinos	860-UPS	56607	37481	Uci Adulto Piso 3	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	231
Atril de dos Entrepaños	NT	NT	NT	25613	Oncologia	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	233
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56483	20674	UCI Adulto Piso3	24/10/2024	Mantenimiento Correctivo	234
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55224	20748	Uci Adulto Piso 3	28/10/2024	Mantenimiento Correctivo	235
Cuna Electrica	Dometal	Polarix	NT	37462	Uci P Piso 9	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	237
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56561	25818	Cirugia General	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	238
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56518	20680	Cirugia General	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	239
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BAS	55219	21653	Uci Adulto Piso 9	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	338
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56416	44166	Cirugia General	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	339
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56518	20680	Cirugia General	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	340
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56335	41391	Uci Adulto Piso 3	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	341
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28673	21814	Urgencias Adulto	3/10/2024	Mantenimiento Correctivo	344
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28712	21684	Urgencias Adulto	3/10/2024	Mantenimiento Correctivo	345
Carro de Medicamentos	Ideas Biomedicas	75IB	N/T	42519	Urgencias Adulto	3/10/2024	Mantenimiento Correctivo	346
Carro de Curaciones	Bailida	LX31EMG	BM17-02579	30425	Urgencias Adulto	3/10/2024	Mantenimiento Correctivo	347
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56543	37444	Urgencias Adulto	4/10/2024	Mantenimiento Correctivo	348
Carro de Medicamentos	N/T	NT	N/T	22642	Urgencias Adulto	4/10/2024	Mantenimiento Correctivo	349
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71732	22611	Urgencias Adulto	4/10/2024	Mantenimiento Correctivo	350
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56382	21594	Uci Adulto Piso 3	4/10/2024	Mantenimiento Correctivo	352
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21865	Urgencias Adulto	4/10/2024	Mantenimiento Correctivo	353
CarroAuxiliar Enfermeria	NT	NT	NT	42598	Urgencias Adulto	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	405
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56437	20666	Cirugia General	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	406
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56468	20655	Cirugia General	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	407
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56534	21240	Medicina Interna	1/10/2024	Mantenimiento Correctivo	408
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56448	37480	Uci Adulto Piso 3	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	232
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56448	37480	Uci Adulto Piso 3	11/10/2024	Mantenimiento Correctivo	227
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56448	37480	Uci Adulto Piso 3	28/10/2024	Mantenimiento Correctivo	236

Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56440	20634	Uci Adulto Piso 9	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	409
Cama Hospitalaria	Los Pinos	760-UPS	56391	20707	Cirugia General	9/10/2024	Mantenimiento Correctivo	226
Cama Hospitalaria	Los Pinos	1060-BC	56642	20723	Cirugia General	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	240
Cama Hospitalaria	Dometal	3560	73585	34492	Uci Adulto Piso 9	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	410
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40362	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40362
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40355	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40355
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40346	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40346
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40345	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40345
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40341	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40341
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40334	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40334
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40332	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40332
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40317	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40317
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40313	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40313
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40296	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40296
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40283	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40283
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40261	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40261
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40257	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40257
Atril Sencillo	N/T	N/T	N/T	40254	Bodega Piso 3	15/10/2024	Mantenimiento Correctivo	40254
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71762	21125	Bodega Piso 2	21/10/2024	Mantenimiento Correctivo	244
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700838	21388	Bodega Piso 2	21/10/2024	Mantenimiento Correctivo	245
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21483	Bodega Piso 2	21/10/2024	Mantenimiento Correctivo	246
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21638	Bodega Piso 2	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	247
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28723	21643	Bodega Piso 2	25/10/2024	Mantenimiento Correctivo	248
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28663	21645	Bodega Piso 2	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	249
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28689	21665	Bodega Piso 2	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	250
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	0000028719	21872	Bodega Piso 2	25/10/2024	Mantenimiento Correctivo	251
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28673	21874	Bodega Piso 2	30/10/2024	Mantenimiento Correctivo	252
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71679	30522	Bodega Piso 2	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	253

Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	68678	33130	Bodega Piso 2	25/10/2024	Mantenimiento Correctivo	256
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	34008	Bodega Piso 2	23/10/2024	Mantenimiento Correctivo	257
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704693	34227	Bodega Piso 2	23/10/2024	Mantenimiento Correctivo	259
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704777	34369	Bodega Piso 2	23/10/2024	Mantenimiento Correctivo	261
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71723	37268	Bodega Piso 2	23/10/2024	Mantenimiento Correctivo	260
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704736	37533	Bodega Piso 2	24/10/2024	Mantenimiento Correctivo	262
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71744	40151	Bodega Piso 2	24/10/2024	Mantenimiento Correctivo	264
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700830	41394	Bodega Piso 2	25/10/2024	Mantenimiento Correctivo	265
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71738	21101	Bodega Piso 2	28/10/2024	Mantenimiento Correctivo	267
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71699	21108	Bodega Piso 2	28/10/2024	Mantenimiento Correctivo	268
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71671	21114	Bodega Piso 2	28/10/2024	Mantenimiento Correctivo	269
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71728	21122	Bodega Piso 2	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	270
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71730	44942	Bodega Piso 2	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	271
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700839	21381	Bodega Piso 2	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	272
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21647	Bodega Piso 2	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	273
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	28677	21672	Bodega Piso 2	30/10/2024	Mantenimiento Correctivo	274
Camilla Hospitalaria	Dometal	Hydrux	NT	21682	Bodega Piso 2	30/10/2024	Mantenimiento Correctivo	275
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71684	21974	Bodega Piso 2	30/10/2024	Mantenimiento Correctivo	276
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71683	22529	Bodega Piso 2	30/10/2024	Mantenimiento Correctivo	277
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71732	22611	Bodega Piso 2	30/10/2024	Mantenimiento Correctivo	278
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704699	34233	Bodega Piso 2	31/10/2024	Mantenimiento Correctivo	279
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704709	34245	Bodega Piso 2	31/10/2024	Mantenimiento Correctivo	280
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704767	34375	Bodega Piso 2	31/10/2024	Mantenimiento Correctivo	281
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704784	34383	Bodega Piso 2	31/10/2024	Mantenimiento Correctivo	291
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704787	34384	Bodega Piso 2	30/10/2024	Mantenimiento Correctivo	292
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700833	37098	Bodega Piso 2	31/10/2024	Mantenimiento Correctivo	283
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71688	37099	Bodega Piso 2	21/10/2024	Mantenimiento Correctivo	284
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	700826	37103	Bodega Piso 2	22/10/2024	Mantenimiento Correctivo	285
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704717	37279	Bodega Piso 2	23/10/2024	Mantenimiento Correctivo	286
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71740	37478	Bodega Piso 2	24/10/2024	Mantenimiento Correctivo	287
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	71689	38821	Bodega Piso 2	25/10/2024	Mantenimiento Correctivo	288
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704740	41379	Bodega Piso 2	28/10/2024	Mantenimiento Correctivo	289
Camilla Hospitalaria	Los Pinos	C-376	704725	44631	Bodega Piso 2	29/10/2024	Mantenimiento Correctivo	290

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	407		
FECHA	01	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	56468
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	20655
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Cirugia General Cama 72

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Los motores internos electricos al paciente no le funcionan

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Cama en funcionamiento normal

NTC 5736 código	950

TRABAJO REALIZADO

Se realiza Verificación de Funcionamiento de tarjetas encontrandose en 6um Funcionamiento

TIEMPO DE SERVICIO	60 min	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :** Carolyn Duarte A
Nombre: Jose Luis Gomez	**Nombre:** Carolyn Vanessa Duarte Alfonso
cc: 87740565	**cc:** 1099377036
cargo: Tg Biomedico	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	405		
FECHA	07	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camc Hospitalaria	**Serie:**	56437
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	20666
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Cirugía General / Camc 33

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Se encuentra dañado los botones electricos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	Inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Falla en sistema electrico

NTC 5736 código	590

TRABAJO REALIZADO

Se realiza reconexión de cables de control

TIEMPO DE SERVICIO	60 min	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :** Daniel Forero
Nombre: Jose Luis Olarte	**Nombre:** Daniel Forero.
cc: 91740565	**cc:** 1098808105
cargo: Tg Biomedico	**cargo:** Enfermero

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	234		
FECHA	24	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria.	**Serie:**	56483
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	20674
Modelo:	760 UFS	**Ubicación:**	Ua adultos Piso 03 (COCA 15)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Cama falla en la baranda.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

La cama Presenta falla en el Sistema de seguro de baranda. Por Falta del Gancho de Sujecion.

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la instalacion del Gancho de Sujecion de la baranda superior izquierda. y se Corrige Falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	**firma :** Margarita Torres G.
Nombre: Marlon Ortiz Perera.	**Nombre:** Margarita Torres G
cc: 1102210035.	**cc:** 1096943147
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera.

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	238		
FECHA	29	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	56361
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	25818
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Cirugia General Cirug 10

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Botones sin funcionamiento

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Cama desconectada, Daño en tarjeta externa derecha, Fusible quemado

NTC 5736 código	600

TRABAJO REALIZADO

Se conecta cama a la red electrica, se cambia Fusible y se habilita funcionamiento

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
Tarjeta Externa Derecha	01		

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE
firma :	Diego Vila R. Biomédico RH-201912-754 C.C. 94.045.417	**firma :** YENNY A. REMON
Nombre:		**Nombre:** YENNY A. REMON BLANCO
cc:		**cc:** 28150727
cargo:		**cargo:** AUX. ADMÓN.

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	340		
FECHA	01	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria.	**Serie:**	56518
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	20680
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Cirugia General Piso 8 (CIRU 18)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Cama no funciona.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

La cama Presenta falla en la tarjeta de control izquierda. y Control de baranda derecha. se encuentra desconectada del cable de control.

NTC 5736 código 600

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la reparacion de la tarjeta de control, conexion. del cable de control y se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60minutos	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	**firma :** Dorana López cote
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Dorana López cote
cc: 1052210035.	**cc:** 1098792779
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	223		
FECHA	09	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	55218
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	20933
Modelo:	1060 BAS	**Ubicación:**	Uci Cubiculo 15 Piso 1

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en cables de control y tarjeta externa

NTC 5736 código 600

TRABAJO REALIZADO

Se corrige falla en tarjeta. se reparan cables y se habilita funcionamiento

TIEMPO DE SERVICIO	2 H	ANEXO:	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
Cables de control	02		

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R.	**Nombre:** Maria Alejandra Mendoza
cc:	**cc:** 1098741660
cargo:	**cargo:** Enfermera

Biomedico
RH-201912-754
C.C. 94.043.417

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	233		
FECHA	29	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camas Hospitalaria	**Serie:**	56518
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	10680
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Cirugia General Ciru 18

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Cama dañada

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en cables de control, tarjetas bloqueadas

NTC 5736 código	600

TRABAJO REALIZADO

Se corrige falla en cables, se desbloquean tarjetas y se habilita funcionamiento

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
Cables de control	02		

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :** YENNY D. CEPEDA
Nombre: Diego Bermudez	**Nombre:**
cc: RH-201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:** 28150723
cargo:	**cargo:** AUX ADMON

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	222		
FECHA	03	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	56462
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21225
Modelo:	960 UPS	**Ubicación:**	Medicina Interna Medi 27

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en cables de control Puentes rotos

NTC 5736 código 600

TRABAJO REALIZADO

Se corrige falla en cables y se cambian Puentes

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
Cables de control	02		

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Luz Estella Tapias
cc:	Biomedico RH-291912 754 C.C. 94.043.417	**cc:**	52024467
cargo:		**cargo:**	Auxiliar admvo.

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	224		
FECHA	08	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	56484
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21238
Modelo:	TKO UPS	**Ubicación:**	Uci Cubiculo 41 Piso 4

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Tablero no funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Desconexión

NTC 5736 código	590

TRABAJO REALIZADO

Se Ajustan conexiones y se Verifica funcionamiento

TIEMPO DE SERVICIO	30 Min	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Diego Peña R. Biomédico RM 201812-754 C.C. 94.043.417	**firma :** Andrés Suárez
Nombre:	**Nombre:** Andrés Orlando Suárez V.
cc:	**cc:** 1.102.390 408
cargo:	**cargo:** Enfermero

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	408		
FECHA	01	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria.	**Serie:**	56534
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21240
Modelo:	760 UPS.	**Ubicación:**	Medicina interna Piso 7 (MEDI 35)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Cama no funciona.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Cama en funcionamiento normal.

NTC 5736 código 950

TRABAJO REALIZADO

Se Verifica El funcionamiento de cada comando de la cama y Verificacion de cada una de sus funciones y se encuentra en normal funcionamiento.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos.	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	**firma :**
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Liz Estella Tapias
cc: 1101210035.	**cc:** 52024467
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Auxiliar Administrativa

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	352		
FECHA	04	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria.	**Serie:**	56382
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21594
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Uci adultos Piso 03 (UCIA 20).

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

La baranda izquierda no funciona.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

La cama Presenta falla en el sistema de seguro de la baranda izquierda por falta del Pin de sujecion.

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la instalacion del Pin de Sujecion y se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	**firma :** Lizeth Cespedes
Nombre: Marlon Ortiz Arevelo.	**Nombre:** Lizeth Cespedes
cc: 1102100035	**cc:** 1098771203
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera.

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	338		
FECHA	01	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria.	**Serie:**	55219
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21653.
Modelo:	1060 Bas	**Ubicación:**	UCI adultos Piso 09 (UCIA 66)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Cama no Sube ni baja la baranda.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

La Cama Presenta falla en el sistema de la baranda derecha Por falta del Pin de sujecion.

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la instalacion del Pin de sujecion y se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	**firma :** Mayra Sarmiento Carvajal
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Mayra Sarmiento Carvajal
cc: 1102210035.	**cc:** 1095930230
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** ADMINISTRATIVA.

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	345		
FECHA	03	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla	**Serie:**	28712
Marca:	Dometal.	**No Inventario:**	21684
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	Urgencias adultos Piso 02 (urgencias)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Camilla no frena.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo		Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Camilla Presenta falla en el sistema de frenos por desajuste de la biela accionadora del freno de las ruedas.

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza el ajuste y aseguramiento de la biela y se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz.	**firma :** Aduana.
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Aduana Villamizar C.
cc: 1102210035.	**cc:** 1098693599
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera.

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	353		
FECHA	04	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla	**Serie:**	N.T
Marca:	dometal	**No Inventario:**	21865
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	urgencias adultos Piso 02 Cubículo

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Camilla no frena.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

La camilla Presenta Falla en el Sistema de frenos por falta de las 2 bielas accionadoras del seguro de los frenos.

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la instalacion de las 2 bielas y se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz.	firma :
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	Nombre: Myriam Quintero
cc: 1102220035.	cc: 1100947925
cargo: Tecnologo Biomedico.	cargo: Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	344		
FECHA	03	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla.	**Serie:**	28673.
Marca:	Dometal.	**No Inventario:**	28974
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	urgencias adultos Piso 02 (urgia 90)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

camilla no frena.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo		Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

La camilla Presenta falla en El Sotema de frenos Por desajuste. de la biela accionadora del freno de la ruedas.

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza el ajuste y aseguramiento de la biela y se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	**firma :** Aduna.
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Aduana Villamizar C.
cc: 1101210035	**cc:** 1098693594
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	350		
FECHA	04	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla	**Serie:**	71732.
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	22611
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Urgencias adultos Piso 01 (C17)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Camilla con daño en el hidraulico.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNÓSTICO

Hidraulico Superior dañado.

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la Verificacion y Pruebas de funcionamiento y se encuentra en mal estado el Piston Hidraulico y Requiere cambio, camilla se remplaza del servicio Por la camilla con numero de placa 37268.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos.	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: ( ) **En Reparación:** (✓)

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz.	**firma :** Angelica manrique
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Angelica manrique
cc: 1101260035.	**cc:** 1095823578
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	343		
FECHA	04	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Carro medicamentos	**Serie:**	N.I
Marca:	N.R.	**No Inventario:**	22642.
Modelo:	N.R	**Ubicación:**	urgencias adultos piso 02 (CLL)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Carro en regular condiciones.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo		Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

El carro Presenta falla en sus Ruedas por gran Suciedad. En su parte Exterior.

NTC 5736 código 760.

TRABAJO REALIZADO

Se realiza limpieza de las Ruedas y se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos.	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	**firma :..** Reby Gómez
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Reby Gómez
cc: 1104210035.	**cc:** 1095813582
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	350		
FECHA	04	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla	**Serie:**	71732.
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	22611
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Urgencias adultos Piso 01 (C17)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Camilla con daño en el hidraulico.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNÓSTICO

Hidraulico Superior dañado.

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la Verificacion y Pruebas de funcionamiento y se encuentra en mal estado el Piston Hidraulico y Requiere cambio, camilla se remplaza del servicio Por la camilla con numero de placa 37268.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos.	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: ( ) **En Reparación:** (✓)

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz.	**firma :** Angelica manrique
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Angelica manrique
cc: 1101260035.	**cc:** 1095823578
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	352		
FECHA	04	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria.	**Serie:**	56382
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21594
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Uci adultos Piso 03 (UCIA 20).

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

La baranda izquierda no funciona.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

La cama Presenta falla en el sistema de seguro de la baranda izquierda por falta del Pin de sujecion.

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la instalacion del Pin de Sujecion y se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	**firma :** Lizeth Cespedes
Nombre: Marlon Ortiz Arevelo.	**Nombre:** Lizeth Cespedes
cc: 1102100035	**cc:** 1098771203
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera.

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	353		
FECHA	04	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla	**Serie:**	N.T
Marca:	dometal	**No Inventario:**	21865
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	urgencias adultos Piso 02 Cubículo

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Camilla no frena.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

La camilla Presenta Falla en el Sistema de frenos por falta de las 2 bielas accionadoras del seguro de los frenos.

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la instalacion de las 2 bielas y se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz.	firma :
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	Nombre: Myriam Quintero
cc: 1102220035.	cc: 1100947925
cargo: Tecnologo Biomedico.	cargo: Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	348		
FECHA	04	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria.	**Serie:**	56543
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	37444
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Urgencias adulto Piso 02(UR0498)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Baranda dañada no asegura.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

La Cama Presenta falla en el Sistema de Seguro de la baranda izquierda superior Por falta del Pin de Sujecion.

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la instalacion del Pin de Sujecion y se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO 60 minutos. **ANEXO:**

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	**firma :** Maira Aguilar
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Maira Alejandra Aguilar Pinzon
cc: 1101210035 .	**cc:** 1.057.515.264
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	225		
FECHA	09	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	56444
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	24496
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Cirugia General Cirv 61

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Cama no baja

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en motor de elevación

NTC 5736 código	600

TRABAJO REALIZADO

Se cambia motor y se instala uno funcional y se habilita funcionamiento

TIEMPO DE SERVICIO	2 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
Motor elevacion general	01		

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	Carolyn Duarte
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	carolyn vanessa duarte
cc:	Biomedico RH-261912754 C.C. 94.043.417	**cc:**	1094937036
cargo:		**cargo:**	Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	233		
FECHA	22	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril dos entrepaños	**Serie:**	NT
Marca:	NT	**No Inventario:**	25613
Modelo:	NT	**Ubicación:**	Oncologia

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Daño en atril

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en soporte de rueda

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

se realiza mantenimiento a las ruedas y se cambia rueda dañada

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :	Diego Villa R. Biomedico RM-261012-754 C.C. 94.043.437	**firma :**	Viviana Gomez Olaya
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Viviana Gomez Olaya
cc:		**cc:**	37551136
cargo:		**cargo:**	Aux admint

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	237		
FECHA	29	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cuna Electrica	**Serie:**	NT
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	39462
Modelo:	Polarix	**Ubicación:**	Uci P Cubiculo 3

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	✓
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	

DIAGNóSTICO

Daño en control

NTC 5736 código	600

TRABAJO REALIZADO

Se corrige falla en control y se habilita funcionamiento

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :** Isabel Cristina nct
Nombre: Diego Vila R.	**Nombre:** Isabel Cristina nieto
cc: Biomedico RM-201912-154 C.C. 94.043.417	**cc:** 37184,0638
cargo:	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO			
REPORTE No	347		
FECHA	03	10	2024

DATOS DEL CLIENTE			
Institucion: ESE Hospital universitario de Sant		**Ciudad:** Bucaramaga	
Contacto: 6910030 Ext: 117		**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co	
DATOS DEL EQUIPO			
Equipo:	Carro de curaciones.	**Serie:**	BM17-02579
Marca:	Bailida	**No Inventario:**	30425
Modelo:	LX31 EM6	**Ubicación:**	Urgencias adultos Piso 02 (C11)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Cajon no cierra bien.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo		Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Carro se encuentra con falla en los cajones por el mal estado de los rieles de movimientos.

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se verifica el funcionamiento de los cajones y se solicitan los rieles de movimiento para la correccion de la falla en los cajones.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos.	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: ( ) **En Reparación:** (✓)

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
Rieles de 40cm x 3.Tcm.	3 Pares.		

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	**firma :**
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Alejandro Rojas
cc: 1102100535	**cc:** 1004925474
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermero

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	221		
FECHA	15	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camal Hospitalario	**Serie:**	56509
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	31842
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Cirugia General Cru 38

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNÓSTICO

Bloqueo de Funciones

NTC 5736 código	600

TRABAJO REALIZADO

Se retira bloqueo y se habilita funcionamiento

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R.	**Nombre:** Carolina Bacca.
cc: Biomedico RH-201815-754 C.C. 94.043.417	**cc:** 1.118.530.408
cargo:	**cargo:** Enfermera.

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	230		
FECHA	17	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	517788
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	36002
Modelo:	840	**Ubicación:**	Uci Cubiculo 10

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Daño en control

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	✓
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNÓSTICO

Falla en control

NTC 5736 código	600

TRABAJO REALIZADO

Se corrige falla y se habilita funcionamiento

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

Motor Alturas general con ruido

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R. Biomedico	**Nombre:** Lindsay Arce
cc: RH-201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:** 1118552975
cargo:	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	223		
FECHA	16	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	519655
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	36010
Modelo:	840	**Ubicación:**	Uci Cubiculo 33

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	✓
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNÓSTICO

Daño en control, Cama sin fusible

NTC 5736 código 600

TRABAJO REALIZADO

Se instala fusible y se corrige falla en control

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	Camilo Villamizar
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Laura Camila Villamizar
cc:	Biomedico RM 201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:**	1098779421
cargo:		**cargo:**	Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	348		
FECHA	04	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria.	**Serie:**	56543
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	37444
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Urgencias adulto Piso 02(UR0498)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Baranda dañada no asegura.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

La Cama Presenta falla en el Sistema de Seguro de la baranda izquierda superior Por falta del Pin de Sujecion.

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la instalacion del Pin de Sujecion y se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO 60 minutos. **ANEXO:**

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	**firma :** Maira Aguilar
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Maira Alejandra Aguilar Pinzon
cc: 1101210035 .	**cc:** 1.057.515.264
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	237		
FECHA	29	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cuna Electrica	**Serie:**	NT
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	39462
Modelo:	Polarix	**Ubicación:**	Uci P Cubiculo 3

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	✓
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	

DIAGNóSTICO

Daño en control

NTC 5736 código	600

TRABAJO REALIZADO

Se corrige falla en control y se habilita funcionamiento

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :** Isabel Cristina nrt
Nombre: Diego Vila R.	**Nombre:** Isabel Cristina nieto
cc: Biomedico RH-201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:** 37184,0638
cargo:	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	231		
FECHA	22	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	56609
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	39481
Modelo:	860 UPS	**Ubicación:**	Uci Cubiculo 31 Piso 3

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Error de Uso

NTC 5736 código 950

TRABAJO REALIZADO

Cama con bloqueo manual del trend, se retira bloqueo y se habilita funcionamiento

TIEMPO DE SERVICIO	30 min	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R.	**Nombre:** Gloria Cristina Torres P.
cc: Biomedico RH-281912-754 C.C. 94.043.417	**cc:** 63.554.219
cargo:	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	228		
FECHA	29	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	56603
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	39540
Modelo:	860 UPS	**Ubicación:**	Cirugia General Ciru 21

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No baja

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Trend activo, cable en mal estado

NTC 5736 código 600

TRABAJO REALIZADO

Se retira bloqueo del trend manual y se corrige falla en cable

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	ANEXO:	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :** Luz Daniela Calder
Nombre: Diego Villa R.	**Nombre:** Luz Daniela Calder
cc: Biomédico RM-201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:** 1007438977
cargo:	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	341		
FECHA	01	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria.	**Serie:**	56335
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	41391
Modelo:	760 UPS.	**Ubicación:**	Uci adultos Piso 3 (UCIA 30).

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Cama no sube ni baja.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Cama Presenta Falla en tarjeta de control derecha y desconexion del cable de control de la baranda Izquierda.

NTC 5736 código 600

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la reparacion de la tarjeta de control, Se conecta el cable de control de la baranda Izquierda y Se corrige Falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
Cable de control	01		

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	**firma :** Edyth Angeles Grimaldo
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Edyth Angeles Grimaldo
cc: 1101210035.	**cc:** 37517343
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	346		
FECHA	03	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Carro de medicamentos.	**Serie:**	N.T
Marca:	IDEAS BIOMEDICAS	**No Inventario:**	42519
Modelo:	75IB	**Ubicación:**	Urgencias adultos Piso 02 (C9)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Presenta falla al momento de desplazamiento.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo		Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos		Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

El carro Presenta falla en las ruedas por desajuste de la goma Protectora.

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza el ajuste de las gomas de las 4 Ruedas y se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon ortiz	**firma**
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Yulieth Tares Poveda
cc: 1102210035.	**cc:** 1098826566
cargo: Tecnologo Biomedica.	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	405		
FECHA	01	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Carro Auxiliar Enfermeria	**Serie:**	NT
Marca:	NT	**No Inventario:**	42598
Modelo:	NT	**Ubicación:**	Urgencias Adulto C4

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Una puerta inferior se encuentra desnivelada, desajustada.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	✓
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Falla en sistema de bisagras de puerta

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se cambian bisagras en mal estado por bisagras nuevas.

TIEMPO DE SERVICIO	60 min	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Josel Luis Gomez	**Nombre:** Tatiana Cortes
cc: 91740565	**cc:** 1098655053
cargo: Tg Biomedico	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	333		
FECHA	01	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria.	**Serie:**	56416.
Marca:	Los Pinos.	**No Inventario:**	44166.
Modelo:	760 UPS.	**Ubicación:**	Cirugia General Piso 08 (CIRU 11).

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Cama no funcionan los botones.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

La Cama Presenta falla en el Sistema de Controles de las baranda por desconexion de los cables de Control.

NTC 5736 código 600

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la Conexion de nuevo de los cables de control y Se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz.	**firma :** Dayana López Cote
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Dayana López Cote
cc: 1101210035.	**cc:** 1098792779
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	409		
FECHA	22	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria.	**Serie:**	56440
Marca:	LOS PINOS	**No Inventario:**	20634
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Uci adultos Piso 09 (UCIA 63)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Cama no funciona.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNÓSTICO

La Cama Presenta Falla en la tarjeta de control derecha, Falla en. Sistema electronico.

NTC 5736 código 600

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la reparacion de la tarjeta y se corrige Falla.

TIEMPO DE SERVICIO 60 minutos **ANEXO:**

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	**firma :** Camila Villamizar
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	**Nombre:** Laura Camila Villamizar.
cc: 1012400535.	**cc:** 1098379421.
cargo: Tecnologo Biomedico.	**cargo:** Enfermera.

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	226		
FECHA	09	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	56391
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	20709
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Cirugia General Ciru 84

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNÓSTICO

Daño en tarjeta Externa Derecha, cable de control roto

NTC 5736 código 600

TRABAJO REALIZADO

Se cambia tarjeta por una funcional se instala sticker nuevo y se habilita funcionamiento

TIEMPO DE SERVICIO	2 H	ANEXO:	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
Cable de control	01	Calcomania EXT-BDA DER 30° 3 M	01

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R.	**Nombre:** Juana Corzo
cc: Biomedico RH: 201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:** 1098808808
cargo:	**cargo:** Enfermera.

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	240		
FECHA	29	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	56642
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	20923
Modelo:	1060 BC	**Ubicación:**	Cirugia General Cru 15

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en salidas del modulo, tarjetas dañadas Falta cable de control

NTC 5736 código	600

TRABAJO REALIZADO

Se corrige falla en una salida, se repara 1 tarjeta y se habilita funcionamiento Parcial

TIEMPO DE SERVICIO	2 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: ( ) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
Salidas del modulo	02		
Cable de control	01		
tarjeta Externa izquierda	01		

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R.	**Nombre:**
cc: Biomédico RH: 201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:** 28150727
cargo:	**cargo:** AUX. ADMON.

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	410		
FECHA	22	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria.	**Serie:**	73585.
Marca:	Dometal.	**No Inventario:**	34492.
Modelo:	3560.	**Ubicación:**	Urg adultos Aseo 09 (cuca 67)

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Cama no Sube ni baja

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	✓
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Cama Presenta falla en el control de movimientos por mal estado del cable de conexion.

NTC 5736 código 600

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la reparacion del cable y se corrige falla.

TIEMPO DE SERVICIO	60 minutos	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : Marlon Ortiz	firma : Mana Almeyda B.
Nombre: Marlon Ortiz Pereira.	Nombre: Mana Almeyda
cc: 1101210955.	cc: 28225402
cargo: Tecnologo Biomedico.	cargo: Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	227		
FECHA	11	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalario	**Serie:**	56448
Marca:	los Pinos	**No Inventario:**	39480
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Uci Cubiculo 32 Piso 3

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Baranda no funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Baranda caída

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instala baranda inferior derecha y se suministran tornillos

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	Andres Felipe Reyes
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andres Felipe Reyes.
cc:	C.C. 94.043.417	**cc:**	1102389462
cargo:	Biomedico RM-201912-754	**cargo:**	Enfermero.

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	232		
FECHA	22	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	56448
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	37480
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Uci Cubiculo 27 Piso 3

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Baranda Dañada

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Baranda Caida

NTC 5736 código	5760

TRABAJO REALIZADO

se instala baranda inferior izquierda y se suministran tornillos

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R. Biomedico	**Nombre:** Maria Castro Tomes D.
cc: RH-201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:** 63554217
cargo:	**cargo:** Enfermera

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	235		
FECHA	28	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Cama Hospitalaria	**Serie:**	36448
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	39480
Modelo:	760 UPS	**Ubicación:**	Uci Cubiculo 22 Piso 3

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Baranda danada

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico		Prueba de fugas	
Verificacion electrico/ electronico	✓	inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel	✓	verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	
Verificacion sistema neumatico		Lubricacion y engrase		Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Baranda suelta

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instala baranda inferior izquierda y se suministran tornillos

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	Izeth Cespedes
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Izeth Cespedes Marin
cc:		**cc:**	1098771203
cargo:	Biomedico RM 291812-754 C.C 94.043.417	**cargo:**	Enfermera.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
45496cb6a639c35b31a859be8753dd4fc08c48e7a85e4009edca18684db2a3c065bf75a0186c0f648a51d39fd05cf86f

Número de Factura: FVE-218
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nombre Comercial: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nit del Emisor: 804007305
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CL 12 A 5 41
Teléfono / Móvil: 6617253
Correo: facturacioninghimev@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900006037
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 33 28 126
Teléfono / Móvil: 6458674
Correo: facturacionelectronica@hus.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Contrato prestacion N0 269 de 2024	CILINDRO A GAS 500N AGM 10 27	NIU	26,00	$ 353.122,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.744.422,68	19.00			$ 9.181.172,00
2	Contrato prestacion N0 269 de 2024	RUEDA TENTE POLIURETANO FT 8 PUL	NIU	144,00	$ 663.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.158.832,00	19.00			$ 95.572.800,00
3	Contrato prestacion N0 269 de 2024	PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT 0400N 130 07 H30	NIU	2,00	$ 285.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.300,00	19.00			$ 570.000,00
4	Contrato prestacion N0 269 de 2024	LLAVE PALANCA TRANSMISION	NIU	2,00	$ 375.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.500,00	19.00			$ 750.000,00
5	Contrato prestacion N0 269 de 2024	INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA	NIU	4,00	$ 13.064,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.928,64	19.00			$ 52.256,00
6	Contrato prestacion N0 269 de 2024	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	NIU	6,00	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 478.800,00	19.00			$ 2.520.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
06/11/2024 11:29:51
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 11:29:52
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			108.646.228,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			108.646.228,00
IVA			20.642.783,32
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			20.642.783,32
Total neto factura (=)			129.289.011,32
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	129.289.011,32

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764064591871 Rango desde: 166 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-30

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	267		
FECHA	28	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	71738
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21101
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomedico RH-201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	268		
FECHA	28	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	71699
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21108
Modelo:	C-396	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Espaldar no funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Neumaticos

NTC 5736 código	960

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 02 Neumaticos Nuevos

TIEMPO DE SERVICIO	2 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Cilindro A Gas 500N AGM 10-29	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	RH-201912 754 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:	Biomedico	**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	263		
FECHA	28	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	91691
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21114
Modelo:	C-396	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNÓSTICO

Daño en ruedas y Neumaticos

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas Nuevas y 02 Neumaticos

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT8"	04
		Cilindro A Gas 500N AGM 10-27	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R. Biomedico	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano INGENIERA BIOMÉDICA
cc:	RH-201812-754 C.C. 94.043.417	**cc:**	C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	270		
FECHA	29	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	71928
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21122
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	RH-201912 754 C.C. 94.043.419	**cc:**	C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	INGENIERA BIOMÉDICA

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	244		
FECHA	21	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	91962
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21125
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No frenol

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNÓSTICO

Daño en Ruedas, biela rotal

NTC 5736 código	960

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas nuevas y 02 bielas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano F T 8"	04
		Inyeccion Aluminio tara Corta	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomedico RH 201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	272		
FECHA	29	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	700839
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21381
Modelo:	C-396	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas

NTC 5736 código 960

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomedico RH-201812.754 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMEDICA C.C. 1095830479 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	245		
FECHA	21	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	700838
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21388
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas, Neumaticos con falla

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se realiza cambio de 04 Ruedas y 02 Neumaticos se instalan nuevos.

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04
		Cilindro A Gas 500N AGM 10-29	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:		**cc:**	
cargo:	Biomedico RH-201912-754 C.C. 94.043.417	**cargo:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	245		
FECHA	21	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	NT
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	21483
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas Nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomedico RH-201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	247		
FECHA	22	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camillas Hospitalaria	**Serie:**	NT
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	21638
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código 960

TRABAJO REALIZADO

Se realiza cambio de 04 Ruedas y se instalan nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomedico RM-201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RM-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	248		
FECHA	25	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	28923
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	21643
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	-
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas bielas rotas, Guia reventada

NTC 5736 código	960

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas y 02 bielas nuevas Con las Guias de bloqueo

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04
		Llave Palanca Transmision	02
		Guia de bloqueo Central	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R.	**Nombre:** Andrea J. Rico Zambrano
cc:	**cc:**
cargo: Biomedico RM-201912-754 C.C. 94.043.417	**cargo:** INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	243		
FECHA	22	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	28663
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	21645
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en las Ruedas

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano F7 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :	Diego Vitta R. Biomedico RH-201912-754 C.C. 94.043.417	**firma :**	Andrea J. Rico Zambrano INGENIERA BIOMEDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
Nombre:		**Nombre:**	
cc:		**cc:**	
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	273		
FECHA	29	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	NT
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	21647
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas Nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	BIOMÉDICO RH-201912-754 C.C. 94.043.414	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	250		
FECHA	22	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	28689
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	21665
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas Nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R.	**Nombre:** Andrea J. Rico Zambrano
cc:	**cc:**
cargo: Biomedico RH-201912-754 C.C. 94.043.417	**cargo:** INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	274		
FECHA	30	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	28699
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	21672
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas Nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomedico RH-201912-754 C.C. 94.043.117	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	275		
FECHA	30	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	NT
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	21682
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Espaldar no funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Neumatico Dañado

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instala 01 Neumatico Nuevo

TIEMPO DE SERVICIO	2 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Piston Gas SPring Stabilus 5323 HT 0400N	01

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	C.C. 94.043.417	**cc:**	C.C. 1095830473
cargo:	Biomedico RH-201912 754	**cargo:**	INGENIERA BIOMÉDICA RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	251		
FECHA	25	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	28919
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	21872
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas, Guia de bloqueo reventada

NTC 5736 código 960

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas nuevas y 02 Guias de bloqueo

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04
		Guia de bloqueo Central	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R.	**Nombre:** Andrea J. Rico Zambrano
cc: Biomedico RH-201812-754 C.C. 94.043.417	**cc:** INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473
cargo:	**cargo:** RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	252		
FECHA	30	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	18693
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	21874
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Espaldar no Funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNÓSTICO

Daño en Neumatico

NTC 5736 código 960

TRABAJO REALIZADO

Se realiza Cambio de 01 Neumático

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Piston Gas Spring Stabilus 8823 HT 400 N	01

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomédico RM:201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RM-202204-00876
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	276		
FECHA	30	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	71683
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	21974
Modelo:	C-396	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Ruedas con falla

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas Nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomedico RM-201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	277		
FECHA	30	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	71683
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	22529
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas Nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomedico RH 291912 754 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-80976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	278		
FECHA	30	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	71932
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	22611
Modelo:	C-396	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código 960

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:		**cc:**	
cargo:	Biomedico RH-201412-754 C.C. 94.043.418	**cargo:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	253		
FECHA	22	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	91699
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	30522
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas y Neumaticos

NTC 5736 código	960

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas y 02 Neumaticos

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: ( ) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04
		Cilindro A Gas 500N AGM 10-27	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomedico RH-231013-754 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMEDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	259		
FECHA	25	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	66878
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	33130
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas, Guia de bloqueo y bielas

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas 02 belas y 02 Guias de bloqueo nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	ANEXO:	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04
		Inyeccion Aluminio leva Corta	02
		Guia de bloqueo Central	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomedico RH-221912-754 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	257		
FECHA	23	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	NT
Marca:	Dometal	**No Inventario:**	34008
Modelo:	Hydrux	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R. Biomedico RH 264812-764 C.C. 94.043.417	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cc:		**cc:**	
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	253		
FECHA	23	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	704693
Marca:	Los Rnos	**No Inventario:**	34227
Modelo:	C-396	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diana Villa R. Biomedica	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano INGENIERA BIOMÉDICA
cc:		**cc:**	C.C. 1095830473
cargo:		**cargo:**	RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	273		
FECHA	31	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	904699
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	34233
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas Nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J Rico Zambrano
cc:	Biomedico RH-291812-754 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	280		
FECHA	31	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalana	**Serie:**	704709
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	34245
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código	960

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas Nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	1 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	C.C. 94.043.417	**cc:**	C.C. 1095830473
cargo:	Biomedico RH-201812 751	**cargo:**	INGENIERA BIOMÉDICA RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	281		
FECHA	31	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	704767
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	34395
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	C.C. 94 043 417	**cc:**	C.C. 1095830473
cargo:	Biomedico RH-201912 754	**cargo:**	INGENIERA BIOMÉDICA RH-262204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	261		
FECHA	23	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	7047997
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	34369
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 1

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Espaldar no funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en neumaticos

NTC 5736 código 960

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 02 neumaticos Nuevos

TIEMPO DE SERVICIO	3 H	ANEXO:	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Cilindro A Gas 500N AGM 10-27	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomedico RH-201912-794 C.C. 94.043.117	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473
cargo:		**cargo:**	RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	291		
FECHA	31	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	904984
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	34383
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Espaldar no funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Neumaticos

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 02 Neumaticos Nuevos

TIEMPO DE SERVICIO	2 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	Cantidad	Descripcion o referencia	Cantidad
		Cilindro A Gas 500N AGM 10-29	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Vitta R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	C.C. 94.043.417	**cc:**	C.C. 1095830473
cargo:	Biomedico RH-201912 754	**cargo:**	INGENIERA BIOMÉDICA RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	292		
FECHA	30	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	704787
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	34384
Modelo:	C-396	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas Nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	Cantidad	Descripcion o referencia	Cantidad
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R.	**Nombre:** Andrea J. Rico Zambrano
cc: C.C. 94.043.417	**cc:** C.C. 1095830473
cargo: Biomedica RH-201912-754	**cargo:** INGENIERA BIOMEDICA RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	283		
FECHA	31	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	700833
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	39098
Modelo:	C-396	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas Nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	C.C. 94.043.417	**cc:**	C.C. 1095830473
cargo:	Biomedico RH-201912754	**cargo:**	INGENIERA BIOMÉDICA RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	284		
FECHA	21	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	71688
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	37099
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Espaldar no baja

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Neumáticos

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 02 Neumaticos Nuevos

TIEMPO DE SERVICIO	02 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Cilindro A Gas 500N AGM 10-29	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	C.C. 94.043.417	**cc:**	C.C. 1095830473
cargo:	Biomedico RH-201912-754	**cargo:**	INGENIERA BIOMÉDICA RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	285		
FECHA	22	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	100826
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	37103
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	BODEGA PISO 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Espaldar No Funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Neumaticos

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 02 Neumaticos Nuevos

TIEMPO DE SERVICIO	2 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Cilindro A Gas 500 N AGIM 10-27	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R.	**Nombre:** Andrea J. Rico Zambrano
cc: C.C. 94.043.417	**cc:** C.C. 1095830473
cargo: Biomedico RH-201912 751	**cargo:** INGENIERA BIOMEDICA RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	260		
FECHA	23	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	91923
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	37268
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas

NTC 5736 código 960

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomedico RH-2941012-734 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	286		
FECHA	13	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	904717
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	372791
Modelo:	C-396	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código 5760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO 4 H **ANEXO:**

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
.Descripcion o referencia	Cantidad	Descripcion o referencia	Cantidad
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		firma :	
Nombre:	Diego Villa R.	Nombre:	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	Biomedico RH-201312-754 C.C. 94.043.417	cc:	INGENIERA BIOMEDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		cargo:	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	287		
FECHA	24	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	71940
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	37498
Modelo:	C-396	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas Nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	Cantidad	Descripcion o referencia	Cantidad
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R.	**Nombre:** Andrea J Rico Cambrano
cc: C.C. 94.043.417	**cc:** C.C. 1095830473
cargo: Biomedico RH-201912-754	**cargo:** INGENIERA BIOMEDICA RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	262		
FECHA	24	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	704936
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	39533
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R. Biomedico MINSALUD 754 C.C. 94.043.417	**Nombre:** Andrea J. Rico Zambrano INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cc:	**cc:**
cargo:	**cargo:**

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	288		
FECHA	25	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	71689
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	38821
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Espaldar no funciona, no frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Neumaticos y Ruedas

NTC 5736 código 960

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 02 Naumaticos Nuevos y 04 ruedas

TIEMPO DE SERVICIO	2 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	Cantidad	Descripcion o referencia	Cantidad
		Cilindro A Gas 500 N AGM 10-27	02
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R. Biomedico	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano INGENIERA BIOMEDICA
cc:	RH-201912-754 C.C. 94.043.417	**cc:**	C.C. 1095830473 RH-202204-00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	264		
FECHA	24	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	71744
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	40151
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	—
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas y Neumaticas

NTC 5736 código	760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas y 02 Neumaticos Nuevos

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR

Descripcion o referencia	Cantidad

REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS

Descripcion o referencia	Cantidad
Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04
Cilindro A Gas 500 N A6M 10-27	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	RH-201812.754 C.C. 94.043.417	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204.00976
cargo:	Biomedica	**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	283		
FECHA	28	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	704740
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	41379
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

Espaldar no funciona

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNÓSTICO

Daño en Neumaticos

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 02 Neumaticos Nuevos

TIEMPO DE SERVICIO 2 H **ANEXO:**

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
.Descripcion o referencia	Cantidad	Descripcion o referencia	Cantidad
		Cilindro A Gas 500 N AGM 10-29	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma :	**firma :**
Nombre: Diego Villa R.	**Nombre:** Andrea J. Rico Zambrano
cc: C.C. 94.043.417	**cc:** C.C. 1095830473
cargo: Biomédico RH-201912-754	**cargo:** INGENIERA BIOMÉDICA RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	265		
FECHA	25	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	7008830
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	41394
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** (✓) **Con Falla** ( )

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Mauricio Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	RH-201812 75.1 C.C. 91.343.117	**cc:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204.00976
cargo:		**cargo:**	

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	290		
FECHA	29	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	704725
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	44631
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en Ruedas

NTC 5736 código 960

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 Ruedas nuevas

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	Cantidad	Descripcion o referencia	Cantidad
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Villa R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:	C.C. 84.043.417	**cc:**	C.C. 1095830473
cargo:	Biomedico RH-201912-754	**cargo:**	INGENIERA BIOMEDICA RH-202204-00976

INGHIMEV LTDA.

REPORTE MANTENIMIENTO

REPORTE No	271		
FECHA	29	10	24

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: ESE Hospital universitario de Sant	**Ciudad:** Bucaramaga
Contacto: 6910030 Ext: 117	**Correo:** Mantemimiento@hus.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Camilla Hospitalaria	**Serie:**	71930
Marca:	Los Pinos	**No Inventario:**	44942
Modelo:	C-376	**Ubicación:**	Bodega Piso 2

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

Funcionando ( ) **En Reparación** ( ) **Con Falla** (✓)

TIPO DE SERVICIO

Correctivo (✓) **Instalacion** ( ) **Diagnostico** ( ) **Otros** ( )

FALLA REPORTADA

No Frena

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revision del estado del equipo	✓	Verificacion sitema hidraulico	✓	Prueba de fugas	✓
Verificacion electrico/ electronico		inspeccion de frenos y seguros	✓	Revision de Accesorios	
Revision Panel		verificacion de sistemas mecanicos	✓	Limpieza y desinfeccion	✓
Verificacion sistema neumatico	✓	Lubricacion y engrase	✓	Prueba de funcionamiento	✓

DIAGNóSTICO

Daño en ruedas y Neumaticos

NTC 5736 código 760

TRABAJO REALIZADO

Se instalan 04 ruedas y 02 Neumaticos Nuevos

TIEMPO DE SERVICIO	4 H	**ANEXO:**	

OBSERVACIONES

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Funcionando: (✓) **En Reparación:** ( )

REPUESTOS A SOLICITAR / COTIZAR		REPUESTOS UTILIZADOS E INSTALADOS	
Descripcion o referencia	**Cantidad**	**Descripcion o referencia**	**Cantidad**
		Rueda Tente Poliuretano FT 8"	04
		Cilindro A Gas 900 N AGM 10-29	02

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD		QUIEN LO RECIBE	
firma :		**firma :**	
Nombre:	Diego Vitta R.	**Nombre:**	Andrea J. Rico Zambrano
cc:		**cc:**	
cargo:	Biomedico RM-20-612-794 C.C. 94.043.417	**cargo:**	INGENIERA BIOMÉDICA C.C. 1095830473 RH-202204-00976

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6ddab34aee9e7f25f592a78c7a11187f3432092811c77097f03d99e21c91aeeef4760d35a1cf9aaaea432fac75a54963

Número de Factura: FVE-219
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nombre Comercial: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nit del Emisor: 804007305
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CL 12 A 5 41
Teléfono / Móvil: 6617253
Correo: facturacioninghimev@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900006037
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 33 28 126
Teléfono / Móvil: 6458674
Correo: facturacionelectronica@hus.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	Contrato prestacion N0 269 de 2024	RESTAURACION Y PINTURA ATRIL SENCILLO	NIU	14,00	$ 382.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.016.918,00	19.00			$ 5.352.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
06/11/2024 11:32:54
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 11:32:54
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.352.200,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.352.200,00
IVA			1.016.918,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.016.918,00
Total neto factura (=)			6.369.118,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	6.369.118,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764064591871 Rango desde: 166 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-30

INGHIMED LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40254
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)






OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL






OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
Gregorio Quintana M	Andrea J Rico
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	**firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO**
cc : 91511970	**cc : 1095830473**
cargo: PINTOR	**cargo: ING BIOMEDICA**

INGHIMED LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40257
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)





OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL







OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
Gregorio Quintana M.	Andrea J. Rico
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
cc : 91511970	cc : 1095830473
cargo: PINTOR	cargo: ING BIOMEDICA

INGHIMED LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117


DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40261
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)






OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL



OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
cc : 91511970	cc : 1095830473
cargo: PINTOR	cargo: ING BIOMEDICA

INGHIMEV LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40283
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)





OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL






OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
cc : 91511970	cc : 1095830473
cargo: PINTOR	cargo: ING BIOMEDICA

INGHIMED LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117


DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40296
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)





OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL






OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
Gregorio Quintana M.	Andrea J Rico
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
cc : 91511970	cc : 1095830473
cargo: PINTOR	cargo: ING BIOMEDICA

INGHIMEV LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40313
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)





OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL






OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
Gregorio Quintana M.	Andrea J Rico Z
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
cc : 91511970	cc : 1095830473
cargo: PINTOR	cargo: ING BIOMEDICA

INGHIMED LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40317
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)





OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL





OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
Gregorio Quintana M	Andrea J Rico Z
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
cc : 91511970	cc : 1095830473
cargo: PINTOR	cargo: ING BIOMEDICA

INGHIMED LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40332
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)





OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL





OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
Gregorio Quintana M.	Andrea J Rico
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
cc : 91511970	cc : 1095830473
cargo: PINTOR	cargo: ING BIOMEDICA

INGHIMEV LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40334
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)






OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL






OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
cc : 91511970	cc : 1095830473
cargo: PINTOR	cargo: ING BIOMEDICA

INGHIMED LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40341
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)





OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL






OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
Gregorio Quintana M	Andrea J Rico
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
cc : 91511970	cc : 1095830473
cargo: PINTOR	cargo: ING BIOMEDICA

INGHIMED LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40345
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)





OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL






OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
Gregorio Quintana M.	Andrea Rico
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
cc : 91511970	cc : 1095830473
cargo: PINTOR	cargo: ING BIOMEDICA

INGHIMEV LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE


Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40346
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)






OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL






OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
Gregorio Quintana M	Andrea J Rico
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
cc : 91511970	cc : 1095830473
cargo: PINTOR	cargo: ING BIOMEDICA

INGHIMEV LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40355
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)





OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL







OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
Gregorio Quintana M.	Andrea J Ri
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO
cc : 91511970	cc : 1095830473
cargo: PINTOR	cargo: ING BIOMEDICA

INGHIMEV LTDA.

REPORTE

FECHA	15	10	2024

DATOS DEL CLIENTE

Institucion: E.S.E HUS	**Ciudad:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
Direccion: Crr 33 # 28 - 126	**Correo:** mantenimiento@hus.gov.co
Telefono: 6910030	**Contacto:** ext 117

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	Atril sencillo	**No Inventario:**	40362
Modelo:	N/T	**Serie:**	N/T
Marca :	N/T	**Ubicación:**	Bodega Piso 3

ESTADO INICIAL

Estado inicial del equipo: Funcionando ( ) En reparacion ( ) Con Falla (X)





OBSERVACIONES DE RECEPCION

Atril con daño en base, soportes rotos, presenta oxidacion en cuerpo y base, soportes de base y ruedas. El atril requiere reparar base con soldadura para acero inoxidable, y restauracion en cuerpo y base para retirar e oxido y requiere pulimento de todo el atril mas cambio completo de ruedas.

ESTADO FINAL






OBSERVACIONES FINALES DE ENTREGA

Se entrega atril con todos los soportes de la base soldados con doble punto de soldadura y refuerzo en base, se realiza preparacion de el atril para decapado retirando oxido, se realiza pulido de todo el cuerpo de atril y se cambian ruedas dañadas y oxidadas por ruedas nuevas.

Condiciones de entrega: Funcionando (x) Fuera de servicio ( ) Con Falla ( )

REPUESTOS UTILIZADOS

QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	QUIEN LO RECIBE
Gregorio Quintana M	Andrea J Rico Z
firma : GREGORIO QUINTANA MERCHAN	**firma : ANDREA JULIETH RICO ZAMBRANO**
cc : 91511970	**cc : 1095830473**
cargo: PINTOR	**cargo: ING BIOMEDICA**

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **LUCY KATERINE FIGUEROA HERRERA** identificada con C.C 63.535.226 de Bucaramanga, como represéntate legal de la empresa **HOSPITALARIA INDUSTRIAL MÉCANICA Y VIAL – INGHIMEV LTDA** de **INGENIERIA** acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que **INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MÉCANICA Y VIAL – INGHIMEV LTDA** efectuado el pago por concepto los aportes y el de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Bucaramanga a los (31) días del mes de Octubre de 2024.

LUCY KATERINE FIGUEROA HERRERA
FIRMA
Representante Legal
C.C. 63.535.226



REPORTE IBC POR EMPLEADO

Datos del Aportante:

Razón Social: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

Identificación: 804007305

Sucursal: 0

Período desde: 2024-10

Período hasta: 2024-10

INFORME IBC POR MES

CEDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MES	AÑO	SALARIO BASICO	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC ARL	IBC CAJAS	PLANILLA	TIPO PLANILLA
94043417	VILLA	RESTREPO	DIEGO	HUMBERTO	10	2024	2000000	2000000	0	2000000	2000000	8632671506	E
91511970	QUINTANA	MERCHAN	GREGORIO		10	2024	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	8632671506	E
91284472	TOLOSA	SUAREZ	GILBERTO		10	2024	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	8632671506	E
91273512	RIVERA	CAMACHO	JOSE	EUSTACIO	10	2024	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	8632671506	E
81740565	GOMEZ	MOJICA	JOSE	LUIS	10	2024	2800000	2800000	0	2800000	2800000	8632671506	E
63395714	SANDOVAL	PINZON	MARIA	HELENA	10	2024	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	8632671506	E
13928434	ORTIZ	LOPEZ	OSCAR	ALFONSO	10	2024	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	8632671506	E
13925499	MONSALVE	LIZARAZO	SANDRO		10	2024	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	8632671506	E
13924329	ORTIZ	LOPEZ	FABIO		10	2024	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	8632671506	E
13924011	ORTIZ	LOPEZ	ORLANDO		10	2024	1300000	5200000	5200000	5200000	5200000	8633323344	N
13924011	ORTIZ	LOPEZ	ORLANDO		10	2024	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	8633323344	N
13924011	ORTIZ	LOPEZ	ORLANDO		10	2024	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	8632671506	E
1101210035	ORTIZ	PEREIRA	MARLON	YESID	10	2024	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	8632671506	E
1096956394	TORRES	MILLAN	GERSON	HERLEY	10	2024	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	8632671506	E
1050544523	RAMOS	GIRALDO	RAMON		10	2024	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	8632671506	E
1037595283	FIGUEROA	HERRERA	CARLOS	ALBERTO	10	2024	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	8632671506	E
1005540136	OLIVAREZ	ORTIZ	CAMILO	ANDRES	10	2024	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	8632671506	E
						Totales	27900000	31800000	27000000	31800000	31800000		