	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	2
		Vigencia:	03-09-2021

Fecha	21 de Noviembre de 2024
Contrato No:	226-00-A-COFAC-DILOS-2024
Contratista:	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S
Elemento Inspeccionado:	PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO Y DAMA. DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA. TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES.
NTMD o ET-FAC aplicada	NTMD-0093-A5

Acta visita Técnica:

	2% Requisitos generales, empaque y rotulado
X	100% Requisitos generales, empaque y rotulado

Lote total (Cantidad numérica)	PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO Y DAMA. ET-FAC-046- 150 DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA. ET-FAC-023-01 - 63 TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES. ET-FAC-040- 1
Muestra 2%, 80 % o 100% (Cantidad numérica)	PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO Y DAMA. 5 DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA. - 63 TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES. – 1

Aspectos a evaluar NTMD o ET-FAC	**Tamaño de la muestra** NTMD o ET-FAC	**Numero de aceptación** (Muestras que Cumplen)	**Numero de rechazo** (Muestras que no Cumplen)
Requisitos generales, empaque y rotulado:			
PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO Y DAMA. 5	5	**0**	5
DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA. – 63	5	**0**	5
TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES. - 1	1	**0**	1

CONCEPTO (Marcar con X):

	Los Elementos **CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
	El lote **CUMPLE** los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).
	Los Elementos **NO CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
X	El lote **NO CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado, no se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%). Se debe realizar nuevamente la visita.

INFORME DE EVALUACION

MUESTRAS EVALUADAS REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO CONFORME (-) NO CONFORME (X):

No. Muestra	1	2	3	4	5
ET-FAC-046 PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO Y DAMA					
Defectos por muestra	X	X	X	X	X
Resultado (-) conforme (X) no conforme.					

No. Muestra	1	2	3	4	5
DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA. ET-FAC-023-01					
Defectos por muestra	X	X	X	X	X
Resultado (-) conforme (X) no conforme.					

No. Muestra	1
TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES. ET-FAC-040	
Defectos por muestra	X
Resultado (-) conforme (X) no conforme.	

Total, muestras defectuosas: __10___

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de la NTMD y/o ET-FAC aplicada, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA [ ]

2. LOS ELEMENTOS **NO ESTAN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA [X]

De acuerdo con el resultado anterior se presenta el cuadro de resumen de los defectos encontrados en las muestras consideradas como **defectuosas**, con lo establecido por la NTMD y/o ET-FAC aplicada en requisitos generales, empaque y rotulado:

NUMERAL NTMD o ET-FAC	NUMERO DE LA MUESTRA DEFECTUOSA	DESCRIPCION DEL DEFECTO	CORREGIBLE	
			SI	NO
ET-FAC-046	1 A 5	Las palas no cumplen con el grado de insignia que se pide, físicamente son de grado CT (capitán), pero se pide de grado ST (Subteniente). En medidas cumplen. Se debe cuidar los acabados de los ojetes metálicos y costuras.	X	
ET-FAC-023-01	1 A 5	Los distintivos de especialidad no tienen blasón. En medidas cumplen. Se debe verificar el diseño con el blasón puesto.	X	
ET-FAC-040	1	Para la presente visita no presentan el tiro espada hilo bordada, no se puede evaluar.	X	

De acuerdo a la visita realizada en compañía de la supervisora Técnico tercero Gómez Luisa Fernanda el día 21 de Noviembre 2024, se realiza la visita de inspección de los requisitos generales, requisitos generales de empaque y rotulado de lo anterior se puede evidenciar lo siguiente, es importante resaltar que al final se anexa registro fotográfico:

Requisitos Generales a evaluar:

PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO Y DAMA. ET-FAC-046- 150

NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Diseño		X	No Cumple, no son del grado que requiere la entidad. Los acabados de Ojetes no cumplen y sus costuras. Hilos negros del bordado en las alas no lleva, ver imágenes adjuntas.
3.1.2	Bordados	X		Cumple
3.1.3	Lengüeta	X		Cumple

Descripción	Pala grande	Pala pequeña	Tolerancia
Largo total	140 mm	105 mm	+- 5mm
Largo sin incluir la punta	110 mm	80 mm	+- 5mm
Ancho	60 mm	50 mm	+- 3 mm



DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA. ET-FAC-023-01 - 63

NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1	Diseño		X	No Cumple, no tiene blasón, se debe evaluar con el blasón puesto para verificar posición de las alas. Con las medidas no hubo novedad, cumple sus medidas. Las cotas H de la tabla No. 1 de la ET No aplican para este requerimiento


Se evidencia rotulado y empaque: en la información del código QR se debe incluir nombre de la entidad contratante.

Registro fotográfico.













lenovo



Lenovo



Lenovo









Hecho en Colombia - Inalmet P. OVNY




Colombia - Inalmet


Colombia - Inalmet




El señor_____, representante legal de la empresa, declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico delegado FAC, en la presente visita (2%) requisitos generales, empaque y rotulado.

En la visita del 2% requisitos generales, empaque y rotulado, el informe de observaciones y recomendaciones solo constituye una herramienta de seguimiento, pero no exime al contratista de su responsabilidad y obligación de entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato, Norma(s) y/o Especificación(es), Anexo Técnico.

Para el caso de la visita del 100% requisitos generales, empaque y rotulado; el contratista y el supervisor del contrato tienen pleno conocimiento del **CONCEPTO** final emitido por el evaluador técnico delegado FAC y seguir el protocolo de entrega del lote en el Almacén y si llegado el caso corregir las novedades o la fabricación nuevamente del lote total.

Si el evaluador técnico delegado FAC, considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento, diferente a las establecidas en la reunión de coordinación, esta fecha debe ser pactada con el contratista y el Supervisor del contrato.

Para constancia firman:

		
T2. Villamil Perdomo Norma Y.	T3 Gomez Manchola Luisa Fernanda	Margarita García Rodríguez
Evaluador Técnico	**Supervisor del contrato**	**Contratista**