DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE

FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
19/01/2024	Marcela Carolina Perez	CIUDAD KENNEDY ORIENTAL SUPERMANZANA 16

CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
08-017	TV 78HBIS 41G 31 S	Kennedy

II. INFORME DIAGNOSTICO

COD	INFRAESTRUCTURA	UND	CANT	OBSERVACIONES
	PISTA DE PATINAJE	M2	230	
	CANCHA MULTIPLE	UND	550	
	PINTURA BARANDA M-80	ML	108	
	CANCHA DE MICROFUTBOL	M2	300	

COD	MOBILIARIO	UND	CANT	OBSERVACIONES
	BANCAS	UND	20	
	MODULOS EN MADERA JUEGOS INFANTILES	UND	1	
	MODULO BIOSALUDABLE	UND	1	
	DESMONTE Y RETIRO DE JUEGOS INFANTILES	UND	1	
	DESMONTE DE LLANTAS	UND	9	
	MODULO BIOSALUDABLE	UND	1	

COD	ZONAS DURAS	UND	CANT	OBSERVACIONES
	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 10CM	M2	85	
	DEMOLICION DE SENDERO EN ADOQUIN	M2	15	
	RELLENO CON BASE COMPACTADA	M3	35	
	DEMARCACION CANCHA MULTIPLE	M2	800	
	RIEGO DE LIGA CRR1	M2	45	
	BASE ALFALTICA MDC-3 5CM	M2	45	

COD	MALLAS	UND	CANT	OBSERVACIONES
	PINTURA MALLA ESLABONADA CERRAMIENTO	M2	64	

DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE



FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
19/01/2024	Marcela Carolina Perez	CIUDAD KENNEDY ORIENTAL SUPERMANZANA 16

CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
08-017	TV 78HBIS 41G 31 S	Kennedy

III. REGISTRO FOTOGRAFICO





IV. OBSERVACIONES GENERALES

DE ACUERDO A VISITA REALIZADA EN LA FECHA DEL INFORME EN HORAS DE LA MAÑANA, EL PARQUE EN MENCION TIENE DOS CANCHAS, UNA DE FUTBOL Y OTRA MULTIPLE. SE REALIZA UN ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA INCLUIR UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y/O MODULOS INFANTILES NUEVOS E INCLUYENTES. DE IGUAL MANERA SE RECOMIENDA HACER REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA CANCHA AFECTADA EN EL PARQUE, ASI COMO REPOSICION DE SENDEROS EN CONCRETO QUE SE ENCUENTRAN CON LOSAS FISURADAS Y FRACTURADAS.