ASSI
AGUA SISTEMAS
Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

AG No. 900

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075820745 que habilita desde AG 817 hasta AG 1000. Vence 2025-07-26

ASSI AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

Nit 900748616

Régimen Simple No somos Agentes de Retención de IVA
Actividad Economica 3320

CLIENTE	INSTITUTO PARA LA CULTURA,EL TURISMO,EL DEPORT		
NIT	820003746 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 18 4 53	Moniquirá		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/12/2024	03/12/2024	YESID ALVARADO MARTINEZ	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MANTENIMIENTO GENERAL Y SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA PISCINA OLIMPICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1	Und.	1.680.672	19%	319.328	1.680.672

ICUTUDER
03 DIC 2024
Radicado 304 Recibi

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.680.672**
DESCUENTO	**0**
IVA	**319.328**
TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.000.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2024 07:08:19

CALLE 71 A BIS No 98-41 int 6 local 101 Teléfono 3142688939 Bogota D.C.
Correo Electrónico gerenciaadministrativa@assiagua.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8927dd8ff84cea47f9d8f5a34ef33a0f56eabd42dc0f461f6f3628b47b1e3400eb7c40cc9eef1071b455e8284aef9796 --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2024 7:50:35 a. m.

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 28 de noviembre 2024	**PERIODO DEL INFORME**	
	Desde: 02 OCTUBRE DE 2024	**Hasta:** 15 DE OCTUBRE DE 2024
Nombre del Contratista: ASSI AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS EDGAR YESID ALVARADO MARTINEZ		
Nombre Supervisor: LUIS JAVIER MARTÍNEZ LEÓN		
Coordinador Deporte: ALBERT ANDREY VILLAMIL QUINTERO		
DATOS DEL CONTRATO		
Contrato No.	MC 003-2024	
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON SUMINISTRO PARA EL TRATAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ BOYACÁ		
Valor inicial del Contrato:	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.0000)	
Valor del contrato adicional 1	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($4.310.180 M/CTE)	
Valor del contrato adicional 2	OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($8.648.000 M/CTE)	
Valor del contrato total	CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE ($42.958.180 M/CTE)	
Nº Certificado de Disponibilidad:	DIS-2024000045 – DIS-2024000128 – DIS-2024000172	
Fecha CDP:	01 DE MARZO DE 2024 – 08 DE AGOSTO DE 2024 – 01 DE OCTUBRE DE 2024	
Nº Registro Presupuestal:	REG-2024000065 – REG-2024000137 – REG-20240000183	
Fecha RP:	22 DE MARZO DE 2024 - 09 DE AGOSTO DE 2024 – 01 DE OCTUBRE DE 2024	
Plazo de Ejecución inicial:	SEIS 06 MESES	
Plazo de Ejecución adicional:	DOS 2 MESES	
Plazo de Ejecución final:	OCHO 8 MESES	
Fecha de Iniciación:	02 DE ABRIL DE 2024	
Fecha de Terminación:	01 DE DICIEMBRE DE 2024	
MODIFICACIÓN AL CONTRATO: ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR No 002		
En Valor: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($8.648.000 M/CTE) y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($4.310.180 M/CTE)		
En Plazo: DOS MESES		
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		

MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE DE PISCINA OLIMPICA

1. CLORO HTH GRANULADO AL 70% (Hipoclorito de calcio) Solido granulado color blanco. Cloro disponible Min 70% NaCl 14. 2%.Humedad 5.5% 10 0%. Malla 14-50 90 Min. **BOLSA 25 KG CANTIDAD 1**

2. CLORO ESTABILIZADO Al 91%. Acido tricloroisocianúrico seco. Tricloro-s-triazinatriona. Sólido blanco o ligeramente amarillo, con ligero olor a cloro. Cloro disponible % 90 Mín. Humedad % 0,5 Máx. pH 1% solución 25 °C --- 2,7 – 3,3 **CANECA 25 KG CANTIDAD 1**

3. CLORO EN PASTILLA Hipoclorito de Calcio QUIMICHLOR AL 70%, Sólido granulado, color blanco a blanco grisáceo, soluble en agua. Cloro disponible % 70, Insoluble % 2.0 Máx. Solubilidad en agua % 98, Apariencia --- Gránulos blancos, Malla 0,45 – 1,45mm % 90 Mín. Humedad % 4 Máx. Carbonato de calcio % 4.3 Hidróxido de calcio % 3.6, Cloruro de calcio % 3.2, Cloruro de sodio % 9.4, Cloruro de magnesio % 0.01, Trióxido de hierro % 0.0005, Trióxido de aluminio % 0.00006, Plomo µg/g 20.1,Arsénico µg/g 5.6, Cadmio µg/g 2.7, Cromo µg/g 19.3. **BOLSA 20 KG CANTIDAD 1**

4. ALGICIDA HTH Color blanco. Punto de fusión 180°C,Ph 1% 1.0-1.5, Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L. **GARRAFA 20 KG CANTIDAD 1**

5. ACIDEX Producto en polvo blanco- cristalino, Ph 1,0-1,5 Producto sin olor CUBETA 20 KG CANTIDAD 1

6. CLARIT PLUS Producto líquido de color: Amarillo ambar con una densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL pH: 3,5 – 4,5 CUBETA 25 KG CANTIDAD 1

7. ALCALOS Producto con perlas de color azul cielo, inodolas, Punto de ebullición: 1390°C, Punto de fusión: 310°C, Solubilidad en agua: 347g/100g de agua (100 °C), PH en solución: 13-14. **CUBETA 12.5 KG CANTIDAD 1**

8. SULFATO DE ALUMINIO (FLOCULANTE) Sulfato de Aluminio granular, trisulfato de dialuminio.Alúmina % 15,5 Mín.Óxido de hierro % 1,75 Máx. Material insoluble % 8,0 Máx. Basicidad libre % 0,05 Mín. Basicidad libre % 0,05 Min. Basicidad libre % 0,05 Mín.Pasa malla 4 % 100. Pasa malla 10 % 90 Mín.Pasa malla 100 % 10 Máx **BOLSA 25 KG CANTIDAD 1**

9. SHOCK Producto granulado de color blanco con olor a cloro. Punto de fusión 225 °C (437 °F),Ph solución al 1% 5-7, Densidad 0.75 – 1.25 g/ml (0.43-0.72 oz/in), Solubilidad 25g/100 ml (0.88 oz/3.38 oz fl) de agua a 25 °C (77 °F) **CANECA 25 KG CANTIDAD 1**

10. MANEJO Y TRATAMIENTO DE PISCINAS Disponiendo del personal capacitado mínimo cuatro (04) personas, deben realizar mantenimiento diario durante un (01) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. Para los escenarios deportivos "PISCINA OLÍMPICA Y PISCINA MUNICIPAL" contando con los elementos de seguridad como: guantes de hule, lentes de seguridad y protección respiratoria para la aplicación del producto, camisa u overol manga larga. Contar con las herramientas necesarias como baldes, jeringas y aparatos para la aplicación y toma de muestras y pruebas del agua de las piscinas. **GLOBAL CANTIDAD 1**

ACTIVIDADES REALIZADAS

MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE PISCINA OLIMPICA

1. CLORO HTH GRANULADO AL 70% (Hipoclorito de calcio) Solido granulado color blanco. Cloro disponible Min 70% NaCl 14. 2%. Humedad 5.5% 10 0%. Malla 14-50 90 Min. **BOLSA 25 KG CANTIDAD 1:** se suministra una bolsa de 25 KG, este producto se aplica en la piscina olímpica con todos los protocolos según la norma y con eficacia para que nos dé una calidad de agua libre de gérmenes y al mismo tiempo desinfecta, se aplica con todos los estándares de seguridad y bioseguridad, es un producto ideal para mantener el agua de la piscina con los estándares que pide los entes reguladores. se utiliza producto de calidad con su ficha técnica para tener más conocimiento del producto.







2. CLORO ESTABILIZADO Al 91%. Ácido tricloroisocianúrico seco. Tricloro-s-triazinatriona. Sólido blanco o ligeramente amarillo, con ligero olor a cloro. Cloro disponible % 90 Mín. Humedad % 0,5 Máx. pH 1% solución 25 °C --- 2,7 – 3,3 **CANECA 25 KG CANTIDAD 1:** se entrega caneca de 25 KG, este producto se aplica en la piscina olímpica con todos los protocolos según la norma, nos ayuda a desinfectar y eliminar bacterias, esto nos proporciona mayor seguridad, se aplica con todos los estándares de seguridad y bioseguridad, es un producto ideal para mantener el agua de la piscina con los estándares que pide los entes reguladores. se utiliza producto de calidad con su ficha técnica para tener más conocimiento.







3. CLORO EN PASTILLA Hipoclorito de Calcio QUIMICHLOR AL 70%, Sólido granulado, color blanco a blanco grisáceo, soluble en agua. Cloro disponible % 70, Insoluble % 2.0 Máx. Solubilidad en agua % 98, Apariencia --- Gránulos blancos, Malla 0,45 – 1,45mm % 90 Mín. Humedad % 4 Máx. Carbonato de calcio % 4.3 Hidróxido de calcio % 3.6, Cloruro de calcio % 3.2, Cloruro de sodio % 9.4, Cloruro de magnesio % 0.01, Trióxido de hierro % 0.0005, Trióxido de aluminio % 0.00006, Plomo µg/g 20.1,Arsénico µg/g 5.6, Cadmio µg/g 2.7, Cromo µg/g 19.3. **BOLSA 20 KG CANTIDAD 1:** se suministra una bolsa de 20 kilogramos, este producto se aplica en la piscina olímpica con todos los protocolos según la norma, este nos ayuda a oxidar sustancias orgánicas en el agua como aceites sudor y restos de materia orgánica mejorando la clarificación del agua. Se aplica con todos los estándares de seguridad.








4. ALGICIDA HTH Color blanco. Punto de fusión 180°C,Ph 1% 1.0-1.5, Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L.**GARRAFA 20 KG CANTIDAD 1,** se entrega una garrafa de 20 kilogramos. , este producto se aplica en la piscina olímpica con todos los protocolos según la norma, este químico nos ayuda a mantener el agua sin algas y asi tener una apariencia de claridad en la piscina, de igual manera tiene su ficha técnica que nos ayuda a tener toda la información del producto








5. ACIDEX Producto en polvo blanco- cristalino, Ph 1,0-1,5 Producto sin olor CUBETA 20 KG CANTIDAD 1: se suministra una cubeta de 20 KG, , este producto se aplica en la piscina olímpica con todos los protocolos según la norma, nos ayuda a controlar el ph para que los demás químicos que se dosifican a la piscina funcionen de manera eficiente








6. CLARIT PLUS Producto líquido de color: Amarillo ámbar con una densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL pH: 3,5 – 4,5 CUBETA 25 KG CANTIDAD 1, suministro de cubeta de 25 KG, , este producto se aplica en la piscina olímpica con todos los protocolos según la norma, nos ayuda a mantener el color del agua y nos ayuda a eliminar partículas microscópicas que pueden hacer que el agua se vea turbia o sucia.







7. ALCALOS Producto con perlas de color azul cielo, inodolas, Punto de ebullición: 1390°C, Punto de fusión: 310°C, Solubilidad en agua: 347g/100g de agua (100 °C), PH en solución: 13-14. **CUBETA 12.5 KG**

   CANTIDAD 1: suministro cubeta de 12.5 KG, , este producto se aplica en la piscina olímpica con todos los protocolos según la norma y nos ayuda a aumentar la alcalinidad del agua y nos ayuda a estabilizar el pH para tener una mejor calidad de agua.








8. SULFATO DE ALUMINIO (FLOCULANTE) Sulfato de Aluminio granular, trisulfato de dialuminio.Alúmina % 15,5 Mín.Óxido de hierro % 1,75 Máx. Material insoluble % 8,0 Máx. Basicidad libre % 0,05 Mín. Basicidad libre % 0,05 Mín. Basicidad libre % 0,05 Mín.Pasa malla 4 % 100. Pasa malla 10 % 90 Mín.Pasa malla 100 % 10 Máx **BOLSA 25 KG CANTIDAD 1:** suministro bolsa de 25 KG, este producto se aplica en la piscina olímpica con todos los protocolos según la norma, este nos ayuda a clarificar el agua dando un aspecto de claridad y buen estado también nos ayuda a eliminar las algas y otro contaminantes.







9. SHOCK Producto granulado de color blanco con olor a cloro. Punto de fusión 225 °C (437 °F),Ph solución al 1% 5-7, Densidad 0.75 – 1.25 g/ml (0.43-0.72 oz/in), Solubilidad 25g/100 ml (0.88 oz/3.38 oz fl) de agua a 25 °C (77 °F) **CANECA 25 KG** **CANTIDAD 1:** suministro de una caneca de 25 KG, , este producto se aplica en la piscina olímpica con todos los protocolos según la norma y nos ayuda a elevar los niveles de cloro en el agua con el fin de eliminar contaminantes , bacterias virus, algas y otros patógenos para dar una mejor calidad del agua.







10 MANEJO Y TRATAMIENTO DE PISCINA se dispone del personal capacitado, deben realizar mantenimiento diario de lunes a sábado, Para el escenario deportivo "PISCINA OLIMPICA" contando con los elementos de seguridad como: guantes de hule, lentes de seguridad y protección respiratoria para la aplicación del producto, camisa u overol manga larga. Contar con las herramientas necesarias como baldes, jeringas y aparatos para la aplicación y toma de muestras y pruebas del agua de las piscinas. **GLOBAL CANTIDAD.** las actividades a realizar fueron cepillado de playas y colocar matamalezas para eliminar plantas que nacen en la playas, se realiza aseo general al cuarto de químicos y cuarto de bombas, también se realiza cepillado de paredes y piso de piscina y aspirado, lavado de rejillas con cepillo de cerdas fuertes y lavado de rejillas contando siempre con los elementos de seguridad respectivos.
























































81,25 % ejecución del contrato		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES En el transcurso del mes de octubre, se percata de la ruptura de un tubo interno en la piscina que genera que el nivel del agua de la piscina descienda rápidamente y se notifica de forma inmediata para una intervención oportuna.		
ASSI AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS EDGAR YESID ALVARADO MARTINEZ	**LUIS JAVIER MARTÍNEZ LEÓN**	
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	**SUPERVISIÓN**	
ALBERT ANDREY VILLAMIL QUINTERO **COORDINADOR DE "DEPORTE"**		

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	01 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
					9:55		3 Kilos				

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aplico 3 Kilos de cloro al 91

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	02 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	2:39		3 Kilos

CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	3:10		2 Kilos

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aplico 3 Kilos de cloro al 70 y 3 Kilos de SHOCK

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	03 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	4:08		2 Kilos

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aplico 2 Kilos de cloro en pastillas

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA		
EMPRESA	ICUTUDER		
FECHA	AÑO 2024	MES 10	04 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA		

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
					12:48		3 Kilos				

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aplico 3 Kilos de cloro al 91

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA
EMPRESA	ICUTUDER
FECHA	AÑO 2024 MES 10 06 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
CLORO AL 70%	1:32		3 Kilos

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
CLORO AL 91%			

	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
CLORO EN PASTILLA			

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
ACIDEX	2:00		2 Kilos

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
ALGUICIDA			

	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
SHOCK			

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
ALCALOS			

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
SULFATO DE ALUMINIO			

	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
CARIT PLUS			

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Mantenimiento general con lavado de carcamos, playas, cuartos, piso de la Piscina paredes,

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	07 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
									5:12		2 Kilos

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
									5:01		2 Kilos

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	1:30		3 Kilos						1:12		3 Kilos

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	09 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES: Se le hizo el proceso de filtracion a la piscina

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	11 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
					1:45		2 Kilos				

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aspiro y se aplico 2 Kilos de Cloro en pastilla

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	12 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	3:12		2 Kilos

CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L

OBSERVACIONES: lavado de plagas, cargamos y se aplico 2 Kilos de cloro al 70.

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	15 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
									2:54 pm		12.5 Kilos

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH	CLORO	TURBIEDAD	CONDUCTIVIDAD	SALINIDAD	SST	OBSERVACIONES:
			UND	MG/L	NTU	MS/CM	MG/L	MG/L	

OBSERVACIONES: se aspiro y se aplico 12.5 kilos de shock

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Keyra Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	16 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	11:00		3 Kilos

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	10:26		50 Litros

SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	11:30		40 Litros

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L

OBSERVACIONES: Se aplico 3 kilos de cloro en Pastilla, 40 Litros de clarit Plus y 50 Litros de alcalos, se estabilizo

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	17 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	12:08		2 kilos

CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
	10:01		16 litros

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L

OBSERVACIONES: Se aplico 16 litros de shock, 2 kilos de cloro al 91%

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	18 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
CLORO AL 70%	12:00		2 kilos

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
CLORO AL 91%			

	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
CLORO EN PASTILLA			

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
ACIDEX			

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
ALGUICIDA			

	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
SHOCK			

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
ALCALOS			

	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
SULFATO DE ALUMINIO			

	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD
CARIT PLUS			

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aplico 2 kilos de cloro al 70% y se hizo toma de Parametros

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER
Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	20 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aplico 75 kilos de elevador de alcalinidad

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Cruz Mora

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	21 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Se aspiro la piscina y se estabilizo el PH y la alcalinidad

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN PISCINA OLIMPICA

ICUTUDER Deporte y Recreación

DEPARTAMENTO	BOYACA				
EMPRESA	ICUTUDER				
FECHA	AÑO	2024	MES	10	22 DIA
MUNICIPIO	MONIQUIRA				

CLORO AL 70%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO AL 91%	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CLORO EN PASTILLA	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ACIDEX	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	ALGUICIDA	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SHOCK	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

ALCALOS	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	SULFATO DE ALUMINIO	HORA	LOTE No	DOSIFICACIÓN CANTIDAD	CARIT PLUS	HORA	LOTE N°	DOSIFICACIÓN CANTIDAD

AGUA PISCINAS	HORA	N° DE MUESTRA	PH UND	CLORO MG/L	TURBIEDAD NTU	CONDUCTIVIDAD MS/CM	SALINIDAD MG/L	SST MG/L	OBSERVACIONES:
									Daño de la tubería en la Piscina

OBSERVACIONES	
Nombre legible y Firma del operador de turno	Kevin Guzman

Moniquirá 28 de noviembre de 2024.

Señores
Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación - Icutuder
Municipio de Moniquirá
Ciudad.

Yo, **Edgar Yesid Alvarado Martínez** identificado con cedula de ciudadanía número 79742629 de Moniquirá como aparece al pie de mi firma, certifico bajo gravedad de juramento que:

De conformidad estipulado con los decretos 2271/2009, 129/2010 y 1273/2018 certifico los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema general de seguridad (en salud, pensión y riegos laborales) mes **OCTUBRE** del año **2024** corresponden a los ingresos provenientes del contrato **No. 003-2024** suscrito con el ICUTUDER, materia del pago sujeto a la retención.

La anterior certificación la adjunto con el propósito de que sea tenida en cuenta en el momento del pago para efectos de la deducción de la base de la retención de la fuente y la aplicación del Decreto 099 del 25 de enero de 2013.

Agradezco la atención.

Edgar Yesid Alvarado Martínez
C.C. No.79742629 de Bogotá
e-mail: aguadesmi2011@gmail.com
Dirección: Calle 71 a bis #98-41
Número de Celular: 3178379641

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900748616-2	A S S I AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S A ...	CL 71 A BIS 98 41 IN LC 103	3142688939	aguadesmi2011@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	08/10/2024	80815849	58.679.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	393.800	0		0		0	4	1.200	0	395.000	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	160.000	0		0		0	4	500	0	160.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	416.000	0		0		0	4	1.200	0	417.200	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	4	200	0	52.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	68.000	0		0		0	4	200	0	68.200	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	68.000	0		0		0	4	200	0	68.200	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	68.000	0		0		0	4	200	0	68.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	272.000	0	0	0	0	4	800	0	272.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.309.900	0	0	0	0	4	9.500	0	3.319.400	10
231001	Colfondos	800227940-6	480.000	0	0	0	0	4	1.400	0	481.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	640.000	0	0	0	0	4	1.900	0	641.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.482.500				1.482.500	4	4.300	1.486.800			14.825	1.486.800	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.244.500	4	3.600	1.248.100	14

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900748616-2	A S S I AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S A ...	CL 71 A BIS 98 41 IN LC 103	3142688939	aguadesm2011@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	08/10/2024	80815849	58.679.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.225.800	1.229.500
Pensión	4	4.701.900	4.715.500
Riesgos Laborales	1	1.482.500	1.486.800
CCF	1	1.244.500	1.248.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	8.654.700	8.679.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900748616-2	A S S I AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S A ...	CL 71 A BIS 98 41 IN LC 103	3142688939	aguadesmi2011@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 14 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-10	2024-09	E	08/10/2024	80815849	$8.679.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suplido	Principal	Pensión voluntaria	Extranjero	IBG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030687865	CASTAÑEDA PORTELA BRYAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	116.400	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1002483082	CHACON ACOSTA LIBARDO DANIEL	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	ESSC24	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	116.400	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019043545	RAMIREZ CASTRO ANGELA MARIA	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS002	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF22	3.965.667	158.700	0	0	0	0	0
4	CC	1057681167	RUBIANO GUZMAN ADRIANA LIZETH	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
5	CC	1055126451	GUERRERO RUBIANO LORENA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1065857544	COLMENARES CADENA SENEN ANTONIO	1	0			S																	230301	1.643.334	263.000	0	0	0	0	EPS002	1.643.334	65.800	14-11	1.643.334	5	114.400	CCF22	1.643.334	65.800	0	0	0	0	0
7	CC	1065857544	COLMENARES CADENA SENEN ANTONIO	1	0			S										X							230301	56.667	8.900	0	0	0	0	EPS002	56.667	0	14-11	56.667	5	0	CCF22	56.667	0	0	0	0	0	0
8	CC	80145707	MARTINEZ ALARCON DANIEL FERNANDO	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	116.400	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
9	CC	9527744	REYES FORERO NELSON RICARDO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	116.400	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
10	PT	6016372	BOTELLO BOTELLO ADRIAN ARTURO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	116.400	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
11	CC	1065663600	TORRES CADENA YEIMER MANUEL	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS041	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	116.400	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
12	CC	1081181143	GUTIERREZ MIRANDA ANTONIO CARLOS	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	3	97.500	CCF22	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
13	CC	23783806	REINA RUBIANO LUDY ESTHER	1	0			S																	231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS009	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
14	CC	28680446	ROGELES LOSADA LUZ MARY	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	79742629	ALVARADO MARTINEZ EDGAR YESID	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF22	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ASSI AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificado(a) con NIT 9007486162 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 018493452 desde el 24 de julio de 2014, este producto se encuentra Vigente.


Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 22 de abril de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogota

Escaneado con CamScanner

ASSI
AGUA SISTEMAS
Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S



INFORME TECNICO

SONDEO-INSPECCIÓN CCTV PISCINA OLIMPICA MONIQUIRA

Generalidades

Fecha de elaboración del informe: 28 de octubre del 2024

Informe – ASSI. -2024

Municipio: MONIQUIRA

REF: piscina olímpica

En el presente informe se relaciona el estado actual de la piscina olímpica del municipio de Moniquirá y su puesta en marcha

1. **ANTECEDENTES:**

El día 27 de septiembre del año en curso se deja listo el sistema de filtración de la piscina, en el que se realiza un mantenimiento general del tanque de filtración. Este mantenimiento incluye una serie de ajustes correctivos para dejar el tanque en óptimas condiciones y asegurar su adecuado funcionamiento en el proceso de filtrado del agua de la piscina.

Desde esta fecha se deja trabajando el sistema de filtración en total normalidad, una vez confirmado que el proceso de limpieza por medio de la filtración normal se emplea el agua de los tanques de equilibrio al que se le agrega la química necesaria para que llegue a la piscina y no afecte su funcionamiento, Sin embargo, como esta agua ha estado estancada durante un periodo prolongado, afecta negativamente la calidad del agua de la piscina, generando una coloración verdosa en el agua. Ante esta situación, la empresa ASSI SAS, toma medidas inmediatas mediante tratamientos químicos específicos, logrando estabilizar el agua de la piscina y devolviéndola a condiciones óptimas de operación.

El martes 22 de octubre, al iniciar el proceso de aspirado de la piscina como parte de los mantenimientos diarios, se efectúan también los retro lavados del filtro. Durante este procedimiento, se detecta una rápida disminución en los niveles de agua de la piscina. Ante esta novedad, se informa de inmediato al ingeniero Juan Alejandro Flores, de la Secretaría de Infraestructura, y al ingeniero Javier Martínez, director de Icutuder. Ambos profesionales al servicio de la alcaldía de Moniquirá siendo el ingeniero de infraestructura quien autoriza la inspección mediante un sistema de CCTV para identificar la causa de la pérdida de agua.

En un primer sondeo con un equipo especializado de la empresa, se encuentran residuos sólidos, como bolsas y lonas de fibra, que se retiran de la parte interna de la tubería.

Posteriormente, la inspección con el sistema de CCTV permite detectar una ruptura de aproximadamente 2 pulgadas en la tubería, localizada a 3.5 metros, lo cual se identifica como la causa principal de la fuga de agua de la piscina.

2. OBJETIVO:

Determinar por medio de inspección CCTV las pérdidas de agua presentadas en la piscina olímpica de Moniquirá para poder determinar los términos de reparación.

3. EVIDENCIA FOTOGRAFICA ESTABILIZACION DE LA PISCINA OLIMPICA




Evidencia coloración verde de la piscina, luego de utilizar el agua del tanque de equilibrio.



Inicio de tratamiento químico para estabilizar la piscina



Niveles del agua de la piscina actualmente



Evidencia del tratamiento que estaba propuesto

4. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION POR MEDIO DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA





Desmonte de tubería con maquinaria especializada para realizar inspección CCTV





Ingreso de la primera inspección CCTV





Evidencia de solidos sacados del interior de la tubería después del sondeo con equipo especializado



Evidencia ruptura a 3.5 metros desde el cuarto de bombas

5. Resumen inspección CCTV

SINTESIS DE INSPECCIÓN Y RESUMEN DIAGNOSTICO SISTEMA CCTV

Compañia solicitante		solicitud/inspección por filtración		Motivo de la inspección			
ALCALDIA DE MONIQUIRA		PARTICULAR		DIAGNOSTICO TUBO HIERRO DUCTIL			
ciudad/ proyecto		Id. Tramo		Fecha de inspección		Tipo de red	Material
MONIQUIRA/ TUBERIA DE RECIRCULACIÓN PISICINA OLIMPICA		R1-R2		31-jul-23		RED DE TUBERIA RECIRCULACIÓN PISCINA	HD
acceso cuarto de bombas	piscina olimpica	Sentido de inspección	Climatologia	Long. Tramo (m)	Long. Mtmto	Long: Inspec (m)	D. medido ((in)
R1	R2	FLUJO	Humedo	10		10	10"
Inspeccionado por	Informe por	Equipo		zona		Numero del DVD	
ING YESID ALVARADO	ING ANTONIO GUTIERI	CCTV 360° HD					

LOCALIZACIÓN DEL TRAMO



TOMADO DE GOOGE MAPS

DIAGNOSTICO

desmonte de tuberia para el codigo de observación 001(ver tabla de detalle por tramo)
ingreso camara cctv para el codigo de observación 002(ver tabla de detalle por tramo)
sondeo para ingreso para el codigo de observación 003(ver tabla de detalle por tramo)
ruptura de tuberia a 3,5 metros para el codigo de observación 003 (ver tabla de detalle por tramo)

OBSERVACIONES

Antes de la inspección se desmonta la tuberia por donde camara cctv , dado que era con el unico ingreso que se contaba para la inspección y se sondea la tuberia sacando material solido que obstruye el paso de la camara

JUSTIFICACIÓN:


El martes 22 de octubre se observaron bajos niveles de agua en la piscina olímpica, lo que llevó a revisar las entradas y salidas de agua para identificar la causa de la pérdida. Tras recibir autorización de la Secretaría de Infraestructura, se decidió realizar una inspección con CCTV en la tubería de recirculación desde el cuarto de bombas hasta la piscina.

ANTONIO CARLOS GUTIERREZ MIRANDA

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO. ESP EN INGENIERIA DE SISTEMAS HIDRICOS URBANOS

ASSI
AGUA SISTEMAS
Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

Detalles

Id Tramo	Código observación	Observación	Localización circunferencial /descripción	Imagen de referencia	Recomedaciones
1	001	observación general	tubo de recirculación a piscina		Para reailizar la inspección cctv es necesario el Desmonte de tuberia de recirculación
2	002	se evicencia incrustraciones a la entrada del tubo	Entrada tubo de recirculación a piscina		ingreso camara cctv
3	003	sondeo con equipo especializado	al interior del tubo		para el ingreso de la camara es necesario sondear el tubo debido a obstrucciones que evitan el paso
4	004	material solido que sale despues del sondeo	al interior del tubo		para el ingreso de la camara es necesario sondear el tubo debido a obstrucciones que evitan el paso
5	005	material solido que sale despues del sondeo	al interior del tubo		para el ingreso de la camara es necesario sondear el tubo debido a obstrucciones que evitan el paso
6	006	ruptura total a los 3,5 metros de aproximadamente 2"			Debido a que no se puede soldar, se recomienda perforar a un costado e instalar unión dresser de 10"

6. **Evidencia en video de trabajos realizados:**

Video1:
https://drive.google.com/file/d/1ymUx6o77aRD73e1lejFhLQW9iMiDzcXk/view?usp=sharing

Video 2:

https://drive.google.com/file/d/1-trXG0j7kuozPDyz77_tjQrP8hH4qRWo/view?usp=sharing

Video 3:

https://drive.google.com/file/d/1e4u-8F3Rmt_Gav7-hkYKtBCMxZ-gQQcP/view?usp=sharing

7. Conclusiones:

Se pueden realizar 2 operaciones para la recuperación de la tubería:

1. Reparación interna por medio de un revestimiento tipo manga en PVC




Imagen de referencia revestimiento con manga en PVC

2. Reparación por medio de unión partida en donde se tiene que perforar por el cuarto de bombas hasta encontrar la ruptura y realizar la reparación



Imagen de referencia unión partida

Elaborado por:

Antonio Carlos Gutierrez Miranda

Ingeniero Ambiental y sanitario
Esp. Ingeniería de sistemas hídricos urbanos

ASSI
AGUA SISTEMAS
Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S