


FORMATO
PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: F-AM-026
Versión: 5
Fecha: 22-10-2018

Dependencia que convoca	AGROPECUARIA Y RECURSOS NAT
Nombre del Responsable	Fabio Andres Ramirez
Lugar	I.E.R SAN ISIDRO PARTE BAJA
Objetivo	Educación Ambiental
Fecha:	1/11/2024
Hora:	9:00 am

N°	Nombres y apellidos completos	N° Documento de Identidad	Entidad / Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Zona: Urbana	Zona: Rural	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Etnia: Afrodescendiente	Etnia: Indígena	Etnia: Otro	Grupo Poblacional: Edad No. Años	Grupo Poblacional: LGTBI	Grupo Poblacional: Con Discapacidad	Grupo Poblacional: Víctima del conflicto	Firma
	Erika Andrea Yarce	1037544968	tesorera J.A.C	3194703126			X	X									Erika Yarce
	Yurany Areiza	1037549298		3216181208			X	X									Yurany
	Laura cristina	1193057135		3502367610			X	X									Laura
	Sandra Zapata.	1044502651.		3023711508			X	X									Sandra Zapata.
	Euriris Olaya	32226039		3141754474			X										Euriris Olaya
	Ivan Hernandez Zapata			3027419085													Hernando
	Libia Alvarez Z.	1044502496		3127593710													Libia A. Z.

El camino hacia la competitividad

Página 1 de 1



INFORME TECNICO No: FECHA: _03/12/2024_____

ASUNTO
Visita Técnica por Concepto Ambiental
DEPENDENCIA U OFICINA
Secretaria Agropecuaria y Recursos Naturales.
FUNCIONARIO
Fabio Andres Ramírez Arboleda Contratista Tarjeta Profesional: AF9149891498 del CPAA
DATOS DEL USUARIO
Carlos Mira (responsable de la Obra) Cedula: 15.272.381 Contacto: 314 6156762
LOCALIZACIÒN
Sector el turco predio. Vegas del turco Coordenadas: N 6°38´24.00´´ W 75°27´1.23’’ Lugar para la disposición final de Movimientos de Tierra. Sector la Circasia Predio Dinastía Coordenadas: 6.671640, -75.462449
DATOS TECNICOS

Por solicitud de la secretaria de infraestructura municipal se realizó una visita de reconocimiento y observación al predio denominado “vegas del turco” con el objetivo de dar un concepto ambiental por un proceso de movimiento de tierra y posterior obra de infraestructura que se pretende ejecutar allí. El predio queda ubicado en el sector el turco zona semi urbana del municipio de Santa Rosa de Osos, este consta de dos lotes cada uno de 342 metros cuadrados, cuyas matriculas inmobiliarias son: 025-39792 y 025-39795. Su propietario es el sr. Aníbal Dagoberto Amaya Muñoz identificado con cedula de ciudadanía 15.321.592 y numero de radicado de la solicitud de licencia es 128.

El lote hace parte de un conglomerado destinado a actividades industriales y comerciales, posee una topografía plana conformada por limo arcilloso, en la valoración de aspectos ambientales, no se evidencio la presencia de bosques nativos o especies forestales en menos de 100 metros alrededor del lote, tampoco la presencia de humedales superficiales en el terreno, la distancia a la vía troncal principal es de 50 metros.

Como activades previas a la obra de infraestructura, se requiere nivelar el terreno ya que se encuentra con una diferencia de 1,5 metros de altura al nivel deseado. Se estima que esto generara 550 metros cúbicos de tierra removida.

La disposición final para estos residuos se llevará a cabo en un predio ubicado en el sector la circasia denominado “Dinastía” el cual ha sido ofrecido por su propietario para recibir toda la carga de escombro natural. En los tramos destinados a la disposición final no se observaron especies nativas de flora, microcuencas superficiales o cuerpos de agua inmediatos a la zona.

Lote destinado a modificación y nivelación por movimiento de tierra.
Sector el turco





Terreno destinado a disposición final de tierra.
Sector la circasia





CONCLUSIONES.
• No se evidencio la presencia de bosque nativo o áreas de conservación en el predio semi urbano destinado para un proyecto de infraestructura. • El predio elegido para la destinación final de los movimientos de tierra no se encuentra en zona de protección o reserva forestal. • No se encontraron cuerpos de agua superficiales en los predios visitados. • Las especies de flora observadas en la influencia de los predios son de tipo maderable y no están dentro de las especies vedadas por el SILAP.
RECOMENDACIONES
• Realizar las actividades previas a la obra con buenas prácticas de manejo procurando el mínimo impacto ambiental. • No realizar disposición final de elementos sobre cuerpos de agua abastecedores. • Realizar acciones de embellecimiento forestal luego de la obra con especies ornamentales ya que brindan servicios ecosistémicos. • Durante el transporte del material sólido, cubrir de manera correcta los camiones para que no desprendan material particulado sobre la vía principal.

FIRMA FUNCIONARIO	FIRMA QUIEN RECIBE

INFORME TECNICO No: FECHA: _02/11/2024_____

ASUNTO
Riesgo por Árbol Predio Municipal
DEPENDENCIA U OFICINA
Secretaria Agropecuaria y Recursos Naturales.
FUNCIONARIO
Fabio Andres Ramírez Arboleda Contratista Tarjeta Profesional: AF9149891498 del CPAA
LOCALIZACIÒN
Corregimiento de Hoyorrico Coordenadas: N 6°36’13.968’’ w 75°25’30.02’’ Punto de referencia: Predio Inspección de Policía
DATOS TECNICOS
Por solicitud del aldeano Juan Pablo Restrepo, funcionario de desarrollo social de la aldea hoyorrico, se realizó una visita técnica para valorar el riesgo asociado a un árbol de la especie eucalipto (*Eucalyptus globulus*), el individuo se encuentra ubicado en un predio propiedad del municipio donde se estableció la propiedad destinada a inspección de policía y donde opera un PTAR (planta de tratamiento de agua residual). Durante la verificación se observó un árbol de altura superior a los 15 metros, de forma frondosa y un numero considerable de ramificaciones, en ambos alinderamientos existen infraestructuras destinadas a: un domicilio y la otra a temas agropecuarios y de la estructura del inmueble del municipio se encuentra a una distancia de 20 metros. El temor de la comunidad solicitante es que en caso de una caída natural de este árbol se ocasione un daño a personas y viviendas, por eso solicitan una tala de emergencia a la dependencia pertinente. La matrícula inmobiliaria de este predio es: 025- 3448 y su área : 1112 metros cuadrados.

Eucalyptus globulus, toma vertical



Distancia en relación a la PTAR (Tejado contiguo)



Infraestructura del predio municipal.



CONCLUSIONES.
• Se evidencio la presencia de un eucalipto de gran tamaño al interior de un predio perteneciente al municipio de Santa Rosa de Osos.
RECOMENDACIONES
• Compartir este informe con la oficina de gestión del riesgo, con el fin de que tengan conocimiento de la situación e implementen acciones de mitigación del riesgo de acuerdo al decreto 1523 de 2012. • En caso de ser necesario ejecutar una tala y aprovechamiento de emergencia.

FIRMA FUNCIONARIO	FIRMA QUIEN RECIBE







	FORMATO SOLICITUD DE VISITAS PARA ASUNTOS AMBIENTALES	Código: F-SARN-007
		Versión: 2
		Fecha: 14-04-2021

Fecha: 4/12/2024 Atención:

Deforestación ____ Vertimientos____ Fauna____ Incendios ____Maltrato animal___

Movimientos de tierra ____ Otro: Proceso de Reforestación

Objetivo de la visita: Seguimiento Siembras.

Responsable del predio visitado: Beatriz Echeverry

Cedula: 43 071 750 Teléfono: 313 372 096 Vereda: Picgrande

Predio:_____Latitud(06): 6°32'4.004" Longitud(-75): 24°7,66" Altura:___

Responsable de la visita: Andres Ramirez Cargo: Profesional Ambiental

Situación encontrada: Recibio 50 y ha sembrado 10 hasta el momento.

Recomendaciones: terminar la siembra completa de los arboles en su predio.
Realizar los mantenimientos pertinentes

El camino hacia la competitividad

Firma Servidor: Firma Usuario: M.ª Beatriz E.

Página 1 de 1

	FORMATO SOLICITUD DE VISITAS PARA ASUNTOS AMBIENTALES	Código: F-SARN-007 Versión: 2 Fecha: 14-04-2021

Fecha: 4/12/2024 Atención:

Deforestación _____ Vertimientos____ Fauna____ Incendios ____Maltrato animal___

Movimientos de tierra ____ Otro: Procesos de Reforestación

Objetivo de la visita: Seguimiento Siembra

Responsable del predio visitado: Gina Sarmiento

Cedula: 40 395 205 Teléfono: 312 806 7315 Vereda: Mocha Hormiga

Predio:_____ Latitud(06): 32 "6.26'' Longitud(-75): 24' 9.61 '' Altura:___


Responsable de la visita: Andres Ramirez Cargo: Profesional

Situación encontrada: Se recibieron 100 arboles mixtos, se han sembrado progresivamente alrededor del predio.

Recomendaciones:
- terminar de sembrar todos los individuos faltantes.
- Abonar y aportar nutrientes al arbol en sus primeras etapas.

El camino hacia la competitividad

Firma Servidor: Andres Ram. Firma Usuario: Gina Sarmiento Lizarazo



	FORMATO SOLICITUD DE VISITAS PARA ASUNTOS AMBIENTALES	Código: F-SARN-007 Versión: 2 Fecha: 14-04-2021

Fecha: 4/12/2024 Atención:

Deforestación ____ Vertimientos ____ Fauna ____ Incendios ____ Maltrato animal ____

Movimientos de tierra ____ Otro: Proyecto de Reforestación

Objetivo de la visita: Seguimiento procesos reforestación.

Responsable del predio visitado: German Moñeton

Cedula: 3466090 Teléfono: 320 5947983 Vereda: Riogrande

Predio: La Peña Latitud(06): Longitud(-75): Altura:

Responsable de la visita: Cargo:

Situación encontrada: Recibió 200 arboles, ha sembrado 100 alrededor de su propiedad.

Recomendaciones:
- Continuar con la siembra total de las especies recibidas.
- Realizar seguimiento y mantenimiento continuo

El camino hacia la competitividad

Firma Servidor: Firma Usuario: German Muñoz

Página 1 de 1