GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA.

ANEXO 4 FORMATO POSICIONAMIENTO | **BASE**

Configuración y Resultados Recepción	
Receptor	Trimble 5700
Serie No	20308919.00
Antena Tipo	TRM33429.00+GP / -
Altura de la Antena (m)	2.00
Tipo de Solución	Fijo
Constelación Tipo GNSS	GPS
Frecuencia	L1 y L2
Corrección de Ambiguedades	Si
Dato Obervado desde	Ant. Red Pasiva Montería
Fecha de Observación	5/02/2020
Tiempo de Observación	1h 27' 30"
Archivo Tipo	RINEX
Sd Latitud (m)	0.0004
Sd Longitud (m)	0.0006
Sd Hgt (m)	0.0012
Sd Slope (m)	0.0004

Fotografia de Posicionamiento



Imagen de Localización General





Imagen de Localización Especifica



Localización

La base sertet se encuentra materializada en la calle 22c con carrera 22, en el costado este de las instalaciones del centro recreacional TACASUAN, en la ciudad de Monteria, Departamento de Cordoba.

Coordenadas Planas y Geograficas del vertice materializado (epoca 2018.00)

GPS	Coordenadas Geograficas		Coordenadas Planas		Altura SNMS
	Latitud	Longitud	Norte	Este	
BASE	8° 44' 32.5446"	75° 52' 33.23142"	1458734.910	1132228.091	14.293

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA.

ANEXO 4 FORMATO POSICIONAMIENTO	**BM1**

Configuración y Resultados Recepción	
Receptor	Trimble 4800
Serie No	20140764
Antena Tipo	TRM33429.00+GP /
Altura de la Antena (m)	2.00
Tipo de Solución	Fijo
Constelación Tipo GNSS	GPS
Frecuencia	L1 Y L2
Corrección de Ambiguedades	SI
Dato Obervado desde	Vertice Base SERTET
Fecha de Observación	17/06/2020
Tiempo de Observación	1h 00' 10"
Archivo Tipo	RINEX
Sd Latitud (m)	0.0005
Sd Longitud (m)	0.0004
Sd Hgt (m)	0.0010
Sd Slope (m)	0.0005

Fotografia de Posicionamiento



Imagen de Localización General



Imagen de Localización Especifica



Localización

El vertice BM1, se encuentra localizado sobre un anden diagonal al crue Ver anexo 7 planos topograficos para mayor claridad de la ubicación del vertice.

Coordenadas Planas y Geograficas del vertice materializado (epoca 2018.00)

GPS	**Coordenadas Geograficas**		**Coordenadas Planas**		**Altura SNMS**
	Latitud	**Longitud**	**Norte**	**Este**	
BM1	N8° 45' 43.25"	W75° 52' 33.33"	1132218.273	1460907.462	13.972

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA.

ANEXO 4 FORMATO POSICIONAMIENTO	**BM2**

Configuración y Resultados Recepción	
Receptor	Trimble 5700
Serie No	20308919
Antena Tipo	TRM33429.00+GP / -
Altura de la Antena (m)	2.00
Tipo de Solución	Fijo
Constelación Tipo GNSS	GPS
Frecuencia	L1 Y L2
Corrección de Ambiguedades	Si
Dato Obervado desde	Vertice Base SERTET
Fecha de Observación	17/06/2020
Tiempo de Observación	1h 00' 14"
Archivo Tipo	RINEX
Sd Latitud (m)	0.0001
Sd Longitud (m)	0.0001
Sd Hgt (m)	0.0002
Sd Slope (m)	0.0001

Fotografia de Posicionamiento



Imagen de Localización General



Imagen de Localización Especifica



Localización

El vertice BM2, se encuentra localizado sobre un anden diagonal crue. Ver anexo 7 planos topograficos para mayor claridad de la ubicación del vertice.

Coordenadas Planas y Geograficas del vertice materializado (epoca 2018.00)

GPS	**Coordenadas Geograficas**		**Coordenadas Planas**		**Altura SNMS**
	Latitud	**Longitud**	**Norte**	**Este**	
BM2	N8° 45' 43.73"	W75° 52' 34.50"	1460922.230	1132182.369	14.007