Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Copacabana
Personería Jurídica 35018 del 18 de Marzo de 1987
Nit: 811.021.449-5

30 años de servicio

Copacabana, 04 octubre de 2022

Doctor:
Oswaldo Isaza Meneses
Coordinador de CMGRD

Oficio No. 000422 CBVC - ANT

MUNICIPIO DE COPACABANA

COMUNICACION RECIBIDA
ARCHIVO CENTRAL
RADICADO
10706
FECHA: 04.10.2022 02:11:17 p.m.
2022 8909807673

Asunto: Informe de emergencia

El pasado 30 de septiembre se realiza inspeccion en la loma los Alvarez, donde se observa un movimento en masa con afectacion de la via y paso de vehiculos, se realiza tambien inspeccion a la vivienda de la señora Sandra Alvarez Restrepo identificada con numero de cedula 43913367 de Bello celular 3148065091.



Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11
Honor, Abnegación y Disciplina



Se recomienda visita por parte de Gestión de Riesgo

Atentamente,

Capitán
Carlos Mario Tobón
Comandante

Capitán
Soliris Valle E
Jefe de Estación

Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11

Juliano,

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Copacabana
Personería Jurídica 35018 del 18 de Marzo de 1987
Nit: 811.021.449-5

30 años de servicio

Copacabana, 10 Octubre de 2022

MUNICIPIO DE COPACABANA


COMUNICACION RECIBIDA
ARCHIVO CENTRAL
RADICADO
11027
FECHA: 12.10.2022 02:10:26 p.m.
2022 8909807673


Doctor:
Oswaldo Isaza Meneses
Coordinador de CMGRD

Oficio No. 000424 CBVC - ANT

Asunto: Informe de emergencia

El pasado 10 de octubre del año en curso, se realiza inspeccion en la loma los Alvarez, donde se observa un movimento en masa con afectacion de la via y paso de vehiculos, para unas 10 fincas en la parte alta, es la tercera visita que se realiza y la afectacion cada vez es mayor





Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11
Honor, Abnegación y Disciplina



Se recomienda visita por parte de Gestión de Riesgo

Atentamente,

Capitán
Carlos Mario Tobón
Comandante

Capitán
Soliris Valle E
Jefe de Estación

Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Copacabana
Personería Jurídica 35018 del 18 de Marzo de 1987
Nit: 811.021.449-5

30 años de servicio

Copacabana, 21 de octubre de 2022

MUNICIPIO DE COPACABANA

COMUNICACION RECIBIDA
ARCHIVO CENTRAL
RADICADO
11401
FECHA: 21.10.2022 04:13:06 p.m.
2022 8909807673

Doctor:
Oswaldo Isaza Meneses
Coordinador de CMGRD

Oficio No. 000427 CBVC - ANT

Asunto: Informe inspeccion ocular.

se realiza inspeccion al sector la loma de los Alvarez con un vehiculo de bomberos y 3 unidades.

Al momento se esta llevando un control de inspecciones al sector, ya que cada dia el terreno sigue sediendo, al dia de hoy se evidencian aguas las cuales estan filtradas por la mayoria del lugar fgectado.



Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11
Honor, Abnegación y Disciplina

Copacabana, 18 octubre de 2022

MUNICIPIO DE COPACABANA

COMUNICACION RECIBIDA
ARCHIVO CENTRAL
RADICADO
11185
FECHA: 18.10.2022 09:23:51 a.m.
2022 8909807673

Doctor:
Oswaldo Isaza Meneses
Coordinador de CMGRD

Oficio No. 000425 CBVC - ANT

Asunto: Informe de emergencia


El dia 15 de octubre unidades del cuerpo de bomberos realizo inspeccion visual del movimiento en masa que se biene presentando en la loma de los Alvarez, al momento de la visita se pudo evidenciar que este continua desplazandose con direccion al norte donde es aun mas notable la perdida de la bancada llevandose a su paso una malla y amenazando con obstaculizar el afluente que por alli pasa, cabe resaltar que el talud presenta filtacion de agua por diferentes puntos lo que al parecer proviene de un alcantarillado que se encuentra sobre la via y que de no controlarse a tiempo puede generar nuevos movimientos.


Se pudo tambien observar al momento de la visita, personal del sector con maquinaria realizando movimiento de tierra con el fin de llegar a la parte inferior del talud y empezar a remover ya que se encuentran muy preocupados en que este pueda obstaculizar el cauce y versen afectados, seguido a esto se le dan recomendaciones al sr. Esneider Ceballos de la empresa, excabacones Ceballos de suspender las labores con maquinaria debido al riesgo que representa esta actividad sin asesoria por un ingeniero.

Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11











Se recomienda visita por parte de Gestión de Riesgo

Atentamente,

Capitán
Carlos Mario Tobón
Comandante

Julia Andrea Hdz.
Sargento
Julia Andrea Hernández
Jefe de estación

Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11

Copacabana, 21 de noviembre de 2022

Doctor:
Oswaldo Isaza Meneses
Coordinador de CMGRD

Oficio No. 000437 CBVC - ANT

MUNICIPIO DE COPACABANA

COMUNICACION RECIBIDA
ARCHIVO CENTRAL
RADICADO
12490
FECHA: 21.11.22 02:02:49 p.m.
2022 8909807673

Asunto: Inspección Ocular

Siendo el día 19 de noviembre a las 10:33 realiza inspección al terreno ubicado en la via principal de cristo rey, carrera 49ª N 36 23

Se evidencia desprendimiento de tierra en la via principal de cristo rey, el cual desprende del barranco de la entrada de la cruz, por información de los vecinos hace aproximadamente a dos años se cayó un pedazo considerable, es de notar que al momento se evidencian dos árboles los cuales quedarían en riesgo de caer si se sigue derribando este terreno.







Se solicita visita técnica por parte de Gestión de Riesgo.

Teléfono de contacto: 3136522715 Marcela Mesa

Atentamente,

Julia Andrea Hernandez
Sargento
Jefe de Estación

Copacabana, 24 de noviembre de 2022

MUNICIPIO DE COPACABANA

COMUNICACION RECIBIDA
ARCHIVO CENTRAL
RADICADO
12696
FECHA: 24.11.22 03:07:16 p.m.
2022 8909807673


Doctor:
Oswaldo Isaza Meneses
Coordinador de CMGRD

Oficio No. 00043810 CBVC - ANT

Asunto: Informe incendio estructural

El dia 24 de noviembre del año en curso, se se realiza inspeccion ocular al sector la cruz 3 y 4 estacion, con 1 vehiculo y 3 unidades de bomberos.

Al llegar al lugar se evidencia que hay un deslizamiento de tierra el cual cayo dentro de la quebrada la cual pasa al costado izquierdo de la estación número 4, al momento no esta obstruyendo el cause de la misma, pero sigue desprendiendo tierra, raíces y rocas la cuales siguen cayendo, a unos 5, metros aproximadamente en la estación numero 3 hubo deslizamiento el cual tapo la vía totalmente, la comunidad abrió paso para peatones y motos.



Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11





Se recomienda visita técnica por gestión del riesgo.

Atentamente.

Soliris Valle E.
Capitan
Soliris Valle
Comandante (e) C.B.V.C

Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11

Copacabana, 24 de noviembre de 2022

MUNICIPIO DE COPACABANA

COMUNICACION RECIBIDA
ARCHIVO CENTRAL
RADICADO
12708
FECHA: 25.11.22 08:21:39 a.m.
2022 8909807673

Doctor:
Oswaldo Isaza Meneses
Coordinador de CMGRD


Oficio No. 000439 CBVC - ANT

Asunto: Tala de arbol

El dia 24 de noviembre del año en curso, se realiza tala de arbol en el barrio Las Vegas parte baja cerro del cementerio con u1 vehiculo y 4 unidades de bomberos.

- Se realiza el corte de un árbol el cual se encuentra en el morro del cementerio a causa de las fuertes lluvias este se cayó.

Es de notar que queda su raíz queda expuesta y un pedazo de tronco





Se recomienda visita técnica por gestión del riesgo.

Atentamente.

Sargento
Julia Andrea Hernández
Jefe de estación

Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11

Copacabana, 24 de noviembre de 2022

Doctor:
Oswaldo Isaza Meneses
Coordinador de CMGRD

Oficio No. 000440 CBVC - ANT


MUNICIPIO DE COPACABANA

COMUNICACION RECIBIDA
ARCHIVO CENTRAL
RADICADO
12709
FECHA: 25.11.22 08:22:12 a.m.
2022 8909807673

Asunto: Deslizamiento

El dia 24 de noviembre del año en curso, Se realiza inspeccion en Loma los Alvarez sector Machado con un vehiculo y 4 unidades de bomberos.

Se realiza inspección a la loma de los Álvarez encontrando deslizamiento en vía principal al momento está taponada la mitad de la vía, es de notar que esta causa daño a un enrejado de un predio privado







Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11

COMUNICACION RECIBIDA
ARCHIVO CENTRAL
RADICADO
11620
FECHA: 17.10.22 02:50:47 p.m.
2022 8909807673
MUNICIPIO DE COPACABANA

Copacabana, 27 de octubre de 2022
Doctor:
Oswaldo Isaza Meneses
Coordinador de CMGRD


Oficio No. 000429 CBVC - ANT

Asunto: Inspección Ocular

Se realiza inspección el día 27 de octubre del presente año en la vereda montañita a la cual asistió un vehículo de bomberos con 3 unidades.

Se realiza Inspección en el sector encontrando que desde la madrugada de este día hubo desprendimiento de tierra el cual afecto de manera inminente la vía principal del sector, se nota que hay un brote de igual del cual no se sabe su procedencia, por este lugar pasa un tubo de agua de una de las viviendas del sector al momento los vecinos se encuentran arreglando la tubería de PVC. Es de notar que este terreno puede seguir socavando y perjudicar en su totalidad la vía.

Numero de contacto: Damaris Granda Ciro presidenta de la acción comunal 313500917.
Levin Jiménez : 3164320744



Se recomienda visita técnica por gestión del riesgo.

Atentamente,

Sargento
Julia Andrea Hernández
Jefe de estación

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Copacabana
Personería Jurídica 35018 del 18 de Marzo de 1987
Nit: 811.021.449-5

30 años de servicio

Copacabana, 24 de noviembre de 2022

Doctor:
Oswaldo Isaza Meneses
Coordinador de CMGRD

Oficio No. 000443 CBVC - ANT

MUNICIPIO DE COPACABANA

COMUNICACION RECIBIDA
ARCHIVO CENTRAL
RADICADO
12712
FECHA: 25.11.22 08:23:05 a.m.
2022 8909807673

Asunto: Deslizamiento

El dia 24 de noviembre del año en curso, Se realiza inspeccion en el sector de yarimito con un vehiculo y 4 unidades de bomberos.

Se realiza inspección en el sector de Yarimito el cual presenta un desprendimiento de tierra en el terreno aledaño a la vivienda de la señora Luz Janet Mira CC. 426933490.

Es de notar que en este terreno hay un árbol grande el cual si el terreno sigue desprendiendo tierra podría exponer su raíz y caer a la vía número de contacto 3042928712



Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11
Honor, Abnegación y Disciplina



Se recomienda visita técnica por gestión del riesgo.

Atentamente,

Sargento
Julia Andrea Hernández
Jefe de estación

Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11

Copacabana, 25 de noviembre de 2022

Doctor:
Oswaldo Isaza Meneses
Coordinador de CMGRD

Oficio No. 000442 CBVC - ANT

MUNICIPIO DE COPACABANA

COMUNICACION RECIBIDA
ARCHIVO CENTRAL
RADICADO
12711
FECHA: 25.11.22 08:22:24 a.m.
2022 8909807673


Asunto: Deslizamiento

El dia 24 de noviembre del año en curso, Se realiza inspeccion en la vereda El Noral sector Cuatro Esquinas con un vehiculo y 4 unidades de bomberos.

Se realiza inspección detrás de la fonda cuatro esquinas, quebrada la veta, en la cual desde ya hace varias veces se ha hecho visitas por parte de bomberos encontrando desprendimiento de tierra la cual se va directamente a la quebrada, al momento no se encuentra represada, pero si sigue deslizando y cayendo dentro de la misma está se verá en riesgo de represarse.

Número de contacto 3008079090Nicolas Gómez

Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11




Se recomienda visita técnica por gestión del riesgo.

Atentamente,

Sargento
Julia Andrea Hernández
Jefe de estación

Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11



Se requiera visita técnica por parte de gestión del riesgo.

Atentamente,

oficial de servicio

Julia Andrea Hernández

Sargento

Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11

01
0045

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Copacabana
Personería Jurídica 35018 del 18 de Marzo de 1987
Nit: 811.021.449-5

30 años de servicio

Copacabana, 29 de noviembre de 2022
Doctor:
Oswaldo Isaza Meneses
Coordinador de CMGRD

Oficio No. 000443 CBVC - ANT

MUNICIPIO DE COPACABANA
COMUNICACION RECIBIDA
ARCHIVO CENTRAL
RADICADO
12865
FECHA: 29.11.22 04:17:53 p.m.
2022 8909807673

Asunto: Inspeccion Ocular de Inundaci


El día 24 de noviembre en la madrugada se realiza inspeccion en la cra 58 #43-04 barrio la azulita a la casa donde habita la señora **MARGARITA GAVIRIA VALENCIA** cc 32440658 y la señora **SOCORRO MONSALVE MARIN** cc 21651983 y un joven de 24 años.

Por las fuertes lluvias que se presentaron en el transcurso de la noche causaron desbordamiento de la quebrada e inundación de la vía causando colapso de uno de los muro de una habitación de la vivienda y causando inundación en toda la casa por lo que se pierden:


- Enseres
- Camas
- Closet
- Nevera
- Televisión


Anexo registro fotográfico





Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera
administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11
Honor, Abnegación y Disciplina





Se recomienda visita por parte de Gestión de Riesgo, ingenieros estructurales para validar daños y posibles riesgos.

Atentamente,

Yohana Vásquez G

Cabo. Yohana Vásquez Gómez
Encaragada de turno

Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera
administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11

01

0020. Tolima

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Copacabana
Personería Jurídica 35018 del 18 de Marzo de 1987
Nit: 811.021.449-5

30 años de servicio

Copacabana, 29 de noviembre de 2022

MUNICIPIO DE COPACABANA

COMUNICACION RECIBIDA
ARCHIVO CENTRAL
RADICADO
12866
FECHA: 29.11.22 04:18:05 p.m.
2022 8909807673

Doctor:
Oswaldo Isaza Meneses
Coordinador de CMGRD

Oficio No. 000444CBVC - ANT

Asunto: Informe de emergencia

El dia 25 de noviembre del año en curso, se se realiza inspeccion ocular al sector la azulita parte alta , con 1 vehiculo y 2 unidades de bomberos.

Se hace inspección de la quebrada la Azulita en parte alta en el cual esta con el cauce taponado por un barranco y material de caña brava, se hace la inspección en compañía del señor Eduardo Enrique Durango Castrillón CC. 70.119.942 presidente de la acción comunal del Barrio

Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11



Se recomienda visita técnica por gestión del riesgo.

Atentamente.

Bombero
Gildardo Florez

Copacabana, calle 52 N.º 47– 65. La pedrera administracion@bomberoscopacabana.com
Tel. (94) 401 51 10 ó 401 43 11

Copacabana,

Doctor
OSWALDO ISAZA MENESES
Coordinador GMGRD

ASUNTO: INFORME DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL CARACTERIZACIONES FAMILIAS DAMNIFICADAS

Desde la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, las actuaciones que se realizan en los diferentes puntos críticos del Municipio de Copacabana, tales como la vereda Cabuyal sector Salinas, sector Quebraditas, en la vereda Alvarado, Quebrada Arriba, el Salado, en la zona urbana Cristo Rey sector Marquitos, deben llevarse a cabo dentro de un marco jurídico que soporte las decisiones que allí se tomarán para preservar la vida y bienes de sus habitantes y la infraestructura pública, que hace parte de la dinámica del territorio, *(ley 1523 de 2022 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones).*

VISITA A CAMPO: Es un recorrido que se realiza al territorio que se encuentra afectado, en este caso por la ola invernal, inundaciones, deslizamiento de tierra, colapso de vías que interrumpen el acceso a las viviendas, en esta visita que se activa por la emergencia inmediata, permite que se identifique cada familia afectada y se realiza un levantamiento de información a través de una encuesta para damnificados del Municipio de Copacabana.

Adicionalmente se realiza un dialogo con las familias para informar la finalidad de la visita y poner en contexto la problemática de la zona, se dan recomendaciones de seguridad, se explica rutas que pueden activar en caso de un nuevo evento (organismos de socorro).

Registro y manejo de la información: Mediante el desarrollo de una Macro (Base de datos) que permite sistematizar la información recolectada, se realiza el manejo y procesamiento de esta, se obtienen resultados y características propias de cada sector determinado.

CARATERIZACIONES: 16
TOTAL DE PERSONAS: 48
MUJERES:27
HOMBRES:21
MENORES: 8
ADULTOS MAYORES:18
PcD: 3

NOMBRE Y APELLIDOS	BARRIO /VEREDA	PERDIDAS	OBSERVACIONES	ENCUESTADOR
Margarita del socorro Gaviria	Azulita	✓ 3 Camas Sencillas Con Colchón. ✓ Ropa. ✓ Utensilios de Cocina. ✓ Alimentos. ✓ Frazadas. ✓ Electrodomésticos		Daniela Montoya
Iván Darío Herrera	Cristo Rey	✓ Comedor ✓ Closet ✓ Cama sencilla con colchón		Ana Agudelo
Nidia de Jesús Pino	Cabuyal Salinas	✓ Colapso muro del cuarto útil		Daniela Montoya
Margarita Gaviria	Cabuyal Quebraditas	✓	No hay perdidas en el evento de esa noche, se identifica que el techo de la vivienda tiene muchas goteras, las señoras son adultas mayores en pobreza extrema.	Ana Agudelo
Olga Patricia Espinal	Kilometro 12 +200 sector los Vanegas	Tubería que va de las viviendas al pozo séptico		Ana Agudelo
Aurelio	Kilometro	Tubería que va de las		Ana Agudelo

Moreno Marin	12 +200 sector los Vanegas	viviendas al pozo séptico		
Jose Varela	Kilometro 12 +200 sector los Vanegas	Tubería que va de las viviendas al pozo séptico		Ana Agudelo
Andrés Guiral Beltrán	Cristo Rey sector Marquitos	Muro de contención		Ana Agudelo

Nota: Cualquier observación, recomendación estamos prestos para atenderla.

Cordialmente,

Isabel Cristina Arango Ortegas
Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social

Elaboró: Ana Isabel Agudelo Gómez	**Revisó y aprobó:**
Firma:	**Firma:**

NOTA: Al responder citar el Nº de radicado correspondiente.

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: 24 - Noviembre - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. Nombres y Apellidos: Julian Jimenez Herrero
2. Documento de Identidad: 1035434024
3. Fecha de Nacimiento: 17-Sep-1995 Edad: 27
4. Ocupación: Empleado
5. Seguridad Social: Si X No ___ Contributiva: X Subsidiada: ___ Nivel: ___
6. NIVEL EDUCATIVO: Primaria: Completa ___ Incompleta ___ Secundaria: Completa X Incompleta ___ Superior: Completa ___ Incompleta ___
7. Jubilado: No
8. Pensionado No
9. Discapacitado: No Tipo de Discapacidad: —
10. Dirección: Correo 49 # 36-33 Apt 301 Cristo Rey
11. Teléfono: 3154100593
12. Tiempo de permanencia en el sector: 28 Años
13. Tiempo de Permanencia en el Municipio: Toda La Vida

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	EDAD	OCUPACIÓN
Edgar Jimenez Herrero	Papá	61	Operario Imuso
Marleb Herrero Montoya	mama	54	Ama de Casa
Sara Jimenez	Hermana	24	Vendedora
Juan Pablo Jimenez	Hermano	17	Estudiante
Emiliano Jimenez	Hijo	5 años	
Amelia Araque Jimenez	Sobrino	10 meses	

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Angustiado
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el hogar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir recomendaciones de seguridad

OBSERVACIONES:
Viviendo propio, No, tuvieron perdidas, ingreso obstruido por el deslizamiento, No hay paso para vehiculos ni motos ni personas.

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Angi Agudelo

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: 24 - Noviembre - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. Nombres y Apellidos: Julian Jimenez Herrero
2. Documento de Identidad: 1035434024
3. Fecha de Nacimiento: 17-Sep-1995 Edad: 27
4. Ocupación: Empleado
5. Seguridad Social: Si X No ___ Contributiva: X Subsidiada: ___ Nivel: ___
6. NIVEL EDUCATIVO: Primaria: Completa ___ Incompleta ___ Secundaria: Completa X Incompleta ___ Superior: Completa ___ Incompleta ___
7. Jubilado: No
8. Pensionado: NO
9. Discapacitado: NO Tipo de Discapacidad: ___
10. Dirección: Carrera 49 # 36-33 Apt 301 Cristo Rey
11. Teléfono: 3154100593
12. Tiempo de permanencia en el sector: 28 Años
13. Tiempo de Permanencia en el Municipio: Toda la Vida

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	EDAD	OCUPACIÓN
Edgar Jimenez Herrero	Papá	61	Operario Imuso
Marleb Herrero Montoya	mamá	54	Ama de Casa
Sara Jimenez	Hermana	24	Vendedora
Juan Pablo Jimenez	Hermano	17	Estudiante
Emiliano Jimenez	Hijo	5 años	
Amelia Araque Jimenez	Sobrino	10 meses	

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Angustiado
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir recomendaciones de seguridad

OBSERVACIONES:
Viviendo propio, No, tuvieron perdidas, ingreso obstruido por el deslizamiento, No hay paso para vehiculos ni motos ni personas.

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Angel Agudelo

MUNICIPIO DE COPACABANA

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: Noviembre 25 - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. NOMBRES Y APELLIDOS: Pabla Catalina Garcia C.C. 42692788
2. FECHA DE NACIMIENTO: 15-Sep-1982 EDAD: 40
3. OCUPACIÓN: Ama de Casa
4. SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO __ CONTRIBUTIVA: X SUBSIDIADA: ___ NIVEL: ___ SUIZA
5. NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA: COMPLETA __ INCOMPLETA X SECUNDARIA: COMPLETA ___ INCOMPLETA ___ SUPERIOR: COMPLETA ___ INCOMPLETA ____
6. JUBILADO: NO PENSIONADO: NO
7. DISCAPACITADO: NO TIPO DE DISCAPACIDAD: ____
8. DIRECCIÓN: Vereda Cabuyal Sector Quebraditas
9. TELÉFONO: 3003191118
10. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR: Toda la Vida
11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO: _____

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	OCUPACIÓN
Wilson de Jesus Cano	Esposo	15515099	44	Oficios Varios
Amelia Cano	Hija	1035443256	5	Estudio

MASCOTAS: No

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: Ola Invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Angustiada
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: _____

OBSERVACIONES:
Via con el ingreso obstruido por movimiento de material, la vivienda se encuentra en buen estado no sufrio ninguna afectación, el evento que afecta a la familia es el movimiento de material que arrastro la quebrada y los deja sin ingreso ni salida de la Vivienda

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Ana Agudelo.

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: 24-Noviembre - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. NOMBRES Y APELLIDOS: Blanca Gomez C.C. 32412178
2. FECHA DE NACIMIENTO: 30-Dic-1945 EDAD: 77
3. OCUPACIÓN: _____
4. SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO __ CONTRIBUTIVA: X SUBSIDIADA: ___ NIVEL: ___
5. NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA: COMPLETA __ INCOMPLETA ____ SECUNDARIA: COMPLETA ___ INCOMPLETA ___ SUPERIOR: COMPLETA ____ INCOMPLETA _____
6. JUBILADO: NO PENSIONADO: SI
7. DISCAPACITADO: ___ TIPO DE DISCAPACIDAD: _____
8. DIRECCIÓN: Cabuyal
9. TELÉFONO: _____
10. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR: _____
11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO: _____

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	OCUPACIÓN

MASCOTAS: NO

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: _____
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir recomendaciones de seguridad

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Andres

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: Noviembre - 24 - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. NOMBRES Y APELLIDOS: Juliano Rave C.C. 1035926595
2. FECHA DE NACIMIENTO: Julio - 2 - 1992 EDAD: 30
3. OCUPACIÓN: Independiente
4. SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO __ CONTRIBUTIVA: X SUBSIDIADA: ___ NIVEL: ___ SURA
5. NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA: COMPLETA __ INCOMPLETA ____ SECUNDARIA: COMPLETA ___ INCOMPLETA ___ SUPERIOR: COMPLETA ____ INCOMPLETA _____
6. JUBILADO: _____ PENSIONADO: _____
7. DISCAPACITADO: ___ TIPO DE DISCAPACIDAD: _____
8. DIRECCIÓN: Cabuyal Sector Quebraditos
9. TELÉFONO: 3012070981
10. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR: _____
11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO: _____

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	OCUPACIÓN

MASCOTAS: NO

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Preocupación
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: en el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir Recomendaciones de Seguridad

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Andrea

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: Noviembre 24- 2022 3:00 am

I. INFORMACION PERSONAL

1. Nombres y Apellidos: Ivan Dario Herrera Montoya
2. Documento de Identidad: 15501470
3. Fecha de Nacimiento: 8 enero - 1958 Edad: 63
4. Ocupación: Desempleado
5. Seguridad Social: Si____ No ___ Contributiva: X Subsidiada: ____ Nivel: _____
6. NIVEL EDUCATIVO: Primaria: Completa __ Incompleta ____ Secundaria: Completa ___ Incompleta ___ Superior: Completa ____ Incompleta X
7. Jubilado: _____
8. Pensionado: _____
9. Discapacitado: ___ Tipo de Discapacidad: _____
10. Dirección: Carrera 49A # 36-33 Cristo Rey
11. Teléfono: 3127937898
12. Tiempo de permanencia en el sector: 34 años
13. Tiempo de Permanencia en el Municipio: Toda la vida

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	EDAD	OCUPACIÓN
Angela del Socorro Grajales	Esposa	62	Ama de Casa

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: _____
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir recomendaciones de seguridad

OBSERVACIONES:
Comedor - Cama - closet con perdida, no mascotas casa sin afectaciones, en el momento se encuentra la via obstruida por deslizamiento de banca

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Ana Agudelo.

MUNICIPIO DE COPACABANA

P.D

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: Noviembre 25 -

I. INFORMACION PERSONAL

1. NOMBRES Y APELLIDOS: Margarita Gavino C.C. _____
2. FECHA DE NACIMIENTO: _____ EDAD: 73
3. OCUPACIÓN: Ama de Casa
4. SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO __ CONTRIBUTIVA: __ SUBSIDIADA: X NIVEL: ___
5. NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA: COMPLETA __ INCOMPLETA X SECUNDARIA: COMPLETA ___ INCOMPLETA ___ SUPERIOR: COMPLETA ____ INCOMPLETA _____
6. JUBILADO: NO PENSIONADO: NO
7. DISCAPACITADO: __ TIPO DE DISCAPACIDAD: Auditivo leve
8. DIRECCIÓN: Sector Quebraditas
9. TELÉFONO: No Tiene Telefono
10. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR: Toda la Vida
11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO: Toda la Vida

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	OCUPACIÓN
Rosmira Gavino Cardona	Hermana		72	Ama de Casa

MASCOTAS: NO

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Tranquila
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir recomendaciones de seguridad

OBSERVACIONES:
Vivienda con el ingreso oshuda, viven de la caridad de los personas, refiere que no saben en que año nacieron, la propiedad es la herencia de la familia pobreza extrema - Bolenas.

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Ana Agudelo

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: 24-Noviembre-2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. NOMBRES Y APELLIDOS: Olga Patricia Espinal C.C. 32160838
2. FECHA DE NACIMIENTO: 21-Enero-84 EDAD: 38
3. OCUPACIÓN: Ama de Casa
4. SEGURIDAD SOCIAL: SI___ NO __ CONTRIBUTIVA: __ SUBSIDIADA: ___ NIVEL: ___
5. NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA: COMPLETA __ INCOMPLETA ____ SECUNDARIA: COMPLETA ___ INCOMPLETA ___ SUPERIOR: COMPLETA X INCOMPLETA _____
6. JUBILADO: NO PENSIONADO: SI
7. DISCAPACITADO: ___ TIPO DE DISCAPACIDAD: ____
8. DIRECCIÓN: Edificio 12-t 201 Sector los Naranjos
9. TELÉFONO: 3128146188
10. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR: 7 meses
11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO: 7 meses.

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	OCUPACIÓN
Luis Emilio Espinal	Papá	3508178	75	Desempleado
Sarah Espinoza	Hija	1033263438	9	Estudio
Maria Emma Holguin	mamá	21808703	65	ama de Casa

MASCOTAS: Perro

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: Movimiento en masa - ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Reubicación
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el Lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir Recomendaciones de seguridad

OBSERVACIONES:
deslizamiento de la banca, afectando completamente la tubería que conecta las viviendas con el pozo Séptico, afectación en cada de paso de la luz con luminarias y línea de energía que conecta las Viviendo

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Ana Agudelo

MUNICIPIO DE COPACABANA

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: Nov - 25 - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. NOMBRES Y APELLIDOS: Aurelio Moreno Marin C.C. 3467574
2. FECHA DE NACIMIENTO: 24 febrero 1939 EDAD: 83
3. OCUPACIÓN: Pensionado
4. SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO __ CONTRIBUTIVA: X SUBSIDIADA: ___ NIVEL: ___ SURA
5. NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA: COMPLETA __ INCOMPLETA ____ SECUNDARIA: COMPLETA __ INCOMPLETA ___ SUPERIOR: COMPLETA ____ INCOMPLETA ____
6. JUBILADO: NO PENSIONADO: SI
7. DISCAPACITADO: NO TIPO DE DISCAPACIDAD: ____
8. DIRECCIÓN: Kilometro 12 + 300 los Vanegas
9. TELÉFONO: 3147630548
10. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR: Toda la vida
11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO: Toda la vida.

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	OCUPACIÓN

MASCOTAS: NO

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: Ola Invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Tranquilo
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir recomendaciones de seguridad

OBSERVACIONES:

Vive solo, la vivienda tiene el ingreso obstruido por deslizamiento de tierra, afectando completamente la tubería que conecta los viviendas con el pozo septico.

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Ana Agudelo

MUNICIPIO DE COPACABANA

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: 24 - Noviembre - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. NOMBRES Y APELLIDOS: Jose Varela C.C. 3430962
2. FECHA DE NACIMIENTO: Diciembre - 13 - 1948 EDAD: 74
3. OCUPACIÓN: Pensionado
4. SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO __ CONTRIBUTIVA: X SUBSIDIADA: ___ NIVEL: ___
5. NIVEL EDUCATIVO: PRIMÀRIA: COMPLETA __ INCOMPLETA ____ SECUNDARIA: COMPLETA X INCOMPLETA ___ SUPERIOR: COMPLETA ____ INCOMPLETA _____
6. JUBILADO: NO PENSIONADO: SI
7. DISCAPACITADO: __ TIPO DE DISCAPACIDAD: _____
8. DIRECCIÓN: Kilometro 12+200 Sector Vanegas Mod-Bogota
9. TELÉFONO: 3104949304
10. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR: 39 Años
11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO: Toda la Vida

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	OCUPACIÓN
Teresa Vanegas Cangal	Esposa	43015188	69	Ama de Casa
Natalia Varela	Hija		37	PCD

MASCOTAS: Perro

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: Movimiento en masa - ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Preocupados
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir recomendaciones de seguridad

OBSERVACIONES:
deslizamiento de la banca, afectando completamente la tubería que conecta las viviendas con el pozo septico, tambien tiene afectación por caida de poste de la luz que tiene linea de energía que va a la viviendas.

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Ana Agudelo.

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: Noviembre 24 - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. Nombres y Apellidos: Leidy Yurany Londoño Montoya
2. Documento de Identidad: 43922627
3. Fecha de Nacimiento: Junio 25 - 1984 Edad: 38 Años
4. Ocupación: Empleada
5. Seguridad Social: Si X No ___ Contributiva: X Subsidiada: ___ SURA
   Nivel: ___
6. NIVEL EDUCATIVO: Primaria: Completa __ Incompleta ___
   Secundaria: Completa ___ Incompleta ___ Superior: Completa ___
   Incompleta ___
7. Jubilado: NO
8. Pensionado: NO
9. Discapacitado: NO Tipo de Discapacidad: ___
10. Dirección: Conven 49A # 36-33 Cristo Rey
11. Teléfono: 3015616730
12. Tiempo de permanencia en el sector: 3 Años
13. Tiempo de Permanencia en el Municipio: Toda la Vida

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	EDAD	OCUPACIÓN
Jairo Alberto Londoño	Papá	69	Desempleado
Jerónimo Gómez	Hijo	11	Estudiante.

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: Ola Invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Angustiada
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: ___

OBSERVACIONES:
Solicitan apoyo urgente para corte de arboles que representan amenaza, no hubo perdidas, no hay mascotas, no tienen daño de la vivienda por el material que cayo en la vía y tapo entrada

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Ana Agudelo

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: Noviembre -24-2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. Nombres y Apellidos: Carlos Andres Lujan Velilla
2. Documento de Identidad: 15518825
3. Fecha de Nacimiento: 19-Sep-1985 Edad: 37
4. Ocupación: Operario
5. Seguridad Social: Si X No ___ Contributiva: X Subsidiada: ___ SURA
   Nivel: _____
6. NIVEL EDUCATIVO: Primaria: Completa __ Incompleta ____
   Secundaria: Completa __X__ Incompleta ___ Superior: Completa ____
   Incompleta ____
7. Jubilado: No
8. Pensionado: No
9. Discapacitado: NO Tipo de Discapacidad: ____
10. Dirección: Carrera 49A #36-39 Cristo Rey
11. Teléfono: 3128123674
12. Tiempo de permanencia en el sector: 12 Años
13. Tiempo de Permanencia en el Municipio: Toda La Vida

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	EDAD	OCUPACIÓN
Daniela Vasquez	Esposa	31	1035425875
Guadalupe	Hijo	7	Aux. Admor Estudiante
Astrid Vasquez	Suegra	61	Hogar

II. · ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: Ola Invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Angustiado
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: _____

OBSERVACIONES:
Viviendo propio, No mascotas, No perdidas

Ana Agudelo

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: Noviembre 24-2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. NOMBRES Y APELLIDOS: Andres Guiral Beltran C.C. 1551032S
2. FECHA DE NACIMIENTO: 29-Diciembre-1984 EDAD: 37 Años
3. OCUPACIÓN: Empleado
4. SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO __ CONTRIBUTIVA: X SUBSIDIADA: __ NIVEL: __SURA
5. NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA: COMPLETA __ INCOMPLETA ____ SECUNDARIA: COMPLETA __ INCOMPLETA __ SUPERIOR: COMPLETA X INCOMPLETA ____
6. JUBILADO: NO PENSIONADO: NO
7. DISCAPACITADO: NO TIPO DE DISCAPACIDAD: ____
8. DIRECCIÓN: Cristo Rey - Sector Marquitos
9. TELÉFONO: 3126257749
10. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR: 7 Años
11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO: Toda la Vida

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	OCUPACIÓN
Claudia Vandevente	Esposa	42692974	38	Empleada
Juana Guiral	Hijo	1129584306	12	Estudiante
Mariana Ibaza	Hijo		21	Empleada

MASCOTAS: ____

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: Calamidad por ola Invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Preocupación -
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: ____

OBSERVACIONES:

Viviendo Propia, con bloqueo para ingresar y salir de la vivienda, se encuentran sin agua, con el colapso del muro de contención se revientan la tubería que llevaba el agua a la vivienda. La familia esta realizando la remoción del material con ayuda de Vecinos y amigos. Por el momento no hay ingreso ni salida de la Vivienda

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Ana Agudelo

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: Noviembre 24-2022 Hora: 2:35 am.

I. INFORMACION PERSONAL

1. Nombres y Apellidos: Maria Oliva Carvajal
2. Documento de Identidad: 40727252
3. Fecha de Nacimiento: 17-Feb-1950 Edad: 72
4. Ocupación: Ama de Casa
5. Seguridad Social: Si ___ No ___ Contributiva: X Subsidiada: ___ Nivel: ___ Nueva EPS
6. NIVEL EDUCATIVO: Primaria: Completa ___ Incompleta ___ Secundaria: Completa ___ Incompleta X Superior: Completa ___ Incompleta ___
7. Jubilado: NO
8. Pensionado: NO
9. Discapacitado: ___ Tipo de Discapacidad: Prolapso Rodillo
10. Dirección: Carrera 49A #36-21 Cristo Rey
11. Teléfono: 3243980864
12. Tiempo de permanencia en el sector: 5 meses.
13. Tiempo de Permanencia en el Municipio: 5 meses.

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	EDAD	OCUPACIÓN
Ramon Arturo Cadavid	Esposo	88	Pensionado

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: Movimiento masa - ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Angustiada -
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el Lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir recomendaciones de seguridad.

OBSERVACIONES:
familia en condición inquilinos $ 650.000, tienen los enseres empacados, van para Guamboyo Quindio - Refiere no tener perdidas

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Ana Agudelo.

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: 24 - Noviembre - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. Nombres y Apellidos: Andres Felipe Roldan
2. Documento de Identidad: 1007390561
3. Fecha de Nacimiento: 9-Feb-2000 Edad: 22
4. Ocupación: Barbero
5. Seguridad Social: Si X No ___ Contributiva: ___ Subsidiada: X
   Nivel: _____
6. NIVEL EDUCATIVO: Primaria: Completa __ Incompleta ____
   Secundaria: Completa X Incompleta ___ Superior: Completa ____
   Incompleta _____
7. Jubilado: NO
8. Pensionado: NO
9. Discapacitado: NO Tipo de Discapacidad: _____
10. Dirección: Calle 50 #29-170 Barrio Maria
11. Teléfono: 3122673160
12. Tiempo de permanencia en el sector: 6 meses
13. Tiempo de Permanencia en el Municipio: _____

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	EDAD	OCUPACIÓN
Kevin Cano	Empleado	24	Barbero
Julian Murillo Lemo	Empleado	30	Barbero

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: ola invernal - inundacion
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Preocupado
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: _____
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir recomendaciones de seguridad.

OBSERVACIONES:
Local en arriendo $1600.000, perdida no las ha cuantificado. este lugar funciono una barberia

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Ana Aguilera

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: 24 Noviembre - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. NOMBRES Y APELLIDOS: Ramon alberto Garcia C.C. 15507570
2. FECHA DE NACIMIENTO: junio 18 - 1968 EDAD: 54
3. OCUPACIÓN: Docente
4. SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO __ CONTRIBUTIVA: X SUBSIDIADA: ___ NIVEL: ___
5. NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA: COMPLETA X INCOMPLETA ____ SECUNDARIA: COMPLETA X INCOMPLETA ___ SUPERIOR: COMPLETA X INCOMPLETA ____
6. JUBILADO: NO PENSIONADO: NO
7. DISCAPACITADO: NO TIPO DE DISCAPACIDAD: NO
8. DIRECCIÓN: Carrera 58 # 43-08 Azulito
9. TELÉFONO: 3106234622 - 3012520304
10. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR: 40 Años
11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO: 40 Años

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	OCUPACIÓN
Rosa Angelica Agudelo	mamá		84	Ama de Casa
Laurico Guerra. Agudelo	Hermano		50	Tecnico en Gas

MASCOTAS: NO

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: inundacion y Colapso estructura
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Conmocionada
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En la vivienda afectada
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO:

Seguir recomendaciones de seguridad del personal de CRD

OBSERVACIONES:

familia con ingreso mensual (3) Ires SMLV, viviendo propia, con servicios Públicos y espacios que garantizan la Calidad de vida de la familia. No tienen perdidas Materiales. El muro colapsado de la Propiedad de la Señora margarita es colindante con la propiedad de Señor ramon, situacion que afecto un cuarto util, destinado para el almacenamiento de algunos enseres.

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Daniela M.

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: 24 Noviembre - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. NOMBRES Y APELLIDOS: Nidia de Jesus Pino C.C. 43397217
2. FECHA DE NACIMIENTO: Julio-27-1969 EDAD: 53
3. OCUPACIÓN: Independiente.
4. SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO __ CONTRIBUTIVA: X SUBSIDIADA: ___ NIVEL: ___ SUPA.
5. NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA: COMPLETA __ INCOMPLETA X SECUNDARIA: COMPLETA ___ INCOMPLETA ___ SUPERIOR: COMPLETA ____ INCOMPLETA ____
6. JUBILADO: NO PENSIONADO: NO
7. DISCAPACITADO: NO TIPO DE DISCAPACIDAD: NO.
8. DIRECCIÓN: Vereda Cabuyal Salinas
9. TELÉFONO: 3033455091
10. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR: _____
11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO: _____

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	OCUPACIÓN
Cristian Restrepo	Hijo	1001391176		

MASCOTAS: NO

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Angustiada
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir Recomendaciones de seguridad

OBSERVACIONES:
Vivienda prefabricada, en deterioro evidente, estructura en condiciones malas, con la situación sufrio graves afectaciones

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Andrea

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: 24 - Noviembre - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. Nombres y Apellidos: Julian Jimenez Herrero
2. Documento de Identidad: 1035434024
3. Fecha de Nacimiento: 17-Sep-1995 Edad: 27
4. Ocupación: Empleado
5. Seguridad Social: Si X No ___ Contributiva: X Subsidiada: ___ Nivel: ___
6. NIVEL EDUCATIVO: X Primaria: Completa __ Incompleta ___ Secundaria: Completa ___ X Incompleta ___ Superior: Completa ___ Incompleta ___
7. Jubilado: No
8. Pensionado NO
9. Discapacitado: NO Tipo de Discapacidad: —
10. Dirección: Carrera 49 # 36-33 Apt 301 Cristo Rey
11. Teléfono: 3154100593
12. Tiempo de permanencia en el sector. 28 Años
13. Tiempo de Permanencia en el Municipio: Toda la Vida

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	EDAD	OCUPACIÓN
Edgar Jimenez Herrera	Papá	61	Operario Imuso
Marleb Herrera Montoya	mamá	54	Ama de Casa
Sara Jimenez	Hermana	24	Vendedora
Juan Pablo Jimenez	Hermano	17	Estudiante
Emiliano Jimenez	Hijo	5 años	
Amelia Araque Jimenez	Sobrina	10 meses	

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Angustiado
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir recomendaciones de seguridad

OBSERVACIONES:
Viviendo propio, No, tuvieron perdidas, ingreso obstruido por el deslizamiento, No hay paso para vehiculos ni motos ni personas.

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Omar Agudelo

MUNICIPIO DE COPACABANA

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: Noviembre 25 - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. NOMBRES Y APELLIDOS: Paola Catalina Garcia C.C. 42692788
2. FECHA DE NACIMIENTO: 15-Sep-1982 EDAD: 40
3. OCUPACIÓN: Ama de Casa
4. SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO __ CONTRIBUTIVA: X SUBSIDIADA: ___ NIVEL: ___ QUIZA
5. NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA: COMPLETA __ INCOMPLETA ___ SECUNDARIA: COMPLETA ___ INCOMPLETA ___ SUPERIOR: COMPLETA X INCOMPLETA ___
6. JUBILADO: NO PENSIONADO: NO
7. DISCAPACITADO: NO TIPO DE DISCAPACIDAD: ___
8. DIRECCIÓN: Vereda Cabuyal Sector Quebraditas
9. TELÉFONO: 3003191118
10. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR: Toda la Vida
11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO: ___

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	OCUPACIÓN
Wilson de Jesus Cano	Esposo	15515099	44	Oficios Varios
Amelia Cano	Hija	1035443256	5	Estudio

MASCOTAS: NO

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Angustiada
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: ___

OBSERVACIONES:

Via con el ingreso obstruido por movimiento de material, la vivienda se encuentra en buen estado no sufrio ninguna afectación, el evento que aisla a la familia es el movimiento de material, que, arrastro la quebrada y los deja sin ingreso ni salida de la Vivienda

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Ana Agudelo.

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: 24-Noviembre - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. NOMBRES Y APELLIDOS: Blanca Gomez C.C. 32412178
2. FECHA DE NACIMIENTO: 30-Dic-1945 EDAD: 77
3. OCUPACIÓN: _____
4. SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO __ CONTRIBUTIVA: X SUBSIDIADA: ___ NIVEL: ___
5. NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA: COMPLETA __ INCOMPLETA ____ SECUNDARIA: COMPLETA ___ INCOMPLETA ___ SUPERIOR: COMPLETA ____ INCOMPLETA _____
6. JUBILADO: NO PENSIONADO: SI
7. DISCAPACITADO: ___ TIPO DE DISCAPACIDAD: _____
8. DIRECCIÓN: Cabuyal
9. TELÉFONO: _____
10. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR: _____
11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO: _____

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	OCUPACIÓN

MASCOTAS: NO

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: _____
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir recomendaciones de Seguridad

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Andres

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: Noviembre - 24 - 2022

I. INFORMACION PERSONAL

1. NOMBRES Y APELLIDOS: Juliano Rave C.C. 1035926595
2. FECHA DE NACIMIENTO: Julio - 2 - 1992 EDAD: 30
3. OCUPACIÓN: Independiente
4. SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO __ CONTRIBUTIVA: X SUBSIDIADA: ___ NIVEL: ___ SURA
5. NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA: COMPLETA __ INCOMPLETA ____ SECUNDARIA: COMPLETA ___ INCOMPLETA ___ SUPERIOR: COMPLETA ____ INCOMPLETA _____
6. JUBILADO: _____ PENSIONADO: _____
7. DISCAPACITADO: ___ TIPO DE DISCAPACIDAD: _____
8. DIRECCIÓN: Calayya Sector Quebraditas
9. TELÉFONO: 3012070981
10. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SECTOR: _____
11. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MUNICIPIO: _____

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	OCUPACIÓN

MASCOTAS: NO

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: Preocupación
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: en el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir Recomendaciones de Seguridad

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Andreo

ENCUESTA PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

FECHA DE LA ENCUESTA: Noviembre 24- 2022 3:00 am

I. INFORMACION PERSONAL

1. Nombres y Apellidos: Ivan Dario Herrera Montoya
2. Documento de Identidad: 1550147O
3. Fecha de Nacimiento: 8 enero - 1958 Edad: 63
4. Ocupación: Desempleado
5. Seguridad Social: Si ___ No ___ Contributiva: X Subsidiada: ___ Nivel: ___
6. NIVEL EDUCATIVO: Primaria: Completa __ Incompleta ___ Secundaria: Completa ___ Incompleta ___ Superior: Completa ___ Incompleta X
7. Jubilado: ___
8. Pensionado: ___
9. Discapacitado: ___ Tipo de Discapacidad: ___
10. Dirección: Carrera 49A # 36-33 Cristo Rey
11. Teléfono: 3127937898
12. Tiempo de permanencia en el sector: 34 años
13. Tiempo de Permanencia en el Municipio: Toda la vida

I. COMPOSICION FAMILIAR:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	EDAD	OCUPACIÓN
Angela del Socorro Giraldo	Esposa	62	Ama de Casa

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN:

1. TIPO DE EVENTO: ola invernal
2. SITUACIÓN DE LA FAMILIA: ___
3. DONDE SE ENCUENTRA LA FAMILIA: En el lugar
4. SUGERENCIAS DEL MUNICIPIO: Seguir recomendaciones de seguridad

OBSERVACIONES:
Comedor - Cama - closet con perdida, no mascotas casa sin afectaciones, en el momento se encuentra la via obstruida por deslizamiento de tierra

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Ana Agudelo