CORCUMVI NIT 822001245-4	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL RADICACIÓN CUENTAS DE COBRO (CONTRATACIÓN)	**Código:** FR - 050
		Versión: 006
		Fecha: 28 de Abril de 2022.

NOMBRES DEL CONTRATISTA:	TESLA LT S.A.S.		
N° DE PROCESO SECOP II:			
CONTRATO N°: ACEP-OFERTA	105	**PERIODO DE PAGO N°:**	UNICO

DOCUMENTOS	PARA PRIMER PAGO	DEL SEGUNDO AL PENÚLTIMO PAGO	ULTIMO PAGO DE LIQUIDACIÓN	SI	NO
INFORME DEL CONTRATISTA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPRESO A COLOR	X	X	X		
CUENTA DE COBRO O FACTURA (Copia)	X	X	X		
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (Planilla Asistida) ADJUNTANDO COPIA DE RECIBO DE PAGO (Por el 40% del valor del contrato si es Persona Natural)	X	X	X		
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL DONDE INDIQUE QUE SE ENCUENTRA AL DÍA (CPS)	X	X	X		
PAZ Y SALVO PARAFISCALES - ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (Contratos de Obra)	N/A	N/A	X		
PLANOS RECORD (Fisico y Digital **Para Contratos de Obra)**	N/A	N/A	X		
INFORME DEL SUPERVISOR	X	X	X		
ENTRADA DE ALMACÉN (Suministro)	N/A	N/A	X		
PAZ Y SALVO ALMACÉN	N/A	N/A	X		
ACTA DE LIQUIDACIÓN ORIGINAL	N/A	N/A	X		
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	N/A	N/A	X		

PARA ÚNICO PAGO SE DEBEN ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS

SOPORTES DE PAGO

Documento	Verificado
Soporte de Transferencia bancaria	☐
Obligacion	☐
Egreso	☐

Recibido y revisado Recepción

Nombre: Mayl Ortiz V

N° Radicado: 04552024

Fecha: 23-08-24.

Verificado Contratación

Nombre: _____

CORCUMVI NIT 822001245-4	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FR – 037
		Versión: 003
		Fecha: 9 de julio del 2019

Villavicencio, 16 de AGOSTO de 20 24 .

Señor(a):
LUCILA GOMEZ DIAZ
SUPERVISOR
Villavicencio, Meta

Ref: ACEPTACION DE OFERTA N°.105 del VEINTICUATRO (24) de JUNIO de 2024

El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas de acuerdo al objeto: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL BIBLIOBUS DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, de la ACEPTACION DE OFERTA N°. **105** del **VEINTICUATRO (24)** de JUNIOI de 20 24 del periodo N°. **UNICO,** comprendido entre el DOS (2)) de JULIO de 2024 y el PRIMERO ((1) de AGOSTOI de 2024.

N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA
1	Bateria 12V 150D 1500 1450 AMP con instalación.	En cumplimiento del presente ítem, realice el suministro de la batería de 12V 150D 1500 1450 AMP, se realizo prueba respectiva a las 3 baterías del bibliobús con voltímetro digital donde indicaba reemplazar dos baterías de ellas. Se reemplazó la batería de la respectiva planta por explosión en una celda junto con sus respectivos fusibles, esta batería se encuentra ubicada en la parte interior del bibliobús es la parte baja del monitor de sonido De igual manera se reemplazó una de las baterías del vehículo camión que es la encargada de dar inicio al encendido como se puede evidenciar en las imágenes, ya que esta batería no recibía la carga ni el amperaje correcto necesario.	Ver registro fotográfico de cambio batería.

CORCUMVI CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO NIT 822001245-4	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FR – 037 Versión: 003 Fecha: 9 de julio del 2019



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024




Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024

2	Vidrio serigrafiado laminado y templado negro 180 cm x 18 cm con instalación.	En cumplimiento del presente ítem, se realizo el respectivo desmonte del vidrio ya existente el cual estaba totalmente fragmentado y roto solo sostenido por el laminado el cual este permitió el flujo de agua lluvia a la pantalla principal ocasionando daños. Luego del desmonte se hizo el lijado y limpieza del área para luego instalar el nuevo vidrio respectivo de 1.80cm x 25 cm en calibre #5 Serigrafiado y laminado.	Ver registro fotográfico




Lugar: Bibliobus antes
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus después
Fecha:Mes de julio de 2024

3	Mantenimiento a motor eléctrico del toldo.	En cumplimiento del presente ítem, se realizó la prueba del motor de toldo el cual se frenaba en algunos momentos. Seguidamente se procedió a realizar el desmonte para realizar limpieza y mantenimiento con limpiadores de contacto dieléctricos, eliminando la suciedad y residuos de grasa o aceites acumulados; luego de la limpieza se evidenció un rodamiento no funcional por oxidación el cual se	Ver registro fotográfico

		reemplazó, luego del mantenimiento se armó y se hizo la instalación nuevamente, quedando en funcionamiento dicho motor.	



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024




Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024


4	Extensión de cable RIJ 45 C AT 6 cobre por 20 mts	En cumplimiento del presente ítem, Se realizó la extracción del cableado interno deteriorado y se sondeó el nuevo cableado UTP CAT 6 en cobre con terminales RJ45. Este cableado estaba totalmente deteriorado y va interno desde el monitor PC computador hasta la pantalla externa principal, También se reemplazó el cableado de este mismo calibre a 36 módulos led cada cable con medidas de 4mts.	Ver registro fotográfico



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024




Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024






Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024

5	Modulo de pantalla led panel RGB SMD	En cumplimiento del presente ítem, se reemplazaron 25	Ver registro fotográfico

	matriz 16Cmx 16CM con instalación.	módulos de pantalla 16x16cm luego de verificar su funcionalidad lo que arrojaba 0.0 % de voltaje de la fuente, se encontraban quemadas las unidades por corto circuito, debido a una posible sobre carga o filtración de líquidos por posible intromisión de agua lluvia por el vidrio roto de la ventana superior a la pantalla exterior	
	 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024	 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024	
	 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024	 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024	
6	Mantenimiento reactivo y correctivo para la pantalla led principal	En cumplimiento del presente ítem, se realizó el mantenimiento a la pantalla	Ver registro fotográfico

		principal el cual conllevo en desarme, limpieza de contactos mantenimiento a Leds corrigiendo los defectos observados en los equipos electrónicos se cambió y reemplazo los siguientes elementos: Condensadores electrónicos Resistencias electrónicas Módulos de led Chips one control Se sustituyeron tarjetas electrónicas quemadas corrigiendo los fallos que sobrevienen en el funcionamiento de la maquinaria posteriormente se realizaron pruebas garantizando el buen funcionamiento de la misma en su uso general.	
 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024			 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024

		 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024	 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024
		 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024	 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024
7	Mantenimiento planta eléctrica generador cummnins 12.5 KVA 1800 RPM	En cumplimiento del presente ítem, se realizó mantenimiento a la planta eléctrica el cual consistió en extraerla del bibliobús comprobar el estado de la ventilación y el calentamiento a diario, observación de ruidos o vibraciones anormales cada vez que se pone en funcionamiento. Verificamos cojinetes y limpieza, se realizó cambio de aceite 15w40 el cual se encontraba en bajo nivel y en mal estado, se reemplazó el líquido refrigerante el cual	Ver registro fotográfico


		estaba muy bajo lo cual generaba humo color negro. Se reemplazó el filtro de aire el cual ya estaba para cambio lo que podía ocasionar futuros daños, se reemplazó el filtro de aceite el cual estaba para cambio, se realizó limpieza de los bornes, bujías y limpieza de bobinas, para luego instalarla en el bibliobús, se realizó prueba y quedo en buen funcionamiento.	




Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024




Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024

 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024		 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024	
 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024		 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024	
8	Cambio de lona de 7 mts x 3 mts del motor eléctrico toldo por deterioro con instalación	En cumplimiento del presente ítem, se hizo el desmonte de la lona del toldo el cual ya se encontraba deteriorada y rasgada el cual su funcionalidad principal de evitar filtraciones de agua lluvia eran nulas y conllevaba a el mal funcionamiento de los brazos extensivos del toldo lo que conllevó a dañarlos en los brazos extensivos. Se realizó reparación de los brazos extensivos del toldo bujes de ancla miento y reemplazo de la lona de 7	Ver registro fotográfico

		metros en x3 metros en tela anti fluidos impermeable en color azul, se programaron los tiempos de extensión y prueba de uso y funcionalidad.	



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024

CORCUMVI NIT 822001245-4	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FR – 037
		Versión: 003
		Fecha: 9 de julio del 2019



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024




Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024

9	Mantenimiento aire acondicionado y ductos	En cumplimiento del presente ítem, se realizó el desarme de aires se realizó la limpieza del compresor, limpieza del condensador. Se verifico la válvula de expansión y se realizó la limpieza de evaporador y ductos, se verifico y se realizó limpieza de termostato y rejillas. Luego se realizó la carga de gas refrigerante R507	Ver registro fotográfico



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024




Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024

CORCUMVI NIT 822001245-4	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FR – 037 Versión: 003 Fecha: 9 de julio del 2019



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024

10	Gas refrigerante pipeta para aire acondicionado R507 con instalación	En cumplimiento del presente ítem, se realizó la recarga de gas refrigerante R507 a los aires acondicionados del bibliobús, ya que no enfriaban debido a que no encontraban sin gas refrigerante, ya quedo con presión necesaria en la recarga. Se entrega en buen funcionamiento.	Ver registro fotográfico

CORCUMVI NIT 822001245-4	**INFORME DEL CONTRATISTA**	**Código: FR – 037** Versión: 003 Fecha: 9 de julio del 2019



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024

11	Protector de 7mts de largo en aluminio para lona toldo y motor eléctrico con instalación	En cumplimiento del presente ítem, se fabricó y se instaló protector en aluminio calibre 20 de 7 metros de largo por 40 cm de ancho con una altura de 35 cm recubierto en pintura blanca para proteger la lona impermeable de rasgaduras ocasionadas por ramas y demás.	Ver registro fotográfico



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024




Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024


12	Mantenimiento sistema correctivo electrónico de errores mediante scanner para buen funcionamiento el bibliomovil mercedes	En cumplimiento del presente ítem, se realizó el diagnostico automotriz al camión mercedes utilizando herramientas electrónicas escáner detectando fallas almacenadas en la computadora, lo cual impedía el buen uso y arranque del sistema. Esta última encargada de regular las funciones del motor a través de distintos sensores y registrando todos los errores con códigos, lo cual se determinó a corregir y reiniciar los códigos almacenados. Se entrega en buen funcionamiento.	Ver registro fotográfico



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024




Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024


13	Escaneo de la planta eléctrica 12KVA para corregir errores	En cumplimiento del presente ítem, se realizó escaneo electrónico a la planta generador inspeccionando alimentación de combustible, presión, contaminación de materiales extraños, inspección y existencia de fugas de fluidos, revisión y operación de la bomba de combustible introducimos códigos de líneas de combustible. Se analizaron y tomaron medidas eléctricas, mecánicas y térmicas, como pruebas de continuidad, pruebas de aislamiento, pruebas de resistencia, pruebas de carga y códigos que permiten evaluar diferentes aspectos del generador como su rendimiento y eficiencia	Ver registro fotográfico



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024




Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024




Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024

14	Chips one control ICN4953 68 unidades con intalación	En cumplimiento del presente ítem, se reemplazaron 68 unidades de chips one control LEDs para reparar los módulos de pantalla y no sustituir el panel completo luego de verificar su funcionalidad lo que arrojaba 1.5 voltios y 3.5 voltios de la fuente, lo que significa el voltaje correcto requerido para no sustituir el panel completo y reemplazar los chips sin necesidad de cambiar el modulo completo ya que estos chips se encontraban deteriorados.	Ver registro fotográfico



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024




Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024



Lugar: Bibliobus
Fecha:Mes de julio de 2024

15	Chapas para bodega tipo italiana 098	En cumplimiento del presente ítem, se hizo el retiro de 3	Ver registro fotográfico

		chapas rotas de las bodegas del bibliobús, se hizo lubricación del sistema de resortes y se instalaron 3 chapas tipo italiana 098 totalmente nuevas verificando su funcionalidad	
 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024		 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024	
 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024		 Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024	
16	Extensión de cable HDMI 1.4 en cobre recubierto en tela x 20 metros con instalación.	En cumplimiento del presente *ítem, se realizó la extracción del* cableado interno deteriorado y se sondeó el nuevo cableado HDMI. Este cableado estaba totalmente deteriorado y va interno desde el monitor PC computador hasta la pantalla externa principal, y es el encargado de llevar la imagen	Ver registro fotográfico

		de la computadora a la pantalla externa.	
			
Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024		Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024	
			
Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024		Lugar: Bibliobus Fecha:Mes de julio de 2024	

Nota: Toda la información que se identifica como evidencia para soportar la ejecución de las actividades del presente informe, si se requiere deben ser entregadas de forma digital (CD o DVD), el cual contiene el visto bueno del supervisor y/o el contratista en apoyo a la supervisión.
El CD o DVD debe tener como mínimo la siguiente información en carpetas separadas

- ✓ Informe de Supervisión Escaneado con Firmas
- ✓ Informe de Contratista Escaneado con Firmas

- ✓Registro fotográfico debidamente organizado por carpetas
- ✓Planillas de pago de seguridad social
- ✓Soportes o Anexos (formatos)

Atentamente,

LINA KATHERINE VANEGAS TORRES
C.C 1.121.919.032 DE VILLAVICENCIO
Representante Legal
TESLA.LT S.A.S
NIT 901478560-3
Teléfono: 3168751030
Correo Electrónico: culturayeventos@cofrem.com.co

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	LINA KATHERINE VANEGAS TORRES	Contratista	
REVISÓ	YANET CÁRDENAS MEJIA	Apoyo a la Supervisión	

TESLA.LT SAS

NIT 901.478.560-3

CALLE 36#27-61 SAN ISIDRO
(608) 3219767016
Villavicencio - Colombia
Gerenciatezla.lt@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: TSLA 1003

Fecha y hora Factura

Generación	21/08/2024, 15:40
Expedición	21/08/2024, 15:40
Vencimiento	21/08/2024
Vendedor	TESLA .LT SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CORCUMVI
Nit: 822.001.245-4
Teléfono: (608) 3203424449 - Ext. 000
Dirección: CR 45 A 8 16 RT 3 BARRIO LA ESPERANZA
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: direccion@corcumvi.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	BATERÍA 12V 150 D 1500 - 1450 AH CON INSTALACIÓN	2.00	4,284,000.00	1,800,000.00
2	VIDRIO SERIGRAFIADO TEMPLADO Y LAMINADO NEGRO 180CM X 18CM CON INSTALACION	1.00	1,300,000.03	1,092,437.00
3	MANTENIMIENTO AL MOTOR ELÉCTRICO DEL TOLDO	1.00	476,000.00	400,000.00
4	EXTENSIÓN DE CABLE RJ45 CT 6 COBRE POR 20 MTS	6.00	300,000.02	42,016.81
5	25 MÓDULOS DE PANTALLA LED PANEL RGB SMD MATRIZ 16CM X 16CM CON INSTALACIÓN	26.00	2,795,000.17	90,336.14
6	MANTENIMIENTO REACTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PANTALLA PRINCIPAL	1.00	5,712,000.00	4,800,000.00
7	MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA GENERADOR CUMMINS 12.5 KVA 1800RPM	1.00	6,545,000.00	5,500,000.00
8	CAMBIO DE LONA DE 7MTS X 3MTS DEL MOTOR ELÉCTRICO TOLDO POR DETERIORO CON INSTALACIÓN	1.00	1,166,200.00	980,000.00
9	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y DUCTOS	2.00	1,100,000.01	462,184.88
10	GAS REFRIGERANTE PIPETA PARA AIRE ACONDICIONADO R507 CON INSTALACIÓN	2.00	1,856,400.00	780,000.00
11	PROTECTOR DE 7 MTS DE LARGO EN ALUMINIO PARA LONA TOLDO Y MOTOR ELÉCTRICO CON INSTALACIÓN	1.00	1,800,000.00	1,512,605.04
12	MANTENIMIENTO AL SISTEMA CORRECTIVO ELECTRÓNICO DE ERRORES MEDIANTE SCANNER PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIBLIO-MOVIL MERCEDES	1.00	714,000.00	600,000.00
13	ESCANEO DE LA PLANTA ELÉCTRICA 12 KVA PARA CORREGIR ERRORES	1.00	714,000.00	600,000.00
14	CHIPS ONE CONTROL ICN4953. 68 UNIDADES CON INSTALACIÓN	68.00	1,278,536.00	15,800.00
15	CHAPAS PARA BODEGA TIPO ITALIANA 098 CON INSTALACIÓN	3.00	1,392,300.00	390,000.00
16	EXTENSIÓN DE CABLE HDMI 1.4 EN COBRE RECUBIERTO EN TELA X 20 METROS CON INSTALACIÓN	1.00	205,000.00	172,268.91

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 16

Valor en Letras:
Treinta y un millones seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis pesos m/cte con veintitres cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 31,638,436.23

Total Bruto	26,586,921.21
IVA 19%	5,051,515.02
Total a Pagar	31,638,436.23

Observaciones:

FAVOR HACER SUS PAGOS UNICAMENTE A NOMBRE DE TESLA.LT SAS EN: Cuenta de ahorros - Bancolombia No. 395-000020-14 o Cuenta de ahorros Bancolombia 395-000020-12
También puedes realizar tus pagos en Daviplata a # 3219767016 Nombre Tesla.lt
Los cables después de cortados no tienen cambio ni devolución. La garantía de los productos no cubre mal uso, descargas eléctricas, ni daños hechos por los usuarios. Para cualquier cambio o devolución es indispensable presentar esta factura de venta.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077179156 aprobado en 20240814 prefijo TSLA desde el número 1001 al 1300 Vigencia: 12 Meses**

Elaborado por

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 2.5

CUFE:
68dd022aff5a9d540be158a71fe68d455110d6e81137bbb815bac3acf97ad7a271beb4d3957a27f68c2872256f4868c9

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-11, 07:18:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 72767455

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

PAGADO 20/08/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

DEL APORTANTE

ocial	TESLA.LT SAS	Nombre Sucursal		Código Sucursal	
nto	NI901478560-3	Dirección	CALLE 36 #27 - 31		
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3219767016		
sona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	3
	VILLAVICENCIO	Departamento	META		
ntante Legal	VANEGAS TORRES LINA KATHERINE	Identificación	CC1121919032		

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado

			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
GAVIRIA GUTIERREZ LUIS CARLOS	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 90.500	COFREM	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.500
ESPINOSA CACHAY YEISON IVAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 90.500	COFREM	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.500
ORTEGA CONTRERAS LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 90.500	COFREM	$ 1.000	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.600

LES

	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
000	$ 3.900.000	$ 3.900.000	$ 401.000	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 271.500	$ 16.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.067.600	$ 12.200	$ 1.079.800

iace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

LINA KATHERINE VANEGAS TORRES identificada con cedula de ciudadanía Nro. **1.121.919.032** de Villavicencio, en calidad de Representante Legal Suplemente.

CERTIFICA:

Que la empresa **TESLA.LT SAS** identificada con **NIT. 901.478.560-3**, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes a sus empelados a sus sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales. De acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, hasta la fecha.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los veintiún (21) días del mes de agosto del 2024.

Cordialmente,

LINA KATHERINE VANEGAS TORRES
C. C. 1.121.919.032
Representante Legal Suplente
TESLA.LT S.A.S

Villavicencio, 22 de agosto del 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN
ACEPTACION DE OFERTA Nº. 105 DEL VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DEL 2024
PERIODO N°. UNICO
DEL 2 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2024

1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:

Mediante acta de nombramiento de fecha VEINTICUATRO (24) de JUNIO del 2024 firmada por el director de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, del contrato objeto de este informe se designaron como:

Aplica	No	DESIGNACIÓN	NOMBRE
X		Supervisor	LUCILA GÓMEZ TORRES
		Contratista en apoyo a la supervisión	
		Interventor	

OBJETIVO: Mantener informado a la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias y verificar que las actividades realizadas sean ejecutadas con calidad y en los términos establecidos.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº	Nº. 105 DEL VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DEL 2024
CLASE DE CONTRATO:	ACEPTACION DE OFERTA
CONTRATISTA:	LINA KATHERINE VANEGAS TORRES C.C 1.121.919.032 DE VILLAVICENCIO TESLA .LT S.A.S Representante Legal NIT 901478560-3
OBJETO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS Y

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

	MANO DE OBRA AL BIBLIOBUS DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

2.1. CONDICIONES INICIALES

VALOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA:	TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($31.638.437) INCLUIDO EL IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES, a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024
FECHA DE INICIO:	DOS (2) DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	PRIMERO (1) DE AGOSTO DE 2024

2.2. MODIFICACIONES

APLICA ☐ NO APLICA ☒

CESIÓN:	NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
VALOR DE LA CESIÓN	VALOR EN LETRAS M/CTE ($ X.XXX.XXX). FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX	
ADICIÓN EN VALOR	VALOR EN LETRAS M/CTE ($ X.XXX.XXX).	FECHA: DÍA (X) DE MES DEL 20XX
PRORROGAS, SUSPENSIONES O REINICIOS.	"QUINCE (15) DIAS.	FECHA: TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE 2024	

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

ÍTEM 1			ÍTEM 2			ÍTEM 3			ÍTEM 4			ÍTEM 5			ÍTEM 6		
SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
X			X			X			X			X			X		

ÍTEM 7			ÍTEM 8			ÍTEM 9			ÍTEM 10			ÍTEM 11			ÍTEM 12		
SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
X			X			X			X			X			X		

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

ÍTEM 13			ÍTEM 14			ÍTEM 15			ÍTEM 16		
SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
X			X			X			X		

OBSERVACIONES DURANTE ESTE PERIODO	El contratista le dio cumplimiento a la aceptación de oferta No. 105 DE 2024, para lo cual realizo el mantenimiento correctivo al bibliobús de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio; así como el suministro de los diferentes materiales, repuestos y la mano de obra que se requirió en esta actividad. En general le dio cabal cumplimiento a los item contractuales No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15 y 16. El mantenimiento lo llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Germán Arciniegas; lo cual nos permitió realizar una verificación de las actividades realizadas.

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:100%

3.1. INFORMES PARCIALES: APLICA ☐ NO APLICA ☒

INFORME PARCIAL N°.	PERIODO	RANGO DE FECHAS	PORCENTAJE EJECUTADO
1		Día (X) De Mes Del 20XX al Día (X) De Mes Del 20XX	XX%
2		Día (X) De Mes Del 20XX al Día (X) De Mes Del 20XX	XX%

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

y ARL) correspondiente al periodo laborado por el Contratista.

JULIO DE 2024	
IBC	$ 3.900.000
SALUD	$156.000
PENSIÓN	$624.000
RIESGOS PROFESIONALES (ARL)	$271.500
N° DE PLANILLA	72767455

MES/AÑO	
IBC	$
SALUD	$
PENSIÓN	$
RIESGOS PROFESIONALES(ARL)	$
N° DE PLANILLA	

4.1 HISTÓRICO IBC DEL PRESENTE CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO: $		IBC DEL CONTRATO: $	
PERIODO	**MES Y AÑO**	**N°. PLANILLA**	**VALOR IBC PAGADO**
		TOTAL PAGADO	**$**

5. AVANCE FINANCIERO INICIAL

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	--	0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$31.638.437	2/07/2024 AL16/08/2024	100%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE PERIODO	$ 31.638.437	2/07/2024 AL16/08/2024	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	-0-	--	--
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 31.638.437	2/07/2024 AL16/08/2024	100%

5.1. AVANCE FINANCIERO ADICIÓN APLICA ☐ NO APLICA ☒

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	--	0
VALOR DE LA ADICIÓN	$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	%

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE PERIODO	$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	%
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN	$	DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO	100%

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor y/o contratista en apoyo a la supervisión certifico que durante el **PERIODO N°. UNICO** comprendido entre el DOS (2) de JULIO del 2024 y el DIECISEIS (16) de AGOSTO del 2024, el contratista cumplió a satisfacción con las actividades objeto del **CONVENIO Nº. 105** del VEINTICUATRO (24) de JUNIO del 2024, además desarrolló todas las obligaciones pactadas y cumpliendo con el pago del sistema de seguridad social.

Igualmente certifico que revisé las evidencias requeridas, como: registro fotográfico, planillas, formatos, información en el CD/DVD y demás información que demuestra el cumplimiento de las actividades del contrato.

OBSERVACIONES GENERALES DEL CONTRATO	El mantenimiento correctivo y suministro de materiales y mano de obra se dio en los términos establecidos para la ejecución del mismo.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($31.638.437) incluido el iva.**

LUCILA GÓMEZ TORRES
C.C. 40.399.561DE VILLAVICENCIO
SUPERVISOR

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
ELABORÓ	Yanet Cárdenas Mejía	Apoyo a la Supervisión	
REVISÓ	----	----	

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI NIT 822001245-4	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FR – 047
		Versión 005
		Fecha: 11 de Agosto de 2021

ACEPTACION DE OFERTA N°. **105** DEL VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DEL 2024, SUSCRITO ENTRE LA **CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO – CORCUMVI** CON **NIT. 822.001.245-4** Y **TESLA LT S.A.S**, **CON NIT** N°. **901**478560-3, RL LINA KATHERINE VANEGAS TORRES C.C 1.121.919.032 DE VILLAVICENCIO.

OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL BIBLIOBUS DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

VALOR INICIAL:	TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 31.638.437). INCLUIDO EL IVA	
PLAZO:	UN (1) MES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIO:	DOS (2) DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	PRIMERO (1) DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	XXX O N/A	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	XXX O N/A	
FECHA DE REINICIO:	XXX O N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	DÍA (X) DE MES DEL 20XX.	
PRORROGA N°. 1	**FECHA DE ADICIÓN:** TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2024	**VALOR DE ADICIÓN:** VALOR EN LETRAS M/CTE ($ X.XXX.XXX).
PLAZO PRORROGA N° X.	QUINCE (15) DIAS	
FECHA INICIO PRORROGA:	DOS (2) DE AGOSTO DE 2024	
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA	DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE 2024	
VALOR DESEMBOLSADO:	VALOR EN LETRAS M/CTE ($ X.XXX.XXX).	
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME:	TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 31.638.437). INCLUIDO EL IVA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 31.638.437). INCLUIDO EL IVA	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	-0- o VALOR EN LETRAS M/CTE ($ X.XXX.XXX).	
FECHA DE LIQUIDACIÓN:		

CONTRATISTA: DECLARA HABER CUMPLIDO CON EL OBJETO DE LA **ACEPTACION DE OFERTA** N°. **105** DEL VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DEL 2024, CUMPLIENDO EL OBJETO CONVENIDO.

SUPERVISOR: CERTIFICA QUE HIZO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA ACEPTACION DE OFERTA N°. **105** DEL VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DEL 2024 Y QUE SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL MISMO.

Por lo anterior el/la contratista se declara conforme con la liquidación de este contrato a paz y salvo con la **CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - CORCUMVI.**

Se deja constancia a los _____, se liquidó el contrato cumpliéndose a satisfacción por los que en ella participaron:

LUCILA GÓMEZ TORRES
C.C. 40.399.561 DE LUGAR EXPEDICIÓN
DIRECTOR

TESLA LT S.A.S
NIT 901478560-3
R/L LINA KATHERINE VANEGAS TORRES
C.C 1.121.919.032 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
ELABORÓ	YANET CARDENAS MEJIA	APOYO A LA SUPERVISION	

CORCUMVI NIT 822001245-4	**EVALUACION DE PROVEEDORES**	Código: FR - 030 Versión: 002 Fecha: Diciembre de 2017

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o entrega del bien

FECHA EVALUACION		**No. CONTRATO**	105	**DE**	

NOMBRE DEL PROVEEDOR (CONTRATISTA)	**TESLA TL S.A.S**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	NIT 901

NOMBRE DEL INTERVENTOR Ó SUPÉRVISOR	LUCILA GÓMEZ TORRES/YANET CARDENAS M. Apoyo a la Supervisión

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION SERVICIOS	X	SUMINISTRO		CONVENIO	

Marque con una X en la casilla frente a la opcion que evalua la ejecucion, solo una vez por item.

Para el item 1, 2 y 4 solo hay 2 opciones de Rango de Evaluación con puntaje de 1 ó 5; para los demás items existen 3 Rangos de Evaluación 1-3 y 5

ITEM	**CRITERIO**	**PUNTAJE**					
		1		**3**		**5**	
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple		N.A		Cumple	5
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple		N.A		Cumple	5
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega o ejecución	No cumple		Entrega inoportuna justificada adecuadamente		Cumple	5
4	Solución a quejas y reclamos	No cumple		N.A		Cumple o no se presentaron	5

Consolidar Puntaje por ítem	ITEM 1	5
	ITEM 2	5
	ITEM 3	5
	ITEM 4	5
	TOTAL	**20**

EVALUACION DE ACUERDO A TOTAL DEL PUNTAJE	
	MARQUE CON UNA X
DE 16 A 20 CUMPLE	X
MENOS DE 16 NO CUMPLE	

OBSERVACIONES

Firma del Interventor/Supervisor

Firma de Enterado por parte del Contratista