ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 05 2024	SS3		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: M2 C61

Dirección: M2 C61 lote 24

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☒	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál? fachada	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se evidencia	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencian
MUROS: No se evidencia	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: No se evidencia	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: No se evidencian	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencian.
FACHADA: Muro en bloque sin pañetar con columnas y carpintera metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 7246536	CC: 9516422
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1001

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 05 2024	553		









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7248.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91816424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06	05	2024	202		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Nancy Eugenia Tafo
Dirección: Manzana 61 Casa 25
Teléfono: 3209455170 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con mala		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vivienda de dos plantas cuenta con viga de cimentación, columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en los muros
MUROS: Terminados en capa de estuco y pintura	HUMEDADES: Se evidencia en los muros
CUBIERTA: En teja arquitectonica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Terminados en tableta ceramica con guarda escobas	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terminado en tableta ceramica	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del predio.
FACHADA: Muro terminado en capa de pañete y acabados en ladrillo estructural a la vista cuenta con portones y ventanas metalicos con vidrio en sus vanos	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propietaria autoriza a la Sra Jessica Pinero para la firma del presente documento.

Nombre: Jessica Pinero Castaño
CC: 1118 546755
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 7248380
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
06	05	2024	202		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Jessica Ramos Cardozo
CC: 1118 446 988
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.463.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1004

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 DD 04 MM 2024 AAAA	070		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: JONATHAN PEREZ
Dirección: M2 61 CASA 26
Teléfono: 321 275 6301 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 5,95 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI NO
4. Institucional		Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	COLUMNAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y AMARRE	GRIETAS Y FISURAS:	ANDEN
MUROS:	BLOQUES, PAÑETE Y PINTURA	HUMEDADES:	NO
CUBIERTA:	1er PISO: PLACA FACIL Y ETERNIT CON SOPORTE METALICO 2do PISO: MASTERMIL	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	BALDOSA → 1er PISO CONCRETO → 2do PISO	DESPLAZAMIENTOS:	NO
ANDEN:	CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	UN POZO, UBICADO EN EL ANDEN DE LA CASA
FACHADA:	PORTONES METALICOS CON VIDRIOS	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: JONATHAN PEREZ	Nombre:	Nombre: Eduardo Ruiz
CC: 1'116.547.104	CC: 9475024	CC: 79.483.830
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 DD 04 MM 2024 AAAA	070		













Nombre: JONATHAN PEREZ
CC: 1'116.547.104
Propietario del predio

Nombre: Gabriel Durán
CC: 91510429
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Eduardo Leal
CC: 77.1183.530
Representante del Contratista de Interventoría

1006

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2024	554		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 61 lote 27

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se evidencia	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No se evidencia	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: No se evidencia	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: No se evidencia	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Teja de zinc	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Burgos
CC:	CC: 72463830	CC: 91.810.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
06 / 04 / 2024	55		





Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7248838
Representante del Contratista de Obra


Nombre: Gabriel Bravo
CC: 91816424
Representante del Contratista de Interventoría

1008

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	048		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: ISADORA ALAYÓN
Dirección: MZ 61 CASA 28
Teléfono: 3025491251 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 5.9 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	COLUMNAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN	GRIETAS Y FISURAS:	PISO Y ANDEN
MUROS:	BLOQUES Y ESTUCO	HUMEDADES:	NO
CUBIERTA:	TEJAS DE ZINC CON SOPORTE METALICO	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	CONCRETO Y BALDOSA	DESPLAZAMIENTOS:	NO
ANDEN:	CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	UN POZO, UBICADO EN LA ENTRADA A LA CASA
FACHADA:	BLOQUES, PAÑETE, PORTÓN Y VENTANAL METALICO CON VIDRIO	OTRO: Cuál?	


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: ISADORA ALAYÓN	Nombre: Eduardo Rocal	Nombre: Gabriel Quiñones
CC: 68 293 002	CC: 77.483.870	CC: 9156424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P.
01 DD 04 MM 2024 AAA	048	No. 041 DE 2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: ISADORA ALAYÓN	Nombre: Eduardo Real	Nombre:
CC: 68'293 002	CC: 77.443.130	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
DD 01 MM 04 AAAA 24	052		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: MARIA ELENA FONSECO

Dirección: MANZANA 61 CASA 29

Teléfono: 3138396574 No. pisos: Uno (1)

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: CONSTRUCCION APORTICADA (MUROS Y VIGA NO PRESENTA VIGA DE AMARRE	GRIETAS Y FISURAS: NO PRESENTA
MUROS: EN BLOQUE PAÑETADO, MURO DE COCINA EN CERAMICA, PARTE SUPERIOR DE LOS MUROS SIN PAÑETE	HUMEDADES: NO PRESENTA
CUBIERTA: TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON SOPORTE METALICO	HUNDIMIENTO PISO: NO PRESENTA.
PISOS: EN BALDOSA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	DESPLAZAMIENTOS: NO PRESENTA
ANDEN: PLACA DE CONCRETO EN MINERAL PRESENTA FISURA POR PROCESO DE CONSTRUCCION	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: CUENTA CON POZO SEPTICO UBICADO SOBRE EL ANDEN DE ACCESO
FACHADA:	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: [illegible]	Nombre: Eduardo Real	Nombre: [illegible]
CC: 46 357 321	CC: 79.491.830	CC: 4151041.
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
DD 01 MM 04 AAAA 24	051	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: Yamileima Nova
CC: 46357391.
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Reci
CC: 79.483830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Peña
CC: 91510466
Representante del Contratista de Interventoría

1012

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
DD 01 MM 03 AAAA 24	051		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: TANIA CASTILLO
Dirección: MANZANA 61 CASA 30
Teléfono: 3145507649 No. pisos: UNO (1)
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: APORTICADA (COLUMNAS Y VIGAS) NO PRESENTA VIGA DE AMARRE.	GRIETAS Y FISURAS: PRESENTA FISURA EN MURO A LA ALTURA DE LA COLUMNA
MUROS: EN BLOQUE PAÑETADO EN FACHADA E INTERIOR DE LA VIVIENDA, MUROS DEL PATIO SIN PAÑETAR	HUMEDADES: PRESENTA HUMEDADES EN AREA DE BAÑOS Y TANQUE
CUBIERTA: EN TESA MASTER MIL CON SOPORTES EN PERFILES METALICOS	HUNDIMIENTO PISO: NO PRESENTA
PISOS: PLACA DE CONCRETO Y MINERAL PRESENTA FISURAS POR PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	DESPLAZAMIENTOS: NO PRESENTA.
ANDEN: EN PLACA DE CONCRETO SUPERFICIE RUGOSA PRESENTA FISURA POR PROCESO DE CONSTRUCCION	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: CUENTA CON POZO SEPTICO UBICADO A LA ENTRADA DE LA VIVIENDA
FACHADA: MUROS EN BLOQUE PAÑETADO, VENTANA METÁLICAS EN VIDRIO, PORTON METÁLICO	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Tania Castillo		
Nombre: Tania.	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Carol Prieto
CC: 1007702744	CC: 79483820	CC: 915/04/24
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
DD 01 MM 03 AAAA 24	051	No. 041 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Tania Castillo
Nombre: Tania
CC: 1007703744
Propietario del predio


Nombre: Eduardo Real
CC: 7748826
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Abel Diaz
CC: 9516024
Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
04 / 04 / 2024	SOS		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 61 lote 31

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentacion aerea, Columnas en concreto reforzado.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque sin Pañetar	HUMEDADES: En los Muros
CUBIERTA: No tiene	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Viga y Columnas con Mureta en Vista.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H

CC: 7248538

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

CC: 915[illegible]24

Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
07	04	2024	505		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7246830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 91506429
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04	04	2024	561		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 61 Lote 32

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc	X	7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial		6. Baldío	X	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: No cuenta	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Entejado de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: No se evidencia	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA:	OTRO: Cuál? —

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H

CC: 7245830

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Catherine Muñoz

CC: 915[illegible]26

Representante del Contratista de Interventoría

1017

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04	04	2024	562		







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio


Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 72.463.360
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Cano
CC: 9[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	05	2024	563		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 61 lote 33

Teléfono: ..... No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencian
MUROS: En bloque sin capa de pañete.	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Muro en bloque y columnas en concreto con malla electrosoldada	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La Presente acta se realiza por fachada ya que durante las visitas no fue posible encontrar a alguien.

Nombre:	CC:	Nombre:	CC:	Nombre:	CC:
		Luis Eduardo Real H	7240838	Abel Nuñez	9517612
Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría	


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
09	04	2024	563		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 7246380
Representante del Contratista de Obra


Nombre: Ficha Cinco
CC: 9156424
Representante del Contratista de Interventoría

1020

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
01 DD 04 MM 2024 AAAA	034		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: JAROLD FORERO
Dirección: MZ 61 CASA 45
Teléfono: 3143491458 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Sob cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cuál?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: COLUMNAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y AMARRE	GRIETAS Y FISURAS: PISO (2DO NIVEL), ANDEN, ALGUNAS COLUMNAS.
MUROS: BLOQUES, PAÑETE Y PINTURA	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: ETERNIT CON SOPORTE METALICO	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: BALDOSA : 1er PISO CONCRETO : 2do PISO	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:
FACHADA: BLOQUES, PAÑETE, PINTURA. VENTANAS Y PUERTAS METALICAS CON VIDRIOS.	OTRO: Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: JAROLD FORERO	Nombre: Edwardo Ocal	Nombre: Rafael Ramón
CC: 1121.905.777	CC: 79.493.830	CC: 415/4424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	034		














Nombre: JAROLD FORERO
CC: 1 121 905 779
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Nadi
CC: 79483-630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Mora
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 DD 04 MM 2024 AAAA	287		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: MARIO RAMIREZ
Dirección: MZ 69 LOTE 1
Teléfono: 3133095614 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Piso y Anden
MUROS:	Bloques y Tejas de zinc	HUMEDADES:	No
CUBIERTA:	Tejas de zinc con soporte metalico y en madera	HUNDIMIENTO PISO:	No
PISOS:	Cemento rustico	DESPLAZAMIENTOS:	No
ANDEN:	Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Un pozo, ubicado al costado derecho de la casa.
FACHADA:	Bloques, Columnas y Puerta Metalica	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La puerta Metalica tiene el vidrio Roto

Nombre: Mario Ramirez	Nombre: Eduardo Rol	Nombre: Abel Avila
CC: 74.814.491	CC: 79.487.870	CC: 9.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1023


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
10 DD 04 MM 2024 AA	287		













Nombre: Mario Ramirez
CC: 74'814.491
Propietario del predio


Nombre: Eduardo Real
CC: 79.487.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 DD 04 MM 2024 AAAA	079		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: LEONOR ESGUERRA AMAYA
Dirección: MZ 69 CASA 2
Teléfono: 314 477 6151 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 15

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	COLUMNAS Y VIGAS DE CIMENTACION	GRIETAS Y FISURAS:	PISO Y ANDEN UNA PARED DEL PATIO
MUROS:	BLOQUES, PAÑETE Y PINTURA	HUMEDADES:	SI. PARED DEL PATIO
CUBIERTA:	MASTER MIL CON SOPORTE METALICO	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	CONCRETO Y MINERAL	DESPLAZAMIENTOS:	NO
ANDEN:	CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	UN POZO, UBICADO SOBRE EL ANDEN DE LA CASA
FACHADA:	BLOQUES, REJA METALICA, PORTON Y VENTANAL METALICO CON VIDRIO	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

HUMEDAD DE LA PARED DEL PATIO ES EN LA PARTE INFERIOR.

Nombre: LEONOR ESGUERRA	Nombre: Echeverri Ovalle	Nombre: Eduardo Real
CC: 33'625.310	CC: [illegible]	CC: 79-483-830
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
02 DD 04 MM 2024 AAAA	079	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: LEONOR FOGUERRA
CC: 33'625.310.
Propietario del predio

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Eduardo Rodi
CC: 7944'.830
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 / 04 / 2024	066		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Dunia Casadiego
Dirección: Manzana 6a1 Casa 3
Teléfono: 3122010055 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Sob cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI NO
4. Institucional		Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de Cimentación, Cuenta con Columna reforzada en concreto, No cuenta con viga cerca.	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso.
MUROS: En bloque N° 5 sin pañetar.	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja de zinc soportada en perfilería Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Se evidencia piso en concreto rustico a la Vista	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Se evidencia piso en concreto rustico a la vista.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del predio.
FACHADA: Muro en Mampostería bloque N°5 Cuenta con Puerta Ventana y Ventana en carpintería de aluminio.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Guillermina G		
Nombre: Guillermina Gutierrez	Nombre: Eduardo Rocel	Nombre: Rubel Ovalle
CC: 52708349	CC: 79.683.810	CC: 4150424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1027

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01	04	2024	066		











Guillermina G

Nombre: Guillermina Gutierrez
CC: 52704348
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Diaz
CC: 71.983.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Arias
CC: 6757644
Representante del Contratista de Interventoría

1028

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 04 / 2024	065		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Filberto Solano Ortiz
Dirección: Manzana 69 Casa 4
Teléfono: 3109981651 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Solo cuenta con Viga de cimentación, Viga aerea No, Columnas en concreto Reforzado en la alcoba

MUROS: En mamposteria bloque N°5 sin pañetar

CUBIERTA: En teja de zinc soportada en perfileria Metalica

PISOS: En concreto Esmaltado

ANDEN: Se evidencia Aso en concreto rustico a la vista

FACHADA: No se evidencia muro, cuenta con Porton Metalico.

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso

HUMEDADES: No se evidencian

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Esta ubicado en el anden

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Filberto Ortiz	Nombre: Eduardo Rodil	Nombre: Gabriel Rincón
CC: 7355391	CC: 77.083.830	CC: 9157a1424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
01 (DD) 04 (MM) 2024 (AAAA)	065	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre:
CC:
Propietario del predio


Nombre: Eduardo Real
CC: 79.443.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ara Castaño
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
25 / 04 / 2024	476		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 69 casa 5

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramentos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado.

MUROS: bloque N°5 con capa de pañete y pintura

CUBIERTA: Teja de Zinc soportada en Perfileria metalica.

PISOS: Concreto rustico ala vista

ANDEN: Concreto rustico.

FACHADA: Muro en capa de pañete con Carpinteria metalica.

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del Piso y Muros de fachada

HUMEDADES: En el Muro de la fachada

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta se realiza por fachada ya que durante las visitas realizadas No se encontro a nadie en la Vivienda.

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre:
CC:	CC: 7248380	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
25	04	2024	476		









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7246380
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1032

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02	04	2024	0010		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Pascual Camargo
Dirección: Manzana 69 Casa 06
Teléfono: 3102648620 No. pisos:
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion, no cuenta con viga aerea, cuenta con columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian la superficie del piso
MUROS: Se evidencian muros en bloque N°5 sin pañetar	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: Se evidencia teja de zinc soportada en Perfileria Metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: Pisos terminados en concreto rustico a la vista.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian.
ANDEN: Se evidencia piso en concreto rustico a la vista.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del predio
FACHADA: Muro perimetral en bloque N°5 cuenta con puerta en carpinteria metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El Propietario autoriza a la Sra Carolina Herrera Para la firma del presente documento.

Carolina Herrera		
Nombre: Jenny carolina Herrera	Nombre: Gabriel Duran	Nombre: Eduardo Leal
CC: 1.118542005	CC: 415 78479	CC: 7168380
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 / 04 / 2024	090		













Carolina Herrera
Nombre: Carolina Herrera
CC: Yenny cc 1118542005
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuñez
CC: 91516429
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
06	04	2024	201		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Mario alberto Galezo
Dirección: Manzana 69 casa 7
Teléfono: 3224288342 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro. Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion Cuenta con columnas en concreto reforzados

MUROS: Terminados en capa de estuco y Pintura

CUBIERTA: En teja de zinc soportada en Perfileria Metalica.

PISOS: En concreto a la vista

ANDEN: Piso en concreto a la vista

FACHADA: Muro terminado en capa de revoque y pintura Cuenta con porton y ventana en carpinteria metalica con vidrios.

GRIETAS Y FISURAS: No se evidencian

HUMEDADES: No se evidencian

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: ESTA El anden del predio.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: MARIO GALEZO
CC: 5041305
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79483830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P.
06	05	2024	201		CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: MARIO GALEANO
CC: 5011305
Propietario del predio


Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7248380
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
25 / 04 / 2024	473		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 69 lote 3

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: Piso irregular.
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No aplica.
FACHADA: No aplica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rad H.

CC: 79.468.870

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

CC:

Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
25	04	2024	473		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 7246.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: .....
CC: .....
Representante del Contratista de Interventoría

1038

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 04 / 2024	063		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Anna Parra Daza
Dirección: Manzana 69 casa 9
Teléfono: 3167600675 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación, No se evidencia viga aerea, se evidencia columna en concreto reforzado

MUROS: Se evidencian muros en bloque N°5 sin Pañetar

CUBIERTA: Se evidencia teja en zinc soportada en Perfil metalico

PISOS: En concreto rustico a la vista

ANDEN: Se evidenca piso en terreno natural

FACHADA: En bloque N°5 sin pañetar, cuenta con Puerta y Ventana en carpinteria metalica

GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del piso

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el patio de la Vivienda.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Ana Abdulia Parra Daza
Nombre: Ana Abdulia Parra Daza
CC: 23945318
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Reo
CC: 79-443830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría


1039

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FECHA: 01 (DD) 04 (MM) 2024 (AAAA)	ACTA No. 063	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Anabdulia Parra Daza
Nombre: Anabdulia Parra Daza
CC: 23415316
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 9.574.424
Representante del Contratista de Interventoría

1040

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
05 DD 06 MM 2024 AAAA	755		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 96 Cs 45

Teléfono: No. pisos: (3) 3

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial	X	6. Baldío		Cuantos:
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en Concreto, vigas de Amarre y Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Anden, Muros Fachada y Lateral.
MUROS: Bloques, no se evidencia si cuentan con Pañete y Pintura	HUMEDADES: Muro Lateral exterior
CUBIERTA: Placa Facil Para Piso 1 y 2 3er Piso No tiene Cubierta.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Cemento Rustico y Granito.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Pozo, ubicado en el anden.
FACHADA: Bloque con capa en Granitplast y Pintura	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utlice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre:	Nombre: Gabriel Lucas M.
CC:	CC:	CC: 1151642 C1
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	155		













Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7148330
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran M
CC: 91515124
Representante del Contratista de Interventoría

1042

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	754		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria nelsi Navarrete.
Dirección: Mz 96 casa 23.
Teléfono: 3042181927 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso y en el muro del lado izq de la casa.
MUROS: Capa de Pañete con pintura.	HUMEDADES: En el muro de la parte izq de la casa.
CUBIERTA: Teja de eternit soportada en Perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: Concreto esmaltado, patio concreto rustico a la vista	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Concreto esmaltado	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.
FACHADA: Muro en capa de pañete con carpinteria metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Maria Nelfy Navarrete		
Nombre: Maria Navarrete	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Moran
CC: 30.348.351	CC: 7174x3580	CC: 9181642[illegible]
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1043


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICION 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
	754		













Nombre: María Nelfy Navarrete Navarrete	Nombre: Luis Eduarda Real	Nombre: Daniel Duran
CC: 30.348351	CC: 7144380	CC: 9151424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1044

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
05 DD 06 MM 2024 AAAA	753		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Aura Lilia Ventura Ortiz
Dirección: Mz 96 Cs 24
Teléfono: 3124639509 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas en concreto y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Piso y Anden.
MUROS:	Bloques sin Pañete y Pintura	HUMEDADES:	Muro de la Fachada.
CUBIERTA:	Tejas de zinc con Perfilaría en madera	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	Cemento Rústico	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia
ANDEN:	Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Un pozo, ubicado en el anden.
FACHADA:	Bloques sin Pañete, Carpintería metalica con vidrios y sin vidrios	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Aura Ventura		
Nombre: Aura Lilia Ventura	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1118543199	CC: 7144.3.870	CC: 1918642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1045

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	753		














Aura Urintive

Nombre: Aura Ulia Urintive

CC: 1185431999

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real

CC: 7168380

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran

CC: 7191424

Representante del Contratista de Interventoría

1046

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	752		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Edilma Diosa Cano
Dirección: Mz 96 Cs 25
Teléfono: — No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas en concreto y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Anden, Piso, Muro del Patio
MUROS:	Bloques con estuco, Pañete y Pintura	HUMEDADES:	Anden, y Muro del Patio.
CUBIERTA:	Eternit con Perfilería Metalica	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia.
PISOS:	Cemento rústico y Mineral.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Un pozo, ubicado en el anden.
FACHADA:	Bloques con Pañete y Pintura Carpintería Metalica.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Edilma Diosa Cano	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Doran
CC: 41.488.029.	CC: 7174.3.830	CC: 79516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1047


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	752		














Nombre: Edilma Diosa Caita
CC: 41.488.029
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7144 3830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Moran
CC: 1915 6424
Representante del Contratista de Interventoria

1048

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
05	06	2024	758		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: KN2 96 05 26

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con columnas en concreto y Viga de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Retiro Baño
MUROS: Terminados en capa de estuco y pintura	HUMEDADES: Piso del patio
CUBIERTA: Teja de eternit soportada en Perfilería metalica.	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS: Tableta ceramica, patio en concreto rustico.	DESPLAZAMIENTOS:
ANDEN: Tableta Ceramica.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:
FACHADA: MURO en capa de estuco y Pintura con tableta ceramica cuenta con carpinteria metalica y reja	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real

CC: 7168 3870

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran

CC: 91181642 9

Representante del Contratista de Interventoría

1049


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	
05 06 2024	758		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23















Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Enrique Durán
CC:	CC: 7164x330	CC: 91161229
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1080

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	751		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 96 Lt 27

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldio	X	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columna y viga de cimentación en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Piso interior, Muro Lateral Derecho y Muro Fachada.
MUROS: Bloques sin Pañete y Pintura	HUMEDADES: Muros internos, Piso, Fachada.
CUBIERTA: Tejas de zinc con Perfilería Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: Cemento Rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia la ubicación.
FACHADA: Cerca con Alambre y Madera. Bloques con Pañete y Pintura.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Porras
CC:	CC: 7166330	CC: 91260424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	751		













Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7166330
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Marcano
CC: 1915[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

1052

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 DD 06 MM 2024 AAAA	750	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 96 Lt 28

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☑	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldio	☒	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	No cuenta con estructura.	GRIETAS Y FISURAS:	No tiene
MUROS:	No cuenta con Muros.	HUMEDADES:	No tiene
CUBIERTA:	No cuenta con Cubierta.	HUNDIMIENTO PISO:	No tiene.
PISOS:	N/ Terreno Natural.	DESPLAZAMIENTOS:	No tiene.
ANDEN:	Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No cuenta con Pozo.
FACHADA:	Cerca en madera y Alambre	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7141370
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Jaz Gabriel Duran M.
CC: 1057604274
Representante del Contratista de Interventoría

1053


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
05 DD 06 MM 2024 AAAA	750		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7148380
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cristian Delgado
CC: 1118644724
Representante del Contratista de Interventoría

1054

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	749		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 96 Casa 29

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Muros internamente y exterior Piso y Anden.
MUROS: Muros interiores Bloques con Pañete	HUMEDADES: Anden. Fachada y Muro internos laterales.
CUBIERTA: Tejas de zinc con Perfilería Metalica	HUNDIMIENTO PISO: Anden.
PISOS: Cemento Rustico y Mineral.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el Anden.
FACHADA: Bloques con Pañete y Carpintería Metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Carlos Mireles
CC:	CC: 7141x3.830	CC: 9181642x
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

loss


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	749		














Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 71.143.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Arcila M
CC: 9.136.442 M
Representante del Contratista de Interventoría

1056

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	74B		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 96 Lt 30

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	No cuenta con estructura.	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencia
MUROS:	No cuenta con Muros	HUMEDADES:	No se evidencia.
CUBIERTA:	No cuenta con Cubieta.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia.
PISOS:	N. Terreno Natural.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia
ANDEN:	Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No cuenta con Pozo.
FACHADA:	No cuenta con Fachada.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 7140 3580	CC: 91476424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	143		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7144.3.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carrie Alvarez
CC: 91.526.421
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
05 DD 06 MM 2024 AAAA	747		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz Marina Barrera.
Dirección: Mz 96 Cs 31
Teléfono: 3232186537 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación.	GRIETAS Y FISURAS: (Ce) Pisos y Anden.
MUROS: Muros internos Bloques con Pañete, estuco y Pintura.	HUMEDADES: Muro Fachada, Muro Lateral izquierdo.
CUBIERTA: Eternit con soporte Metalico.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian.
PISOS: Cemento Rustico y Mineral.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian.
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden.
FACHADA: Bloques con Pañete y Pintura. Carpinteria Metalica con vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La casa cuenta con tanque elevado en Plastico.

Nombre: Luz Marina Barrera	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 47350004	CC: 7166380	CC: 9516421
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	747		













Nombre: Liz Mariya Bauani
CC: 1133500644
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7148330
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Sabrey Daran
CC: 91164124
Representante del Contratista de Interventoría

1060

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	746		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 96 Lt 32

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral	X	5. Concreto y mamposteria	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldio	X	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional		Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	No cuenta con estructura.	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencia.
MUROS:	No cuenta con Muros.	HUMEDADES:	No se evidencia.
CUBIERTA:	No cuenta con Cubierta.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia.
PISOS:	Terreno Natural.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No cuenta con Pozo.
FACHADA:	Cerca con apoyo en madera y Alambre.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7164330
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Edgar Javier Cala
CC: 1015964254
Representante del Contratista de Interventoria

1061

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	746		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7168330
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	745		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 96 Lt 33

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en madera.	GRIETAS Y FISURAS: Piso interno y Anden.
MUROS: Muros divisores Tejas de zinc.	HUMEDADES: Anden.
CUBIERTA: Tejas de zinc con Soporte en madera.	HUNDIMIENTO PISO: Anden.
PISOS: Se evidencia que el Piso es en Cemento Rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia. ubicación del Pozo.
FACHADA: Cerca con alambre y Apoyo de Madera. Tejas de zinc con Pilar en madera.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real

CC: 7164330

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Arana M

CC: 9156424

Representante del Contratista de Interventoría

1063

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD MM AAAA	ACTA No. 745	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7164.3.530
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Moran
CC: 1015[illegible]4261
Representante del Contratista de Interventoría

1064

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	744		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 96 Cs 34

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Muros, internos, Muro Fachada, Piso y Anden.
MUROS: Muros internos, Bloques no se evidencia si tienen Pañete y Pintura.	HUMEDADES: Muros internos, Fachada y Anden.
CUBIERTA: Se evidencia que la teja es mastermil, no se evidencia el soporte	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: Se alcanza a evidenciar que Pisos interiores son en cemento rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, en el anden.
FACHADA: Bloques con Pañete Portón Metalico y Puerta Metalica con vidrio	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 7144 3.830	CC: 9486424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	744		









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7144 3.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516754
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	728		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 101 · Lote 46

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☑	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No cuenta con muros	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No cuenta con cobertura	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: No cuenta con fachada	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Eduardo Pereira
CC:	CC: 7164383	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 04 / 2024	773		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7144336
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Alberto Murcia Ruiz
CC: 91535021
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	727		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Reynel Chamorro.
Dirección: Mz 181 casa 1
Teléfono: 3222509346 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X
2. Comercial		6. Baldío		NO	
3. Industrial		7. Otro		Cuantos: 1	
4. Institucional		Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	
				NO	X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado

MUROS: En capa de estuco, y pintura, Resto en capa de pañete

CUBIERTA: Teja de eternit soportada en Perfileria metalica.

PISOS: Concreto rustico alaviesta.

ANDEN: Concreto rustico alaviesta.

FACHADA: Muro en capa de gruminplast con Carpinteria metalica reforzados

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso y anden

HUMEDADES: En el anden y el patio.

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Reynel Triana Chamorro
Nombre: Reynel Triana Chamorro
CC: 74611861
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7164330
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duque
CC: 1015464129
Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	777		













Raynal Triana Olarmore
Nombre: Raynal Triana Olarmore
CC: 79.611.861
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7144 3 830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 913 1621 21
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	776		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 101 Casa 2

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6m 15

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	No se evidencia.	GRIETAS Y FISURAS:	No aplica
MUROS:	No se evidencia.	HUMEDADES:	No aplica
CUBIERTA:	No se evidencia.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	No se evidencia	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No se evidencia.
FACHADA:	Teja de zinc con columnas en Madera, Cerramiento postes de madera con alambre en mal estado	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Daraga
CC:	CC: 7.168.330	CC: 4.116.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1071

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	776		









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7164383
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516210
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 06 2024	775		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Rocio torres.
Dirección: Mz 101 casa 3
Teléfono: 3143680950 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	[X]	1. Solo cerca perimetral	[ ]	5. Concreto y mamposteria	[X]
2. En construcción	[ ]	2. Construcción en madera	[ ]	6. Mamposteria no reforzada	[ ]
3. Sin construir	[ ]	3. Construcción en zinc	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Otro, Cúal?	[ ]	4. Cerramientos con malla	[ ]	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[X]	5. Recreacional	[ ]	Garaje SI [X] NO [ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Cuantos: 1
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	[ ]	Cuál?		SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion columnas en concreto reforzado

MUROS: Enchape de pañete y pintura subdivisiones con teja de zinc

CUBIERTA: Teja de eternit soportadas en perfileria metalica

PISOS: concreto rustico a la vista

ANDEN: Concreto rustico a la vista

FACHADA: Muro en capa de pintura con Porton metalico y teja de zinc

GRIETAS Y FISURAS: En el muro de la sala y alcoba. En la superficie del piso.

HUMEDADES: En el patio

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Rocio Torres		
Nombre: Rocio Torres	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Carmen Duran
CC: 1118540142	CC: 7166 3.880	CC: 9161624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	775		














Rocio Torres

Nombre: Rocio Torres
CC: 7118540142
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7168380
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoria

1074

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	774		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 10-1 Casa 41

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☒	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramentos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☑	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura

MUROS: No cuenta con muros

CUBIERTA: No cuenta con cubierta

PISOS: Terreno natural

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Posee teja de zinc y malla con en madera en mal estado

GRIETAS Y FISURAS: No aplica

HUMEDADES: No se evidencian

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real

CC: 7168380

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Alberto Rivera

CC: 7165692

Representante del Contratista de Interventoría

1075


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	06	2024	779		









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7.164.360
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516124
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 06 2024	773		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz Mayerli Jaimes Bermudez
Dirección: MZ 11-4 Casa 3
Teléfono: 3176244013 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI X NO X
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion a columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso y el muro de la alcoba y sala.
MUROS: En bloque en capa de pañete	HUMEDADES: En el anden.
CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: Concreto rustico a la vista y terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian.
ANDEN: Concreto rustico, a la vista y terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.
FACHADA: Muro en bloque con porton metalico con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Luz Mayerli Jaimes	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Cristian Camilo Duran
CC: 1233164	CC: 7166383830	CC: 1118564124
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1077


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	773		











Luz Mayerly Jaimes
Nombre: Luz Jaimes
CC: 24347464
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7166.3.620
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Oscar Duran Alcazar
CC:
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD / MM / AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 06 / 2024	772	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 701 casa 6

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): Cuatro

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se evidencia el interior del Predio, fachada de viga de cimentación y columnas en concreto reforzado

MUROS: No se evidencia el interior

CUBIERTA: Teja de zinc

PISOS: No se evidencia el interior

ANDEN: Concreto rustico a la vista.

FACHADA: Muro en ladrillo de Pañete con cal Pintura metalica con vidrios fijos

GRIETAS Y FISURAS: En el ander del Predio.

HUMEDADES: No se evidencia.

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real

CC: 7164380

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Catherine Duran

CC: 1115...


Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FECHA: 05 (DD) 06 (MM) 2024 (AAAA)	ACTA No. 772	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23











Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7168380
Representante del Contratista de Obra


Nombre: Esteban Duran
CC: 1115(6[illegible])4
Representante del Contratista de Interventoría

1090

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 06 2024	771		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 101 Lote 7

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☑	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldio	☑	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura.	GRIETAS Y FISURAS: No cuenta
MUROS: No se evidencia.	HUMEDADES: No se evidencia.
CUBIERTA: No cuenta con cobertu	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Teja de zinc con columnas en madera.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duarte Lg
CC:	CC: 7168330	CC: 1118621241
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD / MM / AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	771		





Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7711x3.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duque
CC: 1.015.10.420
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 06 2024	770		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Rubys Pelmalete.
Dirección: Mz 1131 casa 7
Teléfono: 3228028413 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 MTS

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cuál?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación y columnas en concreto reforzado

MUROS: Terminados en capa de pañete

CUBIERTA: Teja de eternit soportadas en perfilería metálica

PISOS: Concreto rustico a la vista

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Muro en capa de pañete y pintura con carpintería metálica con vidrios

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso y muro de fachada

HUMEDADES: En la fachada y patio.

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el cinden del predio.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Rubys Pelmalete	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Edwar del Rosario V.
CC: 24234929	CC: 7166 3.870	CC: 1118164201
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


1083


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FECHA: 05 (DD) 06 (MM) 2024 (AAAA)	ACTA No. 770	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Rudys

Nombre: Rudys Reinaleta

CC: 24634929

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real

CC: 7144340

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Mican

CC: 91516124

Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	06	2024	769		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Lida Vargas S.
Dirección: M2 -10 casa 9
Teléfono: 3204749241 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cuál?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos:
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso y anden.
MUROS: En bloque sin capa de pañete	HUMEDADES: En el anden del predio y patio.
CUBIERTA: Teja Mastermil soportada en Perfilería Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: Placa de concreto rustico a la Vista	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Concreto rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Manifiesta no saber ubicacion.
FACHADA: Cuenta con reja metalica sin vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Lida Catalina V
CC: 1125473328
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7166x320
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos A. Duran
CC: 7166424
Representante del Contratista de Interventoría


1085


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FECHA: 05 (DD) 06 (MM) 2024 (AAAA)	ACTA No. 769	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Lida Catalina V
CC: 1125493328
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7141538
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Vargas
CC: 1015604129
Representante del Contratista de Interventoría

1086

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	766		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carlos Martinez
Dirección: M2 10 1 Casa 10
Teléfono: 3243636842 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	
2. En construcción		2. Construcción en madera	X	6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura.	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso.
MUROS: Superboard con columnas en madera.	HUMEDADES: En el anden del Predio.
CUBIERTA: Teja de zinc soportada en Perfileria de madera.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: Placa facial de concreto rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Concreto rustico a la vista.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.
FACHADA: Muro en superboard con carpinteria Metalica con vidrios en maleotado.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Carlos Martinez	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duarte
CC: 1118790244	CC: 7166.3.830	CC: 1118529129
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1097


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	766		














Nombre: Carlos Martinez
CC: 1121827024
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7148380
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ramirez
CC: 1136424
Representante del Contratista de Interventoria

1088

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	767		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 101 casa 11

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	[x]	1. Solo cerca perimetral	[ ]	5. Concreto y mamposteria	[x]
2. En construcción	[ ]	2. Construcción en madera	[ ]	6. Mamposteria no reforzada	[ ]
3. Sin construir	[ ]	3. Construcción en zinc	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Otro, Cúal?	[ ]	4. Cerramientos con malla	[ ]	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[ ]	5. Recreacional	[ ]	Garaje SI [ ] NO [x]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[x]	Cuantos: .....
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	[ ]	Cuál?		SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se evidencia el interior del Predio, fachada viga de cimentacion y columna en concreto reforzado

MUROS: No se evidencia

CUBIERTA: Teja de zinc

PISOS: No se evidencia

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Cerramiento postes de madera y Puc con malla, muro en bloque con Carpinteria Metalica sin vidrios

GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia.

HUMEDADES: En el muro de la fachada

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real

CC: 7MX3870

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuncira

CC: 91516424

Representante del Contratista de Interventoría

1089


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	06	2024	767		









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7168330
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 1015161124
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
06	06	2024	768		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 101 Casa 12

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se evidenca.	GRIETAS Y FISURAS: En el Muro de la fachada y anden
MUROS: No se evidenca	HUMEDADES: en el Muro de la fachada
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Concreto rustico remaltado.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:
FACHADA: Muro en capa de ponete con carpinteria metalica sin vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta se realiza por fachada ya que no se encontraba nadie durante las visitas.

Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7144 3.530
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuñez
CC: 115 16 4201
Representante del Contratista de Interventoría

1091

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 06 / 2024	768		













Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7144.3.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Alfredo M.
CC: 1.115.961.261
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	743		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: María Lucero Contreras
Dirección: Mz 96 Cs 35
Teléfono: 3222859011 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso, Anden Muros.
MUROS: Bloques. sin Pañete y Sin Pintura.	HUMEDADES: Muro Fachada y (Muro de la sala)
CUBIERTA: Tejas de zinc con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian.
PISOS: Cemento Rustico y Mineral.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian.
ANDEN: Cemento Rustico y Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa
FACHADA: Bloques sin Pañete y Pintura. Carpintería Metalica sin vidrios. Cerca en zinc con apoyo en madera	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Lucero Contreras		
Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Esteban D. Duran
CC: 1118551945	CC: 7171453630	CC: 9181144241
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1093

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	743		













Nombre: Jocero Contreras.
CC: 1116581915.
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7164383
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1094

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	742		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 96 Cs 36

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	[x]	1. Solo cerca perimetral	[ ]	5. Concreto y mampostería	[x]
2. En construcción	[ ]	2. Construcción en madera	[ ]	6. Mampostería no reforzada	[ ]
3. Sin construir	[ ]	3. Construcción en zinc	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Otro, Cuál?	[ ]	4. Cerramientos con malla	[ ]	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[x]	5. Recreacional	[ ]	Garaje SI [x] NO [ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Cuantos: 1
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	[ ]	Cuál?		SI [ ] NO [x]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, vigas de Cimentación y Aereas.	GRIETAS Y FISURAS: Anden, Muros de Fachada e internos, Piso interno.
MUROS: Se evidencia que los muros (Bloques) internos estan sin Pañete y Pintura.	HUMEDADES: Muro Fachada y Anden.
CUBIERTA: La Cubierta es metaldeck. sin ningun soporte.	HUNDIMIENTO PISO: Anden.
PISOS: Se evidencia que el piso interno es en cemento rústico.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Cemento Rustico y Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: El pozo esta ubicado en el anden.
FACHADA: Bloques, sin Pañete y Pintura Con Carpintería Metalica con vidrios. Cerca en Malla y apoyo metalico.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 7140338	CC: 9161624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1015


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	742		







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio


Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7114370
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Miran
CC: 9516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	741		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 96 Cs 37

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación Vigas aereas.	GRIETAS Y FISURAS: Muro Fachada, piso y anden.
MUROS: Bloques no se evidencia si cuentan con Pañete, Pintura	HUMEDADES: Muro Fachada
CUBIERTA: Placa Fácil.	HUNDIMIENTO PISO: Anden.
PISOS: Piso interno de la casa en cemento rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden.
FACHADA: Bloques sin Pañete y Pintura, Puerta en madera. Cerca en malla electrosoldada con apoyo metalico.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 7144X3870	CC: 1116
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
05 DD 06 MM 2024 AAAA	741	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7164343
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Quiroga V.
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	740		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 96 Cs 38

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☑	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☑	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas en madera se evidencian.	GRIETAS Y FISURAS:	Piso interno y Anden.
MUROS:	Muros divisores de la casa en zinc.	HUMEDADES:	Anden de la casa.
CUBIERTA:	Tejas de zinc. con soporte Metalico.	HUNDIMIENTO PISO:	Se evidencia hundimiento en el anden.
PISOS:	Se evidencia que el piso interno de la casa es en cemento rustico.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	El pozo, esta ubicado en el anden.
FACHADA:	Tejas de zinc con apoyo en madera y Carpinteria metalica sin vidrios	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 7166 3870	CC: 9161 6420
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 06 MM 2024 AAAA	740		









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7144.3.570
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Moreno
CC: 91516926
Representante del Contratista de Interventoría

1100