

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Alejandro Rocha
Nombre unidad de intervención: 09 Nombre de GPKG:09_11_V1
Número manzana asignadas:
Número de Terrenos iniciales: 43 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 43 **Número de Unidades digitalizadas: 84**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)  Geometría duplicada por terreno informal sobre formal

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Saltos por patios y vacíos en las unidades de construcción, geometría duplicada por piso superior con las misma huella del piso inferior, superposición por piso diferente de 1.



Longitud mínima de segmento por cortos desfases en el empate de los terrenos.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



Solo errores de salto

21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	7	69947, 69901, 69904, 69940, 69948, 699


Unidades tipo marquesina, voladizos y unidades por fuera del terreno, marcadas como excepciones o voladizos.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Alejandro Rocha
Nombre unidad de intervención: 10 Nombre de GPKG:10_10_V1
Número manzana asignadas:2
Número de Terrenos iniciales: 48 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: Del siguiente predio en PH no se puede establecer la ubicación de las unidades, dado que tienen áreas y coeficientes diferentes, por lo que se dejaron superpuestas. 
Número de predios: 48 **Número de Unidades digitalizadas: 86**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)




Terrenos informales sobre formales.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Errores de superposición y geometrías duplicadas por pisos superiores
Errores de saltos por patios y vacíos

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)





Errores por saltos.




Marquesinas y predios por fuera del lote marcados como excepción, voladizos y predios 95% mas pequeños que el área de lote

	tipo text	explicacion text	cantidad bigint	id_concatenado text
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[null]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[null]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[null]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[null]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[null]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[null]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[null]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[null]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[null]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[null]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre...	0	[null]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[null]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[null]


Demás validadores en cero

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRO ROCHA
Nombre unidad de intervención: 11 **Nombre de GPKG: 11_10_V1**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 30 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: **Posibles desenglobes y PH's, una unidad no visible, no se sabe su uso**
Número de predios: 30 **Número de Unidades digitalizadas: 71**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)

Geometría duplicada por terreno informal, sobre formal.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Superposición y geometrías duplicadas por pisos diferentes a 1
Saltos por patios y vacíos en las unidades de construcción.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)





Saltos por patios y vacíos en las unidades de construcción.
Longitud mínima de segmento por unidad digitalizada como circulo.

21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	3	65770, 65753, 65754

Unidades tipo ramada, voladizos y unidades 95% mas pequeñas que el área de terreno.

17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	1	65764

En el predio hay mas de una cubierta, todas las unidades son de una planta, no se entiende el error.

SQL

	tipo text	explicacion text	cantidad bigint	id_concatenado text
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[null]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[null]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[null]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[null]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[null]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[null]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[null]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[null]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[null]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[null]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas Cobertizos Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre...	0	[null]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[null]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	1	65764
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[null]

Total rows: 32 of 32 Query complete 00:00:00.131 Ln 1, Col 1


19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[null]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[null]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	3	65770, 65753, 65754
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[null]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[null]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[null]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[null]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[null]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[null]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[null]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[null]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[null]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[null]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[null]

Demás validadores en cero

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Alejandro Rocha
Nombre unidad de intervención: 12 Nombre de GPKG: 12_10_V1
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 2 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):** **en los garajes pertenecientes al terreno 1112585, se crearon 3 tamaños de garajes diferentes, que abarcan los 6 distintos tamaños dados por las áreas jurídicas de estas unidades, estos tamaños se definieron teniendo en cuenta los margenes de tolerancia del 5%.**
Observaciones realizadas:



Número de predios: 2 **Número de Unidades digitalizadas: 60**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024





Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)

Los errores por superposición están dados por la superposición de los pisos superiores con las unidades de tipo parqueadero.

Las geometrías duplicadas, están dadas por la sopreposición exacta de unidades de pisos diferentes con las mismas geometrías.

	tipo text	explicacion text	cantidad bigint	id_concatenado text
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[null]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[null]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[null]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[null]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[null]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[null]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[null]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[null]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[null]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[null]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre...	0	[null]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[null]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[null]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[null]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[null]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[null]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	0	[null]
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[null]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[null]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[null]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[null]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[null]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[null]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[null]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[null]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[null]

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Superposición de los pisos superiores, sobre la unidad de tipo parqueadero.


Sin errores

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Alejandro Rocha
Nombre unidad de intervención: 12 Nombre de GPKG: 12_10_V1
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 2 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):** **en los garajes pertenecientes al terreno 1112585, se crearon 3 tamaños de garajes diferentes, que abarcan los 6 distintos tamaños dados por las áreas jurídicas de estas unidades, estos tamaños se definieron teniendo en cuenta los margenes de tolerancia del 5%.**
Observaciones realizadas:



Número de predios: 2 **Número de Unidades digitalizadas: 60**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024





Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)

Los errores por superposición están dados por la superposición de los pisos superiores con las unidades de tipo parqueadero.

Las geometrías duplicadas, están dadas por la sopreposición exacta de unidades de pisos diferentes con las mismas geometrías.

	tipo text	explicacion text	cantidad bigint	id_concatenado text
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[null]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[null]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[null]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[null]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[null]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[null]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[null]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[null]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[null]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[null]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre...	0	[null]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[null]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[null]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[null]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[null]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[null]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	0	[null]
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[null]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[null]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[null]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[null]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[null]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[null]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[null]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[null]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[null]

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



Superposición de los pisos superiores, sobre la unidad de tipo parqueadero.


Sin errores

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Alejandro Rocha
Nombre unidad de intervención: 13 Nombre de GPKG: 13_10_V1
Número manzana asignadas:
Número de Terrenos iniciales:55 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 55 **Número de Unidades digitalizadas:104**
Res Geo   



Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)
Saltos por patios y vacios en unidades de construcción, geometrías duplicadas por pisos superiores con misma huella que piso 1 o inferior



Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

saltos por patios y vacios en las unidades de construcción, segmentos minimos por kioskos digitalizados como circunferencias.

Unidades por fuera del terreno marcadas como excepción


existen dos terrenos informales sobre un mismo formal, se asocio una construcción a cada informal


Demás validadores en cero

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Alejandro Rocha
Nombre unidad de intervención: 14 Nombre de GPKG:14_10_V1
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 37 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: **hay un condominio con 19 unidades, 16 casas y 3 garajes, del cual no se tienen planos ni escrituras completas, se digitalizaron unidades siguiendo la ortofoto ya que los frentes son internos, además al no tener construcciones precargadas, estas se crearon y se asociaron todas a la etiqueta del predio matriz.**
Número de predios: 37 **Número de Unidades digitalizadas: 106**








Objeto espacial | Valor

Monteria 0

Monteria

Banda 1: ... 136

Banda 2: ... 133

Banda 3: ... 124

(Derivado)

Modo: Selección de capa

Ver: Árbol

Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	60987
1	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	60989
2	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	61022
3	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	61022
4	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
5	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
6	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
7	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
8	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
9	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
10	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
11	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
12	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
13	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808


Show errors on the canvas

14 error(s) were found

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)

Saltos por patios y vacios en las unidades de construcción
geometrías duplicadas por unidades con la misma huella del piso inferior

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024



Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Saltos por patios y vacios en las unidades de construcción

unidades marcadas como voladizo


son las unidades asociadas al PH en condición 8 condominio, por lo que el uso si corresponde a un PH

Demás validadores en cero


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRO ROCHA
Nombre unidad de intervención: 15 Nombre de GPKG: 15_10_V1
Número manzana asignadas: 1
Número de Terrenos iniciales: 45 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 45 **Número de Unidades digitalizadas: 96**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Superposiciones por unidades de piso superior.
Geometrías duplicadas por unidades de piso superior con la misma huella del piso inferior
Saltos por vacíos y patios en las unidades de construcción

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)





Saltos por vacíos y patios en las unidades de construcción
Longitud mínima de segmento por unidad tipo kiosko digitalizada como circulo

20		21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	6	63506, 63506, 63420, 63420, 63419, 63419
21	al	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	10	63546, 63543, 63522, 63520, 63516, 63509, 63490, 63483, 63478, 634...

Sobreposición de unidades PH, con coeficientes distintos y sin que se pueda distinguir bien su ubicación


Unidades contenidas en menos del 95% marcadas como excepciones o voladizos

	Tipo de Planta	Uso	Tipologia	Etiqueta	ponsable_digitalizac	Fecha de cargue	¿Es un voladizo?	n de d	fid	SNR Linderos
1	Piso	(Residencial) Vivienda hasta 3 pisos	10	63441	NULL	NULL	SI	NULL	63490	NULL
2	Piso	(Anexo) Marquesinas - Patios cubiertos	4	63449	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63473	NULL
3	Piso	(Anexo) Marquesinas - Patios cubiertos	8	63427	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63478	NULL
4	Piso	(Anexo) Marquesinas - Patios cubiertos	8	63424	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63483	NULL
5	Piso	(Residencial) Vivienda hasta 3 pisos	3	63416	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63509	NULL
6	Piso	(Anexo) Marquesinas - Patios cubiertos	9	63413	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63516	NULL
7	Piso	(Residencial) Vivienda hasta 3 pisos	4	63411	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63520	NULL
8	Piso	(Anexo) Marquesinas - Patios cubiertos	4	63410	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63522	NULL
9	Piso	(Residencial) Vivienda hasta 3 pisos	16	1132374	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63543	NULL
10	Piso	(Anexo) Marquesinas - Patios cubiertos	4	63403	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63546	NULL


Demás validadores en cero.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	Código	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	Fecha	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Alejandro rocha
Nombre unidad de intervención: 16 Nombre de GPKG: 16_10_V1
Número manzana asignadas: 1
Número de Terrenos iniciales: 1 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): unidad PH con parqueaderos, locales y apartamentos, se digitalizo conforme a los planos de la escritura (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pf6Gd2vFPwleRcGkxhaXjISdXUd8UjviS-ac986xFHc/edit?gid=1737659250#gid=1737659250)**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 1 **Número de Unidades digitalizadas: 130**
R sl g t 

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024



Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)

	text	text	bigint	text
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[null]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[null]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[null]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[null]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[null]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[null]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[null]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[null]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[null]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[null]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre...	0	[null]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[null]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[null]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[null]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[null]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[null]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	0	[null]
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[null]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[null]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[null]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[null]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[null]


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

VALIDADORES EN CERO


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRO ROCHA
Nombre unidad de intervención: 17 Nombre de GPKG:17_10_V1
Número manzana asignadas: 1
Número de Terrenos iniciales: 27 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 27 **Número de Unidades digitalizadas: 79**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Geometrías duplicadas por pisos sobrepuestos con la misma huella, saltos por patios y vacíos en las unidades de construcción.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)





saltos por patios y vacíos en las unidades de construcción.
Longitud mínima de segmento, por unidades tipo kioskos digitalizados como círculos.

18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	4	63855, 63856, 63857, 63858

Unidades PH que empiezan desde el piso 2, la plata 1 es de garajes comunes.

21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	7	63808, 63809, 63839, 63840, 63841, 63842, 6380


	t_id	Planta de Ubicacion	Tipo de Planta	Uso	Tipologia	Etiqueta	ponsable_digitalizac	Fecha de cargue	¿Es un Voladizo?	n de d	ng	SHK Linde
1	63808	1	Piso	(Comercial) Comercio	1	63767	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63808	NULL
2	63809	1	Piso	(Comercial) Comercio	1	63767	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63809	NULL
3	63839	1	Piso	(Residencial) Vivienda hasta 3 pisos	15	63776	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63839	NULL
4	63840	1	Piso	(Residencial) Vivienda hasta 3 pisos	15	63776	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63840	NULL
5	63841	1	Piso	(Residencial) Vivienda hasta 3 pisos	15	63776	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63841	NULL
6	63842	1	Piso	(Residencial) Vivienda hasta 3 pisos	15	63776	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63842	NULL
7	63805	1	Piso	(Comercial) Teatro - Cinemas	9	63787	NULL	NULL	Excepcion. Const...	NULL	63805	NULL

Unidades marcadas como excepción

Demás validadores en cero


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Alejandro Rocha
Nombre unidad de intervención: 18 Nombre de GPKG: 18_10_V1
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 6 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): se elimino un terreno, se encontraba duplicado (directriz de Alejandra), algunas unidades de PH no tenían planos por lo que se digitalizaron conforme al área jurídica, la demás fueron digitalizadas según sus planos.**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 5 **Número de Unidades digitalizadas: 122**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Todos los errores son por superposiones de unidades PH y duplicidad de unidades con las mismas geometrías. Saltos por vacíos entre unidades de construcciones.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)





Superposiones en unidades de PH que debido a sus geometrías no son posibles de eleminar


18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	4	119, 64, 18, 16


Corresponde a unidades en las cuales, en efecto no hay unidades privadas en la primera plata, sino áreas comunes, entradas y demás elementos no digitalizables.

	tipo text	explicacion text	cantidad bigint	id_concatenado text
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[null]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[null]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[null]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[null]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[null]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[null]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[null]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[null]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[null]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[null]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre...	0	[null]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[null]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[null]


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	Código	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	Fecha	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRO ROCHA
Nombre unidad de intervención: 19 Nombre de GPKG: 19_10_v1
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 4 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: **1. 23001010200000107090190000000 (https://drive.google.com/file/d/1YFGeFNQ3PFIAT-gy3miYxoloRuyDs3TT/view)** *** local 106 tiene un mezannine en planos, pero no se menciona en la escritura, no se digitalizo** **2. 23001010200000082090190000000 (https://drive.google.com/file/d/1Pmiv8IoMi4SNHPWm2ZV_PPECoGWGTU_b/view9** **3. 23001010200000001090290000000 (https://drive.google.com/file/d/1rc_CW_2TQZFMEb-4-lkT9KrRxSfj53BO/view)** **4. (https://drive.google.com/file/d/1VOIUkqwO7XRzvWYF_xVzkLw5hLgOBIeL/view)** **no hay datos de las oficinas 604 a 609, y oficina 702**
Número de predios: 4 **Número de Unidades digitalizadas: 134**
Res



Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)
Superposiciones por unidades PH, geometrías duplicadas por unidades con la misma huella, saltos por vacios y patios en las unidades



Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

saltos por vacios en unidades, superpsociones por unidades ph, longitudes mínimas por desfases entre unidades con diferentes dimensiones

en el piso 1 hay parqueaderos y no se superponen de manera completa, por lo que detecta que no hay unidades en el piso 1.

corresponde a pisos y mezannines, la escritura menciona los mezannine como planta 1 segundo nivel.

No se entienden estos errores

Demás validadores en cero

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla

Nombre unidad de intervención: 4 **Nombre de GPKG: 04_17_V1**


Número manzana asignadas: 3


Número de Terrenos iniciales: 48
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

- **Observaciones realizadas: Salieron 40 marcas porque no tiene Street view**
- **Unidad de construcción contenida en menos del 95% son marquesinas que se salen del terreno.**

Número de predios: 48
Número de Unidades digitalizadas: 52

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)






Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
1	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
2	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
3	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
4	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
5	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
6	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
7	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
8	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
9	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
10	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
11	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
12	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
1	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
2	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
3	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
4	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
5	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
6	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
7	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
8	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
9	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
10	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
11	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
12	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808




Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
1	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
2	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
3	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
4	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
5	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
6	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
7	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
8	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
9	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
10	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
11	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
12	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808

Show errors on the canvas 13 error(s) were found



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
1	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
2	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
3	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
4	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
5	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
6	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
7	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
8	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
9	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
10	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
11	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
12	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologías que no aplican	0	[NULL]
Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	3	13, 14, 52
Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla

Nombre unidad de intervención: 2 **Nombre de GPKG: 02_17_V2**

Número manzana asignadas: 2

Número de Terrenos iniciales: 43


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):
- Existen 2 PH.
- Salieron 27 visitas algunas por no tener Street view y otras por posibles nuevos terrenos.
- Existen geometrías duplicadas porque son dos pisos con la misma geometría igual que las superposiciones corresponden a los PH.
- Los PH se les puso su respectiva etiqueta.
- Predio tid 164 (26) Unidad construcción contenida en menos del 95% de su área (explicación abajo)

Observaciones realizadas:

Número de predios: 43
Número de Unidades digitalizadas: 55

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)







Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa
0	superposiciones	02_17_V2 — lc_terreno_
1	superposiciones	lc_unidadconstruccion_
2	superposiciones	lc_unidadconstruccion_
3	superposiciones	lc_unidadconstruccion_
4	superposiciones	lc_unidadconstruccion_
5	superposiciones	lc_unidadconstruccion_
6	superposiciones	lc_unidadconstruccion_
7	superposiciones	lc_unidadconstruccion_
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_
10	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_
11	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_
12	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_
13	saltos	lc_unidadconstruccion_
14	saltos	lc_unidadconstruccion_
15	saltos	lc_unidadconstruccion_
16	saltos	lc_unidadconstruccion_
17	saltos	lc_unidadconstruccion_




Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa
0	superposiciones	02_17_V2 — lc_terreno_di
1	superposiciones	lc_unidadconstruccion_di
2	superposiciones	lc_unidadconstruccion_di
3	superposiciones	lc_unidadconstruccion_di
4	superposiciones	lc_unidadconstruccion_di
5	superposiciones	lc_unidadconstruccion_di
6	superposiciones	lc_unidadconstruccion_di
7	superposiciones	lc_unidadconstruccion_di
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_di
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_di
10	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_di
11	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_di
12	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_di
13	saltos	lc_unidadconstruccion_di
14	saltos	lc_unidadconstruccion_di
15	saltos	lc_unidadconstruccion_di
16	saltos	lc_unidadconstruccion_di
17	saltos	lc_unidadconstruccion_di

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
Validacion	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	1	164
Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]

Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]





	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024






	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla
Nombre unidad de intervención: 3 **Nombre de GPKG: 03_17_V1**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 43 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 43 **Número de Unidades digitalizadas: 48**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas Patios Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	0	[NULL]
Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla

Nombre unidad de intervención: 5 **Nombre de GPKG: 05_17_V1**

Número manzana asignadas:

Número de Terrenos iniciales: 74


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):


- **Los errores generados en su mayoría son por la sobreposición de terrenos informales y porque en la construcción tienen la etiqueta del terreno informal.**

Número de predios: 74

Número de Unidades digitalizadas: 102

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)





Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	superposiciones	lc_terreno_dig	596
1	superposiciones	lc_terreno_dig	597
2	superposiciones	lc_terreno_dig	603
3	superposiciones	lc_terreno_dig	604
4	superposiciones	lc_terreno_dig	606
5	superposiciones	lc_terreno_dig	635
6	superposiciones	lc_terreno_dig	635
7	superposiciones	lc_terreno_dig	635
8	superposiciones	lc_terreno_dig	636
9	superposiciones	lc_terreno_dig	636
10	superposiciones	lc_terreno_dig	641
11	superposiciones	lc_terreno_dig	646
12	superposiciones	lc_terreno_dig	646
13	superposiciones	lc_terreno_dig	659
14	geometría duplicada	lc_terreno_dig	596
15	geometría duplicada	lc_terreno_dig	603
16	geometría duplicada	lc_terreno_dig	608
17	geometría duplicada	lc_terreno_dig	610
18	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	810
19	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	836
20	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	851
21	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	859
22	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	859
23	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	860
24	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	860
25	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	761

Show errors on the canvas — 49 error(s) were found

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)





Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
23	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	860
24	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	860
25	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	761
26	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	767
27	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	774
28	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	780
29	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	806
30	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	853
31	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	855
32	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	859
33	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
34	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
35	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
36	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036054775000
37	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
38	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
39	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
40	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
41	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
42	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
43	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
44	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
45	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
46	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
47	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
48	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808


Show errors on the canvas — 49 error(s) were found


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024




9
px
73657
73648
73669
73668
73667
73666
73664
73665
73645
73660
73659
73661
73643
73656
73662
73644

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




73572
Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Resolución
comprobadolc_terreno_dig
73572
Longitud de segmento mínima
4683637.6, 2524221.1
0,0288125
73576
73565
Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
comprobadolc_unidadconstruccion_dig
73594
Longitud de segmento mínima
4683631.6, 2524179.4
0,1489

1	Consistencia de dominio	1. Terrenos eliminados	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
4	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
7	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
8	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
10	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
11	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
12	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
15	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
17	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
18	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
19	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
20	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
21	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
22	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	17	73632, 73634, 73636, 73648, 73642, 73657, 73659, 73638, 73639, 73649, 73654, 73655, 73665, 73666, 73667, 73670, 736
23	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]

12	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
15	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
17	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
18	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
19	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
20	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
21	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
22	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	17	73632, 73634, 73636, 73648, 73642, 73657, 73659, 73638, 73639, 73649, 73654, 73655, 73665, 73666, 73667, 73670, 736
23	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
31	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	17	73640, 73641, 73607, 73614, 73628, 73631, 73632, 73629, 73661, 73660, 73613, 73611, 73612, 73633, 73603, 73626, 736
32	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla


Nombre unidad de intervención: 6 **Nombre de GPKG: 06_17_V1**

Número manzana asignadas: 2

Número de Terrenos iniciales: 56
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Número de predios: 56
Número de Unidades digitalizadas: 63

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	geometría duplicada	lc_terreno_dig	666
1	geometría duplicada	lc_terreno_dig	670
2	geometría duplicada	lc_terreno_dig	678
3	geometría duplicada	lc_terreno_dig	686
4	geometría duplicada	lc_terreno_dig	688
5	geometría duplicada	lc_terreno_dig	710
6	geometría duplicada	lc_terreno_dig	712
7	geometría duplicada	lc_terreno_dig	715
8	geometría duplicada	lc_terreno_dig	717
9	geometría duplicada	lc_terreno_dig	719
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	878
11	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	883
12	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	890
13	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	925
14	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	866
15	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	866
16	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	876
17	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
18	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
19	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
20	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
21	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
22	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
23	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
24	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
2	geometría duplicada	lc_terreno_dig	678
3	geometría duplicada	lc_terreno_dig	686
4	geometría duplicada	lc_terreno_dig	688
5	geometría duplicada	lc_terreno_dig	710
6	geometría duplicada	lc_terreno_dig	712
7	geometría duplicada	lc_terreno_dig	715
8	geometría duplicada	lc_terreno_dig	717
9	geometría duplicada	lc_terreno_dig	719
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	878
11	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	883
12	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	890
13	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	925
14	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	866
15	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	866
16	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	876
17	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
18	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
19	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
20	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
21	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
22	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
23	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
24	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
25	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
26	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors


	Error	Capa	ID del objeto espacial
2	geometría duplicada	lc_terreno_dig	678
3	geometría duplicada	lc_terreno_dig	686
4	geometría duplicada	lc_terreno_dig	688
5	geometría duplicada	lc_terreno_dig	710
6	geometría duplicada	lc_terreno_dig	712
7	geometría duplicada	lc_terreno_dig	715
8	geometría duplicada	lc_terreno_dig	717
9	geometría duplicada	lc_terreno_dig	719
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	878
11	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	883
12	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	890
13	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	925
14	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	866
15	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	866
16	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	876
17	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
18	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
19	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
20	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
21	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
22	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
23	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
24	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
25	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
26	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808

Show errors on the canvas

27 error(s) were found

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia de dominio	1. Terrenos eliminados	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
4	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
7	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
8	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
10	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
11	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
12	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
15	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
17	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
18	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
19	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
20	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
21	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
22	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	12	32, 33, 29, 50, 30, 10, 17, 22, 23, 25, 46, 47
23	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
31	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	12	42, 31, 11, 26, 46, 47, 58, 59, 60, 61, 62, 63
32	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla


Nombre unidad de intervención: 7 **Nombre de GPKG: 07_17_V1**

Número manzana asignadas: 5

Número de Terrenos iniciales: 97
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):


Número de predios: 97
Número de Unidades digitalizadas: 118

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)





	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




76314
Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
comprobado.0lc_unidadconstruccion_dig
80
Longitud de segmento mínima
4683257.7, ...
0,148894
Exportar
Errores totales: 7, errores corregidos: 0
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
No mover
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Cerrar
Ayuda


76367
Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
comprobado.0lc_unidadconstruccion_dig
87
Longitud de segmento mínima
4683287.9, ...
0,194133
Exportar
Errores totales: 7, errores corregidos: 0
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
No mover
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Cerrar
Ayuda

select 'Consistencia conceptual' tipo, '2. Unidad de construcción cor | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	1	76369
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	6	3, 7, 42, 49, 63, 119
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]



La ultima planta corresponde a una marquesina.

Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla


Nombre unidad de intervención: 9 **Nombre de GPKG: 09_17_V1**

Número manzana asignadas: 5

Número de Terrenos iniciales:50
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Número de predios: 50
Número de Unidades digitalizadas: 89

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)




Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
6	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1162
7	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1164
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1165
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1168
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1168
11	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1180
12	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1180
13	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1184
14	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1185
15	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1185
16	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1187
17	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1196
18	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1196
19	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1196
20	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1202
21	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1202
22	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1202
23	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1206
24	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1206
25	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1209
26	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1209
27	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1214
28	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1216
29	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1190
30	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1192

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors


	Error	Capa	ID del objeto espacial
24	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1206
25	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1209
26	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1209
27	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1214
28	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1216
29	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1190
30	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1192
31	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1194
32	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1199
33	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1203
34	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1223
35	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
36	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
37	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
38	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
39	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
40	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
41	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
42	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
43	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
44	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
45	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
46	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
47	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
48	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808




Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1138
1	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1138
2	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1138
3	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1144
4	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1152
5	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1152
6	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1162
7	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1164
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1165
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1168
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1168
11	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1180
12	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1180
13	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1184
14	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1185
15	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1185
16	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1187
17	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1196
18	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1196
19	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1196
20	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1202
21	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1202
22	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1202
23	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1206
24	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1206







Panel de comprobación de topología


Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
28	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1216
29	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1190
30	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1192
31	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1194
32	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1199
33	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1203
34	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1223
35	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
36	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
37	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
38	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
39	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
40	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
41	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
42	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
43	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
44	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
45	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
46	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
47	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
48	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
49	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
50	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
51	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
52	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)







Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	0	[NULL]
Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla


Nombre unidad de intervención: 10 **Nombre de GPKG: 10_17_V1**

Número manzana asignadas: 2

Número de Terrenos iniciales:46
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Número de predios: 46
Número de Unidades digitalizadas: 68

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)




Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	geometría duplicada	lc_terreno_dig	977
1	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1341
2	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1348
3	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1350
4	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1358
5	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1348
6	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1352
7	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
8	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
9	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
10	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
11	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
12	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
13	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
14	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
15	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
16	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
17	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
18	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
19	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
20	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
21	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
22	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)





Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	geometría duplicada	lc_terreno_dig	977
1	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1341
2	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1348
3	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1350
4	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig	1358
5	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1348
6	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	1352
7	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
8	saltos	lc unidadconstruccion dig	-9223372036854775808
9	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
10	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
11	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
12	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
13	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
14	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
15	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
16	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
17	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
18	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
19	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
20	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
21	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854775808
22	saltos	lc unidadconstruccion dig	-9223372036854775808


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)





Capa	ID de objeto	Error	Coordenadas	Valor	Resolución
		Salto	4683238.4, ...	5,87237	
compr...	12	Longitud de ...	4683344.7, ...	0,0074027	
compr...	34	Longitud de ...	4683334.7, ...	0,11202	
compr...	33	Longitud de ...	4683334.7, ...	0,11202	
compr...	43	Longitud de ...	4683335.9, ...	0,0565253	
compr...	46	Longitud de ...	4683335.9, ...	0,0565253	
compr...	44	Longitud de ...	4683344.7, ...	0,0074027	





Capa	ID de objeto	Error	Coordenadas	Valor	Resolución
compr...	43	Longitud de ...	4683335.9, ...	0,0565253	
compr...	46	Longitud de ...	4683335.9, ...	0,0565253	
compr...	44	Longitud de ...	4683344.7, ...	0,0074027	
compr...	52	Nodo duplicado	4683313.0, ...		
compr...	10	Auto contacto	4683344.7, ...		
compr...	56	Longitud de ...	4683334.7, ...	0,11202	
compr...	10	Longitud de ...	4683344.7, ...	0,0074027	

Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	8	24, 1, 5, 4, 14, 25, 47, 45
Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla


Nombre unidad de intervención: 11 **Nombre de GPKG: 11_17_V1**

Número manzana asignadas: 2

Número de Terrenos iniciales: 30
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):


Número de predios: 30
Número de Unidades digitalizadas: 57

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1440
1	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1441
2	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1447
3	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1457
4	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1459
5	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1460
6	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1465
7	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1475
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1475
9	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1476
10	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1484
11	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1490
12	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
13	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
14	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
15	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
16	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
17	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
18	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
19	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
20	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Resultado de la comprobación de geometría

Capa	ID de objeto	Error	Coordenadas	Valor	Resolución
comprobado.2lc_terreno_dig p	27	Longitud de ...	4683190.7, ...	0,134812	
comprobado.2lc_terreno_dig p	29	Longitud de ...	4682950.0, ...	0,141752	
comprobado.2lc_terreno_dig p	8	Longitud de ...	4682950.0, ...	0,141752	
comprobado.2lc_terreno_dig p	12	Longitud de ...	4683190.7, ...	0,134812	
comprobado.2lc_terreno_dig p	14	Superposición ...	4683166.8, ...	8,00381	
comprobado.2lc_unidadconstruccion_dig p	23	Longitud de ...	4683190.7, ...	0,134812	
comprobado.2lc_unidadconstruccion_dig p	47	Longitud de ...	4682950.0, ...	0,141752	

Exportar

Errores totales: 7, errores corregidos: 0

Todas son excepciones abajo adjunte dos ejemplos.

