ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 61	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 61**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Calle 6 8-06
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Platina
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	1.15
ANCHO SUMIDERO (M)	0.70
LARGO SUMIDERO (M)	1.10
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	8"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'31.1"N 73°58'48.9"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO:

OBSERVACIONES: Ángulo de 1 ½

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 62	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 62**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Calle 6 8-04
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Platina
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	1.10
ANCHO SUMIDERO (M)	0.70
LARGO SUMIDERO (M)	1.10
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	8"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'30.9"N 73°58'49.1"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO:

OBSERVACIONES: Ángulo de 1 ½

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 63	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 63**
TIPO DE SUMIDERO	Ventana
DIRECCIÓN:	Inicio carrera 9
TIPO DE PAVIMENTO:	Anden
MATERIAL DE REJILLA:	
ESTADO DE REJILLA:	
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Regular
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.80
ANCHO SUMIDERO (M)	0.89
LARGO SUMIDERO (M)	
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	
MATERIAL SALIDA	
SATURACIÓN	

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'32.1"N 73°58'51.0"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO:

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	S 64	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL SUMIDERO

SUMIDERO N.°	**S 64**
TIPO DE SUMIDERO	Rejilla
DIRECCIÓN:	Canipas
TIPO DE PAVIMENTO:	Rigido
MATERIAL DE REJILLA:	Polipropileno
ESTADO DE REJILLA:	Bueno
MATERIAL DE FONDO:	Mamposteria
ESTADO DE FONDO:	Bueno
MATERIAL DE MUROS:	Mamposteria
ESTADO DE MUROS:	Bueno
PROFUNDIDAD SUMIDERO (M)	0.70
ANCHO SUMIDERO (M)	0.50
LARGO SUMIDERO (M)	6.75
DIÁMETRO DE SALIDA (PULG)	8"
MATERIAL SALIDA	PVC Sanitario
SATURACIÓN	

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'31.4"N 73°58'58.5"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):

DIAGNOSTICO:

OBSERVACIONES:

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2 (interior pozo):