| REPORTE DE AVANCE SEMANAL CONTRACTUAL | **Versión: 01** |
|---|---|
| | ***Fecha: 05/11/2024*** |

**COMPONENTE QUE REALIZA EL REPORTE: COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del Convenio No. 150-11-009-2024 entre la **Secretaría de Bienestar Social y Participación del Municipio de Yumbo** con NIT: 890.399.025-6 y la entidad **FUNDACION AVANZAR SOCIAL**, con NIT. 805.000.264-8.

| Fecha de inicio del Contrato | Fecha de finalización del Contrato | Fecha de elaboración del Informe de Avance |
|---|---|---|
| 1 de Noviembre de 2024 | 30 de Diciembre de 2024 | 16 al 20 de Diciembre |

## 1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

| Actividad Realizada | Fecha de Inicio | Fecha de término | Descripción de avance | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Se identificaron varios aspectos favorables en la implementación del nuevo proceso, lo que permitió mejorar la productividad. | 16 de Diciembre | 16 de Diciembre | Se observa salida emergencia habilitada y de libre acceso, la cual conduce a un lugar seguro en caso de evacuación. | |
| Dando continuidad al monitoreo de las condiciones SST | 17 de Diciembre | 17 de Diciembre | Se puede observar que la rampa de accesibilidad está habilitada para su funcionamiento, con sus desniveles debidamente demarcados y antideslizantes para evitar caídas, cumpliendo ciertos criterios de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | NTC – 4143. | |
| Dentro de los aspectos hallados por corregir, se evidencian los siguientes aspectos | 18 de Diciembre | A la fecha se evidencia la misma condición | Se observa los tanques de almacenamiento de agua totalmente vacíos, razón por la cual se recomienda establecer y describir las actividades necesarias para realizar adecuadamente el mantenimiento (lavado y desinfección) de los tanques de almacenamiento de agua potable. | Se solicita el registro documental que demuestre la limpieza, desinfección, cronograma de mantenimiento y plan de saneamiento básico, bajo los requisitos sanitarios regulados en la Resolución 2674 de 2013. |
| Dando continuidad al monitoreo de las condiciones SST | 19 y 20 de Diciembre | 19 y 20 de Diciembre | Dentro de los aspectos hallados por corregir, persiste el daño eléctrico que se viene evidenciando en los baños ubicados en el primer piso frente al salón # 7 | Es evidente que los baños ubicados en el primer piso carecen de energía, lo que requiere de intervención de manera inmediata y efectiva. Novedad que ha sido reportada en semanas anteriores. |


## 2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL


| ACTIVIDAD NO PREVISTA | ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| | | |

## 3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

| Limitaciones | Actividades correctivas desarrolladas | Acciones correctivas por desarrollar |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO ASPECTOS POSITIVOS Y A MEJORAR

| IMAGEN No. 1 | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|   | La salida de emergencia se encuentra libre de obstáculos y habilitada para proporcionar una vía de evacuación rápida y eficaz. |
| **IMAGEN No. 2 Y 3** | **DESCRIPCIÓN** |
|  | Se puede observar que la rampa de accesibilidad está habilitada para su funcionamiento. |



| IMAGEN No. 4 Y 5 | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| <br> | Se sugiere realizar trabajos de lavado y desinfección de pisos, paredes, techos, estructuras y tapas de tanques de almacenamiento de agua garantizando su calidad y la potabilización del agua. |

| IMAGEN No. 6 | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |

@visionganadoravg

Vision Ganadora

+57 324-491-9708

Comunicaciones.vision.ganadora@gmail.com

Cra 11 #14-45 Portales de Comfandi
Yumbo, Valle del Cauca
Nit: 901678279-6

| | |
|---|---|
|   | Persiste falta de energía en los baños ubicado en el primer piso, lo que requiere una intervención inmediata para garantizar la seguridad y el confort de los usuarios. |

*Nota: Recuerden que cada actividad deberá estar soportada con una fotografía, en la medida de lo posible, si necesita adicionar más fotos copiar el cuadro tantas veces lo necesiten.*

**5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA**

N/A

**Firma,**

**Margarita Restrepo Salgado**
Licencia S.O. 1.220.03.01-1560
C.C No. 43.655.961
*Apoyo profesional Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo*
Interventoría Visión Ganadora By Valdés Galeano

Transcribió y redactó: Margarita Restrepo Salgado – *Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo*