INFORME LIMPIEZA TECNICA DE MATERIAL DOCUMENTAL

CONTRATO No 3.466-2023

OBJETO Prestar el servicio de saneamiento a nivel de Desinfección de los depósitos de archivo del MHCP

CLASE DE CONTRATO Prestación de servicios

CONTRATISTA HAERENTIA SAS

PROFESIONALES RESPONSABLES

LUZ STELLA VILLABA CORREDOR
Bacterióloga MSc. Ciencias Microbiología UN
Departamento de análisis y control

DARÍO ALBERTO RODRIGUEZ
Químico Esp. Gestión del Patrimonio UR
Departamento de análisis y control

ENERO DE 2025

ACTIVIDAD 4

Alcance: Limpieza a nivel de unidades de almacenamiento Cajas de archivo X-200: 754,52 metros lineales vigencia 2024


• Realizar la limpieza externa del mobiliario, primero con aspiradora y bayetillas secas. Luego, deberán retirar las unidades de almacenamiento a un lugar seguro y cercano; una vez retiradas, se limpiarán las bandejas del mobiliario con la aspiradora, bayetillas secas y posteriormente con una bayetilla humedecida en alcohol antiséptico al 70% o producto desinfectante de comprobada acción.

• Hacer limpieza exterior de las unidades de almacenamiento (cajas) con aspiradora con filtro HEPA o hidrofiltro y bayetilla seca. Es de aclarar, que nunca se utilizarán medios húmedos, para la limpieza de las cajas y, asimismo, deben ser limpiadas una por una sin excepción, sin generar daños a las unidades que son objeto de limpieza.

• Una vez realizada la limpieza de las unidades de almacenamiento (cajas), deben ser reubicadas en el mobiliario, conservando estrictamente el orden en que se encontraban.


Desarrollo:

1. Relación y cotejo de las unidades a limpiar, se tuvo en cuenta las áreas de las diferentes tipologías de las unidades de almacenamiento y los metros lineales a intervenir, así:



	26,5	22	40		TAPA LATERAL 1			TAPA LATERAL 2			TAPA FRONTAL			TAPA POSTERIOR			TAPA			BASE			AREA TOTAL	%	RELACION VECES POR REF X-200	No. UNIDADES	CANT AREA POR SUPERFICIE UNID ALMACNTO
	ALTO	ANCHO	PROFUNDO	VOLUMEN m2	ALTO	PROFUNDO	AREA	ALTO	PROFUNDO	AREA	ALTO	ANCHO	AREA	ALTO	ANCHO	AREA	ANCHO	PROFUNDO	AREA	ANCHO	PROFUNDO	AREA					
CAJA X 200	0,27	0,22	0,40	**0,02**	0,27	0,40	**0,11**	0,26	0,40	**0,10**	0,26	0,22	**0,06**	0,26	0,22	**0,06**	0,22	0,40	**0,09**	0,22	0,40	**0,09**	**0,50**	100,0	1,0	3020,0	1511,2
CAJA X 100	0,27	0,11	0,40	**0,01**	0,27	0,40	**0,11**	0,27	0,40	**0,11**	0,27	0,11	**0,03**	0,26	0,11	**0,03**	0,11	0,40	**0,04**	0,11	0,40	**0,04**	**0,36**	71,0	1,4	4255,4	1511,2
CAJA FORMAS CONTINUAS	0,06	0,35	0,40	**0,01**	0,06	0,40	**0,02**	0,06	0,40	**0,02**	0,06	0,35	**0,02**	0,06	0,35	**0,02**	0,35	0,40	**0,14**	0,35	0,40	**0,14**	**0,37**	73,9	1,4	4084,3	1511,2

Relación final avalada:



De acuerdo con las actividades realizadas en el marco de la actividad 4 del contrato, a continuación, se presenta el registro

1. Retroalimentación al grupo de técnicos del proceso a desarrollar, entrega de EPP y equipos:






2. Proceso de limpieza y control





Limpieza técnica externa con aspiradora por toda la superficies de las unidades de almacenamiento


Limpieza









Deterioros físicos encontrados, principalmente en las unidades de forma continúa








Limpieza del mobiliario, se observa suciedad significativa en los entrepaños, en control de calidad de la limpieza del mobiliario se garantizó la eliminación del polvo y contaminantes del soporte.







En las imágenes anteriores se observa la suciedad gruesa depositada en la superficie del material de la unidad de almacenamiento, el polvo fue retirado con el proceso de aspirado y se verifico con el control de calidad.

CONCLUSIONES

- Se ejecutó la limpieza técnica de 754,52 metros lineales contemplados para la vigencia 2024.

- El proceso siguió la metodología establecida y se verifico por las partes, contratista y MHCP, el cumplimiento a cabalidad del total de unidades definidas en el marco contractual y la limpieza idónea.

- De acuerdo con los hallazgos, deterioros físicos de las cajas de formas continuas principalmente, por manipulación en consulta u organización, realizar el re-almacenamiento del material de archivo,

- Se observó suciedad /polvo grueso significativo en las superficies de las unidades de almacenamiento, de manera que en atención al programa de limpieza e inspección de instalaciones físicas del SIC del MHCP, se debe Proyectar la limpieza general y frecuencia, para mitigar el impacto de un posible biodeterioro o deterioros químicos por los contaminantes del polvo.

Realizó:

LUZ STELLA VILLALBA C
CINETIFICO CONSERVADOR
Departamento de Análisis y Control
HAERENTIA SAS