Dependencia responsable: Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad-DGA

No. de acta: No aplica Reunión interna ☐ Reunión externa ☐X

Fecha: 24 de noviembre del 2024 Hora de inicio: 6:30 am Hora de finalización: 02:30 pm

OBJETO DE LA REUNIÓN

Verificar el estado de la señalética (vallas informativas), instaladas en el marco del contrato 20222042 entre Strategy SAS y la SDA, en Conector Ecosistémico Alto Fucha

TEMAS TRATADOS

Conector Ecosistémico Alto Fucha

1. Punto 1
2. Punto 2
3. Punto 5
4. Punto 6
5. Punto 8
6. Punto 10
7. Punto 12.


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Alto fucha.**

Punto	Evidencia fotográfica	Observación y/o solicitud de ajuste

Punto: 1 **Coordenadas**: 4°34’15.126”N -74°4’37.35”W **Lugar de referencia**: Instituto niños ciegos	 	Se nota el retoque de la píntura y el recubrimiento en el techo


Punto: 2 **Coordenadas**: 4°34’11.754”N -74°4’13.285”W **Lugar de referencia**: Estatua Dios de Fucha	  	Se evidencia el retoque de color , aunque en algunos puntos se ve cuarteada. Si presenta recubrimiento en el techo

Punto: 5 **Coordenadas**: 4°33’56.01’’N -74°4’13.62’’W **Lugar de referencia**: Jardin del Yuste	 	La pintura se encuentra cuarteada y el color blanco de las letras se corrió, no logra entenderse el texto. Se encuentra el recubrimiento del techo

Punto: 6 **Coordenadas**: 4°34’2.622”N -74°4’4.626”W **Lugar de referencia**: Huertopia.	 	Pintura levantada y cuarteada en las ilustraciones. si hay recubrimiento asfáltico en el techo
Punto: 8 **Coordenadas**: 4°33’38.388”N -74°4’6.792”W **Lugar de referencia**: Aguas claras.	 	Si presenta recubrimiento asfáltico en el techo

	 	
Punto: 10 **Coordenadas**: 4°34’25.902”N -74°4’58.556”W **Lugar de referencia**: Parque San Cristobal.		Madera pelada en la zona café, vandalizada sin algunas tablas y manchas en la parte de atrás. Si presenta el recubrimiento en el techo.







Punto: 12 **Coordenadas**: 4°34’54.276”N -74°5’32.988”W **Lugar de referencia**: Parque Ciudad Jardín	 	La valla se encuentra vandalizada con algunos grafitis, la pintura está cuarteada.

Observaciones Generales: Los techos de todas las vallas tipo B, requieren de la aplicación de resina epóxica para madera, a fin de impermeabilizar la superficie y sellar juntas, para subsanar y prevenir las filtraciones y goteras que se evidenciaron en la mayoría de las vallas (tipo B) visitadas.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA**

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
1	Adopción	Radicado 2020IE77335 del 30 de abril de 2020
2	Revisión y ajuste del documento, incluyendo el texto de datos personales.	Radicado No. 2022EE332802 del 27 de diciembre del 2022.
3	Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto. Se incluye la columna de “tipo y número de documento de identidad” en la relación de asistencia.	Radicado No. 2023EE171778 del 28 de julio del 2023.

RESPONSABLES

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Juan Gutiérrez Cargo: Contratista Fecha: 28/07/2023	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 28/07/2023	Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto Cargo: Subsecretario General Fecha: 28/07/2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

FECHA: 20-11-2024	HORA DE INICIO: 07:00 am	HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 pm
LUGAR: Conectores - Subcuenca Río Fucha	TEMA: Verificar los techos de las vallas	RESPONSABLE: Julian Lara y Yenny Rosas

NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Julian David Lara Benavides	C.C. 1077970470	SDA-SER		X		juliandavid.91@hotmail.com		Julián Lara
Yenny Marcela Rosas Mosquera	C.C. 52905386	SER-SDA		X		yennyrosassda@gmail.com	—	Yenny Rosas