INFORME DE CONTRATISTA			
NÚMERO DEL CONTRATO:	242 PS 2024		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE ALQUILER Y PUESTA EN MARCHA DE QUINCE (15) EQUIPOS DISPENSADORES Y DE PURIFICACIÓN DE AGUA INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE CHÍA, A TODO COSTO		
CONTRATISTA:	DAMSU S.A.S		
No. DE CEDULA	900.424.409-3		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	17-06-2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31-12-2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	190 DÍAS		
ADICIÓN:	NO APLICA		
PRORROGA:	NO APLICA		
PERIODO DEL INFORME:	OCTUBRE 2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 12.321.855
VALOR POR PAGAR EN ESTE PERIODO:	$ 1.895.670
SALDO POR PAGAR:	$ 3.774.828
PAGO No.:	5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES

A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:

ENTIDAD CONTRATANTE	**VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS**	**FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO**

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

TIPO DE APORTE	**PLANILLA No.**	**MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE**	**VALOR PAGADO**
SALUD	9476710211	OCT	$1,572,100
PENSIÓN			$6,157,300
ARL			$436,500
VALOR TOTAL			$9,772,400

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. 242 PS 2024, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

22/10/24, 8:58 a.m.

DAMSU	ORDEN DE TRABAJO	OPE-FR-003
		Página 1 de 1
		VERSION 00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA	DocumentoNIT	NIT
No Documento	800201907	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	CHIA	Dirección	AV PRADILLA NO. 6-84 CHIA
Teléfono	8844625	Correo	subdirectiva@imrdchia.gov.co

DETALLE DEL SERVICIO - N° DE ORDEN 23922

Equipo:	DAMSU 710UV WHITE	Serial: DSCW710-0083	Técnico: Andres Felipe Garcia Castaneda
Ciudad:	CHIA	Dirección de instalación: CALLE 7 # 30-36 VEREDA SAMARIA - UNIDAD DEPORTIVA SAMARIA PISO 1 BAÑOS	

Mantenimiento a Realizar: SEDIMENTOS

Ubicación Real del Equipo: CALLE 7 # 30-36 VEREDA SAMARIA - UNIDAD DEPORTIVA SAMARIA PISO 1 BAÑOS - Sucursal: SAMARIA

Datos del Cliente:

OBSERVACIONES

Serial: DSCW710-0083 Color: white Se realiza cambio de filtros sedimentos 11" Se purga tanque de almacenamiento de agua. Limpieza. Desinfección y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal. Se limpia rejilla (Condensador) Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente. Puntos hídricos, codos, uniones, válvulas, verifica funcionamiento de dispensador fría y caliente

IVAN CAMILO REYES RIOS
Profesional Ciencias del Deporte
Licencia S.S.T. 20-3567 de 2016

Firma del Cliente
Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA
Documento: NIT. 800201907
Nombre y Cargo de Quien Recibe: Camilo Reyes
Fecha Fin del Servicio:
Fecha: Martes, 22 de Octubre de 2024 Hora: 08:56:16



Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

ORDEN DE TRABAJO

OPE-FR-003
Página 1 de 1
VERSION 00

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA
No Documento: 800201907
Ciudad: CHIA
Teléfono: 8844625
Documento/NIT: NIT
Departamento: CUNDINAMARCA
Dirección: AV PRADILLA NO. 6-84 CHIA
Correo: subdirectiva@imrdchia.gov.co

DETALLE DEL SERVICIO - N° DE ORDEN 23921

Equipo: DAMSU 716UV WHITE	Serial: DSCW716 – 6A0065	Técnico:	Andres Felipe Garcia Castanedo
Ciudad: CHIA	Dirección de Instalación: VEREDA LA BALSA SECTOR LAS JUNTAS UNIDAD DEPORTIVA NISPERO PISO 1 BAÑOS		

Mantenimiento a Realizar: SEDIMENTOS

Ubicación Real del Equipo: VEREDA LA BALSA SECTOR LAS JUNTAS UNIDAD DEPORTIVA NISPERO PISO 1 BAÑOS - Sucursal: NISPERO


Datos del Cliente:

OBSERVACIONES

Serial: DSCW716 – 6A0065 Color: white Se realiza cambio de filtros sedimentos 11" Se purga tanque de almacenamiento de agua. Limpieza, Desinfección y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal. Se limpia rejilla (Condensador) Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente. Puntos hídricos, codos, uniones, válvulas, verifica funcionamiento de dispensador fría y caliente

IVAN CAMILO REYES RIOS
Licencia S.S.T. 25-3997 de 2016

Firma del Cliente:
Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA
Documento: NIT. 800201907
Nombre y Cargo de Quien Recibe: Camilo reyes
Fecha Fin del Servicio:
Fecha: Martes, 22 de Octubre de 2024 Hora: 08:57:39



Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

DAMSU	ORDEN DE TRABAJO	UPE-FR-003 Página 1 de 1 VERSIÓN 00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA	Documento/ NIT	NIT
No Documento	800201907	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	CHIA	Dirección	AV PRADILLA NO. 6-84 CHIA
Teléfono	8844625		

Correo: subdiroperativa@imrdchia.gov.co

DETALLE DEL SERVICIO - Nº DE ORDEN 23920		
Equipo: DAMSU 716UV WHITE	Serial: DSCW716-6A0123	Técnico: Andres Felipe Garcia Castaneda
Ciudad:	CHIA	
Dirección de instalación:	VEREDA CERCA DE PIEDRA ESCENARIO DEPORTIVO LA LIBERTAD PISO 1 BAÑOS	
Mantenimiento a Realizar:	SEDIMENTOS	
Ubicación Real del Equipo:	VEREDA CERCA DE PIEDRA ESCENARIO DEPORTIVO LA LIBERTAD PISO 1 BAÑOS	
Sucursal:	LIBERTAD	
Datos del Cliente:		

OBSERVACIONES:
Serial: DSCW716-6A0123 Color: white Se realiza cambio de filtros sedimentos 11" Se purga tanque de almacenamiento de agua. Limpieza, Desinfección y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal. Se limpia rejilla (Condensador) Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente. Puntos hídricos, codos, uniones, válvulas, verifica funcionamiento de dispensador fría y caliente

Firma del Cliente

Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA

Documento: NIT. 800201907

Quien Recibe: Reinaldo Marroquín

Fecha Fin del Servicio:



Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

ORDEN DE TRABAJO

OPE-FR-003
Página 1 de 1
VERSION 00

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA
No Documento: 800201907
Ciudad: CHIA
Teléfono: 8844625
Documento/NIT: NIT
Departamento: CUNDINAMARCA
Dirección: AV PRADILLA NO. 6-84 CHIA
Correo: subdirsperalva@imrdchia.gov.co

DETALLE DEL SERVICIO - Nº DE ORDEN 23919

Equipo:	DAMSU 716UV WHITE	Serial: DSCW716-6A0012	Técnico: Andres Felipe Garcia Castaneda
Ciudad:	CHIA	Dirección de Instalación: VEREDA FAGUA UNIDAD DEPORTIVA LA PAZ	

Mantenimiento a Realizar: SEDIMENTOS

Ubicación Real del Equipo: VEREDA FAGUA UNIDAD DEPORTIVA LA PAZ - Sucursal: FAGUA

Datos del Cliente:

OBSERVACIONES

Serial: DSCW716-6A0012 Color: white Se realiza cambio de filtros sedimentos 11" Se purga tanque de almacenamiento de agua. Limpieza, Desinfección y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal. Se limpia rejilla (Condensador) Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente. Puntos hidricos, codos, uniones, válvulas, verifica funcionamiento de dispensador fria y caliente

IVAN CAMILO REYES RIOS

Firma del Cliente
Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA
Documento: NIT. 800201907
Nombre y Cargo de Quien Recibe: Camilo reyes
Fecha Fin del Servicio:
Fecha: Martes, 22 de Octubre de 2024 Hora: 08:57:10



Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

DAMSU	ORDEN DE TRABAJO	OPE-FR-003 Página 1 de 1 VERSIÓN 00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA	Documento/ NIT	NIT
No Documento	800201907	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	CHIA	Dirección	AV PRADILLA NO. 6-84 CHIA
Teléfono	8844625		

Correo: subdiroperativa@imrdchia.gov.co

DETALLE DEL SERVICIO - Nº DE ORDEN 23918		
Equipo: DAMSU 716UV WHITE	Serial: DSCW716-6A0035	Técnico: NICOLAS DUEÑAS OCHOA
Ciudad:	CHIA	
Dirección de instalación:	VEREDA CERCA DE PIEDRA UNIDAD DEPORTIVA EL EDEN PISO 1 CASETA	
Mantenimiento a Realizar:	SEDIMENTOS	
Ubicación Real del Equipo:	VEREDA CERCA DE PIEDRA UNIDAD DEPORTIVA EL EDEN PISO 1 CASETA	
Sucursal:	EL EDEN	
Datos del Cliente:		

OBSERVACIONES:
Serial: DSCW716-6A0035 Color: white Se realiza cambio de filtros sedimentos 11" Se purga tanque de almacenamiento de agua. Limpieza, Desinfección y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal. Se limpia rejilla (Condensador) Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente. Puntos hídricos, codos, uniones, válvulas, verifica funcionamiento de dispensador fría y caliente

Firma del Cliente

Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA

Documento: NIT. 800201907

Quien Recibe: Alfonso Peñuela Seguridad

Fecha Fin del Servicio:

Fecha: Viernes, 18 de Octubre de 2024 Hora: 10:04:10



Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

ORDEN DE TRABAJO

OPE-FR-003
Página 1 de 1
VERSION 00

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA
No Documento: 800201907
Ciudad: CHIA
Teléfono: 8844625

Documento/NIT: NIT
Departamento: CUNDINAMARCA
Dirección: AV PRADILLA NO. 6-84 CHIA
Correo: subdiroperativa@imrdchia.gov.co

DETALLE DEL SERVICIO - Nº DE ORDEN 22917

Equipo: DAMSU 710UV WHITE	Serial: DSCW716-6A0118	Técnico:	Andres Felipe Garcia Castaneda
Ciudad: CHIA	Dirección de Instalación: CARRERA 14 # 7-00 SECTOR ESTADIO PISO 1 BAÑOS -UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPINSITO		

Mantenimiento a Realizar: SEDIMENTOS, PRECARBONO

Ubicación Real del Equipo: CARRERA 14 # 7-00 SECTOR ESTADIO PISO 1 BAÑOS -UNIDAD DEPORTIVA EL CAMPINSITO - Sucursal: CAMPINCITO

Datos del Cliente:

OBSERVACIONES

Serial: DSCW716-6A0118 Color: white Se realiza cambio de filtros sedimentos 11" Y precarbono. Se purga tanque de almacenamiento de agua. Limpieza, Desinfección y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal. Se limpia rejilla (Condensador) Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente. Puntos hídricos, codos, uniones, válvulas, verifica funcionamiento de dispensador fría y caliente

IVAN CAMILO REYES RIOS
Profesional Gerencia del Deporte
I.P.S. Salud Ocupacional y Riesgo Laboral
Licencia S.S.T. 20-3567 de 2016

Firma del Cliente
Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA
Documento: NIT. 800201907
Nombre y Cargo de Quien Recibe: Camilo Reyes
Fecha Fin del Servicio:
Fecha: Martes, 22 de Octubre de 2024 Hora: 08:56:39



Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

ORDEN DE TRABAJO

OPE-FR-003
Página 1 de 1
VERSION 00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA	Documento/NIT	NIT
No Documento	800201907	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	CHIA	Dirección	AV PRADILLA NO. 6-84 CHIA
Teléfono	8644625	Correo	cumtreoperativa@imrdchia.gov.co

DETALLE DEL SERVICIO - Nº DE ORDEN 23916

Equipo:	DAMSU 716UV WHITE	Serial: DSCW716-6A0119	Técnico: Andres Felipe Garcia Castaneda
Ciudad:	CHIA	Dirección de instalación: CRA 11 # 25-60 VEREDA BOJACA UNIDAD DEPORTIVA BOJACA PISO 1 BAÑOS CABALLEROS	

Mantenimiento a Realizar: SEDIMENTOS

Ubicación Real del Equipo: CRA 11 # 25-60 VEREDA BOJACA UNIDAD DEPORTIVA BOJACA PISO 1 BAÑOS CABALLEROS - Sucursal: BOJACA

Datos del Cliente:

OBSERVACIONES

Serial; DSCW716-6A0119 Color; white Se realiza cambio de filtros sedimentos 11" Se purga tanque de almacenamiento de agua. Limpieza, Desinfección y vaporización general tales como llaves para agua fria y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal, Se limpia rejilla (Condensador) Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente. Puntos hidricos, codos, uniones, válvulas, verifica funcionamiento de dispensador fria y caliente

IVAN CAMILO REYES RIOS
Profesional Ciencias del Deporte
E.P.S. Salud Ocupacional y Riesgo Laboral
Licencia S.S.T. 25-3507 de 2010

Firma del Cliente
Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA
Documento: NIT. 800201907
Nombre y Cargo de Quien Recibe: Camilo Reyes
Fecha Fin del Servicio:
Fecha: Martes, 22 de Octubre de 2024 Hora: 08:59:06



Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

DAMSU	ORDEN DE TRABAJO	OPE-FR-003 Página 1 de 1 VERSIÓN 00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA	Documento/ NIT	NIT
No Documento	800201907	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	CHIA	Dirección	AV PRADILLA NO. 6-84 CHIA
Teléfono	8844625		

Correo: subdiroperativa@imrdchia.gov.co

DETALLE DEL SERVICIO - Nº DE ORDEN 23903		
Equipo: DAMSU 716UV WHITE	Serial: DSCW716-6A0007	Técnico: NICOLAS DUEÑAS OCHOA
Ciudad:	CHIA	
Dirección de instalación:	CRA 14 # 7-00 COLISEO DE LA LUNA PISO 1 PASILLO	
Mantenimiento a Realizar:	SEDIMENTOS	
Ubicación Real del Equipo:	CRA 14 # 7-00 COLISEO DE LA LUNA PISO 1 PASILLO	
Sucursal:	COLISEO DE LA LUNA	
Datos del Cliente:		

OBSERVACIONES:
Serial: DSCW716-6A0007 Color: white Se realiza cambio de filtros sedimentos 11" Se purga tanque de almacenamiento de agua. Limpieza, Desinfección y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal. Se limpia rejilla (Condensador) Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente. Puntos hídricos, codos, uniones, válvulas, verifica funcionamiento de dispensador fría y caliente

liz castellano

Firma del Cliente


Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA

Documento: NIT. 800201907

Quien Recibe: Liz Castellanos Seguridad

Fecha Fin del Servicio:

Fecha: Viernes, 18 de Octubre de 2024 Hora: 07:30:56



Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

ORDEN DE TRABAJO

OPE-FR-003
Página 1 de 1
VERSIÓN 00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA	Documento/ NIT	NIT
No Documento	800201907	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	CHIA	Dirección	AV PRADILLA NO. 6-84 CHIA
Teléfono	8844625		

Correo: subdiroperativa@imrdchia.gov.co

DETALLE DEL SERVICIO - Nº DE ORDEN 23901		
Equipo: DAMSU 716UV WHITE	Serial: DSCW716-6A0092	Técnico: NICOLAS DUEÑAS OCHOA
Ciudad:	CHIA	
Dirección de instalación:	DIAG 17 # 7-64 UNIDAD DEPORTIVA VILLA OLIMPICA PISO 1 BAÑOS	
Mantenimiento a Realizar:	SEDIMENTOS	
Ubicación Real del Equipo:	DIAG 17 # 7-64 UNIDAD DEPORTIVA VILLA OLIMPICA PISO 1 BAÑOS	
Sucursal:	VILLA OLIMPICA	
Datos del Cliente:		

OBSERVACIONES:
Serial: DSCW716-6A0092 Color: white Se realiza cambio de filtros sedimentos 11" Se purga tanque de almacenamiento de agua. Limpieza, Desinfección y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal. Se limpia rejilla (Condensador) Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente. Puntos hídricos, codos, uniones, válvulas, verifica funcionamiento de dispensador fría y caliente

Firma del Cliente

Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA

Documento: NIT. 800201907

Quien Recibe: Jasbledys Hostia Seguridad

Fecha Fin del Servicio:

Fecha: Viernes, 18 de Octubre de 2024 Hora: 08:01:34



Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

	ORDEN DE TRABAJO	Página 1 de 1 VERSIÓN 00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA	Documento/ NIT	NIT
No Documento	800201907	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	CHIA	Dirección	AV PRADILLA NO. 6-84 CHIA
Teléfono	8844625		

Correo: subdiroperativa@imrdchia.gov.co

DETALLE DEL SERVICIO - Nº DE ORDEN 23900		
Equipo: DAMSU 716UV WHITE	Serial: DSCW716-6A0099	Técnico: NICOLAS DUEÑAS OCHOA
Ciudad:	CHIA	
Dirección de instalación:	CALLE 18 # 15-52 SECTOR RIO FRIO UNIDAD DEPORTIVA LOS LAGOS - PISO 1 BAÑOS	
Mantenimiento a Realizar:	SEDIMENTOS	
Ubicación Real del Equipo:	CALLE 18 # 15-52 SECTOR RIO FRIO UNIDAD DEPORTIVA LOS LAGOS - PISO 1 BAÑOS	
Sucursal:	LAGUNAS (LAGOS DE CHIA)	
Datos del Cliente:		

OBSERVACIONES:
Serial: DSCW716-6A0099 Color: white Se realiza cambio de filtros sedimentos 11" Se purga tanque de almacenamiento de agua. Limpieza, Desinfección y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal. Se limpia rejilla (Condensador) Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente. Puntos hídricos, codos, uniones, válvulas, verifica funcionamiento de dispensador fría y caliente

Firma del Cliente

Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA

Documento: NIT. 800201907

Quien Recibe: Wilfredo Martínez Seguridad

Fecha Fin del Servicio:

Fecha: Viernes, 18 de Octubre de 2024 Hora: 09:07:36



Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

DAMSU	ORDEN DE TRABAJO	OPE-FR-003 Página 1 de 1 VERSIÓN 00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA	Documento/ NIT	NIT
No Documento	800201907	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	CHIA	Dirección	AV PRADILLA NO. 6-84 CHIA
Teléfono	8844625		

Correo: subdiroperativa@imrdchia.gov.co

DETALLE DEL SERVICIO - Nº DE ORDEN 23899		
Equipo: DAMSU 716UV WHITE	Serial: DSCW716-0647	Técnico: NICOLAS DUEÑAS OCHOA
Ciudad:	CHIA	
Dirección de instalación:	CALLE 5 CON AVENIDA CHILACOS - BARRIO LA LORENA PISO 1 BAÑOS	
Mantenimiento a Realizar:	SEDIMENTOS	
Ubicación Real del Equipo:	CALLE 5 CON AVENIDA CHILACOS - BARRIO LA LORENA PISO 1 BAÑOS	
Sucursal:	LA LORENA	
Datos del Cliente:		

OBSERVACIONES:
Serial: DSCW716-0647 Color: white Se realiza cambio de filtros sedimentos 11" Se purga tanque de almacenamiento de agua. Limpieza, Desinfección y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal. Se limpia rejilla (Condensador) Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente. Puntos hídricos, codos, uniones, válvulas, verifica funcionamiento de dispensador fría y caliente

Firma del Cliente

Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA

Documento: NIT. 800201907

Quien Recibe: Johana Afanador Seguridad

Fecha Fin del Servicio:

Fecha: Viernes, 18 de Octubre de 2024 Hora: 09:35:16



Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

ORDEN DE TRABAJO

Página 1 de 1

VERSIÓN 00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA	Documento/ NIT	NIT
No Documento	800201907	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	CHIA	Dirección	AV PRADILLA NO. 6-84 CHIA
Teléfono	8844625		

Correo: subdiroperativa@imrdchia.gov.co

DETALLE DEL SERVICIO - Nº DE ORDEN 23898		
Equipo: DAMSU 716UV WHITE	Serial: DSCW716-6A0039	Técnico: NICOLAS DUEÑAS OCHOA
Ciudad:	CHIA	
Dirección de instalación:	CALLE 17 # 8-14 PISO 1 ENTRADA PRINCIPAL - UNIDAD DEPORTIVA CANCHA CUSTICA	
Mantenimiento a Realizar:	SEDIMENTOS	
Ubicación Real del Equipo:	CALLE 17 # 8-14 PISO 1 ENTRADA PRINCIPAL - UNIDAD DEPORTIVA CANCHA CUSTICA	
Sucursal:	CONCHA ACUSTICA	
Datos del Cliente:		

OBSERVACIONES:
Serial: DSCW716-6A0039 Color: white Se realiza cambio de filtros sedimentos 11" Se purga tanque de almacenamiento de agua. Limpieza, Desinfección y vaporización general tales como llaves para agua fría y caliente, tanque de almacenamiento, panel frontal. Se limpia rejilla (Condensador) Revisión del sistema eléctrico; Switch, conexiones y toma corriente. Puntos hídricos, codos, uniones, válvulas, verifica funcionamiento de dispensador fría y caliente

Firma del Cliente

Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA

Documento: NIT. 800201907

Quien Recibe: Angela Pardo Gestora

Fecha Fin del Servicio:

Fecha: Viernes, 18 de Octubre de 2024 Hora: 08:36:03



Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

DAMSU	ORDEN DE TRABAJO	OPE-FR-003 Página 1 de 1 VERSIÓN 00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA	Documento/ NIT	NIT
No Documento	800201907	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	CHIA	Dirección	AV PRADILLA NO. 6-84 CHIA
Teléfono	8844625		

Correo: subdiroperativa@imrdchia.gov.co

DETALLE DEL SERVICIO - Nº DE ORDEN 23359		
Equipo: DAMSU 716UV WHITE	Serial: DSCW716-6A0123	Técnico: Andres Felipe Garcia Castaneda
Ciudad:	CHIA	
Dirección de instalación:	VEREDA CERCA DE PIEDRA ESCENARIO DEPORTIVO LA LIBERTAD PISO 1 BAÑOS	
Ubicación Real del Equipo:	VEREDA CERCA DE PIEDRA ESCENARIO DEPORTIVO LA LIBERTAD PISO 1 BAÑOS	
Sucursal:	LIBERTAD	
Datos del Cliente:		

OBSERVACIONES:
Se realiza visita, el equipo contaba con el switch de agua calient apagado, por esa razón no dispensaba agua caliente, se revisa estado funcional del equipo y se verifica en buenas condiciones, el equipo queda Dispensando agua fría y caliente sin novedad Y sin fugas de agua

Firma del Cliente

Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE CHIA

Documento: NIT. 800201907

Quien Recibe: Reinaldo Marroquín

Fecha Fin del Servicio:

Fecha: Viernes, 18 de Octubre de 2024 Hora: 16:56:18




Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co

Adicionalmente se adjuntan soportes y/o evidencias fotográficas.

El presente informe contiene el soporte de pago correspondiente, para el periodo del informe que se presenta. De igual manera, el presente documento se entenderá presentado por el contratista una vez se realice su respectivo cargue en SECOP II.

Atentamente.



KAREN RINCÓN
ASISTENTE OPERATIVO
DAMSU S.A.S
NIT. 900.424.409-3

Dirección: Avenida Pradilla No. 6-84 Coliseo de la Luna – Chía. Cund.
Teléfono: (601) 8844625
Email: contactenos@imrdchia.gov.co
Página Web: www.imrdchia.gov.co