ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO ACTA DE CIERRE EN CAMPO** **COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita	21	11	2024	Hora Inicio	9:30 a. m.	Hora Finalización	3:30 p.m

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7340-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**

Nombre Comedor Comunitario : **113563-CCCP 08-007 EL AMPARO**

Fecha Inicio Operación: **2/05/2024** Fecha Final Operación: **23/11/2024**

Nombre Responsable del Servicio: **JHON SOTO**

2. Ubicación

Localidad: **KENNEDY** Barrio: **EL AMPARO** Dirección: **KR 81F 42 37 SUR**

Tel: **NO TIENE** Cel **3168663653** Correo Electrónico: C_7340-2024_ElAmparo@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: **400** Nº Personas Beneficiarias en Atención: **400**

Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: **400** Total Asistencia del Día: **395** Total Histórico de Asistencia: **----------**

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Durante la visita de cierre se evidencia la entrega del menú 16 de la semana 3, el cual consta de: AJIACO, ARROZ BLANCO, PECHUGA DE POLLO MECHADA CON SALSA CRIOLLA, TAJADA DE AGUACATE, EN EL AJIACO, JUGO DE TOMATE DE ARBOL y MANDARINA CON QUESO DOBLE CREMA, dando cumplimiento al ciclo de menú establecido por la SDIS.

Con respecto a la variable 48 de microbiologia la supervision realizará seguimiento y el posterior cierre o requerimiento una vez se verifiquen los resultados.Como resultado de la visita de cierre se encuentra que el Asociado no adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados durante la ejecución del convenio 7340-2024; por lo tanto, se genera Requerimiento conforme lo descrito en el Capítulo C. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R) de la presente acta

Así las cosas, se hace constar que el Asociado no ha dado cumplimiento a la totalidad de los compromisos específicos del componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Nota 1: De acuerdo con lo señalado en el clausulado del convenio de asociación 7340-2024, CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSOS (…) PARÁGRAFO SEGUNDO: La supervisión o interventoría realizará visitas de cierre en las cuales verificará el estado final de cumplimiento de los compromisos específicos de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo, Financiero y Gestión documental; y el estado de las medidas contractuales (Observaciones y Requerimientos) que se encuentren en estado abierto. Si las medidas contractuales permanecen en estado abierto una vez finalizada la visita de cierre, se generará requerimiento, el cual deberá ser respondido por el ASOCIADO en un tiempo máximo de tres (3) días hábiles. El desembolso del último pago se realizará una vez el ASOCIADO subsane los hallazgos que dieron origen al requerimiento.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN COMENTARIOS

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O -R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera
		dd/mm/aaaa		SI	NO		R
R	48	7/06/2024	21/11/2024: En el mes de septiembre se presentó no conformidad en recuento de mesófilos en el ítem Superficies (Tabla de picar). Para el mes de noviembre a la fecha de la presente visita, no se ha recibido resultados de la toma de microbiología del 14 de noviembre.		X	Abierto	X
R	61	14/11/2024	21/11/2024: no se evidencia presencia de vectores en las diferentes áreas del comedor. Adicionalmente, el asociado como acción correctiva realizó Fumigación el día 16 de noviembre de 2024	X		Cerrado	

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JHON SOTO	MIKE SEGOVIA TORRES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.090.375.151	1.050.958.062
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS	Formato No Controlado
	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	
	CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2024	


FECHA DE VISITA	DIA	21	MES	11	AÑO	2024

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO – COCINA POPULAR: 113563-CCCP 08-007 EL AMPARO

Nº CONVENIO/VIGENCIA:	**7340-2024**						
TIPO DE VISITA	**Apertura**		**Seguimiento**		**Cierre**	**X**	

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE



SGS

HAN-LAB-F-09-14
Versión 6.2024 Mayo

Informe de Ensayo: BA24-06113 Rev. 0 Pag.2 de 2

Detalles de la muestra analizada

Item No.: BA24-06113.001
Identificación de Muestra: FS - LYD - TABLA DE PICAR - SUPERFICIES
Muestreado Por: SGS COLOMBIA S.A.S
Temperatura de Recibido: 3.7°C
Proveedor: TATIANA BARRANCO
Punto de Muestreo: COMEDOR EL AMPARO - CONVENIO 7340
Cantidad: 1

Resultados de los Ensayos:

Ensayo	LC	Resultados	Unidad	Límites	Concepto
Laboratorio Microbiológico					
Recuento de mesofilos aerobios	1	131	UFC/cm2	1 - --	(NC)
Recuento de Coliformes totales	1	2	UFC/cm2	1 - --	(NC)
Recuento de E. coli	1	<1	UFC/cm2	1 - --	(C)

N.D.= No Detectado N.A. = No Analizado -- = No Aplicable
LC= Límite de Cuantificación
Notas: Límite interno SDIS

*** Fin de Reporte ***



FUMINSECT

CERTIFICADO DE SANIDAD No. 8353

SERVICIO TÉCNICO EN:
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS
DESINFECCIÓN AMBIENTAL
LAVADO DE TANQUES DE AGUA
ASESORÍA TÉCNICA 24/7
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Razon Social: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO LA SIEMBRA – COMEDOR EL AMPARO
Dirección: Carrera/81F 8942-37sur
Actividad Económica: Fundación/
Nit. C.C. No. 83014584-3
Tipo de Establecimiento: Comedor Comunitario/
Teléfono: 314 2989392

2. PROCEDIMIENTO EFECTUADO
• Desinsectizacion X • Desinfección Ambiental • Tratamiento madera
• Rodentizacion X • Lavado de Tanques • Otro

3. SUSTANCIAS QUIMAS UTILIZADAS

Producto Aplicado	Estado Físico: Sol	Liq	Gas	Vol. en Tratamiento	Especificaciones
DEMAND		XX		5ml/Litro	INSECTICIDA
KLERAT	XX			0.5gr/Kg	RODENTICIDA

3. SOPORTE TÉCNICO
• Concepto Favorable X • Fichas Técnicas X • Diagnostico Locativo • Hojas de Seguridad • Orden de Servicio

4. SISTEMA EMPLEADO
Mecánico Químico X Biológico Físico

5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
TANQUE: • Aéreo • Subterraneo • Otro
MATERIAL: • Plastico • Concreto • Otro
CAPACIDAD: • 500 Litros • 1000 Litros • 2000 Litros • M3.O.
Color:

6. REGISTRO DE APLICACION
FECHA APLICACIÓN: NOVIEMBRE-16-2024 PROXIMO SERVICIO: MAYO-16-2025 PERIODICIDAD (6)MESES

7. OBSERVACIONES GENERALES Y/O RECOMENDACIONES
NOTA: Se expide Certificado de Sanidad, avalado por la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ - SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ Según Concepto Sanitario Favorable de NOVIEMBRE-23-2023, Acta de Inspección, Vigilancia y Control Higiénico Sanitario

Nit. 80.055.258-5
CERTIFICADO
Firma Autorizada
Firma Cliente

PLANTA: CRA. 92 B No. 24 - 90 - CEL: 311 240 23 84
E-mail: fuminsect@hotmail.com - Bogotá, D.C.

No de Variable:	**48**	**No de Variable:**	**61**
21/11/2024: no se evidencia presencia de vectores en las diferentes áreas del comedor. Adicionalmente, el asociado como acción correctiva realizó Fumigación el día 16 de noviembre de 2024		21/11/2024: En el mes de septiembre se presentó no conformidad en recuento de mesófilos en el ítem Superficies (Tabla de picar). Para el mes de noviembre no . No se ha recibido resultados de la toma de microbiología del 14 de noviembre, por lo que la variable queda abierta y pendiente de seguimiento.	

MENU SUMINISTRADO EN VISITA		
SEMANA N° **3**	**MENÚ:** **16**	
GRUPO 3: de 6 a 8 años	GRUPO 4: de 9 a 13 años	GRUPO 5: mayores de 14 años
		

Apoyo a la supervision
MIKE SEGOVIA TORRES
Nombres y Apellidos
1050958062
Cédula de Ciudadanía

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O -R (dd/mm/aaaa)	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R
R	48	7/06/2024	02/01/2025: Se realiza toma al ítem de ensayo superficies: cuchillo de cocina el día 14/11/2024 dando cumplimiento con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los demás requeridas por la SDIS de acuerdo a los resultados obtenidos en el informe de ensayo BA24-08303, el cual se adjunta a la presente acta.	X		Cerrado	

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
NA	NEILA ORTIZ LUGO
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
NA	
Firma	**Firma**
NA	1.050.956.611
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
NA	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	**Cargo**

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

LABORATORIO HEALTH & NUTRITION
SGS COLOMBIA S.A.S
Carrera 100 No. 25C-11, Bogotá-Cundinamarca

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA
SECRETARIA HACIENDA - BOGOTA
Contacto: Diego_Oliveros
NIT: 8999990612-6

Informe de Ensayo: BA24-08303 Rev. 0

SGS Orden No. :	35410-110		
Fecha de Toma :	** 14/11/2024		
Fecha de Recepción :	2024-11-14		
Cantidad de Muestras :	1		
Fecha de Iniciado el Ensayo :	2024-11-14	Fecha de Finalizado el Ensayo :	2024-11-19
Resultados de los Ensayos :	Consulte la(s) página(s) siguiente(s).		

Detalles de muestra(s) analizada(s) :

Item No.	Identificación de Muestra
BA24-08303.001	FS-LYD-CUCHILLO - SUPERFICIES

Método de Ensayo :

Ensayo	Metodología
Recuento de Coliformes totales y E. coli	NTC 4458:2018
Recuento de mesofilos aerobios	ISO 4833-1:2013/AMD 1:2022

Emitido en Bogotá, 2024-11-20

Revisado por:

Ricardo Javier Romero Franco
Supervisor de Laboratorio

ADVERTENCIA:
La(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente. Los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ninguna mercancía y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.
Los reportes emitidos como consecuencia de inspecciones o ensayos con base en muestras, contendrán la opinión de la compañía, única y exclusivamente sobre las muestras que hayan sido objeto de inspección o ensayo, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá interpretarse que contienen una opinión sobre la totalidad del lote del que haya sido obtenida la muestra objeto de la inspección o ensayo.

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http//www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio.
Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
Las quejas, apelaciones o consultas sobre la validez de este certificado podrán ser enviadas al correo co.servicioalcliente@sgs.com o al teléfono 6017422274 Extensión 13607.

Informe de Ensayo: BA24-08303 Rev. 0

Detalles de la muestra analizada

Item No. :	**BA24-08303.001**
Identificación de Muestra :	FS-LYD-CUCHILLO - SUPERFICIES
Muestreado Por :	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Temperatura de Recibido :	2.4°C
Proveedor :	COMEDOR EL AMPARO CONVENIO 7340
Cantidad :	1

Resultados de los Ensayos :

Ensayo	LC	Resultados	Unidad	Limites	Concepto
Laboratorio Microbiológico					
Recuento de Coliformes totales	1	<1	UFC/cm2	-- - 1	(C)
Recuento de E. coli	1	<1	UFC/cm2	-- - 1	(C)
Recuento de mesofilos aerobios	1	<1	UFC/cm2	-- - 1	(C)

N.D.= No Detectado N.A. = No Analizado -- = No Aplicable

LC= Limite de Cuantificación

** Información suministrada por el cliente

Declaración de cumplimiento: Los resultados de los ensayos y la declaración de cumplimiento con la especificación en este informe se refieren solamente a la muestra de ensayo tal como ha sido analizada y no del lote del cual se ha tomado la muestra. Valores de declaración:

(C) = El valor medido cumple con el límite de la especificación

(NC) = El valor medido no cumple con el límite de la especificación

(NR) = Para el valor medido no es posible una declaración de cumplimiento con la especificación

Cuando la metodología arroje datos debajo del limite ,no se aplica incertidumbre.

Notas : Límite interno SDIS

***** Fin de Reporte *****

ADVERTENCIA:

La(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente. Los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ninguna mercancía y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.

Los reportes emitidos como consecuencia de inspecciones o ensayos con base en muestras, contendrán la opinión de la compañía, única y exclusivamente sobre las muestras que hayan sido objeto de inspección o ensayo, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá interpretarse que contienen una opinión sobre la totalidad del lote del que haya sido obtenida la muestra objeto de la inspección o ensayo.

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http//www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio.

Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.

Las quejas, apelaciones o consultas sobre la validez de este certificado podrán ser enviadas al correo co.servicioalcliente@sgs.com o al teléfono 6017422274 Extensión 13607.