ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 52788081.

(Firma) Andres Acosta
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181767.

(Firma) _____
(Nombre) Rosa Rico
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT 52420498 80771932

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Codigo: 208-MB-Ft-66
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Juan Alejandro Luna
Dirección: CLL 83 D Sur # 10-41 B
Teléfono: 321 830 54 33 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): — Estrato: 1
Localidad: Usme — Barrio: San Isidro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como	
4. Institucional		8. Mixto		comercio SI	NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV → 3003488 Fachada 1 nivel → En Pañete Y Pintura, en buen estado, Puerta en estructura metalica con vidrios en buen estado, ventana en las mismas condiciones, cuenta con los medidores: de gas, en encerrado metalico en buen estado agua potable → Embebido en anden en concreto. Energia en encerrado metalico sin reja de proteccion. Anden → En concreto, presenta desgaste, se evidencia muro en bloque a la vista, un muro de contencion, en concreto ciclopeo y bloque a la vista. Fachada 2 nivel → En Pañete Y Pintura con Fisuras en la parte inferior, se observa 2 ventanas, con marco en estructura metalica y vidrios en buen estado, se evidencia canal de desague en zinc, en buen estado. Ingreso a la vivienda → Piso → En enchape ceramico gran formato en buen estado. Muros → En Pañete Pintura, en buen estado, se observa 4 hiladas, de enchape ceramico Fachaleta en buen estado. Placa entre Piso → En Placa facil, cocina → vano sin estructura de puerta, Piso → En enchape ceramico en buen estado. Muros → En enchape ceramico. Placa entre Piso → En Placa Facil.
Corredor → Piso → En enchape ceramico, Muros → En Pañete Y Pintura, se evidencia clara olla con 150 163 con 4 Piezas Fracturadas. Baño → Puerta Y marco en madera, en buen estado. Muros Y piso en enchape ceramico en buen estado, placa entre Piso → En placa facil. Habitacion 1 → Puerta Y marco en madera, sin chapa, Piso → En enchape ceramico en buen estado. Muros → Pañete Y Pintura, en buen estado, se observa Ventana, con estructura metalica con un vidrio roto. Placa entre Piso → En Placa facil.

3

Escalera 2 nivel → En enchape ceramico, con Pirlanes en aluminio, Muros → En Pañete y Pintura en buen estado, Se evidencia una resa en estructura metalica corredor → Piso → Ceramico gran Formato en buen estado, Muros → En Pañete y Pintura cubierta → En teja de asbesto Cemento y acrilica, los muros presentan averiaciones. Se evidencia ventana con marco en estructura Metalica y vidrios en buen estado. Comedor → Puerta y marco en estructura metalica, Piso → En enchape ceramico gran Formato. Muros → En Encha Pañete y Pintura. Cubierta → En techo asbesto cemento, teja acrilica, apoyada en estructura metalica. Cocina → En Piso Ceramico gran Formato, Muros → en enchape ceramico, en buen estado, Cubierta → En teja asbesto Cemento. Baño → Puerta y marco en estructura Metalica, Muros → En enchape ceramico, placa entre techo igual, en buen estado Piso → En enchape ceramico, en buen estado. Habitacion 1 → Piso → En enchape ceramico gran Formato, en buen estado. Muros → En Pañete y Pintura. cielo raso → En machimbre de madera Habitacion 2 → puerta y marco en madera, piso → En enchape ceramico, gran formato. Muros → En Pañete y pintura. Placa entre Piso → En machimbre.

* Remitirse al Decreto Nacional 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los

18 (Día en números) días del mes de Enero (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año en que se firma el acta)

PROYECTÓ (Firma) Andres Acosta. (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Rosa Rico Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) (Nombre) JOHN A Lopez Propietario o arrendatario

NOTA: la página 1, 2 y 3 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre) JOHN A Lora
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 77967136

(Firma) Andres Acosta
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181761

(Firma) _____
(Nombre) Rosa Rico
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT 52404498.

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-56
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Meriu Fernandez
Dirección: Calle 87 D sur N° 10-34 Este
Teléfono: 312 550 19 77 — No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): 6.72 — Estrato: 1
Localidad: Usme — Barrio: San Isidro Sur

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO X
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CN → 5003488 = Calle 87 D sur N° 10-34 este = fachada → vivienda primer piso, fachada → paneto y pintura cubierta en teja de zinc, canal galvanizada con bajante en pvc, anden en concreto. cajilla de medidor de agua plástica salida de tovo pvc de agua potable a la vista, medidor de gas y luz empotrados en muro, y ventanas con hoja y marco metalico con vidrio en buen estado y reja. Area social = muros pañetados y pintados, pisos con baldosa ceramica y guarda escoba, cubierta en teja de zinc con perfil rectangular, instalaciones electricas a la vista, muros perimetrales con presencia de humedad. 2 alcobas estado regular, muros pañetados y pintados, pisos con baldosa ceramica y guarda escoba, cubierta en teja de zinc, con perfil rectangular, instalaciones electricas a la vista, muros perimetrales con humedad, puerta ventanas de acceso metalicas.
•Baño muros enchapados a media altura pañete y pintura, instalaciones electricas a la vista, instalaciones hidraulicas a la vista, sanitario y lavamanos, cubierta en teja de zinc.
Cocina = muros perimetrales con enchape ceramico a la altura 1.60m pañete y pintura.

Instalaciones eléctricas e hidraulicas a la vista, cubierta en teja de fibro cemento y zinc estructura metalica con perfil rectangular. Patio con muros pañetados y pintados, pisos con baldosa Ceramica Presencia de humedad en muros, cubierta en teja metalica y plastica, estructura con perfil rectangular de metalica. Puerta Ventanas de acceso al patio con presencia de oxidacion en vidrio presenta tres vidrios rotos.

* Remitirse al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 días del mes de Enero de 2022

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Andrea Acosta C.
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 1, 2 y 3 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

12333

1049

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)	(Firma) ANDRÉS ACOSTA C	(Firma)
(Nombre) EDWIN HUNERO	(Nombre) 7181760	(Nombre)
Propietario o arrendatario	**Representante del Contratista**	**Representante de la Interventoría**
C.C. O NIT 3228808L.	C.C. O NIT	C.C. O NIT 52482498

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1534

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Edgar Bueno
Dirección: Calle 67 D Sur Nº 10 - 35 Este
Teléfono: 3176595935 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.72 — Estrato: 1
Localidad: Usme — Barrio: San Isidro Sur

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		9. Lote	
2. Comercial		6. Baldío		10. Parqueadero	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		11. Otro	
4. Institucional		8. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CN → 5005488 Calle 67 D Sur Nº 10-35 Este. Fachada = muros en pañete y pintura, Puerta Ventana en estructura metálica en reja, en estado de oxidación, vidrios en buen estado puerta de acceso principal en lámina con respectivo marco metalito y vidrio martillado en buen estado, andén en concreto con muro en bloque a la vista, cajilla de medidas metálica en buen estado, medidores de gas y luz empotrados en el muro, placa de concreto a la vista; Segundo Piso → muros de antepecho a la vista. Acceso Primer Piso → muros en bloque a la vista, Pisos en concreto a la vista, escalera de acceso a segundo nivel en concreto a la vista, Placa en Concreto con Pañete rustico.
Alcobas del frente = muros pañetados y pintados, muro hacia la fachada a la altura del antepecho de la ventana fisurado, techo Pañetado y Pintado Piso en concreto a la vista.
Sala comedor → muros Pañetados y pintados, Pisos en Concreto a la vista placa en concreto Pañetada, con hueco para pozo de iluminación con teja plástica y cuadrícula en hierro, a la vista.
Cocina → muros enchapados en el area del mesón y Pañete, Pisos en Concreto a la vista placa Pañetada.

.Parte fondo * Baño: muros en bloque a la vista y pañete, pisos en concreto a la vista, placa pañetada, sanitario y lavamanos en buen estado puerta y marco de madera.
Area del fondo: muros en bloque a la vista, pisos en concreto a la vista estructura a la vista "columnas" placa en concreto rustica.
Escalera de acceso segundo piso = en concreto a la vista, estructura en concreto a la vista, puerta metalica con hoja y marco con vidrio 2 fisurados.
Segundo piso: muros perimetrales en bloque a la vista a la altura de 1.60m, piso placa en concreto a la vista estructura en concreto a la vista a la altura de muros sin cobierta.

* Remitirse al Decreto Nacional 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los

18 días del mes de Enero de 2022.
(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 1, 2 y 3 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

9561

15100

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-F1-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Edgar Bravo Z
(Nombre) EDGAR BRAVO
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 17668622

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT 52.420.496

NOTA: la página 1, 2 y 3 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

IRM

1510

8 ohas. Copi

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario	fachada		
Dirección	calle 87D Sur # 10-28 este		
Teléfono		No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6X12	Estrato	1
Localidad	Usme	Barrio	San Isidro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	


ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV 3003488 - fachada en pared y pintura, presenta grietas a la vista, se evidencian 2 puertas y una ventana con marco y estructura metalica, las puertas presentan oxidación en la parte inferior, vidrios en buen estado. cubierta en teja de zinc, se observa una cangleta con teja de zinc y una bajante en material Pvc a la vista, cuenta con medidores de gas en encofrado metalico, en buen estado, de agua potable - embebido en anden concreto, de energia en encofrado metalico sin protección. Anden en concreto a la vista en mal estado, presenta perdidas de agregados.

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de



* Rige lo ne el Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ Andres Acosta
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial, 4 de _____

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1234


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular


FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT

(Firma) Andres Acosta
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181761

(Firma) _____
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

15103

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Daniel Ricardo Vargas
Dirección: Cll 87 D # 10-29 este
Teléfono: No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 x 13 Estrato: 1
Localidad: usme Barrio: San Pedro Sur

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje	SI☐ NO☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como comercio	SI☐ NO☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐		

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CN → 5003488 = Calle 87 D # 10-29 Este. Vivienda de dos plantas primer piso fachada muros pañetados y pintados, puerta, hoja y marco metálico, ventanas con reja y marco metálicos, placa Stildek. Fachada segundo piso → bloque a la vista, ventana con marco metálico canal galvanizada en la vista; bajante de 3 pulgadas en PVC arden en concreto en regular estado, caja de medidor de agua con tapa metálica en buen estado, medidores de gas y luz empotrados en muro.
Acceso a la vivienda = Salón multiple muros pañetados y pintados escalera de ingreso segundo en concreto a la vista, placa aligerada en Stildek.
Primer piso = Area social: Parte del frente muros pañetados y pintados, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta con placa aligerada stildek, instalaciones electricas provisionales.
costado izquierdo escalera de ingreso al segundo piso en concreto a la vista.
Cocina = bajo el area de la escalera con muros pañetados y enchape ceramico en la zona del meson, piso con enchape ceramico, instalacion electrica provisional.
Baño = Muros Pañetados y pintados enchape ceramico en la zona de ducha. Sanitario y lavamanos en regular estado placa stildek, puerta marco y hoja en madera.
Altura intermedia costado derecho = muros en bloque a la vista, columna en concreto a la vista pisos en concreto a la vista, cubierta stildek. Instalaciones electricas provisionales

NOTA: la página 1 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

vano puerta y ventana.
Alcoba del fondo = costado derecho muros en bloque a la vista, columna en concreto a la vista, pisos en concreto esmaltado en regular estado. Instalaciones electricas provisionales, vano de puerta y ventana.
Espacio del fondo costado izquierdo = se utiliza como alcoba pero era el pozo de iluminación y ventilación de la casa. Carencia de estas condiciones, muros en bloque a la vista parcialmente, pisos en concreto a la vista, placa sin cielo, columna en concreto a la vista.
Alcoba intermedia costado izquierdo = muros en bloque a la vista, columna en concreto a la vista, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta en sin cielo vano de puerta y ventana.
Segundo piso = Muros perimetrales en bloque a la vista y columnas en concreto a la altura de la cubierta, espacio definido del baño del fondo costado izquierdo con muros enchapados a 2m, sanitario y lavamanos en buen estado techo en madera piso en enchape ceramico puerta con marco y hoja en madera.
Espacio de alcobas con muros parciales en bloque y madera pisos en concreto a la vista, cubierta en teja de fibro - cemento con estructura metalica perfil rectangular, cocina = Espacio abierto con muros parcialmente y pintados, piso en concreto a la vista y instalaciones electrica provisional y a la vista.

* Remitirse al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

21 (Día en numeros) días del mes de enero (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención

ACEPTÓ
(Firma) y Raul Ricardo Vargas
(Nombre) Daniel Ricardo Vargas
propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1241

151A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) [signature]
(Nombre) Daniel Ricardo vargas
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT - 79250548

(Firma) [signature]
(Nombre) [illegible]
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma) [signature]
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoría
3ra copia: Contratista

11247

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: fachada

Dirección: cll 87D Sur # 10-22

Teléfono: _____ No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): _____ Estrato: 1

Localidad: Usme Barrio: Gran Yomaira

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos


El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV → 5003488 → Fachada 1 nivel → En bloque a la vista, puerta ventana con marco en estructura metálica, vidrios en buen estado, puerta auxiliar con marco en estructura metálica presenta oxidación en la parte inferior. Anden en concreto a la vista, muro en ladrillo a la vista. Medidores → agua potable embebido en anden concreto, gas natural → empotrado en la pared con chazeta metálica, energía → Empotrado en la pared, chazeta metálica sin rejilla de protección. En la fachada presenta dos portalamparas, y se evidencia pernos a la vista con oxido.

2 nivel → en bloque a la vista, se evidencia 2 ventanas con marco en estructura metálica, vidrios en buen estado, se evidencia canal de desague en material de zinc, se ve una bajante en tubería sanitaria PVC.

15116



* Remítase al Decreto Numero 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

21 días del mes de 07 de 2021.

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ Andres Acosta
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISO Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 2 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de 4

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1345

1507

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)	(Firma) Andres Acosta	(Firma)
(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)
Propietario o arrendatario	**Representante del Contratista**	**Representante de la Interventoria**
C.C. O NIT	C.C. O NIT 7181761	C.C. O NIT

NOTA: las páginas 4 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoria
3ra copia: Contratista

540

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: José Alberto, chala.
Dirección: Calle 87D Sur N. 70-23 Este.
Teléfono: ____ No. de placa: 1
Long. del frente (mts): 6x12 Estrato: ____
Localidad: ____ Barrio: San Isidro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X	
2. Comercial		6. Baldío		Cuentos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como	
4. Institucional		8. Mixto		comercio SI ☐ NO ☐	

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003488
Vivienda de un piso: fachada: muros pañetados, puerta ventana costado izquierdo. Marco, hoja y reja metalica. vidrio en ventana partido. Ventana costado derecho, marco, reja metalicos, vidrios en buen estado. Viga canal en concreto. Medidores de luz y gas empotrados en muro. anden en concreto parcial en mal estado.
Acceso primer piso costado izquierdo: Area social: Muros en bloque pañetados parcialmente. piso en concreto semidado cubierta en teja de zinc con estructura en madera. instalacion electrica provisional a la vista.
Cocina: Muros en bloque a la vista, piso en concreto, muros a media altura. cubierta en teja de zinc y estructura en madera, instalacion electrica provisional.
Baño: muros en bloque a la vista, piso con enchape ceramico en regular estado. techo en madera. Vanos de puerta y ventana. Sanitario unicamente taza sin lavamanos. sin instalacion electrica.
Patio parte posterior muros en ladrillo y bloque a la vista. columnas en concreto a la vista en las esquinas, piso en concreto parcialmente con enchape ceramico. cubierta en teja de zinc y plastica.
Alcoba del fondo costado derecho: Muros en bloque a la vista. piso en concreto. vanos de puerta y ventana. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. instalacion electrica provisional.
Alcoba intermedia: Muros en bloque a la vista, piso en concreto, puerta con hoja y marco en madera. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. instalacion electrica, a la vista. provisional.
Alcoba del frente costado derecho. Muros en bloque a la vista. columna y viga canal en concreto a la vista. piso en concreto. puerta con marco y hoja en madera. instalacion electrica provisional.

NOTA: la página ____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

1344

4-MIN-PCJS-0

Continuidad acta CIV.: 5003488 - Calle 87D sur Nº 10 - 22 Este

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

21 (Día en número) días del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Andrés Acosta A.
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Jose Alberto Olaya Ch
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

8424

4-MIN-PCJS-01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Jose Alberto
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 17105274

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario	Cesar Cobena Avendaño		
Dirección	calle 87D Nº 10 - 16 Este		
Teléfono	3125888830	No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6 x 12	Estrato	1
Localidad	Usme	Barrio	San Isidro Sur

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como	
4. Institucional		8. Mixto		comercio	SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CW → 500388 → calle 87D Nº 10-16 Este = vivienda dos plantas → fachada primer piso pañete a la vista → 2 puertas con marco y hojas metalicas → ventana en marco metalica con reja con vidrios rotos, anden en concreto, casilla medidor de agua metalica en agua, medidores de gas y luz empotrados, Placa de concreto a la vista.
segundo piso → muros en bloque a la vista con 2 ventanas metalicas con respectiva reja, vidrios en buen estado, cubierta en teja de fibrocemento.
Acceso a la vivienda = muros pañetadas y pintados, pisos en baldosa ceramica, placa pañetada y pintada, escalera de acceso a segundo nivel enchape ceramico. con guarda escoba, estuperos en aluminio

CW → 500,3488
ALCOBA parte del frente: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada, puerta con marco y hoja en madera. Cocina: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a nivel de plata en dos muros zona de mesón. piso con enchape ceramico. presencia de humedad. techo pañetado y pintado. vano de puerta-ventana. ALCOBA del fondo contiguo a cocina. muros pañetados y pintados, con presencia de humedad. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. puerta con hoja y marco metalico vidrio partido.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

4-MM-PCJ-9-04

ALCOBA del fondo costado izquierdo: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad, piso con enchape ceramico, placa pañetada y pintada, puerta marco y hoja en madera. BAÑO: Muros enchapados, piso con enchape ceramico, sanitario y lavamanos en buen estado, puerta marco y hoja en madera, techo en madera y ceramica
SEGUNDO Piso: Corredor: muros pañetados y pintados, piso con enchape ceramico, cubierta en machihembre.
Area del fondo: Patio de ropas: Muros pañetados y pintados, piso con enchape ceramico, ventana con marco metalico y falta un vidrio, cubierta en teja de zinc y estructura metalica, puerta con marco y hoja metalico, instalaciones electricas a la vista, Canal galvanizada - cubierta a dos aguas. ALCOBA del frente costado izquierdo muros pañetados y pintados, piso con enchape ceramico, techo en machihembre, puerta con marco y hoja en madera
Cocina: Muros enchapados a nivel de techo, piso con enchape ceramico, techo en machihembre, vano de puerta y ventana
BAÑO: Muros enchapados a nivel de techo, piso con enchape ceramico, division con vidrio templado, Sanitario y lavamanos en buen estado puerta con hoja y marco en madera.
AREA SOCIAL: Sala-comedor, Muros pañetados y pintados, piso con enchape ceramico y vidrio insolux, techo con machimbre, puerta con marco y hoja metalico, vidrios en buen estado.
ALCOBA DEL FONDO - Muros pañetados y pintados, piso con enchape ceramico, techo en machimbre, ventana con marco y reja metalico, vidrios en buen estado, puerta con marco y hoja metalico, vidrio en buen estado.

* Remitirse al Decreto Nuevo 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ Andres Acosta
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Luis Adriana Hoyos G.
(Nombre) Luis Adriana Hoyos
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de ____

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1254

1512

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Luz Adriana Moreles
(Nombre) Luz Adriana Moreles
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 33005633 Bta

(Firma) Andres Acosta
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181761

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1352

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Teodolinda Parra
Dirección: cll 87 D sur # 10-17
Teléfono: 321 892 43 09 — No. de pisos: 1 y cotano
Long. del frente (mts): — Estrato: 1
Localidad: Usme — Barrio: El Bosque

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Clv → 3003488 → Fachada en mareta, con evidencia de fisuras de alta severidad, ventana con marco en estructura metalica con vidrios en buen estado, con rejas exteriores se evidencian 2 puertas con marco en estructura metalica, presenta oxidacion en la parte inferior. Anden en concreto a la vista con grietas, presenta deterioro y desgaste, en el subnivel presenta humedades, canal de desague en material de zinc, bajante en tubos pvc. medidor de agua, embebido concreto medidor gas natural → embebido empotrado en la pared presenta oxidacion, medidor de energia → empotrado en la pared, con estructura metalica, en buen estado, cuenta con rejilla de seguridad.
Inglesa → Taller → Piso en enchape gran formato, en buen estado. muros en pañete y pintura, Presenta Fisuras de alta severidad, se evidencia una puerta vano con estructura metalica sin puerta, se evidencia fisura en la cubierta que se encuentra en teja de eternit recuento, apoyada en estructura metalica se evidencia tuberia pvc a la intemperie.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

4-MIN-PCJS-04



* Remítase al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ Andres Acosta
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Teodolinda Para
(Nombre) Teodolinda Para - 51930624
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de ___

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ero copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

15115

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Teodolinda Pardo
(Nombre) Teodolinda Pardo
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 51930644

(Firma) Andres Acosta
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181761

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

135

Carro X 1916

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-06-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario	Ricardo Pinzon		
Dirección	calle 87 D Bis # 10 - 11 Este		
Teléfono		No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6 x 12	Estrato	1
Localidad	Usme	Barrio	San Eduardo Sur

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

LN = 5003488

Fachada vivienda de dos plantas. Fachada primer nivel, Pañete y pintura. Se evidencia humedades pañete interior y fisuras, se observan dos puerta ventanas en marco y estructura metálica, vidrios en buen estado, la puerta presenta exfoliación en la parte inferior, dos medidores de luz empotrados en pared en encofrado metalico sin rejilla de protección. Medidor gas natural empotrado en pared y encofrado metalico, medidores de agua potable, en caja plastilla empotrado en anden de concreto. Anden en concreto a la vista con deterioro. Fachada segundo piso, en Pañete y pintura, el cual presenta fisuras de alta severidad a la altura de 1.20 y varias microfisuras a la parte occidental. Posee dos ventanas con marco en estructura metalica y vidrios en buen estado. se observo canal galvanizada con bajante en PVC al exterior q.e conecta a la caja de inspección.
Escalera de acceso a segundo piso en baldosa cerampica con pilares de aluminio en buen estado. Se observa una reja al ingreso junto a la escalera en estructura metalica y vidrios en buen estado, al otro costado se observa muro en pañete y pintura se observa fisura a segundo nivel al costado occidental. Acceso segundo piso se observa puerta en estructura metalica sin vidrios no presenta desnivel. El repaque de confinamiento lateral de puerta se evidencia fisuras.
Piso en enchape ceramico gran formato en buen estado de conservación, se presentan

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

135

11 baldosas fisuradas. muros en pañete y pintura no se observan fisuras en los muros pero si se observa humedad en el muro oriental al lado de columna. Cocina = en enchape ceramico al furo de techo, cielo raso en machimbre "madera".
Baño = puerta y marco en estructura de madera en buen estado de condición, piso y pared en enchape ceramico en buen estado de condición, cielo raso en machimbre. se observan dos habitaciones, con marco ventana en estructura de madera en buen estado de condición. Muros en pañete y pintura en buen estado de condición en cielo raso de machimbre
Patio de ropas = piso en enchape ceramico, muros en pañete y pintura, techo en cielo raso en machimbre.
Area social = area del frente se encuentra con pisos en enchape ceramico muros, pañetados y pintados, se observa una ventana que da hacia el uso de los cuartos el cual esta en estructura metalica en vidrio rota, ademas se observa una fisura en la parte inferior de la ventana costado oriental.
NOTA = Al primer nivel de la vivienda no hubo ingreso.

* Remítase al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Lina Sierra M.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de ____

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 esta copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1237

1517

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-Mej-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Lina Sierra M.
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 1022996749

(Firma) _____
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

350

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Ricardo Pinzon
Dirección: calle 87 D N° 10 - 71 este
Teléfono: No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): Estrato: 1
Localidad: usme Barrio: San Esteban sur

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos
3. Industrial		7. Bien de interés cultural?		El garaje se usa como
4. Institucional		8. Mixto		comercio SI ☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CN → 5003488 = Fachada vivienda de dos plantas: Primer piso muros pañetados y pintados placa en concreto pañetada y pintada, acceso a la vivienda 2 puerta Ventana en marco y hoja metalicos, ubicados en buen estado. Medidores de agua se observan 2 unidades en cajillas plastras, medidores de gas y luz empotrados en muro. Andén en concreto en regular estado.
Fachad segundo nivel = muros con pañete y pintura con 2 ventanas con marco metalico con reja ubicados en buen estado, canal galvanizada a la vista, bajante 3 pulgadas en PVC. El parapeto a nivel del antepecho de la ventana presenta fisura.
Puerta de acceso a segundo piso = muros pañetados y pintados, piso con enchape de ceramica, placa aligerada en bloque en con pintura.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

4-MIN-PCJB-04

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ Andres Acosta
(Firma)
(Nombre)
Residente - Constatista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) CC 1023003023
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de ____

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Fl-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Ricardo Pinzón
(Nombre) Ricardo Pinzón
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 1023003025

(Firma) Andres Acosta
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181761

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1512

Cubierta en teja de fibro-cemento y plastico. instalacion electrica provisional a la vista.
Alcoba del fondo: Costado izquierdo: Muros pañetados y pintados a la altura de 2.20 m. Muros de cuarto en bloque a la vista. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de fibrocemento y estructura metalica, perfil rectangular. puerta-ventana con marco y hoja en madera.
Alcoba intermedia: Muros pañetados y pintados. piso en, alcantarilla. cubierta en teja de fibrocemento instalacion electrica provisional a la vista. ventana hacia el area social con marco en madera y vidrio en buen estado. puerta marco y hoja en madera.

* Remitirse al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

21 (Día en números) días del mes de Enero (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ Andres Acosta
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Albenis Ramos
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1362

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fr-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Albenes Ramos.
Dirección: Calle 67 D. N° 10 - 70 Este
Teléfono: No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 x 12. Estrato: 1
Localidad: Usme Barrio: San Isidro Sur

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☒	
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional		8. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV → 5003488 → Fachada → vivienda de 1 piso: muros pañetados y pintados puerta ventana de ingreso con marco y hoja metálicos y ventana metálica, vidrios en buen estado, cubierta de fibrocemento, canal galvanizada y bajante en tubería PVC 3 pulgadas, medidor de agua → caja metálica en buen estado, medidores de gas y luz empotrados en el muro → Andén en concreto, escalonado.
Acceso primer piso: Muros pañetados y pintados, piso en baldosa cerámica, cubierta en teja, instalaciones a la vista, estructura de cubierta perfil rectangular.
CIV → 5003488

Ingreso primer piso: Area social parte del frente. Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. cubierto en teja de fibro-cemento con estructura metalica e instalaciones electricas provisionales.
Cocina: Muros enchapados a nivel de 2.40 m. piso con enchape ceramico. cubierto en teja de fibrocemento y plastica con estructura metalica perfil rectangular. vano de puerta y ventana. instalacion electrica provisional
BAÑO: Muros enchapados a 1.80 m. pañete y pintura. piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado. Techo en madera. puerta marco y hoja en madera.
Patio: Muros pañetados y pintados. enchape en el area de servicio (lavadero y lavadora) piso con enchape ceramico

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

4-MEN-PCJB-04

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Albenis Ramos
(Nombre) Albenis Ramos
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 52387260

(Firma) Andres Acosta
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181761

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1514

16 ok copia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Gloria Rodriguez

Dirección: Cll 84 D # 10-3 V. Este

Teléfono: _____ No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): _____ Estrato: 1

Localidad: _____ Barrio: San Isidro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		Muro de contención presenta grietas
4. Telefonía		X	y desprendimiento de material
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se uso como	
4. Institucional		8. Mixto		comercio	SI ☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV 5003488 Fachada en Bareque y Pintura, Presenta Fisuras en la Parte inferior, se evidencia 2 puertas con marco en estructura metalica con presencia de oxidación en la parte inferior, las bisagras en buen estado Ventana en estructura metalica con vidrios en buen estado. Anden en concreto a la vista, se observa un muro en concreto ciclope, cuenta con medidores de agua potable, embebido en el anden, concreto, Suministro de gas, empotrado en pared, encofrado metalico presenta oxidacion, suministro de energia empotrado en la pared con encofrado metalico, en buen estado. se evidencia cubierta en teja de zinc, una bajante en teja de zinc y en material en PVC.

Debido a que no se haya contacto con el propietario no se obtuvo más información sobre el predio.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencie antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

4-MIN-PCJS-0

Debido a que no se logró contacto con el propietario no se obtuvo mayor información sobre el predio.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

27 (Día en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1ra copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)
Propietario o arrendatario	**Representante del Contratista**	**Representante de la Interventoría**
C.C. O NIT	C.C. O NIT	C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No. 15176

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: manuel orozco
Dirección: calle 67D kr 10 - Este Cra 10 N. 87C 42 Sur
Teléfono: 321 672 7836 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 12 m² — Estrato: 1
Localidad: Usme — Barrio: San Cristobal Sur

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como
4. Institucional		8. Mixto		comercio SI ☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CW → 5003488 → Fachada = muro en bloque a la vista, columnas en concreto a la vista, cubierta en teja de zinc, se observa en la interior muro en piedra y columna para zapata, no existe andén, en toda su longitud se observan 3 ventanas metalicas con respectivas reja. Por carrera 10 → ingreso a la vivienda muros pañetados y pintados, muros pañetados y pintados, pisos en baldosa Ceramica cubierta en teja de zinc, con estructura en perfil rectangular, instalaciones electricas a la vista. Puerta de ingreso con marco y hoja metalicas y vidrio en buen estado.

Ingreso por la Cra 10 Este: Puerta costado derecho con marco y hoja metalico, vidrio en buen estado.
Area social: muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico, cubierta en teja de zinc con estructura metalica, perfil rectangular. instalaciones electricas a la vista.
Cocina: Muros pañetados, enchape ceramico en area del meson y bilaga. piso con enchape ceramico. vano de puerta, ventana. cubierta en teja de zinc con estructura metalica e instalacion electrica provisional.
Patio: Costado izquierdo esquina. Muros en bloque a la vista. columnas en concreto a la vista. Piso en concreto a la vista, ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. vano de puerta. cubierta en teja de zinc y plastica con estructura metalica.
Garaje: Muros en bloque a la vista. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de zinc con estructura metalica. puerta en madera. hacia el interior. Puerta ppal 3 hojas marco metalicos.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

Instalaciones electricas provisionales.
BAÑO: Muros enchapados a 2.20 m. culata en bloque a la vista, piso con enchape ceramico. cubierta en teja de zinc y estructura metalica, sanitario y lavamanos en buen estado. puerta marco y hoja en madera instalacion electrica provisional.
ALCOBA del fondo contra la fachada de la calle 87D Sur. Muros pañetados y pintados a la altura de 2.20 m. culata muro en bloque a la vista. piso con enchape ceramico. instalacion electrica provisional. puerta marco y hoja en madera.
ALCOBA Intermedia: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de zinc y estructura metalica. instalacion electrica provisional. puerta con hoja y marco metalico.
ALCOBA Esquinera: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de zinc y estructura metalica. instalacion electrica provisional, puerta con hoja y marco en madera.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

21 (Día en número) días del mes de Enero (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) ANDRES Acosta C
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Manuel Ordoñez
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ora copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista


4-MIN-PCJS-04

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre) Homel Ordoño
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 4245972

(Firma) _____
(Nombre) Nerdis Acosta 7181761
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

15129

ok
60 Pías. 11

	Compostela II						
		INVENTARIO PREDIAL CIV 5003150					
	Dirección	Telefono	Nombre del propietario	Tipo de establecimiento	Tipo de Acta	Estado	Caracterización
1	kr 10 A este # 81 C- 57 sur	3114582821	LEONILDE RAMIREZ	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
2	kr 10 A este # 81 C- 63 sur		ANGELA MARIA RODRIGUEZ	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
3	kr 10 A este # 81 C- 60 sur	3203326119	ALICIA RUBIANO	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
4	kr 10 A este # 81 C-54 sur			RESIDENCIAL	FACHADA	REALIZADA	NO APLICA
5	kr 10 A este # 81 C- 48 sur	3118266104	EUGENIA ANZOLA VEGA	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
6	kr 10 A este # 81 C- 51 sur	3138978899	JAQUELINE MARTINEZ	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
7	kr 10 A este # 81 C- 36 sur	3132087783	SULMA FRANCEDY BELTRAN	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
8	kr 10 A este # 81 C- 42 sur			BALDIO EN CONSTRUCCION	FACHADA	REALIZADA	NO APLICA
9	kr 10 A este # 81 C- 45 sur			BALDIO	FACHADA	REALIZADA	NO APLICA
10	kr 10 A este # 81 C- 39 sur		LUZ MARINA BLANCO	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
11	kr 10 A este # 81 C- 30 sur		ANDRES FELIPE RIVAR	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
12	kr 10 A este # 81 C- 33 sur			RESIDENCIAL	FACHADA	REALIZADA	NO APLICA
13	kr 10 A este # 81 C- 24 sur			BALDIO	FACHADA	REALIZADA	NO APLICA
14	kr 10 A este # 81 C- 27 sur	3142671564	JOSUE ANTONIO GARAVITO	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
15	kr 10 A este # 81 C- 18 sur	3203511961	LUCILA GUTIERREZ	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
16	kr 10 A este # 81 C- 21 sur	3204172981	NOHORA CAVIEDES	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
17	kr 10 A este # 81 C- 12 sur	3108670865	LUZ CONSUELO JIMENEZ	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
18	kr 10 A este # 81 C- 15 sur		NOHORA CAVIEDES	CASA EN CONTRUCCION	INTERNA	REALIZADA	NO APLICA
19	kr 10 A este # 81 C- 06 sur		EUDES CEBALLOS	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
20	kr 10 A este # 81 C- 09 sur	3102083308	ZORAIDA VELASCO GARCIA	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA

1341

15130 cuas OK cupias

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Leonilda Ramirez
Dirección: Cra 10A Este # 61C 54 Sur.
Teléfono: No. de pisos: 1
Long. de frente (mts): 6 x 12 Estrato:
Localidad: Barrio: Compartela 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☐
4. Institucional		8. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5093150

Vivienda de un piso; fachada primer piso pañetada y pintada, costado izquierdo puerta con hoja y marco metalico y vidrio en buen estado parte central puerta con dos hojas con marco, reja y hoja metalica con vidrios en buen estado; costado derecho ventana con marco y reja metalico y vidrios en buen estado. medidores de luz y gas empotrados en muro. Cubierta en teja de fibro-cemento. Andén en regular estado. medidor agua en anden con tapa metalica en buen estado.

Primer Piso: Costado izquierdo area social: Muros pañetados y pintados. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento con estructura en perfil rectangular a la vista. con tubol galvanizado en el centro de la sala tipo bajante en PVC 3". Instalacion electrica a la vista.

Cocina: y Area de lavadero: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico en el area del mueble. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento y estructura en madera. Instalacion electrica a la vista.

Alcoba del fondo costado izquierdo: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de fibro-cemento y estructura en repisa de madera. instalacion electrica a la vista. puerta con marco y hoja en madera

Alcoba del fondo costado derecha: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de fibrocemento y estructura en madera-repisa. puerta con marco y hoja en madera. instalacion electrica a la vista.

AREA del patio: Salon comedor: Muros pañetados y pintados. pisos en concreto. cubierta en asbesto-cemento y estructura en madera instalacion electrica a la vista.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

1334

4-MIN-PCJS-0

BAÑO: Al costado derecho - central: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a 2m. en dos muros y arco de ducha. piso con enchape ceramico. Cubierta en teja de fibro-cemento y estructura metalica. canal galvanizada, instalacion electrica a la vista. Sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con hoja y marco metalico con vidrios en buen estado. ALCOBA del frente costado derecho: Muros pañetados y pintados. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento e instalacion electrica a la vista. puerta con hoja y marco en madera.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

14 (Día en números) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año en que se firma el acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Residente - Constructor

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Leonilde Ramirez Quintero
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ere copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) -leonilde R.
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT -28501845

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181764

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoria
3ra copia: Contratista

2. Folio

325

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario:
Dirección: Cra 10A Este N. 69C 63 Sur
Teléfono: No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 x 12 Estrato: 1
Localidad: Barrio: Compostela 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	✓		
2. Alcantarillado	✓		
3. Energía	✓		
4. Teléfonos		✓	
5. Gas		✓	

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ✓
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

C/V: 50031750
Vivienda de un piso: fachada pintada y pañetada. con fisura en pañete costado izquierdo parte superior. contra columna medidores de agua y luz empotradas en muro. Costado izquierdo puerta ventana con marco y hoja metalicos vidrios en bueno estado. Costado derecho ventana con marco y reja metalica, vidrios en buen estado. Cubierta en teja de fibro cemento, canoa galvanizada y bajante en pvc 3" conexion a caja de aguas negras. Andén en regular estado. medidor agua en andén

PRIMER Piso: Area Social costado izquierdo: Muros pañetados y pintados con viga superior perimetral en concreto a la vista estructura en hierro para viga a la vista. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento con estructura en perfil rectangular metalico. instalaciones electricas a la vista. fisuras en muros contra columnas. COCINA: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a la altura de 1.80 m. piso con enchape ceramico. viga cinta en concreto perimetral a la vista. cubierta en teja de fibrocemento con estructura en perfil rectangular metalico. e instalacion electrica a la vista. Una teja plastica.
BAÑO: Muros enchapados a 2 m, piso con enchape ceramico. Sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con hoja y marco en madera. cubierta en teja de fibrocemento con estructura en perfil rectangular metalico. instalacion electrica a la vista.
Patio: Area de servicios - Lavadero, Lavadero: Muros pañetados y pintados. piso en concreto a la vista. ventana hacia la parte posterior con marco metalico y vidrios en buen estado. cubierta en teja de fibro-cemento y plastica con estructura en perfil rectangular metalico.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

Alcoba Del Fondo: Costado derecho: Muros pañetados y pintados con viga perimetral en concreto a la vista. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de fibro-cemento con estructura en perfil rectangular metalico. instalacion electrica a la vista. Vano de ventana y puerta.

Alcoba: Intermedia. Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. viga perimetral en concreto a la vista. Cubierta en teja de fibro-cemento con estructura en perfil rectangular metalico. instalacion electrica a la vista. Vano de puerta y ventana.

Alcoba del frente costado derecho: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de fibro-cemento con estructura en perfil rectangular metalico. Instalacion electrica a la vista. puerta con hoja y marco en madera.

* Remítase al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10	días del mes de	03	de	2022
(Día en número)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Andrea Acosta C.
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Angela María Rodríguez Morales.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ero copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MEN-PCJS-04

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fi-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Ancelo Rodriguez
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 52449508

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1347

15134

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Alicia Rubiano
Dirección: Cra 10A Este N. 8 A C 60 Sur.
Teléfono: No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 x 12 Estrato: 1
Localidad: UsME. Barrio: Compostela 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHV: 5003150
Vivienda de dos pisos: Fachada primer piso: Muros pañetados y pintados con fisuras. en los vertices de la ventana parte superior. Costado izquierdo puerta con marco y hoja metalica con vidrios en buen estado. Ventana central con marco y reja metalica. costado derecho puerta con marco y hoja metalica-reja y vidrios en buen estado. Anden en concreto en regular estado Cajillas medidores de gas y luz empotrados en muro. cajilla medidor agua en anden tapa metalica en buen estado.
Fachada segundo piso: Muros pañetados y pintados. con dos ventanas marco metalico y dos vidrios partidos. fisuras del pañete en los vertices de las ventanas. viga canal en concreto.

Primer Piso: Corredor de circulacion: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. placa pañetada y pintada. piso con enchape ceramico.
Alcoba del fronte costado izquierdo: Muros pañetados y pintados. con presencia de humedad. piso con baldosa en gres. placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja metalica, vidrios en buen estado.
Alcoba intermedia costado izquierdo: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. piso con baldosa en gres. placa pañetada y pintada. Vano de puerta. Ventana con marco metalico y vidrios en buen estado
Baño: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a 1.80 m. piso con enchape ceramico. techo en machimbre y claraboya. Sanitario y lavamanos en buen estado. puerta en madera.
Cocina: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. enchape ceramico en el area del meson. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de fibro-cemento y plastica. vanos de puerta y ventana.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

Alcoba frente a la cocina: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. Piso en concreto a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento con estructura en madera. Instalacion electrica a la vista. Canal galvanizado.
Alcoba del fondo costado izquierdo: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. piso en concreto. cubierta en teja de fibro-cemento con estructura en madera. Instalacion electrica a la vista. vano de puerta.
Alcoba del fondo costado derecho: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento con estructura en madera. Instalacion electrica a la vista. puerta con marco y hoja en madera.
SEGUNDO PISO: Escalera de acceso: Con baldosa de gres y gravilla lavada con baranda metalica. Muros pañetados y pintados. cubierta en teja plastica. Instalacion electrica a la vista.
Alcoba del frente costado izquierdo: Muros pañetados y pintados con fisuras. piso con fisuras en concreto. Techo en madera, machimbre. vano de puerta central.
Alcoba del frente costado derecho: Muros pañetados y pintados con fisuras y humedad parte superior. piso en concreto a la vista. Techo en machimbre. puerta con marco y hoja en madera.
Area parte posterior intermedia: Muros pañetados y pintados. piso en concreto a la vista. techo en machimbre. puerta con marco y reja metalica.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

15 (Día en número) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Residente - Constructora

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Alicia Rodriguez
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de ___

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1029

1535

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Alicia Rubiano	(Firma)	(Firma)
(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)
Propietario o arrendatario	**Representante del Contratista**	**Representante de la Interventoria**
C.C. O NIT 41683240	C.C. O NIT	C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1380

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario:
Dirección: CRA 10A ESTE N. 87C 54
Teléfono: No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 x 12 Estrato:
Localidad: USME Barrio: Compostela 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIU: 5003150
Vivienda de un piso con placa maciza en concreto. Fachada muros en bloque a la vista con columnas en concreto laterales a la vista y viga dintel en concreto a la vista. Costado izquierdo porton de ingreso con marco y hoja metalica y vidrios en buen estado. Ventana central marco metalico sin vidrios. Costado derecho puerta con hoja de zinc. y cadena. Medidor de luz no hay. Tampoco medidor de agua. Andén en concreto en regular estado con muro en ladrillo.

NOTA: la página 1 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

4-MIN-PCJS-0

Actividad de acta de vecindad = Carrera 10 1 Este Nº 81 C-54 sur

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

16 días del mes de Mayo de 2022

(Día en números) (Mes en con se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

5 15139 OR COPIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Anizon Quintero
Dirección: CRA 10A Este N. 87 C 48 Sur
Teléfono: No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6x12 Estrato:
Localidad: Barrio: Compartir 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio	SI ☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003750
Vivienda de dos pisos: fachada primer piso muros pañetados y pintados viga superior en concreto a la vista. entrepiso en bloquelon placa aligerada a la vista. piso en concreto a la vista. Medidores de luz y gas empotrados en muro, caseta medidor agua en cajon plastica. Fachada Segundo piso muros en bloque a la vista, con dos ventanales marco y reja metalico con vidrios en buen estado. placa en concreto como viga canal en la parte del frente.

Primer Piso: Area del frente costado izquierdo salon con muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon pintado.
Alcoba costado izquierdo intermedia. Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado. Vano de puerta. Alcoba del fondo: muros pañetados y pintados. pisos con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista pintados. Vanos de puerta y ventana. PATIO: Costado derecho al costado. muros pañetados con presencia de humedad piso con enchape ceramico placa parcial en bloquelon. pozo de iluminacion y ventilacion hasta el tercer piso: con muros pañetados y cubierta en teja plastica con estructura de perfil rectangular metalico.
Alcoba del fondo continuando el patio costado derecho. muros pañetados y pintados con bastante humedad. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon pintado. vanos de puerta y ventana.
BAÑO: Muros enchapados a nivel de - 20 cm de pleta. piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado techo en bloquelon pintado. puerta con marco y hoja metalico. vidrio en buen estado.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

1 de 1

4-MN-PCJS-0

Cocina: Muros enchapados a nivel de - 30 cm de la placa. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon pintada.
Corredor de circulacion con muros pañetados y pintados en buen estado. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista pintado con claraboyas en vidrio sinsefaz.

SEGUNDO Piso: Escalera de acceso en concreto a la vista. muros pañetados y pintados
salon del frente: Muros pañetados y pintados a nivel de cubierta. piso en concreto a la vista. Cubierta en teja metalica acanalada. con estructura en perfil rectangular metalico. Instalacion electrica a la vista.
Tres alcobas con muros pañetados y pintados a nivel de cubierta. pisos en concreto a la vista. Vanos de puertas y ventanas. cubierta en teja metalica acanalada y con la instalacion electrica a la vista.
BAÑO: Muros pañetados a nivel de cubierta. piso en concreto parcialmente enchapado. Sin aparatos sanitarios. y vano de puerta. Cubierta en teja metalica acanalada e instalacion electrica a la vista
PATIO: pozo de iluminacion: Muros pañetados y pintados a nivel de la cubierta. piso en concreto a la vista. cubierta en teja metalica acanalada y plastica con estructura en perfil rectangular metalico.
COCINA: Area libre con meson en madera y estufa a gas. con muros pañetados y pintados a nivel de la cubierta. piso en concreto a la vista. cubierta en teja metalico acanalado metalica e instalacion electrica a la vista.

* Remitirse al Decreto Nuimero 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

15 (Día en números) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Ancizar Quintero H
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ere copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1429

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular


FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) [signature]
(Nombre) Ramiro Quintero H
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT - 14276954

(Firma) [signature]
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma) [signature]
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoria
3ra copia: Contratista

1386

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Jazvelcre Martinez
Dirección: Cra 10A Este N. 81 C 59 Sur.
Teléfono: No. de placa: 2
Long. del frente (mts): 6 x 12 Estrato:
Localidad: Barrio: Compartelo 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Civ: 5003158
Vivienda de dos pisos: fachada primer piso: ladrillo ref. prensado a la vista. con columnas y viga superior en concreto a la vista. entrepiso en bloquelon a la vista. andén en concreto en mal estado. medidores de luz y gas empotrados en muro. medidor-caseta agua en cuadro con reja metalica en buen estado.
fachada segundo piso en bloque a la vista. con columna central en concreto a la vista y viga superior en concreto a la vista
PRIMER PISO: Ingreso costado izquierdo sala: muros pañetados. pisos en concreto a la vista. placa en bloquelon a la vista. Escalera de acceso al segundo piso en concreto a la vista.
BAÑO: Muros enchapados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con marco y hoja metalica con vidrio en buen estado.
COCINA: Muros enchapados a nivel de la placa. pisos con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista. ventana hacia el patio con marco metalico y vidrios en buen estado. vano de puerta.
Patio parte posterior: Muros en bloque y ladrillo a la vista, piso en concreto a la vista. columnas en concreto a la vista. con viga perimetral superior a la vista. placa en bloquelon a la vista en un 60%, el resto sin cubierta.
Alcoba del frente costado derecho: Muros pañetados. piso en concreto a la vista. placa en bloquelon a la vista. vano de puerta. Alcoba central costado derecho: Muros pañetados. piso en concreto a la vista. placa en bloquelon a la vista ventana hacia el patio en marco metalico y vidrios en buen estado. vano de puerta

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

SEGUNDO PISO: Muros perimetrales y divisorios en bloque a la vista. con columnetas de confinamiento y viga superior en concreto a la vista. piso en concreto a la vista. Sin cubierta No habitable. con bastante humedad en la placa por las aguas lluvias.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

15 (Día en número) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma) Andrés Acosta L.
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención

ACEPTÓ
(Firma) Jaqueline Martinez García
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Jaqueline martinez
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 52742636

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7148760

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario:

Dirección: Cra 10A Este N. 87C 36

Teléfono: No. de placa: 1

Long. del frente (mts): 6 x 12 Estrato: 1

Localidad: Barrio: Compostela 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐ NO ☐	

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003150

Vivienda de un piso: Fachada pañetada y pintada. Costado izquierdo ventana con marco y reja metalica y vidrios en buen estado. parte central puerta con marco y hoja metalico. vidrios en buen estado. Costado derecho puerta de marco y hoja metalico. vidrios en buen estado. Andenes en concreto con grieta en regular estado. Medidores de luz y gas empotrados en muro. cubierta en teja de fibrocemento.

PRIMER Piso: Corredor de circulacion muros pañetados y pintados a nivel de cubierta. piso en concreto. cubierta en teja de fibro-cemento con estructura en madera rolliza. Instalacion electrica provisional y a la vista.

Alcoba del frente costado izquierdo: Muros pañetados y pintados a nivel de cubierta. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento con estructura en madera rolliza. Instalacion electrica a la vista. puerta con hoja y marco en madera.

Alcoba del centro costado izquierdo: Muros pañetados y pintados. piso en concreto. cubierta en teja de fibro-cemento y plastica. con canal galvanizada. puerta-ventana con marco metalico y hoja. vidrios en buen estado instalacion electrica a la vista. Area de servicios (cuarto). muros pañetados y pintados. piso en concreto. teja en fibro-cemento con canal galvanizada. puerta con marco y hoja en madera. Baño: Costado derecho parte intermedia. Muros pañetados y pintados a nivel de cubierta. piso en concreto. cubierta en teja de fibro-cemento. puerta con marco y hoja en madera. Instalacion electrica a la vista. Sanitario en buen estado.

Alcoba del frente costado derecho. Muros pañetados y pintados a la altura de la cubierta. piso en concreto. cubierta en teja de fibro-cemento. Instalacion electrica a la vista. puerta con marco y hoja en madera.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

NOTA: Parte posterior Casa prefabricada con pisos en enchape ceramico. Cubierta en teja de fibro-cemento y estructura en madera. puertas con marco metalico y hojas en madera. ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado. Consta de dos alcobas, Sala comedor, cocina y baño. Instalaciones electricas a la vista. PATIO: En la parte posterior del lote de más o menos 1 m x 6 m. sin muro hacia el vecino de atras. la cubierta tiene canal en este sector.

* Remítase al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

14 (Día en números) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Zilma Rodriguez Beltrán
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1 de 1

4-MEN-PC-05-01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-Mib-Fi-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario	Orlando Molina Diaz		
Dirección	Carrera 15 N. 61 C 46 Sur.		
Teléfono		No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6 M 72 CMS	Estrato	
Localidad		Barrio	Campos Verdes 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI☐ NO☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI☐ NO☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003150
Lote en construcción con 12 zapatas en concreto, con viga perimetral en concreto y hierro para columnas en 42 mts a la vista.
se adelanta la manifestería en bloque a la vista en la parte del frente. y muro del costado izquierdo- pares en tierra.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

4-MIN-PCJS-0

* Remítase al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

14 días del mes de MARZO de 2022.

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1545

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)
Propietario o arrendatario	**Representante del Contratista**	**Representante de la interventoría**
C.C. O NIT	C.C. O NIT 7 16 76	C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

OF
5146

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario:

Dirección: CRA 10A Este N. 87C 45 Sur

Teléfono: No. de placa: 1

Long. del frente (mts): 6x12 Estrato: 1

Localidad: USME Barrio: Compostela 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	Fachada

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI☐ NO☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI☐ NO☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003150

Lote baldío con muros en la parte posterior y lateral izquierdo. figurados sin estructura. con pasto en la parte del frente.
No se observa acometido de ninguna tipo de servicio. Tampoco se observa cimentación.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

340

* Remitirse al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

15 (Día en números) días del mes de Marzo (Mes en que se Forma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de ___

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Luz Miriam Blanco
Dirección: CRA 90 A ESTE N. 84C 39 Sur
Teléfono: ____ No. de placa: 2
Long. del frente (mts): 6X12 Estrato: 2
Localidad: USME Barrio: Compostela 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☑
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENER EL ESPACIO PÚBLICO

CHV: 5003750
Vivienda de dos pisos: fachada primer piso: Muros pañetados y pintados. Costado izquierdo puerta con marco reja, y hoja metalico con vidrio en buen estado. Ventana central marco y reja metalica con vidrio en buen estado. Costado derecho: puerta con marco y reja metalico con vidrios en buen estado. Cajillas medidores luz y gas empotrados en muro. Andén en concreto en regular estado.
Fachada segundo piso muros pañetados y pintados. dos ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado. uso partido.
fachada tercer piso: Muro a media altura - antepecho pañetado y pintado.
Primer Piso: Espacio multiple: muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa pañetada y pintada.
Baño: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a media altura. sanitario y lavamanos en buen estado: piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. vano puerta.
Area de cocina y lavado: Muros pañetados y pintados - piso con enchape ceramico y guarda-escobas. Muro pañetado y pintado. vano de puerta-ventana.
Area del fondo: Apartamento: 2 Alcobas, Cocina y baño: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico Guardas con marco metalico y hoja en madera. placa pañetada y pintada. Cocina con enchape en la zona del mesón: Baño con enchape ceramico en muros a media altura. sanitario en buen estado. Sin lavamanos puerta con marco y hoja en madera. Perimetro de circulacion con ciclaboya en todo con insolue

NOTA: la página ____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

Escalera de acceso al segundo piso: Con enchape ceramico y guarda. escobas. esquinero en aluminio. Muros pañetados y pintados. placa pañetada y pintada.

SEGUNDO Piso: Ala del frente: dos alcobas, cocina, sala y baño con placa en concreto.

Area posterior: Con cubierta en teja de zinc y plastico y estructura en madera rolliza.

Alcobas del frente: Muros pañetados y pintados, en una de las alcobas cisurado. pisos con enchape ceramico y guarda escobas. placa pañetada y pintada. puertas con marco y hoja en madera.

Cocina: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a 1.80 mt. piso con enchape ceramico placa pañetada y pintada. ventana hacia el vecino marco metalico y vidrio en buen estado con tejilla plastica de ventilacion para el gas.

Sala-comedor: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja en madera metal.

BAÑO: Muros pañetados y pintados. con enchape ceramico a media altura. piso con enchape ceramico. Sanitario partido en la base de la taza. puerta con marco metalico y hoja en madera. vidrio en buen estado.

Area posterior: Espacio abierto con muros laterales pintados y pañetados. piso enchape ceramico. la cubierta en teja de zinc y estructura en madera rolliza. Instalacion electrica a la vista.

Escalera de acceso al tercer piso en concreto con enchape ceramico, guarda-escobas y esquinero en aluminio. Muros pañetados y pintados. con puerta y marco metalico de salida al tercer piso. con teja de zinc.

TERCER Piso: Muros laterales a medio altura en bloque a la vista. y columnetas de confinamiento. piso en concreto a la vista. Sin Cubierta esto para la parte del frente que comprende las alcobas, sala, cocina y baño.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de ____

Continuidad de acta de vecindad - Carrera 10 A Este N° 81 C - 39 sur

* Restringe el Decreto Nacional 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

18 (Día en número) días del mes de Mayo (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Jeez Alisyan Blanco Blanco
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PC-53-0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular


FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FT-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 65680061

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7182746

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario:
Dirección: CRA 10A ESTE N. 51C 30 Sur
Teléfono: No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 6.42 Estrato: 3
Localidad: USME Barrio: Compostela 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		
2. Comercial		6. Baldío		
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		
4. Institucional		8. Mixto		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003950
Vivienda de tres pisos: Fachada primer piso, pañete y pintura. Costado izquierdo puerta ventana con marco, reja y hoja metalica. vidrios en buen estado. ventana en la parte superior central. Costado derecho: puerta con marco y hoja metalico. vidrios en buen estado. Medidores de gas y luz empotrados en muro. Anden en concreto escalonado en regular estado. Entrepiso placa pañetada y pintada. bajante de pvc, con conexion a caja. Caja medidor agua en anden tapa metalica en buen estado. Fachada segundo piso: Muros pañetados y pintados a nivel del dintel. bloque en concreto a la vista ultima hilada superior y viga superior en concreto a la vista. dos ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado. placa de entrepiso con bloquelon a la vista. bajante de aguas en tuberia pvc 3". FACHADA Tercer piso: con bloque a la vista y ladrillo estructural a la vista. Con dos vanos para ventanas. parte superior viga canal en concreto a la vista. con tuberia 2" pvc. bajantes de aguas directas a la calle.

PRIMER Piso: Ingreso por la puerta del costado derecho: Corredor de circulacion. Muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte inferior. Piso con baldosin de cemento. placa pañetada y pintada. con claraboya en vidrio incoloro y marco metalico. Area costado izquierdo del frente apartamento que en el momento de la visita NO se pudo ingresar.
Parte posterior: Apartamento con: Cocina; Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. enchape en area del meson. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. Baño: Muros pañetados y enchapados a 2m. con presencia de humedad. Sanitario y lavamanos en buen estado. placa pañetada y pintada. con desprendimiento de la pintura por humedad. puerta marco y hoja en madera.
Alcoba del fondo: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. puertas con marco y hoja metalica. una de las puertas sin vidrio. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

4-MEN-PC/S-04

Escalera de acceso al segundo piso en concreto con enchape ceramico y gravilla menu lavada. con guarda-escobas y baranda metalica. Muros pañetados y pintados.
SEGUNDO Piso: Parte del frente, dos alcobas, con muros pañetados y pintados. pañete fisurado. pisos con enchape ceramico placa en bloquelon a la vista. puertas con marco y hoja en madera.
COCINA: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico en el area del meson. piso con enchape ceramico. placa con bloquelon a la vista. vanos de puerta y ventana.
AREA Social: Sala-comedor. muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico placa en bloquelon a la vista.
BAÑO: Muros con enchape ceramico a nivel de placa. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con marco y hoja metalico con presencia de oxidacion. vidrio en buen estado.
ALCOBAS del fondo: Muros pañetados y pintados. pisos con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista. piso enchape ceramico puertas con marco y hoja en madera. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado
TERCER Piso: Escalera de acceso en concreto a la vista. Muros perimetrales en bloque a la vista. columnetas de confinamiento en concreto. piso en concreto a la vista. Cubierta en teja metalica acanalada con estructura en perfil rectangular metalico. Con algunas tejas plasticas. Muro en bloque a la vista cerrando el area de la escalera.

* Remítase al Decreto Número 606. inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

16 (Día en número) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma) Andrés Acosta C
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Andres F
(Nombre) Andres Felipe Rivera Rivera
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-Mib-Fi-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Andres Rivas
(Nombre) Andres Felipe Rivas
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 1000324890

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7101769

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

15152 OK

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario
Dirección: CRA 10A Este N. 81C 33 Sur.
Teléfono: No. de placa: 1
Long. del frente (mts): 6x12 Estrato:
Localidad: Usme Barrio: Compostela II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	Fachada

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003150
Vivienda de un solo piso: Fachada muros pañetados y pintados con agrietamiento. Medidor de gas y luz empotrado en muro Costado izquierdo puerta con marco y hoja metalico con presencia de oxidacion. vidrio en buen estado. Costado derecho ventana pequeña con marco, reja metalico de estado de oxidacion. vidrios en buen estado. Sin Anden. caja de inspeccion en ladrillo a la vista. medidor de agua cajilla en espacio de anden. cubierta en teja de zinc.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

1400

* Remítase al Decreto Número 560. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

15 días del mes de Mar 20 de 2022

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1402

4-4IEN-PCJS-01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoria
3ra copia: Contratista

15154 04 cons. 15 cinto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario:
Dirección: Cra 10A Este N. 67 C 24
Teléfono: No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 x 12 Estrato:
Localidad: USME Barrio: Comparetta 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☑
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHV: 5003150
Lote 6x12 Con cimentacion muro de la parte del frente : se observa zapatas. muro en bloque viga de cimentacion tres columnetas de confinamiento, mamposteria en bloque con vanos de dos ventanas y puerta en lata en bastante estado de oxidacion.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

1409

Lote Baldio de 6*12 con cimentacion, mamposteria y columnetas en la parte del frente.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

16 (Día en numeros) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) - Olga Lucia Serrano
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ero copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

0141

4-MIN-PC-65-04

15155

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Olga Luciase
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 52045002

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7192707

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Josue Antonio Garavito
Dirección: Cra 70A Este N. 87 C 27 Sur.
Teléfono: 3102665287 7911108 No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 m 72. Estrato:
Localidad: Usme Barrio: Compostela 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI☐ NO☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI☐ NO☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 50037150
Viviendo de dos pisos: Fachada primer piso: muros pañetados y pintados. Medidores de luz y gas empotrados en muros. Costado izquierdo ventana con marco y reja metalica y vidrios en buen estado. Costado derecho puerta con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado. Andén en concreto en regular estado.
Fachada segundo piso: Muros pañetados. En el costado izquierdo parte superior basculante de ventana. Con dos ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado. Canal y bajante galvanizado con conexión a caja.

PRIMER Piso: Ingreso costado izquierdo: Salon comedor: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada.
Baño escalera cuarto: piso con enchape ceramico. muros pañetados y pintados. escalera en concreto a la vista.
COCINA: Muros enchapados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. vanos de puertas.
BAÑO: Muros enchapados a nivel de la placa. placa con enchape ceramico. piso con enchape ceramico. Sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con marco metalico y hoja en madera.
ALCOBA Costado izquierdo central: Muros pañetados y pintados. con presencia de humedad. piso con enchape ceramico placa pañetada y pintada. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. puerta con marco y hoja en madera.
ALCOBA del fondo costado izquierdo: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja en madera.

NOTA: la página ____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

A-MIN-PCJS-0

Alcoba del fondo costado derecho: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. ventana hacia el patio con marco metalico y vidrios en buen estado. puerta con marco y hoja en madera.
PATIO: Muros pañetados y pintados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. Presencia de humedad. placa en concreto parcial a la vista con pozo de iluminacion y ventilacion.
Pozo de iluminacion: Muros en bloque a la vista hasta el tercer piso con cubierta de zinc y plastica.

SEGUNDO PISO: Escalera de acceso: en concreto con enchape ceramico y guarda-escobas con acabado en aluminio. Muros pañetados y pintados. cubierta en teja de zinc y plastica. con estructura metalica
BAÑO costado izquierdo parte del frente: Muros enchapados y piso con enchape ceramico. Sanitario y lavamanos en buen estado cubierta en teja de zinc y plastica. instalacion electrica a la vista. puerta con marco y hoja en madera.
Espacio Multiple: Muros en bloque a la vista. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de zinc y plastica. con estructura en perfil rectangular metalico. instalacion electrica a la vista.
Alcoba del fondo costado izquierdo: Muros pañetados y pintados. el resto de la parte posterior esta bastante revestido - oscurecido. piso con enchape ceramico y guarda escobas. Muro de cubierta en bloque a la vista. Cubierta en teja de zinc con estructura en perfil rectangular metalico. Instalacion electrica a la vista. Con vano para puerta.
Alcoba del fondo costado derecho: Muros pañetados y pintados bastante oscurecidos y gastados. piso en enchape ceramico y guarda-escobas. cubierta en teja de zinc con estructura en perfil rectangular metalico. instalacion electrica a la vista. con vano de ventana y puerta. Muros de cubierta en bloque a la vista.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de ____

15187

* Remitirse al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) José A. Antonio Caraujo B.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1984

4-MIN-PC13-0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Josue Antonio
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 306438

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 218701

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

15158

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Lucila Gutierrez
Dirección: Cra 70A Este N. 81 C 78 Sur
Teléfono: 3209511967 No. de placa: 1
Long. del frente (mts): 6 4 12 Estrato: 1
Localidad: Usme Barrio: Compostela II

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	✓		
2. Alcantarillado	✓		
3. Energía	✓		
4. Teléfonos			
5. Gas			

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	5. Recreacional		Garaje	SI ☐ NO ☑
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como	
4. Institucional		8. Mixto		comercio	SI ☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003150
Vivienda de un piso: Fachada primer piso: Muros pañetados y pintados. Costado izquierdo ventana con marco y reja en metal con vidrios en buen estado. puerta con hoja y marco en metal, vidrios en buen estado. Costado derecho ventana con marco y reja en metal, vidrios en buen estado. Puerta con hoja y marco metalico, vidrios en buen estado. canal galvanizada con bajante de aguas lluvias en pvc 4". Anden en concreto con gradas en regular estado con muro en bloque pañetado y pintado. pasamanos - reja metalica. Medidor agua en anden plastico.
Ingreso - corredor de circulacion costado derecho. Muros pañetados y pintados a nivel de la cubierta. piso con enchape ceramico. cubierta en teja metalica acanalada. Instalacion electrica a la vista.
Alcoba de frente central: Muros pañetados y pintados a nivel de la cubierta. piso con enchape ceramico. cubierta en teja metalica acanalada. Instalacion electrica a la vista. puerta con marco y hoja metalica.
Alcoba del frente costado izquierdo: Muros pañetados y pintados a nivel de la cubierta. con presencia de humedad. cubierta en teja metalica acanalada. Instalacion electrica a la vista. puerta con hoja y marco metalico.
Area central - patio: Muros pañetados y pintados a nivel de la cubierta sin presencia de humedad. piso con enchape ceramico. cubierta en teja metalica acanalada y estructura en perfil rectangular metalico.
COCINA: Muros pañetados y pintados a nivel de cubierta con presencia de humedad, enchape ceramico en el area del meson. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de metal acanalada. instalacion electrica a la vista. estructura en perfil rectangular metalico.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

Alcoba central costado izquierdo: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. cubierta en teja metalica acanalada. Instalacion electrica a la vista, y ventana hacia el patio con marco y reja metalica. vidrios en buen estado. puerta con marco y hoja metalico con vidrios en buen estado.
Alcoba central costado derecho: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. cubierta en teja metalica acanalada. Instalacion electrica a la vista. ventana pequeña hacia la cocina. con marco metalico y vidrios en buen estado. puerta con hoja y marco metalico. vidrios en buen estado.
Corredor de circulacion hacia el cuerpo central: Muros pañetados y pintados. cubierta en bloque a la vista. cubierta en teja plastico. piso con enchape ceramico.
Parte posterior- Area de servicios- lavadero: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. enchape ceramico como zocalo parcial- muro de cubierta en bloque a la vista. instalacion electrica a la vista. piso con enchape ceramico.
BAÑO: Muros pañetados y pintados a 2.40 m. enchape ceramico a 2m. Sanitario y lavamanos en buen estado cubierta en teja metalica acanalada. Instalacion electrica provisional. piso con enchape ceramico, puerta con marco y hoja metalicos.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

15 (Día en números) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Luis Gutierrez
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1549

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular


FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____ (Firma) _____ (Firma) _____

(Nombre) Fausto Gutiérrez (Nombre) _____ (Nombre) _____

Propietario o arrendatario **Representante del Contratista** **Representante de la Interventoria**

C.C. O NIT 35325044 C.C. O NIT 7 18 76 C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1418

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: NOHORA CAVIEDES CAVIEDES
Dirección: CRA 72A ESTE N. 67C 21 SUR.
Teléfono: No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 X 12 Estrato: 2
Localidad: USME Barrio: Compostela 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5063150
Vivienda de dos pisos: Fachada primer piso en ladrillo prensado pintado. columnetas en los dos extremos y el centro. Medidores de luz y gas empotrados en muro. Costado izquierdo puerta de acceso, marco, reja y hoja metalico con presencia de oxidacion en la parte inferior. vidrio en buen estado, en la parte superior se encuentra partido. con dos ventanas marco y reja metalico y vidrios en buen estado. Anden en concreto con muro de piedra en buen estado. Cenefa medidor agua, en anden Tapa plastica. Entreplaca en concreto pañetada.
Fachada segundo piso: En bloque a la vista con dos ventanas marco y reja metalicos con presencia de oxidacion vidrios en buen estado. Canal galvanizada con bajante 3" pvc. conectada a caja de inspeccion.

PRIMER PISO: Acceso costado izquierdo. corredor de circulacion. Muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte inferior, piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa pañetada y pintada. Costado derecho Comedor Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. puerta de acceso con marco y hoja en madera.
COCINA: Muros enchapados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada
ALCOBAS Costado derecho: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte inferior. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja en madera.
BAÑO: Muros pañetados con enchape ceramico a 1.20 mts del nivel de la placa. piso con enchape ceramico. Sanitario y lavamanos en buen estado. (Tapa cisterna partida). placa pañetada. puerta con marco y hoja en madera.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

Alcobas del fondo: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte del frente. pisos en madera laminada con guarda-escobas. placa pañetada y pintada. puerta ventana hacia el patio y pozo de iluminacion con marco y hoja en madera, vidrios en buen estado. ventana hacia la cocina con marco metalico y un vidrio partido.
Cocina: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a la altura de 1.80 m. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. puerta-ventana con marco y hoja en madera y vidrios en buen estado. Baño: contiguo a cocina. con muros enchapados a 1.80 m. piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado puerta con hoja y marco en madera (NO esta en uso-bodega).
Escalera de acceso al segundo piso: En concreto con enchape ceramico y granitero en aluminio con baranda en un costado. Muros pañetados y pintados con cubierta en teja de zinc y/plastica.

Segundo Piso: Acceso en la parte posterior por la escalera con puerta de marco y hoja metalico.
Alcoba del fondo costado izquierdo muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. techo en pvc. vano para ventana hacia el pozo de iluminacion. vano de puerta.
Alcoba del fondo costado derecho: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas techo en pvc. vano de ventana hacia la cocina. vano de puerta.
Cocina y lavadero: Muro lateral con enchape ceramico a nivel de cubierta. piso con enchape ceramico. Techo en pvc. los otros muros con pañete y pintura.
Baño: Muros enchapados a nivel de cubierta-techo. piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado. Techo en pvc. puerta con hoja y marco en madera. vano de ventana hacia el pozo de iluminacion.
Estudio: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. Techo en pvc. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. Con vano de puerta.
Alcoba del frente costado izquierdo: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas techo en pvc. vano de puerta.
Salon Comedor y sala: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. Techo en pvc.
Se observa la cubierta en teja de zinc y plastica con estructura en perfil rectangular metalico con desnivel hacia la parte del frente fachada.

Continuidad de acta de vecindad = Carrera 10 A Este N° 81C - 21 Sur

* Remitirse al Decreto Número 606, Inventario de algunas bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

16 días del mes de Mar 20 de 2022

(Día en número) (días en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Madai Acosta
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Nohora Barrera
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: 1a página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PC-05-F

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 26457914

(Firma) _____
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 71276

(Firma) _____
(Nombre)
Representante de la interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1492

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-F156
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario(a): Ly Leonardo Jiménez
Dirección: CRA 90A Este N. 87-12
Teléfono: No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 x 12 Estrato: 1
Localidad: USME Barrio: Compostela 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☑
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003150
Vivienda de dos pisos: fachada primer piso con enchape ceramico entrepaños centrales. Columnas y viga superior en granoplast. anden con enchape ceramico. (Costado izquierdo ventana con marco y reja metalica con vidrios en buen estado. (costado derecho puerta-ventana con marco, reja y hoja metalica con vidrio en buen estado. Medidores de luz y gas empotrados en muro. Anden con reja perimetral. entrepaga con carnaplast.
Fachada segundo piso: fachada con enchape ceramico costado derecho y ventana con marco, reja metalica y vidrios en buen estado. (Costado izquierdo muros pañetados y pintados con puerta ventana marco, reja y hoja metalica con vidrios en buen estado. techo en drywall. piso en enchape ceramico y baranda metalica → Balcon.
parte superior canal galvanizada con bajante pvc 3" Aguas lluvias con conexion a caja.
Primer Piso: Area de frente: Sala comedor: Muros pañetados y pintados. con humedad muros laterales. pisos con enchape ceramico. techo con carnaplast. vano puerta hacia sala-comedor. - espacio para escalera acceso al 2° piso. bajo escalera. con muros enchapados - bastante humedad piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con marco y hoja metalica con vidrios en buen estado. Salida hacia la parte posterior puerta ventana con marco, reja y hoja metalica y vidrios en buen estado.
Parte posterior consta de dos espacios al fondo cocina y baño con patio intermedio: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de fibrocemento en cocina y baño, en patio teja plastica. con canal galvanizada y estructura en perfil rectangular metalico. instalaciones electricas a la vista.

NOTA: la página ____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

En baño y cocina ventanas hacia el patio con marco metalico y vidrios en buen estado. Puerta con marco y hoja en madera. Bodega marco de puerta unicamente.
SEGUNDO PISO: Escalera de acceso en concreto con enchape ceramico y guarda-escobas con baranda en madera. muros pañetados y pintados. Techo con Drywall y cornisa en yeso.
Corredor de circulacion: muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. Techo con drywall y cornisa en yeso.
Alcoba del frente costado izquierdo con balcon. Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. Techo en drywall con cornisa en yeso perimetral. puerta con marco y hoja en madera.
Alcoba del fondo: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. Techo con drywall y cornisa perimetral en yeso. puerta con marco y hoja en madera.
BAÑO: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a 1.80 m. piso con enchape ceramico. con fina. Sanitario y lavamanos en buen estado. ventana hacia la parte de atras con marco Liga metalico y vidrios en buen estado.
Espacio de ducha con division en aluminio y acrilico. puerta con marco y hoja en madera.

* Relativas al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

15 días del mes de Marzo de 2022.

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista


6141

1563

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Luz Consuelo Jimenez
(Nombre) Luz Consuelo Jimenez
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 51635325 BTG

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1425

17164
02
38 6 Fg.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Nicolas Gaviedes
Dirección: Cra 10A este N. 67C 45 Sur
Teléfono: No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6x12 Estrato:
Localidad: Barrio: Compostela 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía			
4. Teléfonos			
5. Gas			

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional		
2. Comercial	X	6. Baldío		
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		
4. Institucional		8. Mixto		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHV: 5003150
Vivienda en construcción con muros laterales y del frente en bloque a la vista. columnas y columnetas en concreto, con viga superior en concreto a la vista. y cerchas en hierro para viguetería. bajantes pvc 3". pisos en concreto. 14 hiladas en bloque N. 5.

NOTA: la página 4 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de

9671

Entre vidad acta de vecindad = Carrera 10 A Este N° 81 C - 15 sur

* Remítase al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

16 días del mes de Marzo de 2022.

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 2 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ere copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1422

4-MIN-FO-35-04

1405

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante del Contratista
C.C. O NIT 1191761

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas 3 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1445

15166

CHERSA OA COPIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario	EVDES CEPALLOS		
Dirección	CRA 70A ESTE N. 87 C 06 SUR.		
Teléfono		No. de piscs	2
Long. del frente (mts)	6 x 12	Estrato	1
Localidad	USME	Barrio	Compostela 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X		5. Recreacional		
2. Comercial			6. Baldío		
3. Industrial			7. Bien de interés cultural*		
4. Institucional			8. Mixto		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5009150

Vivienda de dos pisos: Fachada primer piso muros pañetados y pintados, Con ventana marco, reja metalica. con vidrios en buen estado. Puerta con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado. Placa de entrepiso pañetada y pintada. Anden en concreto en regular estado. Medidores de agua en anden con tapas metalicas en buen estado. Medidores de luz empotrados en muro.

Fachada segundo piso: Muros pañetados y pintados con dos ventanales, marco y reja metalicos y vidrios en buen estado. Con placa de entrepiso - pañetada y pintada.

Primer Piso: Local comercial: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda - escobas. placa pañetada y pintada. porton de dos hojas marco, reja y hojas metalicas con presencia de oxidacion. vidrios en buen estado.

Apartamento: Baño: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a media altura. Sanitario y lavamanos en buen estado. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. puerta con hoja y marco metalicos con vidrio en buen estado.

Cocina: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte inferior. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. vano de puerta.

Alcoba del fondo: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte inferior. piso con enchape ceramico y guarda - escobas. placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja metalicos sin vidrio. vano de puerta y ventana hacia la alcoba que da a la fachada.

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de

4-MIN-PCUS-0

Alcoba del fondo parte del frente por la calle 81 C Sur : Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. en la parte inferior. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa pañetada y pintada. ventana con marco, reja metalicos y vidrios en buen estado hacia la calzada. Area del lavadero: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte inferior. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada con claraboya con marco metalico en angulo y vidrio incoluz. puerta hacia fachada calle 81 C Sur marco, hoja y hoja metalica con vidrios en buen estado.

SEGUNDO Piso: Escalera de acceso: Con baldosa en gres y guarda-escobas con esquinero en aluminio. Muros pañetados y pintados. placa aislada de acceso al tercer piso.

Area social parte del frente: Muros pañetados y pintados, algunos con estuco veneciano. pisos en baldosa de gres. placa pañetada y pintada. puerta ventana de salida a balcon. marco, reja y hoja metalico con vidrios en buen estado.

Alcoba central: Contra fachada calle 81 C Sur: Muros pañetados y pintados, algunos con estuco veneciano. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. Placa pañetada y pintada. ventana hacia la fachada marco y reja metalico con vidrios en buen estado. puerta con marco y hoja en madera.

BAÑO: Muros con enchape ceramico a nivel de techo. piso con enchape ceramico. division ducha con marco en aluminio y acrilico. Techo en pvc. puerta en madera el igual que el marco. Sanitario y lavamanos en buen estado.

COCINA: Muros con enchape ceramico. piso con enchape ceramico. Techo con enchape ceramico. Vano puerta.

Patio De Ropas: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. claraboya hacia el primer piso con vidrio incoluz, uno partido. placa pañetada y pintada. con claraboya en vidrio incoluz y estructura en angulo metalico.

Alcoba del fondo: Muros pañetadas y pintados, uno con estuco veneciano. piso con baldosa en gres y guarda-escobas. Techo en pvc.

Alcoba hacia fachada calle 81 C Sur. Muros pañetados y pintados, uno con estuco veneciano. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. piso con baldosa en gres. Placa con pañete y pintura. ventana hacia la fachada con marco y reja metalico con vidrios en buen estado. Vano puerta.

TERCER Piso: Escalera de acceso en concreto con baldosa en gres, guarda-escobas y esquinero en aluminio. Muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte superior contra fachada. cubierta en teja plastica y estructura perfil rectangular metalico con puerta de salida hacia la terraza marco y hoja metalica con vidrio en buen estado.

Terraza cuenta con dos muros perimetrales a la altura de la placa y columnetas de confinamiento. hierros para continuar columnetas. pases en tuberia pvc sanitario e hidraulica. piso placa en concreto a la vista

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de _____

Continuidad de acta de Vecindad = Carrera 10 A Este N° 81 C-06 Sur

* Remitirse al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Andrés Acosta
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Eudo Cabello
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de _____

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1431

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Gudelia Caballero
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 51912557

(Firma) Andi Ariza
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7182762

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1/4/21

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Zoraida Velasco García
Dirección: Cra 70A Este N. 81C 09 Sur.
Teléfono: 3102883308 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 8x12 — Estrato: 1
Localidad: USME — Barrio: Compartir 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		
2. Comercial		6. Baldío		
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		
4. Institucional		8. Mixto		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO X
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003150
Vivienda de tres pisos: Fachada primer piso muros pañetados, costado izquierdo puerta-ventana con marco, reja y hoja metalica y vidrios en buen estado. costado derecho ventana con marco y reja metalicas y vidrios en buen estado. Cajillas medidores de agua en ondeo con tapa plastica en buen estado. anden en concreto en regular estado, bajante a aguas lluvias en pvc 3" conexion a caja de aguas negras.
Fachada Segundo piso: Muros en bloque a la vista. con dos ventanales marco en aluminio anodizado y vidrios en buen estado. con tubo pvc 3" bajante de aguas lluvias
Fachada Tercer piso: Muros en bloque a la vista. en el costado izquierdo a la altura de la cubierta y en el costado derecho a media altura - antepecho. canal galvanizado con bajante 3" pvc.
Ingreso al primer piso por la calle 81 C Sur. Garaje: Muros pañetados y con presencia de humedad parte inferior. piso en concreto con pintura. placa pañetada. porton de 3 hojas con marco y hoja metalica con vidrios en buen estado. ventana con marco y reja metalica y vidrios en buen estado.
BAÑO bajo escalera, muros enchapados. piso con enchape ceramico. Sanitario y lavamanos en buen estado. placa pañetada y pintada. puerta con hoja y marco en madera.
Corredor parte intermedia: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa pañetada y pintada. Corredor de circulacion de puerta ingreso calle 81 C Sur. marco, reja y hoja metalica con vidrios en buen estado. muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa pañetada y pintada

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

1433

4-MB-PC-8-2

Cocina: Muros enchapados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico, placa pañetada y pintada. vano de ventana, sin puerta, totalmente abierta.
Area de servicios: El fondo muros pañetados y pintados. con enchape ceramico a 1.80 m. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada con pozo de iluminacion y ventilacion.
BAÑO: Muros enchapados a - 20 cm de la placa. piso con enchape ceramico. Sanitario y lavamanos en buen estado. ventana en aluminio hacia el pozo de luz puerta con marco y hoja en madera.
Alcobas hacia la fachada. Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa pañetada y pintada. ventanas en marco y reja metalica con vidrios en buen estado. puertas con marco y hoja en madera. Una de ellas con ventana hacia el corredor con marco en madera y vidrios en buen estado.
Escalera de acceso al segundo piso en concreto a la vista. muros pañetados.
SEGUNDO Piso: Ingreso apartamento con puerta y marco metalicos vidrios en buen estado.
Area Social: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa pañetada y pintada. ventana en aluminio abolizado hacia la fachada de la calle 87C Sur con vidrios en buen estado. Corredor de circulación. Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa pañetada y pintada. puertas de acceso a alcobas y baño con marco y hoja en madera.
Cocina: Muros enchapados a nivel de placa. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada.
Area de servicios: Muros enchapados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja en madera. Vano hacia el pozo de iluminacion y ventilacion.
Baño: Muros enchapados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. ventana en aluminio hacia el pozo de iluminacion y ventilación. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con marco y hoja en madera.
Alcoba del fondo pero contra la fachada de la calle 87C Sur. Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. ventana en aluminio con vidrios en buen estado. puerta con marco y hoja en madera.
Alcoba central con vista hacia la fachada de la calle 87C Sur. Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa pañetada y pintada. ventana en aluminio con vidrios en buen estado. puerta con marco y hoja en madera.
Alcoba intermedia con vista hacia fachada de la calle 87 C Sur. Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. ventana en aluminio con vidrios en buen estado. puerta con marco y hoja en madera.
Escalera de acceso al tercer piso en concreto a la vista, con muros pañetados. hasta la altura de la placa del segundo piso: Pozo de la escalera en el tercer nivel muros en bloque a la vista. cubierta en teja acanalada metalica estructura en madera. ventana hacia la terraza marco y reja metalica con vidrios en buen estado. Vano puerta.
TERCER Piso: En obra negra. con muros divisorios en bloque a la vista para dos alcobas. columnas en concreto a la vista fundidas a nivel de placa. de 25x25. Columnetas de confinamiento en concreto a la vista de los muros perimetrales. En la parte esquinera contra la fachada el bloque esta a la altura de antepecho.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de _____

1564

Cubierta en teja metalica acanalada con estructura en perfil rectangular metalico piso de la placa en concreto a la vista. Vanos para ventanas.

* Restringe el Decreto Nacional 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

18 días del mes de Mai 20 de 2022

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Zoraida Udasco Garcia
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1585

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-F-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Zoraida Velasco
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 28229044

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 1181761

(Firma)
(Nombre)
Representante de la interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1 de 1

15170

	SAN ISIDRO						
		INVENTARIO PREDIAL CIV 5003300					
	Dirección	Telefono	Nombre del propietario	Tipo de establecimiento	Tipo de Acta	Estado	Caracterización
1	calle 87 a Sur # 10-05 Este		Gladys Fernandez	Residencial	Completa	Realizada	Viviensda sin Recicientes
2	calle 87 a Sur # 10-10 Este	3227803666	Gladys Fernandez	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
3	calle 87 a Sur # 10-11 Este	3134799991	Martha Tocarruncho	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
4	calle 87 a Sur # 10-16 Este	3118678729	Gladys Maria Tovar	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
5	calle 87 a Sur # 10-17 Este		Yuly Morera	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
6	calle 87 a Sur # 10-22 Este		Marleny Urueña	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
7	calle 87 a Sur # 10-28 Este					Falta	Falta
8	calle 87 a Sur # 10-23 Este		Jose Perilla	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
9	calle 87 a Sur # 10-29 Este	3209847784	Alvaro Rodriguez	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
0	calle 87 a Sur # 10-34 Este	3219080548	MarlenyTriviño	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
1	calle 87 a Sur # 10-35 Este	3212726048	Edith Samundia Villar	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
2	calle 87 a Sur # 10-40 Este		Milton Beltran	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
3	calle 87 a Sur # 10-41 Este	31362926670	Wilson Albero Diaz	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
4	calle 87 a Sur # 10-46 Este	36107928855	Jhonatan Fernandez	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
5	calle 87 a Sur # 10-47 Este		Angelica Salcedo	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
6	calle 87 a Sur # 10-52 Este		Juan Montano	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
7	calle 87 a Sur # 10-58 Este		Hilda Linares	Residencial	Completa	Realizada	Realizada
8	calle 87 a Sur # 10-59 Este			Lote	Fachada	Realizada	Predio sin Habitantes

1437

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario(a)
Dirección: Calle 87 A Sur N. 10-05 Este
Teléfono
No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 x 1°
Estrato: 1
Localidad: USME
Barrio: SAN ISIDRO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐		

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHIP: 5009300
Vivienda de dos pisos: Fachada primer piso muros pañetados y pintados. puerta con marco y hoja metalica, vidrios en buen estado. piso en concreto a la vista. anden en tierra, medidor gas empotrado en muro.
Fachada segundo piso: Muros en bloque a la vista con dos ventanas marco metalico y vidrios en buen estado. cubierta en teja de fibro-cemento.
Ingreso al primer piso: baño bajo escalera: Muros pañetados y pintados. enchape ceramico a medio altura. placa en concreto pañetado. puerta marco y hoja en madera. sanitario y lavamanos en buen estado.
Cocina: Muros pañetados y pintados. enchape ceramico en el area del mesón. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada.
Alcoba Esquinera: Muros pañetados y pintados, placa en concreto a la vista. piso con enchape ceramico. puerta con hoja y marco metalico y vidrios uno de la parte superior partido. Ventana con marco metalico y uno de los vidrios partido.
Escalera de acceso al segundo piso: en concreto a la vista. muros en bloque a la vista cubierta en teja.
SEGUNDO Piso: Area Social y servicio: muros en bloque a la vista a nivel de cubierta. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento y plastica con estructura en madera.
Alcoba Esquinera: Muros en bloque a la vista. piso en concreto a la vista con placas. cubierta en teja de fibro-cemento. instalacion electrica a la vista. Ventanas dos vaivenes con marco metalico y vidrio en buen estado. puerta con marco y hoja metalico sin vidrios

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

1506

ARCOBA, Contra la fachada de la Cra 10 Este. Muros en bloque a la vista, piso en concreto a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento, instalacion electrica provisional. Sin puerta.

NOTA: Vivienda no habitada hace ya varios años.

* Remítase al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en números) (Mes en que se suscribe el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma) Andrea Acosta C.
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Gladys Fernandez
Propietario o arrendatario Encargada.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de ____

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PCJS-04

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-Mib-Ft-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Gladys Fernandez
(Nombre)
Propietario o arrendatario Encargada.
C.C. O NIT 39760674

(Firma)
(Nombre) 71967671
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoria
3ra copia: Contratista

2 CHO

15173

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Carlos Fernandez
Dirección: Calle 67A Sur N. 10-70 Este.
Teléfono: 3227803666 No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6x12 Estrato:
Localidad: Barrio: San Isidro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonica	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI☐ NO☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI☐ NO☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHIP: 5003300
Vivienda esquinera de dos pisos: Fachada primer piso muros pañetados y pintados. dos ventanas con marco metalico y reja con vidrios en buen estado. puerta con marco y hoja metalica y vidrio en buen estado. Andén en concreto escalonado en regular estado. Medidores de luz y gas empotrados en muro. con placa pañetada y pintada.
Fachada segundo piso: Muros pañetados y pintados. dos ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado cubierta en teja de zinc. chapa galvanizada sobre la cra 10.
Costado izquierdo: Local comercial. Muros pañetados y pintados. pisos en marmol con mineral. techo en pvc. porton de dos hojas con reja con marco y hoja metalico. vidrios en buen estado. con servicio de energia.
SALA: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. techo en pvc.
COCINA: Muros pañetados y pintados con enchape a la altura de 2m. piso en marmol con mineral en mal estado. Ventana hacia la cra 10 marco metalico y reja con vidrios en buen estado techo en pvc.
BAÑO: Muros con enchape ceramico a la altura de 2m. piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado. techo en pvc. puerta con marco y hoja metalicos.
Porredor de circulacion de salida por la cra 10 Este. muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa en concreto a la vista, puerta con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado.
ALCOBA: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa en concreto a la vista. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. puerta marco metalico y hoja en madera.
Fuente del predio costado derecho. Muros pañetados y pintados. piso en baldosa de gres. placa en concreto a la vista.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

4-MIN-PCJS-0

1509

Placa en concreto a la vista. Ventana con marco y reja metalico y vidrio en buen estado hacia el parque. esta zona es de servicios.
Segundo Piso: Escalera en concreto a la vista. muros en bloque a la vista.
Alcoba Del Frente: Muros pañetados y pintados. piso en concreto con mineral. cubierta en teja de zinc. estructura en madera. puerta con marco y hoja en madera. alcoba esquinera: muros pañetados y pintados. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. puerta marco y hoja en madera. instalacion electrica provisional en todo el piso.
Area Social: muros pañetados y pintados. pisos en concreto a la vista. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado contra la cra 10 Este.
Cocina: Muros enchapados a nivel de cubierta piso con enchape ceramico. techo en madera. vano de ventana.
Baño: Muros con enchape ceramico a 2.00 m. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de zinc y plastica. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con marco y hoja en madera. instalacion electrica provisional.
Area de servicio al fondo mano derecha. muros en bloque a la vista. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado.
Alcoba del fondo esquina. Muros pañetados y pintados. pisos en mortero con mineral. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. instalacion electrica provisional. puerta con hoja y marco en madera.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma) Andrés Acosta
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) -Gladys Fernandez
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de ____

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PCJS-04

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

15174

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Gladys Fernandez
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT - 39760674

(Firma) Andrés Acosta
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario	Martha Rocio Tocancipa Vivas		
Dirección	Calle 67 Sur N. 10-11 Este.		
Teléfono	3134929991	No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	6 m 12	Estrato	3
Localidad	Usme	Barrio	San Isidro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como consultorio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Cbv: 5003300
Vivienda de Tres plantas: Fachada primer piso: Muros pañetados y pintados, costado izquierdo puerta de acceso con marco y hoja metalico y vidrio en buen estado. costado derecho porton de 2 hojas con marco y hojas metalicas vidrios en buen estado. Anden terminado con enchape ceramico y guarda-escoba. Caja de medidores agua en andén. Medidores de gas y luz empotrados en muro placa pañetada y pintada.
Fachada segundo piso: muros pañetado con ventanas marco metalico con presencia de oxidacion y vidrios en buen estado. Fachada tercer piso: Muros en bloque a la vista con ventanas marco metalico con oxidacion. vidrios en buen estado.
Acceso primer piso: Costado izquierdo escalera de acceso al segundo piso: con enchape ceramico y guarda-escobas. Muros pañetados y pintados con presencia de humedad.
Nota: No se pudo ingresar al primer piso ya que estaba cerrado.
Corredor de circulacion: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa aligerada con bloquetas y escalera de acceso al tercer piso en concreto terminado con enchape ceramico y guarda-escobas. sobre la escalera placa pañetada y porton con marco y hoja metalico.
SALA-COMEDOR: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa aligerada con bloquetas a la vista lacado. puerta marco y hoja metalico.
Acceso costado izquierdo entrando: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa aligerada con bloquetas lacado. Ventana marco metalico y vidrios en buen estado. Puerta con marco y hoja

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de

1512

metalico. Alcoba del fondo costado izquierdo. muros pañetados y pintados. con presencia de humedad en la parte superior muro contra el vecino de atrás. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa aligerada con bloquetón fachada. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. puerta-marco y hoja en madera.

Costado derecho parte posterior pozo de iluminacion con vidrio en la placa inoperante en buen estado Muros pañetados y pintados. piso con baldosa de gres y enchape ceramico. ventana hacia un costado con marco metalico y vidrios en buen estado.

Cocina: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a la altura de 2m. piso con enchape ceramico. ventana hacia el pozo de iluminacion con marco metalico sin vidrio. Vano para ventana. no hay puerta. placa aligerada con bloquetón fachada

Baño: Muro enchapados a nivel de la placa. se observa perimetralmente en la parte superior viga en concreto a la vista. piso con enchape ceramico. placa aligerada con bloquetón fachada. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta marco y hoja en madera.

Corredor de circulacion: Muros pañetados y pintados a nivel de placa. piso con enchape ceramico y guarda-escoba. placa aligerada con bloquetón fachada en buen estado.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de ____

AMM-FCJS-5

15176

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Martha Rocio Tocarruncho
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 52°551.103.

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

* Reemplaza el Decreto Número 696, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Martha Rocio Tocarruncho Vivas

Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de ___

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MM-PC-05-0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Gloria María Parada Tovar
Dirección: Calle 69A Sur N. 10-16 Este
Teléfono: 3102627789 No. de placa:
Long. del frente (mts): 6x12 Estrato: 1
Localidad: Barrio: San Isidro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI ☐ NO ☑
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como	
4. Institucional		8. Mixto		comercio	SI ☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHV: 5003300
Vivienda de 2 piso: Fachada pañetada y parcialmente pintada. Costado izquierdo ventana con marco metálico y vidrio en buen estado. Puerta central y derecha ciegas con marco metálico y hoja. Los vidrios en buen estado. Medidor de gas empotrado en muro. Reja en regular estado. Medidor Luz en cajetín superpuesto, placa en obra negra sin viga de remate a la vista. Paso el segundo piso 2 ventanas en obra negra a la vista.

PRIMER PISO: Acceso por la parte derecha sobre calle mezcla pañetada y pintada, piso en enchape cerámico y zócalos. Costado derecho escalera en concreto a la vista, muro en obra negra a la vista, placa en obra negra a la vista. PISO: Baja escalera: Muro enchapados a 1.80 m, piso en enchape cerámico, cubierta en obra negra a la vista. Sanitario y lavamanos en buen estado, puerta en madera y hoja metálico.
Cocina, lavadero y Lavadero: Muros pañetados y pintados en enchape cerámico en el área del mesón, piso en enchape cerámico, placa aligerada en obra negra a la vista del segundo los muros están pañetados y enchape parcial sobre el lavadero. Alcoba del patio costado izquierdo: Muros pañetados y pintados, piso en enchape cerámico, placa aligerada en obra negra, puerta en madera. Alcoba del patio costado derecho: Muros pañetados y pintados parcialmente, piso en enchape cerámico y granito-cuchara, placa aligerada en obra negra a la vista, puerta en madera y marco metálico. Alcoba del frente costado izquierdo: Muros pañetados y pintados, piso en enchape cerámico y granito-cuchara, placa aligerada en obra negra a la vista. Puerta en hoja y marco en madera.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

1516

Segundo Piso: Parte del frente muro en bloque de cerramiento a bilados a la vista.
Parte posterior: placas en bloque a la vista y columnas de confinamiento en concreto
Cubierta en teja de fibrocemento, en estructura metálica y canal galvanizada pintada en concreto a la vista.

* Remitirse al Decreto Número 685, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma) Andrei Acosta
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. _____ de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Gladys Ma Dorado Tovar
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial, 4 de ____

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-FCJS-04

15178

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Gladys Parada
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 32819012

(Firma) Andrei Acosta
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 1197756

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoría
3ra copia: Contratista

1450

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: YULY MORENO
Dirección: Calle 67A Sur N. 10-17 Este
Teléfono: No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 x 12 Estrato: 2
Localidad: Barrio: Santa Librada

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☒	
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	X	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional		8. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003300
Vivienda de dos pisos: fachada primer piso en bloque a la vista, columnas y viga superior en concreto a la vista. Puertas con marco y hoja metálicos con vidrios en buen estado. Medidores de luz y gas empotrados en el muro. placa en bloquetón a la vista, antes en malas condiciones.
Fachada segundo piso: Muro en bloque a la vista. Dos ventanales con marcos metálicos y vidrios en buen estado. cubierta en teja de zinc
PRIMER PISO: Área de pequeña área social - Sala comedor muros en bloque a la vista y pañete, pisos en concreto a la vista. placa en bloquetón a la vista. instalaciones eléctricas provisionales a la vista.
Cocina: Muros en bloque a la vista enchape cerámico en el área del mesón. piso en concreto a la vista. placa en bloquetón a la vista.
ALCOBA INTERMEDIA: Muros pañetados. viga en concreto perimetral a la vista. pisos en concreto a la vista. placa en bloquetón a la vista instalaciones eléctricas provisionales. vano de puerta y ventana.
Área de servicios: (lavadero y fogadero) Muros en bloque a la vista. pisos en concreto. placa en bloquetón a la vista instalaciones eléctricas provisionales.
Baño: Muros en bloque a la vista parcialmente pañetado. piso en concreto área de la ducha y enchapado área sanitario. placa en bloquetón a la vista. vano de puerta pero sin puerta. Sanitario sin lavamanos.
Alcoba del fondo costado derecho: muros pañetados. piso en concreto a la vista viga perimetral en concreto a la vista parte superior. placa en bloquetón a la vista. Sin puerta.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

Acceso del fondo costado izquierdo: Muro de ladrillo. viga perimetral de concreto a la vista parte superior, piso en concreto a la vista. placa en concreto a la vista. Sin puerta. inst. electrica provisional.
Segundo Piso: Escalera de ingreso al segundo piso, en concreto a la vista. muro en obra a la vista.
Frente del frente: Espacio multiple con vigas en concreto a la vista. columnetas y confinamiento en concreto a la vista. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de zinc y estructura metalica.
Cocina: Muro en ladrillo a la vista. mesón en concreto en cual del mismo y mixto. piso en concreto. cubierta en teja de zinc y estructura metalica.
Acceso: Muros en ladrillo a la vista, columnetas de confinamiento en concreto a la vista. piso en concreto y cubierta en teja de zinc con estructura en perfil rectangular.
BAÑO: Muros pañetados. enchape ceramico a media altura en el area de la ducha. piso en enchape ceramico Sanitario y lavamanos en buen estado. cubierta en teja de zinc estructura metalica
PATIO: Muros en ladrillo a la vista. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de zinc y plastico con estructura en perfil rectangular. Instalaciones Electricas provisionales.

*Remitirse al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los

16 días del mes de Febrero de 2022

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) - Isabel Maraja Garcia Díaz
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PCUS-0

15180

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) - Yuly Moreno
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT - 1022979940

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

743

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

15101

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: CARLOS MIGUEL UYUEÑA
Dirección: CALLE 82 A SUR No. 10-20 ESTE
Teléfono: No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 x 12 Estrato: 1
Localidad: USME Barrio: SAN TEODORO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☑
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHIP: 500.3300
Vivienda de un piso: fachada muros pañetados y pintados. puerta con marco y hoja metalicos con vidrios en buen estado. ventanas con marco y reja metalico y vidrios en buen estado. cubierta en teja de zinc y canal galvanizado. Medidores de luz y gas empotrados en muro. andén en concreto en regular estado. caja medidor agua en andén.
Ingreso: Area social costado derecho: muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte baja. piso con enchape ceramico y guarda escobas. techo en pvc.
Cocina: Muros enchapados a nivel de cubierta. piso con enchape ceramico. techo en pvc. mueble de enchape como barra.
Baño: Muros enchapados a nivel de cubierta. piso con enchape ceramico. techo en pvc. sanitario y lavamanos en buen estado. No hay puerta.
Patio: Muros pañetados y pintados. en la parte inferior del lavadero y a espaldo se pañete con presencia de humedad. con enchape ceramico parcial. piso con enchape ceramico cubierta en teja de zinc y plastica. con estructura metalica.
Alcoba del fondo: Muros pañetados a nivel de techo - piso con enchape ceramico y guarda-escoba techo en pvc. Vano de puerta-ventana.
Cuarto intermedio muros en bloque y pañete con fisura en los vertices - esquinas. pisos con enchape ceramico y guarda-escoba. techo en pvc. Vano para puerta y ventana con marco en madera. presencia de humedad.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

1522

Acera del predio costado izquierdo: muro metalico y pintados con presencia de humedad. Piso con enchape ceramico y guarda-escoba. Falta enpr. puerta con marco metalico y hoja en madera.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

16 (Día en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma) Andrei Acosta C.
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Yadira Vaicus
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

5/8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT _____

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-56
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No. 15183

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Pedro Hilario Pedraza
Dirección: Calle 67A Sur N. 10-39 Este
Teléfono: No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6x12 Estrato: 1
Localidad: Barrio: San Isidro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos*	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☑
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHIP: 5002300
Vivienda de un solo piso: fachada primer piso muros pañetados y pintados. en el costado izquierdo ventana con marco y reja metalico vidrios en buen estado. Puerta con marco y hoja metalica con presencia de oxidacion visible en buen estado. portón de dos hojas con marco y hoja metalica y vidrios en buen estado. Medidores de gas y luz empotrados en muro. anden en concreto en regular estado. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. Acceso costado izquierdo: area social muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escoba. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. con viga canal en concreto sobre el muro de fachada. instalaciones electricas a la vista.
Costado derecho: Espacio para porqueriza cubierta como alcoba. Muros pañetados y pintados piso con enchape ceramico y guarda-escoba. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. instalaciones electricas a la vista. puerta con marco y hoja metalica.
Cocina: Muros enchapados a nivel de techo. piso con enchape ceramico techo en lamina de dry wall. vano de ventana sin puerta.
Baño: Muros pañetados y pintados. enchape ceramico a 2m. piso con enchape ceramico. techo en dry wall puerta en madera. ventana hacia el patio con marco metalico sin vidrios.
Patio: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de zinc y plastico con estructura en madera.
Alcoba del costado derecho: muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de zinc estructura

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de

4-MN-PCJ5-0

1525

En madera. Instalaciones electricas a la vista. Cubierta con perfiles metalicos y tejas metalicas. Un baño hacia el patio. Sin puerta.
Alcoba sur occidental: estado bueno. Muros pañetados y pintados en pisos en cerámica. Cielo en lamina acanalada. estructura en madera. instalaciones electricas a la vista. Puerta en madera y hoja madera.
Corredor de circulación. Muros pañetados y pintados, piso en ladrillo cerámico y guarda escoba en granito de buena calidad y mala. cubierta en teja metálica acanalada y plastica.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con los funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

16 (Día en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma de acta)

PROYECTÓ
(Firma) Angel Acosta C.
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) "José Libardo Sevilla"
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio publico a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

854

15184

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Rosa L. Perilla
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 29608771

(Firma) Andres Acevedo
(Nombre) 71817647
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Pl-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Alvaro Rodriguez
Dirección: Calle 67B Sur N. 10-29 Este
Teléfono: 3208647164 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts Estrato: 3
Localidad: Usme Barrio: San Isidro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☑	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Civ: 5003300
Vivienda de un piso: Muro fachada pañetado y pintado, puerta con marco y hoja metalica y vidrios en buen estado ventana, con marco metalico, y reja con vidrios en buen estado, medidores de luz y gas empotrados en muro. cubierta en teja de zinc, cielo galvanizado y bajante en pvc. Andén en concreto en regular estado. Cuenta con medidor propio en andén.
Primer Piso: Ingreso area social: Muros pañetados y pintados a nivel de cubierta. piso enchapado con enchape ceramico y guarda-escobas. cubierta en teja de zinc y estructura en madera con instalaciones electricas a la vista. presenta humedad en parte baja de muros.
Cocina: Muros pañetados y pintados parcialmente con ceramica en el area del mesón. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. Instalaciones electrica a la vista. ventana con marco metalico y vidrio en buen estado sin puerta.
Baño: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico en el area de la ducha. piso con enchape ceramico. presenta humedad en parte baja de los muros. Sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con hoja y marco metalico. cubierta en teja de zinc con estructura en madera. instalaciones electricas a la vista.
Patio Zona posterior - Area de servicios: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte baja. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. cubierta en teja de zinc y plastica. Estructura en madera e instalacion electrica a la vista.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

4-MB-PC-55-0

158

Alcoba Dos Fondo, contra el patio: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte baja, piso con enchape cerámico y guarda escoba, cubierta en teja de zinc y estructura en madera, instalación eléctrica a la vista. Sin puerta - solamente vano.
Alcoba Intermedia: Muros pañetados y pintados, piso en enchape cerámico y guarda-escobas, cubierta en teja de zinc y estructura en madera. Instalación Eléctrica a la Vista.

* Remítase al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

16 (Día en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de Firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Raquel Acosta.
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) ALVARO RODRIGUEZ ROMERO
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

194

4-MIN-PC-IS-0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) ALVARO RODRIGUEZ
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 19.472.916

(Firma) ANDRÉS ACUÑA
(Nombre) 7101767
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fr-55

Versión: 1

Vigente desde: 26-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario	Marleny Trujillo		
Dirección	Cra 5 A # N. 76-24 Este		
Teléfono	3213280548	No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6.72	Estrato	3
Localidad		Barrio	San Isidro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Civ: 5003300

Viviendo de dos pisos: Fachada primer piso: Muros pañetados. estado regular puerta ventana con hoja y marco metalico, vidrios en buen estado. Fachada derecha portón de garaje 3 hojas con madera y hojas metalicas y vidrios en buen estado, andén en concreto en regular estado. medidores de luz y gas empotrados en muro, placa en concreto, pañetada. Fachada segundo piso muros en bloque a nivel de placa sin vano para ventana central y cubierta en teja de zinc.

GARAJE Area Social: Muros pañetados y pintados. pisos con enchape ceramico y guarda-escoba, placa pañetada y pintada. Fachada izquierda Ventana de acceso al segundo piso en cerramiento a la vista. Luego la escalera queda baño: Muros pañetados. pisos con enchape ceramico, sanitario y lavamanos en buen estado cuenta con hoja y marco metalico.

ALCOBA PRINCIPAL: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escoba. placa en concreto a la vista. puerta-ventana con madera y hoja metalicas con vidrios en buen estado

Cocina: Muros pañetados y pintados. enchape en area del meson a 1.50m. placa en concreto a la vista. piso con enchape ceramico.

ALCOBA DEL FONDO: Fachada izquierda: Muros pañetados y pintados. pisos con enchape ceramico y guarda-escoba. placa en concreto a la vista. Puerta-ventana con madera y hoja metalicas con vidrios en buen estado.

Patio: Muros enchapados a nivel de placa. piso con enchape ceramico. placa en concreto a la vista. con varilla formando cuadricula.

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de

4531

Baño: Muros enchapados a nivel de placa, pisos en enchape ceramico. placa en concreto a la vista. Sanitario y lavamanos en buen estado. division en aluminio y vidrio templado. puerta marco y hoja metalicas.

Segundo Piso: escalera de acceso en concreto a la vista. Muros pañetados y pintados y bloque a la vista. cubierta en teja de zinc y plastica. puerta con hoja y marco metalico vidrio partido. Muro cortinal de y una division construida en bloque a nivel de yeso. Columnas de 25 x 25 a la vista. piso en concreto a la vista. cubierta en teja dolfines y estructura metalica. instalaciones electricas provisionales. No hay especies de interes patrimonial.

* Remitirse al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los

16 días del mes de Febrero de 2022

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) NIVARES ACOSTA C.
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) markel trivino
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PC18-0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) — markyt Tulio.
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT — 2555155722

(Firma)
(Nombre) 7/02/22.
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Edith Sampayo Urrego
Dirección: Calle 87A Sur N. 10-35 Este
Teléfono: 321 [illegible] 6048 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 x 12 — Estrato: 1
Localidad: — Barrio: San Vicente

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje es usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHV: 5003300
Vivienda de dos pisos: fachada primer piso: muros en bloque a la vista. Puerta ventana con marco y hojas metálicas, vidrios en buen estado. Alero en llama. Columnas y rinconeras en concreto a la vista. Viga superior en concreto, porosa. placa en concreto a la vista con porosidad. se nota deprimida.
Fachada segundo piso: Muros en bloque a la vista viga en concreto a la altura inferior de las ventanas. dos ventanas con marco metálico y vidrios en buen estado. cubierta en teja de zinc.
Primer Piso: Costado derecho ingresando. Área Social: Muros pañetados y pintados hacia lo fachada bloque a la vista. pisos en enchape cerámico. placa en concreto a la vista. costado izquierdo escalera de acceso al segundo piso, puertas interiores con marco y hoja metálicas.
Baño: Muros enchapados a nivel de placa. pisos con enchape cerámico. Techo pañetado y pintado. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta marco y hoja metálico.
Alcoba: Intermedio: Muros pañetados y pintados. piso en concreto. placa en concreto a la vista. ventana con marco metálico y vidrios en buen estado. No hay puerta.
Alcoba del fondo: Muros pañetados y pintados. pisos en concreto a la vista. placa pañetada y pintada. ventana con marco metálico y vidrios en buen estado. No hay puerta.
Cocina: Muros enchapados a nivel de la placa. pisos con enchape cerámico. placa pañetada y pintada. una puerta y ventanas hacia la sala y hacia el patio.
Patio: Muros pañetados y pintados parcialmente. pisos con enchape cerámico. en el lavadero hay humedad.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

4-MIN-PCJS-0

1534

PATIO: placa en concreto parcial y barro de iluminacion y ventilacion con parrilla en varilla formando cuadriculo.
SALA: Placa central. muros pañetados y pintados. pisos con enchape ceramico y guarda-escobas. placa en concreto a la vista. con claraboya de iluminacion central en vidrio inastillable, en buen estado.

SEGUNDO Piso: Escalera de acceso en concreto con enchape ceramico, muros pañetados y pintados, cubierta en teja de zinc y plastica con estructura en madera.
SALA: Muros pañetados y pintados. pisos con enchape ceramico y guarda-escobas. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. ALCOBA del frente. Muros pañetados y pintados, piso en madera laminado cubierta en teja de zinc con estructura en madera, instalaciones electricas a la vista. BAÑO: Muros enchapados a nivel de cubierto piso con enchape ceramico. cubierta en teja de zinc y plastica con canal prolongado a lo ancho del lote puerta ventana con marco y hoja metalicos con vidrios en buen estado sanitario y lavamanos en buen estado. ALCOBA Central: Muros pañetados y pintados. piso en madera laminado. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. puerta hoja y marco ~~metalicos~~ madera. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. ALCOBA Del Fondo: Muros pañetados y pintados. piso de madera laminado y guarda-escoba. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. puerta marco y hoja en madera. ventana marco metalico y vidrios en buen estado

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

15 días del mes de Febrero de 2022.

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma) Andres Acuña C.
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Edith Zamudio
(Nombre) Edith Zamudio
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MM-PCJS-0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre) Edith Ramos C
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 39[illegible]

(Firma) _____
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No. 15191

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Milton Eduardo Beltran
Dirección: Calle 67A sur N. 72-20 Este
Teléfono: ____ No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 6 x 12 Estrato: ____
Localidad: USME Barrio: SAN ISIDRO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☑	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Civ: 5003300
Vivienda de tres plantas: fachada primer piso: con terminado en granoplast, costado derecho porton-garage de 3 h. con marco y hojas metalico y vidrios en buen estado costado izquierdo puerta-ventana con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado. Medidores de luz y gas empotrados en muro. Medidor de agua en andén. Andén en regular estado placa con terminado en granoplast.
Fachada segundo piso: Terminado con granoplast. dos ventanales en aluminio y vidrios en buen estado.
Fachada Tercer piso: Terminado con granoplast. dos ventanales en aluminio y vidrios en buen estado cubierta en teja metalica acanalada y canal galvanizado a la vista.
Primer Piso: Garaje particular como area social. Muros pañetados y pintados - estuco veneciano. pisos con enchape ceramico y gravilla-huella-placa pañetada y pintada. gradas de acceso al segundo piso en concreto con enchape ceramico y gravilla-huellas. Corredor de circulacion. Muros pañetados y pintados piso con enchape ceramico y gravilla-huellas. Baño pañetado y pintado. Cocina: Muros enchapados a medio cuerpo y techo. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. Patio: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a medio cuerpo. piso con enchape ceramico. a la altura de la placa se encuentra varilla para muebles empotrada. Para Luz: Con muros terminados en granoplast.
Nivel Intermedio: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. piso con enchape ceramico y gravilla-huellas. Techo en madera. ventana hacia el garaje con marco metalico y vidrios en buen estado. puerta con marco metalico y hoja en madera.

NOTA: la página ____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

1537

ALCOBA DEL FONDO: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. Techo en madera. Ventana hacia el patio con marco metalico y vidrios en buen estado. puerta con marco metalico y hoja en madera.
BAÑO: Muros pañetados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. division ducha en vidrio. Techo machiembrado. puerta con marco metalico y hoja en madera. Sanitario y lavamanos en buen estado.
SEGUNDO Piso: Parte del frente, Area social. costado derecho. Muros pañetados y pintados. pisos en concreto placa en concreto a la vista instalaciones electricas provisionales. Costado izquierdo area al frente destinada para, baño con sauna y jacuzi. Muros pañetados y pintados en bloque a la vista. pisos en concreto placa en concreto a la vista y en madera. Sin puertas.
Parte posterior una sola alcoba con muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. Techo en madera con viga para ventana hacia el patio. con puerta marco y hoja metalico.
Escalera de acceso al tercer piso en concreto a la vista. Muros con acabado en gramiplast.
TERCER Piso: Area del frente costado derecho alcoba con muros pañetados y pintados. piso en madera laminada y guarda-escobas. Techo en madera. Puerta con marco metalico y hoja en madera.
Alcoba costado izquierdo: Muros pañetados y pintados piso en madera laminada y guarda-escobas. Techo en madera. puerta-ventana con marco metalico y hoja en madera. vidrios en buen estado.
Area del frente costado izquierdo. Muros pañetados y terminados con gramiplast. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. Techo en madera. con ventanales marco metalico y vidrios en buen estado.
Parte posterior: Muros con terminado en gramiplast. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. Techo en madera.
BAÑO: Muros con enchape ceramico a nivel de techo. piso con enchape ceramico. Techo en madera. puerta con marco metalico y hoja en madera. division ducha en aluminio y acrilico. sanitario y lavamanos en buen estado. ventanal para ventilacion en aluminio y vidrio.
Area de lavado: Muros terminados con gramiplast. piso con enchape ceramico y guarda-escoba. Techo en madera. ventana con marco en aluminio y vidrios en buen estado.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de _____

0471

4-MM-PC.IS-04

5192

* Remitirse al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

16 (Día en número) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) 701764 Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) MILTON EDUARDO BECERRA PORTACIO
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1421

1539

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre) HILTON EDUARDO BELTRAN
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 1072305856

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoría
3ra copia: Contratista

1539

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario	Wilson Albero Diaz Urrego.		
Dirección	Cll 93 A # 90 - 41 Este		
Teléfono	313 292 66 70.	No. de pisos	2 y sotano
Long. del frente (mts)	6 x 12	Estrato	
Localidad	Usme	Barrio	San Isidro Sur

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como	
4. Institucional		8. Mixto		comercio	SI ☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

CW = $600.000

Vivienda de 1 piso con sotano: Fachada primer piso Pañetados y pintados, costado izquierdo de 2 hojas marco y hoja metalicas con vidrios en buen estado, costado derecho puerta ventana, marco y hoja metalica con vidrios en buen estado, presenta de oxidación, Parte superior viga canal en concreto Arden en concreto en mal estado de conservación. Con muro ciclopio con grieta o fisura. Medidores de luz y gas empotrados en muro, caja de medidor de agua en anden.

Sotano: Ingreso a Sotano con puerta y marco metalicos con vidrios pati. dos, estructura en concreto a la vista, columnas y vigas con hierro a la vista, pisos en tierra, entre placa Steldek metalica acanalada. Muro perimetral en bloque con tres hiladas.

Primer piso: garaje: muros pañetados y pintados parcialmente a nivel de cubierta, pisos en concreto a la vista, (pl) cubierta en teja de zinc con estructura metalica con instalaciones electricas a la vista.

Alcoba costado derecho: muros en bloque a la vista parcialmente pañetados, pisos en concreto a la vista, cubierta en teja de zinc y estructura metalica, instalaciones electricas a la vista

NOTA: la página 1 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

4-MN-PCJS-0

Alcoba central costado izquierdo = muros pañetados y pintados, pisos en concreto a la vista. cubierta en teja de zinc y estructura metalica sin puerta ni ventana.
Alcoba costado derecho = muros pañetados y pintados, pisos en concreto a la vista cubierta en teja de zinc, instalaciones electricas a la vista.
Alcoba del fondo = muros pañetados y pintados, pisos en concreto a la vista, cubierta en teja de zinc, sin puerta ni ventana.
Baño = muros pañetados, pisos en concreto a la vista, sanitario solamente taza sin sistema, puerta, hoja y marco metalico, cubierta en teja de zinc.
Cocina = muros pañetados parcialmente enchapados en el area del mesón, pisos en concreto, cubierta en teja de zinc y plastica, estructura metalica, instalaciones electricas a la vista. Patio = muros en bloque a la vista, pisos en concreto y cubierta en teja plastica.

* Remítase al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

15 (Día en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Andres Acosta C
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Wilson Alexander Diaz Ci
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MN-PCLS-0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) [illegible]
(Nombre) [illegible]
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT - 3215 606

(Firma) [illegible]
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT-

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fi-56

Versión: 1

Vigente desde: 20-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Jhonatan Fernandez
Dirección: Calle 61 A Sur N. 70-46 Este
Teléfono: 3107926655 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 — Estrato: 1
Localidad: USME — Barrio: San Isidro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X	
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como:	
4. Institucional		8. Mixto		comercio SI ☐ NO ☐	

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003300
Vivienda de un piso: fachada muros con terminado en granoplast. con puerta marco y hoja metalico. vidrios en buen estado. Ventana con marco reja metalico y vidrios en buen estado. Medidor de gas empotrado en muro. Anden en concreto en mal estado. cubierta en teja de fibro cemento sin canal vertiendo aguas lluvias a la via. Predio sin servicio de luz. Cerramiento con madera, lamina y alambre de puas en el costado izquierdo.
Alcoba, area del frente. Muros pañetados y pintados. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento, estructura en madera. Instalacion electrica a la vista. puerta hacia la parte posterior con marco metalico y hoja en madera.
Baño: Muros en bloque a la vista y pañete parcial. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de zinc. con sanitario. No tiene lavamanos. Marco de puerta sin esta.
Cocina: Muros en bloque a la vista. pisos en concreto. puerta con marco y hoja metalica y vidrio en buen estado. cubierta en teja de zinc y estructura en madera.
Cimentacion ciclopea, cadena de viga y columnas.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

4-MN-PC-5-G

* Remitirse al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

18 días del mes de 02 de 2022

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) , Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ass copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

13196

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Roberto Jose Fonseca
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 1022945622

(Firma) Andres Acero
(Nombre) 7187760
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Angelica Milena Salcedo.
Dirección: CLL 87 # 80 sur # 10-47 este
Teléfono: No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 5 x 12 Estrato: 1
Localidad: USME Barrio: San Isidro Sur

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☑
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHN = 5009300 - calle 87 1 sur # 10-47 este Barrio San Isidro Sur
vivienda de tres plantas = Fachada primer piso muro con enchape ceramico, puerta ventana en costado izquierdo marco y hoja metalicos, ventana en costado derecho con marco y reja metalicos, vidrios en buen estado anden en concreto escalonado en regular estado. Cajilla medidor agua en anden. Medidores: luz y gas empotrados en muro. placa con enchape ceramico. Fachada segundo piso = con enchape ceramico, 2 ventanales con marco y reja metalicos y vidrios en buen estado. se observa de rejilla de ventilacion plastica, costado izquierdo.
Fachada Tercer piso = Balcon con reja metalica en contorno, muros pañetados y pintados, puerta con hoja y marco metalico, vidrios en buen estado, ventanal con marco metalico y vidrios en buen estado cubierta en teja aparalada metalica y canal galbanizada con bajante en PVC, instalaciones electricas a la vista.
Ingreso Primer piso = Area social costado derecho muros pañetados y pintados a nivel de placa, pisos con enchape ceramico y guarda escoba, Placa pañetada y pintada. Cocina = muros enchapados a nivel de placa, pisos con enchape ceramico, placa con enchape ceramico, sin puerta.

NOTA: la página ____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

Baño primer piso = muros con enchape ceramico a nivel de la placa, Pisos con enchape ceramico, techo con enchape ceramico, sanitario y lavamanos en buen estado, puerta, marco y hoja en estructura metalica vidrios en buen estado.
Alcoba del fondo costado izquierdo = muros Pañetados y pintados, pisos con enchape ceramico y guarda escoba, placa pañetada y pintada, puerta y Ventanas con marco y hoja metalicos, vidrios en buen estado.
Alcoba central costado derecho = muros pañetados y pintados a nivel de placa, pisos con enchape ceramico y guarda escoba, placa pañetada y pintada, puerta marco y hoja metalico con vidrios en buen estado.
Patio = patio de ropas y área de servicios muros pañetados y pintados enchape ceramico en el área de lavadero, piso con enchape ceramico y guarda escoba, cubierta placa de concreto parcial con claraboya de iluminación en vidrio insolux, Puerta y hoja en estructura metalica

Escalera de acceso segundo piso costado izquierdo en concreto enchapada con guarda escoba pilar y baranda.

Segundo piso = Área Social muros pañetados y pintados, pisos con enchape ceramico y guarda escoba, techo en PVC; Escalera de acceso tercer piso.
Cocina segundo piso = costado izquierdo muros enchapados a nivel de placa, pisos con enchape ceramico, placa pañetada y pintada con claraboya con iluminación con vidrio insolux en buen estado, vanos de puerta y ventana.
Baño segundo piso = muros enchapados a nivel de placa, pisos con enchape ceramico, placa pañetada y pintada con claraboya de iluminación con vidrio insolux, Sanitario y lavamanos en buen estado, puerta y hoja metalico al igual que su estructura con reja de ventilación en la parte superior, alcoba del fondo no se pudo ingresar.
corredor de circulación = muros pañetados y pintados, pisos con enchape ceramico techo en PVC.
Patio = costado derecho al fondo: puerta, marco y hoja metalicos, vidrios en buen estado, muros pañetados y pintados, piso con enchape ceramico y vidrio insolux de iluminación para primer piso con reja de ventilación en buen estado.
placa con techo en PVC claraboya de iluminación con vidrio insolux y reja de ventilación.

NOTA: la página 2 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre) Angelica Milena Salcedo
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT - 1022924657

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

Escalera de acceso tercer PISO = en concreto con terminado en enchape ceramico y granito lavado, con guarda escoba a baranda.
Ingreso tercer piso = marco y puerta metalicos sin vidrio.
Area social = con muros en pañete y pintura, pisos en enchape ceramico, cubierta en teja de zinc y plastica pasadas en estructura metalica, instalaciones electricas a la vista. Alcoba del fondo = muros pañetados y pintados, pisos con enchape ceramico, techo en pvc puerta, marco y hoja metalicos.
cocina = muros enchapados al nivel de la cubierta, pisos con enchape ceramico cubierta en teja de zinc y plastica en estructura metalica.
Baño = muros enchapados a nivel de cubierta, pisos en enchape ceramico, sanitario y lavamanos en buen estado, cubierta en teja de zin y plastica, puerta con marco y hoja metalicos. patio muros pañetados y pintados, piso con enchape ceramico y claraboya de iluminacion natural, segundo piso en insolvz, cubierta en teja de zinc y plastica. Alcoba del fondo en muros pañetados y pintados, pisos en enchape ceramico, techo en pvc, puerta ventana marco y hoja metalica, vidrios en buen estado.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

15 (Día en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma) Mike Acosta
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) -Angelica Milena Salcedo
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

15149

EMPRSL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Juan Domingo Montaño
Dirección: Calle 84A Sur No. 10-32 Este
Teléfono: No. de piscs: 2
Long. del frente (mts): Estrato: 2
Localidad: USME Barrio: SAN ISIDRO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHV: 5003300
Vivienda de dos plantas: Fachada primer piso muros pañetados dos puertas a los extremos y ventana en el centro con marco y hoja metalicos vidrios en buen estado. medidores de luz y gas empotrados en muro. Andén en concreto con grafiado en regular estado. caseta medidor agua plastica en andén. Placa predio.
Fachada Segundo piso: Cubierta a la vista ventanal con marco metalico y vidrios en buen estado. viga dintel en concreto a la vista. Cubierta en teja de zinc.

PRIMER Piso: Entrada costado derecho: Area social. Muros pañetados y pintados, pisos con enchape ceramico y guarda escoba. placa pañetada con pintura y cuerplast.
Alcoba: costado izquierdo: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. Techo en cuerplast. puerta hoja y marco en madera.
Alcoba del fondo: muros pañetados y pintados. pisos con enchape ceramico y guarda-escobas. techo en cuerplast. ventana hacia la parte de atras-patio en madera. puerta hoja y marco en madera.
Cocina: Muros enchapados a nivel de placa. piso con enchape ceramico. Techo enchapado.
BAÑO: Muros enchapados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. techo pañetado y pintado con humedad. Sanitario y lavamanos en buen estado. Puerta hoja y marco metalico.
Parte posterior: Zona de servicios: Lavadero-lavadoras. Muros pañetados y pintados con presencia de humedad enchape en la zona de lavadero. pisos con enchape ceramico y guarda-escobas. Techo con cuerplast.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

(484

SEGUNDO Piso: Escalera de acceso en concreto a la vista. muros pañetados a nivel de placa con cenefas.
Salon sin muro divisorios: Muros en bloque a la vista. columna de confinamiento en concreto a la vista. piso en concreto. cubierta en teja de zinc y estructura metalica con perfil rectangular.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de _____

15200

Continuidad del acta Calle 87A sur # 10-52 este ubicado en el barrio San Isidro Sur

* Remitirse al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ

(Firma) ANDREI QUIROZ.

(Nombre)

Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ

(Firma) - MARISOL OTÁLORO Y

(Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial, 4 de ____

Original: La Caja de la Vivienda Popular

1 era copia: Propietario

2da copia: Interventoría

3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) – Mariglorodio
(Nombre) –
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT – 1039144682 7

(Firma) Mike Acosta C.
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

Exterg.

1570

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-56
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Hilda Linares
Dirección: Cra 99A sur N. 70-58 este
Teléfono: _____ No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6x12 Estrato: 1
Localidad: Usme Barrio: San Isidro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Civ: 5003300
Vivienda de dos pisos: Muros pañetados primer piso, enchape ceramico. puerta y ventana con hoja y marco metalico. placa en concreto con desprendimiento de la pintura. Sardo enchapado con baldosa en gres. techo con teja y cielo raso en concreto. Vidrios en buen estado.
Fachada segundo piso: muros enchapados a nivel de cubierta. con dos ventanas a los costados con marco y reja metalica y vidrios en buen estado. cubierta en teja de zinc.

PRIMER Piso: Ingreso por la cra 10 Este: Sala en costado derecho al frente: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad, pisos con enchape ceramico y guarda-escoba. placa pañetada y pintada.
ALCOBA contigua: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. pisos con enchape ceramico y guarda escoba. placa pañetada y pintada. / ALCOBA del fondo costado derecho. muros pañetados y pintados con presencia de humedad. piso con enchape ceramico y guarda-escoba. techo pañetado y pintado
Paredes de circulacion: Muros pañetados y pintados piso en mortero con pimeral. en regular estado. placa pañetada y pintada.
BAÑO: Muros pañetados y pintados, con ducha. piso en mortero y mineral. Sanitario vaso convencional sin cisterna. no hay lavamanos. placa pañetada y pintada. puerta con hoja y marco metalico, vidrios en buen estado.
COCINA: Muros pañetados y pintados con enmalte. pisos en concreto a la vista. placa pañetada y pintada. sin puerta y vano para ventana.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

1490

AREA DE SERVICIOS: Lavadero, lavadora. Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. pisos en concreto a la vista y con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. puerta con hoja y marco metalico.

Acceso por la calle 87A Sur. Muros pañetados y pintados parte baja pelados por exeso de humedad. piso en concreto a la vista y enchape ceramico.
Escalera de acceso al 2º piso: con enchape ceramico. y guarda-escoba. muros pañetados y pintados con presencia de humedad. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de zinc

Ingreso apartamento segundo piso costado izquierdo. Puerta con hoja y marco metalico. Muros pañetados y pintados. pisos con enchape ceramico. techo en teja de zinc y estructura en madera rolliza. instalacion electrica provisional y a la vista.
BAÑO: Muros con pañete y pintura, enchape ceramico a media altura. piso con enchape ceramico. Sanitario sin cisterna. lavamanos. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. puerta con hoja y marco metalico ventanas en buen estado. instalacion electrica provisional y a la vista.
ALCOBA: Muros pañetadas y pintados a nivel de cubierta. pisos con enchape ceramico y guarda-escoba. cubierta en teja de zinc. y estructura en madera rolliza.

CORREDOR DE CIRCULACION: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. cubierta en teja de zinc. y estructura en madera rolliza. Instalacion electrica provisional y a la vista.

PATIO: Tendedero de ropa, parte del frente hacia la cra 70 Este. Muros pañetados y pintados piso con baldosa de gres. duro. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. instalacion electrica provisional y a la vista.

APARTAMENTO Segundo piso costado derecho. Ingreso puerta con hoja y marco metalico. muros pañetados y pintados, pisos con enchape ceramico. cubierta en teja de zinc y estructura en madera rolliza. instalacion electrica provisional y a la vista.

PATIO: En la parte del frente por la calle 87A Sur. Muros pañetados y pintados - enchape con baldosa de gres a media altura. pisos con enchape ceramico. cubierta en teja de zinc y plastico. estructura en madera, e instalacion electrica provisional a la vista.

ESPACIO PARA COCINA: Muros pañetados. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. no hay instalacion electrica ni puerta, solamente el muro
BAÑO: Muros pañetados con enchape de gres perimetral area de ducha. Sanitario unicamente taza sin cisterna. cubierta en teja de zinc y estructura en madera. inst. electrica provisional.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de ___

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT. Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Hilda Minaya.
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 21031557

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

178

ALCOBA Esquinera: Muros pañetados y pintados, piso en baldosa de gres con guarda-escoba parcial, cubierta en teja de zinc y estructura en madera. Instalación eléctrica provisional y a la vista. Puerta hoja y marco en madera.

ALCOBA intermedia por la cra 16 Este: muros pañetados y pintados, piso con baldosa de gres y guarda-escobas, cubierta en teja de zinc y estructura en madera, con vano para puerta. Instalación eléctrica provisional y a la vista.

* Remitirse al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

15 (Día en número) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Hilda María Linares.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ers copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MEN-PCJ-9

X, 1203 Tel

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario
Dirección: Calle 67A Sur N. 10-59 Este
Teléfono
No. de placa: 0
Long. del frente (mts): 8.72
Estrato: 1
Localidad: USME
Barrio: San Isidro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	Fachada

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☑
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003300
Lote esquinero con cerramiento en lamina de zinc. No se observa ningun tipo de cimentacion o construccion.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

1492

* Remitirse al Decreto Nacional 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma) ANDRES ACOSTA
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de ___

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)
Propietario o arrendatario	**Representante del Contratista**	**Representante de la Interventoría**
C.C. O NIT	C.C. O NIT	C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia; Interventoría
3ra copia: Contratista

15205

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario	Efelinda Cifuentes		
Dirección	CALLE 67 SUR N. 8-73 Este		
Teléfono		No. de pisos	2
Long. del frente (mts)		Estrato	1
Localidad		Barrio	TOMASITA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		8. Baldío	
2. Comercial		6. Institucional		7. Bien de interés cultural*	
3. Industrial		4. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHV: 5003395
Vivienda de dos pisos: Fachada primer piso: Muros pañetados y pintados. Costado izquierdo puerta de ingreso, con marco y hoja metalico vidrios en buen estado. Ventana marco metalico y vidrios en buen estado (falta un vidrio) Costado derecho ventana con marco y reja metalica. Vidrios en buen estado. Medidores de luz y gas empotrados en muro. anden en concreto en regular estado. Rejilla recibir agua en anden con tapa metalica. Entrepiso placa pañetada y pintada. bajante pvc 3" anclada a casa. Fachada segundo piso: Muros pañetados y pintados con dos ventanales marco y reja metalica vidrios en buen estado. Canal galvanizado con bajante pvc 3" Aguas lluvias. Anden con reja en la parte occidental y muro en piedra y ladrillo fisurados.
PRIMER Piso: Costado izquierdo area social y cocina: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa, en concreto a la vista. Escalera de acceso al segundo piso, en concreto a la vista.
Baño: Muros pañetados y pintados. con enchape ceramico a la altura de 2.00 m. Sanitario y lavamanos en buen estado. piso con enchape ceramico puerta puerta con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado.
Patio: Muros pañetados y pintados. piso en concreto a la vista. placa en concreto a la vista. con pozo de iluminacion y ventilacion con con muros pañetados y pintados. con repilla en varilla.
Alcoba del fondo: Muros pañetados y pintados, piso con enchape ceramico, placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja en madera.: Alcobas del frente e intermedia costado derecho: Muros pañetados y pintados piso con enchape ceramico. placa en concreto a la vista. con puertas-ventana. ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado. puertas con marco y hoja en madera.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

SEGUNDO PISO: Ingreso a dos apartamentos muros en bloque a la vista a la altura de la cubierta. Cubierta en teja de fibrocemento y plastico con estructura en perfil rectangular metalico.
AREA del fondo: Muros pañetados y pintados. Culata bloque a la vista. piso con enchape ceramico. Instalacion electrica a la vista. Ventana hacia reciro con marco en aluminio y vidrio en buen estado.
BAÑO: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico en la zona de ducha. division ducha en vidrio templado. piso con enchape ceramico sanitario y lavamanos en buen estado. Techo en drywall y rejilla en area de ducha. puerta con marco y hoja en madera.
Area del frente: Muros pañetados a la altura de la cubierta. piso con enchape ceramico. Cubierta en teja de fibrocemento con estructura en perfil rectangular metalico e instalacion electrica en pvc a la vista.
BAÑO: Muros enchapados a nivel de la cubierta con cortina hacia el cuarto. piso con enchape ceramico sanitario y lavamanos en buen estado. Cubierta en teja de fibrocemento con estructura en perfil rectangular e instalacion electrica en pvc a la vista.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentarios.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

22 (Día en números) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Interventoría

"Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Edwine Gamboa.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

584

4-MIN-PCJS-0

1570b

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-I[illegible]I-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) – Elvira Gamboa
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT – 23474650

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 9[illegible]

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1446

OK Copia 1 Folio 15207

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Patria CI 97155
Dirección: Calle 67 Sur. N. 8-67 Este.
Teléfono:
No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 x 12
Estrato: 1
Localidad:
Barrio: Tomasita

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se use como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 500333.95
Vivienda de dos pisos: fachada primer piso: Muros pañetados y pintados. Costado izquierdo puerta con marco y hoja metalico. vidrios en buen estado. Ventana con marco y reja metalica y vidrios en buen estado. Costado derecho: puerta con marco reja y hoja metalico. Sin un vidrio. Poste Lpotior derecha. ventana con marco y reja metalica. con un vidrio partido. anden en concreto escalonado en mal estado. Medidores de luz y gas natural empotrados en muro. placa de entrepiso en concreto pañetada parcialmente ya que se esta desprendiendo. Caja de medidor agua en andén con tapa metalica en buen estado. Fachada segundo piso: en bloque a la vista. con viga dintel en concreto. dos vanos para ventanas. Canal galvanizado con bajante pvc 3" conectada a caja de inspeccion.

Primer Piso: Ingreso costado derecho: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico. y presencia de humedad en muros. placa pañetada y pintada.
Cocina: Muros pañetados y pintados. con presencia de humedad. pisos en concreto a la vista y enchape ceramico.
Alcoba del fondo: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa en concreto a la vista. vanos de ventana y puerta. BAÑO: Muros pañetados, con enchape ceramico a 1.80 m. piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos. en buen estado. puerta con hoja y marco en madera. placa en bloque sin pintada.
PATIO: pozo de iluminacion y ventilacion. Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. piso en concreto a la vista. placa parcial en bloque sin pintado.
Alcoba costado izquierdo: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa en concreto a la vista con

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

pañete con desprendimiento total. ventana hacia el patio con marco metalico sin un vidrio. Vano de puerta Alcoba del frente costado izquierdo. paños pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada en mal estado (Solo arena poco cemento con peligro de desprendimiento).
Escalera de acceso al segundo piso en concreto, a la vista, Muros en bloque a la vista
SEGUNDO Piso: Foso de escalera (punto fijo) Muros pañe en bloque a la vista. cubierta en teja plastica.
Areas para tres alcobas, sala-comedor, cocina y baño; Con muros perimetrales en bloque a la vista y columnetas de confinamiento a la altura de cubierta. Muros divisorios en bloque a la vista. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento y plastica con estructura en rollizo de madera. instalacion electrica en puc a la vista. La alcoba del fondo ya tiene los muros pañetados. Vano de ventanas y puertas.

* Remítase al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

22 (Día en números) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente y Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) – Patricia
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de ____

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ers copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ro copia: Contratista

4-MIN-PCJS-0

1899

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-[illegible]-Ft-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) -
(Nombre) - Patricia
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT - 52'281.792-Bdg

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

3 ... 1720A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario:
Dirección: Calle 87 Sur N. 8-61 Este
Teléfono: No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): Estrato: 1
Localidad: USME Barrio: YOMASITA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			Fachada
5. Gas			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como	
4. Institucional		8. Mixto		comercio	SI NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003995
Vivienda de dos pisos: Fachada primer piso: Muros pañetados y pintados con desprendimiento en la parte inferior. Costado izquierdo: Puerta con marco y hoja metalico, con vidrio en buen estado. Ventana con marco metalico y vidrios en Buen estado. Central: Puerta con marco y hoja metalico, vidrio en buen estado. Costado derecho ventana con marco, reja metalico con vidrios en buen Estado. Medidores de luz y gas empotrados en muro. Andén en concreto en regular estado. Caja de medidor agua en anden con tapa metalica en buen estado. Placa de entrepiso pañetada y pintada.
Fachada segundo piso: Muros en bloque a la vista con viga dintel en concreto superior a la vista. Con dos ventanales en aluminio y vidrios en buen estado. Placa de entrepiso en concreto a la vista.
Fachada tercer piso: Muros en bloque a la vista + huecos. Columneta de confinamiento en concreto a la vista.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

* Remitirse al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

23 días del mes de Marzo de 2022.

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ

(Firma)

(Nombre)

Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde el estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ

(Firma)

(Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular

1 era copia: Propietario

2da copia: Interventoría

3ra copia: Contratista

159

15210

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)
Propietario o arrendatario	**Representante del Contratista**	**Representante de la Interventoria**
C.C. O NIT	C.C. O NIT	C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario			
Dirección	CALLE 87 Sur N. 8-38 Este.		
Teléfono		No. de placa	2
Long. del frente (mts)		Estrato	2
Localidad	USME	Barrio	TOMASITA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☑
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se uso como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003395
Vivienda de dos pisos: Fachada primer piso: Muros pañetados y pintados con presencia de fisuras. Costado izquierdo ventana con marco, reja metalica y vidrios en buen estado. Costado derecho puerta con marco reja y hoja metalicas con presencia de oxidación. Vidrios en buen estado. Medidores de luz y gas empotrados en muro. Anden en concreto parcial, en mal estado. Cajilla medidor agua en anden con tapilla metalica en buen estado. Placa de entrepiso pañetada y pintada.
Fachada segundo piso: Muros pañetados y pintados con presencia de grietas. dos ventanas con marco metalico una de ellas con vidrios buenos y la otra con vidrios partidos. canal galvanizada con bajante de salida a cada lado pero sin bajantes.
NOTA: Al costado izquierdo de la construcción existe un lote sin construcciones que lo utilizan como garaje del mismo predio.
Primer Piso: Area social: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad, piso con enchape ceramico techo en pvc. Escalera de acceso el segundo piso: en concreto con enchape ceramico y guarda escobas. pasamanos en aluminio.
Sala Comedor: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. piso con enchape ceramico y guarda escobas. techo en pvc. ventana hacia la cocina con marco metalico con solamente un vidrio central.
Cocina: Muros pañetados y pintados y con enchape ceramico a la altura de la placa. piso con enchape ceramico y techo en pvc.

NOTA: la página ____ del Acta de vecindad, se diligencio antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

4-MIN-PCJ55-0

BAÑO: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a la altura de 2m. piso con enchape ceramico Techo en pvc. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con marco y hoja en madera.

SEGUNDO PISO: Alcoba del frente: Muros pañetados y pintados a la altura de la cubierta. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. cubierta en teja de fibro-cemento y metalica. con estructura metalica en perfil rectangular. instalacion electrica en pvc a la vista. puerta con hoja y marco metalico y vidrios en buen estado.
Alcoba central al fondo: Muros pañetados y pintados a la altura de cubierta, piso con enchape ceramico y guarda-escobas. cubierta en teja de fibro-cemento con estructura metalica en perfil rectangular. Instalacion electrica en pvc a la vista. puerta en madera. Ventana hacia el lote con marco metalico y vidrios en regular estado.
Alcoba del frente costado requerido: Muros pañetados y pintados a la altura de la cubierta. LOTE piso con enchape ceramico y guarda-escobas. cubierta en teja de fibro-cemento con estructura metalica en perfil rectangular. Instalacion electrica en pvc a la vista. puerta en madera.

NOTA 2 Con respecto al lote de enseguida se hace la observacion que pertenece al mismo predio pero no esta construido. se utiliza como garaje tiene una cubierta parcial en teja de zinc y estructura en madera. No tiene los muros perimetrales construidos ni tampoco la cimentacion.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de _____

4-MIN-PCJS-01

1 de 212

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Hernández Angie
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 1023885567.

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

305

Continuidad de acta de vecindad: Calle 87 sur # 8-38 Este.

* Remítase al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

23 (Día en número) días del mes de marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma de acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Angie Peda Hernández C.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MM-PC-IS-0

1521

5

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario

Dirección: CL 97 SUR # 8-55 ESTE

Teléfono: 3225198836 — No. de pisos: 1

Long. del frente (mts) — Estrato: 1

Localidad: USME — Barrio: YOMASITA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIU SOC8395: (SE) VIVIENDA DE 1 PISO, CASALOTE; FACHADA: CERRAMIENTO EN LAMINA Y TEJA DE ZINC EN ZONA DE ANDEN SE OBSERVA COSTADO IZQUIERDO CONTADOR DEL GAS, SE EVIDENCIA EN CONCRETO CON DESGASTE Y AGRIETAMIENTO, EN ZONA INTERMEDIA SE OBSERVA ESTRUCTURA CONTADOR DE AGUA EN CONCRETO CON TAPA DE HIERRO SE OBSERVA MEDIDOR DE LUZ EN POSTE DE CONCRETO, CAJA DE AGUAS NEGRAS EN ZONA DERECHA CON TAPA EN CONCRETO ROTA. AREA DE PATIO: EN TERRENO NATURAL CON CONCRETO SE OBSERVA DESCASCARAMIENTO, FISURAMIENTO CON GRIETAS DE MANERA GENERALIZADA. AREA CONTRUIDA: MUROS FACHADA: EN PAÑETE Y PINTURA CON SECCIÓN EN ENCHAPE COSTADO DERECHO VENTANA METALICA CON VIDRIO ROTO, ANDEN INTERNO EN CONCRETO COSTADO DERECHO LAVADERO EN CONCRETO JUNTO A CAJA DE AGUAS NEGRAS, PUERTA METALICA: ACCESO ESCALON ENCHAPADO HABITACIÓN: PISO ENCHAPADO, MUROS EN PAÑETE Y PINTURA CON FOCO DE HUMEDAD EN ZONA INTERNA CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT. COCINA: PISO ENCHAPADO, MUROS ENCHAPADOS CON SECCION EN ZONA SUPERIOR DE PAÑETE Y PINTURA, CUBIERTA EN TEJA ETERNIT BAÑO: PISO ENCHAPADO MUROS ENCHAPADOS SANITARIO Y LAVAMANOS EN BUEN ESTADO, CUBIERTA: EN TEJA ETERNIT PASILLO: PISO ENCHAPADO MUROS EN PAÑETE Y PINTURA MURO DE FONDO CON FOCO DE HUMEDAD ZONA INTERIOR, CUBIERTA EN TEJA ETERNIT

OBSERVACION, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO EL AREA CONSTRUIDA ANDEN Y FACHADA

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

C IV CONTINUIDAD DEL ACTA DE CII 87 Sur # 8-55 ESTE.

* Remítase al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

23 días del mes de Marzo de 2022

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Constructor

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ere copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1588

1521A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-[illegible]-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 19234586

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-M8-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario			
Dirección	CL 87 SUR # 8-44 ESTE		
Teléfono		No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	APROX 6	Estrato	1
Localidad	USME	Barrio	YOMASITA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	Fachada

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI☐ NO☒
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI☐ NO☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIU 500.3395 VIVIENDA DE 1 PISO: FACHADA: SE OBSERVA MURO EN ADOQUIN A LA VISTA CON SECCIONES EN PAÑETE Y PINTURA EN ZONA IZQUIERDA AGRIETAMIENTO EN PAÑETE CON DESCASCARAMIENTO. SE OBSERVA ESTRUCTURA METALICA PUERTA VENTANA CON CORROSIÓN EN ZONA INFERIOR DE PUERTA EN COSTADO IZQUIERDO TAMBIEN SE OBSERVAN MEDIDOR DE LUZ, MEDIDOR DE GAS CON ESTRUCTURA CAJA METALICA EVIDENTE DETERIORO Y CORROSIÓN EN COSTADO DERECHO VENTANA EN ESTRUCTURA METÁLICA. ANDEN: SE OBSERVA EN CONCRETO CON MATERIAL VEGETAL Y GRIETAS EN ZONA CENTRO-IZQUIERDA, ZONA DERECHA SE OBSERVA CAJA DE AGUAS NEGRA CONTIENE TAPA AGRIETAMIENTO TAMBIEN SE OBSERVA ESTRUCTURA DE ANDEN SUBNIVEL EN CICLOPEO Y EN CAJA DE AGUAS NEGRAS CON PIEZAS DE ADOQUIN FALTANTES. CUBIERTA: SE OBSERVA BAJANTE EN PVC CON CANALETA EN LAMINA GALVANIZADA, BAJANTE 3" DE CUBIERTA A CAJA DE INSPECCION.

OBSERVACIÓN: CON ACOMPAÑAMIENTO DE RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA SE DEFINE QUE DEBIDO A NO ENCONTRAR DUEÑO O ENCARGADO DEL PREDIO SE PROCEDE A REALIZAR ACTA DE FACHADA

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

Continuidad de acta de vecindad : Calle 87 F 8 – 49 Este

* Remítase al Decreto Número 606 Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

23 días del mes de marzo de 2022

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de ____

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ora copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PCJS-0

1516

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fi-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 79817021

(Firma) _____
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoría
3ra copia: Contratista

15217

7 Corto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: MAURICIO IMPERIO
Dirección: CALLE 67 Sur N. 6-30 Este.
Teléfono: No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): Estrato: 1
Localidad: USME Barrio: YOMASITA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI☐ NO☑
Cuantos
El garaje se use como comercio SI☐ NO☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 50033-95
Vivienda de un piso: Muros en bloque a la vista parcialmente pintada. Se observa viga de cimentacion, columnas en concreto a la vista, una en mal estado con hierro a la vista. En la parte derecha sobre el segundo piso entamgada en teja de zinc. Medidores de luz y gas empotrados en muro. Andén no existe. ventana con marco y reja metalico y vidrios en buen estado puerta con marco leño y hoja metalica con vidrio partido. En el costado izquierdo sobre fachada - espera estructura metalica para portón 3 hojas metalico.
Ingreso primer piso: Area Social: Costado derecho: Muros en bloque y ladrillo a la vista con pintura, piso en concreto a la vista, cubierta en madera como mesanipa.
Alcoba del conde: Muros en bloque a la vista. columnetas de confinamiento. piso en concreto a la vista. placa en concreto a la vista! vano de puerta.
Alcoba costado izquierdo (futuro garaje). Muros en bloque a la vista con pintura. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de zinc con estructura en madera e instalacion electrica provisional a la vista. Sobre fachada se encuentra ventana con marco metalico reja y vidrios en buen estado. puerta metalica. Muro en proceso de demolicion para el portón 3 hojas.
Cocina: parte posterior central. Muros en bloque a la vista con pintura. enchape ceramico en la zona del meson. piso en baldosin de gres. cubierta en teja de zinc. y estructura en madera. Instalacion electrica provisional a la vista. vanos de puerta y ventana.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

Bajo: Muros en bloque a la vista. Columneta en concreto esquina izquierda a la vista. piso con enchape ceramico rotal. Sanitario en buen estado. puerta con marco metalico y hoja en madera sin vidrios. instalacion electrica provisional a la vista.

Segundo Piso: Alcoba provisional en madera y laminas de zinc. con estructura de cubierta en teja de vidrio madera provisional.

Parte posterior: Alcoba en bloque pañetado y pintado con piso enchape ceramico. cubierta en teja de fibrocemento. instalacion electrica provisional a la vista. ventana con marco, reja metalico. y vidrios en buen estado. puerta con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado. NOTA: esta alcoba esta sobre la alcoba del primer piso al costado derecho que tiene placa en concreto. Es la unica construccion estable. ya que la parte del frente esta hecha/barramento en madera y es provisional. lo del segundo piso.

* Remítase al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

22 (Día en número) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial, 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1ra copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PC-IS-0

K219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-M[illegible]-I-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 1140926

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante del Contratista
C.C. O NIT 860176-

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

15219 B

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Blanca Sanabria De Ortiz
Dirección: Calle 69 Sur N. 5-43 Este
Teléfono: [illegible] No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 x 10 Estrato: 2
Localidad: Usme Barrio: Tomaszia

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Civ: 5009395
Vivienda de dos pisos: Fachada primer piso: Muros pañetados y pintados. Costado izquierdo puerta de una hoja y la siguiente puerta de dos hojas con marco, reja y hojas metalicas con vidrios en buen estado, Parte derecha puerta con marco reja hoja metalica con vidrios en buen estado. Ventana marco metalico y vidrios en buen estado. Medidores de luz y gas empotrados en muro. Andén en concreto en regular estado con muro en piedra. Medidor de agua en anden con tapa metalica en buen estado. bajante pvc 3" entregando al anden. Placa de entrepiso con bloquelon a la vista.
Fachada segundo piso: Con pintura casa con modulos prefabricados / puerta con marco y hoja metalico. Ventana con marco y reja metalico y vidrios en buen estado. cubierta en teja plastica estructura en perfil rectangular metalico. canal galvanizada y bajante pvc 3" Aguas lluvias.
Ingreso por el costado izquierdo: escalera con enchape ceramico y guarda-escobas. esquineros en aluminio. muros pañetados y pintados cubierta parcial en bloquelon a la vista.
PRIMER PISO: Ingreso por el costado derecho. Area Social: Muros pañetados y pintados. piso con mortero y tapete en cuadra pelota en bloquelon a la vista. Muros con presencia de humedad en la parte inferior.
BAÑO: Muros con enchape ceramico a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. Sanitario y lavamanos en buen estado. placa en bloquelon a la vista. puerta con marco metalico y hoja en madera.
COCINA: Muros pañetados y pintados, con enchape ceramico a nivel de la placa en zona de cocina. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista. Ventana hacia el patio Marco metalico con oxidacion y vidrio parcial.
PATIO: Muros pañetados. con enchape ceramico a 1.50 m. piso con enchape ceramico. cubierta en teja plastica.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

4-MIN-FCJS-0

Fisura contra muro y columna en parte central muro posterior.
Alcoba del condo: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. piso en madera laminada y guardaescobas, placa en bloquelon a la vista. Ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. Puerta con marco metalico y hoja de madera. vidrio en buen estado.
Alcoba central costado derecho: Muros pañetados y pintados. piso en madera laminada. techo en bloquelon a la vista. Ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. puerta con marco metalico y hoja en madera con vidrio en buen estado. Alcoba del frente costado derecho: Muros pañetados y pintados. piso en madera laminada, placa en bloquelon a la vista. puerta con marco metalico y hoja en madera vidrio en buen estado.

SEGUNDO Piso: Muros perimetrales en bloque con columnetas de confinamiento: Casa con modulos prefabricados. de 5.50 * 7 m. con piso enchape ceramico. cubierta en teja de fibro-cemento y plastica con caballete fijo central, estructura en madera-pepisa. Instalacion electrico pvc a la vista. Consta de dos alcobas, sala-comedor un balcon en la parte del frente.
Parte posterior: pozo de iluminacion y ventilacion con area de servicios costado izquierdo. muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. cubierta en teja plastica y estructura en perfil rectangular metalico. Instalacion electrica pvc. a la vista. Costado central. baño: con enchape ceramico a la altura de la cubierta. piso con enchape ceramico sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con hoja y marco metalicos. cubierta en teja de zinc y plastica con estructura en madera. Cocina: Con enchape ceramico en muro y piso. cubierta en teja de zinc y plastica con instalacion electrica en pvc a la vista. Cerca galvanizada que recibe aguas de la casa prefabricada y la parte posterior.

* Remitirse al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

22 (Día en numeros) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención

ACEPTÓ
(Firma) Blanca Solamaco de G
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1520

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-Mb-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 41719680

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181767

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

154

15221 CA - Epid 9 Foto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Pl-56
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Otra Garzon
Dirección: Calle 69 Sur Nr. 8-24 Este
Teléfono: No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 7.30 m Estrato: 1
Localidad: Usme Barrio: Yomasita

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003395
Vivienda de un piso: Fachada: muros pañetados y pintados, Costado izquierdo puerta-ventana, marco, reja y hoja metalica. con vidrios en buen estado. Costado derecho puerta en madera de 4 hojas con marco metalico. y vidrios en buen estado. Anden en concreto en regular estado. caja medidor agua en anden con tapa metalica en buen estado. Medidores de Luz y gas empotrados en muro. Cubierta en teja de zinc y estructura metalica para protección de la fachada y las ventanas. parte superior ladrillo a la vista con cubierta en teja de fibro-cemento.
Interno por el garaje costado derecho. Muros pañetados y pintados. pisos en concreto. cubierta en teja de fibro-cemento, canal galvanizada y estructura en madera y perfil rectangular metalico. Instalacion electrica en pvc a la vista. Columna en concreto a la vista en malas condiciones hierro a la vista.
BAÑO: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico en el area de la ducha, piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado. cubierta marco y hoja en madera. Cubierta en teja de fibrocemento y plastica. estructura en madera.
Area de servicios: (Lavado). Muros pañetados y pintados piso en concreto. cubierta en teja de fibro-cemento y plastica con estructura en madera y perfil rectangular metalico. Instalacion electrica en pvc a la vista.
Cocina: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico en el area del mesón. pisos en concreto a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento. y estructura en perfil rectangular metalico.
Corredor: Muros pañetados y pintados piso con enchape ceramico en concreto a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento y estructura en perfil rectangular metalico.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

1510

4-MIN-PCJS-0

Accesos del predio: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad muro posterior parte inferior. piso en madera laminada. Muros de culata en bloque a la vista. Cubierta en teja de fibro-cemento. Estructura en madera y perfil rectangular. instalacion electrica en pvc a la vista. Puertas-Ventanas. Ventanas con marco en madera y vidrios en buen estado. Puertas: Marco metalico y hojas en madera.
Alcoba area central costado izquierdo: Muros pañetados y pintados a nivel de la cubierta. piso con enchape ceramica y guarda-escobas, ventana con marco en madera y vidrio en buen estado. Cubierta en teja de fibro-cemento, estructura en madera e instalacion electrica en pvc a la vista.
Baño: Muros pañetados y pintados con fisuras. Enchape ceramico en el area del inodoro, ducha. Sanitario y lavamanos en buen estado. Marco de puerta en madera. Sin puerta. Cubierta en teja de fibro-cemento y plastica.
Area social parte del frente costado izquierdo. Cocina: Muros pañetados y pintados. Enchape ceramico en el area del meson. piso con enchape ceramica. cubierta en teja de fibro-cemento con estructura en madera y perfil rectangular metalico. Instalacion electrica en pvc a la vista. Puerta marco metalico y hoja en madera.

* Recálese al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

22 (Día en números) días del mes de MARZO (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente -Interventoría

"Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Odilia Garzón
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ese copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PCJS-84

1522

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) - otilia
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT - 20.808-190

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181701

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoria
3ra copia: Contratista

1522

15223 05
Extensa 0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Lucia Ospina
Dirección: CALLE 87 SUR N. 8-37 Este
Teléfono: ____ No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): ____ Estrato: 1
Localidad: USME Barrio: YOMASITA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	**ACCESOS VEHICULARES**
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☑	Cuantos
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	El garaje es usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 50033,95
Vivienda de tres pisos: Fachada primer piso: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte inferior. Costado izquierdo puerta con marco reja y hoja metalico y vidrios en buen estado. ventana con marco y reja metalica. vidrios partidos. Costado derecho puerta-ventana con marco reja y hoja metalico vidrios partidos placa de entrepiso pañetada y pintada. Andén en concreto en mal estado. con muro en bloque. Cajilla medidor agua en andén con tapa metalica en buen estado.
Fachada segundo piso: Muros pañetados y pintados con dos ventanas, una en madera y la otra con marco metalicos y vidrios partidos. Entrepiso en placa steldt aligerada.
Fachada tercer piso: Costado izquierdo muro en bloque a la vista y bloques antepecho. Costado derecho muro en bloque a la vista ventana con marco metalico y vidrios en buen estado placa en concreto de entrepiso con una estructura en perfil rectangular y cubierta en teja acanalada metalica.

Primer Piso: Salon del frente Muros en bloque a la vista. estructura en columnetas y vigas descolgadas en concreto a la vista. placa aligerada en bloque. piso enchape ceramico varios.
baño: Muros enchapados a nivel de la plaka. piso en baldosa de gres. Sanitario, lavamanos y orinal en buen estado puerta marco y hoja en madera.
parte posterior casa prefabricada abandonada No se pudo ingresar. por mal estado sin muros perimetrales. pisos en mal estado.

NOTA: la página ____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

15223

Escalera de acceso al segundo piso: en concreto con enchape ceramico - retal. baranda metalica. muros en bloque a la vista parcialmente pañetados y pintados.

NOTA: La casa esta construida con material hasta la mitad del lote parte del frente.

SEGUNDO PISO: Area del frente costado izquierdo: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad piso con enchape ceramico y techo placa aligerada stilldek con cielo raso en estructura metalica y laminas en madera.
BAÑO: Muros enchapados- piso con enchape ceramico. Sanitario en buen estado. lavamanos sin grifaleria. techo placa aligerada stilldek con cielo raso estructura metalica y laminas en triplex. puerta en madera y hoja. ventana marco metalico y vidrios uno partido.
Costado derecho: alcoba con muros pañetados y pintados parcialmente bloque y ladrillo a la vista. piso en concreto a la vista con enchape ceramico parcial. retal. cubierta en placa aligerada stilldek. puerta con marco y hoja en madera.
COCINA: Muros en bloque pañetados parcialmente. enchape ceramico a media altura. piso con enchape ceramico. placa aligerada stilldek. ventana con marco metalico y vidrios en mal estado puerta con marco y hoja metalico.

TERCER PISO: Escalera de acceso en concreto con retal de enchape y gravilla maza. esquinero en aluminio Muros en bloque a la vista. baranda metalica.
Costado izquierdo muros enchapados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado el sanitario no tiene tapa. ventanas con marco y hoja metalica. vidrios en buen estado. puerta con marco y hoja metalico.
Area de servicios (zona de lavado) Muros en bloque a la vista parcialmente enchapados. piso con enchape ceramico - retal. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. puerta ventana hacia el balcon del frente con marco y hoja metalico. placa en concreto a la vista.
Parte izquierda, frente muros a media altura 4 hiladas. pisos en concreto enchapados parcialmente. Alcoba del frente costado derecho: Muros pañetados y pintados. piso en marmetra con vinilo de caucho. placa pañetada y pintada con acabado en cera plast. puerta con hoja y marco metalico.

CUARTO PISO: Escalera de acceso en concreto a la vista. puerta con marco y hoja metalico.
Estructura en perfil rectangular metalico cubierta en teja de zinc y arenisado. Muro parcial de escalera en bloque a la vista. y columnetas de confinamiento. ventana con marco metalico y vidrios en mal estado.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a cercia barrial. 2 de _____

151

Continuidad de acta de vecindad : Calle 89 # 8-37 Este

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

22 días del mes de MARZO de 2022.

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Luis Ortiz Sánchez
(Nombre)
Propietario o arrendatario


NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-F-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Lucia Cortes
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 51834976

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario
Dirección: CALLE 67 Sur N° 8-31 Este
Teléfono: No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): Estrato:
Localidad: USME Barrio: YOMASITA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje es usa como
4. Institucional		8. Mixto		comercio SI ☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003395
Vivienda de tres pisos: fachada primer piso: muros en ladrillo rojillo a la vista. Costado izquierdo puerta de acceso con marco, reja y hoja metalica y vidrios en buen estado. Costado central-derecho ventana con marco y reja metalica y vidrios en buen estado. Medidores de gas y luz empotrados en muro. Anden en concreto y enchape ceramico bombonado en regular estado con muro en ladrillo a la vista. Cajilla medidor agua en anden con tapa metalica en buen estado. Placa de entrepiso en concreto a la vista desnivelada. Parte inferior de la fachada con muro en piedra a la vista, viga de cimentacion y columneta desde zapata hasta la viga, en concreto a la vista.
Fachada segundo piso: En ladrillo rojillo a la vista con dos ventanas, marco y reja metalico con presencia de humedad. vidrios en buen estado. placa de entrepiso en concreto a la vista.
Fachada tercer piso: Muros en bloque a la vista con dos ventanas de marco metalico y vidrios en buen estado. Se alcanza a observar la cubierta en teja de zinc, con caida hacia la parte interna.

PRIMER Piso: Costado derecho area social: Muros pañetados y pintados, piso con enchape ceramico y guarda-escobas placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja metalico en buen estado. ventana hacia el cuarto con marco metalico y vidrios en buen estado.
BAÑO: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. Sanitario y lavamanos en buen estado. placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja metalico.

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de

COCINA: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico en el area del meson. piso con enchape ceramico placa pañetada y pintada. vano de puerta y ventana. vano ventana hacia el patio.
PATIO: pozo de iluminacion y ventilacion. Muros pañetados y pintados con presencia de humedad piso con enchape ceramico. placa parcial pañetada y pintada.
Alcoba del fondo contra el patio: Muros pañetados y pintados. el muro contra el vecino del fondo presenta agrietamiento. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. Muro contra el vecino de la parte posterior enchapado con madera machimbrada. puerta en madera. ventana hacia el patio con marco metalico y vidrios en buen estado. Ventana contra la alcoba central. marco en madera y vidrios en buen estado.
Corredor de circulacion: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte inferior. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa pañetada y pintada.
Alcoba central: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad. el muro lateral contra el vecino presenta fisuras. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa pañetada y pintada. puerta con marco metalico y hoja con vidrios en buen estado.

SEGUNDO Piso: Escalera de acceso al segundo piso en concreto con mortero y mineral en regular estado. Muros pañetados y pintados.
Corredor de circulacion a escalera 2° piso y entrada a apartamento: Un muro en bloque a la vista los otros pañetados y pintados. piso en mortero con mineral. placa pañetada y pintada.
Escalera de acceso al tercer nivel en concreto con acabado en mortero con mineral. en regular estado.
Area del frente costado derecho: Area social-Alcoba: Muros pañetados y pintados con viga cinta por asentamiento en la esquina derecha contra el vertice inferior de la ventana. piso en mortero de cemento y mineral con fisuras. placa pañetada y pintada. puerta y ventana con marco metalico y hoja con vidrios en buen estado.
BAÑO: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico en el area de la ducha a media altura piso de ducha enchapado el resto terminado en mortero. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con marco y hoja metalicos.
COCINA: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. vano de puerta-ventana. Espalda para lavadero con ventana marco metalico con oxidacion con un vidrio partido. Corredor de circulacion: Muros pañetados y pintados. placa pañetada y pintada. piso en mortero con mineral en mal estado. ventana hacia el patio. con marco metalico y vidrios en buen estado
Alcoba central costado derecho: Muros pañetados y pintados. piso con mortero y mineral en regular estado con dos ventanas marco metalico y vidrios en buen estado. puerta con marco y hoja en madera.
TERCER Piso: Area de escalera muros en ladrillo resilla y bloque con cubierta en teja de zinc y estructura en madera.
Alcoba del frente costado izquierdo: muros en bloque y ladrillo resilla a la vista. piso en concreto. cubierta en teja de zinc con estructura metalica perfil rectangular.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de _____

1510

15226

Puerta con marco y hoja en madera. Instalacion electrica en pvc a la vista.
Alcoba del predio costado derecho: Muros pañetados. piso en concreto. techo en madera-machimbre
izquierda con hoja y marco en madera. Las dos ventanas de estos dos ultimos espacios que dan a
la fachada frente las vidrios desprendidos.
Patio posterior: Muros perimetrales en bloque a la vista, y uno central a la altura de cubierta.
Columnetas en concreto de confinamiento. piso en concreto. cubierta en teja de zinc y plastica.
con estructura metalica perfil rectangular. y una canal galvanizada en el centro del area. y con
bajante en tubo pvc 3" al baño.
BAÑO: Muros pañetados. piso con enchape ceramico. sanitario y tuberias en buen estado. puerta
ventana con marco en madera y hoja. la ventana es en marco metalico y duplex. cubierta en teja
de zinc y estructura metalica perfil rectangular. instalacion electrica provisional.

* Remitirse al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

23 (Día en números) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Constructora

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Rocio Alejandra Perez Manzanilla
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PCJS-0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-F-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) - Borič Perego
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT - 30355425

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoría
3ra copia: Contratista

1560

OK

12 (622)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario(a):
Dirección: CALLE 87 SUR N. 3-78 Este.
Teléfono: No. de piso: 2
Long. del frente (mts): Estrato: 1
Localidad: USME Barrio: YOMASITA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	Fachada

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003395
Vivienda de dos pisos: Fachada primer piso: Muros pañetados y pintados. Costado izquierdo: Puerta con hoja y marco metalico. y vidrios en buen estado. Portón de 3 hojas con marco y hojas metalicas con vidrios en buen estado. Costado derecho: portón metalico de tres hojas con vidrios en buen estado. Medidores de luz y gas empotrados en muro. Anden en concreto en regular estado con muro en bloque pañetado. Placa de entrepiso pañetada y pintada. Fachada segundo piso: Muros pañetados y pintados. Dos ventanas metalicas con vidrios en buen estado. Canal galvanizado con bajante pvc 3" adosado a rajo.

NOTA: la página 1 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

4-MEN-PCJS-0

Continuidad de acta de vecindad: Calle 87 sur # 8-18 Este

* Remitirse al Decreto Número 606: inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

23 días del mes de Marzo de 2022.

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de ___

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1537

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181761

(Firma) _____
(Nombre) _____
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-56
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Bellanire Pacheco
Dirección: CALLE 69 SUR N. 8-25 Este.
Teléfono: No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): 6.50 m Estrato: 1
Localidad: USME Barrio: YOMASITA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5003395
Vivienda de dos pisos: fachada primer piso: Muros pañetados y pintados con presencia de humedad en la parte inferior. Costado izquierdo: portón de 4 hojas con marco metalico y hoja metalica y vidrios en buen estado. Costado derecho puerta-ventana con marco y reja metalica vidrios en buen estado. Medidores de luz y gas empotrados en muro. Andén en concreto en regular estado. Caja medidor agua en ladrillo con tapa plastica en buen estado. placa de entrepiso, pañetada y pintada. Fachada segundo piso: dos ventanas en aluminio con vidrios en buen estado. Muros pañetados y pintados con desprendimiento de la pintura. Canal galvanizado con bajante aguas lluvias en pvc 3". conectada a caja de aguas negras. Costado izquierdo: Garaje: Muros pañetados, parcialmente pintados. piso en concreto y enchape ceramico. placa pañetada y pintada.
Alcobas del fondo: Muros pañetados y pintados parcialmente con presencia de humedad en la parte superior. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. puertas-ventanas con marco y hoja en madera. vidrios en buen estado.
BAÑO: Muros enchapados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. Sanitario y lavamanos en buen estado- puerta con marco y hoja en madera.
COCINA: Muros enchapados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. con muros abiertos
Escalera de acceso al segundo piso: en concreto con enchape ceramico y esquineros en aluminio: desprendimiento de enchape y pintura en espuma de metro por pisada de acompañamiento.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

4-MEN-PCUS-6

SEGUNDO PISO: AREA SOCIAL (Sala-comedor) / Muros pañetados y pintados, fisuras verticales en vertice de muros, piso con enchape ceramico y guarda-escobas. Techo en madera machimbrado.
Area de servicios: Muros pañetados con enchape ceramico a 1.60 m. piso con enchape ceramico. cubierta en teja plastica y estructura en perfil rectangular. puerta-ventana en aluminio con vidrios en buen estado.
Alcoba del frente: Muros pañetados y pintados. Techo con estructura en aluminio e icopor. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. puerta con marco y hoja en madera.
BAÑO: Muros enchapados a nivel de la cubierta. piso con enchape ceramico. division ducha en vidrio templado Sanitario y lavamanos en buen estado. Techo en madera machimbre. puerta con marco y hoja en madera.
COCINA: Muros enchapados a nivel de techo. piso con enchape ceramico. Techo en madera machimbre. Vano ventana y puerta.
Alcoba del fondo: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. y guarda-escobas. Techo en madera machimbre. Ventanas en aluminio anodizado con vidrios en buen estado. puertas con marco y hoja en madera.

NOTA: En la parte del frente costado derecho contra la cara de abajo y la escalera en concreto se encuentran fisuras en muro y desprendimiento de la baldosa ceramica.

* Remítase al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventor la vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

22 (Día en numeros) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente -Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o amendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención

ACEPTÓ
(Firma) Alila garzón
(Nombre)
Propietario o amendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1335

4-MIN-PC-15-01

1537

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) otilia	(Firma)	(Firma)
(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)
Propietario o arrendatario	**Representante del Contratista**	**Representante de la Interventoria**
C.C. O NIT 20 604 280	C.C. O NIT	C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1536

15231

14

Corto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario

Dirección	Cll 87 Sur # 8-79 Este		
Teléfono	310 866 78 72	No. de pisos	2
Long. del frente (m/s)	Aprox. 6	Estrato	1
Localidad	USME	Barrio	MOMASITA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos 1
El garaje se usa como comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV 5003395. VIVIENDA DE DOS PISOS; FACHADA PRIMER PISO: MURO EN COSTADO DERECHO PAÑETE Y PINTURA HUMEDAD EN PARTE INFERIOR, ORIFICIOS EN PARED SUPERIOR ESTRUCTURA METALICA MARCO PUERTA VENTANA CON REJA 2 VIDRIOS ROTOS. PUERTA EN METALICA CON VIDRIO ROTO. COSTADO IZQUIERDO PORTON METALICO CON ENTRADA A GARAJE 3 VIDRIOS ROTOS SE OBSERVA CORROSION EN PARTE INFERIOR ZONA SUPERIO COMPLEMENTARIO EN LAMINA DE MADERA. FACHADA SEGUNDO PISO: SE OBSERVA LAMINA ENTREPISO EN CONCRETO CON HIERRO A LA VISTA FOCOS DE HUMEDAD, TUBERIA DE LUZ PROVISIONAL A LA VISTA JUNTO CON ACOMETIDA DE ENGREGO MURO EN BLOQUE A LA VISTA ESTRUCTURAS MARCO VENTANAS CON VIDRIOS EN BUEN ESTADO CANAL EN LAMINA GALVANIZADA PARTE SUPERIOR EN ZONA (IZQUIERDA) BAJANTE DERECHA EN PVC DE 3" QUE LLEGA HASTA NIVEL INFERIOR CONECTANDO CON CAJA DE AGUAS LLUVIAS. ESPACIO PUBLICO: ZONA DE ANDEN COSTADO IZQUIERDO EN CONCRETO CON DESGASTE, FISURAS Y FOCO DE HUMEDAD COSTADO DERECHO SE ENCUENTRA EN TERRENO CON TAPAS EN CONCRETO Y MATERIAL SEGREGADO CONTADO DE AÑOS ZONA CENTRAL CON TAPA PLASTICA, ESCALONES DE ACCESO PAÑETADOS SE OBSERVA ENTRE ESTAS BLOQUE FRACTURADO DESGASTE GENERAL CON FISURAS JUNTO A ESTAS CAJA DE AGUAS NEGRA CON TUBERIA A LA VISTA

PRIMER PISO: SE OBSERVA PISO EN ENCHAPE CON PIEZAS FALTANTE; FISURAS Y GRIETAS DE MANERA GENERALIZADA, ZONA DERECHA AL FONDO EN CONCRETO A LA VISTA CON FOCOS DE HUMEDAD GENERALIZADA. MUROS EN GRADILLAS Y PINTURA COSTADO IZQUIERDO SE EVIDENCIA DESCASCARAMIENTO EN PINTURA ZONA INFERIOR, EVIDENTE DILATACIÓN ENTRE ESTE Y PLACA PISO COSTADO DERECHO MURO SE OBSERVA CON SECCIÓN TUBERIA DE GAS SE OBSERVA EN ESTE MISMO PAÑETE CON FISURAS, SECCIÓN DE LADRILLO A LA VISTA, MURO AL FONDO SE OBSERVA CON AGRIETAMIENTO DE ZONA SUPERIOR A INFERIOR, DESCASCARAMIENTO Y PERDIDA DE MATERIAL EN DICHA GRIETA, CON RESANE CUANTIOSO FISURAS EN ZONA INFERIOR, TAMBIEN SE EVIDENCIA VIGA CON PERDIDA DE MATERIAL DESCASCARAMIENTO Y HUECOS EN ESTA

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

1 de 1

4-MIN-PCJS-04

MURO DE ENTRADA CON PAÑETE Y PINTURA, GRIETAS GENERALIZADAS DE PISO A PLACA ENTREPISO DESCASCARAMIENTO DE PAÑETE PLACA ENTRE PISO Y SE OBSERVA ENCHAPILLAS CON PINTURA SE OBSERVAN HUECOS CON PORCELANATES, VIGA CON RESANE Y CONECTADA A ESTA COLUMNA EN CONCRETO A LA VISTA CON RESANE Y HIERRO A LA VISTA EN ZONA SUPERIOR, PROPIEDAD SEGUNDO PISO: ACCESO ESCALERAS Y PLACA PISO EN CONCRETO A LA VISTA, PUERTA METALICA CON CORROSION Y 2 VIDRIOS FALTANTES, MURO CON SECCION DE PAÑETE CON PINTURA Y BLOQUE A LA VISTA GRIETAS GENERALIZADAS, MURO EN ESCALERA EN TELA GALVANIZADA, SALA COMEDOR: PLACA PISO CON AGRIETAMIENTO EN ZONA CENTRAL HACIA ESCALERA MURO DERECHO EN PAÑETE Y PINTURA CON MARCO VENTANA CON REJA METALICA VIDRIOS BUEN ESTADO MURO IZQUIERDO PAÑETE Y PINTURA MARCO VENTANA METALICA CON VIDRIO QUEBRADO. COCINA: PISO ENCHAPADO SECCIÓN DE LAVADERO EN PAÑETE FISURADO. MUROS EN PAÑETE Y PINTURA CON SECCION ENCHAPADO BAÑO: PISO ENCHAPADO PAÑOS ENCHAPADOS CON SECCIÓN SUPERIOR EN PAÑETE Y PINTURA. BAÑO Y LAVAMANOS EN BUEN ESTADO. CUBIERTA: SE OBSERVA EN TEJA DE ZINC CON VARAS DE MADERA, TUBERIA DE CONDUCTES ELECTRICOS A LA VISTA. HABITACIÓN JUNTO A SALA Y COCINA: PISO EN CONCRETO A LA VISTA CON GRIETA EN ZONA CENTRAL MUROS EN PAÑETE Y PINTURA SE OBSERVA DILATACIÓN ENTRE MURO DERECHO Y PLACA PISO, PUERTA METALICA EN BUEN ESTADO. ZONA SUPERIOR LADRILLO A LA VISTA CUBIERTA EN TEJA DE ZINC CON VARAS DE MADERA, TUBERIA ELECTRICA A LA VISTA HABITACION COSTADO IZQUIERDO DEL FRENTE: PISO EN CONCRETO CON DESGASTE GENERALIZADO, MUROS EN PAÑETE Y PINTURA EN COSTADO DE FRENTE IZQUIERDO EL MURO SE OBSERVA CON AGRIETAMIENTO SESGADO HACIA MURO IZQUIERDO CON FISURAS Y GRIETAS MURO DERECHO EN ENTRADA DILATACION ENTRE ESTE Y PLACA PISO CUBIERTA EN LAMINA, TEJAS DE ZINC CON VARAS DE MADERA SE EVIDENCIAN HUECOS EN TEJAS COSTADO DERECHO HACIA MURO DE FRENTE, TUBERIA DE INSTALACIÓN ELECTRICA A LA VISTA OBSERVACIÓN EN FACHADA EN MURO COSTADO DERECHO JUNTO A BAJANTE SE OBSERVA EXTENSO AGRIETAMIENTO VERTICAL ENTRE PISO 1 Y 2

* Remítase al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

23	días del mes de	Mar 20	de	2022.
(Día en número)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Lilia Gozzán
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

329

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular


FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-[illegible]F1-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Lilia Garzón
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 39691107

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7191765

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

15233

15

como

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario

Dirección: Cll 97Sur # 8-13 este

Teléfono: 3134892393 - 3132105740 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): Estrato: 1

Localidad: USME Barrio: YOMASITA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO X

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV 5003395 VIVIENDA DE 1 PISO: FACHADA: MURO EN PAÑETE Y PINTURA SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL EN ZONA INFERIOR, DESCASCARAMIENTO DE PINTURA CON FISURAS, COSTADO IZQUIERDO PUERTA METALICA, EN ZONA CENTRAL MARCO VENTANA CON REJA ZONA IZQUIERDA ESTRUCTURA MARCO VENTANA CON PUERTA Y REJILLA METALICA VIDRIOS EN BUEN ESTADO, SE OBSERVA CANALETA EN LAMINA PINTADA CON BAJANTE EN PVC Y EN COSTADO IZQUIERDO. CAJA DE MEDIDOR DE GAS EN BUEN ESTADO ANDEN: EN CONCRETO CON AGRIETAMIENTO MEDIDOR DE AGUA COSTADO IZQUIERDO EN ESTRUCTURA DE HIERRO CON TAPA, AGRIETAMIENTO EN CAJA DE AGUAS NEGRAS HACIA SUBNIVEL DE ANDEN, ESTRUCTURA DE SUBNIVEL SE OBSERVA EN PAÑETE CON AGRIETAMIENTOS SALA COMEDOR: PISO EN MINERAL CON AGRIETAMIENTO PROLONGADO EN ZONA CENTRAL, MUROS EN PAÑETE MURO COSTADO IZQUIERDO CON FISURAMIENTO HACIA MARCO DE PUERTA DE INGRESO Y ZONA SUPERIOR MURO COSTADO DERECHO SE OBSERVA AGRIETAMIENTO EN ZONA SUPERIOR DE MANERA TRANSVERSAL CUBIERTA EN TEJAS DE ETERNIT CON VIGAS DE MADERA. COCINA: PISO ENCHAPADO MUROS ENCHAPADOS CON SECCION EN PARTE SUPERIOR DE PAÑETE Y PINTURA, CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT CON TEJA TRASLUCIDA. HABITACIÓN PRINCIPAL: PISO ENCHAPADO EN BUEN ESTADO MUROS EN PAÑETE COSTADO IZQUIERDO VENTANA EN ALUMINIO, CUBIERTA EN TEJA ETERNIT BUEN ESTADO PASILLO: PISO ENCHAPADO MUROS EN PAÑETE MURO IZQUIERDO CONECTA ENTRADA HABITACIÓN PRINCIPAL CON FISURA EN PARTE SUPERIOR, EN ESTE MURO SE OBSERVA PARTE DE VENTANA EN ALUMINIO MURO COSTADO DERECHO EN ZONA COCINA SE OBSERVA CON DESCASCARAMIENTO EN PAÑETE. LAVANDERIA: SE OBSERVA PISO ENCHAPADO EN UNA SECCIÓN, MUROS EN PAÑETE, PERO NO ES POSIBLE

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

1 de 2

EVIDENCIAR DEL TODO EL ESTADO DEBIDO A OBSTACULIZACIÓN DE MUEBLES, CUBIERTA TEJA TRASLUCIDA HABITACIÓN AUXILIAR PISO ENCHAPADO, MUROS EN PARETE, MURO EN ZONA SUPERIOR JUNTO A INGRESO DE ESTA MISMA SE OBSERVA CON AGRIETAMIENTOS, MURO COSTADO IZQUIERDO NO ES POSIBLE OBSERVAR DEBIDO A ALMACENAMIENTO DE MUEBLES JUNTO CON MURO QUE COLINDA CON PASILLO CUBIERTA, SE OBSERVA EN TEJA ETERNIT CON FOCO DE HUMEDAD EN ZONAS IZQUIERDA Y HACIA MURO DE FONDO BAÑO: PISO Y MUROS ENCHAPADOS, SANITARIO Y LAVAMANOS EN BUEN ESTADO CIELO RASO DRYWALL CON LAMINA ACRILICA, PUERTA EN ALUMINIO CON LAMINA ACRILICA DIVISIÓN DE BAÑO EN ALUMINIO CON LAMINA ACRILICA. PUERTA EN HABITACIÓN AUXILIAR EN MADERA JUNTO CON LA DE HABITACIÓN PRINCIPAL EN MADERA

* Remítase al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

23 (Día en número) días del mes de MARZO (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorico de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1634


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MeFt-55	
Versión: 1	
Vigente desde: 25-05-2017	

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)
(Nombre) 19089385
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoría
3ra copia: Contratista

1542

46 15235

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: ALVARO HIGUERA MOGOLLON
Dirección: CALLE 87 SUR N. 8-04 ESTE
Teléfono: 3143376086 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 10 x 14 Estrato: 1
Localidad: USME Barrio: YOMASITA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHV: 5003395
Vivienda de un piso con placa maciza en concreto y muros provisionales en el segundo piso: fachada primer piso Muros en bloque a la vista con columnas de confinamiento en concreto a la vista. LOTE ESQUINERO! Costado izquierdo esquina puerta-ventana con marco reja y hoja metalica con vidrios en buen estado. Costado central ventana con marco reja metalico y vidrios en buen estado. (Costado derecho ventana con marco y reja metalica y vidrios en buen estado. Placa de entrepiso en concreto a la vista. Anden en concreto parcial, en regular estado. Caja medidor agua en anden con tapa metalica en buen estado.
Fachada segundo piso: Muros en bloque a media altura 4 hiladas con columnetas de confinamiento y en la parte derecha enramado (provisional con teja de zinc.
Ingreso entramos al area social: Muros en bloque a la vista con columnas en concreto a la vista. pisos en concreto con mortero y mineral en regular estado. placa en concreto a la vista. Escalera en concreto de acceso al segundo piso a la vista. COCINA: Muros en bloque a la vista con columnas en concreto a la vista. piso en concreto con mineral en mal. estado. placa en concreto a la vista. Alcoba del fondo contra fachada de la Cra 8. Muros en bloque a la vista. pisos con enchape ceramico. placa en concreto a la vista. ventana hacia la fachada marco y reja metalica con vidrios en buen estado. puerta con marco y hoja metalico.
Alcoba central: Muros en bloque a la vista. columneta en concreto a la vista. piso con enchape ceramico. placa en concreto a la vista. Ventana con marco metalico sin vidrios. puerta con marco metalico y hoja sin vidrio.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

543

Alcoba contigua: Muros en bloque a la vista, piso con enchape ceramico, placa en concreto a la vista. Puerta con marco y hoja metalico. Ventana con marco metalico y sin vidrios.
Patio de Topas: Muros en bloque pañetados y enchapados area del lavadero. piso con enchape ceramico. placa en concreto a la vista. con claraboya y reja con varilla.
BAÑO: Muros en bloque a la vista con enchape ceramico en el area de ducha 2 hiladas. piso con enchape ceramico en regular estado. Sanitario y lavamanos en buen estado. placa en concreto a la vista. Vano de puerta. regilla de ventilacion parte superior muro hacia fachada.
SEGUNDO Piso: Muros en bloque a la vista 9 hiladas a la altura de placa, en la parte posterior y costado derecho, el resto solamente 4 hiladas con columnetas de confinamiento en concreto a la vista. Con una enramado provisional en teja de zinc y estructura en madera. piso en concreto a la vista.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

23 (Día en número) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de forma de ejm)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Propietario o arrendatario
ALVARO HIGUERA MOGOLLON

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PC35-

15236

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-M[illegible]FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ok copias

15257

Danubio Azul

INVENTARIO PREDIAL CIV 5000121

	Dirección	Telefono	Nombre del propietario	Tipo de establecimiento	Tipo de Acta	Estado	Caracterización
1	Cra 3D # 54D -28 sur	NO SUMINISTRA	YOLANDA CORREDOR	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIAZADA	REALIZADA
2	Cra 3D # 54D -41 sur	NO SUMINISTRA			FACHADA	REALIZADA	NO APLICA
3	Cra 3D # 54D -14 sur	NO SUMINISTRA	LUZ AURORA CAICEDO	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
4	Cra 3D # 54D -20 sur	NO SUMINISTRA	BEATRIZ MORENO MORENO	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
5	Cra 3D # 54D -32 sur	NO SUMINISTRA	BLANCA NELLY RODRIGUEZ	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
6	Cra 3D # 54D -45 sur	NO SUMINISTRA	ROBERTO CORDON	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
7	Cra 3D # 54D -53 sur	NO SUMINISTRA			FACHADA	REALIZADA	NO APLICA
8	Cra 3D # 54D -57 sur	NO SUMINISTRA	YOLANDA CORREDOR	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
9	Cll 54G sur # 3 -54	5776552	MARIA ORLANDA PAEZ	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA

15238

1 ENENSU

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario	Yolanda Corredor Lizarazo		
Dirección	Cra 3 D # 54 D - 20 Sur		
Teléfono		No. de pisos	3
Long. del frente (mts)		Estrato	1
Localidad	USME	Barrio	Danubio Azul

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CH = 5000121 ; cra 3 D # 54 D - 20 Sur. Vivienda de 3 pisos. Fachada primer piso; dos puertas en los extremos con marco y hoja metalicos con vidrios en buen estado en la parte central dos ventanas con marco y reja metalicos y vidrios en buen estado. Medidores de gas y luz empotrados en muro, anden de concreto en regular estado, cajilla medidor de agua en anden con tapa en buen estado. Fachada con terminado en granicplast.
Fachada segundo piso: muros terminados con granicplast con ventanal de extremo a extremo con marco y reja en estructura metalico con presencia de oxidación, vidrios en buen estado.
Fachada tercer piso = Con terminado en granicplast con dos ventanales en marco metalico y vidrios en buen estado.
En la parte superior se encuentra muro de antepecho terminado en granicplast.
Ingreso primer piso = Baño = muros y pintados terminados en granicplast enchape ceramico a la altura de 1.80 cm, Placa en concreto pintado a la vista, piso con enchape ceramico, puerta, marco y hoja metalicos, sanitario y lavamanos en buen estado, Patio = muros prefabricados y pintados, piso en tableta de gres escalera en concreto al segundo piso, la escalera cuenta con ingreso por la fachada costado izquierdo.

NOTA: la página 1 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de

4-MB-FCJS

1540

Cocina = muros Pañetados y pintados con enchape ceramito en el area del mesón, piso en baldosa de gress, placa en concreto pañetada y pintado.
Area social = muros Pañetados y pintados, piso con baldosa de gress, placa en concreto pintada a la vista.
Alcoba del fondo = muros pañetados y pintados, piso con baldosa de gress. Cuenta con Ventana con marco y reja metalica y vidrios en buen estado. Puerta con marco y hoja en madera. placa en concreto pintado a la vista.
Alcoba del frente= muros Pañetados y pintados, piso en baldosa de gress. Placa en concreto pintada a la vista, puerta con marco y hoja en madera.
Acceso de segundo piso = corredor de circulacion y escalera, muros Pañetados y pintados, piso en baldosa de gress escalera en concreto terminada con baldesa de gress y grabilla mona lavada.
Alcoba del frente = muros Pañetados y pintados, piso con enchape ceramico placa Pañetada y pintada, puerta marco y hoja en madera.
Alcoba del frente costado izquierdo = muros Pañetados y pintados, piso en enchape ceramico puerta con marco y hoja en madera, Ventana hacia el patio con marco metalico y vidrios en buen estado.
Area social = muros Pañetados y pintados, pisos con enchape ceramico, placa Pañetada y pintada.
Baño = muros con enchape ceramico a nivel de techo, piso en enchape ceramico, placa Pañetada (baño) pintada, sanitario y lavamanos en buen estado, puerta hoja y marco en madera.
Cocina= muros Pañetados, pintados con enchape ceramico a la altura de mueble integral, pisos con enchape ceramito, techo Pañetado y pintado con enchape ceramico sobre el área del mesón.
Escalera de acceso al tercer piso = en concreto terminada con baldesa en gress y grabilla mona lavada, con baranda metalica. costado izquierdo de la escalera parte superior placa con vidrio en insoluz.
Acceso tercer piso.
Alcoba del fondo = muros pañetados y pintados, piso con enchape ceramito, techo Pañetado y pintado, puerta hoja y malla metalica.
cocina = muros enchapados a nivel de techo, piso con enchape ceramico, techo con enchape ceramito.
Sala = muros Pañetados y pintados, piso con enchape ceramico, techo Pañetado y pintado.
Baño = muros con enchape ceramico a nivel de techo, piso con enchape ceramico, techo Pañetado y pintado, sanitario en buen estado, perdian

NOTA: la página ___ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de ___

te
te instalacion de lavamanos, Puerta con hoja y marco en madera.
Alcoba del frente costado izquierdo, muros pañetados y pintados, piso con enchape ceramico, techo Pañetado y pintado, closet en madera empotrado puerta hoja y marco en madera.
Alcoba del costado derecho = muros Pañetados y pintados, piso con enchape ceramico, techo Pañetado y pintado, puerta hoja y marco en madera.
ACCESO cuarto piso = escalera con estructura metalica, pasos con enchape ceramico y baranda metalica.
cuarto piso = muros, pañetados y pintados, parte posterior muros perimetrales a la altura de la cubierta, piso en concreto a la vista y enchape ceramico. cubierta en teja de zinc y Plastica con estructura metalica Perfil rectangular. Parte del frente muros perimetrales a la altura ole antepecho, piso con acabado en mortero sin cubierta

* Remitirse al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

02 días del mes de Marzo de 2022
(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma) Andrei Acosta
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Yolanda Corredor L.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

150

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Yolanda Caicedo
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 20958528

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181761

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1524

2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario

Dirección	Cra 3D # 54D-47 Sur.		
Teléfono		No. de pisos	2
Long. del frente (mts)		Estrato	1
Localidad	Usme	Barrio	Danubio Azul

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Telefonía		X	
5. Gas	X		Fachada

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		9. Lote	
2. Comercial		6. Baldío		10. Parqueadero	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		11. Otro	
4. Institucional		8. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV = 5000121 = Carrera 3D # 54D-41 sur, vivienda de dos plantas. Fachada primer piso muros parcelados y pintados, costado izquierdo ventana marco y reja metalica con vidrios en buen estado, costado derecho puerta de acceso con marco y hoja metalicos, vidrios en buen estado. Ventana pequeña costado izquierdo con marco y reja metalicos y vidrios en buen estado. Placa en concreto a la vista, medidores de gas y luz empotrados en muro. Anden en concreto a la vista en mal estado, rejilla medidor agua sin anden sin tapa. Fachada segundo piso, pañetada y pintada se observa fisura horizontal entre la placa y el muro, dos ventanas en marco metalico y vidrios 1 de ellos partido, se observa cubierta en lámina de zinc

Nota: Se realiza inspección de fachada ya que en el momento de la visita y el previo aviso no fue atendido, no se encontro propietario o encargado de la vivienda.

NOTA: la página 1 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de 3

4-MEN-FO-38-0

1552

Continuidad del acta = Carrera 3 DF 54D -47

* Remítase al Decreto Número 999. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

04 días del mes de Marzo de 2022

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma) Andres Acosta
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 2 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de 3

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

15241

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)
Propietario o arrendatario	**Representante del Contratista**	**Representante de la Interventoría**
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1191761	C.C. O NIT

NOTA: las páginas 3 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1527

3 CHAPINERO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55

Versión: 1

Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombres del Propietario o Arrendatario: Luz Ayda (otro)
Dirección: CRA. 30 N. 54 D 14 Int.
Teléfono: No. de piso: 4
Long. del frente (mts): 6 * 12 Estrato: 1
Localidad: VIHE Barrio: Divino Azul

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5000121
Vivienda de cuatro pisos: fachada primer piso: pañete y pintura. Costado izquierdo puerta de acceso al segundo piso con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado. Costado derecho puerta-ventana con marco, reja y hoja metalica con presencia de oxidacion y vidrios en buen estado. medidores de luz y gas empotrados en muro. anden en adoquin de concreto y bordillo prefabricado, con cajilla medidor metalica en buen estado. fachada segundo piso: muros pañetado y pintado. con dos ventanas marco y reja metalicas y vidrios en buen estado. Fachada tercer piso: Muros pañetados y pintados. con dos ventanas marco metalico y vidrios en buen estado. fachada cuarto piso: Muro pañetado y pintado a media altura, cubierta en teja de zinc. con estructura en madera, canal galvanizada y bajante pvc 3" a. lluvias.

PRIMER Piso: Entrada costado derecho sala-comedor: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico placa pañetada y pintada.
BAÑO: Parcialmente bajo. Estructura. Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a 2.m. piso con enchape ceramico. Sanitario y lavamanos en buen estado. Placa pañetada y pintada. puerta con hoja y marco metalico sin vidrio. ventana de ventilacion en aluminio con vidrio en buen estado.
COCINA: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a 2m. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. ventana hacia el patio. marco y reja metalico vidrios en buen estado. sin puerta.
Patio: parte posterior muros pañetados parcialmente y otro en piedra a la vista del predio contiguo con bastante —

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

4-MIN-PC-J54

1555

humedad, piso en concreto, placa en concreto a la vista, ventana hacia el espacio publico con marco y reja metalico con presencia de oxidacion y vidrios en buen estado.
ALCOBA del fondo costado derecho. Muros pañetados y pintados piso con enchape ceramico, placa pañetada y pintada, ventana hacia el patio con marco, reja metalicos y vidrio en buen estado. marco de puerta metalico sin puerta.
ALCOBA intermedia: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. sin puerta. ventana hacia la sala con marco metalico y vidrio grande partido. Vano de ventana.
SEGUNDO Piso: Escalera de acceso con enchape ceramico y guarda-escoba. Muros pañetados y pintados. placa pañetada y pintada. baranda metalica.
ALCOBA DEL FRENTE: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintado puerta con marco y hoja en madera.
Area Social: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada
BAÑO: Muros enchapados a nivel de placa. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. puerta con marco y hoja metalico. Sanitario y lavamanos en buen estado.
COCINA: Al fondo costado izquierdo. Muros enchapados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada ventanas con marco, reja metalicos con presencia de oxidacion un vidrio partido
ALCOBA del fondo costado derecho. Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja en madera. ventana con marco metalico hacia la cocina sin vidrios.

TERCER Piso: Escalera de acceso en concreto con pintura. muros pañetados y pintados.
ALCOBA del frente costado izquierdo: muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico placa en bloquelon a la vista. sin puerta.
ALCOBA del frente costado derecho: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico placa en bloquelon con pintura. puerta con marco y hoja en madera.
Area Social: Muros pañetados y pintados parcialmente. piso en concreto a la vista. placa en bloquelon a la vista.
COCINA: Muros pañetados. piso en concreto a la vista. placa en bloquelon a la vista. Escalera de acceso al cuarto piso en concreto a la vista. muros en bloque a la vista.
ALCOBA del fondo costado derecho: muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon pintado. puerta con marco y hoja en madera. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado.

CUARTO Piso: Area de escalera con muros en bloque a la vista. placa en bloquelon a la vista.
Muros perimetrales en bloque a la vista a la altura de la cubierta. columnetas de confinamiento en concreto a la vista. piso en concreto a la vista. cubierta en teja de zinc con estructura en madera. instalacion electrica provisional.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de ___

15243

En la parte del frente cuenta con muro perimetral a la altura de antepecho con viga viento en concreto a la vista.

* Remítase al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

03 días del mes de ABRIL de 2022

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Luz Aurora Caicedo M.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial, 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PCJS-0

151

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Luz Aurora Cárdo
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 20.369203

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 9181761

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoría
3ra copia: Contratista

1524A

4.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-06-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Beatriz Rosero Moreno
Dirección: Cra 30 N. 54B 20 Sur.
Teléfono: No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): Estrato:
Localidad: Usme Barrio: Danubio Azul.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐ NO ☐	

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5000721
Vivienda de dos pisos: Primer Piso: fachada muros pañetados y pintados con dos puertas marco y hojas metalicas con presencia de humedad - Oxidación. Medidores de gas y luz empotrados en muro. placa en concreto pintada a la vista. Anden en adoquin de concreto con bordillo en concreto.
Fachada Segundo piso: Con bloque a la vista. dos ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado.
Ingreso primer piso por el costado izquierdo. Alcoba costado izquierdo. muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. Alcoba costado derecho. muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada.
Area social: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada con reja metalica de separacion corredor de circulacion a escalera segundo piso. Escalera en concreto con enchape en gres y barandas metalica.
Alcoba intermedia: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. ventana con reja metalica y vidrios parciales. Puerta con marco y hoja metalica. Sin vidrios.
BAÑO: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico la media altura parcial y area de ducha. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. Sanitario en regular estado. lavamanos en buen estado. puerta con marco y hoja en madera.
COCINA: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico parcial a la altura de la placa. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

155A

Patio: Muros pañetados. piso con enchape ceramico. placa con bloquetón a la vista. y poco de iluminación y ventilación, con cubierta en la parte alta teja. muros pañetados y pintados a la altura del segundo piso.

Segundo Piso: No se pudo ingresar ya que no se encontraron los inquilinos.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

02 (Día en número) días del mes de Nov20 (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Andrea Neira L.
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Beatriz Moreno Moreno
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

15205

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) -Beatriz
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT -20788314

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

15240

5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-05
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Blanca Nelly Rodriguez
Dirección: CRA 3D N. 54 D 32 Sur
Teléfono: 3207911815 No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): 6 m Estrato:
Localidad: USME Barrio: DANUBIO AZUL

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Vivienda de tres pisos: Fachada primer piso: Con terminado en granoplast. Costado izquierdo. puerta - ventana con marco, reja y hoja metalica y vidrios en buen estado. Costado derecho porton de tres hojas con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado. Medidores de gas y luz empotrados en muro, anden en concreto en regular estado. Caseta medidor agua en anden sin tapa. en la parte superior de la puerta y el porton hay dos ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado.
Fachada segundo piso: terminado con granoplast. Con dos ventanales marco en madera y vidrios en buen estado
Bajante de aguas lluvias en pvc 3" con conexion a caja de inspeccion
Fachada tercer piso: A nivel de entrepecho con celosia en concreto y ladrillo prensado. cubierta en teja de zinc. y estructura en madera, sin canal para recoger aguas lluvias
PRIMER Piso: Ingreso por el costado izquierdo Area social. Muros pañetados y pintados. piso en concreto con mineral y alcorbra. cubierta en placa pañetada y pintada con mesanine. en madera.
Costado derecho: Garaje: Muros pañetados y pintados. Pisos en concreto a la vista. placa en concreto a la vista y escalera de acceso al segundo nivel en concreto a la vista con baranda metalica.
Parte posterior con nivel + 0.90 m. Taller Muros pañetados y pintados piso en concreto a la vista con alcorbra ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. placa pañetada y pintada.
COCINA: Muros pañetados y pintados. pisos en concreto, placa pañetada y pintada. puerta metalica hacia el patio
ALCOBA: Muros pañetados y pintados. Piso en concreto con alcorbra. placa pañetada y pintada. con ventana hacia el garaje con marco metalico y vidrios en buen estado.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

(67)

Alcoba del fondo: Muros pañetados y pintados, piso en concreto con alfombra, placa pañetada y pintada, puerta con marco y hoja en madera, ventana hacia el patio con marco metalico y vidrios en buen estado.
BAÑO: Parte posterior costado izquierdo: muros pañetados y pintados con enchape ceramico a media altura, piso con enchape ceramico, vano de puerta con ventana pequeña marco metalico y vidrios en buen estado, placa pañetada y pintada. Sanitario y lavamanos, en buen estado.
PATIO: Muros pañetados, piso en concreto sin cubierta, muros con presencia de humedad.

SEGUNDO PISO: Parte posterior costado izquierdo baño: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico en la zona de ducha a media altura, piso en ducha con enchape ceramico, el otro concreto con mineral, sanitario y lavamanos en buen estado, ventana con marco en madera y vidrios en buen estado, puerta con marco y hoja metalico-madera. Costado derecho zona de servicios con muros pañetados y pintados, pisos en concreto a la vista, placa pañetada y pintada. Vano de puerta y ventana. Area central pozo de iluminacion y ventilacion.
Sala comedor y cocina: muros pañetados y pintados, pisos en concreto con mineral, puerta con marco y hoja metalica en madera, ventana hacia la parte posterior con marco en madera y vidrios en buen estado, placa pañetada y pintada.
Alcoba intermedia: Muros pañetadas y pintados piso en concreto con mineral, placa pañetada y pintada, puerta con marco y hoja en madera.
Alcoba del frente: Muros pañetados y pintados, piso en concreto con mineral, puerta ventana con marco y hoja en madera con vidrios en buen estado.
Alcoba del frente costado derecho: Muros pañetados y pintados, estructura (columna) pintadas, piso en concreto con mineral, placa pañetada y pintada, puerta ventana con marco y hoja de madera, con vidrios en buen estado.
Escalera de acceso al tercer piso en concreto a la vista y baranda.

TERCER PISO: Area del frente: Espacio social muros pañetados y pintados, piso en concreto a la vista, con cubierta en teja de zinc y plastico con estructura en madera. Sin ventanas en la parte del frente.
BAÑO: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a media altura, piso con enchape ceramico, placa pañetada y pintada. Vano de puerta. Sanitario y lavamanos en buen estado.
Alcoba intermedia: Muros pañetados y pintados, piso en concreto con alfombra, placa pañetada y pintada, muro en la parte superior con presencia de humedad, puerta de ingreso con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado, ventana con marco en madera y vidrios en buen estado.
SALA: Muros pañetados y pintados, piso en concreto con alfombra, placa pañetada y pintada, con pozo de iluminacion y ventilacion con Entejado en varilla formando cuadricula y cubierta en plastico.
Alcoba del fondo costado izquierdo, Muros pañetados y pintados, piso en concreto con alfombra, placa en concreto a la vista, puerta con marco y hoja en madera, ventana hacia el patio con marco en madera.

NOTA: la página ___ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de ___

1524

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Bruce Rodriguez
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 21070870

(Firma) Nidia Neira
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 21[illegible]

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1628

y vidrios en buen estado.
Parte posterior: Costado izquierdo: Cocina: Muros pañetados y pintados. piso con mortero y mineral. placa pañetada y pintada. Vano de puerta. Ventana con marco en madera y vidrios en buen estado. Area central: pozo de iluminacion y ventilacion parcial con placa en concreto y el resto con malla en varilla permanto cuadriculo y cubierta en madera. Costado derecho muros pañetados y pintados. piso en concreto. placa pañetada y pintado. Vano de ventana. puerta de ingreso con marco y hoja metalicos y vidrios en buen estado.
Escalera de acceso al cuarto piso en madera: Muros perimetrales en bloque a la vista a medias-antepecho. Enmallado en la parte posteriores con madera y cubierto en teja de zinc y estructura en madera. con canal. piso en concreto a la vista con fisuras que permiten la filtracion de agua al tercer piso, reflejado en la parte superior de algunos muros - humedad.

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expreso de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

07 (Día en números) días del mes de marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Blanca Rodriguez
(Nombre) Blanca Rodriguez
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

15b A

4-MIN-PCJS-C

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Roberto Cardon
Dirección: CRA 3D N. 54B-45 Sur.
Teléfono: ____ No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): 6m Estrato: 1
Localidad: Usme Barrio: Danubio Azul.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5000121
Vivienda de cuatro pisos: Fachada primer piso: Muros pañetados y pintados. Costado izquierdo puerta ventana con marco y reja metalico con vidrios en buen estado. Costado derecho puerta-ventana con marco, reja y hoja metalico con un vidrio de ventana partido. las demas en buen estado. anden en concreto en regular estado. cajillas medidores de luz y gas empotrados en muro. Medidor agua en anden.
Fachada segundo piso: Muros pañetados y pintados. dos ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado uno partido. sin vidrio.
Fachada tercer piso: Muros pañetados y pintados. con dos ventanas marco metalico y vidrios en buen estado.
Fachada cuarto piso: Muros pañetados y pintados. con dos ventanas marco metalico y vidrios en buen estado. cubierta en teja de fibrocemento.
PRIMER PISO: Acceso costado izquierdo. Area social. Muros pañetados y pintados. piso en concreto con mineral. placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja metalica salida al corredor. con vidrio partido. COCINA: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico en el area del meson. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. vano de puerta-ventana.
ALCOBA Intermedia: Muros pañetados y pintados. piso en concreto con mineral. division en madera. placa pañetada y pintada. BAÑO: Muros pañetados y pintados, con enchape a la altura de 2 m, piso con enchape ceramico sanitario y lavamanos en buen estado. puerta marco y hoja metalico sin vidrio.
ALCOBA DEL FONDO: Muros pañetados y pintados. piso en mortero con mineral. placa pañetada y pintada.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

1566

Ventanas hacia la parte posterior. marco metalico y vidrios en buen estado. uno añadido.
Entrado costado derecho: Corredor de circulacion. muros pañetados y pintados. piso con retal de enchape ceramico y gravilla lavada. placa pañetada y pintada. al fondo escalera de acceso al sotano y al segundo piso.
Escalera de acceso al sotano con enchape ceramico. muros pañetados y pintados. placa pañetado y pintado puerta con marco y hoja metalico con un vidrio partido.
Alcoba del fondo: Muros pañetados y pintados. piso con baldosa de gres. placa en concreto pintada. puerta con marco y hoja metalicos. Ventanas hacia la parte del fondo marco y reja metalico con vidrios en buen estado.
Area social: Muros pañetados y pintadas. piso con baldosa de gres. placa pañetada y pintada.
Cocina: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a media altura. piso con enchape ceramico placa pañetada y pintada. ventanas con marco metalico sin vidrios.
Baño: Muros pañetado con presencia de humedad. enchape ceramico a media altura. piso con enchape ceramico. Sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con hoja y marco metalico. ventana con marco metalico sin vidrios.
Escalera de acceso al segundo piso: con enchape ceramico. Muros pañetados y pintados.
Apartamento segundo piso al fondo no se pudo ingresar
Apartamento del frente. Alcoba del frente: Muros pañetados y pintados. piso con baldosa de gres. puerta con marco y hoja metalico con vidrio en buen estado.
Cocina: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a 2 m. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. Ventana con marco metalico y vidrios partidos.
Baño: Muros enchapados a 2 m. piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta marco y hoja metalico vidrio en buen estado. placa pañetada y pintada.
Escalera de acceso al tercer piso: Con enchape ceramico y guarda-escobas. Baranda metalico. Muros pañetados y pintados.
Apartamento del frente tercer piso: Al frente alcoba con muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico placa pañetada y pintada. puertas con marco y hoja metalicos. Baño: muros enchapados. piso enchapado sanitario y lavamanos en buen estado. puerta de hoja y marco metalico. Cocina: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a 2 m. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada.
Parte posterior. Muros en bloque a la vista a media altura. cubierta en teja de fibrocemento y estructura en madera. piso en concreto a la vista. Escalera de acceso al cuarto piso en concreto con enchape ceramico
Apartamento en la parte del frente cuarto piso. acceso puerta y marco metalico. placa alizerado con estuco
Alcoba del frente, muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. puerta con marco y hoja metalico
Baño: Muros enchapados a mas de 2 m. piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado puerta con hoja y marco metalico. Cocina: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico en area del meson a la altura de techo. piso con enchape ceramico. Cubierta en teja de fibro-cemento y estructura en madera.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de ____

4-MIN-PCUS-0

Continidad de acta = Castero 3D N: 540-45 sur

15249

* Remítase al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

03 (Día en número) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) - Roberto Cardón
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ero copia: Propietario
2do copia: Interventoria
3ro copia: Contratista

4-MIN-PCJS-C

V569

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) - Roberto Cadón
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT - 4238547

(Firma) Andri Ariza
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7191761

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoría
3ra copia: Contratista

7 15750

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario
Dirección: Cra 3D # 54 D-53 Sur
Teléfono: No. de placa: 2
Long. del frente (mts): Estrato: 1
Localidad: Usme Barrio: Danubio 1241

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	Fachada

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☐	
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como	
4. Institucional		8. Mixto		comercio SI ☐ NO ☐	

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CHU = 5000121 ; Carrera 3D # 54 D - 53 Sur. Vivienda de dos Plantas. Fachada primer piso en ladrillo prensado a la vista con dintel y columnetas pañetadas y pintadas. Acceso por tu central en dos hojas, marco y hoja metalica, rejas y vidrios en buen estado. Se observan dos ventanas en marco y reja metalica con vidrios en buen estado. Anden en concreto en concreto a la vista. Medidor de agua empotrado en anden con tapa en buen estado. medidor de luz empotrado en muro. Fachada segundo piso en ladrillo estructural a la vista con dos ventanas, marco metalico y vidrios en buen estado, viga superior pañetada, muro de culata en ladrillo estructural caballete central y teja de fibro cemento. Cubierta a dos aguas.

Nota: se realiza inspeccion de fachada ya que en el momento de la visita no se encontro el propietario o encargado de la vivienda.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

4-MEN-PCJS-0

1580

Continuidad acta = Carrera 3D # 54D - 53 Sur

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

04 días del mes de Mayo de 2022

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma) ANDRÉS ROSAS
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD


Código: 208-MB-Fl-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

1525/14

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre)	(Nombre)	(Nombre)
Propietario o arrendatario	**Representante del Contratista**	**Representante de la Interventoria**
C.C. O NIT	C.C. O NIT 7181761.	C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario
Dirección: Cra 32 N. 34D 57 Sur
Teléfono
No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): 6m
Estrato
Localidad: USME
Barrio: Danubio Azul

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos
El garaje es usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5000721
Vivienda de cuatro pisos: Fachada primer piso: con terminado en granoplast y zocalo con enchape ceramico costado izquierdo porton de tres hojas con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado. costado derecho puerta con hoja y marco metalico. vidrio en buen estado. Ventana en la parte superior con marco y hoja metalico. con vidrio partido. Medidores de gas y luz empotrados en muro. Anden en concreto en regular estado. caja medidor agua tapa partida.
Fachada segundo piso: Muros pañetados y pintados con dos ventanales marco y hoja metalico. con un vidrio partido
Fachada tercer piso: Muros pañetados y pintados. dos ventanales con marco metalico y un vidrio partido.
Fachada cuarto piso: Muros pañetados y pintados. dos ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado. cubierta en teja metalica a dos aguas.
Entrado primer piso costado derecho corredor de circulacion. muros pañetados y pintados. piso con enchape de gres-tableta. loseta pañetada y pintada. Al costado izquierdo que es el garaje no se pudo ingresar, lo mismo que el costado derecho donde se encuentra el ingreso al sotano.
Escalera de acceso al 2° piso. enchapada con tableta de gres. muros pañetados y pintados.
Apartamento del frente. dos alcoba muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa en concreto pintada. puerta con marco y hoja metalico.
Baño: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a 1.90 m. piso con enchape ceramico. placa pañetada pintada. puerta con marco y hoja en madera. sanitario y lavamanos en buen estado.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

Area Social y cocina: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. enchape en el area del meson. placa en concreto pintada. Ventana con marco metalico sin vidrio. puerta con marco y hoja metalico vidrios en buen estado.
Apartamento del fondo no se pudo ingresar.
Escalera de ingreso al tercer piso: con enchape ceramico y guarda-escobas, con baranda metalica. muros pañetados y pintados.
Area del fondo muros perimetrales en bloque a la vista y a media altura con viguetas en concreto. cubierta en teja de fibro-cemento y estructura en madera. piso en concreto a la vista.
Apartamento del frente: puerta de ingreso con marco y hoja metalica. ventana con marco, reja metalica y vidrios en buen estado.
Area social y cocina: Muros pañetados y pintados. enchape zona del meson. piso con enchape ceramico placa en concreto pintado.
Baño: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a 1.80 m. piso con enchape ceramico. Sanitario y lavamanos en buen estado. puerta hoja y marco metalico.
Alcobas del frente: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa en concreto pintada. puerta con marco y hoja metalico.

Escalera de acceso al cuarto piso: con enchape ceramico y guarda-escobas. Muros pañetados y pintados. cubierta en teja rectangular y estructura en madera / baranda metalica.
Acceso apartamento cuarto piso: puerta con marco y hoja metalica.
Baño: Muros con enchape ceramico a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. Techo en drywall. puerta hoja y marco en madera.
Alcobas del frente: muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. techo en drywall. puerta con marco y hoja en madera.
Area Social y Cocina: Muros pañetados y pintados. con enchape ceramico area del meson. piso con enchape ceramico. techo en drywall.
Area de lavado parte posterior: muros pañetados y pintados. con vano para ventana. techo en teja rectangular. con estructura metalica y madera. piso con enchape ceramico.

Ingreso primer piso costado derecho: area del sotano: Parte del frente: contra fachada. baño: Muros enchapados a nivel de techo. piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado. COCINA: Muros enchapados a nivel de placa. piso con enchape ceramico placa pañetada y pintada.
Escalera de acceso al sotano: con baldosa en gres y guarda escoba. muros pañetados y pintados.
Alcobas parte posterior: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. Ventanas con marco y reja metalica y vidrios en buen estado. puertas con marco y hoja metalico
Alcoba intermedia: Muros pañetados y pintados con preclaneta de humedad. piso con enchape ceramico. placa en concreto con viguetaria.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de ___

15253

Apartamento primer piso al fondo: alcobas del fondo: Muros pañetados y pintados, piso con enchape ceramico, placa en concreto pintada, ventanas con marco metalico y vidrio partido, sin puertas. Cocina: Muros pañetados y pintados, enchape ceramico a media altura en el area del mesón, piso con enchape ceramico, placa en concreto pintada.
BAÑO: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a 2 m. piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado, puerta con hoja y marco metalicos. Vidrio en buen estado.
Puerta de ingreso con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado.

* Remítase al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

03 días del mes de Marzo de 2022

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Andrea Acosta
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) -
(Nombre) Yolanda Cardozo
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial, 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PCJS-C

1535

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) -Yolanda Cabrera
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT -20 958.528

(Firma) Andrés Arenas L.
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7121767

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoria
3ra copia: Contratista

9. EXPOSU 04 15254

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: María Orlanda Pare
Dirección: Cra 3D N. 3-54 Calle 54 G Sur N. 3-54
Teléfono: 3176352 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 12 m Estrato:
Localidad: Usme Barrio: Danubio Azul.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Telefonía	X		
5. Gas	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		
2. Comercial		6. Baldío		
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		
4. Institucional		8. Mixto		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO X
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5000727
Vivienda de tres pisos: Fachada primer piso muros en bloque a la vista. columnas en concreto a la vista. viga de cimentacion y cicloppeo a la vista. Con tres ventanas marco y reja metalica con vidrios en buen estado. ventana pequeña en esquina superior izquierda. marco metalico y vidrio en buen estado, uno con ventilacion placa en concreto a la vista.
Fachada segundo piso: Muros en bloque a la vista con cuatro ventanas marco metalico y vidrios en buen estado.
Fachada tercer piso: Muros en bloque a la vista. con cuatro ventanas marco metalico y vidrios en buen estado. con canal galvanizado y bajante una galvanizada entregando las aguas a la via y la otra en pvc 3" entregando al segundo piso.

PRIMER Piso: Ingreso por la calle 54 G Sur. Local costado izquierdo. Muros pañetados y pintados. piso con baldosa de gres. placa pañetada y pintada. puerta con hoja y marco metalico vidrio en buen estado. ventana con marco metalico y vidrio en buen estado.
APARTAMENTO: puerta de ingreso con marco y hoja en madera. alcoba muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. Sala: muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. techo pañetado y pintado.
BAÑO: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a 2 m. Sanitario y lavamanos en buen estado puerta con marco y hoja en madera

NOTA: la página ___ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ___

COCINA: Muros pañetados y pintados enchape ceramico area del meson a media altura.
piso en baldosa de 1gtes. placa pañetada y pintada. Sin puerta.

Escalera de ingreso al segundo piso: En tableta de gres. Muros pañetados y pintados.

SEGUNDO PISO: AREA DE LAVADO: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa con stildek. instalacion electrica a la vista.

ALCOBA Esquinera: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa stildek. ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado. puerta marco y hoja en madera.

Ingreso apartamento segundo piso. puerta marco y hoja en madera.

COCINA: Muros pañetados y pintados. con enchape ceramico a media altura en zona de meson. Vano ventana. sin puerta. placa stildek instalacion electrica a la vista.

ALCOBA: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa stildek con instalacion electrica a la vista. ventana con marco en madera sin vidrio. Sin puerta.

BAÑO: Muros enchapados a nivel de placa. piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado. placa stildek. instalacion electrica a la vista. puerta hoja y marco en madera.

ALCOBA del fondo: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa stildek. puerta con marco y hoja de madera.

AREA SOCIAL: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa stildek. instalacion electrica a la vista.

Escalera de acceso al tercer piso: con enchape ceramico y guarda-escobas. con baranda y reja metalicas. Muros pañetados y pintados.

TERCER PISO: Area social y cocina: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. cubierta metalica acanalada. estructura en perfil rectangular metalico. instalaciones electricas a la vista. enchape ceramico en la zona del meseh. ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado.

ALCOBA Intermedia: Muros pañetados y pintados a nivel de cubierta. piso en madera laminada. cubierta en teja acanalada y estructura en perfil rectangular. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. puerta con hoja y marco en madera. Instalacion electrica a la vista.

BAÑO: Muros en bloque pañetados y pintados parcialmente. enchape ceramico a 2 m. piso con enchape ceramico Sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con marco metalico y hoja en madera. cubierta en teja acanalada metalica y plastica. instalacion electrica provisional.

ALCOBA INTERMEDIA 2: Muros pañetados y pintados a la altura de cubierta. piso en madera laminada. cubierta en teja metalica acanalada. estructura en perfil rectangular. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. puerta marco y hoja en madera.

ESTUDIO: Muros pañetados y pintados a nivel de cubierta. piso en madera laminada. cubierta en teja metalica acanalada. instalacion electrica a la vista.

NOTA: la página ___ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de ___

15255

Alcoba del fondo: Muros pañetados y pintados a nivel de cubierta. piso en madera laminada. cubierta en teja metalica acanalada. instalacion electrica a la vista. Sin puerta.

* Remítase al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los

03 días del mes de Marzo de 2022.

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma de acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

134

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) [signature]
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT - 41'510.858

(Firma) [signature]
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7/2'76'

(Firma) [signature]
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoria
3ra copia: Contratista

ok copias

La Fiscala Norte

INVENTARIO PREDIAL CIV 5000309

	Dirección	Telefono	Nombre del propietario	Tipo de establecimiento	Tipo de Acta	Estado	Caracterización
1	Cra 2 # 61-04		WILMER BECERRRA	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
2	Diagonal 61 # 2-18	3138896591	ESTEFANY CALDERON	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
3	Diagonal 61 # 2-25	3105558009	MARIA RUIZ OVIEDO	RESIDENCIAL	INTERNA	REALIZADA	REALIZADA
4	DG 62 Sur #2-37	3143778162	Edgar Pinto Arenas	Residente	Interna	Realizada	
5							
6	Kr 2 # 62 06	3112746522	Raquel M	Residente	Interna	Realizada	

1 CMENSH

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario
Dirección: CRA 2 N. 67-04 SUR.
Teléfono
No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 7.8 x 7 VSME
Estrato
Localidad
Barrio: LA FISCALA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5000309
Vivienda de tres pisos: Fachada primer piso: Muros en bloque a la vista, parcialmente pañetado y pintado. con columnas en concreto a la vista. Medidor luz empotrado en mural
NOTA: La Nomenclatura figura una sola pero realmente son dos predios construidos en diferentes condiciones. Costado Norte tres pisos: primer piso: muros pañetados y pintados parcialmente con bloque a la vista en su parte superior y columnas en concreto con pintura. anden en concreto en regulares estado. costado izquierdo con ventana marco y reja metalico dos vidrios en buen estado. Costado derecho puerta con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado. placa en concreto maciza a la vista. Fachada segundo piso: Muros en bloque a la vista. con dos ventanales marco metalico y vidrios en buen estado con placa en concreto. Fachada tercer piso: muro en bloque a la vista. con dos vanos para ventanas. viga dintel en concreto y muro en bloque superior de cubierta con cubierta en teja de fibrocemento.
Construccion del costado derecho - ser primer piso: muros en bloque a la vista con columnas y viga superior en concreto. en el costado izquierdo porton de 3 hojas con marco y hojas metalicas. costado derecho puerta con marco y hoja metalico con oxidacion en la parte inferior. y vidrios en buen estado. El porton de 3 hojas no tiene vidrios y este salon funciona como carpinteria anden en concreto en regulares estado apoyado en un muro de bloque a la vista en mal estado. placa en bloque a la vista Fachada Segundo piso: Muros en bloque a la vista. con tres ventanas marco y reja metalico y vidrios en buen estado. placa en bloque a la vista.
Fachada tercer piso: Muros en bloque a la vista. con tres ventanas marco y reja metalico y vidrios en buen estado. placa en bloque a la vista.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

4-MEN-PCJS-

Fachada cuarto piso: Muros en bloque a la vista a la altura de antepecho con columnetas en concreto a la vista con estructura metalica en perfil rectangular y cubierta en teja metalica acanalada con sus respectivas correas galvanizadas a los dos extremos.
Primer Piso: Casa, costado sur. Salon de carpinteria con muros pañetados a la altura de la placa. lo mismo que la estructura - columnas y viguetería descolgada. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista. BAÑO: Bajo escalera con muros pañetados. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista. con sanitario en buen estado.
Ingreso al segundo piso: escalera en concreto con enchape ceramico, guarda escobas y pirlan con pasamanos metalico. muros pañetados y pintados. Corredor de circulacion hacia los piso superiores: muros pañetados y pintados piso con enchape ceramico desprendido y partido - mal instalado. placa en bloquelon a la vista.
Apartamento segundo piso: ingreso puerta con marco y hoja metalico y vidrios en buen estado.
Area social: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista.
Alcoba del frente: muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista. puerta con hoja y marco en madera. Alcoba intermedia: muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista lacado, puerta con marco y hoja en madera. Ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. BAÑO: Muro enchapado a nivel de placa. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta marco y hoja en madera.
COCINA: Muros enchapados a nivel de placa, piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista lacado.
TERCER PISO: Escalera de acceso en concreto con enchape ceramico y guarda escobas. muros pañetados y pintados. Corredor de circulacion hacia el piso superior: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico en buen estado. placa en bloquelon a la vista lacado.
Apartamento Tercer piso: puerta de ingreso con marco metalico y vidrios en buen estado. Area social: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico porcelanado. placa en bloquelon a la vista lacado.
Alcoba del frente: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista lacado. puerta con marco y hoja metalico. Alcoba intermedia: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista. lacado. puerta con marco y hoja en madera. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado. BAÑO: Muros enchapados a nivel de la placa. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista. lacado. Sanitario y lavamanos en buen estado. puerta marco y hoja en madera.
COCINA: Muros enchapados a nivel de placa. piso con enchape ceramico. placa en bloquelon a la vista. lacado ventana con marco metalico y vidrios en buen estado.
CUARTO Piso: Escalera de acceso en concreto con enchape ceramico y guarda escobas. muros pañetados y pintados. Muros perimetrales a media altura 4 hiladas. piso en concreto a la vista. cubierta en teja acanalada metalica y estructura con perfil rectangular, acanalado metalico.
Construccion casa costado Norte: Ingreso por la calle, puerta de ingreso marco y hoja metalico. Sala muro en bloque a la vista y pañetados con presencia de humedad, piso con enchape ceramico. placa pañetada. ventana con marco y reja metalico y vidrios en buen estado. COCINA: Muro pañetados. piso con enchape ceramico. placa pañetada. puerta hacia la calle con marco y hoja metalico con vidrios en buen estado. ventana con marco y reja metalico con vidrios en buen estado. Area del fondo con muros pañetados parcialmente y bloque a la vista con presencia de humedad.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de ___

14259

Baño: Muros en bloque parietado parcialmente y enchape a media altura. piso con enchape ceramico. sanitario en buen estado. Instalacion electrica a la vista. placa en concreto. Alcoba del frente muros en bloque parietados parcialmente con presencia de bastante humedad. piso en concreto a la vista. placa en concreto a la vista. instalacion electrica provisional a la vista. puerta con marco y reja metalica con vidrios partidos.
Escalera de acceso al segundo piso: en concreto con enchape ceramico. muros parietados parcialmente
Segundo Piso: Area social. muros en bloque parietados parcialmente. piso con enchape ceramico. placa parietado y pintado. Alcoba: Muros parietados. piso con enchape ceramico. placa parietada con presencia de humedad puerta con marco y hoja en madera. Baño: Muros parietados y pintados con enchape ceramico en area de ducha a nivel de la placa. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta en madera. Alcoba del frente muros parietados y pintados. piso con enchape ceramico. placa parietada y pintada.
Escalera de acceso al Tercer piso en concreto a la vista. Muros en bloque a la vista.
TERCER Piso: Con divisiones en bloque a la vista para cuatro espacios. piso en concreto a la vista. vanos de puertas y ventanas. Instalaciones electricas provisionales y a la vista. cubierta en teja de fibrocemento. con estructura metalica gruesa rectangular. con caballete central y canales galvanizadas en los dos costados.

* Remitirse al Decreto Número 606, Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

05 días del mes de Mar20 de 2022

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma) Yi Andrea Acosta
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Rodrigo Becerra Jimenez
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 esa copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PCJS-C

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)
(Nombre) Rodrigo Becerra Tamara
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 1050693050 6.

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoría
3ra copia: Contratista

2 CAMPOS

ok
copia
15254

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Epifanio Calderon
Dirección: Diagonal 61 N. 2-18
Teléfono:
No. de pisos: 2
Long. del frente (mts):
Estrato: 2
Localidad: Usme
Barrio: LA FISCALA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐
Cuantos 2
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CJV: 5000309.
Costado izquierdo construccion de un piso: Muro en ladrillo prensado. con puerta de acceso al costado izquierdo con marco y hoja metalico y vidrio en buen estado. Porton de dos hojas al costado derecho con marco y hoja metalico. columnas en concreto y viga dintel a la vista. cubierta en teja de fibro-cemento. anden en concreto en mal estado. medidor de gas empotrado en muro. Medidor luz adosado.
Construccion costado derecho 2 pisos: PRIMER PISO: Muros en bloque a la vista. con columnas en concreto a la vista. Porton de 4 hojas con marco metalico y hojas metalicas. con tres vidrios buenos. Uno le hace falta. al costado derecho se encuentra puerta ventana con marco-reja y hoja metalica con vidrios en buen estado. placa en concreto a la vista.
Fachada segundo piso: Muros en bloque a la vista. con cuatro ventanas marco y vidrios en buen estado. Placa en concreto a la vista. Tercer piso: Muro en bloque a la vista 4 hiladas antepecho. Area de escalera con placa en concreto.
Construccion costado izquierdo primer piso: Area social en la parte del frente: Muros pañetados y pintados a la altura de cubierta. Piso con enchape ceramico. cubierta en teja de fibro-cemento. y cerchas metalicas. instalacion electrica provisional a la vista.
COCINA: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico en area del meson 4 hiladas. piso en morteros con mineral. cubierta en teja de fibro-cemento y estructura en cercha metalica.
BAÑO: Muros pañetados y pintados. con enchape ceramico a la altura de 1.80 m. piso con enchape ceramico sanitario y lavamanos en buen estado. cubierta en teja de fibro-cemento y estructura en cercha metalica.

NOTA: la página ____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

1585

ALCOBA PER FONDO: Muros pañetados y pintados a la altura de cubierta. piso con enchape ceramico cubierta en teja de fibrocemento con estructura en cercha metalica. instalacion electrica provisional. puerta con hoja y marco en madera.

Construccion del costado derecho: Costado izquierdo primer piso garaje. muros pañetados y pintados con presencia de humedad. parte posterior muro en piedra a la vista. piso con enchape ceramico y guarda-escoba. techo en pvc.
Salon comedor. Muro en ladrillo prensado a la vista. veneciano y pañete con pintura. piso con enchape ceramico y guarda-escoba. techo en pvc.
Area de cocina: Muros enchapados a nivel de placa. piso con enchape ceramico. techo en pvc.
Escalera en concreto con enchape ceramico y guarda-escobas. con baranda en madera. muros con pañete y pintura.
BAÑO bajo escalera con enchape ceramico y techo en pvc. piso con enchape ceramico. sanitario y lavamanos en buen estado. sin puerta.

SEGUNDO PISO: AREA SOCIAL: Muros pañetados y pintados - Estuco veneciano. piso con enchape ceramico. porcelanato. placa pañetada y pintada con adornos en estuco veneciano y cornisa perimetral con bastante presencia de humedad filtrada de la placa superior.
ALCOBA PRINCIPAL: Muros pañetados y pintados. con estuco veneciano. piso con enchape ceramico en malas condiciones levantado por mala instalacion. placa pañetada y pintada. con adorno central en estuco veneciano. puerta ventana con marco en madera y vidrios en buen estado.
BAÑO: Muros enchapados a nivel de placa. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. Sin puerta ni ventana.
BAÑO SOCIAL: Muros enchapados a nivel de placa. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. sanitario y lavamanos en buen estado. puerta hoja y marco en madera.
ALCOBA INTERMEDIA: Muros pañetados y pintados con estuco veneciano. piso con enchape ceramico y guarda escobas. placa pañetada y pintada con bastante humedad de la placa superior.
2 Alcoba intermedia. Muros pañetados y pintados. con presencia de humedad. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja en madera.
Alcoba N. 3 hacia la fachada: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico y guarda-escobas. placa con pañete y pintura. puerta con marco y hoja en madera.

TERCER PISO: Muros perimetrales en bloque a media altura. cubierta a placa en concreto sobre el area de la escalera. sin cubierta el resto de construccion. la escalera de acceso se encuentra con enchape ceramico.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de ___

1586

15260

Continuidad de acta = Diagonal 61 N° 2-18

* Remítase al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

07 días del mes de Marzo de 2022

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Estefany Calderon Escobar
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PCIS-5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Esta Firma Calderón (Firma) Nadia Acosta

(Nombre) _ (Nombre)

Propietario o arrendatario **Representante del Contratista**

C.C. O NIT 1033136549 C.C. O NIT 718170

(Firma)

(Nombre)

Representante de la Interventoría

C.C. O NIT

NOTA: las páginas del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1966

15361

3 ENSU

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: Mejia Ruiz Estelo
Dirección: Cra 2 N. 2-23
Teléfono: No. de piso: 3
Long. del frente (mts): Estrato: 1
Localidad: Barrio: La Fiscala

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI☐ NO☑
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI☐ NO☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV: 5000309.
Vivienda de tres pisos: Fachada primer piso: Muros en bloque a la vista. Costado izquierdo ventana con marco y reja metalico y vidrios en mal estado. Puerta con marco y hoja metalica con triplex - No hay vidrio. Ventana costado derecho con marco y reja metalica. (En enramado en ladrillo y teja de asbesto cemento. bajante de aguas lluvias 3" pvc. conectado a caja de aguas lluvias. placa en concreto a la vista. Medidor de luz ubicado al frente. Andén en tierra.
Fachada segundo piso: con bloque a la vista en regular estado (bloques rotos). dos ventanas con marco metalico y vidrios en mal estado (Rotos y faltantes). bajante pvc 3" aguas lluvias a la vista. placa en concreto a la vista parcialmente parcela.
Fachada tercer piso: Muro en bloque a la vista. Con vano para ventana al costado izquierdo. dos ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado. con viga superior y muro en bloque como cubierta. con bajante de aguas servidas (Tubo 3" pvc) botando a la via.
Ingreso al primer piso: Costado izquierdo Taller de trabajo. Muros pañetados y pintados parcialmente - piso en mortero con mineral en mal estado. placa en concreto a la vista.
Alcoba del fondo: Muros en bloque y ladrillo a la vista. piso en concreto a la vista. placa en concreto a la vista, vano para ventana. puerta con hoja y marco en madera. Alcoba parte baja sobre la calle: Muros pañetados y pintados con exceso de humedad. piso en mortero con mineral en mal estado. placa pañetada y pintada. puerta en madera.
COCINA: Muros pañetados con enchape ceramico a nivel de la placa. piso en baldosa de gres. placa pañetada y pintada.
BAÑO: Muros pañetados y pintados con exceso de humedad. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. Sanitario en buen estado. Sin lavamanos (hay uno especie de lavadero). puerta en madera.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

15361

4-MIN-PC/IS-0

SEGUNDO PISO: Entrada por la Diagonal 67 Area social: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico placa en concreto pañetada y pintada. puerta de acceso con marco, reja y hoja metalica en presencia de oxidacion y vidrios en buen estado.
COCINA: Muros pañetados y pintados. piso en concreto. placa pañetada y pintada.
BAÑO: Muros pañetados y pintados con enchape a media altura en el area de la ducha. piso con enchape ceramico. placa pañetada y pintada. Sanitario y lavamanos en buen estado. puerta con marco y hoja en madera, ALCOBA: Muros pañetados y pintados. piso en concreto a la vista. placa pañetada y pintada. puerta con hoja y marco en madera. Instalacion electrica provisional.
ALCOBA del frente: Muros pañetados y pintados. piso en mortero con mineral en regular estado. placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja en madera. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado.

TERCER Piso: Acceso por la Diagonal 67 Puerta con marco, reja y hoja metalica. y vidrio en buen estado con presencia de oxidacion. Escalera de acceso con granito lavado. y enchape ceramico con pasamanos en aluminio. Muros pañetados y pintados.
BAÑO: Muros pañetados y pintados con enchape ceramico a 1.50 m. enchape ceramico en piso. placa pañetada y pintada. puerta con marco y hoja en madera. ventana de basculante con vidrio partido. Sanitario y lavamanos en buen estado.
AREA SOCIAL: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. techo en machimbre. ventana con marco y vidrios en buen estado.
COCINA: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico placa pañetada y pintada. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado.
ALCOBA del frente: Muros pañetados y pintados. piso con enchape ceramico. techo con machimbre. puerta con marco y hoja en madera, ventanas con marco metalico y vidrios en buen estado.
PATIO: Muro en bloque a la vista y pañetado. piso con enchape ceramico. cubierta en teja de fibro-cemento con viga cumbrera en concreto. Puerta con marco y hoja en madera.

Construccion costado izquierdo: Uso. Vivienda de 1 piso con placa. cubierta: bloque a la vista. Columnas y viga superior en concreto a la vista. Costado izquierdo. ventana con marco y reja metalica. costado derecho puerta de acceso con marco y hoja metalico en buen estado. Vidrios de ventana en buen estado. placa en bloquelon a la vista. Sin anden. Mamposteria en bloque sobre la placa aligerada de bloquelon a la vista. Sin cubierta.
Espacio multiple: Muros en Bloque a la vista. lacado. columnetas y viga perimetral en concreto a la vista. pisos en concreto a la vista. placa aligerada en bloquelon a la vista.
Cocina: Muros en bloque a la vista-lacado. piso en concreto. placa aligerada en bloquelon a la vista-lacado. ventana con marco metalico y vidrios en buen estado.
Estudio: Muros en bloque a la vista-lacado. piso en concreto. placa aligerada en bloquelon a la vista-lacado.
BAÑO: bajo la escalera al segundo piso: Muros en bloque a la vista-lacado. piso en concreto. placa en concreto a la vista. Sanitario y lavamanos en buen estado. Sin puerta.
Escalera en concreto a la vista con muro en bloque a la vista.

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 2 de _____

15262

SEGUNDO PISO: Muros perimetrales en bloque a la vista. espacios para columnas en concreto. piso en concreto a la vista. Sin cubierta.

* Remítase al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

07 días del mes de Marzo de 2022.

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma de acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) María Zoraida Ruiz Ochoa
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial, 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ro copia: Contratista

4-MIN-PCJ5-0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)
(Nombre) : Mario Zuluaga Ruiz.
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 52 79595

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7121767

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoria
3ra copia: Contratista

Entrega 15263

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Ft-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario
Dirección: DG 62 SUR # 2-37
Teléfono: 3143398262 — No. de pisos: 3 + TERRAZA
Long. del frente (mts): 6m — Estrato: 1
Localidad — Barrio: FISCALA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☑	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV 5000209 VIVIENDA DE 3 PISOS CON TERRAZA ; FACHADA 1 PISO: SE OBSERVA EN BLOQUE A LA VISTA CON PIEZAS ROTAS, CUENTA CON ESTRUCTURA METALICA VENTANA COSTADO DERECHO CON VIDRIOS EN BUEN ESTADO JUNTO A ESTA EN COSTADO DERECHO SE ENCUENTRA CONTADOR DE LUZ EN ZONA SUPERIOR A ESTE SE OBSERVA PEGADO EN PERFECTO ESTADO, EN PARTE CENTRAL SE OBSERVA PUERTA METALICA CON VIDRIOS COMPLETOS, ZONA IZQUIERDA VENTANA METALICA CON VIDRIOS COMPLETOS, EN FACHADA IZQUIERDA: SE OBSERVA EN BLOQUE A LA VISTA CON SECCIÓN DE PIEZAS ROTAS Y TUBERIA EXPUESTA JUNTO CON MANGUERA DE ACOMETIDA DE AGUA, SE OBSERVAN ESTRUCTURAS METALICAS (3 VENTANAS METALICAS CON VIDRIOS BUENOS Y VENTANILLA DE VENTILACION CON VIDRIO ROTO) SE OBSERVAN PIE AMIGO EN CONCRETO CON HIERRO EXPUESTO EN ZONA CENTRAL SE OBSERVA PIE AMIGO SEMBRADO EN PARTE INFERIOR DE LA COLUMNA, FACHADA TRASERA SE OBSERVA EN BLOQUE A LA VISTA EN ZONA CENTRAL SE OBSERVA PIEZAS ROTAS, SE EVIDENCIA ESTRUCTURA METALICA 2 VENTANAS CON VIDRIOS COMPLETOS Y PUERTA METALICA CON VIDRIOS COMPLETOS SE OBSERVAN DILATACIÓN EN PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO CON BLOQUE EN SEGUNDO NIVEL EN ZONA ESQUINERA IZQUIERDA - ATRAS CON DESCONTINUACIÓN A SEGUNDO PISO AMIGO. FACHADA 2 PISO: SE OBSERVA EN BLOQUE A LA VISTA EN ZONA IZQUIERDA PIEZAS ROTAS CON SECCIÓN DE BAJANTE EN TODO DE PVC A LA VISTA EN ZONA DE PLACA SE OBSERVAN PIE AMIGOS ENCOFRADOS EN MADERA SE OBSERVAN ESTRUCTURAS METALICAS CON VIDRIOS COMPLETOS, CON PLACA DE ENTREPISO PLACA FACIL EN ZONA INTERMEDIA SECCIÓN CUBIERTA CON MADERA, COSTADO IZQUIERDO: SE OBSERVA EN BLOQUE A LA VISTA CON SECCIÓN DE PIEZAS ROTAS EN ZONA INTERMEDIA DONDE SE DETALLAN BAJANTES EN PVC A LA VISTA EN ZONA INFERIOR DE TRASERA DILATACIÓN ENTRE PLACA Y MURO, SE OBSERVAN ESTRUCTURAS METALICAS

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de _____

15263

CON VIDRIOS COMPLETOS, FACHADA ATRAS: SE OBSERVA EN BLOQUE A LA VISTA EN COSTADO IZQUIERDO PARTE INFERIOR PIEDRAS ROTAS CON TUBO DE PVC A LA VISTA EN ESA SECCIÓN, SE OBSERVAN ESTRUCTURAS METALICAS VENTANAL Y VENTANILLA DE VENTILACIÓN CON VIDRIOS COMPLETOS, SE OBSERVA PLACA DE ENTREPISO EN ZONA INFERIOR EN COSTADO DERECHO CON DILATACIÓN ENTRE ESTE Y MURO PLACA ENTRE PISO SUPERIOR SE OBSERVA EN PLACA FACIL CON BLOQUEON FACHADA 3 PISO: SE OBSERVA EN BLOQUE A LA VISTA CON PIEZAS ROTAS, EN ZONA INFERIOR SE OBSERVA TUBO SALIENTE EN PVC CON CAIDA DE AGUA A CALLE SE OBSERVA ESTRUCTURA METALICA CON VIDRIOS COMPLETOS, PLACA ENTREPISO SUPERIOR EN PLACA FACIL A LA VISTA, COSTADO IZQUIERDO: SE OBSERVA EN BLOQUE A LA VISTA DE CUBIERTA ALGUNA PIEZAS ROTAS, CUENTA CON ESTRUCTURAS METALICAS EN ESTE CASO 4 VENTANAS CON VIDRIOS COMPLETOS. FACHADA ATRAS: SE OBSERVA EN BLOQUE A LA VISTA CUENTA CON ESTRUCTURAS METALICAS 3 VENTANAS CON VIDRIOS COMPLETOS SE OBSERVA PLACA ENTREPISO ZONA SUPERIOR EN BLOQUEON A LA VISTA, TERRAZA FACHADA: SE OBSERVA MURO ANTEPECHO EN BLOQUE A LA VISTA CON SECCIONES EN MADERA ESCUADRADO DE COLUMNAS, COSTADO IZQUIERDO: MURO ANTEPECHO EN BLOQUE A LA VISTA CON PIEZA FALTANTE EN ZONA CENTRAL SUPERIOR Y SECCIÓN EN MADERA ESCUADRADO DE COLUMNAS, FACHADA ATRAS: MURO DE ANTEPECHO EN BLOQUE A LA VISTA CON SECCIÓN SIN COLUMNA EN ZONA CENTRAL. ESPACIO PUBLICO ZONA DE ANDEN: FRENTE DE LA CASA SE OBSERVA ENCHAPADO CON SECCIONES EN GRANITO CON INGRESO ESCALONES CADA SECCIÓN EN CONCRETO CON CAJA DE INSPECCIÓN TAPA EN CONCRETO Y JUNTO A ESTA POSTE EN COSTADO DERECHO POSTE DE LUZ EN CONCRETO EL CUAL SE ENCUENTRA PEGADO DESDE 2 PISO A 3 PISO A MURO DE LA CASA, ANDEN IZQUIERDO TERRENO NATURAL DE EVIDENCIA CAMBIO DE NIVE CON RESPECTO A ESTE DE LA CASA, ACOMETIDA MANGUERA AGUA POTABLE EXPUESTA, ANDEN ATRAS SE OBSERVA EN TERRENO NATURAL CON SECCIONES CUBIERTAS POR TAPETE SE OBSERVA MANGUERA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE EXPUESTA SE OBSERVA DESCANE EN CEMENTO, SE OBSERVA CAMBIO DE NIVEL CON RESPECTO A VIA PUBLICA EN TERRENO NATURAL LA CASA SE OBSERVA A UN NIVEL MAS ABAJO.

PISO 1: SE OBSERVA PISO ENCHAPADO EN ACCESO JUNTO A ESCALERA DEBAJO DE ESTO SE OBSERVAN PIEZAS SIN EMBOQUILLADO, MURO EN ESTUCO COSTADO DERECHO Y ATRAS, COSTADO DERECHO ES IZQUIERDO A ESCALERA SE OBSERVA EN PAÑETE, PLACA ENTRE PISO GRANOPLAS, COCINA - COMEDOR: PISO ENCHAPADO CON PIEZAS QUEBRADAS EN ZONA DE ACCESO PUERTA INTERMEDIA, MUROS EN ESTUCO Y PINTURA, PLACA DE ENTRE PISO EN GRANOPLAS, COCINA MURO HACIA LAVAPATOS ENCHAPADO EN UNA SECCIÓN, COLUMNA CON BARRA A MURO ANTEPECHO ENCHAPADO, EN ZONA HACIA COMEDOR, ZONA INTERNA EN PAÑETE Y PINTURA ALCOBA IZQUIERDA: PISO ENCHAPADO, MUROS EN ESTUCO Y PINTURA, PLACA ENTRE PISO GRANOPLAS ALCOBA PRINCIPAL: PISO ENCHAPADO MUROS EN ESTUCO Y PINTURA, PLACA ENTRE PISO EN GRANOPLAS PASILLO: PISO ENCHAPADO MURO IZQUIERDO EN ESTUCO Y PINTURA CON VANO DE VENTANA, MURO DERECHO ESTUCO Y PINTURA CON VANO DE VENTANA, PLACA ENTREPISO EN GRANOPLAS. BAÑO 1: PISO ENCHAPADO MUROS ENCHAPADOS PLACA ENTRE PISO EN GRANOPLAS SE OBSERVA DILATACIÓN EN ZONA DERECHA. ALCOBA AUXILIAR: PISO ENCHAPADO, MUROS EN ESTUCO Y PINTURA MURO HACIA FONDO SE OBSERVA CAJA INSPECCIÓN ELECTRICA PLACA ENTRE PISO EN GRANOPLAS. BAÑO 2: PISO ENCHAPADO, PAREDES EN ESTUCO Y PINTURA, LAVAMANOS Y SANITARIO EN BUEN ESTADO, MURO IZQUIERDO CON VANO DE VENTANA ZONA DE LAVANDERIA: PISO ENCHAPADO, MUROS EN ESTUCO Y PINTURA, MURO JUNTO A VENTANA EN ZONA INTERNA CON SECCIÓN REGISTRO DE AGUA A LA VISTA, LAVADERO, MURO EN BLOQUE LAVADERO ENCHAPADO PLACA ENTRE PISO EN GRANOPLAS

15264

2 PISO, ESCALERAS: ENCHAPADAS CON SECCION EN EXTREMO DE GRANITO, MUROS EN PAÑETE, MURO HACIA FRENTE DE CASA CON SECCIÓN DE PESANE, PLACA ENTRE PISO, PLACA FACIL A LA VISTA SALA COMEDOR: PISO ENCHAPADO, MUROS EN ESTUCO Y PINTURA, VENTANA METALICA JUNTO A COCINA, PLACA ENTRE PISO-PLACA FACIL COCINA: PISO ENCHAPADO, MUROS ENCHAPADOS CON SECCION EN ESTUCO Y PINTURA, SE OBSERVA SOBRE PISO EN CEMENTO A LA VISTA, BARRA-COCINA ENCHAPADA CON SECCIONES EN VIDRIO, PLACA ENTRE PISO - PLACA FACIL, BAÑO: PISO ENCHAPADO, MUROS ENCHAPADOS, VENTANA METÁLICA DE VENTILACIÓN, APARATOS Y SANITARIO EN BUEN ESTADO SE OBSERVA ZONA DE DUCHA CABLEADO ELECTRICO, PLACA DE ENTRE PISO - PLACA FACIL, PUERTA EN MADERA CON VIDRIO EN BUEN ESTADO, HABITACIÓN AUXILIAR: PISO ENCHAPADO, MUROS EN ESTUCO Y PINTURA PUERTA DE ACCESO EN MADERA CON VIDRIO EN BUEN ESTADO, JUNTO A ESTA VANO DE VENTANA, PLACA DE ENTRE PISO - PLACA FACIL, PASILLO: PISO ENCHAPADO MUROS EN PAÑETE Y PINTURA CON SECCIÓN ENCHAPADA - GUARDA ESCOBAS - COSTADO IZQUIERDO JUNTO A ALCOBA AUXILIAR PIEZA FALTANTE, PLACA DE ENTRE PISO - PLACA FACIL. ALCOBA PRINCIPAL: PUERTA DE ACCESO EN MADERA CON VIDRIO EN BUEN ESTADO, PISO ENCHAPADO, MUROS EN ESTUCO Y PINTURA VENTANA METALICA COSTADO DERECHO CON VIDRIOS COMPLETOS, PLACA DE ENTREPISO EN PLACA FACIL SE OBSERVAN PIEZAS ROTAS DE BLOQUE ON JUNTO A PUERTA DE ACCESO COSTADO DERECHO LAVANDERIA: PISO ENCHAPADO, MUROS EN PAÑETE, VENTANAS FRENTE Y COSTADO IZQUIERDO CON

* Remitirse al Decreto Número 606. Inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

08	días del mes de	Abril	de	2022
(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) EDGAR ALEJANDRO PINTO ALFONSO
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público o escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

15264

4-MEN-PC.05-0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-F-[illegible]
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)
(Nombre) EDGAR [illegible]
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 80724080

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181181

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1515

1765

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario
Dirección: DG 62 SUR #2-37
Teléfono: 3193992662 — No. de pisos: 3 Y TERRAZA
Long. del frente (mts): 6m — Estrato: 1
Localidad: — Barrio: TOSCANA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☐
4. Institucional		8. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

VIDRIOS COMPLETOS → CONTINUACION ACTA DG 62 SUR #2-37 CIV: 5000309, PLACA ENTRE PISO EN ZONA DE LAVANDERIA - PLACA FACIL. ALCOBA PRINCIPAL JUNTO SALA: PISO ENCHAPADO, MUROS EN ESTUCO Y PINTURA CON VENTANAS METALICAS COSTADO IZQUIERDO Y FRENTE ACCESO EN BUEN ESTADO VIDRIOS COMPLETOS PLACA DE ENTRE PISO - PLACA FACIL. BAÑO ALCOBA: PISO ENCHAPADO, MUROS ENCHAPADOS, LAVAMANO Y SANITARIO, BUEN ESTADO, PLACA DE ENTRE PISO - PLACA FACIL.
3 PISO: ESCALERAS DE ACCESO EN CONCRETO A LA VISTA, MUROS EN PAÑETE, PLACA ENTRE PISO EN CONCRETO A LA VISTA, PASILLO ENCHAPADO, MUROS EN PAÑETE, PLACA DE ENTRE PISO - PLACA FACIL, ACCESO A APTO, PUERTA VENTANA METALICA CON VIDRIOS COMPLETOS. SALA COMEDOR: PISO ENCHAPADO, MUROS EN PAÑETE Y PINTURA, COSTADO IZQUIERDO VENTANA METALICA VIDRIOS COMPLETOS, FRENTE, VENTANAS METALICAS VIDRIOS COMPLETOS, PLACA DE ENTRE PISO - PLACA FACIL CON VIGUETAS A LA VISTA, LAVANDERIA: PISO ENCHAPADO, MUROS EN ESTUCO Y PINTURA, PLACA DE ENTRE PISO - PLACA FACIL CON VIGUETA A LA VISTA PIEZA DE BLOQUE EN ROJA BAÑO: PISO ENCHAPADO, POLLO EN BLOQUE A LA VISTA, MURO IZQUIERDO SECCION EN ESTUCO Y SECCION EN PAÑETE, MURO DE FONDO, EN PAÑETE, MURO DERECHO EN PAÑETE, PLACA DE ENTRE PISO - PLACA FACIL CON VIGUETA A LA VISTA, SE OBSERVA VENTANA METALICA CON VIDRIO COMPLETO. COCINA: PISO ENCHAPADO, MURO FRENTE A BARRA ENCHAPADO CON PIEZA FALTANTE Y EXCEDENTE PARTE SUPERIOR EN ESTUCO, MURO DERECHO EN ESTUCO CON VENTANA METALICA, BARRA COCINA ENCHAPADA CON SECCIONES EN PAÑETE. PASILLO: PISO ENCHAPADO, MUROS EN ESTUCO PLACA DE ENTREPISO - PLACA FACIL. CUARTO DE HERRAMIENTAS: PISO ENCHAPADO, MUROS EN ESTUCO VENTANA, MURO FRENTE ACCESO CON VIDRIOS COMPLETOS, PLACA DE ENTRE PISO - PLACA FACIL. ALCOBA PRINCIPAL: PISO

NOTA: la página _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de ____

5

1540

4-MIN-PCJS-0

LAMINADO, MUROS EN ESTUCO Y PINTURA, VENTANA METALICA FRENTE A ACCESO Y OTRA VENTANA, COSTADO DERECHO CON VIDRIOS COMPLETOS, PLACA DE ENTRE PISO – PLACA FACIL CON VIGUETAS EN CONCRETO A LA VISTA. BAÑO: PISO ENCHAPADO, MUROS ZONA DE LAVAMANOS Y SENTARSE EN ESTUCO, MUROS EN ZONA DE DUCHA EN PAÑETE, VENTANA METALICA CON VIDRIO COMPLETO, PLACA DE ENTRE PISO – PLACA FACIL TERRAZA: ACCESO ESCALERA: SE OBSERVAN EN CONCRETO A LA VISTA, MUROS EN (CONCRETO) PAÑETE CON SECCIÓN EN BLOQUE A LA VISTA, MURO FRENTE ACCESO A TERRAZA SE EVIDENCIAN PIEZAS ROTAS DE BLOQUE, PUERTA METALICA CON VIDRIOS COMPLETOS, PLACA PISO EN CEMENTO SE OBSERVAN GRIETA Y FISURAMIENTOS DE MANERA GENERALIZADA, MURO PERIMETRAL EN BLOQUE A LA VISTA ES UN MURO DE ANTEPECHO, COSTADO IZQUIERDO, CON PIEZA FALTANTE, MURO ATRAS SECCIÓN DE MURO SIN COLUMNA, TERRAZA SIN CUBIERTA

* Remítase al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

09 (Día en número) días del mes de Abril (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre) Andrés Acosta C.
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) EDGAR ALEXANDRO PINTO ALFONSO
Propietario o arrendatario

NOTA: la página del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público o escala barrial. 4 de

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PCJS-01

15266

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-F1-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma)
(Nombre) EDGAR ALEJANDRO BUITO
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 80724080

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 7181761

(Firma)
(Nombre)
Representante de la Interventoria
C.C. O NIT

NOTA: las páginas _____ del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1545

Licencia 15269

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FI-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario o Arrendatario: RAQUEL
Dirección: KR 2 # 62-06
Teléfono: 3112746522 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): Estrato: 1
Localidad: Barrio: FISCALA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	X
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CIV 5000309 VIVIENDA DE 3 PISOS: FACHADA 1 PISO FRENTE: SE OBSERA MUROS EN PAÑETE Y PINTURA DESCASCARAMIENTO EN ZONA INFERIOR, SE OBSERVA FIGURAMIENTO DE MANERA GENERALIZADA EN ZONA INTERMEDIA INFERIOR, FISURAMIENTOS EN MARCO DE PUERTAS, SE OBSERVAN ESTRUCTURAS METALICAS COSTADO IZQUIERDO, 2 VENTANAS CON VIDRIOS COMPLETOS, ZONA CENTRAL PUERTA CON VIDRIOS COMPLETOS, PORTON GARAJE CON VIDRIOS COMPLETOS, PLACA ENTRE PISO EN PAÑETE Y PINTURA SE OBSERVA DILATACION CON AGRIETAMIENTO ENTRE ESTA Y MURO DEL SEGUNDO ASC. FACHADA PISO 2 FRENTE: SE OBSERVA EN PAÑETE Y PINTURA FISURAMIENTO-CUARTEAMIENTO EN ZONA IZQUIERDA INFERIOR CON PLACA ENTRE PISO, SE OBSERVAN VENTANAS METALICAS CON VIDRIOS COMPLETOS, SE OBSERVA TUBO GALVANIZADO DE ACOMETIDA ELECTRICA ZONA CENTRAL INFERIOR JUNTO A ESTE SECCION HUECO EN PARED, PLACA DE ENTRE PISO EN CONCRETO A LA VISTA, FACHADA 3 PISO FRENTE: SE ENCUENTRA MURO EN BLOQUE A LA VISTA CON VENTANAS METALICAS EN EXTREMO IZQUIERDO Y EXTREMO DERECHO CON VIDRIOS COMPLETOS EN ZONA CENTRAL CON PIEZA DE VIDRIO ROTA, CUBIERTA: SE OBSERVAN TEJAS SALIENTES EN ZINC CON ORIFICIOS Y TUBERIA DE BAJANTE PVC CONECTADA A CANAL DE ZINC, ESTA BAJANTE CONECTA A CAJA DE INSPECCION, ESPACIO PUBLICO: ANDEN EN CEMENTO EN ZONA IZQUIERDA CON AGRIETAMIENTO Y DESGASTE GENERALIZADO ACCESO DE RAMPA, CAJA DE INSPECCION CON TAPA EN CONCRETO FISURAMIENTO DIAGONAL A TAPA. FACHADA IZQUIERDA 1 PISO: MURO EN PAÑETE Y PINTURA CON DESCASCARAMIENTO EN ZONA INFERIOR DERECHA, CUARTEAMIENTO EN ZONA DE MARCO DE PUERTAS Y VENTANA, ESTRUCTURAS METALICAS, PUERTAS

NOTA: la página 1 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial. 1 de 4

6

4-MB-FCJS-0

CON VIDRIOS COMPLETOS, ZONA DERECHA VENTANA METALICA CON VIDRIOS COMPLETOS PLACA DE ENTRE PISO, CONCRETO A LA VISTA, FACHADA IZQUIERDA 2 NIVEL: SE OBSERVA EN BLOQUE A LA VISTA CON PEZAS ROTAS, CUENTA CON ESTRUCTURAS METALICAS 2 VENTANAS CON VIDRIOS COMPLETOS. CUBIERTA: SE OBSERVA TEJA DE ZINC SALIENTE CON ORIFICIOS. ESPACIO PÚBLICO: SE OBSERVA EN CONCRETO PRESENTA FISURAMIENTO JUNTO A MURO COSTADO DERECHO ESCALERAS EN CONCRETO CON DESCASTE GENERALIZADO. COSTADO IZQUIERDO MURO DE ANTEPECHO EN PAÑETE Y PINTURA SE OBSERVA SECCION DE BAJANTE TUBO EN PVC.

OBSERVACIÓN: NO SE PUDO INGRESAR A LA VIVIENDA YA QUE EN 1 PISO Y 3 PISO NO SE ENCONTRABA NADIE, ARRENDATARIA EXPRESA LA NO NECESIDAD DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL 2 PISO DEBIDO A NO REALIZAR DESDE 1 PISO, EL CUAL SE LE ACLARA QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

CONTINUIDAD DE ACTA CASA KR 2 #62-06 CIV 5000309

* Remítase al Decreto Número 606, inventario de algunos bienes de interés cultural, y reglamentación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial, 4 de 4

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ers copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

4-MIN-PC-03-0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-FT55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

ACTA DE VECINDAD No.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(Firma) Raquel M.
(Nombre)
Propietario o arrendatario
C.C. O NIT 52'129'314.

(Firma)
(Nombre)
Representante del Contratista
C.C. O NIT 71'81'761

(Firma)
(Nombre)
Representante de la interventoría
C.C. O NIT

NOTA: las páginas 4 del Acta de vecindad, se diligencia antes de iniciar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia; Interventoria
3ra copia: Contratista

1697

15269

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

Anexo 24.

Scanner de acta de vecindad con respectivo registro fotográfico.

CD

15271

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

Anexo 25.

Formato entrega de copia de acta a la comunidad

15272

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL					Código:208-MB-Ft-01		
						Versión:3		Pág: 1 de 1
						Vigente desde: 14/02/2018		
ASUNTO:	Entrega copia actas de Vecindad			FECHA:	23 - 02 - 2022	No. CONTRATO	CIO 876 - 2021	
BARRIO:	Arrayanes	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	500560	CÓDIGO CVP:		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Johana Urrego	1032369515	kr 14 B este # 92-03	3172620862	johana.urrego22@hotmail	✓		✓	Johana Urrego
2	Johana Urrego	1032369515	kr 14 B este # 91-B-58	3172620862	johana.urrego22@hotmail	✓		✓	Johana Urrego
3	Jose Joaquin Acosta	79604614	cll 92 SUR # 14A-13 Este	3132806414	Acostajosejoaquin@gmail	✓		✓	Jose Acosta
4		74423423	cll 92 sur # 14 a - 24				✓		bajo puerta
5	—	—	cll 92 sur # 14 a - 16 B				✓		bajo puerta
6	—	—	cll 92 sur # 14 a - 21				✓		bajo puerta
7	Eusebio Sepulveda	74423625	kr 14 B este # 92 - 42 S	3123033476	familiasepulveda2@gmail	✓		✓	Luz Mery Burgos
8	—	—	kr 14 B este # 91B-53				✓		Bajo puerta
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:	

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:	Geraldin Sanabria	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria	Rosa Rico

15273

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega Copia de acta	FECHA:	27 Abril 2022	No. CONTRATO	876 - 2021
BARRIO:	Anapurel	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV: 305560	CÓDIGO CVP:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Verónica Martínez	39226981	Cra 4b bis f 91b-52 sur	3143232062		✓			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Audrey Becerra	FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	Ing. Jimena Rivera

1607

1527A

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega copia actas de vecindad			FECHA:	23-02-202	No. CONTRATO	CTO 876-2022
BARRIO:	Arrayanes	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	500572	CÓDIGO CVP:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Yeison Muñoz	1013664070	cll 91csur # 13 P-45	3102854782	No tiene	✓			Yeison Muñoz
2	Tomas Trujillo	80558743	cll 97 sur # 13 P-40	3144654977	4 hojas en 2 folios (Juntas)	✓			Tomas Trujillo
3	Carlo Arturo Narvaez	225394	k13 # 45 20 int 2	No tiene	No tiene	✓			Carlos Narvaez R
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Geraldin Sanabria	FIRMA:	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria.	NOMBRE:	Rosa Rico

B021

15275

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL			Código:208-MB-Ft-01	
				Versión:3	Pág: 1 de 1
				Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega copia de actas de vecindad	FECHA:	25 Febrero 2022	No. CONTRATO	CTO: 876 - 2021
BARRIO: El Bosque	LOCALIDAD: Usme	CÓDIGO CIV:	5003584	CÓDIGO CVP:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Nyvia Rodriguez		Kr 7 D Bis # 87 - 15		No tiene	✓			Nubia Rodriguez
2	Noe Salcedo Millan	79403043	cll 87 c sur # 7C-34 Este	3115728106		✓			
3	Paola Villegas	1022944435	cll 87 C sur # 7C-28 Este	3175998507		✓			
4	-	-	cll 87 C sur # 7C-22 Este						Bajo Puerta
5	Luz Marina Bocanegra Diaz	39795973	cll 87 C sur # 7C-16 Este	3136507193		✓		✓	Luz Marina
6	Dioselina Diaz	24467028	cll 87 C sur # 7C-10 Este			✓			NO Firma
7	-	-	cll 87 C sur # 7C-04 Este			✓		✓	Bajo Puerta
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Geraldin Sanabria	FIRMA:	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria	NOMBRE:	Rosa Rico

1629

15276

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL					Código:208-MB-Ft-01		
						Versión:3		Pág: 1 de 1
						Vigente desde: 14/02/2018		
ASUNTO:	Entrega copia de actas de vecindad			FECHA:	4/03/2022	No. CONTRATO	CTO: 876 - 2021	
BARRIO:	El Bosque	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	500 3670	CÓDIGO CVP:		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Luz marina monjura	24184018	cll87 6Sur # 7D-32	3212155829	No tiene	✓	✓	✓	
2	Martha Pineda	51631489	Cll 87 6Sur #7D-16	320 342 543		✓			
3	Magda Judith Acevedo	65793528	cl 7D # 87-08	3203428774	Cundeable@hotmail.com	✓			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:	

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:	Geraldin Sanabria	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria	Rosa Rico

2021

15277

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. HÁBITAT

CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTE SOCIAL

Código:208-MB-Ft-01		
Versión:3		Pág: 1 de 1
Vigente desde: 14/02/2018		

ASUNTO:	Entrega copia de actas de Veracidad	FECHA:	21 - febrero - 2022	No. CONTRATO	876 - 2021
BARRIO:	el Bosque	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003670	CÓDIGO CVP:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Luis Vicente Benavides	13616945	cll 87 g Sur # 7D-10	3145749656	anisuarez377@gmail.com	—	/	/	Luis Vicente Benavides
2	Adriana Ramos	52955277	cll 87 G Sur #7D-17E	3102525056	sofimical28@live.com	V	/	/	Adriana Ramos
3	Maria Delia Torres	41776056	cll 87 g Sur # 7D-22 E	3108507264	mariatorres68@gmail.com	V	/	/	Maria Delia Torres A
4	Oscar Andres Clavijo Forero	1022983398		3028150	lisacute7@gmail.com	V	/	/	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Geraldin Sanabria	FIRMA:	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria.	NOMBRE:	Rosa Rico

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO
Caja de Vivienda Popular

CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTE SOCIAL

Código:208-MB-Ft-01	
Versión:3	Pág: 1 de 1
Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega copia de actas de vecindad			FECHA:	21 - Febrero - 2022	No. CONTRATO	876 - 2021
BARRIO:	El Bosque	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003713	CÓDIGO CVP:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELEFONO FIJO y/o CELULAR	E MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFONICA	PUERTA A PUERTA	
1	Luis Vicente Benavides	13 676 945	Cll 87 Gsur # 7 C - 24 Kr 7 este	3115749636	[illegible]	✓			
2	Karol Diaz	1024566684	Cll 87 Gsur # 7C - 36	3123404180	karol-[illegible]	✓			
3	Maria Mercedes Mercado M	27068629	Cll 87G # 7c - 10 este	No recuerda	No tiene	✓			
4	Alberto Castillón	75030954	Cll 87 Gsur # 7C 24 E	3142647518	No tiene	✓			
5	Celia María Aguirre	40385522	Cll 87 Gsur # 7c -23	3112131530	No tiene	✓			
6	Oscar Alejandro Avilda R.	79585970	Cll 87g Sur # 7c - 35	3208925831	No tiene	✓			
7	—		Cll 87g Sur # 7C-24 E	—	—	—	—	✓	Baja Puerta
8	~		Cll 87g Sur # 7C - 23 E	—	—	—	—	✓	Baja Puerta
9	~		Cll 87g Sur # 7C - 11 E	—	—	—	—	✓	Baja Puerta
10						—			
11									
12								—	
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

ENTREGO		REVISO	
FIRMA:	Geraldin Sandoval	FIRMA:	
NOMBRE:	Geraldin Sandoval	NOMBRE:	Rosa Rico

14278

15279

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Hábitat Caja de Vivienda Popular	**CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL**	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega copia de actas de Vecindad	FECHA:	05 - Marzo - 2022	No. CONTRATO	CTO: 876 -2021		
BARRIO:	El Bosque	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003713	CÓDIGO CVP:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACION?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1									
2	Yadira Carrillo	53729288	c 119 G # 7C - 18 Este	3192302917	ya_diracarrillo@h	✓			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:	

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Geraldin Sanabria	FIRMA:	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria	NOMBRE:	Rosa Rico

15280

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL					Código: 208-M8-Ft-01		
						Versión:3		Pág: 1 de 1
						Vigente desde: 14/02/2018		
ASUNTO:	Entrega copia de acta de vecindad			FECHA:	3° - Marzo - 2022	No. CONTRATO	CO: 876 - 2021	
BARRIO:	el Bosque	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003713	CÓDIGO CVP:		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Alba Mario La Torre	40315837	Cll 87g # 7C-05	3219615485		1			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:	

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:	Geraldin Sanabria	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria	

1509

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega copias actas de Jecridad	FECHA:	21 - Febrero - 2022	No. CONTRATO	876 -2021
BARRIO: El Bosque	LOCALIDAD: Usme	CÓDIGO CIV:	500 3561	CÓDIGO CVP:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Dionel Cotallos Chacon	1143408 4	Cll 87c Sur # 7D-50 E	3255846 14	—	V	/	/	.Dionel C.
2	Luz Mary Campos Palomino	52888392	Cll 87c Sur # 7D - 40 E	3180344303	luzpl82@gmail.com	V	/	/	.Luz Mary Campos
3	Desire Rengifo	16095431	Cll 87c Sur # 7D - 43 E	3133580110	—	V	/	/	.Rengifo Desire
4	Cristina Beltran		Cll 87 C sur # 7D-10 E					/	Bajo puerta.
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ	
FIRMA:	Geraldin Sanabria	FIRMA:	
NOMBRE:	Gladys Becerra	NOMBRE:	Rosa Pico

1215

15787

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTE SOCIAL

Código:208-MB-Ft-01	
Versión:3	Pág: 1 de 1
Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega Copias Actas de Vecindad	FECHA:	21 Febrero 2022	No. CONTRATO	876-2022
BARRIO: El Bosque	LOCALIDAD: Usme	CÓDIGO CIV:	5003561	CÓDIGO CVP:	5003561

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Miriel Chaparro Reyes	80132948	Cll 87 C Sur # 7.70			✓	/	/	
2	Edwin Ricardo Garzon Losada	79845583	Cll 87 C Sur #7D-32 E	3114594376	erg1980@yahoo.es	✓	/	/	
3	Ana de Dios Ramos	52211152	Cll 87 C Sur #7D-34 E	3144743807		✓	/	/	
4	Amanda Hernandez	36274981	Cll 87 C Sur # 7D-136	3112225781		✓	/	/	
5	Claudia Patricia Gaona Moreno	52067188	Cll 87 C Sur # 7D-196	3214763912	Claugato2004@gmail.com	✓	/	/	
6	Jorge Octavio Parra	86003813	Cll 87 C Sur # 7D - 276	3184195551	jorgeparraolma@hotmail.com	✓	/	/	
7	Luz Piedad Rios Perez	22059926	Cll 87 C Sur #7D - 31 E	3103566632	Lpiedad@hotmail.com	✓	/	/	
8	Luz Marina Ortiz	52010473	Cll 87 C Sur #7D 5356	3138648231	Marianortiz1999@hotmail	✓	/	✓	
9	—	—	Cll 87 C Sur # 7D-356	—	—	—	/	✓	bajo Puerta
10	Ascención Ayala	52645637	Cll 87 C Sur #7D-576	3124009315	—	✓	/	/	
11	Martha Lucia Cardona	52601877	Cll 89 C Sur # 7D-63 E	3202222199	—	✓	/	/	
12	Gloria Inés Ospina Chaga	20461903	Cll 87 C Sur # 7D-69 E	3114594795	—	✓	/	/	
13	Sandra Johanna Gutierrez T	52751401	Cll 87 C Sur # 7D-58 E	3192964349	Sangogali@yahoo.es	✓	/	/	
14	—	—	Cll 87 C Sur # 7D-52 E		—		/	✓	bajo puerta
15	Jose del Carmen	3015423	Cll 87 C Sur 7D-44 E	3209632072	—	✓	/	/	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Geraldin Sanabria.	FIRMA:	
NOMBRE:	Gladys Becerra	NOMBRE:	Rosa Rico

1619

15283

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega copia acta de vecindad	FECHA:	26 Febrero 2022	No. CONTRATO	CTO 876 - 2021		
BARRIO:	el Bosque	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	500 3561	CÓDIGO CVP:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Pedro Bonilla	3227063	cll87C#7D-04	3146111284	No tiene	✓			
2	Teolinar Rerozo	16344916	cll87C#7D-64	3136045002	No tiene	✓			
3	—	—	cll87C#7D-60	—	—			✓	Bajo puerta
4	David pinero	1025032547	cll84C#7D-22	3215350568	No tiene	✓			
5	Luis olando Parra	86003995	cll87C#7D-16	3115797406	No tiene				
6	María Diaz	1014187644	cll87C#7D-28	3115050366	No tiene	✓			Celaxia Díaz
7	"	—	cll87C#7D-39	—	—			✓	Bajo puerta
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Geraldin Sanabria	FIRMA:	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria	NOMBRE:	Rosa Rico

284

15284

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL			Código:208-MB-Ft-01		
				Versión:3		Pág: 1 de 1
				Vigente desde: 14/02/2018		

ASUNTO:	Entrega copia de acta de vecindad	FECHA:	4/03/2022	No. CONTRATO	876 - 2021
BARRIO:	El Bosque	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003561	CÓDIGO CVP:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Blanca Ayala	52621631	Cll 87C # 73-59 Este	3124009315	No tiene	✓			
2	Bibiana Moreno	52251990	Cra 7D # 87C-94 Sur	3214097861	No tiene	✓			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Argie Emely Muñoz	FIRMA:	
NOMBRE:	Argie Emely Muñoz	NOMBRE:	Rosa Ruiz

1528

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Fi-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega copia de acta de vecindad	FECHA:	30 - Marzo - 2022	No. CONTRATO	CTO : 876 : 2021		
BARRIO:	El Bosque	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003561	CÓDIGO CVP:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Yemi ochoa	52718214	Cra 7D Este # 87C-10	3202678777		✓			Yemi Ochoa
2	Jose Montilla	80872583	Cra 7D Este #87C-04	3222041868		✓			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:	Geraldin Sarabia	
NOMBRE:	Geraldin Sarabia	Mercy Guerra V

124

1586

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Cuidad de Oportunidades

CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTE SOCIAL

Código:208-MB-Ft-01	
Versión:3	Pág: 1 de 1
Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega de información Actas de Vecindad	FECHA:	08 - Marzo - 2022	No. CONTRATO	876 - 2021		
BARRIO:	El Bosque	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003584	CÓDIGO CVP:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Nubia Rodriguez	63285277	Carrera 7D #87B-15	—	—	—			Nubia Rodriguez
2	Puerta a Puerta	—	Cll 87 c sur 7C-34	—	—			✓	Copia bajo puerta
3	puerta a Puerta		cll 87 csur #7C-78	—	—			—	Puerta a puerta
4	Marina silva	39713823	cll 87 csur # 7 C-224	—	—	—			MARINA SV
5	puerta a puerta	—	cll 87 c sur # 7 c 16E					—	puerta a puerta
6	Puerta a puerta	—	cll 87 c sur # 7 c-106	—	—	—		—	Puerta a puerta
7	Cristian Rodriguez	1023032469	cll 87 c su # 7 C-04	3222231157		—			Cristian R.
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES: Se hace entrega de copia de acta de vecindad del CIV: 5003584.

ELABORO		REVISO	
FIRMA:	Angie Emely Muñoz	FIRMA:	
NOMBRE:	Angie Emely Muñoz.	NOMBRE:	Rosa Rico

019

15287

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL			Código:208-MB-Ft-01	
				Versión:3	Pág: 1 de 1
				Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entega de Actas de vivienda	FECHA:	24 Febrero 2022	No. CONTRATO	CTO 876 2021
BARRIO: San Isidro	LOCALIDAD: Usme	CÓDIGO CIV:	3488	CÓDIGO CVP:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Janeth Becerra Gio	52188920	Cll 87 D Sur # 10-11 Esk	3142921433	No tiene	✓	✓		
2	Pedro A. Pantoja	19432117	Cll 87 D Sur # 10-46 G	3112113237	No tiene	✓	✓		
3	Maria Dilia Soleno	~	Cll 87 D Sur # 10-49 E		~			✓	puerta a puerta
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:	

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Oadys Becerra	NOMBRE:	Diego Rico

1284

15289

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTE SOCIAL

Código:208-MB-Ft-01			
Versión:3		Pág: 1 de 1	
Vigente desde: 14/02/2018			

ASUNTO:	Entrega copia de actas de vecindad	FECHA:	05 - 03 - 2022	No. CONTRATO	CTO: 876 - 2021		
BARRIO:	San Isidro Sur	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003488	CÓDIGO CVP:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Sandra Pedrero	21067075	Cll 84 D # 10-41 Este	3204839047		✓			Sandra Pedrero
2	Jureth Manera Vargas	52288081	Cll 87D # 10-40 este	3014967989		✓			
3	Albenis Ramos	52587260	Cll 87 # 10-10 Este	3182006636		✓			Albenis Ramos
4	Teodolinda Pava	51930624	Cll 87 # 10-17 Este	3118921504		✓			Teodolinda Pava
5	Darcy Avendaño	52284610	Cll 87 # 10-16 Este	3105508920		✓			Darcy Avendaño
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Geraldin Sanabria	FIRMA:	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria.	NOMBRE:	Rosa Rico

15284

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL					Código:208-MB-Ft-01		
						Versión:3		Pág: 1 de 1
						Vigente desde: 14/02/2018		
ASUNTO:	Entrega copia de actas de vecindad			FECHA:	25/03/2022.	No. CONTRATO	CIO: 876 - 2021	
BARRIO:	San Isidro	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003488	CÓDIGO CVP:		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1			Cll 87 D Sur # 10-65						Bajo Puerta
2			Cll 87 D Sur # 10-28						Bajo puerta
3			Cll 87 D Sur # 10-29						Bajo Puerta
4			Cll 87 D Sur # 10-23						Bajo Puerta
5			Cll 87 D Sur # 10-35						Bajo puerta
6			Cll 87 D Sur # 10-22						Bajo puerta
7			Cll 87 D Sur # 10-05						Bajo puerta
8			Kr 10 este # 87C-42 Sur						Bajo puerta
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:	

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Geraldin Sanabria	FIRMA:	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria.	NOMBRE:	Rosa Rico

17-23

15290

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL					Código:208-MB-Ft-01		
						Versión:3		Pág: 1 de 1
						Vigente desde: 14/02/2018		
ASUNTO:	Entrega copia acta de vecindad			FECHA:	26 - Febrero - 2022	No. CONTRATO	CTO 876-2021	
BARRIO:	San Isidro Sur	LOCALIDAD:	USME	CÓDIGO CIV:	5003300	CÓDIGO CVP:		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Marisol arobio	1059446827	cll 87 A sur # 10-52	3143330068	marisolarbio vergara@g	✓			Marisol arobio
2	—	—	cll 87 A sur # 10-58	—	No tiene			✓	Bajo puerta
3	Martha Urrego	51675818	cll 87 A sur # 10-42	3118021732	No tiene	✓			MarthaSUrrego
4	Martha urrego	51675818	cll 87 A sur # 10-54	3118021732	No tiene	✓			Martha Urrego
5	—	—	cll 87 A sur # 10-41	—	—	✓		—	Bajo puerta
6	—	—	cll 87 A sur # 10-46	—	—	✓		✓	Bajo puerta
7	—	—	cll 87 A sur # 10 40	—	—	✓		✓	Bajo Puerta
8	—	—	cll 87 A sur # 10-35	—	—	✓		✓	Bajo Puerta
9	Nuvia Cañon	52 772 574	cll 87 A sur # 10-79	3143412658	No tiene	✓			Nuvia Cañon
10	—	—	cll 87 A sur # 10-34	—	—	✓		✓	Bajo Puerta
11	Blanca Nubia Velasquez	51964751	cll 87 A sur # 10-23	3225980414	No tiene	✓			Blanca Nubia V
12	—	—	cll 87 A sur # 10-17	—	—	✓		✓	Bajo Puerta
13	—	—	cll 87 A sur # 10-22	—	—	✓		✓	Bajo puerta
14	Gladys Tolar	32819402	cll 87 A sur # 10-96	3118678729		✓			Gladys T
15	—	—	cll 87 A sur # 10-11	—	—	✓		✓	Bajo Puerta

OBSERVACIONES:	

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:	Geraldin Sanabria	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria	Rosa Rico

2824

1529C

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL					Código:208-MB-Ft-01		
						Versión:3		Pág: 1 de 1
						Vigente desde: 14/02/2018		
ASUNTO:	Entiega copia acta de vecindad			FECHA:	26 - febrero - 2022	No. CONTRATO	CTO 876-2021	
BARRIO:	San Isidro	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003300	CÓDIGO CVP:		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Gladys Fernandez	39760674	C118 A SUR # 10-10	3227803666		✓			gladysfernandez
2	Gladys Fernandez	39760674	C118 A SUR # 10-03	3227803666		✓			gladysfernandez
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:	

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:	Geraldin Sanabria	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria	Rosa Rico

16 35

15292

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL					Código:208-MB-Pt-01		
						Versión:3		Pág: 1 de 1
						Vigente desde: 14/02/2018		
ASUNTO:	Entrega de Copias Actas			FECHA:	9 Abril 2022	No. CONTRATO	816- 2021	
BARRIO:	Yomasita	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003395	CÓDIGO CVP:		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Olivia Gaitán	20808280	Cll 87 Sur # 8-24 C	3123647114	—	✓			Olivia
2	Blanca Libmanca Cota	41746870	Cll 87 Sur # 8-93 C	3214835551	—	✓			Blanca Libmanca
3	—		Cll 87 Sur # 8-49 C		—			✓	bajo Puerta
4	Maria Mercedes C	51747599	Cll 87 Sur # 8-38 C	3248911514	—	✓			Mercedes
5	Mariela Zambrano	11408266	Cll 87 Sur # 8-30 C	3115014879		✓			Mariela
6	—	—	Cll 87 Sur # 8-55 C					✓	bajo puerta
7	Patricia Ostos	52281792	Cll 87 Sur # 8-67	3149628914	—	✓			Patricia
8	Estefania Gamboa	23494654	Cll 87 Sur # 8-73 C	3228274514		✓			Estefania
9	—	—	Cll 87 Sur # 8-37 C		—	—	—	✓	bajo puerta
10	—	—	Cll 87 Sur # 8-31 C					✓	bajo puerta
11	Olivia Gaitán	20808280	Cll 87 Sur # 8-25 C	3123647114	—	✓			Olivia
12	—	—	Cll 87 Sur # 8-19 C	—	—	—	—	✓	bajo Puerta
13	Vanessa Lopez	1013632150	Cll 87 Sur # 8-19 C	3186923666	—	✓			Vanessa
14	Julia Polo Gamboa	51910199	Cll 87 Sur # 8-13 C	3394842393	—	✓			Julia
15	—		Cll 87 Sur # 8-04 C					✓	bajo puerta

OBSERVACIONES:	

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Andrea Rocha	NOMBRE:	ROSA RICO

1556

15293

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL					Código: 208-MB-Ft-01		
						Versión: 3		Pág: 1 de 1
						Vigente desde: 14/02/2018		
ASUNTO:	Entrega de copias acta de vecindad			FECHA:	29 Marzo 2022	No. CONTRATO	876 - 2021	
BARRIO:	Ramajal II	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003150	CÓDIGO CVP:		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Josael de Ramirez Q.	2589018449	Cr 10A Este #81C-37 Sur	3149582880	—	✓			Leonidas Ramirez
2	Eugenia Anzola		Cr 10 A Este #81C 495	3118266104		✓			Eugenia Anzola
3	Jesus Ramirez	74002904	Cr 10 A este #81C-59 Sur	3132673199		✓			Jesus Ramirez
4	Jorge Royal	2992799	Cr 10 A Este #81C-605	—		✓			Jorge Royal
5	Angela Maria Rodriguez	52444508	Cr 10 A Este #81C-63 Sur	3143198337		✓			Angela Rodriguez
6	—	—	Cr 10 A Este #81C-51 Sur	—	—		—	✓	bajo puerta
7			Cr 10 A Este #81C-42 Sur	—	—	—	—	✓	bajo puerta
8			Cr 10 A Este #81C-45 Sur	—	—	—	—	✓	
9	Selmy Yuccely Valbuena	52376492	Cr 10 A Este #81C-36 Sur	3132087785	—	✓			Selmy Yuccely
10	Liz Miren Blanco		Cr 10 A Este #81C-39 Sur	3135986821		✓			Miriam Blanco
11	—	—	Cr 10 A Este #81C-30 Sur					✓	bajo puerta
12	Mario Taguma	—	Cr 10 A Este #81C-73 Sur	—		✓			Diego Gonzalo
13	—	—	Cr 10 A este #81C-29 Sur	—	—			✓	bajo puerta
14	Diego Fernando Gonzalo	1023019631	Cr 10 A Este #81C-27 Sur	3112662593		✓			Diego Gonzalo
15			Cr 10 A Este #81C-18 Sur					✓	bajo puerta

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Geraldin Sanabria	FIRMA:	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria	NOMBRE:	Monica Cerra.

729

15344

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código: 208-MB-Ft-01	
		Versión: 3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega copia de Acto	de vecindad	FECHA:	29 Marzo 2022	No. CONTRATO	876 - 2021	
BARRIO:	Compostela II	LOCALIDAD: Usme	CÓDIGO CIV:	500350	CÓDIGO CVP:		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Nohora Cubides	26457914	C 10A este # 81C-21 Sur	3209172981		✓			Nohora Cubides
2	Rosalba Cruz	–	C 10A este # 81C-15 Sur	–		✓			Rosalba Cruz.
3	Luz Angela Gomez	31635325	C 10A este # 81C-12 Sur	3108670865		✓			Luz Angela Gomez
4	Rosa Elena Cardona Cobilla	39713326	C 10A este # 81C-06 Sur	3132092952	–	✓	–	–	Rosa Elena Cardona
5	Sandra Viviana Garcia	28224044	C 10A este # 81C-09 Sur	3102093308	–	✓			Sandra Viviana Garcia
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ		REVISÓ
FIRMA:	Geraldin Sanabria	FIRMA:	
NOMBRE:	Geraldin Sanabria.	NOMBRE:	Monica Jimena Baena.

8796

1529

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MD-Ft-01	
					Versión: 3	Pág: 1 de 1
					Vigente desde: 14/02/2018	
ASUNTO:	Entrega copia de cedula de ciudadanía		FECHA:	28 - Marzo - 2021	No. CONTRATO	CO1:876 - 2021
BARRIO:	Danubio Azul	LOCALIDAD: Usme	CÓDIGO CIV:	5000121	CÓDIGO CVP:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Yolanda Corredor	20958528	Cra 3D N° 54D-57	3138588496		✓			Yolanda Corredor
2	Yolanda Corredor	20958528	Cra 3D N° 54D-45	3138588496		✓			Yolanda Corredor
3	Yolanda Corredor	20958528	Cra 3D N° 54D-28	3138588496		✓			Yolanda Corredor
4			Cra 3D N° 54D-14					✓	Bajo Puerta
5	Beatriz Moreno	28788374	Cra 3D N° 54D-20	3138648606					Beatriz Moreno
6	Benjamin Ramos	14250644	Cra 3D N° 54D-41	3123032924		✓			
7	Blanca Rodriguez	21070870	Cra 3D N° 54D-32	3107917815		✓			Blanca R.
8	Maria Orlanda Paez	41510858	Cll 54 Sur # 3-54	5776556		✓			
9			Cra 3D N° 54-53						
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Geraldin Sarabia	FIRMA:	
NOMBRE:	Geraldin Sarabia	NOMBRE:	Rosa Rico

15296

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega de copia de acdel			FECHA:	31 Marzo 2023	No. CONTRATO	876 - 2021		
BARRIO:	La Fiscala	LOCALIDAD:	Ciudad	CÓDIGO CIV:	5000309	CÓDIGO CVP:			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Carmen Olga Ruiz	52746389	Diagonal 61 # 2-25 Sur	3138896591	—	✓			Carmen Ruiz
2	—		Cra 2 # 61-09 Sur	—				✓	bajo puerta
3	—		Diagonal 61 # 2-18	—				✓	bajo puerta
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:	

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Calvaly Barrera	NOMBRE:	Rosa Rico.

1296

15297

	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL					Código:208-MB-Fl-01		
						Versión:3		Pág: 1 de 1
						Vigente desde: 14/02/2018		
ASUNTO:	Entrega copia acta de reunión			FECHA:	05 mayo - 2022	No. CONTRATO	876 2021	
BARRIO:	Fiscala	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5000304	CÓDIGO CVP:		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Lilia Aurora Alfonso	23694404	Diagonal 62 sur 2-57	3143778062	— o —	✓			
2	No otorga	No otorga	Cra 2 #62 -06	No otorga	No otorga			✓	Bajo Puerta
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Geraldin Sanabria	FIRMA:	Carolina Villarraga
NOMBRE:	Geraldin Sanabria	NOMBRE:	Trabajadora Social C.P. 200711023-1

1631

15298

CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

BOGOTÁ

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

Anexo 26.

Actas de compromiso, formatos de entrega de medidores.

1632

15299

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Fl-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 4
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Recorrido Segmento Vial 5003387 Verificación espacio público.					**Reunión Número:**	
Fecha:	23/03/2022	**Hora:**	10:45am	**Lugar:**	San Isidro CIV 5003387		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Contratista						
Archivada en:	Punto PAC.						

1. ORDEN DEL DÍA

Verificación espacio público en las viviendas ubicadas en el CIV 5003387

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin Iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

- Se verifica espacio público Casa 10-38 E. Se realiza recorrido en dicho predio el cual se le informa al señor Marco Guzman que debe entregar la zona el cual tiene invasion a espacio público para iniciar con el proceso de intervencion el Señor Marco Guzman informa que esta peticion se le trasladrá al dueño del predio (Tía). Con el fin de informale al consorcio la disponibilidad de esta zona.

Se informa a la Comunidad que una vez sea entregado este espacio, el Consorcio procederá al inicio administrativo, técnico y presupuestal el cual será entregado a interventoría para su validación y aprobación.

7633

para postular aprobación de la caja de la vivienda popular e iniciar con las labores constructivas.
La comunidad expresa que para el día 1 de abril se tendra una respuesta respecto a esta Solicitud.
La CVP informa a la comunidad que sin la restitución de espacio público no se interviene el civ.

Betty Segura
Marco Antonio Guzmán C
Luis Alfonso Lopez Vargas 79638926 Bta.
Giovanny Andres Vargas Ballen. CC. 1022978468

15300

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 4 de 4
		Vigente desde: 07/06/2017	

3. COMPROMISOS

Ninguno	Responsable	Fecha Comprometida
	N.A	N.A.


Observaciones:

Ninguno

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Luis Clemente Caro Oarte - 5005380	Comunidad	
Luis Ricon - 500 3323	Comunidad	
Eufinio Rodriguez - 500 3323	Comunidad	
Julian Rodriguez - 500 3323	Comunidad	Julian Rodriguez
Fabián Ramirez - 500 3323	Comunidad	
Diosselina Ochoa - 500 3323	Comunidad	Diosselina Ochoa
Maida Jamaica - 500 3380	Comunidad	
Jakeline Garzon - 500 3323	Comunidad	
Maritza Sanchez - 500 3580	Comunidad	
Yurleny Trujillo - 500 3300	Comunidad	
Alejandro Esguerra B	CVP-DMB	Alejandro E.
Angie Emely Mejía	Consorcio Vial CVP	Angie Emely Mejía

1639



3905

15701

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 4
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Recorrido Segmento Vial 5003323 verificación espacio público.					**Reunión Número:**	
Fecha:	23/03/2022	**Hora:**	11:00	**Lugar:**	San Isidro CV5003323		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Contratista.						
Archivada en:	Punto PAC						

1. ORDEN DEL DÍA

Se realiza recorrido para verificación de invasión de espacio público en las viviendas ubicadas en Cll 87A Bis Sur

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

- Se verifica espacio en vivienda: 10-27E, 10-30E, 10-24E 10-21E, 10-09E. Se informa a las anteriores viviendas que se solicita el retiro de las zonas que están invadiendo el espacio público con el Fin de poder iniciar actividades constructivas en el CV correspondiente; y procesos técnicos, administrativos y presupuestales.
- Vivienda 10-21E El Señor Fabian Ramírez manifiesta que en un plazo no mayor a 8 días realizará el retiro del torque y zonas verdes
- Vivienda 10-24E. El Señor Luis Rincón informa.

1635

que realizará el retiro de las barandas las cuales están ubicadas dentro del andén, en un tiempo no mayor a 8 días

- Vivienda 10-27E: El Señor Fabian Ramírez informa que le informará a la Señora Mayerly, propietaria de la vivienda que debe retirar la baranda ubicada en la zona del anden y la zona verde.
- Vivienda 10-30E: La Señora Diogelina Ochoa de Barón informa que retirará los elementos que se encuentran en invasión de espacio público, en un plazo no mayor a 8 días.
- Vivienda 10-09E: El Señor Eutimio Rodríguez informa que pueden disponer de la zona del andén en razón a que este se encontraba con enchape nuevo.
- Vivienda 87A-76E: El Señor del predio a nombre de Edwin Rodríguez informa que él no tiene autoridad para el retiro de la escalera la cual está ubicada dentro del andén hacia el segundo paso, sin embargo informa que le dará aviso a la mamá dueña del inmueble el cual es quién define el tiempo para su retiro y/o si la retira.

1636

15302

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 4 de 4
		Vigente desde: 07/06/2017	

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:


4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Rosa Rico	Inventario	
Yenny Rodriguez	Interventora	
Nidia Acosta	contratista	
Iván Dario Ayala S.	Apoyo Super.	
Cleb Tireya Bayo Camelo	Apoyo a la supervisión social	
Geraldin Sanabria	Contratista	Geraldin Sanabria

1716

1837

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 4
		Vigente desde: 07/06/2017	



1638

15303

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Ft-05	
		Versión: 4	Pág. 1 de 4
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Recorrido Segmento Vial 5003300 Verificación espacio público.				**Reunión Número:**	
Fecha:	23/03/2022	**Hora:**	12:00	**Lugar:**	San Isidro CIV 5003300	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Contratista					
Archivada en:	Punto PAC					

1. ORDEN DEL DÍA

Se realiza recorrido para verificación de invasión del espacio público en las viviendas ubicadas en

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Se verifica espacio en viviendas: casa 10-22E, 10-23E, 10-58E
- Vivienda 10-23E: La Señora Tamara informa que contactará a la Señora Marleny Triviño, propietaria del predio que debe hacer el reestablecimiento del espacio público. El apoyo a la Supervición Social Cielo Borges, se comunica telefónicamente con la Señora Marleny al teléfono 321 2049614 quién es propietaria de la vivienda 10-23E autorizando el reestablecimiento del espacio público en un plazo no mayor a 8 días.

1659

- Vivienda 10-58E: La Señora Maneka comunica que le informa al Señor Urrego propietario de la vivienda que debe realizar el reestablecimiento de espacio público en un plazo no mayor a dos días

El Consorcio Vial CVP informa, que una vez sean entregados estos espacios se dará inicio con el proceso administrativo financiero y técnico con el fin de remitirlo a interventoría para su viabilidad y posterior a la CVP e iniciar las correspondientes obras.

José Libardo Parilla
C.C. 2.960871.

C.C. 3976740

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 4
		Vigente desde: 07/06/2017	

El Consorcio Vial CVP informa que una vez sean entregados estos espacios, se dará inicio con el proceso administrativo, financiero y técnico. Con el fin de remitirlo a interventoría para su viabilidad y posterior a la CVP e iniciar las correspondientes obras.

Jaqueline Garzón 51950950

Luis Rincon 9524299

Diosel Silva Ochoa. 23854861

1016307979 Bogotá (cds)

Sebastián David 1033682595.

Cristian Montaño Vergara 1000988921

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Rosa Rico	Interventoria	
Jenny Rodriguez	Interventora	
Andrea Acosta	contratista	
Ivan Dario Ayala S.	Apoyo Superv.	
Gleb Pinzon Burgos Camelo	Apoyo a la supervisión ejid	
Geraldin Sanabria	Contratista	Geraldin Sanabria

1642

15305

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 4
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Visita verificación restitución de espacio Público					**Reunión Número:**	
Fecha:	05- 04- 2022	**Hora:**	2:20 Pm	**Lugar:**	San Isidro Sur		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:							
Archivada en:	Punto PAC.						

1. ORDEN DEL DÍA

1. Realizar recorrido por los diferentes CIV con el Fin de verificar restitución de espacio público.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Dado el 05 de abril de año 2022, siendo las 2:20 Pm, en compañía de la junta de acción comunal y supervisión de la caja de vivienda para generar acuerdos y compromisos con relación a restitución de espacio público en el CIV: 5003380. Se acuerda que con 2 días de anticipación con relación al momento de intervención para que retire la teja y entechado sobre la fachada en la vivienda ubicada en: Calle 87A sur # 9-50 Este.

Posteriormente junto con la junta de acción comunal y supervisión de caja se hizo verificación en el CIV: 5003300 para restitución del espacio público, específicamente en la vivienda Calle 87A # 10-58

78-43


Se pone en contacto con el señor Jose Urrego quien afirma que no se le ha llegado la copia de acta de vecindad, pero desde contratista se cuentan con el soporte de entrega de copia de acta de vecindad, se genera el compromiso de hacer llegar la copia de acta con la persona veedora de la cuadra y la señora Nailany Triño. Atendiendo al compromiso se acuerda con el propietario que el día Sábado 09 abril del 2022 se compromete entregar la invasión de espacio público del predio correspondiente. El apoyo a la supervisión social de la CVP establece el envío del acta de vecindad por medio de correo y físico. y en caso tal comunicarse con el propietario al numero 3146202316.

Seguidamente se reune con los miembros y propietarios del CIV: 5003323 con quien se hace una socialización con relación al compromiso hecho con relación a la restitución de espacio público. se socializa que contratista ya hizo entrega de complemento al diseño a intervenir y se encuentra en proceso de aprobación.

1644

15306

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 4
		Vigente desde: 07/06/2017	



1845

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Rosa Rico	Interventoria	
Ivan Dario Ayala S	Apoyo Super.	
Yenny Rodriguez	Interventor	
Andrea Acosta	contratista	
Cielo Mireya Burgos Carreño	Apoyo a la Supervisión social	
Geraldin Sanabria	Contratista	Geraldin Sanabria

1646

15357

CONSORCIO No. CVP 2021 819	CONTROL ENTREGA DE REGISTROS DE AGUA				CONTRATO No. CVP-CTO-819-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I), USME (GRUPO II) Y CIUDAD BOLÍVAR y BOSA (GRUPO III), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".
ASUNTO:	Entrega medidores de agua	FECHA:	04- Mayo -2022		
BARRIO:	El Bosque	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003670

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	OBSERVACIONES	FIRMA
1	Luis Arandia	14189086	cll 87 Gsur # 7D-22 E	3108505264	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro Lectura = 28897 N= No tiene	
2	Victor León	10422013	cll 87 Gsur # 7D-16	3114705479	se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 3288-3 N° 10049490	
3	Adriana Ramos	52955277	cll 87 Gsur # 7D-17	3102523056	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 00589-53 N° 421184	
4	Luis vicente Benavides	13616945	cll 87 Gsur # 7D-10	3175199636	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 1608-1 N° 587200	
5	Luis vicente Benavides	13616945	cll 87 Gsur # 7D-10	3175199636	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 1431-36 N° 546530	
6	Luis vicente Benavides	13616945	cll 87 Gsur # 7D-10	3175199636	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 05608 N° 100448	
7						
8						

OBSERVACIONES:

DISEÑO			
FIRMA:	Angie Emely Muñoz Gudiel Becerra	FIRMA:	Carolina Villalobos Trabajadora Social T.P. 209711023-1
NOMBRE:	Angie Emely Muñoz Gudiel Becerra	NOMBRE:	

1684

15308

CONSORCIO VIAL CVP 021 RET 2021	**CONTROL ENTREGA DE REGISTROS DE AGUA**	CONTRATO No. CVP-CTO-079-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I), USME (GRUPO II) Y CIUDAD BOLÍVAR y BOSA (GRUPO III), EN LA CIUDAD DE BOGOTÉ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO:	Entrega medidores Agua			FECHA:	04-mayo 2022		
BARRIO:	Danubio	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5000121	No. CONTRATO INTERVENTORIA: 908-2021	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	OBSERVACIONES	FIRMA
1	Yolanda Corredor	20958528	Carrera 3D # 54D-63	313858 8496	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura: 04064907 m3 N°: 320578	Yolanda Corredor
2	Yolanda Corredor	20958528	Carrera 3D # 54D-57	313858 8496	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura actual: 04967 N° No se observa.	Yolanda Corredor
3	Elkin Molero	1033706 351	carrera 3D # 54D-32	313362916 52	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura actual: 108742 N° 5912934	
4			carrera 3D # 54D-41		Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura: 00300 m3 N°: 17101 45845	
5	Yolanda corredor	20958528	Carrera 3D # 54D-45	313858 8496	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura: 00414 m3 N°: 11191783	Yolanda Corredor
6						
7						
8						

OBSERVACIONES	

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	Argie Emely Muñoz Acelys Becerra	FIRMA:	Carolina Villavicencio Trabajadora Social T.P. 200711023-1
NOMBRE:	Argie Emely Muñoz Claudia Becerra	NOMBRE:	

1469

16304

CONSORCIO VIAL CVP 2021 S.A.S

CONTROL ENTREGA DE REGISTROS DE AGUA

CONTRATO No. CVP-CTO-035-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I), USME (GRUPO II) Y CIUDAD BOLÍVAR y ROSA (GRUPO III), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: Entrega medidores de agua | FECHA: 04 - Mayo - 2022

BARRIO: El Bosque | LOCALIDAD: Usme | CÓDIGO CIV: 5003778

No. CONTRATO INTERVENTORIA: 908-2021

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	OBSERVACIONES	FIRMA
1	Jose Jimenez	5090270	cll 84 G Sur # 7C - 28 E	3112387614	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones, tal como se encontro lectura = 2227 - 1 N.° = 10049816	Jose Jimenez
2	Alberto Castrillon	7509049	cll 87 G Sur # 7C - 24 E	7629512	se entrega medidor de agua Potable en buenas condiciones, tal como se encontro lectura = 2674 - 9 N.° = 10049896	Alberto Castrillon
3	Nacely Agudo	51688583	cll 87 G Sur # 7C - 18	3123053352	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones, tal como se encontro. lectura = 3164 N.° No tiene	Nacely Agudo
4	Alejo León	3074633	cll 87 G Sur # 7C - 10 E	7123128962	se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones, tal como se encontro. lectura = 2618 - 2 N.° = 10049818	Alejo León
5	Henry Enri montealegre	5181924	cll 87 G Sur # 7C - 05 E	3138473902	se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones, tal como se encontro lectura = 3440 - 6 N.° = 10049812	Henry Montealegre
6	Maria Antonia Quiñonez	32493019	cll 87 G Sur # 7C - 23	3115494434	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 2731 - 3 N.° 1004451.	Maria Quiñonez
7	Maria Antonia Quiñonez	32493019	cll 87 G Sur # 7C - 23	3115494434	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones, tal como se encontro lectura = 000067 - a N.° 120FA53402	Maria Quiñonez
8	Maria Antonia Quiñonez	32493019	cll 87 G Sur # 7C - 23	3115494434	se entrega medidor de agua Potable en buenas condiciones, tal como se encontro. Lectura = 006236 7 N.° 014BA0480B2	Maria Quiñonez

OBSERVACIONES: Ninguna

RESIDENTE

FIRMA: Angie Emely Muñoz Badel Becerra

NOMBRE: Angie Emely Muñoz Badel Becerra

FIRMA: Carolina Villarraga

NOMBRE: Profesional Social T.P. 2001111023-1

1874

1620

CONSORCIO VIAL CVP 2021

CONTROL ENTREGA DE REGISTROS DE AGUA

CONTRATO No. CVP-CTO-076-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I), USME (GRUPO II) Y CIUDAD BOLÍVAR y BOSA (GRUPO III), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO: Entrega medidores Agua — FECHA: 04 - Mayo - 2022

BARRIO: El Bosque — LOCALIDAD: Usme — CÓDIGO CIV: 500 373

No. CONTRATO INTERVENTORIA: 968-2021

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	OBSERVACIONES	FIRMA
1	—	—	cll 87 65a #7 c-15 e	—	se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones, tal como se encontró lectura = 7668-50 N° 528090	Quien recibe es menor de edad
2	Ana Milena Rodriguez	1022968982	cll 87 65a #7 c-24 e	3233077185	se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones, tal como se encontró lectura = 2606-8 N° No tiene	ANA MILENA R.
3						
4						
5						
6						
7						
8						

OBSERVACIONES:

NOMBRE:		
FIRMA:	Argie Emely Muñoz. Gladys Bocanegra	FIRMA:
NOMBRE:	Argie Emely Muñoz. Gladys Bocanegra	NOMBRE:

Carolina Villamizar
Trabajadora Social
T.P. 2007110823-1

1650

CONSORCIO VIAL CVP

CONTROL ENTREGA DE REGISTROS DE AGUA

CONTRATO No. CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I), USME (GRUPO II) Y CIUDAD BOLÍVAR y BOSA (GRUPO III), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO:	Control entrega de medidores	FECHA:	04 - Nov - 2022	No. CONTRATO INTERVENTORIA: 908-2021	
BARRIO:	El Barque	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003561

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	OBSERVACIONES	FIRMA
1	Edwin Guzón	79817583	cll 87 csur #70-32	3114594376	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontró lectura = 2271-6 N° 10049867	
2	Andrea Parra	1022989725	cll 87 csur #70-16	3143111027	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontró Lectura = 2732-2 N° No tiene	
3	Karina Osorio	1000774891	cll 87 csur #70-10	3214792304	se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontró lectura = 18964 N° 10049873	
4	Claudia Galvis	52067188	cll 87 csur #70-19	2699382	se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontró lectura = 19009 4 N° N° No tiene	
5	Ana Ramos	52211152	Cll87d-sur # 70-34	3144743807	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones. tal como se encontró. Lectura = 2726-3 N° No tiene	Ana Ramos
6	Ana Ramos	52211152	Cll87 csur # 70-34	3144743832	Se entrega medidor de agua Potable en buenas condiciones tal como se encontro Lectura = 0321-3 N° 6349015	Ana Ramos
7	José Alfares	3015423	#70-446 cll87c sur	3209632072	Se entrega medidor de agua Potable. en buenas condiciones. tal como se encontro lectura = 3053-6 N° 10049866	JOSE A/ Fdez C
8						

OBSERVACIONES:

CLIENTE		RESIDENTE	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Angie Emely Muñoz Gladys Becerra	NOMBRE:	Carolina Villarraga T.P. 200711023-1

Angie Emely Muñoz Gladys Becerra

CONTROL ENTREGA DE REGISTROS DE AGUA

CONTRATO No. CVP-CTO-876-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1), USME (GRUPO 2) Y CIUDAD BOLÍVAR y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO",

ASUNTO: Entrega registro agua — FECHA: 04-Mayo-2022

BARRIO: El Bosque — LOCALIDAD: Usme — CÓDIGO CIV: 5003561

No. CONTRATO INTERVENTORIA: 808-2021

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	OBSERVACIONES	FIRMA
1	Manuel Chaparro	80102998	cll 87 c sur # 7D-70	No tiene	Se entrega medidor de agua potable, en buenas condiciones tal como se encontró, sin tapa lectura = 00703 Nº A1981077 28	MANUEL CHAPARRO
2	Nayla Gutierrez	28683548	cll 84 c sur # 7D-64	3118837708	Se entrega medidor de agua potable, en buenas condiciones tal como se encontró. lectura = 1250-6 Nº No tiene	Nayla Gutierrez
3	José Alferes	3015423	cll 87 c sur # 7D-60	3209632042	Se entrega medidor de agua potable, en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 0098-1 Nº 10-1189444	JOSE ALFERES
4	Maria Lucia Cardena	52101847	cll 84c sur # 7D-63	3202322140	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 26377 Nº = 94468	MARIA L. C.
5	Paola Rodriguez	1033730388	cll 87 c sur # 7D-58	3176439751	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 1928 Nº = 10049869	Paola Rodriguez
6	Maria Parada	39728778	cll 87 c sur # 7D-52	3143004956	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 2352-2 Nº = 10049864	Maria Parada H
7	Diarel Cubillos	1143988[illegible]	cll 87 c sur # 7D-50	3125586114	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 07255 Nº = 10-1762724	Diarel Cubillos
8	Luz Mery Campos	52888392	cll 87 c sur # 7D-40	3118034303	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 1743-5 Nº 10045619	Luz Mery Campos

DESCRIPCIONES:

RESIDENTE		INTERVENTOR	
FIRMA:	Angie Emely Muñoz Cindy Becerra	FIRMA:	Carolina Villatrana Trabajadora Social T.P. 200711023-1
NOMBRE:	Angie Emely Muñoz Cindy Becerra	NOMBRE:	

1581

15313

CONSORCIO VIAL CVP	CONTROL ENTREGA DE REGISTROS DE AGUA	CONTRATO No. CVP-CTO-075-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I), USME (GRUPO II) Y CIUDAD BOLÍVAR y BOSA (GRUPO III), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO:	Entrega de medidores Agua	FECHA:	06 - Mayo - 2022		
BARRIO:	Sur Bosque Sur	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003488

NO. CONTRATO INTERVENTORIA: 108-2021

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO o/o CELULAR	OBSERVACIONES	FIRMA
1			cll 87 D Sur # 10-16 Este		Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro	
2	Laura Castillo	1026276756	cll 87D Sur # 10-53 Este	3114908396	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 1342-58 N° = 584707	LauraCastillo
3	Edna Munera	52288081	cll 87 D Sur # 10 - 4 este	3014461989	se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 1661-6 N° No Tiene	
4	Natalia Vanegas	1007744951	cll 87 D Sur # 10 - 34 Sur	3205029459	se entrega medidor de agua Potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura= 4477 6-0 N° 706001	Natalia Vanegas
5	Maria Gladys Cuervo	39 533822	cll 87 D Sur # 10 - 24	3132237710	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 00698-5 N° no tiene	Maria Gladys Cuervo
6	Luz Marina Lozano	52484705	cll 87 D Sur # 10 - 22	3153625185	Se entrega medidor de agua Potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 1182-52 N° No tiene	No Firma.
7	Jose Alberto Oliva	12105274	cll 87 D Sur # 10 -23 E	3227949918	Se entrega medidor de agua Potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura= 2049-7 N° 03015180	
8	Deisy Alvarado	52289610	cll 87 D Sur # 10-16 E	3105508320	Se entrega medidor de agua potable en buenas condiciones tal como se encontro lectura = 19489 N° 034482	

OBSERVACIONES: Ninguna

RESIDENTE		INTERVENTOR	
FIRMA:	Angie Emely Muñoz.	FIRMA:	
NOMBRE:	Angie Emely Muñoz.	NOMBRE:	Ing. Jimenez Cuervo

15314

CONSORCIO Vías CVP 021 527 2019

CONTROL ENTREGA DE REGISTROS DE AGUA

CONTRATO No. CVP-CTO-676-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I), USME (GRUPO II) Y CIUDAD BOLÍVAR y ROSA (GRUPO III), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO:	Control Entrega registro agua		FECHA:	06 - Mayo - 2022	
BARRIO:	San Isidro Sur	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	503488

No. CONTRATO INTERVENTORIA: 908-2021

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	OBSERVACIONES	FIRMA
1	Teolinda Pava	51930624	Cll 87D Sur # 10 - 17 E	3114897404	Se entrega medidor de agua en buenas condiciones tal como se encontró Lectura = 03882 N: 03015131779	Teodolinda Pava
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

OBSERVACIONES:

EMPRESA			
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Angie Emely Muñoz Angie Emely Muñoz	NOMBRE:	Carolina Olarraga Trabajadora Social T.P. 200711023-1

1654

1535

calle 81 6sur # 7c-24

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Fl-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Acta de compromiso canalización de aguas			**Reunión Número:**	
Fecha:	09- Mayo -2022	**Hora:**		**Lugar:**	5003713 El Bosque.
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Profesional Social				
Archivada en:	PAC				

1. ORDEN DEL DÍA

En compañía del área técnica se realiza visita al predio con el fin de dejar compromiso sobre canalizacion de aguas lluvias.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

1055

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Siendo las 8:30 am del día 04 de mayo del 2022 en compañía del área técnica se realiza visita por tercera vez al predio dll 87 qsur #7c-24 del CHV=5003713 ubicado en el barrio el Bosque. con el fin de concretar una fecha exacta para la instalación de canalización de aguas lluvias, debido a que estas se encuentran afectando la intervención de la obra (fundida de concreto) cabe resaltar que previamente al señor: Albeiro Castillón se le notifico el día 04 de abril y a su vez el 02 mayo del 2022, ya que estan ademas tambien pueden generar afectaciones debido a que la humedad hace que se desestabilice la instalación de losetas u adoquines en los andenes, igualmente filtración de agua a las casas vecinas.
siendo así la presente acta deja como compromiso que para el día 12 Mayo del 2022 se llevara a cabo la instalación de dichas canales.

3. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida

1656

15316

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 3
		Vigente desde: 07/08/2017	

Observaciones:
Ninguna

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Angie Cindy Muñoz	Consorcio CVP	Angie Cindy Muñoz
Milciades Cantor	Comunidad	
Jose Luis Martinez F.	Consorcio CVP	
Audry Becerra	Consorcio CVP	

1052

15317

calle 87 Sur # 7 C-28 Este

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-FI-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Acta de Compromiso Canalizacion de aguas				**Reunión Número:**		
Fecha:	09-05-2022	**Hora:**		**Lugar:**	3003713 El Bosque		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Profesional Social						
Archivada en:	PAC						

1. ORDEN DEL DÍA

En compañía del área tecnica con el fin de dejar compromiso sobre canalización de aguas lluvias, para que estas no afecten el buen desarrollo de las actividades de obra

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

1858

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Siendo las 8:27 am del día 09 de mayo del 2022 en compañía del área técnica se realiza visita por 3 ra vez al predio calle 81G # 7c-28 E del CIV = 5003713 ubicado en el barrio el Bosque, con el fin concretar una fecha exacta para la instalación de canalización de aguas lluvias, debido a que estas se encuentran afectando la intervención de la obra (Fundida de concreto), Cabe resaltar que previamente al señor José Jimenez Gutierrez se le notificó el día 04 de abril y ademas el 02 de mayo del año 2022, ya que estan ademas tambien pueden generar afetaciones debido a que la humedad hace que se desestabilice la instalación de losetas u adoquines en los anderes, y tambien filtración de agua a las casas vecinas.

Siendo asi la presente acta deja como Compromiso que para el día 12 Mayo 2022 se instalara dichas canales.

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida

1054

15368

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-FI-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Jose Adel Jimenez	Comunidad	Jose Adel Jimenez
Alexis Martinez T	Consejo CVP	
Audry Becerra	Consejo CVP	
Angie Emely Muñoz	Consorcio CVP	Angie Emely Muñoz

7860

15319

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Acta de verificación afectacion a vivienda				**Reunión Número:**	
Fecha:	09- Mayo 2022	**Hora:**	12:30 pm	**Lugar:**	5000309 la Escala.	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Profesional Social - Equipo social Consorcio Vial CVP					
Archivada en:	PAC					

1. ORDEN DEL DÍA

El equipo social del Consorcio Vial CVP en compañía del area técnica hace presencia en el frente de obra con el fin de atender la solicitud de uno de los propietarios, donde se procede a tomar medidas preventivas para evitar futuras afectaciones o inundaciones al predio ubicado en: Diagonal 62 sur # 2-36.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
N/A	N/A	N/A	N/A.

2.2 Desarrollo de la reunión

1561

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-FI-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Siendo las 12:30 pm del 09 de mayo del 2022, se realiza recorrido junto con el area técnica, para realizar verificación de la vivienda afectada: Diagonal 62 sur #2-36.
Debido a las lluvias fuertes caidas el dia 08 de mayo del 2022, fueron arrastrados material de mejoramiento que se encontraba acopiado en la parte superior del frente de obra, causando taponamiento en dos puntos que se tenian descubiertos para en caso de lluvias poder evacuar el agua lluvia. Al suscitar obstrucción en la evacuación de las aguas lluvias ocasiona inundación en la vivienda mencionado en el cuarto contiguo a la vía.
Como medidas se implementó motobomba para evacuación de las aguas que habian entrado. Como la motobomba no pudo evacuar toda el agua, se realiza manualmente, adems se realizara la construcción de una barrera en material con el minicargador para evitar que esto continue.
Cabe resaltar que el material que se utilizara es recebo y material compactado.

3. COMPROMISOS		
	Responsable	**Fecha Comprometida**
Adecuar estructura de tierra o adaptar zanja para desague de aguas lluvias	Area técnica	10-05-2022

1662

15320

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Observaciones:

El propietario afirma "Que se le habia mencionado al inspector encargado de la obra con anterioridad sobre posibles afectaciones y no se tomaron las medidas acordes"

NO ESTOY DE ACUERDO:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
[illegible]	Comunidad.	Ricardo Ruiz
Audys Becerra	Consorcio CVP	Audys Becerra
Angie Emely Muñoz	Consorcio CVP	Angie Emely Muñoz
Mario Agudelo	Consorcio CVP	[illegible]

7663

15321

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-FI-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Acta de compromiso Canalización aguas lluvia				**Reunión Número:**	
Fecha:	10-Mayo-2022	**Hora:**	9:17 am	**Lugar:**	5003561 el Bosque	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Profesional Social - Equipo social consorcio vial CVP.					
Archivada en:	PAC					

1. ORDEN DEL DÍA

En compañía del área técnica y como compromiso se le informa al propietario del predio: calle 87 C sur # 90.64 ubicado en el barrio El Bosque, sobre la canalización de aguas lluvias para que estas no afecten en pun desarrollo de la obra

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

7664

15322

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Ft-05	
		Versión: 4	Pág. 2 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Siendo las 9:17 am del día 10 Mayo del 2022 en compañía del área técnica, realiza visita al predio: Calle 87 C sur # 70-64 ubicado en el barrio El Bosque en el CIU: 5003561, donde se observa que la vivienda no cuenta con canalización de aguas lluvias lo cual genera socavación y filtración de agua, generando afectación del buen desarrollo de obra en intervención dicha información es remitida al señor .

Siendo así dicha deja como compromiso que en el menor tiempo posible se lleve acabo la instalación de dichas canales de aguas lluvias.

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Realizar instalación de bajante en PVC	Nela Gutierrez	18-05-2022

1665

15373

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 3
		Vigente desde: 07/08/2017	

Observaciones:
Ninguna.

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Nyb Gutiérrez.	Contratista	
José Luis Martínez	Asesor CVP	
Angie Emely Muñoz	Consorcio CVP	Angie Muñoz.
Gladys Becerra	Contratista CVP	Gladys Becerra

T866

75324

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT — Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-FI-08	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/05/2017	

Tema o Asunto:	Acta de compromiso canalización de aguas			**Reunión Número:**	
Fecha:	6 mayo 2022	**Hora:**	10:09 am	**Lugar:**	El Bosque. 3003561
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Profesional Social				
Archivada en:	PAC				

1. ORDEN DEL DÍA

En compañía de área técnica se hace visita al predio con el fin de dejar compromiso sobre canalización de aguas lluvias.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

1662

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT — Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Fl-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Siendo las 10:09 am del día 10 mayo 2022 en compañía del area técnica, se realizó visita al predio localizado en el barrio el bosque en el CHV: 500 3561 del predio AAII 87c Sur # 7d-22 e donde se observa que la vivienda no cuenta con canalización de aguas lluvias, lo cual genera socavación y filtración de agua, ademas afecta el buen desarrollo de la obra de intervencion vial. Dicha informacion es remitida al señor :

siendo asi la presente acta deja como compromso que en el menor tiempo posible se lleve acabo la instalación de dichas canales.

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Instalación de bajante e PVC	David Piñeros	18 mayo 2022

1668

15325

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
David Piñeros	comunidad	David P.
Gladys Becerra	Consorcio COD	Gladys Becerra
Angie Emely Muñoz	Consorcio CYP	Angie Muñoz
José Luis Martinez f	Consorcio CYP	

1664

15326

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Fl-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Acta de compromiso canalizacion de aguas				**Reunión Número:**		
Fecha:	10 mayo 2022	**Hora:**	9:52 am	**Lugar:**	5003561 el bosque.		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Profesional Social – Consorcio vial CVP						
Archivada en:	PAC						

1. ORDEN DEL DÍA

En compañía del área técnica, con el fin de generar compromiso con el propietario para realización de canalización de aguas lluvias, en el predio ubicado: calle 87c # 7D-28 Este.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

T690

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-FI-08	
		Versión: 4	Pág. 2 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

siendo las 09:52 am del día 10 de mayo 2022 en compañía del área técnica, se realiza visita al predio cll 87c # 73-28 e donde se observa que la vivienda no cuenta con canalización de aguas lluvias, lo cual genera socavación y filtración de agua, además afecta el buen desarrollo de la obra de intervención vial. Dicha información es remitida al señor :
siendo así la presente acta deja como compromiso que en el menor tiempo posible se lleve a cabo la instalación de dichas canales.

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Tapar tubo de agua subterránea de la terraza (cooperdalo)	Isaac Quintana Rojas	8 mayo 2022

1671

15327

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT — Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Fl-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Observaciones:
Ninguna.

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Isaias Quintero Rojas	Comunidad	
Angie Emely Muñoz	Consorcio CVP	Angie Muñoz
Gladys Becerra	Consorcio CVP	
Jose Luis Martinez F	Consorcio CVP	

T672

15328

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Acta de compromiso canalización de aguas				**Reunión Número:**	
Fecha:	10 Mayo 2022	**Hora:**	9:33 am	**Lugar:**	5003561 El Bosque	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Profesional Social - Consorcio Vial CVP					
Archivada en:	PAC					

1. ORDEN DEL DÍA

En compañía del área técnica, con el fin de general compromiso en relación a canalización de aguas lluvias, en el predio ubicado: Calle 87 C #7D-35 Este.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

1643

15329

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Siendo las 933 am del día 10 de Mayo del 2022 - en compañía del área técnica, se realiza visita al predio: calle 87C # 70-35 este ubicado en el barrio El Bosque en el CN: 5003561, donde se observa que la vivienda no cuenta con canalización de aguas lluvias lo cual genera socavación y filtración de agua, generando afectación del buen desarrollo de la obra, en intervención, dicha información es remitida al señor: Benedicto Ardila Mateus.

siendo así dicha acta se deja como compromiso que en el menor tiempo posible se lleve acabo la instalación de dichas canales de aguas lluvias

3. COMPROMISOS		
	Responsable	**Fecha Comprometida**
Instalación de bajante de aguas lluvias	Benedicto Ardila	10 Mayo 2022

1614

15330

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Observaciones:
Ninguna

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
[illegible]	comunidad	[illegible]
Angie Emely Muñoz	Consorcio CVP	Angie Emely Muñoz
Gladys Becerra	Consorcio CVP	Gladys Becerra
Jose Luis Martinez C	consorcio CVP	[illegible]

1675

15331

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-FI-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Acta de Compromiso canalizacion de aguas			**Reunión Número:**	
Fecha:	10-05-2022	**Hora:**	9:41 am	**Lugar:**	El 3003561 Bosque
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Profesional Social – Contratista vial CVP				
Archivada en:	PAC				

1. ORDEN DEL DÍA

En compañía del área técnica, y como compromiso se le informa al propietario del predio calle 87 C # 7D- 31 Este, ubicado en el barrio El Bosque, sobre canalización de aguas lluvias para que estas no afecten en buen desarrollo de la obra.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

1676

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Siendo las 9:49 am del día 10 Mayo 2022 en compañía área técnica, se realiza visita al predio: calle 87 C # 7D - 31 donde se observa que la vivienda no cuenta con canalización de aguas lluvias, lo cual genera socavación y filtración de aguas lluvias, además afecta el buen desarrollo de la obra de intervención vial. Dicha información es remitida al señora: Johana Rivera - Arrendataria
siendo así la presente acta deja como compromiso que en el menor tiempo posible se lleve acabo la instalación de dichas canales.

3. COMPROMISOS		
Instalación de bajante en PVC	Responsable	Fecha Comprometida
Instalación de bajante en PVC	Johana Rivera	25- Mayo 2022

1677

15332

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-FI-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Jody Johanna Rivera B.	Comunidad.	
Andrea Becerra	Consorcio CVP	Andrea Becerra
Angie Emely Muñoz	consorcio CVP	Angie Muñoz
JOSE LUIS MARTINEZ C.	CONSORCIO CVP	

1628

15333

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 2
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Atención a Solicitud de Comunidad "Pozos"			**Reunión Número:**	
Fecha:	10 - Mayo - 2022	**Hora:**		**Lugar:**	PAC - San Isidro
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Residente Social				
Archivada en:	Archivo documental PAC				

1. ORDEN DEL DÍA

se realiza recorrido por el CV: 5003380, con el fin de dar respuesta a acatar una solicitud realizada por la comunidad.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Siendo 2:45 Pm del 10 Mayo del 2022, en atención a la solicitud de la señora Maritza Sanchez, sobre el riesgo que representa uno de los Pozos de aguas negras ubicado en el CV: 5003380.

Quien afirma que funcionarios del servicio de luz Codensa, quienes con automovil afectaron el plataformiento de uno de los Pozos que se encuentran en el CV.

Como medidas se realiza recorrido junto con el área técnica y area ambiental, y Por lo cual se realiza plataformiento nuevamente con madera y señalización del pozo.

1624

15334

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-FI-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 2
		Vigente desde: 07/06/2017	

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
N/A	N/A	N/A

Observaciones:

Ninguno

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Haxiiza Sanchez		
Gladys Becerra	Consucia CUP	
Angie Carely Muñoz	Consorcio CUP	Angie Muñoz

1680

15335

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT — Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-FI-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Recorrido equipo Social en CIV en ejecución.			**Número:**	
Fecha:	11 mayo 2022	**Hora:**	12:10 m	**Lugar:**	San Isidro Arrayanes
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Profesional Social				
Archivada en:	PAC				

1. ORDEN DEL DÍA

Realizar recorrido con el equipo social de contratista, interventoría y apoyo a la supervisión de la CVP, en los CIV que no se ha iniciado obra.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

El día 11 de mayo se realiza recorrido en campo el equipo social del contratista, interventoría y el apoyo de la supervisión de la CVP por los CIV: 5003384 - 5003300 - 5003525 - 5003380 (San Isidro) 5005560 5005572) Arrayanes. 1747

Atendiendo al numeral 5.4 "Programa de propuesta de valor social" se propone la intervención colectiva del espacio en Arrayanes (CIV 5005560) por medio de la intervención de galería barrial (Grafiti) buscando la participación activa de la comunidad y rescatando la memoria colectiva por medio del arte; de la anterior nace la necesidad de pañetar el costado lateral de la vivienda Cra 14B este #. 91B-53 Sur. Se solicita al dueño del predio mencionado contar con la autorización para realizar dicha intervención, se tomó contacto con el Señor Roberto Restrepo (propietario) quién autorizó hasta la fila de tercer bloque después del rayón considerando que hará una intervención a futuro la CVP solicita que una vez sea entregado el arte, se preserve el cuidado del mismo.

Durante el recorrido se informó a la comunidad que estuvo presente en este recorrido, que el contratista se encuentra adelantando junto a interventoría y en mesa de trabajo con el área técnica de la CVP los ajustes a los diseños, así como también se está realizando la evaluación de presupuesto y temas administrativos.
En razón a lo anterior, se solicita a la comunidad representante del comité veedor que se informe a los demás representantes sobre la actividad realizada con el fin que todos esten enterados.

3. COMPROMISOS		
Revisar acta de vecindad de Arquines Cra 14B este #91B-53 Sor Roberto Reinero.	Responsable	Fecha Comprometida

1682

15336

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma	
ROBERTO RESTREPO	ATRAVIANA		
KARITZA SANCHEZ	SAN ISIDRO		5003380
MARCOS MARQUEZ	ATRAVIANA		5003323.
Ana Camila Gonzalez León	San Isidro		5003387
NOBIA CAÑON	San isidro		5003300
Cielo Tireya Burgos Canelo	CVP DMB		
Carolina Villavicencio Peña	C Aldeaman Interventoria		
Geraldin Sanabria	Consorcio Vial CVP	Geraldin Sanabria	
Gladys Becerra	Consorcio Vial CVP	Gladys Becerra	

1.883

1532

CONSORCIO VIAL CVP 2021	CONTROL ENTREGA DE REGISTROS DE AGUA	CONTRATO No. CVP-CTO-070-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I), USME (GRUPO II) Y CIUDAD BOLÍVAR y ROSA (GRUPO III), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO:	Entrega de medidores de agua	FECHA:	03 junio 2022
BARRIO:	El Bosque	LOCALIDAD:	Usme
CÓDIGO CIV:	5003984	No. CONTRATO INTERVENTORIA: 508-2021	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	OBSERVACIONES	FIRMA
1	Yury Helena Aguillon	1022976041	calle 87 C S # 7C-16 E	3194351143	se hace entrega de medidor en buenas condiciones, tal como se encontro lectura: 7708-8 N° A745695481	-Yury Aguillón
2	Luz Mayira Silva	39713825	calle 87 CS # 7C-22 E	3112744729	se hace entrega de medidor de agua en buenas condiciones, tal como se encontro lectura: 0716-3 N° 10044671	-MARINA S V
3	Roque Villagran	11252482	calle87 C-S # 7C-28 E	3175948507	Se hace entrega de medidor de agua en buenas condiciones, tal como se encontro lectura: 7101-0 N° 10044682	Roque
4	Nubia Rodriguez	63285277	Kr 7D Este # 87B-15S	3142260956	se hace entrega de medidor de agua en buenas condiciones, tal como se encontro lectura: 04097 5 1 N° A17FA1907475	Nubia Rodriguez
5	Noe Salcedo	79403093	calle 87 CS 7-34 este	3115128106	se hace entrega de medidor de agua en buenas condiciones, tal como se encontro lectura: 22876 N° 10049815	
6						
7						
8						

OBSERVACIONES:	
CARGO:	AVAL:
FIRMA: Angie Emely Muñoz	FIRMA: Ing. Jimena Guerra
NOMBRE: Angie Emely Muñoz	NOMBRE:

1684

15330

CONSORCIO VIAL CVP

CONTROL ENTREGA DE REGISTROS DE AGUA

CONTRATO No. CVP-CTO 078-2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV, LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1), USME (GRUPO 3) Y CIUDAD BOLÍVAR 2 BOSA (GRUPO 11), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

ASUNTO:	control entrega de medidores			FECHA:	03 JUNIO 2022
BARRIO:	El Bosque	LOCALIDAD:	Usme	CÓDIGO CIV:	5003561

No. CONTRATO INTERVENTORIA: 008-2021

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	OBSERVACIONES	FIRMA
1	Elizabeth Rizo	41712945	Cl 87 C # 7D-39 Este	3138942967	Se hace entrega de medidor en buenas condiciones, tal como se encontro en el predio lectura 1895-1 Nº 010 1518 084354	Elizabeth Rizo
2	Johanna Rivera	53064491	calle 87 C #7D-31 E	3057376437	Se hace entrega de medidor en buenas condiciones tal como se encuentra. lectura: 1459-7 N°:	
3	Johanna Rivera	53064491	calle 87 C #7D-31 E	3057376437	Se hace entrega de medidor de agua en buenas condiciones, tal como se encontro lectura: 3887-7 N° 1004451	
4	Bernardo Sarmiento	3237144	calle 87 C #7D-13 E	3245330677	se hace entrega de medidor en buenas condiciones tal como se encontro lectura: 3841-2 Nº 10044514	Bernardo Sarmiento
5						
6						
7						
8						

OBSERVACIONES:

GABAS		ADM	
FIRMA:	Angie Emely Muñoz	FIRMA:	
NOMBRE:	Angie Emely Muñoz.	NOMBRE:	Ing Jimena Cabrera

1687

15339

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 2
		Vigente desde: 07/08/2017	

Tema o Asunto:	Compromiso Parqueaderos en el CIV: 5003713					**Reunión Número:**	01
Fecha:	03 junio 2022	**Hora:**	2:49 pm	**Lugar:**	PAC		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Residente Social						
Archivada en:	Archivo documental PAC						

1. ORDEN DEL DÍA

Socialización del buen uso del ingreso a los Parqueaderos

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Siendo 2:49 Pm del día 03 junio del 2022, se hace seguimiento a la solicitud manifestada por el Sr. Manuel León, en relación al uso del Parqueadero donde se ha estado desarrollando la obra que se encuentra ubicada en el barrio el Bosque del CIV: 5003713 donde se le manifiesta a la comunidad que los parqueaderos pueden dársele uso, siempre y cuando sea para entrada y salida, más no permanencia de los vehículos sobre la vía o anden, o de lo contrario no se permitirá el ingreso sobre la vía

7686

15340

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 2
		Vigente desde: 07/06/2017	

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Maria Delia Torres	Comunidad	Maria Delia Torres
Luis Alberto Clavijo	Comunidad	Luis A Clavijo
Mauricio Mora	Comunidad	Mauricio Mora
Angie Emely Muñoz	Consorcio Vital CVP	Angie Emely Muñoz
Gladys Becerra	Consorcio Vital CVP	Gladys Becerra

T687

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Fl-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 2
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:						Reunión Número:	01
Fecha:		Hora:		Lugar:	PAC		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Residente Social						
Archivada en:	Archivo documental PAC						

1. ORDEN DEL DÍA

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

1534

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT — Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-FI-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Compromiso de instalacion de bajante de agua				**Reunión Número:**	
Fecha:	7 Junio 2022	**Hora:**	11:28 am	**Lugar:**	5000121	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Profesional Social					
Archivada en:	PAC					

1. ORDEN DEL DIA

- Socalizacion de Situacion causada por falta de bajante de aguas

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Siendo las 11:28 am del día 07-junio del 2022 en compañía del area tecnica, se realizo visita al predio Localizado en el barrio Danubio Azul en el CW: 5000121 al predio ubicado 3d#54B-28S donde se observa que la vivienda en mención no cuenta con canalizacion de aguas lluvias, lo cual está afectando el buen desarrollo de la obra la cual esta generando socavacion y filtracion de agua, dicha informacion es remitida a la Señora Yolanda Conedor.

1684

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Siendo así la Presente acta deja como compromiso que en el menor tiempo posible se lleve a cabo la instalación de una bajante de aguas, que permita la canalización de estas aguas

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
instalar bajante de aguas o tapar la canal de aguas	Yolanda Cisneros	12-junio 2022

1690

1532

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Yolanda Corredor	Comunidad	
William Yesid Parra	Topografo	
Mario Agudelo	Inspector	
Gladys Becerra	Apoyo Social	Gladys Becerra

1543

15343

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT — Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Fl-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 2
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Compromiso instalacion bajante de agua				**Reunión Número:**		
Fecha:	7 Junio 2022	**Hora:**	11:10 am	**Lugar:**	PAC 5000121		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Residente Social						
Archivada en:	Archivo documental PAC						

1. ORDEN DEL DÍA

- Socalizacion de situación causada por falta de la bajante del agua

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Siendo las 11:10 am del 07 Junio 2022 en compañía del área técnica, se realizó visita al predio localizado en el barrio Danubio Azul en el CIU: 5000121 al predio ubicado en Carrera 3d # 54D - 20 Sur donde se observa que vivienda en mención no cuenta con canalización de aguas lluvias lo cual en este momento esta afectando el buen desarrollo de la obra, lo cual esta generando socavación y filtración de agua, dicha información es remitida a la señora: Beatriz Moreno

Siendo así la presente acta deja como Compromiso que en el menor tiempo Posible se lleve acabo la instalación

1692

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Fl-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 2
		Vigente desde: 07/06/2017	

de una canal que permita la canalización de estas aguas.

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Instalación de bajante de aguas	Beatriz moreno Yanira Cureño	12 Junio 2022

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Beatriz Moreno Moreno	Comunidad	Beatriz Moreno
William Yesid Parra	Topografo	
Mario Agudelo	Inspector	
Gladys Barrera	Inspectora Social	Gladys Barrera

1534

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

Anexo 27.

Actas de cierre.

Actas de cierre, barrio Los Arrayanes del CIV: 5005560		
No	**Dirección**	**Acta de cierre**
1	Carrera 14 B # 92-03 sur	REALIZADA
2	Calle 92 sur # 14A - 13 este	REALIZADA
3	Calle 92 sur # 14A - 16 este	REALIZADA
4	Carrera 14 B este # 91 B - 72 sur	REALIZADA
5	Carrera 14 B este # 91 B - 53 sur	REALIZADA
6	Calle 92 SUR # 14A - 21 este	REALIZADA
7	Calle 92 sur # 14A - 24 este	REALIZADA
8	Carrera 14 B este # 91 B- 52 sur	REALIZADA
9	Carrera 14 B este # 91 B sur - 58 sur	REALIZADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

1534

5660

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Oliver Herrera identificado(a) con numero de cedula 80 064 585 de Bogota D.C, manifiesto que durante el proceso constructivo, hubo un tipo de afectacion en mi predio ubicado en : Carrera 7a B 92 -03 Sur, el cual fue tramitado y solucionado por parte del Consorcio Vial CVP. El contratista queda a paz y salvo. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en numeros) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia Carrasco (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Maria Satane
Residente - Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social; según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ora copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

Pag 1 de 2

15348

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Jose Juan Ujuago identificado(a) con numero de cedula 79804614 de Bogotá, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: calle 92a N° 14A-15 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia Carlgonzalez (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Mª Bobo Betancur Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad del inmueble.

ACEPTÓ (Firma) (Nombre) Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrio

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

Pag 2 de 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CAJA DE VIVIENDA POPULAR

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MEJ-FOR-65
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

15349
5560

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Yesenia Diaz identificado(a) con numero de cedula 53012815 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 92 sur #Kr 18 A - 86 Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia Cual quiera
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Ma. Rojo Salcedo
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Yesenia Diaz G.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1649

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-Fl-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

15550

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Luz Mery Burgos identificado(a) con numero de cedula 1054226171 de Bogotá, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Kra 14B # 89 B - 72 Sur Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

23 (Día en números) días del mes de septiembre (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés Garcia
(Nombre) CC 79'756'111 Residente - Contratista

Contratista 1054226171

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Ma. Soto Salazar
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Luz Mery Burgos Pareja
(Nombre) CC 1054226171

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

0021

15351

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-06-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Roberto Restrepo identificado(a) con numero de cedula 73077402 de Cartagena, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Kr 14B exe #91B-535. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Pendiente el arreglo de un vidrio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

13 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2020 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia Carlgorkan (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Maria Pozo Salave Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) (Nombre) ROBERTO RESTREPO L Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

15352

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 2
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Paz y Salvo de anexos: Cl 14B este #92-03 Sur Kr 14B este #913-335					**Reunión Número:**	
Fecha:	31 agosto 2022	**Hora:**	10:30 am	**Lugar:**	Los Arcángeles		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:							
Archivada en:							

1. ORDEN DEL DÍA

- Entrega del predio en buen estado CO.3005560

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Siendo las 10:30 a.m. del día 31 de agosto. El Consorcio Vio COP identificado con Nit: 537018-8 Se hace entrega de predio ubicado en dirección Cr 14B este # 92-03 Sur en buen estado, al Señor Oliver Herrera martinez quien recibe a satisfacción la obra y la reposicion de los bienes de contenido del predio en mención y el ot la dirección Kr 14B este # 09-53 quedando a Paz y salvo bajo todo concepto.

Firma:

Nombre: OLIVER HERRERA

Cedula: 80064385

Vb Angela Rojo

1202

15353

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 2 de 2
		Vigente desde: 07/06/2017	

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:

Adicionalmente de acuerdo a lo mencionado en la presente acta, se remite sobre la entrega del dinero al señor Oliver Herrera (Líder comunitario) para la compra y instalación de vidrios en los ventanales de los predios ubicados en la dirección Cr 14B Este # 92-03 Sur y Tv 14B Este # 09-53 Sur.

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Gladys Becerra	Consorcio Vial CVP	
José Luis Martínez C.	CONSORCIO VIAL-CVP	

V/B Angela Rojo

1203

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

15554

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Ana Rita Ramírez identificado(a) con numero de cedula 41716461 de Bogotá D.C, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en Cll 92 Sur # A 21 Este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma)
(Nombre) Andrés Camilo García Cárdenas CC 79'736'111 Bogotá
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela María Rodríguez Sicachá
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO
(Firma)
(Nombre) Ana Rita Ramírez 3138027192
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia despues de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1806

1935

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MEJ-Fo-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Hilda Suarez identificado(a) con numero de cedula 41 727 032 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cll 97 Sur # 14 A-24 Is. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea Garcia Cardona
(Nombre) CC 79'756'111
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Mca. Rojas Salazar
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Ana Hilda Suarez Passa
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Fl-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-06-2017

1535

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Johan Herrera identificado(a) con numero de cedula 1014476417 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, hubo un tipo de afectacion en mi predio ubicado en : Kr 14 B Este 7 B 18 52 Sur, el cual fue tramitado y solucionado por parte del Consorcio Vial CVP. El contratista queda a paz y salvo. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

20 (Día en numeros) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea Garcia
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angelo Mauricio Rojas
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

Pag 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-MB-F155
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Ma Fanolisa Arboleda identificado(a) con numero de cedula 1094033370 de Armenia manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: kr 14 B este I 94 B -56 sur Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea Garcia. (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma. Gonzalez Residente Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Mª Alejandra Arboleda (Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

Actas de cierre, barrio el Bosque del CIV: 5003561		
1	Carrera 7 D ESTE # 87C - 04 sur	REALIZADA
2	Calle 87 C sur # 7D - 10 este	REALIZADA
3	Calle 87 C sur # 7D - 16 este	REALIZADA
4	Calle 87 C sur # 7D - 13 este	REALIZADA
5	Calle 87 C sur # 7D - 22 este	REALIZADA
6	Calle 87 C sur # 7D - 19 este	REALIZADA
7	Calle 87 C sur # 7D - 28 este	REALIZADA
8	Calle 87 C sur # 7D - 27 este	REALIZADA
9	Calle 87 C sur # 7D - 32 este	REALIZADA
10	Calle 87 C sur # 7D - 34 este	REALIZADA
11	Calle 87 C sur # 7D - 35 este	REALIZADA
12	Calle 87 C sur # 7D - 40 este	REALIZADA
13	Calle 87C sur # 7D - 39 este	REALIZADA
14	Calle 87C sur # 7D - 44 este	REALIZADA
15	Calle 87C sur # 7D - 43 este	REALIZADA
16	Calle 87C sur # 7D - 50 este	REALIZADA
17	Calle 87C sur # 7D - 53 este	REALIZADA
18	Calle 87C sur # 7D - 52 este	REALIZADA
19	Calle 87C sur # 7D - 57 este	REALIZADA
20	Calle 87C sur # 7D - 58 este	REALIZADA
21	Calle 87C sur # 7D - 59 este	REALIZADA
22	Calle 87C sur # 7D - 60 este	REALIZADA
23	Calle 87C sur # 7D - 63 este	REALIZADA
24	Calle 87C sur # 7D - 64 este	REALIZADA
25	Calle 87C sur # 7D - 69 este	REALIZADA
26	Calle 87 C sur # 7D - 70 este	REALIZADA
27	Calle 87 C sur # 7D - 31 este	REALIZADA
28	Calle 87c sur # 7D - 04 este	REALIZADA

15359

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-M8-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Bibiana Moreno identificado(a) con numero de cedula 52231990 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cra 5 sur #87c 04 sur. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés Garcia Cantillo (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma Lotoj
Residente - Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, segun lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ: (Firma) Bibiana Moreno
(Nombre) Bibiana Moreno 52 231.990 Bta
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

GOBL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Fl-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

5501
15360

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Lizeth Osorio identificado(a) con numero de cedula 1000774201 de Bogota DC manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 C sur # 7D - 10 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés Garcia Carrillo (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Maria Rojas
Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Lizeth Osorio (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

3501
3-1536

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Orlando Parra identificado(a) con numero de cedula 86003445 de Granada Mt manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 69 C #70-16 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) (Nombre) Andrés A. García Carvajal
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) 1.010.215.970
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Luis Orlando Parra (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Fi-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

15362

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Oscar Hernandez identificado(a) con numero de cedula 12239930 de Pitalito - Huila manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: calle 87 C # 9D-73 Este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) (Nombre) Andrea Garcia — Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma. Rodriguez — Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ: (Firma) (Nombre) Oscar Hernandez — Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-FOR-01-05
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

3
3561
1T363

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Andrea del Pilar Samiento identificado(a) con numero de cedula 52952611 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cl 81C Sur # 7D - 22 Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A Garcia (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma Rojas Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) (nombre) Andrea Del Pilar Samiento R.
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

2212

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

1569
1T364

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Claudia Patricia Galvis identificado(a) con numero de cedula 52 069 178 de Bogota D.C, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87c # 77D-19 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A Garcia Cuadros (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma. Rojo Jotaye Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) (Nombre) Claudia Patricia Galvis Moreno Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 28-05-2017

2567
15305

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Isaias Quintero identificado(a) con numero de cedula 80026047 de Bogotá D.C manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: CL 81C Sur # 7D - 28 Este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea Garcia Carrillo
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Maria Robayo Salazar
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, segun lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Isaias Quintero Rojas
(Nombre) 80026047 Isaias
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

6767

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

3567
B
15366

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Orlando Parra identificado(a) con numero de cedula 80003945 de Cundinamarca manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 C #7D-27 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en número) días del mes de agosto (Mes en que se formula este acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia Carvajal (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Mª. Rojo Salazar
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ: (Firma) Luis Orlando Parra (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ers copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

SHEL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

9

3507
15367

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Edwin Ricardo Garzón Losada identificado(a) con numero de cedula 79 817 583 de Bogota D.C, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87C Sur # 70 - 32 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia Contratista
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Ma. Rojo Sichacá
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO
(Firma)
(Nombre) Edwin Ricardo Garzon Losada
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Ana Ramos identificado(a) con numero de cedula 52 271 152 de Bogotá D.C manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 C # 70-54 Este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en numeros) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A Garcia Carlgarcia
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Ma. Pozo Salcedo
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, segun lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ra copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

M.
3569
15369

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Benedicto Ardila identificado(a) con numero de cedula 13.822.581 de Bucaramanga / Santander manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 C sur # 7D-35 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en numeros) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) (Nombre) Andrés A Garcia Carlgarcia
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Mª Rodriguez Sierra
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad objeto de intervención.

ACEPTO (Nombre) 13822581
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Luz Mery Campos identificado(a) con numero de cedula 52888392 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.
Del predio ubicado en la direccion Cll 87C Sur # 70- 40 cel 3005835161

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés Garcia. (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Mª. Rojas Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Luz Mary Campos (Nombre) 52888392 Propietario o arrendatario

Luz Mary Campos

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia despues de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Fl-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Elizabeth Rojo Medina identificado(a) con numero de cedula 41 772 945 de Ciudad Bolívar manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 Sur # 20 - 39 Este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, da conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en numeros) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A García Consultora
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela María Robayo Salazar
Residente - Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ: (Firma) Elizabeth Rojo Medina
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ora copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

12
5007
15371

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Jose Alferes identificado(a) con numero de cedula 3215423 de Fomeque - Cundinamarca manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 C Sur # 7D - 41 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A. Garcia (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma. Rojo Jiménez Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Jose Alferes (Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

3564
15377

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

15373
6561

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Dionel Cubillos identificado(a) con numero de cedula 19434084 de Bogotá Dc manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 C sur #70-43 E. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en numeros) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el Acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A García Cuellar (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma Soto Salame
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, segun lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Dionel Cubillos (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ere copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

16
3561
15774

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Dionel Cepillos identificado(a) con numero de cédula 14434084 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87C # 7D-50 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A. García Carlquen (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma Rojo Sicaque Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Dionel Cepillos (Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1723

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Fl-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-06-2017

47
15375

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Luz Marina Ortiz identificado(a) con numero de cedula 52 010475 de Bogotá D.C manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 C # 7D-53 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en numeros) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Ma. Rozo Salazar
Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, segun lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma)
(Nombre) Luz Marina Ortiz
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

74

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Fi-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

95

3567
15376

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Monica Parrado identificado(a) con numero de cedula 39728778 de Cajicazca/cun-
manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87C # 7D-52 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A Garcia Camilo Gutierrez (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma. Rojo Serrano
Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO (Firma) Maria Parrado H (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ora copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Fl-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

15377

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Blanca Ayala identificado(a) con numero de cedula 52621631 de Bogotá DC manifiesto que durante el procaso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: CL 81C # 7D-57 este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea Garcia Contratista
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Mª Roto Sicaluse
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Blanca
(Nombre) BLANCA MARIA AYALA
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

15778

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Sandra Gutierrez identificado(a) con numero de cedula 52751401 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: CL 87C Sur #70-59 E Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea Garcia Carvajalino (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma. Rojo Sarabia Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) (Nombre) Sandra J. Gutierrez T. Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Blanca Ayala identificado(a) con numero de cedula 52621631 de Bogotá D.C., manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cll 82 c 11 70 - 59 casa 2. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: [Firma] Andrés A Garcia
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: [Firma]
(Nombre) Angela Ma. Rojo Salcedo.
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO [Firma]
(Nombre) Blanca Maria Ayala
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 esta copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

24
15379

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

22
5501
15380

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Luz Rodriguez identificado(a) con numero de cedula 1128544425 de Bogota D.C manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 C # 7 D- 60 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en numeros) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma Rojas. Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Luz Rodriguez 1128544425 (Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Martha Cardona identificado(a) con numero de cedula 52 101 877 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: calle 87 C Sur # 70 - 63 E Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A Garcia Cuellar (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angelica Rocio Salcedo
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO Martha Cardona (Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

35 - 15301

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

84
3904
15382

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Nella Gutierrez identificado(a) con numero de cedula 28683548 de Chaparral - Tolima manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87c # 7D - 64 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en numeros) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A Garcia Guillermo (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Maria Rojas Ortega
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO (Firma) Nella Gutierrez 28683548 (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1382

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Codigo: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

15383

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Gloria Ines Ospina Urrego identificado(a) con numero de cedula 20461903 de Chiquinquira, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cll 37 C Sur # 70-69 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A García Cuellar
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Mtz. Rojas Ortiz
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ X (Firma) Gloria Ospina
(Nombre) Gloria Ines Ospina Urrego
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1352

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

3564
15384

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Miguel Chaparro identificado(a) con numero de cedula 80 132 948 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 C Sur # 90 - 70. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en numeros) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A. Garcia Cumplimos (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Maria Rojas Salcedo
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ: (Firma) Miguel Chaparro Rojas (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ora copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

3564

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Luz Pilar Rios Perez identificado(a) con numero de cedula 22 054 926 de Santa Rosa Osos manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 81 C Sur # 7D - 31 Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés Garcia Camacho (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Maria Rojo Salazar Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) (Nombre) Luz Pilar Rios Pérez

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Fl-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-06-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo María Lucero Delgadillo identificado(a) con numero de cedula 21240 973 de Villavicencio manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 C sur # 7D-04 Este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Dia en numeros) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) (Nombre) Andrea A Garcia Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Arqta Mcl. Rosa Jaramillo Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO (Firma) María Lucero Delgadillo (Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia despuès de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

Actas de cierre, barrio el Bosque del CIV: 5003584		
1	Calle 87 C sur # 7 C - 04 este	REALIZADA
2	Calle 87 C sur # 7 C - 10 este	REALIZADA
3	Calle 87 C sur # 7 C - 16 este	REALIZADA
4	Calle 87 C sur # 7 C - 22 este	REALIZADA
5	Calle 87 C sur # 7 C - 28 este	REALIZADA
6	Calle 87 C sur # 7 C - 34 este	REALIZADA
7	Carrera 7 D Este # 87 B - 15 Sur	REALIZADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Esistian Rodriguez identificado(a) con numero de cedula 1025032469 de Bogotá D.C manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 C sur # 7 7c - 04 Este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

77 (Día en numeros) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A Garcia
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISO Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Ma. Rodriguez
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Cristian Rodriguez
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia despuès de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

25809
15389

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Yuli Casillas identificado(a) con numero de cedula 52749044 de Bogotá D.C manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Dg 72c - 72c - 10 G Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en numeros) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Lopez S.
Residente - Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) (Nombre) 52749044
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

DST 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Fl-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Diana Paola Aguilón identificado(a) con numero de cedula 1022932073 de Bogota D.C manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: calle 87 c sur # 7c-86 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en numeros) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia Camilo Gaitan (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Rojo
Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, segun lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO (Firma) Diana Aguilón (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Fl-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Marina Silva Villagran identificado(a) con numero de cedula 39713823 de Bogota D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: calle 87C sur # 7C - 22 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en numeros) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: Andrea A Garcia contratista
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela Maria Rojas
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO Marina Silva Villagrán
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 26-05-2017

5
3554
1 F302

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Paola Villagran identificado(a) con numero de cedula 1022944135 de Bogotá D.C, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 c # 96-26 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A García Consultor
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Rodriguez
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Paola V. Villagran.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1742

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-F1-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

6
3559
15393

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Noe Heli Salcedo identificado(a) con número de cédula 79403893 de Bogotá DC, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectación en mi predio ubicado en: Calle 87C sur # 7C-34 E. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A Garcia Contratista
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Maria Rodriguez Sandoval
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Noe Heli Salcedo M.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

Folio 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Nubia Rodriguez identificado(a) con numero de cedula 63285277 de Bucaramanga, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado Cr 70 este # 87B-15 Sur. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A García CC 79'756'111
(Nombre) Residente - Contratista 1075682423

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Ma. Cotes
Residente - Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO (Firma) Nubia Rodriguez
(Nombre) Nubia Rodriguez C.63285.277
Propietario o arrendatario
C.

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia despues de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

3504
AT
15304

Actas de cierre, barrio el Bosque del CIV: 5003670		
1	Calle 87 G sur # 7 D- 10 este	REALIZADA
2	Calle 87 G sur # 7 D- 17 este	REALIZADA
3	Calle 87 G sur # 7 D- 16 este	REALIZADA
4	Calle 87 G sur # 7 D- 22 este	REALIZADA
5	Calle 87 G sur # 7 D- 28 este	REALIZADA
6	Calle 87 G sur # 7 D - 32 este	REALIZADA
7	Carrera 7 D este # 87 G - 08 sur	REALIZADA
8	Carrera 7 F # 87- 07 sur	REALIZADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MS-F1-55 Versión: 1 Vigente desde: 28-05-2017

5670
15396

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Vicente Benavidez identificado(a) con numero de cedula 13'616'945 de Puerto Nacional manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Calle 87 G Sur Nº 7D-10. este

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

09 (Día en numeros) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A García Contratista
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Mu. Roto Sichacá
Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, segun lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ: (Firma)
(Nombre) c

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-65 Versión: 1 Vigente desde: 26-05-2017

2
2040
15397

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Adriana Ramos identificado(a) con numero de cedula 52 955 277 de Bogotá D.C, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 Bis # 7D - 12 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

09 (Día en número) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A García (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma. Rocha Sastoque Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO (Firma) (Nombre) Adriana Ramos CL.

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-f155 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

15318

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Victor Manuel León identificado(a) con número de cédula 14422013 de Bogotá D.C., manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectación en mi predio ubicado en: Calle 87 B # 73 D - 16 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

09 (Día en numeros) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés Garcia Cantillo (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) María Mercedes Salcedo
Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) 14422013 BTA (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia despues de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4
5070
15399

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Libardo Arandia identificado(a) con número de cédula 19 109 086 de Bogota D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectación en mi predio ubicado en: Calle 87 a # 7 D - 22 Este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

09 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia Camilo Quintero
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Mcl. Rojo Sarmiento
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1050L

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Fl.55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

8
3670
15:A00

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Luis Alberto Clavijo identificado(a) con número de cédula 19 547 756 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectación en mi predio ubicado en: Calle 87 G # 7D-28 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

04 días del mes de agosto de 2022.
(Día en numeros) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: Andrea A Garcia C.
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela Ma Rozo Sicachá
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Luis A Clavijo
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

5 1564

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 200-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Luz Marina Reyes identificado(a) con numero de cedula 24154018 de Sutamarchan. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectación en mi predio ubicado en: Calle 81 B 7 7D - 32 Este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

09 días del mes de agosto de 2022
(Día en numeros) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia Cuellar (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Mercedes Sarabia Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Luz Marina Reyes Reyes (Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1540

1852

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

3
3470
15402

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Magda Julieth Acevedo identificado(a) con numero de cedula No. 65-79352 de Maniquita (Col.) manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Carrera 7D Este # 87C-08 Sur. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

09 (Día en numeros) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) (Nombre) Andrea J. Garcia Cumplido
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma. Rojo Sichaca
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Magda Julieth A.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

T4 C3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MEI-Fr-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Susana Portilla identificado(a) con número de cédula 41 798 059 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectación en mi predio ubicado en: Carrera 7 F 78 G - 07 Sur Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en numeros) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrea A. Garcia Contratista
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela Ma. Rojo Suárez
Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ: Susana Portilla
(Firma)
(Nombre) 41798059 Bta
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia despues de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

Actas de cierre, barrio el Bosque del CIV: 5003713		
1	Carrera 7 D este # 87F-23 sur	REALIZADA
2	Calle 87 G sur # 7 C- 10 este	REALIZADA
3	Calle 87 G sur # 7 C- 11 este	REALIZADA
4	Calle 87 G sur # 7 C- 18 este	REALIZADA
5	Calle 87 G sur # 7 C- 23 este	REALIZADA
6	Calle 87 G sur # 7 C- 24 este	REALIZADA
7	Calle 87 G sur # 7 C- 28 este	REALIZADA
8	Calle 87 G sur # 7 C- 29 este	REALIZADA
9	Calle 87 G sur # 7 C - 15 este	REALIZADA, CON OBSERVACIÓN
10	Calle 87 G sur # 7 C- 35 este	REALIZADA
11	Calle 87 G sur # 7 C- 05 este	REALIZADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Fl-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo V. Canta Benavides identificado(a) con numero de cedula 13'616'945 de Punta Natural; manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Cra 70 Edif Nº 87F-23 Sur.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma Roto Sotaque Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Luis Vicente Benavides (Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

1540

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Jose Alejo Leon Ahumada identificado(a) con numero de cedula 3074633 de Mesa C/marca, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 97 6 sur # 7c-10 e. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en numeros) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A Garcia
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Ma Lopez Sichaque
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Aledo leon 3074633
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ESB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Fi-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Paola López identificado(a) con numero de cedula 1'022'964'085 de Bogotá manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Calle 89G Nº 7C-11 Este.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) (Nombre) Andrés Mauricio García Cardenas
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela María Ruiz Salazar
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Paola López
(Nombre) 1022964685.
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

8
3713
15407

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-Mib-Fr-55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

3723
15408

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Aracely Aguas identificado(a) con numero de cedula 51688583 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: calle 83 G # 7C - 18 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en número) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: Andrea García. Cumplimiento
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela María Rojo Salazar
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ Aracely Aguas
(Firma)
(Nombre) cc 51688.583 Bta
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 esa copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 4 Vigente desde: 25-05-2017

15434

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Maria Antonia identificado(a) con numero de cedula 32493019 de Manizales, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cll 67 Sur #7C-23 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés Garcia CC 79'736'111
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Maria Rojas Salazar
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma)
(Nombre) Maria Antonia G.

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

0981

1 5410

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-56 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Alba Roco Orozco identificado(a) con numero de cedula 30317467 de Manizales, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.
del Predio 876 3W 47C - 24 este CIU: 5003713

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrés A Garcia Contratista
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela Maria Rios Sichacá
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Albe Roco Orozco Gallego
(Nombre) 30317467
Propietario o arrendatario
Alba Rocio Orozco.

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Clelia Edith Niño Aguilar identificado(a) con número de cédula 40 385622 de Villavicencio manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectación en mi predio ubicado en: calle 87 Este 7C - 28 Este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

10 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia Carvajalino (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Maria Rodriguez
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Clelia Niño (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-M8-F1-53 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

3470 15412

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Raul Rincon identificado(a) con numero de cedula 1013684754 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: CL 81 A Sur 4 76-29 E. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea Garcia Cont Polcun
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Mu Rodriguez
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Raul Rincón
(Nombre) Raul Javier Rincón Sastre
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

1545

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo N/A identificado(a) con numero de cedula N/A de N/A manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cll 87 G Sur # 7C-15 E Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

OBSERVACIÓN: El equipo social en compañía del componente técnico establece contacto con la propietaria del predio identificado con nomenclatura Cra 87G sur Nº 7C-15, Gladis Lozano, quien manifiesta no firmar la presente acta de vecindad de cierre, debido a que no se encuentra satisfecha con la rampa de acceso al garaje construida en su predio por el contrato CVP 876-2021, los profesionales del contratista le indican que la rampa construida, cumple con las caracteristicas técnicas contempladas en el diseño realizado por el consultor de la caja de la vivienda popular; además le manifiestan a la propietaria que la rampa que tenía el predio antes que el segmento vial fuera intervenido, tomaba un área de la calzada, invadiendo de esta forma el espacio público. se le informa además que con el objetivo de construir una rampa funcional, no fueron modificados los niveles que presentaba el CIV antes de ser intervenido En recorridos de obra posteriores a esta reunión, se observa que la rampa fue modificada por la propietaria o residentes; a lo cual se informa que al hacer modificaciones por su cuenta, se pierda la garantía de la obra. Como se le había mencionado con anterioridad de esta forma, después de informar lo ocurrido se da por cerrada la presente acta de vecindad de cierre.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en número) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrés A García CC 79'756'111
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela Ma. Soto Fiallo
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1784

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Oscar Alejandro Giraldo Rodriguez identificado(a) con numero de cedula 99 583 970 de Bogota D.C manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87 G sur # 7c - 35 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A García Carlos Ortiz
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Vanegas
Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma)
(Nombre) Oscar Alejandro Giraldo Rodriguez
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

1541F

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Henry Montealegre identificado(a) con número de cédula 3 181 924 de Bogotá D.C manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectación en mi predio ubicado en: Calle 87 Q # 7C - 05 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: Andrea Garcia (Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad de mención.

ACEPTÓ (Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia despues de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

8964

Actas de cierre, barrio Desarrollo San Isidro del CIV: 5003488		
1	calle 87 D sur # 10 - 53 Este	REALIZADA
2	calle 87 D sur # 10 - 46 Este	REALIZADA
3	calle 87 A sur # 10 - 47 Este	REALIZADA
4	calle 87 D sur # 10 - 40 Este	REALIZADA
5	calle 87 D sur # 10 - 41 Este	REALIZADA
6	calle 87 D sur # 10 - 34 Este	REALIZADA
7	calle 87 D sur # 10 - 35 Este	REALIZADA
8	calle 87 D sur # 10 - 28 Este	REALIZADA
9	calle 87 D sur # 10 - 29 Este	REALIZADA
10	calle 87 D sur # 10 - 22 Este	REALIZADA
11	calle 87 D sur # 10 - 23 Este	REALIZADA
12	calle 87 D sur # 10 - 16 Este	REALIZADA
13	calle 87 D sur # 10 - 17 Este	REALIZADA
14	calle 87 D sur # 10 - 11 Este	REALIZADA
15	calle 87 D sur # 10 - 10 Este	REALIZADA
16	calle 87 D sur # 10 - 05 Este	REALIZADA No se logró contacto con el propietario
17	Cra 10 Este # 87C-42 Sur	REALIZADA

1947

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Ligia Castillo identificado(a) con numero de cedula 1052356382 de Bogota D.C, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: calle 87 D # 10-53 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A García Cervantes (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Del Rocio Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO (Firma) Ligia Castillo A (Nombre) Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Fl-55 Versión: 1 Vigente desde: 28-05-2017

15418

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Pedro Antonio Quintero identificado(a) con numero de cedula 19432117 de Bogotá D.C., manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cll 87D Sur #10-46 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma)
(Nombre) Andrés A Garcia Contratista
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela María Soto Salazar
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Pedro Quintero J.
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1941

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Fr-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

15419

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo María Solano identificado(a) con numero de cedula 52014043 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: calle 87 D # 10 - 47 Sur este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angelica Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ: (Firma) María Solano (Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4

~~3400~~ 1547

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Edna Yareth Montero Vergara identificado(a) con numero de cedula 52 268 081 de Bogotá D.C, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 87D #19-40 Este SW. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia Carvajalino (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma. Rojo Sarmiento
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) (Nombre) Edna Yareth Montero Vergara
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ra copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

URBL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 4 Vigente desde: 25-05-2017

1421

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo N/A identificado(a) con numero de cedula N/A de N/A, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en CRA 5a # 10-41 ESTE Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

El Componente social en compañía del area tecnica realizó acercamiento al predio. No se encontró propietario o residente.

Nota: "residentes del sector manifiestan que los propietarios del presente CIU: se encuentran amenazados y que les indicaciones son no firmar documentos por parte de la CVP o contratista." adicionalmente que faltan los bordes

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea Garcia CC 79'756'111 (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Residente - Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) (Nombre) Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1422

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 26-05-2017

1T422

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Edmy Janeth Munera Vargara identificado(a) con numero de cedula 52288081 de Bogotá, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cll 87 D Sur 10-41 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

El propietario manifestó no encontrarse en el predio por motivos laborales, siendo así autoriza a la señora Edmy Janeth Munera Vargara a firmar la presente

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A García (Nombre) Andrés Alberto García P. Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Manuela Rozo Salcedo Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Edmy Munera Vergara. (Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1T422

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-F1-55 Versión: 4 Vigente desde: 25-05-2017

1542

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo _____ identificado(a) con numero de cedula _____ de _____, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: CL 82 D Sur #10 - 34 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Siendo el 12 de agosto. el componente social en compañía del área técnica realizan la tercera visita al predio el señor Leonardo manifiesta no firmar por falta de la instalación de barandas y adicionalmente indica que recibió amenazas en las que 3 firmas tomaron represalias por algunos miembros de la comunidad, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se hace cierre de la presente acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 días del mes de agosto de 2022

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrés A García CC 79706111
(Nombre) Camilo Andrés Rosero
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ _____
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ra copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MR-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

1542

4. DESCRIPCION DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Edmy Marcia Vergara identificado(a) con numero de cedula 32288081 de Bogotá, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cll 81D Sur # 1b - 34 Este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

La propietaria Maria identificada con cédula de ciudadania No°, autoriza a la Sra. Edmy Marcia Vergara

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
[Firma]
[Nombre] Andrés Alberto García Posada.
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
[Firma]
[Nombre] Angela María de la Rosa Sotelo
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
[Firma]
[Nombre] Yaneth Munesa Vergara.
Propietario o arrendatario

NOTA: la pagina 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ra copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

1542

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 4 Vigente desde: 28-06-2017

1547

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo N/A identificado(a) con numero de cedula N/A de N/A, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cll 87 D Sur # 10 - 35 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Siendo 12 de agosto del 2022, el componente social en compañía del área técnica, Realizan la tercera visita al predio, la cual no fue atendida en ninguno de los acercamientos, por tanto se hace cierre de la presente acta de vecindad.

Nota: En el presente cierre algunos residentes manifestaron que no podían firmar, debido a las amenazas que han recibido por algunos miembros de la comunidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 días del mes de Agosto de 2022

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrés A Garcia CC 79'756'111
(Nombre) Contratista Ilosbeth
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

2841

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MI-Fl-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

1320

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Edgar Bravo Sanabria identificado(a) con numero de cedula 17669622 de Bogotá, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cll 81 D Sur # 10-35 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en número) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma)
(Nombre) Andrés Alberto García Posada
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela Marcela Rozo Salcedo
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO X
(Firma) Edgar Bravo
(Nombre) Edgar Bravo
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1224

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Fi-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

1347

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo N/A identificado(a) con numero de cedula N/A de N/A, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cl 87 Dsur # 10 - 28 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Siendo el día 12 de agosto del 2022. el componente social en compañía del área técnica hace la tercer visita al predio, donde la señora María Raquel manifiesta no firmar por falta de socialización de las bondades y manifiesta haber recibido amenaza por parte de algunos miembros de la comunidad, quienes le manifestaron que no podía firmar ningun documento relacionado con la intervención de la vía, Siendo así se hace cierre de la presente acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 días del mes de Agosto de 2022

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A García CC 79'756'111
(Nombre) Arquitecto 1107063173
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1346

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 4 Vigente desde: 25-05-2017

15428
A

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Raquel Maria Gonzalez Orley identificado(a) con numero de cedula CC 23944978 de Bogotá manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en Cll 87B Sur # 10 - 29 Este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrés Alberto García
(Nombre) Andrés Alberto García
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela María Rojo Sicacha
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma) Raquel Maria Gonzalez
(Nombre) Raquel
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ra copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1428

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MB-Ft-56 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo María Gladys Cuervo identificado(a) con número de cédula 35 333 822 de Bogotá D.C manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectación en mi predio ubicado en: Calle 87 D # 10 - 29 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Nadia A García (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela María Rojo Silva Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO (Firma) María Gladys Cuervo C. (Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1ero copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ro copia: Contratista

15430

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-FI-35 Versión: 1 Vigencia desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Luz Marina Lozano Chaguéz identificado(a) con numero de cedula 52434705 de Bogotá DC. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.
Ubicado en la dirección Cll 89 D sur # 10 C 22 Este CHIP: 5003488

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A García
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Ma Rodriguez
Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma)
(Nombre) LUZ MARINA LOZANO CHAGUÉZ
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2do copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

15430

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Fi-55 Versión: 4 Vigente desde: 25-05-2017

1543

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo N/A identificado(a) con numero de cedula N/A de N/A, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: CL 87D Sur #15-23 casa Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

El componente social en compañía del área técnica realizo las tres visitas al predio, la tercera visita fue atendida por la señora Angelica De Olaya quien manifiesta no firmar debido a amenazas que recibio en caso de hacerlo, por miembros de la comunidad. ademas menciona que falta la instalacion de las barandas. Se hace cierre de la presente acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrés A Garcia CC 79'756'111
(Nombre) Camilo Ortega Hospedaje
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ora copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-56 Versión: 4 Vigente desde: 25-05-2017

13492

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Alberto Olaya Chala identificado(a) con numero de cedula 1210512774 de Neiva, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cl 8 D Sur # 10-23 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrés A Garcia
(Nombre) Andrés Alberto Garcia CC 79756'111
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela Mariela Rojo Salazar
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Alberto Olaya Chala
Propietario o Arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia despues de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

13492

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 4 Vigente desde: 25-05-2017

1545

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo N/A identificado(a) con numero de cedula N/A de N/A manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cll 87 D Bis # 10-16(1) Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

El componente social en compañía del área técnica, hace tres visitas al predio en las cuales no se encontró propietario o residente, por tanto se hace cierre de la presente acta de vecindad.

Nota: En el presente CIV. algunos residentes manifestaron haber recibido amenazas para quienes llegaran a firmar algún documento relacionado con la intervención de la obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 días del mes de agosto de 2022

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrés A García CC 79'706'111
(Nombre) Camilo Ardila 1105681161
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1545

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

13434

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Dary Brendon Avendaño identificado(a) con numero de cedula 52258160 de Bogotá, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cll 87 D Sur # 10-16 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 días del mes de agosto de 2022

(Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrés Garcia
(Nombre) Andrés Alberto García 0079756111
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela Maneta Rodríguez
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ Dary Avendaño
(Firma)
(Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Hábitat Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Fl-55
		Versión: 1
		Vigente desde: 25-05-2017

1543
45
3088

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Teodolinda Pava identificado(a) con numero de cedula 51 930 624 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Calle 89D # 10-17 Este. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

17 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea Garcia. (Nombre) Constanza 1105687143
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma. Cano Suarez.
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Teodolinda Pava.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

2541

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 7 Vigente desde: 25-05-2017

#14
15436

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo N/A identificado(a) con numero de cedula N/A de N/A manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: CLL 87 D Sur # 10-11 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

El componente social en compañía del área técnica realizo dos visitas al predio, en las cuales no se encontró propietario o residente, por tanto se hace cierre de la presente acta de vecindad.

Nota: algunos a. en el transcurso de la presente actividad manifestaron haber recibido amenazas por vecinos, los cuales consistian en que si llegaban a firmar algun documento relacionado con la intervención, tomarían represarias, adicionalmente manifiestan la falta de barandas y que tambien por ello no deben firmar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A García CC 79'756'111
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No: de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

15477

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Ricardo Pinzón identificado(a) con numero de cedula 1023003025 de Bogotá, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cl 83 D Sur # 10-11 Este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma)
(Nombre) Adrián Mauricio García Poveda CC 79756111
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela Marcela Rojo Sierra
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Ricardo Pinzón
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 4 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo N/A identificado(a) con numero de cedula N/A de N/A manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cl 83 D Sur # 10 – 10 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

El componente social en compañía del área técnica hizo las 3 visitas al predio, en las cuales no se encontró residente. Por tanto se hace cierre de la presente acta de vecindad.

Nota: residentes del CAU manifestaron que no se podía firmar dado a la falta de instalación de barandas y a amenazas recibidas por algunos miembros de la comunidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

17 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea Garcia Castellanos (Nombre) 1056627421
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre)
Residente -Interventoría

Se remite mediante acta del 16 de Oct 2022

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ras copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

15438

FISA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 2
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Instalación de baranda			Reunión Número:	01
Fecha:		Hora:		Lugar:	CVO: 5003988 D. San Isidro Sur
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Gladys Becerra inspectora Social				
Archivada en:					

1. ORDEN DEL DÍA

Saludo

Instalación de la baranda metalica

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Siendo el día 16 de diciembre del 2022, el contratista del Contrato Vial CVP del CVO 876-2021 realizó la instalación de la baranda metalica en el andén del predio ubicado en la dirección Cll 87 D Sur # 10-10 este

Firma a satisfacción

Firma: Marly Chanfaca

Nombre: Marly chanfaca hernandez

cédula: 30 655 049 Loma

1 de 2

K440

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	Código: 208-MB-Ft-03 Versión:2 Pág: 1 de 1 Vigente desde: 29/03/2017

No. CONTRATO: 676 - 2021		CÓDIGO CVP		CÓDIGO CIV	5003488
FECHA	16 DE DICIEMBRE DEL 2022	LUGAR	DESARROLLO SAN ISIDRO SUR, CALLE 67 D SUR No. 10 – 10 ESTE		
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE BARANDAS				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. Antes de instalación de baranda



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

OBSERVACIONES

ELABORÓ	Ingeniera Forense	REVISO	Camilo Rodriguez
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	Residente Técnico

7991

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

1541

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo N/A identificado(a) con numero de cedula N/A de N/A, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cll 87 D sur # 10 - 05 este Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

El Componente Social en Compañia del área técnica, realizó 3 visitas al predio ubicado en la Calle 87 D sur # 10 - 05 Este, en las cuales no se logro contacto con algun residente o propietario, por tanto no se realiza cierre de la presente acta de vecindad.

Nota: Adicionalmente los residentes del CW manifiestan no poder firmar ningun documento debido a perentos amenazas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expreso de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

17 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrés Camilo Garcia CC 79'756'111
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1442

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Fi-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

1844

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo N/A identificado(a) con numero de cedula N/A de N/A manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cr 10 # 87C-42 Sur Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

El componente social en compañia del área técnica realizo 3 visitas al presente predio, en el cual no se logro contacto con el propietario o residente, siendo así se hace cierre de la presente acta de vecindad.

Nota: Residentes del CIU manifestaron haber recibido amenazas que indican que nadie puede firmar algún documento por parte de\ contratista o CVP.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en número) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrea J Garcia CC 79'756'111
(Nombre) Camilo Ardila 1030607481
(Residente - Contratista)

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

1843

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

17
15443

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Manuel Oseco Gomez identificado(a) con numero de cedula 4245973 de Nuevo Boyacá, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cra 10 #89C-42 Sur Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en número) días del mes de 08 (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrés A Garcia
(Nombre) Andrés Alberto Garcia
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela Marcela Rojo Sicacha
Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Manuel Oroeco
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copias: Contratista

Actas de cierre, barrio Desarrollo Danubio Azul del CIV: 5000121		
1	Cra 3D # 54D -28 sur	REALIZADA ✓
2	Cra 3D # 54D -41 sur	REALIZADA ✓
3	Cra 3D # 54D -14 sur	REALIZADA ✓
4	Cra 3D # 54D -20 sur	REALIZADA ✓
5	Cra 3D # 54D -32 sur	REALIZADA ✓
6	Cra 3D # 54D -45 sur	REALIZADA ✓
7	Cra 3D # 54D -53 sur	REALIZADA ✓
8	Cra 3D # 54D -57 sur	REALIZADA ✓
9	Cll 54 G sur # 3 -54	REALIZADA ✓

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-168-FR-05 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Yolanda Cañedor identificado(a) con numero de cedula 20 958 528 de Subachoque manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cr 3D # 32D-28 Sur. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en números) días del mes de 08 (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés Garcia Contratista
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Ma. Rojo Jaramillo
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Yolanda Cañedor
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208-068-FT-XX
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

13440
137.

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Miguel Ramos identificado(a) con numero de cedula 14251776 de Melgar manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Kr 3 a # 54 c - 41 S Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en número) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma)
(Nombre) Andrea Alejandra García Carvajalino
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela María Rojas Sandoval
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ
(Firma)
(Nombre) Miguel Ramos
Propietario o arrendatario 14251776

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 ara copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-FI-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Angela Infante identificado(a) con número de cédula 1032-375507 de Bogotá D.C. manifestó que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectación en mi predio ubicado en: KR 3D # 54 D- 14 SUR Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en numeros) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrés A García Contratista
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela Maria Rodriguez Sierra
Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	Código: 208-MIB-Fr-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Beatriz Moreno identificado(a) con numero de cedula 28788314 de Fusagasuga manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: CR 3D # 34 D - 20 SUR. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A Garcia Castiblanco (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Mc. Rojo Jiménez Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Beatriz Moreno 11/8/22 (Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Blanca Rodríguez identificado(a) con numero de cedula 21070570 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Kr 3 D 54 D- 32 sur Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A García Cam Gotelli (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Mec 2576 Sedue Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTO (Firma) Blanca Rodríguez. (Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208.[illegible].[illegible]
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Yolanda Corredor identificado(a) con numero de cedula 20958528 de Subachoque manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: CR 3D # 54D-45 SUR. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempañadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia Cruz (Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Angela Ma. Rodriguez Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Yolanda Corredor (Nombre)

Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-M8-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Yolanda Coredor identificado(a) con numero de cedula 20 958 528 de Suacha Cqa. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cr 3 D # 54 D - 53 Sur. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrea A Garcia. Cuadrem
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Maria Rozo Suarez
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Yolanda Coredor
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Código: 208.MEJ.FR.55
Versión: 1
Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Yolanda Corredor identificado(a) con numero de cedula 20 958 528 de Subachoque manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Cl 3D F 540-53 Sur Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: Andrea Garcia Contratista
(Firma)
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ Yolanda Corredor
(Firma)
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-65 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

1543

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Johana Tibata identificado(a) con numero de cedula 52734220 de Bogotá D.C. manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: CL 54 S Sur # 3-54 Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

11 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A Garcia Constructora
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Arqueta Mca. Rojo Sierra
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma)
(Nombre) Mini Johana Tibata Paez
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Constratista

Actas de cierre, barrio La Fiscala Norte CIV: 5000309		
1	Cra 2 # 61-04	REALIZADA
2	Diagonal 61 # 2-18	REALIZADA
3	Diagonal 61 # 2-25	REALIZADA
Total realizadas	**Total pendientes**	**Total actas por predio**
92	0	92

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Rodrigo Becerra identificado(a) con numero de cedula 1056930506 de Tota - Boyacá manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Carrera 2 # 61-04 Sur Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

13 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022. (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A Garcia Cano (Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma) (Nombre) Ortega Ma Paz Victoria
Residente -Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) (Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Fl-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

1546

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo María Ruiz identificado(a) con numero de cedula 32791345 de Bogotá D.C, manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Diagonal 61 #2-18 Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Siendo las 8:45am del día 12 agosto 22' La señora María Ruiz firma la presente acta de cierre, en autorización de la señora Sandra Calderón propietaria del predio ubicado en la dirección Dg 61 #2-18

Nota: La autorización de firmar la sra María R. fue dada vía telefonica por la propietaria del presente predio

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

12 (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ:
(Firma) Andrés Camilo García CC 79'756'111
(Nombre) Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:
(Firma)
(Nombre) Angela María Jiménez
Residente Interventoría

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ Líder de la comunidad
(Firma)
(Nombre) María Eulalia Ruiz
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoría
3ra copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: 208-MB-Ft-55 Versión: 1 Vigente desde: 25-05-2017

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIVIENDA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Yo Carmen Ruiz identificado(a) con numero de cedula 52 746539 de Bogota D.C manifiesto que durante el proceso constructivo, no hubo ningun tipo de afectacion en mi predio ubicado en: Dg 61 # 2 - 25. Dado lo anterior firmo el cierre de esta acta de vecindad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los

13 (Día en número) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

PROYECTÓ: (Firma) Andrés A Garcia Contratista
(Nombre)
Residente - Contratista

REVISÓ Y APROBÓ: (Firma)
(Nombre) Angela Ma Rojo Sotelo
Residente -Interventoria

Yo, como propietario o arrendatario Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social, según lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

De igual forma, manifiesto que la información reportada en el Acta No. de vecindad, corresponde al estado actual de la propiedad en mención.

ACEPTÓ (Firma) Carmen Ruiz. 52746539.
(Nombre)
Propietario o arrendatario

NOTA: la página 3 del Acta de vecindad, se diligencia después de finalizar las obras de infraestructura en espacio público a escala barrial

Original: La Caja de la Vivienda Popular
1 era copia: Propietario
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

INFORMES

Anexo 28

Radicados de los oficios informe mensuales.

1549

BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Bogotá, D.C.

Al contestar cite estos datos:
Radicado No.: **20221500047151**
Fecha: 17-03-2022

Señor
IVÁN AUGUSTO BARRETO E.
Representante legal
CONSORCIO ALDEBARÁN
Carrera 11 No 96-43 oficina 503
Edificio San Fernando Barrio Chico
Teléfono: (1) 8 11 72 12
e-mail: solucionescvp908@gmail.com

Asunto: Informe Social No 1 - 202217000043762

Referencia: CVP-CTO-876-2021 – Grupo 1

Respetado Ingeniero:

Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, recibió el comunicado de asunto del contrato CVP-CTO-876-2021 desde el componente social.

Una vez revisados los documentos radicados a esta entidad y de acuerdo a los requerimientos expresados en el Anexo Social de Obra en su numeral 8. Informes - Informe Mensual de las Actividades de Gestión Social, el apoyo a la supervisión del componente social se permite emitir VISTO BUENO al Informe de Gestión Social No 1, teniendo en cuenta que cumple con lo requerido para su ejecución en el territorio. Se remiten a su entidad los soportes originales, atendiendo a que a este despacho debe remitirse únicamente copias de estos en cada informe mensual hasta su etapa de liquidación.

Es importante mencionar que para la presentación mensual se debe considerar los siguientes soportes que aporten al seguimiento de la ejecución a las actividades:

1. **PROGRAMA DE DIVULGACIÓN**
   - Formato de pieza de divulgación (Volante, afiche, carta personalizada)
   - Formato Código:208-MB-Ft-01 control entrega de la información componente social
   - Registro fotográfico de publicación de afiches
   - Invitaciones personalizadas a entidades y demás, con soporte de entrega.

CARACTERIZACIONES
Soportes

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

1818

- Formato Código:208-MB-Ft-08 caracterización poblacional
- Base de datos
- Informe final consolidado (Teniendo en cuenta las consideraciones tratadas en el anexo social)

2. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE RESPUESTA A PQRSD

Soportes:

- 08-MB-Ft-50 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias con el soporte correspondiente de recepción si es por correo electrónico la impresión del mismo, si es presencial el formato debe ir impreso.
- Formato Código:208-MB-Ft-49 atención a la comunidad

2.1 APERTURA DEL PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD PAC

Soportes

- Evidencia registro fotográfico del PAC dando cumplimiento de equipamiento
- Oficio de aprobación por parte de interventoría.

3. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN

3.1 REUNIÓN DE INICIO / AVANCE / CIERRE / EXTRAORDINARIA

Soportes

- Impresión de la presentación de reunión - Plantilla oficial de presentación
- Formato Código: 208-MB-Ft-02 Lista de asistencia de la comunidad
- Acta de reunión debidamente diligenciada donde se evidencie el discriminado total de CIV
- Registro fotográfico

3.2 CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA

Soporte

- Formato conformación de comité de veeduría ciudadana
- Listado de conformación de comité de veeduría ciudadana

3.3 TALLER DE VEEDURÍA CIUDADANA PARA EL PROYECTO

Soportes

- Acta de reunión de comité/taller de veeduría
- Presentación de reunión - Plantilla oficial de presentación
- Registro fotográfico
- Formato Código: 208-MB-Ft-02 Lista de asistencia de la comunidad

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

SC-CER356168

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1845

15461

4. **PROGRAMA PROPUESTA DE VALOR CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO**
   Soportes
   - Presentación de reunión - Plantilla oficial de presentación
   - Formato Código: 208-MB-Ft-02 Lista de asistencia de la comunidad
   - Acta de reunión: Selección de la propuesta elegida por la comunidad
   - Registro fotográfico

5. **PROGRAMA ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA CON ENFOQUE DE DERECHOS**
   Soporte

La información que refiere a los siguientes ítems debe estar relacionada en el informe mensual y actualizarse cada mes.

5.1. Cumplimiento de los enfoques de género, derechos y diferencial para la participación social.

Hace referencia a la participación del 30% de mujeres en las actividades sociales.

- Matriz con la información de las mujeres con emprendimientos
- Acta de reunión de feria de emprendimiento
- Registro fotográfico
- Acta de reunión de comité comunitario desarrollado con la entidad competente según anexo social
- Registro fotográfico

5.2. Promoción de estrategias para la participación económica de las mujeres

Hace referencia a la contratación del 6.8% de mujeres según lo establecido en el Decreto 332 de 2020.

5.3. Promoción de estrategias para la participación económica territorial

Hace referencia a la compra de insumos en la localidad para el desarrollo del contrato.

5.4. Promoción para la generación de empleo local

Hace referencia al 10% de MONC de la Localidad

- Certificado de residencia

5.5.5. Inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad.

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

7812

Hace referencia al Decreto 380 de 2015 para la vinculación de personas registradas en la Secretaría de Desarrollo Económico.

Soporte

- Certificado de Secretaria de Desarrollo Económico

5.6 ACTIVIDAD NO 1. ACOMPAÑAMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

Soporte: Los soportes de este ítem deben ser entregados en físico y original a la Caja de la Vivienda Popular al finalizar el contrato.

- Actas de vecindad
- Actas de compromiso
- Actas de vecindad cierre
- Paz y salvo con la comunidad
- Inventario predial

5.7 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y MANEJO DE LA COMUNIDAD EN OPOSICIÓN

Soporte

- Actas de reunión
- Registro fotográfico
- Formato Código: 208-MB-Ft-02 Lista de asistencia de la comunidad

5.8 PROGRAMA DE ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD

Soporte

- Formato Código: 208-MB-Ft-02 Lista de asistencia de la comunidad
- Registro fotográfico
- Formato Código: 208-MB-Ft-12 encuesta de satisfacción finalización de componente social
- Acuerdo de sostenibilidad.

No obstante, lo anterior se aclara que la emisión de la aprobación frente a los documentos aportados no implica que la supervisión no continúe la vigilancia de las demás obligaciones contractuales, por lo que la Dirección podrá solicitar en cualquier momento información o soportes adicionales a lo anteriormente indicado, según considere necesario en cuanto al cumplimiento general de las obligaciones contractuales y en atención a requerimientos que terceros pudieran realizar. Así mismo, puede adelantar los procedimientos administrativos a los que haya lugar, con la finalidad de requerir el cumplimiento de cualquier otra obligación.

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

15463

BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Finalmente, desde la Dirección de Mejoramiento de Barrios – DMB de la Caja de la Vivienda Popular -CVP, estaremos atentos a atender las solicitudes adicionales. Cualquier duda o inquietud en relación con el asunto de la referencia, no dude en contactarnos.

Cordialmente;

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Firmado digitalmente por LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Fecha: 2022.03.18 17:39:07 -05'00'

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directora Técnica Mejoramiento de Barrios

Anexos 28 unidades.

1. (1) Original de acta de conformación de veeduría ciudadana del 28 de diciembre de 2021
2. (1) Original de acta de conformación de veeduría ciudadana del 13 de enero de 2022
3. (1) Original de acta de conformación de veeduría ciudadana del 25 de enero de 2022
4. (4) Original de listado de control de entrega de información 5005572-555560-5005572 del 23 de diciembre de 2021
5. (2) Original de listado de control de entrega de información 5005560-5005572 del 28 de diciembre de 2021
6. (2) Original de listado de control de entrega de información 5003713-5003670 del 07 de enero de 2022
7. (5) Original de listado de control de entrega de información 5003561-5003584-5003713-5003670 del 11 de enero de 2022
8. (3) Original de listado de control de entrega de información 5003670-5003713-5003561-5003584 del 13 de enero de 2022
9. (2) Original de listado de control de entrega de información 5003488 15 de enero de 2022
10. (2) Original de listado de control de entrega de información 5003488-5003387 21 de enero de 2022
11. (2) Original de listado de control de entrega de información 5003323-5003300 22 de enero de 2022
12. (2) Original de listado de control de entrega de información 5003384-5003387-5003323-5003300 del 25 de enero de 2022
13. (1) Original de listado de control de entrega de información 5003323 del 31 de enero de 2022

Proyectó: Cielo Mireya Burgos Camelo – Contratista DMB
Revisó: Jairo Isaac Gámez - Contratista DMB
Revisó: Karen Patiño Sáenz – Contratista DMB

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

SC-CER356168

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

T814

1546

BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

SC-CER356168

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1315

1545

CONSORCIO ALDEBARÁN

Bogotá D.C., 11 febrero de 2021

ALD-CVP-21-0110- 0125

Señores:
CONSORCIO VIAL CVP
LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
Representante Legal
Av Carrera 19 No 95-12/20 oficina 605
Bogotá D.C

REF.: CONTRATO 908 DE 2021: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y USME (GRUPO 2) Y CIUDAD BOLÍVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO"

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME SOCIAL NUMERO 1 DEL CONTRATISTA

Respetado Ingeniero,

La interventoria en cumplimiento de sus funciones se permite emitir la aprobación del informe social en versión 2, con fecha de corte del 15 de diciembre al 31 de enero de 2022, se evidencia que el contratista cumplió con la totalidad de las observaciones atendidas, el informe fue revisado de forma digital junto con sus anexos, y cumple con la información requerida en el anexo social de obra. Motivo por el cual la interventoria emite aprobación del mismo.

No obstante, y con el fin de no tener retrocesos, se solicita al contratista radicarlo a la interventoria de forma fisica, es necesario que la organización del informe en fisico sea exacta a la organización el digital, y que sea la misma información para el respectivo envió a la entidad.

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

IVÁN AUGUSTO BARRETO E.
Representante legal
CC. Archivo
Elaboro: AGM

1546

1466

BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Bogotá, D.C.

Al contestar cite estos datos:
Radicado No.: **20221500007680 1**
Fecha: 22-04-2022

Señor
IVÁN AUGUSTO BARRETO E.
Representante legal
CONSORCIO ALDEBARÁN
Carrera 11 No 96-43
Edificio San Fernando Barrio Chico
Teléfono: (1) 8 11 72 12
e-mail: solucionescvp906@gmail.com

Asunto: Informe Social de obra No 002 – 202217000084452 - 202217000088722

Referencia: CVP-CTO-876-2021 – Grupo 1

Respetado Ingeniero:

Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, recibió el comunicado de asunto del contrato CVP-CTO-876-2021 desde el componente social.

Una vez revisados los documentos radicados a esta entidad y de acuerdo a los requerimientos expresados en el Anexo Social de Obra en su numeral 8. Informes - Informe Mensual de las Actividades de Gestión Social, el apoyo a la supervisión del componente social se permite emitir VISTO BUENO al Informe de Gestión Social de Obra No 002, correspondiente al periodo de febrero 01 al 28 de 2022, teniendo en cuenta que cumple con lo requerido para su ejecución en el territorio.

No obstante, lo anterior se resalta que no se recibió factura de cobro para realizar el respectivo pago del componente social del periodo de actividades remitido. Por lo tanto, se requiere se remita la misma de manera prioritaria para poder realizar el respectivo trámite de pago en el mes de mayo del presente año.

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX (60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

SC-CER356168

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1514

1546

BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Así mismo, se aclara que la emisión de la aprobación frente a los documentos aportados no implica que la supervisión no continúe la vigilancia de las demás obligaciones contractuales, por lo que la Dirección podrá solicitar en cualquier momento información o soportes adicionales a lo anteriormente indicado, según considere necesario en cuanto al cumplimiento general de las obligaciones contractuales y en atención a requerimientos que terceros pudieran realizar. Así mismo, puede adelantar los procedimientos administrativos a los que haya lugar, con la finalidad de requerir el cumplimiento de cualquier otra obligación.

Finalmente, desde la Dirección de Mejoramiento de Barrios – DMB de la Caja de la Vivienda Popular -CVP, estaremos atentos a atender las solicitudes adicionales. Cualquier duda o inquietud en relación con el asunto de la referencia, no dude en contactarnos.

Cordialmente;

CAMILO BARBOSA MEDINA
Director Técnico de Mejoramiento de Barrios (E)
Caja de la Vivienda Popular
cbarbosam@cajaviviendapopular.gov.co

Proyectó: Cielo Mireya Burgos Camelo – Contratista social DMB
Revisó: Jairo Isaac Gámez - Contratista técnico DMB
Revisó: Karen Patiño Sáenz – Contratista DMB

No. 2200501001000313
Fecha: 29/Apr/2022 Hora: 14:24:23
Remite: CAJA DE LA VIVIENDA
Anexos: 1 COMUNICADO
Recibió: DAH
Asunto: INFORME SOCIAL DE OBR

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5585
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1814

Recibí 6/06/2022 8:50 am 15468

BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Al contestar cite estos datos:
Radicado No.: 202215000112931
Fecha: 03-06-2022

Bogotá, D.C.

Señor
IVÁN AUGUSTO BARRETO E.
Representante legal
CONSORCIO ALDEBARÁN
Carrera 11 No 96-43
Edificio San Fernando Barrio Chico
Teléfono: (1) 8 11 72 12
e-mail: solucionescvp908@gmail.com

Asunto: Informe Social de obra No 003 – 202217000100322

Referencia: CVP-CTO-876-2021 – Grupo 1

Respetado Ingeniero:

La Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, recibió el comunicado de asunto del contrato CVP-CTO-876-2021 desde el componente social.

Una vez revisados los documentos radicados a esta entidad y de acuerdo a los requerimientos expresados en el Anexo Social de Obra en su numeral 8. Informes - Informe Mensual de las Actividades de Gestión Social, el apoyo a la supervisión del componente social se permite emitir VISTO BUENO al Informe de Gestión Social de Obra No 003, correspondiente al periodo de marzo 01 al 31 de 2022, teniendo en cuenta que cumple con lo requerido para su ejecución en el territorio.

No obstante, lo anterior se resalta que no se recibió factura de cobro para realizar el respectivo pago del componente social del periodo de actividades remitido. Por lo tanto, se requiere se remita la misma de manera prioritaria para poder realizar el respectivo trámite de pago en el mes de junio del presente año, de lo anterior y en consideración al radicado No 202215000056871 se solicita enviar el documento de memoria de cálculo para el componente social debidamente diligenciado y firmado, de todos los periodos que a la fecha se han ejecutado.

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

SC-CER356168

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1820

Escaneado con CamScanner

15469

Así mismo, se aclara que la emisión de la aprobación frente a los documentos aportados no implica que la supervisión no continúe la vigilancia de las demás obligaciones contractuales, por lo que la Dirección podrá solicitar en cualquier momento información o soportes adicionales a lo anteriormente indicado, según considere necesario en cuanto al cumplimiento general de las obligaciones contractuales y en atención a requerimientos que terceros pudieran realizar. Así mismo, puede adelantar los procedimientos administrativos a los que haya lugar, con la finalidad de requerir el cumplimiento de cualquier otra obligación.

Finalmente, desde la Dirección de Mejoramiento de Barrios – DMB de la Caja de la Vivienda Popular -CVP, estaremos atentos a atender las solicitudes adicionales. Cualquier duda o inquietud en relación con el asunto de la referencia, no dude en contactarnos.

Cordialmente,

MARCELA ROCIO MÁRQUEZ ARENAS
Directora Técnica Mejoramiento de Barrios (E)
Resolución 823 de 27 de mayo de 2022

Proyectó: Cielo Mireya Burgos Camelo – Contratista DMB
Proyectó: Maira Alejandra Esguerra – Contratista DMB
Revisó: Jairo Isaac Gámez – Líder Técnico Zona Sur DMB
Revisó: Karen Patiño Sáenz – Contratista DMB

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

SC-CER356168

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1821

Escaneado con CamScanner

15470

BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Al contestar cite estos datos:
Radicado No.: **202215000130701**
Fecha: 17-06-2022

Bogotá, D.C.

Señor
IVÁN AUGUSTO BARRETO E.
Representante legal
CONSORCIO ALDEBARÁN
Carrera 11 No 96-43 Oficina 503
Edificio San Fernando Barrio Chico
Teléfono: (1) 8 11 72 12
e-mail: solucionescvp908@gmail.com

Asunto: Informe de Interventoría Social No 004 - Radicado 202217000119602

Referencia: CVP-CTO-876-2021 – Grupo 1

Respetado Ingeniero:

Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos en las labores que adelanta actualmente.

La Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, recibió el comunicado de asunto del contrato CVP-CTO-876-2021 desde el componente social.

Una vez revisados los documentos radicados a esta entidad y de acuerdo a los requerimientos expresados en el Anexo Social de Obra en su numeral 8. Informes - Informe Mensual de las Actividades de Gestión Social, el apoyo a la supervisión del componente social se permite emitir VISTO BUENO al Informe de Gestión Social de Obra No 004, correspondiente al periodo de abril 01 al 30 de 2022, teniendo en cuenta que cumple con lo requerido para su ejecución en el territorio.

No obstante, lo anterior se resalta que no se recibió factura de cobro para realizar el respectivo pago del componente social del periodo de actividades remitido. Por lo tanto, se requiere se remita la misma de manera prioritaria para poder realizar el respectivo trámite de pago, de lo anterior y en consideración al radicado No 202215000056871 se solicita enviar el documento de memoria de cálculo para el componente social debidamente diligenciado y firmado, de todos los periodos que a la fecha se han ejecutado. Así mismo se solicita remitir a este despacho los formatos de memoria de cálculo social debidamente diligenciados y aprobados por la interventoría desde el inicio del contrato a la fecha.

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

SC-CER356168

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1822

15471

BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Así mismo, se aclara que la emisión de la aprobación frente a los documentos aportados no implica que la supervisión no continúe la vigilancia de las demás obligaciones contractuales, por lo que la Dirección podrá solicitar en cualquier momento información o soportes adicionales a lo anteriormente indicado, según considere necesario en cuanto al cumplimiento general de las obligaciones contractuales y en atención a requerimientos que terceros pudieran realizar. Así mismo, puede adelantar los procedimientos administrativos a los que haya lugar, con la finalidad de requerir el cumplimiento de cualquier otra obligación.

Finalmente, desde la Dirección de Mejoramiento de Barrios – DMB de la Caja de la Vivienda Popular -CVP, estaremos atentos a atender las solicitudes adicionales. Cualquier duda o inquietud en relación con el asunto de la referencia, no dude en contactarnos.

Cordialmente;

CAMILO BARBOSA MEDINA
Director Técnico Mejoramiento de Barrios (E)

Proyectó: Cielo Mireya Burgos Camelo – Contratista DMB
Proyectó: Maira Alejandra Esguerra – Contratista DMB
Revisó: Jairo Isaac Gámez – Líder Técnico Zona Sur DMB
Revisó: Karen Patiño Sáenz – Contratista DMB

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

SC-CER356168

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

7823

1472

BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Bogotá, D.C.

Al contestar cite estos datos:
Radicado No.: **20231500003427 1**
Fecha: 28-02-2023

Ingeniero
IVÁN AUGUSTO BARRETO E.
Representante legal
CONSORCIO ALDEBARÁN
Dirección: Carrera 11 No 96-43 Oficina 503 - Edificio San Fernando Barrio Chicó
Email: solucionescvp908@gmail.com
Teléfono: 8117212
Bogotá D.C.

Asunto: **INFORME MENSUAL NO 5 VERSIÓN 8, DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PERIODO DE TIEMPO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022, DEL CONTRATISTA**

La Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, revisó el informe No. 5 del contrato de obra 876-2021.

Al respecto, esta supervisión se permite dar **VISTO BUENO** al informe en cuestión, al haber subsanado las observaciones encontradas en versiones anteriores.

Finalmente, cabe resaltar que la Caja de la Vivienda Popular, como supervisora de este contrato de interventoría, podrá solicitar en cualquier momento información o soportes adicionales, según considere necesario, como parte de su actividad de supervisión para el Contrato de Interventoría

Cordialmente,

SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA
Firmado digitalmente por SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA
Fecha: 2023.03.07 11:24:27 -05'00'

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directora Técnica Mejoramiento de barrios

No. 2300501001000511
Fecha: 08/Mar/2023 Hora: 10:31:38
Remite:CVP
Anexos: SIN
Recibió: OIPR
Asunto: APROB INF CONTRATISTA MENSUAL SOCIAL No 5

Proyectó: VALERIA BENAVIDES PEDRAZA - DIR. MEJORAMIENTO BARRIOS
Alejandra Esguerra

Revisó: Jairo Isaac Gámez –Apoyo Técnico DMB

Ernesto Ortiz – Apoyo Jurídico DMB

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX (60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

SC-CER356168

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1884

15473

CONSORCIO ALDEBARÁN

Correspondencia Recibida
Sede: CONSORCIO VIAL CVP
Consecutivo: R-449
Fecha de Radicación: *31/2022 05:20 AM*
Remitente: CONSORCIO ALDEBARAN
Contrato No.: 908-2021
Asunto: APROBACION DE INFORME MENSUAL No. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO
Tipo de Documento: TECNICO
Anexos: SIN ANEXOS
R-449-3522-34

Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2022

ALD-CVP-21-0626

Señores:
CONSORCIO VIAL CVP
LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
Representante Legal
Av. Carrera 19 No 95-12/20 oficina 605 Bogotá D.C

REF.: CONTRATO 908 DE 2021: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y USME (GRUPO 2) Y CIUDAD BOLÍVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO"

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL NO 5. V7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2022.

Cordial Saludo,

Una vez revisado el documento trabajado por las partes, mediante las diferentes mesas de trabajo y en aras de repetir la elaboración del acta de Compostela II, del pasado 05 de mayo de 2022 por solicitud de la CVP, mediante el comunicado No 202215000215941, esta interventoría **aprueba** el informe mensual correspondiente al No 5. o en su defecto al periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2022 por parte del contratista, es de aclarar, que **no se aprueba** la memoria de cálculo remitida, toda vez que la interventoría social no aprueba costos, debido a que el Director de la CVP Juan Carlos López, informó que los cambios en la forma de pago solo se podrían realizar mediante modificatorios al contrato, por lo que, únicamente se verificará que las actividades reportadas por el contratista sean acordes a lo ejecutado durante el periodo relacionado.

Del mismo modo, se aclara que esta aprobación no exonera al contratista de aclarar y/o atender las observaciones que sean realizadas por parte de la Caja de Vivienda Popular.

Atentamente,

IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
Representante legal
CC. CAMILO BARBOSA MEDINA- DIRECTOR DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (E)
CC. IVAN DARIO AYALA - APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN-CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Elaboró: A.R.

T825

CONSORCIO ALDEBARÁN

15477
28-02-2023
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
R-24-2023-39

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023

Señores:
CONSORCIO VIAL CVP
LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
Representante Legal
Av. Carrera 19 No 95-12/20 oficina 605 Bogotá D.C

ALD-CVP-21-0697

REF.: CONTRATO 908 DE 2021: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y USME (GRUPO 2) Y CIUDAD BOLÍVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO"

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL NO 6. V13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2022.

Cordial Saludo,

Una vez revisado el documento trabajado por las partes, mediante las diferentes mesas de trabajo, esta interventoria **aprueba** el informe mensual correspondiente al No 6. o en su defecto al periodo comprendido entre el 01 al 21 de junio de 2022 por parte del contratista.

Del mismo modo, se aclara que esta aprobación no exonera al contratista de aclarar y/o atender las observaciones que sean realizadas por parte de la Caja de Vivienda Popular.

Atentamente,

IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
Representante legal
CC. CAMILO BARBOSA MEDINA- DIRECTOR DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (E)
CC. IVAN DARIO AYALA - APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN-CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Elaboró: A.R.

1026

1547
0512 (0513

BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

No. 2300501001000512
Fecha: 22/Mar/2023 Hora: 09:32:03
Remite: CVP
Anexos: SIN
Recibió: OIPR
Asunto: VISTO BUENO CVP
INF MEN 6 SOCIAL CONTRATISTA

Bogotá, D.C.

Al contestar cite estos datos:
Radicado No.: **20231500003774 1**
Fecha: 06-03-2023

Ingeniero
IVÁN AUGUSTO BARRETO E.
Representante legal
CONSORCIO ALDEBARÁN
Dirección: Carrera 11 No 96-43 Oficina 503 - Edificio San Fernando Barrio Chicó
Email: solucionescvp908@gmail.com
Teléfono: 8117212
Bogotá D.C.

Asunto: **INFORME MENSUAL NO 6- VERSIÓN 13, DEL COMPONENETE SOCIAL DEL PERIODO DE TIEMPO DEL 11 AL 31 DE JUNIO DE 2022, DEL CONTRATISTA**

Ref. Contrato de Interventoría CVP-CTO-908-2021

La Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, revisó el Informe No. 6 del contrato de obra 876-2021.

Al respecto, esta supervisión se permite dar **VISTO BUENO** al informe en cuestión, al haber subsanado las observaciones encontradas en versiones anteriores.

Finalmente, cabe resaltar que la Caja de la Vivienda Popular, como supervisora de este contrato de interventoría, podrá solicitar en cualquier momento información o soportes adicionales, según considere necesario, como parte de su actividad de supervisión para el Contrato de Interventoría

Cordialmente,

SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA
Firmado digitalmente por SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA
Fecha: 2023.03.15 12:58:29 -05'00'

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
Directora Técnica de Mejoramiento de Barrios
Caja de la Vivienda Popular

Proyectó: VALERIA BENAVIDES PEDRAZA - DIR. MEJORAMIENTO BARRIOS
Alejandra Esguerra – Apoyo social DMB

Revisó: Jairo Isaac Gámez –Apoyo Técnico DMB, Ernesto Ortiz – Apoyo Jurídico DMB

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1327

15476

CONSORCIO ALDEBARÁN

Correspondencia Recibida
Sede: CONSORCIO VIAL CVP
Consecutivo: R-ST
Fecha de Radicación: 11/04/2023 04:02 PM
Remitente: CONSORCIO ALDEBARAN
Contrato No: 908-2021
Asunto: APROBACION DE INFORME MENSUAL No 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO
Tipo de Documento: TECNICO
Anexos: SIN ANEXOS
R-37-2023-34

ALD-CVP-21-0737

Bogotá D.C., 11 de abril de 2023

Señores:
CONSORCIO VIAL CVP
LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
Representante Legal
Av. Carrera 19 No 95-12/20 oficina 605 Bogotá D.C

REF.: CONTRATO 908 DE 2021: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1) Y USME (GRUPO 2) Y CIUDAD BOLÍVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO"

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL NO 7. V6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2022.

Cordial Saludo,

Una vez revisado el documento trabajado por las partes, mediante las diferentes mesas de trabajo, esta interventoria **aprueba** el informe mensual correspondiente al No 7. o en su defecto al periodo comprendido entre el 06 al 13 de agosto de 2022 por parte del contratista.

Del mismo modo, se aclara que esta aprobación no exonera al contratista de aclarar y/o atender las observaciones que sean realizadas por parte de la Caja de Vivienda Popular.

Atentamente,

IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
Representante legal
CC. CAMILO BARBOSA MEDINA- DIRECTOR DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (E)
CC. IVAN DARIO AYALA - APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN-CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Elaboró: A.R.

T828

15477

CONSORCIO VIAL CVP
901.537.078-8

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | BOGOTÁ

Cumplimiento del plan de gestión social

Anexo 29.

Certificaciones del plan de gestión social

1344

15478

CONSORCIO VIAL CVP

901.537.078-8

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2023

Señores,
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Atn. Laura Marcela Sanguino Gutiérrez
Directora de Mejoramiento de Barrios
Carrera 13 # 54-13
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. CVP-CTO-876-2021 *"EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I), USME (GRUPO II) Y CIUDAD BOLÍVAR y BOSA (GRUPO III), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO", - Contrato Grupo 1*

Asunto: Certificación de cumplimiento de actividades sociales – programas del Plan de Gestión Social

Respetados señores,

En mi condición de Representante de **CONSORCIO VIAL CVP** identificado con **NIT 901.537.078-8**, me permito certificar que el consorcio dió cumplimiento a las actividades sociales de los programas del plan de gestión social:

- Programa de divulgación.
- Programa de atención a la comunidad.
- Programa de participación e información.
- Programa propuesta de valor construcción social del territorio.
- Programa acciones afirmativas para la participación económica con el enfoque de derechos.
- Programa de acompañamiento a actividades técnicas de obra.
- Programa de atención y manejo de la comunidad en oposición.
- Programa de acuerdo de sostenibilidad.

Cuyas actividades sociales fueron reportadas durante la ejecución del proyecto y de igual modo se encuentran reportadas en el informe final.

Cordialmente,

LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAL CVP

15499

CONSORCIO VIAL CVP

901.537.078-8

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2023

Señores,
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Atn. Laura Marcela Sanguino Gutiérrez
Directora de Mejoramiento de Barrios
Carrera 13 # 54-13
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. CVP-CTO-876-2021 *"EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I), USME (GRUPO II) Y CIUDAD BOLÍVAR y BOSA (GRUPO III), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO", - Contrato Grupo 1*

Asunto: Certificación de cumplimiento mano de obra no calificada

Respetados señores,

En mi condición de Representante de **CONSORCIO VIAL CVP** identificado con **NIT 901.537.078-8**, me permito certificar que el consorcio dió cumplimiento a la vinculación del porcentaje de mano de obra no calificada de la localidad, requerido según las condiciones pre y contractuales, para el desarrollo del contrato.

Sin otro particular.

Cordialmente,

LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAL CVP

15480

CONSORCIO VIAL CVP

901.537.078-8

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2023

Señores,
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Atn. Laura Marcela Sanguino Gutiérrez
Directora de Mejoramiento de Barrios
Carrera 13 # 54-13
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. CVP-CTO-876-2021 *"EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I), USME (GRUPO II) Y CIUDAD BOLÍVAR y BOSA (GRUPO III), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO", - Contrato Grupo 1*

Asunto: Certificación de cumplimiento de atención a la totalidad de solicitudes y quejas de la comunidad

Respetados señores,

En mi condición de Representante de **CONSORCIO VIAL CVP** identificado con **NIT 901.537.078-8**, me permito certificar que el consorcio dió cumplimiento a la totalidad de solicitudes y quejas de la comunidad.

Sin otro particular.

Cordialmente,

LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAL CVP

1832