1791

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

CONTRATO DE OBRA CO-137-2018

CONTRATISTA
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

ELABORÓ:	REVISO:	APROBÓ:
C.S. JESSICA NARANJO MORENO	ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	C.S. ADRIANA GUTIÉRREZ
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Residente Social Contratista	CARGO: Director de Obra	CARGO: Residente Social Interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS 5
1.1 OBJETIVO GENERAL 5
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 6
5. GESTIÓN SOCIAL 9
5.2.1.1 Reunión de Inicio de Obra 9
5.2.1.2 Reunión de Avance 12
5.2.1.3 Reunión de Finalización 12
5.2.1.4 Reuniones Extraordinarias 12
5.2.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 12
5.2.3 Programa de Acompañamiento Social a Actividades Técnicas de Obra 17
5.2.3.1 Actas de vecindad 17
5.2.3.2 Actas de vecindad de Cierre 20
5.2.3.3 Actas de compromiso 20
5.2.4 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 22
5.2.4.1 Convocatorias 22
5.2.5 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 26
5.2.5.1 Actividades Pedagógicas de sostenibilidad 26
5.2.6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA 26
5.2.6.1 Dotación e Implementos de Trabajo 27
5.2.7 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NO CALIFICADO, RESIDENTE EN LAS LOCALIDADES QUE ATRAVIESA LA OBRA 27
5.3 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 28
5.3.1 Informe Mensual 29
5.3.2 Informe Semanal 29
5.3.2 Informe Final 29

INDICE DE TABLAS

TABLA 1 GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA 6
TABLA 2 SEGMENTOS A INTERVENIR 7
TABLA 3 REUNIONES DE INICIO DE OBRA 10
TABLA 4 PUNTO PAC 13
TABLA 5 IMPLEMENTACIÓN PSI 16
TABLA 6 ACTAS DE VECINDAD DE INICIO DE OBRA 18
TABLA 7 INDICADOR DE GESTIÓN SOCIAL ACTAS DE VECINDAD 20
TABLA 8 CONSOLIDADO PIEZAS DE DIVULGACIÓN 24
TABLA 9 INDICADOR DE GESTIÓN SOCIAL PIEZAS DE DIVULGACIÓN 25
TABLA 10 CONSOLIDADO PIEZAS MONC 27

CONTROL DE CAMBIOS			
Revisión	**Fecha**	**Descripción**	**Elaboro**
1	24-octubre-2020	Versión Inicial	Jessica Naranjo Moreno
2	29-octubre-2020	Revisión: verificación numeración anexos, corrección cantidad de asistentes a la reunión de inicio N°4 e incluir registro fotográfico de los desvíos.	Jessica Naranjo Moreno

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Garantizar el cumplimiento de las actividades de Gestión Social contempladas en los pliegos de condiciones y en el Anexo – Obligaciones de Gestión Social y Comunicaciones, mitigando los impactos que generen las obras hacia las comunidades del área directa de intervención y aferentes al proyecto.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Implementar el Plan de Gestión Social que controle y mitigue el impacto social causado por la construcción de obras de infraestructura urbana.
- ✓ Promover mecanismos de comunicación que permitan brindar información clara, veraz y oportuna, a las comunidades influenciadas por las obras.
- ✓ Crear escenarios de participación comunitaria que faciliten los espacios de comunicación entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES y la ciudadanía.
- ✓ Establecer un sistema para la atención del ciudadano que permita la atención oportuna y eficaz de las solicitudes, inquietudes, sugerencias quejas y/o reclamos de la comunidad.
- ✓ Desarrollar acciones de capacitación comunitaria para promover la sostenibilidad del proyecto por parte de las comunidades beneficiarias.
- ✓ Garantizar que todas las quejas, reclamos, solicitudes de información o sugerencias presentadas por la comunidad, de manera verbal, escrita o vía telefónica, sean atendidas de manera adecuada y oportuna.
- ✓ Divulgar las oportunidades laborales de mano de obra no calificada, buscando mejorar la calidad de vida y las condiciones socioeconómicas de los residentes de la localidad.
- ✓ Adelantar las actividades de información, divulgación y comunicación necesarias para que los ciudadanos de la localidad conozcan de manera completa, veraz y oportuna los pormenores del Contrato de Obra.
- ✓ Incentivar la participación activa de la comunidad con el fin de implementar los programas y acciones que permitan un adecuado manejo de los impactos de carácter social.

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

El Contrato CO–137-2019, actuará en pro de realizar las obras y actividades necesarias para la conservación del espacio público de la localidad de Los Mártires, en Bogotá D.C., de conformidad con la descripción, especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones y anexos, documentos que hacen parte integral del presente proceso."

TABLA 1 GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA

	DATOS DEL CONTRATO
	CO-137-2019
	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"
	SIETE (7) MESES.
	CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.437.884.572,0)
	Fondo de Desarrollo Local de Mártires
	Arq. Jaime Villalba
	Av. Calle 19 28 - 80 Centro Comercial Calima Piso 7 Torre parqueaderos
	375 95 35
	INTERVENTORÍA
	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
	900.241.875-6
	Ing. Nick Randy Almeida
	Calle 23f No. 85ª -31
	Ing. Sandra Cardozo
	Arq. Diego Forero
	Ing. Santiago Carrillo
	Lidia Maria Palomares
	Guiovanni Silva Moncada
	CS Adriana Gutiérrez Garzón
	CONTRATISTA
	Consultoría y Construcción SAS - CON & CON SAS
	830. 041. 411 – 0
	ARQ. Juan Pablo Ricci Ruiz
	AV KR 7 127 48 of. 1006
	4821681

[illegible]	Ing. Javier Hernando Perilla Vacca
[illegible]	Ing. Diego Perez
[illegible]	Ing. Mayerli Marín Mateus
[illegible]	Pso Milena Gil
[illegible]	C.S. Jessica Naranjo Moreno

TABLA 2 SEGMENTOS A INTERVENIR

N°	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO	T
1	14001469	CL 1F	KR 24ª	KR 24B	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL	REHABILITACIÓN
2	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL	REHABILITACIÓN
3	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACIÓN
4	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACIÓN
5	14000718	KR 25A	CL 6ª	CL 7	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACIÓN
6	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	RECONSTRUCCIÓN
7	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	MANTENIMIENTO
8	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	MANTENIMIENTO
9	14001156	CL 2B	KR 25ª	KR 26	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN
10	14001367	CL 1B	KR 27ª	KR 28	CALZADA	LA SABANA	SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN
11	14000126	KR 24	CL 22ª	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA	RECONSTRUCCIÓN
12	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA	REHABILITACIÓN
13	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN
14	14000205	CL 17	KR 28ª	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO	RECONSTRUCCIÓN
15	14001506	KR 18	CL 2ª	CL 3	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACIÓN
16	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL	MANTENIMIENTO
17	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO	REHABILITACIÓN
18	14001619	CL 1C	KR 19ª	KR 19BBIS	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACIÓN
19	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACIÓN
20	14000565	CL 12	KR 20ª	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA	REHABILITACIÓN
21	14000573	CL 12	KR 20	KR 20 A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA	REHABILITACIÓN

3. GESTIÓN SOCIAL

Para la etapa de construcción, se tiene contemplada la ejecución de actividades en materia informativa, de divulgación y atención a las comunidades del área de influencia del proyecto, las cuales se encuentran reflejadas en los siguientes programas:

- **Programa de información**
- **Programa de atención al ciudadano**
- **Programa de sostenibilidad**
- **Programa de capacitación al personal que labora en la obra**
- **Programa de contratación del personal no calificado, residente en las localidades que atraviesa la obra**
- **Programa de aseguramiento de la calidad**
- **Metodología para la evaluación de la gestión y control de costos**

3.1.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN

Por medio de esta estrategia, se logra generar mecanismos de información dirigidos a la comunidad para que de manera oportuna conozcan el antes, durante y finalización de la ejecución del proyecto. Para ello, serán llevadas a cabo reuniones con los ciudadanos residentes de la zona o área de influencia directa del proyecto, así mismo, serán convocadas las Juntas de Acción Comunal de los frentes de obra a intervenir en cada una de las UPZ y barrios de la localidad.

3.1.1.2 Reunión de Inicio de Obra

Se realizará una (1) reunión informativa de inicio de obra por sector en el cual se ejecuten obras, con el fin de exponer las características del mismo a nivel técnico, social, ambiental, SST y de tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas para informar a la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto.

Durante el periodo comprendido entre el 21 de septiembre 2020 al 20 de octubre 2020, se realizaron las siguientes reuniones de inicio de obra:

A. 09 de octubre 2020 a las 09:00 a.m. en el frente de obra CL 2B entre KR26 y KR 25ª Barrio del barrio Santa Isabel, segmento 9 CIV 14001156
B. 09 de octubre 2020 a las 11:00 a.m. en el frente de obra CL 1F entre KR24 y KR24B. Barrio El Vergel, segmento 1 y 2 CIV 14001469 Y 14001481.
C. 15 de octubre 2020 a las 9:00 a.m. en el frente de obra CL 1C entre KR 19ª y 19C. Barrio Eduardo Santos, segmentos 18 y 19 CIV 14001619 y 14001616.

D. 15 de octubre 2020 a las 11:30 a.m. en el frente de obra KR24 entre CL 22ª y DG 22B BI. Barrio Samper Mendoza, segmento 11 CIV 14000126. [1] **Anexo 1, Listados de asistencia a la reunión de inicio de obra.**

TABLA 3 CONSOLIDADO DE REUNIONES

	REUNIONES CON COMUNIDAD				
TIPO DE REUNION	CONVOCADOS ASISTENTES		ASISTENTES		
	FECHA DE CONVOCATORIA	COMUNIDAD CONVOCADA	FECHA REUNIÓN	COMUNIDAD ASISTENTE	% ASIST
INICIO	05/10/2020	14	09/10/2020	26	186%
INICIO	05/10/2020	10	09/10/2020	22	220%
INICIO	13/10/2020	13	15/10/2020	18	138%
INICIO	13/10/2020	16	15/10/2020	28	175%

FUENTE: PROPIA





Registro Fotográfico reunión de inicio CIV 14001156
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción

[1] ***Ver anexo Nº1** Listado de asistencia reunión de inicio de obra (escáner y copia física)*





Registro Fotográfico reunión de inicio CIV 14001469 y CIV 14001481
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción





Registro Fotográfico reunión de inicio CIV 14001619 y 14001616
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción





Registro Fotográfico reunión de inicio CIV 14000126
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción

3.1.1.2 Reunión de Avance

Se realizará reuniones de avance de obra en los sectores donde la ejecución sobrepase los 3 meses de obra, en esta reunión expondrá el estado de avance técnico de las Obras y los tiempos de las actividades restantes. Para estas reuniones el Contratista estructurará una presentación en la cual se resalten los aspectos más representativos del avance en la ejecución del proyecto.

Para el periodo comprendido de este informe mensual no se efectuaron actividades de este tipo.

3.1.1.3 Reunión de Finalización

Se adelantará una (1) reunión general informativa de finalización de acuerdo al sector, cuando se encuentre en el 90% de la ejecución total de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados de la evaluación social, obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, las pólizas de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones del contrato, informará la fecha de finalización de las obras, y responderá las inquietudes de los asistentes.

Para el periodo comprendido entre el 21 de septiembre 2020 al 21 de octubre 2020, no se han efectuado reuniones de este tipo, debido a que hasta la fecha solo se cuenta con un frente de obra en etapa de ejecución.

3.1.1.4 Reuniones Extraordinarias

El Contratista realizará las reuniones extraordinarias cuando se consideren necesarias para tratar temas puntuales inherentes al desarrollo de la obra y podrán ser convocadas por la comunidad, Contratista, Interventoría y/o Fondo de Desarrollo Local.

Durante el 21 de septiembre 2020 al 21 de octubre 2020 no se realizaron reuniones extraordinarias, debido a que no se han requerido por parte de la comunidad, la interventoría o la supervisión.

3.2.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El programa de atención al ciudadano tiene como objetivo brindar información, atender quejas, reclamos, sugerencias y felicitacicnes, si hay a lugar a la comunidad que se verá afectada o beneficiada con la ejecución de la obra y en general este programa busca estar en constante comunicación con los ciudadanos de la localidad.


Para el cumplimiento de este objetivo el Contratista dispondrá de los siguientes canales de atención al ciudadano:

1797 1709

TABLA 4 PUNTO PAC (PUNTO ANTENCIÓN AL CIUDADANO)

Dirección:	Calle 26 Bis 1G – 10
Horario de atención	Martes y jueves: 8:00 a.m.– 12:00 p.m.
Teléfono:	3166944172
Correo electrónico:	Socialmartires137@gmail.com
Residente Social:	C.S. Jessica Naranjo Moreno
Punto PAC Móvil	Es el recorrido realizado por la profesional social por cada uno de los frentes de obra que se encuentren en ejecución, cuya función es la recepción de manifestaciones ciudadanas.





Registro Fotográfico punto PAC CL 26 BIS 1G – 10
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción





Registro Fotográfico frente de obra abierto segmento 9 CIV 14001156
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción

Para control de las atenciones a los ciudadanos se llevará un registro de todas las personas atendidas. En caso PQRS se abrirá un expediente en el que se hará seguimiento al proceso adelantado, hasta cerrarlo.

Cabe resaltar que en caso de presentar un PQR, se dará aviso inmediato a la interventoría a través del correo electrónico establecido, con el objetivo de realizar acompañamiento y de manera conjunta dar solución la solicitud del ciudadano y cumplimiento al numeral **1.3.2. Anexo – Obligaciones de Gestión Social y Comunicaciones**.

Así mismo, la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, se hará a través de correo electrónico, número de WhatsApp, número de teléfono y en la dirección del Punto de Atención al Ciudadano-PAC. Las solicitudes que interponga la comunidad pueden llegar a través de los profesionales del contrato y serán atendidas por el profesional social y notificadas a la interventoría, sin embargo, aquellas que no estén relacionadas a las actividades propias de la ejecución del **CO-137-2019** se diligenciará el formato de atención y se remitirá al Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, para que se resuelva dicha solicitud.

Durante el periodo del presente informe no se ha recibido ningún tipo de solicitud por parte de la comunidad. Sin embargo, se envió el formato de registro de atención al ciudadano a la interventoría y ya se cuenta con aval para su implementación.

Para el presente contrato se manejará la siguiente tipología para la clasificación de la atención de PQRS:

Petición: Es la solicitud verbal o escrita presentada por un ciudadano con el fin de requerir la intervención de la entidad en un asunto de su competencia, esta cuenta con un tiempo de 15 días calendario para dar respuesta al peticionario, contara con la trazabilidad correspondiente que permitirá continuar con los seguimientos durante el periodo que se requiera.

Queja: Es la expresión de los ciudadanos que permite manifestar la inconformidad o disgusto que se tiene contra una persona u organización relacionada con el proyecto, por actos vinculados con el cumplimiento de su misión y objetivos, esta cuenta con un tiempo de 15 días calendario para dar respuesta al peticionario, contara con la trazabilidad correspondiente que permitirá continuar con los seguimientos durante el periodo que se requiera.

Reclamo: Es el derecho que tiene todo ciudadano de exigir o demandar solución referente a la prestación de indebida de un servicio o a la inatención oportuna de una solución derivada de la ejecución de una obra. Esta cuenta con un tiempo de respuesta de tres días al reclamante, contara con la trazabilidad correspondiente que permitirá continuar con los seguimientos durante el periodo que se requiera.

Solicitud de Información: Toda persona tiene derecho a consultar los documentos o solicitar información relacionada con la ejecución de un proyecto, se realizará la atención de inmediato al solicitante.

Denuncia: Es el mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano da aviso o notifica, en forma escrita o verbal, hechos o conductas con las que se pueda estar configurando un posible manejo irregular o eventual detrimento de los bienes o fondos de la Alcaldía Local de Chapinero. Esta se remitirá a la entidad competente y contará con el seguimiento correspondiente hasta la obtención de una respuesta.

Sugerencias: Es la proposición, idea o indicación que se ofrece o presenta con el propósito de incidir en el mejoramiento de un proceso cuyo objeto se encuentre relacionado con la prestación del servicio o el cumplimiento de una función pública, esta cuenta con un tiempo de 15 días calendario para dar respuesta al peticionario, contara con la trazabilidad correspondiente que permitirá continuar con los seguimientos durante el periodo que se requiera.

3.2.3. Punto PAC Móvil

El profesional social realizará un recorrido por cada uno de los frentes de obra que se encuentren en ejecución, cuya función es la atención y recepción de manifestaciones ciudadanas (PQR, solicitudes, observaciones y/o felicitaciones) en caso que se presenten.

De llegarse a presentar cualquier solicitud, el residente social dejará registro de la atención en la bitácora de obra.

3.2.4 Punto PAC Virtual

El punto PAC virtual está constituido por un correo electrónico exclusivo para el contacto con la comunidad, la recepción de manifestaciones ciudadanas y solicitudes de información.

3.2.5 Puntos Satélite de Información

Se instalarán Puntos Satélites de Información (P.S.I.), los cuales tienen como función difundir por medio de las piezas de divulgación la información del proyecto a la comunidad. Estos se ubicarán en lugares de gran afluencia de público, (5) días antes del inicio de las actividades constructivas. El mantenimiento se realizará cada vez que se requiera y como mínimo una vez al mes.

Todos los nuevos volantes informativos (boletín-comunicado) se instalarán (2) días antes de la novedad informativa. Cada vez que se actualicen, se diligencia en el formato respectivo para dicha actividad. Se programará instalar un (1) punto satélite de información por tramo en intervención.

En caso de realizarse algún cambio en los Puntos Satélites de Información, se le informará a la Interventoría con el tiempo necesario para que ésta realice el acompañamiento y verificación respectivo.

Para el periodo del presente informe mensual se implementó un (1) PSI en el barrio Santa Isabel, CL 2B con KR25ª, segmento 9 CIV 14001156. [2] **Anexo 2, Formato de implementación PSI.**




Registro Fotográfico PSI segmento 9 CIV 14001156
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción

TABLA 5 IMPLEMENTACIÓN PSI

			Consolidado PSI					
			21 de Septiembre al 20 de Octubre					
			Barrio		Segmento Vial			
N°	Fecha de Realización	Nombre de quien autoriza	Nombre Contractual	Nombre Suministrado por la Comunidad	Tramo N°	CIV	Dirección	PSI Implementado
1	19/10/2020	Manuel Molina	Santa Isabel	Santa Isabel	9	14001156	CL 2B CON KR25A	1
TOTAL								1

FUENTE: PROPIA

[2] ***Ver Anexo N° 2.*** *Formato implementación PSI (escáner y copia física)*



3.2.3 Programa de Acompañamiento Social a Actividades Técnicas de Obra


Para este componente, el personal del área social realizará el acompañamiento al área técnica buscando garantizar el acceso a la comunidad, sin que ello implique responsabilidad sobre la labor técnica desarrollada. Se hace necesaria la participación del área social en estas actividades para facilitar los procesos y siendo puente de comunicación entre el contrato y la comunidad, minimizando: dificultad en procesos requeridos, inconvenientes con la comunidad y enfrentamientos.

3.2.3.1 Actas de vecindad

Las actas de vecindad internas y/o de fachada, se levantarán en la fecha según aplique en los predios ubicados en el área de influencia directa de la obra. Para los predios ubicados sobre vías de desvíos y aquellas que permitan el acceso a los diferentes campamentos de obra se realizará un video que dé cuenta del estado tanto de los predios como de las vías utilizadas para este fin. Se debe tener

especial cuidado y atención en el levantamiento de las actas de vecindad ya sea por fachada o internas, para todos los bienes de interés cultural y monumentos.

Para el periodo comprendido entre el 21 de septiembre 2020 al 21 de octubre 2020, se realizó el levantamiento de actas de vecindad de inicio de obra en el segmento 9 CIV 1441156, CL 2B entre KR 25ª y KR 26 se programaron y efectuaron 14 predios.[3] **Anexo 3 actas de vecindad de inicio de obra**



Registro Fotográfico levantamiento actas de vecindad de inicio de obra CIV 14001156
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción

TABLA 6 ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS

[3] ***Ver anexo Nº3** 14 Actas de vecindad de inicio de obra (escáner y copia en físico)*

13/10/2020	No suministra datos	Santa Isabel	9	14001156	CL 2B N°25A-47	CASA	1	0	1	0	1
13/10/2020	Predio abandonado	Santa Isabel	9	14001156	KR 26 N° 2A - 40	CASA	1	0	1	0	1
13/10/2020	Angela Guerrero	Santa Isabel	9	14001156	KR 25A N°2A-43	CASA	1	0	1	1	0
14/10/2020	Isabel Peralta	Santa Isabel	9	14001156	CL2B N°25A-25	CASA	1	0	1	1	0
14/10/2020	Maria Cristina Pardo Muñoz	Santa Isabel	9	14001156	CL 2B N°25A-11	CASA	1	0	1	1	0
15/10/2020	Omar Gaitán Ovalle	Santa Isabel	9	14001156	CL2B N°25A-35	CASA	1	0	1	1	0
15/10/2020	Zulma Martínez	Santa Isabel	9	14001156	CL2B N°25A-53	CASA	1	0	1	1	0
16/10/2020	Sandra Useche	Santa Isabel	9	14001156	CL2B N°25A-50	CASA	1	0	1	1	0
16/10/2020	Cecilia Carretero	Santa Isabel	9	14001156	CL 2B N°25A - 36	CASA	1	0	1	1	0
16/10/2020	Alexander Gaitán	Santa Isabel	9	14001156	CL2B N°25A-42	CASA	1	0	1	1	0
16/10/2020	Cupertino Sanabria	Santa Isabel	9	14001156	CL2B N°25A - 60	CASA	1	0	1	1	0
16/10/2020	Juan de Jesus Calderón	Santa Isabel	9	14001156	KR26 N°2B-04	CASA	1	0	1	1	0
19/10/2020	No suministra datos	Santa Isabel	9	14001156	CL2B N°25A-30	CASA	1	0	1	0	1
19/10/2020	No suministra datos	Santa Isabel	9	14001156	CL2B N°25A-14	CASA	1	0	1	0	1

FUENTE: PROPIA

TABLA 7. INDICADORES GESTIÓN SOCIAL, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO DE OBRA



14	14	100

FUENTE PROPIA

3.2.3.2 Actas de vecindad de Cierre

Estas actas tienen por objeto establecer el estado físico de los predios cercanos a los tramos ejecutados por el contratista o los que estaban cercanos a las vías utilizadas para los desvíos, en el Plan de manejo de tráfico, de tal forma que se establezca claramente en evidencia física y gráfica, el estado de los predios al terminar la intervención y poder responder de manera consecuente en el momento de alguna solicitud de reclamación por parte de los propietarios de los predios en mención.

Durante el periodo correspondiente a este informe no se realizaron actas de este tipo.

3.2.3.3 Actas de compromiso

Estas actas se suscribirán entre el Contratista y el propietario del predio para compromisos por parte de cada uno de ellos según la ejecución de la obra lo requiera, por ejemplo, canalización de aguas lluvias, acuerdos para ingreso y egreso de mercancías entre otros aspectos que se llegarán a presentar durante las actividades constructivas.

Durante el periodo correspondiente a este informe no se realizaron actas de este tipo.

3.2.3.4 Registro Fílmico De Desvíos

Se realizará el levantamiento de un registro fílmico antes del inicio de la intervención de un tramo, durante la ejecución de la obra, de las vías que serán utilizadas como desvíos durante la implementación del PMT y del estado del tramo al culminar la intervención.

Para este informe mensual se realizó el registro fotográfico y fílmico de las vías que se van a utilizar para el desvío del segmento 9 CIV 14001156 CL 2B entre KR26 y KR 25ª [4] **Anexo 4 registro fílmico y fotográfico desvíos**

[4] ***Ver Anexo 4,*** *Registro fotográfico y fílmico de desvío (copia en digital)*



Registro Fotográfico desvío CIV 14001156
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción

3.2.3.5 Registro Fílmico Fotográfico

Se levantará un registro fotográfico antes del inicio de la intervención de los tramos, durante la ejecución de la obra, y del estado del tramo al culminar la intervención.

Para el periodo comprendido entre el 21 de septiembre 2020 al 20 de octubre 2020, se realizó registro fotográfico y fílmico del levantamiento de actas de vecindad de inicio de obra en el segmento 9 CIV 14001156. [5] **Anexo 5, registro fotográfico y fílmico de levantamiento actas de vecindad.**

[5] ***Ver anexo Nº5*** *Registro fotográfico y fílmico levantamiento actas de vecindad de inicio de obra (Digital en CD)*





Registro fotográfico CIV antes de la intervención de obra
Fuente: Con & Con SAS

3.2.4 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

3.2.4.1 Convocatorias

Las piezas de divulgación son una herramienta que permite dar alcance a la divulgación de las actividades del proyecto y brindar información oportuna y eficaz a la comunidad aferente acerca de la obra, entre la que se encuentra cierres, desvíos peatonales y vehiculares, así como corte de servicios públicos. De igual manera, el programa busca generar en la comunidad un sentido de pertenencia frente a la responsabilidad ciudadana en el cuidado y mantenimiento de las obras.

Durante el periodo correspondiente al septiembre 2020 al 20 de octubre 2020 se realizaron las siguientes convocatorias.

1.Comunicado 001 PMT Segmento 9 CIV 14001156, CL 2B entre KR 25ª y KR 26, barrio Vergel, se entregaron 23 piezas una por cada predio.

2.Comunicado 002 PMT Segmento 1 y 2 CIV 14001469 y 14001481, CL 1F entre KR 24 y KR 24B, barrio Vergel, se entregaron 23 piezas una por cada predio.

3.Comunicado 003 Reunión de inicio de obra Segmento 9 CIV 14001156, CL 2B entre KR 25ª y KR 26, barrio Vergel, se entregaron 23 piezas una por cada predio.

4.Comunicado 004 PMT Segmento 1 y 2 CIV 14001469 y 14001481, CL 1F entre KR 24 y KR 24B, barrio Vergel, se entregaron 23 piezas una por cada predio.

5.Comunicado 006 Actas de vecindad primer visita Segmento 9 CIV 14001156, CL 2B entre KR 25ª y KR 26, barrio Vergel, se entregaron 23 piezas una por cada predio.

6.Comunicado 007 Actas de vecindad primer visita Segmento 1 y 2 CIV 14001469 y 14001481, CL 1F entre KR 24 y KR 24B, barrio Vergel, se entregaron 23 piezas una por cada predio.

7.Comunicado 012 PMT Segmento 18 y 19 CIV 14001619 y 14001616, CL 1C entre KR 19ª y KR 19C, barrio Eduardo Santos, se entregaron 10 piezas una por cada predio.

8.Comunicado 013 PMT Segmento 11 CIV 14000126, CL 22ª y DG 22B Bis, barrio Ricaurte, se entregaron 15 piezas una por cada predio.

9.Comunicado 014 Reunión de inicio de obra S Segmento 18 y 19 CIV 14001619 y 14001616, CL 1C entre KR 19ª y KR 19C, barrio Eduardo Santos, se entregaron 14 piezas una por cada predio.

10. Comunicado 015 Reunión de inicio de obra PMT Segmento 11 CIV 14000126, CL 22ª y DG 22B Bis, barrio Ricaurte, se entregaron 16 piezas una por cada predio.

11. Comunicado 007 Actas de vecindad segunda visita Segmento 9 CIV 14001156, CL 2B entre KR 25ª y KR 26, barrio Vergel, se entregaron 3 una por cada predio que no atendió la primera visita.

12. Comunicado 008 Actas de vecindad tercer visita Segmento 9 CIV 14001156, CL 2B entre KR 25ª y KR 26, barrio Vergel, se entregaron 3 piezas una por los siguientes predios (CL 2B N° 25ª – 47, CL 2B N° 25ª – 20 Y CL 2B N°25ª – 30) [6] **Anexo N°6 formato control entrega volantes.**





Registro Fotográfico reunión de inicio y PMT CIV 14001156
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción

[6] ***Ver anexo N°6,*** *Formato control entrega de volantes (copia y escáner)*



Registro Fotográfico volantes PMT y reunión de inicio CIV 14001619 y 14001616
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción



Registro Fotográfico volantes PMT y reunión de inicio CIV 14000126
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción



Registro Fotográfico volante Segunda y tercera visita Acta vecindad de inicio de obra CIV 14001156
Fuente. Con & Con Consultoría y Construcción

1803

TABLA 8. CONSOLIDADO PIEZAS DE DIVULGACIÓN

Comunicado N°1 Comunicado N°2 Comunicado N°12 Comunicado N°13	PMT	5/10/2020	Santa Isabel	Santa Isabel	9	14001156	CL 2B ENTRE KR 26 Y KR 25A	14	10	4
		5/10/2020 Y 06/10/2020	El Vergel	El Vergel	1 y 2	14001481 y 14001469	CL 1F ENTRE KR 24B Y KR 24	17	14	3
		13/10/2020	Eduardo Santos	Eduardo Santos	18 y 19	14001619 y 14001616	CL 1C ENTRE KR 19A Y 19C	12	10	2
		13/10/2020	Samper Mendoza	Samper Mendoza	11	14000126	KR 24 ENTRE CL 22A Y DG 22B BIS	15	15	0
Comunicado N°3 Comunicado N°4 Comunicado N°14 Comunicado N°15	Reuniones de Inicio de Obra	5/10/2020	Santa Isabel	Santa Isabel	9	14001156	CL 2B ENTRE KR 26 Y KR 25A	14	10	4
		5/10/2020	El Vergel	El Vergel	1 y 2	14001481 y 14001469	CL 1F ENTRE KR 24B Y KR 24	10	8	2
		13/10/2020	Eduardo Santos	Eduardo Santos	18 y 19	14001619 y 14001616	CL 1C ENTRE KR 19A Y 19C	13	10	3
		13/10/2020	Samper Mendoza	Samper Mendoza	11	14000126	KR 24 ENTRE CL 22A Y DG 22B BIS	16	15	1
Comunicado N°6 Comunicado N° 9 Comunicado N° 16	Actas de vecindad de Inicio de obra	9/10/2020	Santa Isabel	Santa Isabel	9	14001156	CL 2B ENTRE KR 26 Y KR 25A	11	10	1
		9/10/2020	El Vergel	El Vergel	1 y 2	14001481 y 14001469	CL 1F ENTRE KR 24B Y KR 24	10	9	1
		19/10/2020	Eduardo Santos	Eduardo Santos	18 y 19	14001619 y 14001616	CL 1F ENTRE KR 24B Y KR 24	12	9	3
Comunicado N°7	Actas de vecindad de Inicio de obra segunda visita	13/10/2020	Santa Isabel	Santa Isabel	9	14001156	CL 2B ENTRE KR 26 Y KR 25A	3	3	3
Comunicado N°8	Actas de vecindad de Inicio de obra última visita	16/10/2020	Santa Isabel	Santa Isabel	9	14001156	CL 2B ENTRE KR 26 Y KR 25A	3	3	3
Comunicado N°5	MONC	19/10/2020	El Vergel y Eduardo Santos	El Vergel y Eduardo Santos	1, 2, 18 y 19	14001481, 14001469, 14001619 y 14001616	CL 1F ENTRE KR 24B Y KR 24 y CL 1F ENTRE KR 24B Y KR 24	8	8	0
Comunicado N° 18	Inicio de Obra	19/10/2020	Santa Isabel	Santa Isabel	9	14001156	CL 2B ENTRE KR 26 Y KR 25A	14	11	3

Fuente: Propia

TABLA 9. INDICADORES DE GESTIÓN SOCIAL PIEZAS DE DIVULGACIÓN

172	172	100

Fuente: Propia

3.2.4.2 Actividades extraordinarias en desarrollo de la obra

En caso que se requiera desarrollar actividades extraordinarias en la obra que afecten la cotidianidad de la comunidad aledaña a la obra, como intervenciones en redes de servicios públicos que generen la suspensión de los mismos, se deberá avisar a la población afectada mediante volante informativo, con tres días de anticipación, como mínimo.

La comunidad, la interventoría y la Supervisión no han realizado solicitud para el desarrollo de este tipo de reuniones, debido a que no hasta la fecha no se ha requerido información extraordinaria.

3.2.5 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Tiene por objetivo sensibilizar a la comunidad del área de influencia directa del proyecto, en la apropiación, conservación y cuidado de la obra realizada; por medio de actividades que promuevan la participación e inclusión de la ciudadanía en las actividades de obra.

Para el presente informe semanal se conformaron 3 comité PAC.[7] **Anexo 7, Formato inscripción comité PAC**

3.2.5.1 Actividades Pedagógicas de sostenibilidad

Como actividad pedagógica, se plantea el desarrollo de un plegable de sostenibilidad con la información necesaria para generar impacto ante la comunidad con lo referente a los cuidados que se deben tener para la preservación de la obra.

Estas piezas se entregarán al finalizar las actividades de obra, por medio de ello busca promover en los ciudadanos la importancia de la obra y sus beneficios, el buen uso y cuidado del medio ambiente y motivar el buen comportamiento de los peatones.

Para la fecha de este informe mensual no se ha realizado el diseño del plegable, esta actividad se llevará a cabo una vez se tenga prevista la fecha de finalización de ejecución.

3.2.6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA

[7] ***Ver anexo Nº7*** *Formato inscripción Comité PAC*

3.2.6.1 Capacitación a personal de obra.

Se generará un espacio para la capacitación por parte del área de Gestión Social, éste se desarrollará en el proyecto, sobre temas que contribuyan al mejoramiento de la convivencia y desarrollo personal, laboral y social de los trabajadores vinculados al mismo.
Estas capacitaciones se realizarán semanalmente con el personal de obra, acerca de las características del proyecto, tiempo de duración, estado de avance, Punto PAC, actividades de Gestión Social, personal encargado y conductos regulares para la atención de la comunidad en obra.

Durante el 21 de septiembre 2020 al 20 de octubre 2020 no se programaron actividades de este tipo.

3.2.6.2 Dotación e Implementos de Trabajo

Durante los recorridos y demás acciones que ejecute el área social, la Interventoría o el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, velarán porque todos los empleados tengan y utilicen adecuadamente los elementos de protección personal acordes con las actividades ejecutadas.


Las anomalías que se presenten deben ser reportadas a ser reportadas al área ambiental y SST.

3.2.7 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NO CALIFICADO, RESIDENTE EN LAS LOCALIDADES QUE ATRAVIESA LA OBRA

El programa de contratación de mano de obra busca generar empleo directo e indirecto durante la fase de construcción y operación de los proyectos, de igual manera mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector a través de empleo sostenible.

Se contratará el 50% de la mano de obra residente de la localidad, se considera mano de obra no calificada a quienes realizan actividades como: cargue y descargue, excavación, limpieza en general todas las actividades concernientes a un obrero raso, esta actividad se legaliza con la elaboración del registro de generación de empleo, para lo cual mensualmente se elaborará la correspondiente planilla con la certificación de residencia de la localidad.

Para el periodo de este informe mensual no se han recibido hojas de vida para contratación de MONC se realizó implementación del comunicado en los segmentos 1, 2, 18 y 19 CIV 14001469, 14001481, 14001619 Y 14001616.[8] **Anexo 8, formato entrega de volante MONC**



Registro Fotográfico volantes MONC CIV 14000126
Fuente: Con & Con Consultoría y Construcción

TABLA 10. CONSOLIDADO PIEZA DE COMUNICACIÓN MONC

			Piezas de Divulgación Entregadas							
			Barrio		Segmento Vial					
N° Pieza de Divulgación	Tipo Pieza de Divulgación	Fecha de Entrega	Nombre Contractual	Nombre Suministrado por la Comunidad	Tramo N°	CIV	Tramo	SubTotal Piezas Entregadas		
Comunicado N°5	MONC	19/10/2020	El Vergel y Eduardo Santos	El Vergel y Eduardo Santos	1, 2, 18 y 19	14001481, 14001469, 14001619 y 14001616	CL 1F ENTRE KR 24B Y KR 24 y CL 1F ENTRE KR 24B Y KR 24	8	8	0
TOTAL								8	8	

3.3 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Semanalmente se realizará la entrega a la interventoría el cronograma de trabajo a través de correo electrónico, con el objetivo de dar a conocer las actividades que se efectuarán durante cada semana.

[8] ***Ver anexo N°8.*** *Formato entrega de volante MONC (copia y escáner)*

3.3.1 Informe Mensual

Se realizarán los informes correspondientes los cuales darán cuenta el desarrollo de las actividades del Plan de Gestión Social.

Se realiza entrega a través de correo electrónico para revisión y/o aprobación por parte de la interventoría.

3.3.2 Informe Semanal

Durante el periodo del presente informe mensual se realizó entrega de los siguientes informes semanales:

Informe semanal número 01 enviado (14 de septiembre 2020 al 18 de septiembre 2020)
Informe semanal número 02 enviado (21 de septiembre 2020 al 25 de septiembre 2020)
Informe semanal número 03 enviado (28 de septiembre 2020 al 2 de octubre 2020))
Informe semanal número 04 enviado (5 de octubre 2020 al 9 de octubre 2020-09-2019)
Informe semanal número 05 enviado (13 de octubre 2020 al 16 de octubre 2020)

3.3.3 Cronograma Semanal

Cronograma semanal número 02 enviado (21-09-2020 al 25-09-2020)
Cronograma semanal número 03 enviado (28-09-2020 al 03-10-2020)
Cronograma semanal número 04 enviado (05-10-2020 al 05-10-2020)
Cronograma semanal número 05 enviado (12-10-2020 al 16-102020)
Cronograma semanal número 06 enviado (19-10-2020 al 23-102020)

3.3.4 Informe Final

Al terminar el contrato se presentará un informe final en materia de Gestión Social en el que se presentará un consolidado de la información consignada en los informes sociales mensuales, presentados y aprobados por la Interventoría en los cuales se dio cumplimiento a la implementación del Plan de Gestión Social.

3.4 METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LA GESTION Y CONTROL DE COSTOS

3.4.1 Comités Sociales

Con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión Social, la interventoría y el contratista realizaron dos comités sociales ejecutados el 5 de octubre 2020 y 19 de octubre 2020

CONCLUSIONES

❖ Las actividades que se realizan desde el área de gestión social, permiten la identificación de situaciones que puedan afectar o beneficiar a la comunidad aferente al proyecto.

❖ El cumplimiento de cada una de los programas y actividades propuestos dentro del Plan de Gestión Social, permite generar una adecuada percepción de los responsables del contrato ante la comunidad de la localidad.

❖ Los canales de comunicación son primordiales para la efectividad del desarrollo del Plan de Gestión Social, además, permite brindar una adecuada información a la comunidad.

1806 86 218

ANEXO 1
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES DE INICIO DE OBRA
(COPIA Y ESCÁNER)




5. Área ambier

- ♦Manejo Ambienta Obra (MAO)
- ♦Manejo Residuos de Construcción De Obra, RCD.
- ♦Manejo Residuos Sólidos
- ♦Cerramientos de Obra
- ♦Personal de Brigada Orden, Aseo y limpieza BOAL.
- ♦Implementación PMT

5.1. Cerramiento y señalización

La obra contará con un cerramiento con vara rolliza de 2mts de altura. El primer metro de malla verde no traslúcido y el segundo metro malla azul traslúcida. Para la intervención de los andenes se contará con un cerramiento señalizador tubular y triple cinta.



6. Área SSTA Seguridad y Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del Trabajo: Afiliaciones al SGSS Exámenes Médicos. Inducciones al personal de obra. Seguridad y Salud en el : Capacitaciones al personal de obra. Procedimiento para trabajos seguros. Uso de dotación y elementos de protección personal. Revisión de traslado de maquinaria y volquetas.





PUNTO PAC (PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)	
DIRECCIÓN	Cra 26bis N° 1G -10
LÍNEA DE ATENCIÓN	3166944172
CORREO ELECTRÓNICO	Socialmartires137@gmail.com
HORARIO DE ATENCIÓN	Martes y jueves de 8 a.m. a 12 m.
RESIDENTE SOCIAL	C.S. Jessica Naranjo Moreno

PUNTO MÓVIL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	
DIRECCIÓN	Tramos en intervención
HORARIO DE ATENCIÓN	Recorridos en obra

MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S	
DIRECCIÓN	KR 27ª N°1F – 21 oficina 102
LÍNEA DE ATENCIÓN	3103447467
CORREO ELECTRÓNICO	contrato141@gmail.com
RESIDENTE SOCIAL	C.S. Mª. Adriana Gutiérrez Garzón

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES

BOGOTÁ

1219
1807

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

Contrato de Obra CO-137-2019

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES "

Segmento 9

CIV 14001156

Tramo: CL 2B entre KR 25A y KR26

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría

1. RESPONSABLES

Alcaldía Local de Mártires
Fondo Desarrollo Local de Los Mártires

- **Interventoría Mirs Latinoamérica S.A.S**
- **Contratista Consultoría y Construcción CON&CON SAS**

Beneficios

- Mejorar Movilidad
- Reducción Accidentalidad

2. Proceso Constructivo /Área Técnica

Tramo a intervenir: CL 2B entre KR25ª y KR 26
Calzada. Tiempo de ejecución de la obra: 90 días(3) meses

Se realizarán actividades de rehabilitación:

- Mejoramiento de la subrasante
- Renovación de redes de Alcantarillado
- Subbase Granular
- Base Granular
- Carpeta Asfáltica



2.1. Plan de Manejo de Tráfico (PMT)

PMT DESVÍO CL 2B entre KR25ª y KR 26



LIZACIÓN DEL PROYECTO
CON LA COMUNIDAD

APROBACIÓN DEL PMT POR LA
SECRETRIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

DEFINIR ESPACIOS PEATONALES

EJECUCIÓN DE OBRA

IMPLEMENTACIÓN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL


3. Área Gestión Social


3.1 Programa de Información

- Reuniones de Inicio
- Reuniones de avance
- Reuniones Extraordinarias
- Reuniones de Finalización

3.2. Programa de Divulgación

- Volantes Informativos
- Comunicados Informativos





3.3 Programa de divulgación de Empleo

Se contratará personal de mano de obra no calificado para los cargos, ayudantes de obra, BOAL, y auxiliares de tráfico que residan en la Localidad 14 de Los Mártires y por donde atraviese el proyecto


Los d mentos que se deben presenta n:

- Hoja de Vida minerva 10-03
- Cédula de Ciudadanía
- Certificado residencia expedida por la Alcaldía Local de Mártires y/o la Junta Administradora Local.
- Certificación laboral como ayudante de obra, auxiliar de tráfico o Boal.

Los documentos se pueden entregar en el Punto PAC (Cra 26bis 1G -10, en el horario establecido), a través del correo

o al WhatsApp 3166944172.

3.4 Programa de Acompañamiento Social a Actividades Técnicas



Actas de Vecindad

4. Recomendaciones

No contratar ni dar dinero al personal de obra.
Por ninguna actividad.

No realizar préstamos, ni brindar créditos de dinero al personal de obra
Todos los recursos invertidos en ejecución de la obra, ya se encuentran adjudicados por el FDLM al Contratista CON & CON.
Por ningún motivo se le solicitará dinero a la comunidad

Atender las recomendaciones suministradas y respetar la señalización utilizada durante la obra, con el fin de prevenir accidentes

Cualquier inquietud sobre el desarrollo de la obra se pueden dirigir al FDLM o al personal administrativo de obra, el personal operativo no está autorizado para dar información

LA ALCALDÍA, LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA NO SE HARÁN RESPONSABLES POR ESTAS SITUACIONES. DE LO CONTRARIO SERÁ SU RESPONSABILIDAD

~~710~~
1808

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja ___ de ___	
FECHA	
09 DD	10 MM / 2020 AA

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CIV 14001156

OBRA: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO — BOGOTÁ

TIPO PIEZA:

No.	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	DIRECCCION	BARRIO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
1	Mario Garces G	4258840	Cra 25 # 2B-04	Sta Isabel	3132799692	
2	Isabel Peralta	52050255	Calle 2B N 25A-25	Sta Isabel	3123249475	
3	Gladys Caitano	41471207	Calle 2B #25B35	Sta Isabel	3108707820	
4	Jorge Gaitan	19242784	calle 2 B # 21 A 5	Sta Isabel	3058601130	
5	ZULMA MARTINEZ	52105922	Cll 2B # 25A-53	Sta Isabel	3114532910	
6	OMAR Y MARTINEZ	80804568	cll 2B # 25A 53	Sta Isabel	3115010941	
7	Diana Carolina Garcia	52747729	Cll 2B # 25A 53	Sta Isabel	3124099251	
8	Emperatriz Bayardo	1071032	Cll 2B #25A 60	Sta Isabel	313.498.2757	
9	Cecilia Castaño	39720143	Cll 2B # 25A 36	Sta Isabel	3193195427	
10	FREDY LEGUIZAMON	79480418	Calle 2B 25A 53	Santa Isabel	3134568741	
11	Diana Constanza Pinto M.	51.623-446	Calle 2B # 25 A11	Santa Isabel	3202935554	
12	EDWIN CALDERON	1070533153	CR 25 2B 04	STA ISABEL	3196024772	
13	DORA L RAMIREZ	39795073	CR 26 2 B 04	STA ISABEL	300 6664945	
14	JUAN CALDERON	17322606	CR 26 2 B 04	STA ISABEL	3006664945	
15	Alicia G de Lozano	20088605	Cll 2B #25A-24	Sta Isabel	3007930	
16						
17						
18						
19						
20						
21						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MARIA ADRIANA GUTIERREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA	Jessica Naranjo M.	

88

7731
1809

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja	de
FECHA	
DD: 09	MM: 10 AA: 2020

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CIV 14001156

OBRA: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

TIPO PIEZA: REUNIÓN INICIO DE OBRA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
1	Sirsa A. Hernández Marroquín	1.019.777.371	Interventoría MRS	contrato141@gmail.com	3106973353	
2	Diego Armando Farero	80761897	Inter MRS 345		3726724725	
3	Mª Adriana Gutiérrez	52'281.373	Inter MRS SAS		3103411760	
4	Diana Marcela Sarlana	1073247664	Consecon		3212482130	
5	Mirlena G. Bogeo	52959791	Residente SST con ECAU		4921681	
6	Miguel Rubio Guzman	79797630	Interventoría		3227622292	
7	JAIME + VILLEGAS	79785438	FDLM		3123465199	
8	Hernan Triana	88'206.614	con y con		3108607771	
9	DIEGO RENE PEREZ G.	80235829	Residente con y con		311 2916507	
10	Daniel M. Rojas V.	1072387503	FDLM.		3133606006	
11	Jessica Naranjo	1024285516	Residente Social		3669117218	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MARIA ADRIANA GUTIERREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA		





5. Área ambier

- ♦Manejo Ambienta Obra (MAO)
- ♦Manejo Residuos de Construcción De Obra, RCD.
- ♦Manejo Residuos Sólidos
- ♦Cerramientos de Obra
- ♦Personal de Brigada Orden, Aseo y limpieza BOAL.
- ♦Implementación PMT

5.1. Cerramiento y señalización

La obra contará con un cerramiento con vara rolliza de 2mts de altura. El primer metro de malla verde no traslúcido y el segundo metro malla azul traslúcida. Para la intervención de los andenes se contará con un cerramiento señalizador tubular y triple cinta.





6. Área SSTA Seguridad y Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del Trabajo: Afiliaciones al SGSS Exámenes Médicos. Inducciones al personal de obra. Seguridad y Salud en el Trabajo: Capacitaciones al personal de obra. Procedimiento para trabajos seguros. Uso de dotación y elementos de protección personal. Revisión de traslado de maquinaria y volquetas.





PUNTO PAC (PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)	
DIRECCIÓN	Cra 26bis N° 1G -10
LÍNEA DE ATENCIÓN	3166944172
CORREO ELECTRÓNICO	Socialmartires137@Gmail.com
HORARIO DE ATENCIÓN	Martes y jueves de 8 a.m. a 12 m.
RESIDENTE SOCIAL	C.S. Jessica Naranjo Moreno

PUNTO MÓVIL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	
DIRECCIÓN	Tramos en Intervención
HORARIO DE ATENCIÓN	Recorridos en obra

MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S	
DIRECCIÓN	KR 27ª N°1F – 21 oficina 102
LÍNEA DE ATENCIÓN	3103447467
CORREO ELECTRÓNICO	contrato141@gmail.com
RESIDENTE SOCIAL	C.S. Mª. Adriana Gutiérrez Garzón

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES

BOGOTÁ

~~1710~~
1810

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

Contrato de Obra CO-137-2019

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES "

Segmento 1 y 2

CIV 14001469

CIV 14001481

Tramo: CL 1F entre KR 24A y KR 24B

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría

1. RESPONSABLES

Alcaldía Local de Mártires
Fondo Desarrollo Local de Los Mártires

- **Interventoría**
  Mirs Latinoamérica S.A.S
- **Contratista**
  Consultoría y Construcción
  CON&CON SAS

Beneficios

- Mejorar Movilidad
- Reducción Accidentalidad

2. Proceso Constructivo /Área Técnica


Tramo a intervenir: CL 1F entre KR 24A y KR 24B
Calzada. Tiempo de ejecución de la obra: 90 días(3) meses
Se realizarán actividades de rehabilitación:

- Mejoramiento de la subrasante
- Renovación de redes de Alcantarillado
- Subbase Granular
- Base Granular
- Carpeta Asfáltica



2.1. Plan de Manejo de Tráfico (PMT)

PMT DESVÍO CL 1F entre KR 24A y KR 24B



IZACIÓN DEL PROYECTO
CON LA COMUNIDAD

APROBACIÓN DEL PMT POR LA
SECRETRIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

DEFINIR ESPACIOS PEATONALES

EJECUCIÓN DE OBRA

IMPLEMENTACIÓN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

3. Área Gestión Social

3.1 Programa de Información

- Reuniones de Inicio
- Reuniones de avance
- Reuniones Extraordinarias
- Reuniones de Finalización

3.2. Programa de Divulgación

- Volantes Informativos
- Comunicados Informativos





3.3 Programa de divulgación de Empleo

Se contratará personal de mano de obra no calificado para los cargos; ayudantes de obra, BOAL, y auxiliares de tráfico que residan en la Localidad 14 de Los Mártires y por donde atraviese el proyecto

Los documentos que se deben presentar:

- Hoja de Vida minerva 10-03
- Cédula de Ciudadanía
- Certificado residencia expedida por la Alcaldía Local de Mártires y/o la Junta Administradora Local.
- Certificación laboral como ayudante de obra, auxiliar de tráfico o Boal.



Los documentos se pueden entregar en el Punto PAC (Cra 26bis 1G -10, en el horario establecido), a través del correo [redacted] o al WhatsApp 3166944172.

3.4 Programa de Acompañamiento Social a Actividades Técnicas





Actas de Vecindad

4. Recomendaciones

No contratar ni dar dinero al personal de obra.
Por ninguna actividad.

No realizar préstamos, ni brindar créditos de dinero al personal de obra.
Todos los recursos invertidos en ejecución de la obra, ya se encuentran adjudicados por el FDLM al Contratista CON & CON.
Por ningún motivo se le solicitará dinero a la comunidad

Atender las recomendaciones suministradas y respetar la señalización utilizada durante la obra, con el fin de prevenir accidentes.

Cualquier inquietud sobre el desarrollo de la obra se pueden dirigir al FDLM o al personal administrativo de obra, el personal operativo no está autorizado para dar información

LA ALCALDÍA, LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA NO SE HARÁN RESPONSABLES POR ESTAS SITUACIONES. DE LO CONTRARIO SERÁ SU RESPONSABILIDAD

~~1783~~
1811

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja	de
FECHA	
09 (DD)	10 (MM) 2020 (AA)

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CIV 14001469 Y CIV 14001481

OBRA: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

TIPO PIEZA:

No.	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	DIRECCCION	BARRIO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
1	Yeani Franco	80735564	calle 1E #2414	Verjel	3134454043	
2	Samuel Kabra Kibara	325087	Carrera 24 # 10-60	Vergel	3138440783	
3	Adalberto Lopez	1026234	Cra 24 # 1D 67	Vergel	3112173892	
4	Guillermo Rodriguez	13742831	calle 1F #24A-07	Vergel	3134963557	
5	Paula Sanabria	79.478.244	Calle 1F #24B 12	Vergel	3508243855	
6	Maria Rodriguez	51713015	Cll 1F 24-08	Verjel	3138212707	
7	Elsy Ann Vargas	1666248	Cll 1D #24B36	Vergel	3163505278	
8	David	7740001	calle 1F 24-A24	Vergel	314-7945729	
9	Libia Riascos	41506666	Calle 1 F # 24B24	Vergel	3103757502	
10	Laura Gomez	53168056	Calle 1 f # 24	Vergel	3045596066	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MARIA ADRIANA GUTIERREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA	Jessica Naranjo	

Residente Social

~~1744~~
1812

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja ___ de ___	
FECHA	
09 DD	10 MM	2020 AA

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CIV 14001469 Y CIV 14001481

OBRA: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

TIPO PIEZA: REUNIÓN INICIO DE OBRA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
1	Daniel Mauricio Rojas V.	1052387303	FDLM	daniel.rojas@bogotajovenes.co	3153606006	
2	Dora Marcela Santana	1073247664	CONSECON	dmsantana137@hotmail.com	3212482130	
3	Milena El Bagaro	52959897	SST CON & CON	[illegible]	9821681	
4	DIEGO RENE PEREZ G.	80 235 829	Res. Técnico CONY CON	residentemartires@gmail.	311 2916507	
5	Diego Armando Forero Chaves	80765897	Interventoria CI-141-19	contrato141@hotmail.com	3226729925	
6	Susan A. Hernández Marroquín	1019977371	Interventoria CI-141-19	Contrato141@gmail.com	3106473353	
7	Mª Adriana Gutiérrez G.	52'281375	Interventoría CI 141/19	contrato141@gm	3036[illegible]	
8	Heranga Viviana R.	88206644	Ingeniería Proyectos Tec. C.V.C.	[illegible]	3108607777	
9	Misael Pulido Guzman	79'797630	Interventor	contrato141@gmail.com	3227892292	
10	JAIME A VILLEGAS	79788188	FDLM	JAIMEAVILLEGAS@[illegible]	3123465194	
11	Javier Gomez	53118056			3045596066	
12	Jessica Naranjo Moreno	1014208516	CON y CON Social	social.martires137@gmail.com	3166917218	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MARIA ADRIANA GUTIERREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA	Jessica Naranjo M.	





5. Área ambie

- ♦ Manejo Ambiental en (MAO)
- ♦ Manejo Residuos de Construcción De Obra, RCD.
- ♦ Manejo Residuos Sólidos
- ♦ Cerramientos de Obra
- ♦ Personal de Brigada Orden, Aseo y limpieza BOAL.
- ♦ Implementación PMT

5.1. Cerramiento y señalización

La obra contará con un cerramiento con vara rolliza de 2mts de altura. El primer metro de malla verde no traslúcido y el segundo metro malla azul traslúcida. Para la intervención de los andenes se contará con un cerramiento señalizador tubular y triple cin-





6. Área SSTA Seguridad y Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del Trabajo: Afiliaciones al SGSS Exámenes Médicos. Inducciones al personal de obra. Seguridad y Salud en el : Capacitaciones al personal de obra. Procedimiento para trabajos seguros. Uso de dotación y elementos de protección personal. Revisión de traslado de maquinaria y volquetas.





PUNTO PAC (PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)	
DIRECCIÓN	Cra 26bis N° 1G -10
LÍNEA DE ATENCIÓN	3166944172
CORREO ELECTRÓNICO	Socialmartires137@gmail.com
HORARIO DE ATENCIÓN	POR DEFINIR
RESIDENTE SOCIAL	C.S. Jessica Naranjo Moreno

PUNTO MÓVIL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	
DIRECCIÓN	Tramos en intervención
HORARIO DE ATENCIÓN	Recorridos en obra

MRS LATINOAMÉRICA S.A.S	
DIRECCIÓN	KR 27ª N°1F – 21 oficina 102
LÍNEA DE ATENCIÓN	3103447467
CORREO ELECTRÓNICO	contrato141@gmail.com
RESIDENTE SOCIAL	C.S. Mª. Adriana Gutiérrez Garzón

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES

BOGOTÁ

~~715~~

1813

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

Contrato de Obra CO-137-2019

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES "

Segmento 13 y 14

CIV 14001619

CIV 14001616

Tramo: CL 1C entre KR 19A, KR19B BIS y KR 19C

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoria

1. RESPONSABLES

Alcaldía Local de Mártires
Fondo Desarrollo Local de Los Mártires

- **Interventoría**
  Mirs Latinoamérica S.A.S
- **Contratista**
  Consultoría y Construcción CON&CON SAS

Beneficios

- Mejorar Movilidad
- Reducción Accidentalidad

2. Proceso Constructivo /Área Técnica

Tramo a intervenir: CL 1C entre KR 19A, KR19B BIS y KR 19C

Calzada. Tiempo de ejecución de la obra: 90 días(3) meses

Se realizarán actividades de rehabilitación:

- Mejoramiento de la subrasante
- Renovación de redes de Alcantarillado
- Subbase Granular
- Base Granular
- Carpeta Asfáltica



2.1. Plan de Manejo de Tráfico (PMT)

PMT DESVÍO CL 1C entre KR 19A, KR19B BIS y KR 19C



LIZACIÓN DEL PROYECTO
CON LA COMUNIDAD

APROBACIÓN DEL PMT POR LA
SECRETRIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

DEFINIR ESPACIOS PEATONALES

EJECUCIÓN DE OBRA

IMPLEMENTACIÓN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

3. Área Gestión Social

3.1 Programa de Información

- Reuniones de Inicio
- Reuniones de avance
- Reuniones Extraordinarias
- Reuniones de Finalización

3.2. Programa de Divulgación

- Volantes Informativos
- Comunicados Informativos



3.3 Programa de divulgación de Empleo

Se contratará personal de mano de obra no calificado para los cargos; ayudantes de obra, BOAL, y auxiliares de tráfico que residan en la Localidad 14 de Los Mártires y por donde atraviese el proyecto

Los do entos que se deben presentar son;

- Hoja de Vida minerva 10-03
- Cédula de Ciudadanía
- Certificado residencia expedida por la Alcaldía Local de Mártires y/o la Junta Administradora Local.
- Certificación laboral como ayudante de obra, auxiliar de tráfico o Boal.

Los documentos se pueden entregar en el Punto PAC (Cra 26bis 1G -10, en el horario establecido), a través del correo [redacted] o al WhatsApp 3166944172.

3.4 Programa de Acompañamiento Social a Actividades Técnicas



Actas de Vecindad

4. Recomendaciones

No contratar ni dar dinero al personal de obra.
Por ninguna actividad.

No realizar préstamos, ni brindar créditos de dinero al personal de obra.
Todos los recursos invertidos en ejecución de la obra, ya se encuentran adjudicados por el FDLM al Contratista CON & CON.
Por ningún motivo se le solicitará dinero a la comunidad

Atender las recomendaciones suministradas y respetar la señalización utilizada durante la obra, con el fin de prevenir accidentes.

Cualquier inquietud sobre el desarrollo de la obra se pueden dirigir al FDLM o al personal administrativo de obra, el personal operativo no está autorizado para dar información

LA ALCALDÍA, LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA NO SE HARÁN RESPONSABLES POR ESTAS SITUACIONES. DE LO CONTRARIO SERÁ SU RESPONSABILIDAD

726

1814

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja ___ de ___	
FECHA	
15 (DD)	10 (MM)
	2019 (AA)

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CIV 14001619 y 14001619

OBRA: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

TIPO PIEZA:

No.	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	DIRECCCION	BARRIO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
1	Jhon Santos	1013668545	Calle 1C # 19A - 27	Edo. Santos	3182970408	
2	Luis E Abaunza	19.065754	calle 1C # 19B35	Edo santos	3202532963	
3	William Eliecer Prat.	79290129	calle 1C # 19 B 21	Edo Santos	312 483 2926	
4	Andres Mino H	79442557.	Calle 1C # 19A25.	Edo Santos	3105866578	
5	Edna Sánchez	35335276	Calle 1C # 19B-07	Edo santos	3114448768	Edna Sánchez
6	Fredy Leguizamon	7944804/8	Calle 1C 19B43	Edo Santos	3134568741	
7	Diego Oyuela	1013619763	Cll 1C # 19A-45	edo santos	3112131304	
8	Edian Perez	1036636535.	Cll 1C #19B-29	Edo. Santos	3202260164	Edian Perez
9	Marcos A Becerra.	10245664	Cll 1C # 19B07	Edo Santos	3163049275	
10	Raiko E. Polo	19'782179	Cll 1C # 19B29	Edo. de Santos	3228673893	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

	RESPONSABLE	INTERVENTORÍA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MARIA ADRIANA GUTIERREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA		

~~4781~~
1815

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja	de
FECHA	
15 DD	10 MM	2020 AA

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CIV 14001619 y 14001616

OBRA: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

TIPO PIEZA: REUNIÓN INICIO DE OBRA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
1	Daniel M. Rojas V.	1052387303	FDLM	daniel.rojas@gobiernobogota.gov.co	3133606006	
2	Jairo Jimenez	80.105.714	Conreca		3118256856	
3	Mª Adriana Gutierrez	52'281.325	Interventoría	contratos1@gmail.com	3103447767	
4	Miguel Pulido Serrano	79949630	Interventoría	contratos161@gmail.com	3227877292	
5	Claudia Palomares	52 957 801	Interventoría	cpalomares.si@gmail.com	3142972597	
6	Diego Armando Forero Chamy	80765897	Interventoría	contratos161@gmail.com	3226724925	
7	DIEGO RENE PEREZ C.	80 735 829	Contratista conyca	residentemartires@gmail.com	311 291 6507	Diego Perez.
8	Jessica Naranjo M	1014208516	contratista conyca	socialmartires137@gmail.com	3166744172	Jessica Naranjo M.
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MARIA ADRIANA GUTIERREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA	Jessica Naranjo M.	

8 + 10 = 18

98





5. Área ambie

- Manejo Ambiental en (MAO)
- Manejo Residuos de Construcción De Obra, RCD.
- Manejo Residuos Sólidos
- Cerramientos de Obra
- Personal de Brigada Orden, Aseo y limpieza BOAL.
- Implementación PMT

5.1. Cerramiento y señalización

La obra contará con un cerramiento con vara rolliza de 2mts de altura. El primer metro de malla verde no traslúcido y el segundo metro malla azul traslúcida. Para la intervención de los andenes se contará con un cerramiento señalizador tubular y triple cin-





6. Área SSTA Seguridad y Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva y del Trabajo: Afiliaciones al SGSS Exámenes Médicos. Inducciones al personal de obra. Seguridad y Salud en el Trabajo: Capacitaciones al personal de obra. Procedimiento para trabajos seguros. Uso de dotación y elementos de protección personal. Revisión de traslado de maquinaria y volquetas.





PUNTO PAC (PUNTO DE ATENCIÓN AL CILIDADANO)	
DIRECCIÓN	Cra 26bis N° 1G -10
LÍNEA DE ATENCIÓN	3166944172
CORREO ELECTRÓNICO	Socialmartires137@gmail.com
HORARIO DE ATENCIÓN	Martes y jueves de 8 a.m. a 12 m.
RESIDENTE SOCIAL	C.S. Jessica Naranjo Moreno

PUNTO MÓVIL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	
DIRECCIÓN	Tramos en Intervención
HORARIO DE ATENCIÓN	Recorridos en obra

MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S	
DIRECCIÓN	KR 27ª N°1F – 21 oficina 102
LÍNEA DE ATENCIÓN	3103447467
CORREO ELECTRÓNICO	contrato141@gmail.com
RESIDENTE SOCIAL	C.S. Mª. Adriana Gutiérrez Garzón

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES

BOGOTÁ

~~723~~
1816

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

Contrato de Obra CO-137-2019

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES "

Segmento 11

CIV 14000126

Tramo: KR24 entre CL22A y DG22 BIS

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Intervenctoria
Inf 4

1. RESPONSABLES

Alcaldía Local de Mártires
Fondo Desarrollo Local de Los Mártires

- **Interventoría**
  Mirs Latinoamérica S.A.S
- **Contratista**
  Consultoría y Construcción CON&CON SAS

Beneficios

- Mejorar Movilidad
- Reducción Accidentalidad

2. Proceso Constructivo /Área Técnica


Tramo a intervenir: KR24 entre CL22A y DG22B BIS
Calzada. Tiempo de ejecución de la obra: 90 días (3) meses
Se realizarán actividades de rehabilitación:

- Mejoramiento de la subrasante
- Renovación de redes de Alcantarillado
- Subbase Granular
- Base Granular
- Carpeta Asfáltica



2.1. Plan de Manejo de Tráfico (PMT)

PMT DESVÍO KR24 entre CL22A y DG22B BIS



LIZACIÓN DEL PROYECTO
CON LA COMUNIDAD

APROBACIÓN DEL PMT POR LA
SECRETRIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

DEFINIR ESPACIOS PEATONALES

EJECUCIÓN DE OBRA

IMPLEMENTACIÓN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL


3. Área Gestión Social

3.1 Programa de Información

- Reuniones de Inicio
- Reuniones de avance
- Reuniones Extraordinarias
- Reuniones de Finalización

3.2. Programa de Divulgación

- Volantes Informativos
- Comunicados Informativos



3.3 Programa de divulgación de Empleo

Se contratará personal de mano de obra no calificado para los cargos; ayudantes de obra, BOAL, y auxiliares de tráfico que residan en la Localidad 14 de Los Mártires y por donde atraviese el proyecto

Los d entos que se deben presentar son;

- Hoja de Vida minerva 10-03
- Cédula de Ciudadanía
- Certificado residencia expedida por la Alcaldía Local de Mártires y/o la Junta Administradora Local.
- Certificación laboral como ayudante de obra, auxiliar de tráfico o Boal.



Los documentos se pueden entregar en el Punto PAC (Cra 26bis 1G -10, en el horario establecido), a través del correo . . . . . o al WhatsApp 3166944172.

3.4 Programa de Acompañamiento Social a Actividades Técnicas



Actas de Vecindad

4. Recomendaciones

No contratar ni dar dinero al personal de obra.
Por ninguna actividad.

No realizar préstamos, ni brindar créditos de dinero al personal de obra.
Todos los recursos invertidos en ejecución de la obra, ya se encuentran adjudicados por el FDLM al Contratista CON & CON.
Por ningún motivo se le solicitará dinero a la comunidad

Atender las recomendaciones suministradas y respetar la señalización utilizada durante la obra, con el fin de prevenir accidentes.

Cualquier inquietud sobre el desarrollo de la obra se pueden dirigir al FDLM o al personal administrativo de obra, el personal operativo no está autorizado para dar información

LA ALCALDÍA, LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA NO SE HARÁN RESPONSABLES POR ESTAS SITUACIONES. DE LO CONTRARIO SERÁ SU RESPONSABILIDAD

1817

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja ___ de ___	
FECHA	
15 DD	10 MM
	2020 AA

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CIV 14000126

OBRA: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

TIPO PIEZA:

No.	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	DIRECCCION	BARRIO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
1	Jeffrey Torres (Grandeleza SA)	52.543912	Cra. 24 No 22A-42	Samper Mendoza	310.3221488	
2	Gilma Santos	39688996	carrera 24a 22A35	San Pelmar Mza	3108585502	Gilma Santos
3	Liliana Botero	32538352	Cr 24 Nº 22A-25	Samper Mendoza	314-2273570	
4	Marcela Coral	52210518	Cr 24 # 22A-58	Samper Mendoza	3006889898	
5	[illegible]	19462772	CR-24-N-22 A35	[illegible]	3115721343	
6	Helver [illegible]	1030545231	CRA 22 # 19-16	SAMPER.	3194030309	
7	Ramiro Barrero	1.000.943242	cra 24 # 22A-81	Samper	3046707554	
8	Manuel Cano	80224797	cra 24 # 22A53	Samper	3205997445	
9	[illegible]	1005338916	CRA 24 # 22A 61	SANFER	3196023701	
10	Alfonso Cano	19'632.297	Kra 24 # 22A 14	Samper	3137292582	
11	Reinaldo Ruiz C.	17.330.025	kra 24 # 22 D 54	Samper M.	313-4829899	
12	Orlando Martin	74282273	KRA 24 # 22 D 54	Samper M	717 7243669	
13	Edgar Moreno A	79105.155	K 24 # 22-D 53	" "	310 [illegible] 1731	
14	Emerson Pinto	79903216	cr 24 # 22 D 53	Samper M.	313 418 4715	
15	Julio Gomez	79168831	Cra 24 # 22A06.	Samper M.	320 8566020.	
16	Andres Dominguez	1007657645	Cra 24 # 22A-06	Samper M.	3118502434	
17	Elizabeth Niño	51908214	Cra 24 22A-06	Samper M.	313 3027370	
18	[illegible]	86005220	CRA 24 - 22-A-66	S. Samper M.	3144101018	
19	Nestor Cuevas	19.905.305	CRA 24 # 22A 63	S. Mendoza	3134597000	
20	Ethan Sanz	80762149	Carrera 24 # 22A 155	Sd Mendoza	3108585553	
21						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MARIA ADRIANA GUTIERREZ GARZON
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA		

~~110~~
1818

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja ___ de ___	
FECHA	
15 DD	10 MM
2020 AA	

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CIV 14000126

OBRA: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES".

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

TIPO PIEZA: REUNIÓN INICIO DE OBRA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
1	Mª Adriana Gutierrez	52281277	Interventoria	Contrato 137 @gmail.com	3103467267	
2	Misael Pulido Guevara	74292630	Interventoria	" " "	3227872292	
3	Diego armando forero chaparro	80765897	Interventoria.	contrato 137 @gmail.com	3226724925	
4	Jenyo A. Jimenez	80.205.714	Contratista		3118256864	
5	Daniel M. Rojas V.	1052387 303	FDLM	daniel.rojas@jobbtaxis	3133606006	
6	DIEGO RENE PEREZ G.	80 225 529	contratista contracon	residentemartires@gmail.com	3112916507	Diego Perez
7	Claudia Palomares	52951801	Interventoria	contrato137@gmail.com	3142912597	
8	Jessica Naranjo M.	1014208516	contratista contracon	Socialmch137 @gmail.com	3166744172	Jessica Naranjo M.
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MARIA ADRIANA GUTIERREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA	Jessica Naranjo M.	

ANEXO 2
FORMATO IMPLEMENTACIÓN PUNTO SATÉLITE DE INFORMACIÓN (COPIA Y ESCÁNER)

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

FORMATO
CONTROL PUNTO SATELITE DE INFO CIÓN

PROCESO
Gestión Social y Participación Ciudadana

VERSIÓN 1


BOGOTÁ

1820

FECHA

19	10	2020

OBJETIVO
"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES "



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre de la institución: CASETA DE VIGILANCIA
Dirección: CLL 2B KR 25 A
Teléfono: 3144732995
Persona de contacto: Manuel H. Molina

3. PIEZAS DE DIVULGACIÓN

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE		
VOLANTE	X	1 Cartelera con 3 volantes de información
PLEGABLE		
BOLETIN		
OTRO		

CUAL? Cartelera informativa

4. OBSERVACIONES

Se instala Punto Satelite de información en el CIV 14001156, Segmento 4 Se integra con la sefte información, PMT, contratación Mano de Obra No calificada e inicio de obra.

5. FIRMAS

MANUEL H MOLINA
Propietario / quien autoriza el punto satelite

Jessica Naranjo Moreno
Residente Social contratista

Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Social Interventoría

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría

ANEXO 3
14 ACTAS DE VECINDAD DE INICIO DE OBRA CIV 14001156
(COPIA Y ESCÁNER)

1731
1822

FORMATO INVENTARIO PRE...L

OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

Contratista: Consultoria y Construcciòn Con&Con SAS | Interventoria: Mirs Latinoamérica SAS

FECHA: DEL 13/10/2020 al 19/10/2020

BARRIO: Santa Isabel CIV: 14001156 Via Principal: Via Secundaria: Via Terciaria: X

Item	Dirección	No de Pisos	No Habitantes	TIPO DE PREDIO				USO			OBSERVACIONES
				CASA	BODEGA	EDIFICIO	OTRO	COMERCIAL	RESIDENCIAL	MIXTO	
1	Cll 26 # 25A - 47	2	-0-	X					X		Se pasó 2do ver volante No atendieron La Visita.
2	Kr 26 # 2A - 40	2	-0-	X					X		Predio abandonado
3	Kr 25A # 2A - 43	2	2	X					X		
4	Cll 26 # 25A - 25	3	8	X					X		
5	Cll 26 # 25A - 11	3	4	X					X		
6	Cll 26 # 25A - 35	3	13	X					X		
7	Cll 26 # 25A - 53	3	12	X					X		Se hacen 2 actas una Por 1 y 2do Nivel otra 3er Nivel
8	Cll 26 # 25A - 50	3	10	X					X		
9	Cll 26 # 25A - 36	2	4	X					X		
10	Cll 26 # 25A - 42	3	10	X					X		
11	Cll 26 # 25A - 60	3	8	X					X		
12	Kr 26 # 26 - 04	3	2	X					X		Se realizo 2 veces el acta
13	Cll 26 # 25A - 30	3 Terraza	-0-	X					X		Se pasó volante 2da y 3er Vr sitio NO SE Permitió el ingreso
14	Cll 26 # 25A - 14.	3	-0-	X					X		NO Fecha atendieron La Visita se pasó 2do y 3er Volante.
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											

1755

1823


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja ___ de ___	
FECHA	
13 / 10 / 2020	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	01

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono
Dirección Cll 26 # 25A - 47
No de CC propietario
Long. del frente (mts)
No. de pisos 2
Estrato 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Srf 09 civ 1140011556
2 Alcantarillado	☐	☐	Se realizaron 3 visitas
3. Energía	☐	☐	(13-10-2020, 14-10-2020 y 16-10-2020)
4. Teléfonos	☐	☐	Se levantó fachada parte exterior
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	7 Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI [ ]	NO [ ]	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Andén. Está compuesto por 2 tipos: 1) costado oriental se encuentra en concreto escobillado con dilataciones, con crecimiento de vegetación, desprendimiento de agregados, deterioramiento y agrietamiento. 2) en costado occidental se encuentra en concreto simple con afectaciones como parches, dilataciones, fisuras longitudinales y transversales desprendimiento en general, desprendimiento de los agregados y crecimiento de vegetación. Cajilla (1) del acueducto con tapa metálica, presenta oxidación y fisuras en el contorno, crecimiento de vegetación en la tapa se evidencia concreto debido a su instalación y no es posible evidenciar presencia del medidor Un (1) poste de cadena con afectaciones como: desgaste natural por uso, desprendimiento de agregados en zonas específicas ocasionando que el acero de refuerzo quede expuesto a la intemperie por lo cual el acero se encuentra con oxidación y corrosión por factores ambientales. Además, de fisuras longitudinales y transversales, fracturas. El predio consta de 2 niveles, el primer nivel se encuentra con cerramiento perimetral

CONTRATO No.: 084 2018

Hoja ___ de ___

FECHA: 19 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)

ACTA No.:

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

con puntos metálicos y con pintura, ondeados, desconchamiento del pavimento de ciclo ruta en estructura metálica sobre el separador de vidrio y reja donde se coloca exhibición canina, encharcamiento constante, suelo suelto, desnivel de tapa de red de aguas de riego existente, poco fisuramiento, también se evidencia en el (encharcamiento neumático) nacimiento de antejardín el cual se conforma de tableta en concreto lisa, contenedor vivienda en concreto, sobrepuesta en la tableta lisa, la vegetación de tableta se evidencian con afectaciones como raíces y parches, presencia de humedad, fisuras y desprendimiento, desprendimiento de chapa y pulido, techo, cerramiento perimetral afectado de pañetes, metálicos de cimarre, teja plástica se encuentra todo el cerramiento, desprendimientos en filos, el sistema de peatonal se encuentra oxidado con desconchamiento de pintura, con presencia de humedad, poseen cuenta con una junta de dilatación hacia el costado oriental el segundo nivel presenta en la fachada muros con agrietado fisuras con presencia de humedad, fisuramiento, desprendimiento, cinchaje sistema de cableado, antena, etc, televisión cuenta con cerramiento con marco de ventanería en acero con vidrio liso cuenta con reja metálica oxidada en puntos específicos al igual que los marcos, descolgamiento de pintura en chapas en concreto con desprendimiento de pintura fisuramiento y no es posible determinar detalladamente por altitud, vista canal, cinchada con terminado rústico, presencia en pintura por uso, presencia de humedad, desprendimiento de pintura se realiza descritivo de fachada debido el que se realizo segunda visita con fecha 14/10/2020 y una tercera y ultima el dia 16/10/2020, en ninguna de las fechas fue posible que atendieran la visita

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente, en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	**REVISO:**	**ACOMPAÑO:**
(Firma) Diego Pérez	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social-Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre)	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

Formato FO-AC-17 Versión 03

~~7736~~
1824

CONTRATO No.:	137 2019
Hoja 1 de 2	
FECHA	
13 (DD)	10 (MM) 2020 (AA)
ACTA No.:	62

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono
Dirección K26 C 12A - 40 — No de CC propietario
Long. del frente (mts) — Estrato 3 — No. de pisos 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Anden: En concreto con dilataciones, se observa desgaste natural por uso, crecimiento de vegetación en las juntas de construcción y en las placas de concreto, el anden del costado norte C 12B cuenta con franja de zona verde junto al sardinel sin hundimiento aparente. las placas de este costado, evidencian dilataciones excesivas, desprendimiento de agregados desgaste natural por uso fisuras longitudinales y transversales. En la esquina del predio se observa una cámara de ETB, con tapa metálica fundida en concreto, el anden que se encuentra sobre la Carrera 26 como el concreto del area de la cámara se observa con las siguientes afectaciones: agrietamiento, fisuras longitudinales y transversales, desprendimiento de agregados, hundimiento en puntos específicos de las placas de concreto crecimiento de vegetación, desportillamiento en filos de dilataciones, este costado cuenta con una franja de zona verde junto al sardinel sin hundimientos aparentes parches en puntos específicos. la cámara presenta desprendimiento de placa encontorno sobre el sardinel, dejando expuesto el acero de refuerzo de la estructura de la cámara

CONTRATO No

Hoja ... de ...

FECHA

13 10 2020

DÍA MES AÑO

ACTA No. 02

FORMATO ACTA DE VISIBILIDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES"

Bordillo: Presenta desportillamiento en filos, desgaste natural por uso, desprendimiento en filos, grafitis, desgaste natural por uso, desprendimiento en filos, fisura por retracción de fraguado, desportillam

~~737~~
1825

CONTRATO No. 084 - 2018

Hoja ___ de ___

FECHA

DD	MM	AA
13	10	2020

ACTA No.: 02

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

BOGOTÁ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:

(Firma) Diego Pérez

(Nombre) Diego Pérez

Residente Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo M.

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social Contratista

REVISO:

(Firma) Santiago Carrillo

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____

(Nombre) _____

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Mª Adriana Gutiérrez Garzón

Residente Social-Interventoría

(Firma) _____

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra

Formato:FO-AC-07 Versión 03

8

~~238~~
1826


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 1 de 4	
FECHA	
13 (DD)	10 (MM) / 2020 (AA)
ACTA No.:	03

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Angela Guerrero
Teléfono: 3124833895
Dirección: Cr 20A # 2A-43
No de CC propietario: 52953204
Long. del frente (mts):
Estrato: 3
No de pisos: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		2 neveras
2. Alcantarillado	X		Sec 99
3. Energía	X		Cliente 14001156.
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI [ ] NO [X]

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Anden: Anden en concreto simple con dilataciones, presenta desprendimiento de los agregados, con fisuras longitudinales y transversales, agrietamiento en general, sin hundimiento estructural, con vegetación en las juntas de unión. Hueco en la esquina sobre la Cl 2A, con desprendimiento total de la capa de concreto, presencia de vegetación. Tapa de concreto y marco en concreto del sumidero sobre la KR 26 se encuentra en mal estado, con hundimiento y desprendimiento de la viga de soporte, desprendimiento de agregados y desportillamiento. Casilla de acueducto con tapa metálica, no se puede evidenciar si con la con el medidor, resane en el área adyacente a la casilla del medidor por instalación de la misma. En el acceso vehicular se puede evidenciar desprendimiento de la capa de concreto, crecimiento de vegetación, fisuras y agrietamiento por presencia de humedad. Zona verde en el costado del predio, junto al sardinel de la vía sin hundimientos aparentes. Un poste de Codensa sin afectaciones aparentes, un poste de EEB con daños aparentes, desprendimiento de agregados ocasionando que el acero de refuerzo quede expuesto a la intemperie y presente oxidación y corrosión por la humedad y presenta dilatación. Muros acabados en estuco y pintura con desgaste general por uso. La estructura se compone por dos niveles, se evidencia

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
13 (DD)	10 (MM) / 2020 (AA)
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

agrietamiento por asentamiento diferencial con el predio adyacente, descascaramiento de acabado, figuras generalizadas en acabados y en el concreto y desportillamiento. Algunas de ventanas pintadas con algunas fisuras y desportillamiento además de algunos resanes. Voladizos estucados y pintados con desprendimiento de pintura diagonal a la puerta de ingreso, en el voladizo se observa desportillamiento y fisuras, que se dan por la presencia de humedad. escalera de ingreso en granito pulido a la vista con desgaste normal por uso, pirlan faltante en bordes de las huellas (2) de las escaleras y desportillamiento. Puerta de ingreso peatonal, metálica y pintada con desgaste natural por uso y vidrio martillado sin afectaciones. La altajra de la puerta de ingreso peatonal presenta desportillamiento y desprendimiento de la pintura y descascaramiento. Se observan (8) ocho ventanas con marcos de división de ventanería en acero aparentemente se observan afectaciones como desgaste natural oxidación y fisuras, en las ventanas más altas no se pueden observar detalles puntales por su ubicación en la fachada. La fachada tiene un sistema de anclaje de cableado. Muro de antejardín con presencia de humedades, desprendimientos, grietas y resanes en general. Reja de antejardín metálica y puerta tiene presencia de corrosión y oxidación la puerta de acceso vehicular presenta una abertura en la parte inferior derecha de la puerta, además de presentar desgaste natural por uso y descascaramiento de la pintura y desportillamiento. La rejilla del antejardín se encuentra con deformaciones en lugares específicos. El antejardín cuenta con un cerramiento perimetral con muro de antepecho, este muro presenta desprendimiento de estuco y pintura por presencia de humedad, desportillamiento en los bordes, filos y esquinas, se observa resanes en puntos específicos, fisuras y agrietamiento. parte del cerramiento perimetral se encuentra tableta en cerámica común con desgaste natural por uso, fisuras y resanes en diferentes especificas, no es posible evidenciar completamente el muro que se encuentra al costado izquierdo de la puerta de ingreso vehicular debido a la presencia de materas que obstruyen la visibilidad. las ventanas (8) cuentan con vidrios lisos, el primer piso cuenta con (3) tres los cuales se ven sin afectaciones o aparentes y en el segundo nivel se encuentran (5) cinco ventanas, debido a la altura no se puede observar detalladamente los vidrios. la puerta de acceso vehicular como acceso peatonal tienen ventanas con vidrios martillados sin afectaciones aparentes. Ingreso al predio hacia el costado oriental se encuentra tableta cerámica con desgaste natural por uso, desportillamiento en esquinas y afectaciones excesivas en juntas de

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:

(Firma) Diego Pérez

(Nombre) Diego Perez

Residente Técnico Contratista

(Firma) Jessica Naranjo

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social Contratista

REVISO:

(Firma) Santiago Carrillo

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico Interventoría

(Firma) Angelica Torres Pinilla

(Nombre) Angelica Torres Pinilla

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma. Adriana Gutierrez Garzón

Residente Social Interventoría

(Firma)


(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra

1827

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
Hoja 2 de 4		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
FECHA			
13 (DD)	10 (MM)	20 (AA)	
ACTA No.:	03		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Angela Guevero
Teléfono: 312 463 4595
Dirección: CRA 5A # 2A-43
No de CC propietario: 52953204
Long. del frente (mts):
No de pisos: 2
Estrato: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		2 personas
2. Alcantarillado	X		Sec 04
3. Energía	X		CTA 14001156
4. Teléfonos			
5. Gas			
6. TICS			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI [ ] NO [X]

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

unión, el guardaescobas es en madera se evidencia desgaste total por uso, desportillamiento en filos, no es posible evidenciar el 100% del área de tableta y guardaescobas por la ubicación de los muebles, muro de sala comedor con estuco y pintura con un 70% de visibilidad, se observa sistema de cableado anclado al muro, tiene fisuras, presencia de humedad, soplado de pintura y desportillamiento de los filos. El techo tiene un acabado en estuco y pintura, tiene afectaciones como descascaramiento de pintura, presencia de humedad, soplado de pintura, desportillamiento el filos, ademas de elementos decorativos anclados al muro. Baño social, puerta y marco en madera con pintura que presenta desgaste natural por uso, escaln en tableta de granito con desportillamiento en filo, lavamanos fijo, muros se encuentran con estuco y pintura con desgaste natural por uso, presencia de humedad y soplado de pintura en la zona donde se encuentra el inodoro-sanitario. techo se observa con estuco y pintura con desgaste natural por uso. y fisuras generalizadas. Pasillo acceso a parqueadero y cocina tiene el piso en granito con desgaste natural por uso, descascaramiento, desportillamiento en esquinas, parches en puntos especificos, ausencia de guarda escoba en puntos determinados.

CONTRATO No..	084 - 2018
Hoja ___ de ___	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

FECHA		
13	10	2020
DD	MM	AA

ACTA No.:

El presente documento se firma de manera electrónica en cumplimiento del artículo 7 del Decreto Legislativo 491 de 2020, emitido por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y la consecuente imposibilidad de firmar físicamente los documentos.

Fachadas: Malla el costado oriental sobre calle 3a. se observa desprendimiento de pintura, manchas de humedad, fisuras y grietas en estuco y pintura, se evidencia sobre la misma fachada en el costado occidental sobre calle 3a. se observa desprendimiento de pintura, manchas de humedad, fisuras y grietas en estuco y pintura, se evidencia sobre la misma fachada en el costado sur sobre la carrera 25 se observa desprendimiento de pintura, manchas de humedad, fisuras y grietas en estuco y pintura, se evidencia sobre la misma fachada en el costado norte sobre la carrera 24 se observa desprendimiento de pintura, manchas de humedad, fisuras y grietas en estuco y pintura, se evidencia sobre la misma fachada en

1740

1828

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 3 de 4		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA: 13 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)		
ACTA No.: 03		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Angela Guerrero
Teléfono: 3124633485
No de CC propietario: 52455204
Dirección: CRA 2.5A-1F 29-43
No. de pisos: 3
Long del frente (mts):
Estrato: 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		369 89
2. Alcantarillado	X		CIV 14003156
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos 1
El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [X]

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Altura del espacio no es posible detallar las afectaciones de la cubierta, tempera larga anclada a la estructura. Viga canal metálica con oxidación descascaramiento de pintura. Cuarto de San alejo. Puerta de acceso en madera se observa desprendimiento en filos, desgaste natural por uso piso en tableta sin afectaciones aparentes, guarda escoba con desprendimiento. Muros en estuco y pintura, presentan humedad ocasionando salpicado de pintura y fisuras generalizadas no es posible observar detalladamente los muros por ubicación de los muebles techo en granoplast con desgaste natural por uso. Baño; Puerta de ingreso con marco en madera y desprendimiento en filos y desgaste natural por uso, escalan con tableta y Arland desgaste natural. Piso en tableta sin desgaste aparente. Muros estocados y pintados presentan fisuras salpicado de pinturas y descascaramiento de pintura, desprendimiento en filos, fisuras longitudinales con respecto al marco de la puerta. Ventana (1) marco en acero pintado, con vidrio liso, mate sin afectaciones, lavamanos se encuentra fijo y hay presencia de elementos decorativos que tienen existencia dentro de la partida. Acceso a segundo nivel esta conformado por escaleras con acabado en tableta o

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
13 (DD)	10 (MM) / 2020 (AA)
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de 10 de 2020.

ELABORÓ:

(Firma) Diego Pérez

(Nombre) Diego Pérez

Residente Técnico Contratista

(Firma) Jessica Naranjo

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Angela Guerrero Pinilla

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón

Residente Social-Interventoría

(Firma)

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra

1829

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 4 de 4		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA: 13 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)		
ACTA No.: 03		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

14/10/2020 3:16:01 p. m.
25-11 Calle 20
Los Mártires
Bogotá

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Angela Guarero
Teléfono: 3124833495 — No de CC propietario: 52953204
Dirección: CR 25A # 11 A - 13 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4 Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6 TICS	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X	NO
2 Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como	
4. Institucional		8. Mixto		comercio SI	NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

y Escalado de Pintura, no es posible detallar el muro completamente por ubicación de muebles obstruyendo la vista, elementos decorativos anclados a los muros. las habitaciones tienen techo con acabado en granipiast. Con dichas habitaciones se evidencia presencia de humedad que causa fisuramiento, escalado de pintura y resanes, agrietamiento longitudinal y transversal. (Baño No. 2 Piso) las puertas de acceso a las habitaciones son en madera, los marcos presentan desportillamiento, y desgaste por uso, además de fisuramiento longitudinal respecto al mismo. Baño No. 2 Piso en tableta sin afectaciones aparentes Guardaescoba se evidencia desportillamiento en puntos específicos. Muros terminados en estuco y pintura se evidencia descascaramiento de pintura, presencia de humedad, tomacorrientes fijo y sanitario presenta desprendimiento respecto al muro, elementos decorativos anclados, fisuramiento. techo en estuco y pintura con presencia de humedad en zonas específicas, desprendimiento y descascaramiento de pintura. Cocina con fragmentos de ventanería con vidrio liso sin afectaciones aparentes, fisuras longitudinales en el techo por instalación de chimenea, puerta de acceso en madera y marco en madera con desportillamiento y desgaste natural por uso.

CONTRATO No.:	084 - 2018	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja ___ de ___		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
13 (DD)	10 (MM)	2020 (AA)
ACTA No.:		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:

(Firma) Diego Pérez

(Nombre) Diego Pérez

Residente Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico Interventoría

(Firma)

(Nombre) Angela Guerrero Pinilla

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón

Residente Social-Interventoría

(Firma)

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra

1830

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 1 de 4		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA: 14 DD / 10 MM / 2020 AA		
ACTA No.: 04		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Isabel Peralta
Teléfono: 3190666614 — No de CC propietario: 41646690
Dirección: CL 23 KR 25A-25 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		3 reservas
2. Alcantarillado	X		Seg 09
3. Energía	X		CW 14001156.
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		4. Institucional	
2. Comercial		6 Baldío		8. Mixto	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*			

ACCESOS VEHICULARES

	SI	NO
Garaje		X
Cuantos		
El garaje se usa como comercio		X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Anden Anden en concreto escobillado y con dilataciones se obseiva desprendimiento de agregados, tiene crecimiento de vegetación en zonas especificas, en el costado occidental del anden se evidencia agrietamiento y fisuras, parches, dilataciones. en la esquina del predio, en el costado occidental el concreto presenta desprendimiento de la capa de concreto en un 90%., en el área afectada se encuentra el escombro restante de la estructura en concreto con presencia de humedad, la rampa de acceso vehicular se encuentra con afectaciones como, desprendimiento de la placa de concreto, fisuras y grietas longitudinales y transversales, parches, el anden se encuentra con desportillamiento en el filo, desprendimiento de agregados, grietas y fisuramiento. Una (1) Caja del acueducto, con tapa Plastica y no es posible evidenciar el medidor, el perimetro de concreto que se encuentra aledaño a la cajilla se encuentra con desprendimiento de agregados y fisuras en zonas especificas, con presencia de vegetación se encuentra Caja de inspección, tapa en concreto y (2) ganchos de acero, marco de acero se puede observar agrietamiento en las esquinas de concreto que están aledañas a la caja, fisuramiento, vegetacion, dilataciones y desprendimiento de agregados, el marco de la caja se encuentra oxidado y con corrosión ademas de deformacion en puntos especificos. Este predio cuenta con (4) niveles, el primer nivel de la fa-

CONTRATO No.:	084 - 2018	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja ___ de ___		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
DD / MM / AA		
ACTA No.:		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

cnada tiene un cerramiento perimetral con(porón) portón, incluye reja y viga canal en acero con pintura se evidencia en el portón carediizo desgaste natural por uso, oxidación, descascaramiento de la pintura en el portón por presencia de humedad en general fisuras en el marco del portón con en la reja, la viga canal tiene deformaciones en puntos específicos como oxidación y corrosión, desprendimiento de pintura, el portón esta conformado por ventanas de vidrio liso aparentemente sin afectaciones hacia el costado occidental se puede ver dos marcas del portón con malla anclada en alambre galvanizado con desgaste natural por uso y oxidación presente en lugares específicos, el cerramiento tiene cubierta con teja metalica pintada, viguetas, teja plastica con desgaste normal por uso, algunas tejas presentan un color opaco y descolaramiento, posiblemente generado por la exposición a la intemperie y agentes climáticos. los muros de fachada presentan afectaciones, son muros terminados con estuco y pintura tambien estan contaminados por 4 ventanas, los cuales son marcos de ventaneria con divisiones vidrios liso en 2 ventanas y vidrios martillados en 2 ventanas, no es posible observar detalladamente el estado de los vidrios por la altura, los muros presentan descacaracion y dilataciones, descascarimiento de pintura agrietamiento y fisuras en las dilataciones, y fisuras generalizadas. Ingreso a garaje vehicular Piso se encuentra en tableta, la cual se evidencia sin afectaciones aparentes, no es posible evidenciar todo el area por automovil que se encuentra en el lugar, la adicional presenta fisuras en puntos específicos y resanes que se encuentra despegados en sectores determinados. Muros garaje: se observan muros terminados en tarrajeo, pretoqueados el cual presenta agrietamiento desprendimiento ausencia de mortero de pega en determinados puntos, fisuras generalizadas. 2 ventanas de acero con vidrio liso sin afectaciones aparentes, alfajia en concreto tiene desprendimiento, desprendimiento de pintura, fisuramiento. Cajilla (1) medidor de luz aparentemente metalica, reja en acero para protección, la reja se encuentra anclada a la pared presenta descgaste natural por uso, elemento decorativo en muro, 2 puertas de ingreso la ubicada a mano derecha esta inhabilitada, estan en marco metalico y puerta con pintura en regular estado con fragmento de ventana en vidrio martillado presentan oxidaciones y desgaste natural por uso, en el lado del acceso peatonal presenta fisuras, desprendimiento de pintura desportillamiento, primer nivel hall acceso sala comedor, piso y muros enchapados en tableta, la escalera presenta desgaste natural por uso, techo en teja de zinc, sala comedor puerta metalica en forma de reja, la baño presenta desprendimiento de pintura, oxidacion el sistema

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:

(Firma) Diego Pérez

(Nombre) Diego Pérez

Residente Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social Contratista

REVISO:

(Firma) Santiago Carrillo

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico - Interventoría

(Firma) Isabel Peralta

(Nombre) Isabel Peralta

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma. Mariana Gutiérrez Garzón

Residente Social Interventoría

(Firma)

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra


7743

1831

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 2 de 4		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
14 DD	10 MM	2020 AA
ACTA No.:	04	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Isabel Peralta
Teléfono: 4066814
Dirección: Cll 20 F 25A-25
No de CC propietario: 41456790
No. de pisos: 3
Long. del frente (mts):
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Sey 99
2. Alcantarillado	X		CUV 1400156.
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos 1
El garaje se usa como
comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

de soporte se encuentra anclado a la pared se evidencia una segunda puerta para el ingreso a esta área, es en madera el marco presenta afectaciones como desprendimiento y desgaste natural por uso, piso en cerámica sin afectaciones aparentes en los espacios que se podía visualizar evidenciando presenta fisura, ausencia del elemento en puntos específicos muros terminado en estuco y pintura con afectaciones como soplado de pintura, humedad, desprendimiento de pintura en puntos específicos como rejones desprendimiento en filos techumbre se evidencia anclaje por elementos decorativos y sistema de alcantarillado, fisura generalizada, fisura longitudinal en junta con el marco de la puerta de ingreso N°2 y agrietamiento por humedad techo; en cielo raso en PVC presenta fisuras por presencia de humedad y desgaste natural. Baño social; puerta y marco en madera pintada se observa desconchamiento de la pintura, desprendimiento de marco con respecto a la pared fisura longitudinal en marco respecto al muro. Muro presenta dos acabados (1) con estuco y pintura y el (2) con chapiape tableta. Los muros con pintura presentan

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Afectaciones como soplido de la pintura aparentemente por uso del enchape rotulo a la tableta, agrietamiento longitudinal ocasionado por el ingreso de la puerta, la tableta presenta desprendimiento del muro de cubierta completa en muro, hundimiento de encuentro en poco diferencia respecto al muro. Ventana con marco en acero y vidrio marcillado el marco se encuentra con oxidación y pintura fisuras. Concreto duelles, cocina, piso en enchape tableta con desgaste natural debido a su ubicación de acceso no se pudo observar al detalle. Hueco enchape de tableta, con baldosilla presenta desgaste natural por uso, sardinel en concreto y bordillo prefabricado con desportillamiento en los filos por uso, escalera tipo con elemento arquitectónico tipo garita en ladrillo la cual esta desprendida respecto al muro y tableta, escalón de acceso en tableta con afectaciones por desportillamiento de los filos, desprendimiento de la tableta en forma puntual, evidenciando en afectaciones, no cuenta con granulometría y se evidencia que se ha retirado, estas afectaciones también son del piso, no fue posible observar al detalle por ubicación de elementos fijos, se observan 2 tipos de acabados el primero en tableta con desportillamiento, fisuras en punto específicos y el segundo acabado en pintura con descascaramiento de la misma presencia de humedad, desprendimiento y fisuramiento. Ventana con persiana no permite la visibilidad del interior. Techo se encuentra acabado en estuco y pintura presenta humedad, descascaramiento de pintura, soplado de pintura y desprendimiento elementos arquitectónicos delgados puerta de acceso en madera presenta desportillamiento desgaste natural por uso, elementos metálicos de la puerta se encuentran oxidados, vidrio multilaminado y cinta plastica sin afectaciones, piso enchape tableta, escalera acceso 1 seguido piso marco y piso enchapado en tableta son desgaste natural, escalera acceso 1 seguido piso en granito y perfiles en bronce se observa desportillamiento en filos y desgaste natural por uso el guardaescoba con desportillamiento en filos y desgaste natural por uso, pared en estuco y pintura y presentan humedad, soplado de pintura, deformación apreciable vena escalera con marco en acero y raya pintado con daño marcillado el cual

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:

(Firma) Diego Pérez

(Nombre) Diego Pérez

Residente Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico - Interventoría

(Firma) Isabel Peralta

(Nombre) Isabel Peralta

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón

Residente Social-Interventoría

(Firma)

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra


7444

1832

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 3 de 4		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA: 14 (DD) 10 (MM) 2020 (AA)		
ACTA No.: 04		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Isabell Peralta
Teléfono: 6319066614 — No de CC propietario: 416466940
Dirección: Cll 26 # 25A-25 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Ser 99
2. Alcantarillado	☒	☐	CEL 14001156
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	4. Institucional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐	8. Mixto	☐
3. Industrial	☐	7 Bien de interés cultural*	☐		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐ — Cuantos: — El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Presenta desgaste natural por uso, desprendimiento del marco, desprendimiento de la pintura y oxidación en puntos específicos, el fajia de la ventana se encuentra en concreto, estuco y pintura. se observa desportillamiento en los filos y descascaramiento de la pintura. En el segundo piso se cuenta con tres (3) habitaciones de las cuales una (1) de ellas no se pudo ingresar debido a que no estaba la persona, las otras dos habitaciones / parte frontal del predio de cara al tramo y la otra en la parte de fondo del predio cuentan con agrietados y afectaciones similares; puertas y marcos en madera pintada tienen desportillamiento y descascaramiento de la pintura, desgaste natural por uso. Pisos en madera, presenta fisuras generalizadas y desgaste natural por uso. Muros en estuco y pintura presentan humedad / salitre, desportillamiento en filos y físicos en lugares de acceso. Cada habitación cuenta con una (1) ventana: marco metálico con vidrio liso y martillado, el marco presenta oxidación, fisuras longitudinales en el borde del marco del fajias en concreto con fisuras, desprendimiento de agregados, decoloramiento, la

CONTRATO No.:	084 2018	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja ___ de ___		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
DD MM AA		
ACTA No.:		

Ventana marco del costado del frente se encuentra con vidrio liso y buen estado, también cuenta con reja en acero pintada con desgaste natural por uso, presenta humedad, descascaramiento de pintura, todos terminados en estuco y pintura, soplado de pintura, fisuras y se observa anclaje de soldadura de cubierta, claramente de tres filos, puntillas oxidadas y con falta, desprendimiento de estuco y pintura en puntos específicos. Baño puerta en madera con marco desprendimiento de pintura, desportillamiento de los filos, fisuras longitudinales respecto al marco de la pared, tableta sin afectaciones aparente. Muro encontrado con tableta desportillamiento, oxidación de la puerta de acceso. Se observa en ventana con marco en acero, vidrio martillado el vidrio presenta corrosión, grietas y fisuras techo en estuco y pintura presenta humedad, aparente pintura soplado y fisuramiento la ventana encontrada exteriormente cuenta con reja. Patillo escalera, piso en tableta con desgaste natural, muro en estuco y pintura presenta fisuras y humedad. Acceso segundo piso escaleras en granoplast con antideslizante bronce, huella y contrahuella presentan desportillamiento en puntos específicos, descolgamiento y desgaste natural por uso. Muro de escaleras terminado en estuco y pintura, presenta humedad y soplado de pintura, fisuras generalizadas, vano en escalera con marco metálico de ventana esta oxidado y tiene desprendimiento de pintura vano liso sin afectaciones aparentes, fisuras trasversales cerca al marco de la ventana, y fisuras generalizadas, presencia de humedad y agrietamiento. Acceso a tercer nivel. Puerta metálica en oxidación y fisuras longitudinales en el borde del marco, desprendimiento de estuco y abertura en la esquina superior derecha del marco, por instalación de cableado, escalón en tableta presenta desportillamiento, piso de la terraza en tableta con desportillamiento y fisuras desprendimiento de estuco en punto específico, grietas en tableta en algunos puntos se evidencia ausencia del elemento, los muros con dos tipos de acabado uno en tableta y se encuentra desportillado con ausencia de humedad y el segundo acabado en estuco y pintura con humedad soplado de pintura, desportillamiento de adoquín, fisuras transversales y longitudinales desprendimiento del estuco y la pintura. Ventana con ausencia de un vidrio completo vidrio liso y martillado con marco en acero, se encuentra oxidado desportillado, sus alfajías

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez	(Firma) Santiago Carrillo	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre)	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Técnico Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social-Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo	(Firma) Isabel Peralta	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) Isabel Peralta	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

7705

1833

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 4 de 4	
FECHA	
14 (DD)	10 (MM) / 2020 (AA)
ACTA No.:	04


FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Isabel Peralta
Teléfono: 03 4066614
Dirección: cl 26 + 25A1 - 25
No de CC propietario: 41646670
Long del frente (mts):
No. de pisos: 3
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Ser 19
2. Alcantarillado	☑	☐	ctv 14001156
3 Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos 1
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

En concreto con estuco y pintura, Presenta desprendimiento de agregados, descascaramiento de pintura, filos descostillados, Salpicado de Pintura. Cubierta en teja eternit apoyada en cercha en madera rustica, a la vista sin ningún acabado. Muro antejecho perimetral con dos tipos de acabado, ladrillo prensado el cual presenta agrietamiento cuyo origen es inicio de pega, fisuras, el otro acabado es tableta con descostillamiento en los muros, muro antejecho parte frontal al ramo se encuentra pantallado sin ningún acabado tiene fisuras longitudinales y transversales, nudos, presencia de humedad, desintegración de los agregados. La cubierta cuenta con viga cabal metálica tiene deformaciones, oxidación, descolgamiento y desgaste natural. En esta área se cuenta con un apartamento con dos habitaciones de las cuales en una no se pudo ingresar (lo otro) para el ingreso se cuenta con una reja metálica con desgaste natural por uso, puerta acceso a las habitaciones, piso en tableta, con desgaste natural, guarda escoba presenta desprendimiento. Cocina con pared

CONTRATO No.:	084 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD MM AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Y cerramiento de los tres frentes en cinco y Bolívar, Primera etapa de pavimentación en los tres frentes y presencia de interventoría. Ventana Bien hubo discusión en cuanto con electrificadora de la punta de excavación vidrio tuvo para el acceso a la habitación se encuentra cinco con contacto con (actividad) y departamento de agregado. Tres con hunzenca, techo en paneles de PVC con divisiones en lámina, las luminarias desplazadas con respecto a la pared.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:

(Firma) Diego Perez.

(Nombre) Diego Perez

Residente Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo M.

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) Santiago Camilo

(Nombre) Santiago Camilo

Residente Técnico Interventoría

(Firma) Isabel Peralta

(Nombre) Isabel Peralta

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma. Adriana Gutierrez Garzón

Residente Social-Interventoria

(Firma)

(Nombre) Javier Perilla


Director de Obra

-746
1834

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 1 de 4		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA: 14 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)		
ACTA No.: 205		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yenny Cristina Pardo Flórez.
Teléfono: 3209233554 — No de CC propietario: 51623446
Dirección: CRA 26 KR 25A - 11 — No de pisos: 2.
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Vuen y persona
2. Alcantarillado	X		del día
3. Energía	X		CRA 14CC156
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6 Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como	
4. Institucional		8. Mixto		comercio SI	NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Anden: En concreto con crecimiento de vegetación, cuenta con una rampa de acceso vehicular que presenta afectaciones como, parches, grietas y dilataciones, desprendimiento de agregados y de capa superficial de concreto, descascaramiento y crecimiento de vegetación. el anden presenta agrietamiento, dilatación, crecimiento de vegetación. zona verde en el contorno del predio sin hundimientos aparentes, junto al sardinel. Cajilla (1) del acueducto con tapa metalica, no es posible evidenciar presencia del medidor, con resane en el área adyacente a la cajilla por instalación de la misma. Fachada: el predio se conforma de dos pisos, tiene muros terminados rústicos pintados, el primer nivel presenta desgaste por uso, la columna del costado occidental que se encuentra adyacente al ingreso vehicular, presenta fisuras y desportillamiento, como descascaramiento de la pintura. El muro perimetral a la puerta de acceso peatonal, y el muro perimetral a la puerta de acceso vehicular presentan fisuras, desportillamiento, humedad ocasionando descascaramiento del estuco y pintura. El primer nivel tiene dos (2) ventanas y el segundo nivel cuenta con (3) ventanas, en total tiene (5) ventanas con marcos de ventanería en acero pintado, presentan desgaste natural por uso, presentan fisuras y corrosión en zonas espec-

1/4

CONTRATO No.:	084 - 2018	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja ___ de ___		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
14 (DD)	10 (MM)	20 (AA)
ACTA No.:		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

ficas, el marco del costado oriental del primer nivel tiene una abertura en la zona inferior del marco los marcos tienen división de ventanería y rejilla con deterioro natural por uso, estos marcos son pintados y debido a la humedad se observa descascaramiento de pintura y oxidación en lugares específicos, como fisuras, son vidrios lisos que se observan sin afectaciones, los marcos y ventanas del segundo nivel no se pueden observar de manera detallada debido a la altura. El acceso peatonal y el vehicular tienen vidrios matizados que se observan sin afectaciones, el portón presenta descascaramiento de la pintura y oxidación, cuenta con reja la cual tiene desgaste por uso, y las bisagras presentan oxidación, la puerta de acceso peatonal presenta las mismas afectaciones del portón de acceso vehicular, además el ingreso peatonal tiene un escalón de acceso, la huella es de cerámica común y se presenta desportillamiento en el filo y fisuras en zonas específicas, y la contrahuella es en granito pulido a la vista también con desgaste por uso y desportillamiento en los filos presentan resanes. en el segundo nivel se observa a simple vista las alfajías de las ventanas en concreto y presentan fisuras y desgaste natural por uso, estos marcos de ventanería también están conformados por rejillas las cuales se dificulta observar algún daño debido a la altura. en el muro de la fachada del segundo nivel se observa una abertura con un sistema de anclaje para cableado. El voladizo del nivel uno y el nivel dos presentan fisuras aparentes por presencia de humedad, con desgaste natural por uso, descascaramiento de la pintura, una fisura longitudinal y paralela al filo del voladizo del primer nivel se puede observar en el voladizo del segundo nivel se observa aparentemente desprendimiento y descascaramiento de la pintura por presencia de humedad y desgaste natural por uso no es posible evidenciar más afectaciones de manera detallada por la altura. la fachada cuenta con un medidor de gas que se encuentra dentro de una caja metálica, con una rejilla metálica como protección, la cual presenta al igual que el marco de la caja oxidación descascaramiento de la pintura, causada por humedad, la rejilla de protección se encuentra cortada e incompleta además de tener desgaste natural por uso, no es posible evidenciar presencia del medidor de gas. en la cubierta se observa una vaga canal con oxidación metálica pintada, descascaramiento de la pintura por presencia de humedad, agrietamiento y afectaciones verticales, desportillamiento de los filos y deformaciones a lo largo de la vaga canal. Ingreso al predio por acceso vehicular, debido a que la puerta peatonal está inhabilitada, actualmente, pues en taleta con afectaciones por desportillamiento generales, fisuras en divisiones, desgaste natural

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte. en Bogotá D C., a los 14 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social Interventoría
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre)	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social Contratista	Propietario	Director de Obra

~~747~~

1835

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 2 de 4	
FECHA	
14 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)	
ACTA No.:	005

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Cristina Pardo Lopez
Teléfono: 320 293 5354 — No de CC propietario:
Dirección: CLL 20 K 15A - 14 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Scg del CPV 14001156
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Por uso, se evidencian rasgos en las esquinas de junta con el portón, guardaescoba con desgaste/desprendimiento de la pintura y desprendimiento en puntos específicos respecto a la tableta. Los muros del parqueadero o garaje no se puede visualizar en su totalidad debido a objetos ubicados, de lo que se puede observar, muros en estuco y pintura, presentan humedad, soplado de la pintura, descascaramiento, fisuras, filos con desportillamiento y desgaste natural por uso, en el muro costado sur occidental se encuentra llave de registro de agua debido a la instalación se identifica rasgos. Techo en estuco y pintura en grameas o textura, presenta fisuras entre la unión del techo y los muros, se observan un sistema de conexión de cableado al techo, y presencia de humedad en puntos específicos, desportillamiento en algunos filos, en el patio la losa no es continua hasta el muro perimetral del predio, fisuras en puntos específicos. En la parte trasera del patio se encuentra bodega con afectaciones por desportillamiento en los filos, agrietamientos, rasgos, sin conexión, estado en regular estado físico

4/5

CONTRATO No.:	084 2018	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja ___ de ___		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
DD MM AA		
ACTA No.:		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — Mártires — BOGOTÁ

Con afectaciones por desprendimiento, descascaramiento de la pintura, desprendimiento de las afectaciones y resane. Piso en cerámica común, debido a la ubicación de muebles y objetos no es posible realizar una diferencia detallada, sin embargo, se observa que el sello de junta o boquilla en las juntas de unión se encuentra con desgaste natural por uso. Muros con pintura, se evidenciaron algunas fisuras en puntos específicos existentes al fecha anterior, en algunos puntos se identifica presencia de humedad y desprendimiento de la pintura. Ventanas de la sala comedor (2) ventanas con vidrio fijo, debido a la ubicación de muebles en este área no se pueden observar afectaciones. Techos en granulados, tiene presencia de humedad en gran especificación, el techo cuenta con afectaciones se evidencia hundimiento por ausencia de sistema de conexión. Cocina, piso en tableta se encuentra con desprendimiento física generalizada, desprendimiento y desportillamiento en los filos, fisuras en las afectaciones de la tableta desgaste natural por uso. Piso en enchape tableta la cual se encuentra con fracturamiento, ausencia de parte del elemento en zonas específicas fisuras en las afectaciones y fisuras generalizadas. Elementos decorativos antiguos el muro. Ventana con marco en acero, con divisiones el vidrio presenta oxidación descascaramiento de pintura fisuras y desgaste natural por uso, vidrio liso techo enchapado con tableta, tiene afectaciones como desportillamiento, fisuras en puntos específicos. Zona de lavandería piso en cerámica desgaste natural por uso, una parte de esta área no se pueden visualizar debido a ubicación de elementos que impiden observar de manera detallada. Muros en estuco y pintura se evidencia humedad, desprendimiento de la pintura, desportillamiento en los filos y fisuras, aplicado de pintura en el mismo patio de ropas se evidencia muro en enchape tableta, con desportillamiento y desgaste por uso. Techo se encuentra con cubierta teja plástica y eternit las cuales presentan descolorimiento, desgaste por uso, la teja eternit presenta fisuras en puntos específicos y cuentan con una malla fijo general de protección y presenta oxidación en zonas puntuales. Escalera en concreto pintado con afectaciones por descascaramiento de pintura, desprendimiento en los filos y desgaste natural por uso

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez	(Firma) Santiago Carrillo	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Galzón
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social-Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre)	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

748
1836

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 3 de 4	
FECHA	
14 (DD)	10 (MM) 2020 (AA)
ACTA No.:	005

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. Unidad Local de los Mártires

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ana Cristina Pardo Flórez
Teléfono: 3202933554 — No de CC propietario: 51623446
Dirección: Cll 26 kr 25A-11
Long. del frente (mts): — Estrato: 2 — No. de pisos: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Soy cliente 14001156
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. TICS		X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos 1
El garaje se usa como
comercio SI [ ] NO [X]

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Baño Social, piso y muro en enchape tableta con desgaste natural por uso y desgaste en la boquilla en las juntas. Ventana con vidrio martillado, la ventana cuenta con marco metálico y cubre con rejilla metálica, el marco presenta desprendimiento, descascaramiento de la pintura. Puerta en general en madera, y marco en madera, la estructura presenta descascaramiento de pintura, desportillamiento y desgaste por uso natural, desprendimiento del marco de la puerta respecto al muro y fisuras. Acceso segundo piso escalera en granito con pulan en blanco en los filos y cuarda escoba presenta fisuras y desportillamiento decoloracion el pulan cuenta con desgaste por uso, guardaescoba con desgaste. se encuentra un vano en el acceso de subida por la escalera con marco de ventana en aluminio con divisiones, vidrio liso, cuenta con 3 divisiones, la division del costado norte presenta un vidrio roto en la esquina superior, el marco presenta oxidación y desprendimiento de pintura este marco metalico tiene descascaramiento de pintura, alfajia en concreto con fisuras y desprendimiento de pintura, desportillamiento en los filos. Varandilla metálica con pintura tiene desgaste natural por uso. En el segundo nivel hacia el

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

Costado occidental se encuentra habitación con piso madera con afectaciones como fisuras directamente descarte natural por uso. Los muros se evidencian con presencia de humedad y soplado de pintura, no se pudo observar detalladamente la totalidad del muro ya que se encuentra un almario que obstruye el espacio. Puerta en madera con marco en madera con desgaste por uso, desprendimiento en los filos, descascaramiento. Techo: Presenta humedad y decoloración, terminado en granoplast. Cuenta con Ventana con marco en acero y esta pintado, debido uso presenta afectaciones, encuentro el marco cuenta con descascaramiento de pintura, oxidación. Piso en concreto pintado y presenta desprendimiento y descarte natural por uso. Habitación 2 Costado frontal de la fachada, costado norte: Puerta en madera con pacinas de marco y descascaramiento desconchamiento de Pintura, fisura en el borde del marco de puerta este es longitudinal, piso en madera desprendimiento descarte natural por uso en gran parte de la habitación presenta diferentes afectaciones: Costado oriental Hay madera presenta desprendimiento en puntos específicos y descarte natural por uso. Muro ferrogrenado en ladrillo y pintura presentan salpicado de pintura humedad fisura longitudinal con marco del almario en zona específica se evidencia desprendimiento de pintura por instalación de chazos, fisuras y descascaramiento de la pintura. Ventana con marco en acero pintado debido uso. Ventana libre y cierra normal y el marco con oxidación en puntos determinados y descarte por uso, soporte para cortina, anclada al techo, techo en granolitas con afectaciones presenta afectaciones de fisuramiento, humedad, desprendimiento del enlabado en la parte superior del soporte de la cocina. Habitación 3 costado norte Puerta en madera con marco en madera, el marco presenta desprendimiento fisura, descascaramiento de la pintura, piso en madera presenta descarte natural por uso junto presentan afectaciones excesivo fisuramiento desprendimiento del elemento en zonas puntuales aledaños a la puerta, tipo madera son afectaciones descascaramiento, desprendimiento y descarte natural por uso y deformación. Muros son en ladrillo y pintura presentan humedad, salpicado de pintura, fisuras y afectación anclado al muro. Ventana con marco en acero pintado completo por uso debido uso, con descascaramiento de pintura en zona puntuales y descarte natural por uso. Habitación Número (4) costado Oriental, Marco y Puerta en madera presenta descarte

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez	(Firma) Santiago Carrillo	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Técnico Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social-Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) Ma. Cristina Morales	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

7249
1837

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 4 de 4		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
14 DD / 10 MM / 2020 AA		
ACTA No.:	05	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yenny Cristina Pinzón Muñoz
Teléfono: 3202935354 — No de CC propietario: 51623446
Dirección: Cll 25-KR25A-11 — No de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		CIU 11001156
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI	X	NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos		1	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como			
4. Institucional		8. Mixto		comercio	SI		NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Tc natural por uso y tiene, Pantilla empleadas al marco para Sistema de conexión; Presenta desportillamientos, decoloración, Muros en estuco y pintura, debido a varios objetos en el área no se podrá visualizar al detalle, Presenta humedad, fisuras generalizadas, Pantilla anclaje aberturas por Sistema de cableado en esquina superior a la puerta de ingreso. Piso en madera y Presenta desgaste natural por uso, decoloración, fisuras, dilataciones, desportillamiento en algunas esquinas. Techo terminado en gremplaris con dilataciones y cuenta con afectaciones por humedad, rezagos, desportillamiento en los filos y descascaramiento de pintura en zonas puntuales. Ventana con marco divisorio en acero, cuenta con reja en acero pintada, tiene descascaramiento de la pintura y oxidación el simple vista no es posible observar detalladamente la altaja por mueble ubicado. Vidrio liso no se pudo observar al detalle por ubicación de objetos. Baño puerta y marco en madera con fisura longitudinal en marco de puerta y desgaste natural por uso, desportillamiento de los filos: piso y Muros en enchape tableta, la boquilla se encuentra desgastado

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

Cuenta con Ventana en vidrio incle con marco en aluminio abre y cierra la Ventana con normalidad, los marcos con desplantillamiento en filos. Techo en estuco y pintura con humedad, soplado de pintura y descascaramiento fisura (grieta) en unión del enchape tableta con respecto al techo, desprendimiento de estuco y pintura, elemento decorativo como espejo enclavado al techo. Pasillo piso en granito con piso dermatical, desportillado en zonas especificas desnivel por uso natural y deterioramiento, muros pasillo se encuentran terminado en estuco y pintura con presencia de humedad, tiene chazo puntilla enclavado en los muros y techo, por sistema de sujeción de cableado, presenta fisuras en zonas puntuales. Techo terminación en drywall con dilataciones, presenta grieta y fisuración longitudinal en marco de claraboya, desprendimiento de marco de claraboya y fisuras en dilataciones en puntos especificas. En el techo se encuentra instalada claraboya con marco metálico, conformado por vidrio martillado y liso sin afectaciones aparentes, el marco tiene un sistema de anclaje que causo fisuras y desprendimiento de acabado del techo en el pasillo hay una ventana que tiene vista interna al predio, marco en acero con afectaciones como corrosión desprendimiento de pintura, vidrio liso sin afectaciones aparentes, se abre y cierra ventana sin dificultad, alfajía en concreto y pintura presenta humedad soplado de pintura, grietas longitudinales y transversales, desprendimiento de pintura. La cubierta del patio es en teja plástica, con pertinencia metálica de marco de teja, debido a la altura no es posible ver detalladamente las afectaciones en la teja. El muro de soporte de sistema de cubierta se encuentra en ladrillo prensado, presenta dilataciones excesivas en las juntas, agrietamiento, presencia de humedad y desgaste natural por uso

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D C., a los 14 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:

(Firma) Diego Perez.

(Nombre) Diego Pérez

Residente Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Maria Cristina Rivera

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma. Adriana Gutierrez Garzón

Residente Social-Interventoría

(Firma)

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra


1150

1838

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 1 de 6		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA: 15 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)		
ACTA No.:	06	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Omar Gaviria Ovalle
Teléfono: 3068601130 — No de CC propietario: 19292784
Dirección: CII2 KR 25A-35 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		13 personas
2. Alcantarillado	X		CU 14000156
3. Energía	X		Seq 09
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI X	NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos		
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como comercio	SI	NO X
4. Institucional		8. Mixto				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Anden: Anden en concreto con division entre placas, se observa desgaste natural de las placas de concreto, con crecimiento de vegetacion en las juntas de union y en la dilatacion presente entre la placa y el sardinel. El sardinel se encuentra fracturado con desprendimiento de agregados, desportillamiento descascaramiento, fisuras generalizadas. Las placas en concreto tienen afectaciones como, fisuras longitudinales y transversales, desprendimiento de agregados, dilataciones, crecimiento de vegetacion. Una (1) Cajilla del acueducto metalica, no se puede evidenciar presencia del medidor. Poste (1) de Codensa que se puede observar deterioro natural por uso desprendimiento de agregados. El predio tiene dos (2) niveles, el primero se encuentra con muros terminados en acabado rústica, cuenta con un portón corredizo metálico con pintura y reja metálica las cuales presentan afectaciones como oxidacion, deformaciones en puntos especificos descascaramiento de pintura, tambien esta conformado por vidrios lisos sin afectaciones aparentes. Una ventana aluminio y pintura, cuenta con rejas y vidrio liso el cual no presenta daños, el marco y la reja se encuentran con oxidacion, desprendimiento de pintura, desgaste natural por uso y fisuras en determinados puntos. Los muros en acabado rustico se encuentran con dilataciones alrededor del marco de ventana el

CONTRATO No.:	084 - 2018	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja ___ de ___		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
DD / MM / AA		
ACTA No.:		

con fisuras longitudinales de partimiento en filos, desgaste natural por uso, voladizo con espesor interior a 25 cm, presenta descascaramiento de pintura por presencia de humedad, grietas y fisuras de partimiento y quiebre en filos, del mismo resanes. (2) canaletas de gres con protección en malla de alambre galvanizado oxidado y marco en acero con acabado en pintura, presenta desgaste natural por uso. Deformaciones en la malla protectora en zonas específicas. (2) cortafuegos de energía con material de protección en reja de acero y pintada, presenta oxidación y corrosión, desescascamiento de pintura. el segundo nivel de la fachada tiene acabado en ponete rustico y pintura, desgaste natural por uso, se observa abertura en costado occidental parte inferior por sistema de tapiado. Anclaje de antillas para iluminación. cuenta con 2 ventanas en acero con marco de ventanería con divisiones, vidrio liso no se ven afectaciones aparentes. los(as) marcos se observan con desgaste natural por uso, pero no es posible detallar específicamente por su altura. viga canal: vaciado en ponete rustico, sobre la viga canal se observan elementos decorativos. el predio cuenta con 3 niveles en el primer nivel: cuenta con garaje de ingreso vehicular, piso: esta conformado por tableta la cual se evidencia manchas de oxidación por marco metálico que se encuentra sobrepuesto en el piso, y vanos de dado que evidencian oxidación, descascaramiento del material pertinente a la tableta, presencia de fisuras en la tableta, despatillamiento en esquinas y aristas de la misma, no es posible evidenciar el área en su totalidad por estacionamiento de 2 vehículos. Guarda escoba presenta despatillamiento en filos y desgaste natural por uso, desprendimiento de tableta de guarda escobas en puntos específicos no es posible observar detalladamente en el muro del costado sur por ubicación de cajas. Muros en acabado rustico presentan fisuras adyacentes a marcos de: ventanería y fisuras generalizadas. Anclaje de antillas por iluminación navideña. se evidencia sistema de cableado anclado al muro. presencia de humedad y desgaste natural por uso. techo conformado por sistema de perfilería metálica de anclaje en teja, teja metálica y pintada, teja plástica la cual presenta deformación, manchas por resto de oxidación y deformación en lugares determinados, afectaciones por ambiente climático, fracturamiento y fisuras en general ausencia de la misma en puntos específicos. en el tejado se tiene sobrepuestas 2 tuberías. INGRESO garaje. piso: se encuentra enchapado en tableta, con afectaciones como

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo M.	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) Omar Gaitán	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

1751

1839


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 2 de	
FECHA	
15 / 10 / 2020	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	06

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Omar Garton Aville
Teléfono: 305 8601130 — No de CC propietario: 19297784
Dirección: C11 2 KR 25A-35 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		12 personas
2. Alcantarillado	X		3cel 09
3. Energía	X		av 14001516
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como	
4. Institucional		8. Mixto		comercio SI	NO X

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

desportillamiento en puntos específicos y desgaste natural por uso, desgaste baguette no es posible evidenciar en 70% del área por presencia de automóvil. Guardaescoba con desgaste natural por uso desportillamiento en filos, no es posible evidenciar en totalidad. Hueco enchapado rústico y pintura presenta desprendimiento de pintura y agregados en columna del costado oriental, abertura por instalación de elementos decorativos, anclaje de sistema de cableado y tubería galvanizada, desprendimiento de pintura, fisuramiento en puntos específicos, presencia de humedad en general y salpicado de pintura, no es posible evidenciar totalidad muro por vehículo y colchón. Techo el techo tiene un terminado en estuco y pintura presenta salpicado de pintura fisuras longitudinales y transversales, agrietamiento aparentemente por asentamiento, humedad, descascaramiento de pintura, decoloramiento y desgaste natural por uso. (1) Ventana con marco metálico pintado con vidrio martillado sin afectaciones aparentes, el marco presenta fisuras en sus esquinas, desprendimiento pintura

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

puerta en madera cedriza cinchada al muro de garaje, se encuentra inhabitada, descascarimiento pintura, desgaste por uso natural desportillamiento en ladrillo, porton garaje metalico y pintado tiene fragmentos de ventaneria en vidrio martillado y reja en acero presenta desgaste por uso, decolaramiento, deformacion en puntos especificos, desprendimiento de pintura, los vidrios no presentan afectaciones aparentes, y no es posible comprobar si abre y cierra correctamente. Puerta de ingreso peatonal metalica pintada, abre y cierra sin dificultad, cuenta con fragmentos de ventaneria en vidrio liso sin afectaciones, el marco y puerta presentan desprendimiento de pintura, oxidacion, descascaramiento y perforaciones realizadas. Pasillo ingreso que conecta patio - cocina y habitaciones tiene piso en tableta con desportillamiento y manchas de oxidacion por perfiles metalicos que se encuentran en el piso, muro costado oriental desgaste natural por uso, guardaescoba en madera desportillamiento y deterioro natural por uso, fracturamiento en puntos especificos, mucho muro con evidencia en terminacion rustico con desprendimiento de pintura con parches, parches por arreglo de desprendimiento de muro, sistema de cableado anclado a muro, desprendimiento de acabado y agregados en costado occidental y sobre el muro, desportillamiento, presencia de humedad, aberturas por sistema de cableado, fisuramiento por instalacion del mismo, anclaje de elementos decorativos, techo en cabuya drywall, se evidencia fisuramiento generalizado, presencia de humedad, sistema de anclaje para colocacion de tuberia, cableado, se encuentra otro acondicionado en el techo, en estuco y pintura, con desgaste natural por uso, fisuramiento. Ingreso sala, puerta y marco en madera con fragmentos ventaneria sin afectaciones aparentes, el marco y puerta presentan desgaste natural por uso anclaje de pantallas, desportillamiento de ladrillos y decoracion. Piso y guardaescoba en lamina de madera con desgaste por uso natural, desportillamiento en ladrillos no es posible evidenciar el area completa de la tableta por presencia de mueble y muros en estuco y pintura, con anclaje de pantallas, abertura por instalacion cableado cuenta con cenefa sin afectaciones apreciables, elementos decorativos anclados al muro, ocasionando fisuramiento y fracturamiento por su colocacion, desportillamiento en

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____

ELABORÓ:

(Firma) Diego Pérez

(Nombre) Diego Pérez

Residente Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Ramon Galzon D.

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma. Adriana Gutierrez Garzon

Residente Social-Interventoría

(Firma)

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra

~~1752~~
1840

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 3 de 6	
FECHA	
15 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)	
ACTA No.:	06

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Omar Gaitan Ovalle
Teléfono: 3055607130 — No de CC propietario:
Dirección: Cll 2 Kr 25A-35 — No. de pisos:
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		13 personas
2. Alcantarillado	X		Scj rd
3. Energía	X		Cuv 14001156
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		4. Institucional	
2. Comercial		6. Baldío		8. Mixto	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI [ ] NO [X]

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

filos de cabras y desgaste natural por uso. Techo en graniplast sin afectaciones aparentes, se encuentra anclada lampara circular y sistema de soporte de cortina. Ventana (1) con un 60% de iluminacion con respecto al muro marco metalico con pintura y reja metalica, presenta desgaste natural por uso, desprendimiento pintura, oxidacion, Vidrio liso sin afectaciones. alfajia en granito, con desportillamiento en filos y desgaste natural por uso. habitacion 1 y 2; Compuesta por 3 puertas en madera, 2 de ellas presentan desgaste natural por uso, desportillamiento en bordes y 1 de ellas tiene fragmentos de ventanera en vidrio liso sin afectaciones, desgaste natural por uso, desportillamiento en bordes. Piso; las 2 habitaciones se encuentran conectadas, tienen paso y guardaescoba en madera con desgaste por uso natural, desportillamiento en filos y esquinas, deterioro, No es posible visibilizar totalmente por ubicacion de muebles. Muros en estuco y pintura, presentan desgaste por uso, fisuramiento, soplado de pintura presencia de humedad, en la habitacion del costado Norte el propietario instalo una

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja	de
FECHA	
DD	MM / AA
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

lamina de superboard, por presencia de humedad, fisuramiento longitudinal en instalacion de marcos, ambas habitaciones no permiten una observacion detallada por muebles, cuentan con elementos decorativos y caballete para cabeceo, techo terminado en estuco y pintura presenta humedad, enlace de antiguo fisuramiento generalizado, el acabado de este es en ceramiplast y presenta humedad, la habitacion del costado sur cuenta con baño privado, piso en tableta la cual presenta parches, desprendimiento y fisuras. muros y techos cuentan con acabado en tableta, con desprendimiento en puntos especificos elementos decorativos, el baño tiene sanitario y lavamanos, fijo, puerta en madera con desgaste por uso, desprendimiento en ella cuenta con marco en aluminio anodizado cuenta con 3 fragmentos de vidrio pero uno no tiene vidrio es en lamina martillada, en ese fragmento tiene una lamina desprendida al marco esta oxidado por corrosion, desprendimiento en filos. Habitacion 2: el piso muro y techo se encuentra enchapado en tableta con cenefas y elementos decorativos anclados con desgaste por uso desprendimiento en filo de escalon de ingreso, puerta con marco metalico y lamina plastica la lamina no presenta afectaciones aparentes el marco presenta deformaciones en puntos especificos, vestier, piso muro y techo enchapado en tableta con abertura por instalacion cableado sin afectaciones aparentes, ventana y claraboya en techo (2) marcos en acero y vidrios en acabado de martillado sin afectaciones aparentes, los muros presentan oxidacion y desprendimiento en bordes, fisuramiento longitudinal en borde perimetral del muro. Cocina: piso: tiene dos acabados 1) tableta y 2) en cemento ambos presentan desprendimiento en esquinas, desgaste natural por uso, parches en puntos especificos y ausencia de tableta en area adyacente a tubo bajante, cenefa en acabado no es posible evidenciar en su totalidad por ubicacion muebles en lo que se pudo visibilizar se observa desprendimiento en filos y desgaste natural por uso. muros: tiene 2 acabados 1) en tableta la cual presenta desgaste por uso desprendimiento en puntos especificos y elementos decorativos y el otro acabado es en estuco y pintura rustico, con presencia de humedad, parches, elementos decorativos, sistema

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte. en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____

	ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma)	Diego Pérez		
(Nombre)	Diego Pérez	Santiago Carrillo	Ma. Adriana Gutierrez Garzón
	Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoria	Residente Social-Interventoria
(Firma)	Jessica Naranjo		
(Nombre)	Jessica Naranjo Moreno	Omar Cortés Díaz	Javier Peña
	Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

~~1733~~
1841

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 4 de 6	
FECHA	
15 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)	
ACTA No.:	06

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Omar Gaton Ovalle
Teléfono: 3058607720 — No de CC propietario: 19292784
Dirección: Cll 2 KR 25A 35 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		13 personas
2. Alcantarillado	X		Ced 09
3. Energía	X		Cel 14001156
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos: X
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

de anclaje por cableado, desportillamiento en filos y presencia de humedad. Techo tiene 2 acabados 1) en tableta con desgaste natural, desportillamiento en filos, 2) en sistema de perfilería de amarre en teja, con desprendimiento de pintura, desgaste natural por uso, lámpara larga anclada al sistema de perfilería, teja en lámina plástica con decoloración, desportillamiento en zonas específicas. Puerta de acceso a patio trasero en vidrio madera sin afectaciones aparentes, marco metálico con fisuramiento longitudinal y desprendimiento de marco. Piso: en tableta, con desportillamiento en esquinas y desgaste natural pobre, guarda escoba con desportillamiento y ausencia del mismo en algunos puntos determinados, tanto la tableta como el guarda escoba, no es posible evidenciar totalmente. Muros: No es posible evidenciar en su totalidad, acabado en estuco y pintura con presencia de humedad, descascaramiento de pintura, fisuramiento en general, parches elementos decorativos, sistema de anclado que ocasionan fisuras por su instalación, se evidencia en muro de antepe-

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja	de
FECHA	
DD	MM / AA
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

cho en ladrillo pegado sin afectaciones aparentes, techo. Se evidencia caja con fragmento con peiteria metalica de amarre y teja, la peiteria presenta corrosion, desprendimiento de pintura, descascaramiento y deformaciones en puntos especificos, teja en eternit se observa con desgaste natural por uso, desprendimiento de acabados y decolorimiento. Viga canal metalica con afectaciones como oxidacion, desprendimiento pintura, deformaciones en puntos especificos, el patio cuenta con 3 ventanas, en muro metalico y pintura no es posible observar detalladamente por presencia de muebles, habitacion patio piso en tableta y guardaescoba en tableta presenta fisuras, desprendimiento de guardaescoba y desprendimiento de tiles es posible observar solo el 20% del piso debido a su uso como deposito. muros en estuco y pintura con desportillamiento en tiles uso y desgaste por uso como natural elementos decorativos fisuras, techo en estuco y pintura con fisuramiento presencia de humedad y fisuramiento longitudinal descascaramiento de pintura. Baño: piso y muro enchapado en tableta sin afectaciones aparentes, techo en estuco y pintura, y otro fragmento en drywall con abertura por instalacion cableado, bolla de iluminacion desprendida puerta de acceso a baño (metalica) el marco y puerta en madera con decoloracion, desportillamiento de tiles y desgaste natural (por uso, puerta acceso habitacion metalica y pintada, presenta desgaste por uso no es posible evidenciar muros ni puerta en su totalidad por presencia de muebles. Habitacion 3, patio. Puerta en madera con marco de contramarco en madera pero sin instalacion de vidrio se encuentra con desgaste por uso, desportillamiento tiles piso en madera no se logra evidencia afectaciones por existencia de muebles, armario y cajas. Muro tiene 2 terminados enchape a medio muro en tableta sin afectaciones aparentes, el otro acabado se encuentra en estuco pintura con presencia de humedad soplado de pintura desportillamiento en tiles, descascaramiento en pintura: Techo, estuco y pintura con fisuramiento presencia de humedad, soplado de pintura, abertura por instalacion cableado. Acceso segundo piso piso, escalera en granito con pulido, desportillamiento en puntos especificos y desgaste natural por uso. Escalera: desgaste natural por uso desprendimiento en puntos especificos desportillamiento en tiles muro en estuco y pintura con parches, presencia de humedad, soplado de pintura, descascaramiento de pintura, cuarteamiento y varios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigante en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____

ELABORÓ:

(Firma) Diego Pérez

(Nombre) Diego Pérez

Residente Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) Santiago Carrillo

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Omar Cortés O.

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Mg. Adriana Gutiérrez Garzón

Residente Social-Interventoría

(Firma)

(Nombre) Javier Peñla

Director de Obra

1794
1842


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 5 de 6	
FECHA	
15 / 10 / 2020	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	06

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Omar Garton Ovalle
Teléfono: 3058601930 — No de CC propietario: 19279289
Dirección: Cll 2 RR 25A-35 — No de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		13 personas
2. Alcantarillado	X		Sed ocp
3. Energía	X		cto 14001156
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI [ ] NO [X]

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

a muro, fisuramiento. Pasillo conecta a habitaciones. Piso en granito con dilataciones, fisuramiento en puntos específicos, desportillamiento. Guardaescobas presenta fisuramiento, desprendimiento del mismo en puntos específicos y desportillamiento en filos. Muros en estuco y pintura con desgaste natural por uso, presencia de humedad, descarnamiento de pintura, fisuramiento generalizado. Techo, en estuco y pintura con presencia de humedad, soplado de pintura y fisuramiento generalizado. Sala Comedor: ingreso puerta y marco en madera con pintura desgaste natural por uso, desportillamiento en filos, fisuramiento longitudinal por instalación marco. Piso en madera presenta dilatación excesiva en juntas, desportillamiento en filos, astillas en puntos específicos. Guardaescoba en madera tiene desgaste natural por uso, desportillamiento en filo. Muro: tejinado en (enchape) estuco y pintura, presenta desportillamiento en filos, presencia de humedad. Techo: en madera anclaje, instalación cableado, desportillamiento. Cocina: piso, muro y techo enchapado en tableta, la cual presenta desgaste natural por uso

1/2

CONTRATO No.:	084 2018	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja ___ de ___		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
DD MM AA		
ACTA No.:		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

desprendimiento en filos decoloracion, anclaje para cableado, puerta en madera con marco desvendado y fracturada desprendimiento en filos. No es posible evidenciar en un 70% estado de muros por instalación de muebles cuelgan y ventanas marco en acero una de ellas con vidrio roto muros oxidados descascaramiento de pintura y el otro marco en vidrio liso, vidrio martillado y malla, sin protección y perfiles. Baño paso y muros enchapados en tableta con fisuramiento desprendimiento, parches y desgaste natural techo en estuco y pintura con presencia de humedad descascaramiento pintura. Ventanas con marco en acero oxidado y desprendimiento pintura vidrio martillado y liso en dilataciones aparente, puerta de acceso con marco en madera desgaste natural desprendimiento pintura y bordes a bano quema con elementos decorativos enchapado en marco metalico y lamina plastica tapa lavamanos tipo fracturado, santuario tuga el segundo nivel cuenta con 2 habitaciones ambas tienen marco en madera y puerta con desgaste natural filos desprendimiento en filos. Paso las 2 tienen paso en madera con desprendimiento de pintura, desprendimiento, fisuramiento, perforaciones en puntos especificos cada escalon en madera desprendimiento desgaste natural paso. Muros en estuco y pintura con presencia de humedad desprendimiento en filos desprendimiento pintura instalación en tableta para cableado techo ambos en madera se encuentra con desprendimiento en puntos especificos desprendimiento fisuras y cinta pegada en un punto en especifico por daño en tableta en madera, tempanos colgante y presenta la madera fisuramiento por colocacion de los mismos. Acceso 3 piso, escaleras en granito con desprendimiento en filos fisuramiento, equidiaescada presenta fisuramiento y desgaste natural paso escaleras con en tableta se evidencia desprendimiento de pintura. Muros en estuco y pintura con desprendimiento de pintura, soplado pintura fisuramiento, parches presencia de humedad techo en estuco y pintura con presencia de humedad y fisuramiento. Apartamento 3 piso comedor - cocina compartido piso en tableta fracturada en puntos especificos desprendimiento en algunas esquinas y desgaste natural paredes muros en estuco y pintura el cual el primer acabado presenta humedad, fisuramiento, el otro acabado se evidencia en tableta en el salpicadero del mesón, presenta desprendimiento en filos y desgaste natural, con

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los ___ días del mes de ___ de ___

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez.	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social Interventoría
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) Amira Gadsis O.	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

~~1795~~ 1843


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 6 de 6	
FECHA	
15 / 10 / 2020	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	06

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Omar Guitan Ovalle
Teléfono: 305 360 11 30 — No de CC propietario: 14292789
Dirección: CL 2 KR 25A-35 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	13 personas
2. Alcantarillado	☒	☐	soy op
3. Energía	☒	☐	cuenta 14001156
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos			
El garaje se usa como			
comercio	SI ☐	NO ☒	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

elementos decorativos. techo en cielorso en drywall con fisuramiento, presencia de humedad y desgaste por uso. Ventana en marco de aluminio, sin afectaciones, desgaste natural por uso, ventana el vidrio martillado, sin afectaciones. puerta de acceso apartamento metalica y pintada con desgaste natural, fragmentos de vidrio en vidrio martillado, desprendimiento, oxidacion y deformaciones en puntos especificos, el vidrio se encuentra roto. El apartamento cuenta con 2 habitaciones una tiene puerta en madera con desgaste natural por uso, desprendimiento en filos. Piso en madera laminada con dilataciones excesivas y guardaescobas con desprendimiento de filos, no es posible evidenciar el area total por muebles. Muros en estuco y pintura con humedad aparente fisuramiento, y descopetacion, elementos decorativos. Muros con fisuras longitudinales en marcos cuentan con 2 ventanas una es posible evidenciarla con marcos en acero y pintura, Marcos de ventaneria con division y vidrio liso sin afectaciones aparentes. Techo en estuco y pintura con presencia de humedad, fisuramiento y desgaste natural por uso. Sin puerta en

1/3

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja	de
FECHA	
DD	MM / AA
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

madera y marco con fisuramiento y desgaste natural. Piso en tableta sin afectaciones aparentes sin guarda escoba, tavamanos fijo sencillo desprendidos. Muros con 2 tipos de acabados en tableta con despiste tullamiento en filos, fisuramiento elementos decativos el otro acabado es en estuco y pintura presenta fisuramiento en unión con enchape en tableta tiene elementos decativos. Techo en estuco y pintura con fisuramiento y desgaste natural por uso

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:

(Firma) Diego Perez.

(Nombre) Diego Pérez

Residente Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón

Residente Social Interventoría

(Firma)

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra

~~1756~~

1844

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 1 de 4	
FECHA	
15 (DD)	10 (MM) / 2020 (AA)
ACTA No.:	07

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Zulma Martinez
Teléfono: 3114532940
No de CC propietario: 52105922
Dirección: CII2B CR 25A-53
No. de pisos: 3
Long. del frente (mts):
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		12 personas
2. Alcantarillado	X		soy 09
3. Energía	X		cel 1460011156
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI [ ] NO [X]

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Anden: Está compuesto por 2 fragmentos, el primero en Concreto escobillado el cual presenta desprendimiento de agregados, fisuramiento, crecimiento de vegetacion, fisuramiento en dilataciones. El fragmento siguiente se observa en concreto con dilataciones, Se evidencia con desprendimiento de agregados en dilataciones, fisuras transversales y longitudinales, despartillamiento en filos, creamiento de vegetacion, parches y resentes Cuenta con una (1) cajilla del acueducto en metálica, la cual presenta despatillamiento en el perimetro respecto a la cajilla, fisuramiento en el concreto, resane por instalacion de la misma Sardinel se encuentra despartillado en los filos, desprendimiento de agregados, dilataciones fisuradas, creamiento de vegetacion. Cuenta con rampa de acceso vehicular con fracturamiento de concreto, fisuramiento, creamiento de vegetacion Fachada: El predio esta conformado por 3 niveles, el primer nivel tiene cerramiento perimetral en muro de ladrillo en terminado rústico y con granito, presenta despatillamiento en filos, fisuramiento, desprendimiento de pintura, resane por instalacion de bajante, Cajilla de contador metálica, se evi-

CONTRATO No.:	084 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN PÚBLICA

BOGOTÁ

dencia con oxidacion, y desgaste natural por uso, reseñe en el muro por instalacion de la misma, desprendimiento de muro de antepecho con respecto al predio del costado oriental, contramuro por patio metalico con puerta calle reja y reja metalica con pintura se evidencia desgaste natural por uso, descascaramiento de pintura, fisuramiento general, levantamiento de pisos en puntos especificos, viga canal en material metalico con deformaciones en puntos determinados, descascaramiento de pintura, techo de cerramiento con sistema de perfileria metalica de cubierta presenta descascaramiento de pintura, deformaciones en puntos especificos, teja plastica con desgaste natural por uso, oxidamiento, reja) malla tipo gallinero. La fachada el segundo y tercer nivel tienen muros con acabado en granito que presenta desgaste por uso y no es posible evidenciar afectaciones por su altura cuenta con ventanas con marco metalico, marco de ventaneria duco con pintura se evidencia desgaste natural por uso pero no es posible detallar afectaciones por altura, tambien tiene muro en ladrillo a la vista con desprendimiento, ausencia en puntos especificos de manera dispersa, sus ventanerias es en vidrio liso y no es posible evidenciar afectaciones, cuenta con 2 puertas de acceso a balcon metalicas y con reja, vidrio liso pero no se puede evidenciar afectaciones los balcones cuentan con reja metalica, pintada pero no se puede ver afectaciones. El muro del 3 nivel presenta terminado en estuco y pintura aparentemente sin afectaciones. Cubierta, en teja, cielo raso en PVC conaleta en (aluminio) teima) material metalico con deformaciones aparentes, desgaste natural por uso y por altura no es posible detallar afectaciones. Ingreso a alojamiento piso tableta con fisuramiento, desprendimiento centralizado se presenta hormigueo de tableta manchas de pintura grietas y fisuras tambien se observa piso en concreto sobre contrapiso, desprendimiento de agregados, manchas en el concreto, escalon al costado oriental encharcado en tableta presenta descascaramiento desgaste natural por uso descascaramiento fisuramiento no es posible detallar el color completo de la tableta y el piso para vehiculo que se encuentra presente, viga de fachadas en granito con desprendimiento en zonas especificas, desprendimiento de agregados, resanes por instalacion en anclaje de tuberia, (sistema de cableado muro de estrado exterior en estuco y pintura, presenta humedad, descascaramiento de pintura, fisuramiento general desprendimiento

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	REVISO:		ACOMPAÑO:
(Firma) Diego Perez	(Firma)		(Firma)
(Nombre) Diego Perez	(Nombre) Santiago Carrillo		(Nombre) Ma Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Técnico Contratista	Residente Tecnico - Interventoria		Residente Social Interventoria
(Firma) Jessica Naranjo	(Firma) Zulma Hannet Vargas		(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) ZULMA HANNET VARGAS		(Nombre) Javier Perilla
Residente Social Contratista	Propietario		Director de Obra

Formato FO-AC-07 Versión 03

~~4757~~
1845


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 1 de 4	
FECHA	
15 (DD)	10 (MM) / 2020 (AA)
ACTA No.:	67

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Zilma Martinez
Teléfono: 3114532010
Dirección: Cl 28 cr 25A-53
No de CC propietario: 52-105922
No de pisos: 3
Long. del frente (mts):
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		12 Reisnas
2. Alcantarillado	X		Seq 661
3. Energia	X		Cu 14600156
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

de pintura, fisuramiento en unión con sistema de perfilería, desportillamiento, 3 contadores de energía con tapas metálicas con oxidación en puntos determinados. y resane por instalación de la misma, fisuramiento longitudinal a marcos de cajas. y desgaste natural por uso y ventana con marco metálico vidrio martillado y liso sin afectaciones aparentes, marco presenta desprendimiento de pintura desgaste natural por uso, desprendimiento marco, alfajía encarcelado con presencia de humedad, soplado de pintura, fisuramiento y desportillamiento en filos; cuenta con una puerta de acceso peatonal y otro portón con acceso vehicular, ambos tienen marco en acero y pintura con rejilla los cuales se observa con desgaste natural por uso, descascaramiento de pintura, desportillamiento filos, vidrios martillados sin afectaciones aparentes. Ingreso a garaje. Piso se evidencia en tableta, con desportillamiento en dilataciones y esquinas desgaste natural por uso, fisuras en puntos específicos, no es posible evidenciar el piso en su totalidad por vehículo. Guardaescoba con tableta con afectaciones evidentes desportillamiento, resanes, fisuramiento y desportillamiento en filos. Muros en estuco y pint-

1/5

CONTRATO No.:	084 - 2018	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja ___ de ___		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
DD / MM / AA		
ACTA No.:		

BOGOTÁ

[illegible] desgaste natural [illegible] de [illegible] en el sector de [illegible] estilos de cielo raso [illegible] adecuadamente [illegible] y [illegible] de manera agradable elementos decorativos en [illegible] cuenta con rejas y [illegible] en las [illegible] con rejas metálicas con desgaste natural por uso, desprendimiento [illegible] sistema de cableado techo en estuco y pintura con [illegible] de pintura descascarado, presencia de humedad, abertura en muro con [illegible] por instalación eléctrica elementos decorativos cuenta con [illegible] en ingreso al final del pasillo costado oriental no es posible realizar inspección porque el apartamento no se encuentra. Puerta ingreso a pasillo en madera con [illegible] hasta natural con vidrio presenta desprendimiento de pintura, desprendimiento en filos, desprendimiento de marco, fisura lenceria junto al marco en muro oriental. Estilos en [illegible] se evidencia con desprendimiento [illegible] con manchas. Pasillo que conecta habitación, baño. Habitación costado oriental se usa como bodega, puerta en madera se observa con desprendimiento en filos desgaste natural por uso, fisuramiento en muro por instalación muro piso en madera presenta dilataciones excesivas, desprendimiento en dilataciones y esquinas, hundimiento de madera, fisuramiento, guarda escoba en madera presenta desprendimiento, solo se puede detallar en CR 207. el paso a tableta por ubicación de muebles y accesorios. Muros en estuco y pintura con [illegible] posible visibilizar en 40% por muebles, presenten aberturas por elementos decorativos, desprendimiento pintura por filtración proveniente del muro, presenta fisuramiento en [illegible] especificos techo en drywall con presencia de humedad, fisuramiento, soporte de cortina anclado al techo, el pasillo que conecta habitación y baño presenta desprendimiento de estuco y pintura junto a la puerta de acceso principal inhabilitada. Baño piso: en tableta presenta humedad, fisuras, desprendimiento en dilataciones, fisuramiento general, descuadramiento, desprendimiento. Muros enchape de tableta a medio muro, se evidencia fisuramiento, elementos decorativos, desprendimiento en filos y esquinas, aberturas de nuevos por elementos [illegible] cuenta luxmetros y sanitario tipo [illegible] rejilla de ventilación metálica, presenta deterioro, desprendimiento de muro por instalación, humedad y

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	**REVISO:**		**ACOMPAÑÓ:**
(Firma) Diego Pérez	(Firma)		(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo		(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría		Residente Social Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo M.	(Firma) Julia Gil Hacwed		(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) JULIA HACWED		(Nombre) Javier Parilla
Residente Social - Contratista	Propietario		Director de Obra

~~1250~~
1846

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 2 de 4	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	07

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Zulma Martinez
Teléfono: 311 953 29 10
No de CC propietario: 52 105122
Dirección: CL 2B CR 25A-53
No. de pisos: 3
Long del frente (mts):
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		12 Vecinos
2. Alcantarillado	X		Seg 09
3. Energía	X		Cto 14001156
4. Teléfonos	X		
5 Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

desgaste natural por uso ventana inhabilitada con marco de ventana en acero con vidrio liso y presenta afectaciones como vidrio roto, el marco está oxidado con presencia de humedad, corrosión, descaramiento de antena alfajía en tableta con desprendimiento en filos y desprendimiento puerta de acceso abano con marco en madera desprendimiento de marco, desgaste natural por uso, desportillamiento en filos, presenta un hueco en la parte superior de la puerta, desprendimiento de pintura y aberturas en el marco. Acceso a segundo nivel puerta y marco en madera con desgaste natural por uso, desprendimiento de pintura desportillamiento en filos fisuramiento longitudinal por instalación de marco, escaleras en granito con Pirlan bruñido Presenta desportillamiento en filos, fisuramiento, decoramiento y desgaste natural por uso, guardaescobas en tableta con desgaste natural por uso, desportillamiento en filos, Muros en estuco y pintura con desportillamiento, falta de pintura, presencia de humedad, fisuramiento general y fisuramiento en junta de unión con el enchape de guardaescobas, presenta manchas. Techo,

1/2

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ


Terminado en estuco y pintura en buen estado, humedad presente, cerramiento de fachada en reja con marco de ventana en lámina con vidrio en buen estado sin afectaciones, marco presenta exfoliación, presenta deterioro de reja fisurada. Puertas de acceso en madera con pintura se encuentra con desgaste natural por uso, falta de pintura de tratamiento, las escaleras cuentan con pasamanos en madera con pintura con deterioro y desgaste natural por uso, dilataciones eduardo en madera con desgaste natural por uso, dilataciones eduardo en madera con desgaste natural por uso, parcialmente en tres sala comedor puerta y marco en madera con deterioro en tres, desgaste natural por uso, fisuramiento longitudinal revestido en estuco en el muro, piso en madera con afectaciones como deterioro expuestas humedad en puntos específicos, desprendimiento de cerámica en escaleras en madera presentan deterioro en tres desprendimiento en puntos específicos desgaste natural por uso, muros terminados en estuco y pintura presentan manchas, desprendimiento en tres, fisuramiento, presencia de humedad, exfoliado de pintura cuenta con elementos decorativos, fri

1797
1847

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 4 de 4		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
DD / MM / AA		
ACTA No.:	07	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Zulma Martinez
Teléfono: 3114532990 — No de CC propietario: 52705922
Dirección: Cll 26 Cr 25A-53 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		12 Personas
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		CHIP 14001156
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Bien se observa claraboya con marco metalico y vidrio martillado desportillamiento en filos, lavamanos con mueble fijo, sanitario fijo puerta de ducha metalica con lamina plastica sin afectaciones aparentes. Cuenta con 4 habitaciones, las cuales presentan afectaciones similares Piso: las habitaciones tienen piso en madera con guardaescoba en madera se observan dilataciones excesivas, desportillamiento en filos y esquinas como en la tableta y guardaescoba, decoloracion de la madera, no es posible evidenciar completamente la tableta, aso y muros por presencia de muebles en las cuatro habitaciones. Muros: los muros en las habitaciones presentan afectaciones como descascaramiento de pintura, al tener acabado en estuco y pintura, presencia de humedad, fisuramiento, desportillamiento en filos cuentan con elementos decorativos y anclaje por sistema de cableado. Techo: con terminado en drywall, presentan en las 3 habitaciones este acabado con fisuramiento, roces, presencia de humedad. Una de la habitaciones tiene el techo en madera, con fisuramiento anclaje de soporte de cortina, desplazamiento en junta de union con respecto al muro. La

127

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

Dirigido a los 4 habitantes cuenta con elementos decorativos y cortinas en caída, la fachada en marca en acero vidrio liso sin afectaciones, marco en lamina de acero natural acceso, ventana de apartamento en lamina de acero estado con afectaciones como fisuramiento, salpicado de pintura, desprendimiento en filos. Puerta en madera de marca con desgaste natural por uso, desprendimiento en filos, descuadramiento de pintura, escalón de ingreso terminado en tableta con desprendimiento, fisuras, ausencia de la misma en puntos específicos, piso en tableta con desgaste natural por uso presente desprendimiento en algunas piezas, techo sin guarda escoba con 2 acabados, 1 tableta se encuentra desprendido, con desprendimiento de la misma en parte inferior junto a la puerta de acceso, elementos decorativos que generan deterioro, grietas, sistema de anclaje de instalación tubería, el acabado 2 y es en estuco y pintura con fisuramiento por borde del marco de la puerta de madera, tubo empotrado entre muro occidental y oriental generando fisuras anclaje descarte de antena, techo en estuco y pintura con presencia de humedad, fisuramiento, ventanería marco de ventana en acero con vidrio liso sin afectaciones aparentes marco oxidado con fallos con desprendimiento de pintura, cocina, piso y muro enchapado en tableta sin afectaciones aparentes, desgaste natural por uso en el muro debrillado, puerta se encuentra abertura y ausencia de tapa en frente, techo, cielo raso en PVC sin afectaciones aparentes. En el muro del mesón en la cara visible se observa ausencia de tableta, no se permite acceso a balcon porque su puerta de acceso está inhabilitada tampoco se permite acceso al tercer piso porque el residente no se encuentra. Se realiza cierre de acta N. ___ el la cual no se realiza inspección de espacio en apartamento del primer nivel y el tercer nivel completo porque sus residentes no se encuentran en él.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutierrez Garzon
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social Interventoria
(Firma) Jessica Naranjo	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre)	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social Contratista	Propietario	Director de Obra

1760

1848

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 1 de 2	
FECHA	
19 (DD)	10 (MM) 2020 (AA)
ACTA No.:	07


FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Giovana Garaca
Teléfono: 3045656372
Dirección: Cll 2B CR25A-53
Long. del frente (mts):
No de CC propietario: 52776905
No de pisos: 3
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1 Agua	X	
2. Alcantarillado	X	
3 Energía	X	
4 Teléfonos	X	
5. Gas	X	
6. TICS	X	

OBSERVACIONES: 12 Personas 4. sep 09 CRU 14001156

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4 Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI [ ] NO [X]

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

En la presente acta no se realizó levantamiento de fachada teniendo en cuenta que se realizó el día 15/10/2020 en el acta No. , el apartamento a continuación descrito hace parte del 3 nivel del predio ubicado en Cll 2B CR25A-53, Acceso a 3 nivel: Escaleras con acabado en granito con pirlant desgaste natural por uso, Guarda escoba enchapado en tableta con despatillamiento en filos desgaste natural por uso, Muros acabado en estuco y pintud Presentan humedad, fisuramiento, despatillamiento en filos, desgaste de pintura Techo acabado en estuco y pintura, fisuramiento en puntos específicos. Acceso al apartamento en puerta metálica con pintura, desgaste natural por uso. Piso: Enchapado en tableta, este espacio Conecta - Cocina - Sala-Comedor - Baño social, cuenta con desgaste natural por uso, guarda escoba con desgaste natural por uso. Muros acabado en estuco y pintura con despatillamiento en filos, fisuramiento verticales y horizontales, despatillamiento en filos de columnas, elementos decorativos anclados, cinclaje de canaleta para sistema de cableado 2 ventanas con marco de ventanería en acero con pintura, divisiones con vidrio liso, la ventana del costado oriental

128

CONTRATO No.	084 2018
Hoja	de
FECHA	
DD	MM AA
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

Se evidencia con vidrio roto, desgaste natural en los marcos, la cocina cuenta con muro enchapado en tableta con desgaste natural por uso, mesón en marmol con desgaste natural, desprendimiento del mismo, techo: cubierto en madera con desgaste natural por uso. Acceso a baño en puerta y marco en madera con desgaste natural por uso, piso y muro enchapados en tableta con desgaste natural por uso, cuenta con elementos decorativos enchapados, lavamanos tipo, techo en cielo raso en pvc con desgaste natural por uso y se observa dilatación excesiva en uno de sus juntas de unión. Pasillo con conexión a patio, 3 habitaciones, (enchapado) piso: enchapado en tableta con desgaste natural por uso, guardaescoba en tableta con desgaste natural por uso, muro: estuco y pintura con fisuramiento horizontal y vertical en puntos específicos, con separación de cielo raso, techo en madera con desgaste natural por uso, cuenta con marco de ventana en acero con desgaste natural por uso, altaja en estuco y pintura, con fisuramiento y desgaste natural por uso. El apartamento consta con 3 habitaciones con afectaciones similares, Piso y guardaescoba enchapados en tableta con desgaste natural por uso, el guardaescoba presenta desprendimiento en filos, muros enchapados en estuco y pintura, fisuramiento en puntos específicos, elementos decorativos enchapados, las fisuras se presentan horizontales y verticales, techos en madera con desgaste natural por uso, todas las habitaciones cuentan con una ventana con marco en acero y pintura presenta descascaramiento de pintura, desgaste natural por uso, perdida de cierre y cerradura sin dificultad, las altajas estan en estuco y pintura con desgaste natural por uso, desprendimiento en filos. Acceso a las habitaciones con puertas y marcos de madera con desgaste natural por uso, con algunas dilataciones del marco respecto al muro, la habitación que se encuentra al fondo del predio cuenta con baño privado, acceso en puerta y marco en madera con desgaste natural por uso, piso y muro en enchape de tableta con desgaste natural por uso, elementos decorativos enchapados, el muro, lavamanos tipo, y ventana con rejilla metálica para ventilación en acero con desgaste natural por uso, techo en madera con desgaste natural por uso. Acceso a patio con muro de entrepecho en granipiast, piso: enchapado en tableta y guardaescoba, presentan desgaste natural por uso, uno en granipiast con desgaste natural por uso, con desprendimiento en filos, techo es madera con desgaste natural por uso, con cubierta con marco en lamina, esta conformada con tres

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogota D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutierrez Garzon
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico Interventoría	Residente Social Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre)	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

~~1764~~
1849


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 2 de 2	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	67

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Giovani Garcia
Teléfono: 3045535392 — No de CC propietario:
Dirección: Cll 26 CR 25A 53 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		4 personas
2. Alcantarillado	X		329 09/2011 56
3 Energia	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

naplona plastica desprendida del marco y trasluada y desgaste natural por uso. Acceso a balcon en puerta y marco metalico y pintura con desgaste natual por uso, con fragmento de vidrio liso, liso; enchapado en tableta con desgaste natural por uso, guardaescoba prefer ta enchape en tableta con desportillamiento en filos, muros en estuco y pintura con fisuras horizontales, con desgaste natural por uso, techo; madera laminada con desgaste natural por uso; el balcon cuenta con 2 ventanas con marco metalico y pintura con desgaste natural por uso, Vidrio liso, al muro se encuentra empotrado tablero de interruptores con dilatacion en marco con tapa metalica con desgaste natural, el balcon cuenta con baranda de seguridad en reja con pintura, presenta oxidacion, descascaramiento de pintura, y macron con estuco y pintura presenta fisuramiento en punto especifico.

CONTRATO No.:	084 2018
Hoja	de
FECHA	
DD	MM AA
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

BOGOTÁ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los ____ días del mes de ____ de ____

ELABORÓ:

(Firma) Diego Perez

(Nombre) Diego Perez

Residente Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo M

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) Santiago Carrillo

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Propietario

ACOMPAÑÓ

(Firma)

(Nombre) Ma. Adriana Gutierrez Garzon

Residente Social-Interventoria

(Firma)

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra

1762

1850


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 1 de 6	
FECHA	
16 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)	
ACTA No.:	08

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sandra Useche
Teléfono: 3125229392 — No de CC propietario: 52027907
Dirección: Cll 25A #80 — No de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		10 personas
2. Alcantarillado	X		CU 1400156
3. Energía	X		Sey 09
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		4. Institucional	
2. Comercial		6. Baldío			
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*			
		8. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Anden: Anden en concreto simple presenta dilataciones, fracturamiento y desprendimiento de agregados desprendimiento de placa y fracturamiento general. Crecimiento de vegetacion en dilataciones, sardinel se evidencia con desportillamiento, desprendimiento de agregadas, fisuramiento general. Cuenta con 2 cajillas con tapa metalica, una de ellas presenta desprendimiento, ambas tienen crecimiento de vegetacion, desportillamiento en bordes. El Predio cuenta con 3 niveles, el primer nivel cuenta con muro de antepecho y pintura, el cual presenta desportillamiento en filos, fisuramiento, resanes, abertura en costado noreste izquierdo, desportillamiento en filos, Casa (1) de medidores, con puerta metalica, fracturamiento de muro adyacente y desportillamiento, Crecimiento de vegetacion. Tambien se evidencia porton con Corleta metalica, y rejas en acero y pintura, se evidencia soplado de pintura, desgaste natural por uso, desprendimiento de pintura, dilatacion de la pared respecto al marco, Corleta presenta desprendimiento de ~~pintura, deformacion~~ en puntos especificos, segundo y tercer nivel con macer en estuco y pintura, Presenta presencia de humedad, descascaramiento de pintura, soplado de pintura, deterioro por sistema de cableado, desportillamiento en puntos especificos, resanes, desportillamiento por

1/20

CONTRATO No.:	064 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Colocación de perfilaria metálica (cono) viga canal metálica con pintura, deformación en partes específicos, desgaste natural por uso, en el tercer nivel se presenta reja metálica en antepecho con pintura, el segundo y tercer nivel cuenta con 4 ventanas con marco metálico, marco divisorio con vidrio liso y fragmentado en lo que se logra evidenciar presenta desgaste por uso pero se dificulta detallar afectaciones por altura, el muro del 3 nivel cuenta con anclaje de elemento decorativo el cual no es posible se logra evidenciar canal para aguas lluvias metálica y cuenta con tejas de aluminio, no es posible evidenciar afectaciones debido a la altura. Acceso a patio por portón de ingreso vehicular. Piso, presenta 2 tipos de acabado, 1) tableta la cual presenta fracturación, desprendimiento, desgaste natural por uso, dilataciones excesivas, hundimiento en tabletas puntuales 2) el segundo se encuentra enchapado en tableta de diagonal con desgaste natural por uso fisuramiento en dilataciones, desprendimiento en filos, el piso presenta parches de concreto por resane, desprendimiento de cerrejados. Muros: Acabado enestucado y pintura, presenta desgaste natural por uso presenta deterioro fisuramiento, desprendimiento de pintura, cuenta con vitrina de pared en tableta con desgaste natural por uso, muro de antepecho en ladrillo prensado, cuenta con pintura se encuentra en descascaramiento de pintura, desprendimiento desprendimiento de cerrejados, se realizó apertura longitudinal para instalación de tubería en el muro de cerramiento, tramo de fachada frente acabados en estuco y pintura, con desprendimiento, fisuramiento, longitudinal por dilatación de arteja, desprendimiento en puntos específicos, se evidencian anclajes de barras en acero hacia el muro de la ventana del costado occidental, ventana con marco de ventanería en aluminio con desgaste natural por uso, silicona regada en todo el perímetro del marco, vidrio liso sin afectaciones aparentes, alfajía en estuco y pintura con dilataciones desprendimiento en filos. Anclaje de puntillas en muro por sistema de cableado cuenta con una puerta metálica y pintura, con desgaste natural por uso, portón de acceso vehicular en acero y pintura, tanto el acceso vehicular como peatonal presentan descascaramiento de pintura, desprendimiento en filos, desprendimiento de marco en puntos específicos la puerta y el portón cuentan con tratamientos de ventanería con vidrio martillado sin afectaciones aparentes. Dintel del portón, presenta descascaramiento de pintura, desprendimiento en filos, desgaste natural por uso. Adicional cuenta con puerta de acceso independiente para ingreso a 2 y 3 nivel, con marco metálico con desprendimiento

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Cifuentes Garzón
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico Interventoría	Residente Social Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) Sandra Useda	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

7763

1851

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 2 de 6	
FECHA	
16 (DD)	10 (MM) / 2020 (AA)
ACTA No.:	04

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sonelvia Useche
Teléfono: 3125229312
Dirección: Cll 26 KR25A 50
No de CC propietario: 52027907
No de pisos: 3
Long. del frente (mts):
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		10 Personas
2. Alcantarillado	X		CIU 14002156
3. Energía	X		SEY 04.
4. Teléfonos	X		
5 Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional		
2. Comercial	X	6. Baldío		
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		
4 Institucional		8. Mixto		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI [ ] NO [X]

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

de pintura desprendimiento en muro, se evidencia en puntos específicos. Voladizo en estuco c/ pintura con desprendimiento de pintura desportillamiento en filos, soplado de pintura, el voladizo también tiene enchapado en tableta, la cual tiene desgaste natural, desportillamiento en filo, y ausencia de tableta en puntos específicos. Techo: sistema de perfilería metálica de cancire en teja, perfilería con pintura y desgaste de la misma, oxidación, teja en zinc y plástica, y otro segmento en reja metálica con pintura, desprendimiento de pintura, oxidación. La teja plástica se evidencia con desgaste natural por uso, deformación en punto específico. teja en aluminio con deformaciones en puntos específicos, desgaste natural por uso. Escalera enchapado en tableta, desportillamiento de la misma, desgaste por uso desportillamiento en filos. Acceso a garaje. Piso enchapado en tableta con desgaste natural, presenta desportillamiento en filos, fracturamiento en tabletas puntuales, desportillamiento en dilataciones, no se evidencia tabletas, y en este espacio presenta relleno en recebo en un área de 60cm x 60cm, el garaje se presenta en la tableta asentamientos diferenciales. No se evidencia guarda escoba

1/31

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja	de
FECHA	
DD	MM / AA
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

No es posible visibilizar el área total del garaje por presencia de un vehículo y una moto. Muros se encuentran enchapados con una cerámica tipo tableta con desgaste natural por uso, fisuramiento en puntos específicos; también presenta acabado rústico con desgaste natural, desprendimiento, humedad, en la parte superior de la pared encontramos acabado en estuco y pintura con desprendimiento de la misma, desgaste natural por uso, desprendimiento, humedad, anclaje de soporte cuatro varillas, desprendimiento de muro por ingreso de camión. El año cuenta con una caja de aguas negras construida por el propietario para su uso. Muro con anclaje de puntillas por sistema de cableado. El garaje cuenta con 4 ventanas, dos de ellas con marco en madera con desgaste natural, desprendimiento en filos, tiene fragmentos de vidriería en lámina, una de ellas con vidrio impactado es decir presenta un resalte en su disco las otras 2 ventanas tienen marco en acero y pintura con desprendimiento de pintura, desgaste natural por uso, afectadas en concreto rústico y pintura, con desgaste natural por uso, desprendimiento pintura, desprendimiento en filos una ventana se encuentra con instalación de arcatecho está en buen uso sin afectaciones, la otra en vidrio martillado sin afectaciones. Acceso a pasillo que conecta a apartaestudios. Acceso en puerta metálica con rejas desprendimiento de pintura, desprendimiento en filos. Pasillo: piso enchapado en tableta cerámica desgaste natural por uso, desprendimiento en filos, pasillo en concreto rústico con desgaste natural por uso, desprendimiento en filos especificados. Muros presentan dos acabados en estuco y pintura con desgaste natural con fisuramiento, resane, el otro acabado se encuentra en acabado rústico con desprendimiento del mismo, desgaste natural por uso, techo: cielo raso en madera con cenefa blanca con dilataciones, con desprendimiento en filos y desprendimiento de algunas en filos. Anclaje para soporte de mangueras, anclaje de cruces, fisuramiento en articulación por dilatación marco. Cuenta con 4 puertas, 3 puertas metálicas con pintura, desgaste natural por uso, descascaramiento de pintura, desprendimiento y dilatación de marco de puerta del costado del norte y puerta del costado derecho. 1 puerta en madera sin chapa, con desgaste natural, desprendimiento en filos, abertura para suministro de combustible. 1 ventana con marco metálico desgaste natural con fragmentación de vidriería, vidrio se encuentra roto. Acceso al apartamento 101. Pisos enchapados en tableta y guardaescoba en tableta con desgaste natural por uso, no es posible evidenciar el 60%, debido a muebles para terminados en es-

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de 10 de 2026

ELABORÓ:		REVISO:		ACOMPAÑÓ:	
(Firma)	Diego Pérez	(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	Diego Pérez	(Nombre)	Santiago Carrillo	(Nombre)	Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
	Residente Técnico - Contratista		Residente Técnico - Interventoría		Residente Social Interventoría
(Firma)	Jessica Naranjo	(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	Jessica Naranjo Moreno	(Nombre)	Sandra Bertha	(Nombre)	Javier Perilla
	Residente Social - Contratista		Propietario		Director de Obra

7764

1852


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 3 de 6	
FECHA	
16 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)	
ACTA No.:	08

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sandra Useche — No de CC propietario: 52027907
Teléfono: 3125229392 — No. de pisos: 3
Dirección: Cll 26 Rra 25A -50
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		10 personas
2. Alcantarillado	X		Siu 14001136
3. Energía	X		Seg 89
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	✓		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

tuco y Pintura, desgaste natural por uso, dilatación en marco con desportillamiento, es posible evidenciar un 60% por instalación de muebles. 2 ventanas con marco metálico y Pintura se evidencia vidrio mayitillado sin afectaciones, la otra ventana no es posible evidenciar por mueble. techo: en gronifast con dilataciones, resanes. Baño; tableta enstalada en piso, Presenta techo, desgaste natural por uso. Muros enchapados con tableteo con desgaste natural por uso, desgaste boquilla, muro en madera y pintura con desgaste natural por uso, 1 ventana con vidrio mayitillado, alfajia en tableta con fisuramiento, el vidrio se encuentra techo en madera con desgaste natural por uso, aberturas por sustancia de cableado, puerta en madera con desprendimiento de marco y desgaste natural. Acceso a Patio - Cocina acceso en puerta metálica con fragmentos de vidrio, en desgaste natural por uso, Piso enchapado en tableta con desportillamiento en puntos específicos, tratamiento, no presenta guardaescobas, un fragmento en granito sin afectaciones. Muros con acabados y enchape en tableta, con desgaste de boquilla, desgaste natural por uso

132

CONTRATO No.:	064 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

BOGOTÁ

el segundo acabado es en estuco y pintura, con presencia de humedad, anclaje soporte para tubería con desprendimientos por instalación de tubería, muro de entrepaño en ladrillo prensado con desgaste natural por uso, desprendimientos en ladrillos y dilatación ausencia de mortero de pega en puntos específicos y ventana, sobrepuesta en muro de entrepaño sin afectaciones presentes, con marco metálico con desgaste natural por uso, ventana de celosía al pasillo en marco de vetrinería en acero, desgaste de pintura y deterioro natural por uso, ventana de celosía del mismo en altos con marco en madera, marco evidencia deterioro, se evidencia marco de madera, con presencia de humedad, dilatación en el techo de la cocina se evidencia en madera con desprendimiento de algunos puntos específicos, presencia de humedad, cubierta en lámina de plástica con desgaste natural por uso el abastecimiento tiene elementos decorativos. Acceso apartamento 103, puerta metálica con desgaste natural por uso. Muros arquitectónicos en estuco y pintura, con fisuramiento, presencia de humedad, piso enchapado en tableta cerámica con dilatación en tableta lenguetada, con desprendimiento de tubos, desgaste natural por uso, elementos decorativos anclados al muro, desprendimiento en borde del marco de puerta de acceso, 1 ventana con marco en acero a pintura, desescarchamiento de pintura, vidrio liso sin afectaciones, Ataja en concreto, con desprendimiento en ladrillos y desgaste natural por uso. Techo en granulast con presencia de humedad, dilataciones, sopladuras. Acceso a cocina actual, puerta en madera con marco en madera desgaste natural por uso. Piso en tableta y guardaescoba en tableta con desprendimiento en puntos específicos, humedad en tableta y pintura y muro en tableta presenta desgaste natural por uso, fisuramiento. Acabados en estuco y pintura con desprendimiento de pintura, presencia de humedad desescarchamiento de pintura, decoración, anclaje para soporte de tubería, dilatación en tableta con desprendimiento en ladrillos y desgaste natural por uso techos en estuco y pintura con pintura y dilataciones, resanes en ladrillos y desgaste natural por uso techos también presenta lámina plástica con desgaste, descolgamiento, abertura por tubería de gas techo

7765

1853


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 1 de 6	
FECHA	
16 (DD)	10 (MM) / 2020 (AA)
ACTA No.:	08

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sandra Useche
Teléfono: 3125229393 — No de CC propietario: 52027907
Dirección: Cll 2B - 25A - 50 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		10 Personas
2. Alcantarillado	X		CU 1400156
3. Energía	X		SE6 09
4. Teléfonos	X		
5 Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Q pintura presenta humedad, desgaste natural por uso, fisuramiento en cuanto respecto a domos, techo en lamina plastica con desgaste natural por uso, sin tarro y lavamanos fijos y cuenta con elementos decorativos ondulados. Acceso a 2 nivel puerta ornamental metalica con desgaste natural por uso, con fragmento de ventaneria en vidrio martillado. Escaleras en granito con Porcelanato con desgaste natural por uso. Muros; presentan enchapado en ladrillo decorativo cada vista con desprendimiento en puntos especificos y desgaste natural, tambien se evidencia uso en estuco y pintura con desgaste natural por uso, soplado en puntos especificos. Techo: En granolast con desgaste natural por uso. En el segundo nivel se encuentran 3 apartamentos (201, 202, 203) el apartamento 202 y 203 no es posible realizar inspección porque los residentes no se encuentran en el predio. El apartamento 201 cuenta con acceso en puerta metalica y marco metalico con desgaste natural por uso, fragmento de ventaneria en vidrio martillado. Acceso a apartaestudio zona de dormitorio piso; enchapado en madera con desgaste natural por uso,

123

CONTRATO No.: 084 2018	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
Hoja de	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
FECHA: DD MM AA		
ACTA No.:		

guardaescoba en madera con desgaste natural por uso, desprendimiento en algunos sectores, en el cuarto piso con desgaste natural por uso muro en estuco y pintura con desgaste natural por uso, presenta fisuramiento en puntos específicos, abertura por sistema de cableado, grietas y rajadas en el muro, por sistema de cableado, separación de cabina, adjunto en la pared no es posible evidenciar parte del muro por ubicación de closet, 1 ventana con marco de ventanería en aluminio con desgaste natural por uso, vidrio liso, la ventana abre y cierra sin dificultad, techo en placa se encuentra en concreto, parte enchapado en tableta con desgaste natural por uso, piso y muro enchapado en tableta con desgaste natural por uso, techo en drywall con desgaste natural por uso, desprendimiento en unas partes, piso enchapado en tableta con desgaste natural por uso, patio piso enchapado en tableta con desgaste natural por uso, muro enchapado en tableta, solo es posible observar el 60% de la pared que muestra deterioro, cuenta con 1 ventana con marco de ventanería en aluminio con desgaste natural por uso, vidrio martillado el cual no nos permite observar por obstrucción de muebles y ropa, acceso a baño, piso y muro en madera con desgaste natural por uso con desprendimiento en algunas chapas con desgaste natural por uso, piso y muro enchapado en tableta con desgaste natural por uso, techo en drywall con desgaste natural por uso, 1 ventana con marco en aluminio con desgaste natural por uso, vidrio martillado, 4 tomacorrientes se encuentran con ausencia de tapa, techo en drywall con desgaste natural por uso, elementos decorativos con bordas al muro, pasillo acceso a 3 nivel, acceso en puerta metálica con desgaste natural por uso, con descascaramiento en puntos específicos de pintura, vidrio martillado, piso enchapado en tableta con fisuramiento en punto específico, techo en drywall con desgaste natural por uso, 2 ventanas con marco de ventanería en aluminio con desgaste natural por uso, 1 ventana con vista a la calle 26 cuenta con reja en aluminio con desgaste natural por uso, altillos en estuco y pintura, tiene desprendimiento en algunos desgaste natural por uso, muro en estuco y pintura con desprendimiento en algunos, chazos empotrados en el muro, aparte de ca

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Correz Garzón
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social-Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo M	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) Sandra Bethe	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

7466
1954

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 5 de 6	
FECHA	
16 (DD)	10 (MM) 2020 (AA)
ACTA No.:	03


FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sandra Useche
Teléfono: 3125229392
No de CC propietario: 52027907
Dirección: CLL 26 - 25A 50
No de pisos: 3
Long del frente (mts):
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1 Agua	X		10 personas
2. Alcantarillado	X		CIU 14001156
3. Energía	X		Secy 89
4. Teléfonos	X		
5 Gas	X		
6. TICS			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4 Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

tina en muro, elementos decorativos anclados al muro, fisuramiento horizontales en puntos específicos del muro, techo en granoplast con desgaste natural por uso, elemento decorativo anclado al techo. Acceso 3 nivel: Escaleras acabado en y pirlan en perfil escalinero con desgaste natural por uso, baranda metálica con pintura desgaste natural por uso, descascaramiento de antiguos: en estuco y pintura con desgaste natural por uso, descascaramiento de pintura, resane en interruptor, debido a su instalación desprolijamente en filos, separación de antiguo, abertura, entre marco de la puerta de acceso a 3 nivel, dilatación de marco de acero ingreso a 3 nivel, techo en granoplast con desgaste natural por uso. Puerta y marco metálico con desgaste natural por uso descascaramiento de pintura en marco, fragmentos de ventanería con vidrio martillado dilatación del marco respecto al muro. Acceso Sala comedor, Piso enchapado en tableta con desgaste natural por uso, guardaescoba con desgaste na-

134

CONTRATO No.	084 2018
Hoja	de
FECHA	
DD	MM AA
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

BOGOTÁ

tural por uso muros en estuco y pintura con desgaste natural por uso con ele
mentos decorativos anclados al muro desprendimiento en ejes también se obser
va enchape de tableta decorativa al muro con desgaste natural por uso en el
muro se observa resane por anclaje de elemento decorativo fisuramiento
en puntos específicos también se evidencia ladrillo decorativo para pared
con desprendimiento en filos, desgaste de mortero desgaste natural por uso
elementos decorativos undades de ad muro dilatación del ladrillo en puntos específicos
el piso del insalubre con desgaste natural por uso, baño social acceso con puerta
marco en madera con desgaste natural por uso, sin grapa, piso y muro enchu-
lado en tableta con desgaste natural por uso, desprendimiento en puntos es-
pecíficos, salvamanos fijo elementos decorativos anclajes al muro, ventana con
marco de ventana en vidrio, con pintura con desgaste natural por uso lamina
plastica con desgaste natural por uso puerta en aluminio con desgaste natural
por uso, único uso, puerta corrediza funcional sin dificultad techos en estuco y
pintura con desgaste natural por uso, soplado en puntos específicos pantallas enchapes
al muro por instalación de cableado eléctrico. Pasillo acceso 3 habitaciones con
piso enchapado en tableta, ausencia de 4 cuatro tabletas eje x 1
tableta fracturada, desprendimiento filo guardaescoba enchapado en tableta con
desprendimiento en filos muros en estuco y pintura con elementos decorativos
anclados con desprendimiento en filos desgaste natural por uso abertura en
muro de cocina. ventana con marco en madera con vidrio natural por uso la ventana
funciona al abrir y cerrar sin dificultad marco con desgaste natural por uso el techo
del pasillo sala comedor se encuentra en madera con desgaste natural por uso
dilataciones excesivas claraboya en marco en madera con desgaste natural por uso
lamina plastica traslucida con desgaste natural por uso, cocina piso enchape en ta-
bleta con desgaste natural por uso guardaescoba presenta desgaste natural
por uso muros enchapados en tableta con desgaste natural por uso desprendimi
ento en punto específico, mesón en marmol con desgaste natural por uso, mueble

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) Sandra Sacha	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

~~4762~~ 1855


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 6 de 6	
FECHA	
6 (DD)	10 (MM) / 2020 (AA)
ACTA No.:	08

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sandra Ueche
Teléfono: 3125229398 — No de CC propietario: 52027907
Dirección: CLL 28 - 25A - 50 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		10 personas
2. Alcantarillado	X		CLV 14001156
3. Energia	X		seg 04
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	✓		

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

embebido de madera, con desgaste natural por uso, El 3 Nivel cuenta con 3 habitaciones con acabados y afectaciones similares; Acceso a las habitaciones con marcos metalicos y puertas de madera con desgaste natural por uso Piso: enchapados en tableta al igual que el guarda escobas con desgaste natural por uso. Muros en estuco y pintura, presentan desprendimiento en filos, figuramiento en puntos especificos, fisuras de tipo capilar y nariz en falle, presencia de humedad en puntos especificos, en la habitación ubicada en el fondo de predio, se observa desprendimiento de pintura, y desprendimiento de estuco y pintura, fisuras en el marco de la ventana se observan puntillas enclavadas al muro, soporte de cortina anclado al muro, sistema de cableado enclavado con soporte al muro. Techos en estuco y pintura en la habitación ubicada junto al comedor, esta presenta fisuramiento, presencia de humedad, y desgaste natural por uso. las 2 habitaciones restantes cuentan con techo en madera con desgaste natural por uso, se observa desprendimiento de perfil esquinero en madera en

CONTRATO No.	084 - 2018
Hoja	de
FECHA	
DD	MM	AA
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

puntos específicos una de las habitaciones, la del costado oriental cuenta con claraboyas (3) con lamina plásticas traslucidas y presentan desprendimiento, patio, piso enchapado en tableta con desgaste natural por uso presenta grietas sobre muro enchapado en tableta, presenta abertura por instalación de tubería, elemento estructural encluido, soporte de tubería instalado, muro con desgaste natural por uso techo en lamina de madera en desuso existe natural por uso el techo de la cocina se encuentra compartida con el del patio enchapado en madera con claraboya con lamina plastica plana, la cual presenta fisuramiento general el muro del costado sur de sala-comedor se encuentra en drywall con aislantacles y desgaste natural por uso en las habitaciones que no se realizo inspección nos nos hacemos responsables de cualquier afectación ocasionada ya que no se tuvo acceso porque los residentes no se encontraban

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte. En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de 10 de 2020

ELABORO:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social Interventoría
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) Sandra Useche	(Nombre) Javier Forilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

1468

1856

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 1 de 4		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA: 16 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)		
ACTA No.: 04		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cecilia Carretero
Teléfono: 3193195827 — No de CC propietario: 39-720 143
Dirección: Cll 26 # 25A - 36 — No de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		4 Personas
2. Alcantarillado	X		CUN 1400156
3. Energía	X		Seg 09
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Andén concreto con dilataciones con crecimiento de Vegetación en las dilataciones y fragmentos de la placa, se observa que la placa está fisurada con desprendimiento de agregados, el sardinel también presenta desprendimiento de los agregados en los bordes. Rampa de acceso con fracturamiento. En la esquina del costado oriental tiene desprendimiento de agregados y desprendimiento total de la placa. Sobre cimentación se encuentra ubicada caja metálica no es posible evidenciar la presencia del medidor por instalación cuenta con reja. Techada; predio de dos niveles la fachada del primer piso tiene muros de antepecho con ladrillo prevalido con afectaciones como; desprendimiento de los elementos pegantes, desgaste natural por uso fisuras en puntos específicos. Se observan dos (2) ventanas con vidrio fijo cuenta con reja en acero con desescarchamiento de la pintura desgaste natural por uso. Portón de acceso vehicular y peatonal, con oxidación en zonas puntuales se observa deformación en puntos específicos, pegamento de ventanería con rejas

CONTRATO No.	084 - 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Baja del cerramiento Perimetral en Piedra con afectaciones por desprendimiento en varios con algunas roturas, desgaste natural por uso nivel fachada en granito y estuco y pintura se observa desprendimiento de pintura, desplatillamiento en los filos, cuenta con dos ventanas y puerta de acceso, las ventanas con marcos en acero, vidrio liso, con desgaste natural por uso, desprendimiento de pintura el vidrio tiene rota en su esquina Acceso a Patio cerramiento fachada en metal de puerta vehicular piso enchapado en baldosa con fisuración, grietas, parches el costado oriental del caso no cuenta con tableta y se puede observar tubo de pvc expuesto a la intemperie, desplatillamiento en filos, un segundo fragmento del muro de cerramiento se observa en concreto, con desgaste natural por uso, desplatillamiento, manchas de pintura, desconchamiento y desprendimiento de agregados, muro de antepecho este muro se encuentra en la fachada el muro interno presenta desplatillamiento, fisuras, desgaste natural por uso, desplatillamiento en filos, fisuración es puntos específicos del ladrillo presentado que conforma el muro de antepecho y muros del costado occidental y oriental presentan las mismas afectaciones, muro del costado norte esta acabado en estuco y pintura con desgaste natural por uso, con ausencia presencia de humedad, soplado de pintura, desconchamiento y desplatillamiento en filos, también se encuentra enchape tipo piedra con afectaciones, desgaste natural por uso, desplatillamiento en filos, desprendimiento de tableta en puntos específicos, fisuras, grietas, parches, anclajes a la piedra, 1 ventana con marco de ventanería en acero y pintura en regular estado, con desgaste natural por uso, se encuentra con 2 fragmentos de ventanería rotos. Alcoba en estuco y pintura en regular estado, con desplatillamiento en filos, desgaste natural por uso, desconchamiento de pintura, humedad, soplado de pintura, 1 puerta de acceso vehicular y una puerta de acceso peatonal, ambas en acero y pintura con presencia de fragmentos de ventanería en acero, vidrio mateado, el vidrio del peatonal se encuentra fracturado y faltante, los marcos y puertas tienen desgaste natural por uso, desconchamiento de pintura, techo cuenta con existencia de soporte en cercha metálica con pintura con desgaste natural por uso, desconchamiento pintura, oxidación en puntos específicos, teja en regular estado con rotura, desgaste natural por uso, suciedad y desplatillamiento en filos, cuenta con vidrio liso, en estado regular, pintura con desgaste natural por uso, presencia de humedad en puntos específicos, desplatillamiento en filos, Acceso a 1 nivel, sala comedor, piso en tableta con desgaste natural por uso y desplatillamiento en punto específico,

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:

(Firma) Diego Perez.

(Nombre) DIEGO PEREZ.

Inspector Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo M.

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social Contratista

REVISO:

(Firma) Santiago Carrillo

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico - Interventoría

(Firma) Cecilia Cantero

(Nombre) Cecilia Cantero

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma Adriana Gutiérrez Garzón

Residente Social-Interventoría

(Firma)

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra

~~1769~~

1857


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 2 de 9	
FECHA	
16 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)	
ACTA No.:	69

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cecilia Carretero
Teléfono: 3193675877 — No de CC propietario: 7170193
Dirección: — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		CIO 14001156
2. Alcantarillado	X		Scy 99
3. Energía	X		4 personas
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos 0
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Guardaescoba enchapado en tableta con desgaste natural por uso; Muros en estuco y pintura presenta fisuramiento por humedad, descascaramiento pintura, anclaje sistema de soporte por tubería de gas, elementos decorativos. Desprendimiento en filos en Cadena de ingreso, el acabado del muro presenta descascaramiento en la unión de enchape con el guardaescoba, abertura por sistema de calibrado, desprendimiento de guarda escoba en muro occidental, desprendimiento de estuco y pintura en puntos determinados. 1 Ventana con marco de ventilería en acero, desgaste natural por uso, presenta corrosión y oxidación, desprendimiento de pintura, vidrio liso sin afectaciones, un fragmento presenta desprendimiento de vidrio, y tiene unión de 2 tornillos. Fachada en estuco y pintura con fisuramiento, desprendimiento en filos, fisuramiento techo, en estuco y pintura con dilataciones, desprendimiento de pintura, fisuramiento, decoloración, fisura horizontal, anclaje de soporte de cortina. Garaje; en chapado en tableta, con desgaste natural por uso, desprendimiento en puntos específicos, parche sobre el costado oriental, guardaescoba en tableta, con desprendimiento, resane,

137

CONTRATO No.:	084 2018
Hoja ___ de	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

desprendimiento de enchape. Muros en estuco y pintura con desgaste natural por uso desprendimiento estuco y pintura en general presencia de humedad, desprendimiento enchape. Muros en ladrillo a la vista presencia de humedad, deformación en tablero, 2 cajas de pasacables metálicas, presencia de humedad, desprendimiento de estuco y pintura, agrietamiento, desgaste natural por uso. Baño - Acceso: puerta de madera con marco metálico, finalmente en madera con desgaste natural por uso, desprendimiento de pintura, chapa metálica, con desgaste natural por uso. Piso: enchapado en tableta con desgaste natural por uso, presencia de humedad, fisuramiento, deterioro en algunas piezas, desprendimiento en tableta, con desgaste natural por uso, presencia de humedad, fisuramiento, deterioro en algunas piezas, desprendimiento en tableta, con desgaste natural por uso


~~1170~~

1858

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 3 de 9		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA: 16 (DD) 10 (MM) 2020 (AA)		
ACTA No.: 09		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cecilia Carreteo
Teléfono: 3197214582
Dirección: C/126+25A-76
No de CC propietario: 39726143
Long. del frente (mts):
No. de pisos: 2
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	4 personas
2. Alcantarillado	☒	☐	CUN 1420011556
3. Energía	☒	☐	Seg 09
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	1
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI	☐ NO ☒

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

cdl presenta desgaste natural por uso, desportillamiento en filos, fisuramiento, desprendimiento del mismo. Techo; Solo encontramos un fragmento del patio ya que en su gran mayoría es un patio al aire libre, el techo se encuentra con un soporte en tablas de madera y dinteles, este sistema es en práticos con perfiles en madera se evidencia teja en plástico y eternit, la teja plástica sede- Sera con roturas, desportillamiento en filos y la de eternit presenta desportillamiento en filos. Acceso a baño No2, Puerta y marco en madera con desgaste natural por uso, desportillamiento en filos y desprendimiento de pintura. Piso; tableta con desgaste natural por uso, con resane por instalación de tubería, Muros; tiene dos tipos de acabado 1) Enchape en tableta con fisuramiento, aberturas por elementos decorativos. La mampos fija, el siguiente acabado es en estuco y pintura, con presencia de humedad, desprendimiento de estuco y pintura, fisuramiento, desprendimiento de pintura. techo, en estuco y pintura con fisu rmiento, presencia de humedad, desprendimiento pintura, se evidencia hueco en el techo pero se encuentra tapado con una baldosa de. basura y cinta. Acceso a 2 nivel, Escale-

1 de 8

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja ___ de	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

en el frente con perfilería metalico, descascaramiento de pintura en filos (cielos) cuenta con tableta con yeso de natural por uso, descascaramiento de pintura. Luces en estuco y pintura con descascaramiento natural por uso, descascaramiento horizontal y desprendimiento en filos techo en estuco y pintura con presencia de humedad, fisuramiento, desprendimiento de pintura, fisuras diagonales con marcos metalico con oxidación, descascaramiento de pintura, vidrios marcados sin afectaciones aparentes. Piso que afecta 4 habitaciones de un baño, piso en madera con descaste natural por uso, desprendimiento en filos, dilataciones excesivas, fisuramiento en puntos específicos. Acceso en madera, con dilatación, desprendimiento en filos, descaste natural por uso, luces en estuco y pintura, con salpicado de pintura en puntos específicos, filos con descascaramiento de pintura, fisuramiento y presencia de humedad, desprendimiento de caja de paso e interruptor, desprendimiento en junta de unión respecto al marco, el cual presenta desprendimiento en punto específico. Ventana con marco de junta madera enchapada con corrosión, descascaramiento de pintura, descaste natural por uso, vidrio liso y se encuentra desprendido del marco. Techo acabado en estuco y pintura con agrietamiento, desprendimiento de estuco y pintura, desprendimiento de pintura, el techo presenta dilataciones, fisuramiento general, desprendimiento en puntos específicos y presencia de humedad. Acceso a 4 habitaciones, todas tienen marco y puerta en madera con descaste natural por uso, desprendimiento en filos y dilatación en marcos piso: el resto de las habitaciones es en madera presenta desprendimiento en puntos específicos, dejando descaste natural por uso, dilatación excesivas, desprendimiento en dilataciones, la cual presenta escamas en madera en cada habitación el cual presenta afectaciones similares, desprendimiento en puntos específicos, desprendimiento en filos y dilataciones. Muros en estuco y pintura con fisuramiento presencia de humedad, descaramiento, aleitura por sistema de cabiseado, elementos decorativos enclavados, desprendimiento en filos, la habitación del costado suroccidental presenta desprendimiento de estuco y pintura junto al marco de la puerta de acceso, techo, las habitaciones tiene el techo en acabado de estuco y pintura con dilataciones, presenta salpicado de pintura, fisuramiento, desprendimiento de estuco y pintura, presencia de

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de 04 de 2020


ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Perez	(Firma)	(Firma)
(Nombre) DIEGO PEREZ	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Inspector Técnico - Contratista	Residente Técnico Interventoría	Residente Social-Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre)	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

~~1774~~ 1859

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 1 de 1		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
16 (DD)	10 (MM)	2020 (AA)
ACTA No.:	09	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ceyla Carretero
Teléfono: 3143195827 — No de CC propietario: 39720143
Dirección: Cll 26 F 25 A - 36 — No. de pisos: 2
Long del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		4 Personas
2. Alcantarillado	X		Cel Pregonero
3. Energía	X		Seg Eq.
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos 1
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

En general, abertura en techo por cubierta, resanes fisuramiento junto a las puertas de acceso, la habitación del costado sur occidental presenta resanes en el techo con más presencia que en las demás. Acceso Bueno del segundo nivel, puerta y marco en madera con desgaste natural por uso, desprendimiento en filos. Piso: enchapado en tableta al igual que el circundante sobre, presentan desgaste natural por uso y desprendimiento en filos. Muros: enchapado en tableta con fisuramiento, elementos decorativos anclados, resanes por instalación de tubería y por elementos decorativos, lavamanos fijo, abertura por instalación de tubería. Puerta de acceso a ducha con estructura en aluminio y lamina plástica, presenta dificultad en su sistema corredizo. Techo: acabado en estuco y pintura con fisuramiento, presencia de humedad fisura longitudinal, desprendimiento estuco y pintura. Ventanas con marco metálico de vidrio con 4 fragmentos de ventanería con vidrio martillado sin afectaciones aparentes, 1 fragmento con ventanilla de ventilación, marco con desgaste natural y desprendimiento de pintura.

139

CONTRATO No:	084 2018
Hoja ___ de	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de 09 de 2020

ELABORÓ:

(Firma) Diego Pérez

(Nombre) Diego Pérez

Inspector Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico - Interventoría

(Firma) Cesar Canetero

(Nombre) Cecilia Canetero

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón

Residente Social Interventoría

(Firma)

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 1 de 4		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
16 (DD)	10 (MM)	2020 (AA)
ACTA No.:	10	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alexander Gautin
Teléfono: 3052139794 — No de CC propietario: 79663056
Dirección: Cra 25 # 25A-42 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		10 Personas
2. Alcantarillado	X		CUN 1420156
3. Energía	X		Soy 09
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1 Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3 Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ☐
Cuantos 2
El garaje se usa como comercio SI X NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Andén: en concreto simple con afectaciones como fisuras, desprendimiento de los agregados, crecimiento de vegetación, cuenta con 4 alcantarillas y rampa acceso vehicular la cual tiene fisuramiento, desprendimiento de los agregados crecimiento de vegetación en las afectaciones. Se observa cajilla de acueducto con tapa metálica, fachada, no es posible verificar si cuenta con medidor. el borde del andén presenta resanes y desportillamiento en los filos. Fachada: Predio con dos niveles, muros de los dos niveles se encuentran enchapados en tableta con afectaciones por descolgamiento, desgaste natural por uso, desgaste de boquilla, se observa abertura para cajilla de timbre expuesto con ausencia del elemento. Se observan tres (3) ventanas todas con marco en acero metálico con oxidación, vidrios lisos. los marcos son en acero con división. En el primer nivel se observa ausencia de un fragmento del vidrio, en borde del marco de esta ventana tiene crecimiento de vegetación presenta dilatación, todas las ventanas cuentan con reja en acero y protec-

CONTRATO No.:	084 2018
Hoja	de
FECHA	
DD	MM AA
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

BOGOTÁ

La reja del primer nivel se encuentra desconchamiento de la pintura y oxidación en puntos específicos respecto a las casas vecinas del segundo piso y debido a su altura no es posible evidenciar afectaciones al detalle es muro cuentan con cubierta para lloraderos que salen desde la terraza también se observan cajas de medidores embebidas en muro con tapa metálica con desconchamiento de la pintura cuenta con reja de protección en acero la cual también presenta desconchamiento de pintura y oxidación en puntos específicos en muro primer nivel también se encuentra caja de medidor con tapa con marco metálico y reja en acero y balcón presenta crecimiento de vegetación, desgaste natural por uso, oxidación se evidencia vecino de casas lunas se observa que esta bajante ha causado que se deteriore el muro presenta desgaste. Portón metálico con desconchamiento de la pintura oxidación en puntos específicos desgaste natural por uso tiene fracturado de ventanería con vidrio liso y reja metálica con afectaciones y cubre las cual portón parece correcto. Acceso peatonales: Dos en fachada alargues con desgaste natural por uso, desprendimiento de pintura específicos bien corregido de acceso al segundo piso en reja metálica, ausencia de vidrios visibles uso con desgaste natural por uso oxidación en puntos específicos y desconchamiento de la pintura en puntos específicos y uno con enchape - tableta con pulen en los filos, con afectaciones por desgaste natural, deterioro de pintura cada del muro y no se cuenta con escalera techo, deterioro metálica con oxidación en puntos específicos, con teja plástica con desgaste natural por uso: Balcón en estuco y pintura presenta humedad, desconchamiento de la pintura, desprendimiento en cielos la rosetas esta desprendida, el balcón tiene fisura longitudinal. Ventana con marco en aluminio vidrio liso abre y cierra con normalidad se encuentra parcial, acceso primer nivel en madera metálico afectaciones por desconchamiento de la pintura uso en enchape tableta con desgaste natural por uso, en la sala no es posible detallar afectaciones por situación de muebles y cuadros en la sala no es posible detallar afectaciones puntuales, nueva en costado izquierdo al terminado ventanería con resane en zona puntual

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de 10 de 2020.

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma): Diego Perez.	(Firma):	(Firma):
(Nombre): DIEGO PEREZ.	(Nombre): Santiago Carrillo	(Nombre): Ma. Adriana Gutierrez Garzón
Inspector Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social Interventoría
(Firma): Jessica Naranjo	(Firma):	(Firma):
(Nombre): Jessica Naranjo Moreno	(Nombre):	(Nombre): Javier Penilla
Residente Social Contratista	Propietario	Director de Obra


7223

1861

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 2 de 9		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA: 16 (DD) 10 (MM) 2020 (AA)		
ACTA No.: 10		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alexander Gaitan
Teléfono: 3058139991 — No de CC propietario: 79663056
Dirección: Cll 25 # 25a-42 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		10 personas
2. Alcantarillado	X		CUN 140001156
3. Energía	X		seg 09
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		4. Institucional	
2. Comercial		6. Baldío		8. Mixto	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI X	NO	
Cuantos			
El garaje se usa como comercio	SI X	NO	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

to, en interruptor se evidencia desprendimiento del elemento y desportillamiento, humedad en punto específico y fisura en junta del muro respecto al enchape, desportillamiento de una pintura (costado Muro costado occidental presencia de humedad, soplado de pintura y deterioro ramiento de la misma, Grietas natural por uso. Techo con elemento decorativo cornisa en estuco y pintura con afectaciones por humedad en puntos específicos, fisuramiento en zonas puntuales, una bajada de iluminación está desubicada del techo en cornisa del techo subiendo escalera se encuentra con desportillamiento en muro se encuentran elementos de iluminación. Escaleria en tableta enchape con desgaste natural y alguno desportillamiento. Cocina piso en puerta de acceso en reja metálica corta presenta oxidación en punto específico, abre y cierra normal, y desgaste natural por uso. Piso en enchape-tableta con desgaste natural sin grado escolar; Muro enchapado en tableta o antepecho con desgaste natural, en fragmento esta con desportillamiento de la

CONTRATO No.:	084 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Frente al predio debido a elementos y aseo como muebles ubicados en el espacio no es posible su inspección en el frente fachada el muro cuenta con abertura por instalación de tubería PVC en estuco y pintura cuenta con acometida de sistema de cableado desprendimiento en algunos sectores existen presencia de humedad en punto específico descascaramiento de pintura. Algunos muebles se evidencia que los predios están cerrados. Puerta de acceso metálica con reja vidrio uso la puerta presenta deterioro natural por uso cuenta con piso en tableta enchape y una grada en granito se observa ausencia del elemento en zonas específicas separador de piso de tableta presenta desprendimiento humedad en acabado tipo granulado con fisuras en puntos específicos descascaramiento de su pintura abertura de muros se evidencia muro en concreto con fracturaciones por desprendimiento del mismo fisuras en puntos específicos y presencia de vegetación palmeado en estuco y pintura con descascaramiento de la pintura y pisera en zona puntual. Baño puerta de acceso metálica con reja presenta oxidación metalizado con desgaste natural y corrosión en parte inferior piso mixto techo en enchape tableta presenta fisuras en costado izquierdo y aberturas para instalación de interruptor el cual se evidencia desprendimiento de los filos baldosines y humedad fijos, resane en interruptor encharcamiento por instalación de poseer falta de dicha ventana con marco metálico con vidrio martillado ataque en puntos específicos escalera en enchape piso acceso al segundo nivel las escaleras se evidencia enchape de una huella izquierda en tableta con desgaste natural barandas pintada metálicas con desprendimiento de su pintura. Pisos en estuco y pintura con desprendimiento de pisos en puntos específicos en pasillo se observa desprendimiento. Techo desgaste natural por uso y desprendimiento en filos. Puerta de acceso de habitaciones placa tipo reja con desgaste natural por uso pisos en tableta enchape con desgaste natural observa fisuras en tableta con evidencia del elemento en zonas puntual y desprendimiento en punto específico muros en estuco y pintura desprendimiento en zonas de interperie presencia de humedades y descascaramiento de las pinturas

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Perez	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Diego Perez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutierrez Garzón
Inspector Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social-Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo M.	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre)	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

~~1774~~

1862


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 3 de 9	
FECHA	
16 (DD)	10 (MM) / 2020 (AA)
ACTA No.:	10

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RECONCILIACIÓN — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alexander Eaton
Teléfono: 3053139791 — No de CC propietario: 79663056
Dirección: Cll 25 # 25A-42 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): _____ Estrato: _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos	X	
5. Gas	X	
6. TICS		

OBSERVACIONES: 10 personas; Elv 14001156; Seg 09

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI X NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Las fachas cuentan con elemento decorativo cornizal. En segundo nivel se observan 4 habitaciones una de ellas está cerrada con llave y el propietario informa que no se puede dar acceso al mismo se le informa que por no cooperar la inspección no nos hacemos responsables de cualquier afectación que pueda pasar. Las habitaciones restantes poseen en madera con mantenimiento, con desgaste natural, piso en enchape tableta, La habitación costado sur y nor oriental se evidencian desprendimiento en zonas puntuales con desgaste natural por uso, Guarda escoba en tableta, La habitación costado nor oriental presenta ausencia de dilatación en el muro, costado sur Muro en estuco y pintura con desgaste natural, habitación nor occidental se observa fisuramiento en punto específico. Habitación costado nor oriental muro derecha y costado Sur oriental muro derecha presentan humedad en zonas puntual, fisuramiento descuadramiento de pintura, fisura longitudinal en punto de unión con guardaescoba desprendimiento en filos techo con elemento decorativo cornizal, presenta fisuramiento en zona puntual, desprendi-

2/9

CONTRATO No.:	084 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD MM AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

Cimiento. Presenta humedad, desprendimiento de estuco y pintura en puntos específicos. Se evidencia desprendimiento de la cerradura. 2. Bajos puertas en madera con marco metálico, con desgaste natural por uso, y descuadramiento de la pintura en zonas puntuales. Pisos y muros en enchape tableta con afectaciones por desgaste natural, presencia de manchas, desprendimiento de zona de interruptores accesorios, enchape en muro, lavamanos y sanitario, pisos techo en enchape tableta con desgaste natural por uso y completos. Puerta de ducha en vidrio templado, desportillamiento de algunas tabletas por contracción de fraguado. Excelente acceso a tercer nivel en enchape tableta con desgaste natural, presencia en enchape tableta en zona de escalera, pisos en enchape con desprendimiento del elemento, en zona posterior de escalera metálica con desgaste natural, pisos en enchape, techo en pintura con desgaste natural, se observa fisura horizontal y presencia de humedad, descuadramiento de la pintura techo en estuco y pintura con presencia de humedad, fisuras, soplado de pintura y descuadramiento. Tercer nivel puerta acceso en malla metálica con desgaste natural y vidrio acrílico ausencia del elemento. pisos y muros perimetral contrapecho en concreto y pañete con efectos claros por resanes y fisuras, aberturas de ingreso para instalación de tubería desportillamiento de pisos, aperturando del piso en primer nivel. Salón comedor enchape en tableta con desportillamiento en antes específicos, balcón en tableta con desgaste natural muy suelto y pintura desportillamiento en filas, presencia humedad 2. Helicoptera de sobrecielo del muro y tanque consiente de ingreso. 1 ventana con marco de madera en acero, desgaste natural, vidrio mateado sin afectaciones 1 tablero de interruptores metálico, desgaste natural por uso techo en estuco y pintura con desprendimiento en antes especificados, lámpara larga, sin novedad, baño se encuentra piso, muro y techo en enchape en tableta, sin afectaciones aparentes, lavamos fijo, puerta de acceso en madera con desgaste natural por uso, marco metálico con desgaste natural por uso, cocina piso, muros y techo en enchape en tableta, desportillamiento en filas y sin afectaciones aparentes, uso en tableta presenta fisuramiento. pasillo piso, enchapado en tableta sin afectaciones aparentes, escaleras con desgaste natural por uso, desportillamiento en filas, muros en estuco y pintura con

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte. en Bogotá D.C a los 06 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Perez.	(Firma)	(Firma)
(Nombre) DIEGO PEREZ.	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Inspector Técnico Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre)	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra


~~1775~~

1863

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 4 de 4		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA: 16 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)		
ACTA No.:	10	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alexander Garcia
Teléfono: 3058439791 — No de CC propietario: 79663056
Dirección: Cl 25 # 25A-42 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		10 personas
2. Alcantarillado	X		soy el
3. Energía	X		dueño 1406115C
4. Teléfonos	X		
5 Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3 Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como	
4 Institucional		8. Mixto		comercio SI	X NO

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

desprendimiento en filos, desgaste natural por uso. techo en estuco y pintura, sin afectaciones aparentes Acceso habitacion No 1. Marco en acero, con desgaste natural por uso, puerta en madera con desprendimiento en filos. Piso y guardaescobas con desprendimiento en filos y puntos especificos. Muros presencia desprendimiento en filos, humedad, descascaramiento de pinta y estuco en puntos especificos, elementos decorativos anclados. Techo en estuco y pintura cuenta con una cornisa alrededor de la bambilla, a ausencia de cornisa en la segunda bambilla. Acceso a 2 nivel, escaleras enchapadas en tableta con perfiles en granito, el granito desprendimiento del mismo tableta sin afectaciones, desgaste natural por uso. Muros: en estuco y Pintura con desgaste natural, presencia de desprendimiento en filos, fisuramiento en puntos especificos. Baranda metalica con pintura, con desgaste natural por uso. Pasillo. Piso y guardaescoba enchapado en tableta, piso sin afectaciones aparentes y guardaescoba con desgaste natural. Muros en estuco y pintura con fisuramiento, desprendimiento en puntos especificos, presencia de humedad, descascaramiento. 1 ventana con marco en ace-

151

CONTRATO No.	384 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
DD / MM / AA	
ACTA No.	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

[illegible] cerca de la [illegible] con [illegible] [illegible] [illegible]

~~176~~
1864

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 1 de 5	
FECHA	
16 DD	10 MM	2020 AA
ACTA No.:	11

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cipertino Sonabria
Teléfono: 3134982753 — No de CC propietario: 1071032
Dirección: Cll 24 KR25A-60 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		8 personas
2. Alcantarillado	X		Rey 094 CLV 14001156
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI	X	NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos		02	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como			
4. Institucional		8. Mixto		comercio	SI		NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Anden: Se encuentra compuesto por piso en granito y diseño arquitectónico con tableta al fagres cuenta con rampa de acceso vehicular, presentan desgaste natural por uso, despartillamiento en filos y esquinas, desprendimiento de agregados. Cajilla del acueducto con tapa metalica, no es posible evidenciar presencia del contador, la tapa se encuentra empebida respecto al nivel del anden despartillamiento en filos, no es posible detallar completamente debido a un vehiculo que se encuentra parqueado sobre el anden. Fachada el predio consta de 3 niveles el primer nivel tiene muro con 2 tipos de acabados, 1) tableta que se observa con desgaste natural (por uso, despartillamiento en filos, desgaste natural por uso, vesare en punto especifico, fisuramiento, tambien construcción de acabado en estuco y pintura el cual presenta fisuramiento, decoloración, despartillamiento en filos, agrietamiento en puntos especificos, desgaste natural por uso, en el muro se observa una caja de gas con tapa metalica y malla en acero galvanizado enducido, marco metalico, el muro y la malla se encuentran con oxidación, descascaramiento de pintura, el marco presenta desprendimiento respecto al muro. (9) contadores de cadensa con tapa metalica, con totalizador y caja de interruptores, el tablero se encuentra protegido

CONTRATO No.:	084 2018
Hoja de	
FECHA	
16 DD	10 MM
2020 AA	
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

con reja en acero de 1/2" y pintura, tiene fisuras en puntos de anclaje presenta oxidación y descascaramiento de pintura. El predio de 3 pisos cuenta con 6 ventanas, todas las ventanas cuentan con marco en aluminio las 2 ventanas del primer nivel se pueden evidenciar con desgaste natural deformaciones en puntos específicos en vidrio liso y no se ven afectaciones aparentes, desprendimiento en partes eléctricos, el marco presenta desprendimiento con respecto a muro fisuramiento longitudinal por desprendimiento de marco, alfeiza en estuco y pintura con desprendimiento descascaramiento de pintura, fisuramiento general y desgaste natural por uso, cuentan las 2 ventanas con reja en acero con desgaste natural descascaramiento de pintura, desprendimiento en ejes. El segundo nivel cuenta con 4 ventanas con vidrio liso sin afectaciones aparentes, marco en aluminio pero no es posible detallar por su altura, el tercer nivel cuenta con 2 ventanas y 1 puerta ventana, las ventanas tienen marco de ventanería en acero con divisiones, vidrio liso, no es posible evidenciar afectaciones por su altura. Puerta del tercer nivel con acceso a balcón, tiene marco en acero con fragmentos de ventanería y no es posible evidenciar su estado por altura, el segundo nivel tiene una puerta con acceso al balcón con marco y puerta en acero con fragmentos de ventanería en vidrio liso, con desgaste natural por uso, no es posible detallar afectaciones por altura. El segundo nivel y tercero cuentan con balcón compuesto por machones con acabado en estuco y pintura, fisuramiento, desprendimientos de pintura desprendimiento en filos y desgaste natural por uso. También esta conformado con baranda, con estructura en aluminio y vidrio liso, aparentemente sin afectaciones, a excepción del vidrio del 3 nivel del costado occidental el cual no se denota presencia de la totalidad de fragmentos, la estructura en aluminio presenta desgaste natural por uso, oxidación, los muros del segundo nivel están enchapados en piedra tallada con afectaciones, presenta desgaste natural por uso, fisuramiento desprendimiento en filos, abertura hacia el costado oriental para sistema de cableado, anclaje de chazos por sistema de soporte de iluminación, resane por instalación de tubería de 1/2" boquilla con desgaste natural por uso. El tercer nivel cuenta con muros con estuco y pintura que tienen fisuramiento, desgaste natural por uso, desprendimiento en filos. Viga canal metálica con pintura con deformaciones aparentes, desgaste natural por uso, ingreso vehicular con portón metálico y pintura, tiene deformaciones puntuales, descascaramiento de pintura, desgaste natural por uso, fracturamiento del acero en un punto específico, fisuramiento en marco por dilatación, desprendimiento en filos respecto a muro.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:

(Firma) Diego Pérez

(Nombre) Diego Pérez

Residente Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social Contratista

REVISO:

(Firma) Santiago Carrillo

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico Interventoría

(Firma) Empertino Sanabria

(Nombre) Empertino Sanabria

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma. Adriana Gutierrez Garzón

Residente Social Interventoría

(Firma)

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra


~~1777~~

1865

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 5 de 5		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA: 16 (DD) 10 (MM) 2020 (AA)		
ACTA No.:	11	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Crispiano Sanchez
Teléfono: 3124618735
Dirección: Cll 26 # 25A-60
Long. del frente (mts):
No de CC propietario: 1071032
No. de pisos: 3
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Sey 49
2. Alcantarillado	X		Cly 14001156
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional			
2. Comercial	X	6. Baldío			
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*			
4. Institucional		8. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI X	NO	
Cuantos	2		
El garaje se usa como comercio	SI	NO X	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acceso a Primer nivel, por medio de portón de acceso vehicular, se cuenta con dos garajes conectados, el piso de los dos garajes está enchapado y con guardaescoba en tableta se observa con desgaste natural por uso, desprendimiento de guardaescoba en puntos específicos, el guardaescoba tiene desportillamiento en filos, ausencia del mismo en columna del costado nor oriental, desgaste de boceilla. Muros es estuco y pintura con desprendimiento de estuco y pintura en filos, descascaramiento de pintura, fisuramiento general, manchas, soplado de pintura, anclaje cerradura para candado. (1) tablero de interruptores sin tapa, con filos desportillados, desprendimiento de pintura, 2 cajas de paso de caldeado metálicas con pintura, presentan desgaste por uso, desprendimiento de marco, filos desportillados, descascaramiento de pintura. Un vano, con desportillamiento en filos, desgaste natural, desprendimiento de agregados en filos de columnas. Puerta en madera con bisagras con desgaste natural por uso, chapa metálica presenta deformación. Techo; en estuco y pintura con fisuramiento en junta de unión con muro desportillamiento en puntos específicos, los muros presentan humedad. Portón (2) de ingreso

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
16 (DD)	10 (MM) 2020 (AA)
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Vehiculai metalicos con fragmentos de ventana lisa sin afectaciones apparentes, porton y marco metalicos sin pintura, presenta desgaste natural por uso, oxidacion en puntos especificos, desprendimiento de pintura. Ingreso apartamento primer nivel puerta de acceso en madera con marco metalico, marco presenta descascaramiento de pintura, desprendimiento en filos y desgaste natural por uso en marco y puerta. Pasillo que conecta cocina, baño y habitaciones, piso enchapado en tableta con desgaste natural por uso, desprendimiento en puntos especificos, desgaste de boquilla. Cargue escalera en filos con desgaste natural por uso, desprendimiento en filos, muros acabado en estuco y pintura con desgaste natural por uso, fisuramiento en puntos especificos, unidades columnas presenta acabado en madera, esquinero para proteccion filos de columnas. Elementos decorativos enchapados a muro, desgaste natural por uso. La zona de lavado de ropa, esta en el muro enchapado en tableta, con desprendimiento en filos, desgaste natural, abertura por instalacion de tuberia y sistema de tuberia anclado a muro por calentador. Techo en drywall con desgaste natural por uso, fisuramiento, dilatacion en drywall, desprendimiento en filos, abertura en zona de lavado por instalacion tuberia de 4". En caja de registro del gas plastica presenta desprendimiento, soplado de muro en puntos especificos. Cocina, paso y muros enchapados en tableta, desgaste natural por uso, desprendimiento en filos, desprendimiento caja de paso, caja de registro de agua con desprendimiento y enmaicetada de plastica. Meson en granito, desprendimiento en puntos especificos, desgaste natural por uso. Techo en superboard con desgaste natural por uso, fisuramiento en presencia de humedad. Baño: acceso en puerta de madera con desgaste natural por uso, desprendimiento en filos, pisos y muros enchapados en tableta, presentan fisuramiento, desprendimiento en filos, especificos, elementos decorativos anclados, desprendimiento de interruptor sencillo, desgaste natural por uso, tableta presenta fisuramiento, desprendimiento por instalacion de ducha acceso a ducha: puerta corrediza en vidrio, sin afectaciones apparentes. En la cocina se presenta humedad en tableta y esta afectando el mueble en madera. El primer nivel cuenta con 3 habitaciones con puertas de acceso en madera, con desgaste natural por uso, marcos en acceso con grietas, presentan descascaramiento de pintura y desgaste natural por uso. Pisos y guardiescobas en-

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D C , a los 16 días del mes de 10 de 2020


ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Perez.	(Firma) Santiago Carrillo	(Firma)
(Nombre) Diego Perez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Mar Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social-Interventoria
(Firma) Jessica Naranjo M	(Firma) Cupertino Barrabino	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) Cupertino Barrabino	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social - Contratista	Propietario	Director de Obra

1866

CONTRATO No.:	137 - 2019	FORMATO ACTA DE VECINDAD
Hoja 3 de 5		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
FECHA		
16 (DD)	10 (MM)	2020 (AA)
ACTA No.:	11	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Custodio Saraboy
Teléfono: 3134482759 — No de CC propietario: 4071032
Dirección: Cll 26 E 25A-60 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS			

OBSERVACIONES: 30/09 CNX 14001156

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		9. Otro	
2. Comercial		6. Baldío			
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*			
4. Institucional		8. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos 1
El garaje se usa como
comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

chapados en tableta con desgaste natural por uso, guardaescobas con desportillamiento en puntos específicos. Muros con acabados en estuco y pintura con desgaste natural por uso, la habitación del costado norte presenta abertura por sistema de cableado y la habitación del costado oriental presenta desprendimiento de estuco y pintura en puntos específicos, desprendimiento focalizadamente; ambas tienen desportillamiento en filos, desprendimiento caja de pasa, la habitación del costado oriental tiene 2 ventanas con marco de ventanería en aluminio y acero, con desgaste natural por uso, desprendimiento de pintura, desportillamiento en filos, la habitación del costado norte tiene 1 ventana con las mismas afectaciones ya mencionadas techo: en estuco y pintura en ambas habitaciones, con fisuramiento, presencia de humedad y desgaste natural por uso, las ventanas cuentan con alfajías en concreto, con estuco y pintura con desportillamiento y desgaste natural por uso. Acceso a segundo nivel escaleras enchapadas en tableta con perfil esquinero en aluminio el cual presenta desprendimiento en puntos específicos, desportillamiento en filos. Guarda escoba en tableta presenta desgaste natural por uso y

94

CONTRATO No.:	084	2018
Hoja	de	

FECHA		
16 DD	10 MM	2020 AA

ACTA No.:

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

desportillamiento en filos, Baranda metalica anclada al muro con presencia de oxidacion. Muros acabados en ceramica pegestuco y pintura presenta desportillamiento en filos desgaste natural por uso, desplomamiento en puntos especificos, fisuramiento. Techo acabado en estuco y pintura con desprendimiento de pintura, desportillamiento en puntos especificos, desportillamiento en filos, pasillo conexion a los apartamentos, piso y guardaescoba en tableta, sin afectaciones aparentes, desgaste boquilla, desportillamiento en guardaescobas en puntos especificos. Muros en estuco y pintura presenta afectaciones como fisuramiento, desportillamiento en filos, desgaste natural por uso, cuenta con 3 huecos, 1 registro del gas, sin tapa, 2 hueco presenta el medidor del agua sin tapa, 3 hueco para sistema de cableado y tuberia del calentador. Medidor de gas empotrado a pared sin tapa, con desprendimiento de pintura, sin resane. el pasillo cuenta con 3 ventana con marco de vertenera en aluminio, vidrio martillado sin afectaciones, Marcos en aluminio con desgaste natural por uso, tambien se evidencian muros en drywall con fisuramiento a desgaste natural por uso. Acceso a la habitacion No.1 costado nor-occidental, acceso con reja en aluminio y pintura con desgaste natural por uso. Techo en cielo raso en drywall, desportillamiento en filos en puntos especificos desgaste natural por uso, el muro nor-occidental presenta resane por instalacion de tuberia, puerta de acceso Apartamento No.1. Puerta en madera, desgaste natural por uso, marco metalico con desgaste natural por uso, desprendimiento de pintura. Piso: acabado en madera, presenta desnivel en algunas laminas ocasionando resaltos y desgaste natural por uso. Guardaescobas en madera con desprendimiento en puntos especificos y ausencia del mismo en puntos especificos, la cocina y la sala comparten el mismo tipo de piso. Muro de sala, terminado en estuco y pintura, el muro del costado oriental se encuentra con papel de colgadura, el muro presenta fisuramiento, desgaste natural por uso, elementos decorativos anclados. Muro cocina se encuentra enchapado en tableta y con desportillamiento de filos y desgaste natural por uso. Techo de comedor y cocina, sala en cielo raso en drywall con fisuramiento presencia de humedad, canaleta para iluminacion anclada al techo de la sala, lamina de madera anclada al techo con accesorios de iluminacion. Habitacion; acceso a habitacion puerta en madera con desgaste natural por uso, marco en dicho con desgaste natural por uso, y fisuramiento en pared respecto al marco piso; en madera y guardaescoba en madera desgaste natural por uso y presencia de rayones

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogota D.C., a los 16 dias del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez	(Firma) Santiago Carrillo	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social Interventoria
(Firma) Jessica Naranjo M	(Firma) Empresa Constructora	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) Empresa Constructora	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social Contratista	Propietario	Director de Obra

7479

1867


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 4 de 5	
FECHA	
16 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)	
ACTA No.:	11

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Octavio Sanabria
Teléfono: 313 4982359 — No de CC propietario: 407032
Dirección: Cll 26 # 25A - 60 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Sey 99
2. Alcantarillado	X		Cli 1100 1156
3. Energia	X		
4. Teléfonos	X		
5 Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI	X	NO
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos		1	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*		El garaje se usa como comercio	SI		NO X
4. Institucional		8. Mixto					

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

en puntos especificos y algunos a puerta de acceso, y cordones hay presente desgaste natural. Muros en estuco y pintura con desgaste natural por uso, presenta fisuramiento en punto especifico junto al closet. (1) Ventana marco divisorio de ventaneria se verifica que la ventana abra y cierre sin dificultad, marco en aluminio con desgaste natural por uso. Afajia en concreto, con estuco y pintura presenta agrietamiento longitudinal respecto al marco. Vidrio liso sin afectaciones. techo en estuco y pintura, presenta descascaramiento de pintura, presencia de humedad. Soplado de pintura, lámpara de iluminacion anclada al techo. Cuarto lavado de ropa; Piso; enchapado en tableta, Con desprendimiento y desgaste natural por uso, Guarda-escoba en tableta con desgaste natural por uso. Muros presenten 2 acabados, 1) enchape en tableta; no es posible observar en 60% por muebles y accesorios, sin afectaciones aparentes, el segundo acabado es en estuco y pintura con desgaste natural por uso y desprendimiento de filos. 1 Ventana con marco en aluminio con deformacion es esquina inferior derecha, descascaramiento de pintura, fragmentacion de ventaneria. Unico Piso sin afectaciones

CONTRATO No:	084 2018
Hoja	de

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

FECHA		
16	10	2020
DD	MM	AA

ACTA No.:

[illegible] el muro evidencia desprendimiento techo en estructura y pintura con presencia de humedad el techo como el muro presenta resane por colocación tubería de calentador. Baño: Acceso con puerta de madera con desgaste natural por uso y marco en cerco con desgaste natural por uso. Piso enchapado en tableta y muros igualmente con desgaste natural por uso sin afectaciones. La habitación cuenta con elementos decorativos anclados al muro y ventana con vidrio martillado sin afectaciones, marco en aluminio y pintura con desgaste natural. Puerta con acceso a cocina en vidrio sin afectaciones. Techo en estuco y pintura con presencia de humedad y separación de pintura. Muros en granito sin afectaciones aparentes. No se permite acceso al apartamento No 2 del costado sur-oriental, porque no se encuentra el residente y no es posible realizar inspección, el propietario de las casas informa que no es posible realizar la ninguna día de la semana. Escaleras acceso tercer nivel piso arabado en tableta con perfil esquinero en aluminio, presenta desgaste natural por uso, exceso de dilatación y desgaste baguilla. Muros en estuco y pintura con fisuramiento y desgaste natural por uso y rejilla de ventilación en aluminio pintada, con deficiencias concreto de pintura y desgaste natural por uso. Techo en estuco y pintura, soplado de pintura, cornisa y soporte de la misma anclada al techo. Puerta de acceso a apartamento en madera con marco metálico, desgaste natural en marco y puerta. El 3 piso cuenta con 3 habitaciones con lámparas y afectaciones similares; piso en madera con desgaste natural por uso, guardaescoba en madera con desgaste natural por uso, no es posible detallar por ubicación de muebles. Muros con acabado en estuco y pintura, las 3 habitaciones presentan fisuramiento en puntos específicos, también se evidencian divisiones de muros en superboard, con fisuramiento en puntos específicos, ambas carpetas tienen desprendimiento en los techos. Techos las 3 habitaciones tienen techo en drywall, presentan en puntos específicos desprendimiento de tapas de iluminación, fisuramiento, también presentan elementos decorativos anclados al muro de las habitaciones. Las puertas de acceso son en madera y las marcos metálicos con desgaste natural por uso y con afectaciones respecto al muro cada habitación cuenta con 1 ventana en cada una con marco en aluminio con desgaste natural por uso con fragmentos de ventanería antiguas en estuco y pintura 2 de ellas las que se chocan con vista al frente, cuentan con vidrio liso sin afectaciones, cuentan con sistema corredizo y funcionan sin

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma) Diego Pérez.	(Firma) Santiago Carrillo	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoría	Residente Social Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo M.	(Firma) Expediente Sandwich	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) Expediente Sandwich	(Nombre) Javier Perilla
Residente Social Contratista	Propietario	Director de Obra

7480
1868


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 5 de 5	
FECHA	
16 (DD) / 10 (MM) / 2020 (AA)	
ACTA No.:	11

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Aquiliano Sanabria
Teléfono: 313 498 2759
Dirección: CLL 25 F 25A - 60
No de CC propietario: 1071032
No. de pisos: 3
Long. del frente (mts):
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Soy Aq.
2. Alcantarillado	X		CLW 14000456
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldio	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos: 1
El garaje se usa como
comercio SI [ ] NO [X]

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

dificultad, Pasillo con Conexión a Cocina - Sala - Comedor - baño - zona de lavado. Piso y guardaescoba, enchapado en tableta sin afectaciones aparentes con desgaste natural por uso. Muros en estuco y pintura, ambos presentan fisuramiento, desgaste natural por uso, desportillamiento en filos específicos. Sala - Comedor Pisos: Piso en madera, con desgaste natural por uso, presenta rayones, embombamiento en puntos específicos, guardaescoba en madera, con fisuramiento, no es posible evidenciar el estado del Guardaescobas en un 60% por muebles. Muros en estuco y pintura también se evidencia fisuras en superboard, ambos presentan fisuramiento, desprendimiento de pintura, desgaste natural por uso. Techo: en drywall, se evidencia desgaste natural por uso y fisuramiento, desportillamiento en filos. Anclaje de soporte de cortina y techo sin afectaciones. Cocina Piso en tableta con perfil esquinero en madera, ausencia de perfil en un segmento, sin guardaescoba, Piso con desgaste natural por uso, desgaste de baldosa. Muros enchapados en tableta, con desportillamiento en filos y desgaste natural por uso, es posible evidenciar en un 30% por presencia de muebles. Techo en drywall en fisuramiento, desprendimiento de pintura

CONTRATO No.:	084 - 2018
Hoja ___ de ___	
FECHA	
16 (DD)	10 (MM) / 2020 (AA)
ACTA No.:	

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

y desportillamiento en filos, 2na de tuerca piso enchapado en tableta, con desgaste natural por uso, guardaescoba en tableta con desgaste natural por uso, desportillamiento en puntos específicos. Muro en estuco y pintura presenta fisuramiento, presencia de humedad, manchas de muros, desportillamiento en filos, deterioramiento de estuco y pintura, elementos anclados al muro. Medidor del agua empotrado al muro sin resane, anclaje de soporte para tubería del mismo elementos decorativos anclados. Techo sistema de perfilería metálica de drywall y teja plástica, el muro presenta desportillamiento por colocación de perfilería teja plástica y perfilería presenta desgaste natural. El apartamento cuenta con 2 baños, baño social piso y muros enchapados en tableta con elementos decorativos anclados, tableta presenta desgaste natural y desgaste de boquilla, desportillamiento en instalación de tubería para ducha. Puerta de acceso a dormitorio principal en madera con marco metálico, cerradura y en vidrio liso sin afectaciones aparentes, presencia de oxidación en estructura metálica. Techo en drywall con fisuramiento y presencia de humedad. Ventana con vidrio martillado sin afectaciones. 3 ventana con marco metálico y vidrio martillado, marco con desgaste natural por uso, alguna en estuco y pintura presenta fisuramiento y desportillamiento. El baño de la alcoba principal tiene los mismos acabados del baño anterior, piso muros y techos, adicional en tope de la puerta de acceso y la chapa se encuentran deteriorados, el tablero presenta deterioramiento. Acceso a balcon. Puerta y ventana con marco de ventanería en aluminio con desgaste natural, desportillamiento en filos, 3 fragmentos de ventana en vidrio liso no encontrados, estado de paso enchapado en tableta con desgaste natural por uso, desportillamiento en filos, desgaste de boquilla, muros en estuco y pintura con desgaste natural por uso, desportillamiento en filos, resanes, desprendimiento de pintura, techo en estuco y pintura con desgaste natural por uso, desportillamiento en filo. En la habitación No2 del segundo nivel no es posible realizar inspección de afectaciones presente, ya que el propietario informo que el residente del apartamento no se encontraba y no podría dar el acceso al espacio, se procede a preguntar si el resto del jornada del día se podría tener acceso y nos informa que no es posible. Se declara que de presentarse cualquier afectaciones no nos hacemos responsables debido a que no se pudo inspeccionar el espacio

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogota D.C., a los 16 días del mes de 10 de 2020.

ELABORÓ:

(Firma) Diego Perez

(Nombre) Diego Perez

Residente Técnico Contratista

(Firma) Jessica Naranjo M

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico - Interventoría

(Firma) Propietario

(Nombre) Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón

Residente Social Interventoría

(Firma)

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra

7781
1869

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 1 de 6	
FECHA	
19 (DD)	12 (MM) 2020 (AA)
ACTA No.:	12

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Juan de Jesus Calderón
Teléfono: 350 651 30 14 — No de CC propietario: 17 322 608
Dirección: KR 26 N. 28B-04 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 9m — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		CW 14001156
2. Alcantarillado	X		Seq 09
3. Energia	X		
4. Teléfonos	X		
5 Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	NO
Cuantos	X	
El garaje se usa como		
comercio	SI	NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada Sobre la KR 26 : Muros en ladrillo común a la vista pintados con desgaste normal por uso, fisuras en algunos Sectores de la placa del primer y segundo piso, Ventanas y Puertas con marcos metalicos y vidrios sin afectaciones
Muro de antejardín en ladrillo a la vista con algunos resanes, fisuras y grietas puntuales en los resanes de concreto para fijación del marco metálico de cerramiento
Anden en concreto con dilataciones y desgaste normal por uso algunas grietas puntuales en dicho anden por dilatación de la camara ETB. Zona verde con cesped.
En ingreso a predio Granito con Grieta y levantamiento de la capa.
Fachada Sobre la calle 28 en las mismas condiciones : muros en ladrillo a la vista con fisuras y grietas en el terminado de las placas de primer y segundo piso
Caja del medidor de gas natural sin afectaciones

CONTRATO No.: 084 2016

Hoja 2 de 6

FECHA: 19 (DD) 10 (MM) 20 (AA)

ACTA No.: 1

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

BOGOTÁ

Andén [illegible] en concreto [illegible] el
[illegible] en concreto [illegible]
Muros en ladrillo [illegible]
Muros en ladrillo y pintura [illegible]
y puntos de [illegible]
Columna de estructura principal en ladrillo y pintura
Fachada de ingreso doble y cerca de forma normal.

Piso 1 del Predio:
Sala: Piso de cauche con algunos desprendimientos y resanes desgaste normal por uso, muros enchapados, estucados y pintados con algunas fisuras y ondulaciones en costado de la parte sur-oriental. Humedad con desprendimiento en el muro oriental del mismo espacio.
Cielo raso en yeso estucado y pintado con algunas manchas y desprendimientos por humedad, además de resanes, fisuras en parte de dicho cielo raso costado Sur-oriental.
Hall de ingreso a escaleras y cocina: Piso en baldosa de cemento con desgaste normal por uso, grieta de dilatación entre baldosas y volumen de pieza costado oriental con algunos resanes puntuales. Además de desprendimientos contra el piso de cauche. Muros estucados y pintados del Hall sin afectación. Grieta en ~~muro~~ Cielo raso al costado de la tombilla.
Cocina: Piso en baldosa de cemento con desgaste normal por uso y algunos resanes. Muros en baldosa cerámica con desgaste normal por uso, piezas faltantes al lado de la ventana, fisuras en el muro del costado oriental. Techo en balcón con fisura central sin la cual es total entre los dos muros. Marco metálico de ventana existente con desgaste normal por uso, sin vidrios actuales. Marco y puerta en madera con desgaste normal por uso.
Garaje: Piso en baldosa en cemento con desprendimientos y fisuras, resanes en costado

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Octubre de 2020

ELABORO:
(Firma) Diego Pérez.
(Nombre) Diego Pérez
Residente Técnico Contratista

(Firma) Jessica Naranjo
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Santiago Carrillo
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Juan de Jesus Calderón
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) Mg. Adriana Gutierrez Garzon
Residente Social Interventoria

(Firma)
(Nombre) Javier Ortiz
Director de Obra

~~1782~~
1870

CONTRATO No.: 137 2019 | Hoja 3 de 6

FECHA: 19 (DD) 10 (MM) 2020 (AA)

ACTA No.: 12

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Juan de Jesus Caldevón
Teléfono: 350 651 3014 — No de CC propietario: 17 322 608
Dirección: KA 26 N. 28 -04 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 9m — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Clv 140001156
2. Alcantarillado	X		Seg 09
3. Energia	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI [ ] NO [X]

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Muros pañetados, estucados y pintados con desprendimientos y humedades en el costado oriental, humedad en el costado norte por funcionamiento inadecuado de la cubierta parcial. Enchape parcial hasta mitad de altura sin afectaciones aparentes. Techo estucado y pintado, cielo raso metálico con desgaste normal por uso. Puerta de ingreso y marco en madera cierra y abre de forma normal. Espacio de baño debajo de la escalera: piso en baldosa de cemento las piezas faltantes, muros enchapados con algunas fisuras en enchape, techo estucado y pintado con desgaste normal por uso. chapa de la puerta en regulares condiciones, puerta y marco en madera con desgaste normal por uso, abre y cierra normal. En garaje sobre la puerta de acceso se tiene fisura longitudinal por dilatación de la placa, puerta y marco metálicos con desgaste normal por uso, vidrios en buen estado.

Vano de la escalera: Piso en granito con algunos desprendimientos puntuales en algunos escalones presenta desgaste normal por uso.

150

7 6

FECHA

19 10 2020

DIA MES AÑO

LOS MARTIRES

ACTA No.:

Barandas metalica existente presenta un leve mal uso, el pasamanos presenta una dilatacion con fisura en el mismo se encuentra empavio piedras en desgaste y algunas estructuras quieta en dilatacion en el ultimo escalon contra la placa, muros estucados y pintados sin afectaciones aparentes Hall de ingreso segundo piso : Piso en granito con desgaste normal por uso, presenta fisuras en el costado occidental y oriental al lado de la ventana. Muros estucados y pintados sin afectaciones. Techo estucado y pintado con fisura transversal costado sur de la bombilla, marco metalico y vidrios sin afectaciones Cuarto 1- costado Occidental : Marco y puerta en madera con desgaste normal por uso, abre y cierra normal, piso en madera con levantamientos y movimientos leves, presenta afectaciones puntuales, desgaste avanzado por uso. muros estucados y pintados con fisura en muro costado Norte y algunos resanes puntuales a nivel de estuco Techo estucado y pintado con algunas fisuras y algunos desprendimientos de estuco y pintura de forma general, marco metalico de ventana y vidrios sin afectaciones. Cuarto 2- costado occidental : La descripción de este espacio es idem al cuarto 1. Humedad en parte alta del muro costa oriental con macho del mismo. Ventanas metalicas y vidrios con desgaste normal por uso. piso en madera con desgaste avanzado del mismo, hundimiento leve del mismo. Baño: piso en ceramica con desgaste normal por uso, fisuras generales, y resane por arreglo de tuberia. muros con baldosin, con fisuras y resanes en general en los 4 muros del mismo. Techo con baldosin, grietas y fisuras al lado de la bombilla. Marco y puerta en madera, abre y cierra normal, presenta desgaste normal por uso Cuarto 3- costado Oriental : Puerta y marco en madera con desgaste normal por uso, cierra y abre normal, piso en madera con avanzado desgaste presenta algunas deformaciones al momento de caminar, muros estucados y pintados sin daños aparentes, techo estucado y pintado con algunos resanes de forma general Escaleras de acceso a terraza : escalones en granito con pirlan, desgaste normal por uso muros estucados y pintados, humedad con desgaste y desprendimiento costado oriental de la

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogota D.C., a los 19 días del mes de octubre de 2020

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑO:
(Firma) Diego Perez	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Diego Perez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Suárez Garzon
Residente Tecnico - Contratista	Residente Tecnico - Interventoria	Residente Social Interventoria
(Firma) Jessica Naranjo M.	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre) Juan de Jesus Calderon	(Nombre) Javier Bohilla
Residente Social Contratista	Propietario	Director de Obra

~~1183~~
1871

CONTRATO No.: 137 - 2019 | Hoja 5 de 6 | FECHA DD 19 MM 10 AA 2020 | ACTA No. 12

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Juan de Jesus calderón
Teléfono: 350 651 3014
No de CC propietario: 17322608
Dirección: KR 26 N. 2B-02E
No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 9m
Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		CIU 1400156
2. Alcantarillado	X		sey 09
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5 Gas	X		
6. TICS			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

escalera, desprendimientos Viruales, baranda metálica en mal estado ya que esta suelta y presenta movimiento, desprendimiento y fisuras generalizados, con resanes, Techo de ubierta del vano con fisuras y humedades en general, además de desprendimientos. Pirlan faltante en un escalón, fisuras en el ultimo escalón. Puerta y marco metálico en regular estado, Oxidación y desprendimiento en la parte interior.
Ventana con marco metálico en regular estado, presenta oxidación, tres vidrios faltantes en la parte superior.
Terraza: Piso en concreto en regular estado, presenta fisuras y grietas, algunas de estas fueron selladas con material asfaltico, y desgaste normal por uso.
Muro a media altura de cerramiento en regular estado, presenta desprendimientos en las piezas de tabillo en caso puntual del mortero, las piezas de concreto presentan bastante deterioro.
Muros de cuarto auxiliar en la parte exterior en regular estado con desprendimientos avanzados

CONTRATO No. 084 2018

Hoja 6 de 6

FECHA: 19 (DD) 10 (MM) 2020 (AA)

ACTA No.:

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

BOGOTÁ

en la esquina del costado oriental. Pares de bloque ensables estucados y pintados con fisuras humedades y desprendimientos en general. Marcos de ventanas del costado oriental en estado regular presentan oxidación. Vidrio faltante en ventana del costado oriental. Grietas y desprendimientos en el pañete del muro costado norte. Techo de la placa del tanque con desprendimientos y humedades en la parte superior cuarto auxiliar de terraza: Puerta de ingreso y marco metalico con oxidación en la superficie del mismo y desgaste normal por uso. piso en madera en regular estado con desgaste normal por uso. muros estucados y pintados con grietas y fisuras y desprendimientos en general. Techo pañetado estucado y pintado con fisuras y desprendimientos, grieta en la esquina del costado oriental.

Por indicación del propietario solicita que se haga la siguiente aclaración: Cualquier daño adicional al registro fotografico inicial y a la presente descripción del predio, el propietario solicita que la empresa contratista lo repare a costa propia del mismo. y responda por el lucro cesante en el caso de que los daños generados desde por el mismo predio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de octubre de 2020

ELABORÓ:
(Firma) Diego Perez
(Nombre) Diego Perez
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo M
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Santiago Carrillo
(Nombre) Santiago Carrillo
Residente Tecnico - Interventoria

(Firma) Juan de Jesus Calderon
(Nombre) Juan de Jesus Calderon
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre) Mg. Adriana Gutierrez Garzón
Residente Social Interventoria

(Firma)
(Nombre) Javier Peñilla
Director de Obra

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 1 de 1	
FECHA	
19 (DD)	10 (MM) / 2020 (AA)
ACTA No.:	13


FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

~~1184~~ 1872

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono — No de CC propietario
Dirección Cll 28 - KR 25A - 30 — No. de pisos 3
Long. del frente (mts) — Estrato 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Dejo de con TICS:
2. Alcantarillado	☐	☐	se realizan 3 visitas 13-10-2020,
3. Energía	☐	☐	14-10-2020 y 19-10-2020 no atien
4. Teléfonos	☐	☐	dieron, se retiro factura y
5. Gas	☐	☐	entrego frente interna
6. TICS	☒	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Anden: Anden en concreto con dilatacion en ubicacion presenta desgaste natural por uso, crecimiento de vegetacion en dilataciones, desprendimiento de agregados en costado sur occidental del anden y junto a una de las cajillas del acueducto, se evidencian parches en puntos especificos, fisuraciones, el sardinel presenta, desportillamiento en filos, crecimiento de vegetacion desprendimiento de agregados, el adoquin presenta desportillamiento en filos y dilataciones, fisuramiento, desgaste natural por uso. (2) cajillas del acueducto con tapa metalica, en la tapa del costado occidental, no esta la tapa en buen estado, ya que se observa una abertura realizada en forma cuadrada y se evidencia presencia del cartador, las dos tapas presentan oxidacion, una de ellas la del costado oriental tiene una franja metalica. Poste de cobensa con afectaciones como desgaste natural por uso. Fachada, este predio cuenta con 3 niveles, muros: acabado en ganaplas y pintura, con desgaste natural por uso fisuras en puntos especificos, desprendimiento de ganaplasten y salo como en el antepecho, soplado de pintura, despatillamiento en filos, abertura por instalacion de cableado, fluyamiento en puntos especificos, fisuras longitudinales y transversales, desgaste natural por uso. Techo: este predio tiene

251

CONTRATO No.: 084 2018

Hoja ___ de ___

FECHA

DD	MM	AA
14	10	2020

ACTA No.:

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

BOGOTÁ

En sistema diferido se evidencia muros y columnas primer nivel se observa con vegetación creciendo en ellos, con desprendimiento del mismo y acabado desgastamiento en filos, desgaste natural por uso presenta humedad, el 3 nivel a nivel fachada con soporte de perfiles metálicos, en teja de lamina plastica, traslucida y piso presenta fisuramiento en costado occidental, desgaste natural por uso, el primer nivel cuenta con puerta en acceso con una cubierta cayamada por sistema de pergolera metalica con reja en acero con desgaste natural por uso, teja en lamina plastica ondulada y translucida se evidencia con fisuramiento y desgaste natural por uso no es posible detallar sus afectaciones ya que hace parte del interior del predio, su fachada cuenta con 5 ventanas todo es posible detallar las 2 ventanas del segundo nivel y una del primer nivel ya que las 2 restantes se dificultan por motivo de altura y bajo, estas 3 ventanas cuentan con marco en aluminio con pintura presentan desgaste natural por uso, desprendimiento de pintura en especifico oxidación y desgaste natural por uso vidrio liso, sin afectaciones aparentes. Algunas en estuco y pintura, presentan fisuración en marco en el primer nivel, fisuramiento y desgaste natural por uso. Acceso al predio por medio de portón corredizo el cual tambien cuenta con entrada peatonal en acero y pintura, con fragmentos de vanenil con vidrio liso y un fragmento con vidrio roto, el portón metalico presenta desgaste natural por uso, desascalamiento de pintura desprendimiento en filos, fisuración en punto especifico, presenta oxidación. Medidor de gas se encuentra en el interior del muro del primer nivel con tapa metalica, con oxidación y desgaste natural por uso, el tercer nivel cuenta con antepecho en vidrio liso, sin afectaciones aparentes tambien cuenta con reja en acero y pintura, estructura de reja metalica esta cubierta al muro y presenta desgaste natural por uso. Se realizo segunda visita en el dia 13/10/2020 a tercer y ultima visita el dia 19/10/20. En ultima visita la señora Liliana Carrillo manifiesta que es posible atender las visitas, la residente social del contratista le informa que se realizara el levantamiento de chaflan y fachada externa y que de presentarse cualquier afectación en el predio dentro interna no nos hacemos responsables en causa de la no inspección del mismo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 14 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:

(Firma) Diego Pirez

(Nombre) DIEGO PEREZ

Inspector Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) Santiago Carrillo

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico Interventoría

(Firma) _____

(Nombre) _____

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Ma. Mariana Gutiérrez Garzón

Residente Social Interventoria

(Firma) _____

(Nombre) Javier Perilla

Director de Obra

Formato FO-GC-07 Versión 4

1135
1073


CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 1 de 2	
FECHA	
19 (DD)	10 (MM) / 2020 (AA)
ACTA No.:	14

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono — No de CC propietario
Dirección: Cll 25 #25A-14. — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts) — Estrato: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☐	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. TICS	☑	☐

OBSERVACIONES: Rey 09 CC 1400156. se realizan 3 visita (13-10-2020) 14-10-2020 y 19-10-2020) NO atendidas el propietario ausente y fachada cerrada.

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Anden en concreto simple con dilataciones presenta afectaciones como agrietamiento en las placas de concreto, fisuras generalizadas, crecimiento de vegetacion en juntas de construccion y en afectaciones, desprendimiento de agregados desportillamiento en filos presenta hundimiento en puntos específicos sobre costado de la calle 26. El anden cuenta con franja de zona verde junto al costado del sardinel, en esta area se observa hundimiento en puntos y cuenta con franja de concreto con fisuramiento y desportillamiento en fila. Sardinel presenta desportillamiento de filos, dilatacion excesiva y crecimiento de vegetacion y desgaste natural por uso rampa de acceso vehicular en concreto, presenta desportillamiento en filos, fisuras longitudinales y verticales, crecimiento de vegetacion. Sobre anden se observan (2) cajas de medidor con marco metalico una de ellas no cuenta con tapa y otra es medidor con marco metalico una de ellas presenta crecimiento de vegetacion y presenta desportillamiento en filos de placa de concreto. Se observa

153

CONTRATO No. 084 2018

Hoja de

FECHA

DD	MM	AA

ACTA No.:

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

[illegible]

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente pecorio de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 10 de 2020

ELABORO:	REVISO	ACOMPAÑO:
(Firma) Diego Pérez.	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Diego Pérez	(Nombre) Santiago Carrillo	(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Gazón
Residente Técnico Contratista	Residente Técnico Interventoría	Residente Social Interventoría
(Firma) Jessica Naranjo	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Jessica Naranjo Moreno	(Nombre)	(Nombre) Javier Portilla
Residente Social Contratista	Propietario	Director de Obra

~~1186~~ 1874

CONTRATO No.:	137 - 2019
Hoja 2 de 3	
FECHA	
DD	MM / AA
ACTA No.:	14

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
Teléfono
Dirección Cl 25 #25A-14 — No de CC propietario
Long. del frente (mts) — Estrato 3 — No. de pisos

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Soy del Cll 140015t.
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se observa muella en cambio de vidrio. La Ventana mano izquierdo se evidencia con reja exterior y vidrio uso presenta desgaste natural por uso. Ventanería del segundo nivel (4) cuenta Ventanería con marco en acero y pintura uso de rejas con reja interna en acero con desgaste natural por uso descascaramiento de pintura con formación por vidrios uso y martillados Alfeizar en estuco y pintura con desprendimiento en ellos descascaramiento de pintura y presentan dilataciones en los marcos. Ventanería tercer nivel (6) sus Ventanas con marco en acero y pintura con desgaste natural por uso. Debido a la altura no es posible su inspección al detalle. Vidrios uso y martillados. Viga canal en acero con desgaste natural por uso, descascaramiento de pintura con deformaciones en todos costados. Sobre fachada se observan (5) cinco cajas de medidores, 4 de ellas embebidas al muro 1 de ellas con falta metálica con desgaste natural por uso excavación en puntos aisla-

CONTRATO No.	084	2018
Hoja	de	
FECHA		
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FORMATO ACTA DE VECINDAD

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

[illegible] crecimiento de vegetación. Una de las casas con uso y sin exterior en cierto con antejardín metálico tipo cattinery de con exhibición ubicadas en la manzana se retroalimentación de la cubierta con teja en su estructura metálica. Se pasó adelante segunda visita con fecha del propietario y/o residente 14-10-20 no se atendió la visita por parte se procede al levantamiento de fachada externa.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de 10 de 2020

ELABORÓ:

(Firma) Diego Pérez

(Nombre) Diego Pérez

Residente Técnico - Contratista

(Firma) Jessica Naranjo

(Nombre) Jessica Naranjo Moreno

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) Santiago Carrillo

(Nombre) Santiago Carrillo

Residente Técnico - Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)

(Nombre) Ma. Adriana Gutiérrez Garzón

Residente Social-Interventoría

(Firma)

(Nombre) Javier Peñila

Director de Obra

155
1875
1487

ANEXO 4
REGISTRO FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO DEL DESVÍO CIV 14001156 (DIGITAL EN CD)

156
1876
408

ANEXO 5
REGISTRO FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD DE INICIO DE OBRA CIV 14001156
(DIGITAL EN CD)

ANEXO 6
FORMATO CONTROL ENTREGA DE VOLANTES
(COPIA Y ESCÁNER)

158
1878

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES

Volante: 001 Fecha 02/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

CIERRES CIV 14001156 CL 2B ENTRE KR 25ª Y KR 26



Los usuarios deberán transitar por los desvíos planteados y aprobados por la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.



- **Atienda la señalización informativa y reglamentaria ubicada en obra.**
- **Acate las recomendaciones del personal de la obra.**
- **Circule por los senderos peatonales demarcados.**
- **Evite ingresar a la zona de trabajo o romper la malla o las cintas de demarcación dispuestas para su protección.**
- **Cualquier irregularidad, o más información, en nuestro Punto PAC.**

Jessica Naranjo
Residente social Contratista

Adriana Gutiérrez Garzón
Residente social Interventoría

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social – Jessica Naranjo Moreno
Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)
Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172
socialmartires137@gmail.com
Interventoría: 3103447467

BOGOTÁ

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJ RANSITO (PMT)

FECHA: 05-oct-2020 HORA: 10:30 Am. LUGAR: Cl 26 ± 26 y 25A.

CONTRATO No. 137-2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES ~~1791~~ 1879

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

INTERVENTORÍA: MIRS LATINOAMERICA S.A.S

TEMA: Plan de Manejo de Transito para cierre y rehabilitacion de la Calle 2B entre las Carreras 26 y 25A (CIV 14001156)

Se realiza socialización del proyecto *"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES"* contemplado en el Contrato No 137 de 2019, el cual será ejecutado por el Contratista,CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS y supervisado por la Interventoria, MIRS LATINOAMERICA S.A.S. Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará cierre y construccion de la Calle 2B entre las Carreras 26 y 25A (CIV 14001156), para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

- Manejo peatonal:

Para los peatones que transiten sobre la Calle 2B entre las Carrera 25A Y Carrera 26, de Occidente Oriente o Viceversa, se les garantizará los senderos peatonales existentes habilitados y para los peatones que transitan por la las Carrera 25A Y Carrera 26 en sentido Norte Sur o viceversa se implementaran senderos peatonales sobre la calzada para el paso seguro de los peatones, Adicionalmente, se implementarán señales SIO-05, las cuales avisarán sobre el sendero peatonal

- Manejo vehicular:

Se implementarán señales informativas SIO-05, SPO-03 y sobre la calzada de las Calle 2B, Calle 2C y sobre las Carreras 26 y Carrera 25A, para informar a los usuarios de esta vía respecto de las actividades de obra y desvíos que se presentarán durante el desarrollo de la obra. Adicionalmente, durante la maniobra de entrada y salida de volquetas, se contará con un Auxiliar de Transito que indicará a los conductores de los vehículos de carga el momento seguro para incorporarse al flujo vehicular.

Los desvíos son:

• Para los conductores que transiten por la Calle 2B entre las Carreras 26 y 25A en sentido Oriente Occidente, se propone que los vehículos continúen su recorrido por la Carrera 25A en sentido Sur Norte hasta la altura de la Calle 2C y allí con giro a la izquierda transiten en sentido Oriente Occidente hasta la Carrera 26 donde realizaran giro a la Izquierda y podrán continuar por esta en sentido norte Sur hasta la Calle 2B.

• Para los conductores que transiten por la Calle 2B entre las Carreras 26 y 25A en sentido Occidente Oriente, se propone que los vehículos continúen su recorrido por la Carrera 26 en sentido Sur Norte hasta la altura de la Calle 2C y allí con giro a la derecha transiten en sentido Occidente Oriente hasta la Carrera 25A donde realizaran giro a la Derecha y podrán continuar por esta en sentido norte Sur hasta la Calle 2B.

•Durante la ejecución de las obras los propietarios de vehiculos de la vía, Calle 2B entre las Carreras 26 y 25A que se vean afectados por el cierre de tramo vial, deben ubicar un parqueadero fuera de este y asumir los costos del mismo.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres meses (90) días. El horario de trabajo establecido es desde las 7:00 hasta las 17:30 horas y el cierre efectivo será durante las 24 horas.

Estas actas tienen vigencia a partir de la aprobación del PMT.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Juan de Jesus Calderon	— o —	Cr 26 ± 26-04	3506513014	— o —	
2	Crispertino Sanabria	— o —	Cl 26 ± 25A-60	3134982757	— o —	Crispertino Sanabria
3	Andres Gonzalez	1013609675	cl 26 ± 25A -50	3188312355	— o —	Andres G.
4	Alexander Cortes	79663555	cl 26 ± 25A-92	3058139792	— o —	
5	Liberto Pineros	14488683	cl 26 ± 25A-36	3103486591	— o —	
6	Paola Pinilla de Guerrero	41459497	kr 25A ± 2A-43	4730302	— o —	
7	Patricia Soto	52050255	cll 26 ± 25A-25	9046614	Psoto1972@gmail.com	
8	Gladys Cortes de Castro	41471207	cl 26 ± 25A-35	3108707820	gladys.guitan49@yahoo.com	
9	Giovanni Garcia	52776405	cll 26 ± 25A-53	3045656372	giovanni.0400@gmail.com	
10	Alba de Lozano	20088605	cll 26 ± 25A-14	3094930	— o —	Alba de Lozano

1880 160 442

Servientrega S.A. NIT 860.512.330-3 Principal Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11 Somos Grandes Contribuyentes Resolucion DIAN DIAN 012634 del 14 Diciembre de 2018, Autoretenedores Resol
DIAN 09698 de Nov 24/2003 Responsables y Retenedores de IVA Autorización de Numeración de Facturación 18764000738465 DEL 7/9/2020 AL 1/9/2022 PREFIJO C576 DEL No. 8807 AL No. 30000

Fecha:05 / 10 / 2020 16:38

Fecha Prog. Entrega:06 / 10 / 2020

FACTURA DE VENTA No.: C576 10816 GUIA No.: 9122203654

RESPONSABLE - 10 - 20/2

KR 26 BIS # 1 C -10

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

CON Y CON SAS

Tel/cel: 3166944172 Cod. Postal: 111411

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 3166944172

Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

DESTINATARIO

BOG
10
S05

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

... BOGOTA

CUNDINAMARCA | CONTADO

NORMAL | TERRESTRE

CLL 2B #25A 11

RESIDENTE DEL PEDRO

Tel/cel: 3333333333 D.I./NIT: 33333333
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111411
e-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

9f2e46ace2fbdb1bbedd8f68dd579079cb9fe936227be8ecad8cc19e4e3ecd62
ebb9d62ceb3c9aec48

GUÍA No. 9122203654

Dice Contener: DOCUMENTO
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 350
Vr. Mensajeria expresa: $ 5,300
Vr. Total: $ 5,650
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol) Peso (Kg): 1.00
No. Remisión SE0000020402676
No. Bolsa seguridad
No. Sobreporte
Guia Retorno Sobreporte

El suscrito deja expresa constancia que leyó cada uno del contenido que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio contratado entre las partes, cuyo contenido declara aceptar expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Acepta la Política de Protección de Datos Personales que se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y reclamos remitase al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica 01 8000

Quien Recibe:

CONSTANZA GONZALEZ VERGEL

Servientrega S.A. NIT 860.512.330-3 Principal Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11 Somos Grandes Contribuyentes Resolucion DIAN DIAN 012634 del 14 Diciembre de 2018, Autoretenedores Resol
DIAN 09698 de Nov 24/2003 Responsables y Retenedores de IVA Autorización de Numeración de Facturación 18764000738464 DEL 7/9/2020 AL 1/9/2022 PREFIJO C576 DEL No. 8807 AL No. 30000

Fecha:05 / 10 / 2020 16:36

Fecha Prog. Entrega:06 / 10 / 2020

FACTURA DE VENTA No.: C576 10815 GUIA No.: 9122203653

RESPONSABLE - 10 - 20/2

KR 26 BIS # 1 C -10

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

CON Y CON SAS

Tel/cel: 3166944172 Cod. Postal: 111411

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 3166944172

Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

DESTINATARIO

BOG
10
C34

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

BOGOTA

CUNDINAMARCA | CONTADO

NORMAL | TERRESTRE

CRA 25A #26 07

RESIDENTE DEL PEDRO

Tel/cel: 22222222 D.I./NIT: 222222222
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111311
e-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

c4f4f2c77a36a0bca19b209a60cebb1f9a3e1419fa77a25523434d120e3e7018
e9d1311da8261898fe249

GUÍA No. 9122203653

Dice Contener: DOCUMENTO
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 350
Vr. Mensajeria expresa: $ 5,300
Vr. Total: $ 5,650
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión SE0000020402670
No. Bolsa seguridad
No. Sobreporte
Guia Retorno Sobreporte

El suscrito deja expresa constancia que leyó cada uno del contenido que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio contratado entre las partes, cuyo contenido declara aceptar expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Acepta la Política de Protección de Datos Personales que se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y reclamos remitase al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica 01 8000

Quien Recibe:

CONSTANZA GONZALEZ VERGEL

Servientrega S.A. NIT 860.512.330-3 Principal Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11 Somos Grandes Contribuyentes Resolucion DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018, Autoretenedores Resol
DIAN 09698 de Nov 24/2003 Responsables y Retenedores de IVA Autorización de Numeración de Facturación 18764000738465 DEL 7/9/2020 AL 1/9/2022 PREFIJO C576 DEL No. 8807 AL No. 30000

Fecha:05 / 10 / 2020 16:35

Fecha Prog. Entrega:06 / 10 / 2020

FACTURA DE VENTA No.: C576 10814 GUIA No.: 9122203652

RESPONSABLE - 10 - 20/2

CRA 26 BIS # 1 C -10

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

CON Y CON SAS

Tel/cel: 3166944172 Cod. Postal: 111411

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 3166944172

Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

DESTINATARIO

BOG
10
S05

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

BOGOTA

CUNDINAMARCA | CONTADO

NORMAL | TERRESTRE

CLL 2B #25A 30

RESIDENTE DEL PEDRO

Tel/cel: 3117118190 D.I./NIT: 111111111
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111411
e-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

31bd4a8ccacf460de9da54a15ec0e478cdd09f58d21bd0e14d71149c53d9e02b9
344cedb2cd6c45d9529

GUÍA No. 9122203652

Dice Contener: DOCUMENTO
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 350

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión SE0000020402679
No. Bolsa seguridad

1881

Servientrega S.A. NIT: 860.512.330-1 Sede Principal Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2016 Autoretenedores Resol
DIAN 09698 de Nov 24/2003 Responsables y Retenedores de IVA, Autorización de Numeración de Facturación 18764000738465 DE: 7/9/2020 AL 1/9/2022 PREFIJO C576 DEL No 9802 AL No 30000

Fecha:05 / 10 / 2020 16:39

Fecha Prog. Entrega:06 / 10 / 2020

9122203655

FACTURA DE VENTA No.: C576 10817 GUIA No.: 9122203655

[illegible] - 2072

[illegible] BIS # 1 C - 10

CON Y CON SAS

Tel/cel: 3166944172 Cod. Postal: 111411

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA ID/NIT: 3166944172

e-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

REPRESENTACION GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

[illegible]

GUÍA No. 9122203655

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

DESTINATARIO

BOG 10 S05	DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1
	BOGOTA
CUNDINAMARCA	CONTADO
NORMAL	TERRESTRE

CLL 2B #25A 47

RESIDENTE DEL PREDRO

Tel/cel: 3004836028 D.I./NIT: 44444444
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111411
e-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

Dice Contener: DOCUMENTO
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 350
Vr. Mensajería expresa: $ 5,300
Vr. Total: $ 5,650
Vr a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): 1 / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.30
No. Remisión: SE000002040267
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte
Guia Retorno Sobreporte

Quien Recibe

[illegible] Declaro, dejo constancia que tuve conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras de nuestros Centros de Solución, que retalla el contrato acordado entre las partes, cuyo contenido declaro aceptar expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declaro conocer nuestro Aviso de Privacidad y Acepto la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en la misma web. Para la presentación de peticiones, quejas y [illegible]

1882

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

Volante: 002 Fecha 02/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019


PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

CIERRES CIV 14001469 CL 1F ENTRE KR 24ª Y KR24B
CIV 14001481 CL 1F ENTRE KR24 Y KR 24ª



Los usuarios deberán transitar por los desvíos planteados y aprobados por la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.



- **Atienda la señalización informativa y reglamentaria ubicada en obra.**
- **Acate las recomendaciones del personal de la obra.**
- **Circule por los senderos peatonales demarcados.**
- **Evite ingresar a la zona de trabajo o romper la malla o las cintas de demarcación dispuestas para su protección.**
- **Cualquier irregularidad, o más información, en nuestro Punto PAC.**

Jessica Naranjo
Residente social Contratista

Adriana Gutiérrez Garzón
Residente social Interventoría

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social – Jessica Naranjo Moreno
Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)
Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172
socialmartires137@gmail.com
Interventoría: 3103447467

BOGOTÁ

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ÁNSITO (PMT)

FECHA: 05-oct-2020 **HORA.** 09:00 am **LUGAR** cll 1F entre Kr 24B 424

CONTRATO No. 137-2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES

~~1405~~ 1883

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

INTERVENTORÍA: MIRS LATINOAMERICA S.A.S

TEMA: Plan de Manejo de Transito para cierre y rehabilitacion de la Calle 1F entre las Carreras 24B y 24 (CIV-14001481 y CIV-14001469)

Se realiza socialización del proyecto *"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES"* contemplado en el Contrato No 137 de 2019, el cual será ejecutado por el Contratista,CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS y supervisado por la Interventoría, MIRS LATINOAMERICA S A.S. Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará cierre y construccion de la Calle 1F entre las Carreras 24B y 24 (CIV-14001481 y CIV-14001469), para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

Manejo peatonal:

- *Se implementarán señales informativas SIO-05, en las esquinas de la vía a intervenir, informando la existencia del sendero peatonal.*
- *Para los peatones de la Calle 1F que transitan de Oriente Occidente o viceversa, se mantendrán despejados los andenes para transito seguro y prioritario en ambos costados.*
- *Para los peatones de la Carrera 24 que transitan en el sentido Norte Sur o viceversa, se garantizará un sendero peatonal sobre la calzada con un ancho mínimo de 1,5 metros por el cual podrán continuar su recorrido normal.*
- *Para los peatones de la Carrera 24B que transitan en el sentido Norte Sur o viceversa, se garantizará un sendero peatonal sobre la calzada con un ancho mínimo de 1,5 metros por el cual podrán continuar su recorrido normal.*
- *Con la ayuda de dos Auxiliares de transito se dará paso seguro y prioritario a los peatones, durante la maniobra de entrada y salida de volquetas.*

Manejo vehicular:

Se implementarán señales informativas SIO-05, SPO-03, SPO-30 y desvío al oriente, sobre la calzada de la Carrera 24B, Carrera 24A, Carrera 24, Calle 1H, Calle 1F y Calle 1D, para informar a los usuarios respecto al cierre de vía que se presentará por ocasión del desarrollo de la obra y los desvíos propuestos, adicionalmente, durante la maniobra, se contará con dos Auxiliares de Transito que indicarán a los conductores de los vehículos de carga el momento seguro para incorporarse al flujo vehicular.
Los desvíos que se plantean son:

- *Para los conductores que transiten por la Calle 1F en sentido Occidente Oriente, se propone que a la altura de la Carrera 24B realicen un giro a la derecha, avanzando por esta vía en sentido Norte Sur, hasta la Calle 1D (la cual será habilitada en doble sentido), donde se propone un giro a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Occidente Oriente, hasta la Carrera 24, donde realizaran un giro a la izquierda para que puedan continuar con su recorrido normal.*
- *Para los conductores que transiten por la Carrera 24A en sentido Norte Sur, se propone que a la altura de la Calle 1H realicen un giro a la derecha, avanzando por esta vía en sentido Oriente Occidente, hasta la Carrera 24B, donde realizaran un giro a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Norte Sur, hasta la Calle 1D (la cual será habilitada en doble sentido), donde giraran a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Occidente Oriente, hasta la Carrera 24, y allí realizaran un giro a la izquierda para que puedan continuar con su recorrido normal.*
- *Para los conductores que son residentes sobre la Carrera 24A y que se encuentra cerrada a la altura de la Calle 1F, se propone que avancen por la Carrera 24A en sentido Sur Norte hasta la altura de la Calle 1H, donde realizaran un giro a la izquierda, avanzando por esta vía en sentido Oriente Occidente, hasta la Carrera 24B, donde realizaran un giro a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Norte Sur, hasta la Calle 1D (la cual será habilitada en doble sentido), donde giraran a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Occidente Oriente, hasta la Carrera 24, y allí realizaran un giro a la izquierda para que puedan continuar con su recorrido normal.*
- *Para los conductores que transiten por la Carrera 24B en sentido Norte Sur, se propone que realicen un giro a la izquierda por la Calle 1D (la cual será habilitada en doble sentido), donde continuaran por esta vía en sentido Occidente Oriente, hasta la Carrera 24, y allí realizaran un giro a la izquierda para que puedan continuar con su recorrido normal*

- *Durante la ejecución de las obras los propietarios de vehículos de la vía, Calle 1F entre las Carreras 24B y 24 que se vean afectados por el cierre de tramo vial, deben ubicar un parqueadero fuera de este y asumir los costos del mismo.*

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres meses (90) días. El horario de trabajo establecido es desde las 7.00 hasta las 17:30 horas y el cierre efectivo será durante las 24 horas.

Las actas de socialización tienen vigencia de 6 meses a partir de la fecha de aprobación del Plan de Manejo de Tránsito.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Catalina Rodriguez	51.639.288	cll 1F #24a-74	3102083751	Fraucarolain@	
2	— o —	— o —	— o —	— o —	yahoo.es — o —	
3	Guillermo Rodriguez	73742837	cll 1F #24A-08	3134963557	galaxymemo18@gmail.com. Guillermo Rodriguez	
4	Nayelis Rosario	V-25'566.614	cll 1F #24A-04	3133680864	No tiene, pero email.com	Nayelis R.
5	Saul Hurtado	8690.375.	cll 1F #24-06	3132766345	— o —	
6	Jorge martinez	79.372.798	cll 1F #24-26	3217207191	— o —	
7	Yoany Franco	80.735.564	cll 1F #24-14	313-4454043	— o —	
8	Liliana De Antonio	52.432.860	cll 1F #24	(2) 7552771	parroquia-hacienda@hotmail.com	Liliana De Antonio
9	Libia Riascos	41.506.666	cll 1F #24A-24	3103757507	— o —	
10	Liliana De Antonio	52.432.860	cll 1F # 24-60	7552171	Parroquia.la.concepcion@yahoo.es.	Liliana De Antonio
11						
12						

163

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MAN : TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 06-oct-2020 HORA: 2:00 pm LUGAR: Parroquia Nicolás Señora de la Consolata.

CONTRATO No. 137-2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

INTERVENTORÍA: MIRS LATINOAMERICA S.A.S

TEMA: Plan de Manejo de Transito para cierre y rehabilitacion de la Calle 1F entre las Carreras 24B y 24 (CIV-14001481 y CIV-14001469)

Se realiza socialización del proyecto *"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES"* contemplado en el Contrato No 137 de 2019, el cual será ejecutado por el Contratista,CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS y supervisado por la Interventoria, MIRS LATINOAMERICA S.A.S. Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará cierre y construccion de la Calle 1F entre las Carreras 24B y 24 (CIV-14001481 y CIV-14001469), para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación.

Manejo peatonal:

- *Se implementarán señales informativas SIO-05, en las esquinas de la vía a intervenir, informando la existencia del sendero peatonal.*
- *Para los peatones de la Calle 1F que transitan de Oriente Occidente o viceversa, se mantendrán despejados los andenes para transito seguro y prioritario en ambos costados*
- *Para los peatones de la Carrera 24 que transitan en el sentido Norte Sur o viceversa, se garantizará un sendero peatonal sobre la calzada con un ancho mínimo de 1,5 metros por el cual podrán continuar su recorrido normal.*
- *Para los peatones de la Carrera 24B que transitan en el sentido Norte Sur o viceverse, se garantizará un sendero peatonal sobre la calzada con un ancho mínimo de 1,5 metros por el cual podrán continuar su recorrido normal.*
- *Con la ayuda de dos Auxiliares de transito se dará paso seguro y prioritario a los pentones, durante la maniobra de entrada y salida de volquetas.*

Manejo vehicular:

Se implementarán señales informativas SIO-05, SPO-03, SPO-30 y desvio al oriente, sobre la calzada de la Carrera 24B, Carrera 24A, Carrera 24, Calle 1H, Calle 1F y Calle 1D, para informar a los usuarios respecto al cierre de vía que se presentará por ocasión del desarrollo de la obra y los desvios propuestos, adicionalmente, durante la maniobra, se contará con dos Auxiliares de Transito que indicarán a los conductores de los vehiculos de carga el momento seguro para incorporarse al flujo vehicular.
Los desvios que se plantean son

- *Para los conductores que transiten por la Calle 1F en sentido Occidente Oriente, se propone que a la altura de la Carrera 24B realicen un giro a la derecha, avanzando por esta vía en sentido Norte Sur, hasta la Calle 1D (la cual será habilitada en doble sentido), donde se propone un giro a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Occidente Oriente, hasta la Carrera 24, donde realizaran un giro a la izquierda para que puedan continuar con su recorrido normal.*
- *Para los conductores que transiten por la Carrera 24A en sentido Norte Sur, se propone que a la altura de la Calle 1H realicen un giro a la derecha, avanzando por esta vía en sentido Oriente Occidente, hasta la Carrera 24B, donde realizaran un giro a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Norte Sur, hasta la Calle 1D (la cual será habilitada en doble sentido), donde giraran a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Occidente Oriente, hasta la Carrera 24, y allí realizaran un giro a la izquierda para que puedan continuar con su recorrido normal*
- *Para los conductores que son residentes sobre la Carrera 24A y que se encuentra cerrada a la altura de la Calle 1F, se propone que avancen por la Carrera 24A en sentido Sur Norte hasta la altura de la Calle 1H, donde realizaran un giro a la izquierda, avanzando por esta vía en sentido Oriente Occidente, hasta la Carrera 24B, donde realizaran un giro a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Norte Sur, hasta la Calle 1D (la cual será habilitada en doble sentido), donde giraran a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Occidente Oriente, hasta la Carrera 24, y allí realizaran un giro a la izquierda para que puedan continuar con su recorrido normal.*
- *Para los conductores que transiten por la Carrera 24B en sentido Norte Sur, se propone que realicen un giro a la izquierda por la Calle 1D (la cual será habilitada en doble sentido), donde continuaran por esta vía en sentido Occidente Oriente, hasta la Carrera 24, y allí realizaran un giro a la izquierda para que puedan continuar con su recorrido normal.*

- *Durante la ejecución de las obras los propietarios de vehiculos de la vía, Calle 1F entre las Carreras 24B y 24 que se vean afectados por el cierre de tramo vial, deben ubicar un parqueadero fuera de este y asumir los costos del mismo*

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de 90 días (3 meses) El horario de trabajo establecido es desde las 7:00hasta las 17:30 horas y el cierre efectivo será durante las 24 horas.

Las actas de socialización tienen vigencia de 6 meses a partir de la fecha de aprobación del Plan de Manejo de Tránsito.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Liliana De Antonio	52.432.860	Cll 1F #24A-26	7552171	parroquia_laconsolata@yahoo.es	Liliana De Antonio
2	Liliana De Antonio	52.432.860	Cll 1D #24-60	7552171	Parroquia_laconsolata@yahoo.es	Liliana De Antonio
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

~~1446~~ 1884

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MAI · TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 06-oct-2020 HORA: 2:30 pm LUGAR: Desvio 10 entre Kr 24 y 24B.

CONTRATO No. 137-2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

INTERVENTORÍA: MIRS LATINOAMERICA S.A.S

TEMA: Plan de Manejo de Transito para cierre y rehabilitacion de la Calle 1F entre las Carreras 24B y 24 (CIV-14001481 y CIV-14001469)

Se realiza socialización del proyecto *"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES"* contemplado en el Contrato No 137 de 2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS y supervisado por la Interventoría, MIRS LATINOAMERICA S.A.S Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará cierre y construccion de la Calle 1F entre las Carreras 24B y 24 (CIV-14001481 y CIV-14001469) para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

Manejo peatonal:

- *Se implementarán señales informativas SIO-05, en las esquinas de la vía a intervenir informando la existencia del sendero peatonal*
- *Para los peatones de la Calle 1F que transitan de Oriente Occidente o viceversa, se mantendrán despejados los andenes para transito seguro y prioritario en ambos costados*
- *Para los peatones de la Carrera 24 que transitan en el sentido Norte Sur o viceversa se garantizará un sendero peatonal sobre la calzada con un ancho mínimo de 1,5 metros por el cual podrán continuar su recorrido normal.*
- *Para los peatones de la Carrera 24B que transitan en el sentido Norte Sur o viceversa, se garantizará un sendero peatonal sobre la calzada con un ancho mínimo de 1,5 metros por el cual podrán continuar su recorrido normal.*
- *Con la ayuda de dos Auxiliares de transito se dará paso seguro y prioritario a los peatones, durante la maniobra de entrada y salida de volquetas*

Manejo vehicular:

Se implementarán señales informativas SIO-05, SPO-03, SPO-30 y desvío al oriente, sobre la calzada de la Carrera 24B, Carrera 24A, Carrera 24, Calle 1H, Calle 1F y Calle 1D, para informar a los usuarios respecto al cierre de vía que se presentará por ocasión del desarrollo de la obra y los desvíos propuestos, adicionalmente, durante la maniobra, se contará con dos Auxiliares de Transito que indicarán a los conductores de los vehículos de carga el momento seguro para incorporarse al flujo vehicular.
Los desvíos que se plantean son:

- *Para los conductores que transiten por la Calle 1F en sentido Occidente Oriente, se propone que a la altura de la Carrera 24B realicen un giro a la derecha, avanzando por esta vía en sentido Norte Sur, hasta la Calle 1D (la cual será habilitada en doble sentido), donde se propone un giro a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Occidente Oriente, hasta la Carrera 24, donde realizaran un giro a la izquierda para que puedan continuar con su recorrido normal.*
- *Para los conductores que transiten por la Carrera 24A en sentido Norte Sur, se propone que a la altura de la Calle 1H realicen un giro a la derecha, avanzando por esta vía en sentido Oriente Occidente, hasta la Carrera 24B, donde realizaran un giro a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Norte Sur, hasta la Calle 1D (la cual será habilitada en doble sentido), donde giraran a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Occidente Oriente, hasta la Carrera 24, y allí realizaran un giro a la izquierda para que puedan continuar con su recorrido normal.*
- *Para los conductores que son residentes sobre la Carrera 24A y que se encuentra cerrada a la altura de la Calle 1F, se propone que avancen por la Carrera 24A en sentido Sur Norte hasta la altura de la Calle 1H, donde realizaran un giro a la izquierda, avanzando por esta vía en sentido Oriente Occidente, hasta la Carrera 24B, donde realizaran un giro a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Norte Sur, hasta la Calle 1D (la cual será habilitada en doble sentido), donde giraran a la izquierda, continuando por esta vía en sentido Occidente Oriente, hasta la Carrera 24, y allí realizaran un giro a la izquierda para que puedan continuar con su recorrido normal.*
- *Para los conductores que transiten por la Carrera 24B en sentido Norte Sur, se propone que realicen un giro a la izquierda por la Calle 1D (la cual será habilitada en doble sentido), donde continuaran por esta vía en sentido Occidente Oriente, hasta la Carrera 24, y allí realizaran un giro a la izquierda para que puedan continuar con su recorrido normal*

- *Durante la ejecución de las obras los propietarios de vehículos de la vía, Calle 1F entre las Carreras 24B y 24 que se vean afectados por el cierre de tramo vial, deben ubicar un parqueadero fuera de este y asumir los costos del mismo*

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de 90 días (3 meses) El horario de trabajo establecido es desde las 7 00hasta las 17.30 horas y el cierre efectivo será durante las 24 horas.

Las actas de socialización tienen vigencia de 6 meses a partir de la fecha de aprobación del Plan de Manejo de Tránsito

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Alberto Rincón	19.499.157	Cll 10 # 24-25	3145845883	—	
2	Pilar Amado	52097115	Kr 24 # 1-67	9072761	Factory.Publicidad@yahoo.es	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

~~1147~~ 1885

69

1886 166 1490

Servientrega S.A. NIT 860.512.330-3 Principal Bogotá D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11 Somos Grandes Contribuyentes Resolucion DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018 Autoretenedores Resol
DIAN 09698 de Nov 24/2003 Responsables y Retenedores de IVA Autorización de Numeración de Facturacion 18764000738465 DEL 7/9/2020 AL 1/9/2022 PREFIJO C576 DEL No. 8802 AL No 30000

Fecha:05 / 10 / 2020 16:41

Fecha Prog. Entrega:06 / 10 / 2020

FACTURA DE VENTA No.: C576 10818 **GUIA No.: 9122203656**

SSER 1 - 10 - 2072

CRA 26 BIS # 1 G -10

CON Y CON SAS

Tel/cel 3166944172 Cod. Postal 111411

Ciudad BOGOTA Dpto CUNDINAMARCA

Pais COLOMBIA D.I./NIT 3166944172

Email FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE

DESTINATARIO

BOG
10
S05

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
BOGOTA	
CUNDINAMARCA	CONTADO
NORMAL	TERRESTRE

CLL 1F #24A 16

RESINDETE DEL PREDRO

Tel/cel 555555555 D.I./NIT 55555555
Pais. COLOMBIA Cod. Postal: 111411
e-mail FACTURA RETAIL@SERVIENTREGA.COM

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

[illegible]

GUÍA No. 9122203656

Dice Contener DOCUMENTO
Obs para entrega
Vr Declarado $ 5,000
Vr Flete $ 0
Vr Sobreflete $ 350
Vr Mensajeria expresa $ 5 300
Vr. Total $ 5 650
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz) / / Peso Pz (Kg)
Peso (Vol). Peso (Kg) 1.30
No Remision SI 9600020400[illegible]
No Bolsa seguridad
No. Sobreporte
Guia Retorno Sobreporte.

Quien Recibe :

El Cliente/destinatario expresa conocer que tiene conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones que regula el servicio acordado entre las partes cuyo contenido declara aceptar expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica 7317000

Servientrega S.A. NIT 860.512.330-3 Principal Bogotá D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11 Somos Grandes Contribuyentes Resolucion DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018 Autoretenedores Resol
DIAN 09698 de Nov 24/2003 Responsables y Retenedores de IVA Autorización de Numeración de Facturacion 18764000738465 DEL 7/9/2020 AL 1/9/2022 PREFIJO C576 DEL No. 8802 AL No 30000

Fecha:14 / 10 / 2020 9:12

Fecha Prog. Entrega:15 / 10 / 2020

FACTURA DE VENTA No.: C576 10994 **GUIA No.: 9122203832**

SSER 1 - 10 - 2072

CRA 26 BIS # 1 G -10

CON Y CON SAS

Tel/cel 3166944172 Cod. Postal. 111411

Ciudad. BOGOTA Dpto CUNDINAMARCA

Pais COLOMBIA D.I./NIT. 3166944172

Email FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE

DESTINATARIO

BOG
10
S05

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
BOGOTA	
CUNDINAMARCA	CONTADO
NORMAL	TERRESTRE

CALLE 1 D # 24-47

RESIDENTE DEL PREDIO

Tel/cel: 1111111 D.I./NIT: 269787986969
Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 111411
e-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

[illegible]

GUÍA No. 9122203832

Dice Contener DOCUMENTO
Obs para entrega
Vr Declarado $ 5,000
Vr Flete $ 0
Vr Sobreflete $ 350
Vr. Mensajeria expresa. $ 5,300
Vr. Total $ 5 650
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz) / / Peso Pz (Kg)
Peso (Vol) Peso (Kg) 1.0
No Remision SI 9600020402205
No. Bolsa seguridad
No. Sobreporte
Guia Retorno Sobreporte.

Quien Recibe :

El Cliente/destinatario expresa conocer que tiene conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones que regula el servicio acordado entre las partes cuyo contenido declara aceptar expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica 7317000

Servientrega S.A. NIT 860.512.330-3 Principal Bogotá D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11 Somos Grandes Contribuyentes Resolucion DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018 Autoretenedores Resol
DIAN 09698 de Nov 24/2003 Responsables y Retenedores de IVA Autorización de Numeración de Facturacion 18764000738465 DEL 7/9/2020 AL 1/9/2022 PREFIJO C576 DEL No. 8802 AL No 30000

Fecha:14 / 10 / 2020 9:14

Fecha Prog. Entrega:15 / 10 / 2020

FACTURA DE VENTA No.: C576 10995 **GUIA No.: 9122203833**

SSER 1 - 10 - 2072

CRA 26 BIS # 1 G -10

CON Y CON SAS

Tel/cel 3166944172 Cod. Postal: 111411

Ciudad: BOGOTA Dpto. CUNDINAMARCA

Pais: COLOMBIA D.I./NIT: 3166944172

Email FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE

DESTINATARIO

BOG
10
S05

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
BOGOTA	
CUNDINAMARCA	CONTADO
NORMAL	TERRESTRE

CALLE 1 D # 24-57

RESIDENTE DEL PREDIO

Tel/cel: 11111111 D.I./NIT: 69878979869
Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 111411
e-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

[illegible]

Dice Contener DOCUMENTO

1887 167

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

Volante: 012 Fecha 08/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

CIERRES CIV 14001619 CL 1C ENTRE KR 19ª Y KR19B BIS
CIV 14001616 CL 1C ENTRE KR 19B BIS Y KR 19C



Los usuarios deberán transitar por los desvíos planteados y aprobados por la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

- **Atienda la señalización informativa y reglamentaria ubicada en obra.**
- **Acate las recomendaciones del personal de la obra.**
- **Circule por los senderos peatonales demarcados.**
- **Evite ingresar a la zona de trabajo o romper la malla o las cintas de demarcación dispuestas para su protección.**
- **Cualquier irregularidad, o más información, en nuestro Punto PAC.**

Jessica Naranjo
Residente social Contratista

Adriana Gutiérrez Garzón
Residente social Interventoría

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social – Jessica Naranjo Moreno
Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)
Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172
socialmartires137@gmail.com
Interventoría: 3103447467

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE [illegible] ITO (PMT)

1822

FECHA: 13-Oct-2020 HORA: 10:00 am LUGAR: Cll 1C entre Cr 19A y 19C.

CONTRATO No. 137-2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

INTERVENTORÍA: MIRS LATINOAMERICA S.A.S

TEMA: Plan de Manejo de Transito para cierre y rehabilitacion de la Calle 1C entre las Carreras 19A y 19C (CIV 14001619) Y (CIV 14001616)

Se realiza socialización del proyecto *"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES"* contemplado en el Contrato No 137 de 2019, el cual será ejecutado por el Contratista,CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS y supervisado por la Interventoria, MIRS LATINOAMERICA S.A.S. Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará cierre y construccion de la Calle 1C entre las Carreras 19A y 19C (CIV 14001619) Y (CIV 14001616), para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

- ***Manejo peatonal:***

Para los peatones que transiten sobre la Calle 1C entre las Carreras 19A y 19C de Occidente Oriente o Viceversa, se les garantizará los senderos peatonales existentes habilitados y para los peatones que transitan por la las Carrera 19A Y Carrera 19C en sentido Norte Sur o viceversa se implementaran senderos peatonales sobre la calzada para el paso seguro de los peatones, Adicionalmente, se implementarán señales SIO-05, las cuales avisarán sobre el sendero peatonal.

- ***Manejo vehicular:***

Se implementarán señales informativas SIO-05, SPO-03 y sobre la calzada de las Calle 1, Calle 1C, Calle 1F, Calle 1F Bis y sobre las Carreras 19A, Carreras 19Bis, Carrera 19B Bis, Carrera 19C y Carrera 21 para informar a los usuarios de esta vía respecto de las actividades de obra y desvíos que se presentarán durante el desarrollo de la obra. Adicionalmente, durante la maniobra de entrada y salida de volquetas, se contará con un Auxiliar de Transito que indicará a los conductores de los vehículos de carga el momento seguro para incorporarse al flujo vehicular.

Los desvíos son:

- *Para los conductores que transiten por la Carrera 19A en sentido Sur Norte y deseen tomar la Calle 1C entre las Carreras 19A y 19C, en sentido Oriente Occidente, se propone que continúen su recorrido por la Carrera 19A en sentido Sur Norte hasta la altura de la Calle 1C y realicen el giro hacia la derecha para avanzar por esta en sentido Occidente Oriente hasta la Carrera 19 y avanzar por esta en sentido Norte Sur hasta la Avenida Calle 1 y con giro a la derecha continuar por esta en sentido Oriente Occidente hasta la Carrera 21 y allí con giro a la derecha se propone que avancen en sentido Sur Norte hasta la Calle 1F y realizando un giro a la derecha avancen por esta hasta continuar con su recorrido normal*
- *Para los conductores que transiten por la Carrera 19A en sentido Norte Sur y deseen tomar la Calle 1C entre las Carreras 19A y 19C, en sentido Oriente Occidente, se propone que continuen su recorrido por la Carrera 19A en sentido Norte Sur hasta la altura de la Avenida Calle 1 y con giro a la derecha avanzar por esta en sentido Oriente Occidente hasta la Carrera 21 y allí con giro a la derecha se propone que avancen en sentido Sur Norte hasta la Calle 1F y realizando un giro a la derecha avancen por esta hasta continuar con su recorrido normal*
- *Para los conductores que transiten por la Calle 1C entre las Carreras 19A y 19C en sentido Occidente Oriente se propone que a la altura de la Calle 19C realicen un giro a la izquierda para así poder avanzar por esta en sentido Norte Sur hasta la Calle 1F y allí realizar un giro a la derecha y continuar por esta en sentido Occidente Oriente hasta la Carrera 19B Bis y allí realizar un giro a la izquierda y continuamente realizar un giro a la derecha para llegar a la Calle 1F Bis y avanzar por esta en sentido Occidente Oriente hasta la Carrera 19Bis y con un giro a la derecha poder avanzar por este sentido Norte Sur hasta la Calle 1D y allí realizar un giro a la derecha y luego a la izquierda para así poder continuar su recorrido en sentido Norte Sur por la Carrera 19A.*

•Durante la ejecución de las obras los propietarios de vehículos de la vía, Calle 1C entre las Carreras 19C y 19A que se vean afectados por el cierre de tramo vial, deben ubicar un parqueadero fuera de este y asumir los costos del mismo.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de 90 días (3 meses) El horario de trabajo establecido es desde las 7:00 hasta las 17:30 horas y el cierre efectivo será durante las 24 horas.

Estas actas tienen vigencia a partir de la aprobación del PMT.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Ana Doris Cubillos	26.537.328	CLL 1C # 19B-51	3133974476		
2	Andrey Bernal	1032406781	CLL 1C # 19B-53	3102176757	Victor.bernal5676	
3	Esthella Riaño	41576.773	CLL 1C # 19B-35	3202532969	[illegible]	Stella Riaño
4	Julian Ruiz	1030634785	CLL 1C # 19B-29	3202026044	julianruizgarzon	
5	Rocio Martinez	51839739	CLL 1C # 19B-21	333.9840	Rocio Martinez	Rocio Martinez
6	Clara Sanchez	35335.276	CLL 1C # 19B 07	311.4449168	Clara Sanchez	Clara Sánchez
7	Diego Orjuela	1.073.619.763	CLL 1C # 19B-45	3172233130	diego26-orjuela	
8	Andres Felipe Santos	1073655145	CLL 1C # 19A-27	3209658363		

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE [illegible] TO (PMT)

Cll 1C entre Cr 19A y

1889

FECHA: 13-Oct-2020 HORA: 10:00 am. LUGAR: 19C.

CONTRATO No. 137-2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

INTERVENTORÍA: MIRS LATINOAMERICA S.A.S

TEMA: Plan de Manejo de Transito para cierre y rehabilitacion de la Calle 1C entre las Carreras 19A y 19C (CIV 14001619) Y (CIV 14001616)

Se realiza socialización del proyecto *"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES"* contemplado en el Contrato No 137 de 2019, el cual será ejecutado por el Contratista,CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS y supervisado por la Interventoría, MIRS LATINOAMERICA S.A.S. Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará cierre y construccion de la Calle 1C entre las Carreras 19A y 19C (CIV 14001619) Y (CIV 14001616), para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación

- ***Manejo peatonal:***

Para los peatones que transiten sobre la Calle 1C entre las Carreras 19A y 19C de Occidente Oriente o Viceversa, se les garantizará los senderos peatonales existentes habilitados y para los peatones que transitan por la las Carrera 19A Y Carrera 19C en sentido Norte Sur o viceversa se implementaran senderos peatonales sobre le calzada para el paso seguro de los peatones, Adicionalmente, se implementarán señales SIO-05, las cuales avisarán sobre el sendero peatonal.

- ***Manejo vehicular:***

Se implementarán señales informativas SIO-05, SPO-03 y sobre la calzada de las Calle 1, Calle 1C, Calle 1F, Calle 1F Bis y sobre las Carreras 19A, Carreras 19Bis, Carrera 19B Bis, Carrera 19C y Carrera 21 para informar a los usuarios de esta vía respecto de las actividades de obra y desvíos que se presentarán durante el desarrollo de la obra. Adicionalmente, durante la maniobra de entrada y salida de volquetas, se contará con un Auxiliar de Transito que indicará a los conductores de los vehículos de carga el momento seguro para incorporarse al flujo vehicular.

Los desvíos son:

- *Para los conductores que transiten por la Carrera 19A en sentido Sur Norte y deseen tomar la Calle 1C entre las Carreras 19A y 19C, en sentido Oriente Occidente, se propone que continúen su recorrido por la Carrera 19A en sentido Sur Norte hasta la altura de la Calle 1C y realicen el giro hacia la derecha para avanzar por esta en sentido Occidente Oriente hasta la Carrera 19 y avanzar por esta en sentido Norte Sur hasta la Avenida Calle 1 y con giro a la derecha continuar por esta en sentido Oriente Occidente hasta la Carrera 21 y allí con giro a la derecha se propone que avancen en sentido Sur Norte hasta la Calle 1F y realizando un giro a la derecha avancen por esta hasta continuar con su recorrido normal*
- *Para los conductores que transiten por la Carrera 19A en sentido Norte Sur y deseen tomar la Calle 1C entre las Carreras 19A y 19C, en sentido Oriente Occidente, se propone que continúen su recorrido por la Carrera 19A en sentido Norte Sur hasta la altura de la Avenida Calle 1 y con giro a la derecha avanzar por esta en sentido Oriente Occidente hasta la Carrera 21 y allí con giro a la derecha se propone que avancen en sentido Sur Norte hasta la Calle 1F y realizando un giro a la derecha avancen por esta hasta continuar con su recorrido normal*
- *Para los conductores que transiten por la Calle 1C entre las Carreras 19A y 19C en sentido Occidente Oriente se propone que a la altura de la Calle 19C realicen un giro a la izquierda para así poder avanzar por esta en sentido Norte Sur hasta la Calle 1F y allí realizar un giro a la derecha y continuar por esta en sentido Occidente Oriente hasta la Carrera 19B Bis y allí realizar un giro a la izquierda y continuamente realizar un giro a la derecha para llegar a la Calle 1F Bis y avanzar por esta en sentido Occidente Oriente hasta la Carrera 19Bis y con un giro a la derecha poder avanzar por esta sentido Norte Sur hasta la Calle 1D y allí realizar un giro a la derecha y luego a la izquierda para así poder continuar su recorrido en sentido Norte Sur por la Carrera 19A.*

•Durante la ejecución de las obras los propietarios de vehículos de la vía. Calle 1C entre las Carreras 19C y 19A que se vean afectados por el cierre de tramo vial, deben ubicar un parqueadero fuera de este y asumir los costos del mismo.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de 90 días (3 meses). El horario de trabajo establecido es desde las 7:00 hasta las 17:30 horas y el cierre efectivo será durante las 24 horas.

Estas actas tienen vigencia a partir de la aprobación del PMT.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Constanza Gutierrez	99012106250	cll 1C #19a-13	6361377	[illegible]	
2	ANGIE R.	53131750	CLL 1C #19a 35	7573257	Agie2010@hot. Angier.	
3						
4						
5						
6						
7						
8						

69

120
1802
1890

Servientrega S.A. NIT: 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av. Calle 6 No. 34 A - 11 Somos Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018. Autoretenedores Resol.
DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturacion 18764000738465 DEL 7/9/2020 AL 1/9/2022 PREFIJO C576 DEL No. 8802 AL No. 30000

Fecha 14 / 10 / 2020 9:16

Fecha Prog. Entrega:15 / 10 / 2020

FACTURA DE VENTA No.: C576 10997 **GUIA No.: 9122203835**

CDS/SLR: 1 - 10 - 2072

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE

CRA 26 BIS # 1 G -10
CON Y CON SAS
Tel/cel: 31669441/2 Cod. Postal: 111411
Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA
Pais: COLOMBIA D.I./NIT: 3166944172
Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

c436d4a73a4fd6c4889bb5e8053d5f5894dab793d67dbcbfed433ccf027a540b3fb7
6bf2eb38e4c4a8e08d64

GUÍA No. 9122203835

DESTINATARIO

BOG	DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
10	BOGOTA	
S01	CUNDINAMARCA	CONTADO
	NORMAL	TERRESTRE

CALLE 1 C # 19B-43
RESIDENTE DEL PREDIO
Tel/cel: 111111 D.I./NIT: 298898769
Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 111411
e-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

Dice Contener: DOCUMENTO
Obs para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 350
Vr. Mensajeria expresa: $ 5,300
Vr. Total: $ 5,650
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión SI 0000070402190
No. Bolsa seguridad
No. Sobreporte:
Guia Retorno Sobreporte:

Quien Recibe:

El remitente deja expresa constancia que leyó conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y

Servientrega S.A. NIT: 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av. Calle 6 No. 34 A - 11 Somos Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018. Autoretenedores Resol.
DIAN 09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturacion 18764000736465 DEL 7/9/2020 AL 1/9/2022 PREFIJO C576 DEL No. 8802 AL No. 30000

Fecha 14 / 10 / 2020 9:15

Fecha Prog. Entrega:15 / 10 / 2020

FACTURA DE VENTA No.: C576 10996 **GUIA No.: 9122203834**

CDS/SLR: 1 - 10 - 2072

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE

CRA 26 BIS # 1 G -10
CON Y CON SAS
Tel/cel: 31669441/2 Cod. Postal: 111411
Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA
Pais: COLOMBIA D.I./NIT: 3166944172
Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

1f48ec5815bd4f4906bb5518390431d2070f80e863302d68da9891cb16af11f9b4bb1c
9cba3ai9e241ceec68fb64

GUÍA No. 9122203834

DESTINATARIO

BOG	DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
10	BOGOTA	
S01	CUNDINAMARCA	CONTADO
	NORMAL	TERRESTRE

CRA 19 A # 1-31
RESIDENTE DEL PREDIO
Tel/cel: 111111 D.I./NIT: 29877897
Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 111411
e-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

Dice Contener: DOCUMENTO
Obs para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 350
Vr. Mensajeria expresa: $ 5,300
Vr. Total: $ 5,650
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión SI 0000070402193
No. Bolsa seguridad
No. Sobreporte:
Guia Retorno Sobreporte:

Quien Recibe:

El remitente deja expresa constancia que leyó conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y

Ma. Adrian
Residente
Interventoria

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO D[illegible]ISITO (PMT)

FECHA: 13-Oct-2020 HORA: 02:00 PM LUGAR: Cr 24 entre Cll 22A y Dg 22 B Bis.

1804
1892

CONTRATO No. 137-2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

INTERVENTORÍA: MIRS LATINOAMERICA S.A.S

TEMA: Plan de Manejo de Transito para cierre y rehabilitacion de la Carrera 24 entre Calles 22A y Diagonal 22B Bis (CIV 14000126)

Se realiza socialización del proyecto *"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES"* contemplado en el Contrato No 137 de 2019, el cual será ejecutado por el Contratista,CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS y supervisado por la Interventoria, MIRS LATINOAMERICA S.A.S. Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará cierre y construccion de la Carrera 24 entre Calles 22A y Diagonal. 22B Bis (CIV 14000126), para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

- ***Manejo peatonal:***

Para los peatones que transiten sobre la Carrera 24 entre Calle 22A y Diagonal 22B Bis, sentido Occidente Oriente o Viceversa, se les garantizará los senderos peatonales existentes habilitados y para los peatones que transitan por la las Carrera 25A Y Carrera 26 en sentido Norte Sur o viceversa se implementaran senderos peatonales sobre la calzada para el paso seguro de los peatones, Adicionalmente, se implementarán señales SIO-05 las cuales avisarán sobre el sendero peatonal.

- ***Manejo vehicular:***

Se implementarán señales informativas SIO-05, SPO-03 y sobre la calzada de las sobre la Carrera 24 entre Calle 22A y Diagonal 22B Bis, para informar a los usuarios de esta vía respecto de las actividades de obra y desvíos que se presentarán durante el desarrollo de la obra. Adicionalmente, durante la maniobra de entrada y salida de volquetas, se contará con un Auxiliar de Transito que indicará a los conductores de los vehículos de carga el momento seguro para incorporarse al flujo vehicular.

Los desvíos son:

- *Para los conductores que transiten por la Carrera 24 entre Calle 22A y Diagonal 22B Bis en sentido Sur Norte, se propone que los vehículos al llegar a la altura de la Calle 22A realicen giro derecho y avancen por esta vi sentido Occidente Oriente hasta llegar a la Carrera 22 en donde se realizará giro izquierdo avanzando en sentido Sur Norte hasta llegar a la Diagonal 22B Bis, aquí realizarán nuevamente giro izquierdo avanzado en sentido Oriente Occidente hasta llegar nuevamente a la Carrera 24 y continuar con su recorrido normal.*

- *Para los conductores que transiten por la Carrera 24 entre Diagonal 22B Bis y Calle 22A en sentido Norte Sur, se propone que los vehículos al llegar a la altura de la Diagonal 22B Bis realicen giro derecho y avancen po esta vía sentido Oriente Occidente hasta llegar a la Carrera 25 en donde se realizará giro izquierdo avanzando en sentido Norte Sur hasta llegar a la Calle 22A, aquí realizarán nuevamente giro izquierdo avanzado en sentido Occidente Oriente hasta llegar nuevamente a la Carrera 24 y continuar con su recorrido normal.*

•Durante la ejecución de las obras los propietarios de vehículos de la vía, Calle 2B entre las Carreras 26 y 25A que se vean afectados por el cierre de tramo vial, deben ubicar un parqueadero fuera de este y asumir los costos del mismo

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de 90 días (3 meses) El horario de trabajo establecido es desde las 07 00 hasta las 17:30 horas y el cierre efectivo será durante las 24 horas

Estas actas tienen vigencia a partir de la aprobación del PMT.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Diana Caycedo	39762530	Cr 24 # 22A-10	3007459793	902qye@Hotmail.com	
2	Wilson Cesar Gómez	7168831	Cr 24 # 22A-06	3208366020	ygomezcon1411025@gmail.com	
3	Constanza Puentes	52108449	Cr 24 # 22A-35	3106903514	Contabilidad.cemaica@gmail.com	
4	William Guerrero	1032365614	Cr 24 # 22A-53	3204921680	Bodega de Fire@hotmail.com	
5	William Guerrero	1032365614	Cr 24 # 22A-45	3204921680	Bodegadefire@hotmail.com	
6	Diana Rivera Palacios	1020734797	Cr 24 # 22A-63	3134597008	Gerencia@mercamaica.com	
7	Daniel Felipe Bautista	1000943242	Cr 24 # 22A-81	3046207554	proimerpor@yahoo.com	
8	Juan Pablo Hernandez	1016094311	Cr 24 # 22B-03	3059088300	Juanpablohernandez@gmail.com	
9	José Cano	1055910455	Cr 24 # 22A-88	3104223090	Jhosc101193@gmail.com	
10	Danilo Custancho	1004570	Cr 24 # 22A-58	3105791352	Danilocr8521@gmail.com	

Cl 24 entre cll 22A

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE SITO (PMT)

7805

1893

FECHA: 13-oct-2020 **HORA:** 2:00 pm **LUGAR:** Y Cll 22B Bis

CONTRATO No. 137-2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

INTERVENTORÍA: MIRS LATINOAMERICA S.A.S

TEMA: Plan de Manejo de Transito para cierre y rehabilitacion de la Carrera 24 entre Calles 22A y Diagonal 22B Bis (CIV 14000126)

Se realiza socialización del proyecto *"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES"* contemplado en el Contrato No 137 de 2019, el cual será ejecutado por el Contratista,CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS y supervisado por la Interventoría, MIRS LATINOAMERICA S.A.S Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará cierre y construccion de la Carrera 24 entre Calles 22A y Diagonal. 22B Bis (CIV 14000126), para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

- ***Manejo peatonal:***

Para los peatones que transiten sobre la Carrera 24 entre Calle 22A y Diagonal 22B Bis, sentido Occidente Oriente o Viceversa se les garantizará los senderos peatonales existentes habilitados y para los peatones que transitan por la las Carrera 25A Y Carrera 26 en sentido Norte Sur o viceversa se implementaran senderos peatonales sobre la calzada para el paso seguro de los peatones, Adicionalmente, se implementarán señales SIO-05, las cuales avisarán sobre el sendero peatonal.

- ***Manejo vehicular:***

Se implementarán señales informativas SIO-05, SPO-03 y sobre la calzada de las sobre la Carrera 24 entre Calle 22A y Diagonal 22B Bis, para informar a los usuarios de esta vía respecto de las actividades de obra y desvíos que se presenierán durante el desarrollo de la obra. Adicionalmente, durante la maniobra de entrada y salida de volquetas, se contará con un Auxiliar de Transito que indicará a los conductores de los vehículos de carga el momento seguro para incorporarse al flujo vehicular.

Los desvíos son:

- *Para los conductores que transiten por la Carrera 24 entre Calle 22A y Diagonal 22B Bis en sentido Sur Norte, se propone que los vehículos al llegar a la altura de la Calle 22A realicen giro derecho y avancen por esta vía sentido Occidente Oriente hasta llegar a la Carrera 22 en donde se realizará giro izquierdo avanzando en sentido Sur Norte hasta llegar a la Diagonal 22B Bis, aquí realizarán nuevamente giro izquierdo avanzado en sentido Orisnte Occidente hasta llegar nuevamente a la Carrera 24 y continuar con su recorrido normal.*

- *Para los conductores que transiten por la Carrera 24 entre Diagonal 22B Bis y Calle 22A en sentido Norte Sur, se propone que los vehículos al llegar a la altura de la Diagonal 22B Bis realicen giro derecho y avancen por esta vía sentido Oriente Occidente hasta llegar a la Carrera 25 en donde se realizará giro izquierdo avanzando en sentido Norte Sur hasta llegar a la Calle 22A, aquí realizarán nuevamente giro izquierdo avanzado en sentido Occidente Oriente hasta llegar nuevamente a la Carrera 24 y continuar con su recorrido normal.*

•Durante la ejecucion de las obras los propietarios de vehiculos de la via, Calle 2B entre las Carreras 26 y 25A que se vean afectados por el cierre de tramo vial, deben ubicar un parqueadero fuera de este y asumir los costos del mismo.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de 90 dias (3 meses) El horario de trabajo establecido es desde las 07:00 hasta las 17:30 horas y el cierre efectivo será durante las 24 horas.

Estas actas tienen vigencia a partir de la aprobación del PMT.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Reinaldo Ruiz Carvajal	17330025	Cl 24 # 22A-54	3152658138	Carpinteriaruizcarvajal@gmail.com	
2	Cesar Castblanco	79380417	cr 24 # 22A-14	— o —	ccastblanco@hotmail.com	
3	Jenny Catalina Peñalosa	1015[illegible]4	Cr 24 # 22A - 05	2442111	recepcion@[illegible]	Jenny Peñalosa
4	Diana Rojas	325385302	Cr 24 # 22A 25	320[illegible]	[illegible]@hotmail.com	
5	Humberto Buitrago	1014[illegible]	Cr 24 # 22A - 11	322[illegible]		
6						
7						
8						
9						
10						

15

1893

~~7807~~ 1895

CONTRATO No.:	137-2019	TIPO DE ACTIVIDAD: VOLANTE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CIV 14001156	BOGOTÁ
Hoja 1 de 1			
FECHA		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"	
05 (DD)	octubre (MM) 2020 (AA)		

TIPO PIEZA: REUNIÓN INICIO DE OBRA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCCION	TELEFONO/ CELULAR	FIRMA
1	Juan de Jesus Calderon	1	Santa Isabel	Cr 26 #26-04	3506513014	
2	Johan J. Copertino Jurado	1	Santa Isabel	Cll 26 #26A-60	3134982757	
3	Johan Andres Gonzalez	1	Santa Isabel	cl 26 #25c 50	3185312353	Johan Gonzalez
4	Alexander Gaitan	1	Santa Isabel	Cll 26 #25A-42	3058139792	
5	Alberto Pinzon	1	Santa Isabel	Cll 26 #25A-36	3103486591	
6	Bajo Puerta	1	Santa Isabel	Cll 26 #25A-30	—o—	Bajo Puerta
7	Bajo Puerta	1	Santa Isabel	Cr 25A #26-07	—o—	Bajo Puerta
8	Paula Pinilla de Garcia	1	Santa Isabel	Cr 25A #24-43	4730302	
9	Patricia Sora	1	Santa Isabel	Cll 26 #25A-25	9096614	
10	Gladys Gaitan de Castro	1	Santa Isabel	Cll 26 #25A-35	3108707820	
11	Giovanna Garcia	1	Santa Isabel	Cll 26 #25A-53	3045656376	
12	Bajo Puerta Alarcon	1	Santa Isabel	Cll 26 #25A-14	300-7930	Alicia P de J.
13	Bajo Puerta de Jesus	1	Santa Isabel	Cll 26 #25A-11	—o—	Bajo Puerta
14	Bajo Puerta	1	Santa Isabel	Cll 26 #25A-47	—o—	Bajo Puerta
15						
16						
17						
18						
19						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MA. ADRIANA GUTIERREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA	Jessica Naranjo	

136
1896 1800

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

Volante: 004 Fecha 2/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

Señor (a)(es)
Residentes y/o administradores de establecimientos comerciales
Del barrio Santa Isabel CIV 14001469 y CIV 14001481 CL 1F entre KR 24ª y KR24b

Reunión de Inicio de Obra

Invitamos a la comunidad beneficiada por este proyecto, a conocer las actividades puntuales que realizaremos para reducir la accidentalidad, mejorar la movilidad vehicular y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del sur oriente de la ciudad.

09 octubre 2020

Frente de obra
CL 1F entre KR 24, 24ª y KR 24B

11:00 a.m.

Jessica Naranjo — Residente social Contratista
Adriana Gutiérrez Garzón — Residente social Interventoría

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social – Jessica Naranjo Moreno
Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)
Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172
socialmartires137@gmail.com
Interventoría: 3103447467

BOGOTÁ

~~1894~~ 1897

CONTRATO No.: 137-2019	TIPO DE ACTIVIDAD: VOLANTE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CIV 14001469 Y CIV 14001481	BOGOTÁ
Hoja ___ de ___		
FECHA	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"	
08 (DD) 10 (MM) 2020 (AA)		

TIPO PIEZA: REUNIÓN INICIO DE OBRA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCCION	TELEFONO/ CELULAR	FIRMA
1	Yoani Franco	1	Verjel	CLLF#24-14	3134454043	
2	Eby Arias	1	Verjel	Cll 1D# 24B-26	3163505278	Eby Arias
3	Ismael Kiyoka	1	El Verjel	CR 24#1D-60	3138440783	
4	Guillermo Rodriguez	1	El verjel	Cll 1F#24A08	3134963559	Guillermo
5	Adalberto Li	—o—	—o—	—o—	—o—	—o—
6	Tibia Riascos	1	El Verjel	Cll 1F#24A-24	3103757507	
7	Nana Rodriguez	1	El Verjel	Cll 1F#24B-08	3138212307	
8	Laura Gomez	1	El Verjel	Cll 1F#24-16	3015596066	(Diana M Sarkona) - laura Gómez
9	Bajo Puerta	1	El Verjel	Cll 1F#24-06	—o—	Bajo Puerta.
10	Bajo Puerta	1	El Verjel	Cll 1F#24-04	—o—	Bajo Puerta.
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MA. ADRIANA GUTIÉRREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA	Jessica Naranjo M.	

1 de 1

1898 1810

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Volante: 014 Fecha 8/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

Señor (a)(es)
Residentes y/o administradores de establecimientos comerciales
Del barrio Eduardo Santos CIV 14001619 y CIV 14001616 CL 1C entre KR 19ª, 19B BIS y KR 19C

Reunión de Inicio de Obra

Invitamos a la comunidad beneficiada por este proyecto, a conocer las actividades puntuales que realizaremos para reducir la accidentalidad, mejorar la movilidad vehicular y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del sur oriente de la ciudad.

16 octubre 2020

Frente de obra
CL 1C entre KR 19ª, 19B BIS y KR 19C

09:00 a.m.

Jessica Naranjo — Residente social Contratista

Adriana Gutiérrez Garzón — Residente social Interventoría

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social – Jessica Naranjo Moreno
Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)
Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172
socialmartires137@gmail.com
Interventoría: 3103447467

BOGOTÁ

CONTRATO No.:	137-2019	TIPO DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CIV 14001619 Y CIV 14001616	BOGOTÁ
Hoja ____ de ____			
FECHA		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"	
13 DD	10 MM	2020 AA	

TIPO PIEZA: REUNIÓN DE INICIO DE OBRA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCION	TELEFONO/ CELULAR	FIRMA
1	Ana Doris Cubillos	1	Eduardo Santos	Cll 1C #19B-57	3133977456	
2	Andrea Durand	1	Eduardo Santos	Cll 1C #19B-53	3102146757	
3	Bajo Puerta	1	Eduardo Santos	Cll 1C #19B 43	—	Bajo Puerta.
4	Esthalla Riaño	1	Eduardo Santos	Cll 1C #19B-35	3202537969	Esthalla Riaño
5	Julian Perez	1	Eduardo Santos	Cll 1C #19B-29	3202026065	
6	Rocio Martinez	1	Eduardo Santos	Cll 1C #19B-21	333.9840	Rocio Martinez M
7	Clara Sanchez	1	Eduardo Santos	Cll 1C #19B 01	3114468468	Clara Sanchez
8	Diego Ordoñez	1	Eduardo Santos	Cll 1C #19A-45	3117213304	
9	JOSE RODRIGO.	1	Eduardo Santos	Cll 1C #19A-35	3153367915	Jose R.
10	Andrea Felipe Santos	1	Eduardo Santos	Cll 1C #19A-21	3209659363	
11	Constanza Gutierrez	1	Eduardo Santos	Cll 1C #19A-13	6361374	
12	ANGIE (Colegio I.D.E)	1	Eduardo Santos	Cra 19B #1C-55	3331159	Bajo Puerta
13	Bajo Puerta (I.D.H)	1	Eduardo Santos	Cra 19A #1C-19	246.0993	Bajo Puerta.
14						
15						
16						
17						
18						
19						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MA. ADRIANA GUTIERREZ GARZON
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA	Jessica Naranjo M.	

784
1899

13

571

1900 180

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Volante: 015 Fecha 8/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

Señor (a)(es)
Residentes y/o administradores de establecimientos comerciales
Del barrio Samper Mendoza CIV 14000126 KR 24 entre CL 22ª y DG 22B BIS

Reunión de Inicio de Obra

Invitamos a la comunidad beneficiada por este proyecto, a conocer las actividades puntuales que realizaremos para reducir la accidentalidad, mejorar la movilidad vehicular y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del sur oriente de la ciudad.

16 octubre 2020

Frente de obra
KR 24 entre CL 22ª y DG 22B BIS

11:30 a.m.

Jessica Naranjo — Residente social Contratista
Adriana Gutiérrez Garzón — Residente social Interventoría

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Mg. Adriana Gutiérrez
Residente Interventoría

Residente Social – Jessica Naranjo Moreno
Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)
Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172
socialmartires137@gmail.com
Interventoría: 3103447467

BOGOTÁ

7843
1901

CONTRATO No.:	137-2019	TIPO DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CIV 14000126
Hoja ____ de ____		
FECHA		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
13 DD / 10 MM	2020 AA	

TIPO PIEZA: REUNIÓN DE INICIO DE OBRA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCCION	TELEFONO/ CELULAR	FIRMA
1	Diana Caycedo	1	Samper Mendoza	Cl 24 # 22A-10	3007459793	
2	Julio Cesar Gómez	1	Samper Mendoza	Cl 24 # 22A-06	3208366020	
3	Constanza Puentes	1	Samper Mendoza	Cl 24 # 22A/52/45	3106903519	
4	William Guerrero	1	Samper Mendoza	Cl 24 # 22A/53/45	320492 68	William Guerrero
5	Diana Riveros Palacios	1	Samper Mendoza	Cl 24 # 22A 63	3134597008	Diana Riveros
6	Daniel Felipe Barreto	1	Samper Mendoza	Cr 24 # 22A-81	3046207554	
7	Juan Pablo Hernandez	1	Samper Mendoza	Cr 24 # 22A-03	305 #588300	
8	José Castro	1	Samper Mendoza	Cr 24 # 22A 88	3104223590	
9	Jenny Torres Rambo Contratista	1	Samper Mendoza	Cr 24 # 22A-58	3105#11352	
10	Reinaldo Ruiz Carvajal	1	Samper Mendoza	Cr 24 # 22A-54	3152658139	
11	Jenny Torres	1	Samper Mendoza	Cr 22 # 22A-42	2603013	Trabajo en Terreno Teletrabajo
12	Bayo Pereira	1	Samper Mendoza	Cr 24 # 22A-30	—o—	Bayo Pereira
13	Cesar Castiblanco	1	Samper Mendoza	Cr 24 # 22A 14	—o—	
14	Jenny Carolina Polanco	1	Samper Mendoza	Cr 24 # 22A-05	2442177	Jenny Polanco
15	Lucinda Botero	1	Samper Mendoza	Cr 24 # 22A-25	3208039868	
16	Humberto Burgos	1	Samper Mendoza	Cr 24 # 22A-24	3228553632	
17						
18						
19						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MA. ADRIANA GUTIÉRREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA	Jessica Naranjo	

181

1902

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO Gobierno
Alcaldía Local de Los Mártires

Volante: 006 Fecha 06/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

Señores:
Propietarios
Ref.: Levantamiento de Acta de Vecindad – Primera Visita
CIV 14001156 CL 2B ENTRE KR 25ª Y KR 26

Con el fin de dar inicio a las actividades constructivas, La Alcaldía Local de Mártires a través del contratista encargado de esta obra Con & Con SAS, realizarán el Levantamiento de Acta de Vecindad de inicio de obra, en los predios ubicados sobre el área de influencia del proyecto.

Esta actividad consiste en una evaluación externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita y fotográfica; las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad le servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar la actividad se requiere la presencia de una (1) persona (propietario o arrendatario o encargado del predio), así como su acompañamiento (manteniendo los dos metros de distancia entre individuo, usar protector respiratorio y contar con un esfero de tinta negra propio) al momento de levantar el acta se realizará la toma de temperatura y se diligenciará el formato de condiciones de salud, debido a que el país atraviesa una situación de emergencia, como consecuencia del virus correspondiente al coronavirus (Covid-19), la cual fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. En caso de no encontrar a una persona que los atienda y/o suministre la información necesaria; se realizará una segunda visita. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones por parte de los propietarios.

13/10/2020 al 20 /10/2020 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Jessica Naranjo
Residente social Contratista

Adriana Gutiérrez Garzón
Residente social Interventoría

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social – Jessica Naranjo Moreno
Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)
Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172
socialmartires137@gmail.com
Interventoría: 3103447467

BOGOTÁ

1915
1903

CONTRATO No.:	137-2019	TIPO DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN VOLANTE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO DE OBRA CIV 14001156
Hoja ___ de ___		
FECHA		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
DD: 29	MM: 10	AA: 2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

TIPO PIEZA: ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCCION	TELEFONO/ CELULAR	FIRMA
1	Cupertino Ecnabina	1	Santa Isabel	C112B No. 25A-60	3134982757	C. Cupertino Ecnabina
2	Cecilia Carrete10	1	Santa Isabel	C112B No. 25A-36	3193195827	Cecilia Carrete10
3	Fredy Lequisamon	1	Santa Isabel	C112B No. 25A-50	3134568741	
4	Maria Cristina Parido	1	Santa Isribel	C112B No. 25A-11	3202935554	
5	Patricia Soca	1	Santa Isabel	C112B No. 25A-25	3123224875	
6	Once Eaiton	1	Santa Isabel	C112B No. 25A-35	3058601130	
7	Zulma Martinez	1	Santa Isabel	C112B No. 25A-53	3114532910	
8	Eliana Sulguero	1	Santa Isabel	C112b No. 25A-42	3228317866	
9	Juan de Jesus Calderon	1	Santa Isabel	Cr 26 # 26-04	3506513014	
10	Bajo Puerta	1	Santa Isabel	C112b No. 25A-30	—o—	Bajo Puerta.
11	Predio abandonado	1	Santa Isabel	Cr 26 # 2A-40	—o—	Bajo Puerta.
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MA. ADRIANA GUTIERREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA		

184
1904 ~~186~~

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de los Mártires

Volante: 007 Fecha 06/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

Señores
Propietarios
Ref.: Levantamiento de Acta de Vecindad – Segunda visita
CIV 14001156 CL 2B ENTRE KR 25ª Y KR 26

Al iniciar/avanzar las actividades constructivas, el Fondo de Desarrollo de la Localidad de Los Mártires a través del contratista encargado de esta obra CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON & CON SAS y la firma Interventora MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S., realizaron la primera visita a este predio el día 13-10-2020 para realizar el Levantamiento de Acta de Vecindad, sin ser atendido por ninguna persona, por lo cual NO SE PUDO REALIZAR LA ACTIVIDAD.

Esta actividad consiste en una evaluación externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita y fotográfica; las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad le servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar la actividad se requiere la presencia de una (1) persona (propietario o arrendatario o encargado del predio), así como su acompañamiento (manteniendo los dos metros de distancia entre individuo, usar protector respiratorio y contar con un esfero de tinta negra propio) al momento de levantar el acta se realizará la toma de temperatura y se diligenciará el formato de condiciones de salud, debido a que el país atraviesa una situación de emergencia, como consecuencia del virus correspondiente al coronavirus (Covid-19), la cual fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. Se tiene programada una SEGUNDA VISITA a este predio. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

15/10/2020 al 16/10/2020 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Jessica Naranjo
Residente social Contratista

Adriana Gutiérrez Garzón
Residente social Interventoría

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social – Jessica Naranjo Moreno
Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)
Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172
socialmartires137@gmail.com
Interventoría: 3103447467

BOGOTÁ

7817
1905

CONTRATO No.:	137-2019	TIPO DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN ACTA DE VECINDAD DE INICIO DE OBRA SEGUNDDA VISITA CIV 14001156
Hoja ___ de ___		
FECHA		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
DD: 13/4	MM: 10	AA: 2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

TIPO PIEZA: ACTA DE VECINDAD DE INICIO DE OBRA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCCION	TELEFONO/ CELULAR	FIRMA
1	Bajo Rueda	1	Santa Isabel	Cll 28-25A-41	— o —	Bajo Rueda
2	Bajo Rueda	1	Santa Isabel	Cll 28-25A-14	— o —	Bajo Rueda
3	Bajo Rueda	1	Santa Isabel	Cll 28-25A-30	— o —	Bajo Rueda
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MA. ADRIANA GUTIERREZ GARZON
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA	Jessica Naranjo	

1906 ~~186~~ ~~1810~~

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

Volante: 008 Fecha 15/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

Señores
Propietarios
Ref.: Levantamiento de Acta de Vecindad – última visita
CL 2B Nº 25ª - 47

Al iniciar/avanzar las actividades constructivas, el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires a través del contratista encargado de esta obra Consultoría y Construcción CON & CON SAS y la firma Interventora MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S., realizaron la primera visita a este predio el día 13-10-2020 y una segunda visita el día 16-10-2020 para realizar el Levantamiento de Acta de Vecindad, sin ser atendidos por ninguna persona, por lo cual **NO SE PUDO REALIZAR LA ACTIVIDAD.**

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica; las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad le servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar la actividad se requiere la presencia de una (1) persona (propietario o arrendatario o encargado del predio), así como su acompañamiento (manteniendo los dos metros de distancia entre individuo, usar protector respiratorio y contar con un esfero de tinta negra propio) al momento de levantar el acta se realizará la toma de temperatura y se diligenciará el formato de condiciones de salud, debido a que el país atraviesa una situación de emergencia, como consecuencia del virus correspondiente al coronavirus (Covid-19), la cual fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. Se tiene programada una ÚLTIMA VISITA a este predio. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

19/10/2020 8:00 a.m.

Jessica Naranjo
Residente social Contratista

Adriana Gutiérrez Garzón
Residente social Interventoría

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Ing. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social – Jessica Naranjo Moreno
Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)
Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172
socialmartires137@gmail.com
Interventoria: 3103447467

1907 184

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

Volante: 008 Fecha 15/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

Señores
Propietarios
Ref.: Levantamiento de Acta de Vecindad – última visita
CL 2B Nº 25ª - 20

Al iniciar/avanzar las actividades constructivas, el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires a través del contratista encargado de esta obra Consultoría y Construcción CON & CON SAS y la firma Interventora MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S., realizaron la primera visita a este predio el día 14-10-2020 y una segunda visita el día 16-10-2020 para realizar el Levantamiento de Acta de Vecindad, sin ser atendidos por ninguna persona, por lo cual NO SE PUDO REALIZAR LA ACTIVIDAD.

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica; las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad le servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar la actividad se requiere la presencia de una (1) persona (propietario o arrendatario o encargado del predio), así como su acompañamiento (manteniendo los dos metros de distancia entre individuo, usar protector respiratorio y contar con un esfero de tinta negra propio) al momento de levantar el acta se realizará la toma de temperatura y se diligenciará el formato de condiciones de salud, debido a que el país atraviesa una situación de emergencia, como consecuencia del virus correspondiente al coronavirus (Covid-19), la cual fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. Se tiene programada una ÚLTIMA VISITA a este predio. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

19/10/2020 8:30 a.m.

Jessica Naranjo
Residente social Contratista

Adriana Gutiérrez Garzón
Residente social Interventoría

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría
MIRS

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social – Jessica Naranjo Moreno
Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)
Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172
socialmartires137@gmail.com
Interventoría: 3103447467

BOGOTÁ

~~188~~
1908 ~~1020~~

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

Volante: 008 Fecha 15/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

Señores
Propietarios
Ref.: Levantamiento de Acta de Vecindad – última visita
CL 28 Nº 25ª - 30

Al iniciar/avanzar las actividades constructivas, el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires a través del contratista encargado de esta obra Consultoría y Construcción CON & CON SAS y la firma Interventora MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S., realizaron la primera visita a este predio el día 14-10-2020 y una segunda visita el día 16-10-2020 para realizar el Levantamiento de Acta de Vecindad, sin ser atendidos por ninguna persona, por lo cual NO SE PUDO REALIZAR LA ACTIVIDAD.

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica; las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad le servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar la actividad se requiere la presencia de una (1) persona (propietario o arrendatario o encargado del predio), así como su acompañamiento (manteniendo los dos metros de distancia entre individuo, usar protector respiratorio y contar con un esfero de tinta negra propio) al momento de levantar el acta se realizará la toma de temperatura y se diligenciará el formato de condiciones de salud, debido a que el país atraviesa una situación de emergencia, como consecuencia del virus correspondiente al coronavirus (Covid-19), la cual fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. Se tiene programada una ÚLTIMA VISITA a este predio. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

19/10/2020 9:00 a.m.

Jessica Naranjo
Residente social Contratista

Adriana Gutiérrez Garzón
Residente social Interventoría

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social – Jessica Naranjo Moreno
Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)
Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172
socialmartires137@gmail.com
Interventoría: 3103447467

BOGOTÁ

CONTRATO No.:	137-2019	TIPO DE ACTIVIDAD: ÚLTIMA VISITA LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD DE INICIO DE OBRA
Hoja ___ de ___		
FECHA		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"
16 DD	10 MM	2020 AA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

1824
1909

TIPO PIEZA: ÚLTIMA VISITA LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCCION	TELEFONO/ CELULAR	FIRMA
1	Bajo Puerta	1	Santa Isabel	Cll 26 #25A-47	—	Bajo Puerta
2	Bajo Puerta	1	Santa Isabel	cll 26 #25A-30	—	Bajo Puerta
3	Bajo Puerta	1	Santa Isabel	Cll 26 #25A-20	—	La persona salio en la ventana indico que no atendia Ninguna visita y que no estaban
4		—		—		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MA. ADRIANA GUTIERREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA	Jessica Naranjo	

184

~~190~~ 1910 ~~1822~~

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO Y GOBIERNO
Alcaldía Local de los Mártires

Volante: 009 Fecha 06/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

Señores:
Propietarios
Ref.: Levantamiento de Acta de Vecindad – Primera Visita
CIV 14001469 CL 1F entre KR 24ª y KR 24B Y CIV 14001481 CL 1F ENTRE KR 24 Y KR 24ª)

Con el fin de dar inicio a las actividades constructivas, La Alcaldía Local de Mártires a través del contratista encargado de esta obra Con & Con SAS, realizarán el Levantamiento de Acta de Vecindad de inicio de obra, en los predios ubicados sobre el área de influencia del proyecto.

Esta actividad consiste en una evaluación externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita y fotográfica; las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad le servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar la actividad se requiere la presencia de una (1) persona (propietario o arrendatario o encargado del predio), así como su acompañamiento (manteniendo los dos metros de distancia entre individuo, usar protector respiratorio y contar con un esfero de tinta negra propio) al momento de levantar el acta se realizará la toma de temperatura y se diligenciará el formato de condiciones de salud, debido a que el país atraviesa una situación de emergencia, como consecuencia del virus correspondiente al coronavirus (Covid-19), la cual fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. En caso de no encontrar a una persona que los atienda y/o suministre la información necesaria; se realizará una segunda visita. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones por parte de los propietarios.

21/10/2020 al 28/10/2020 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Jessica Naranjo
Residente social Contratista

Adriana Gutiérrez Garzón
Residente social Interventoría

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social – Jessica Naranjo Moreno
Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)
Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172
socialmartires137@gmail.com
Interventoría: 3103447467

BOGOTÁ

~~783~~ 1911

CONTRATO No.:	137-2019	TIPO DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN VOLANTE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO DE OBRA CIV 14001469 Y 14001481	BOGOTÁ
Hoja ___ de ___			
FECHA		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"	
DD: 9	MM: octubre	AA: 2020	

TIPO PIEZA: ACTA DE VECINDAD INICIO DE OBRA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCCION	TELEFONO/ CELULAR	FIRMA
1	Catalina Rodriguez	1	VERGEL	CL 1F #24A-74	3102083157	
2	Fabia Blancos.	1	VERGEL	CL 1F #24A-24	3103757501	
3	Bajo Punta.	1	VERGEL	CL 1F #24A-16	NO FIRMA DOCUMENTO.	
4	GUILLERMO RODRIGUEZ	1	VERGEL	CL 1F #24A-08	3134963557	Guillermo R.
5	Novalkis. Rosario	1	VERGEL	CL 1F #24A-04	3133680841	Novalkis R.
6	Jorge Martinez	1	VERGEL	CL 1F #24-36	3212702191	
7	Yoant Franco	1	VERGEL	CL 1F #24-14	3134454043	
8	Saul Hurtado	1	VERGEL	CL 1F #24-06	3112766345	
9	Liliana De Antonio	1	VERGEL	CL 1F #24-26	7552177	Liliana De Antonio
10	Liliana De Antonio	1	VERGEL	CL 1D #24-60	7552171	Liliana De Antonio
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MA. ADRIANA GUTIERREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA	Jessica Naranjo	

14

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

1912 197 1844

C&C-137-2019-043

Bogotá D.C., octubre 09 de 2020

Señores;
Parroquia Nuestra Señora de La Consolata
Carrera 24 Nº 1D - 65
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137–2019** "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FÓRMULA DE REAJUSTE POR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

Referencia: **Socialización Levantamiento de Acta de Vecindad de Inicio de Obra.**

Cordial Saludo.

Por medio de la presente notificamos al iniciar las actividades constructivas, La Alcaldía Local de Mártires a través del contratista encargado de esta obra Con & Con SAS, realizarán el Levantamiento de Acta de Vecindad por Fachada en los predios ubicados sobre el área de influencia del proyecto.

Esta actividad consiste en una evaluación externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita y fotográfico las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad, servirá como soporte técnico en caso de que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, para poder determinar la responsabilidad del contratista. Para adelantar esta actividad, se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, en el momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. En caso de no encontrar a persona que atienda y/o suministre la información necesaria se realizará una segunda y última visita. Sí cumplida la programación, no se ha tenido acceso, se levantará únicamente el acta de vecindad de fachada del predio, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones por parte de los propietarios, en las estructuras que no se hayan podido verificar.

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830 041 411-0

Si desea más información sobre este tema, o coordinar una nueva visita, puede comunicarse con nuestro:

Punto de Atención al Ciudadano, ubicado en la Carrera 26bis N°1G-10
Correo electrónico: socialmartires137@gmail.com - Teléfono: 3166944172
Contratista: Con & Con SAS, Residente social: Jessica Naranjo Moreno
Interventoría FDLM 173 de 2018 – Residente Social: Adriana Gutiérrez - Teléfono: 3103447467

Recibido 9/10/2020
Adalberto Lopez B
Nit, 860527074-8
Predio

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Director de Obra – Contrato CO-137-2019

1913

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

Volante: 016 Fecha 15/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

Señores:
Propietarios
Ref.: Levantamiento de Acta de Vecindad – Primera Visita
CIV 14001619 y 14001616 CL 1C entre KR 19ª, 19B Bis y CL 19C

Con el fin de dar inicio a las actividades constructivas, La Alcaldía Local de Mártires a través del contratista encargado de esta obra Con & Con SAS, realizarán el Levantamiento de Acta de Vecindad de inicio de obra, en los predios ubicados sobre el área de influencia del proyecto.

Esta actividad consiste en una evaluación externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita y fotográfica; las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad le servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar la actividad se requiere la presencia de una (1) persona (propietario o arrendatario o encargado del predio), así como su acompañamiento (manteniendo los dos metros de distancia entre individuo, usar protector respiratorio y contar con un esfero de tinta negra propio) al momento de levantar el acta se realizará la toma de temperatura y se diligenciará el formato de condiciones de salud, debido a que el país atraviesa una situación de emergencia, como consecuencia del virus correspondiente al coronavirus (Covid-19), la cual fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. En caso de no encontrar a una persona que los atienda y/o suministre la información necesaria; se realizará una segunda visita. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones por parte de los propietarios.

22/10/2020 al 28/10/2020 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Jessica Naranjo
Residente social Contratista

Adriana Gutiérrez Garzón
Residente social Interventoría

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente social
Interventoría

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social – Jessica Naranjo Moreno
Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)
Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172
socialmartires137@gmail.com
Interventoría: 3103447467

BOGOTÁ

~~1826~~

1914

CONTRATO No.:	137-2019
Hoja ___ de ___	
FECHA	
19 DD	10 MM
	2020 AA

TIPO DE ACTIVIDAD: ACTAS DE VECINDAD DE INCIO DE OBRA CIV 14001619 Y 14001616

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

TIPO PIEZA: LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCCION	TELEFONO/ CELULAR	FIRMA
1	Ana Dora Cubillos	1	Eduardo Santos	CLL 1C #19B-57	3133974456	AC
2	Bajo Puerta	1	Eduardo santos	CLL 1C #19B 53	—o—	Bajo Puerta
3	Bajo Puerta	1	Eduardo Santos	CLL 1C #19B 43	—o—	Bajo Puerta
4	Estrella Riaño	1	Eduardo Santos	CLL 1C #19B-35	3202532960	Estrella Riaño
5	Carlos Lara	1	Eduardo Santos	CLL 1C #19B-29	3228643893	
6	Carlos Hamed	1	Eduardo Santos	CLL 1C #19B-21	3115929175	
7	Clara Sanchez	1	Eduardo Santos	CLL 1C #19B-01	3114448468	Clara Sanchez
8	Diego Arjona	1	Eduardo Santos	CLL 1C #19A-45	3122213041	
9	Andres Niño	1	Eduardo Santos	CLL 1C #19A 35	3105866578	
10	Andres Santos	1	Eduardo Santos	CLL 1C #19A 27	3209658363	Andres Santos
11	Valentina C. Gonzalez	1	Eduardo Santos	CLL 1C #19A-09	3144736132	
12	Bajo Puerta	1	Eduardo Santos	Cra 19A #1-31	—o—	Bajo Puerta
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MA. ADRIANA GUTIÉRREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA		

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría

145
1915 ~~1822~~

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Volante: 018 Fecha 19/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

Informamos a la comunidad del barrio El Vergel, que a partir del 19 de octubre de 2020 y durante 3 meses, realizaremos las actividades de rehabilitación de este tramo - vía; las cuales incluyen reposición de la red de alcantarillado, reposición de estructura de pavimento, demolición y reposición de carpeta asfáltica.

Esta rehabilitación mejorará la calidad de vida de los habitantes y conductores de la zona, optimizando la movilidad del sector.



Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social contratista e interventoría
Jessica Naranjo Moreno - Adriana Gutiérrez

Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)

Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172

socialmartires137@gmail.com

contrato141@gmail.com

Interventoría: 3103447467

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría

BOGOTÁ

1820
1916

CONTRATO No.:	137-2019
Hoja ___ de ___	
FECHA	
19 / 10 / 2020	
DD / MM / AA	

TIPO DE ACTIVIDAD: INICIO DE OBRA CIV 14001156

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

TIPO PIEZA: INICIO DE OBRA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCCION	TELEFONO/ CELULAR	FIRMA
1	Giovani Galvis	1	Santa Isabel	CL 12B #25A-53	3045656372	Giovani Galvis.
2	Bajo Puerta	1	Santa Isabel	CRA 26 #24-40	— o —	Bajo Puerta
3	Juan De Jesus Caldas	1	Santa Isabel	CRA 26 #24 04	350.6513014	
4	Cupertino Sanabria	1	Santa Isabel	CL 24 #25A-60	3134982231	Cupertino Sanabria
5	Bajo Puerta	1	Santa Isabel	CL 24 #25A-41	— o —	Bajo Puerta
6	Mileya Cruz	1	Santa Isabel	CL 24 #25A-42	3202195874	mileya cruz
7	Cecilia Cervantes	1	Santa Isabel	CL 24 #25A-36	3193195822	cecilia cervantes
8	Bajo Puerto	1	Santa Isabel	CL 24 #25A-30	— o —	Bajo Puerto
9	Omar Gaitan	1	Santa Isabel	CL 24 #25A-35	3058601130	
10	Pablo Soto	1	Santa Isabel	CL 24 #25A 25	3209902884	
11	Marlen Cristina Pardo	1	Santa Isabel	CL 24 #25A 11	3202935554	
12	Angela Guevara	1	Santa Isabel	CRA 25 A #24-43	3124834885	
13	Maria Castillo	1	Santa Isabel	CL 24 #25A 34	3114505617	Maria Castillo
14	Sandra Useche	1	Santa Isabel	CL 24 #25A-50	3125229392	
15						
16						
17						
18						
19						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MA. ADRIANA GUTIERREZ GARZÓN
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA	Jessica Naranjo	

1916

ANEXO 6
FORMATO INSCRIPCIÓN COMITÉ PAC
(COPIA Y ESCÁNER)

1030
1918

FORMATO Inscripción Comité PAC		BOGOTÁ
	PROCESO Gestión Social	

FECHA		
08	01	2020

CONTRATO FDLM No. 137 - 2019

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA
1	Amira Soliba	calle 28 27A35	Comunidad	3058601128	Sta Isabel	
2	PATRICIA SORA	Calle 2BN25A25	COMUNIDAD	3123224875	STA ISABEL	
3	FREDY LEGUIZAMON	CALLE 28 27A54	Comunidad	3134568441	STA ISABEL	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente
Interventoría

961

~~7831~~ 1919

FORMATO Inscripción Comité PAC		BOGOTÁ
	PROCESO Gestión Social	

FECHA		
09	10	2020

CONTRATO FDLM No. 137 - 2019

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA
1	Adalberto López	Cr 24 N°11-65		3112738912	Vergel	
2	Paola Sanabria	Cra 24 Nº 24B 12		3508243850	Vergel	
3	María Rodríguez	Cra 24B 1F-08 Piso 2		3138212701	Vergel	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría
FDLM

~~1836~~
1920

FORMATO Inscripción Comité PAC		BOGOTÁ
	PROCESO Gestión Social	

FECHA		
05	10 M	2020

CONTRATO FDLM No. 137 - 2019

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA
1	Juan Enrique Aranzo	cll c 196-35	comunidad	3102532[illegible]	Santa	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría

20

ANEXO 7
FORMATO ENTREGA VOLANTES MONC
(COPIA Y ESCÁNER)

202
1922 1854

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

Volante: 005 Fecha 2/10/20 Localidad: Los Mártires Contrato 137-2019

CONTRATACIÓN MENOR CUANTÍA

"Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Los Mártires."

Con el inicio de las actividades de obra del contrato 137 de 2019 en la Localidad de Los Mártires; el Fondo de Desarrollo Local y la firma contratista encargada Con & Con SAS, invitan a la comunidad residente en esta Localidad a presentar su hoja de vida, para ser parte del equipo de construcción, presentando los siguientes documentos:

- **Hoja de vida**
- **Fotocopia de cedula de ciudadanía**
- **Certificación de la JAC como habitante de la localidad**

Por favor enviar hoja de vida al correo electrónico: socialmartires137@gmail.com

Si desea solicitar más información sobre el proyecto, comuníquese con nuestro Punto de Atención al Ciudadano PAC.

Consultoría y Construcción CON & CON SAS – Contratista
NIT: 830. 041. 411 – 0

Residente Social contratista e interventoría
Jessica Naranjo Moreno - Adriana Gutiérrez

Carrera 26bis N°1G-10 (Primer Piso)

Martes y Jueves de 8:00 am a 12:00 pm

Teléfonos: 3166944172

socialmartires137@gmail.com

contrato141@gmail.com

Interventoría: 3103447467

Ma. Adriana Gutiérrez
Residente Social
Interventoría

BOGOTÁ

~~1835~~ 1923

CONTRATO No.:	137-2019
Hoja ___ de ___	
FECHA	
19 DD	10 MM	2020 AA

TIPO DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN VOLANTE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

TIPO PIEZA: MONC

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD ENTREGADA	BARRIO	DIRECCION	TELEFONO/ CELULAR	FIRMA
1	Yordy M Ocampo	1	Vergel	calle 1F #24B-12	3208513936	
2	Wilson Patiño	1	El Vergel	cll 1f # 24 B 11	3118226349	
3	Nel Ngrt	1	Vergel	cll 1F #24K-07	3103264906	
4	Stefan Alejo	1	Vergel	Cra 24B # 1D-13	3142205919	
5	Lina Contreras López	1	Eduardo S.	Cra 19 #1C 07	3202263433	
6	Jorge Juan Jimenez	1	Eduardo S.	cra 19 D 1-15	3113045729	
7	Jose Miguel Ramos	1	Eduardo S.	cll 1c #19 - 30	3134892458	
8	Raul Alexander Ramos	1	Eduardo S.	KR 19 1C 19 29	3228673883	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

	RESPONSABLE	INTERVENTORA
NOMBRE	JESSICA NARANJO MORENO	MA. ADRIANA GUTIERREZ GARZON
CARGO	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA
FIRMA		