


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEDES ADMINISTRATIVAS


BODEGA SAN ISIDRO

LOCALIDAD
BOGOTA-LA-CALERA

DIRECCIÓN
KM 5 VIA BOGOTÁ LA CALERA

PROYECTO
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CODIGO FUID: 2036AAA01

PLANO DE LOCALIZACIÓN



EMPRESA DE VIGILANCIA
UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5187110

INTERVENTORÍA EXTERNA
CEINTE S.A


ISABEL SEGOVIA OSPINA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECORD
PLANTA-PRIMER-SEGUNDO-PISO
SISTEMA-DE-ALARMA 4024

CONVENCIONES



FECHA	ESCALA	PLANO	DE
JUNIO 2024	1:50	1 / 1	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO: 93

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA: UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024

CONTRATO N°: CO1.PCCNTR.6187110

GRUPO	12	NOMBRE DE COLEGIO	DLE TEUSAQUILLO-CHAPINERO	NOMBRE SEDE	DLE TEUSAQUILLO-CHAPINERO
SEDE	UNICA	DIRECCION	CARRERA 27A # 40A - 28	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO
FECHA	17/05/2024				

	Nº ALARMAS SED	Nº ALARMAS OTROS	TOTAL
PANEL	1	0	1
CUENTAS	1	N/A	1
SENSORES	12	0	12
TECLADO	1	0	1
BOTONES P	1	0	1
SIRENA	1	0	1
EXPANSOR	0	0	0
REPETIDOR / RECEPTOR	1	0	1

	CCTV SED	CCTV FVS	OTROS	TOTAL
DVR - NVR	0	0	0	0
CAMARAS	0	0	0	0
PTZ	0	0	0	0
MONITORES	0	0	0	0
UPS	0	0	0	0
RACK	0	0	0	0
HDD	0	N/A	N/A	0
SWITCH POE	0	N/A	N/A	0
CCTV ANALOGO	0	N/A	N/A	0
CCTV IP	0	N/A	N/A	0
CCTV HIBRIDO	0	N/A	N/A	0
MARCA GRABADOR	OTROS			

	UNIDADES
CONTROL DE ACCESO SED	0
CONTROL DE ACCESO OTROS	0
CONTROL DE CONTRAINCENDIOS	0
CCTV OTROS	0

DESCRIPCIÓN	SE REALIZO LA ACTIVIDAD SI/NO	ESTADO FINAL B	ESTADO FINAL M	OBSERVACIONES (Especificar Cantidades)	VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Por el Coordinador tecnico) SI	NO
Se realizo Limpieza, ajustes y calibración de equipos activos de los sistemas	SI	X				
Actualización de planos siguiendo convenciones y datos predefinidos para la SED	SI	X				
Cambio de baterías de botones de pánico inalámbrico	SI	X				
Peinado organización y Marquillado de las líneas eléctricas y de datos de los sistemas de seguridad electrónica	SI	X				
Actualización de carpetas de puesto	SI	X		A la espera de aprobación documental		
Verificación y actualización de inventario Tecnológico	SI	X			SI	
Actualización de firmware de los equipos electrónicos	SI	X		Actualización en su última versión		
Ajuste de parámetros internos de los sistemas de seguridad	SI	X				
Validar funcionalidad después de la labor realizando pruebas a la central y pruebas de intrusión y detección	SI	X				
Generación de acta de la labor técnica por puesto	SI	X				
Entrega de informe de la labor realizada, hallazgos recomendaciones y priorización para labor correctiva	SI	X				

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

FUNCIONARIO ED	INTERVENTORÍA	EMPRESA DE SEGURIDAD
Firma	Firma	Firma
Nombre: Patricia Heredia	Nombre: Vanderpool Cerveza	Nombre: Luis Felipe Ordoño J.
Cargo: D.L.E.	Cargo: Supervisor Tecnico	Cargo: Profesional Técnico
		Correo: fabian.perez@aspida.com.co

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

INVENTARIO SISTEMA DE ALARMA SED

HOJA 1 DE 1

D.L.E.	DIR LOCAL TEUSAQUILLO-CHAPINERO	DIRECCION	CARRERA 27A # 40A - 28
SEDE:	U	NOMBRE DE LA SEDE	DIR LOCAL TEUSAQUILLO-CHAPINERO
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	LOCALIDAD:	TEUSAQUILLO
No DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110	FECHA	17 de junio de 2024

ITEM	REF. EQUIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	CANT.
1	HS2064	PANEL	RACK SISTEMAS PISO DOS	1
2	HS2LCD	TECLADO ALFANUMERICO	ATENCION AL CIUDADANO PISO 1	1
3	HSM2 HOST	RECEPTOR INALAMBRICO	PASILLO PISO DOS	1
4	PG9939	BOTON DE PANICO INALAMBRICO	VIGILANTE	1
5	12V-7A	BATERIA PANEL	RACK SISTEMAS PISO DOS	1
6	1640	TRANSFORMADOR PANEL	RACK SISTEMAS PISO DOS	1
7	30W	SIRENA	ATENCION AL CIUDADANO PISO 1	1
8	PG9984	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	ATENCION AL CIUDADANO PISO 1	1
9	PG9926	SENSOR DE HUMO INALAMBRICO	CUARTO ARCHIVO PISO 1	1
10	PG9926	SENSOR DE HUMO INALAMBRICO	ARCHIVO PISO 1	1
11	PG9984	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	ARCHIVO PISO 1	1
12	PG9994	SENSOR EXTERIOR INALAMBRICO	PATIO CUBIERTO PISO 1	1
13	PG9984	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	SUPERVISION PISO 2	1
14	PG9984	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	DIRECTOR CHAPINERO PISO 2	1
15	PG9984	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	PLANEACIÓN PISO 2	1
16	PG9984	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	SALA DE JUNTAS PISO 2	1
17	PG9984	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	SECRETARIA TEUSAQUILLO CHAPINERO PISO 2	1
18	PG9984	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	DIRECTOR TEUSAQUILLO PISO 2	1
19	PG9984	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	OFICINA JURIDICA PISO 2	1
-	-	-		-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ZONIFICACION SISTEMA DE ALARMA
HOJA 1 DE 1

D.L.E.	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION TEUSAQUILLO-CHAPINERO	DIRECCION	CARRERA 27A # 40A - 28
SEDE:	U	NOMBRE DE LA SEDE	DIRECCION LOCAL TEUSAQUILLO-CHAPINERO
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	No CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110
PANEL DE CONTROL	HS2064	REF. PANEL	HS2064
UBIC. PANEL	RACK SISTEMAS PISO DOS	UBIC. TECLADO	ATENCION AL CIUDADANO PISO 1
MEDIO DE TRANSMISION	TL2803G-LAT	No DE ABONADO	4022
PARTICION 1	GENERAL	PARTICION 5	-
PARTICION 2	ADMINISTRATIVO	PARTICION 6	-
PARTICION 3	ARCHIVO	PARTICION 7	-
PARTICION 4	-	PARTICION 8	-

ZONA	DISPOSITIVO	UBICACION	CANT.	PART.
1	LIBRE	LIBRE	-	-
2	LIBRE	LIBRE	-	-
3	LIBRE	LIBRE	-	-
4	LIBRE	LIBRE	-	-
5	LIBRE	LIBRE	-	-
6	LIBRE	LIBRE	-	-
7	LIBRE	LIBRE	-	-
8	MICROSWITCH SABOTAJE PANEL	RACK SISTEMAS PANEL DE ALARMA PISO 2	1	1
9	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	ATENCION AL CIUDADANO PISO 1	1	1
10	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	ARCHIVO PISO 1	1	3
11	SENSOR DE HUMO INALAMBRICO	CUARTO ARCHIVO PISO 1	1	3
12	SENSOR DE HUMO INALAMBRICO	ARCHIVO PISO 1	1	3
13	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	PLANEACION PISO 2	1	2
14	SENSOR INFRAROJO EXTERIOR INALAMBRICO	PATIO CUBIERTO PISO 1	1	1
15	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	SUPERVISION PISO 1	1	2
16	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	DIRECCION CHAPINERO PISO 2	1	2
17	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	COBERTURA PISO 2 / JURIDICA PISO 2	1	2
18	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	SALA DE JUNTAS PISO 2	1	2
19	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	RECEPCION PISO 2	1	2
20	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	DIRECCION TEUSAQUILLO PISO 2	1	2
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

FECHA DE ACTUALIZACION 17/06/2024

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

USUARIOS SISTEMA DE ALARMA

HOJA 1 DE 1

D.L.E.	DIRECCION LOCAL TEUSAQUILLO-CHAPINERO	DIRECCION	CARRERA 27A # 40A - 28
SEDE:	U	NOMBRE DE LA SEDE	DIR LOCAL TEUSAQUILLO-CHAPINERO
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	No CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110
PANEL DE CONTROL	HS2064	REF. PANEL	HS2064
UBIC. PANEL	RACK SISTEMAS PISO DOS	UBIC. TECLADO	ATENCION AL CIUDADANO PISO 1
MEDIO DE TRANSMISION	TL2803G-LAT	No DE ABONADO	4022
PARTICION 1	GENERAL	PARTICION 5	-
PARTICION 2	ADMINISTRATIVO	PARTICION 6	-
PARTICION 3	ARCHIVO	PARTICION 7	-
PARTICION 4	-	PARTICION 8	-

USUARIOS	NOMBRE/ CARGO	PARTICION							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	MAESTRA / PERSONAL TECNICO	X	-	-	-	-	-	-	-
2	SERVICIO DE SEGURIDAD	X	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	COACCION / TODOS LOS USUARIOS	X	-	-	-	-	-	-	-
34	COORDINADOR	X	-	-	-	-	-	-	-
35	SUPERVISORES	X	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FECHA DE ACTUALIZACION 17/06/2024

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIAGNOSTICO SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA: UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.6187110				
D.L.E.	DIR LOCAL TEUSAQUILLO-CHAPINERO	**NOMBRE SEDE**	DIR LOCAL TEUSAQUILLO-CHAPINERO	**SEDE**	U
DIRECCIÓN:	CARRERA 27A # 40A - 28	**FECHA:**	17/06/2024 **LOCALIDAD**	TEUSAQUILLO	
PANEL No	4022	**UBICACIÓN**	RACK DE SISTEMAS PISO 2		

- Sistema de intrusión con panel DSC POWER NEO(HS2064) ubicado en el rack de sistemas piso 2. El teclado se encuentra funcional, sirena y botón de pánico en buen estado . La solución cuenta con 7 zonas libres. El sistema está compuesto por 13 zonas (9 sensores de movimiento inalabricos (PG9984), 1 sensores de movimiento exterior (PG9994), 2 sensores de humo (PG9926) y un (1) microswitch). Un 1 botón de pánico(PG9939). Medio de Transmisión Multicanal de Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia. El estado de la infraestructura es excelente pues tiene una correcta canalización (Tuberia emt).





SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO









NOMBRE DEL COLEGIO DIRECCION LOCAL TEUSAQUILLO-CHAPINERO NOMBRE SEDE DIRECCION LOCAL TEUSAQUILLO-CHAPINERO


SEDE U

REGISTROS FOTOGRAFICOS

PANEL SED ANTES	PANEL SED DESPUES	DVR / NVR ANTES	DVR / NVR DESPUES
			
BOTONES P ANTES	**BOTONES P DESPUES**	**VISUAL MONITOR ANTES**	**VISUAL MONITOR ANTES**
			
TECLADOS ANTES	**TECLADOS DESPUES**	**CAMARAS 1 ANTES**	**CAMARAS 1 DESPUES**
			
SIRENA ANTES	**SIRENA DESPUES**	**CAMARAS 2 ANTES**	**CAMARAS 2 DESPUES**
			
EXPANSOR ANTES	**EXPANSOR DESPUES**	**CAMARAS 3 ANTES**	**CAMARAS 3 DESPUES**

NO TIENE

SENSORES ANTES 1	SENSORES DESPUES 1	REPORTE DE LAS PRUEBAS CON LA CENTRAL 1	REPORTE DE LAS PRUEBAS CON LA CENTRAL 2
			
SENSORES ANTES 2	SENSORES DESPUES 2		
			
SENSORES ANTES 3	SENSORES DESPUES 3		
			



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


SEDES ADMINISTRATIVAS
D.L.E TEUSAQUILLO Y CHAPINERO

LOCALIDAD
TEUSAQUILLO

DIRECCION
Carrera 27a # 40a-28

PROYECTO
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CODIGO FUID: 2037A00

PLANO DE LOCALIZACIÓN



EMPRESA DE VIGILANCIA
UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5187110

INTERVENTORÍA EXTERNA
CEINTE S.A

ISABEL SEGOVIA OSPINA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN


ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


RECORD

PLANTA-LOCALIZACION

CONVENCIONES



FECHA	ESCALA	PLANO	DE
JUNIO 2024	1:500	1/1	



PRIMER PISO

1:00
0 1 2 2.5
ESCALA GRÁFICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEDES ADMINISTRATIVAS
D.L.E TEUSAQUILLO Y CHAPINERO
LOCALIDAD
TEUSAQUILLO
DIRECCIÓN
Carrera 27A # 40A-26

PROYECTO
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CODIGO FUID: 2037AAA01

PLANO DE LOCALIZACIÓN



EMPRESA DE VIGILANCIA
UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5187110

INTERVENTORÍA EXTERNA
CEINTE S.A

ISABEL SEGOVIA OSPINA
SECRETARIA DE EDUCACION

ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTION INSTITUCIONAL


FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECORD
PLANTA-PRIMER-PISO
SISTEMAS-DE-ALARMAS 4022

CONVENCIONES



FECHA	ESCALA	PLANO	DE
JUNIO 2024	1:50	1 / 2	



SEGUNDO PISO

ESCALA GRÁFICA


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEDES ADMINISTRATIVAS
D.L.E TEUSAQUILLO Y CHAPINERO
LOCALIDAD
TEUSAQUILLO
DIRECCIÓN
Carrera 27a # 40a-28

PROYECTO
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CODIGO FUID: 2037AAA02



EMPRESA DE VIGILANCIA
UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5187110

INTERVENTORIA EXTERNA
CEINTE S.A

ISABEL SEGOVIA OSPINA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECORD
PLANTA-SEGUNDO-PISO
SISTEMAS-DE-ALARMAS 4022

CONVENCIONES

FECHA	ESCALA	PLANO	DE
JUNIO 2024	1:50	2 / 2	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO: 155

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA: UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024

CONTRATO N°: CO1.PCCNTR.6187110

GRUPO	12	NOMBRE DE COLEGIO	DIRECCION LOCAL USME	NOMBRE SEDE	DIRECCION LOCAL USME
SEDE	UNICA	DIRECCION	CALLE 91 SUR # 3D-42	LOCALIDAD	USME
FECHA	17/06/2024				

	Nº ALARMAS SED	Nº ALARMAS OTROS	TOTAL
PANEL	1	0	1
CUENTAS	1	N/A	1
SENSORES	14	0	14
TECLADO	1	0	1
BOTONES P	2	0	2
SIRENA	1	0	1
EXPANSOR	1	0	1
REPETIDOR / RECEPTOR	1	0	1

	CCTV SED	CCTV FVS	OTROS	TOTAL
DVR - NVR	0	0	0	0
CAMARAS	0	0	0	0
PTZ	0	0	0	0
MONITORES	0	0	0	0
UPS	0	0	0	0
RACK	0	0	0	0
HDD	0	N/A	N/A	0
SWITCH POE	0	N/A	N/A	0
CCTV ANALOGO	0	N/A	N/A	0
CCTV IP	0	N/A	N/A	0
CCTV HIBRIDO	0	N/A	N/A	0
MARCA GRABADOR	OTROS			

	UNIDADES
CONTROL DE ACCESO SED	0
CONTROL DE ACCESO OTROS	0
CONTROL DE CONTRAINCENDIOS	0
CCTV OTROS	0

DESCRIPCIÓN	SE REALIZO LA ACTIVIDAD SI/NO	ESTADO FINAL B	ESTADO FINAL M	OBSERVACIONES (Especificar Cantidades)	VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Por el Coordinador tecnico) SI	VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Por el Coordinador tecnico) NO
Se realizo Limpieza, ajustes y calibración de equipos activos de los sistemas	SI	B			SI	
Actualización de planos siguiendo convenciones y datos predefinidos para la SED	SI	B				
Cambio de baterías de botones de pánico inalámbrico	SI	B				
Peinado organización y Marquillado de las líneas eléctricas y de datos de los sistemas de seguridad electrónica	SI	B				
Actualización de carpetas de puesto	SI	B		A la espera de aprobación documental		
Verificación y actualización de inventario Tecnológico	SI	B				
Actualización de firmware de los equipos electrónicos	NO	B				
Ajuste de parámetros internos de los sistemas de seguridad	SI	B				
Validar funcionalidad después de la labor realizando pruebas a la central y pruebas de intrusión y detección	SI	B				
Generación de acta de la labor técnica por puesto	SI	B				
Entrega de informe de la labor realizada, hallazgos recomendaciones y priorización para labor correctiva	SI	B				

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

FUNCIONARIO IED	INTERVENTORIA	EMPRESA DE SEGURIDAD
Firma	Firma	Firma
Nombre: CAMILO VALENCIA	Nombre: [illegible]	Nombre: LUIS FELIPE OSORIO T.
Cargo: DIRECTOR LOCAL.	Cargo: Interventor	Cargo: PROFESIONAL TÉCNICO
		Correo: fabian.perez@aspida.com.co

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

INVENTARIO SISTEMA DE ALARMA SED

HOJA 1 DE 1

D.L.E.	DIRECCION LOCAL USME	DIRECCION	CALLE 91 SUR # 3D-42
SEDE:	U	NOMBRE DE LA SEDE	DIRECCION LOCAL USME
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	LOCALIDAD:	USME
Nó DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110	FECHA	17 de junio de 2024

ITEM	REF. EQUIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	CANT.
1	DSC 1864	PANEL	DIRECCION PISO 2	1
2	PK5500	TECLADO ALFANUMERICO	INGRESO PISO 1	1
3	12V-7A	BATERIA PANEL	DIRECCION PISO 2	1
4	1640	TRANSFORMADOR PANEL	DIRECCION PISO 2	1
5	30W	SIRENA	PASILLO PISO 3	1
6	RF5132	RECEPTOR INALAMBRICO	DIRECCION PISO 2	1
7	WS4939	BOTON DE PANICO INALAMBRICO	GUARDA PORTERIA	1
8	WS4939	BOTON DE PANICO INALAMBRICO	GUARDA RECORREDOR	1
9	PC5108	MODULO EXPANSOR	DIRECCION PISO 2	1
10	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	PATIO PISO 1	1
11	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	AUDITORIO ESQUINA	1
12	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	AUDITORIO ENTRADA	1
13	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	COBERTURA PISO 2	1
14	SYSTEM	SENSOR DE HUMO	RACK OTIC PISO 3	1
15	SYSTEM	SENSOR DE HUMO	ARCHIVO PISO 2	1
16	SYSTEM	SENSOR DE HUMO	ARCHIVO PISO 3	1
17	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	ARCHIVO DIRECCION PISO 2	1
18	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	DIRECCION PISO 2	1
19	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	SALA DE JUNTAS PISO 2	1
20	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	SALA 2 PISO 3	1
21	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	OFICINA SUPERVISION PISO 3	1
22	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	ARCHIVO PISO 3	1
23	LC100	SENSOR INFRARROJO PASIVO	RACK OTIC PISO 3	1
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ZONIFICACION SISTEMA DE ALARMA
HOJA 1 DE 1

D.L.E	DIRECCION LOCAL USME	DIRECCION	CALLE 91 SUR # 3D-42
SEDE:	U	NOMBRE DE LA SEDE	DIRECCION LOCAL USME
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	No CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110
PANEL DE CONTROL	DSC 1864	REF. PANEL	DSC 1864
UBIC. PANEL	DIRECCION PISO 2	UBIC. TECLADO	INGRESO PISO 1
MEDIO DE TRANSMISION	TL2603G-LAT	No DE ABONADO	4004
PARTICION 1	GENERAL	PARTICION 5	-
PARTICION 2	DIRECCION	PARTICION 6	-
PARTICION 3	-	PARTICION 7	-
PARTICION 4	-	PARTICION 8	-

ZONA	DISPOSITIVO	UBICACION	CANT.	PART.
1	SENSOR INFRARROJO DT	PATIO PISO 1	1	1
2	SENSOR INFRARROJO DT	AUDITORIO ESQUINA PISO 1	1	1
3	SENSOR INFRARROJO DT	AUDITORIO ENTRADA PISO 1	1	1
4	SENSOR INFRARROJO DT	COBERTURA PISO 2	1	1
5	SENSOR DE HUMO	ARCHIVO DIRECCION PISO 2	1	1
6	SENSOR INFRARROJO DT	ARCHIVO DIRECCION PISO 2	1	1
7	SENSOR INFRARROJO DT	DIRECCION PISO 2	1	2
8	SENSOR INFRARROJO DT	SALA DE JUNTAS PISO 2	1	1
9	SENSOR INFRARROJO DT	ARCHIVO PISO 3	1	1
10	SENSOR INFRARROJO DT	SALA 2 PISO 3	1	1
11	SENSOR INFRARROJO DT	OFICINA SUPERVISION PISO 3	1	1
12	SENSOR INFRARROJO PASIVO	RACK OTIC PISO 3	1	1
13	MICROSWITCH SABOTAJE PANEL	SABOTAJE PANEL Y EXPANSOR DIRECCION PISO 2	1	1
14	SENSOR HUMO	RACK OTIC PISO 3	1	1
15	SENSOR HUMO	ARCHIVO PISO 3	1	1
16	LIBRE	LIBRE	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
USUARIOS SISTEMA DE ALARMA
HOJA 1 DE 1

D.L.E	DIRECCION LOCAL USME	DIRECCION	CALLE 91 SUR # 3D-42
SEDE:	U	NOMBRE DE LA SEDE	DIRECCION LOCAL USME
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	No CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110
PANEL DE CONTROL	DSC 1864	REF. PANEL	DSC 1864
UBIC. PANEL	DIRECCION PISO 2	UBIC. TECLADO	INGRESO PISO 1
MEDIO DE TRANSMISION	TL2603G-LAT	No DE ABONADO	4004
PARTICION 1	GENERAL	PARTICION 5	-
PARTICION 2	DIRECCION	PARTICION 6	-
PARTICION 3	-	PARTICION 7	-
PARTICION 4	-	PARTICION 8	-

USUARIOS	NOMBRE/ CARGO	PARTICION							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SERVICIO DE VIGILANCIA	X	X	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	COACCION / TODOS LOS USUARIOS	X	X	-	-	-	-	-	-
34	COORDINADOR DE VIGILANCIA	X	X	-	-	-	-	-	-
35	SUPERVISOR DE ZONA NORTE	X	X	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	MAESTRA / PERSONAL TECNICO	X	X	-	-	-	-	-	-

FECHA DE ACTUALIZACION 17/06/2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIAGNOSTICO SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA: UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.6187110
D.L.E. DIRECCION LOCAL USME
DIRECCIÓN: CALLE 91 SUR # 3D-42
PANEL No 4004

NOMBRE SEDE DIRECCION LOCAL USME **SEDE** U
FECHA: 17/06/2024 . **LOCALIDAD** USME
UBICACIÓN DIRECCIÓN PISO 2

- Sistema de intrusión con panel DSC POWER SERIES (1864) ubicado en dirección piso 2 y este cuenta con acceso restringido, el teclado se encuentra funcional sin embargo no posee su tapa de protección, sirena y botón de pánico en buen estado . La solución cuenta con 1 zonas libres. El sistema está compuesto por 15 zonas (10 sensores de movimiento DT (LC 104), un sensor de movimiento (LC 100), 3 sensores de humo (SYSTEM) y 2 botón de pánico (WS4939). Su medio de conexión es cable UTP y el estado de la infraestructura es buena pues tiene una correcta canalización (Tubería emt). Se recomienda el traslado del panel hacia un área común para facilitar la revisión técnicas e independización del modulo expansor y adición de una fuente de voltaje auxiliar para este.









SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


INFORME DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO


NOMBRE DEL COLEGIO DIRECCION LOCAL USME NOMBRE SEDE DIRECCION LOCAL USME

SEDE UNICA







REGISTROS FOTOGRAFICOS

PANEL SED ANTES	PANEL SED DESPUES	DVR / NVR ANTES	DVR / NVR DESPUES
			
BOTONES P ANTES	BOTONES P DESPUES	VISUAL MONITOR ANTES	VISUAL MONITOR ANTES
			
TECLADOS ANTES	TECLADOS DESPUES	CAMARAS 1 ANTES	CAMARAS 1 DESPUES
			
SIRENA ANTES	SIRENA DESPUES	CAMARAS 2 ANTES	CAMARAS 2 DESPUES
			
EXPANSOR ANTES	EXPANSOR DESPUES	CAMARAS 3 ANTES	CAMARAS 3 DESPUES





REPORTE DE LAS PRUEBAS CON LA CENTRAL 1	REPORTE DE LAS PRUEBAS CON LA CENTRAL 2
Fecha Hora Evento Descripcion UVZ	[illegible]

SENSORES ANTES 1	SENSORES DESPUES 1
	
SENSORES ANTES 2	**SENSORES DESPUES 2**
	
SENSORES ANTES 3	**SENSORES DESPUES 3**
	



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEDES ADMINISTRATIVAS
D.L.E USME

LOCALIDAD
USME

DIRECCIÓN
Calle 91sur # 3b-42 este

PROYECTO
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CODIGO FUID: 5196A00

PLANO DE LOCALIZACIÓN



EMPRESA DE VIGILANCIA
UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5187110

INTERVENTORÍA EXTERNA
CEINTE S.A


ISABEL SEGOVIA OSPINA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTION INSTITUCIONAL


FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECORD
PLANTA-LOCALIZACION

CONVENCIONES



FECHA	ESCALA	PLANO	DE
JUNIO 2024	1:500	1 / 1	



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


SEDES ADMINISTRATIVAS
D.L.E USME

LOCALIDAD
USME

DIRECCIÓN
Calle 91sur # 3b-42 este

PROYECTO
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CODIGO FUID: 5196AA01

PLANO DE LOCALIZACIÓN



EMPRESA DE VIGILANCIA
UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5157110

INTERVENTORÍA EXTERNA
CEINTE S.A


ISABEL SEGOVIA OSPINA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTION INSTITUCIONAL


FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECORD
PRIMER-PISO
SISTEMAS-DE-ALARMA 4004

CONVENCIONES



FECHA	ESCALA	PLANO	DE
JUNIO 2024	1:125	1 / 3	



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


SEDES ADMINISTRATIVAS
D.L.E USME

LOCALIDAD
USME

DIRECCIÓN
Calle 91sur # 3b-42 este

PROYECTO
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CODIGO FUID: 5196AAA02

PLANO DE LOCALIZACIÓN



EMPRESA DE VIGILANCIA
UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024
CONTRATO No. CO1.PCONTR.5187110

INTERVENTORÍA EXTERNA
CEINTE S.A


ISABEL SEGOVIA OSPINA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTION INSTITUCIONAL

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


RECORD
SEGUNDO-PISO
SISTEMAS-DE-ALARMA 4004

CONVENCIONES



1:125
0 6 6.25
ESCALA GRÁFICA

FECHA	ESCALA	PLANO	DE
JUNIO 2024	1:125	2/3	



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


SEDES ADMINISTRATIVAS
D.L.E USME

LOCALIDAD
USME

DIRECCIÓN
Calle 91sur # 3b-42 este

PROYECTO
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CODIGO FUID: 5196AA03

PLANO DE LOCALIZACIÓN



EMPRESA DE VIGILANCIA
UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5187110

INTERVENTORÍA EXTERNA
CEINTE S.A


ISABEL SEGOVIA OSPINA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTION INSTITUCIONAL

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECORD
TERCER-PISO
SISTEMAS-DE-ALARMA 4004

CONVENCIONES



FECHA	ESCALA	PLANO	DE
JUNIO 2024	1:125	3 / 3	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO: 126

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA: UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024

CONTRATO N°: CO1.PCCNTR.6187110

GRUPO	12	NOMBRE DE COLEGIO	DIRECCION LOCAL TUNJUELITO Y SUMAPAZ	NOMBRE SEDE	DIRECCION LOCAL TUNJUELITO Y SUMAPAZ
SEDE	UNICA	DIRECCION	CALLE 48 B #27 - 60 SUR	LOCALIDAD	TUNJUELITO
FECHA	17/05/2024				

	Nº ALARMAS SED	Nº ALARMAS OTROS	TOTAL
PANEL	1	0	1
CUENTAS	1	N/A	1
SENSORES	13	0	13
TECLADO	1	0	1
BOTONES P	1	0	1
SIRENA	1	0	1
EXPANSOR	0	0	0
REPETIDOR / RECEPTOR	1	0	1

	CCTV SED	CCTV FVS	OTROS	TOTAL
DVR - NVR	0	0	0	0
CAMARAS	0	0	0	0
PTZ	0	0	0	0
MONITORES	0	0	0	0
UPS	0	0	0	0
RACK	0	0	0	0
HDD	0	N/A	N/A	0
SWITCH POE	0	N/A	N/A	0
CCTV ANALOGO	0	N/A	N/A	0
CCTV IP	0	N/A	N/A	0
CCTV HIBRIDO	0	N/A	N/A	0
MARCA GRABADOR	OTROS			

	UNIDADES
CONTROL DE ACCESO SED	0
CONTROL DE ACCESO OTROS	0
CONTROL DE CONTRAINCENDIOS	0
CCTV OTROS	0

DESCRIPCIÓN	SE REALIZO LA ACTIVIDAD SI/NO	ESTADO FINAL B	ESTADO FINAL M	OBSERVACIONES (Especificar Cantidades)	VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Por el Coordinador tecnico) SI	VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Por el Coordinador tecnico) NO
Se realizo Limpieza, ajustes y calibración de equipos activos de los sistemas	SI	X			SI	
Actualización de planos siguiendo convenciones y datos predefinidos para la SED	SI	X				
Cambio de baterías de botones de pánico inalámbrico	SI	X				
Peinado organización y Marquillado de las líneas eléctricas y de datos de los sistemas de seguridad electrónica	SI	X				
Actualización de carpetas de puesto	SI	X		A la espera de aprobación documental		
Verificación y actualización de inventario Tecnológico	SI	X				
Actualización de firmware de los equipos electrónicos	SI	X		Actualización en su última versión		
Ajuste de parámetros internos de los sistemas de seguridad	SI	X				
Validar funcionalidad después de la labor realizando pruebas a la central y pruebas de intrusión y detección	SI	X				
Generación de acta de la labor técnica por puesto	SI	X				
Entrega de informe de la labor realizada, hallazgos recomendaciones y priorización para labor correctiva	SI	X				

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

FUNCIONARIO IED	INTERVENTORIA	EMPRESA DE SEGURIDAD
Firma: Nicole B. Castañeda M.	Firma:	Firma:
Nombre: Nicole B. Castañeda	Nombre: Juan Carlos Perez	Nombre: Luis Felipe Osorio J.
Cargo: Directora Local	Cargo: Interventor Técnico	Cargo: Profesional Técnico
		Correo: fabian.perez@aspida.com.co

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

INVENTARIO SISTEMA DE ALARMA SED

HOJA 1 DE 1

D.L.E.	DIRECCION LOCAL TUNJUELITO	**DIRECCION**	Calle 48 b # 27 - 80 sur
SEDE:	U	**NOMBRE DE LA SEDE**	DIRECCION LOCAL TUNJUELITO
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	**LOCALIDAD:**	TUNJUELITO
No DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110	**FECHA**	17 de junio de 2024

ITEM	REF. EQUIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	CANT.
1	DSC HS2064	PANEL	PASILLO BAÑO PUBLICO	1
2	HS2LCD	TECLADO ALFANUMERICO	PASILLO BAÑO PUBLICO	1
3	12V-7A	BATERIA PANEL	GABINETE PANEL PASILLO BAÑO PUBLICO	1
4	1640	TRANSFORMADOR PANEL	GABINETE PANEL PASILLO BAÑO PUBLICO	1
5	30W	SIRENA	FACHADA LETRERO DIRECCION LOCAL	1
6	HSM2HOST	RECEPTOR INALAMBRICO	PASILLO CUARTO DE VIGILANCIA	1
7	PG9939	BOTON DE PANICO INALAMBRICO	GUARDA	1
8	PG9984	SENSOR INALAMBRICO	AUDITORIO	1
9	PG9984	SENSOR INALAMBRICO	COBERTURA	1
10	PG9984	SENSOR INALAMBRICO	OTIC	1
11	PG9984	SENSOR INALAMBRICO	SUPERVISION	1
12	PG9984	SENSOR INALAMBRICO	DIRECCIÓN	1
13	PG9984	SENSOR INALAMBRICO	SECRETARIA	1
14	PG9984	SENSOR INALAMBRICO	TALENTO HUMANO Y ARCHIVO	1
15	PG9984	SENSOR INALAMBRICO	BODEGA DE MATERIALES	1
16	PG9984	SENSOR INALAMBRICO	CUARTO DE RACK	1
17	PG9984	SENSOR INALAMBRICO	CUARTO DE INSUMOS	1
18	PG9936	SENSOR DE HUMO INALÁMBRICO	CUARTO DE RACK	1
19	PG9936	SENSOR DE HUMO INALÁMBRICO	ARCHIVO	1
20	GENERICO	BARRERA PHOTO ELECTRICA	PERIMETRAL CALLE 48 SUR	1
				-
				-
				-
-		-		-
-	-	-		-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ZONIFICACION SISTEMA DE ALARMA
HOJA 1 DE 1

D.L.E	DIRECCION LOCAL TUNJUELITO	**DIRECCION**	Calle 48 b # 27 - 80 sur
SEDE:	U	**NOMBRE DE LA SEDE**	DIR LOCAL TUNJUELITO
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	**No CONTRATO**	CO1.PCCNTR.6187110
PANEL DE CONTROL	HS2064	**REF. PANEL**	HS2064
UBIC. PANEL	PASILLO BAÑO PUBLICO	**UBIC. TECLADO**	PASILLO BAÑO PÚBLICO
MEDIO DE TRANSMISION	TL2803G	**No DE ABONADO**	4003
PARTICION 1	GENERAL	**PARTICION 5**	-
PARTICION 2	-	**PARTICION 6**	-
PARTICION 3	-	**PARTICION 7**	-
PARTICION 4	-	**PARTICION 8**	-

ZONA	DISPOSITIVO	UBICACION	CANT.	PART.
1	BARRERA PHOTO ELECTRICA	PERIMETRAL CALLE 48 SUR	1	1
2	LIBRE	LIBRE	-	-
3	LIBRE	LIBRE	-	-
4	LIBRE	LIBRE	-	-
5	LIBRE	LIBRE	-	-
6	LIBRE	LIBRE	-	-
7	LIBRE	LIBRE	-	-
8	MICROSWITCH TAMPER	PANEL DE ALARMA	1	1
9	SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO	AUDITORIO	1	1
10	SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO	COBERTURA	1	1
11	SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO	OTIC	1	1
12	SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO	SUPERVISION	1	1
13	SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO	DIRECCION	1	1
14	SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO	SECRETARIA	1	1
15	SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO	TALENTO HUMANO Y ARCHIVO	1	1
16	SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO	BODEGA MATERIALES	1	1
17	SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO	CUARTO RACK	1	1
18	SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO	CUARTO DE INSUMOS	1	1
19	SENSOR DE HUMO	CUARTO RACK	1	1
20	SENSOR DE HUMO	BODEGA ARCHIVO	1	1
-	-		-	-
-	-		-	-
-	-		-	-
-	-		-	-
-	-		-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

USUARIOS SISTEMA DE ALARMA

HOJA 1 DE 1

D.L.E	DIRECCION LOCAL TUNJUELITO	DIRECCION	Calle 48 b # 27 - 80 sur
SEDE:	U	NOMBRE DE LA SEDE	DIR LOCAL TUNJUELITO
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	No CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110
PANEL DE CONTROL	HS2064	REF. PANEL	HS2064
UBIC. PANEL	PASILLO BAÑO PUBLICO	UBIC. TECLADO	PASILLO BAÑO PÚBLICO
MEDIO DE TRANSMISION	TL2803G	No DE ABONADO	4003
PARTICION 1	GENERAL	PARTICION 5	-
PARTICION 2	-	PARTICION 6	-
PARTICION 3	-	PARTICION 7	-
PARTICION 4	-	PARTICION 8	-

USUARIOS	NOMBRE/ CARGO	PARTICIÓN							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	MAESTRA / PERSONAL TECNICO	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SERVICIO DE VIGILANCIA	X	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	COACCION / TODOS LOS USUARIOS	X	-	-	-	-	-	-	-
34	COORDINADOR DE VIGILANCIA	X	-	-	-	-	-	-	-
35	SUPERVISORES	X	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FECHA DE ACTUALIZACION 17/06/2024

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIAGNOSTICO SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA: UNION TEMPORAL SEVINCOS 2024

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.6187110				
D.L.E.	DIRECCION LOCAL TUNJUELITO	**NOMBRE SEDE**	DIRECCION LOCAL TUNJUELITO	**SEDE**	U
DIRECCIÓN:	Calle 48 b # 27 - 80 sur	**FECHA:**	17/06/2024 **LOCALIDAD**	TUNJUELITO	
PANEL No	4003	**UBICACIÓN**			

- Sistema de intrusión con panel DSC POWER NEO (HSM2064) ubicado en entrada rack. El teclado se encuentra funcional, sirena y botón de pánico en buen estado . La solución cuenta con 7 zonas libres. El sistema está compuesto por 13 zonas (10 sensores de movimiento inalabricos (PG9984), 2 sensores de humo (Pg9936), una barrera photo electica). Un (1) botón de pánico (PGX939). Medio de Transmisión Multicanal de Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia. El estado de la infraestructura es excelente pues tiene una correcta canalización (Tuberia emt).

- Barrera Photo Electrica sileciada, se requiere podas del arbol para evitar flasas alarmas emitidas por deteccion de la barrera photo electrica

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ







SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO







NOMBRE DEL COLEGIO DIRECCION LOCAL TUNJUELITO NOMBRE SEDE DIRECCION LOCAL TUNJUELITO


SEDE U

REGISTROS FOTOGRAFICOS

PANEL SED ANTES	PANEL SED DESPUES	DVR / NVR ANTES	DVR / NVR DESPUES
			
BOTONES P ANTES	**BOTONES P DESPUES**	**VISUAL MONITOR ANTES**	**VISUAL MONITOR ANTES**
			
TECLADOS ANTES	**TECLADOS DESPUES**	**CAMARAS 1 ANTES**	**CAMARAS 1 DESPUES**
			
SIRENA ANTES	**SIRENA DESPUES**	**CAMARAS 2 ANTES**	**CAMARAS 2 DESPUES**
			
EXPANSOR ANTES	**EXPANSOR DESPUES**	**CAMARAS 3 ANTES**	**CAMARAS 3 DESPUES**

NO TIENE

SENSORES ANTES 1	SENSORES DESPUES 1	REPORTE DE LAS PRUEBAS CON LA CENTRAL 1	REPORTE DE LAS PRUEBAS CON LA CENTRAL 2
			
SENSORES ANTES 2	**SENSORES DESPUES 2**		
			
SENSORES ANTES 3	**SENSORES DESPUES 3**		
			



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEDES ADMINISTRATIVAS
D.L.E TUNJUELITO

LOCALIDAD
TUNJUELITO

DIRECCIÓN
Calle 48 B # 27-80 sur

PROYECTO
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CODIGO FUID: 5225A00

PLANO DE LOCALIZACION

EMPRESA DE VIGILANCIA
UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024
CONTRATO No. CO1.PCONTR.6157110

INTERVENTORIA EXTERNA
CEINTE S.A

ISABEL SEGOVIA OSPINA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN


ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTION INSTITUCIONAL

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECORD
PLANTA-LOCALIZACION

CONVENCIONES

FECHA	ESCALA	PLANO	DE
JUNIO 2024	1:500	1 / 1	



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


SEDES ADMINISTRATIVAS
D.L.E TUNJUELITO

LOCALIDAD
TUNJUELITO

DIRECCIÓN
Calle 48 B # 27-60 sur

PROYECTO
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CODIGO FUID: 6225AAA01

PLANO DE LOCALIZACIÓN



EMPRESA DE VIGILANCIA
UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5187110

INTERVENTORÍA EXTERNA
CEINTE S.A


ISABEL SEGOVIA OSPINA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTION INSTITUCIONAL

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECORD
PLANTA-PRIMER-PISO
SISTEMAS-DE-ALARMAS
4003

CONVENCIONES



FECHA	ESCALA	PLANO	DE
JUNIO 2024	1:75	1 / 1	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO: 90

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA: UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024

CONTRATO N°: CO1.PCCNTR.6187110

GRUPO	12	NOMBRE DE COLEGIO	DIRECCION LOCAL BOSA	NOMBRE SEDE	DIRECCION LOCAL BOSA
SEDE	UNICA	DIRECCION	CALLE 61 SUR # 80H-28	LOCALIDAD	BOSA
FECHA	17/06/2024				

	Nº ALARMAS SED	Nº ALARMAS OTROS	TOTAL
PANEL	1	0	1
CUENTAS	1	N/A	1
SENSORES	16	0	16
TECLADO	1	0	1
BOTONES P	2	0	2
SIRENA	1	0	1
EXPANSOR	0	0	0
REPETIDOR / RECEPTOR	1	0	1

	CCTV SED	CCTV FVS	OTROS	TOTAL
DVR - NVR	0	0	0	0
CAMARAS	0	0	0	0
PTZ	0	0	0	0
MONITORES	0	0	0	0
UPS	0	0	0	0
RACK	0	0	0	0
HDD	0	N/A	N/A	0
SWITCH POE	0	N/A	N/A	0
CCTV ANALOGO	0	N/A	N/A	0
CCTV IP	0	N/A	N/A	0
CCTV HIBRIDO	0	N/A	N/A	0
MARCA GRABADOR	OTROS			

	UNIDADES
CONTROL DE ACCESO SED	0
CONTROL DE ACCESO OTROS	0
CONTROL DE CONTRAINCENDIOS	0
CCTV OTROS	0

DESCRIPCIÓN	SE REALIZO LA ACTIVIDAD SI/NO	ESTADO FINAL B	ESTADO FINAL N	OBSERVACIONES (Especificar Cantidades)	VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Por el Coordinador tecnico) SI	VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Por el Coordinador tecnico) NO
Se realizo Limpieza, ajustes y calibración de equipos activos de los sistemas	SI	X				
Actualización de planos siguiendo convenciones y datos predefinidos para la SED	SI	X				
Cambio de baterías de botones de pánico inalámbrico	SI	X				
Peinado organización y Marquillado de las líneas eléctricas y de datos de los sistemas de seguridad electrónica	SI	X				
Actualización de carpetas de puesto	SI	X		A la espera de aprobación documenta		
Verificación y actualización de inventario Tecnológico	SI	X			SI	
Actualización de firmware de los equipos electrónicos	SI	X		Actualización en su última versión		
Ajuste de parámetros internos de los sistemas de seguridad	SI	X				
Validar funcionalidad después de la labor realizando pruebas a la central y pruebas de intrusión y detección	SI	X				
Generación de acta de la labor técnica por puesto	SI	X				
Entrega de informe de la labor realizada, hallazgos recomendaciones y priorización para labor correctiva	SI	X				

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

FUNCIONARIO IED	INTERVENTORIA	EMPRESA DE SEGURIDAD
Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Edwin Test 2.	Nombre: Luis Felipe Osorio J.
Cargo: Director 23-09-24.	Cargo: Interventor Tecnico	Cargo: Profesional Técnico
		Correo: fabian.perez@aspida.com.co

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

INVENTARIO SISTEMA DE ALARMA SED

HOJA 1 DE 1

D.L.E.	DIRECCION LOCAL BOSA	DIRECCION	CALLE 61 SUR # 80H-28
SEDE:	U	NOMBRE DE LA SEDE	DIRECCION LOCAL BOSA
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	LOCALIDAD:	BOSA
No DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110	FECHA	17 de junio de 2024

ITEM	REF. EQUIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACION	CANT
1	HSM 2064	PANEL	RACK REDP ENTRADA	1
2	HS2LCD	TECLADO ALFANUMERICO	RACK REDP ENTRADA	1
3	12V-7A	BATERIA PANEL	GABINETE PANEL RACK PISO 1	1
4	1640	TRANSFORMADOR PANEL	GABINETE PANEL RACK PISO 1	1
5	30W	SIRENA	HALL PISO 1	1
6	HSM2HOST	RECEPTOR INALAMBRICO	HALL PISO 1	1
7	PG9939	BOTON DE PANICO INALAMBRICO	RECORREDOR Y PORTERIA	2
8	PG9984P	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	PASILLO ENTRADA	1
9	PG9984P	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	COBERTURA	1
10	PG9984P	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	DIRECCION	1
11	PG9984P	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	SECRETARIA	1
12	PG9984P	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	TALENTO HUMANO	1
13	PG9984P	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	OTIC EQUIPO	1
14	PG9984P	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	SUBSIDIOS	1
15	PG9984P	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	SUPERVISION FONDO PISO 1	1
16	PG9984P	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	SUPERVISION 1	1
17	PG9936	SENSOR HUMO INALAMBRICO	SUPERVISION	1
18	PG9984P	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	ARCHIVO PISO 1	1
19	PG9936	SENSOR HUMO INALAMBRICO	ARCHIVO HUMO PISO 1	1
20	PG9984P	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	SUPERVISION OFICINA	1
21	PG9984P	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	RACK PISO 1	1
22	PG9984P	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	ATENCIÓN AL USUARIO 1	1
23	PG9994	SENSOR INFRARROJO EXTERIOR INALAMBRICO	PARQUEADERO	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ZONIFICACION SISTEMA DE ALARMA
HOJA 1 DE 1

D.L.E	DIRECCION LOCAL BOSA	**DIRECCION**	CALLE 61 SUR # 80H-28
SEDE:	U	**NOMBRE DE LA SEDE**	DIRECCION LOCAL BOSA
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	**No CONTRATO**	CO1.PCCNTR.6187110
PANEL DE CONTROL	HSM 2064	**REF. PANEL**	HSM 2064
UBIC. PANEL	RACK REDP ENTRADA	**UBIC. TECLADO**	RACK REDP ENTRADA
MEDIO DE TRANSMISION	TL2803G-LAT	**No DE ABONADO**	4017
PARTICION 1	GENERAL	**PARTICION 5**	-
PARTICION 2	DIRECCIÓN	**PARTICION 6**	-
PARTICION 3	SECRETARÍA / MOVILIDAD	**PARTICION 7**	-
PARTICION 4	-	**PARTICION 8**	-

ZONA	DISPOSITIVO	UBICACION	CANT.	PART.
1	LIBRE	LIBRE	-	-
2	LIBRE	LIBRE	-	-
3	LIBRE	LIBRE	-	-
4	LIBRE	LIBRE	-	-
5	LIBRE	LIBRE	-	-
6	LIBRE	LIBRE	-	-
7	LIBRE	LIBRE	-	-
8	MICROSWITCH SABOTAJE PANEL	RACK SISTEMAS PANEL DE ALARMA	1	1
9	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	PASILLO ENTRADA	1	1
10	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	COBERTURA	1	1
11	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	DIRECCIÓN	1	2
12	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	SECRETARIA	1	3
13	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	TALENTO HUMANO	1	1
14	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	OTIC EQUIPO	1	1
15	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO DESMONTADO	SUBSIDIOS / MOVILIDAD	1	3
16	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO DESMONTADO	SUPERVISION FONDO	1	1
17	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO DESMONTADO	SUPERVISION 1	1	1
18	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO DESMONTADO	SUPERVISION OFICINA	1	1
19	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	ARCHIVO	1	1
20	SENSOR DE HUMO INALAMBRICO DESMONTADO	ARCHIVO HUMO	1	1
21	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	ATENCIÓN AL USUARIO 1	1	1
22	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO	RACK	1	1
23	SENSOR DE HUMO INALAMBRICO DESMONTADO	SUPERVISION	1	1
24	SENSOR INFRARROJO EXTERIOR INALAMBRICO	PARQUEADERO	1	1
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

FECHA DE ACTUALIZACION 17/06/2024

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

USUARIOS SISTEMA DE ALARMA

HOJA 1 DE 1

D.L.E	DIRECCION LOCAL BOSA	DIRECCION	CALLE 61 SUR # 80H-28
SEDE:	U	NOMBRE DE LA SEDE	DIRECCION LOCAL BOSA
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	No CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110
PANEL DE CONTROL	HSM 2064	REF. PANEL	HSM 2064
UBIC. PANEL	RACK REDP PISO 1	UBIC. TECLADO	RACK REDP PISO 2
MEDIO DE TRANSMISION	TL2803G-LAT	No DE ABONADO	4017
PARTICION 1	GENERAL	PARTICION 5	-
PARTICION 2	-	PARTICION 6	-
PARTICION 3	-	PARTICION 7	-
PARTICION 4	-	PARTICION 8	-

USUARIOS	NOMBRE/ CARGO	PARTICION							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	MAESTRA / PERSONAL TECNICO	X	-	-	-	-	-	-	-
2	SERVICIO DE VIGILANCIA	X	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	COACCION / TODOS LOS USUARIOS	X	-	-	-	-	-	-	-
34	COORDINADOR DE VIGILANCIA	X	-	-	-	-	-	-	-
35	SUPERVISOR DE ZONA NORTE	X	-	-	-	-	-	-	-
36	SUPERVISOR DE ZONA SUR	X	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FECHA DE ACTUALIZACION 17/06/2024

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIAGNOSTICO SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA: UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.6187110				
D.L.E.	DIRECCION LOCAL BOSA	**NOMBRE SEDE**	DIRECCION LOCAL BOSA	**SEDE**	U
DIRECCIÓN:	CALLE 61 SUR # 80H-28	**FECHA:**	17/06/2024 **LOCALIDAD**	BOSA	
PANEL No	4017	**UBICACIÓN**	ENTRADA RACK		

- Sistema de intrusión con panel DSC POWER NEO(HSM2064) ubicado en entrada rack . El teclado se encuentra funcional, sirena y botón de pánico en buen estado . La solución cuenta con 7 zonas libres. El sistema está compuesto por 17 zonas (13 sensores de movimiento inalabricos(PG9984P), un (1) sensor de movimineto externo (PG9994), 2 sensores de humo(Pg9936) y un (1) microswitch) dos (2) botón de pánico (PGX939). Medio de Transmisión Multicanal de Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia. El estado de la infraestructura es excelente pues tiene una correcta canalización (Tuberia emt).
  Sensores de movimineto de las zonas 15,16,17,18 y detectores de humo de la zona 20 y zona 23 desmontados por arreglos locativos en el área, se encuentran en custodia en la sede

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ







SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO




NOMBRE DEL COLEGIO DIRECCION LOCAL BOSA NOMBRE SEDE DIRECCION LOCAL BOSA



SEDE U


REGISTROS FOTOGRAFICOS


PANEL SED ANTES	PANEL SED DESPUES	DVR / NVR ANTES	DVR / NVR DESPUES
			
BOTONES P ANTES	**BOTONES P DESPUES**	**VISUAL MONITOR ANTES**	**VISUAL MONITOR ANTES**
			
TECLADOS ANTES	**TECLADOS DESPUES**	**CAMARAS 1 ANTES**	**CAMARAS 1 DESPUES**
			
SIRENA ANTES	**SIRENA DESPUES**	**CAMARAS 2 ANTES**	**CAMARAS 2 DESPUES**
			
EXPANSOR ANTES	**EXPANSOR DESPUES**	**CAMARAS 3 ANTES**	**CAMARAS 3 DESPUES**

NO TIENE

SENSORES ANTES 1	SENSORES DESPUES 1	REPORTE DE LAS PRUEBAS CON LA CENTRAL 1	REPORTE DE LAS PRUEBAS CON LA CENTRAL 2
			

SENSORES ANTES 2	SENSORES DESPUES 2
	

SENSORES ANTES 3	SENSORES DESPUES 3
	



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEDES ADMINISTRATIVAS
D.L.E BOSA

LOCALIDAD
BOSA

DIRECCIÓN
Calle 61sur # 80h-28

PROYECTO
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CODIGO FUID: 7292A00

SIGNO DE LOCALIZACIÓN

EMPRESA DE VIGILANCIA
UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5187110

INTERVENTORÍA EXTERNA
CEINTE S.A

ISABEL SEGOVIA OSPINA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN


ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTION INSTITUCIONAL

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECORD
PLANTA-LOCALIZACION

CONVENCIONES

FECHA	ESCALA	PLANO	DE
JUNIO 2024	1:400	1/1	



PRIMER PISO

ESCALA GRAFICA 1:125

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


SEDES ADMINISTRATIVAS
D.L.E BOSA

LOCALIDAD
BOSA

DIRECCIÓN
Calle 61sur # 80h-28

PROYECTO
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CODIGO FUID: 7292AAA01

PLANO DE LOCALIZACIÓN



EMPRESA DE VIGILANCIA
UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024

CONTRATO No. CO1.PCONTR.5187110

INTERVENTORÍA EXTERNA
CEINTE S.A


ISABEL SEGOVIA OSPINA
SECRETARIA DE EDUCACION

ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTION INSTITUCIONAL

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECORD
PLANTA-PRIMER-PISO
SISTEMAS-DE-ALARMAS 4017

CONVENCIONES



FECHA	ESCALA	PLANO	DE
JUNIO 2024	1:125	1 / 1	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO: 160

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA: UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024 — CONTRATO N°: CO1.PCCNTR.6187110

GRUPO	12	NOMBRE DE COLEGIO	BODEGA ARCHIVO FONTIBON	NOMBRE SEDE	BODEGA ARCHIVO FONTIBON
SEDE	UNICA	DIRECCION	CARRERA 116 # 14B 30	LOCALIDAD	FONTIBON
FECHA	17/06/2024				

	Nº ALARMAS SED	Nº ALARMAS OTROS	TOTAL
PANEL	1	0	1
CUENTAS	1	N/A	1
SENSORES	24	0	24
TECLADO	1	0	1
BOTONES P	2	0	2
SIRENA	1	0	1
EXPANSOR	3	0	3
REPETIDOR / RECEPTOR	1	0	1

	CCTV SED	CCTV FVS	OTROS	TOTAL
DVR - NVR	0	0	1	1
CAMARAS	0	0	20	20
PTZ	0	0	0	0
MONITORES	0	0	2	2
UPS	0	0	1	1
RACK	0	0	1	1
HDD	0	N/A	N/A	0
SWITCH POE	0	N/A	N/A	0
CCTV ANALOGO	0	N/A	N/A	0
CCTV IP	0	N/A	N/A	0
CCTV HIBRIDO	0	N/A	N/A	0
MARCA GRABADOR	HIKVISION			

	UNIDADES
CONTROL DE ACCESO SED	0
CONTROL DE ACCESO OTROS	0
CONTROL DE CONTRAINCENDIOS	0
CCTV OTROS	1

DESCRIPCIÓN	SE REALIZO LA ACTIVIDAD SI/NO	ESTADO FINAL B	ESTADO FINAL M	OBSERVACIONES (Especificar Cantidades)	VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Por el Coordinador tecnico) SI	VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Por el Coordinador tecnico) NO
Se realizo Limpieza, ajustes y calibración de equipos activos de los sistemas	SI	B				
Actualización de planos siguiendo convenciones y datos predefinidos para la SED	SI	B				
Cambio de baterías de botones de pánico inalámbrico	SI	B				
Peinado organización y Marquillado de las líneas eléctricas y de datos de los sistemas de seguridad electrónica	SI	B				
Actualización de carpetas de puesto	SI	B		A la espera de revisión documental		
Verificación y actualización de inventario Tecnológico	SI	B		Son en total 20 camaras, CCTV perteneciente al dueño de la bodega	SI	
Actualización de firmware de los equipos electrónicos	NO	B		CCTV no pertenece a la secretaria de educación		
Ajuste de parámetros internos de los sistemas de seguridad	SI	B				
Validar funcionalidad después de la labor realizando pruebas a la central y pruebas de intrusión y detección	SI	B				
Generación de acta de la labor técnica por puesto	SI	B				
Entrega de informe de la labor realizada, hallazgos recomendaciones y priorización para labor correctiva	SI	B				

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

FUNCIONARIO IED	INTERVENTORIA	EMPRESA DE SEGURIDAD
Firma	Firma	Firma
Nombre: Israel Pedreros	Nombre: Alvaro Diaz	Nombre: Luis Felipe Osorio J.
Cargo: Prof. Universitario	Cargo: Supv. Tecnico	Cargo: Profesional Técnico
19-07-2024		Correo: fabian.perez@aspida.com.co

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

INVENTARIO SISTEMA DE ALARMA SED

HOJA 1 DE 1

D.L.E.	BODEGA ARCHIVO FONTIBON	DIRECCION	CARRERA 116 # 14B 30
SEDE:	U	NOMBRE DE LA SEDE	BODEGA ARCHIVO FONTIBON
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	LOCALIDAD:	FONTIBON
No DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110	FECHA	17 de junio de 2024

ITEM	REF. EQUIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACION	CANT.
1	DSC 1864	PANEL	PORTERIA PISO 1	1
2	PK5500	TECLADO ALFANUMERICO	PORTERIA PISO 1	1
3	12V-7A	BATERIA PANEL	PANEL PORTERIA PISO 1	1
4	1640	TRANSFORMADOR PANEL	PANEL PORTERIA PISO 1	1
5	30W	SIRENA	ENTRADA BODEGA ARCHIVO PISO 1	1
6	RF5132	RECEPTOR INALAMBRICO	PORTERIA PISO 1	1
7	WS4939	BOTON DE PANICO INALAMBRICO	GUARDA PORTERIA	1
8	WS4939	BOTON DE PANICO INALAMBRICO	GUARDA RECORREDOR	1
9	DSC 5108	MODULO EXPANSOR	PASILLO BODEGA ALMACEN PISO 1 9-16	1
10	DSC 5108	MODULO EXPANSOR	SALIDA DE EMERGENCIA 2 PISO 1 17-24	1
11	DSC 5108	MODULO EXPANSOR	SALIDA DE EMERGENCIA 2 PISO 1 25-32	1
12	12V/7A	FUENTE DE VOLTAJE	BODEGA PISO 1	1
13	16.5VAC	BATERIA FUENTE DE VOLTAJE	BODEGA PISO 1	1
14	12/3A	TRANSFORMADOR FUENTE DE VOLTAJE	BODEGA PISO 1	1
15	12V/7A	BATERIA FUENTE DE VOLTAJE	BODEGA 2 PISO 1 SALIDA EMERGENCIA	1
16	16.5VAC	TRANSFORMADOR FUENTE DE VOLTAJE	BODEGA 2 PISO 1 SALIDA EMERGENCIA	1
17	12/3A	FUENTE DE VOLTAJE	BODEGA 2 PISO 1 SALIDA EMERGENCIA	1
18	12V/7A	BATERIA FUENTE DE VOLTAJE	PASILLO PISO 3 ESCALERA	1
19	16.5VAC	TRANSFORMADOR FUENTE DE VOLTAJE	PASILLO PISO 3 ESCALERA	1
20	12/3A	FUENTE DE VOLTAJE	PASILLO PISO 3 ESCALERA	1
21	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA 2 PISO 2 SUR	1
22	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA 2 PISO 2 NORTE	1
23	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA ARCHIVO NOMINA PISO 1	1
24	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA ARCHIVO PISO 1	1
25	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA ARCHIVO ASCENSOR PISO 1	1
26	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	CUARTO ENTRADA MEZANINE PISO 1	1
27	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	SISTEMAS BUSQUEDA PISO 1	1
28	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	MEZANINE PISO 1	1
29	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	ESCALERAS PARQUEADERO PISO 1	1
30	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	ESCALERA ENTRADA PRINCIPAL PISO 1	1
31	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	PUERTA BODEGA ARCHIVO PISO 1	1
32	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	PASILLO BODEGA ENTRADA PISO 1	1
33	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	SALIDA EMERGENCIA 1	1
34	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	SALIDA DE EMERGENCIA 2	1
35	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA CENTRO ORIENTE PISO 1	1
36	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA FONDO NORORIENTE PISO 1	1
37	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	SALIDA DE EMERGENCIA 3	1
38	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	ESCALERA ENTRADA PISO 3	1
39	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	FOTOCOPIADO PISO 3	1
40	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	SISTEMAS BUSQUEDA PISO 3	1
41	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	PASILLO CAPILLA PISO 3	1
42	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	ARCHIVO PISO 3	1
43	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	ARCHIVO PISO 3 SUR	1
44	LC104	SENSOR INFRARROJO DT	ESCALERA AUXILIAR PISO 3	1
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

FIRMA

INTERVENTOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ZONIFICACION SISTEMA DE ALARMA
HOJA 1 DE 1

I.E.D	BODEGA ARCHIVO FONTIBON	DIRECCION	CARRERA 116 # 14B 30
SEDE:	U	NOMBRE DE LA SEDE	BODEGA ARCHIVO FONTIBON
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	No CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110
PANEL DE CONTROL	DSC 1864	REF. PANEL	DSC 1864
UBIC. PANEL	PORTERIA PISO 1	UBIC. TECLADO	PORTERIA PISO 1
MEDIO DE TRANSMISION	TL2603G-LAT	No DE ABONADO	4005
PARTICION 1	GENERAL	PARTICION 5	-
PARTICION 2	-	PARTICION 6	-
PARTICION 3	-	PARTICION 7	-
PARTICION 4	-	PARTICION 8	-

ZONA	DISPOSITIVO	UBICACION	CANT.	PART.
1	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA 2 PISO 2 SUR	-	1
2	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA 2 PISO 2 NORTE	-	1
3	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA ARCHIVO NOMINA PISO 1	1	1
4	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA ARCHIVO PISO 1	1	1
5	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA ARCHIVO ASCENSOR PISO 1	1	1
6	LIBRE	LIBRE	-	-
7	LIBRE	LIBRE	-	-
8	MICROSWITCH SABOTAJE PANEL	SABOTAJE PANEL PORTERIA PISO 1	1	1
9	SENSOR INFRARROJO DT	CUARTO ENTRADA MEZANINE PISO 1	1	1
10	SENSOR INFRARROJO DT	SISTEMAS BUSQUEDA PISO 1	1	1
11	SENSOR INFRARROJO DT	MEZANINE PISO 1	1	1
12	SENSOR INFRARROJO DT	ESCALERAS PARQUEADERO PISO 1	1	1
13	LIBRE	LIBRE	-	1
14	LIBRE	LIBRE	-	1
15	LIBRE	LIBRE	-	1
16	TAMPER EXP Z09 A Z16	GABINETE EXPANSOR	1	1
17	SENSOR INFRARROJO DT	ESCALERA ENTRADA PRINCIPAL PISO 1	1	1
18	SENSOR INFRARROJO DT	PUERTA BODEGA ARCHIVO PISO 1	1	1
19	SENSOR INFRARROJO DT	PASILLO BODEGA ENTRADA PISO 1	1	1
20	SENSOR INFRARROJO DT	SALIDA EMERGENCIA 1	1	1
21	SENSOR INFRARROJO DT	SALIDA DE EMERGENCIA 2	1	1
22	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA CENTRO ORIENTE PISO 1	1	1
23	SENSOR INFRARROJO DT	BODEGA FONDO NORORIENTE PISO 1	1	1
24	SENSOR INFRARROJO DT	SALIDA DE EMERGENCIA 3	1	1
25	SENSOR INFRARROJO DT	ESCALERA ENTRADA PISO 3	1	1
26	SENSOR INFRARROJO DT	FOTOCOPIADO PISO 3	1	1
27	SENSOR INFRARROJO DT	SISTEMAS BUSQUEDA PISO 3	1	1
28	SENSOR INFRARROJO DT	PASILLO CAPILLA PISO 3	1	1
29	SENSOR INFRARROJO DT	ARCHIVO PISO 3	1	1
30	SENSOR INFRARROJO DT	ARCHIVO PISO 3 SUR	1	1
31	SENSOR INFRARROJO DT	ESCALERA AUXILIAR PISO 3	1	1
32	TAMPER EXP Z25 A Z32	GABINETE EXPANSOR	1	1
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

FECHA DE ACTUALIZACION 17/06/2024

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

USUARIOS SISTEMA DE ALARMA

HOJA 1 DE 1

I.E.D	BODEGA ARCHIVO FONTIBON	DIRECCION	CALLE 14B #114B-30
SEDE:	U	NOMBRE DE LA SEDE	BODEGA ARCHIVO FONTIBON
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	No CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110
PANEL DE CONTROL	DSC 1864	REF. PANEL	DSC 1864
UBIC. PANEL	PORTERIA PISO 1	UBIC. TECLADO	PORTERIA PISO 1
MEDIO DE TRANSMISION	TL2603G-LAT	No DE ABONADO	4005
PARTICION 1	GENERAL	PARTICION 5	-
PARTICION 2	-	PARTICION 6	-
PARTICION 3	-	PARTICION 7	-
PARTICION 4	-	PARTICION 8	-

USUARIOS	NOMBRE/ CARGO	PARTICION							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SERVICIO DE VIGILANCIA	X	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	COACCION / TODOS LOS USUARIOS	X	-	-	-	-	-	-	-
34	COORDINADOR DE VIGILANCIA	X	-	-	-	-	-	-	-
35	SUPERVISOR	X	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	MAESTRA / PERSONAL TECNICO	X	-	-	-	-	-	-	-

FECHA DE ACTUALIZACION 17/06/2024

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

INVENTARIO SISTEMA DE CCTV SED

HOJA 1 DE 1

D.L.E.	BODEGA ARCHIVO FONTIBON	DIRECCION	CARRERA 116 # 14B 30
SEDE:	U	NOMBRE DE LA SEDE	BODEGA ARCHIVO FONTIBON
EMPRESA DE VIGILANCIA	UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024	LOCALIDAD:	FONTIBON
No DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.6187110	FECHA	17 de junio de 2024

ITEM	REF. EQUIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACION	CANT.
1	DAHUA	DVR DE 32 CANALES	CUARTO BODEGA ALMACEN	1
2	DAHUA	MONITOR 32"	PORTERÍA	1
3	110–12	FUENTE MULTIPLES SALIDAS	CUARTO BODEGA ALMACEN	1
4	110–12	FUENTE MULTIPLES SALIDAS	CUARTO BODEGA ALMACEN	1
5	RTM 019	MOUSE	CUARTO BODEGA ALMACEN	1
6	PC SMART	MONITOR	CUARTO BODEGA ALMACEN	1
7	CAM 1	CAMARA FIJA BULLET	INGRESO BODEGA	1
8	CAM 2	CAMARA FIJA BULLET	ACCESO PEATONAL	1
9	CAM 3	CAMARA FIJA BULLET	INTERIOR BODEGA COSTADO NORTE-ORIENTE	1
10	CAM 4	CAMARA FIJA BULLET	INTERIOR BODEGA COSTADO NORTE-ORIENTE	1
11	CAM 5	CAMARA FIJA BULLET	INTERIOR BODEGA COSTADO NORTE-ORIENTE	1
12	CAM 6	CAMARA FIJA BULLET	FRENTE ASCENSORES	1
13	CAM 8	CAMARA FIJA BULLET	INTERIOR BODEGA COSTADO NORTE-OCCIDENTE	1
14	CAM 9	CAMARA FIJA BULLET	INTERIOR BODEGA COSTADO NORTE-OCCIDENTE	1
15	CAM 10	CAMARA FIJA BULLET	INTERIOR BODEGA COSTADO NORTE-OCCIDENTE	1
16	CAM 11	CAMARA FIJA BULLET	ESQUINA SUR - OCCIDENTE	1
17	CAM 12	CAMARA FIJA BULLET	ESQUINA NORTE-OCCIDENTE	1
18	CAM 13	CAMARA FIJA BULLET	ESQUINA NORTE-ORIENTE	1
19	CAM 14	CAMARA FIJA BULLET	ESQUINA SUR - ORIENTE	1
20	CAM 15	CAMARA FIJA BULLET	INTERIOR BODEGA COSTADO NORTE-OCCIDENTE	1
21	CAM 16	CAMARA FIJA BULLET	INTERIOR BODEGA COSTADO NORTE-OCCIDENTE	1
22	CAM 17	CAMARA FIJA BULLET	ESQUINA NORTE - OCCIDENTE	1
23	CAM 18	CAMARA FIJA BULLET	EXTERIOR DEPÓSITO DE ALMACÉN	1
24	CAM 19	CAMARA FIJA BULLET	ESQUINA SUR - OCCIDENTE	1
25	CAM 20	CAMARA FIJA BULLET	ESQUINA NORTE - ORIENTE	1
26	CAM 21	CAMARA FIJA MINIDOMO	INGRESO PEATONAL ESCALERAS	1
27	150M IP-EXTENDER	EXTENDER HDMI	CUARTO BODEGA ALMACEN	1
28	150M IP-EXTENDER	EXTENDER HDMI	GARITA VIGILANTE	1
29	UPS 1KVA	UPS 1 KVA	CUARTO BODEGA ALMACEN	1
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

FIRMA

INTERVENTOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIAGNOSTICO SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA: UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.6187110

D.L.E. BODEGA ARCHIVO FONTIBÓN **NOMBRE SEDE** BODEGA ARCHIVO FONTIBÓN **SEDE** U

DIRECCIÓN: CARRERA 116 # 14B 30 **FECHA:** 17/06/2024 **LOCALIDAD** FONTIBÓN

PANEL No 4005 **UBICACIÓN** PORTERÍA

OBSERVACIONES:

- Sistema de intrusión con panel DSC POWER SERIES (1864) ubicado en portería, el teclado se encuentra funcional, sirena y botón de pánico en buen estado . La solución esta compuesta por tres (3) expansores y cuenta con 5 zonas libres. El sistema está compuesto por 27 zonas (24 sensores de movimiento DT (LC 104), 3 microswitch) . Dos 2 botones de pánico (WS4939). Su medio de conexión es cable utp y el estado de la infraestructura es regular no cuanta con canalizacion adecuada. 3 sensores de moviminetos fuera de servicio por daños del cableado.

RECOMENDACIONES:

Se necesita un tramo de cable UTP aproximadamente de 100 metro con el fin de restablecer los sensores de la zonas z9, z10, z11 ya que el cable se encuentra fracturado y no tiene continuidad

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIAGNOSTICO SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA: UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.6187110
D.L.E. BODEGA ARCHIVO FONTIBÓN
DIRECCIÓN: CARRERA 116 # 14B 30
PANEL No CCTV

NOMBRE SEDE BODEGA ARCHIVO FONTIBÓN **SEDE** U
FECHA: 17/06/2024 **LOCALIDAD** FONTIBÓN
UBICACIÓN CUARTO BODEGA ALMACÉN

OBSERVACIONES:

- Sistema CCTV con tecnología analógica, grabador marca Hikvision de 24 canales con 20 cámaras en instaladas y 13 en funcionamiento (7 camaras fuera de servicio), cuenta con un disco duro de 4 TB. El sistema tiene mala visualización pues esta implementado con un conversor BNC a VGA , se sugiere realizar cambio de este por un conversor hdmi .Su medio de conexión es cable coaxial y el estado del mismo es malo pues cuenta con cable deteriorado .Cuenta con la canalización adecuada (Tubería Emt).
  Se presento falla de una fuente centralizada, por lo cual se pierde visual de las cmaras coenctadas a dicha fuente, el personal tecnico conecta fuenes de manera provicional par recuperar las imagenes de algunas

RECOMENDACIONES:

Se recomienda renovación tecnológica de todo el sistema pues cuenta con cámaras de tecnología antigua (tvls).

No se ha realizado ningun tipo de arreglo al CCTV ya que sistema es propiedad del dueño de la bodega, se recomienda llegar a un acuerdo para mejor la visual y el estado del sistema en general












SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


INFORME DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NOMBRE DEL COLEGIO BODEGA ARCHIVO FONTIBÓN NOMBRE SEDE BODEGA ARCHIVO FONTIBÓN


SEDE U


REGISTROS FOTOGRAFICOS

PANEL SED ANTES	PANEL SED DESPUES	DVR / NVR ANTES	DVR / NVR DESPUES
			
BOTONES P ANTES	BOTONES P DESPUES	VISUAL MONITOR ANTES	VISUAL MONITOR ANTES
			
TECLADOS ANTES	TECLADOS DESPUES	CAMARAS 1 ANTES	CAMARAS 1 DESPUES
			
SIRENA ANTES	SIRENA DESPUES	CAMARAS 2 ANTES	CAMARAS 2 DESPUES
			
EXPANSOR ANTES	EXPANSOR DESPUES	CAMARAS 3 ANTES	CAMARAS 3 DESPUES













SENSORES ANTES 1	SENSORES DESPUES 1	REPORTE DE LAS PRUEBAS CON LA CENTRAL 1	REPORTE DE LAS PRUEBAS CON LA CENTRAL 2






SENSORES ANTES 2	SENSORES DESPUES 2






SENSORES ANTES 3	SENSORES DESPUES 3







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEDES ADMINISTRATIVAS
BODEGA ARCHIVO FONTIBON
LOCALIDAD
FONTIBON
DIRECCIÓN
CARRERA 116 # 14B 30

PROYECTO
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CODIGO FUID: 9401A00

PLANO DE LOCALIZACIÓN

EMPRESA DE VIGILANCIA
UNIÓN TEMPORAL SEVINCOS 2024
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5127110

INTERVENTORÍA EXTERNA
CEINTE S.A

ISABEL SEGOVIA OSPINA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTION INSTITUCIONAL

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECORD
PLANTA-LOCALIZACION

CONVENCIONES

FECHA	ESCALA	PLANO	DE
JUNIO 2024	1:1000	1 / 1	