INFORME DE ACTIVIDADES

PROYECTO: RAMA JUDICIAL
PERIODO: octubre-24

ID	Creado	Cliente	Mantenimiento	Objeto	Fecha Programacion	Estatus	Fecha Cierre	Responsable
C83-00099	08/07/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	ASCENSOR D, SE SOLICITA CAMBIO LUMINARIA	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00161	25/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	1.Persiste el inconveniente con las filtraciones de agua o líquidos en el piso 23: surgen nuevas filtraciones en la oficina del Dr. Andrés Mauricio Rojas y en el despacho de la Directora Ejecutiva. Agradezco realizar inspección física lo antes posible con el fin de atender y solucionar oportunamente estos requerimientos. 2.Reiterar la solicitud de reparación fuga de agua en el piso 24 baño.		Aprobado		POSTVENTA
C83-00213	16/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	Sótano parqueadero VIP: Cambio de chapa a la puerta del cuarto de insumos de aseo y cafetería la cual está dañada desde hace un tiempo y se requiere asegurar el cuarto por los elementos que allí se guardan.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00221	19/03/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	Piso 2: Area de cafetería -cocineta- tiene luminaria fundida. Agradezco su atención urgente ya que este espacio solo cuenta con una luminaria, por lo que en estos momentos está a oscuras.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00314	26/07/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 16 : LA COCINETA PRESENTA MAL ESTADO DE LA PINTURA	07/10/2024	Terminado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-00334	16/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	SE SOLICITA EL ARREGLO DEL BAÑO DE MUJERES PISO 14, PRESENTA PROBLEMAS CON EL PUSH, POR LO TANTO HAY DERRAME DE AGUA	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00342	16/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	SENSOR DE HUMO RECEPCIÓN ACTIVADO	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00346	30/07/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21 BAÑO HOMBRES : SE PRESENTA DESPERDICIO DE AGUA EN EL SANITARIO	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-00354	02/05/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	SE SOLICITA REVISIÓN AL CCTV INSTALADO 1ER PISO POR CONGELAMIENTO DE VIDEO	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-00356	30/07/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 11 SE SOLICITA ARREGLO DE UNA VENTANA, UBICADA AL COSTADO ORIENTAL , DADO QUE LOS VIENTOS GENERAR RUIDOS FUERTES, DEBIDO A QUE NO TIENE LOS CAUCHOS QUE PERMITAN EL CIERRE ADECUADO	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-00370	23/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	SE SOLICITA CAMBIO DEL BIZCOCHO DEL INODORO PISO 14 DEL BAÑO DE MUJERES, EL CUAL SE ENCUENTRA PARTIDO	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00377	31/07/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 13 SALA DE AUDITORIAS - SE SOLICITA CAMBIO DE LUMINARIAS POR DETERIORO	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-00385	01/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 1 SE REPORTO DAÑO EN TOMACORRIENTE QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO DERECHO DEL INGRESO AL COMEDOR, SOLICITAMOS COLABORACIÓN CON EL MANTENIMIENTO DEBIDO A QUE LOS ASESORES COMERCIALES LO USAN PARA CARGAR SUS EQUIPOS PORTÁTILES CUANDO SE UBICAN EN ESE PUNTO.	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-00403	24/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	SE PRESENTA FALLA EN UNO DE LOS TORNIQUETES DE RECEPCIÓN	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00406	22/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	Piso 15: BAÑO HOMBRES PRESENTA LLAVE DE LAVAMANOS SUELTA	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00411	22/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22 BAÑO HOMBRES, SE SOLICTA SOPORTE TAPA SANITARIO	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00412	23/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21 BAÑO MUJERES, SE SOLICTA SOPORTE TAPA SANITARIO	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00425	18/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	Piso 22: sanitario del baño de damas, revisar el Fluxómetro ya que no descarga bien.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00426	18/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	Piso 22: LAVAMANOS DEL BAÑO DE MUJES, PRESENTA FILTRACIÓN DE AGUA	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00427	18/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 17 22: LAVAMANOS DEL BAÑO DE MUJES, PRESENTA PROBLEMAS EN EL PUSH, LO QUE OCASIONA DESPERDICIO DE AGUA	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00429	27/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	SE SOLICITA REVISION OCINA PISO 23, GOTEO DETRAS DE LA NEVERA		Aprobado		POSTVENTA
C83-00430	19/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 23 SE PRESENTA GOTERAS DEBIDO A LA LLUVIA EN LA OFICINA DE LA DIRECTORA	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00484	02/05/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21 BAÑO HOMBRES ORINAL CON GOTERA, LO CUAL OCASIONA DESPERDICIO DE AGUA	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00485	02/05/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21 BAÑO MUJERES, SE SOLICTA SOPORTE TAPA SANITARIO UBICADO EN LA PARTE DEL FONDO	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00492	30/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 14 BAÑO MUJERES TAPA DEL SANITARIO CAIDA	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00497	29/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22 SE PRESENTA FILTRACIÓN LAVA MANOS BAÑO HOMBRES	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00498	30/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 2 COCINETA SE PRESENTA GOTEO EN LAVA PLATOS	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-00514	30/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 2 SE PRESENTAN GOTERAS EN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y CORRESPONDENCIA, POR LO CUAL SE SOLICTA REVISIÓN A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE		Aprobado		POSTVENTA
C83-00545	30/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 18 LLAVE DEL LAVAMANOS SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00564	03/05/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 18: BAÑO HOMBRES ARREGLO LUMINARIA	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-00579	03/05/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 24 SALA DE JUNTA PRESENTA GOTERAS CUANDO LLUEVE		Aprobado		POSTVENTA
C83-00580	03/05/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 24: SALA DE ESPERA PRESENTA GOTERAS CUANDO LLUEVE		Aprobado		POSTVENTA
C83-00755	23/05/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 16 :BAÑO MUJERES PRESENTA GOTEO DE AGUA EN EL REGISTRO DEL LAVAMANOS	09/10/2024	Firmado	09/10/2024	POSTVENTA
C83-01200	02/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 13 SALA DE AUDITORIA INTERNA - SE SOLICITA CAMBIO DE LUMINARIA POR DETERIORO	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-01231	05/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 23 SE SOLICITA CAMBIO LUMINARIA UBICADA A LA ENTRADA DE LA OFICINA	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-01245	08/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19 ADECUACION REGILLA AIRE ACONDICIONADO ALA SUROCCIDENTAL	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-01250	09/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19 SE SOLICTA REVISIÓN DEL ESCRITORIO No 7 DE LA DIVISIÓN CONTABILIDAD , EL CUAL PRESENTA UN DAÑO EN UN TORNILLO QUE SOSTIENE LA TAPA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS.	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-01257	09/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 18 BAÑO HOMBRES : SE SOLICITA ARREGLO DE LA LLAVE DEL LAVAMANOS	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-01285	13/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19 : SE SOLICITA REVISIÓN DE LA CAJA DE CONEXIONES DEL CABLEADO DEL ESCRITORIO 25, LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01286	13/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 18 COCINETA: SE SOLICITA CABIO DE LA LLAVE DEL LAVAPLATOS	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01287	13/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21 BAÑO HOMBRES ORINAL TAPADO	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C83-01288	13/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 18 : SE SOLICTA CAMBIO LUMINARIA	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01293	13/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19 : SE SOLICITA REVISIÓN CHAPA CAJONERA No 30, CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR WILLIAM ALMENDRALES	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01309	14/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19 : EN LA SALA DE JUNTAS SE PRESENTAN GOTERAS, SE SOLICTA SOLUCIÓN A LA MAYOR BREVEDAD	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-01320	15/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 18 COCINETA : LA TUBERIA DEL LAVAPLATOS SE ENCUENTRA ROTA, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA EL CAMBIO A LA MAYOR BREVEDAD	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01335	15/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10 BAÑO MUJERES : SE SOLICITA CAMBIO DE LUMINARIA	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01368	20/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 20 BAÑO HOMBRES, SE PRESENTAN GOTERAS EN EL ORINAL, SE SOLICITA REVISIÓN	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01380	21/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21 BAÑO HOMBRES ORINAL TAPADO	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01381	21/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22: SE PRESENTAN MALOS OLORES EN EL BAÑO DE LA DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01383	21/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22: SE SOLICITA REVISIÓN DE LAS LAMINAS DE MINERAL DEL CIELO RASO,UBICADAS EN LA OFICINA DE LA SERVIDORA DIANA JAHEL BUITRAGO	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01387	21/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22 BAÑO HOMBRES : SE PRESENTAN MALOS OLORES EMITIDOS DESDE EL ULTOMI SANITARIO	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01407	22/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19 BAÑO HOMBRES: SE SOLICITA CAMBIO DE LUMINARIA	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01408	22/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 17 : SE SOLICITA EL ARREGLO DE UNA LÍNEA DE TOMACORRIENTE QUE SE ENCUENTRA DESHABILITADA EN EL ÁREA DE BIENESTAR	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01479	27/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10 DATA CENTER: SE SOLICITA REVISIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C83-01480	27/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10 DATA CENTER: SE SOLICITA REVISIÓN DE LA ILUMINACIÓN A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01481	27/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 15 UNIDAD ASISTENCIA LEGAL: SE SOLICITA EL ARREGLO DE LA VENTANA UBICADA AL LADO IZQUIERDO		Aprobado		POSTVENTA
C83-01488	27/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 20 UNIDAD DE PLANEACIÓN : SE SOLICITA CAMBIO DE CHAPA DE LA OFICINA CORRESPONDIENTE A LA DRA. SANDY LÓPEZ , LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA A LA ENTRADA DEL PISO 20.	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01513	29/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10: SE SOLICITA CAMBIO DE LUMINARIA DE CAFETERÍA	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01514	29/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10 BAÑO DE MUJERES : SE ENCUENTRA UN SANITARIO SIN FUERZA PARA BAJAR EL AGUA.	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C83-01515	29/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10 BAÑO HOMBRES: SE SOLICITA CAMBIO DE LUMINARIA	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01516	29/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 20 BAÑO HOMBRES: SE REPORTA DAÑO DE ORINAL.	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01556	02/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 1. ENTRADA AL COMEDOR: SE REPORTA DAÑO EN LA TOMA CORRIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CIELO RASO AL INGRESO DEL COMEDOR DEL PRIMER PISO.	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-01578	03/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19 : NUEVAMENTE REPORTAN DEL PISO QUE CONTINÚA LA GOTERA EN LA SALA DE JUNTAS. SOLICITUD INICIAL DE MANTENIMIENTO EL 14/08/2024 Y CON CÓDIGO C83-00309 "EN LA SALA DE JUNTAS SE PRESENTAN GOTERAS, SE SOLICTA SOLUCIÓN A LA MAYOR BREVEDAD.",	07/10/2024	Terminado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-01583	03/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19: SE REPORTA DAÑO EN EL EXTRACTOR DE OLORES UBICADO EN EL BAÑO DE MUJERES.	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01591	05/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19 BAÑO HOMBRES. SE SOLICITA REVISAR EL GRIFO DEL LAVAMANOS DEL BAÑO DE HOMBRES. NO CIERRA BIEN.	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01595	05/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19. SE REPORTAN FISURAS EN VIDRIO EN LA SEDE CALLE 27. SE SOLICITA REALIZAR URGENTE LAS LABORES QUE SE REQUIERAN MITIGANDO EL RIESGO DE CAÍDA DE VIDRIOS AL VACÍO.		Aprobado		POSTVENTA
C83-01610	06/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 20. SE REPORTA DAÑO DE UNA LUMINARIA. OFICINA DE LA DOCTORA SANDY LÓPEZ PATARROYO, DIRECTORA ADMINSTRATIVA DEL GRUPO DE PROYECTOS TRANSVERSALES.	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01611	06/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 13. SE SOLICITA CAMBIO DE LUMINARIA. UBICADA EN ALA NORORIENTAL, SOBRE EL 1ER PUESTO DE TRABAJO.	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C83-01622	09/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 14. BAÑO MUJERES. SE REQUIERE URGENTE VERIFICAR LAS LLAVES DEL LAVAMANOS. SE REPORTA QUE DURANTE EL EJERCICIO DE AUDITORIA AMBIENTAL Y DE SST DEL DÍA DE HOY, SE EVIDENCIÓ QUE LA LLAVE DEL LAVAMANOS AL HACERLE PUSH TIENE UN TIEMPO BASTANTE EXTENSO (APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS) DE SUMINISTRO DE AGUA GENERANDO UN ALTO CONSUMO Y DESPERDICIO DE AGUA.	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-01679	13/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22: BAÑO DE HOMBRES. SE OBSERVA EN EL TECHO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES QUE ESTÁ CEDIENDO, DESPRENDIENDOSE, COMO A PUNTO DE DESPLOMARSE. SE SOLICITA REVISIÓN URGENTE.	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-01712	16/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21. BAÑO HOMBRES. SE REPORTA DAÑO EN LA TAPA DE SANITARIO DEL BAÑO DE HOMBRES.	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01714	16/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21. SE REPORTA DAÑO EN EL LAVAPLATOS DE LA CAFETERÍA DEL PISO 21. SE OBSERVA GOTEO DE AGUA POR LA PARTE DE LA CAJONERA.	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01726	17/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19 : SE REITERA QUE CONTINÚA LA GOTERA EN LA SALA DE JUNTAS. POR FAVOR ATENDER A LA MAYOR BREVEDAD. (03/09/2024 CÓDIGOC83-01578) NUEVAMENTE REPORTAN DEL PISO QUE CONTINÚA LA GOTERA EN LA SALA DE JUNTAS. SOLICITUD INICIAL DE MANTENIMIENTO EL 14/08/2024 Y CON CÓDIGO C83-00309 "EN LA SALA DE JUNTAS SE PRESENTAN GOTERAS, SE SOLICTA SOLUCIÓN A LA MAYOR BREVEDAD."	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C83-01727	17/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10. BAÑO MUJERES. SE REPORTA DAÑO EN LA PUERTA DE INGRESO. NO CIERRA, DESAJUSTADA.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-01792	20/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22. SE SOLICITA INTERVENCIÓN URGENTE AL GRIFO DEL LAVAPLATOS DE LA COCINETA DEL PISO 22. PRESENTA FUGA DE AGUA (NO CIERRA).	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-01803	23/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21. BAÑO HOMBRES: SE REPORTA DAÑO EN LA TAPA DEL INODORO.	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01816	24/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10. BAÑO DE MUJERES: SE REPORTA DAÑO EN LA PUERTA DE INGRESO A LOS BAÑOS. NO CIERRA; SE REPORTA QUE LAS LLAVES DE LOS LAVAMANOS DURAN EN CERRARSE APROXIMADAMENTE UNOS CINCO MINUTOS; Y, EN UNO DE LOS INODOROS, SE REPORTA QUE AL REALIZAR EL DESCAGUE DE LA CISTERNA NO TIENE FUERZA .	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-01817	24/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 16. EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO NO ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE EN EL PISO. REPORTAN QUE AL ENCENDER EL AIRE ACONDICIONADO PRENDE, PERO INMEDIATAMENTE SE VUELVE A APAGAR.	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-01845	25/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22. BAÑO DE MUJERES: SE REPORTA ESCAPE DE AGUA EN LA GRIFERÍA DEL INODORO.	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-01864	26/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21. BAÑO PRIVADO DIRECTORA DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS. SE REPORTA NUEVAMENTE INCONSISTENCIA DEL SENSOR DE LUZ. DURA TODO EL DÍA ENCENDIDO, NO SE PAPAGA.	08/10/2024	Firmado	08/10/2024	POSTVENTA
C83-01874	27/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10. SE REPORTA DAÑO EN SILLA ERGONÓMICA EN LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE, COMUNICACIONES Y CENTROS DE DATOS. POR FAVOR PREGUNTAR POR MARISOL RIVERA USECHE.	07/10/2024	Firmado	07/10/2024	POSTVENTA
C83-01943	03/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 17. SE SOLICITA CAMBIO DE CHAPA DEL PUESTO DE TRABAJO No.30 .	09/10/2024	Firmado	09/10/2024	POSTVENTA
C83-01955	03/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 2. SE REPORTAN FILTRACIONES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DEAJ.		Aprobado		POSTVENTA
C83-01960	03/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 14. SE REPORTA DAÑO EN LA CHAPA DE LA PUERTA DEL BAÑO DE HOMBRES.	09/10/2024	Firmado	09/10/2024	POSTVENTA
C83-01961	03/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 11. SE REPORTA TOMACORRIENTE HUNDIDO EN EL PUESTO DE TRABAJO NÚMERO 49, SERVIDOR JUDICIAL AFECTADO: MICHAEL PÉREZ.	09/10/2024	Firmado	09/10/2024	POSTVENTA
C83-01966	04/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 20. BAÑO HOMBRES: SE REPORTA QUE AL HACER DESCARGA DE AGUA NO TIENE FUERZA Y SE TAPA; SILLA PUESTO DE TRABAJO: SE REPORTA DAÑO EN UN BRAZO. POR FAVOR CONTACTAR A DEYANIRA ROA MARTÍNEZ	14/10/2024	Firmado	14/10/2024	POSTVENTA
C83-02001	08/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 16. SE REPORTA FILTRACIÓN DE AGUA EN LAVAPLATOS DE LA COCINA DEL PISO 16. ESTÁ GOTEANDO EN EL MUEBLE.	16/10/2024	Terminado	16/10/2024	POSTVENTA
C83-02002	08/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	OFICINA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINSTRACIÓN JUDICIAL: SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO DE CHAPA DE LA PUERTA DEL BAÑO DE LA OFICINA; INSTALAR CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PUERTA DE LA OFICINA; PINTURA PARA LAS PARTES QUE SE REQUIERA, ESPECIALMENTE DONDE SE ENCONTRABA LA GOTERA.	21/10/2024	Firmado	21/10/2024	POSTVENTA
C83-02007	09/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 11. SE REPORTA POCA PRESIÓN EN EL GRIFO DE AGUA DEL LAVAPLATOS DE LA CAFETERÍA.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-02029	09/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 20. SE REPORTA DAÑO DE BRAZO EN SILLA DE PUESTO DE TRABAJO. PRREGUNTAR POR DEYANIRA ROA.	31/10/2024	Firmado	31/10/2024	POSTVENTA
C83-02030	09/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22. LA SEÑORA MILENA DE SERVICIOS GENERALES REPORTA GOTEO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA DE LA UNIDAD.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-02031	09/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10: EL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL DATACENTER NO ESTÁ OPERATIVO. SE ADJUNTA FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN QUE EL SISTEMA ESTÁ DESCONECTADO. ES IMPORTANTE CONTAR CON ESTE SISTEMA AL MOMENTO DE UNA CONTINGENCIA.		Solicitado		POSTVENTA
C83-02063	14/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 11. BAÑO HOMBRES. SE REPORTA DAÑO EN LAS LLAVES DE LAVAMANOS.		Aprobado		POSTVENTA
C83-02064	14/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10. BAÑO MUJERES. SE REPORTA NUEVAMENTE EL DAÑO DE LA PUERTA DE INGRESO, SE ENCUENTRA EL MARCO DESPEGADO. (TICKET: C83-01727, FECHA: 17/09/2024) PISO 10. BAÑO MUJERES. SE REPORTA DAÑO EN LA PUERTA DE INGRESO. NO CIERRA, DESAJUSTADA.	18/10/2024	Terminado	18/10/2024	POSTVENTA
C83-02065	14/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10. BAÑO MUJERES. SE REPORTA NUEVAMENTE EL DAÑO DE LA PUERTA DE INGRESO, SE ENCUENTRA EL MARCO DESPEGADO. (TICKET: C83-01727, FECHA: 17/09/2024) PISO 10. BAÑO MUJERES. SE REPORTA DAÑO EN LA PUERTA DE INGRESO. NO CIERRA, DESAJUSTADA.	18/10/2024	Terminado	18/10/2024	POSTVENTA
C83-02091	17/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 17. REPORTAN DAÑO EN EL PASADOR DE LA PUERTA DEL BAÑO. EL SERVIDOR HÉCTOR JULIÁN MORALES INFORMA QUE "... ESTA MAÑANA (16/10/2024), AL INTENTAR SALIR DEL BAÑO, EL PASADOR ESTABA MUY TIESO Y AL HACERLE FUERZA MI DEDO MEÑIQUE QUEDÓ ATRAPADO EN EL PASADOR Y ME CORTÓ SUSTANCIALMENTE.". SE SOLICITA POR FAVOR ATENDER URGENTE.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-02092	17/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 16. LA DIVISIÓN DE ASUNTOS LABORALES REPORTA NUEVAMENTE UNA FALLA EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. AL PRENDER EL AIRE, SE APAGA INMEDIATAMENTE.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-02093	17/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22. BAÑO DE MUJERES. SE REPORTA UN SANITARIO SIN EL SERVICIO DE AGUA.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-02094	17/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 13. BAÑO DE HOMBRES. SE REPORTA DAÑO EN EL EXTRACTOR DE OLORES DEL BAÑO.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-02110	18/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 11. SE SOLICITA ARREGLO DE LA CAJONERA Y LA TOMA DEL PUNTO DE RED (SUELTO) DEL PUESTO DE TRABAJO No. 47 DEL SERVIDOR JUDICIAL FERNANDO ALBERTO PRIETO CAICEDO. ESTA UBICADO EN LA DIVISION DE GESTIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD DE TRASFORMACIÓN DIGITAL E INFORMÁTICA.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-02130	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 23. SE SOLICITA REALIZAR REVISIÓN DE POSIBLE HUMEDAD EN EL TECHO DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA. SE OBSERVA HUMEDAD EN BAÑO Y AL SALIR DEL MISMO. SE ADJUNTA FOTO.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-02131	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 24: SALA DE ESPERA. SE SOLICITA REVISIÓN DE GOTERA.		Aprobado		POSTVENTA
C83-02132	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 24. BAÑOS. SE REPORTA DAÑO EN PLACAS DE TECHO Y SONIDO PERTURBADOR EN EXTRACTORES DE OLORES.		Aprobado		POSTVENTA
C83-02142	22/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22. SE REPORTA DAÑO EN SILLA DE PUESTO DE TRABAJO DE LA SERVIDORA JUDICIAL MARÍA MARLEN GONZÁLEZ. APOYA BRAZOS	24/10/2024	Realizado	24/10/2024	POSTVENTA
C83-02143	22/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 16. SE REPORTA FALLA EN LUMINARIA. ESTÁ INTERMITENTE. COSTADO NORORIENTAL.		Aprobado		POSTVENTA
C83-02160	22/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22: SE REPORTA DAÑO EN LA CHAPA DEL PUESTO DE TRABAJO No. 8. PREGUNTAR POR DEYANIRA ROA.	31/10/2024	Firmado	31/10/2024	POSTVENTA
C83-02161	22/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 20: SE REPORTA DAÑO EN LA CHAPA DEL PUESTO DE TRABAJO No. 8. PREGUNTAR POR DEYANIRA ROA. EL SIGUIENTE TICKET SE REGISTRO CON ERROR AL DIGITAR EL NÚMERO DEL PISO. EL SERVICIO CORRESPONDE AL PISO 20. "(C83-02160) PISO 22: SE REPORTA DAÑO EN LA CHAPA DEL PUESTO DE TRABAJO No. 8. PREGUNTAR POR DEYANIRA ROA."	31/10/2024	Firmado	31/10/2024	POSTVENTA
C83-02171	23/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 1: ASCENSOR C. SE REPORTA DAÑO EN BOMBILLA.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-02211	28/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 13. BAÑO HOMBRES. SE REPORTA DAÑO EN EL EXTRACTOR DE OLORES.	28/10/2024	Realizado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-02212	28/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 13. SE REPORTA LUMINARIA AL ENTRADA DEL PISO SIN SERVICIO.	28/10/2024	Realizado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-02213	28/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 20. SE SOLICITA CAMBIO DE DOS LÁMPARAS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN. SE ENCUENTRAN OPACAS Y AMARILLAS. POR FAVOR PREGUNTAR POR DEYANIRA ROA MARTÍNEZ.	28/10/2024	Realizado	28/10/2024	POSTVENTA
C83-02244	30/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22: BAÑO MUJERES. SE REPORTA FUGA DE AGUA EN LA LLAVE DEL LAVAMANOS COSTADO DERECHO.		Aprobado		POSTVENTA
C83-02254	31/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 17. SE SOLICITA LA REPARACIÓN DEL MECANISMO DE APERTURA DE UNA DE LAS PERSIANAS UBICADA EN LA OFICINA DEL DOCTOR RAÚL SILVA MARTA. DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE BIENESTAR Y SEGURIDAD SOCIAL.		Aprobado		POSTVENTA
C83-02263	31/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 18. BAÑO MUJERES. SE REPORTA DAÑO DE LUMINARIA.		Aprobado		POSTVENTA
C83-02267	01/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 2. ÁREA DE CORRESPONDENCIA. SE PRESENTA FILTRACIÓN.		Solicitado		POSTVENTA

C84-01216	05/08/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Se solicita arreglar las siguientes luminarias del piso 7: Baño de mujeres Corredor de ingreso al piso la cual se encuentra intermitente	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C84-01217	05/08/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Se solicita cambiar la tapa del sanitario del baño de mujeres la cual se partió.	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C84-01347	20/08/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Arreglar la luz de la cocineta del piso 7 pues se fundió la luminaria.	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C84-01807	24/09/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Reparar la manija de la puerta de vidrio que da acceso al piso 7, la cual se encuentra suelta.	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C84-01808	24/09/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Revisar el aire acondicionado de la oficina de la coordinación administrativa del piso 7 pues no enfría.	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C84-01872	27/09/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Se desprendió la puerta de un gabinete de la cocineta del piso 7.	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C84-02104	17/10/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	El aire acondicionado de la oficina de la coordinación administrativa se encuentra filtrando agua. Esto puede dañar el piso. Se adjunta registro fotográfico.	21/10/2024	Realizado	21/10/2024	POSTVENTA
C84-02105	17/10/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Se solicita revisar las sillas de la mesa de juntas del Despacho del Director ubicado en el piso 7. Así mismo el cambio de una de ellas la cual se le dañó el mecanismo de graduación de la altura.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C84-02106	18/10/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Uno de los orinales del baño de hombres del piso 7 se encuentra tapado.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C84-02137	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	El aire acondicionado No. 708 del piso 7 no funciona	24/10/2024	Realizado	24/10/2024	POSTVENTA
C84-02223	29/10/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	La luminaria de la oficina de pagaduría en el piso 7 se encuentra fundida. Por favor reemplazar.		Aprobado		POSTVENTA
C84-02249	31/10/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	El espejo del baño de mujeres del piso 7 se desprendió de la pared. Se adjuntan imagenes.		Aprobado		POSTVENTA
C84-02261	31/10/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Se partió una de las patas de una silla del servidor Miguel Toquica del piso 6, por favor reemplazar.		Solicitado		POSTVENTA
C93-00007	28/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Solicitud de revisión oficina Juzgado 101 -102 puesto de trabajo 60 , lo anterior por generación de malos olores a nivel,aparentemente de sagúes o canaletas en dicho lugar. Lo presente ya reviste una acción de Derecho de Petición para la Coordinación de Servicios Administrativos de la Seccional Bogotá, por lo tanto se convierte en una prioridad.		Aprobado		POSTVENTA
C93-00008	25/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: solicitud de revisión conexión (Mangueras) de agua lavamanos de baños de damas, presentan mucho rejeros	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00017	25/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Arreglo de Manija ventana Juzgado 32, Lo presente amerita pronta solución ya que interfiere en las audiencias virtuales y comunicaciones que desarrolla el Señor Juez.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00025	27/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 12: Arreglo del mesón de los Lavamanos del baño de Damas.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00034	29/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 4: Agradecemos saber y según el caso habilitar para uso los baños que están junto al Juzgado 17	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00035	25/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud de revisión y según el caso arreglo de la chapa cajonera Numero 2.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00039	29/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4 : Revisión por gotera en techo de baño de damas, ya daño plafones de fibra mineral.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00040	27/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 12: Solicitud de arreglo de chapa de baños de damas	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00053	09/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Arreglo de llave Plus costado Izquierdo baño de hombre.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00061	21/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Arreglo Chapa baño de Hombres	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00062	25/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4 : Solicitud de Iluminaria baño damas	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00063	21/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Falta Tapa de Sanitario Baño Mixto	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00064	29/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Cambio de las dos llaves lavamanos baño interno	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00065	27/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Solicitud de arreglo por gotera techo de baño damas	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00067	25/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 4: Revisión de Lavamanos uso mixto por inconvenientes de desagüe .	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00088	25/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 12: Solicitamos de la manera mas respetuosa y prioritaria el arreglo de chapa interna de un archivador de piso ubicado en la sala de Juntas de la Dirección Seccional de Bogotá.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-00292	21/05/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	De manera atenta reitero la solicitud de instalar los dispensadores de papel higiénico ubicados en el baño de la coordinadora financiera, piso 8, y en los baños internos del piso 2. Solicitudes que se enviaron mediante correo electrónico los días 11, 06, de marzo y 28, y 02 de febrero de 2024.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00332	22/05/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Por favor revisar un aire acondicionado ubicado en el piso 12 en talento humano, está botando agua, gotea	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00333	09/05/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Por favor revisar las tomas eléctricas del juzgado 89 ubicado en el piso 4, en la oficina del juez. No funcionan	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00350	30/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3 Arreglo Baño Hombre Orinal	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00351	30/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3 Arreglo llave baño Hombre	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00352	30/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Arreglo Baño Hombres Orinal	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00353	30/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4 : Revisión de llaves de baños Hombres	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00354	30/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3 : Favor revisar techo de sala de Audiencias, se esta levantando a patentemente por los fuertes vientos que se están presentando .	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-00358	30/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Solicitud de arreglo orinal de baño Hombres	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-00359	30/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud de arreglo cajonera numero 65	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-00367	31/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3: Juzgado Nuevo 107 antiguo era el Juzgado 26 queda ubicado Junto a el Jardín, Se solicita revisión de la chapa puerta principal, ya que en varias oportunidades se bloquea.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-00368	31/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 8: Se cayo Una tabla perteneciente al parecer del puesto 34	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-00369	31/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 8: Solicitud de arreglo lampara que queda ubicada encima del puesto 26 La luz es intermitente por momentos.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-00370	31/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4 : Revisión de Chapa Puerta de Vidrio Juzgado 9.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-00371	21/05/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Se solicita revisar la llave del lavamanos ubicado en el baño de la coordinadora financiera, piso 8. La llave está suelta.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00372	31/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5 : Revisión del Hidráulico silla Puesto 102.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-00372	31/07/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Revisión Del hidráulico de una silla ubicada en la sala de Juntas, para este arreglo contactar a Carlos Ramirez	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-00668	24/05/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 1: Solicitar Cambio de las dos Llaves de lavaplatos ubicados en el comedor. Arreglo Llave del baño de Hombres Ubicado en la recepción.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00669	09/05/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 2: Cambio o arreglo de sillas Puestos 66-79 por Hidráulico.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00670	24/05/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 3: Arreglo y colocación de chapas y tapas de tablero eléctrico, puerta de madera. Instalación de tapa de baño ubicados entre piso 2 1/2. Arreglo del baño ubicado entre el piso 2 1/2, falta agua y Luz.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00671	24/05/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 4: Arreglo de soporte de cortina junto al puesto 90. Falta cajonera y punto de red junto al puesto 16. Revisión del piso se esta levantando.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00672	24/05/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 5: Falta instalación de dispensador en baño de papel higiénico. Falta llaves de los dispensadores de papel y jabón. Revisión del piso se esta levantando.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00673	23/05/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 8: Falta instalación de dispensador en baño de papel higiénico. Arreglo llave de agua. Arreglo de cajoneras 43-46-56. Arreglo llave del área financiera. Arreglo aire acondicionado pagaduría. Falta llave cajonera 17.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00675	21/05/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 12; Arreglo Cortina de la oficina de la Dirección. Arreglo de la cortina de sala de Juntas del Señor Director. Arreglo cajonera 44.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00758	21/05/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 2 Solicitud de Arreglo Mesón Baños Damas	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00759	21/05/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 2 Solicitud de Arreglo Mesón Baños Damas se desprendió la intervención se hace necesaria , Urgente.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00850	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 12: Arreglo del extractor baño damas.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00851	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 12:Falta Tapa sanitario de baño de Hombres.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00852	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Arreglo del extractor baño hombres.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00853	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Revisión de posibles goteras y cambio de laminas techo baño de damas.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00854	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5:Arreglo extractor baño de damas.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00856	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5:Arreglo de luminaria baños de damas.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00858	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Arreglo de goteras y cambio de laminas cafetería	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00859	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Instalar tapa de sanitario baño hombres	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00860	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Falta Luminaria baño damas.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00861	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Cambio de algunas laminas baño de hombres.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00862	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Arreglo de extractor baño hombres.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00863	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3: Falta Luminaria baño hombres.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00864	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3: Cambio o revisión de estructura techo baño de hombres.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00865	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3: Arreglo extractor de olores baño de hombres.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-00866	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Cambio de laminas techo baño de hombres.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00868	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 12 : Cambio de tapas sanitarios de baños de Mujeres.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00869	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 12: Arreglo del sistema de tubo y llave del baño de mujeres costado Izquierdo, observándolos de frente.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00870	20/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Arreglo o cambio de llave del lavamanos baño de hombres.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00911	21/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Revisión de techo y cambio de plafones según el caso en cafetería.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00912	21/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Arreglo urgente baño sanitario de Hombres.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-00913	21/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3: Revisión y según el caso arreglo de Iluminaria.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-01233	06/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud de arreglo de las mangueras de desagüe del platero de la cafetería.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01234	06/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Arreglo de las mangueras de desagüe del platero del cuarto de cafetería.	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C93-01258	12/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	piso 2:Me permito solicitar el arreglo de una silla secretarial, ubicada en este Centro de Servicios de la cual se encuentra dañada.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01259	12/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	piso 2:Me permito solicitar el arreglo de una silla secretarial, ubicada en este Centro de Servicios de la cual se encuentra dañada.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01267	12/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 4: Revisión de Baños damas por fugas.	17/10/2024	Firmado	17/10/2024	POSTVENTA
C93-01276	12/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Instalación de puerta de baño de damas se cayo.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01277	12/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Revisión de dos lamparas por aparente daño en bombillos en las zonas frente a los ascensores.	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C93-01278	12/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Revisión de lampara por aparente daño de bobillos en baño de hombres zona interna.	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C93-01279	12/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Revisión de techo y cambio de plafones por aparente humedad.	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C93-01305	14/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 2: Solicitud de filtración de agua por la llave del lavamanos del platero ubicado en el cuarto de cafetería.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01306	14/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 2: Solicitud de pegue de un bocel de la repisa ubicada en el cuarto de cafetería	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01417	22/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Solicitud de arreglo llave de lavamanos de baño Hombres Ubicado dentro de las oficinas	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01418	22/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 3: Arreglo de tapa de baño Hombres Ubicado subiendo las escaleras	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01526	29/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 8: Ruptura de sanitario baños de Hombres	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01536	30/08/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 8: Solicitamos colaboración para sacar de la chapa de la cajonera 36 la llave que se partió, la copia la tenemos nosotros	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01592	05/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 5: Se solicita la instalación de un vidrio de la venta que da sobre la carrera 7 dado a que por un fuerte ventarrón se cayo hacia la calle.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01593	05/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISOS: De la manera mas respetuosa agradecemos a quien corresponda la revisión, inspección y arreglo según el caso de todos y cada uno de los vidrios que comprende la fachada del edificio Itaú, lo anterior con el fin de evitar algún desprendimiento que pueda llevara a situaciones de emergencia por lesión hacia las personas o demás elementos que transitan a nivel interno del edificio o fuera de este ya sea funcionarios, visitantes o transeúntes, por la ligereza al respecto mil gracias.	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C93-01694	13/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 8: Buenas tardes, de manera atenta me permito solicitar la revisión y el cambio de silla del servidor Juan Carlos Quintero, quien se encuentra ubicado en el piso 8 (asuntos laborales) del edificio ITAU, puesto que el espaldar se encuentra basculante, lo cual está ocasionando molestias musculares.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01707	16/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	TOTAL FACHADA TODOS LOS COSTADOS EDIFICIO ITAU: Respetados Señores Administración - Mantenimiento Edifico Itaú, En el día de hoy se cayo un vidrio hacia la calle, por ser esta la segunda vez que hecho como esto ocurre , reiteramos nuestro solicitud en lo que concierne a que se realice la revisión y reforzamiento medianamente la aplicación de silicona o el producto que ustedes consideren para todos y cada uno de los vidrios que componen el Edificio Itaú	03/10/2024	Terminado	03/10/2024	POSTVENTA
C93-01748	18/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3: Solicitud de arreglo de lavamanos y sanitario que presenta fuga de agua baño de Damas.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01749	18/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3 : Solicitud de arreglo de lavamanos y Sanitario , presenta fuga de agua , baño de Caballeros	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01751	18/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 12: Solicitud de arreglo de chapa baños de Hombres, se desprendió	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01753	18/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 3: Solicitud de Arreglo de lavamanos y sanitario baño de damas.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01754	18/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 12: Solicitud de Arreglo chapa baños de hombres, se desprendio.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01755	18/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 12: Solicitamos la colaboración para revisión de Chapa de Baños de Hombre	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01774	19/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 3: Solicitud de Arreglo de lavamanos baño de damas por escape de agua.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01795	23/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 12: Solicitud para revisión y arreglo, según el caso de toma eléctrica ubicada en cuarto de cocineta.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01857	26/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 12:Solicitamos la colaboración para arreglo de llave de lavamanos de baño de hombres	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01858	26/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 12: Solicitud de arreglo llave de lavamanos baño de hombres.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01890	27/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud de arreglo cajonera puesto 78	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01898	30/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 9: Solicitud de arreglo cajonera 78	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01900	30/09/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 12 : Solicitud de arreglo chapa baños de hombres.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01927	02/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud de arreglo para cierre de cajonera numero 21	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01928	02/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud de arreglo para cierre de cajonera numero 10	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01964	04/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 9: Solicitud de revisión y según el caso arreglo de todas y cada una de las cajoneras de los puestos de trabajo que pertenecen a este piso.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-01965	04/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud de revisión y según el caso arreglo de todos y cada uno de los sistemas de aires acondicionados, se prender pero a los contados segundos se cierran las escotillas y se apagan	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-02009	09/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Solicitud Urgente para instalacion de Plafones techo.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02010	09/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 4 : Solicitud de intervencion Urgente en una parte del techo por goteras	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02034	10/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 5: Solicitud de revision Urgente de un sensor que se esta derritiendo en el baño de mujeres.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02042	10/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3: Solictud de arreglo por fuga de agua en lavaplatos de cocina de servicio de cafeteria.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-02043	10/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3: Solicitud de cambio de bombillo techo ingreso a cuarto de cocina prestacion de servicio de cafeteria.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02044	10/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Solictud de arreglo guarda escoba bajando a cuarto denominado lactancia.	16/10/2024	Firmado	16/10/2024	POSTVENTA
C93-02056	11/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Solicitud de arreglo chapa baños de Hombres.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02058	11/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Solicitud de Arreglo dispensador de papel Higienico baños de Hombres.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02059	11/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Arreglo de frifo de baño de mujeres.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02107	18/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 9 : Respetuosamente solicitamos el ajuste del aire a condicionado numero 903, lo presente dado a que cuando se prende este se nueve de manera conjunta como si se fuera a desprender del techo.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02116	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud revision y arreglo de Cajonera numero 77 y 78.	25/10/2024	Realizado	25/10/2024	POSTVENTA
C93-02117	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud de arreglo llave de lavamanos baño de hombres lado izquierdo ingresando, el plush se queda pegado haciendo que halla perdida de agua.	21/10/2024	Realizado	21/10/2024	POSTVENTA
C93-02122	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Solicitud de arreglo cajoneras 51.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02123	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Solicitud de cajonera 52.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02124	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Solicitud de arreglo cajoneras 52.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02125	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Solicitud de arreglo cajoneras 53.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02126	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Solicitud de arreglo cajoneras 55.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02127	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Solicitud de arreglo cajoneras 54.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02128	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Solicitud de arreglo cajoneras 56.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02129	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2: Solicitud de arreglo cajoneras 57.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02146	22/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 8: Solictud Urgente en la oficina de Contabilidad por falta de Fluido Electrico.	28/10/2024	Realizado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02148	22/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud de cambio de Bombillo zona Comun donde culmina el escalo., zona de interseccion en los baños e ingreso a oficina.		Aprobado		POSTVENTA
C93-02163	23/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud de arreglo cajonera 21 , Agradecemos la colaboracion ya que habia sido reparada hace 1 Semanas.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02165	23/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Sede Itau: Solicitud de revison un bombillo en ascensor C, de antemano gracias.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02187	25/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 2 : Agradecemos la colaboracion para poder contar con arreglo y de ser necesario cambio de chapas de los baños Internos y Externo Mujeres Piso 2 , la presente solicitud amerita prontitud ya que por ser un piso muy cercano a los ingresos de la sede, se han encontrado hombres funcionarios y hombres ajenos a la entidad utilizando estas baterias sanitarias.		Aprobado		POSTVENTA
C93-02190	25/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 5: Solicitud de cambio de Bombillo Juzgado 115, se requiere con urgencia , esta intermitente molestando las laboreres de la Señora Juez.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02191	25/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 5: Solicitud de arreglo y mejoramiento del piso Juzgado 114, lo presente dado a su mala presentacion y deterior que se viene presentando una vez arreglado: Es de anotar que el arreglo realizado era para tapar un Hueco que habia.	25/10/2024	Realizado	25/10/2024	POSTVENTA

C93-02194	25/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 2. Solicitud de mejoramiento de ajuste aire acondicionado al techo que esta en al oficina ingresando a mano izquierda numero con el 202.	28/10/2024	Terminado	28/10/2024	POSTVENTA
C93-02201	25/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Frente al Juzgado 127, agradecemos la ayuda para la revision por gotera esta impidiendo el paso al Juzgado , a su vez el daño al piso.		Aprobado		POSTVENTA
C93-02225	29/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 9: Solicitud de revision y arreglo silla puesto 73.	31/10/2024	Realizado	31/10/2024	POSTVENTA
C93-02226	29/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 9: Solicitud de revision y arreglo silla puesto 74.	31/10/2024	Realizado	31/10/2024	POSTVENTA
C93-02236	30/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 9: Solicitud de arreglo chapa de cajonera 17.	31/10/2024	Realizado	31/10/2024	POSTVENTA
C93-02251	31/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	TODA LA EDIFICACION: Se solicita la limpieza por ambas caras de todos y cada uno de los vidrios que comprenden la fachas por sus cuatro costados.		Aprobado		POSTVENTA
C93-02252	31/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	TODA LA INSTALACIONES: Se solicita la limpieza de todas y cada una de las lamparas que estan ubicadas en techos de oficinas y zonas comunes de este edificio de latu		Solicitado		POSTVENTA
ACTA	19/10/2024	Rama Judicial Bogota	ADICIONAL	Adecuación de isla de puestos de trabajo en piso 11	19/10/2024	Finalizada	19/10/2024	POSTVENTA
CORREO	04/10/2024	Rama Judicial Ejecutiva	CORRECTIVO	Revisión punto de datos No 49 piso 11	04/10/2024	Finalizada	04/10/2024	POSTVENTA
CORREO	09/10/2024	Rama Judicial Ejecutiva	CORRECTIVO	Reemplazo de cerradura de seguridad puerta principal oficina dirección general y baño privado	09/10/2024	Finalizada	09/10/2024	POSTVENTA
CORREO	17/10/2024	Rama Judicial Ejecutiva	CORRECTIVO	Reemplazo de 3und luminarias en piso 20	17/10/2024	Finalizada	17/10/2024	POSTVENTA
CORREO	18/10/2024	Rama Judicial Ejecutiva	ADICIONAL	reubicación de puntos electricos completos de mesa de juntas a puesto de trabajo, adecuación de punto completo electrico/datos para puesto de trabajo p19	18/10/2024	Finalizada	18/10/2024	POSTVENTA
CORREO	16/10/2024	Rama Judicial Bogota	ADICIONAL	Reemplazo de 1 luminaria 18w ingreso a piso 5	16/10/2024	Finalizada	16/10/2024	POSTVENTA
CORREO	28/10/2024	Rama Judicial Ejecutiva	CORRECTIVO	Reemplazo de extractor de olores piso 13 baño hombres, reemplazo de luminaria de 60x60 1und y 18w 1und	28/10/2024	Finalizada	28/10/2024	POSTVENTA
CORREO	28/10/2024	Rama Judicial Bogota	CORRECTIVO	Reemplazo de 2 luminarias de 60x60 piso 20	28/10/2024	Finalizada	28/10/2024	POSTVENTA
RECORRIDO	13/10/2024	Rama Judicial Ejecutiva	CORRECTIVO	Reemplazo de lamina de cielo raso piso 11	13/10/2024	Finalizada	13/10/2024	POSTVENTA
RECORRIDO	13/10/2024	Rama Judicial Ejecutiva	CORRECTIVO	Arreglo de guarda escobas y revisión de fuga orinal baño de hombres piso 20	13/10/2024	Finalizada	13/10/2024	POSTVENTA
RECORRIDO	19/10/2024	Rama Judicial Ejecutiva	ADICIONAL	Descableado para traslado de isla de puestos de trabajo, adecuación de puntos electricos 4 und piso 11	19/10/2024	Finalizada	19/10/2024	POSTVENTA
TELEFONO	18/10/2024	Rama Judicial Bogota	ADICIONAL	Reubicación de 2 puestos tipo coordinador costado occidental piso 8 SERVICIO	18/10/2024	Finalizada	18/10/2024	POSTVENTA
TELEFONO	16/10/2024	Rama Judicial Bogota	ADICIONAL	Reubicación de puntos electricos y datos en 2 oficinas costado occidental piso 8	16/10/2024	Finalizada	16/10/2024	POSTVENTA
TELEFONO	21/10/2024	Rama Judicial Ejecutiva	ADICIONAL	Adecuación de 2 puntos completos electrico/datos para 2 puestos de trabajo área ticky piso 5	21/10/2024	Finalizada	21/10/2024	POSTVENTA
ACTA	08/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	PREVENTIVO	AIRES ACONDICIONADOS	08/10/2024	Finalizada	08/10/2024	POSTVENTA
ACTA	18/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	PREVENTIVO	CCTV	18/10/2024	Finalizada	18/10/2024	POSTVENTA
ACTA	18/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	PREVENTIVO	CONTROL DE ACCESO	18/10/2024	Finalizada	18/10/2024	POSTVENTA
ACTA	23/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	PREVENTIVO	MOBILIARIO	23/10/2024	Finalizada	23/10/2024	POSTVENTA
ACTA	18/10/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	PREVENTIVO	CCTV	18/10/2024	Finalizada	18/10/2024	POSTVENTA
ACTA	18/10/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	PREVENTIVO	CONTROL DE ACCESO	18/10/2024	Finalizada	18/10/2024	POSTVENTA
ACTA	23/10/2024	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	PREVENTIVO	MOBILIARIO	23/10/2024	Finalizada	23/10/2024	POSTVENTA
ACTA	18/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	PREVENTIVO	CCTV	18/10/2024	Finalizada	18/10/2024	POSTVENTA
ACTA	18/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	PREVENTIVO	CONTROL DE ACCESO	18/10/2024	Finalizada	18/10/2024	POSTVENTA
ACTA	23/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	PREVENTIVO	MOBILIARIO	23/10/2024	Finalizada	23/10/2024	POSTVENTA

Elaboró

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA SERVICIO POSVENTA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: RAMA SECCIONAL BOGOTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☒

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: INDIRA PACHON
CARGO: SUPERVISORA DE CONTRATO
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	SE REALIZO REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS Y PUNTO DE RED EN OFICINA DE PRESUPUESTO FINANCIERA POR TRASLADO DEL PUESTO DE TRABAJO PISO # 8	
2	SE REALIZO REUBICACION DE PUNTOS DE RED PUNTOS ELECTRICOS Y DATA DE LABIRADOS EN OFICINA DE CONTABILIDAD PISO # 8	

Como constancia de la solución de la posventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA JAIRO MUÑOZ	FIRMA	16/OCTUBRE/2024
NOMBRE JAIRO MUÑOZ	NOMBRE INDIRA ESTEFANIA PACHON SERNA	
CEDULA 1104675189	CÉDULA 1'053.336.911	

Powered by CamScanner

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

ACTA DE ENTREGA SERVICIO POSVENTA

F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Seccional Bogotá

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☒

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: Indira Pachon
CARGO: Supervisora de contrato
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Se realizo instalacion de puntos electricos y de red para 2 puestos de trabajo en piso #5.	
2	Suministro de Tomas electricas, Jacks 3m, Ferrules 3M y accesorios de conexion	

Como constancia de la solución de la posventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA Jairo Muñoz	FIRMA P/P Carlos Romero	21/ octubre/ 2024
NOMBRE Jairo Muñoz	NOMBRE Carlos E Romero	
CEDULA 1024675189	CÉDULA 79 657 752	

Powered by CamScanner

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: RAMA SECCIONAL BOGOTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: INDIRA PACHON
CARGO: SUPERVISORA DE CONTRATO
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO Y CAMBIO A UN PANEL LED DE 18W LUZ 4000K EN JUZGADO 115 PISO # 5	
2	DE RETIRO LUMINARIA EN ENTRADA A BOSINETA PISO #3 LA CUAL YA FUE CAMBIADA	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA JAIRO MUÑOZ	FIRMA	
NOMBRE JAIRO MUÑOZ	NOMBRE INDIRA PACHON SIERRA	28/OCTUBRE/2024
CEDULA 1104675189	CÉDULA 1'053.336.911	

Powered by CamScanner

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA SERVICIO POSVENTA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: RAMA SECCIONAL EJECUTIVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOCANEGRA
CARGO: SUPERVISOR DE CONTRATO
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	SE REALIZO DESCABLEADO DE UNA MESA DE JUNTAS PISO #19 PARA UBICAR 2 PUESTOS DE TRABAJO	
2	SE REALIZO EL CABLEADO DE UN PUNTO DE RED Y PUNTOS ELECTRICOS NUEVOS PARA UNO DE LOS PUESTOS Y SE REUBICO CABLEADO EXISTENTE PARA EL OTRO PUESTO Y ASI DEJAR ACTIVOS LOS 2 PUESTOS	
3	SE SUMINISTRO CABLEADO ELECTRICO, CABLE UTP, LORIZA, CANALETA, TROQUELES TRIPLES, TOMAS ELECTRICAS, JACKS PASCOR, FERPLEIS, TAPAS Y ACESORIOS DE CONEXION	

Como constancia de la solución de la posventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA JAIRO MUÑOZ	FIRMA	18/OCTUBRE/2024
NOMBRE JAIRO MUÑOZ	NOMBRE JAIME BOCANEGRA V	
CEDULA 1104675189	CÉDULA 93203584	

Powered by CamScanner

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA SERVICIO POSVENTA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: RAMA SECCIONAL EJECUTIVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☒

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOCANEGRA
CARGO: SUPERVISOR DE CONTRATO
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	SE REALIZO EL DESCARGADO DE UNA ISLA DE TRABAJO EN PASO #11	
2	SE TRASLADO LA ISLA DE TRABAJO Y SE ANCLARON NUEVAMENTE 4 PUESTOS DE TRABAJO CON ANCLAJE EXISTENTE	
3	SUMINISTRO DE CANALETAS 12x3 Y ACCESORIOS DE CONEXION Todo bien.	

Como constancia de la solución de la posventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA JAIRO MUÑOZ	FIRMA	19/OCTUBRE/2024
NOMBRE JAIRO MUÑOZ	NOMBRE JAIME BOCANEGRA	
CEDULA 1102675189	CÉDULA 93.203.7184	

Vobo Unidad Transformacion Digital

Powered by CamScanner

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Seccional Ejecutiva

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: Jaime Bocanegra
CARGO: Supervisor de contrato
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Suministro y cambio de un extractor de olores de 6" en baño hombres piso 13	
2	Suministro y cambio de un panel led de 60x60 luz 4000k en piso # 13	
3	Suministro y cambio de un panel led de 18w luz 4000k en entrada piso # 13	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA Jairo Muñoz	FIRMA	28/octubre/2024
NOMBRE Jairo Muñoz	NOMBRE Jaime Bocanegra	
CEDULA 1104673489	CÉDULA 93203984	

Cambio - Retiro 17 Hbu.
Cambio OK

Powered by CamScanner

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: RAMA SECCIONAL EJECUTIVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOCANEGRA
CARGO: SUPERVISOR DE CONTRATO
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO Y CAMBIO DE 2 PANEL LED DE 60X60 LUZ 4000K EN PISO 20 OFICINA DIRECCION DE PLANEACION	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA LAIRO MUÑOZ	FIRMA	28/OCTUBRE/2024
NOMBRE LAIRO MUÑOZ	NOMBRE JAIME BOCANEGRA	
CEDULA 1004675189	CÉDULA 93203.984	

María Cristina M/OP

Powered by CamScanner

FAMOC DEPANEL

Through Ideas

ACTA DE ENTREGA SERVICIO POSVENTA

F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Ramajudicial Ejecutiva

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** ☒

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: Jaime BocaNegra

CARGO: Supervisor Tecnico DEAJ

TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
*	Se realiza la reubicación de una isla de trabajo en piso 11 desmontando 4 puestos dejando una isla sencilla de 4 puestos y ubicándola en donde se encuentra en planos se instala pantalla en puesto esquinero	

Como constancia de la solución de la posventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA Oscar Sotelo	FIRMA	19/10/2024
NOMBRE 1030680133	NOMBRE Jaime Bocanegra	
CEDULA Oscar Sotelo	CÉDULA 93203984	

Puesto Esquinero quedan con Vidrio. Los demás no tienen vidrios

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA SERVICIO POSVENTA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Seccional Bogota

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☒

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: Indira Pachon

CARGO: Supervisora de Contrato

TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
*	Se realiza la reubicacion de 2 puestos de trabajo con cableado en piso 8 en oficina financiera y oficina contabilidad	

Como constancia de la solución de la posventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA INDIRA ELENA PACHON SERNA	18/oct/2024
NOMBRE Cristian Cano	NOMBRE INDIRA ELENA PACHON SERNA	
CEDULA 1069740489	CÉDULA 1'053.336.911	

Powered by CamScanner

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

ACTA DE ENTREGA SERVICIO POSVENTA

F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial ejecutiva

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☒

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: Jaime Ivan Bocanegra
CARGO: Supervisor Contrato
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
-	se Realiza el cambio de 1 chapa de seguridad Piso 23 OFICINA Directora suministro 1 chapa	Instalación chapa de Seguridad
-	se Realiza el cambio de 1 chapa en baño de la Directora, quedando Operativa S/N suministro 1 chapa manija	OK

Como constancia de la solución de la posventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA Sebastia Sotelo	FIRMA	09-oct-2024
NOMBRE Sesbastian Sotelo	NOMBRE JAIME BOCANEGRA	
CEDULA	CÉDULA 93203484	

FAMOC DEPANEL

ACTA DE ENTREGA

F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: RAMA SECCIONAL EJECUTIVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOCANEGRA

CARGO: SUPERVISOR DE CONTRATO

TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	SE REALIZO REVISION Y AJUSTAMIENTO A PUNTO ELECTRICO REGULADO DEL PUESTO # 49 PISO 11	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA JAIRO MUÑOZ	FIRMA	04/ OCTUBRE/2024
NOMBRE JAIRO MUÑOZ	NOMBRE JAIME BOCANEGRA V	
CEDULA 1104675189	CÉDULA 93203984	

Michael Pérez

Scanned with CamScanner

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA SERVICIO POSVENTA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial Ejecutivos

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☑

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOCANEGRA V

CARGO: SUPERVISOR TECNICO

TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1.	Se atiende llamada de la entidad y se realiza ayuda de grada escobas en piso 20 quedando instalada la novedad.	
2.	Se atiende llamada de la entidad y se realiza ayuda de grada ya que presentaba filtración.	

Como constancia de la solución de la posventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	15/OCTUB/2024
NOMBRE Juan Carlos Castro	NOMBRE JAIME BOCANEGRA V	
CEDULA 1030664052	CÉDULA 93203984	

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA SERVICIO POSVENTA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial Ejecutiva

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☒

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOCANEGRA V

CARGO: SUPERVISOR TECNICO DEAJ

TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1.	Se atiende llamado de la entidad y se realiza cambio de 1 lamina de vidrio para ya que estaba en mal estado. D.50 74.	

Como constancia de la solución de la posventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	15 / OCTUBRE / 2024
NOMBRE Juan Carlos Castro	NOMBRE JAIME BOCANEGRA V	
CEDULA 1030664059	CÉDULA 93393484	

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA SERVICIO POSVENTA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: RAMA SECCIONAL EJECUTIVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☒

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOCANEGRA
CARGO: SUPERVISOR DE CONTRATO
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO Y CAMBIO DE 3 PANEL LED DE 60X60 LUZ 4000K EN PISO 20 OFICINA DEL DIRECTOR	

Como constancia de la solución de la posventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA ZAIDO NUÑEZ	FIRMA	17/OCTUBRE/2024
NOMBRE ZAIDO NUÑEZ	NOMBRE JAIME BOCANEGRA	
CEDULA 1004675189	CÉDULA 93.203.781	

Claudia Marcela Bilgerdell

Powered by CamScanner

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-28

Ticket: C93-02194

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ajuste general del equipo revoluciones parte eléctrica y electrónica	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-14

Ticket: C83-01514

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SANITARIO BAÑO PISO 10	SE REALIZA MANTENIMIENTO A FLUXOMETRO , EL CUAL SE REALIZA PRUEBAS QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-07-12


Ticket: C83-00099

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CAMBIO DE LUMINARIA	SE REALIZA EL CAMBIO E INSTALACION DE 1 LUMINARIA EN CABINA DE ASENSOR D QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-04-16

Ticket: C83-00213

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SE REALIZA EL CAMBIO DE CHAPA EN BODEGA VIP, SUMINISTRO DE CHAPA YALE SE ENTREGAN 3 LLAVES A PERSONAL ENCARGADO DE BODEGA NELSON	SE RECOMIENDA EL BUEN USO

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-03-19

Ticket: C83-00221

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-04

Ticket: C83-00314

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza resane y pintura en la cocina del piso 16 en la cosineta de jando operativa sin novedad	N/A
2	se realiza resane y pintura en la cocina del piso 16 en la cosineta de jando operativa sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**



Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551



Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Evidencia Estado Correctivo





Evidencias Estado Finalizado






FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-04-16

Ticket: C83-00334

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-04-16

Ticket: C83-00342

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-03

Ticket: C83-00346

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SANITARIO PISO 21	SE REALIZA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DIAFRAGMA EN SANITARIO BAÑO DE HOMBRES PISO 21 QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado


Piso 21 ok

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-05-02

Ticket: C83-00354

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	VALIDACION DEL SISTEMA CCTV	SE REALIZA UN RESET EN EL SISTEMA DE CCTV DEJANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD , ADICIONAL SE REALIZA LA RECOMENDACION DE NO UTILIZAR LAS PANTALLAS PARA DUPLICAR (PANTALLA) DESDE UN MOVIL

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-03

Ticket: C83-00356

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	VENTANILLA PISO 11	SE PROCEDE ARREGLAR, VENTANA EN PISO 11 COSTADO SUR ORIENTAL, SE REALIZA CAMBIO DE EMPAQUES Y SE AJUSTA QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-04-23

Ticket: C83-00370

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SE REALIZA ELCAMBIO DE BIZCOCHO,SUMINISTRO DE 1 NUEVO E INSTALACION QUEDANDO OPERAIVO	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-02

Ticket: C83-00377

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127


Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de luminaria reportadas en mal estado, quedando operativas sin novedad.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**



Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551



Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-03

Ticket: C83-00385

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza el arreglo de la toma corriente en el area de cafeteria ubicada en el piso 1	Se realiza el arreglo de la toma corriente en el area de cafeteria ubicada en el piso 1

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo







Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-04-24

Ticket: C83-00403

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza la inspecion con el provedoor correspondiente el cual lo deja operando sin novedad	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-04-22

Ticket: C83-00406

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el respectivo ajuste a llave lava manos baño hombres el cual se deja operativa sin novedad	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-04-22

Ticket: C83-00411

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	cambio de tapa biscocho en baño de piso 22 quedando operativo sin novedad	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-04-23

Ticket: C83-00412

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el cambio de una tapa bizcocho en baño piso 21 quedando operativa sin novedad	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-04-18

Ticket: C83-00425

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127


Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realizan pruebas al sanitario y se sube la presion al fluxometro quedando operativo sin novedad	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**



Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551



Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-04-18

Ticket: C83-00426

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza siliconado del meson el cual queda operativo sin novedad	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-04-18

Ticket: C83-00427

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el mantenimiento correctivo quedando operativa sin novedad	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-04-19

Ticket: C83-00430

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	FILTRACION OFICINA DIRECION GENERAL PISO 23	SE POCEDE A IMPERMEABILIZAR LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO,GOTEO DE PARED,RESANE,ESTUCADO Y PINTURA,QUEDANDO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-05-02

Ticket: C83-00484

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SE REALIZA MANTENIMIENTO A PUSCH DE LOS DOS ORINALES, SE CAMBIO EMPAQUES QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD	ORINAL FUGA DE AGUA

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-05-02

Ticket: C83-00485

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SE REALIZA EL CAMBIO DE TAPA SANITARIO BAÑO DAMAS QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD	ARREGLO TAPA SANITARIO PISO 21

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-04-30

Ticket: C83-00492

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SE REALIZA EL CAMBIO DE LA TAPA SANITARIO PISO 14 BAÑO DAMAS QUEDANDO OPERATIVAS SIN NOVEDAD	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-04-29

Ticket: C83-00497

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SE IDENTIFICA LA FILTRACION EL CUAL SE PROCEDE A VALIDAR,SILICONADO SE ASEGURAN LLAVES QUEDANDO EN PERFECTAS CONDICIONES	SILICONADO DE MESON DE LAVA MANOS PISO 22 BAÑO HOMBRE Y MUJERES

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-04-30

Ticket: C83-00498

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SE REALIZA EL CAMBIO DE GRIFERIA EN COCINA DE PISO 2 EL CUAL QUEDA SIN FILTRACION Y OPERATIVO	FILTRACION COCINA PISO 2

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-04-30

Ticket: C83-00545

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LLAVE LAVA MANOS PISO 18 QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-05-03

Ticket: C83-00564

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SE REALIZA LA VALIDACION DE LUMINARIA EL CUAL POR VIDA UTIL CUMPLE SU CICLO,SE PROCEDE A INSTALAR UNA LUMINARIA NUEVA	CAMBIO DE 1 LUMINARIA

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-05-23

Ticket: C83-00755

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de acople flexible del lavamanos de mujeres del piso 16 se deja operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-13

Ticket: C83-01200

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de luminaria quedando operativa sin novedad.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-13

Ticket: C83-01231

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza revisión de acuerdo a lo solicitado encontrando en el piso ninguna luminaria para reemplazo.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-09

Ticket: C83-01245

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	direccionamiento de rejillas para disipar aire frío en otra dirección	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-09

Ticket: C83-01250

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de tapa de las tomas en el piso 9	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-24

Ticket: C83-01257

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LLAVE DE LAVA MANOS PISO 18	SE REALIAZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LLAVE LAVA MANOS Y SE SUMINISTRA TUERCA A PRESION QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado


Piso 18 ok

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-13

Ticket: C83-01285

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza la revisión de las tomas corrientes del piso 19 de jando operativa sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-13

Ticket: C83-01286

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el cambio de la llave de lava platos de jando operativo sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-17

Ticket: C83-01287

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza destaponamiento con sonda electrica orinal baño piso 21	Se realiza destaponamiento con sonda electrica orinal baño piso 21

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-13

Ticket: C83-01288

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de luminaria en piso 18 de acuerdo a la solicitud, queda operando correctamente.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-11

Ticket: C83-01293

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de chapa de la cajonera del piso 19 de jando operativo y sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-15

Ticket: C83-01309

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reparación de tubería hidráulica en piso 20 por fuga, es necesario intervenir muro por el baño y pared externa, quedando resanado, pintado y el enchape reemplazado. La gotera hacia piso 19 queda subsanada sin novedad.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**






Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-15

Ticket: C83-01320

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127


Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el cambio de adaptador macho y instalación de un tapón de jando operativo sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**



Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551



Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-24

Ticket: C83-01335

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza cambio luminaria baño damas piso 10	Cambio luminaria baño damas piso 10

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-04

Ticket: C83-01368

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza ajuste de sifón y siliconado de orinal de jandolo operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-14

Ticket: C83-01380

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ORINAL PISO 21	SE REALIZA EL SONDEO, ORINAL QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-11

Ticket: C83-01381

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de sifon por sifón anti olores sin ningúna novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-04


Ticket: C83-01383

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de láminas del piso 22 dejando operativa	N/A
2	se realiza fijación de láminas del piso 22 dejando operativa	N/A
3	se realiza fijación de láminas del piso 22 dejando operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
 Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado






FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-24

Ticket: C83-01387

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CORRECTIVO DE MAL OLORES PISO 22	SE REALIZA EL SONDEO Y LIMPIENZA DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS, QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127


Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-14

Ticket: C83-01407

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO DE ILUMINACION	SE REALIZA EL CAMBIO Y SUMINISTRO 2 LUMINARIAS DE 18W LUZ 4100K QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-22

Ticket: C83-01408

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza revisión de circuito electrico TN3 en piso 17, queda operativo sin novedad.	Se recomienda no conectar cafetera en las tomas instaladas para equipos de computo ni en las reguladas (blancas y naranjas)

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-28

Ticket: C83-01479

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza reinicio de la unidad falla por alta presión devido a sobrecalentamiento en condensadora exterior por temperatura ambiente	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-27

Ticket: C83-01480

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de luminarias tipo tubo en datacenter piso 10 que se encontraban en mal estado, quedando operativas sin novedad.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551


Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado








FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-09

Ticket: C83-01488

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de chapa de piso 20 Dra Sandy dejándola operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-29

Ticket: C83-01513

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de luminaria en piso 19, quedando operativa sin novedad.	De acuerdo al recorrido, la luminaria para reemplazo era para piso 19.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-14

Ticket: C83-01514

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SANITARIO BAÑO PISO 10	SE REALIZA MANTENIMIENTO A FLUXOMETRO , EL CUAL SE REALIZA PRUEBAS QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-14

Ticket: C83-01515

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LUMINARIA PISO 10	SE REALIZA EL CAMBIO Y SUMINISTRO DE UNA LUMINARIA QUEDADDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-30

Ticket: C83-01516

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se ajusta sifon x motivo de fuga con exito	S/N

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-14

Ticket: C83-01556

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	TOMA CORRIENTE PISO 1	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA MT Y 1 TOMA CORRIENTE QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-04

Ticket: C83-01578

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de 10 plafones de fibra mineral se realiza revisión de filtración del piso 19 la cual se encuentra seco y sin ningúna novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**






Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-14

Ticket: C83-01583

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	EXTRACTOR DE BAÑO DAMAS PISO 19	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 1 EXTRACTOR EN BAÑO DE DAMAS QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado


Extractor piso 19 ofc

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-07

Ticket: C83-01591

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	MANTENIMIENTO LLAVE LAVA MANOS	SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LLAVE LAVA MANOS Y SE SUMISTRA EMPAQUES QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-23

Ticket: C83-01610

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de 2 luminarias de 18 de jando las operativas	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-23

Ticket: C83-01611

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el cambio de 1 luminaria de 60× 60 de jando operativa	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-14


Ticket: C83-01622

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	REGULACION DE AGUA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LLAVES DE LAVA MANOS TIPO PUSCH MARCA CORONA, EL CUAL SE REALIZA REGULACION DE AGUA EN TIEMPO Y CAUDAL QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD UN TIEMPO MENOR A 15 SEGUNDOS

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
		
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-21

Ticket: C83-01679

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO DE TECHO PISO 22	SE REALIZA ARREGLO DE TECHO PISO 22 EL CUAL SE SUMINISTRA UN SOPORTE Y SE DEJA OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo






Evidencias Estado Finalizado


Techo piso 22

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-21

Ticket: C83-01679

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO DE TECHO PISO 22	SE REALIZA ARREGLO DE TECHO PISO 22 EL CUAL SE SUMINISTRA UN SOPORTE Y SE DEJA OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo






Evidencias Estado Finalizado


Techo piso 22

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-23

Ticket: C83-01714

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el siliconado de la llave del lavaplatos del piso 21 de jando operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-22

Ticket: C83-01726

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reparación de tubería hidráulica en piso 20 por fuga, es necesario intervenir muro por el baño y pared externa, quedando resanado, pintado y el enchape reemplazado. Sin novedad.	Ninguna

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-22

Ticket: C83-01727

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza el ajuste a la puerta de ingreso al baño de mujeres ubicado en piso 10	Se ajusta la puerta de ingreso al baño de mujer ubicada en piso 10

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-23

Ticket: C83-01792

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio del empaque de la llave de lava platos del piso 22 de jando operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-28

Ticket: C83-01803

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	TAPA SANITARIO PISO 21	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE TAPA SANITARIO BAÑO HOMBRES PISO 21 QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado


Tapa sanitario piso 21
hombres

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-29

Ticket: C83-01816

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO DE BAÑO PISO 10	ARREGLO DE PUERTA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LLAVES ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE FLUXOMETROS QUEDANDO TODO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-28

Ticket: C83-01817

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	falla de comunicación la cual alarmó todo el sistema del piso 16 debido ala diferencia de voltaje de suministro se retrógrada y se normaliza el sistema	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-05

Ticket: C83-01845

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	FILTRACION SANITARIO PISO 22	SE REALIZA MANTENIMIENTO A FLUXOMETRO CAMBIO SUMINISTRO DE EMPAQUE QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado


Piso 22 ok

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-30

Ticket: C83-01864

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación del tiempo de apagado	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-06

Ticket: C83-01874

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se atendió la solicitud el 2/10/2024	Se le cambio la base Nylon a la silla, anexo acta
2	Se atendió la solicitud el 2/10/2024	Se le cambio la base Nylon a la silla, anexo fotografía

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**






Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-04

Ticket: C83-01943

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el cambio de chapa de la cajonera de piso 17 # 30 de jando operativa y sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-12

Ticket: C83-01960

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CHAPA BAÑO PISO 14	SE REALIZA EL CAMBIO Y SUMNISTRO DE 1 CHAPA NUEVA EN BAÑO DE PISO 14 QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD OBSERVACION: EM MENOS DE DOS MESES SE A REALIZADO EL SUMNISTRO DE TRES CHAPAS A ESTE BAÑO, EL CUAL REITERAMOS EL BUEN USO

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-04

Ticket: C83-01961

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de toma corriente del piso 11 de jando operativo sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-08

Ticket: C83-01966

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza reparación y cambio de diafragma de jando operativo sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-16

Ticket: C83-02001

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ajuste de llaves de lavaplatos y sifon de cafetería eliminando fuga con exito	S/N

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**



Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551



Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-09

Ticket: C83-02002

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de cerradura de seguridad tipo tejo en puerta principal de oficina de dirección, reemplazo de cerradura de manija con llaves en el baño quedando operativas sin novedad.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-19

Ticket: C83-02007

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se atiende llamado de la entidad y se realiza la revisión de dicho reporte evidenciándo que la poca presion que presenta es por un filtro de agua que tienen anclado a la misma llave por parte de la entidad, evidenciando que la cantidad de agua que cae es suficiente para atender las necesidades de la cafeteria.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**



Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551



Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-19

Ticket: C83-02029

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se atendio la solicitud el 21/10/2024	Se cambia el brazo izquierdo de la silla, anexo acta
2	Se atendió el requerimiento el 21/10/2024	Se cambia el brazo izquierdo de la silla, anexo fotografía

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-12

Ticket: C83-02030

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza inspección general del equipo renivelacion destape de drenaje	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-15

Ticket: C83-02064

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-19

Ticket: C83-02065

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-19

Ticket: C83-02091

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se atiende llamado de la entidad y se realiza el respectivo arreglo de dicho pasador ya que se trababa quedando en total funcionamiento sin novedad.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-18

Ticket: C83-02092

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza una re programación ala condensadora y se verificacomunicacion entre unidades externas y internas	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-19

Ticket: C83-02093

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	BAÑO PISO 22	SE REALIZA EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE DIAFRAGMA EN FLUXOMETRO T DEBIDO MANTENIMIENTO QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado


Piso 22 damas ok

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-30

Ticket: C83-02094

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de extractor de olores en baño de piso 13, quedando operativo sin novedad.	Ninguna

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-26

Ticket: C83-02110

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de pasadores de la cajonera del piso 11 # 47 dejándola operativa y sin novedad de igual forma se realiza el ajuste del punto de datos de jandolo operativo	N/A
2	se realiza fijación de pasadores de la cajonera del piso 11 # 47 dejándola operativa y sin novedad de igual forma se realiza el ajuste del punto de datos de jandolo operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-25

Ticket: C83-02130

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio y instalación de plafones del baño del piso 23 de la dirección de rama judicial	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo







Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-26

Ticket: C83-02160

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de chapa y fijación de pasadores de la misma	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-26

Ticket: C83-02161

Datos del Cliente


Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza la fijación de los pasadores y cambio de la chapa de jandola operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado






FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-26

Ticket: C83-02171

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127


Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	iluminacion asensor c	se realiza la instalcion y suministro de 1 luminaria de 24w quedando operativa sin novedad

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**



Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551



Rama Judicial (sec Ejecutiva)
3106526127

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-13

Ticket: C84-01216

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de luminaria al ingreso del piso, las luminarias del baño de mujeres se encuentran operativas sin novedad; la afectada fue reemplazada dias pasados.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**



Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551



Rama Judicial (sec Cundinamarca)
3106526127

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-28

Ticket: C84-01217

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	TAPA SANITARIO	POR FAVOR INDICAR EL PISO Y LUGAR PARA ASI PODER VALIDAR Y ASI PODER DAR SOLUCION

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Cundinamarca) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-20

Ticket: C84-01347

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de luminaria de 18w en cafeteria piso 7, quedando operativa sin novedad.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Cundinamarca) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-01

Ticket: C84-01807

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el ajuste de la puerta de vidrio de piso 7 en la entrada de jandola operativa sin ningúna novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Cundinamarca) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-25

Ticket: C84-01808

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza retrógrado de condensadora ya que el error presente era de comunicación	operando normalmente bajo inspección

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
 Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	 Rama Judicial (sec Cundinamarca) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-01

Ticket: C84-01872

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de visagras del gabinete de la cafetería dejando lo operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
 Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Cundinamarca) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-22

Ticket: C84-02105

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se atendió la solicitud el 21/10/2024	Se cambiaron 4 cilindros y unas rodachinas, anexo acta
2	Se atendió la solicitud el 21/10/2024	Se cambiaron 5 rodachinas y 1 cilindro

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**



Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551




Rama Judicial (sec Cundinamarca)
3106526127

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-21

Ticket: C84-02106

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Cundinamarca)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ORINAL PISO 7	SE REALIZA MANTENIMIENTO Y SONDEO AL ORINAL COSTADO IZQUIERDO QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**



Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551



Rama Judicial (sec Cundinamarca)
3106526127

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-25

Ticket: C93-00008

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de sifón completo de jando operativo y sin filtración alguna	N/A
2	se realiza cambio de llave de puss del piso 9 dejando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-25

Ticket: C93-00017

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de manija piso 5 despacho 32	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**



Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551



Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Rama Judicial
República de Colombia

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-06-27

Ticket: C93-00025

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CORRECTIVO DE MESON PISO 12	SE REALIZA LA INSPECION DE MESON PISO 12 EL CUAL SE EVIDENCIA QUE ESTA SUELTO, EL CUAL SE PROCEDE A DESMONTAR,LIMPIAR Y APLICAR RESINA PARA ASI DEJARLO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Rama Judicial
República de Colombia

Evidencias Estado Finalizado


Meson piso 12

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-29

Ticket: C93-00034

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza instalación de chapa del 4 piso se habilita el ingreso a los baños de jandolos operativos	N/A


Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Rama Judicial
República de Colombia

Evidencias Estado Finalizado


FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-06-25

Ticket: C93-00035

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza instalación de chapa tranpa del escritorio de jando operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Rama Judicial
República de Colombia

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-29

Ticket: C93-00039

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CAMBIO DE LAMINAS FIBRA MINERAL	SE REALIZA EL CAMBIO DE LAMINAS FIBRA MINERAL QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-06-27

Ticket: C93-00040

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CHAPA DE BAÑO PISO 12	SE REALIZA EL CAMBIO Y SUMISTRO DE 1 CHAPA NUEVA EL CUAL QUEDA OPERATIVA SIN NOVEDAD, SE RECOMIENDA EL BUEN USO, SE REALIZA ENTREGA DE 3 LLAVES AL INGENIERO CARLOS RAMIREZ

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-07-12

Ticket: C93-00053

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	MANTENIMIENTO DE LLAVE LAVA MANOS	SE REALIZA CAMBIO DE EMPAQUES Y MANTENIMIENTO A LLAVE LAVA MANOS QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-21

Ticket: C93-00061

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de chapa del baño de hombres de jando operativa	se realiza entrega de las llaves ala señora en cargada del aseo

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Rama Judicial
República de Colombia

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-27

Ticket: C93-00062

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de 4 luminarias en el baño interno del piso 4 de jando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-21

Ticket: C93-00063

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de asiento sanitario de jando operativo del baño mixto del 5 piso	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Rama Judicial
República de Colombia

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-29

Ticket: C93-00064

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el cambio de 2 llaves puss en el piso 4 baño interno de jando operativo sin ningúna novedad	N/A
2	se realiza el cambio de 2 llaves puss en el piso 4 baño interno de jando operativo sin ningúna novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-07-04

Ticket: C93-00065

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO DE FILTRACION	SE REALIZA CORRECTIVO EN PISO 5 EL CUAL AFECTABA EL BAÑO DE PISO 4 HOMBRES , SE DEJA ARREGLADO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-25

Ticket: C93-00067

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de sifón de la vamanos de jandolo operativo sin ningúna novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Rama Judicial
República de Colombia

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-07-22

Ticket: C93-00088

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza la revisión del archivador de la sala de juntas del piso 12 verificando que el archivador es propiedad de la rama judicial por tal motivo el mantenimiento no se puede ejecutar por que no es propiedad de facmo de panel	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Rama Judicial
República de Colombia

Evidencias Estado Finalizado




01-000000417429

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-05-21

Ticket: C93-00292

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza instalación de dispensadores de palpel piso 8 y se ase revisión de los dispensadores de los baños del segundo piso	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
		
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-05-22

Ticket: C93-00332

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se nivela aire acondicionado 1211 para corregir goteo por gravedad	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-05-09

Ticket: C93-00333

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza revisión de punto reportado quedando en correcto funcionamiento.	En el acta adjunta también se referencian mas actividades ejecutadas en diferentes puntos de la seccional bogota.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-03

Ticket: C93-00350

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ORINAL PISO 3	SE REALIZA MANTENIMIENTO AY SONDEO ORINAL PISO 3 QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-03

Ticket: C93-00351

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LLAVE LAVA MANOS PISO 3	SE REALIZA EL CAMBIO DE EMPAQUES DE LLAVE LAVA MANOS PISO 3 EL CUAL QUEDA OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-08-03

Ticket: C93-00352

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ORINAL PISO 4	SE REALIZA SONDEO Y MANTENIMIENTO GENERAL QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-03

Ticket: C93-00353

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LLAVE LAVA MANOS PISO 4	SE REALIZA CAMBIO DE EMPAQUES Y DIAFRAGMA EN LLAVE LAVA AMANOS PISO 4 BAÑO HOMBRES QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-07-30

Ticket: C93-00354

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación del techo con tornillos para que no se levante los plafones	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado






FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-08-03

Ticket: C93-00358

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ORINAL PISO 5	SE REALIZA SONDEO DE TUBERIA ,REALIZAN PRUEBAS QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-07-30

Ticket: C93-00359

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de pasadores de jando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-07-31

Ticket: C93-00367

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el cambio de la chapa de piso 3 despacho 107 de jando operativa	se realiza la entrega de las llaves al señor Carlos de seccinal bogota
2	se realiza el cambio de la chapa de piso 3 despacho 107 de jando operativa	se realiza la entrega de las llaves al señor Carlos de seccinal bogota

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-07-31

Ticket: C93-00368

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de tabla en el puesto 34 de jando operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado






FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-07-31

Ticket: C93-00369

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de luminaria de 60× 60 de jando operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-08-01

Ticket: C93-00370

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de los escudos de la chapa del juzgado # 9 de jando la chapa operativa sin ningúna novedad	N/A


Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-05-21

Ticket: C93-00371

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de llave de lavamanos piso 8 oficina financiera dejando operativa	N\A


Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-01

Ticket: C93-00372

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza instalación de hidráulico de la silla de piso 9 de la sala de juntas de jando operativa	N/A
2	se realiza instalación de hidráulico de la silla de piso 9 de la sala de juntas de jando operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-01

Ticket: C93-00372

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza ajustes en el hidráulico de la silla del puesto 102 de jando operativo sin ningúna novedad	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado






FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-05-24

Ticket: C93-00668

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza instalación de llaves cuello sisne en la cafetería del primer piso de jando operativas	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-05-09

Ticket: C93-00669

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ACTA FISICA	SE CIERRA ACTA FISICA

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado

PDF Adjunto

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-05-24

Ticket: C93-00670

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza instalación de tapa de tablero electrico quedando operativa sin novedad.	Sin novedad.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-05-24

Ticket: C93-00671

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza instalación de soportes de cortina de jando operativa y funcionando	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-05-24

Ticket: C93-00672

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza recorrido en el piso 5 verificando que no estén los dispensadores de papel en el cual encontramos todos los dispensadores instalados de la mejor manera la cual las llaves fueron entregada ala supervisora en su momento módica ovidio	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**


Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-07-22

Ticket: C93-00673

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de pasa dores de las cajoneras del piso 8 #56,46,43 de jando operativas sin ningúna novedad	N/A
2	se realiza fijación de yave de puss y instalación de dispensador de papel de jando operativo sin ningúna novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
		
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado









FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-05-21

Ticket: C93-00675

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de 2 pares de rieles del cajón # 44 del piso 12 de jandolo operativo	N/A
2	se realiza cambio de 2 pares de rieles del cajón # 44 del piso 12 de jandolo operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-05-21

Ticket: C93-00758

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza reparación de mesón de lavamanos piso 2 dejando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-05-21

Ticket: C93-00759

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza reparación de lavamanos del baño de mujeres de jandolo operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00850

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	EXTRACTOR DE OLORES	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE EXTRACTOR DE OLORES EN BAÑO PISO 12 QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00851

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	TAPA SANITARIO PISO 12 BAÑO HOMBRE Y DAMAS	SE REALIZA EL SUMINISTRO DE 2 TAPA SANITARIOS EN BAÑO DE PISO 12 HOMBRES Y MUJERES QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00852

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	EXTRACION BAÑO PISO 9	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 1 EXTRACTOR EN BAÑO DE HOMBRES PISO 9 QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-06-20

Ticket: C93-00853

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	VALIDACION DE FILTRACION	SE REALIZA LA INSPECION DE FILTRACION EN PISO 9 EL CUAL NOSE EVIDENCIA, PERO SE REALIZA EL CAMBIO DE LAMINAS EN TECHO DE FIBRA MINERAL QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00854

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CAMBIO DE EXTRACION DE BAÑO DE DAMAS	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 1 EXTRACTOR NUEVO EN BAÑO DE DAMAS PISO 5 QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00856

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CAMBIO DE LUMINARIA	SE REALIZA EL CAMBIO DE 1 LUMINARIA EN BAÑO DE DAMAS PISO 5 QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00858

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO DE TECHO	SE REALIZA LA INSPECION DE FILTRACION Y ARREGLO DE TECHO CAFETERIA PISO 5 QUEDANDO EN PERFECTAS CONDICIONES

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00859

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	TAPA SANITARIO BAÑO HOMBRES PISO 5	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE UNA TAPA SANITARIO PISO 5 QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00860

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LUMINARIA BAÑO PISO 4	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 1 LUMINARIA EN BAÑO DE DAMAS QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00861

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO DE TECHO	SE REALIZA EL CAMBIO DE LAMINAS DE TECHO DE FIBRA MINERAL QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00862

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	EXTRACION BAÑO DAMAS PISO 4	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 1 EXTRACTOR DE OLORES QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00863

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CAMBIO DE LUMINARIA PISO 3	SE REALIZA EL CAMBIO DE LUMINARIA PISO 3 Y SUMINISTRO DE UNA NUEVA QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00864

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO DE ESTRUCTURA	SE REALIZA LA INSPECION DE TECHO PISO 3 EL CUAL SE ASEGURA LA ESTRUCTURA Y SE CAMBIAN LAMINAS DE FIBRA MINERAL QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00865

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	EXTRACION DE BAÑO HOMBRES PISO 3	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE UN EXTRACTOR EN BAÑO HOMBRES PISO 3 QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00866

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CAMBIO DE LAMINAS	SE REALIZA LA INSPECION DE BAÑO EL CUAL SE EVIDENCIA LAMINAS DE FIBRA MINERAL EN MAL ESTADO,SE PROCEDE A CAMBIAR QUEDANDO OPERATIVAS SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00868

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CAMBIO TAPAS DE SANITARIO	SE REALIZA EL CORRECTIVO DECAMBIO DE UNA DE LAS BATERIAS DE BAÑO PISO 12 MUJERES EL CUAL QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00869

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO DE FLUXOMETRO	SE REALIZA LA INSPECION DE FLUXOMETRO EL CUAL PRESENTABA FILTRACION EL CUAL SE CAMBIA EMPAQUES Y PALANCA DE DESAGUE QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-20

Ticket: C93-00870

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO DE LLAVE LAVA MANOS	SE REALIZA LA INSPECION DE LALLAVE LAVA MANOS EL CUAL SE REALIZA CAMBIO DE EMPAQUES QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-21

Ticket: C93-00911

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de plafon de la cafetería piso 5	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-06-21

Ticket: C93-00912

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CAMBIO SANITARIO	SE REALIZA LA VERIFICACION EN BAÑO PISO 5 HOMBRES EL CUAL SE EVIDENCIA EL SANITARIO ROTO EL CUAL SE PROCEDE A INSTALAR UNO NUEVO QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-06-21

Ticket: C93-00913

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza configuración de sensor 360 de jando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-09

Ticket: C93-01233

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el cambio de llave del piso 9 de jando operativa sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-09

Ticket: C93-01234

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de la manguera de agua potable la cual efectuaba goteo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-24

Ticket: C93-01258

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se atendió el requerimiento C93-01259 y C93-01258 el 30/09/2024	Se hizo el arreglo respectivo, se cambio 1 base y 2 cilindros igualmente se hacen ajustes y cambios de partes pendientes en los pisos 2 y 5 de seccional Bogota
2	Se atendió el requerimiento C93-01259 y C93-01258 el 30/09/2024	Se hizo el arreglo respectivo, se cambio 1 base y 2 cilindros igualmente se hacen ajustes y cambios de partes pendientes en los pisos 2 y 5 de seccional Bogota
3	Se hizo el cambio de materiales solicitados en el ultimo recorrido	Anexo copia del acta

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-24

Ticket: C93-01259

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se atendieron los requerimientos C93-01259 y C93-01258 el 30/09/2024	Se hizo el arreglo respectivo, se cambio 1 base y 2 cilindros igualmente se hacen ajustes y cambios de partes pendientes en los pisos 2 y 5 de seccional Bogota
2	Se atendió el requerimiento C93-01259 y C93-01258 el 30/09/2024	Se hizo el arreglo respectivo, se cambio 1 base y 2 cilindros igualmente se hacen ajustes y cambios de partes pendientes en los pisos 2 y 5 de seccional Bogota
3	Se hizo el cambio del materiales solicitados en el ultimo recorrido	Anexo copia del acta

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-12

Ticket: C93-01267

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación del acople del baño de mujeres de piso 4 de jando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-17

Ticket: C93-01276

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se instala puerta del baño de damas ubicado en piso 4	Se realiza la instalacion de la puerta del baño de damas ubicada en el piso 4

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-07

Ticket: C93-01277

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	IUMNACION PASILLO PISO 4	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 3 LUMINARIAS DE 18W LUZ 4100K QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-13

Ticket: C93-01278

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el cambio de 2 luminarias de jando operativa sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-08-13

Ticket: C93-01279

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio 6 plafones de fibra mineral	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-07

Ticket: C93-01305

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LAVA PLATOS PISO 2	SE REALIZA EL SILICONADO DE LAVA PLATOS PISO 2 QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-30

Ticket: C93-01306

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el pegado del Bocel de la cocina de piso 2	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-30

Ticket: C93-01417

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación y limpieza del filtro de la llave de jando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-07

Ticket: C93-01418

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	ARREGLO TAPA SANITARIO	SE REALIZA MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE TAPA DE SANITARIO QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-30

Ticket: C93-01526

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza instalación de sanitario en el baño de hombres de jandolo operativo sin ningúna novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-01

Ticket: C93-01536

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de chapa del puesto 36 de jando operativa y sin novedad	N/A


Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-21

Ticket: C93-01592

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	VIDRIO PISO 5	SE REALIZA CAMBIO Y SUMINISTRO DE 1 VIDRIO NUEVO EN PISO 5 AREA TIKI QUEDANDO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-21

Ticket: C93-01593

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	VIDRIOS AREA TIKI	SE REALIZA EL DESMONTE DE CADA UNO DE LOS VIDRIOS Y SE PROCEDEN A LIMPIAR Y PEGAR NUEVAMENTE QUEDANDO OPERATIVOS SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-06

Ticket: C93-01694

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se atendió la solicitud el 2/10/2024	Se hizo el ajuste de general de la silla corrigiendo el inconveniente del espaldar, la cual queda en perfecto estado, anexo acta

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-17

Ticket: C93-01707

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SILICONADO DE VIDRIOS DE TIKI	SE REALIZA MANTENIMIENTO GENERAL A LOS VIDRIOS DEL TIKI 5,4,3,2 CONSTA DE DESMONTE VIDRIO LIMPIENZA SILICONDO Y MONTAJE QUEDANDO OPERATIVOS SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-18

Ticket: C93-01748

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LAVA MANOS Y SANITARIO	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE FLUXOMETRO CAMBIO DE UN DIAFRAGAMA QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD,SE REALIZA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE UNA LLAVE LAVA MANOS , SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-18

Ticket: C93-01749

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LLAVE LAVA MANOS	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE FLUXOMETRO CAMBIO DE UN DIAFRAGAMA QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD,SE REALIZA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE UNA LLAVE LAVA MANOS , SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-18

Ticket: C93-01751

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CHAPA BAÑOS HOMBRES PISO 12	SE REALIZA EL ARREGLO Y SUMINISTYRO DE UNA CHAPA QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-18

Ticket: C93-01753

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SANITARIO PISO 3 Y LLAVE LAVA MANOS	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE FLUXOMETRO CAMBIO DE UN DIAFRAGAMA QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD,SE REALIZA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE UNA LLAVE LAVA MANOS , SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-18

Ticket: C93-01754

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CHAPA BAÑO `PISO 12	SE REALIZA EL ARREGLO DE CHAPA Y SUMINISTRO QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-18

Ticket: C93-01755

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CHAPA BAÑOS HOMBRES PISO 12	SE REALIZA EL ARREGLO Y LA INSTALACION DE UNA CHAPA QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-09-28

Ticket: C93-01774

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LLAVE LAVA MANOS	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 1 LLAV LAVA MANOS PISO 3 QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-09-25

Ticket: C93-01795

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de toma electrica 20A en cafeteria quedando operativa sin novedad.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-05

Ticket: C93-01857

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LLAVE LAVA MANOS	SE REALIZA MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE LLAVE LAVA MANOS QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-05

Ticket: C93-01858

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LLAVE LAVA MANOS PISO 12	SE REALIZA EL MANTENIMEINTO A LLAVE DE LAVA MANOS Y SE AJUSTA QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-01

Ticket: C93-01890

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza ajustes de rieles fijación de pasador de los cajones de jando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-01

Ticket: C93-01898

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de pasa dores de la cajonera de piso 9 de jandola operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-06

Ticket: C93-01900

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CHAPA BAÑO PISO 12	SE REALIZA ARREGLO Y SUMINISTRO DE UNA CHAPA QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-09

Ticket: C93-01927

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el cambio dela chapa del escritorio de piso 9 # 21 de jando operativa	N/A
2	se realiza el cambio dela chapa del escritorio de piso 9 # 21 de jando operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-09

Ticket: C93-01928

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de chapa de la cajonera de piso 9 # 10 de jando operativa sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-09

Ticket: C93-01964

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza de chapas de las cajoneras del piso 9 de jando operativas sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-09

Ticket: C93-01965

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	equipos alarmados por recalentamiento de compresores por uso continuo se reinicio el equipo y opera normalmente	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-28

Ticket: C93-02009

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se re cambio de plafones de fibra mineral en el 4 piso de jando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-12

Ticket: C93-02010

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	TECHO PISO 4	SE REALIZA VALIDACION DE FILTRACION EN PISO 4 ASI MISMO SE CAMBIA TECHO EN MAL ESTADO QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-12

Ticket: C93-02034

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CAMBIO DE EXTRACTOR BAÑO PISO 5	SE REALIZA EL CAMBIO Y SUMINISTRO DE 1 EXTRACTOR EN EL BAÑO DE DAMAS QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-15

Ticket: C93-02042

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se arreglo fuga de agua en sifon de la caferia con exito	S/N

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-31

Ticket: C93-02043

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de luminaria en ingreso a cocina de piso 3, quedando operativa sin novedad.	Ninguna

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-16

Ticket: C93-02044

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se atiende llamado de la entidad y se realiza la reinstalación Del pirlan caído reportado quedando en total función sin novedad.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-19

Ticket: C93-02056

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	CHAPA BAÑO `PISO 2	SE REALIZA LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 1 CHAPA DE BAÑO EN PISO 2 QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD SE ENTREGA 3 LLAVES

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-19

Ticket: C93-02058

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	DISPENSADOR DE PAPEL	SE REALIZA EL CORRECTIVO EN DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO PISO 2 HOBRES EL CUAL QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-19

Ticket: C93-02059

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	GRIFO COCINA PISO 2	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO Y SILICONADO EN GRIFO DE CAFETERIA PISO 2 QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-19

Ticket: C93-02107

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se ajusta los anclajes del equipo se realiza la nivelación y revisión general pruebas de funcionamiento con funcionarios	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-24

Ticket: C93-02122

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de chapa del piso 2 # 51 de jando operativa y sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-24

Ticket: C93-02123

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de la chapa del puesto #52 de jando operativo operativ y sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-24

Ticket: C93-02124

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de chapa del puesto del 2 piso dejando operativo sin novedad de jando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**





Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-24

Ticket: C93-02125

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de chapa de la cajonera 53 de jando operativa y sin novedad alguna	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-24

Ticket: C93-02126

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de chapa y cambio de los rieles de la cajonera de piso 2 cajonera #55 de jando operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-24

Ticket: C93-02127

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de chapa de jando operativo sin novedad alguna	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-24

Ticket: C93-02128

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación de pasadores de cajón del piso 2 # 56 de jando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-24

Ticket: C93-02129

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza la fijación del los pasadores de el puesto 57 de jando operativo y sin novedad y se realiza cambio de chapa de jando operativa	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Pruebas Famoc Arquitecto
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-26

Ticket: C93-02163

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza fijación y cambio de chapa del piso 21 de jando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-31

Ticket: C93-02165

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	iluminacion asensor c	se realiza el suministro e instalacion de 1 luminaria asensor c de 24w 6500k quedando operativa sin novedad

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-10-30

Ticket: C93-02190

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de luminaria de 18w que se encontraba en mal estado juzgado 115 piso 5, quedando operativa sin novedad.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Pruebas Famoc Arquitecto 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

FAMOC DEPANEL

Through Ideas

ACTA DE ENTREGA PROYECTO
F-GC-05 Rev. 1 / Octubre 2018

FECHA	23 (DD)	10 (MM)	2024 (AAA)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PROYECTO	Rama Judicial Seccional Girardot		
RAZÓN SOCIAL CLIENTE	Rama Judicial	NIT	
NOMBRE SUPERVISOR	Nestor Quintero	CARGO	
DIRECCIÓN	Cra 7 No 27-18	TELEFONO	

TIPO DE SERVICIO

OP:

ENTREGA DE PROYECTO				INSTALACIÓN OBRA	MANTENIMIENTO	GARANTÍA
PARCIAL		TOTAL	X		X	

INFORMACIÓN FAMOC DEPANEL SA

ASESOR / EJECUTOR/INSTALADOR: Cristobal Rodriguez

En la ciudad de Bogota el día 23 del mes 10 del año 2024 se reunieron en las instalaciones de Rama Judicial, el señor (a) Cristobal Rodriguez en representación de Famoc Depanel S.A., y el señor (a) Nestor Quintero, en representación de Rama Judicial y en calidad de Supervisor del contrato referenciado, con el fin de realizar entrega del proyecto en mención. Se procedió a la verificación y revisión de productos y servicios mencionados en el cuadro de cantidades efectuando el recibo a satisfacción.

Si la presente acta es de tipo *parcial* el cliente será responsable del uso correcto y conservarción del producto.

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
X	Se realiza mantenimiento y recambio preventivo de muebles con sus respectivos ajustes de las piezas 6,7.				
X	Se ajustan cerraduras que no cerraban.				

CALIFIQUE MI PRESENTACIÓN PERSONAL	EXCELENTE	CALIFIQUE MI SERVICIO	EXCELENTE

CIERRE DE ACTA

ENTREGA		RECIBE	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Cristobal Rodriguez	NOMBRE	NESTOR FABIAN QUINTERO
CARGO	Mantenimiento	CARGO	COORD. ADMINISTRATIVO
		FECHA RECIBIDO	23/10/2024

CS Escaneado con CamScanner

FAMOC DEPANEL

Through Ideas

ACTA DE ENTREGA PROYECTO
F-GC-05 Rev. 1 / Octubre 2018

FECHA	23 DD	10 MM	2024 AAAA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PROYECTO	SECCIONAL CUNDINAMARCA RAMA JUDICIAL		
RAZÓN SOCIAL CLIENTE	RAMA JUDICIAL	NIT	
NOMBRE SUPERVISOR	NESTOR QUINTERO	CARGO	
DIRECCIÓN	Cra 7 # 27 - 18	TELEFONO	

TIPO DE SERVICIO

OP:

ENTREGA DE PROYECTO				INSTALACIÓN OBRA	MANTENIMIENTO	GARANTÍA
PARCIAL		TOTAL	X		X	

INFORMACIÓN FAMOC DEPANEL SA

ASESOR / EJECUTOR/INSTALADOR: GABRIEL HERNANDEZ

En la ciudad de Bogotá el día 23 del mes 10 del año 2024 se reunieron en las instalaciones de RAMA JUDICIAL, el señor (a) GABRIEL HERNANDEZ en representación de Famoc Depanel S.A., y el señor (a) NESTOR QUINTERO, en representación de RAMA JUDICIAL y en calidad de Supervisor del contrato referenciado, con el fin de realizar entrega del proyecto en mención. Se procedió a la verificación y revisión de productos y servicios mencionados en el cuadro de cantidades efectuando el recibo a satisfacción.

Si la presente acta es de tipo *parcial* el cliente será responsable del uso correcto y conservarción del producto.

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
	NOTA SE realisa mantenimiento preventivo de las sillas y los pisos 6 y 7 en donde las sillas de esos pisos Funcionando bien y con los ajustes realisados				

CALIFIQUE MI PRESENTACION PERSONAL	EXCELENTE	CALIFIQUE MI SERVICIO	EXCELENTE

CIERRE DE ACTA

ENTREGA		RECIBE	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	GABRIEL HERNANDEZ	NOMBRE	NESTOR FABIAN QUINTERO
CARGO	MANTENIMIENTO	CARGO	COORD. ADMINISTRATIVO
		FECHA RECIBIDO	23/10/2024

CS Escaneado con CamScanner

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial Seccional Direccion Ejecutiva

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOCANEGRA V

CARGO: SUPERVISOR TECNICO DEAJ

TELEFONO: Numero

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Se realiza mantenimiento a sistema	
	CCTV Pisos 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17	
	16, 15, 14, 13, 11, 10.	
		Los Monitors del
	NVR Hikvision 120 volt AC.	Sistema de Cámaras
	Salidas POE.	de La Administracion
		No funcionan Correctamente
	Camara minidomo: Alimentacion	
	POE - IP	
	Equipos Operando	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR		RECIBIDO POR		FECHA DE RECIBIDO
FIRMA		FIRMA		18/OCT/24
NOMBRE	Johanny Garcia C	NOMBRE	JAIME BOCANEGRA V	
CEDULA	8015752	CÉDULA	93203984	

V.B. Ana Mendoza

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

ACTA DE ENTREGA

F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial Seccional Direccion Ejecutiva

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [V] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIRO BOCANEGRA V
CARGO: SUPERVISOR TECNICO DEAJ
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Se realiza mantenimiento a sistema	
	control de acceso. pisos 24,23,22,21	
	20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10	
	Baterias 12volt de 7amp.	
	Panel Hikvision 120 volt AC	
	Salidas 12 volt dc	
	Lectoras Hikvision 12volt dc	
	Boton Notouch 12volt dc	
	Electroiman 12 volt dc	
	Equipos Operando	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	18/OCT/24
NOMBRE Johnny Garcia C	NOMBRE JAIRO BOCANEGRA V	
CEDULA 80157952	CÉDULA 93203984	

V.B Líder Regional

FAMOC DEPANEL

Through Ideas

ACTA DE ENTREGA PROYECTO
F-GC-05 Rev. 1 / Octubre 2018

FECHA	23 (DD)	10 (MM)	2024 (AAAA)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PROYECTO	Rama Judicial Seccional Dirección Ejecutiva		
RAZÓN SOCIAL CLIENTE	Rama Judicial	NIT	
NOMBRE SUPERVISOR	Jaime Bocanegra	CARGO	
DIRECCIÓN	Cra 7 No 27-18	TELEFONO	

TIPO DE SERVICIO

OP:

ENTREGA DE PROYECTO				INSTALACIÓN OBRA	MANTENIMIENTO	GARANTÍA
PARCIAL		TOTAL	X		X	

INFORMACIÓN FAMOC DEPANEL SA

ASESOR / EJECUTOR/INSTALADOR: Cristobal Rodriguez

En la ciudad de Bogotá el día 23 del mes 10 del año 2024, se reunieron en las instalaciones de Rama Judicial, el señor (a) Cristobal Rodriguez en representación de Famoc Depanel S.A., y el señor (a) Jaime Bocanegra, en representación de Rama Judicial y en calidad de Supervisor del contrato referenciado, con el fin de realizar entrega del proyecto en mención. Se procedió a la verificación y revisión de productos y servicios mencionados en el cuadro de cantidades efectuando el recibo a satisfacción.

Si la presente acta es de tipo *parcial* el cliente será responsable del uso correcto y conservación del producto.

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
*	Se realiza mantenimiento y recorrido preventivo de muebles con sus respectivos ajustes de los pisos 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10		1	1	Cerraduras archivador
*	Se cambia chapa de cajonera puesto 02 piso 10				
*	Pendiente cerraduras de archivador (34 P 15)				
*	Cambio ruedas 1° (22 P 19) Pendiente				

CALIFIQUE MI PRESENTACIÓN PERSONAL	Excelente	CALIFIQUE MI SERVICIO	Excelente

CIERRE DE ACTA

ENTREGA		RECIBE	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Cristobal Rodriguez	NOMBRE	JAIME BOCANEGRA V
CARGO	Mantenimiento	CARGO	SUPERVISOR TECNICO DEAJ
		FECHA RECIBIDO	23-10-2024 12:00 P.M

CS Escaneado con CamScanner

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

ACTA DE ENTREGA PROYECTO
F-GC-05 Rev. 1 / Octubre 2018

FECHA	23 DD	10 MM	2024 AAAA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PROYECTO	RAMA JUDICIAL SECCIONAL DIRECCION EJECUTIVO		
RAZÓN SOCIAL CLIENTE	RAMA JUDICIAL	NIT	
NOMBRE SUPERVISOR	JAIME BOCANEGRA	CARGO	
DIRECCIÓN	Cra 7 # 27-18	TELEFONO	

TIPO DE SERVICIO

OP:

ENTREGA DE PROYECTO				INSTALACIÓN OBRA	MANTENIMIENTO	GARANTÍA
PARCIAL		TOTAL	X		X	

INFORMACIÓN FAMOC DEPANEL SA.

ASESOR / EJECUTOR/INSTALADOR	GABRIEL HERNANDEZ

En la ciudad de BOGOTA el día 23 del mes 10 del año 2024 se reunieron en las instalaciones de RAMA JUDICIAL, el señor (a) GABRIEL HERNANDEZ en representación de Famoc Depanel S.A., y el señor (a) JAIME BOCANEGRA, en representación de RAMA JUDICIAL y en calidad de Supervisor del contrato referenciado, con el fin de realizar entrega del proyecto en mención. Se procedió a la verificación y revisión de productos y servicios mencionados en el cuadro de cantidades efectuando el recibo a satisfacción.
Si la presente acta es de tipo *parcial* el cliente será responsable del uso correcto y conservarción del producto.

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
	NOTA Se realisa mantenimiento preventivo de las sillas de los pisos 24-23-22-21-20 19-18-17-16-15-14 13 11-10 quedando las sillas de esos piso funcionando bien y con los ajustes realisados. Tambien se cambio silindro en piso 15-(1) y en el piso 11-(2)				

CALIFIQUE MI PRESENTACIÓN PERSONAL	Excelente	CALIFIQUE MI SERVICIO	Excelente

CIERRE DE ACTA

ENTREGA	RECIBE
FIRMA	FIRMA
NOMBRE GABRIEL HERNANDEZ	NOMBRE JAIME BOCANEGRA
CARGO MANTENIMIENTO	CARGO SUPERVISOR TECNICO DEAJ.
	FECHA RECIBIDO 23-10-2024 12:00 M

CS Escaneado con CamScanner

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOCANEGRA
CARGO: SUPERVISOR TECNICO
TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Se realiza Mantenimiento equipo Precisión piso 10	
2	se realiza mantenimiento equipo equipo precisión #2 piso10	
3	Se realiza mantenimiento drycooler #1	
4	se realiza mantenimiento drycooler #2	

- Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA Brayan Perez G	FIRMA	08- Octubre- 2024
NOMBRE Brayan Perez G	NOMBRE	
CEDULA 1023876974	CÉDULA	

CamScanner

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial Seccional Bogotá

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: INDIRA PACHON SERNA
CARGO: COORDINADORA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TELEFONO: 301 567369

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Se realiza mantenimiento a sistema CCTV, a pisos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12.	
	NVR HIKVISION 120 voltAC	
	Salidas POE	
	Camaras Minidomo	
	Entrada POE – IP	
	Equipos Operando.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	18/OCT/24
NOMBRE Johanny Garcia C	NOMBRE INDIRA PACHON SERNA	
CEDULA 80157952	CÉDULA 1'053.336.911	

Powered by CamScanner

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

ACTA DE ENTREGA

F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial Seccional Bogotá

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: NIDIA PACHON SERNA.
CARGO: COORDINADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TELEFONO: 301-5693691

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Se realiza mantenimiento a sistema control de acceso pisos 1, 2, 3 4, 5, 8, 9, 12	
	Baterias 12volt dc - 7amp	
	Panel Hikvision 120volt AC - 12volt dc	
	Lectoras 12volt DC	
	Botón Notouch 12volt DC	
	Electroiman 12volt DC	
	Salidas Aux 12volt dc Panel Hikvision	
	Equipos Operando.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	18/OCT/24
NOMBRE Johanna Garcia G.	NOMBRE NIDIA PACHON SERNA	
CEDULA 80157952	CÉDULA 1053.336.911	

FAMOC DEPANEL

Through Ideas

ACTA DE ENTREGA PROYECTO
F-GC-05 Rev. 1 / Octubre 2018

FECHA	23 (DD)	10 (MM)	2024 (AAAA)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PROYECTO	Rama Judicial Seccional Bogota.		
RAZÓN SOCIAL CLIENTE	Rama Judicial	NIT	
NOMBRE SUPERVISOR	Indira Pachon	CARGO	Supervisor
DIRECCIÓN	Cra 7 No 27 - 18	TELEFONO	

TIPO DE SERVICIO

OP:

ENTREGA DE PROYECTO				INSTALACIÓN OBRA	MANTENIMIENTO	GARANTÍA
PARCIAL		TOTAL	X		X	

INFORMACIÓN FAMOC DEPANEL SA

ASESOR / EJECUTOR/INSTALADOR: Cristobal Rodriguez

En la ciudad de Bogota el día 23 del mes 10 del año 2024, se reunieron en las instalaciones de Rama Judicial, el señor (a) Cristobal Rodriguez en representación de Famoc Depanel S.A., y el señor (a) Indira Pachon, en representación de Rama Judicial y en calidad de Supervisor del contrato referenciado, con el fin de realizar entrega del proyecto en mención. Se procedió a la verificación y revisión de productos y servicios mencionados en el cuadro de cantidades efectuando el recibo a satisfacción.

Si la presente acta es de tipo *parcial* el cliente será responsable del uso correcto y conservarción del producto.

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
*	Se realiza mantenimiento y resanado preventivo de muebles con sus respectivos ajustes de los pisos 12, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1				
*	Se realiza el arreglo de los cajones del juzgado 101, 102 piso 4, de los cajones S1, S2, S3, S5, S4, S6, S7 del piso 2 y los cajones 21, 77, 78 del piso 9.				

CALIFIQUE MI PRESENTACIÓN PERSONAL	Excelente	CALIFIQUE MI SERVICIO	Excelente

CIERRE DE ACTA

ENTREGA		RECIBE	
FIRMA		FIRMA	Carlos Eduardo Ramirez
NOMBRE	Cristobal Rodriguez	NOMBRE	Carlos Eduardo Ramirez
CARGO	Mantenimiento	CARGO	Asistente Administrativo
		FECHA RECIBIDO	23 / X / 2024

X 23 2024 15302

Escaneado con CamScanner

FAMOC DEPANEL

Through Ideas

ACTA DE ENTREGA PROYECTO
F-GC-05 Rev. 1 / Octubre 2018

FECHA	23 DD	10 MM	2024 AAAA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PROYECTO	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGATA		
RAZÓN SOCIAL CLIENTE	RAMA JUDICIAL	NIT	
NOMBRE SUPERVISOR	INDIRA PACHON	CARGO	
DIRECCIÓN	cra 7 # 27 - 18 P.SO 9	TELEFONO	

TIPO DE SERVICIO

OP:

ENTREGA DE PROYECTO			INSTALACIÓN OBRA	MANTENIMIENTO	GARANTÍA
PARCIAL		TOTAL			
		X		X	

INFORMACIÓN FAMOC DEPANEL SA

ASESOR / EJECUTOR/INSTALADOR GABRIEL HERNANDEZ

En la ciudad de BOGOTA el día 23 del mes 10 del año 2024, se reunieron en las instalaciones de RAMA JUDICIAL, el señor (a) GABRIEL HERNANDEZ en representación de Famoc Depanel S.A., y el señor (a) INDIRA PACHON, en representación de RAMA JUDICIAL y en calidad de Supervisor del contrato referenciado, con el fin de realizar entrega del proyecto en mención. Se procedió a la verificación y revisión de productos y servicios mencionados en el cuadro de cantidades efectuando el recibo a satisfacción.

Si la presente acta es de tipo *parcial* el cliente será responsable del uso correcto y conservarción del producto.

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
	NOTA se realisa mantenimiento de los sillas de los pisos 12-9-8-7-6-5-4-3 2-1 y quedaron las sillas de esos pisos funcionando bien y con los ajustes realizados				

CALIFIQUE MI PRESENTACIÓN PERSONAL	Excelente	CALIFIQUE MI SERVICIO	Excelente

CIERRE DE ACTA

ENTREGA		RECIBE	
FIRMA		FIRMA	Carlos Eduardo Ramirez
NOMBRE	GABRIEL HERNANDEZ	NOMBRE	Carlos Eduardo Ramirez
CARGO	MANTENIMIENTO	CARGO	Asistente Admo.
		FECHA RECIBIDO	23/X/2024

X.23.2024

CS Escaneado con CamScanner

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial Seccional Cundinamarca

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: NESTOR FABIAN QUINTERO
CARGO: COORD. ADMINISTRATIVO
TELEFONO: 3146095497

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Se realiza mantenimiento a sistema control CCTV pasos 6, 7.	
	NVR Hikvision Volt 120AC	
	Salidas POE -	
	Camaras Minidomo	
	Entrada POE - IP	
	Equipos Operando.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR		RECIBIDO POR		FECHA DE RECIBIDO
FIRMA		FIRMA		18/OCT/24
NOMBRE	Johanny Garcia C	NOMBRE	NESTOR F. QUINTERO	
CEDULA	1015795[illegible]	CÉDULA	9.773.707	

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial Seccional Cundinamarca

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: NESTOR FABIAN QUINTERO
CARGO: COORD. ADMINISTRATIVO
TELEFONO: 3146095497

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Se realiza mantenimiento a sistema	
	control de Acceso pisos 6, 7	
	Bateria 12volt DC - Temp	
	Panel Division volt 120AC - 12voltdc	
	Lectoras 12volt dc	
	Electroiman 12voltdc	
	Boton Notouch 12volt dc	
	Salidas Panel Aux 12volt dc	
	Equipos Operando.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA	FIRMA	18/OCT/24
NOMBRE Johanny Garcia C	NOMBRE NESTOR F. QUINTERO	
CEDULA 2014579752	CÉDULA 9.773.704	