ACTA N°

FECHA: 31 de marzo de 2022

HORA: 8:30 am

LUGAR: Jardín Infantil Reso Paraíso

TEMA: Verificación de riesgos físicos y humanos de accidentes

ASISTENTES: Responsable de la unidad operativa, equipo del componente de ambientes adecuados y seguros.

ORDEN DEL DÍA:

1. Recorrido por nivel del jardín

OBJETIVO: Identificar los riesgos de accidentes que se pueda presentar dentro de la unidad operativa.

DESARROLLO:

Siendo las 4 y 30 pm se realiza un recorrido por los espacios internos y externos de la unidad operativa con el talento humano del Jardín infantil Reso Paraíso con el fin de evidenciar los riesgos físicos y riesgos humanos que se pueden presentar en el jardín, ya sea por infraestructura o por error humano.

Durante el recorrido se observó, que en el nivel de Sala Materna

1. Puertas de vidrio presentan van y ven
2. Juguetes didácticos con material reciclable de fácil acceso para los niños que presentan riesgo.

Además, en la sala amiga se presentan:

1. Conexiones de gas al alcance de los niños y niñas.
2. Toma corriente
3. Neveras no aseguradas

Por su parte, en el parque se observó

1. Riesgo Biológico infecciones por presencia de aves
2. Objetos colgados en zonas no aptas para esos

Se enfatiza en el carrusel, debido a que el piso donde se encuentra es muy resbaloso y algunos de los filos no se encuentran protegidos y los protectores de filos se encuentran sueltos.

Por otra parte, en los pasillos se evidencia que las colchonetas no se encuentran aseguradas, las puertas de vidrio son pesadas y peligrosas puesto que presentan un van y ven lo que produce que los niños jueguen con ellas y así tener un alto riesgo de peligro, además, las puertas de las duchas están sin seguro. Asimismo, el cuarto de aseo permanece sin seguro, lo que lleva a que los niños y niñas puedan ingresar

igualmente, los extintores zona enfermería y puerta de ingreso coordinación no se encuentran asegurados.

En los salones se evidencia que:

1. Los muebles presentan objetos con riesgo de caídas en caso de un sismo pueden caer sobre alguien.
2. Las puertas de cada uno de los salones no cuentan con método anti machucones y son material metálico.
3. Los muebles plásticos de los salones no se encuentran asegurados

Finalmente, se observa un foco epidemiológico animales aéreos y baterías de sanitario dañados y con fugas de agua.

Siendo las 5 y 15 pm se da por finalizada la jornada quedando como observación que todo el talento humano son veedores para que los ambientes estén adecuados para el uso y servicio de los niños y niñas evitando así riesgos de accidentes

Anexos

1. Listado de asistencia
2. Evidencia fotográfica







Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12




Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12


Samsung Quad Camera


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A12

PROCESO SISTEMA DE GESTION

FORMATO EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código:	FOR-SIG-015
Versión:	1
Fecha:	Marzo 2012 "SISTEMA - 29/12/2021
Página:	1 de 1

Nombre del proceso:	VERIFICACION DE RIESGOS DE ACCIDENTES FISICOS Y Humanos
Objetivo del proceso:	identificar los Posibles Riesgo de Actudentes que se pueden Presentar en la Unidad Operativa. Fisicos y Humanos
Fecha de la evaluación:	31 MARZO 2022

Mapa de riesgos de: Accidentes

Código	Riesgo	Nivel de exposición	EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL				Fecha estimada para ejecutar las decisiones tomadas	Observaciones
			¿El riesgo se ha materializado?	¿Se han identificado cambios en el contexto estratégico o del proceso?	¿El riesgo se ha mantenido en zona baja por dos años de manera continua?	¿Qué decisión se toma con el riesgo?	¿Se debe identificar un nuevo riesgo?	¿Las actividades de control se ejecutaron de acuerdo con lo programado?	¿Las actividades de control fueron efectivas para la mitigación del riesgo?	¿Qué decisión se toma con las actividades de control?	¿Se deben definir nuevas actividades de control para el riesgo?		
	Puertas de vidrio presentan van-ven	Media	NO	NO		Solicitud Planta Fisica						14-15 de Abril	
	Juguetes didacticos con material reciclable de fácil acceso para los niños que presentan riesgo.	Medio	NO	SI								14-15 de Abril	
	conexiones de gas al alcance de los niños y niñas	alto	NO	NO		Solicitud Planta Fisica						14-15 de Abril	
	Toma corriente sin protector	alto	NO	NO		plantafisica						14-15 de Abril	
	Neveras no aseguradas	medio	NO	NO		mankenimento						14-15 de Abril	
	Riesgo Biológico: infecciones por presencia de aves	Alto	NO	NO		Planta Fisicas						14-15 de Abril	
	objetos colgados en zonas no aptas para ello	bajo	NO	NO		Organizacion muestar						14-15 de Abril	
	El piso del parque se encuentra resbaloso	Alto	NO	NO		plantar Fisicas						18 de Abril	
	Algunos filos en la zona de parque no se encuentran protegidos	Medio	NO	NO		mantenimiento						14-15 de Abril	
	En los pasillos del 4 piso las colchonetas no se encuentran aseguradas	Alto	NO	NO		Solicitud mantenimiento						14-15 de Abril	
	Las puertas de vidrio en los pasillos son pesadas y peligrosas	medio	NO	NO		Plantas Fisicas						14-15 de abril	
	Las puertas de las duchas en los baños de niños-niñas no cuentan con seguro	medio	NO	NO		Solicitud mantenimento						14-15 de abril	
	Se evidencian elementos sin seguridad sobre los muebles de los salones	medio	NO	NO		Solicitud mantenimento						14-15 de Abril	
	Las puertas de cada uno de los salones no cuentan con método antimachucones y son material metalico.	Alto	NO	NO		Solicitud Plantas Fisicas						14-15 de abril	
	Los muebles plásticos de los salones no se encuentran asegurados	medio	NO	NO		Solicitud mantenimento						14-15 de Abril	
	El cuarto de aseo permanece sin seguro, lo que lleva a que los niños y niñas puedan ingresar.	medio	NO	SI		Solicitud Servicios Generales						14-15 de Abril	
	Los extintores zona enfermeria y puerta de ingreso coordinacion no se encuentran asegurados.	medio	NO	NO		Solicitud mankenimento						14-15 de Abril	

Escaneado con CamScanner

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

Tema: Recorrido verificación riesgos Lugar: J.I Reso Paraiso Fecha y hora: 31-03-2022

Ítem	Nombres y Apellidos	Documento de identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
1	Sandra Ricaurte	52.166274	J.I Reso Paraiso	Maestra	sandra24ricaurte@gmail.com	3223868634	
2	Yeny Narvaez Cadena	53092732	J. Reso Paraiso	Maestra	ycadenamartinez@yahoo.es	3133995932	
3	Mabel Alejandra Leal	1026 289202	J. I Reso Paraiso	Psicologa	Psicologa.alejandraleal@outlook.com	3132966500	
4	Blanca M. Moreno	39716589	JI Reso Paraiso	Maestra	blancamyramoreno@gmail.com	3177008576	
5	Angelmaria Guzman	31682945[illegible]	JI Paraiso	Maestra	angemaria1926@gmail.com	3168294560	
6	Omaira Jimenez	52538372	JI Reso Paraiso	Maestra	Omairajimenez3040@gmail.com	3155633889	
7	Luz Milena Carrillo	52743895	JI Reso Paraiso	Maestra	milena1724@yahoo.es	3197750293	
8	Yesica Bernal	1010181247	JI Reso Paraiso	Docente	jlpocayontas@gmail.com	3017077245	
9	Yeimy Andrea Calderon	1032414608	J.I Reso Paraiso	Auxiliar Pedagogico	Yeimyandrea1@gmail.com	3214938576	
10	Yined Arias Bonilla	52866343	J J Reso Paraiso	Docente	Yined.arias16@gmail.com	3118722792	

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Escaneado con CamScanner

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

Tema: Recorrido Verificación Riesgo Lugar: JI- Reso Paraiso Fecha y hora: 31-03-2022.

Ítem	Nombres y Apellidos	Documento de identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
11	Johanna Urrego	65015115	JI Reso 150	TS	Kajo81799@	3138956568	Johanna C.
12	Janeth Beltrán	52886770	JI paraiso	Maestra	Janethb1979@gmail.com	3112012364	Janeth B
13	Gloria Lenis Zapata	53040418	J Paraiso	Maestro	ginapa0777@hotmail.com	3213176054	
14	Leydi Delgado	1090347730	J.I Reso Paraiso	Maestra	viviana.17280 hotmail.com	3125960134	LEYDI DELGADO
15	Sandra Ortiz	1022949627	J.I Reso Paraiso	Maestra	sandramarch1989@hotmail.com	3165190603.	
16	Maria Isabel Ochoa	1031269827	J.I Reso Paraiso	Maestra	may15139@hotmail.com	3145405214	
17	Yamile Moreno	52851344	JI Reso Paraiso	Maestra	Yamirris@Gmail.com	3153110663	
18	Jenny Marcela Molina Rico	52969765	JI Reso Paraiso	Maestra	morreedo0610@gmail.com	3114662446	
19	Diana Guayabo	3330577	JI Reso Paraiso	Maestra	dicaseca2007@hotmail.com	3138493514	Diana Guayabo

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Escaneado con CamScanner