	ACTA DE VECINDAD Vigente a partir de	Versión	Código
Libertad y Orden		00	FMIT03

CONTRATO No. :			CP -086 - 2023							Hoja 1 de	
OBJETO:			CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA								
CONTRATISTA:			CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA								
INTERVENTOR:			CONSORCIO INTER ESE TUNJA								
REGISTRO No.	1	FECHA	DD	MM	AAAA	ELABORÓ	DIRECTOR DE OBRA		REVISÓ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ESE SANTIAGO DE TUNJA		
DIRECCIÓN	CALLE 8 N° 2 A 47		
TELÉFONO		No. PISOS	2
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	X	
ALCANTARILLADO	X	
ENERGÍA	X	
TELÉFONO	X	
GAS	X	NATURAL
TELEVISIÓN - CABLE	X	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	X	¿CUÁL?	SALUD

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Firma
Nombre: ENRIQUE CABALLERO BOLAÑ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 820003850-2

Firma
Nombre:
CONTRATISTA

Firma
Nombre:
INTERVENTOR


Original: MUNICIPIO Copias: Contratista, Interventoria, Propietario


Powered by CamScanner


	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: ACCESOS	00	FMIT03	











ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: ACCESOS	00	FMIT03	







ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIA FISURA Y RESANES

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS EXTERIORES	00	FMIT03	










ANOTACIONES: EN EL AREA DE EXTERIORES SE EVIDENCIAN LEVES DESPRENDIMIENTOS Y FISURAS.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: ACCESOS EXTERIORES	00	FMIT03	






ANOTACIONES: SE EVIDENCIA LEVE DESPRENDIMIENTO POR PRESUNTO ASENTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA - DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - MANCHAS TIPO HONGOS POR PRESENCIA DE HUMEDAD

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: ACCESOS EXTERIORES	00	FMIT03	






ANOTACIONES: SE EVIDENCIAN FISURAS .

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS CAFETERIA	00	FMIT03	









ANOTACIONES: SE EVIDENCIAN FISURAS LAS CUALES SE OBSERVAN HAN SIDO INTERVENIDAS CON CONTINUOS RESANES.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: SALA DE FALLECIDOS	00	FMIT03	









ANOTACIONES: SE EVIDENCIAN FISURAS LAS CUALES SE OBSERVAN HAN SIDO INTERVENIDAS CON CONTINUOS RESANES.


Powered by CamScanner


Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
	TOMA: AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL	00	FMIT03	


ANOTACIONES: SE EVIDENCIAN FISURAS LAS CUALES SE OBSERVAN HAN SIDO INTERVENIDAS CON CONTINUOS RESANES.


Powered by CamScanner


	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: ACCESO ESCALERAS	00	FMIT03	


















ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

Powered by CamScanner


	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL	00	FMIT03	


ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS Y DESPRENDIMIENTOS DE TECHO

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL	00	FMIT03	







ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL	00	FMIT03	











ANOTACIONES: ELEVE DESPRENDIMIENTO DE TECHO


Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA:AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL	00	FMIT03	



















ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL	00	FMIT03	











ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS INTERNAS SEGUNDO NIVEL	00	FMIT03	






ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL	00	FMIT03	







Powered by CamScanner

Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
	TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL	00	FMIT03	













ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS


Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL	00	FMIT03	














Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL	00	FMIT03	








ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

Powered by CamScanner


	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL	00	FMIT03	













ANOTACIONES: SE PRESENTAN DILATACIONES EN ACCESO A ASCENSORES


Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL	00	FMIT03	











ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL	00	FMIT03	








Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL	00	FMIT03	









ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	TOMA: AREAS INTERNAS PRIMER NIVEL	00	FMIT03	













ANOTACIONES: EN ESTA AREA SE EVIDENCIAN FISURAS

Original: MUNICIPIO Copias: Contratista, Interventoria, Propietario


Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD Vigente a partir de	Versión	Código
Libertad y Orden		00	FMIT03

| | | |

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	VIVIENDA	00	FMIT03	








ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD .

Powered by CamScanner

Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
	VIVIENDA	00	FMIT03	





ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD .

Powered by CamScanner

Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
	VIVIENDA	00	FMIT03	






ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD .

Powered by CamScanner

Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
	VIVIENDA	00	FMIT03	







ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD .

Powered by CamScanner

Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
	VIVIENDA	00	FMIT03	





ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD .

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código
Libertad y Orden	VIVIENDA	00	FMIT03





ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA FISURAS EN ANDENES

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código
Libertad y Orden	VIVIENDA	00	FMIT03








ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA FISURAS EN ANDENES

Libertad y Orden	ACTA DE VECINDAD Vigente a partir de	Versión 00	Código FMIT03	

CONTRATO No. :			CP-086-2023						Hoja		de
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA –BOYACA										
CONTRATISTA:	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA										
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER ESE TUNJA										
REGISTRO No.		FECHA	05	04	2023	ELABORÓ		REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Rosalba Flores Lopes		
DIRECCIÓN	Calle 8N 2B 14		
TELÉFONO	3108822519	No. PISOS	3
FRENTE (Mts)	10 mts	ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	NO	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL	X	URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT Rosalba Flores - 51753496

Firma
Nombre:
CONTRATISTA

Firma
Nombre:
INTERVENTOR

Original: MUNICIPIO Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código
	VIVIENDA	00	FMIT03











ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURAS



	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código	
Libertad y Orden	VIVIENDA	00	FMIT03	ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA






ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURACION EN ANDENES

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código
	VIVIENDA	00	FMIT03










ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURACION EN PAREDES

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código
	VIVIENDA	00	FMIT03







ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURACION EN PAREDES

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código
Libertad y Orden	VIVIENDA	00	FMIT03
















ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURACION EN PAREDES

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código
Libertad y Orden	VIVIENDA	00	FMIT03











ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURACION EN PAREDES

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código
	VIVIENDA	00	FMIT03










ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD - FISURACION EN PAREDES

	ACTA DE VECINDAD - REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión	Código
	VIVIENDA	00	FMIT03



ANOTACIONES: EN DISTINTAS AREAS SE OBSERVA FISURAS EN ANDENES