COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000570530

0050/24

Consecutivo :	000000000570530	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/01/2025 2:50:29 p. m.	Valor :	$ 220.629.619,00
Beneficiario	800208795 BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004596	*Numero Nota:*	00000004596
Valor en Letras	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	01/30/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	800208795	111006001	$ 0,00	$ 220.629.619,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004596	800208795	240101001	$ 220.629.619,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE000000002500	$ 220.629.619,00				

OP: 2619

TESORERIA | DIRECCIÓN FINANCIERA | AGENTE INTERVENTOR | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :65757131

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : viernes, 20 diciembre 2024

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	555998	**Factura:**	FE000000002500	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 800208795		BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS		
Proveedor:	800208795 - BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS				
Fecha:	viernes 20 de diciembre de 2024 03:20 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	20/03/2025	**Plazo:**	90 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 220.629.619,00

Valor: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0050 2024 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA EQUIPO BIOMEDICO PERIODO 05 DE NOVBRE A 04 DICIEMBRE 2024 CAUSACION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	800208795	279090001		Debito	$ 236.139.414,00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	800208795	243605005		Credito	$ 7.937.459,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4,00	Valor Base	198.436.482,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	800208795	243627002		Credito	$ 1.916.896,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	9,66	Valor Base	198.436.482,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	800208795	243625002		Credito	$ 5.655.440,00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15,00	Valor Base	37.702.932,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	20/03/2025	$ 220.629.619,00
	Total Cuotas:	$ 220.629.619,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

SP
30-1-25.

dol 6152/25

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
05/12/2024 9:31:51 a. m.

NIT. 800,208,795-3

NOMBRE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

NIT. 900,959,051 - 7

DIRECCION DG 34 5 43

TELEFONO 3444484

FORMA DE PAGO: 90 DIAS

CIUDAD: Bogotá, D.c.

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 000000002500		
FECHA		
05	12	2024
FECHA DE VENCIMIENTO		
05	03	2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMEDICO	- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS EN LA ESE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE. DURANTE EL PERIODO DEL 05/11/2024 AL 04/12/2024. SEGÚN CONTRATO 02 -BS-0050-2024	1.00	198,436,482	198,436,482

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
13 DIC 2024

OBSERVACIONES:

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.

SUBTOTAL	198,436,482
I.V.A	37,702,932
RETEFUENTE	0
TOTAL	236,139,414

Página Única

CUFE:071cdc88b108094f87e7d8bfe25f6af42fd6e78f8607874c32e086356c4f227b2d2b766d00d987d2b3af1c0c4b9daf08

FIRMA ELECTRONICA:
I2kZgsZ3yr7HdCiNKiZdDU5trcYIsQutpOsVGaIlrdxiloWKbdfcrIkwfPfeMfL6ekYNQ45HnlnMChLAbx0mmIVw0wvcOVaTQ/8W3+hX4UZK1R9zQ91WiBX9LXk4Ya3PXp1y57FnnODUXjR1vcNn3rfiBhNdgUES7dyodFpN+ZsvMieb94nfDhIL9K1Hvt5+wTr6b0fkzlwRGG6f6x0BkU9be+sfnroS7qqcjHVa+X5PkyzgG1ViE2Xzakq7PTdU38+HlncOj7VWc5q8+ODlsE1dCH+4QXMpHmUYYC7z0Vlc1cE4bpTQwWXyCovbf7+1aD5vPTiWzEoLU/KaIO7e39g==

FIRMA AUTORIZA

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia
Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com

05/12/2024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	16	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	10/12/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S.A.S.		NIT O C.C	800.208.795-3	
Representante Legal:	EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	79.593.151
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	NOVENTA (90) DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 3.609.778.968	Valor Inicial contrato:	$ 902.444.742	Plazo	8/05/2024	10/04/2024
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2425	7/10/2024	Registro Inicial	39252	1/08/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	3484	30/09/2024	Registros Presupuestales de Adiciones	3484	30/09/2024	Adición 1:	$300.000.000	Prórroga 1:	5/10/2024	4/11/2024
	3849	30/10/2024		47334	30/10/2024	Adición 2:	$1.053.573.129	Prórroga 2:	5/11/2024	31/12/2024
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 2.256.017.871	Fecha Terminación actual:		31/12/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTOS EQUIPOS HOSPITALARIOS		Código(S) Rubro(S)	4245020801		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
16	Lista de chequeo Cumplimiento de obligaciones contractuales	Lista de Chequeo		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 000000002448	6/09/2024	AGOSTO	$ 236.139.414	$ 236.139.414	$ 666.305.328	10,47%	FACTURA MANTENIMIENTO DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2024
2	FE 0000000002449	12/09/2024	AGOSTO	$ 73.529.098	$ 309.668.512	$ 592.776.230	13,73%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE AGOSTO 2024
3	FE0000060002458	7/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 236.139.414	$ 545.807.926	$ 656.636.816	24,19%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 04 DEL MES DE OCTUBRE 2024 PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PROGROGA N°1 Y ADICION N°1 POR $300.000.000
4	FE0000000002463	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 111.574.573	$ 657.382.499	$ 545.062.243	29,14%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEDE SANTA CLARA
5	FE0000000002462	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 14.164.408	$ 671.546.907	$ 530.897.835	29,77%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OLAYA, CHICALES, BRAVO, ANTONIO [illegible]
6	FE0000000002464	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 57.261.286	$ 728.808.193	$ 473.636.549	32,31%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SAN BLAS

del: 8/10/24

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-LA-FT-010 VERSIÓN: 7 FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	16	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	10/12/2024	

7	FE000000002465	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 157.421.537	$ 886.229.730	$ 316.215.012	39,28%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL LA VICTORIA
8	FE000000002469	22/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 5.281.890	$ 891.511.620	$ 310.933.122	39,52%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SANTA CLARA.
9	FE000000002471	22/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 1.716.706	$ 893.228.326	$ 309.216.416	39,59%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL MATERNO.
10	FE000000002482	5/11/2024	OCTUBRE	$ 236.139.414	$ 1.129.367.740	$ 1.126.650.131	50,06%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE OCTUBRE AL 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. PARA ESTE PERIODO SE GENERÓ UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PRÓROGOA N°2 Y ADICION N°2 POR $1 053.573 129
11	FE000000002484	7/11/2024	NOVIEMBRE	$ 59.995.602,00	$ 1.189.363.342	$ 1.066.654.529	52,72%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL SANTA CLARA.
12	FE000000002486	8/11/2024	NOVIEMBRE	$ 23.492.809,00	$ 1.212.856.151	$ 1.043.161.720	53,76%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE (CANDELARIA- JORGE ELIECER GAITAN- PERSEVERANCIA- SAMPER MENDOZA)
13	FE000000002487	8/11/2024	NOVIEMBRE	$ 87.702.294,00	$ 1.300.558.445	$ 955.459.426	57,65%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS ZONA RUU (1 MAYO- ANTONIO NARIÑO- CHIRCALES- DIANA TURBAY) HOSPITAL LA VICTORIA
14	FE000000002483	7/11/2024	NOVIEMBRE	$6.461.883,00	$ 1.307.020.328	$ 948.997.543	57,93%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO
15	FE000000002489	27/11/2024	NOVIEMBRE	$41.609.654,00	$ 1.348.629.982	$ 907.387.889	59,78%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
16	FE000000002500	5/12/2024	DICIEMBRE	$236.139.414,00	$ 1.584.769.396	$ 671.248.475	70,25%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE NOVIEMBRE AL 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2024
				$ 1.584.769.396	$ 1.584.769.396	$ 671.248.475		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y /O PARAFISCALES, INGRESO ALMACEN 80476

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SESIS PESOS MCTE.	$ 1.584.769.396
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.	$ 671.248.475
Valor total certificado (Acumulado)	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SESIS PESOS MCTE.	$ 1.584.769.396

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE000000002500	5/12/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 236.139.414,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	VERIFICADAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, COMO SUPERVISOR MANIFIESTO QUE EL CONTRATISTA ENTREGO LOS REPORTES DE SERVICIOTECNICO Y LO FACTURADO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE SE ANEXA LISTA DE CHEQUEO.

ANEXOS: FACTURA FE000000002500 PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL, JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	INGRID TATIANA ROJAS AVELLA
C.C. No.	1.033.771.522
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativa.oco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOSE JUVENAL HENAO AREIZA
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co

en línea

Planilla Resumen

Total Afiliados(37)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800208795	3	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASADENA	Autopista Nte. #195 - 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3087078	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1069380711	9477731154	E	2024/11/26	2024/11/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$20,434,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$12,383,000	$0	$0	$12,383,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,982,800	$0	$0	$1,982,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$3,991,100	$0	$0	$3,991,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$5,191,300	$0	$0	$5,191,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,217,800	$0	$0	$1,217,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$1,600,700	$0	$0	$1,600,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	37	$1,600,700	$0	$0	$1,600,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				36	$3,192,000	$0	$0	$3,192,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$91,600	$0	$0	$91,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	$478,500	$0	$0	$478,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	28	$2,621,900	$0	$0	$2,621,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				37	$3,258,800	$0	$0	$3,258,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$1,106,100	$0	$0	$1,106,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$217,600	$0	$0	$217,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$451,600	$0	$0	$451,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$358,600	$0	$0	$358,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$431,200	$0	$0	$431,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$693,700	$0	$0	$693,700
TOTAL				37	$20,434,500	$0	$0	$20,434,500

2024/11/25 10:02 AM

en línea

| | | |

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800208795	3	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASADENA	Autopista Nte. #195 - 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3087078	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1069380711	9477731154	E	2024/11/26	2024/11/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$20,434,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PASADENA (37 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
1	CC	1016043544	RODRIGUEZ MICHAEL		X							X									23030 1	15	EPS010	15	CCF24	15	14-4	15	2.436%	15	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																														
2	CC	6771569	MARTINEZ EDGAR																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	SI
3	CC	52704208	RINCON FLOR																		23020 1	30	EPS005	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	SI
4	CC	79593151	SALGADO EDICKSON																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	SI

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
117885-T



YENNY ESPERANZA
CASTILLO LESMES
C.C. 52775044
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 127779

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 38015

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

CERTIFICA Y DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, DECRETO 510 DE 2003 Y ART 23 LEY 1150 DE 2008, **BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**, CON NIT **800.208.795-3**, HA CANCELADO Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO, (INCLUIDOS LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES), EN EL PAGO DE NOMINAS, APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.A A LOS CUATRO (04) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES

REVISOR FISCAL
T.P. 117885-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52775044 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 117885-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.775.044**

CASTILLO LESMES

APELLIDOS

YENNY ESPERANZA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ABR-1981**

PUENTE NACIONAL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-JUN-1999 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00010021-F-0052775044-20080601 0000351208A 1 6190014126

INFORME DE GESTIÓN DEPARTAMENTO BIOMÉDICO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.

CONTRATO 02 BS 0050 2024

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DEREPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 5 DE AGOSTO

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE

SUPERVISORA DRA. DIANA MARIA LOPEZ DURANGO

APOYO A LA SUPERVISION ING. JOSE JUVENAL HENAO AREIZA


Elaborado por: Leidy Caterine Guarin Poveda	**Revisado por: Cristian Bohórquez**
Cargo: Coordinadora Intrahospitalaria	**Cargo: Director técnico**
Fecha de elaboración: 5/11/2024	**Fecha de Revisión: 5/11/2024**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Durante el mes de Noviembre, en las instalaciones de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E., se llevaron a cabo las siguientes actividades en relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 02 BS 0050 2024 con objeto CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. En este informe se detalla la gestión realizada por Biosistemas Ingeniería Médica SAS. durante el periodo de comprendido desde el 5 de noviembre al 4 de diciembre así:

1. **Proveer personal técnico capacitado para suplir las necesidades objeto del presente contrato. Previo acuerdo con el supervisor del contrato este requerimiento podrá aumentar de acuerdo a las actividades propias de la Subred, al aumento de la cantidad de equipos propiedad de la Subred y a las necesidades de cobertura de las sedes que requieran de los servicios del presente objeto contractual.**

Durante la ejecución del contrato Biosistemas Ingeniería Medica S.A.S cuenta con personal técnico capacitado para suplir las necesidades del objeto del contrato. Se realiza entrega de hojas de vida del personal con soportes.



2. **El contratista se compromete a tener disponibilidad de atención de acuerdo a la funcionalidad de la Subred, la disponibilidad presencial del personal en las sedes de la Subred se dará según la necesidad en la prestación de los servicios de salud, que para el caso de las UHMES el horario pertinente es de lunes a viernes de 06:00 AM a 16:30 PM y sábado de 7:30 AM A 13:00 PM , para el caso del horario nocturno y festivo se dará soporte telefónico en el momento que se requiera y soporte técnico presencial dentro de las cuatro horas siguientes al llamado, este debe ser brindado por personal técnico calificado y**

habilitado con certificado de recurso humano ante el INVIMA (art. 39 Decreto 4725/ 2005). El servicio de la visita técnica, diagnóstico, configuración y mano de obra correctiva deberá brindarse las veces necesarias durante la ejecución del contrato sin costo adicional.


Para el cumplimiento de la presente obligación se cuenta con los siguientes colaboradores:

- 1 Coordinador intrahospitalario
- 2 Asistente administrativo
- 5 Ingenieros de soporte
- 10 Tecnólogos de Soportes biomédicos
- 2 auxiliares de camas

Con horarios de lunes a viernes de 6:00 a 16:30 y sábados de 7:00 a 13:00; así mismo estará personal de soporte disponible fuera de los horarios anteriormente expuestos para atender los llamados.

3. El contratista deberá entregar un reporte de mantenimiento por cada labor realizada a cada uno de los equipos y recibido a satisfacción con nombre claro y firma del personal asistencial encargado en el servicio y el personal biomédico de cada sede, el cual tendrá que ser archivado, digitalizado y organizado en las carpetas y hojas de vida que se tenga para dicho control, para el caso de mantenimiento correctivos se debe anexar registro fotográfico del antes, durante y después del cambio del repuesto.


Se realiza entrega de un reporte de mantenimiento por cada labor realizada a cada uno de los equipos y recibido a satisfacción con nombre claro y firma del personal asistencial encargado en el servicio y el personal biomédico de cada sede, archivado, digitalizado y organizado en las carpetas y hojas de vida, los mantenimientos correctivos se anexa registro fotográfico del antes, durante y después del cambio del repuesto.





4. **Realizar actividades de verificación con simulador patrón certificado (si aplica, según decreto 1471 del 2014), se debe anexar lista de los patrones con su respectivo soporte de trazabilidad de cada uno; estos equipos deberán estar asegurados contra daño, robo, pérdidas o cualquier otro siniestro por parte del proveedor, puesto que, no se asumirá costos inherentes a siniestros.**

Se realiza actividades de verificación con simulador patrón certificado y se hace entrega de los certificados. Los patrones utilizados son:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA
SIMULADOR DE SIGNOS VITALES	FLUKE	PROSIM 8	S/N: 2890030	PLACA: I1625
GRAMERAS	KETER		S/N: SASG9792	ACTIVO FIJO: I1616
SIMULADOR ECG	BC BIOMEDICAL	PS-2210	S/N: 734711022B	PLACA: I1618
SIMULADOR DE SIGNOS VITALES	BC BIOMEDICAL	NIBP-1030	S/N: 735A1909	
SIMULADOR DE OXIMETRIA	BC BIOMEDICAL	FSX-1101	S/N: 73021273	
SIMULADOR DE ECG	NETECH	MINISIM	S/N: 20453	PLACA: I0028
ANALIZADOR DE DESFIBRILACION	FLUKE	IMPULSE 4000	S/N: 90557014	
MASA 5 KG	NA	NA	NA	NA
MASA 10 KG	NA	NA	NA	NA
MASA 20 KG	NA	NA	NA	NA



CONTEXTOS 2024 02-BS-0050-2024-BIOSISTEMAS AGOSTO CERTIFICADO DE CALIBRACION DE SIMULADORES Y ANALIZADORES

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de arch.	Compartir
3.3.1.11 PESA INDIVIDUAL 10 kg-331.pdf	Hace un minuto		406 KB	Compartido
3.3.1.11.1 JUEGO DE PESAS 20 kg-001-007 (1).pdf	Hace un minuto		497 KB	Compartido
S4201-24 [illegible].pdf	Hace unos segundos		505 KB	Compartido
S4208-24 NIBP 1030 735A1909-BIOSISTEMAS-CERTIFICADO.pdf	Hace unos segundos		507 KB	Compartido
S4401-24 CITREX H1-EB100793 (1).pdf	Hace unos segundos		508 KB	Compartido
S4401-24 CITREX H1-EB100793.pdf	Hace unos segundos		508 KB	Compartido
S4406-24 MINISIM-20453-BIOSISTEMAS-CERTIFICADO (1).pdf	Hace unos segundos		482 KB	Compartido
S4406-24-MINISIM-20453-BIOSISTEMAS-CERTIFICADO.pdf	Hace unos segundos		482 KB	Compartido
S4505-24-IMPULSE 4000-90557014-BIOSISTEMAS-CERTIFICADO.pdf	Hace unos segundos		505 KB	Compartido
S4401-24 PROSIM 8-2890030-BIOSISTEMAS-CERTIFICADO.pdf	Hace unos segundos		515 KB	Compartido

5. **Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos objetos del contrato, de acuerdo al cronograma de mantenimiento preventivo establecido por la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, de presentarse alguna eventualidad se debe presentar la justificación.**

Se relaciona a continuación el listado de reportes de mantenimiento preventivos realizadas durante noviembre, se entrega una copia digital y el reporte físico reposara en la hoja de vida de cada equipo.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

HOSPITAL SANTA CLARA

ITEM	UNIDAD	ÁREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO
1	SANTA CLARA	REHABILITACION CARDIACA	BANDA CAMINADORA	LIFE FITNESS	9500HR	NR	MED000850	1228508
2	SANTA CLARA	LABORATORIO PULMONAR	BANDA CAMINADORA	MARQUETTE	MTC1	89Y10163 / 7Y1018	MED000915	1228506
3	SANTA CLARA	REHABILITACION CARDÍACA	BANDA CAMINADORA	TRACKMASTER	TMX428CP110	FVDC-1505	MED000851	1228510
4	SANTA CLARA	SALAS DE CIRUGÍA	BASCULA	HEALTH O METER	844KG	1420056653	MED005392	1232654
5	SANTA CLARA	AREA COVID - CAMA 9	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516415	MED000326	1236732
6	SANTA CLARA	CAMA 10	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516392	MED000330	1248314
7	SANTA CLARA	CAMA 11	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516385	MED000202	1236734
8	SANTA CLARA	CAMA 15	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516383	MED001097	1236735
9	SANTA CLARA	CAMA 18	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516400	MED001055	1236736
10	SANTA CLARA	CAMA 9	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516419	NR	1236737

11	SANTA CLARA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516406	NR	1236738
12	SANTA CLARA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516408	MED001091	1236739
13	SANTA CLARA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516382	MED001089	1236740
14	SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516399	MED000329	1236646
15	SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516407	MED001061	1236647
16	SANTA CLARA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516645	MED001060	1236744
17	SANTA CLARA	OBSERVACION	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516410	MED001058	1236746
18	SANTA CLARA	OBSERVACION URG. PED	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516381	MED001056	1236747
19	SANTA CLARA	OBSERVACION URG. PED	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516390	MED001057	1236748
20	SANTA CLARA	OBSERVACION URG. PED	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	506969	NR	1236749
21	SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516417	MED000328	1236648
22	SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516403	MED001025	1236649
23	SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516387	MED001059	1236650
24	SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516418	NR	1236651
25	SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516393	MED001073	1236652
26	SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516405	MED001026	1236653

27	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	398	MED001142	1236676
28	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	380	MED001475	1236566
29	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	372	MED001486	1236567
30	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	370	MED001487	1236568
31	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 2	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	385	MED001349	1236569
32	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 2	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	390	MED001340	1236570
33	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 2	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	368	MED001332	1236571
34	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 3	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	389	MED001347	1236572
35	SANTA CLARA	SANTA MARIA	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	378	MED001130	1236573
36	SANTA CLARA	SANTA INES	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	373	MED000871	1236677
37	SANTA CLARA	SANTA INES	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	392	MED000862	1236678
38	SANTA CLARA	SANTA INES	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	395	MED000859	1236679
39	SANTA CLARA	TECNICAS QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	387	MED000858	1236680

40	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	381	MED001139	1236681
41	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	394	MED000146	1236682
42	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 2	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	374	MED001335	1255359
43	SANTA CLARA	SANTA MARIA	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	384	MED001120	1236575
44	SANTA CLARA	SALUD MENTAL HOMBRES	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	LINIX 131-80/05	11	NR	1236601
45	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL (MUBI)	LYNIX 358102/01	77727	MED001148	1236683
46	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL (MUBI)	LYNIX 358102/01	77610	MED000221	1236684
47	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL (MUBI)	LYNIX 358102/01	77679	MED000216	1236685
48	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL (MUBI)	LYNIX 358102/01	77732	MED000222	1236686
49	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL (MUBI)	LYNIX 358102/01	77611	MED001150	1236687
50	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL (MUBI)	LYNIX 358102/01	77612	MED001146	1236688
51	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL (MUBI)	LYNIX 358102/01	77678	MED001199	1236689
52	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 2	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL (MUBI)	LYNIX 358102/01		MED001321	1236576

53	SANTA CLARA	SANTA MARIA	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL (MUBI)	LYNIX 358102/01	77733	MRD001122	1236577
54	SANTA CLARA	SAN PABLO 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516634	MED001385	1236721
55	SANTA CLARA	SAN PABLO 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516642	MED001399	1236722
56	SANTA CLARA	SAN PABLO 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516646	MED002007	1236723
57	SANTA CLARA	SAN PABLO 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516665	MED001393	1236724
58	SANTA CLARA	SAN PABLO 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516668	MED002015	1236725
59	SANTA CLARA	SAN PABLO 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516663	MED002013	1236726
60	SANTA CLARA	SAN PABLO 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516664	MED002017	1236727
61	SANTA CLARA	SAN PABLO 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516632	MED001389	1236728
62	SANTA CLARA	SAN PABLO 2	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516644	MED002010	1236729
63	SANTA CLARA	SAN PABLO 2	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516635	MED002003	1236730
64	SANTA CLARA	AISLADO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516651	MED001373	1236668
65	SANTA CLARA	CUB 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516639	MED001362	1236669

66	SANTA CLARA	CUB 2	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516641	MED001244	1236670
67	SANTA CLARA	CUB 3	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516647	MED001360	1236671
68	SANTA CLARA	CUB 4	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516662	MED001365	1236672
69	SANTA CLARA	CUB 5	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516643	MED001241	1236673
70	SANTA CLARA	CUB 6	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516640	MED001249	1236674
71	SANTA CLARA	CUB 7	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516648	MED001247	1236675
72	SANTA CLARA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516631	MED000325	1236741
73	SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516655	MED000327	1236742
74	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516630	MED001479	1236578
75	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516660	MED001484	1236579
76	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516666	MED001476	1236580
77	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516667	MED001477	1236581
78	SANTA CLARA	UCI ADULTOS 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516637	NR	1236618

79	SANTA CLARA	CUB 11	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516633	MED000899	1236750
80	SANTA CLARA	CUBICULO 26	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516661	MED001300	1236628
81	SANTA CLARA	CUBICULO 31	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516636	MED001290	1236629
82	SANTA CLARA	CUB 20	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516659	NR	1236698
83	SANTA CLARA	UCI PEDIATRIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516649	MED001989	1236638
84	SANTA CLARA	UCI PEDIATRIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516650	MED001973	1236639
85	SANTA CLARA	UCI PEDIATRIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516652	MED001963	1236640
86	SANTA CLARA	UCI PEDIATRIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516653	MED001951	1236641
87	SANTA CLARA	UCI PEDIATRIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516654	MED001959	1236642
88	SANTA CLARA	UCI PEDIATRIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516656	MED001996	1236643
89	SANTA CLARA	UCI PEDIATRIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516657	MED001956	1236644
90	SANTA CLARA	UCI PEDIATRIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516658	MED001979	1236645
91	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	840 LV 0.5	46629	MED009910	1236690

92	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	840 LV 0.5	46634	MED001483	1236583
93	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	840 LV 0.5	56247	MED001482	1236584
94	SANTA CLARA	SANTA MARIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	840 LV 0.5	46636	MED001126	1236585
95	SANTA CLARA	SANTA MARIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	840 LV 0.5	46635	MED001124	1236586
96	SANTA CLARA	SANTA INES	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506705	MED000212	1236691
97	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506696	EMC0827	1236692
98	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506700	MED001138	1236693
99	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506697	MED001147	1236694
100	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506704	MED000217	1236695
101	SANTA CLARA	SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506706	MED000863	1236696
102	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 3	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	507014	A4489	1236587
103	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 3	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506939	NR	1236588
104	SANTA CLARA	SANTA MARIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506411	MED001116	1236589

105	SANTA CLARA	SALUD MENTAL HOMBRES	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506698	MED000801	1236602
106	SANTA CLARA	UCI ADULTOS 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	514497	MED000942	1236619
107	SANTA CLARA	CUB 16	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506409	MED000954	1236751
108	SANTA CLARA	CUBICULO 30	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506413	MED001296	1236630
109	SANTA CLARA	CUBICULO 25	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506412	MED001303	1236631
110	SANTA CLARA	CUBICULO 28	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506410	MED001289	1236632
111	SANTA CLARA	SAN PABLO 2	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510044	MED002021	1236731
112	SANTA CLARA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510032	MED001044	1236743
113	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510030	MED001485	1236590
114	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510043	MED001225	1236591
115	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 2	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510037	MED001337	1236592
116	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 2	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510038	NR	1236593
117	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 2	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510039	MED001342	1236594

118	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 2	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510045	MED001346	1236595
119	SANTA CLARA	UCI ADULTOS 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510046	MED001499	1236620
120	SANTA CLARA	CUB 12	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510034	MED000888	1236752
121	SANTA CLARA	CUB 14	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510031	MED000895	1236753
122	SANTA CLARA	CUB 9	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510036	MED000908	1236754
123	SANTA CLARA	CUB10	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510042	MED000891	1236755
124	SANTA CLARA	CUBICULO 23	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510033	MED001298	1236633
125	SANTA CLARA	CUBICULO 24	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510029	MED001309	1236634
126	SANTA CLARA	CUBICULO 27	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510035	MED001311	1236635
127	SANTA CLARA	CUBICULO 32	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE SPS	510041	MED001307	1236636
128	SANTA CLARA	SANTA MARIA	CAMA ELECTROMECANICA	MAFELL/QUADRO MAT	10284	3087 / R3038140041	MED001118	1236596
129	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 2	CAMA ELECTROMECANICA	MB	13-2	V150007-1	MED001230	1236597
130	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 3	CAMA ELECTROMECANICA	MB	13-2	59/60 / 150011-2	MED001326	1236598

131	SANTA CLARA	SANTA INES	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30020	MED000868	1236697
132	SANTA CLARA	SANTA MARIA	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30013	MED001292	1236599
133	SANTA CLARA	UCI ADULTOS 1	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30029	MED001261	1236621
134	SANTA CLARA	UCI ADULTOS 1	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30019	MED001492	1236623
135	SANTA CLARA	UCI ADULTOS 1	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30024	MED001264	1236624
136	SANTA CLARA	UCI ADULTOS 1	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30030	MED001253	1236625
137	SANTA CLARA	UCI ADULTOS 1	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30018	MED001256	1236626
138	SANTA CLARA	UCI ADULTOS 1	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	25706	MED000955	1236627
139	SANTA CLARA	CUB 13	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30007	MED000893	1236756
140	SANTA CLARA	CUB 16	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30009	MED000898	1236757
141	SANTA CLARA	CUBICULO 29	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30027	MED001294	1236637
142	SANTA CLARA	CUB 17	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30002	MED001105	1236699
143	SANTA CLARA	CUB 19	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30001	MED001098	1236700

144	SANTA CLARA	CUB 21	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30011	12616/MED001113	1236701
145	SANTA CLARA	CUB 22	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30025	12602/MED001092	1236702
146	SANTA CLARA	CUBICULO 18	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30033	MED001095	1236703
147	SANTA CLARA	SALAS DE CIRUGÍA	ECOGRAFO	SIEMENS	SONOLINE G60S	GAA0376	9300	1232647
148	SANTA CLARA	SALAS DE CIRUGÍA	ECOGRAFO	MEDIANA	SMARTSONO MS-08	112310070002	NR	1232642
149	SANTA CLARA	UCI ADULTOS 1	ECOGRAFO PORTATIL	MINDRAY	DP-30	6U-4B000889 QMB1001379	13560	1232651
150	SANTA CLARA	SALA 1	ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-200	BV 3811028	0000 TEM	1232636
151	SANTA CLARA	SALA 2	ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-200	BV 3612006	0000 TEM	1232637
152	SANTA CLARA	SALAS DE CIRUGÍA	ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-200	BV 2410014	0000 TEM	1232638
153	SANTA CLARA	SALAS DE CIRUGÍA	ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-200	BV 3811027	0000 TEM	1232639
154	SANTA CLARA	SAN PABLO 1	EQUIPO DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2 PT101US	*210113241103	MED002006	1231420
155	SANTA CLARA	SAN PABLO 2	EQUIPO DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2 PT101US	*210113241096	NR	1231421
156	SANTA CLARA	URGENCIAS ADULTOS	EQUIPO DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2 PT101US	*210113241101	NR	1231437
157	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	HORNO/SECADOR	P SELECTA	NR	313503	MED001162	1247869
158	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	HORNO/SECADOR	P SELECTA	NR	NT	MED001160	1247870
159	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	INCUBADORA	P SELECTA	NR	3133503	MED001151	1228494
160	SANTA CLARA	SAN PABLO 1	MARCAPASO EXTERNO	MEDTRONIC	5375	CE1008439P4B02724		1253427

161	SANTA CLARA	SALAS DE CIRUGÍA	MESA QUIRURGICA	MINDRAY	HIBASE 3000	M1-54002159	MED00074	1232643
162	SANTA CLARA	SALAS DE CIRUGÍA	MESA QUIRURGICA	MINDRAY	HIBASE 3000	M1-54002160	MED000268	1232644
163	SANTA CLARA	UCI PEDIATRIA	MONITOR DE NERVIO PERIFERICO	ORGANON	TOF WATCH	10-2004053	NR	1232652
164	SANTA CLARA	REHABILITACION CARDIACA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-29001699	MED000855	1228509
165	SANTA CLARA	SANTA LUCIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002071	MED000933	1232649
166	SANTA CLARA	SANTA LUCIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10	AC7-04007122	MED001013	1232650
167	SANTA CLARA	CAD HOMBRES	MONITOR DE TENSION	CRITIKON	DINAMAP XL8100	XL8100-K1194	MED000806	1233494
168	SANTA CLARA	CONSULTORIO 2	MONITOR DE TENSION	CRITIKON	DINAMAP XL8100	XL8100-K1199	10672	1233485
169	SANTA CLARA	SALAS DE CIRUGÍA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-01014202	MED000372	1232645
170	SANTA CLARA	CAD HOMBRES	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002085	MED000808	1233495
171	SANTA CLARA	CONSULTORIO 13 ANTICUAGULACION	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 10	AC7-04007123	NR	1233486
172	SANTA CLARA	TALLER BIOMEDICO	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX-28002357	MED001119	1233498
173	SANTA CLARA	CAD HOMBRES	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 12	EV-04055931	MED001125	1233496

174	SANTA CLARA	SALAS DE CIRUGÍA	NEUROESTIMULADOR	PAJUNK	MULTISTIM	10676	NR	1232646
175	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	PIPETA	BRAND	100 µL - 1000 µL	0IJI6930	11962	1231427
176	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	PIPETA	BRAND	20 µL-200 µL	09H77491	11958	1231435
177	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	PIPETA	BRAND	20-200 µl	09H77492	MED001522	1231436
178	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	PIPETA	BRAND	0,5 µL - 10 µL	10E23353	NR	1231429
179	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	PIPETA	BOECO	100 µL - 1000 µL	JL537005	MED001521	1231432
180	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	PIPETA	BOECO	20-200 µL	CS50766	MED001401	1231433
181	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	PIPETA	BOECO	20- 200 µL	CS50722	NR	1231434
182	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	PIPETA	FINNPIPETTE	50- 200 µL	K60079	NR	1228495
183	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	PIPETA	BRAND	100µL	11963	11963	1231428
184	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	PIPETA	BOECO	5 µL - 50 µL	PJ26798	NR	1228497
185	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	PIPETA	HUMAPETTE	100-1000 µl	A40414	NR	1228498
186	SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO	PIPETA	UV	100 µL - 1000 µL	IG453556	NR	1228503
187	SANTA CLARA	BRONCOSCOPIA	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105302	NR	1231418
188	SANTA CLARA	SAN PABLO 1	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105313	MED005457	1231422
189	SANTA CLARA	SAN PABLO 2	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105332	MED005456	1231423
190	SANTA CLARA	CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105348	NR	1233487
191	SANTA CLARA	SAN CAMILO	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105349	MED005459	1231424
192	SANTA CLARA	SANTA INES	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105345	MED005467	1231425

193	SANTA CLARA	TECNICAS QUIRURGICAS	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105334	MED005465	1231426
194	SANTA CLARA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105306	MED002979	1233488
195	SANTA CLARA	TAC	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105373	NR	1233489
196	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 1	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105354	MED005460	1233490
197	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 2	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105329	MED005461	1233491
198	SANTA CLARA	SAN RAFAEL 3	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105307	MED005462	1233492
199	SANTA CLARA	SANTA MARIA	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105372	MED005466	1233493
200	SANTA CLARA	UNIDAD RENAL	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105343	NR	1232653
201	SANTA CLARA	CUARTO DE EQUIPOS	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105303	MED005463	1232640
202	SANTA CLARA	CUARTO DE EQUIPOS	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105339	MED005464	1232641
203	SANTA CLARA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105337	MED005458	1233499
204	SANTA CLARA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	SUCCIONADOR	CA-MI	"NEW ASKIR 30	105330	NR	1233502
205	SANTA CLARA	CAD URGENCIAS	SUCCIONADOR	CA-MI	RE310001/07	120278	MED000733	1233504
206	SANTA CLARA	CUARTO DE TERAPIA RESPIRATORIA	SUCCIONADOR	CA-MI	RE310001/07	120341	MED001454	1233501
207	SANTA CLARA	SALAS DE CIRUGÍA	TORNIQUETE	ZIMMER	ATS1200	1206FAAG	MED000305	1232648

HOSPITAL MATERNO INFANTIL

ITEM	UNIDAD	ÁREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	#ACTIVO	CONSECUTIVO O NÚMERO DE SERVICIO
1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TRABAJO DE PARTO	CAMA ELECTROMECANICA	HILL-ROM	NR	28	NR	1242519
2	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TRABAJO DE PARTO	CAMA ELECTROMECANICA	HILL-ROM	NR	424	NR	1242520
3	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506940	MED003453 A-4488	1242499
4	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TRABAJO DE PARTO	CAMA ELECTROMECANICA	PANAMEDICAL	TA7	DA-10056	MED004036	1242513
5	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	840L	46637	MED003750	1242518
6	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506979	MED003451 A-4435	1242501
7	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506960	MED003436 A-4426	1242503
8	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506957	MED003440 A-4421	1242504
9	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506982	NR	1242505
10	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TRABAJO DE PARTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506989	MED004034 A-4417	1242514
11	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506934	MED003461 A-4427	1242506

12	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506952	MED003443 A-4423	1242507
13	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TRABAJO DE PARTO	CAMA ELECTROMECANICA	TIMOTION	TC2B	V002101	MED004035	1242515
14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506992	MED003454 A-4428	1242508
15	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	TIMOTION	TC2B	2105	MED003446	1242509
16	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	RECUPERACION	CAMA ELECTROMECANICA	TIMOTION	TC2B	V002117	MED003934	1242517
17	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	TIMOTION	TC2B	V002114	MED003448	1242510
18	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TRABAJO DE PARTO	CAMA ELECTROMECANICA	TIMOTION	TC2B	V002094	MED003746	1242516
19	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	TIMOTION	TC2B	2020200014	MED003444 V002100	1242511
20	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	TIMOTION	TC2B	V002108	MED003433	1242512
21	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	CAMA ELECTROMECANICA	TIMOTION	TC2B	V002107	MED002437	1242498
22	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	LABORATORIO CLINICO	CONTADOR DE CELULAS	KRAMER	IMP001	299	MED003944 /E10115	1240536
23	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	CONSULTORIO 7 CONSULTA PRIORITATIA PEDIATRIA	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	77710-71-ML	NR	MED003985	1240535

24	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC10	KN-73006414	TECNICA	1240537
25	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC10	KN-25141400	TECNICA	1240538
26	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-73006404	TECNICA	1240543
27	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TRABAJO DE PARTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-0C088225	TECNICA	1240545
28	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	CARRO DE PARO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000	W-16108204	TECNICA	1240548
29	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	SALA DE PARTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-03063936	MED004037	1240550
30	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-0C088256	TECNICA	1240549
31	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	AISLADOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-43015595	TECNICA	1240557
32	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TRIAGE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-7000	CE-231337077	TECNICA	1240558
33	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	CARRO DE PARO - RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-59028354	TECNICA	1240559
34	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-25141555	TECNICA	1240560
35	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29152975	TECNICA	1240561

36	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153089	TECNICA	1240562
37	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ADAPTACION NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153099	TECNICA	1240563
38	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153141	TECNICA	1240564
39	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153164	TECNICA	1240565
40	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TRABAJO DE PARTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153177	TECNICA	1240566
41	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153179	TECNICA	1240567
42	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153205	TECNICA	1240568
43	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153214	TECNICA	1240569
44	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153217	TECNICA	1240570
45	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TRABAJO DE PARTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153240	TECNICA	1240571
46	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	ALOJAMIENTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153287	TECNICA	1240572
47	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153327	TECNICA	1252861
48	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29152971	TECNICA	1240574

49	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153258	TECNICA	1240575
50	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	AISLADOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153251	TECNICA	1240576
51	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153264	TECNICA	1240577
52	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153268	TECNICA	1240578
53	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	CARRO DE MEDICAMENTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29152952	TECNICA	1240579
54	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	CARRO DE MEDICAMENTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-29153056	TECNICA	1240580
55	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-59028355	TECNICA	1240583
56	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-43015597	TECNICA	1240584
57	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-59028361	TECNICA	1240585
58	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-43015599	TECNICA	1240586
59	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-43015604	TECNICA	1240587
60	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-28002367	TECNICA	1240588
61	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-43015586	TECNICA	1240589

62	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-43015606	TECNICA	1240590
63	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	CARRO DE PARO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-59028363	TECNICA	1240593
64	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	SALA DE PARTOS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM10	AC7-04008676	MED003938	1240594
65	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	SALA DE PARTOS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM10	AC7-04008667	MED004022	1240595
66	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	RECUPERACION	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1753	MED003933	1240596
67	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TRABAJO DE PARTO	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1745	MED003931	1240597
68	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1762	MED004051	1240598
69	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1760	MED004052	1240599
70	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1743	MED004042	1240600
71	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1746	MED004048	1240601
72	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1763	MED004046	1240624
73	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1754	MED004045	1240602
74	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1755	MED004044	1240603

75	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1751	MED004049	1240604
76	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1759	MED004043	1240605
77	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1761	MED004047	1240606
78	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	RECUPERACION	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1758	MED003932	1240625
79	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	CARRO DE MEDICAMENTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 2000	CV-59115335	TECNICA	1252846
80	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TABAJO DE PARTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-57026364	TECNICA	1240626
81	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	SALAS 1	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 15	JM-71001288	TECNICA	1240627
82	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UTAC	CONGELADOR	ELECTROLUX	NR	NR	NR	1242376
83	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	CUARTO NEVERAS	CONGELADOR	LABLINE	LAB LINE	199 02	NA	1242377
84	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	EXTRACCION	REFRIGERADOR	VESTFROST	MK304	20054006235	16633166	1242375
85	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INMUNOSEROLOGIA	PIPETA	BRAND	TRANSFER PETTE 5 -50 UL	1G453061	MED005045	1242366
86	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INMUNOSEROLOGIA	PIPETA	BRAND	TRANSFER PETTE 5 UL	06S5391	MED005043/21000012/0655391	1242367
87	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	AREA DE MICROBIOLOGIA	PIPETA	BRAND	1000 uL	NR	MED005044	1242365

88	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	CARRO DE PARO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-43015581	TECNICA	1240608
89	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	HEMATOLOGIA	AGITADOR	BOECO	VORTEX V1 PLUS	010203-0109	NR	1242364
90	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	RESPIRATORIOS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM10	AC7-04008821	MED003740	1240609
91	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	ADVANCE	200742771081A1V	MED000611	1240644
92	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	ADVANCE	200742671081A1V	MED001756	1240645
93	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	ADVANCE	200742651081A1V	MED000632	1240646
94	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	UCI NEONATAL	VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	ADVANCE	200742761081A1V	MED001776	1240647
95	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	BASICOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-03063998	MED003904	1242363

HOSPITAL LA VICTORIA

ITEM	UNIDAD	ÁREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO
1	LA VICTORIA	SEROLOGIA	AGITADOR VORTEX	BOECO	V1 PLUS	010203-1401-0053	10964 / MED000708	1232670
2	LA VICTORIA	LABORATORIO CLINICO	AUTOCLAVE	OLSOTEK	DENTCLAVE	02291.07.10	MED002363	1232671
3	LA VICTORIA	SEROLOGIA	BALANZA	LEXUS	MIX-H	NR	10012 / MED002360	1232672

4	LA VICTORIA	TOMA DE MUESTRAS	BASCULA	SOEHNLE	NR	2997	2028 / 8863 / 9057 / 02997	1232674
5	LA VICTORIA	URGENCIAS PEDIATRIA	BASCULA	HEALTH O METER	500KL	5000100452	MED007267	1232676
6	LA VICTORIA	SEROLOGIA	CABINA DE BIOSEGURIDAD	C4 PASCAL	FLC-85	3413-11	16 60 02 100 / MED002358	1232677
7	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	47907	MED002692	1232678
8	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	47914	MED002394	1232679
9	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 2	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506867	MED000390	1232680
10	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 3	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506731	MED002120	1232682
11	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506602	NR	1232683
12	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506915	MED000397	1232684
13	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506929	MED002676	1233708
14	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506877	MED002680	1232685
15	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 3	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506914	MED002664	1232686
16	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506920	MED002677	1232687
17	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 2	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506927	MED002683	1232688
18	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506935	MED002322	1232689
19	LA VICTORIA	UCI INTERMEDIO ADULTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506876	MED002662	1234386
20	LA VICTORIA	TRABAJO DE PARTOS	CAMA ELECTROMECANICA	LINET	ELEGANZA	20140012194	NR	1234387
21	LA VICTORIA	TRABAJO DE PARTOS	CAMA ELECTROMECANICA	LINET	ELEGANZA	20140012202	NR	1234388
22	LA VICTORIA	TRABAJO DE PARTOS	CAMA ELECTROMECANICA	LINET	ELEGANZA	20140012207	NR	1234389
23	LA VICTORIA	TRABAJO DE PARTOS	CAMA ELECTROMECANICA	LINET	ELEGANZA	20140012210	NR	1234390
24	LA VICTORIA	TRABAJO DE PARTOS	CAMA ELECTROMECANICA	LINET	ELEGANZA	20140012215	NR	1234391

25	LA VICTORIA	UCI ADULTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506905	MED002123	1234392
26	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 2	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506931	MED002319	1232691
27	LA VICTORIA	UCI ADULTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	508407	MED002316	1234393
28	LA VICTORIA	UCI INTERMEDIO ADULTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506866	MED002681	1234394
29	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 2	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506875	MED002385	1232692
30	LA VICTORIA	UCI ADULTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506909	MED002293	1234395
31	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 2	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506874	NR	1232694
32	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 3	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506878	MED002382	1232695
33	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 3	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506879	MED002327	1232696
34	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA-HABITACION 3	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506917	MED000394	1232697
35	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506912	MED002380	1233681
36	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	CAVITRON	FROGENT	D5	S1570427D5	9586 /MED001618	1234396
37	LA VICTORIA	MICROSCOPIA	CENTRIFUGA	HETTICH	ROTOFIX 32 A	7126	11701 / MED002372	1234397
38	LA VICTORIA	LABORATORIO CLINICO	CONTADOR DE CELULAS	NO VISIBLE	NR	NR	NR	1233684
39	LA VICTORIA	HEMATOLOGIA	CONTADOR DE CELULAS	KRAMER	IMP001	197	MED000710	1233683
40	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	CONTRAANGULO	NSK	EC	EN991825	NR	1234398
41	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	CONTRAANGULO	NSK	EC	NR	NR	1234401
42	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	CONTRAANGULO	NSK	EC	E7808932	NR	1234403
43	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	CONTRAANGULO	NSK	EC	NR	NR	1234400
44	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	CONTRAANGULO	NSK	EC	NR	NR	1234399
45	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	CONTRAANGULO	W&H	RC-58	550969	NR	1234402
46	LA VICTORIA	HEMATOLOGIA	HORNO INCUBADORA	MEMMERT	BE200	E2950406	MED002359	1234406
47	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	LAMPARA DE FOTOCURADO	CURING LIGHT	NR	NR	NR	1234407
48	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	LAMPARA DE FOTOCURADO	CURING LIGHT	NR	NR	NR	1234408

49	LA VICTORIA	UCI ADULTO	MARCAPASOS TEMPORAL MONOCAMERAL	MEDTRONIC	5348	PEPO05033P	166090039	1234409
50	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	MEDENTB	LYNXLS	C29012069	NR	1234410
51	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	MTI	NR	100111688	16613339	1234411
52	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	NSK	IVNX	AN690251	NR	1234412
53	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	W&H	IVNX	1297 SN0550969	NR	1234413
54	LA VICTORIA	SEROLOGIA	MICROPIPETA	DRAGONLAB	5-50uL	YEIZ8AF0063 418	MED000704	1234414
55	LA VICTORIA	QUIMICA	MICROPIPETA	NR	0-5uL	10360	NR	1233687
56	LA VICTORIA	SEROLOGIA	MICROPIPETA	HUMAN	5-50uL	NR	MED000706	1233685
57	LA VICTORIA	HEMATOLOGIA	MICROSCOPIO	LABOMED	1X400	200994290	MED002373	1233688
58	LA VICTORIA	MICROSCOPIA	MICROSCOPIO	LABOMED	1X400	200994292	MED002374	1234415
59	LA VICTORIA	TRABAJO DE PARTO	MONITOR DE SIGNOS	MINDRAY	IMEC 10	EX-5A028956	9565 / MED001904	1234416
60	LA VICTORIA	UCI NEONATAL BASICOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 1200	CC-24122277	9965 /MED002541	1234417
61	LA VICTORIA	TRABAJO DE PARTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-5A028950	9559 / MED001901	1234418
62	LA VICTORIA	TRABAJO DE PARTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-5A028951	9560 / MED000969	1234419
63	LA VICTORIA	TRABAJO DE PARTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-5A028955	9564 / MED000973	1234420
64	LA VICTORIA	RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-5A028949	9558 / MED000976	1234422
65	LA VICTORIA	RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-5A028957	9566 / MED001902	1234423
66	LA VICTORIA	RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-5A028947	9556 / MED000983	1234424
67	LA VICTORIA	SALA DE PARTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-600	T7342304	166502035 / MED000195	1234425
68	LA VICTORIA	SALA DE PARTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-5A028946	9555 / MED000974	1234426
69	LA VICTORIA	SALUD MENTAL MUJERES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM7000	BR612087C1 05	5933 / MED000468	1234427
70	LA VICTORIA	SALUD MENTAL HOMBRES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM7000	BR61-2092CIO	MED002096	1234428

71	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011809	166003046/MED002667	1233690
72	LA VICTORIA	URGENCIAS PEDIATRIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011810	166003047	1234429
73	LA VICTORIA	SALA DE PARTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-2B003741	10095 / MED001900	1234430
74	LA VICTORIA	SALA DE PARTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011811	166003048 / MED000988	1234431
75	LA VICTORIA	SALA DE PARTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011711	166003051	1234432
76	LA VICTORIA	URGENCIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-51016013	11395/MED002235	1233691
77	LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 1200	CC-0A115241	9965/MED002187	1233692
78	LA VICTORIA	UCI NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002091	MED002727	1233693
79	LA VICTORIA	UCI NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002092	MED002722	1233694
80	LA VICTORIA	URGENCIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002093	MED002238	1233695
81	LA VICTORIA	UCI NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002094	MED002715	1233696
82	LA VICTORIA	UCI NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002095	MED002819	1233705
83	LA VICTORIA	UCI NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002096	MED002545	1233697
84	LA VICTORIA	UCI NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002084	MED002813	1233698
85	LA VICTORIA	UCI NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM12	AC6-04004755	MED002825	1233706
86	LA VICTORIA	UCI NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM12	AC6-04004750	MED002822	1233707
87	LA VICTORIA	UCI NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM12	AC6-04004763	MED002711	1233699
88	LA VICTORIA	UCI NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM12	AC6-04004749	MED002835	1233700
89	LA VICTORIA	PLAN CANGURO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002079	NR	1233701
90	LA VICTORIA	UCI NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-04057510	MED002816	1233703
91	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX 2	OBF90129	NR	1234433
92	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C7700404	NR	1234434
93	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	DELMA	PACE MAKER	P10202486	NR	1234435
94	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	AK48787	NR	1234436
95	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	AA21879	NR	1234437

96	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	YOUNITY	BDC	18K14258	NR	1234438
97	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	SCALER	NSK	AS2000	800178	166009015	1234439
98	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	LEXUS	NR	141	EMC0600 / MED002337	1234440
99	LA VICTORIA	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA MOVIL	SANDRI	MOVIL	25668	4469	1234441

HOSPITAL SAN BLASS

ITEM	UNIDAD	AREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO
1	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005180 1	MED00309 3	1236769
2	HOSPITAL SAN BLAS	PEDIATRIA SUR	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005223 2	NR	1238063
3	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005223 4	MED00044 9	1236770
4	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005224 1	MED00044 8	1236771
5	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992006099 7	MED00044 6	1236774
6	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005178 4	MED00263 6	1238064
7	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005179 0	MED00351 9	1236775
8	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005179 6	MED00330 3	1236776
9	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005179 7	MED00262 9	1236777
10	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005180 2	MED00309 8	1236778
11	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005180 6	MED00259 4	1236779
12	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005181 3	MED00045 0	1236780

13	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005181 4	MED00263 4	1236781
14	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005181 5	MED00312 5	1236782
15	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005181 6	MED00259 3	1236783
16	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005182 0	MED00243 5	1236784
17	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005182 1	MED00352 0	1236785
18	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005182 2	MED00263 2	1236786
19	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005183 6	MED00330 0	1236787
20	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005186 1	MED00263 5	1236789
21	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005222 7	MED00351 8	1236790
22	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005222 8	MED00351 5	1236791
23	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005223 0	MED00259 2	1236792
24	HOSPITAL SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005223 1	MED00312 0	1236793
25	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005223 5	MED00312 3	1236794
26	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005223 8	MED00311 9	1236795
27	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005224 6	MED00317 9	1236797
28	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005224 7	MED00312 6	1236798
29	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005224 8	MED00263 1	1236799
30	HOSPITAL SAN BLAS	PEDIATRIA SUR	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005225 4	NR	1236800
31	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	9180992005225 5	MED00352 3	1236801

32	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	918099200522 64	MED003008	1236802
33	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	918099200609 96	MED000451	1236805
34	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701957	MED003118	1236807
35	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701958	MED002630	1236808
36	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701959	MED002522	1238065
37	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701960	MED002419	1236809
38	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701961	MED003526	1236810
39	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701963	MED002521	1236883
40	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701964	MED003102	1236884
41	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701965	MED002426	1236885
42	HOSPITAL SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701966	MED003124	1236886
43	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701967	MED003113	1236887
44	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701968	MED003094	1236888
45	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701969	MED003128	1236889
46	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701970	NR	1236890
47	HOSPITAL SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701973	MED003525	1236892
48	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	HP60190701974	MED003121	1236893
49	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6983	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012109687	MED003955	1236907
50	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6983	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012109951	MED003956	1236908

51	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6985 MEDICALIZADA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012109665	MED003428	1236909
52	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6984 MEDICALIZADA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012110468	MED003422	1236911
53	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6984 MEDICALIZADA	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012110508	MED003423	1236912
54	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516604	MED003013	1236917
55	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516605	MED002418	1236918
56	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516607	MED003024	1236919
57	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516608	NR	1236920
58	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516610	MED002431	1236921
59	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516613	MED002411	1236922
60	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	PHYSIOTRAUMA	NR	2020200019	MED002421	1236923
61	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	PHYSIOTRAUMA	NR	200003	MED003021	1236924
62	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	PHYSIOTRAUMA	NR	200012	MED003019	1236925
63	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	PHYSIOTRAUMA	NR	200016	MED003007	1236926

64	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	PHYSIOTRAUMA	NR	200017	MED002432	1236927
65	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	PHYSIOTRAUMA	NR	200040	MED002436	1236928
66	HOSPITAL SAN BLAS	AISLADOS	CAMA ELECTROMECANICA	PHYSIOTRAUMA	200008	V002097	NR	1236930
67	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	PHYSIOTRAUMA	NR	V002112	MED003020	1236931
68	HOSPITAL SAN BLAS	AREA DE MONTAJE	COLOREADOR	TISSUE-TEK	LINEARSTAIN II	NR	MED000569	1190335
69	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	COMPRESOR	SHULZ	MSV 12	2630583	NR	1237168
70	HOSPITAL SAN BLAS	UNIDAD MOVIL SALUD MENTAL	CONTRAANGULO	NSK	EC	EBF61589	NR	1237169
71	HOSPITAL SAN BLAS	UNIDAD MOVIL SALUD MENTAL	CONTRAANGULO	NSK	EC	OBFZ4556	NR	1237170
72	HOSPITAL SAN BLAS	UNIDAD MOVIL SALUD MENTAL	CONTRAANGULO	GNATUS	32CA	4849142247	1870	1237171
73	HOSPITAL SAN BLAS	RECUPERACION - CARRO DE PARO	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-0C051683	MED001134	1237141
74	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011748	MED003225	1237143
75	HOSPITAL SAN BLAS	TRIAGE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002063	MED003116	1237144

76	HOSPITAL SAN BLAS	OBSERVACION SALAS DE CIRUGIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC704008655	NR	1237146
77	HOSPITAL SAN BLAS	PEDIATRIA SUR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC704008678	MED003328	1237147
78	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6984 MEDICALIZADA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22207550001	MED003418	1237149
79	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6985 MEDICALIZADA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22207540052	MED003427	1237150
80	HOSPITAL SAN BLAS	COORDINACION ENFERMERIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-04055928	NR	1237151
81	HOSPITAL SAN BLAS	URGENCIAS ADULTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC10	EX3-A011732	MED003301	1237152
82	HOSPITAL SAN BLAS	REANIMACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-45010520	MED003279	1237153
83	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC10	KN85025760	MED000507	1237154
84	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023715	MED001760	1238068
85	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023716	MED001785	1237156
86	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023717	MED001777	1237157
87	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023718	MED001768	1237158

88	HOSPITAL SAN BLAS	SALAS DE CIRUGIA	GENERADOR DE NEUMOPERITONEO	STORZ	26432020	RY125116-B	MED002768	1237159
89	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6279 BASICA	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	97159	NR	1237172
90	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6280 BASICA	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	97160	NR	1237173
91	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6285 BASICA	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	97212	NR	1237179
92	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6283 BASICA	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	162637	NR	1237176
93	HOSPITAL SAN BLAS	CARRO DE PARO - REANIMACION	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	138992	MED000615	1237174
94	HOSPITAL SAN BLAS	CARRO DE PARO - OBSERVACION	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	138993	MED000628	1237175
95	HOSPITAL SAN BLAS	APH SECUNDARIOS	SUCCIONADOR	THOMAS	MEDI-PUM	10100004238	NR	1237181
96	HOSPITAL SAN BLAS	UCI INTERMEDIOS	TENSIOMETRO	TYCOS	LIFETIME	9707010262	MED000567	1237185
97	HOSPITAL SAN BLAS	UNIDAD MOVIL SALUD MENTAL	MICROMOTOR	MTI	NR	100513004	NR	1237186
98	HOSPITAL SAN BLAS	UNIDAD MOVIL SALUD MENTAL	MICROMOTOR	MTI	NR	100211815	EMC0586	1237187
99	HOSPITAL SAN BLAS	UNIDAD MOVIL SALUD MENTAL	MICROMOTOR	NSK	EX203C	ABE60309	NR	1237188

100	HOSPITAL SAN BLAS	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	W&H	AC-20BC	08887	EMC0670	1254016
101	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	MICROMOTOR	NSK	EX203C	ABF30255	NR	1237189
102	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	MICROMOTOR	YOUNTI	pm-low01	20c16343	NR	1238001
103	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	MICROMOTOR	YOUNTI	pm-low01	20C16535	NR	1254014
104	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	MICROMOTOR	YOUNTI	pm-low01	20c16485	NR	1237190
105	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO	TENSIOMETRO	ACCOSON	DE PARED	NR	MED002598	1237191
106	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6279 BASICA	TENSIOMETRO	LORD	NR	1155558	NR	1237192
107	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6279 BASICA	TENSIOMETRO	LORD	NR	1086191	NR	1237193
108	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6985 MEDICALIZADA	TENSIOMETRO	HONSUN	HS-20C	00629	NR	1237194
109	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6985 MEDICALIZADA	TENSIOMETRO	ABN	NR	768987	NR	1237738
110	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 5118 MEDICALIZADA	TENSIOMETRO	ALPK 2	NR	942658	NR	1237739
111	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	TENSIOMETRO	TYCOS	LIFETIME	9806041609	MED001753	1237742
112	HOSPITAL SAN BLAS	URGENCIAS	TENSIOMETRO DE PARED	ALPK 2	NR	2091	NR	1237781
113	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO 2	TENSIOMETRO DE PARED	TYCOS	LIFETIME	19747171	MED002596	1237784
114	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO 3	TENSIOMETRO DE PARED	TYCOS	LIFETIME	129643674	MED002603	1237785
115	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO 1	TENSIOMETRO DE PARED	ALPK 2	NR	002229	MED002597	1237786
116	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO 12	TENSIOMETRO DE PARED	ALPK 2	DE PARED	NR	MED003230	1237788

117	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO 16	TENSIOMETRO DE PARED	ACCOSON	NR	NR	MED003214	1237790
118	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO 19	TENSIOMETRO DE PARED	ACCOSON	NR	NR	MED003258	1237791
119	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO 22	TENSIOMETRO DE PARED	ACCOSON	DE PARED	NR	MED003219	1237793
120	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO 3	TENSIOMETRO DE PARED	ACCOSON	DE PARED	NR	MED003245	1237794
121	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO 11	TENSIOMETRO DE PARED	ACCOSON	DE PARED	NR	MED003203	1237795
122	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO 10	TENSIOMETRO DE PARED	ACCOSON	NR	NR	MED003254	1248254
123	HOSPITAL SAN BLAS	COORDINACION ENFERMERIA	TENSIOMETRO MANUAL	LORD	NR	946363	NR	1238052
124	HOSPITAL SAN BLAS	COORDINACION ENFERMERIA	TENSIOMETRO MANUAL	WELCH ALLYN	TYCOS	090824195783	NR	1238051
125	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	TENSIOMETRO MANUAL	ALPK 2	NR	70438	NR	1238049
126	HOSPITAL SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE	TENSIOMETRO MANUAL	ALPK 2	NR	142621	NR	1238047
127	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	TENSIOMETRO MANUAL	ALPK 2	NR	565884	NR	1238045
128	HOSPITAL SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE	TENSIOMETRO MANUAL	ABN	CE0197	841982	NR	1238044
129	HOSPITAL SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA	TENSIOMETRO MANUAL	WELCH ALLYN	PEDIATRICO /SHOCK RESISTEN	50420150963	NR	1238042
130	HOSPITAL SAN BLAS	CONSULTORIO 18	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	150724080385	EMC0909	1238038
131	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	PIEZA DE MANO RECTA	NSK	EX6B	ON591751	NR	1238002
132	HOSPITAL SAN BLAS	RECUPERACION	TENSIOMETRO MANUAL	TYCOS	ANEROIDE	9810024539	NR	1238037

133	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6984 MEDICALIZADA	TENSIOMETRO MANUAL	BOKANG	NR	836331	NR	1238034
134	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6984 MEDICALIZADA	TENSIOMETRO MANUAL	NR	NR	NR	NR	1238033
135	HOSPITAL SAN BLAS	UNIDAD MOVIL SALUD MENTAL	TENSIOMETRO MANUAL	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	201420092208	NR	1238032
136	HOSPITAL SAN BLAS	SALAS DE CIRUGIA	TENSIOMETRO RODANTE	TYCOS	LIFETIMECERTIFIED	69610137	MED002785	1238030
137	HOSPITAL SAN BLAS	PEDIATRIA	TENSIOMETRO RODANTE	TYCOS	LIFETIME	9806041687	NR	1238028
138	HOSPITAL SAN BLAS	UCI INTERMEDIOS	SUCCIONADOR	THOMAS	MEDIPUMP /1245	90000000150	MED000585	1238023
139	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6983	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	162713	MED003951	1238020
140	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6284 BASICA	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	97211	NR	1238019
141	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6985 MEDICALIZADA	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	162680	MED003424	1238018
142	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 5118 MEDICALIZADA	SUCCIONADOR	NR	NR	NR	4346	1238017
143	HOSPITAL SAN BLAS	MOVIL 6982	SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	162653	NR	1238016
144	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	SUCCIONADOR	PULMOMED	7A-23B	000005	MED003250	1238015
145	HOSPITAL SAN BLAS	SALAS DE CIRUGIA	TORNIQUETE	RIESTER	KOMPRIMETER	50522528	NR	1238013
146	HOSPITAL SAN BLAS	BODEGA TERAPIA RESPIRATORIA	TORRE DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2	210524278545	MED003768	1238012

147	HOSPITAL SAN BLAS	BODEGA TERAPIA RESPIRATORIA	TORRE DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2	210113241097	NR	1238011
148	HOSPITAL SAN BLAS	BODEGA TERAPIA RESPIRATORIA	TORRE DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2	210524278549	MED003766	1238010
149	HOSPITAL SAN BLAS	SALAS DE CIRUGIA	VIDEOLARINGOSCOPIO	ACE SCOPE	EASZ00041	0031(1.10)	MED002784	1238008
150	HOSPITAL SAN BLAS	QUIRURGICAS	VIDEOLARINGOSCOPIO	MEDCAPTAIN	VS-10H	91140100050155	MED003040	1238007
151	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	PUNTA RECTA	NSK	FX 65	B2353063	NR	1238000
152	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	PUNTA RECTA	NSK	FX 65	B2353046	NR	1237999
153	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	PUNTA RECTA	NSK	FX 65	B2353026	NR	1237998
154	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	PUNTA RECTA	STAR DENTAL	344	AC00283Y9	NR	1254017
155	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	PUNTA RECTA	STAR DENTAL	344	20c16443	NR	1254015
156	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	MICROMOTOR	NSK	FX 205 B2	B2360935	NR	1237997
157	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	MICROMOTOR	NSK	FX 205 B2	B2360918	NR	1237996
158	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	MICROMOTOR	NSK	FX 205 B2	B2360898	NR	1237995
159	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2R B2	A2390184	NR	1237994
160	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2R B2	A2390147	NR	1237993
161	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2R B2	A23X0041	NR	1237992
162	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	CONTRA ANGULO	NSK	FX 22	2340994	NR	1237991
163	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	CONTRA ANGULO	NSK	FX 22	2340967	NR	1237990

164	HOSPITAL SAN BLAS	MAXILOFACIAL	CONTRA ANGULO	NSK	FX 22	2340948	NR		1237989

ZONA SAN CRISTOBAL (CAPS 1 DE MAYO, CAPS LOS ALPES, CAPS BELLO HORIZONTE, CAPS CARCEL DISTRITAL, CAPS LIBERTODORES, CAPS PTE. ARANDA, ALTAMIRA)

ITEM	UNIDAD	ÁREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO
1	USS CARCEL DISTRITAL	CONSULTA EXTERNA	AUTOCLAVE	STERILOF	27,5/1 PGRS/24 LTS	2016A567	NR	105846
2	USS LOS ALPES	CONSULTA EXTERNA	AUTOCLAVE	STERILOF	27,5/1 PGRS/24 LTS	2016A535	EMC1920	1243510
3	USS BELLO HORIZONTE	CONSULTA EXTERNA	AUTOCLAVE	TUTTNAUER	23LTRS	2340	NR	1243502
4	USS BELLO HORIZONTE	CONSULTA EXTERNA	AUTOCLAVE	STERILOF	27,5/1 PGRS/24 LTS	160419	EMC0955	1243503
5	USS BELLO HORIZONTE	CONSULTA EXTERNA	REFRIGERADOR	HAIER	HBC-260	BE0695EAS00QEM840007	QEM840007	1243504
6	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	WB-7	1205-0957	21000024 - MED006850	1241398
7	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA PISO MECANICA	HEALTH O METER	142KL	1420054366	NR	1241399
8	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA	HEALTH O METER	500KL	5000102251	EMC1141	1241400
9	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA	HEALTH O METER	500KL	5000102308	EMC1144Y MED006657	1241401
10	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA	HEALTH O METER	500KL	5000101283	EMC1148	1241402
11	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA	HEALTH O METER	500KL	5000102300	EMC1150	1241403
12	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA	HEALTH O METER	500KL	5000102301	EMC1151	1241404
13	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA	HEALTH O METER	500KL	5000101326	EMC1153	1241405
14	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA	HEALTH O METER	500KL	5000100484	EMC1157	1241406

15	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA	HEALTH O METER	500KL	5000103030	EMC1159	1241407
16	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA	HEALTH O METER	500KL	5000100455	EMC1161	1241408
17	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL	5220003615	EMC1142	1241410
18	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL	5220003632	EMC1147	1241411
19	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL	5220003619	MED006881	1241412
20	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL	5220003612	EMC1149	1241413
21	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL	5220003556	EMC1154	1241414
22	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL	5220003661	EMC1260	1241415
23	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL	5220004155	NR	1241416
24	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA	HEALTH O METER	844KG	8440054562	16613708	1241417
25	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	CENTRIFUGA	LABORGENE	1580R	LG411613030038	MED006847	1241418
26	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	DESFIBRILADOR	SCHILLER	FRED EASY	58995063766	EMC1163	1241419
27	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC	304133-M14101670052	EMC0877	1241420
28	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	304133-K1400280034	16614105	1241421
29	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC	STAB10990988	EMC0112	1241422
30	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD3	FD3PX0107484-15	EMC1145	1241423
31	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD3	FD3PX0107491-15	EMC1162	1241424
32	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	COMPRESOR	SCHULTZ	MSV12/100	3885516	MAQ000324	1241425
33	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	COMPRESOR	SCHULTZ	CVS-15	3451968	NR	1241426

34	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX3A011808	EMC0331	1241427
35	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA	HEALTH O METER	844KG	8440072295	EMC1873	1241428
36	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA	HEALTH O METER	844KG	8440072296	EMC1878	1241429
37	CAPS 1RO MAYO	CONSULTA EXTERNA	BASCULA PESA BEBE	CHARDER	MS3500	C22006842	NR	1241430
38	ALTAMIRA	CONSULTA EXTERNA	BANDA CAMINADORA	XTERRA	TRX3500	13006621-30-C2-22080019	MED006691	1243507
39	ALTAMIRA	CONSULTA EXTERNA	SISTEMA DE RAYOS X	DRGEM	GRX-C40SD	DRM2240037A	MED006720	1243508

ZONA CENTRO ORIENTE (CAPS JORGE ELIECER, CAPS LACHES, CAPS CRUCES, CAPS CANDELARIA, CAPS SAMPER MENDOZA, CAPS PERSEVERANCIA)

ITEM	UNIDAD	ÁREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO
1	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	CAVITRON	BIOSONIC	US100	61219003	MED006119	1237309
2	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	CAVITRON	BIOSONIC	US100R	61219037	9776 / V-1452 MED006115	1237310
3	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	CONTRAANGULO	NSK	CE0197	EBE54175	NR	1237317
4	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	CONTRAANGULO	NSK	CE0197	EBE54171	NR	1237319
5	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	INCUBADORA DE CULTIVO	BORWNE EXTEST	1410	14031483	3687	1237324
6	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	LAMPARA FOTOCURADO	FROGENT	NR	L1570536E	MED006116	1237325
7	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	GNATUS	32MMTBS	4649141306	NR	1237334

8	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	NSK	EX203C	ABE60308	NR	1237337
9	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	NEGATOSCOPIO	GENERICO	PARED	NR	CC0018568	1237342
10	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA-AIR	CBE80034	NR	1237345
11	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA-AIR	CBE80035	NR	1237346
12	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	RAYOS X PERIAPICAL	DONA DENTAL	FONA X70	2912FL0518	4401 MED006117	1237360
13	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	2-267	NA	1237361
14	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	2-268	MED000070	1237362
15	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	DENTAL CHAIRS	A-800-I-YAXI-48000-1	11344	MED006111	1237363
16	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	GNATUS	NR	820259002	MED006114	1237364
17	CANDELARIA	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	LEXUS	EVOLUTION LX	NR	MED006118	1237366
18	CRUCES	CONS N°1	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB06707259	5909-003698 MED005600	1237408
19	CRUCES	CONS N°1	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR 95001	NR	5911-003799	1237409
20	CRUCES	CONS N°1	TENSIOMETRO	TYCOS	CE0050	301242907	4104	1237410
21	CRUCES	CONS ENFERMERIA	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB10991022	6861-003543 MED005621	1237411
22	CRUCES	CONS ENFERMERIA	TENSIOMETRO DE PARED	RIESTER	PARED	60933962	5976-003547 MED005434	1237412

23	CRUCES	ODONTOLOGIA	CONTRAANGULO	NSK	EC	E5Y28694	NR	1237414
24	CRUCES	ODONTOLOGIA	LAMPARA FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	L1570541E	NR	1237415
25	CRUCES	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	NSK	EX-203	A5884701	NR	1237416
26	CRUCES	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	NSK	EX-203	C7902349	NR	1237417
27	CRUCES	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	E9755248	NR	1237418
28	CRUCES	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	A20X0151	NR	1237419
29	CRUCES	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	344	AC00293Y9	NR	1237420
30	CRUCES	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	344	AC00294Y9	NR	1237421
31	CRUCES	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD AMERICAN DENTAL	2-258	NA	1237422
32	CRUCES	CONS N°203	BASCULA CON TALLIMETRO	NUEVO LEON	CLINICA-160	37183	6931-003754 MED005189	1237423
33	CRUCES	CONS ENFERMERIA	BASCULA CON TALLIMETRO	NUEVO LEON	CLINICA-160	36211	5968-003539 MED005438	1237424
34	CRUCES	CONS N°1	BASCULA PISO	RICE LAKE	RL-440HH	533312042009000 09-35	5921-003691 MED005601	1237427
35	LACHES	CONS 101	BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	422KL	4020021604	6143-003900 MED005182	1237367
36	LACHES	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	BASCULA CON TALLIMETRO	ADE	RGT-200	806002349	MED005176	1237368

37	LACHES	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL	52200000510	MED005175	1237369
38	LACHES	CONS 101	BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL	5220000531	6149-003889 MED005181	1237370
39	LACHES	CONSULTORIO ENFERMERIA	BASCULA PISO MECANICA	HEALTH O METER	142KL	1420054334	NA	1237371
40	LACHES	CONSULTORIO 101	BASCULA PISO MECANICA	HEALTH O METER	142KL	1420056630	NA	1237372
41	LACHES	ODONTOLOGIA	CAVITRON	BIOSONIC	US100	61115092	3825-MED006049	1237373
42	LACHES	ODONTOLOGIA	CAVITRON	FROGENT	D5	S1570428D5	9577-MED006051	1237374
43	LACHES	ODONTOLOGIA	COMPRESOR	SCHULZ	MSV-6	3100264	3836-CC001746	1237375
44	LACHES	VACUNACION	CONGELADOR	INDREL	CCH207D	34827	MED006045	1255990
45	LACHES	ODONTOLOGIA	CONTRAANGULO	GNATUS	32CA	SN4638900425	NR	1237376
46	LACHES	ODONTOLOGIA	CONTRAANGULO	NSK	FX 23	A20Z0362	NR	1237377
47	LACHES	ODONTOLOGIA	CONTRAANGULO	STAR DENTAL	NR	AC01565Z1	NR	1237378
48	LACHES	ODONTOLOGIA	CONTRAANGULO	STAR DENTAL	NR	AC01566Z1	NR	1237379
49	LACHES	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB10990970	6860-006880	1237380
50	LACHES	CONS 101	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB10991003	MED005185	1237381
51	LACHES	ODONTOLOGIA	INCUBADORA DE CULTIVO	3M	ATTEST 390	332589	118441	1237382

52	LACHES	ODONTOLOGIA	LAMPARA FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	L1570538E	3828-MED005237	1237383
53	LACHES	ODONTOLOGIA	LAMPARA FOTOCURADO	NR	NR	NR	MED005238	1237384
54	LACHES	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	GNATUS	32MM	4638898335	NR	1237385
55	LACHES	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	NSK	FX205B2	B20Y0432	NR	1237386
56	LACHES	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	NSK	EX203	NR	NR	1237387
57	LACHES	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	STAR TITAN	EX	AB00210Y7	NR	1237388
58	LACHES	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	STAR TITAN	EX	AB00211Y7	NR	1237389
59	LACHES	ODONTOLOGIA	NEGATOSCOPIO	GKRAMER	GENERICO	NR	3818-CC017238	1237390
60	LACHES	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	GENATUS	499	4689633126	NR	1237391
61	LACHES	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	197	CL301635	NR	1237392
62	LACHES	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	1324	1283	1237393
63	LACHES	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX 2	A20X0143	NR	1237394
64	LACHES	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX 2	A20X0146	NR	1237395
65	LACHES	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	344	AE00832Y1	NR	1237396
66	LACHES	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	344	AE00842Y1	NR	1237397
67	LACHES	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	TENSIOMETRO	ALPK 2	PARED	4820	006415 MED005177	1237398

68	LACHES	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	90825143763	NR	1237399
69	LACHES	CONS 101	TENSIOMETRO	RIESTER	CE0124	60934015	6151-003887 MED005183	1237400
70	LACHES	ESTADISTICA	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	CE0050	301234832	6850-003907	1237401
71	LACHES	ESTADISTICA	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	CE0297	0,140130196	1661-3952	1237402
72	LACHES	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	2269	NA	1237403
73	JORGE ELIECER GAITAN	AREA INMUNOSEROLOGIA	AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	BOECO	010108-1005-0118	MED005568	1246564
74	JORGE ELIECER GAITAN	AREA DE EMBALAJE	BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	MEMMERT	OJ40201	447-00678 MED005500	1246565
75	JORGE ELIECER GAITAN	PISO N° 4	BASCULA TALLIMETRO	HEALTH O METER	402KL	4020084383	NA	1246566
76	JORGE ELIECER GAITAN	ESTACIÓN DE ENFERMERIA	DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5631	0.02673	MED006041	1246568
77	JORGE ELIECER GAITAN	RECUPERACION	DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	CARDIO LIFE		MED002025	1246569
78	JORGE ELIECER GAITAN	PISO N° 4	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DG07001301	197 - V000163 MED004081	1246570
79	JORGE ELIECER GAITAN	PISO N° 4	ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM-600	30131021029C	3192 - V000183-MED005513	1246571

80	JORGE ELIECER GAITAN	AREA MATERIAL CONAMINADO	INCUBADORA DE CONTROL	MEMMERT	UM-200	NO REGISTRA	MED005569	1246572
81	JORGE ELIECER GAITAN	SALA N°2	LAMPARA CIELITICA	BERCHTOLD	E778	7410160-R10354	677-MED006039	1246574
82	JORGE ELIECER GAITAN	SALA N°1	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX-65	DA-07100794	710 - V001117 MED006030	1246575
83	JORGE ELIECER GAITAN	SALA N°2	MAQUINA DE ANESTESIA	SPACE LABS	BLEASE-SIRIUS	CC0U52K3552400106	684-001161	1246576
84	JORGE ELIECER GAITAN	SALA N°1	MESA DE CIRUGIA	HOTBOT	UT-500	NR	690 - V001126 - MED006033	1246577
85	JORGE ELIECER GAITAN	ALMACEN	MICROPIPETA	BRAND	TRANSFERPETTE 100-1000 UL	09X3238	716-MED005216	1246578
86	JORGE ELIECER GAITAN	AREA INMUNOSEROLOGIA	MICROPIPETA	BRAND	TRANSFERPETTE 2 - 20UL	03C8896	715-MED005228	1246579
87	JORGE ELIECER GAITAN	ALMACEN	MICROPIPETA	BRAND	TRANSFERPETTE 0,5 - 10UL	01U3963	MED005226	1246580
88	JORGE ELIECER GAITAN	AREA INMUNOSEROLOGIA	MICROPIPETA	BRAND	TRANSFERPETTE 25 - 250UL	12T3263	727-MED005227	1246581
89	JORGE ELIECER GAITAN	AREA INMUNOSEROLOGIA	MICROSCOPIO	LABOMED	LX 400	200994288	MED-005576	1246582
90	JORGE ELIECER GAITAN	RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-04057505	MED006025	1246583
91	JORGE ELIECER GAITAN	RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-04057506	MED005590	1246584

92	JORGE ELIECER GAITAN	RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-04057509	MED00602 1	1246585
93	JORGE ELIECER GAITAN	RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-04055936	MED00559 3	1246586
94	JORGE ELIECER GAITAN	RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-04055934	MED00559 7	1246587
95	JORGE ELIECER GAITAN	PISO N° 3	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM04111444	393 MED00541 8	1246588
96	JORGE ELIECER GAITAN	PISO N° 3	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002099	MED00541 0	1246589
97	JORGE ELIECER GAITAN	AREA UNIDAD TRANSFUSIONAL	SEROFUGA	CLAY ADAMS	420352	4510021	445 // V000675 MED00557 9	1246591
98	JORGE ELIECER GAITAN	ESTACIÓN DE ENFERMERIA	SUCCIONADO R	CA-MI	NEW ASPIRET 31000-07	120272	MED00604 2	1246592
99	JORGE ELIECER GAITAN	RECUPERACION	SUCCIONADO R	THOMAS	1630	110600002026	MED00554 4	1246593
100	JORGE ELIECER GAITAN	PISO N° 3	SUCCIONADO R	THOMAS	1630	110600002830	MED00541 4	1246594
101	PERSEVERANCI A	ODONTOLOGIA	CAVITRON	FROGENT	D5	1570430D5	MED00566 3	1246603
102	PERSEVERANCI A	ODONTOLOGIA	CONTRAANGU LO	NSK	EC	E7906210	NA	1246604
103	PERSEVERANCI A	ODONTOLOGIA	CONTRAANGU LO	NSK	EC	EBF61665	NR	1246605
104	PERSEVERANCI A	ODONTOLOGIA	CONTRAANGU LO	NSK	EC	E7906207	NR	1246606
105	PERSEVERANCI A	ODONTOLOGIA	CONTRAANGU LO	NSK	FX23	A20Z0435	NR	1246607

106	PERSEVERANCIA	ODONTOLOGIA	LAMPARA FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	L1570537E	MED006377	1246608
107	PERSEVERANCIA	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	NSK	EX-203	C7902398	NR	1246609
108	PERSEVERANCIA	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	NSK	EX-203	C7902400	NR	1246610
109	PERSEVERANCIA	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	NSK	FX 205 B2	B20Y0405	NR	1246611
110	PERSEVERANCIA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	OBL10191	NR	1246612
111	PERSEVERANCIA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	OBL10193	NR	1246614
112	PERSEVERANCIA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	OBF90130	NR	1246615
113	PERSEVERANCIA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	OBF90199	NR	1246616
114	PERSEVERANCIA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONSCENTRIX MX	AE00633Y1	NR	1246617
115	PERSEVERANCIA	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD AMERICAN DENTAL	2-266	MED006374	1246618
116	SAMPER MENDOZA	ODONTOLOGIA	CAVITRON	BIOSONIC	US100R	61115087	MED05633	1239393
117	SAMPER MENDOZA	ODONTOLOGIA	CAVITRON	FROGENT	D5	S1570426D5	MED005633-	1239392
118	SAMPER MENDOZA	ODONTOLOGIA	CAVITRON	FROGENT	D5	S1570429D5	MED006223	1239391
119	SAMPER MENDOZA	ODONTOLOGIA	LAMPARA FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	NR	MED005634	1239386
120	SAMPER MENDOZA	ODONTOLOGIA	LAMPARA FOTOCURADO	SUNLITE1275	BY FEN DENTAL MIAMI	112736	MED006224	1239385
121	SAMPER MENDOZA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2	OBL10153	NR	1249454
122	SAMPER MENDOZA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2	OBL10154	NR	1239378

123	SAMPER MENDOZA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2	OBL10151	NR	1239377
124	SAMPER MENDOZA	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2	OBL10152	NR	1239376
125	SAMPER MENDOZA	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	EQUIPMEN	AMERICAN DENTAL	2262	MED006328	1239372
126	SAMPER MENDOZA	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	EQUIPMEN	AMERICAN DENTAL	2261	MED006222	1239371
127	SAMPER MENDOZA	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	LEXUS	NR	509	EMC0924-MED006331	1239370

ZONA RAFAEL URIBE (CAPS SAN JOSE OBRERO, CAPS DIANA TURBAY, CAPS CHIRCALES, CAPS ANTONIO NARIÑO, CAPS OLAYA, CAPS SAN JORGE, CAPS BRAVO PAEZ)

ITEM	UNIDAD	ÁREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO
1	DIANA TURBAY	TERAPIA FISICA	BANDA CAMINADORA O TROTADORA	XTERRA	TRX 3500	13006621-30-C2-21120030	MED006421	1248983
2	DIANA TURBAY	TERAPIA FISICA	BICICLETA ELIPTICA	XTERRA	XTERRA	13071071-20-T1-21060028	MED006424	1248984
3	DIANA TURBAY	TERAPIA FISICA	BICICLETA ESTATICA	MOVIFIT	G-MISIL	NR	MED006423	1248985
4	DIANA TURBAY	LABORATORIO CLINICO	CENTRIFUGA	INDULAB	04 SPECIAL	16714	MED006436	1248986
5	DIANA TURBAY	TERAPIA FISICA	LASER TERAPEUTICO	BTL	4110 PREMIUM	058S0B023564	MED006447	1248988
6	DIANA TURBAY	TERAPIA FISICA	MAQUINA DE REMOS	DOMYOS	FRO 500	NR	MED006425	1248989
7	DIANA TURBAY	TERAPIA FISICA	MULTIFUERZA 2 TORRES	MOVIFIT	MV 1125	NR	MED006426	1248990
8	DIANA TURBAY	TERAPIA FISICA	MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP-350H	NR	MED005262	1248991

9	DIANA TURBAY	TERAPIA FISICA	MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP-350H	NR	MED005263	1248992
10	DIANA TURBAY	TERAPIA FISICA	MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP-350H	NR	MED005261	1248993
11	DIANA TURBAY	TERAPIA FISICA	MASAJEADOR INFRARROJO	HOMEDICS	HHP 285	NR	MED005260	1248994
12	DIANA TURBAY	BIOMEDICA	REFRIGERADOR	ESTEFAN ULTRALAB	XXI-02HR	XXI-02HR 20221013-I	MED006510	1248995
13	DIANA TURBAY	TERAPIA FISICA	TANQUE PAQUETES CALIENTES / HIDROCOLECTOR	FISIOTECH	10 COMPRESAS	NR	MED006443	1248996
14	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021901986D	MED005878	1248997
15	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900872D	MED005877	1248998
16	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021901988D	MED005876	1248999
17	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021901948D	MED005265	1249000
18	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021901633D	MED005266	1249001
19	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900289D	MED005267	1249002
20	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021901952D	MED005268	1249003
21	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900659D	MED005269	1249004
22	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900859D	MED005270	1249005
23	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900341D	MED005271	1249006
24	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900632D	MED005272	1249006
25	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900818D	MED005273	1249008

26	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900650 D	MED00527 4	1249009
27	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900817 D	MED00527 5	1249010
28	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900866 D	MED00527 6	1249011
29	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900293 D	MED00568 3	1249012
30	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900338 D	MED00569 0	1249013
31	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900353 D	MED00568 4	1249014
32	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021901992 D	MED00568 5	1249015
33	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900230 D	MED00568 7	1249016
34	DIANA TURBAY	CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900291 D	MED00568 2	1249017
35	DIANA TURBAY	URGENCIAS	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900355 D	MED00587 2	1249018
36	DIANA TURBAY	URGENCIAS	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021901643 D	MED00590 1	1249019
37	DIANA TURBAY	URGENCIAS	TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	PROBP 2000	21BA833021900634 D	MED00587 1	1249020
38	DIANA TURBAY	TERAPIA FISICA	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	BTL	4110 PREMIUM	058S0B023628	MED00644 6	1249021
39	DIANA TURBAY	TERAPIA FISICA	CICLOERGOMETRO	MOVIFIT	MINIBIKE	TERAPIA FISICA	NR	1249022
40	SAN JORGE	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	NR	MED00673 5 21100457	1255816
41	SAN JORGE	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	NR	MED00661 0 21100455	1255817
42	SAN JORGE	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	NR	21100454	1255818

43	SAN JORGE	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	NR	MED006611 21100456	1255819
44	SAN JORGE	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	GNATUS	GL	4672055012	MED006747	1255820
45	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124322	MED005775	1250810
46	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126887	MED006625	1250815
47	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124299	MED005799	1250818
48	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124301	MED005809	1250012
49	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124302	MED005810	1250013
50	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124321	MED005776	1250014
51	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262125807	MED005783	1250015
52	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR-LABORAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124326	MED005779	1250821
53	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR-LABORAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124340	MED005812	1250823
54	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124341	MED005803	1250016
55	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126841	MED006922	1250017
56	SAN JOSE OBRERO	ENTORNOS	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124359	MED005774	1250824
57	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126855	MED006915	1250018
58	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124361	MED005798	1250019
59	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR-LABORAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126858	MED006913	1250825

60	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124923	MED005815	1250020
61	SAN JOSE OBRERO	ENTORNOS	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124924	17/07/2023	1250830
62	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126873	MED006723	1250021
63	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126921	MED006770	1250022
64	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124934	MED005807	1250834
65	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124963	17/07/2023	1250835
66	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR EXTRAVIADA	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124964	17/07/2023	1250836
67	SAN JOSE OBRERO	ENTORNOS	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262125808	17/07/2023	1250838
68	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262125862	MED005785	1250024
69	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126782	MED006906	1250843
70	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126796	MED006916	1250844
71	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126797	17/07/2023	1250845
72	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126825	MED006634	1250854
73	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126840	MED006925	1250856
74	SAN JOSE OBRERO	ENTORNOS	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126842	17/07/2023	1250857
75	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO LABORAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342128043	MED006788	1250858
76	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126854	MED006904	1250859
77	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126856	MED006912	1250860
78	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126857	MED006914	1250861

79	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126867	MED006930	1250862
80	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126868	MED006933	1250863
81	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124320	MED005777	1250864
82	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124325	MED005788	1250867
83	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124360	MED005780	1250870
84	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126889	17/07/2023	1250872
85	SAN JOSE OBRERO	ENTORNOS	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126890	17/07/2023	1250873
86	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124931	MED005814	1250875
87	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124932	MED005813	1250876
88	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126922	MED006927	1250877
89	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124966	MED005805	1250878
90	SAN JOSE OBRERO	ENTORNOS	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342127073	MED006920	1250880
91	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342127074	MED006923	1250881
92	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126727	MED006722	1250882
93	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126779	MED006911	1250883
94	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126798	MED006721	1250884
95	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126851	MED006902	1250885
96	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342127107	17/07/2023	1250886
97	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126852	MED006727	1250887

98	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126853	MED006903	1250889
99	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342127071	MED006917	1250891
100	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342127130	MED006931	1250893
101	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342127604	17/07/2023	1250895
102	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342127605	MED005782.	1250896
103	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342127110	MED006910	1250898
104	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342127610	MED005790	1250899
105	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342127129	MED006773	1250901
106	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342127603	MED005791	1250902
107	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342128018	MED006775	1250903
108	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO EDUCATIVO	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342128046	17/07/2023	1250904
109	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342128047	MED006725	1250905
110	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124342	MED005802	1250910
111	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124925	MED005787	1250911
112	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124926	MED005793	1250912
113	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124933	MED005806	1250913
114	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B262124965	MED005808	1250914
115	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126781	MED006932	1250915
116	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126795	MED006921	1250916

117	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126826	MED006928	1250917
118	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126869	MED006772	1250918
119	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126919	MED006771	1250919
120	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342126920	MED005929	1250920
121	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342127108	MED006905	1250921
122	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342127609	MED005789	1250923
123	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800KL	800B342128049	MED006726	1250924
124	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440054468	NR	1250957
125	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440056141	EMC 0810	1250958
126	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440058514	EMC 0782	1250959
127	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440059171	MED005635	1250962
128	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO LABORAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440059295	3713	1250963
129	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO LABORAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097158	NR	1250964
130	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO LABORAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097163	MED005395	1250965
131	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097155	NR	1250966
132	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097157	NR	1250967
133	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO LABORAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097164	NR	1250968
134	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097166	NR	1250969
135	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097167	NR	1250970

136	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097168	NR	1250971
137	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097180	NR	1250972
138	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097189	NR	1250973
139	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097217	NR	1250974
140	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097223	NR	1250975
141	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097224	NR	1250976
142	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097228	NR	1250977
143	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR-LABORAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097231	NR	1250978
144	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097242	NR	1250980
145	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097243	NR	1250981
146	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097285	NR	1250983
147	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097286	NR	1250984
148	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097294	NR	1250985
149	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	844KL	8440097311	NR	1250986
150	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	BASCULA DIGITAL	NR	NR	206 03264	NR	1250662
151	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101424	NR	1250663
152	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101425	NR	1250664
153	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101429	NR	1250669
154	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101440	NR	1250671

155	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101446	NR	1250672
156	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101470	NR	1250673
157	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101472	NR	1250674
158	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101476	NR	1250676
159	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101481	NR	1250678
160	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101484	NR	1250679
161	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101487	NR	1250680
162	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	LORD	SPHYGNOMANOMETER	819917	3473	1250682
163	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	ABN	SPHYGNOMANOMETER	939233	NR	1250684
164	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	LORD	CE0123	946374	HRUU 13604	1250686
165	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101494	NR	1250690
166	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101512	NR	1250694
167	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	140212211221	NR	1250716
168	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	140212102753	18613979	1250695
169	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	140520234958	NR	1250719
170	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO LABORAL	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101427	NR	1250702
171	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO LABORAL	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101441	NR	1250703
172	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO LABORAL	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101450	NR	1250704
173	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101455	NR	1250707

174	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO LABORAL	TENSIOMETRO	RIESTER	PRECISA	190101468	NR	1250708
175	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102425D	MED005967	1250710
176	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102416D	5021-68	1250711
177	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100376D	5021-31 MED005918	1250712
178	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8511210900193D	5021-4 F13699 MED005922	1250713
179	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102427D	5021-79 MED005968	1250714
180	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8784211201015D	MED005345	1250025
181	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8784211201009D	MED005343	1250027
182	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100368D	MED005903	1250029
183	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100147D	MED005928	1250028
184	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8511210900073D	MED005924	1250032
185	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8511210900722D	5021-39 MED005992	1250035
186	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100152D	NR	1250038
187	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100153D	NR	1250039
188	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100362D	MED005936	1250040
189	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100363D	MED005937	1250041
190	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100367D	MED005919	1250042
191	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100369D	5021-24 MED005900	1250043
192	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100371D	NR	1250044


193	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100373D	MED005909	1250046
194	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100375D	MED005907	1250047
195	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102423D	5021-75 MED005964	1250048
196	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100378D	MED005916	1250049
197	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100955D	MED005915	1250050
198	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8511210900186D	5021-3 MED005923	1250051
199	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211101043D	MED005913	1250052
200	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211101179D	MED005990	1250054
201	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102161D	MED005931	1250055
202	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102162D	NR	1250056
203	SAN JOSE OBRERO	ENTORNOS	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102163D	NR	1250057
204	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102164D	MED005993	1250058
205	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102165D	MED005995	1250059
206	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102166D	MED005996	1250060
207	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102167D	MED005997	1250061
208	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102168D	MED005998	1250062
209	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102169D	MED005999	1250063
210	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8511210901119D	5021-8 MED005930	1250064
211	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100150D	MED005926	1250065

212	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102339D	MED005980	1250066
213	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100361D	MED005935	1250067
214	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102337D	5021-62 MED005978	1250068
215	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8784211201010D	MED005752	1250070
216	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102336D	MED005977	1250071
217	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102178D	MED005975	1250072
218	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102325D	MED005974	1250073
219	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8511210900018D	MED005925	1250075
220	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102335D	MED005971	1250076
221	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102422D	5021-74 MED005969	1250077
222	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102414D	5021-66 MED005982	1250078
223	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100377D	5021-32 MED005917	1250080
224	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102413D	MED005981	1250081
225	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8784211201012D	MED005754	1250082
226	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8784211201018D	MED005347	1250084
227	SAN JOSE OBRERO	ENTORNOS	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102417D	NR	1250085
228	SAN JOSE OBRERO	ENTORNOS	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102419D	MED005987	1250087
229	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102174D	5021-52 MED006004	1250611
230	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102424D	MED005965	1250613


231	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102173D	5021-51 MED006003	1250614
232	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102170D	5021-48	1250616
233	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100146D	5021-9 MED005929	1250625
234	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102420D	5021-72	1250632
235	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102171D	5021-49 MED006001	1250633
236	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100374D	5021-29 MED005908	1250634
237	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102172D	5021-50 MED006002	1250635
238	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102176D	5021-54	1250636
239	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8784211201016D	NR	1250637
240	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8784211201017D	NR	1250638
241	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211100370D	MED009412	1250639
242	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8784211201022D	MED005344	1250640
243	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8784211201023D	MED005839	1250641
244	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO HOGAR	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102177D	5021-55 MED005976	1250642
245	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO COMUNITARIO	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8631211102430D	MED005962	1250645
246	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO LABORAL	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8784211201021D	MED005340	1250651
247	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO LABORAL	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8784211201011D	MED005341	1250652
248	SAN JOSE OBRERO	ENTORNO LABORAL	TENSIOMETRO DIGITAL	GMD	GMD-BPM	BA8784211201026D	MED005342	1250653

MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
UBICACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO (%)
HOSPITAL SANTA CLARA	214	207	97
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	95	95	100
HOSPITAL VICTORIA	99	99	100
HOSPITAL SAN BLAS	165	164	99
ZONA SAN CRISTOBAL	39	39	100
ZONA CENTRO ORIENTE	127	127	100
ZONA RAFAEL URIBE	248	248	100
TOTAL	987	979	99

MANTENIMIENTO PREVENTIVO



PORCENTAJE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



Por disponibilidad en los servicios no se realizaron 12 mantenimientos preventivos, los cuales serán reprogramados en el mes de noviembre.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

HOSPITAL SANTA CLARA

ITEM	ÁREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	NUMERO DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS UTILIZADOS
1	UCI ADULTOS 1	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	EPM 12	AC6-04004761		1262238	Se realiza instalación por parte de biosistemas del cable de saturación, por medio de la subred es suministrado el cable ecg sur se colocó al monitor por solicitud del servicio.	Instalación de Sensor de saturación (biosistemas) Instalación de cable de ecg (subred, ing Yesica Caicedo)
2	UCI PEDIATRÍA	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	EPM 12	AC6-04004730		1262151	Se instala cable de ECG entregado por la Subred Centro Oriente.	
3	UCI ADULTOS 1	MONITOR MULTIPARAMETROS.	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3643.	N.T.. Código	1260060	Se realiza instalación de cable ECG entregado por la Subred, se verifica y quedó funcionando correctamente.	
4	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AUTOCLAVE.	MACROINGENIO	650P2	650P21ENE057RV		1259082	Se realiza cambio de los 3 filtros de la planta de osmosis, equipo queda operativo al servicio	
5	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMA CUNA.	LOS PINOS	1040	516408		1257176	se encuentra el equipo sin seguro de baranda evitando que esta se movilice, se realiza instalacion de seguro de baranda, equipo operativo	1 seguro de baranda entregado por biosistemas
6	URGENCIAS PEDIATRIA	CAMA CUNA.	LOS PINOS	1040P	516407	MED001061	1257154	Equipo se encontraba sin dos seguros delanteros de las barandas, se realiza instalacion de seguros nuevos en las barandas	2 seguros de baranda entregados por biosistemas

7	URGENCIAS PEDIATRIA	EQUIPO DE ORGANOS.	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	MED001074		1257143	Se realiza cambio de bombillo ref 3000 de oftalmoscopio ya que el que estaba habia cumplido su vida util, se realizan pruebas funcionales equipo operativo	1 Bombillo 3000 entregado por biosistemas
8	SANTA INES	MONITOR DE PACIENTE.	MINDRAY	uMEC10	KN-03063999.	MED008979	1257134	Se realiza revisión general del equipo,se evidencia golpe en carcasa y por tal motivo el módulo de signos se encontraba partido y desconectado se realiza conexión y arreglo se toman pruebas con simulador equipo operativo	
9	UCI ADULTOS 2	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	IMEC 12	EW-45010693.	MED000142	1256400	Se realiza instalación de sensor de saturación ya que el que se encontraba en el equipo no funcionaba	Instalación de sensor de saturación
10	UCI 02	MONITOR DE SIGNOS VITALES.	MINDRAY	IMEC 10	EX-28002356		1256399	Se realiza instalación de spo2 ya que el sensor que tenía el equipo no estaba funcionando	Instalación de sensor de saturación
11	UCI CARDIOVASCULAR	MONITOR MULTIPARAMETROS.	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE1889..	N.T.. Código	1256350	Se realiza cambio de sensor de saturación ya que el que se encontraba en el equipo no funciona de manera adecuada	Se realiza instalación de sensor de saturación
12	UCI ADULTOS 1	MONITOR DE SIGNOS VITALES.	MINDRAY	IMEC 10	EV-04057508.	MED001259	1256012	se realiza cambio de oxímetro debido a que el que tenia no servía se realizan pruebas de funcionamiento	1 sensor de oximetris entregado por biosistemas
13	UCI ADULTOS 1	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	EPM 12	AC6-04004752		1256011	servicio reporta que oxímetro no funciona se realiza cambio de oximetro se realizan pruebas de funcionamiento equipo operativo	Se realiza instalacion de pinza de oximetroa entregada por biosistemas
14	UCI ADULTOS 1	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	EPM 12	AC6-04004735		1256010	Se realiza instalacion de oximetro se realizan pruebas de funcionamiento dejando el equipo operarivo	1 pinza de oximetria entregada por biosistemas

° 15	URGENCIAS	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	UMEC 10	KN-73006350		1255852	Se retira tarjeta de pulsadores de otro monitor fuera de servicio el cual queda a la espera fe la tarjeta de pulsadores y pantalla, se realiza la instalacion de la tarjeta y se realizan pruebas de funcionamiento el equipo queda operativo y se entrega a servicio	
16	N/A	MONITOR MULTIPARAMETRO.	BIOCARE	PM900	2512120530	I1565: Código	1255810	Se realiza inspección de estado físico general, se realiza ajuste en el módulo de salida de NIBP, se realiza prueba de funcionamiento general, con simulador patrón marca fluke, proxim8, serie 2330 127. se realiza inspección de accesorios de los cuales el sensor de SPO2 no funciona, no tiene batería de carga y no tiene cable de ECG. Se deja anclado el equipo a un carro de transporte. Se entrega al jefe Arley Sarmiento.	
17	GASTROENTEROLOGIA	VIDEOGASTROSCOPIO.	FUJINON	EG530FP	1G348K711		1253697	Se revisa la imagen, limpieza de la lente de la punta distal, prueba de humedad con agua caliente, elaboración de pruebas de fugas, revisión de la punta distal, el equipo queda pendiente para retirar y someterlo a secado, revisión de la cubierta y conducto aire agua y canal, presenta humedad pero no refleja fugas.	
18	GASTROENTEROLOGIA	VIDEOGASTROSCOPIO.	FUJINON	EG530FP	4G314A025		1253696	Se realiza verificación de la imagen revisión de lentes y cubierta distal, prueba de humedad con agua caliente, elaboración de pruebas de fugas positivas entre la tapa protectora y el cono del tubo de inserción. Se retira equipo para revisión y verificación de daño y determinar si es el prisma del CCD ó a causa de humedad.	

19	REANIMACION 1	LARINGOSCOPIO .	Welch Allyn	60813	NO REGISTRA 01		1253466	Se realiza revisión del mismo se evidencia bombillo dañado,se cambia por uno nuevo funcionamiento satisfactorio	Repuesto suministrado por biosistemas
20	LABORATORIO CLINICO	SEROFUGA.	CLAY ADAMS	NR	A528018.	MED001170	1253430	Se realiza instalación de transistor, nuevo dado por Biosistemas se limpia y ajusta tarjeta electrónica, revisan tiempos y RPM del equipo, correctos. Esto fue debido a no contar con una regulación del voltaje en las tomas eléctricas.	
21	SANTA INES	CAMA ELECTRICA.	NO TIENE	NR	MED007232		1252215	Se realiza reparación del control de la cama se verifica funcionamiento satisfactorio	
22	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AUTOCLAVE.	MACROINGENIO.	650P2	650P21ENE057RV		1251849	Se realiza cambio de filtro de planta de osmosis e instalacion de filtro nuevo equipo operativo para el servicio	Vaso de filtro de olanta de osmosis, entregado por sub red
23	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES.	MINDRAY	IMEC 15	JM-71001354		1251749	Se realiza cambio del cable de Presión invasiva dado por la Subred Centro Oriente,se hacen pruebas el equipo funciona correctamente.	
24	LABORATORIO CLINICO	REFRIGERADOR.	ULTRA-LAB	XXL-02VR	MED000783		1249329	Se instala manija de puerta de la nevera entregada por Biosistemas	
25	SALAS DE CIRUGIA	ELECTROBISTURI.	VALLEYLAB	FORCEFX	F5H40996A		1249194	El servicio reporta pedal por funcionamiento intermitente, cuando se conecta al electrobisturi se reinicia el equipo, se realiza apertura de pedal evidenciando relé desgastado se limpia repuesto ya que se evidencia acumulación de óxido y polución, se instala nuevamente repuesto restaurando operatividad del accesorio y operatividad en el equipo médico.	

26	SALAS DE CIRUGIA	ELECTROBISTURI.	BOVIE	IDS-200	BV 3811034.	MED000269	1248283	El servicio de salas de cirugía realiza reporte por falla en electrobisturi, se revisa equipo en apartados electrónicos como tarjetas y conexiones eléctricas realizando limpieza de su totalidad de tarjetas, descartando corto eléctrico en el equipo, se realiza verificación en funcionamiento evidenciando operatividad	
27	SALAS DE CIRUGIA	MONITORE DE PACIENTE.	MINDRAY	BENE VIEW T8	CF-14108487		1245092	Se realiza instalación de acople hembra para manguera nibp e instalación de acople macho para brazalete	Acople hembra para manguera nibp Acople macho para brazalete
28	LABORATORIO CLINICO	MICROSCOPIO.	OLYMPUS	CX31RBSFA	5M07745		1244714	Se realiza instalación de bombillo nuevo entregado por Biosistemas, el equipo funciona correctamente.	

29	PATOLOGIA	ANALIZADOR DE TEJIDOS.	MICROM	STP 120-3	32985	MED000790	1243611	Se realizan ajustes y verificación de colocación de los vasos quedando en posición de trabajo y completando el ciclo en los dos vasos de parafina, lo anterior debido a que se encontraban fuera de lugar uno de los vasos de parafina. Luego se continúa con pruebas de funcionamiento correctas durante un ciclo de trabajo de 12 horas, en el siguiente ciclo de trabajo de 12 horas, el equipo vuelve a correrse a la posición inicial de trabajo quedando en un vaso de parafina únicamente. Se evidencia que el equipo desprograma aleatoriamente y puede ser debido a picos de voltaje y una deficiente toma de tierra, por este motivo se recomienda colocar estabilizador de voltaje de 3 KVA y la verificación del polo a tierra de la toma donde está conectado el equipo.	
30	BODEGA	SILLA DE RUEDAS.	NO TIENE	NO REGISTRA	N.T..	CCO006414. Código	1243531	Se realiza revisión física de la silla se evidencia desgaste general se instalan juego de asiento y espaldar en material sintético,juego de reposa pies y sistema de anclaje,juego de ruedas delanteras giratorias,juego de ruedas traseras de impulso,juego de sistema de frenos,descansa brazos y chasis metálico tubular,se revisa funcionamiento satisfactorio	

31	BODEGA	SILLA DE RUEDAS.	NO TIENE	NO REGISTRA	N.T..	CCO00059 23. Código	1243530	Se realiza revisión inicial del estado de la silla se evidencia desgaste de instalan juego de asiento y respaldo en material sintético,juego de reposa pies y sistema de anclaje,juego de ruedas delanteras giratorias,Juego de ruedas traseras de impulso,sistema de frenos,descansa brazos y chasis metálico tubular se verifica funcionamiento satisfactorio	
32	SAN PABLO 1	ELECTROCARDIOGRAFO.	COMEN	H3	H3220218016.	MED005705	1241431	se realiza entrega de electrodos de succion al servicio equipo operativo para el servicio	1 juego de electrodos de succion entregados por biosistemas
33	CONSULTA EXTERNA	MONITOR DE SIGNOS VITALES.	MINDRAY	EPM10	AC7-04007123		1230823	Se realiza instalación de sensor de spo2 de segunda en buen estado, se toman pruebas de funcionamiento equipo operativo	
34	UCI PEDIATRÍA	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	IMEC 12	EV-56018044		1229530	Se instala cable ECG nuevo entregado por Biosistemas	
35	SAN CAMILO	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	EPM 10	AC7-04007120.	MED000214	1225889	Se revisa equipo se evidencia que el brazalete no funciona la bomba interna se realiza cambio se hacen pruebas de funcionamiento equipo operativo	Un brazalete una vía adulto suministrado por biosistemas
36	URGENCIAS ADULTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES.	EDAN	NO REGISTRA	DON000217		1225238	Se realiza revisión de evidencia brazalete en mal estado por uso ,se cambia el brazalete funcionamiento satisfactorio	1 brazalete suministrado por biosistemas

HOSPITAL MATERNO INFANTIL

ITEM	ÁREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA		SERIE	# ACTIVO	NUMERO DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS UTILIZADOS
1	UCI NEONATAL	MONITOR MULTIPARAMETROS.	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1751.	MED004049	1253582	Se realiza cambio de troncal ekg de caiman en el monitor equipo operativo	Troncal ekg tipo caiman 5 derivadas drager
2	BASICOS	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	EPM 12	AC7-04008677.	MED003905	1251583	Se realiza cambio de sensor de saturacion por daño.	Sensor de saturacion neonalatal

3	SALA DE PARTOS	REANIMADOR NEONATAL.	FISHER & PAYKEL	RD900ASV	1.31014E+11	MED003650	1239395	Se realiza cambio sé manómetro, se realizan pruebas con presión de oxígeno equipo operativo en el servicio	Manómetro
4	CASA CANGURO	BASCULA DIGITAL.	ADE	M320600-01	52834-0003421.	MED003738	1229795	Se realiza ajuste de equipo ya queno se encuentra con una pata de soporte. se realiza acople de repuesto funcional en el equipo se realizan pruebas y el equipo queda operativo en el servicion.	

HOSPITAL DE LA VICTORIA

ITEM	ÁREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA		SERIE	# ACTIVO	NUMERO DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS UTILIZADOS
1	SALAS DE CIRUGIA	SALAS DE CIRUGIA	LOS PINOS	NO REGISTRA	78211	MED001903	1262837	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante
2	SALAS DE CIRUGIA	SALAS DE CIRUGIA	LOS PINOS	NO REGISTRA	78220	MED001686	1262836	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante

3	SALAS DE CIRUGIA	SALAS DE CIRUGIA	LOS PINOS	NO REGISTRA	75690	MED002223	1262835	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante Era
4	URGENCIAS	URGENCIAS	LOS PINOS	NO REGISTRA	78133		1262834	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante Era
5	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS	LOS PINOS	NO REGISTRA	79182		1262833	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante Era

6	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS	LOS PINOS	NO REGISTRA	79181		1262832	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante Era
7	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS	LOS PINOS	NO REGISTRA	78221	MED001658	1262831	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante Era
8	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS	LOS PINOS	NO REGISTRA	75677	MED000179	1262830	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante Era

9	URGENCIAS	URGENCIAS	LOS PINOS	C-374	75687	MED001656. Código	1262829	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante Era
10	SALAS DE CIRUGIA	SALAS DE CIRUGIA	LOS PINOS	C-364	78215	MED002268	1262828	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante Era
11	URGENCIAS PEDIATRIA	URGENCIAS PEDIATRIA	MINDRAY	PM-9000	W-1610820 5		1257150	Se realiza desmonte de carcasa principal se ajusta circuito electrónico se reparan botones partidos se lubrican tarjetas electrónicas se realiza ajuste con equipo patrón variable de ekg optima spo2 en óptimas condiciones equipo operativo y funcional	
12	SALAS DE CIRUGIA	SALAS DE CIRUGIA	Welch Allyn	60813-	SS		1257149	Se realiza remplazo del socket de laringoscopio de cirugía debido a que el que tenía presento fallas y no funciona adecuadamente por ello se cambia, se procede a realizar pruebas de funcionamiento equipo quedo operativo y funcional	1 sockt para laringoscopio propiedad biosistemas 1 bombillo para laringoscopio propiedad BIOSISTEMA

13	OBSERSVACION	OBSERSVACION	LOS PINOS	C-376QR	78227		1253150	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo.	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante Era
14	OBSERSVACION	OBSERSVACION	LOS PINOS	C-376QR	78214		1253149	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo.	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante
15	OBSERSVACION	OBSERSVACION	LOS PINOS	C-376QR	78219		1253148	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante Era

16	OBSERSVACION	OBSERSVACION	LOS PINOS	C-376QR	76185	MED001920	1253147	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante
17	OBSERSVACION	OBSERSVACION	LOS PINOS	C-376QR	78183		1253146	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante Era
18	OBSERSVACION	OBSERSVACION	LOS PINOS	C-376QR	78224		1253145	equipo funcional Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante

								equipo funcional	
19	OBSERSVACION	OBSERSVACION	LOS PINOS	C-376QR	78230	MED000182	1253144	Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante Era
20	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS	EDAN	F3	460378-M15803 070017.	9571 / MED000984	1249920	Se realiza revisión de estado funcional y físico del equipo, se encuentra marcador de eventos dañado Se realiza cambio de accesorio equipo funcional	1 marcador de eventos nuevo entregado por Biosistemas
21	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS	EDAN	F3	460378-M15803 070006.	9572 / MED000975	1249919	Se realiza revisión de estado funcional y físico del equipo, se encuentra marcador de eventos dañado Se realiza cambio de accesorio equipo funcional	1 marcador de eventos nuevo entregado por Biosistemas
22	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS	EDAN	F3	460378-M15803 070013.	9570 / MED000989	1249918	Se realiza revisión de estado funcional y físico del equipo, se encuentra marcador de eventos con y toco dañados Se realiza cambio de accesorios equipo funcional	1 marcador de eventos nuevo entregado por biosistemas 1 transductor toco nuevo entregado por biosistemas
23	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS	EDAN	F3	460378-M15803 070020.	9569 / MED001906	1249917	Se realiza revisión de estado funcional y físico del equipo, se encuentra marcador de eventos dañado Se realiza cambio de accesorio equipo funcional	1 marcador de eventos nuevo entregado por Biosistemas

24	URGENCIAS	URGENCIAS	LOS PINOS	C-376QR	79187	MED001922	1247841	Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala por Biosistemas 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante
25	SALAS DE CIRUGIA	SALAS DE CIRUGIA	LOS PINOS	C-376QR	78210	MED002269	1247837	Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante
26	URGENCIAS	URGENCIAS	LOS PINOS	C-376QR	75683		1247836	Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante

27	OBSERSVACION	OBSERSVACION	LOS PINOS	C-376QR	79188	MED001921	1247835	Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante
28	URGENCIAS	URGENCIAS	LOS PINOS	C-376QR	78237		1247834	Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante
29	URGENCIAS	URGENCIAS	LOS PINOS	C-376QR	78213		1247833	Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante

30	URGENCIAS	URGENCIAS	LOS PINOS	C-376QR	78684		1247832	Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante
31	URGENCIAS	URGENCIAS	LOS PINOS	C-376QR	78236		1247831	Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante
32	URGENCIAS	URGENCIAS	LOS PINOS	C-376QR	78252	MED002265	1247830	Se realiza verificación de funcion identificando diferentes fallas las cuales se proceden a solucionar instalando un par de gatos nuevos como las llantas nuevas pines de barandas y de pedal a su vez se procede a realizar una limpieza de oxidación y aplicar capa de pintura antioxidante se procede a realizar prueba de funcionamiento quedando el equipo operativo	Se instala 4 llantas nuevas 2 gatos hidráulicos nuevos 4pines de barandas 4pines de pedal Capa de pintura antioxidante

33	ODONTOLOGIA	ODONTOLOGIA	FROGENT	DS	S1570427D5.	9586/MED001618	1245263	Se realiza instalación de lápiz completo de cavitron , se realiza prueba de funcionamiento t equipo funcional.	Lápiz de cavitron completo nuevo
34	SALAS DE CIRUGIA	SALAS DE CIRUGIA	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0752.	MED002272	1239655	Se realiza verificación de funcionamiento se identifica falla en brazalete una vía adulto se procede a cambiarlo, se realiza prueba de funcionamiento no se identifican mas fallas algunas equipo queda operativo firma a conformidad jefe del servicio	Se instala brazalete 1 via adulto propiedad BIOSISTEMA
35	MORGUE	MORGUE	NO TIENE	NO TIENE	SS.	SP	1237133	Se instalan 2 platinas de refuerzo para soportar mas peso se procede a ponerle 4 puntos de soldadura debido a que las bases se encuentran dañadas se se procede a realizar pruebas de funcionamiento equipo queda operativo	
36	URGENCIAS	URGENCIAS	LOS PINOS	C-376QR	78178	MED001655	1237054	Se realiza limpieza de exceso de oxidación se se pintan con antioxidante se ajustan partes moviles, tornillería se rectifica las llantas como base de llantas al igual se ajusta frenos y pedalera se ajustan barandas	
37	URGENCIAS	URGENCIAS	LOS PINOS	C-376QR	75645	SP	1237053	Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo se encuentra daño en barandas, ruedas desgastadas y gato hidráulico fallando se realiza ajuste , retoque de pintura, arreglo del gato hidráulico y barandas pruebas de funcionamiento equipo funcional	
38	URGENCIAS	URGENCIAS	LOS PINOS	C-376QR	78177	MED002218	1237052	Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo se encuentra daño en barandas, ruedas desgastadas y gato hidráulico fallando se realiza ajuste y reparación de componentes flojos y fallando toque de pintura, arreglo del gato hidráulico y barandas pruebas de funcionamiento equipo funcional	

39	URGENCIAS	URGENCIAS	LOS PINOS	C-376QR	78216	MED002277	1234628	Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo se encuentra daño en barandas, ruedas desgastadas y gato hidráulico fallando. se realiza cambio de repuestos, retoque de pintura, arreglo del gato hidráulico y barandas pruebas de funcionamiento equipo funcional	4 Ruedas de 8 pulgadas
40	UCI NEONATAL	UCI NEONATAL	FISHER & PAYKEL	MR410	1112102 0571	S/P	1234627	Se realiza desmonte de partes se identifica soporte de de el calentador se encuentra partido se procede a cambiarlo he instalar uno nuevo y funcional se procede a limpiar tarjetas electronicas se ajusta porencimetro y base de calefacción se realiza prueba de funcionamiento el equipo queda operativo	1 soporte de base calentador propiedad hlv
41	RECUPERACIÓN	RECUPERACIÓN	LOS PINOS	C-374	75679	MED002220	1225714	Se encuentra equipo fuera de servicio, se realiza verificacion del estado fisico y funcional se realiza arreglo de barandas, se cambian dos gas sprin de 500 Nw, arreglo de frenos, lubricacion y pintura.. Limpieza general Equipo funcional	2 gas sprint de 500 Nw
42	RECUPERACIÓN	RECUPERACIÓN	LOS PINOS	C-374	75687	MED001656. Código	1225713	Se encuentra equipo fuera de servicio, se realiza verificacion de estado fisico y funcional se realiza arreglo de frenos, cambio de gas sprint, lubricacion, limpieza general. Pruebas de funcionamiento Equipo funcional	2 gas sprint de 500 Nw

HOSPITAL SAN BLASS

ITEM	AREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	NUMERO DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS UTILIZADOS
1	PEDIATRIA SUR	ELECTROCARDIOGRAFO.	COMEN	CM1200	90191225045	MED003510	1262369	Se evidencia desgaste en Clamps por uso constante y continuo en el servicio de urgencias, por tanto se realiza cambio e instalación de 4 Clamps completamente nuevos y funcionales. Se hacen pruebas de funcionamiento del equipo con equipo patrón simulador de Signos vitales, evidenciando su correcta operatividad y funcionalidad.	Instalados: - Clamps (x4)
2	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA.	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506970	MED002427.	1260899	Se realiza arreglo y ajuste de la tarjeta principal de la caja de control y los cables de las barandas de movimientos, debido a que se encontraban en mal estado. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción.	N.A.

3	QUIRURGICAS	CAMILLA HOSPITALARIA.	LOS PINOS	C-374	75644	MED003110	1256201	Se evidencia desgaste de llantas y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar y cambio de 4 llantas. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Finalmente se se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones físicas y funcionales.	Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón; gatos) - 4 rüedas. - Pintura.

4	SALAS DE CIRUGIA	CAMILLA HOSPITALARIA.	LOS PINOS	C-374	75696	MED002748	1255319	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 3 tornillos pasadores para bombona de baranda con arandela y tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hace ajuste en los frenos, cambiando e instalando 4 pines de pedales. Finalmente se se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones físicas y funcionales.	Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón, gatos) - 3 Tornillos pasadores para bombona de baranda (con sus 3 arandelas y 3 tuercas) - 4 ruedas. - 4 pines de pedal

5	RECUPERACION	CAMILLA HOSPITALARIA.	LOS PINOS	C-374	76066		1255143	Se evidencia desgaste de llantas y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar y cambio de 4 llantas. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Finalmente se se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones físicas y funcionales.	Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón, gatos) - 4 ruedas. - Pintura.
6	SALAS DE CIRUGIA	CAMA ELECTROMECANICA.	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506941	MED000590	1242440	Se evidencia que el gancho soporte y seguro de una de las barandas laterales de la cama no se sujeta correctamente. Se realiza cambio e instalación de resorte para el seguro de soporte de baranda lateral. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción.	Instalado: Resorte baranda.

7	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA.	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	507013		1242439	Se evidencia que las ruedas superiores e inferiores se encuentran desgastadas y no cuentan con el freno de cada una. Por tanto, se realiza el cambio e instalación de las 4 ruedas completamente nuevas y funcionales. Se ajustan y se hacen pruebas de funcionamiento de movimientos y frenado de todas las ruedas a satisfacción.	Instalado: - 4 Ruedas con freno.
8	QUIRURGICAS	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023736.	MED000623	1242438	Se realiza cambio e instalación de sensor de temperatura (sonda); debido a que se encontraba desgastado e internamente el cableado partido. Se realizan pruebas de funcionamiento directamente con paciente, evidenciando su correcta funcionalidad y operatividad.	N.A:

9	UCI INTERMEDIOS	Monitor de Signos Vitales .	Mindray	ePM 12	AC6-9C002159.	MED003011	1236824	Se evidencia que le hace falta un latiguillo derivada. Por tanto, se realiza cambio e instalación de cable ECG de 3 derivadas. Se hacen pruebas de funcionamiento con paciente y se evidencia su correcta operatividad y funcionalidad.	Instalado: - Cable ECG de 3 derivadas.
10	URGENCIAS ADULTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES.	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011732		1236768	Se realiza el cambio del carro de transporte por el de otro equipo encontrado fuera de servicio, con ruedas y estructura en buenas condiciones físicas y funcionales. Se realiza limpieza en ruedas. Se ajusta platina posterior anclada al equipo y se ajustan los accesorios nuevamente. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción.	N.A.

11		MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	IMEC 12	EV-04055935.	N.T..	1236759	Se evidencia que el equipo no enciende, se hacen mediciones de entrada de voltaje y continuidad eléctrica a cable y batería, encontrandolos en buen estado, pero aún así el monitor no enciende. Se procede entonces a desarmar carcasa del equipo, se hacen pruebas en la tarjeta fuente de potencia y se evidencia que no está alimentado eléctricamente al equipo por tal razón el equipo no funcional. Se hace cambio de tarjeta completa con la de otro equipo de la misma marca, el cual se encuentra fuera de servicio, evidenciando que con esa tarjeta instalada si enciende y realiza mediciones de los parámetros vitales correctamente. Se arma nuevamente el equipo, se vuelven a hacer y pruebas de funcionamiento a satisfacción. Se utiliza también pegamento especial para unir roturas y grietas en la carcasa del equipo y de la manija de carga de transporte, quedando en	Requiere: - Tapa de compartimiento de batería.

								buen estado físico. La tapa del compartimiento de la batería no cierra bien, se encuentra desgastada, por tanto, requiere cambio.	

12	PEDIATRIA NORTE	MONITOR DE SIGNOS VITALES.	MINDRAY	IMEC 10	EX3A011805.	MED002249	1229745	Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo, se verifica funcionamiento de selección de todos los parámetros con los que cuenta el equipo SPO2, NIBP, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, se valida carga y rendimiento de la batería, se verifica la correcta operación audible y visual de las alarmas de cada uno de los parámetros, se verifica estado de cada uno de los accesorios. Se hacen pruebas de funcionamiento al equipo, se entrega equipo funcionando correctamente.	Se realiza cambio e instalación de sensor de SPO2 y Brazalete pediátrico.

13	CONSULTA EXTERNA	SILLA DE RUEDAS.	NO TIENE	NO REGISTRA	CCO00122 97		1221955	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se evidencia desgaste por uso en la cojinería, asiento, soportes de brazo y espaldar, se efectúa limpieza integral, se verifica estado de frenos y ruedas, se lubrican. Se verifica estado de soportes de brazos y seguros, se verifica y lubrica partes móviles. Se hacen pruebas de funcionamiento.	Se realiza cambio e instalación de los siguientes repuestos: v 1 Juego de Asiento y Respaldo en material sintético de Alta Resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería. v 1 Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje. v 1 Juego de Ruedas maciza delanteras giratorias. v 1 Juego de Ruedas traseras de impulso tipo macizo con Rin en material.

14	CONSULTA EXTERNA	SILLA DE RUEDAS.	NO TIENE	NO REGISTRA	CCO00128 84		1221954	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se evidencia desgaste por uso en la cojinería, asiento, soportes de brazo y espaldar, se efectúa limpieza integral, se verifica estado de frenos y ruedas, se lubrican. Se verifica estado de soportes de brazos y seguros, se verifica y lubrica partes móviles. Se hacen pruebas de funcionamiento.	Se realiza cambio e instalación de los siguientes repuestos: v 1 Juego de Asiento y Respaldo en material sintético de Alta Resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería. v 1 Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje. v 1 Juego de Ruedas maciza delanteras giratorias: v 1 Juego de Ruedas traseras de impulso tipo macizo con Rin en material.

15	CONSULTA EXTERNA	SILLA DE RUEDAS.	NO TIENE	NO REGISTRA	CCO012883		1221953	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se evidencia desgaste por uso en la cojinería, asiento, soportes de brazo y espaldar, se efectúa limpieza integral, se verifica estado de frenos y ruedas, se lubrican. Se verifica estado de soportes de brazos y seguros, se verifica y lubrica partes móviles. Se hacen pruebas de funcionamiento.	Se realiza cambio e instalación de los siguientes repuestos: v 1 Juego de Asiento y Respaldo en material sintético de Alta Resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería. v 1 Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje. v 1 Juego de Ruedas maciza delanteras giratorias. v 1 Juego de Ruedas traseras de impulso tipo macizo con Rin en material.

16	CONSULTA EXTERNA	SILLA DE RUEDAS.	NO TIENE	NO REGISTRA	CCO011144		1221952	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se evidencia desgaste por uso en la cojinería, asiento, soportes de brazo y espaldar, se efectúa limpieza integral, se verifica estado de frenos y ruedas, se lubrican. Se verifica estado de soportes de brazos y seguros, se verifica y lubrica partes móviles. Se hacen pruebas de funcionamiento.	Se realiza cambio e instalación de los siguientes repuestos: v 1 Juego de Asiento y Respaldo en material sintético de Alta Resistencia a prueba de fuego, incluye juego de tornillería. v 1 Juego de reposa pies en ABS de alta resistencia incluye estructura y sistemas de anclaje. v 1 Juego de Ruedas maciza delanteras giratorias. v 1 Juego de Ruedas traseras de impulso tipo macizo con Rin en material.

17	URGENCIAS ADULTOS	TENSIÓMETRO DE PARED.	WELCH ALLYN	TYCOS DE PARED	129643674		1216741	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se inspecciona estado de brazalete, pera, válvula mangueras y manómetro, se verifica que el manómetro se encuentra en cero, se verifica que no haya fugas en ninguno de los componentes. Se comparan mediciones con equipo patrón. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción.	Se realiza cambio e instalación de brazalete adulto de 2 vías y pera.

18	MOVIL 6279 BASICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES.	MINDRAY	IMEC8	EW-83043290		1214015	Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo, se verifica funcionamiento de selección de todos los parámetros con los que cuenta el equipo SPO2, NIBP, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, se valida carga y rendimiento de la batería, se verifica la correcta operación audible y visual de las alarmas de cada uno de los parámetros, se verifica estado de cada uno de los accesorios. Se hacen pruebas de funcionamiento al equipo y se entrega funcionando correctamente.	Se realiza cambio e instalación de sensor de SPO2 Adulto.

ITEM	ÁREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	NUMERO DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS UTILIZADOS

1	CONSULTA EXTERNA	PROYECTOR	REICHERT	LONG LIFE	MED003239		1225861	Se evidencia que el soporte base del proyector se encuentra con una esquina partida y el resto de cobertura con bastantes fisuras, debido, posiblemente, a un uso inadecuado y muy brusco en el eje rotatorio del proyector junto a sus seguros laterales de soporte. Se realiza entonces, con ayuda de pegamento especial, la unión de la parte rota a la estructura completa de la base, permitiendo mejorar su aspecto y no quede al descubierto su estructura interna. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo funcionando correctamente.	N.A.
2	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD ODONTOLOGICA	LEXUS	NR	463	MED003249	1218737	El brazo superior del equipo no realiza frenado vertical y no sostiene la lámpara para que no caiga hacia el personal, se encuentra desgastado el resorte interno del brazo, anteriormente ya se había realizado ajuste y vuelve y se desajusta, por tal razón se hace cambio completo del brazo en conjunto con la lámpara, por uno completamente funcional de otra unidad que ya no se encuentra en uso, se ajustan los frenos y se hace empalme eléctrico adecuadamente. Se hacen pruebas de funcionamiento finales a satisfacción.	Requiere: Tapicería silla.
3	URGENCIAS ADULTOS	TENSIOMETRO DE PARED	NT	ACCOSON	MED002598		1216742	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se inspecciona estado de brazalete, pera, válvula mangueras y manómetro, se verifica que el manómetro se encuentra en cero, se verifica que no haya fugas en ninguno de los componentes. Se realiza cambio e instalación de Brazalete Adulto de dos y pera con válvula, Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción.	- Brazalete Adulto de dos vías - Pera con Válvula.

4	URGENCIAS ADULTO	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-04004736	MED002438	1215855	Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral del equipo (interna y externa) al igual que a los accesorios, se inspeccionan los componentes eléctricos y electrónicos, de la fuente de alimentación, se verifica funcionamiento de selección de todos los parámetros con los que cuenta el equipo SPO2, NIBP, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, se valida carga y rendimiento de la batería, se verifica la correcta operación audible y visual de las alarmas de cada uno de los parámetros, se verifica estado de cada uno de los accesorios. Se realiza cambio e instalación de sensor de SPO2 Adulto. Se realizan pruebas de funcionamiento a Satisfacción.	Sensor de SPO2 Adulto nuevo,
5	MOVIL 6982	TENSIOMETRO	NT	SPHYGMANOMETER	-123-		1214014	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se inspecciona estado de brazalete, pera, válvula mangueras y manómetro, se verifica que el manómetro se encuentra en cero, se verifica que no haya fugas en ninguno de los componentes y que mantenga la estanqueidad. Se realiza cambio e instalación de Brazalete de dos vías Adulto. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción.	Brazalete Adulto de dos vías

6	MOVIL 6283 BASICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-86046016		1214013	Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral del equipo (interna y externa) al igual que a los accesorios, se inspeccionan los componentes eléctricos y electrónicos, de la fuente de alimentación, se verifica funcionamiento de selección de todos los parámetros con los que cuenta el equipo SPO2, NIBP, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, se valida carga y rendimiento de la batería, se verifica la correcta operación audible y visual de las alarmas de cada uno de los parámetros, se verifica estado de cada uno de los accesorios. Se realiza cambio e instalación de brazalete pediátrico de una vía y sensor de SPO2 pediátrico y neonatal. Se realizan pruebas de funcionamiento a Satisfacción.	Brazalete Pediátrico. Sensor de SPO2 Pediátrico suministrado por la institución. Sensor de SPO2 Neonatal.
7	MOVIL 6982	MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22207540121		1214012	Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral del equipo (interna y externa) al igual que a los accesorios, se inspeccionan los componentes eléctricos y electrónicos, de la fuente de alimentación, se verifica funcionamiento de selección de todos los parámetros con los que cuenta el equipo SPO2, NIBP, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, se valida carga y rendimiento de la batería, se verifica la correcta operación audible y visual de las alarmas de cada uno de los parámetros, se verifica estado de cada uno de los accesorios. Se realiza cambio e instalación de brazalete pediátrico de una vía y sensor de SPO2 pediátrico y neonatal. Se realizan pruebas de funcionamiento a Satisfacción.	Brazalete Pediátrico de una vía. Sensor de SPO2 pediátrico suministrado por la institución. Sensor de SPO2 neonatal.

8	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	507008	MED001774	1212023	Se realiza ajuste y arreglo en soportes laterales de baranda, se instala resorte y seguro de baranda que le hacía falta. Se ajusta nuevamente la baranda y se hacen pruebas de funcionamiento.	N.A.
9	PEDIATRIA NORTE	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	507221	MED003168 . Código	1208256	Se evidencia que los soportes circulares laterales de las barandas izquierdo se encuentran partidos. Se realiza arreglo de baranda utilizando soportes laterales de las barandas de otro equipo del mismo modelo y marca que se encontraba fuera de servicio. Se instalan y se hacen pruebas de funcionamiento, evidencia su correcta operatividad y funcionalidad.	N.A.
10	PEDIATRIA SUR	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506990	MED000595	1207220	Se encuentra el equipo con baranda superior derecha partida. Se usa baranda de otro equipo fuera de servicio y se realiza soldadura en soportes laterales de la baranda para asegurarla correctamente. Se realiza arreglo y ajuste también de la tarjeta de control, que tenía componentes electrónicos desgastados. Luego de todos los ajustes, se realizan las pruebas de funcionamiento comprobando su correcta operatividad y funcionalidad.	N.A.
11	CARPA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507000	MED003141 . Código	1207219	Se realiza ajuste y arreglo de los cables de las barandas y arreglo en baranda superior derecha que se encontraba desajustada. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo en buenas condiciones de operatividad.	N.A.
12	REANIMACION PEDIATRIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-376QR	78225	MED002780	1205846	Se realiza soldadura a soporte de rueda, ya que se encontraba partido y se aplica pintura. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas y los 2 Gas Sprint (pistones hidráulicos), debido a desgaste y mal estado en el que se encontraban. Adicionalmente se realiza ajuste en distr,a de frenos y pedales del sistema hidráulico. Finalmente se hacen pruebas de	Instalados: - 4 ruedas - 2 Gas Sprint (pistones hidráulicos)

								funcionamiento y se entrega al servicio funcionando correctamente.	
13	PEDIATRIA NORTE	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	516430	MED003153	1203132	Se evidencia acrílico lateral derecho inferior de baranda partido y control que no funciona. Se hace cambio de dicho acrílico por uno en buen estado físico y competo. Adicionalmente se ajusta el control en sus componentes electrónicos internos y el conector con cable directo a la caja de control. Se hacen pruebas de funcionamiento y se evidencia que el equipo funciona correctamente.	- Acrílico instalado.
14	PEDIATRIA SUR	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	507207		1202036	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral a brandas móviles y toda la estructura de la cuna. Se verifica estado de frenos y se lubrican internamente las ruedas. Se verifica estado de barandas y seguros de las mismas. Se verifica y lubrica partes móviles y mecánicas. Se hacen pruebas de funcionamiento. Se realiza cambio e instalación de acrílicos de cabecera y piecero nuevos.	Acrílico de cabecera Acrílico de piecero
15	PEDIATRIA SUR	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	507219		1202035	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral a brandas móviles y toda la estructura de la cuna. Se verifica estado de frenos y se lubrican internamente las ruedas. Se verifica estado de barandas y seguros de las mismas. Se verifica y lubrica partes móviles y mecánicas. Se hacen pruebas de funcionamiento. Se realiza cambio e instalación de acrílicos de cabecera y piecero nuevos.	Acrílico de piecero Acrílico de cabecera
16	PEDIATRIA SUR	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	507242		1202034	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral a barandas móviles y toda la estructura de la cuna. Se verifica estado de frenos y se lubrican internamente las ruedas. Se verifica estado de barandas y seguros de las mismas. Se verifica y lubrica partes móviles y mecánicas. Se hacen pruebas de funcionamiento. Se realiza	Acrílico de cabecera Acrílico de piecero

								cambio e instalación de acrílicos de cabecera y piecero nuevos.	
17	PEDIATRIA SUR	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	516386		1202033	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral a barandas móviles y toda la estructura de la cuna. Se verifica estado de frenos y se lubrican internamente las ruedas. Se verifica estado de barandas y seguros de las mismas. Se verifica y lubrica partes móviles y mecánicas. Se hacen pruebas de funcionamiento. Se realiza cambio e instalación de acrílicos de cabecera y piecero nuevos.	Acrílico de cabecera Acrílico de piecero
18	PEDIATRIA SUR	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	516394		1202032	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral a barandas móviles y toda la estructura de la cuna. Se verifica estado de frenos y se lubrican internamente las ruedas. Se verifica estado de barandas y seguros de las mismas. Se verifica y lubrica partes móviles y mecánicas. Se hacen pruebas de funcionamiento. Se realiza cambio e instalación de acrílicos de cabecera y piecero nuevos.	Acrílico de cabecera Acrílico piecero
19	PEDIATRIA SUR	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	516436		1202031	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se efectúa limpieza integral a barandas móviles y toda la estructura de la cuna. Se verifica estado de frenos y se lubrican internamente las ruedas. Se verifica estado de barandas y seguros de las mismas. Se verifica y lubrica partes móviles y mecánicas. Se hacen pruebas de funcionamiento. Se realiza cambio e instalación de acrílicos de cabecera y piecero nuevos.	Acrílico de cabecera Acrílico piecero

20	CARPA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507000	MED003141 . Código	1200911	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las barandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales.	4 Ruedas de 5 pulgadas
21	CARPA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506983		1200910	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las barandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales.	4 Ruedas de 5 pulgadas
22	CARPA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507001		1200909	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las bandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga	4 Ruedas de 5 pulgadas

								presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales.	
23	CARPA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507004		1200908	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las barandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales.	4 Ruedas de 5 pulgadas
24	CARPA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506972		1200907	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las brandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales.	4 Ruedas de 5 pulgadas

25	CARPA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506943		1200906	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las brandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales.	4 Ruedas de 5 pulgadas
26	PEDIATRIA NORTE	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507016	MED003149	1200905	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se realiza limpieza integral. Se realiza lubricación de partes móviles y mecánicas. Se realiza revisión de estado Se verifican todos los movimientos con ayudad de las membranas de control encontradas en las brandas laterales superiores, tanto internas como externas. Se verifica funcionamiento de los frenos, accionamiento y bloqueo adecuado. Se verifica estado de elementos metálicos que no tenga presencia de corrosión y oxidación. Se realiza cambio e instalación de las 4 ruedas de desplazamiento nuevas. Se hacen pruebas de funcionamiento finales.	4 Ruedas de 5 pulgadas
27	URGENCIAS PEDIATRIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	75669	MED003271	1200585	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 4 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al	- Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón, gatos) - 4 Tornillos pasadores para bombona de baranda - 4 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda - 4 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda

								servicio en buenas condiciones de operatividad.	
28	URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	76057	MED003105	1200583	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 3 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad.	Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón, gatos) - 3 Tornillos pasadores para bombona de baranda - 3 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda - 3 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda
29	URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	76087	MED003270	1200582	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 3 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad.	Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón, gatos) - 3 Tornillos pasadores para bombona de baranda - 3 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda - 3 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda
30	URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	75693		1200581	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 1 tornillo pasador para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad.	Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón, gatos) - 1 Tornillo pasador para bombona de baranda - 1 arandela para tornillos pasadores para bombona de baranda - 1 Tuerca para tornillos pasadores para bombona de baranda

31	URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	75710	MED003111	1200580	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad.	Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón, gatos)
32	URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	76058	MED003092	1200579	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 2 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad.	Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón, gatos) - 2 Tornillos pasadores para bombona de baranda - 2 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda - 2 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda
33	URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-376QR	78228	med003255	1200578	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 2 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad.	Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón, gatos) - 2 Tornillos pasadores para bombona de baranda - 2 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda - 2 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda

34	URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-376QR	78234		1200577	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 3 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Por último, se realiza ajuste en llanta derecha de piecero, ya que se había soltado por completo, aún así requiere cambio. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad.	Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón, gatos) - 3 Tornillos pasadores para bombona de baranda - 3 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda - 3 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda
35	URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	75707	med003263	1200576	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 3 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad.	Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón, gatos) - 3 Tornillos pasadores para bombona de baranda - 3 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda - 3 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda
36	TALLER BIOMEDICA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-376QR	78253	A-4032 / med00395	1200575	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad.	Repuestos instalados: - 2 Gas sprint° (pistón, gatos)

37	URGENCIAS ADULTOS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	76077	MED003304	1199887	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas, freno con pedales en estado regular y daño en par de gas Sprint de espaldar. Se realiza cambio e instalación de 2 pistones o gas sprint para espaldar, 3 tornillos pasadores para bombona de baranda con 1 arandela y 1 tuerca cada uno. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas. Se realiza también cambio e instalación de las 4 llantas. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones de operatividad.	Repuestos instalados: - 2 Gas sprint (pistón, gatos) - 4 Llantas - 4 Tornillos pasadores para bombona de baranda - 4 arandelas para tornillos pasadores para bombona de baranda - 4 Tuercas para tornillos pasadores para bombona de baranda
38	SALA DE CIRUGIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-376QR	78241	MED002773 / A-4038	1193990	Se realiza cambio e instalación de las 4 llantas, ya que se encontraban en mal estado. Adicionalmente, se realiza soldadura en soporte de llantas para que se anclaran correctamente a las bases de la camilla y frenaran de forma adecuada con el freno de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento, equipo funcionando correctamente.	- Ruedas x4 (llantas instaladas)
39	PEDIATRIA SUR	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506986	A-4424	1191933	Se realiza cambio e instalación de los 4 motores, caja de control, 1 control de mando y 4 ruedas, debido a que se encontraban en mal estado, adicionalmente, para poder asegurar correctamente los motores, se realiza soldadura sobre la base donde quedan los motores instalados. Se hacen pruebas de funcionamiento y se evidencia su correcta operatividad.	Repuestos instalados: - 4 ruedas - 4 motores - 1 control - 1 caja de control

40	PEDIATRIA NORTE	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506947	MED006081 / MED003151 . Código	1191932	Se realiza cambio e instalación de los 4 motores, caja de control, 1 control de mando y 4 ruedas, debido a que se encontraban en mal estado, adicionalmente, para poder asegurar correctamente los motores, se realiza soldadura sobre la base donde quedan los motores instalados. Se hacen pruebas de funcionamiento y se evidencia su correcta operatividad.	Repuestos instalados: - 4 ruedas - 4 motores - 1 control - 1 caja de control
41	QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506944	MED003033	1191931	Se realiza cambio e instalación de los 4 motores, caja de control, 1 control de mando y 4 ruedas, debido a que se encontraban en mal estado, adicionalmente, para poder asegurar correctamente los motores, se realiza soldadura sobre la base donde quedan los motores instalados. Se hacen pruebas de funcionamiento y se evidencia su correcta operatividad.	Repuestos instalados: - 4 ruedas - 4 motores - 1 control - 1 caja de control
42	UCI INTERMEDIOS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023719	MED000602	1185798	Se realiza cambio e instalación de cable ECG suministrado por la subred - Hospital San Blas, debido a que se encontraba en mal estado físico y funcional. Se hacen pruebas de funcionamiento con el cable nuevo y se evidencia su correcta operatividad y señal adecuada y limpia.	- Cable ECG (suministrado por Subred - Hospital San Blas)
43	URGENCIAS ADULTOS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002064	MED003117	1184884	Se realiza cambio e instalación de sensor de SpO2 por uno nuevo y funcional. Se hacen pruebas de funcionamiento y se evidencia que el equipo y sensor funcionan en óptimas condiciones.	- Sensor SPO2 instalado (suministrado por Biosistemas).

ZONA RAFAEL URIBE URIBE

ITEM	ÁREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	NUMERO DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO
1	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	2-259	MED006593	1222757	Se realizó recorte de mangueras por encontrarse muy largas, se lubrica motor de espaldar, se entrega equipo funcionando adecuadamente
2	ESTERILIZACION	AUTOCLAVE	EURONDA	E8 24L	EX 200493	MED006591	1220790	Se realiza cambio de kit de 1000 ciclos el cual comprende: empaque puerta, filtro bacteriológico, válvula bidireccional, válvula antirretorno, mangueras, entre otros, se entregan 8 rollos de papel. Equipo operativo
3	ODONTOLOGIA	AUTOCLAVE	EURONDA	E8 24L	EXF200485	MED000039	1220388	Se realiza cambio de kit de 1000 ciclos el cual comprende: empaque puerta, válvula antirretorno, válvula bidireccional, filtro bacteriológico, mangueras siliconadas, se entregan 8 rollos de papel para impresora, se corrige fuga de agua por manifold a conducto, equipo operativo funcionando dentro de los parámetros normales
4	ODONTOLOGIA	AUTOCLAVE	EURONDA	E8 24L	EXF221174	MED006518	1219296	Se realizó cambio de kit de 1000 ciclos, el cual comprende, empaque de puerta, válvula antiretorno, válvula, mangueras, racores entre otros,
5	URGENCIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX3AD11802	21100426	1213154	Se realiza entrega de oxímetro pediátrico por ausencia en el servicio, se entrega funcionando adecuadamente, se dan indicaciones de como cambiar de modo adulto a modo pediátrico

6	URGENCIAS SALA EDA	SILLA DE RUEDAS	MCOMEDICAL	MANUAL	....	....	1209975	Se realizó limpieza general de ruedas tapizado y estructura, se lubrican ruedas. Equipo operativo
7	URGENCIAS SALA EDA	SILLA DE RUEDAS	MCOMEDICAL	MANUAL	N.T.	CCO020933	1209974	Se realizó limpieza general, se limpian ruedas, se limpia tapizado y estructura, se lubrican partes y se deja funcionando
8	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	N.T.	MED006611 / 21100456	1208583	Se verifica equipo, se corrige daño en cableado, se cambia bombillo h3 por daño, equipo operativo
9	ESTERILIZACION	AUTOCLAVE	EURONDA	E9 18LTR	EGO150170	MED006054	1206383	Se realiza instalación de kit de 1000 ciclos el cual comprende de junta de puerta, mangueras, racores, válvula antiretorno, válvula unidireccional , 8 rollos de papel, tubos silicona
10	ODONTOLOGIA	AUTOCLAVE	EURONDA	E8 24L	EXF200583	MED007244	1205929	Se realizó instalación y puesta en marcha de kit 1000 horas el compone los siguientes repuestos: junta puerta, filtro bacteriológico, válvula de drenaje, kit válvula unidireccional a 2bar tubos silicona,
11	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	2 264 / 1126784	NR	1205153	Se realiza instalación de tapizado ya arreglado, se entrega funcionando
12	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	2 265 / 1126783	MED007251	1205152	Se realiza instalación de tapizado arreglado con protector de vinilo en pies equipo operativo
13	TERAPIA FISICA	ELECTROESTIMULADOR	IBRAMED	NEURODY	189670010	20900054	1198529	Se realiza entrega de cables para electroestimulador por daño, se entrega equipo funcionando adecuadamente

14	ODONTOLOGIA	CAVITRON (SCALER)	WOODPECKER / FROGENT Mode		S1570420D5	21100635 / MED005286	1192233	Se realizó cambio de módulo principal para descartar el daño, se entrega equipo operativo
15	ODONTOLOGIA	AUTOCLAVE	EURONDA	E8 24L	EXF200485	MED000039	1207788	Se realiza revision fisica de equipo y tomacorrientes, encontrado que switch de seguridad se habia activado, se procede a revisar funcionamiento del equipo pero se dispara nuevamente el switch por corto. Se revisa clavija, se ajustan cables y se deja operativo el equipo.

ZONA CENTRO ORIENTE

ITEM	ÁREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	NUMERO DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS UTILIZADOS
1	CAPS CRUCES	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD AMERICAN DENTAL	2-258		1208772	Se realiza inspección técnica y operativa del equipo evidenciando fuga en el pedal y filtro de aire, daño en la válvula dos vías Nota el filtro y el pedal de aire lo suministra la subred	* válvula dos vías * Filtro de aire " lo suministra la sub red " * Pedal de aire " lo suministra la subred "
2	CAPS LACHES	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	2269		1208770	Se realiza inspección técnica y operativa del equipo evidenciando fuga en el pedal de aire, fuga en el filtro de aire y daño en la válvula dos vías	* válvula dos vías * Pedal de aire * Filtro de aire
3	CAPS CANDELARIA	COMPRESOR DENTAL	SIC AIR	OLF1500	0		1198458	Se realiza inspección técnica y operativa del equipo, dónde se evidencia mal funcionamiento del equipo. Se realiza cambios de los siguientes repuestos * Bielas * Botón de encendido * Cilindros * Empaque * Filtros de aire * Presostato * Manómetro de presión	

								* Válvula de retención * Válvula de seguridad * Válvula de aire	
4	CAPS CANDELARIA	COMPRESOR	SCHULZ	CSV 15	F-258186	MAQ000253	1197034	Se realiza inspección técnica y operativa del equipo evidenciando daño en la bobina del motor y desgaste de correa dentada	Embobinado del motor
5	CAPS PERSEVERANCIA	COMPRESOR	SCHULZ	MSV12	3885515		1193980	Se realiza inspección técnica y operativa del equipo comprobando daño en las 4 bielas, atasco en los motores, sulfato en las conecciones electricas ycabesotedesarmado.	4 bielas con rodamientos 2 filtros de aire 3 metros de manguera de un cuarto
6	CAPS PERSEVERANCIA	TENSIOMETRO	ALPK2	NR	208660		1221748	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza instalación de tres brazaletes infante pediátrico y small para consultorio 102 sede perseverancia por requerimiento del servicio equipo operativo con pruebas de usuario ok	
7	CAPS PERSEVERANCIA	TENSIOMETRO	NO TIENE	NO TIENE	60934170		1221747	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza instalación de tres brazaletes infante pediátrico y small para consultorio 201 sede perseverancia por requerimiento del servicio equipo operativo con pruebas de usuario ok	
8	CAPS PERSEVERANCIA	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	NR	20032191418		1221746	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza instalación de tres brazaletes infante pediátrico y small para consultorio 203 sede perseverancia por requerimiento del servicio equipo operativo con pruebas de usuario ok	

9	CAPS SAMPER MENDOZA	UNIDAD ODONTOLOGÍCA	ANERICAN DENTAL	EQUIPMENT	2262	MED006328	1220487	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se realiza cambio de reservorio auxiliar de agua se realizan pruebas de funcionamiento ok	
10	CAPS SAMPER MENDOZA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	NO REGISTRA	75664	MED006142	1218959	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que el sistema de frenos esta desajustado se procede al ajuste general limpieza y lubricación general ok verificación de frenos ok . Se realizan pruebas de funcionamiento ok.	
11	CAPS SAMPER MENDOZA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	NO REGISTRA	75670	MED005492	1218957	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que le falta pasadores a las barandas se ajustan pasadores se realiza lubricacion general y ajuste de frenos ok. Se realizan pruebas de funcionamiento ok.	
12	CAPS SAMPER MENDOZA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	NO REGISTRA	516402	MED005491	1218956	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que el acrílico está suelto y las barandas pegadas se procede al ajuste general limpieza y lubricación ok. Se realizan pruebas de funcionamiento ok.	
13	CAPS SAMPER MENDOZA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	NO REGISTRA	75722		1218955	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que las barandas están sueltas y le faltan varios pasadores, se realiza ajuste general y se colocan 5 pasadores Se	

								realizan pruebas de funcionamiento ok.	
14	CAPS SAMPER MENDOZA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	NO REGISTRA	506381	MED005478	1218954	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos cambio de cable ac y cambio de conectores y cambio de fusibles. Se realizan pruebas de funcionamiento ok.	
15	CAPS PERSEVERANCIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	NO REGISTRA	.....		1218953	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que las barandas están desajustadas y verificación de pruebas equipo operativo ajuste general ok	
16	CAPS. PERSEVERANCIA	CAMILLA HOSPITALARIA. Placa	LOS PINOS	NO REGISTRA	MED006177		1218952	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que el sistema mecánico de los frenos está fallando se procede al ajuste general y la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos cambio de cable ac y cambio de conectores . Se realizan pruebas de funcionamiento ok.	
17	CAPS PERSEVERANCIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506702	MED007230	1218951	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos se realiza	

								cambio del motor del cabecero ok. Se realizan pruebas de funcionamiento ok.	
18	CAPS PERSEVERANCIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506384	MED006352	1218950	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamientó, se evidencia que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos, cambio de conectores . Se realizan pruebas de funcionamiento ok. Ajuste de barandas	
19	CAPS PERSEVERANCIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS.	860 SLIDE	506389	MED006351	1218949	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos reguladores de potencia arreglo de barandas, arreglo de topes ok cambio de cable ac y cambio de conectores . Se realizan pruebas de funcionamiento ok.	
20	CAPS PERSEVERANCIA	CAMA ELCTROMECANICA	PANAMEDICAL	DA-1	DA-1-0051	MED006350	1218948	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos, cambio de conectores . Se realizan pruebas de funcionamiento ok. Rectificación d barandas.	


21	CAPS PERSEVERANCIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506382	MED006342	1218947	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, se evidencia que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos cambio de cable ac y cambio de conectores . Se realizán pruebas de funcionamiento ok.	
22	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	CAMA ELCTROMECANICA	PANAMEDICAL	DA-1	DA-1-0034	MED004063. Código	1218937	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, see id nica que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos . Se realizan pruebas de funcionamiento ok.Se realiza revisión técnica revisión del estado físico se verifica funcionamiento, see id nica que la tarjeta de control está fallando se procede a corregir puntos de soldadura ok y cambio de componentes eléctricos . Se realizan pruebas de funcionamiento ok.	
23	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	48100		1209965	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, se realiza revisión del sistema mecánico ajuste y medición de voltajes ok, se evidencia que los tres motores fallan y requieren cambio, verificacion de modulo de controles también está fallando se solicitan los repuestos, se requiere también control manual, estructura mecanica	

								pk se deja equipo pendiente.	
24	CAPS CANDELARIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	2-268	MED000070	1208754	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, se realiza cambio de filtro y trampa del suministro de aire, se realizan pruebas de funcionamiento ok. Se verifican fugas ok. Equipo completo y funcionando	
25	CAPS CANDELARIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	2-267		1208753	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, se realiza cambio de filtro y trampa del suministro de aire, se realizan pruebas de funcionamiento ok. Se verifican fugas ok. Equipo completo y funcionando	
26	CAPS CANDELARIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	LEXUS	NR	416	MED006112	1208752	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, se realiza cambio de filtro y trampa del suministro de aire, se realizan pruebas de funcionamiento ok. Se verifican fugas ok. Equipo completo y funcionando	
27	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL	BTL-08LMT PLUS	073P0B007208	MED005514	1208710	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, se evidencia que la pantalla está fallando se requiere cambio de display y táctil para su óptimo funcionamiento, el equipo queda fuera de servicio.	
28	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	MONITOR DE SIGNOS	COMEN	STAR8000D	D7131004028L		1208709	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, ok se evidencia que el equipo no cuenta con el set completo de SPO2 se requiere para el óptimo funcionamiento del equipo.	

29	CAPS PERSEVERANCIA	UNIDAD ODONTOLOGÍCA	ANERICAN DENTAL	EQUIPMENT	2-266	MED006374	1207612	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, verificación de funcionamiento ok. Se realiza cambio de trampa de agua del suministro de aire, se realiza ajuste general y pruebas de funcionamiento ok. Repuesto suministrado por la sub red centro oriente. Ok Equipo completo y funcionando.	
30	CAPS CANDELARIA	COMPRESOR	SCHULZ	CSV 20	F-213912	MAQ000252	1197033	Se atiende llamado realizado por presunta falla en el funcionamiento del equipo, se realiza revisión técnica revisión del estado físico se evidencia que la toma está sin fluido electrico se procede a la revisón del breaker, se evidencia en mal posicionamiento y suelto en el momento de activarlo, se informa al servicio y se solicitala colaboración del personal de mtto para la correccion del breaker, se procede ha la verificación del funcionamiento del compresor, arranca el motor pero despues de pasados 3 minutos se apaga generando en la bobina destello eléctrico, se procede a la verificación del motor y se evidencia la bobina quemada se realiza medición de entre los cables del motor y no registra. Sele informa al servicio y a la empresa para su correspondiente mtto y arreglo de bobina. Pendiente decisión administrativa.	

6. **Colocar un sticker de control de intervenciones de mantenimiento preventivo en cada equipo, este debe tener como mínimo la siguiente información: fecha de realización de la intervención, logo de la empresa, responsable del mantenimiento. El un material debe ser resistente a los procesos de limpieza y desinfección.**

Durante los mantenimientos preventivos se coloca un sticker de control con la fecha de realización de la intervención, logo de la empresa y responsable del mantenimiento.



7. **Presentar informes mensuales de actividades realizadas con indicadores de cumplimiento según los lineamientos de la institución, discriminando centro de atención, equipo, marca, modelo, serie y placa de inventario, en los formatos establecidos por la Subred, así como los reportes de servicio totalmente diligenciados, digitalizados y archivados y entregados con el recibido satisfacción de los ingenieros biomédicos de las diferentes unidades, este informe se debe presentar los cinco primeros días del mes siguiente a la ejecución, esto como soporte previo obligatorio para el trámite de facturación.**

El cumplimiento de la presente obligación se evidencia en el desarrollo del presente informe.

8. **La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. por las dinámicas propias de su labor podrá incluir/excluir, aumentar/disminuir equipos, elementos o accesorios o**

repuestos, de características y especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado, para ello el contratista deberá asumir en iguales condiciones las obligaciones contractuales sobre estos equipos sin que esto genere un costo adicional.


Biosistemas ingeniería medica S.A.S asume en iguales condiciones las obligaciones contractuales sobre estos equipos sin que esto genere un costo adicional.

9. **Los repuestos que sean requeridos posteriormente a una visita de mantenimiento preventivo y/o correctivo y no se encuentren en dentro del listado de repuestos anexo al contrato, podrán ser instalados previa aprobación del supervisor, para lo cual el proveedor deberá presentar una cotización y el supervisor o quien apoye la supervisión realizará mínimo otra cotización del repuesto en un máximo de tres (3) días, con el fin de evaluar en las mismas condiciones la más viable para la subred. El valor asignado al repuesto será el valor mínimo de los valores cotizados por proveedor y la cotización realizada por la Entidad. El costo del repuesto debe incluir los gastos y costos inherentes a la logística de transporte e instalación.**

Biosistemas ingeniería medica presento cotización de los repuestos que no se encuentran dentro del anexo al contrato y se instalaron previa aprobación del supervisor.

10. **Para la entrega de los repuestos se deberá anexar el registro INVIMA en los casos que sea aplicable.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S entrego los registros Invima de los repuestos que lo requieren.


Michael Andrés Pulido Pérez › 2024 › CONTRATOS 2024 › 02-BS-0050 2024 BIOSISTEMAS › NOVIEMBRE › REGISTRO SANITARIOS REPUESTOS

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de arch...	Compartir	Actividad
REG SAN. 2022DM-0024923 - CELDAS DE ...	El domingo a las 8:...	centrooriente@biosist	150 KB	Compartido	
REG SAN. 2015DM-0012529 MINDAY CON...	El domingo a las 8:...	centrooriente@biosist	2.54 MB	Compartido	
REG SAN. 2020DM-0021151 - SPO2 SINO-...	El domingo a las 8:...	centrooriente@biosist	766 KB	Compartido	
REG SAN. 2022DM-0024923 - CELDAS DE ...	El domingo a las 8:...	centrooriente@biosist	150 KB	Compartido	
REGISTRO SANITARIO SCALER DTE WOODP...	El domingo a las 8:...	centrooriente@biosist	129 KB	Compartido	
REG SAN. 2021DM-0024182 - ECG SINO-K ...	El domingo a las 8:...	centrooriente@biosist	143 KB	Compartido	
REG SAN. 2020DM-0021151 - SPO2 SINO-...	El domingo a las 8:...	centrooriente@biosist	766 KB	Compartido	
REG SAN.0003730 MINDRAY SE.pdf	El domingo a las 8:...	centrooriente@biosist	492 KB	Compartido	
REG SAN. 2021DM-0024182 - ECG SINO-K ...	El domingo a las 8:...	centrooriente@biosist	143 KB	Compartido	
REG SAN.0003730 MINDRAY SE (1).pdf	El domingo a las 8:...	centrooriente@biosist	492 KB	Compartido	

11. **En caso de existir repuestos y/o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables se debe entregar informe con la justificación técnica al supervisor.**

Durante el mes de noviembre no existió repuestos y/o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables.

12. Mantener el Stock de repuestos para una entrega máximo de 24 horas, para los repuestos y accesorios de alta rotación, concertados previamente con el supervisor del contrato y el apoyo técnico del mismo.

Durante del mes de noviembre se contó con un stock de repuestos y accesorios de alta rotación.

13. Garantizar la disposición final de los repuestos generados por los mantenimientos preventivos y correctivos cumpliendo la normatividad ambiental vigente y políticas de la subred.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S garantiza la disposición final de los repuestos generados por los mantenimientos preventivos y correctivos.

14. Dar garantía por mano de obra y la instalación de los repuestos genuinos por término de seis (6) meses mínimos, a partir de la fecha de instalación de cualquier repuesto o mantenimiento realizado que no cumpla, El contratista se compromete a cambiar de forma inmediata los repuestos que salgan de mala calidad.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S da garantía por mano de obra y la instalación de los repuestos genuinos por término de seis (6) meses mínimos, a partir de la fecha de instalación de cualquier repuesto o mantenimiento realizado que no cumpla, nos comprometemos a cambiar de forma inmediata los repuestos que salgan de mala calidad.

15. Previo acuerdo con Supervisor del contrato y acorde con los mantenimientos requeridos, entregar instalar los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento los equipos objeto de este contrato.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S previo acuerdo con Supervisor del contrato y acorde con los mantenimientos requeridos, entregar instalar los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento los equipos objeto de este contrato. En el mes de noviembre se entregaron los siguientes repuestos.

Número	Fecha recibida	Sede	Equipo	Marca	Modelo	serie	activo	Repuestos escritos
1262837	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	78211	MED001903	juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
1262837	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	78211	MED001903	2 GATOS DE 500 NW

12628 36	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	78220	MED001686	juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12628 36	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	78220	MED001686	2 GATOS DE 500 NW
12628 35	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	75690	MED002223	juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12628 35	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	75690	MED002223	2 GATOS DE 500 NW
12628 34	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	78133		juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12628 34	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	78133		2 GATOS DE 500 NW
12628 33	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	79182		juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12628 33	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	79182		2 GATOS DE 500 NW
12628 32	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	79181		juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12628 32	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	79181		2 GATOS DE 500 NW
12628 31	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	78221	MED001658	juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12628 31	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	78221	MED001658	2 GATOS DE 500 NW
12628 30	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	75677	MED000179	juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12628 30	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	REGISTRA	75677	MED000179	2 GATOS DE 500 NW
12628 29	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	C-364	75687	MED001656.	juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12628 29	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	C-364	75687	MED001656.	2 GATOS DE 500 NW
12628 28	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	C-365	78215	MED002268	juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12628 28	2024-11-29 11:53:27	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	PINOS	C-365	78215	MED002268	2 GATOS DE 500 NW
12577 33	2024-11-26 12:04:34	CAPS ANTONIO NARIÑO	UNIDAD ODONTOLOGICA	TROPHY	S1	4172	MED000036	Deposito reservorio agua unidad odontologica
12577 30	2024-11-26 12:02:37	CAPS OLAYA	CONTRA ÁNGULO.	NSK	FX-22-1	2340952		CONTRA ANGULO NO OPTICO FX 22REF T 1030
12577 29	2024-11-26 12:02:37	CAPS OLAYA	PUNTA RECTA.	NSK	FX-65-1	B2353031	PUNTA RECTA FX65 REF H1014002	PUNTA RECTA FX65 REF H1014002
12577 28	2024-11-26 12:02:37	CAPS OLAYA	MICROMOTOR.	NSK	FX205-B2	B2360903	MICROMOTOR. F205 REF M1006002	MICROMOTOR. F205 REF M1006002

1257727	2024-11-26 12:02:37	CAPS OLAYA	PIEZA DE MANO	NKS	PANA	A2390192	PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030	PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030
1257726	2024-11-26 12:02:22	CAPS ANTONIO NARIÑO	CONTRA ÁNGULO.	NSK	FX-22-1	2350038		CONTRA ANGULO NO OPTICO FX 22REF T 1030
1257725	2024-11-26 12:02:22	CAPS ANTONIO NARIÑO	PUNTA RECTA	NSK	FX-65-1	B2353117	PUNTA RECTA FX65 REF H1014002	PUNTA RECTA FX65 REF H1014002
1257724	2024-11-26 12:02:22	CAPS ANTONIO NARIÑO	MICROMOTOR.	NSK	FX205	B2360989	MICROMOTOR. F205 REF M1006002	MICROMOTOR. F205 REF M1006002
1257723	2024-11-26 12:02:22	CAPS ANTONIO NARIÑO	PIEZA DE MANO.	NKS	PANA	A2390138	PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030	PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030
1257149	2024-11-26 10:05:46	HOSPITAL LA VICTORIA	LARINGOSCOPIO	Welch	Modelo			PORTABOMBILLO
1257149	2024-11-26 10:05:46	HOSPITAL LA VICTORIA	LARINGOSCOPIO	Welch	Modelo			bombillo para laringospocio
1256991	2024-11-26 08:40:16	CAPS CHIRCALES	CONTRA ANGULO	NSK	FX-22-1	2340988		CONTRA ANGULO NO.OPTICO FX 22REF T 1030
1256990	2024-11-26 08:40:16	CAPS CHIRCALES	PUNTA RECTA	NSK	FX-65-1	B2353077	PUNTA RECTA FX65 REF H1014002	PUNTA RECTA FX65 REF H1014002
1256989	2024-11-26 08:40:16	CAPS CHIRCALES	MICROMOTOR.	NSK	FX205	B2360949	MICROMOTOR. F205 REF M1006002	MICROMOTOR. F205 REF M1006002
1256988	2024-11-26 08:40:16	CAPS CHIRCALES	PIEZA DE MANO	NKS	PANA	A2390168	PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030	PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030
1256923	2024-11-26 08:14:41	CAPS DIANA TURBAY	CONTRA ANGULO	NSK	FX-22-1	2350018		CONTRA ANGULO NO OPTICO FX 22REF T 1030
1256922	2024-11-26 08:14:41	CAPS DIANA TURBAY	PUNTA RECTA	NSK	FX-65-1	B2353097	PUNTA RECTA FX65 REF H1014002	PUNTA RECTA FX65 REF H1014002
1256921	2024-11-26 08:14:41	CAPS DIANA TURBAY	MICROMOTOR.	NSK	FX205-B2	B2360969	MICROMOTOR. F205 REF M1006002	MICROMOTOR. F205 REF M1006002
1256920	2024-11-26 08:14:41	CAPS DIANA TURBAY	PIEZA DE MANO	NKS	PANA	A23X0018	PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030	PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030
1255017	2024-11-25 08:20:07	CAPS ALTAMIRA	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	60421		PIEZA DE ALTA
1255016	2024-11-25 08:20:07	CAPS ALTAMIRA	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	60420		PIEZA DE ALTA
1255015	2024-11-25 08:19:56	CAPS LOS ALPES	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	60427		PIEZA DE ALTA
1255014	2024-11-25 08:19:56	CAPS LOS ALPES	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	60426		PIEZA DE ALTA
1253455	2024-11-22 09:01:24	CAPS CHIRCALES	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	60442		PIEZA DE ALTA
1253454	2024-11-22 09:01:24	CAPS CHIRCALES	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	60441		PIEZA DE ALTA
1253446	2024-11-22 08:53:09	CAPS SAN JORGE	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	60440		PIEZA DE ALTA
1253445	2024-11-22 08:53:09	CAPS SAN JORGE	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	60439		PIEZA DE ALTA
1253443	2024-11-22 08:51:45	CAPS DIANA TURBAY	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	60445		PIEZA DE ALTA

12534 42	2024-11-22 08:51:45	CAPS DIANA TURBAY	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	60443		PIEZA DE ALTA
12531 50	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	78227		juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12531 50	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	78227		2 GATOS DE 500 NW
12531 49	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	78214		juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12531 49	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	78214		2 GATOS DE 500 NW
12531 48	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	78219		juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12531 48	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	78219		2 GATOS DE 500 NW
12531 47	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	76185	MED001920	juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12531 47	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	76185	MED001920	2 GATOS DE 500 NW
12531 46	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	78183		juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12531 46	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	78183		2 GATOS DE 500 NW
12531 45	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	78224		juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12531 45	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	78224		2 GATOS DE 500 NW
12531 44	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	78230	MED000182	juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12531 44	2024-11-21 22:19:26	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	78230	MED000182	2 GATOS DE 500 NW
12522 72	2024-11-21 11:57:14	CAPS BELLO HORIZONTE	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	60428		PIEZA DE ALTA
12522 71	2024-11-21 11:57:14	CAPS BELLO HORIZONTE	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	61180		PIEZA DE ALTA
12519 78	2024-11-21 09:15:52	CAPS OLAYA	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	A2320306		PIEZA DE ALTA
12519 77	2024-11-21 09:15:52	CAPS OLAYA	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	A2320308		PIEZA DE ALTA
12512 23	2024-11-20 11:32:38	CAPS 1° DE MAYO	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	60447		PIEZA DE ALTA
12512 22	2024-11-20 11:32:38	CAPS 1° DE MAYO	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	60448		PIEZA DE ALTA
12512 21	2024-11-20 11:32:38	CAPS 1° DE MAYO	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	61184		PIEZA DE ALTA
12512 20	2024-11-20 11:32:38	CAPS 1° DE MAYO	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	61182		PIEZA DE ALTA
12512 19	2024-11-20 11:32:38	CAPS 1° DE MAYO	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	61181		PIEZA DE ALTA
12512 18	2024-11-20 11:32:38	CAPS 1° DE MAYO	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	61183		PIEZA DE ALTA
12499 20	2024-11-19 15:49:56	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR FETAL	EDAN	F3	460378-M15803070017.	MED000984	MARCADOS DE EVENTOS

12499 19	2024-11-19 15:49:56	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR FETAL	EDAN	F3	460378-M15803070006.	MED000975	MARCADOS DE EVENTOS
12499 18	2024-11-19 15:49:56	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR FETAL	EDAN	F3	460378-M15803070013.	MED000989	MARCADOS DE EVENTOS
12499 18	2024-11-19 15:49:56	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR FETAL	EDAN	F3	460378-M15803070013.	MED000989	TOCO TRANSDUCTOR
12499 17	2024-11-19 15:49:56	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR FETAL	EDAN	F3	460378-M15803070020.	MED001906	MARCADOS DE EVENTOS
12478 41	2024-11-18 12:49:10	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	79187	MED001922	juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12478 41	2024-11-18 12:49:10	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	79187	MED001922	2 GATOS DE 500 NW
12478 37	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	78210	MED002269	juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12478 37	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	78210	MED002269	2 GATOS DE 500 NW
12478 36	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	75683		juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12478 36	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	75683		2 GATOS DE 500 NW
12478 35	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	79188	MED001921	juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12478 35	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	79188	MED001921	2 GATOS DE 500 NW
12478 34	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	78237		juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12478 34	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	78237		2 GATOS DE 500 NW
12478 33	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	78213		juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12478 33	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	78213		2 GATOS DE 500 NW
12478 32	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	78684		juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12478 32	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	78684		2 GATOS DE 500 NW
12478 31	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	78236		juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12478 31	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	78236		2 GATOS DE 500 NW
12478 30	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	78252	MED002265	juego de Llantas 7" de bloqueo central 3 posiciones
12478 30	2024-11-18 12:43:50	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS	Modelo	78252	MED002265	2 GATOS DE 500 NW
12478 09	2024-11-18 12:22:19	CAPS CHIRCALES	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN	Modelo	2	263	Valvula control de agua

1245263	2024-11-15 14:02:24	HOSPITAL LA VICTORIA	CAVITRON.	FROGENT	DS.	S1570427D5.	9586/MED001618	Lápiz de cavitron completo nuevo
12396.55	2024-11-12 13:08:06	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA	S2SNF0752.	MED002272	BRAZALETE ADULTO
1234957	2024-11-07 12:01:44	CAPS OLAYA	COMPRESOR.	SCHUZ	MSV	I223389		BIELAS PARA COMPRESOR DE 4 HP (2)
1234957	2024-11-07 12:01:44	CAPS OLAYA	COMPRESOR.	SCHUZ	MSV	I223389		BOTON DE ENCENDIDO PARA COMPRESOR DE 4 HP
1234957	2024-11-07 12:01:44	CAPS OLAYA	COMPRESOR.	SCHUZ	MSV	I223389		CILINDRO CABEZOTE MOTOR COMPRESOR DE 4 HP (2)
1234957	2024-11-07 12:01:44	CAPS OLAYA	COMPRESOR.	SCHUZ	MSV	I223389		EMPAQUES PARA COMPRESOR DE 4 HP
1234957	2024-11-07 12:01:44	CAPS OLAYA	COMPRESOR.	SCHUZ	MSV	I223389		FILTRO ENTRADA AIRE PARA CABEZOTE COMPRESOR DE 4 HP (2)
1234957	2024-11-07 12:01:44	CAPS OLAYA	COMPRESOR.	SCHUZ	MSV	I223389		PRESOSTATO PARA COMPRESOR DE 4 HP
1234957	2024-11-07 12:01:44	CAPS OLAYA	COMPRESOR.	SCHUZ	MSV	I223389		MANOMETROS PARA COMPRESOR DE 4 HP
1234957	2024-11-07 12:01:44	CAPS OLAYA	COMPRESOR.	SCHUZ	MSV	I223389		VALVULA DE RETENCION PARA COMPRESOR DE 4 HP
1234957	2024-11-07 12:01:44	CAPS OLAYA	COMPRESOR.	SCHUZ	MSV	I223389		VALVULA DE SEGURIDAD PARA COMPRESOR DE 4 HP(2)
1234957	2024-11-07 12:01:44	CAPS OLAYA	COMPRESOR.	SCHUZ	MSV	I223389		VÁLVULAS DE AIRE PARA COMPRESOR DE 4 HP(2)
1234628	2024-11-07 11:00:56	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	78216	MED002277	juego de Llantas 7" de bloqueo central, 3 posiciones
1234431	2024-11-07 10:24:23	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY.	IMEC	EX-3A011811.	166003048	SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO
1234396	2024-11-07 10:24:23	HOSPITAL LA VICTORIA	CAVITRON.	FROGENT	DS	S1570427D5.	9586/MED001618	Se instala lápiz completo para cavitron nuevo.
1233692	2024-11-06 21:25:18	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR	MINDRAY	MEC1200	VITALES.	CC-0A115241.	BRAZALETE ADULTO
1225714	2024-11-01 12:16:59	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	75679	MED002220	2 GATOS DE 500 NW
1225713	2024-11-01 12:16:59	HOSPITAL LA VICTORIA	CAMILLA	LOS	Modelo	75687	MED001656.	2 GATOS DE 500 NW

1234945	2024-11-07 11:51:47	CAPS LIBERTADORES	PIEZA DE MANO RECTA	NSK	FX65	B2353069.		PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030
1234859	2024-11-07 11:30:13	CAPS CARCEL DISTRITAL	AUTOCLAVE.	EURONDA	E9	EGO150287.	N.T..	kit de 1000 ciclos
1234859	2024-11-07 11:30:13	CAPS CARCEL DISTRITAL	AUTOCLAVE.	EURONDA	E9	EGO150287.	N.T..	PAPEL X 8 ROLLOS
1234859	2024-11-07 11:30:13	CAPS CARCEL DISTRITAL	AUTOCLAVE.	EURONDA	E9	EGO150287.	N.T..	electrovalvula
1234856	2024-11-07 11:30:01	CAPS 1° DE MAYO	AUTOCLAVE.	EURONDA	E8	EFX200490.	MED006838	kit de 1000 ciclos
1234856	2024-11-07 11:30:01	CAPS 1° DE MAYO	AUTOCLAVE.	EURONDA	E8	EFX200490.	MED006838	PAPEL X 8 ROLLOS
1234856	2024-11-07 11:30:01	CAPS 1° DE MAYO	AUTOCLAVE.	EURONDA	E8	EFX200490.	MED006838	electrovalvula
1234855	2024-11-07 11:29:48	CAPS CARCEL DISTRITAL	AUTOCLAVE.	EURONDA	E8	EXF221731.	N.T..	kit de 1000 ciclos
1234855	2024-11-07 11:29:48	CAPS CARCEL DISTRITAL	AUTOCLAVE.	EURONDA	E8	EXF221731.	N.T..	PAPEL X 8 ROLLOS
1234855	2024-11-07 11:29:48	CAPS CARCEL DISTRITAL	AUTOCLAVE.	EURONDA	E8	EXF221731.	N.T..	electrovalvula
1234854	2024-11-07 11:29:37	CAPS CARCEL DISTRITAL	AUTOCLAVE.	EURONDA	E8	EXF200496.	N.T..	kit de 1000 ciclos
1234854	2024-11-07 11:29:37	CAPS CARCEL DISTRITAL	AUTOCLAVE.	EURONDA	E8	EXF200496.	N.T..	PAPEL X 8 ROLLOS
1234854	2024-11-07 11:29:37	CAPS CARCEL DISTRITAL	AUTOCLAVE.	EURONDA	E8	EXF200496.	N.T..	electrovalvula
1234852	2024-11-07 11:29:25	CAPS LOS ALPES	AUTOCLAVE.	EURONDA	E8	EFX200494.	N.T..	kit de 1000 ciclos
1234852	2024-11-07 11:29:25	CAPS LOS ALPES	AUTOCLAVE.	EURONDA	E8	EFX200494.	N.T..	PAPEL X 8 ROLLOS
1234852	2024-11-07 11:29:25	CAPS LOS ALPES	AUTOCLAVE.	EURONDA	E8	EFX200494.	N.T..	electrovalvula
1228378	2024-11-05 08:40:18	HOSPITAL LA VICTORIA	COLPOSCOPIO.	ECLERIS	C100F1	C100F1R010112 2894.	9805/MED00 1633	1 led para fuente de luz ecleris
1222093	2024-10-30 10:44:06	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	UMEC	KQ-16067815.	MED003804	BRAZALETE ADULTO
1215623	2024-10-24 10:10:09	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR FETAL	EDAN	F3	460378-M15803070017.	9571	TOCO TRANSDUCTOR
1262281	2024-11-29 08:37:36	HOSPITAL SANTA CLARA	LARINGOSCOPIO.	WELCH	60813			PORTABOMBILLO
1262281	2024-11-29 08:37:36	HOSPITAL SANTA CLARA	LARINGOSCOPIO.	WELCH	60813			bombillo para laringospocio
1262238	2024-11-29 08:26:00	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	EPM	AC6-04004761		SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO
1257176	2024-11-26 10:17:38	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA CUNA	LOS	Modelo	516408		1 seguro de baranda
1257154	2024-11-26 10:10:04	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA CUNA	LOS	Modelo	516407	MED001061	2 seguros de baranda
1257143	2024-11-26 10:00:05	HOSPITAL SANTA CLARA	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH	Modelo	MED001074		BOMBILLO OTOSCOPIO
1256400	2024-11-25 16:11:21	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR	MINDRAY	IMEC	EW-45010693.	MED000142	SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO

1256399	2024-11-25 16:11:21	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR	MINDRAY	IMEC	EX-28002356		SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO
1256350	2024-11-25 15:54:04	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR	DRAGER	VISTA	S2SNE1889..	N.T..	SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER
125601 2	2024-11-25 14:35:01	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR	MINDR AY	IMEC	EV-04057508.	MED001259	SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO
125601 1	2024-11-25 14:35:01	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR	MINDR AY	EPM	AC6-04004752		SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO
125601 0	2024-11-25 14:35:01	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR	MINDR AY	EPM	AC6-04004735		SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO
1253466	2024-11-22 09:07:48	HOSPITAL SANTA CLARA	LARINGOSCOPIO	Welch	Modelo	REGISTRA		bombillo para laringospocio
1245092	2024-11-15 11:02:41	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITORE	MINDR AY	BENE	CF-14108487		ACOPLE MACHO DE NIBBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA NIBP
1244714	2024-11-15 09:08:23	HOSPITAL SANTA CLARA	MICROSCOPIO.	OLYMP US	CX31RBS FA	5M07745		BOMBILLO PARA MICROSCOPIO
1243531	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO006414.		juego de asiento y respaldo en material sintetico de alta resistencia a prueba de fuego
1243531	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO006414.		juego de reposa pies en abs de alta resistencia incluye estructura y sistema de anclaje
1243531	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO006414.		juego de ruedas maciza delanteras giratorias
1243531	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO006414.		juego de ruedas traseras de impulso tipo macizo con rin en material abs de alta resistencia

12435 31	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO006414.		juego de sistema de frenos
12435 31	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO006414.		juego descansa brazo
12435 31	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO006414.		chasis tubular metalico en pintura electroestatica
12435 30	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO005923.		juego de asiento y respaldo en material sintetico de alta resistencia a prueba de fuego
12435 30	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO005923.		juego de reposa pies en abs de alta resistencia incluye estructura y sistema de anclaje
12435 30	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO005923.		juego de ruedas maciza delanteras giratorias
12435 30	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO005923.		juego de ruedas traseras de impulso tipo macizo con rin en material abs de alta resistencia
12435 30	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO005923.		juego de sistema de frenos
12435 30	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO005923.		juego descansa brazo
12435 30	2024-11-14 09:47:39	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS	NO	Modelo	CCO005923.		chasis tubular metalico en pintura electroestatica
12414 31	2024-11-13 09:11:43	HOSPITAL SANTA CLARA	ELECTROCARDIOGRAFO.	COMEN	H3	H3220218016.	MED005705	CHUPA/ELECTRODO ADULTO X 6
12375 56	2024-11-09 07:06:00	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	EPM	AC6-9C002089.	MED000370.	ACOPLE MACHO DE NIBBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA NIBP
12375 55	2024-11-09 07:06:00	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	UMEC	KN-03063928.	MED000336.	ACOPLE MACHO DE NIBBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA NIBP
12375 54	2024-11-09 07:06:00	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	UMEC	KN-03063972.	MED000337	ACOPLE MACHO DE NIBBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA NIBP

12375 53	2024-11-09 07:06:00	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDR AY	EPM	AC6-9C002076.	MED000367	ACOPLE MACHO DE NIBBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA NIBP
12375 52	2024-11-09 07:06:00	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDR AY	UMEC	KN-03063954.	MED000280	ACOPLE MACHO DE NIBBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA NIBP
12375. 51	2024-11-09 07:06:00	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR	MINDR AY	IMEC	EX-2B003724		ACOPLE MACHO DE NIBBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA NIBP
12295 30	2024-11-05 14:20:07	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR	MINDR AY	IMEC	EV-56018044		CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS
12258 89	2024-11-01 14:27:52	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR	MINDR AY	EPM	AC7-04007120.	MED000214	BRAZALETE ADULTO
12252 38	2024-11-01 10:26:01	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR	EDAN	NO		DON000217	BRAZALETE ADULTO
12060 28	2024-10-15 12:35:44	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR	DRAGER	120S	S2SNF2290.	MED001104.	SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO
12006 03	2024-10-09 11:15:53	HOSPITAL SANTA CLARA	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDR AY	EX65	KT-9C003448		trampa de agua
11939 92	2024-10-04 11:56:27	HOSPITAL SANTA CLARA	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDR AY	EX65	KT-9C003447		trampa de agua
11919 16	2024-10-03 12:30:40	HOSPITAL SANTA CLARA	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDR AY	EX-65PRO	KY-03002204		trampa de agua
12535 82	2024-11-22 09:48:23	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	MONITOR	DRAGER	VISTA	S2SNF1751.	MED004049	CABLE TRONCAL DE ECG DE 5 DERIVADAS
12515 83	2024-11-20 15:52:55	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	MONITOR	MINDR AY	EPM	AC7-04008677.	MED003905	SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIÁTRICA O COMPLETO DE 3 METROS
12393 95	2024-11-12 11:26:43	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	REANIMADOR NEONATAL	FISHER	PAYKEL	1.31014E+11	MED003650	Manómetro
12623 69	2024-11-29 09:18:48	HOSPITAL SAN BLAS	ELECTROCARDIOGRAFO .	COMEN	CM1200	90191225045	MED003510	PINZA/ELECTRODO ADULTO X 4
12424 38	2024-11-13 11:32:50	HOSPITAL SAN BLAS	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDR AY	BENEVISI ON		MED000623	SENSOR DE TEMPERATURA
12377 95	2024-11-09 11:51:03	HOSPITAL SAN BLAS	TENSIOMETRO DE PARED	ACCOS ON	NR	SS.	MED003203	PERA CON VALVULA
12377 94	2024-11-09 11:51:03	HOSPITAL SAN BLAS	TENSIOMETRO DE PARED	ACCOS ON	NR	SS.	MED003245	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO
								PERA CON VALVULA
12377 91	2024-11-09 11:51:03	HOSPITAL SAN BLAS	TENSIOMETRO DE PARED	ACCOS ON	NR	SS.	MED003258	PERA CON VALVULA
12377 90	2024-11-09 11:51:03	HOSPITAL SAN BLAS	TENSIOMETRO DE PARED	ACCOS ON	NR	SS.	MED003214	PERA CON VALVULA

12377 88	2024-11-09 11:51:03	HOSPITAL SAN BLAS	TENSIOMETRO DE PARED	ALPK2	NR	SS.	MED003230	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO
								PERA CON VALVULA
12371 85	2024-11-08 14:09:21	HOSPITAL SAN BLAS	TENSIOMETRO	TYCOS	LIFETIME	9707010262	MED000567.	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO
12297 45	2024-11-05 15:04:53	HOSPITAL SAN BLAS	MONITOR	MINDR AY	IMEC	VITALES.	EX3A011805.	BRAZALETE PEDIATRICO
								SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIÁTRICA O COMPLETO DE 3 METROS
12220 88	2024-10-30 10:40:36	HOSPITAL SAN BLAS	LINTERNA	WELCH	Modelo	S/D.	S\D	revisar
12219 55	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012297	juego de asiento y respaldo en material sintetico de alta resistencia a prueba de fuego
12219 55	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012297	juego de reposa pies en abs de alta resistencia incluye estructura y sistema de anclaje
12219 55	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012297	juego de ruedas maciza delanteras giratorias
12219 55	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012297	juego de ruedas traseras de impulso tipo macizo con rin en material abs de alta resistencia
12219 55	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012297	juego de sistema de frenos
12219 55	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012297	juego descansa brazo
12219 55	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012297	chasis tubular metalico en pintura electroestatica
12219 54	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012884	juego de asiento y respaldo en material sintetico de alta resistencia a prueba de fuego
12219 54	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012884	juego de reposa pies en abs de alta resistencia incluye estructura y sistema de anclaje
12219 54	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012884	juego de ruedas maciza delanteras giratorias

12219 54	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012884	juego de ruedas traseras de impulso tipo macizo con rin en material abs de alta resistencia
12219 54	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012884	juego de sistema de frenos
12219 54	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012884	juego descansa brazo
12219 54	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO0012884	chasis tubular metalico en pintura electroestatica
12219 53	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO012883	juego de asiento y respaldo en material sintetico de alta resistencia a prueba de fuego
12219 53	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO012883	juego de reposa pies en abs de alta resistencia incluye estructura y sistema de anclaje
12219 53	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO012883	juego de ruedas maciza delanteras giratorias
12219 53	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO012883	juego de ruedas traseras de impulso tipo macizo con rin en material abs de alta resistencia
12219 53	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO012883	juego de sistema de frenos
12219 53	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO012883	juego descansa brazo
12219 53	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO012883	chasis tubular metalico en pintura electroestatica
12219 52	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO011144	juego de asiento y respaldo en material sintetico de alta resistencia a prueba de fuego
12219 52	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO011144	juego de reposa pies en abs de alta resistencia incluye estructura y sistema de anclaje
12219 52	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO011144	juego de ruedas maciza delanteras giratorias

1221952	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO011144	juego de ruedas traseras de impulso tipo macizo con rin en material abs de alta resistencia
1221952	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO011144	juego de sistema de frenos
1221952	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO011144	juego descansa brazo
1221952	2024-10-30 09:49:27	HOSPITAL SAN BLAS	SILLA	NO	Modelo		CCO011144	chasis tubular metalico en pintura electroestatica
1216741	2024-10-25 09:13:12	HOSPITAL SAN BLAS	TENSIÓMETRO	WELCH	Modelo		129643674	PERA CON VALVULA
1216741	2024-10-25 09:13:12	HOSPITAL SAN BLAS	TENSIÓMETRO	WELCH	Modelo		129643674	BRAZALETE DE 2 VÍAS ADULTO
1214015	2024-10-23 09:14:38	HOSPITAL SAN BLAS	MONITOR	MINDRAY	IMEC8	EW-83043290		SENSOR DE SATURACIÓN CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS O COMPLETO
1190269	2024-10-02 15:26:36	HOSPITAL SAN BLAS	CAMA CUNA	LOS	1040	507222		- Acrílico instalado.
1262384	2024-11-29 09:32:32	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	DESFIBRILADOR.	MINDRAY	BENEHEART	EL-37008451		BATERIA RECARGABLE
1261272	2024-11-28 12:19:28	CAPS CRUCES	CAVITRON.	BIOSONIC	US100R	61115091		Puntas para cavitron
1260067	2024-11-27 15:23:49	CAPS LACHES	CONTRA ÁNGULO	NSK	FX-22-1	2340986		CONTRA ANGULO NO OPTICO FX 22REF T 1030
1260066	2024-11-27 15:23:49	CAPS LACHES	PUNTA	NSK	FX-65-1	B2353075		PUNTA RECTA FX65 REF H1014002
1260065	2024-11-27 15:23:49	CAPS LACHES	MICROMOTOR.	NSK	FX205	B2360947		MICROMOTOR. F205 REF M1006002
1260064	2024-11-27 15:23:49	CAPS LACHES	PIEZA DE MANO	NKS	PANA	A2390166		PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030
1259541	2024-11-27 12:44:23	CAPS SAMPER MENDOZA	DESFIBRILADOR.	MINDRAY	BENEHEART	EL-37008448.	MED006139	BATERIA RECARGABLE
1257809	2024-11-26 13:10:57	CAPS CRUCES	PUNTA RECTA	NSK	FX-65-1	B2353115		PUNTA RECTA FX65 REF H1014002
1257808	2024-11-26 13:10:57	CAPS CRUCES	MICROMOTOR.	NSK	FX205-B2	B2360987		MICROMOTOR. F205 REF M1006002
1257807	2024-11-26 13:10:57	CAPS CRUCES	PIEZA DE MANO	NKS	PANA	A2390136		PIEZA DE MANO PANAMAX 2R REF T1030
1257806	2024-11-26 13:10:57	CAPS CRUCES	CONTRA ANGULO	NSK	FX-22-1	2350036		CONTRA ANGULO NO OPTICO FX 22REF T 1030
1246603	2024-11-17 19:51:12	CAPS PERSEVERANCIA	CAVITRON.	FROGENT	D5	1570430D5.	MED005663	LAPIZ
1239393	2024-11-12 11:26:07	CAPS SAMPER MENDOZA	CAVITRON.	BIOSONIC	US100R	61115087	MED05633	Lápiz y cable de poder

12393 92	2024-11-12 11:26:07	CAPS SAMPER MENDOZA	CAVITRON.	FROGE NT	D5	S1570426D5.	MED005633.	LAPIZ
12424 21	2024-11-13 11:27:24	CAPS CANDELARIA	AUTOCLAVE.	EURON DA	E9	EG0150194		kit de 1000 ciclos
12424 21	2024-11-13 11:27:24	CAPS CANDELARIA	AUTOCLAVE.	EURON DA	E9	EG0150194		PAPEL X 8 ROLLOS
12424 20	2024-11-13 11:27:24	CAPS CANDELARIA	AUTOCLAVE.	EURON DA	E9	EG0150195		kit de 1000 ciclos
12424 20	2024-11-13 11:27:24	CAPS CANDELARIA	AUTOCLAVE.	EURON DA	E9	EG0150195		PAPEL X 8 ROLLOS
12424 19	2024-11-13 11:27:14	CAPS SAMPER MENDOZA	AUTOCLAVE.	EURON DA	E9	EG0150175		kit de 1000 ciclos
12424 19	2024-11-13 11:27:14	CAPS SAMPER MENDOZA	AUTOCLAVE.	EURON DA	E9	EG0150175		PAPEL X 8 ROLLOS
12424 18	2024-11-13 11:27:14	CAPS SAMPER MENDOZA	AUTOCLAVE.	EURON DA	E8	EXF200491.	MED006329	kit de 1000 ciclos
12424 18	2024-11-13 11:27:14	CAPS SAMPER MENDOZA	AUTOCLAVE.	EURON DA	E8	EXF200491.	MED006329	PAPEL X 8 ROLLOS
12424 16	2024-11-13 11:27:03	CAPS PERSEVERANCIA	AUTOCLAVE.	EURON DA	E8	EFX200590		kit de 1000 ciclos
12424 16	2024-11-13 11:27:03	CAPS PERSEVERANCIA	AUTOCLAVE.	EURON DA	E8	EFX200590		PAPEL X 8 ROLLOS
12172 04	2024-10-25 14:04:38	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	SISTEMA	RETEKE SS	TH103	2405R10311000 18		8 Kit punto llamdo en baño: Se compone por lampara de pasillo, cupula, bombillo, tablero de baño con pulsador y switch de cordón
12172 03	2024-10-25 14:04:38	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	SISTEMA	RETEKE SS	TH103	2405R10311000 26		8 Kit punto llamdo en baño: Se compone por lampara de pasillo, cupula, bombillo, tablero de baño con pulsador y switch de cordón


16. Obrar con calidad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilataciones que pudieran presentarse.


Biosistemas ingeniería medica S.A.S obra con calidad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilataciones que pudieran presentarse.


17. En común acuerdo con el Supervisor del contrato, se compromete a cumplir las necesidades de capacitación técnica y asistencial en las cantidades, condiciones tiempo y lugar que considere la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE sin costo adicional.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S en acuerdo con el Supervisor del contrato, realizo las siguientes capacitaciones y se entrega de formatos de asistencia.

CAPACITACION	UBICACIÓN
POLITICA GESTION DE LA TECNOLOGIA, MANEJO Y USO ADECUADO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, MESA DE CIRUGIA Y MAQUINA DE ANESTESIA	HOSPITAL SANTA CLARA
POLITICA GESTION DE LA TECNOLOGIA, MANEJO Y USO ADECUADO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, MESA DE CIRUGIA Y MAQUINA DE ANESTESIA	ZONA CENTRO ORIENTE
POLITICA GESTION DE LA TECNOLOGIA, MANEJO Y USO ADECUADO DE DOPLER FETAL, MONITOR DE SIGNOS VITALES, INCUBADORA NEONATAL, MESA DE CIRUGIA, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR FETAL	HOSPITAL VICTORIA
POLITICA GESTION DE LA TECNOLOGIA, MANEJO Y USO ADECUADO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	ZONA RAFAEL URIBE
POLITICA GESTION DE LA TECNOLOGIA, MANEJO Y USO ADECUADO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES Y MAQUINAS DE ANESTESIA	HOSPITAL SAN BLASS
POLITICA GESTION DE LA TECNOLOGIA, MANEJO Y USO ADECUADO DE	ZONA SAN CRISTOBAL









18. En Anexar hojas de vida al personal de servicio técnico que realizará las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos, registro en mínima habilitación de talento humano), demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S realiza entrega de las hojas de vida del personal con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos, registro en mínima habilitación de talento humano), demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.




19. El personal que realizar los mantenimientos, deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para cumplir con el objeto del presente contrato, así también deberá aportar en un lugar visible el carnet como funcionario de la empresa y deberá cumplir con todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo según normatividad vigente y lineamientos institucionales.

El personal de Biosistemas ingeniería medica S.A.S cuenta con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para cumplir con el objeto del presente contrato, así también deberá aportar en un lugar visible el carnet como funcionario de la empresa y deberá cumplir con todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo según normatividad vigente y lineamientos institucionales.







Para la ejecución de las actividades técnicas se cuenta con la siguiente dotación:

CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	EQUIPO
1	Martillo	1	Pistola De Silicona
1	Expansiva Grande	1	Motortool Con Juego De Puntas
1	Juego De Copas	1	Termocupla
1	Llave De Tubo De 18	3	Multímetros Rojos
1	Llave De Tubo De 10	1	Multímetro Amarillo
4	Hombre Solos	1	Taladro
1	Metro	1	Pomada Para Soldar
1	Alicate	1	Rollo De Estañó
1	Juego De Punas	1	Sopladora
2	Juego De Llaves Bristol	1	Punta Para Pines
1	Destornillador De Estrella De 1/4	1	Llave Roche
1	Destornillador De Pala De 10	1	Pinza en C
1	Destornillador De Estrella De 10	1	Martillo Pequeño
2	Destornillador Pala 3/16x6	1	Desarmador Blanco
1	Destornillador Estrella 3/16 6x16	1	Cautín
1	Martillo De Goma	1	Desoldador
1	Cortafrío	1	Pinza en L

20. El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir la normatividad vigente del decreto 4725/2005.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S se adhiere, participar y cumple la normatividad vigente del decreto 4725/2005.

21. El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de Tecnovigilancia según el decreto 4816/2008, para gestión y trámite de incidentes y eventos adversos, relacionados con la tecnología objeto del presente contrato, de igual forma deberá cumplir con el programa institucional de tecnovigilancia.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S participa y cumple con los requerimientos del programa nacional e institucional de Tecnovigilancia

22. El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos normativos vigentes según la Res. 3100/2019 y normatividad vigente para la acreditación en salud.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S participa y cumple con los requerimientos normativos vigentes según la Res. 3100/2019 y normatividad vigente para la acreditación en salud.

23. Previo acuerdo con el supervisor del contrato y mediante las condiciones de tiempo costo-complejidad lo permitan, deberá garantizar la continuidad en la prestación de servicio cuando se presente una falla significativa que genera parada de un equipo por un tiempo mayor a 72 horas, para tal fin se obliga a garantizar la disponibilidad y entrega un equipo de backup de iguales características. La documentación técnica normativa dichos equipos, deberá ser entregada en el momento de la incorporación a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E Los equipos específicos que se requieren para back son: desfibrilador, servocuna, incubadora de transporte, incubadora, electrobisturí, monitor de signos vitales, ventilador mecánico y máquina de anestesia.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S cuenta con la siguiente disponibilidad de equipos de back up

ITEM	EQUIPO
1	DESFIBRILADOR
2	SERVOCUNA
3	INCUBADORA DE TRANSPORTE
4	INCUBADORA
5	ELECTROBISTURI
6	MONITOR DE SIGNOS VITALES
7	VENTILADOR MECANICO
8	MAQUINA DE ANESTESIA


24. El Contratista se compromete a realizar las adecuaciones del espacio de trabajo asignado para las labores de mantenimiento en las diferentes unidades donde dispondrá de personal fijo.

Biosistemas ingeniería medica SAS realizo las adecuaciones necesarias del espacio de trabajo asignado para las labores de mantenimiento en las diferentes unidades donde tenemos personal fijo.



25. El contratista se compromete a realizar conceptos técnicos de equipos por daño irreparable se encuentren en el servicio o en las bodegas que sirvan como soporte técnico al proceso y al formato institucional.

Biosistemas ingeniería medica SAS realiza conceptos de baja y queda consignado en los reportes de diagnóstico.



5/9/24, 13:28 Orden # 3137200

ORDEN DE TRABAJO

26. En caso del presentar cambio de personal avalado en la convocatoria, este debe ser evaluado previamente por el apoyo técnico del contrato; la persona nueva deberá presentar la hoja de vida con sus respectivos soportes y cumplir con las mismas condiciones o mejores del requerimiento inicial.

Durante el mes noviembre se realizó el cambio del tecnólogo Andrés Pérez por el tecnólogo Jorge Motta.

27. **Para la radicación de la factura se debe anexar un certificado por cada encargado de ingeniería biomédica de la sede perteneciente a la subred donde certifique el cumplimiento de la meta establecida, también se anexará copia digital de los reportes de mantenimiento realizados, certificado de pagos a parafiscales para la segunda revisión y aprobación del supervisor. Se deberán aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 2010 de 2019 y Decreto 358 de 2020, en el caso de estar obligados a la implementación de la Factura Electrónica.**

La factura electrónica se entrega de manera física adjunto al presente informe, los demás soportes se entregan de manera digital.

28. **El contratista se compromete a apoyar las labores relacionadas con levantamiento de inventario, creación y actualización de hojas de vida, archivo, capacitación y entrenamiento de y para los equipos biomédicos de la entidad y rondas de verificación de funcionamiento.**

Biosistemas ingeniería medica SAS realizo durante del mes noviembre labores relacionadas con levantamiento de inventario, creación y actualización de hojas de vida, archivo, capacitación y entrenamiento de y para los equipos biomédicos de la entidad y rondas de verificación de funcionamiento.

29. **El contratista deberá contar con empresa y/o sucursal con domicilio en la ciudad de Bogotá.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S cuenta con domicilio en la cuidad de Bogotá, ubicada en la Autopista Norte N 195 – 64 LOCAL 42

30. **Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios contratados por Subred con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S responde de manera directa por la adecuada prestación de los servicios contratados por Subred con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.

31. **Respondes por los perjuicios que sufra la Entidad, por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisiones del contratista o del talento humano que preste servicios en nombre de este.**


Biosistemas ingeniería medica S.A.S responderá por los perjuicios que sufra la Entidad, por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisiones del contratista o del talento humano que preste servicios en nombre de este.

32. Mantener reservas sobre la información que le sea suministrada en el desarrollo sus obligaciones.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S mantiene reserva sobre la información que le sea suministrada en el desarrollo sus obligaciones.

33. Garantizar que el personal del proveedor se encuentra afiliado a la administradora de riesgos laborales ARL, estar al día con el pago de la seguridad social y parafiscales según normatividad vigente aplicable.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S garantiza que el personal se encuentra afiliado a la administradora de riesgos laborales ARL, y esta al día con el pago de la seguridad social y parafiscales según normatividad vigente aplicable.


aportes en línea

Planilla Resumen

34. Garantizar la gestión externa (manifiestos de recolección y certificados de disposición final) de los residuos generados en el mantenimiento de los equipos.

Durante el mes de noviembre no se generaron residuos en el mantenimiento de los equipos.

35. El contratista deberá dar cumplimiento durante la ejecución del contrato Legislación Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional, así como las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S durante la ejecución del contrato cumple con la Legislación Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional, así como las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede.

36. Cumplir con diligencia lo pactado en el presente contrato.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S cumplió durante el mes de noviembre con todo lo pacto en el presente contrato.

37. Todas las demás relacionadas con el objeto del contrato.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S cumple con todas actividades durante el mes de noviembre relacionadas con el contrato.

******* Fin del Informe *******

Leidy Caterine Guarin Poveda
Coordinadora Intrahospitalaria
Biosistemas Ingeniería Medica SAS