CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencia pérdida de material en cunón colindante a fachada




Foto No 2
Descripción Se evidencia desprendimiento de material en cunón



Foto No 3
Descripción desgaste normal en pisos



Foto No 4
Descripción perdida de material en piso

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

21679

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1



Foto No 5
Descripción pasos en concreto con desgaste normal



Foto No 6
Descripción estado en buenas condiciones




Foto No 7
Descripción en buen estado




Foto No 8
Descripción en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

21700

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Numero 606 de 2001, Decreto Distrital 175 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogota D.C. a los 03 días del mes de Mayo de 2023.

ELABORO:
(Firma) Diana Patricia Lopez Lopez
(Nombre) Diana Patricia Lopez Lopez / Paola Moreno
Profesional Tecnico - Contratista

REVISION:
(Firma)
(Nombre) Maria Serrano
Profesional social - Interventoria

APROBACION:
(Firma)
(Nombre)
Director tecnico interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Tecnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) 52241283
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted esta autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales comuníquese a través del correo electrónico ahciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
PROCESO
Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía

CODIGO	VERSIÓN

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
03 / Mayo / 2023	CO2-2023	COS-2023	PMT	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Calle 116 SUR ACTA VIA PMT
CC propietario:
Telefono:
Correo electronico:
Direccion:
Long. del frente (mts):
No. de pisos: N/A
Estrato: N/A

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[ ]	
2. Alcantarillado	[ ]	[ ]	
3. Energia	[ ]	[ ]	
4. Telefonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
8. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[ ]	6. Baldio	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interes cultural?	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9. Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	[ ]	NO	[ ]
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	[ ]	NO	[ ]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Via con un ancho de 5mts aprox. en concreto hidraulico en buen estado. Presenta dos pendientes y un cajcano metalico en perfileria con apoyo de angulos metalicos y barandeo mide 0 pi 20%. Andenes en bloques de concreto en buen estado.

21x2

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Se evidencia ausencia de rejilla metálica



Foto No 2
Descripción Ensanchamiento de rejillas en costado de circulación vial



Foto No 3
Descripción Piso en concreto en buen estado



Foto No 4
Descripción desgaste normal por uso

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

3 de 3

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 1	



Foto No 5
Descripción desprendimiento de material en filos



Foto No 6
Descripción desgaste en canto esquinero




Foto No 7
Descripción pisos en buen estado




Foto No 8
Descripción estado general de pisos en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 03 días del mes de Mayo de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Carolina Poda Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) María Serrano
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Fredy Jaime
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) 52241283
Propietario


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

2175

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN: 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
20	octubre	2023	CC2-2023	CO5-2023		APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Vía Calle 71 D BIS SUR
CC propietario	N/A
Teléfono	— / —
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 D BIS SUR
No de pisos	
Long del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta De Vecindad de vía calle 71 D Bis SUR:

En Barra calle de la vía con nomenclatura calle 71 D Bis Sur, se evidencia rejilla de sumidero parcialmente afectada, evidencia ausencia de elementos metálicos que la conforman generando varios y/o huecos en la longitud del sumidero

Formato:FO-AC-07 Versión 03

2706

Powered by CamScanner

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Vía en concreto estampado



Foto No 2
Descripción Cárcamo con vacios



Foto No 3
Descripción Ausencia de elementos estructurales




Foto No 4
Descripción Sumidero en mal estado con huecos

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Powered by CamScanner

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Socavones de Carretera	VERSIÓN



Foto No 5
Descripción Sumidero con relleno de material granular



Foto No 6
Descripción Via en concreto estampado




Foto No 7
Descripción Ausencia de tapa metalica






Foto No 8
Descripción Sumidero con material granular como relleno

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de octubre de 2023

ELABORÓ:
(Firma) Carlos Alfonso López R.
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Maria Serrano
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) FREDY SUAREZ
Director Técnico - Contratista

(Firma) Yeiral Nuñez
(Nombre) Presidente JAC.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atenciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


21 de 29

Powered by CamScanner

FORMATO					
ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN: 1	
FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No
20	octubre	2023	062-2023	008-2023	PMT

APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Vía PMT (calle 71 G Sur)
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección:
No. de pisos:
Long. del frente (mts):
Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de vía: Anden en concreto Flexible estampado en buen estado, cuenta con bordillo prefabricado en concreto en buenas condiciones, concreto rigido estampado, tapas de pozos de inspección sin afectaciones, postes eléctrica en buen estado. estado de la vía en buenas condiciones, apta para el paso de transporte de maquinaria para ejecución de obra, esta vía se entregará en las mismas condiciones en que se encontró y se evidenciará en el acta de cierre.

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Se evidencia concreto rígido con desgaste normal



Foto No 2
Descripción Anden en ladrillo a la vista.



Foto No 3
Descripción Se evidencia residuos de material de construcción aledaño a obras de obra



Foto No 4
Descripción Vía en buenas condiciones

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQ



Foto No 5
Descripción vía en buen estado



Foto No 6
Descripción desgaste en filos de andenes




Foto No 7
Descripción Se evidencia un bache dañado.




Foto No 8
Descripción vía en buenas condiciones

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

Powered by CamScanner

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Numero 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de octubre de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Camila López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) María Collazos
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma) X
(Nombre) X Yeidy Muñoz
Propietario


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atenciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
20	Mar 20	2024	002 - 2023	008 - 2023	PMT	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Vía PMT (Diagonal 71 sur)

CC propietario:

Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección: No. de pisos:

Long. del frente (mts): 5 mts aprox Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de vía:

Vía en general con concreto hidraulico con placa huella ciegos, cuenta con 5 pozos de inspección y 3 inclinaciones dependientes, con cañuela por centro de vía en buen estado, andenes con ladrillo a la vista con barandas en buen estado, tambien se cuenta con anden con losetas tipo panot en buen estado.

A continuación se evidencia Registro Fotográfico.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Calle en concreto estampado con cañuela en buen estado.



Foto No 2
Descripción Bordillos y losetas tipo Panot en buen estado



Foto No 3
Descripción Andenes en ladrillo a la vista con baranda metálica en buen estado




Foto No 4
Descripción Calle en general en buen estado

2/15

928

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción la calle cuenta con un bordillo de confinamiento en buen estado




Foto No 6
Descripción Muro de parque con baranda en buen estado



Foto No 7
Descripción calle en concreto estampado en buen estado



Foto No 8
Descripción Andenes con barandas en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA


2126

929

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestion Social y Servicio a la Ciudadania	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Paola Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Mercedes Posada P
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Presidente Fiscal Director
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
20	Marzo	2024	002-2023	008-2023	PMT	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Vía PMT (Diagonal 71 A sur)
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: No. de pisos:
Long. del frente (mts): 3 mts aprox Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de vía:

Vía en general en concreto estampado tipo ladrillo con cañuela en concreto con desgaste normal, cuenta con andenes en concreto estampado y escalones con ladrillo a la vista con presencia de humedad, barandas metalicas con presencia de oxidación.

NOTA: Esta vía no se utilizo como PMT aunque estuviera aprobada de igual manera se puede evidenciar que no sufrio ninguna afectación por labores de obra.

2/2

931

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Andenes con ladrillo a la vista con baranda en buen estado



Foto No 2
Descripción Boca calle con desgaste en concreto por recolección de basura (punto de acopio)




Foto No 3
Descripción Boca calle colindante en la obra en buen estado



Foto No 4
Descripción andenes en ladrillos a la vista, bolardos y concreto estampado con humedad

2179

93

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Concreto estampado con desgaste



Foto No 6
Descripción Bolardo esquinero de bocacalle colindante a la cra 27 b averiado




Foto No 7
Descripción Calle en concreto estampado en desgaste por uso y ambiente



Foto No 8
Descripción Andenes en concreto con presencia de humedad


IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

933

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distntal 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Paola Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ale Alexandra Parada +
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Soarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Presidente JAC e Director.
Propietario


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

934

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	
19	Abril	2024	CO2-2023	CO8-2023	PMT	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

ombre del Propietario	Via PMT Calle 71B Sur
C propietario	
eléfono	
orreo electrónico	
irección	No. de pisos
ong. del frente (mts)	6 mts aprox. Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
Agua	☐	☐	
Alcantarillado	☐	☐	
Energia	☐	☐	
Teléfonos	☐	☐	
Gas	☐	☐	
TICS	☐	☐	
Licencia de onstrucción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de vecindad: Andén costado izquierdo incluido el (bordato) bordillo de confinamiento se encuentra en buen estado, sin ninguna afectación, el pavimento rígido estampillado, no presenta ninguna afectación, las juntas de construcción tanto longitudinales, como transversales no presentan ninguna afectación, la calzada, el costado izquierdo no presenta ninguna afectación. Tapas de pozo se encuentra en buen estado y no presenta ninguna afectación

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

andén costado derecho, muro, baranda, bordillos de confinamiento se encuentran en buen estado y sin ninguna afectación

NOTA: Se informa que la baranda del costado izquierdo del ingreso a esta vía fue averiada por el ingreso de volqueta por la vía, fue retirada del sitio y posterior a esto 1 día despues se coloco nuevamente reparada

NOTA2: Se informa que sumidero que se encuentra en la bocacalle de calle 71 B con Cra 27 B se encontraba averiado desde antes de iniciar labores de obra como se puede verificar en el acta de inicio, por parte del contratista de obra se realizo el cambio total de la rejilla que cubre el sumidero ya que apesar de que esta ya se encontraba afectada se pronuncio aun mas el daño y sufrio hurtos del material sobrante dejando completamente obstruido el paso vehicular, es asi que el contratista de obra con el fin de beneficiar a la comunidad realiza el reemplazo completo de dicha rejilla

926

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Rejilla de sumidero reemplazada en buen estado.



Foto No 2
Descripción Bocacalle hacia corredor en buen estado



Foto No 3
Descripción desprendimiento de material en vía por fogatas sobre la misma.




Foto No 4
Descripción Vía en concreto estampado en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción andenes con escalones y ladrillos a la vista con barandas en buen estado.




Foto No 6
Descripción Rejilla de sumidero en metal con soldadura



Foto No 7
Descripción Sumidero pequeño de cañuela con obstrucción de basura




Foto No 8
Descripción concreto estampado de vía con desgaste por paso de vehiculos.


IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2025

938

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Abril de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Edwin Esteban Hoyos
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing. Alexandra Parada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Presidente JAC el Paraiso
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

939

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
20	Mayo	2024	CO2-2023	CVE-2023	PMT	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Vía PMT (calle 74 cbis sur)
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: No. de pisos:
Long. del frente (mts): 7 mts aprox Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acera de vía: Andén en concreto articulado, sin afectaciones, bordillo en concreto prefabricado, sin afectaciones, vía en concreto rígido estampado, tapas de pozo de inspección sin afectación, sumidero en concreto prefabricado.
Nota: esta vía fue utilizada para transporte de material y fue concurrida constantemente, por lo cual se afectó el sumidero y los bordillos del andén que colinda al corredor turístico.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

afectaciones que fueron debidamente arregladas, quedando la vía en las mismas condiciones en que se encontraron inicialmente.

Es así que se procede a realizar el respectivo cierre de la vía, sin observaciones adicionales

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Boca calle por cra 27 b con perdida de material en andenes.



Foto No 2
Descripción Calle en concreto rigido con desgaste.



Foto No 3
Descripción Andenes con desportillamiento en filos de ladrillos a la vista



Foto No 4
Descripción andenes en adoquin con desgaste por uso

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Sumidero reparado en boca calle de la calle.




Foto No 6
Descripción Pozo en concreto con borde de tapa con exido.




Foto No 7
Descripción Andenes con levantamiento de material



Foto No 8
Descripción Se evidencian reductores de velocidad sobre vía en desgaste.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo Paola Florero
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma Alexandra Parada
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Actel Alexander Presidente
Propietario


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

944

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
20	Marzo	2024	002-2023	008-2023	PMT	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Via PMT (Calle 71 D Bis sur)
CC propietario:
Teléfono:
Correo electronico:
Dirección: No. de pisos:
Long. del frente (mts): 6 mts aprox Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
. Agua	☐	☐	
. Alcantarillado	☐	☐	
. Energia	☐	☐	
. Teléfonos	☐	☐	
. Gas	☐	☐	
. TICS	☐	☐	
. Licencia de onstrucción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
. Residencial	☐	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos		
Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje		
Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de vía:

Vía en concreto estampado con desprendimiento de material por uso y exposicion al ambiente, andenes con concreto en desgaste, bordillo con pintura decorativa en buen estado, andenes con ladrillo a la vista y escalones en buen estado cuenta con cañuela y sumideros en concreto en buen estado.

A continuación se evidencia Registro Fotográfico.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Calle en concreto estampado con desgaste por uso




Foto No 2
Descripción Andenes con ladrillo a la vista con presencia de humedad



Foto No 3
Descripción Pozo en concreto con desgaste normal por uso




Foto No 4
Descripción Calle en concreto en general con desgaste normal

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2933
946

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Bolardos con pintura decorativa con desgaste



Foto No 6
Descripción concreto estampado con presencia de humedad



Foto No 7
Descripción Anden en ladrillo a la vista con baranda metalica en buen estado



Foto No 8
Descripción Concreto estampado con desgaste normal por uso

947

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Paola Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra J. Rodriguez
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mg. Alexandra Posada
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Presidente Junta Directiva
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

2435

948

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☐
20	Marzo	2024	CO2-2023	CO8-2023	PMT	CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Vía PMT (calle 71 FBIS SUR)
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección: No. de pisos:
Long. del frente (mts): Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1 Agua	☐	☐	
2 Alcantarillado	☐	☐	
3 Energía	☐	☐	
4 Teléfonos	☐	☐	
5 Gas	☐	☐	
6 TICS	☐	☐	
6 Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1 Residencial	☐	6. Baldío	☐
2 Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4 Institucional	☐	9.Otro?	☐
5 Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐	
Cuantos			
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de vía: Se evidencia baldillas prefabricadas en concreto en buen estado, concreto rígido estampado en buen estado, loseta táctil guía en buen estado. Cañuela en concreto prefabricado en buen estado. poste energía en concreto. Sin afectaciones, cañuela en ángulo inexistente sin afectaciones, tapas de pozos de inspección en buen estado; no se evidencia afectación alguna en la vía por actividades de ejecución de obra, dando cierre al acta inicial, sin novedades

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Acta esta vía no presenta afectaciones en sumideros ya que no hubo tránsito frecuente por la vía.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Sumideros de calle 71 F bis sur con suciedad normal



Foto No 2
Descripción Calle en concreto estampado con cañuela en buen estado



Foto No 3
Descripción Andenes en loseta tipo panot en buen estado



Foto No 4
Descripción Bordillo de confinamiento en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Calle con bordillos con pintura decorativa en desgaste




Foto No 6
Descripción pozo en concreto en buen estado.



Foto No 7
Descripción escalones de acceso con ladrillos a la vista en buen estado




Foto No 8
Descripción Concreto estampado en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

952

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Daniel Martinez Paola Moreno C.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma Alexandra Parada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Fredy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Presidente Jac Privados
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

2750

953

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
20	Marzo	2024	CCE-2023	CCE-2023	PMT	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: VIA PMT (Calle 71 G SUR)
CC propietario:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección:
No. de pisos:
Long. del frente (mts):
Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de vía: Anden en concreto flexible estampado en buen estado, bordillo prefabricado en concreto en buen estado, concreto rígido estampado en buen estado, bolardo en concreto sin cerramiento, tapas de pozos de inspección sin afectación, postes electricos en concreto en buen estado, Nota: esta vía aprobada por PMT se utiliza para el ejercicio de ejecución de obra y tránsito, por lo cual se vio afectado el anden del tramo derecho del corredor.

954

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Arreglo que fué registrado y recibido vía pqrs N°8, a su vez fué cerrada la misma una vez se reparó el daño el día 29 de febrero de 2024.

Nota 2: vía sin afectaciones en lumidero, se entrega en las mismas condiciones en que se encontraban, daño cierre al levantamiento inicial.

2742
955

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencia concreto rigido con desgaste.



Foto No 2
Descripción Andenes con ladrillo a la vista con desgaste




Foto No 3
Descripción Andenes con desprendimiento de material



Foto No 4
Descripción Via en concreto en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Bocacalle de calle 71 G sur y Cra 27 a en buen estado



Foto No 6
Descripción Cárcamo Bocacalle con presencia de taponamiento



Foto No 7
Descripción Vía en buen estado




Foto No 8
Descripción Tapa de pozo de inspección en Bocacalle en buen estado


IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

957 744 21

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Paola Forero C
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma Alexandra Parada
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Presidente JAC el Minuto
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

958

21740

Anexo 4.2.J Inventario predial inicio

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"

BARRIO EL MIRADOR LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR

No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIENTO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN (INFORME - ANEXO)	FECHA DE CIERRE DE ACTA VECINDAD
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA		
1	20/03/2023	Diagonal 71 sur #27-36	MARIA RUTH RINCON	SI	3144912458	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
2	20/03/2023	Diagonal 71sur #27-27	CECILIA VILLAVIL	SI	3118929361	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
3	20/03/2023	Diagonal 71 sur #27-44	MARIA FERNANDA CUMACO GONZALEZ	SI	3112056532	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
4	20/03/2023	Diagonal 71sur #27-39	MARCOS CORTES RODRIGUEZ	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
5	20/03/2023	Diagonal 71sur #27-52	KEVIN MARROQUIN	SI	3052559555	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
6	20/03/2023	Diagonal 71sur #27-56	AIDE HERRERA	SI	3164698129	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
7	21/03/2023	Diagonal 71sur #27-33	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	NO	NO	SI	NO	SI	NO	INFORME N°2	N/A
8	21/03/2023	Diagonal 71sur #27-63	BLANCA NELLY MELO	SI	3212721601	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
9	21/03/2023	Diagonal 71 sur #27-68	LIZETH SARMIENTO	SI	3112748319	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
10	21/03/2023	Diagonal 71sur #27-53	DANILO GONZALEZ	SI	3202087951	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
11	21/03/2023	Diagonal 71sur #27-57	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	NO	NO	SI	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
12	21/03/2023	Diagonal 71sur #27-45	MARIA GONZALEZ	SI	3123164566	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
13	22/03/2023	Diagonal 71sur #27-69	LUIS ANTONIO LAICERA ORTIZ	SI	3115856404	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
14	22/03/2023	Diagonal 71sur #27-75	MARIA DEL SOCORRO PAYÁN	SI	3118288780	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
15	22/03/2023	Diagonal 71sur #27-70	MARIA MURILLO	SI	3123910910	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
16	22/03/2023	Diagonal 71sur #27-81	DEMETRIO GARZON	SI	3105412513	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
17	22/03/2023	PARQUE entre diagonnal 71 y 71a con cra 27b	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	NO	NO	NO	SI	SI	SI	INFORME N°2	N/A
18	22/03/2023	Diagonal 71sur #27-90	RUBEN DARIO TELLEZ	SI	3227211945	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
19	23/03/2023	Diagonal 71sur con cra 27b-04	ISABEL COPETE	SI	3246810728	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
20	23/03/2023	Diagonal 71a sur #27-78	DIEGO MORA	SI	3102809800	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
21	23/03/2023	Diagonal 71a sur #27-30	PEDRO ARCIA	SI	3214065531	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
22	23/03/2023	Diagonal 71a sur #27-44	ANGEL BOSCAN	SI	3243869835	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
23	23/03/2023	Diagonal 71a sur #27-54	LUCAS RAMIREZ SUAREZ	SI	3219074393	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
24	23/03/2023	Diagonal 71a sur #27-36	JOSE PINEDA HERNANDEZ	SI	3125631813	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
25	24/03/2023	Diagonal 71 sur #27-72	DANIEL BERNAL	SI	3118122926	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
26	24/03/2023	Diagonal 70u bis #27-85	LUIS ALBERTO GARZON	SI	3213481077	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
27	24/03/2023	Diagonal 71a sur #27-70	DIEGO MORA	SI	3102809800	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
28	24/03/2023	Diagonal 71a sur #27-50	DAVID TERAN	SI	3158980414	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
29	24/03/2023	Diagonal 71a sur #27-64	RUTH ERAZO	SI	3123881318	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
30	24/03/2023	Diagonal 71a sur #27-87	ANA MARIA FONSECA	SI	3213989559	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
31	24/03/2023	Diagonal 71a sur #27-71	MIGUEL DIAZ	SI	3164118410	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
32	28/03/2023	Diagonal 71a sur #27-45	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
33	28/03/2023	Calle 71b sur #27-45	MARTHA MARGARITA ALMECIGA	SI	3157200449	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
34	28/03/2023	Carrera 27b #71 a sur 02	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTE JAC	3158633186	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
35	29/03/2023	Calle 71b sur #27-21	FLOR MARIA SILVA	SI	6017902055	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
36	29/03/2023	Calle 71b sur #27-31	MARTHA RUIZ	SI	3143505822	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A

37	29/03/2023	Calle 71b sur #27-46	JHOANA LOPEZ	SI	3015936281	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
38	30/03/2023	Calle 71bsur #27-56	CONCEPCION MELO	SI	6017906101	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
39	30/03/2023	Calle 71b sur #27-51	DORIS GONZALEZ	SI	3102659710	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
40	30/03/2023	Calle 71b sur #27-70	ROSA RODRIGUEZ	SI	3208136241	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
41	31/03/2023	Calle 71b sur #27-52	ROSA RODRIGUEZ	SI	3208136241	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
42	31/03/2023	Diagonal 71a sur #27-51	ROSA RODRIGUEZ	SI	3208136241	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
43	4/04/2023	Diagonal 71a sur #27-26	FLOR JARAMILLO	SI	3203785906	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
44	4/04/2023	Calle 71b sur #27-65	XIMENA QUIÑONEZ VELANDIA	SI	3007764369	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
45	5/04/2023	Calle 71bsur #27-37	MARTHA RUIZ	SI	3143505822	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
46	5/04/2023	Calle 71b sur #27-75	BLANCA YANETH HERRERA	SI	3177772775	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
47	5/04/2023	Calle 71b sur #27-82	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
48	10/04/2023	Calle 71b sur #27-62	NELLY SALINAS	si	3123080767	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
49	10/04/2023	Calle 71b sur #27-59	CARLOS QUEVEDA	SI	3243845987	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
50	10/04/2023	Calle 71bsur #27-81	YORGELIS MOGOLLON	SI	3203959178	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
51	11/04/2023	Calle 71Csur #27-27	JOHAN CERQUERA	SI	3228518650	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
52	11/04/2023	Calle 71Csur #27-33	LUIS EDUARDO BAEZ	SI	3202358678	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
53	12/04/2023	Calle 71bsur #27-96	CARLOS SANCHEZ MANRIQUE	SI	3102178378	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
54	12/04/2023	Carrera 27b #71b-04	JOSE PEÑA	SI	3213403452	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
55	12//04/2023	Calle 71b sur#27-95	BLANCA LILIA MILLÁN PARRA	SI	3134598169	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
56	13/04/2023	Calle 71csur #27-96	BLANCA LILIA MILLÁN PARRA	SI	3134598169	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
57	13/04/2023	Calle 71c sur #27-21	MARIA CARLINA TIQUE	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
58	13/04/2023	Calle 71c#27-22	GAVINO MALAMBO	SI	6015967340	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
59	14/04/2023	Calle 71c #27-46	BLANCA LILIA MILLÁN PARRA	SI	3134598169	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
60	14/04/2023	Calle 71c sur#27-38	BLANCA LILIA MILLÁN PARRA	SI	3134598169	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N°2	N/A
61	14/04/2023	Calle 71c #27-28	BLANCA LILIA MILLÁN PARRA	SI	3134598169	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
62	14/04/2023	Calle 71cbis #27-38	RUBEN GUARIN	SI	3209336773	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
63	14/04/2023	Calle 71c bis sur #27a-05	JOSE GABRIEL JIMENEZ	SI	3138431079	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
64	14/04/2023	Calle 71c bis # 27a-11	MARIA RUBIELA RAIGOSO	SI	3106133139	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
65	14/04/2023	Calle 71c bis #27a-18	MARIA ELVIA PARRA	SI	3134598169	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
66	14/04/2023	Calle 71cbis #27a-22	ANA DELIA NIETO	SI	3125533768	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
67	14/04/2023	Calle 71cbis #27a-37	LUZ LUCENA	SI	3124985700	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
68	14/04/2023	Calle 71cbis #27a-29	LUZ LUCENA	SI	3124985700	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
69	17/04/2023	Calle 71cbis #27-32	HECTOR GUATAVITA	SI	3209363302	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
70	17/04/2023	Carrera 27b#71c-36	LILIA GORDILLO	SI	3102064273	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
71	17/04/2023	Calle 71cbis #27a-53	ALVENIS VARON	SI	3124605530	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
72	17/04/2023	Calle 71cbis #27a-08	AIDE ESTRELLA PRADO	SI	3114713187	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
73	17/04/2023	Calle 71cbis #27a-23	MARCO CARRILLO	SI	3132320483	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
74	17/04/2023	Calle 71cbis #27a-17	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	SI	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
75	17/04/2023	Calle 71cbis #27-21	MARTHA CECILIA ROJAS	SI	3112635355	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
76	17/04/2023	Calle 71cis #27-26	ASENCION MORENO CARILLO	SI	3115123258	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
77	17/04/2023	Calle 71fbis #27-48	HERNANDO PASTOR	SI	3208258935	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
78	17/04/2023	Calle 71fbis#27-38	CARMEN CAMARGO	SI	3219428766	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
79	17/04/2023	Calle 71fbis#27-45	BLANCA CECILIA CORTES	SI	3115548213	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
80	18/04/2023	Calle 71fbis #27-31	BLANCA LILIA GARCIA	SI	3124267143	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A

81	18/04/2023	Calle 71fbis #27a-06	LUIS TORRES	SI	3123508720	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
82	18/04/2023	Calle 71fbis #27a-14	LUIS TORRES	SI	3123508720	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
83	18/04/2023	Calle 71fbis #27a-29	DIANA NOSCUE	SI	3113711426	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
84	18/04/2023	Calle 71fbis sur #27a-25	MARIA ROSALBA GOMEZ	SI	3134606359	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
85	18/04/2023	Calle 71fbis sur #27a-63	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
86	18/04/2023	Calle 71fbis sur #27A-59	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
87	18/04/2023	Calle 71fbis sur #27a-32	ISABEL BERMEO	SI	6017902247	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
88	18/04/2023	Calle 71G #27-29 sur	DORIS QUIMBAYO	SI	3125439424	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
89	18/04/2023	Calle 71G#27-47	CARMEN VERGARA	SI	6017905042	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
90	18/04/2023	Diagonal 71sur #27-98	DORIS MORENO	SI	3026097047	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
91	19/04/2023	Diagonal 71 #27-94	YAIN LESMES	SI	3202964805	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
92	19/04/2023	Calle 71c bis #27a-49	CEFERINA BERMUDEZ	SI	3132015550	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
93	19/04/2023	Calle 71fbis #27-40	LUZ MARINA MONROY	SI	3112301038	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
94	19/04/2023	Calle 71fbis #27-25 sur	MABEL SANABRIA	SI	3112442190	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
95	19/04/2023	Calle 71f bis sur #27a-23	MARIA ROSALBA GOMEZ	SI	3134606359	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
96	19/04/2023	Calle 71fbis sur #27-37	MERLY GUZMAN BEJARANO	SI	3223225794	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
97	19/04/2023	Calle 71fbis sur #27-28	OLGA MORENO	SI	3213850598	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
98	19/04/2023	Calle 71f sur #27-33	BLANCA AURORA MORA	SI	3214242865	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
99	19/04/2023	Calle 71f sur #27-37	JOSE OVIDIO CAMACHO	SI	3006760498	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
100	20/04/2023	Cra 27a #71f-10	MARCELA CAMELO	SI	3107130488	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
101	20/04/2023	Calle71D bis# 27-37	SUSAN BALVUENA	SI	3138372788	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
102	20/04/2023	Calle71c bis #27a-41	SANDRA DIAZ	SI	3213564410	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
103	20/04/2023	Calle 71Dbis sur#27-29	PARMENIO FUENTES	SI	3102954892	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
104	20/04/2023	Calle 71Dbis sur#27-32	LAURA LIEVANO	SI	3116333909	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
105	20/04/2023	Calle 71fsur #27-32	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
106	20/04/2023	Diagonal 71#27-64	RAFAELA VILLANUEVA	SI	6017907155	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
107	21/04/2023	Calle 71cbis sur #27a-36	MONICA CASAS MORENO	SI	3138935781	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
108	21/04/2023	Calle 71cbis sur #27a-30	PABLO ANTONIO CARRILLO	SI	3143447045	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
109	21/04/2023	Calle 71C BIS SUR#27-25	JACKELINE CRISTANCHO	SI	3208989470	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFOTME N3	N/A
110	21/04/2023	Diagonal 71 #27-86 sur	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
111	21/04/2023	Diagonal 71#27-88 sur	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
112	21/04/2023	Diagonal 71a #27-82	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
113	21/04/2023	Diagonal 71a #27-89	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
114	21/04/2023	Calle 71bsur#27-76	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
115	24/04/2023	Calle 71G #27-41	ESTIVEN GAITAN	SI	3202268031	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
116	24/04/2023	Calle 71bsur #27-69	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
117	24/04/2023	Calle 71f sur #27-26	NELSY MACIAS	CI	3202520176	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
118	24/04/2023	Calle 71bsur #27-36	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
119	24/04/2023	Cra 27 # 71 g bis 15 sur	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA VICEPRESIDENTE DEFENSA CIVIL	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
120	24/04/2023	Cra 27a#71cbis sur-56	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTE	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
121	24/04/2023	Calle 71fbis #27-49 sur	DIANA HERRERA	SI	3143455342	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
122	24/04/2023	Calle 71 c bis sur # 27-31	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTE JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
123	24/04/2023	Calle 71 d bis sur # 27-41	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTE JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
124	25/04/2023	Calle 71 f sur # 27-40	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMAPRESIDENTE JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A

2745

125	25/04/2023	Calle 71fbis sur #27a-40	MARGOT SANCHEZ	SI	3202668227	S	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
126	25/04/2023	Cra 27b#71F-18 SUR	TEODULO HERRERA	SI	3125213444	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
127	25/04/2023	Calle 71fbis sur#27a-62	MIRYAM MEJIA	SI	3152892161	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
128	25/04/2023	Calle 71Gsur #27-53	JHON JAIRO CALERO TORRES	SI	3118313630	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
129	25/04/2023	Calle 71G#27-59SUR	FLOR MARIA VASQUEZ	SI	6017906209	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
130	25/04/2023	Calle 71fbis# 27a-50 sur	KEVIN BELTRAN	SI	3125324134	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFOTME N3	N/A
131	25/04/2023	Cra 27a #71f-54 sur	EMPERATRIZ FONSECA	SI	3102784332	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
132	25/04/2023	Calle 71fbis sur #27a-05	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
133	25/04/2023	Calle 71fbis sur #27a-15	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
134	26/04/2023	Calle 71fbis sur #27a-37	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
135	26/04/2023	Calle 71Gsur #27-28	MAIRA GARZÓN	SI	3202266031	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
136	26/04/2023	Calle 71Gsur #27-39	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
137	26/04/2023	Calle 71G #27-44 SUR	KAREN AMADO	SI	3134774030	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
138	26/04/2023	Calle 71f #27-27 SUR	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFRME N3	N/A
139	26/04/2023	CRA 27B#71-F 36 SUR	JESUS MACADAM	SI	3143511259	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
140	26/04/2023	Calle 71G bis #27-34 sur	YOLANDA QUIMBAYO	SI	3005739354	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
141	26/04/2023	Calle 71G bis #27-21 sur	HASLY GONZALEZ	SI	3187701059	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
142	26/04/2023	Calle 71fbis sur #27a-47	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	PRESIDENTA DE LA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
143	27/04/2023	Calle 71fbis #27a-46	SANDRA VILLEGAS	SI	3108201763	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
144	27/04/2023	Calle 71hsur #27-74	GERMAN BELTRAN	SI	3143240606	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
145	27/04/2023	Calle 72Gbis sur #27-33	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
146	28/04/2023	Calle 71Gsur #27-34	JAIME ALBERTO MORA	SI	3142705296	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
147	28/04/2023	Calle 71h#27-80	PABLO PALENCIA	SI	3132726856	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
148	28/04/2023	Calle 71Gbis #27-77	GLADYS AMPARO CRISTIN	SI	6017901240	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
149	28/04/2023	Calle 71hsur #27-46	MARCELA MARTINEZ	SI	3143023844	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
150	1/05/2023	Calle 71Gbis #27-41	HECTOR LAVERDE	SI	3224756413	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
151	1/05/2023	Calle 71Gbis sur #27	DY NUÑEZ VICEPRESIDENTA DE LA DEFENSA (	SI	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
152	1/05/2023	Calle 71Gbis #27-47	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
153	1/05/2023	Calle 71G bis #27-40	MARIA EUGENIA INESTROSA	SI	3142252279	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
154	1/05/2023	Calle 71G bis #27-51	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
155	1/05/2023	Calle 71G bis #27-55	LUIS ENRIQUE PINZON	SI	3208261261	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
156	1/05/2023	Calle 71Gbis #27-56	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
157	1/05/2023	Calle 71Gbis #27-46sur	JORGE CERON	SI	3202582654	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
158	1/05/2023	Cra 27a #71G-20	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFOTME N4	N/A
159	2/05/2023	Calle 71Gbis #27-27	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
160	2/05/2023	Calle 71H sur #27-54	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
161	2/05/2023	Calle 71hsur #27-40	SORANY VARGAS	SI	3214890691	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
162	2/05/2023	Calle 71G sur #27-50	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
163	2/05/2023	Calle 71hsur #27-60	YUIY ARGUELLAR	SI	3212481167	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
164	3/05/2023	Calle 71G sur #27-40	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
165	3/05/2023	Calle 71hsur #27-66	YUIY ARGUELLAR	SI	3212481167	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
166	3/05/2023	Calle 71csur #27-39	JOSE GUTIERREZ	SI	3107918240	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFRME N4	N/A
167	3/05/2023	Diagonal 71a#27-88	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
168	3/05/2023	Calle 71fbis sur #27a-20	SANDRA SERRATO	SI	3202047600	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A

169	3/05/2023	Diagonal 71#27-96SUR	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	3103075107	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	N/A
170	3/05/2023	Calle 71bsur #27-25	LILIA MILLAN	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
171	4/05/2023	Calle 71csur #27-45	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA PRESIDENTA JAC	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
172	4/05/2023	Calle 71c sur #27-51	JOSE ISIDRO CARREÑO	SI	3142896197	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
173	4/05/2023	Calle 71cbis sur #27a-50	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA	3103075107	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	N/A
174	4/05/2023	Calle 71c sur #27-52	BLANCA LILIA MILLAN	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
175	4/05/2023	Calle 71cbis sur #27a-14	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
176	4/05/2023	Calle 71b sur #27-89	BLANCA LILIA MILLAN	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
177	4/05/2023	Calle 71fsur #27-21	JUAN GABRIEL LOZANO	SI	3145815121	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
178	5/05/2023	Calle 71b sur #27-88	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
179	5/05/2023	Calle 71csur #27-57	LUCINDA GALINDO GALINDO	SI	3202500299	SI	NO	NO	NO	SI	SI	INFORME N3	N/A
180	5/05/2023	Calle 71fbis sur #27a-54	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
181	5/05/2023	Calle 71fbis sur #27a-24	YEIDY NUÑEZ (VEEDORA)	FIRMA	3103075107	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
182	5/05/2023	Calle 71G bis sur #27-50	JORGE CERON	SI	3202582854	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
183	5/05/2023	Calle 71h sur #27-68	JORGE CERON	SI	3202582854	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
184	5/05/2023	Calle 71fbis sur #27-	ANDREA MARTINEZ	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	INFORME N3	N/A
185	17/07/2023	Cra 27a # 71h sur-30	OSCAR ROZO (TRANSMICABLE)	SI	3102107515	NO	NO	NO	SI	SI	SI	INFORME N6	N/A
186	12/09/2023	Calle 71l bis sur #27-27	LUZ MIRYAM LOZANO	SI								INFOTME N7	N/A
187	20/09/2023	Calle 71G bis sur #27a-16	BLANCA RAMOS	SI								INFOTME N8	N/A

2751

2752

(2)

Anexo 4.2.K Actas de vecindad de inicio

2753

Los profesionales que suscriben las actas de vecindad de inicio por parte del Contratista de obra el Consorcio VAPA y de la interventoría Mapo Ingeniería SAS son los siguientes:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
María del Carmen Posada	Directora de Interventoría	Mapo Ingeniería SAS
María de los Ángeles Serrano	Profesional Social Interventoría	Mapo Ingeniería SAS
Freddy Suarez Luna	Director de Obra	Consorcio VAPA
Diana Castillo G.	Profesional Social Obra	Consorcio VAPA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☑
20 DD	03 MM	2023 AA			01	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Ruth Rincon
CC propietario	52.335.230
Teléfono	3144912458
Correo electrónico	No
Dirección	Diagonal 71 # 27-36 Sur
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6 mts aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Andén en loseta, con 3 escalones para entradas, barandas metálicas en buenas condiciones, paredes pintadas y pañetadas con grietas y desprendimientos. Puerta y ventana en carpintería metálica, presenta oxidaciones en varias partes. Vidrios de puerta y ventana buenos. Cubierta metálica con teja plástica con perdida de material.

1er Piso Sala: Piso en baldosa en buen estado. Paredes con presencia de humedad y grietas. Techo en teja y algunos de ellos presentan daños, las teja estan sobre madera no posee instalaciones electricas y/o cableria a la vista.

2454

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Cocina: pisos en baldosa en buenas condiciones, paredes en cerámica y en pintura con presencia de algunas fisuras a la vista, mesón de cocina con media instalación de cerámica, techo en teja plástica y eternit con presencia de humedad y moho a la vista.
- habitación N° 1: pisos en obra negra con tapete de caucho, alistado en cemento, puerta en madera con desgaste en pintura, y presencia de avena en vidrio de puerta, paredes en pintura con conexión de la misma, en buen estado, cubierta en teja de eternit con luz entre tejas y presencia de parasidad y humedad.
- Cuarto de lavandería: pisos en obra negra con tapetes, con presencia de humedad a la vista, paredes en pañete sin terminados en buen estado y cubierta en eternit con parasidad y presencia de luz entre juntas.
- habitación N° 2: pisos en cerámica tipo madera en buenas condiciones, paredes con pintura sobre pañete en buen estado, con presencia de desprendimiento de material por humedad, cubierta con presencia de humedad. y puerta en madera en buen estado.
- Patio de ropas: Pisos en cerámica en buen estado, paredes en pañete con pintura en buenas condiciones, cubierta en eternit con presencia de humedad a la vista y desgaste normal. y agrietamiento en columna.
- baño: Pisos y paredes en enchape en buenas condiciones, con presencia de humedad a la vista, puerta en madera en buen estado con separación de marco y piso.
- Habitación N° 3: Pisos en obra negra, con tapete "alistado de cemento", Con presencia de humedad, paredes con pintura con presencia de agrietamiento en pintura, cubierta en eternit, con presencia de humedad a la vista y filtraciones, puerta de madera con desgaste en pintura en buen estado.
- Pasillo: pisos en baldosa en buenas condiciones, Paredes con presencia de fisuras y humedad, cubierta en eternit con desgaste normal y humedad a la vista.
- Fachada trastera "baja porque ilinani": ventanas con acrilas, puerta metálica en buen estado, pisos en cemento hidráulico en buen estado y paredes de fachada con corrosión y retracción del mortero.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No __
Descripción Baño en ceramica piso y Paredes.



Foto No __
Descripción Piso en baldosa en buenas condiciones, Paredes ceramica con fisuras



Foto No __
Descripción Pisos en baldosa, Paredes con fisuras.




Foto No __
Descripción Pared con presencia de humedad y moho.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

0420

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No __
Descripción Pared con presencia de grieta y humedad, con desprendimiento de material



Foto No __
Descripción Marcos de ventanas con presencia de oxido




Foto No __
Descripción Pared con presencia de humedad





Foto No __
Descripción Ventanas con rejas, pared con fisuras

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 03 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo G. / Paola Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) María Serrano
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Tecnico - Contratista

(Firma) María Ruth Rincon
(Nombre) María Ruth Rincon
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

2258

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
20 DD	03 MM	2023 AA	002- 2023	008 - 2023	02	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cecilia Villamil
CC propietario	51707759
Teléfono	3118929361
Correo electrónico	NO
Dirección	Diagonal 71 sur # 27-27
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6 mts aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Andén en loseta y concreto, puertas y ventanas en carpintería metálica, vidrios de puerta en buen estado, las ventanas y sus rejas presentan oxidación, Paredes con presencia de humedad, desprendimiento de pañete y gran cantidad de fisuras

- Hall: Pisos en cemento con grietas mal acabado, Paredes con humedad, y fisuras. Cubierta en teja de zinc con pandeamiento.

21759

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Sala comedor: piso en mineral sobre alistado en concreto con fisuramiento a la vista y desgaste normal, cubierta de zinc traslucida, paredes con presencia de humedad y erosión, con retracción en el mortero y deterioro en pintura.

- Sala #2: Salida a calle: piso en mineral sobre alistado en concreto, con fisuramiento y desgaste en material, paredes en pintura con erosión y retracción del mortero, cubierta en zinc con presencia de porosidad.

- Entrada de garaje: piso en mineral sobre alistado en concreto, con fisuramiento a la vista, paredes con pintura en buen estado a la vista y presencia de humedad, cubierta con fisura en lamina de zinc, estructura en madera con presencia de humedad.

- Cocina: piso en mineral sobre alistado en concreto, con desgaste normal con erosión, pared en pintura con presencia de fisuras, humedad y retracción en el mortero, cubierta con luz en empalme de lamina zinc.

- Baño: piso en mineral sobre alistado en concreto con presencia de humedad, paredes en pintura con presencia de humedad y retracción en el mortero, cubierta en lamina de zinc en buen estado, marco de puerta metalico en buen estado y uso con desprendimiento de material.

- Cuarto de ropas interior: piso en mineral sobre alistado en concreto con presencia de fisuras a la vista, paredes con presencia de agrietamientos, con pintura en buen estado, cubierta en lamina de zinc con luz entre muros.

- Habitación principal: piso en mineral sobre alistado en concreto con presencia de fisura a la vista, paredes con presencia de fisuras y erosión y desprendimiento de material, cubierta en lamina de zinc en buen estado, puerta metalica en buen estado con ventana en vidrio.

- ventanas internas: rejas Metálicas con oxidación y desgaste de pintura, desprendimiento de material de marco de puerta.

2266

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No __
Descripción Pared con fisuras y humedad




Foto No __
Descripción Teja de zinc pandeada sobre madera




Foto No ___
Descripción Pared en la parte superior sin terminar




Foto No ___
Descripción Piso en cemento con fisuras y mal terminado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2764

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No __
Descripción Pared con fisuras y humedad




Foto No __
Descripción Pared con fisuras y humedad




Foto No __
Descripción Presencia de luz entre la teja y la Pared
Portete mal terminado




Foto No __
Descripción Paredes con fisuras y humedad


IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2762

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 03 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Paola Moreno C
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) María Serrano
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma) x
(Nombre) x Cecilia V. Hamida.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

2762

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
20	03	2023	002 - 2023		03	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	María fernanda Cumaco Gonzalez
CC propietario	1.124597272
Teléfono	3120565732.
Correo electrónico	NO
Dirección	Diagonal 71 Sur #27-44
No. de pisos	1.
Long. del frente (mts)	SMS Apiak
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: piso en concreto hidraulico con figuramiento a la vista, pared en bloque con presencia de humedad y figuramiento, cubierta con caida de luz en vigd, puertas metalicas con oxidacion y ventanas en buen estado.

- sala: piso en concreto, con fisuras y desgaste normal, pared con pintura y bloque con figuramiento a la vista.
- cocina: piso en concreto con desgaste normal y figuramiento, pared en pintura con figuramiento, techo en baldosa con hundimiento y cuarteo, cubierta en lamina etnil en buen estado con hundimiento.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Habitación en sala: piso en cerámica en buen estado a la vista, con desnivel entre baldosa, pared con agrietamiento general y retracción del mortero. cubierta en lámina de zinc en buen estado.
- Hall: piso en concreto con desgaste normal, paredes con fisuramiento general, cubierta con avería, entrada de luz y perdida de material.
- Baño: piso en cerámica con fisuras por asentamiento, paredes en pañete y baldosa con presencia de fisuramiento y luz entre baldosa y pared, puerta de madera en buen estado, cubierta en lámina de zinc en buen estado y con presencia de porosidad y humedad. marco de puerta con espacio entre marco y muro.
- Habitación # 2: piso en mineral sobre concreto con fisuramiento y erosión, paredes con presencia de fisuras, y retracción en mortero, Pintura y mortero, cubierta en teja de zinc con entradas de luz y humedad a la vista.
- Habitación # 3: piso afectado en concreto con erosión y hundimiento, paredes en pañete y pintura con presencia de desgaste normal por exposición, marco de ventana en oxidación y vidrios en buen estado. cubierta en teja de zinc con desgaste de material en buen estado.
- patio de ropas: piso en concreto fisurado, paredes en bloque con fisuramiento sin acabados.
- Fachada posterior: piso en concreto hidráulico en buen estado, paredes en bloque con inconsistencia en juntas; ventanas con desnivel, dejando luz en vanos, ventanas en buen estado con deterioro de pintura, avena en ventana. puerta metálica con oxidación y deterioro de pintura.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Ventana metalica con oxidacion




Foto No 2
Descripción Piso en cemento con fisuras y humedad




Foto No 3
Descripción Pared con fisuras y humedad



Foto No 4
Descripción Teja rota y en mal estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2746

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Mesón cocina en cerámica varios baldosas rotas.



Foto No 6
Descripción Paredes sin pañetar completamente y en ladrillo



Foto No 7
Descripción Pared en bloque sin terminado.




Foto No 8
Descripción Presencia de luz entre las tejas y paredes


IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2174

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Marzo de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Paola Tovar C.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) María Serrano.
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma) x María camaco
(Nombre) x María camaco
Propietario


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

2458

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
20 DD	03 MM	2023 AA	062-2023		04	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Marcos Cortes Enriquez

CC propietario: 2'245343

Teléfono: NO

Correo electrónico: NO

Dirección: Diagonal 7D #27-39 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4 Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO


Actividad de Fachada: Piso en cemento hidraulico en buenas condiciones, pared con tarrajeo general y alcalenidad y retracción del mortero, ventanal en buen estado y reja con oxidación, pared fachada con detenoro y desgaste en pintura, puerta metalica con oxidación a la vista y parcialidad

- Sala: piso en concreto, con presencia de humedad, pared con presencia de fisuras y humedad con desgaste en pintura, retracción del mortero, cubierta en lámina en teja, con oxidación y parcialidad a la vista.
- Cocina: piso en concreto, pared con presencia de humedad y desprendimiento de material algunas fisuras a la vista, cubierta en lamina con entradas de luz.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- baño: pisos en cemento con presencia de humedad y fisuramiento, paredes en bloque, con perdida de material y humedad.
- Comedor: pisos en concreto, paredes con presencia de humedad y agrietamiento, desprendimiento de materiales en pintura, techo: cubierta en lámina con oxidación y perosidad.
- patio de ropas: pisos en concreto, con presencia de lama y humedad, paredes con presencia de humedad y perdida de material "en bloque".
- habitación 2: pisos en concreto, paredes con perdida de material por humedad y desgaste normal, techos en teja con entradas de luz y humedad a la vista.
- habitación 2: pisos en concreto con tapete, paredes en pintura con presencia de humedad a la vista, y fisuramiento en general, techos en teja con entradas de luz a la vista y desgaste.
- habitación principal: pisos en baldosa con fisural a la vista, paredes en pintura con presencia de humedad y agrietamiento, cubierta en placa con desgaste y presencia d humedad y sin acabados.



2 de 2

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Techo en teja zinc con huecos y mal remate entre pared y teja, humedad



Foto No 2
Descripción Pared en bloque y piso en cemento con fisuras



Foto No 3
Descripción Piso en cemento con presencia de humedad y fisuras.




Foto No 4
Descripción Teja en zinc con oxidación y mal remate contra pared, Poste de luz y cableado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Pared con presencia de humedad y fisuramiento



Foto No 6
Descripción Pared con presencia de humedad y fisuras.



Foto No 7
Descripción Piso en cemento con presencia de humedad y fisuras.




Foto No 8
Descripción Mal remate de pared entre las dos viviendas.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 03 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo Paola Moreno C.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) María Serrano Leal
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadanc@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

2727

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN 1	
FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☑
20 DD	03 MM	2023 AA	002 - 2023	008 - 2023	01	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Kevin Moncayo
CC propietario	1033681630
Teléfono	3052554155
Correo electrónico	moncayokevin98@gmail.com
Dirección	Origanal 71 cra #27-52
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	5 mts aprox.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: pisos en concreto hidraulico en buen estado, pintura alcalanicidad, agrietamientos, fisuras, desprendimiento de mortero, ventanal metalico con cuidadan y vidrios alterados, puerta metalica. con detencro de pintura y oxidación.

2024

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Sala: pisos en concreto con desgaste normal, con erosión y fisuramiento, paredes en masa pañete con desgaste normal

- habitación #1: paredes con presencia de fisuras y retracción de mortero, presencia de humedad, pisos en mineral sobre alistado en concreto con fisuras, puerta metálica con desgaste en pintura y porosidad

- Cocina: paredes en pañete con pintura con erosión y humedad a la altura, mesón de cocina en concreto, pisos en mineral desgastado sobre alistado de concreto. cubierta en lamina zinc con deterioro

- Baño: pisos en alistado de concreto con presencia de humedad y moho, paredes en pintura sobre pañete, erosión y retracción en el mortero y fisuramiento. Puerta metálica con oxidación y desgaste en pintura.

- habitación general: pisos en concreto con desgaste y erosión, paredes con pañete y pintura con retracción en morteros, ventanas con oxidación en marco y vidrios en buen estado cubierta en lamina zinc con entretela de icc

- fachada posterior hacia pasaje illimani: pisos en concreto hidraulico en buen estado, paredes en pañete con pintura con retracción en el mortero, ventana costado derecho de fachada posterior ausente. rejas metalicas en buen estado.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Muros en pórtico mal rematados




Foto No 2
Descripción Marcos de ventana con presencia de oxido




Foto No 3
Descripción Marcos de ventana en buen estado




Foto No 4
Descripción Ventana fachada posterior sin vidrios.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2176

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Marco con presencia de oxido.




Foto No 6
Descripción Pisos en cemento con humedad y presencia de moho




Foto No 7
Descripción Meson cocina en concreto sin batería




Foto No 8
Descripción Pared en panela con desprendimiento de material.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2122

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 03 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo - Paola Moreno C.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) María Soriano Leto
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Kevin Michel manosalva ortiz
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
20	03	2023	002-2023	008-2023	06	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Aida Herrera.
CC propietario	1023916599.
Teléfono	3164698829.
Correo electrónico	NO
Dirección	Diagonal 71 sur # 27-56 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts)	5mts Aprox. — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

- Acceso de fachada: pisos en concreto hidraulico, presenta alcalinidad, retracción en el mortero, ventanas metalicas con oxidación y deterioro de material, puerta metalica con oxidación con vanos en policarbonato en mal estado y vano con deterioro.
- Hall de acceso: pisos en concreto con desgaste normal y fisuras, pared en pañete con fisura presente.
- Sala: pisos en concreto con desgaste normal, pared en pañete con alcalinidad, fisuras y retracción en el mortero, cubierta en lamina zinc y teja plastica traslucida, con presencia de oxidación y porosidad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Habitación: pisos en alfombra sobre alistado de concreto, Paredes en pañete con porosidad y agrietamiento, presencia de humedad, estructura en concreto sin alistar, cubierta en lamina zinc con entretejido de luz, Con arreglos en policarbonato.
- Cocina: pisos en concreto con desgaste normal, paredes en Bloque con porosidad a lava vista, agrietamientos y desnivel, estructura con refuerzo armado sin terminar.
- habitación con cerramiento en madera aglomerada presenta humedad y grieta, Con encerramiento en estructura
- patio de ropas: pisos en concreto con desgaste normal, paredes en Bloque ausencia de materiales en juntas y desnivel, presencia de humedad. cubierta en teja de zinc y plástico traslucida con porosidad y pandeamiento y oxidación
- baño: pisos en concreto con desgaste normal, mampostería en Bloque, pañete con presencia de humedad y agrietamientos, lama, pisos en alistado de concreto con humedad y lama, cubierta en lámina zinc, con pandeamiento y abolladas.
- Fachada posterior: Hall de acceso, fachada, retiro piso en tierra con piedra sobrepuesta, puerta metálica con deterioro, vidrios en vano, desprendimiento de material, ventana en madera con vidrios averiados, paredes en Bloque, con humedad y perdida de material, ausencia de Bloques en pared.

2780

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Puerta y ventana en carpintería metálica con presencia de oxido




Foto No 2
Descripción Paredes con presencia de humedad




Foto No 3
Descripción Puerta posterior en madera a la vista



Foto No 4
Descripción Techo en lamina de zinc y plasticos con mala instalacion presencia de oxidacion

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2222

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Paredes con fisuras



Foto No 6
Descripción Pisos en cemento con desprendimiento de material.




Foto No 7
Descripción Paredes con fisuras y mala terminación en la instalación de marco puerta





Foto No 8
Descripción Baño. Pisos en cemento con fisuras, Paredes con humedad


IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2782

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 03 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Hoyo Dana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) María Serrano
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma) + Aide Herrera
(Nombre) + Aide Herrera
Propietario


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

2/23

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
21 DD	03 MM	2023 AA	002-2023		07	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Lote deshabitado. (Yeidy Nuñez Veedora)
CC propietario	N/A
Teléfono	NO.
Correo electrónico	NO
Dirección	diagonal 72 Sur #27-33
Long. del frente (mts)	5mts aprox.
No. de pisos	1
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: pisos en concreto hidraulico en buen estado, mamposteria en Bloque y ladrillo con deterioro de material y fisuramiento a la vista, columnetas en concreto con desprendimiento de materiales, puerta metalica en estado total de oxidacion, no cuenta con vidrios, cubierta en teja zinc a la vista, cimentacion de fachada a la vista en ciclopeo y deposito de materiales.

el levantamiento de acta de este predio se hace en acompañamiento de la sra Heiby Caurica como veedora y miembro de la junta de accion comunal del barrio (el codito) el mirador

Formato:FO-AC-07 Versión 03

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

2025

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Puerta metalica sin pintura y oxidada



Foto No 2
Descripción Muro en bloque con falta de material en la pega de los bloques




Foto No 3
Descripción Columna sin remate




Foto No 4
Descripción Puerta con gran presencia de oxido

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2/2

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Muro en bloque



Foto No 6
Descripción Malos remates de cubierta



Foto No 7
Descripción Piso en loseta




Foto No 8
Descripción Remate de la cubierta malos


IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2022

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 03 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dara Castillo
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) María Serrano
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) 52241233
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

21 28

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
21	03	2023	002 - 2023	008 - 2023	08	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Blanca Nelly Mejo.
CC propietario: 51865761.
Teléfono: 3212721602.
Correo electrónico: No.
Dirección: Diagonal 71 Sur #27-63. No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: piso en concreto hidraulico en buen estado, Muro de fachada en ladrillo, si con presencia de humedad, erosión y desprendimiento de mortero, marcos de ventanas metalicos con presencia de oxidación y vidrios con presencia de cuarteo, puerta metálica con deseste de pintura en buen estado, bisagras metalicas en buen estado.

2 de 2

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Sala comedor: pisos en concreto con desgaste normal por exposición al ambiente, paredes en pintura sobre pañete, con reflexión de mortero y deterioro de pintura.

- Cocina: pisos en concreto con desgaste y humedad presentes, muros en enchape en buen estado y pintura sobre pañete con porosidad y alcalinidad.

- Habitación #1: pisos en concreto, muros en pañete con retracción de mortero y cubierta en lamina de zinc.

- Baño: en enchape pisos y muros con desprendimiento de material por afectación de humedad, puerta metálica con oxidación y ventana abatible, marco con desprendimiento de material en el vano.

- Patio de ropas: piso en concreto con presencia de humedad, muros en pañete con retracción de mortero, alcalinidad, pisos en mineral sobre concreto, muros en pañete con retracción de mortero, cubierta en lámina zinc, carpintería metálica con oxidación con vanos con desprendimiento de material, no cuenta con vidrios las ventanas.

- Habitación principal: piso en concreto, muros con alcalinidad y presencia de humedad generando desprendimiento de material, teja en zinc en buen estado, puerta metálica con deterioro de pintura.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Pisos y paredes en ceramica




Foto No 2
Descripción Techo en teja de zinc con mal remate de la pared con la teja




Foto No 3
Descripción Techo con presencia de humedad y moho




Foto No 4
Descripción Pared con presencia de humedad y mal remate contra techo

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2 A 91

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muros con humedad y desprendimiento de material



Foto No 6
Descripción Paredes mal resanados




Foto No 7
Descripción Muro con desprendimiento de material






Foto No 8
Descripción Piso con fisuras y desprendimiento de piezas

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 03 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dora Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mand Serrano
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma) x Blanca Nelly Melo M.
(Nombre) x 51.865.764 Bta'
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

2 de 3

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
21 DD	03 MM	2023 AA	002 - 2023	008 - 2023	09	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Lizeth Carrillo
CC propietario	22666482
Teléfono	3112948319.
Correo electrónico	NO.
Dirección	Diagonal 71 sur # 27 - 68
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

acta de fachada: pisos en concreto hidraulico en buen estado, muros en enchape con desprendimiento de material, puertas y ventanas metalicas en caducan u deterioro de pintura, vidrios en buen estado a la vista, barandas metalicas en buenas condiciones.

- primer piso: pisos en enchape en buen estado, muros en pintura sobre pañete con presencia de humedad y desprendimiento de material, cubierta en placa de concreto a la vista.
- casa: pisos en baldosa con desprendimiento de material, muros en pintura con enchape, puertas, ventanas, retracción de mortero, cubierta en placa en concreto a la vista, puerta metalica con oxidación y deterioro.
- habitación: pisos en baldosa en buen estado, muros en pintura sobre pañete con retracción de mortero y alcalinidad presentes. cubierta en placa en concreto a la vista, puerta metalica en oxidación y deterioro de pintura.

21799

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	Prevención y Atención Emergencias

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Habitación #2: no hay acceso por solicitud del propietario (a)
- Baño: pisos y Muros en enchape con deterioro por humedad
- Cocina: pisos en baldosa con fisuras a la vista, muros en enchape con dilataciones pronunciadas, cubierta en placa con parte con cielo y humedad
- patio de ropas: pisos en baldosa en buen estado, Muros en pintura sobre pañete, con alcalinidad a la vista y desprendimiento de material, cubierta en concreto a la vista con presencia de humedad y moho.

- escalera de acceso a 2do nivel: en enchape con pasos en aluminio con baranda metálica superpuesta, muros con pintura sobre pañete con alcalinidad y desprendimiento de material puerta de acceso metálica con oxidación y deterioro de pintura
- Cocina: pisos en enchape en buen estado, muros en enchape en buen estado, cubierta en placa.
- Baño: pisos y pared con enchape con desprendimiento de material por afectación por humedad, cubierta en pintura sobre pañete con presencia de humedad.
- Habitación #1: pisos en enchape en buen estado, muros en Pintura sobre pañete, con retracción de mortero, humedad, cubierta en parte sobre placa con alcalinidad y retracción del mortero.
- Habitación #2: pisos en enchape en buen estado, Muros en Pintura sobre pañete con desprendimiento de material y presencia de humedad y retracción en el mortero, fisuramiento y agrietamiento, cubierta en pañete sobre placa con presencia de humedad y alcalinidad.
- Comedor: pisos en enchape en buen estado, Muros en pintura sobre pañete con presencia de alcalinidad y pacidad a la vista, presencia de humedad. cubierta en pintura sobre pañete con humedad y alcalinidad, puerta en madera con desprendimiento del vano.
- habitación # 3 y 4: No se autoriza Ingreso. "ver registro fotográfico"
- patio de ropas: pisos y muros en enchape en buen estado a la vista, cubierta en pañete sobre placa

- escaleras de acceso a 3er nivel: escaleras en enchape en buen estado, con baranda metálica sobrepuestas y muros en pañete con desprendimiento de material
- puerta de ingreso metálica con deterioro pronunciado y oxidación, ausencia de vidrios y los existentes están arrinados.
- sala-comedor: pisos en baldosa en buen estado, Muros en pintura sobre pañete con retracción de mortero, presencia de humedad, desprendimiento de material, erosión. cubierta en pañete sobre placa con presencia de humedad.
- Cocina: pisos en baldosa en buen estado, Mesón en enchape, pañetes y Bloque con desprendimiento de material y alcalinidad. Muros en enchape con dilatación pronunciada. cubierta en lamina de eternit con estructura metálica en oxidación
- patio de ropas: en enchape con desprendimiento de material, Muros en enchape y pañete con presencia de humedad. retracción de mortero, cubierta en teja de eternit con humedad presente.
- Baño: pisos en enchape y muros, con desprendimiento de material y deyuste por humedad.
- habitación: No se autoriza ingreso a la habitación.

2/2

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Pisos en ceramica en buen estado




Foto No 2
Descripción Pared en pañete con presencia de humedad y fisuras.




Foto No 3
Descripción Muro con presencia de humedad y fisuras. Piso en ceramica




Foto No 4
Descripción Pared en pañete

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Pared en ceramica en buen estado




Foto No 6
Descripción Pared con presencia de humedad




Foto No 7
Descripción Pared en pañete con presencia de desprendimiento de material




Foto No 8
Descripción Pared con presencia de humedad


IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2 de 2

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 03 de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) María Serrano
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Yissem Soto
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

27-28

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
21 DD	03 MM	2023 AA	002-2023	008-2023	10	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Danilo Gonzalez
CC propietario	3214826
Teléfono	3202087451
Correo electrónico	NO.
Dirección	Diagonal 71 #27-53
No. de pisos	2 / terraza
Long. del frente (mts)	6mts Aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: piso en concreto hidraulico en buen estado, pared en enchape tipo piedra en buen estado, (1er nivel) puerta metalica con fijacion por exposicion al ambiente, cielo raso en buen estado, vidrios de ventanas en buen estado, vidrios fachada dirección antiguo con averia. (2 niveles) con desprendimiento de material en un 50% aproximadamente, ventanas metalicas con oxidación, vidrios en buen estado.

Acera: Pisa en baldosa, con averia de 2 tableta aledaña a columna, paredes con pintura con presencia de erosión y retracción de estuco, escalera de acceso a 2do nivel en baldosa con ausencia de algunas tabletas en granito y baldosa.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- habitación 1-2do nivel: pisos en baldosa en buen estado, paredes con pintura sobre estuco con presencia de alcalinidad y retracción de estuco, cubierta en bloque con estructura metálica en buen estado. puerta metálica en buen estado
- Cocina: pisos en enchape en buen estado, paredes en enchape y pintura sobre estuco, con porosidad a la vista y grietas, mesón en enchape con desprendimiento de baldosas.
- Sala Comedor: pisos en baldosa con presencia de arena y desprendimiento de material, cubierta en Bloque y estructura metálica en buen estado, muros en pintura sobre estuco presentando alcalinidad.
- patio de ropas: en enchape con desprendimiento de material. Muros en enchape en buen estado.
- baño: pisos en enchape tipo madera con desprendimiento de material, Muros en enchape en buen estado, juntas sin embastellar. cubierta en asbesto en buen estado. puerta metálica en buenas condiciones.
- Habitación 2: pisos en baldosa con presencia de grietas y desprendimiento de material a la vista, Muros en pintura sobre estuco con retracción de mortero, viga de contrapiso en concreto a la vista con agrietamientos, puerta metálica en oxidación, cubierta en Bloque con presencia de humedad y desgaste de pintura.
- Habitación 3: pisos en baldosa con desprendimiento de material, Muros en pintura sobre estuco con alcalinidad y agrietamientos pronunciados, cubierta en Bloque y estructura metálica en oxidación con presencia de humedad.
- Hall: piso en enchape y placa fracturada con cuarcia a la vista
- escaleras acceso a terraza: en pañete con desprendimiento de material, pisos de terraza en concreto con agrietamientos y erosión. Muros en bloque con antepecho con perfiles metálicos en oxidación.

21806