CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
18	Mar20	2024	002-2023	008-2023	48	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Mireya Nuñez
CC propietario	52 241 283
Teléfono	3103075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 118 Sur # 27-62 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts)	6 mts. aprox — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: El predio se encuentra ubicado en la dirección Calle 118 SUR # 27-62, actualmente consta de un nivel así:
Muros pañetados y pintados en buen estado; un porton metalico con rejillas todos uno de ellos presenta afectación, tambien se evidencia deterioro en el porton; una puerta metalica con rejillas con afectaciones; se evidencia faltante en ADC de 5 polgadas a la vista; dos medidores uno con registro metalico en buen estado y una caja metalica en buen estado, ugo corona pintada,

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

y pañetada con desprendimiento en filos y fisuras pequeñas por retracción.

NOTA: Se realizo tres visitas al predio sin ser atendidos por el propietario y/o arrendatario, por lo cual firma Teidy Nuñez (presidente de la JAC) en calidad de Veedora de la comunidad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Caja de contador métalico con presencia de óxido



Foto No 2
Descripción Portón de garaje en buen estado



Foto No 3
Descripción portasuela de puerta de ingreso con presencia de óxido



Foto No 4
Descripción Se evidencia en parte superior del muro con desportillamiento en filos

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Se evidencian vidrios en buen estado




Foto No 6
Descripción Vidrio de puerta de acceso con avería



Foto No 7
Descripción Se evidencia avertura pronunciada en puerta de garage




Foto No 8
Descripción Se evidencia óxido en la caja de contador

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 130 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente peritado de vecindad, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Hoyos / Diana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Sosa
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma Alejandra Acosta
Director técnico interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales remítanos a través del correo electrónico atencionalcliente@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

5470

22.803

23

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
11 DD	Marzo MM	2024 AA	002 - 2023	008 - 2023	49	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carlos Quevedo
CC propietario	79726115
Teléfono	3243895987
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 b sur # 27-59 No. de pisos 1 con placa
Long. del frente (mts)	6 mts aprox. Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Telefonía	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercio	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio Ubicado en la dirección calle 71 b sur #27-59 que pertenece al señor Carlos Quevedo, predio que cuenta con un piso y una terraza se revisa fachada evidenciando garaje metalico se encuentra en optimas condiciones sin vidrios, la puerta metalica se encuentra en buen estado sin vidrios, la fachada no presenta ni fisuras ni grietas estructurales. El predio en general se encuentra en optimas condiciones.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: No se considera el ingreso al Predio por parte del propietario, ya que refiere que no hay afectaciones en su vivienda a causa de la ejecución de la Obra.

Nota 2: Se recibe a satisfacción del propietario y sus observaciones, quien expresa que no hay afectaciones en su vivienda por causa de las actividades de obra dando cierre a la Presente acta de vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Portón con óxido y no cuenta con vidrios



Foto No 2
Descripción Muros en pañete con pintura con desprendimiento de material en filas



Foto No 3
Descripción Muro de entrepecho en blogue con pintura con humedad



Foto No 4
Descripción placa de entrepiso con humedad

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción desprendimiento de pañete en zona baja



Foto No 6
Descripción desportillamiento en filos



Foto No 7
Descripción Resane en muro en parte baja



Foto No 8
Descripción portón con óxido y corrosión

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2345
22805
235

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de MAYO de 2019

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Carolina Cortés Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Posada.
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Rodolfo Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Carlos Quevedo
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el tratamiento de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
CÓDIGO	ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
19	Marzo	2024	002-2023	008-2023	50	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Nuñez (Veedora)
CC propietario	52 241 283
Teléfono	3103075109
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 B sur # 77-81
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6 mts aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Telefónica	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de Fachada: El predio está ubicado en la Calle 71 B sur # 77-81, actualmente consta de dos niveles así:

NIVEL 1: Muros con pintura sobre pañete con presencia de fisuras verticales en la parte superior izquierda; también se evidencia desprendimiento de material y desportillamiento en filos. Dos ventanas metálicas con vidrios en buen estado; una puerta metálica con vidrios en buen estado.

NIVEL 2: Muros pañetados en buen estado; dos vanos para ventanas lo cual se evidencian madera tipo triplex como recubrimiento de Ventanas.


TERRAZA: Muro antepecho en bloque N°1 sin pañete; se evidencia desportillamiento en los

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en algunos de los bloques; tambien se evidencia tubería de bajante de aguas lluvias de 2" a la vista.

NOTA: Se realizo tres visitas sin ser atendidos por el propietario y/o arrendatario, por lo cual firma Yeidy Nuñez (presidente de la JAC) en calidad de veedora de la comunidad.



CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencia fisura en la parte superior del contador



Foto No 2
Descripción Ventana metálica con vidrios en buen estado



Foto No 3
Descripción Segundo nivel con pañete con desportillamiento en filos



Foto No 4
Descripción Se evidencia desprendimiento de pintura y pañete

2869

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Ventanas y puerta en carpintería metálica con vidrios en buen estado



Foto No 6
Descripción Andén en buen estado



Foto No 7
Descripción Se evidencia láminas de madera en vanos de ventanas segundo nivel



Foto No 8
Descripción Cajas de contadores con presencia de óxido

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Moreno / Diana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre)
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Yeduard Parada.
Director técnico Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

22.808

241

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19	Marzo	2024	002-2023	008-2023	51	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Mireya Nuñez
CC propietario	52.241.283
Teléfono	3017516585
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 C sur # 27-27 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	6 mts aprox. — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio de 3 niveles ubicado en la calle 71 C sur #27-27 al cual se realizaron 3 visitas sin ser atendidos por su propietario y/o residentes, es asi que se procede a levantar acta de fachada en donde se evidencia lo siguiente:

Acta de fachada: 1 nivel • Muros con pintura sobre pañete con desprendimiento de material, consta con 2 puertas y 2 ventanas con vidrios en buen estado, 3 contadores en buen estado, escalones en ladrillo y en concreto a la vista en buen estado


2 nivel: Muros con pintura sobre pañete en buen estado, dos ventanas metálicas con vidrios en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Terraza: Se evidencia un vano en antepecho pañetado y pintado con desportillamiento en filos, Se evidencia cubierta en lamina zinc sin afectación.

Nota: Se realiza última visita al predio con el acompañamiento de yeidy Nuñez presidente de la J.A.C quien firma el acta en calidad de veedora de la comunidad.



22809
243
3776

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Ventana metálica con rejillas en buen estado




Foto No 2
Descripción cubierta en lámina zinc con oxido presente en algunas zonas



Foto No 3
Descripción Antepecho de tercer nivel con pañete y pintura en buen estado




Foto No 4
Descripción Muro con pañete y pintura con desprendimiento en pintura.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción placas de entrepiso con estructura metálica en buen estado



Foto No 6
Descripción Escalones de ingreso con ladrillo a la vista con pintura en desgaste normal



Foto No 7
Descripción puerta y ventana en carpintería metálica con vidrios en buen estado




Foto No 8
Descripción Cajas de contadores con presencia de oxidación


IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

22.810
245

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma) Diana Castillo Eduin Zambrano Rojas
(Nombre) Diana Castillo / Eduin Zambrano.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Pedraza
(Nombre) Sandra Pedraza
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma. Alejandra Parada.
Director Técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultar, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atenciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12	Marzo	2024	002-2023	008-2023	52	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luis Eduardo Baez
CC propietario	1130879
Teléfono	3202358678
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 C Sur #27-33
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
9. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la calle 71c Sur # 27-33, perteneciente al señor Luis Báez, predio de 1 nivel, mampostería en buen estado, se evidencia dilapidamiento en viga corona y dilapidamiento en viga canatel, puerta en buen estado, ventana en buen estado, falta corrección: pisa en concreto a la vista evidencia desgaste y fisura, mampostería en buen estado.


22811

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Corina: enchapes evidencian fisuras, pisos en contacto a la vista evidencia legajo y fisuras.

Acta: El propietario recibe satisfacción, refiriendo que no hay afectación en su vivienda por labores de obras. Por lo cual se procede a dar cierre al acta de vecindad.



CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencia ventana sin afectaciones



Foto No 2
Descripción pisos en mineral sobre concreto a la vista. sin novedades



Foto No 3
Descripción Se evidencia humedad a la vista



Foto No 4
Descripción Pisos en mineral sobre concreto sin novedades

22812
249

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción se evidencia vivienda en regular



Foto No 6
Descripción presencia de canadcan en techo



Foto No 7
Descripción no se evidencian afectaciones a la vista



Foto No 8
Descripción no se evidencian novedades

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Mayo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Ibarra
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Luis Eduardo Baez M.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atenciadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

22813

251

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
18	Marzo	2024	002-2023	008-2023	53	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Mireyo Nuñez
CC propietario	52.241.283
Teléfono	3103095107
Correo electrónico	No
Dirección	Calle 71 b sur # 27-96 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts)	6 mts aprox — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio al cual se realizaron 3 visitas sin ser atendidos ni por su propietario y/o arrendatario, este predio consta de 2 niveles, se procede a levantar acta de vecindad de fachada

Acta de fachada 1 nivel: Muros pañetados, pintados y enchapados a nivel de antepecho en buen estado, 3 ventanas metálicas con vidrios en buen estado, 3 rejillas de ventilación en buen estado, 1 caja de contador metálica en buen estado, puerta metálica con vidrios en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

1 nivel por cra 27B: Muros pañetados, pintados y enchapados a nivel de antepecho sin ninguna afectación por actividades constructivas, 1 portón y 1 ventana con estera métalica en buen estado, una puerta métalica con vidrios en buen estado
2 nivel: muros pañetados y pintados en buen estado, consta de 6 ventanas métalicas con vidrios con afectaciones y una viga corona con desportillamiento en filas.
NOTA: Se realiza la última visita al predio en compañia de yeidy Nuñez presidente de la J.A.C quien al verificar el estado del predio firma el acta en calidad de veedora de la comunidad y se cierra la presente acta

22.814
253
5121

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ÉSTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencia enchape en antepecho de muro en buen estado



Foto No 2
Descripción Ventanas métalicas con vidrios en buen estado.



Foto No 3
Descripción Se evidencia esterá métalica en buen estado



Foto No 4
Descripción Andén con baranda métalica en general en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muro con pintura y pañete en buen estado



Foto No 6
Descripción rejillas de ventilación de fachada en buen estado



Foto No 7
Descripción Ventanas y esteras metálicas en buen estado



Foto No 8
Descripción Muro segundo nivel en pañete y pintura en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5982
22815
252

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Numero 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma) Diana Castillo D / Edwin Zambrano Rojas
(Nombre) Diana Castillo / Edwin Zambrano
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma Miranda Posada
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
18	Marzo	2024	002-2023	008-2023	54	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Mureya Nuñez
CC propietario	52.241.283
Teléfono	3103075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Cra 27 b # 71 b 04 sur — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	12 mts aprox — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
Agua	☐	☐	
Alcantarillado	☐	☐	
Energía	☐	☐	
Teléfonos	☐	☐	
Gas	☐	☐	
TICS	☐	☐	
Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos			
Industrial	☐	8. Mixto	☑	Uso del garaje			
Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☑	NO ☐	
Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 3 niveles ubicado en la cra 27 b # 71 b 04 sur al cual se le realizarán 3 visitas sin obtener respuesta ni ser atendidos por su propietario y/o residentes, por lo tanto se procede a levantar acta de vecindad de cierre y fachada

Acta de fachada: 1 nivel por cra 27 b: cuenta con 3 portones en esteria metalica en buen estado, una puerta metalica con vidrios en buen estado, muros pañetados y pintados con desprendimiento en filos, dos cajas de contadores en buen estado

1 nivel por calle 71 b: muro pañetado y pintado con resane de parche en parte inferior de muro,

22.816

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

2 nivel en general: Mampostería en ladrillo a la vista con pintura sin ninguna afectación, 6 ventanas métalicas con vidrios en buen estado.

3 nivel: Se evidencia antepecho en ladrillo a la vista y bloque prefabricado con pintura, Se evidencia construcción sobre este nivel sin tener acceso por lo cual no se puede evidenciar si presento alguna afectación.

NOTA: Se realiza última visita al predio con el acompañamiento de Yeidy Núñez presidente de la JAC quien verifica el estado de la propiedad y firma el acta en calidad de veedora de la comunidad y se cierra la presente acta de vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Resane en pañete en parte baja en muro.



Foto No 2
Descripción Caja de contador con óxido y desprendimiento de muro



Foto No 3
Descripción puerta métalica en buen estado



Foto No 4
Descripción Estera métalica con desgaste normal en pintura

2281

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Andén con desgaste normal



Foto No 6
Descripción desprendimiento de pintura y vidrios en buen estado




Foto No 7
Descripción Resane en parte baja de muro




Foto No 8
Descripción Desportillamiento en filos de muros.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Números 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma) Edwin Zambrano Reyes
(Nombre) Diana Castillo Edwin Zambrano
Profesional Técnico - Consejala

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing. Alexander Posada.
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Alvarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Yeidy Nuñez
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicado en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

22818


26

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	
12	Mar20	2023	FONDIEER 002-2023	008-2023	55	CIERRE	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Lilia Millan
CC propietario	51.838.761
Teléfono	3134598169
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71b sur # 27-95
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6 mts aprox.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X	SI	
5. Gas		X	
6. TICS		X	
6. Licencia de construcción		X	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial		6. Baldío		Garaje	SI		NO X
2. Comercial		7. Bien de interés cultural*		Cuantos			
3. Industrial		8. Mixto		Uso del garaje			
4. Institucional	X	9.Otro?		Comercio	SI		NO X
5. Recreacional		Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 2 niveles ubicado en la calle 71 b sur # 27-95 donde nos recibe la señora Blanca lilia Millan Representante legal de la Iglesia Misionera Fuente de vida Eternal quien nos permite el ingreso y se evidencia lo siguiente:
Acta de Fachada: muros pañetados y pintados con desprendimiento de pintura y pañete en algunos puntos de la parte inferior de la fachada, se evidencian 2 ventanas y 1 puerta con carpintena metalica con vidrios en buen estado.
2 nivel: Muros en mamposteria bloque H5 sin pañetar en buen estado, 2 ventanas con carpintecia

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 5	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

métalica y vidrios en buen estado.

El predio en general se encuentra en buen estado, con las mismas observaciones del acta inicial, el predio no sofrió, ninguna afectación por actividades constructivas de obra

NOTA: La señora Blanca Millan en calidad de Representante legal de la Iglesia Misionera Fuente de Vida Eterna manifiesta que recibe a satisfacción sin requerimientos ni observaciones adicionales, por lo tanto se firma la presente acta de vecindad de cierre.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción no se evidencian afectaciones en muros




Foto No 2
Descripción muros y techo en buen estado, no se evidencian afectaciones




Foto No 3
Descripción techo en concreto, en buen estado, no se evidencia afectaciones



Foto No 4
Descripción cubierta en teja en buen estado, sin afectaciones

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	



Foto No 5
Descripción ventana en buen estado, no se evidencian afectaciones



Foto No 6
Descripción se evidencia humedad a la vista, no registrada en el acta inicial



Foto No 7
Descripción ventanas en buen estado



Foto No 8
Descripción placa entre piso en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA


2280

3287

	FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remisión al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 155 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma) Diana Castillo / Carlos Lopez
(Nombre) Diana Castillo / Carlos Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma Alejandra Posada.
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Soaca
Director Técnico - Contratista

(Firma) Blanca
(Nombre) Blanca Millan
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
DD: 12 MM: Marzo AA: 2024	FONDIGER 002-2023	008-2023	56	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Lilia Millan.
CC propietario	51.878.761
Teléfono	3134598169
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 C sur # 27-96 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts)	12 mts aprox. — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
8. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Cual	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐		
4. Institucional	☒	9. Otro?	☐		
5. Recreacional	☐				

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒	Cuantos	
Uso del garaje			Comercio	SI ☐ NO ☒
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 1 nivel ubicado en la calle 71 C sur # 27-96 en donde se maneja un colegio, nos recibe la señora Blanca Lilia Millan Representante legal de la Iglesia Misionera Fuente de Vida Eterna que nos permite el ingreso y se evidencia lo siguiente:
Acta de Fachada: Muros pañetados y pintados con vinilos decorativos, cuenta con una puerta y dos ventanas en carpinteria metalica con vidrios en buen estado.
Por cra 27 b: Muros con pañete y pintura con vinilos decorativos, con presencia de fisuras y desprendimiento en pintura, se evidencian cuatro ventanas con carpinteria metalica con vidrios en buen estado.

5788

22821

262

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)


Salon 1: en general el ~~predio~~ espacio se encuentra sin afectaciones por labores contructivas

Salon 2: en general el espacio se encuentra en buenas condiciones sin afectaciones por labores contructivas.

Recepción: espacio se encuentra en buenas condiciones sin afectación por actividades de obra

Predio en general en buen estado.

NOTA: la propietaria manifiesta recibir a satisfacción sin observaciones ni requerimientos adicionales, asi que se procede a realizar el cierre de la presente acta de vecindad.



CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Ventanas en buen estado, no se evidencia afectaciones



Foto No 2
Descripción No se evidencia afectaciones en cubos de acabado




Foto No 3
Descripción no se evidencian afectaciones en muro, producto de las actividades de ejecución de obra



Foto No 4
Descripción Muro en buen estado, no se evidencia afectación en su estructura

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

22.822

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1



Foto No 5.
Descripción Muros y ventanas en buen estado



Foto No 6
Descripción No se evidencia afectaciones, pruebas de las actividades de aseo



Foto No 3
Descripción No se evidencian afectaciones, muros y ventanas en buen estado



Foto No 4
Descripción Muros en buen estado, no se evidencian afectaciones.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C. a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dina Patiño / Carlos López
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

(Firma) Blanca
(Nombre) Blanca Uribe
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alejandra Posada
Director técnico-interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atiendeciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

22.823
F

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
11 (DD)	Mar 20 (MM)	2024 (AA)	CW-2023	CCE-223	57	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carlina Tique
CC propietario	28.866.757
Teléfono	NO
Correo electrónico	NO
Dirección	calle 72 C sur # 27-21
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6,25 mts
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cuál:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta De fachada: predio ubicado en la dirección calle 72 C sur # 27-21, perteneciente a la sra carlina tique, ventanas y puertas en buen estado, no presentan afectaciones, puertas sin afectaciones. Estado general de la fachada en buenas condiciones. se recibe a satisfacción de la propietaria y sin observaciones.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

1. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Sala comedor: pisos enchapados sin novedades, muros pintados en buen estado y techo (placa en bloquelón) pintada sin ninguna novedad.
- Cocina: muros enchapados en buen estado, pisos enchapados sin novedad y techo en (placa bloquelón) en buen estado, mesón enchapados en buen estado
- habitación #1: pisos y muros en buen estado, techo (placa en bloquelón) en buenas condiciones
- baño: pisos y muros enchapados en buenas condiciones y techo en placa bloquelón en buen estado.
- habitación #2: pisos enchapados en buenas condiciones, muros pintados en buen estado, cubierta y 3 en placa bloquelón en buen estado.
- patio de ropas: pisos enchapados en buen estado, paredes pañetadas y cubierta en teja de zinc y plástica transparente en buen estado., se evidencia un desprendimiento de mortero de muro interior a ventana del patio de ropas, ventana con vidrio en buen estado.
- habitación 4: pisos enchapados en buen estado, Muros y cubierta en buenas condiciones
- escalera de acceso a 2 nivel: en concreto sin enchape en buen estado.
- Terraza: Con muros sin pañetar, piso sin enchape en buen estado, sin ninguna novedad

Nota: Se recibe en conformidad por parte de la propietaria, sin observaciones, siendo cierre al acta de vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción muros en buen estado, no se evidencian afectaciones.



Foto No 2
Descripción techos con presencia de humedad, ya evidenciados en el acta de inicio



Foto No 3
Descripción muros en buen estado, no se evidencian afectaciones.



Foto No 4
Descripción pisos y muros en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Carpintería metálica en buenas condiciones



Foto No 6
Descripción muros y techo, no evidencian afectaciones



Foto No 7
Descripción ventanas en buen estado



Foto No 8
Descripción Misma de cocina en las mismas condiciones encontradas en el levantamiento inicial

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

3742

22.825

225

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Acreditse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunas bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma) Edwin Zambrano Reyes
(Nombre) Doralba Edwin Alberto Zambrano Reyes
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma Alexandra Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Carlina Tigue
(Nombre) Carlina Tigue
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultar, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. La entidad es cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19 (DD)	Marzo (MM)	2024 (AA)	002-2023	008-2023	58	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Mireya Nuñez
CC propietario	52.241.283
Teléfono	310 3075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 c sur # 27-22 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	6 mts aprox — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio con 3 niveles ubicado en la calle 71 c sur # 27-22 al cual se le realizan 3 visitas sin ser atendidos por su propietario y/o residente, por lo tanto se procede a realizar el levantamiento de acta de fachada del predio.

Acta de fachada: 1 nivel: Muros en graniplast, con resanes en parte inferior del muro con desprendimiento de material y desportillamiento en filos, 2 puertas metalicas y una ventana metalica con vidrios en buen estado, 3 cajas de contadores 1 se encuentra sin vidrio en general en buen estado.

2 nivel: muros en graniplast con presencia de fisuras, 2 ventanas metalicas con vidrios con

22.826

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y factibilidad del Acta)

afectaciones

3 nivel: Muros pañetados y pintados con agrietamientos sobre nivel de antepecho una ventana metalica con vidrios sin afectaciones y cubierta en lamina zinc en la vista en buen estado.

Nota: Se realiza última visita con acompañamiento de la presidente de la JAC al predio para que realizara la verificación del estado actual de la propiedad y firma en calidad de veedora de la comunidad cerrando la presente acta.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencia húmedad en muro de terraza.




Foto No 2
Descripción agrietamiento a nivel de antepecho



Foto No 3
Descripción fisura en muro de segundo nivel




Foto No 4
Descripción cubierta en lámina zinc con agujeros y óxido

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción desprendimiento de material en filos de puerta



Foto No 6
Descripción Resane en pañete sobre muro en zona baja




Foto No 7
Descripción desprendimiento en muro de pañete



Foto No 8
Descripción Contador con caja sin vidrio

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Edwin Zambrano / Diana Castillo
Profesional Técnico Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma. Mercedes Parada
Director Técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

22828

289

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA	CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12 Marzo 2024	FONDISER 002-2023	008-2023	59	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Lilia Millan (Panaderia)
CC propietario	51 838761
Teléfono	3134598169
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 C sur # 27-46
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	5 mts aprox.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
9. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☑	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 2 niveles ubicado en la calle 71 c sur #27-46 en donde nos recibe la señora Blanca Lilia Millan representante legal de la Iglesia Misionera Fuente de vida eterna y quien nos permite el ingreso al predio apreciando lo siguiente:
Acta de fachada: Muros con pañete y pintura con presencia de humedad y desprendimiento de pintura, cuenta con dos puertas metálicas con presencia de oxido y vidrios en buen estado, una ventana metalica y vidrios en buen estado, cuenta con escalones de ingreso con ladrillos a la vista en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

2 nivel: Sala-comedor: Se evidencian las mismas observaciones del acta inicial

Habitaciones 1 y 2: Se evidencian las mismas observaciones del acta inicial

Patio y cocina: Se presenta humedad en muros pisos en mineral con desgaste cubierta en teja de eternit en buen estado.

En general el 2 nivel se evidencia de la misma forma estructural que en el acta inicial.

Escaleras de acceso a 2 nivel en madera con desgaste normal por uso

Hall: Muros en buen estado con presencia de humedad por conexión de agua, pisos en buen estado y cubierta en teja eternit y plastica con presencia de humedad.

1 nivel: Panadería: Area de Empaque: Pisos en general

Enchape en buen estado, muros pañetadas y pintadas en buen estado y cubierta en PVC en buen estado.

Bodega: Pisos en buen estado, puerta en madera, muros en drywall en buen estado y cubierta con pvc en buen estado.

Area de producción: enchapes de pisos y muros en buen estado, cubierta en PVC en buen estado.

Nota: la señora Blanca Millan en calidad de Rep. Legal de iglesia Misionera Fuente de Vida eterna manifiesta recibir a satisfacción sin observaciones ni requerimientos adicionales, asi que se procede a cerrar la presente acta.

22829

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Muros sin afectaciones




Foto No 2
Descripción techos en buen estado, no se evidencian afectaciones



Foto No 3
Descripción ventanas en buen estado



Foto No 4
Descripción fisura, registrado en el acta inicial

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1




Foto No 5
Descripción Pisos en buen estado. Con cerámica en 1.1-2.7 de material.




Foto No 6
Descripción Se evidencia fisura ya registrada




Foto No 7
Descripción Se evidencia fisura en muro ya evidenciada




Foto No 8
Descripción Se evidencia fisura en muro ya registrada

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

22830
5494
285

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Juan Carlos Lopez
Profesional técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Parada
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Blanca Millan
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
12 (DD)	Marzo (MM)	2024 (AA)	FONDIGER 002-2023	008-2023	60	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Lilia Millan
CC propietario	51 878 761
Teléfono	3134598169
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 C sur # 27-38 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts)	5 mts aprox. — Balcón: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	6. Bahía	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☑	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 1 nivel ubicado en la calle 71 c sur # 27-38 donde nos recibe la Señora Blanca lilia Millan representante legal de la Iglesia Misionera fuente de vida eterna quien nos permite el ingreso a la vivienda donde se evidencia lo siguiente:
Acta de fachada: muros pañetados y pintados en buen estado, se evidencia una fisura por contracción, en parte superior antepecho en bloque # 4, cuenta con una puerta y dos ventanas en carpintería métalica con vidrios en buen estado, escalones en ladrillo a la vista en buen estado, se evidencian tres cajas de medidores con presencia de oxidación y sin candados.

2283

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

El predio en general se encuentra en las mismas condiciones que en el acta inicial ya que no fue afectado por labores constructivas de obra.

Nota: la señora Blanca Millan en calidad de Rep. Legal de la Iglesia Misionera Fuente de vida eterna manifiesta recibir a satisfacción sin observaciones ni requerimientos adicionales, es asi que se cierra la presente acta de vecindad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Se evidencia humedad en cubierta



Foto No 2
Descripción Muro evidencia retiro de pañete sobre costado.



Foto No 3
Descripción Se evidencian fisuras en mampostería



Foto No 4
Descripción Muro en bloque N°4, no presenta afectaciones

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	



Foto No 5
Descripción Se evidencia fisura ya registrada en el acta inicial



Foto No 6
Descripción Se evidencia pisos en mineral con desgaste, ya evidenciado en el acta de inicio



Foto No 4
Descripción Mural en Blogue, sin afectaciones



Foto No 8
Descripción Se evidencia muro, sin afectaciones

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Carolina Carlos López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Patricia
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ms Alexander Parada
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Sanchez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Blanco Hillain
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalcliente@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
12	Marzo	2024	FONDICE 002-2023	008-2023	61	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Lilia Millán
CC propietario	51.878.761
Teléfono	3134598169
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 c sur #27-28 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	12 mts aprox — Sótano: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☑	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 3 niveles ubicado en la calle 71 c sur #27-28 donde nos atiende la señora Blanca lilia Millan Representante legal de la iglesia Misionera Fuente de Vida eterna quien nos permite el ingreso al predio y se realiza la siguiente descripción:
Acta de fachada: 1 nivel: muros en ladrillo a la vista con retracción en algunos pegues, cuenta con dos ventanas y una puerta en carpintería métalica con vidrios en buen estado. 2 nivel: la placa se encuentra pañetada con presencia de humedad y un leve deterioro, los muros con ladrillo a la vista en buen estado y tres ventanas con carpintería métalica con vidrios en buen estado

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

3 nivel: la placa se encuentra pañetada al 70% y se evidencia presencia de humedad, muro con ladrillo a la vista y con ventanales en carpintería métalica con vidrios en buen estado, se evidencia canal en acero galvanizado pintado y con presencia de oxido.

Acta de interior:

1 nivel: en general se evidencia que no hay afectaciones estructurales por actividades constructivas de obra

2 nivel: Pisos enchapados en buen estado, se evidencian en salones 1,2 y 3 descritos en el acta inicial con ese nombre que se encuentran fisuras por contracción en cubierta, baños en buen estado.

3 nivel: Pisos en buen estado en su enchape, vidrios de ventanales y ventanas en buen estado, cubierta en teja de eternit en buen estado.

Nota: La señora Blanca Lilia Millan en calidad de Representante legal de la Iglesia Misionera Fuente de Vida Eterna manifiesta recibir a satisfacción sin observaciones ni requerimientos adicionales, es así que se procede a cerrar la presente acta de vecindad.

22.834

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Techos evidencian fisuras generales 49 registradas en el acta inicial



Foto No 2
Descripción muro en ladrillo no evidencia afectaciones



Foto No 3
Descripción se evidencia humedad a la vista



Foto No 4
Descripción vidrios en buen estado, sin afectaciones

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1



Foto No 4
Descripción Muros en ladrillo en buen estado



Foto No 5
Descripción Muros y pisos no evidencian afectaciones.



Foto No 6
Descripción Ventana de cocina en buen estado



Foto No 7
Descripción No se evidencian afectaciones en ventanas de fachada

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

22.835

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) David Castillo / Carlos Lopez
Profesional Técnico - Constructa

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social – Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Yolanda Alexandra Posada
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) 51878761 Bta.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencalidadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
01	Marzo	2024	002-2023	008-2023	62	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ruben Guarin.
CC propietario	19252421
Teléfono	3209336773
Correo electrónico	NO
Dirección	C11 71BIS SUR 27-38
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Cubierta	SI ☐	NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada.: Predio Ubicado En la Cll 71 Bis Sur # 27-38, Perteneciente al Señor Ruben Guarin, la vivienda cuenta de 2 niveles: sin afectaciones
Nivel 2.: Sala Comedor; Pisos, mampostería, Carpintería metálica y Cubierta Sin afectaciones.
Alcoba 1, 2, 3: Pisos enchapados, mampostería y cubierta sin afectación,
Patio: Pisos enchapados En buen Estado, mampostería y cubierta translucida Sin afectación
Baño: Pisos y muros enchapado En buen Estado

22836
297
803

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Cocina: Pisos, muros y mezón enchapado en buen estado, cubierta tiene lucida sin afectaciones.

Hall: Piso enchapado con placa translucida sin afectación.

Escalera de 1er a 2do Nivel: Sin afectaciones.

Nivel 1

Sala - Comedor: Piso enchapado, mampostería, cubierta en placa y carpintería metálica sin afectaciones.

Alcoba 1 y 2: Piso enchapado, mampostería, carpintería en madera y cubierta sin afectaciones.

Patio de Ropas: Piso enchapado, muros y cubierta sin afectaciones.

Baño: Pisos y muros enchapados en buen estado, cubierta sin afectaciones.

Cocina: Pisos, muros y mezón enchapados en buen estado, cubierta en placa de entre piso sin afectaciones.

NOTA: El propietario recibe a satisfacción, sin observaciones o requerimientos adicionales por la cual se cierra la presente acta de vecindad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción exteriores de acceso al predio no presentan afectaciones



Foto No 2
Descripción pisos de baño enchapados, sin afectaciones



Foto No 3
Descripción pisos de habitación enchapados, sin afectaciones



Foto No 4
Descripción pisos de cocina en baldosa en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

22.833
299

	FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción no se evidencian afectaciones en muro divisorio.



Foto No 6
Descripción Paredes enchapadas sin afectaciones



Foto No 7
Descripción no se evidencian afectaciones en muros de cocina



Foto No 8
Descripción techos en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Intervención vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de MARZO de 2019

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo Cortés López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra J. Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing. Alvaro Ortiz Lozada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Belsa Suarez
(Nombre) 19752421
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnusuarios@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

22838
301

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
01 (DD)	Marzo (MM)	2024 (AA)	002-2023	008-2023	63	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Gladys Algarra
CC propietario	39.664.204
Teléfono	3136719260
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 C bis sur # 27 a 05 — No. de pisos 1
Long. del lote (mts)	6 mts aprox. — Ocupa 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de Fachada. Predio ubicado en la calle 71 b sur # 27 a 05 que consta de 1 nivel y donde nos atiende la Señora Maria Gladys Algarra quien permite el ingreso. Se inicia levantando acta de fachada
Muros en mampostería en buen estado, carpintería metálica en buen estado y anden sin afectaciones
Alcoba 1 y 2: Pisos enchapados y muros en buen estado, cubierta en buen estado y carpintería metálica sin afectaciones. Patio y Baño: muros y pisos en buen estado sin afectación.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

1. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Cocina: Pisos, muros y mesón enchapados sin afectaciones

Hall: Pisos enchapados, muros sin afectaciones y cubierta sin afectaciones.

No se permite el ingreso a la parte posterior de la vivienda, sin embargo la propietaria indica que no sufrió ninguna afectación.

NOTA: La propietaria recibe a satisfacción, sin observaciones o requerimientos adicionales por lo cual se cierra la presente acta de vecindad.

22.839

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Andén con desportillamiento en filos



Foto No 2
Descripción Muros de cocina con enchape en buen estado



Foto No 3
Descripción pisos enchapados en buen estado



Foto No 4
Descripción Baño en general en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Puerta de madera en buen estado



Foto No 6
Descripción Muros en pañete y pintura en buen estado



Foto No 7
Descripción pisos enchapados en buen estado



Foto No 8
Descripción Cubierta en lámina zinc en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

3807
22840
305

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de soporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Mateo / Diana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Mercedes Posada
Director técnico-interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnica - Contratista

(Firma) María Gladys algarra
(Nombre) Gladys algarra
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. La anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01 (DD)	Marzo (MM)	2024 (AA)	002-2023	008-2023	64	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Rubiela Raigosa
CC propietario	24.864.952
Teléfono	3138639598
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71c bis sur # 27 a 115 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts)	6 mts aprox — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Telefonía	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TIGS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑	Cuantos	
Uso del garaje			Comercio	SI ☐ NO ☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de Fachada: Predio ubicado en la calle 71 c bis sur # 27 a 11 sur; perteneciente a la señora Maria Rubiela Raigosa, se encuentra mamposteria en concreto prefabricado que no sufrio afectaciones, carpenteria metalica en buen estado con vidrios en buen estado.

Sala - Comedor: Pisos enchapados, muros prefabricados y cubierta sin afectaciones

Alcoba 1. pisos y muros en buen estado, cubierta y carpenteria metalica en buen estado, sin ninguna afectación.

5808

2281

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Alcoba 1, 2 y 3: Pisos enchapados, muros prefabricados y carpintería metálica sin ninguna afectación.

Cocina: Pisos en baldosa en buen estado, muros prefabricados en buen estado mezón sin afectación.

Patio de Ropas: Piso en concreto pobre sin afectación, muros prefabricados en buen estado

Baño: Piso en baldosa y muros prefabricados, cubierta en teja plastica sin afectación.

NOTA: La propietaria recibe a satisfacción, sin observaciones o requerimientos adicionales por lo cual se cierra la presente acta de vecindad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros en concreto prefabricado con pintura con desprendimiento en pintura



Foto No 2
Descripción Muros pañetados con pintura en buen estado



Foto No 3
Descripción cubierta en teja eternit con pntura en buen estado



Foto No 4
Descripción Canal métalica en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5809

22.842

FORMATO			
	ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Puerta y ventanas en carpintería metálica en buen estado



Foto No 6
Descripción Muros enchapados en buen estado



Foto No 7
Descripción cubierta en lámina zinc y teja plastica con desgaste




Foto No 8
Descripción Baño en general en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Nacional 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Parra Diaz Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra J. Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Hº Mauricio Rosada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Sanchez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Martha Rubiela Bojaca
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencioalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

5816

22843

31

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13	Marzo	2024	CO2-2023	019-2023	65	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Lilia Millan
CC propietario	51.878.761
Teléfono	3134598169
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 C bis sur # 27 a 18 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts)	6 mts. aprox — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del parqje				
4. Institucional	☐	9 Cuál?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: El predio se encuentra ubicado en la dirección Calle 71C BIS SUR Nº 27A-18; actualmente consta de dos niveles así:

NIVEL 1: Se evidencian muros pañetados y pintados; con desprendimiento de material en la parte inferior; un portón metalico con vidrios lo cual presenta afectaciones; una puerta metalica con vidrios presentando afectaciones; dos cajas de contadores metalicos sin vidrio; en el anden se evidencia hundimiento en ladrillos prefabricados y desportillamientos en ladrillos a la vista del borde del anden.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 3para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nivel 1: (En) Se evidencia mampostería en ladrillo a la vista en buen estado; dos ventanas metálicas con vidrios en buen estado; viga canal en concreto a la vista en buen estado, se evidencia tubería PVC de 3 pulgadas como bajante de aguas lluvias en buen estado.

Nota: La señora Blanca Millan en calidad de Representante legal de la Iglesia Misionera Fuente de Vida Eterna que manifiesta que recibe a satisfacción sin observaciones ni requerimientos adicionales; es así que se efectua el cierre de la presente acta de vecindad.

22.844
313
1195
581

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción portón metálico en buen estado




Foto No 2
Descripción antejardín no evidencia afectaciones



Foto No 3
Descripción rejilla de registro en buen estado



Foto No 4
Descripción se evidencia afecta vidrio roto ya registrado en el acta inicial.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Se evidencia desprendimiento de material ya evidenciado




Foto No 6
Descripción Caja de contador en buen estado




Foto No 7
Descripción Presencia de oxidación en puerta ya evidenciada anteriormente



Foto No 8
Descripción Desprendimiento de material en cenefa de la viga

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5847
22.845
315

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

[1] Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 100 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dana Castillo Cortes Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Mercedes Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnica - Contratista

(Firma)
(Nombre) Blanca Millan
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalusuario@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19	Marzo	2024	002-2023	008-2023	66	☐ / ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Leidy Muñez (Vendedor)
CC propietario	52.291.283
Teléfono	3102075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 c bis sur # 27 a 22 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts)	6 mts aprox — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Convenio	SI ☐	NO ☒		
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 2 niveles ubicado en la calle 71 c bis sur # 27 a 22, al cual se le realizan 3 visitas sin ser atendidos por propietario y/o residentes, es asi que se procede a levantar acta de vecindad de fachada evidenciando lo siguiente:

Acta de Fachada: 1 nivel: Muros con pañete y pintura con desgaste y desprendimiento de pañete, anden con escalones con ladrillo a la vista con desprendimiento de material y humedad, cuenta con 2 puertas y 1 ventana en carpintería metálica con desgaste en pintura y vidrios en buen estado cuenta con cajas de contadores de luz y gas en mal estado por humedad.

22846
3/3
E185

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

2 nivel: Placa pañetada y pintada con desprendimiento de pañete en 1 zona del pañete, presenta humedad, muros pañetados con presencia de humedad, cuenta con dos ventanas con carpintería metálica con óxido y vidrios en buen estado, se evidencia cubierta a la vista en teja eternit y lamina plástico traslucido en buen estado

NOTA: Se realizo tres visitas sin ser atendidos por el propietario y/o arrendatario por lo cual se firma Yeidy Nuñez (presidente de la JAC) en calidad de veeduria de la comunidad.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Carpintería metálica con vidrios en buen estado




Foto No 2
Descripción Caja metálica de contadores en buen estado.



Foto No 3
Descripción Muro pañetado con desprendimientos en pisos.




Foto No 4
Descripción Desprendimiento en ladrillos a la vista de andenes.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 3
Descripción Fisuras y porosidad en pared en la parte inferior derecha del muro.



Foto No 6
Descripción Ventana metalica con vidrios sin afectaciones



Foto No 7
Descripción Puerta metalica con vidrios en buen estado.





Foto No 8
Descripción Caja de contador en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con los funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de MARZO de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Rivera / Diana Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing Alexander Posada
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atiu.ciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

22.848
321

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
05 DD	Marzo MM	2024 AA	002 - 2023	008 - 2023	67	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luz Zenith Lucena
CC propietario	52.830.782
Teléfono	3124981570
Correo electrónico	NO
Dirección	Cll 71 C bis sur # 27 a 37 — No. de placa 2
Long. del frente (mts)	6 mts aprox — Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Llegada de conducción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural?	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☑
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio que consta de 2 niveles y se encuentra ubicado en la calle 71 C bis sur # 27 a 37 perteneciente a la señora luz zenith lucena, quien se encuentra presente al cierre del acta inicial, el acta inicial fue levantada solo con las caracteristicas del estado de la fachada.
El predio cuenta con mamposteria en pañete y pintura en buen estado, mamposteria primer nivel con enchape en buen estado, carpinteria metalica en buen estado, vidnos en general en buen estado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: SE RECIBE a Sct. Fracción del Propietario, INFORMA que no hay afectación por lo tanto se Cierra la PRESENTE acta de VECINDAD, levantada inicialmente.

22-849
323

5916

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Arden en ladrillo a la vista en buen estado



Foto No 2
Descripción Carpintería metálica con vidrios en buen estado



Foto No 3
Descripción Muros en pintura sobre pared en buen estado



Foto No 4
Descripción Vidrios en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

	FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 3
Descripción Muros enchapados en buen estado



Foto No 6
Descripción Gaya metalica de medidores en buen estado



Foto No 4
Descripción Ep. ventana metalica con vidrios en buen estado



Foto No 8
Descripción Andén en concreto e tedado a la vista en buen estado

325

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Mercedes Rosado
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atenciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
05	MARZO	2024	002-2023	009-2023	68	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luz Zenith Lucena.
CC propietario	52.890.782.
Teléfono	312.4981570.
Correo electrónico	vanebloom2018@hotmail.com.
Dirección	CRA 71C Bis #27A-29.
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	✓	☐	
2. Alcantarillado	✓	☐	
3. Energía	✓	☐	
4. Teléfonos	☐	✓	
5. Gas	✓	☐	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	✓	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada, Predio Ubicado en la calle 71C Bis # 27A-29, Perteneciente a la señora Luz Zenith Lucena.

Nivel 1: Mampostería, carpintería metálica en buen estado sin afectación.

Nivel 2: Mampostería, carpintería metálica en buen estado sin afectación.

Formato FO-AC-07 Versión 03

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Hall interno y garaje pisos en buen estado mampostería en buen estado losa entre piso en buen estado.

Zona de labores y cocina, enchape de pisos y pared en buen estado sin evidencia de fisura

Habitaciones 1, 2, y piso en buen estado, mampostería en buen estado losa entre piso en buen estado sin afectaciones causadas por actividades de obra, baño, pisos, mampostería, enchape piso y pared en buen estado sin afectación

Piso 2 =
Habitaciones. 1, 2, 3 = pisos. en buen estado, mampostería en buen estado. losa entre piso en buen estado, no se evidencia ningun tipo de afectación estructural en el predio.

Sala comedor. pisos enchapado en buen estado, mampostería en buen estado baño y cocina: piso, enchape en piso, pared en buen estado, mampostería en buen estado mesón en buen estado.

Hall. piso, mampostería en buen estado, carpintería metálica en buen estado sin afectación estructural. por causa de las actividades pertinentes en obra.

Nota: la propietaria manifiesta recibir a satisfacción sin observaciones ni requerimientos adicionales, asi que se procede a realizar el cierre de lo presente acta.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción enchape en altura de antepecho en buen estado



Foto No 2
Descripción pisos y muros enchapados en buen estado



Foto No 3
Descripción enchape de escaleras en buen estado



Foto No 4
Descripción piso enchapado en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

22.852
329
5.619

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Hesón y muros enchapados en buen estado



Foto No 6
Descripción Ventanas en carpintería métalica con vidrios en buen estado



Foto No 7
Descripción Reja métalica de escaleras en buen estado



Foto No 8
Descripción Cubierta en cielo raso en madera en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de MAYO de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) David Castillo G / Dana Castillo / Carlos López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Yo. Alvaro Posada
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Lizzeth Lucena
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atenciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

22853
331
0805

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
05	03	2024	002-2024	008-2024	69	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rubiela Aroca
CC propietario	30233937
Teléfono	3012529296
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71C bis # 27-32 No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	Escala 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	X	☐	
5. Gas	X	☐	
6. TICS	☐	X	
7. Licencia de construcción	☐	X	

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cuál	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	X	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje	Guardar Carro.			
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta fachada: Predio ubicado en la Calle 71C BIS # 27-32, pertenece a la señora Rubiela Aroca, vivienda de tres niveles y una terraza.
primer nivel: Carpintería metálica en buen estado y ventanas en buenas condiciones.
Segundo nivel: Mampostería y ventanería en buen estado
Tercer nivel: mampostería, ventanería en buen estado
terraza: Pequeña vivienda en buen estado, presencia de vidrio esquinero lateral izq y buen estado general de la fachada en buenas condiciones.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- La propietaria del predio indica que no hay afectaciones en su vivienda, por lo cual se realizará registro fotográfico general del predio.

Nota: La señora Rubiela Mroca, recibe a satisfacción, sin observaciones, dando cierre al acta de vecindad levantada inicialmente

5821

22-854

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Cielo raso en PVC en buen estado



Foto No 2
Descripción Pisos enchapados sin especificaciones



Foto No 3
Descripción Ventanas en buen estado



Foto No 4
Descripción Pisos enchapados en buen estado

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Placa translocida sin afectaciones



Foto No 6
Descripción Mesón enchapado sin afectaciones



Foto No 3
Descripción Cerramiento metalico con vidrios sin afectaciones



Foto No 8
Descripción Escaleras y muros en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de enero de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dora Castillo Carlos López
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing. Nelson Jose Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Isabela Arroca 38 23 197
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
07	Marzo	2024	002-2023	005-2023	70	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Lidia Gadillo.
CC propietario: CRA 78B #71C-36 Sur
Teléfono: 3107069273
Correo electrónico: No
Dirección: NO. No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 6mts aprox Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la cra 78B #71C-36 Sur, propiedad de la señora Lidia Gadillo, predio de 3 niveles. Se realiza levantamiento de acta de fachada donde, no se evidencian afectaciones en sus elementos estructurales, ocasionados por predio de la obra. Sin embargo, una vez por causa del paso de maquinaria se afectaron unos ladrillos de fachada, llegando al compromiso con la propietaria de

SRD3

22.856

336

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Contribuir por parte del contratista de obra con un aporte monetario, aprobado a satisfacción de las partes.

- Se realiza el respectivo cumplimiento del compromiso el día 07 de marzo de 2023 sin observaciones adicionales

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Vidrios de vitrinas en buen estado. con rejas metálicas en buen estado



Foto No 2
Descripción Muros enchapados en buen estado.



Foto No 3
Descripción Ventanales en aluminio con vidrios en buen estado.



Foto No 4
Descripción Muros con pañete y pintura en buen estado

584
338
22854

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Andén costado norte con fisuras y desportillamiento en filos



Foto No 6
Descripción placa de entrepiso pañetada y pintada en buen estado



Foto No 7
Descripción Andén con pintura decorativa con desgaste por uso



Foto No 8
Descripción esteras métalicas en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing Alexandra Pascale
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Julia Gardillo
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

5825

340

22.858

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01 DD	Marzo MM	2024 AA	002 - 2023	008 - 2024	71	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Delio Varon Patiño
CC propietario	6.083.958
Teléfono	320 853 2758
Correo electrónico	NO
Dirección	Cll 71 c bis sur # 27 a 53 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts)	6 mts aprox — Exista: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada Predio que consta de dos niveles en la dirección calle 71 c bis sur # 27 a 53 donde nos recibe el señor Delio Varon permitiendo el ingreso.
Mampostería 1 nivel con enchape en buen estado y 2 nivel en pintura sobre pañete en buen estado, carpintería metalica con vidrios en buen estado.
Nivel 1: Sala comedor: piso: mampostería y carpintería metalica sin afectacion
Alcobas 1, 2, 3: Pisos, muros y placa de entrepiso sin afectaciones.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Patio de ropas: Piso, muros y placa trasladada en buen estado sin ningona afectación

Cocina: Piso y muros enchapados, mezón sin ningono afectación

Comedor 2: Piso, mampostería y placa de entrepso sin afectación

NIVEL 2:

Sala-Comedor: Pisos, mampostería, cobierta sin afectación

Alcoba 1 2 y 3: Pisos, mampostería, carpintería metálica y de madera sin ningona afectación

Cocina: Piso enchapado en buen estado, muros y mezón en buen estado sin afectación

Baño: Piso, mampostería y cobierta sin afectación

Patio de ropas: Piso, mampostería y cobierta en buen estado sin afectación

NOTA: El propietario recibe a satisfacción, sin observaciones o requerimientos adicionales por lo cual se cierra la presente acta de vecindad.

22859
342
9285

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Cubierta en lamina zinc con oxido



Foto No 2
Descripción Muros con pintura y zocalo en buen estado



Foto No 3
Descripción Pisos en concreto alistado con desgaste



Foto No 4
Descripción Baño en general en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 4
Descripción puerta métalica en buen estado



Foto No 6
Descripción pisos en buen estado



Foto No 7
Descripción Mesón enchapado en buen estado



Foto No 8
Descripción Pisos y muros en buen estado
Cubierta en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

22.880

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 1 días del mes de 03 de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Moreno Diana Castillo Co
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Fredy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Delia Beatriz Ramírez
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
05	Marzo	2024	002-2023	008-2023	72	CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Aide Estrella Prado
CC propietario	NO
Teléfono	3114713187.
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71c bis #27a 08 — No. de pisos: 3
Long. del frente (mts)	6 mts — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
8. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL					
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☒
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes	

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de Fachada = Predio ubicado en la calle 71C BIS A 27A-08 Sur; La Señora Aide estrella Prado, Arrendataria del predio.

Fachada Nivel: Se Evidencia fisuras de resane en medidores electricos, desprendimientos filos de puerta, Carpintería metalica en buen estado

Fachada Segundo NIVEL: Se Evidencia dilataciones en losa de entre Piso

Fachada NIVEL: Fachada sin parapeto Carpintería metalica en buen Estado

Formato: FO-AC-07 Versión 03

8285

346

198-22

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Sala comedor: Pisos en Gerámica en buen estado, mampostería en buen estado, Techo en lamina de yeso en buen estado no se evidencia ningun Tipo de afectación por actividades de obra.

Cocina: Pisos, En buen estado enchape de Pared y mesón en buen estado, mampostería y techo en buen estado sin evidencia sin. Fisura o afectaciones por Actividades de obra.

Baño: Pisos y enchape de Pared en buen estado sin evidencia de ninguna afectación causado por actividades de obra

Habitación 1, 2 & Pisos En Cerámicas en buen estado, mamposterías y techo en buen estado.

Zona de labores: Pisos En concreto a la vista, mampostería en bloque a la vista sin evidencia de afectación

Nota: Se recibe a satisfacción del arrendatario que no hay afectación sin observaciones, dando cierre al acta de vecindad. levantada inicialmente.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Resane en antepecho de fachada



Foto No 2
Descripción Muros y pisos en buen estado



Foto No 3
Descripción Baño en general en buen estado



Foto No 4
Descripción Cubierta en lámina zinc en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5829

22.862

348

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Cajas metálicas de contadores con presencia de óxido



Foto No 6
Descripción Patio con muros en bloque con resanes en pañete.




Foto No 7
Descripción Muros con pintura y pañete en buen estado



Foto No 8
Descripción escaleras enchapadas en buen estado y muros en bloque con pañete en resanes

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Ronstrina al Decreto Numero 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Mauricio Diana Patiño
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Aydee Estrella prada
(Nombre) Aydee Estrella prada
Propietario 1069174177

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, contactenos a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
18	MAYO	2024	002 - 2023	008 - 2023	73	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeimy Núñez (vendedor)
CC propietario	52.741.283
Teléfono	310 309 5109
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 c bis s # 27 a 23 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts)	6 mts. — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Tipo	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☑	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio ubicado en la calle 71 C bis sur # 27 a 23 que consta de 2 niveles, al cual se le realizo 3 visitas sin ser atendidos por su propietario y/o arrendatario es así que se procede a realizar el levantamiento del acta de vecindad.

Acta de fachada: Muros en pañete en buen estado, cuenta con 2 portones en buen estado con vidrios, 1 puerta en buen estado con vidrio, cuenta con 2 rejas en buen estado para los contadores, anden en buen estado.

2 nivel: placa de entre piso con presencia de humedad, muro de antepecho en bloque

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Sin pañete en buen estado, tubo pvc saliente de agua lluvia en buen estado.

Nota: Se realizó tres visitas sin ser atendidos por el propietario y/o arrendatario, por lo cual Firma Yeidy Nuñez (presidente de la JAC) en calidad de veedora de la comunidad

S831

22864

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Mh Andén en concreto en buen Estado



Foto No 2
Descripción Antepecho en bloque H + sin revoque + pañete



Foto No 3
Descripción Cajas de inspección en buen estado



Foto No 4
Descripción Vidrios de puertas en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Anden en concreto sin afectaciones



Foto No 6
Descripción Carpinteria metalica con vidrios en buen estado



Foto No 7
Descripción Rejillas de contadores en buen estado



Foto No 8
Descripción Tableros de portón en buen Estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5832

22865
354

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de MARZO de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Cortés / Paola Moreno
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodríguez
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing Alejandra Parada
Director Técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencialciudano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA	CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19 Marzo 2024	CO2-2023	CO8-2023	74	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Núñez (Vecina)
CC propietario	52.291283
Teléfono	3103075107
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71C BIS # 27A - 13
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6mts aprox.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑
Cuantos		
Uso del garaje		
Comercio	SI ☐	NO ☑
Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la calle 71 c bis sur # 27 a 17, viviendo de 2 niveles se evidencia fachada del predio en buen estado, carpintería metálica sin afectaciones, ventanas en buen estado, no se evidencian afectaciones en la vivienda por labores de obra.

nota: Se realiza última visita al predio, con el acompañamiento de Yeidy Núñez, residente de la JAC quien verifica el estado del predio y firma el acta en calidad de vecina de la actividad y se realiza el cierre del presente documento.

3585

2286

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros con pintura sobre pañete con desgaste normal



Foto No 2
Descripción Ventanas metálicas con vidrios en buen estado.



Foto No 3
Descripción Andén con desportillamiento en filos



Foto No 4
Descripción Se evidencia desportillamiento en filos y resane con pañete

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción Puerta metálica en buen estado.



Foto No 6
Descripción placa de entrepiso con pañete y pintura con desportillamiento en filos



Foto No 7
Descripción Se evidencia desprendimiento de pañete y pintura en zona baja de muro



Foto No 8
Descripción Vidrios de puerta de ingreso en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5834
358
22.863

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente pedido de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) David Castillo / Carlos Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra J. Rodriguez
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) M.ª Alejandra Parada
Director Técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No		
26	Febrero	2024	CO2-2023	008-2023	75	APERTURA ☐ CIERRE ☒	PL

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Martha Cecilia Rojas Londoño
CC propietario	51.720.330
Teléfono	3112635355
Correo electrónico	— / — / — / — / —
Dirección	Calle 71C bis sur #27-21 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts)	6 mts — Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfono	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☒	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☒		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de vecindad:

- Predio ubicado en la calle 71c bis sur #27-21, perteneciente a la señora Martha Rojas vivienda de 2 niveles, no presenta ninguna afectación por la cual la propietaria recibe a satisfacción.

- El levantamiento de esta acta se realizo el dia 26 de febrero por autorización de la propietaria ya que para la fecha programada, ella no se encontrara en el predio.

5835

22.868

360

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

1er piso: En el acta de vecindad de inicio no hubo acceso al primer piso ya que se encontraba ocupado por inquilinos, por lo cual, no hubo registro fotográfico del mismo, Sin embargo no se manifiesta inconformidad por parte de la propietaria.

2do piso: Pisos y muros se encuentran en buen estado, sin observaciones. enchapes de cocina y baño en buen estado

- habitación Nº1: Muros y pisos se encuentran en buen estado, Techo en buen estado.
- habitación Nº2. Muros y pisos se encuentran en buen estado, Techo en buen estado.
- Cuarto de ropas: enchape se encuentra en buen estado, ventanas y techos están en buenas condiciones.
- pasillo: pisos en buen estado, paredes y techos en buenas condiciones.
- Sala Comedor: Pisos techo y paredes en buen estado
- Sala de open pisos, techo, paredes y ventanas en buen estado, la ventana y el vidrio se encuentran en buen estado.
- Escaleras de acceso a segundo nivel: se encuentran en buen estado.

Nota: la propietaria del predio recibe a conformidad y no presenta ninguna observación, por lo cual se da cierre al acta de vecindad, de manera satisfactoria.



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros en bloque sin pañete y pintura



Foto No 2
Descripción Andén con desgaste normal.



Foto No 3
Descripción Pisos enchapados en buen estado.



Foto No 4
Descripción Pisos con desprendimiento de material.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

22869
362
S0396

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 5
Descripción puerta con presencia de oxidación.



Foto No 6
Descripción muros enchapados a la altura de antepecho en buen estado



Foto No 7
Descripción Ventanas en carpintería metálica con vidrios en buen estado



Foto No 8
Descripción muros con enchape y pañete en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2001 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de febrero de 2024

ELABORÓ:
(Firma) Diana Castillo / Edwin Zambrano Reyes
(Nombre) Diana Castillo / Edwin Alberto Zambrano Reyes
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

(Firma) Martha B Rojas d.
(Nombre) Martha B Rojas d.
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Rosada
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

25
364

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01	Marzo	2024	C02-2024	CC8-2024	76	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Gustavo ayala Moreno
CC propietario	79.702.955
Teléfono	3115123258
Correo electrónico	Ayg.Gustavo@hotmail.com
Dirección	Calle 71C BIS A SUR #27-26
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	8,60.
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
9. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9 Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la calle 71C BIS A SUR #27-26, perteneciente al señor Gustavo ayala, vivienda de 3 niveles, pisos en buen estado sin afectaciones, fachada general en buenas condiciones, vidrios de fachada por la calle en buen estado, carpintería metálica en buen estado.

- fachada lateral: pisos, pintados en buen estado; 1er PISO - 3 ventanas metálicas en buen estado, 2do ventana presenta 1 vidrio roto, el cual será reparado, 2 PISO - 4 ventanas metálicas en buen estado, 3er PISO - 2 ventanas metálicas en buen estado y 3 ventanas con 1 vidrio roto, el cual será reparado

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Primer piso: pisos enchapados en buen estado, muros en buenas condiciones, placa de entre piso sala/bar en buen estado, ventana metálica con vidrio en buen estado, ventana 2 metálica en buen estado sin vidrio, muros evidencian el procedimiento de martillo en parte inferior.
- cocina: muros en buen estado, pisos enchapados en buen estado, placa de contrapiso en buen estado, mesón de cocina enchapado sin novedad.
- habitación 1: pisos enchapados en buen estado, muros pintados en buen estado con presencia de humedad, ventana de puerta en buen estado, vidrio de habitación de ventana con averías ya registrada en el acta inicial.
- pasillo: pisos en buen estado, muros en buen estado y techo no presenta si no hasta el 3 piso.
- baño: pisos y muros enchapados en buen estado, excepto batería de la llave de la ducha, placa de entre piso en buen estado, ventana metálica con vidrios en buen estado.

-apto # 2: pasillo: enchape de pisos en buen estado, muros pintados en buen estado y pla de entre piso en buen estado.

- comedor: Pisos enchapados en buen estado, muros en buenas condiciones, placa entre piso en buen estado.
- baño: pisos enchapados en buen estado, enchape de muro con algunas roturas por instalación de tubería de ducha y lavamanos y vidrio de baño en buen estado con algunas fisuras.
- Cocina: pisos enchapados en buen estado, muros en buenas condiciones, placa de entre piso en buen estado, mesón enchapado en buen estado.
- habitación 1: pisos enchapados en buen estado, muros pintados en buenas condiciones, placa entre piso 1 y 2 en buen estado, puerta metálica con vidrio en buen estado.
- habitación 3: pisos enchapados en buen estado, muros y placa entre pisos en buen estado, puerta con vidrio presenta una avería ya evidenciada.

-Escalera de acceso 1 y 2 piso: enchapada en buen estado, paredes pintadas en buen estado, y placa de entre piso en buen estado.

- apartamento 1: sala comedor - pisos enchapados en buen estado, muros pañetados y pintados en buen estado, ventanas en buen estado.
- cocina: pisos y paredes enchapados en buen estado, ventana y mesón en buen estado.
- baño: Pisos enchapados en buen estado muros pintados y enchape en buen estado, ventana metálica con vidrios en buen estado.
- habitación 1: pisos enchapados en buen estado, muros y placa de entre piso en buen estado, Puerta en madera con cardex y deterioro perceptible.
- balcón: piso en concreto en buen estado, baranda metálica en buen estado, puerta de acceso al balcón en buen estado.
- habitación 2: pisos enchapados en buen estado, muros en buen estado, placa de contra piso en buen estado.

-apto 2 pasillo: pisos enchapados en buen estado, muros pañetados y pintados en buen estado, ventana metálica en buen estado.

5838

22.871

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Sala Comedor: pisos enchapados en buen estado, placa de entre piso en buen estado y muros sin intervenciones, ventana metálica de sala en buen estado
habitación #1: pisos y muros enchapados en buen estado, placa cenital en buen estado, ventana metálica con vidrio en buen estado
- cocina: pisos y muros enchapados en buen estado, placa entre piso en buen estado.
- habitación #1: pisos y muros en buen estado, puerta metálica (en vidrio faltante.
- habitación #2: pisos y muros en buen estado, placa de entre piso en buen estado. ventana metálica en buen estado con presencia de fisuras y vegetación
- Escaleras de acceso a 2 a 3 nivel: enchapadas en buen estado, muros en buen estado.
- apto #1: pisos enchapados en buen estado de habitación en buen estado, muros pintados y pintados hasta 2.30 mts, techo en láminas zinc en buen estado
- baño: pisos y muros enchapados en buen estado, techo en zinc en buen estado.
- Cocina: pisos enchapados en buen estado. muros en buen estado, 2 ventanas metálicas en buen estado, puerta metálica sin ventana en buen estado
- sala de TV y lavadero: pisos enchapados en buen estado, muros pañetados y pintados en buen estado, ventana metálica sin vidrio, techo en zinc y teja plástica traslúcida en buen estado
- pasillo de acceso a apto # 2: pisos y muros en buen estado
- Apto # 2: Sala comedor: pisos y muros en buen estado, ventana metálica en buen estado,
- cocina: pisos y muros enchapados en buen estado. Cubierta en láminas zinc en buen estado.
- baño: enchapado en pisos y muros en buen estado y techo en lámina zinc en buen estado.
- habitación 1: pisos y muros en buen estado, láminas zinc en techo en buenas condiciones y vidrio en buen estado, puerta en madera en buen estado
- balcón: Piso en concreto y baranda metálica en buen estado.
- habitación 2: pisos y muros en buen estado, cubierta en láminas zinc en buen estado, puerta en madera en buen estado.
- balcón: piso en concreto y baranda metálica en buen estado.

Nota: se realiza el respectivo recorrido de los vidrios averiados, es así que el propietario del predio firma a satisfacción

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros con pañete y pintura con desgaste por uso



Foto No 2
Descripción Mesón enchapado en buen estado



Foto No 3
Descripción Pisos enchapados con desgaste



Foto No 4
Descripción Baranda metálica en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5839

368

22.842

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Escaleras enchapadas en buen estado.



Foto No 6
Descripción pisos enchapados en buen estado.



Foto No 7
Descripción Muros y cubierta con placa entrepiso con pintura en buen estado



Foto No 8
Descripción Puerta metálica con vidrios en buen estado.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CODIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 190 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de FEB de 224

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dora Patricia Castro Zapata
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra J. Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Olga Alexandra Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Soarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) 79.792.455
(Nombre) Gustavo Ayala Moreno
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultar, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
01	marzo	2024	002-2023	008-2023	77	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Cristancho
CC propietario	41.700.772
Teléfono	3143260886
Correo electrónico	no
Dirección	calle 71 F bis sur # 27-18 No. de pisos 1
Long. del frente (mts)	6mts aprox Estrato 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9 Cual?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la dirección calle 71 F bis Sur # 27-48 Pertenece a la señora Maria Cristancho, predio de 1 piso. Se realiza registro de la fachada evidenciando estado de mampostería, muros, ventana y puerta en buenas condiciones. no se evidencian afectaciones estructurales para labores de ejecución de obra.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Sala Comedor: Se evidencian pisos, muros, mampostería y todo en buen estado, no presentan afectaciones por motivos de ejecución de la obra.

Habitación 1 y 2: Se evidencian en buen estado, muros, pisos, y mampostería.

Zona de labores: No se evidencian afectaciones por la ejecución de la obra.

Nota: La propietaria recibe a satisfacción, sin observaciones o requerimientos adicionales por lo cual se procede al cierre de la presente acta de vecindad.

22.844
372

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Pisos enchapados con pérdida de lozas



Foto No 2
Descripción Mesón y muros enchapados con desgaste normal



Foto No 3
Descripción Muros en pañete y pintura en buen estado.



Foto No 4
Descripción Muros con pañete y pintura en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CODIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muros con pañete y pintura y con dique N°4 con pintura.



Foto No 6
Descripción Ventanas con carpintería metálica y vidrios en buen estado



Foto No 3
Descripción Puerta de madera en buen estado



Foto No 8
Descripción Cubierta en lámina zinc con desgaste.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo Carlos Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Hº Nuncia Rosado
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) María Cristina V.
(Nombre) María Cristina V.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01	Marzo	2024	CO2-2023	CC6-2023	78	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carmen Rosa Camargo heredera 2
CC propietario	41.784.402
Teléfono	3223259366
Correo electrónico	N/A
Dirección	Calle 71 Bis sur #27-38
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la calle 71 Bis sur # 27-38, perteneciente a la señora Carmen Rosa camargo, predio de 2 niveles, se recibe a satisfacción de la propietaria sin observaciones, vivienda fachada: pintura, cerramiento metálico y ventanas en buen estado.

5843

22.816

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Se recibe a satisfacción de la propietaria una vez efectuado el registro de las áreas comunes: (Sala comedor, cocina y baños) sin afectaciones en sus componentes estructurales.
- 2do nivel y terraza: no se evidencian afectaciones en sus elementos estructurales

Nota: Se recibe a conformidad de la propietaria, sin observaciones, por lo cual se realiza el cierre del levantamiento del acta.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Cubierta en cielo raso de madera en buen estado



Foto No 2
Descripción Muros en pañete y pintura en buen estado



Foto No 3
Descripción pisos enchapados en buen estado




Foto No 4
Descripción Escalera en concreto alistado en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

22.819
378
3841

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Muro de antepecho en bloque con resanes en pañete



Foto No 6
Descripción Muros en pañete y pintura en buen estado



Foto No 7
Descripción Pisos enchapados en buen estado



Foto No 8
Descripción cielo raso en madera en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 123 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 21 días del mes de mayo de 2024

ELABORÓ: (Firma) _____
(Nombre) Diana Castillo Carlos Lopez
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) Freddy Sarmiento
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN: (Firma) _____
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) Carmen Rosa C.
Propietario

APROBACIÓN: (Firma) _____
(Nombre) Ana Mercedes Rozo
Director técnico-interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

3)

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No.	ACTA No	
01	03	2024	002-2023	008-23	79	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Cecilia Cortez
CC propietario	41721628
Teléfono	3115548213
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 FBIS # 27-45
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Cerramiento	SI ☐	NO ☐		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la Calle 71F BIS SUR #27-45 Perteneciente a la señora Blanca Cecilia Cortez, predio de un nivel, se evidencia manposteria, puertas y ventanas en buenas condiciones, no presenta ningun tipo de afectación estructural por la ejecución de la obra.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Sala comedor: Mampostería y Pisos en buen estado, no presentan afectaciones por la ejecución de la obra

-Cocina y baños: Pisos y mampostería en buen estado sin afectación estructural.

Habitación: Pisos, mampostería y ventanas en buen estado, no se evidencia afectación por la ejecución de la obra

Nota: Se recibe a satisfacción por la propietaria y sin observaciones, por lo cual se procede a realizar cierre del acta de vecindad.

5846

382

22.879

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Mampostería en bloque con resanes en pegues.



Foto No 2
Descripción Muros en bloque en buen estado



Foto No 3
Descripción Pisos en concreto alistado con desgaste.



Foto No 4
Descripción Muros en bloque en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Cubierta en lámina zinc con presencia de oxidación



Foto No 6
Descripción Piso con restos de mineral en mal estado



Foto No 7
Descripción Cubierto en lámina zinc y teja plástica traslucida en buen estado




Foto No 8
Descripción Muros en bloque con resanes y pisos en mineral con desprendimiento

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

384

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Castillo / Carol López
Profesional Técnico - Consultoría

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma Nuanda Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Centralidad

(Firma) Blanca Cecilia Cortes
(Nombre) Blanca Cecilia Cortes
Propietario


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
12	Marzo	2024	002 - 2023	008 - 2023	80	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Blanca Isha Garcia
CC propietario	41501044
Teléfono	3124263143
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 F Bis sur # 27-31
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6 mts
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
7. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: El predio se encuentra ubicado en la dirección Calle 71 F Bis sur # 27-31 actualmente cuenta con un piso.
La fachada se encuentra pañetada y pintada, se presentan unas pequeñas fisuras por contracción; dos ventanas metálicas con vidrio, una se encuentra en buen estado y la otra presenta una afectación en el vidrio; puerta metálica pintada en buen estado; el contador del gas y la energía se encuentran en buen estado; viga de cimentación se encuentra pañetada y pintada en buen estado.
NOTA: La propietaria manifiesta que recibe a satisfacción sin observaciones

5848

22.881

386

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

No requerimientos adicionales, es así que se procede a cerrar la presente acta de vecindad

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muros en pañeteria sobre pañete en Fisuras po contraccion




Foto No 2
Descripción Se evidencia pañete con Fisuras Po retraccion



Foto No 3
Descripción Mampol Co pinteria metalica con vidrios en buen estado



Foto No 4
Descripción Viga corona con desprendimiento en pilos

S849
2.882
388

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSION 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Carpintería metálica con vidrios en buen estado.



Foto No 6
Descripción Rejillas metálicas en buen estado.



Foto No 7
Descripción Mampostería con pañete sobre parete con fisuras por cortico circular




Foto No 8
Descripción Desprendimiento en filos en viga corona y viguetas de entrepisos

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 130 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de MARZO de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Paola Moreno David Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Olga Alexandra Rosada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Blanca L. Garcia
(Nombre) 1.1.501049
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

5850

22.882

390

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12	Marzo	2024	002-2023	008-2023	81	☐ / ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luis Tovar
CC propietario	5.311.610
Teléfono	312 3508420
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 FBIS # 27A - 06
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6 mts
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro*	☐
5. Recreacional	☐	Cuál:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☑	NO	☐
Cuantos	1.			
Uso del garaje				
Cerramiento	SI	☑	NO	☐
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acto de fachada: el predio se encuentra ubicado en la calle 71 FBIS # 27A-06, actualmente cuenta con un nivel.


La fachada por la calle se encuentra pañetada y otra parte en mamposteria en bloque #4 y pintada, sobre la carrera su mamposteria es en bloque #4 con pintura graffiti, cuenta con tres ventanas metalicas con acrilico sobre puesto; una puerta metalica con acrilico en buen estado; un porton metalico con acrilico, madera tuplex en buen estado; se evidencia placa etc. entrepiso en perfileria

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

metalico y bloquetin en buen estado.

NOTA: El propietario manifiesta que recibe a satisfacción sin observaciones o requerimientos adicionales, por lo cual se cierra la presente acta de vecindad.



5851

22884

392

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción ventana en buen estado, sin afectaciones



Foto No 2
Descripción portón metálico en buen estado



Foto No 3
Descripción Se evidencia daño en marco de puerta




Foto No 4
Descripción Se evidencia deterioro en frisar

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripcion placa en bloquetth y estructura metalica en buen estado



Foto No. 6
Descripcion muro en Ladrillo sin afectaciones



Foto No 7
Descripcion se evidencia filtración que expuesta



Foto No 8
Descripcion muros sin afectaciones

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

5852

22.885

394

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 133 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004. Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los Doce días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Pablo Moreno Dora Capilla.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Mercedes Rosales.
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Luis Torres.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales comuníquenos a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA	CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12 Marzo 2024	002-2023	008-2023	82	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Juan Torres
CC propietario	5711.610
Teléfono	312350 8420
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 B 13 #27A-14
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6 mts
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garaje			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio ubicado en la dirección Calle 71 F B13 #27A-14, actualmente cuenta con un anden.
La fachada se encuentra pañetada y pintada en buen estado; un porton metalico con vidrios en buen estado. Una puerta metalica con vidrios en buen estado y una ventana metalica con vidrios en buen estado; cubierta en teja de asbesto de cemento a la vista en buen estado.
NOTA: El propietario manifiesta que recibe a satisfacción sin

5873

22886

396

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

observaciones o requerimientos adicionales, por lo cual firmo y se cierra la presente acta de vecindad

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Portón metálico sin presentar afectaciones




Foto No 2
Descripción ventanas en buen estado



Foto No 3
Descripción Muro sin afectaciones.



Foto No 4
Descripción vidrios en general en buen estado

22.884
398
5854

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 4
Descripción no se evidencian afectaciones en fachada del predio.




Foto No 5
Descripción Se evidencia desprendimiento en fibra 40 evidenciado en el acta inicial.



Foto No 6
Descripción Se evidencia desprendimiento en bordes



Foto No 7
Descripción Caja de contador en buen estado, con puertas de madera.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los DOCE días del mes de MARZO de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Pedro Moreno Diego Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alexandra Rosado
Director técnico interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Soacez
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Luis Torres
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicado en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

5291

400

22.888

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
12	Mayo	2024	CO2-273	008-2023	83	CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Diana Nellie
CC propietario	1C811628536
Teléfono	3113711926
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71 Bis Sur #77A-29
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	5mts Aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Consecio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de vecindad predio ubicado en la calle 71 B bis sur #77A-29, predio perteneciente a la señora Diana Nellie, fachada pintada y pintada. Se encuentra en buen estado, se evidencian 2 ventanas metálicas, con vidrio en buen estado, se aclara que hay una ventana que perdida cuadricula en cartón, puerta metálica con vidrio en buen estado, se evidencia la cantidad de los contadores de luz y gas, el de gas cuenta con candado, el de la luz no cuenta con candado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se evidencia canaleta en acero galvanizado, con 3 soportes metálicos, adicionalmente se evidencia tubería de 3" pegados entre la canal y la cota vertiente sobre el andén

Nota: Se realiza levantamiento unicamente de fachada a solicitud de la propietaria, quien recibe a satisfacción sin observaciones, donde cierre a la presente acta de vecindad

5816

22889
A02

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Ventana metalico en buen estado



Foto No 2
Deporipción Muro pintado y poñetado en buen estado



Foto No 3
Descripción Puerta y Ventanas metalicas en buen estado



Foto No 4
Descripción Vidrios en buen estado.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Puerta metalica con vidrios en buen estado



Foto No 6
Descripción Mampostería pañetada y pintada en buen estado.



Foto No 7
Descripción Viga canal metalica en buen estado



Foto No 8
Descripción Reilla metalica en buen estado.

S857

22890
404

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada una de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Carrillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Sandra Rodriguez
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Hº Alexander Rosado
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) x Diana Nasive
(Nombre) x Diana Mercedes N.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
12	03	2024	002 - 2023	009 - 2023	84	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rosalba Gomez Martinez
CC propietario	39549768
Teléfono	3134606359
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71F bis N. 73A-25 No. de pisos 1
Long. del frente (mts)	6mts aprox Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TCS	☐	☑	
8. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☒	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	Residencial		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☒	
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: Predio unifamiliar en la dirección Calle 71F bis N. 73A-25, actualmente de un piso.
Se evidencia fachada enchapada, la parte inferior se encuentra en granito y pañetada
se evidencia garaje metálico con vidrios en buen estado y se evidencia puerta y ventana con vidrios en buen estado.
Tambien se visualiza caja del contador de luz en buen estado sin candado.
En la parte superior de la fachada se evidencia pañete y pintura, igualmente teja metaldeck

Formato FO-AC-07 Versión 03

5858

406

22891

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Nota: Se realiza levantamiento de fachada del predio a satisfacción de la propietaria del predio, quien recibe a satisfacción y sin observaciones, informando que no hubo afectaciones en su vivienda, Producto de las actividades de obra, procediendo a realizar el respectivo cierre del acta de vecindad.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muro enchapado en buen estado




Foto No 2
Descripción Puerta metalica con vidrios en buen estado



Foto No 3
Descripción Puerta y ventana metalica con vidrios en buen estado



Foto No 4
Descripción Baranda metalica en buen estado

5854
22.892
408

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Andén en concreto sin ningun afectacion



Foto No 6
Descripción Muro enchapado en buen estado.



Foto No 7
Descripción Ventana y puerta metalico en buen estado



Foto No 8
Descripción Porton metalico con vidrios en buen estado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 12 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Dora Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ing. Alejandro Parada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Rosalba Gómez M.
(Nombre) Rosalba Gómez M.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionciudadana@idu.gov.co. La anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

S810

A10

22893

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA	CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19 Marzo 2024	002 - 2023	008 - 2023	85	APERTURA ☐ CIERRE ☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yeidy Muñez (Vecina)
CC propietario	52.241283
Teléfono	3103078107
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71F BIS # 27A - 63
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	6 mts.
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9. Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Cerrado	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garaje				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: El predio se encuentra ubicado en la calle 71F BIS # 27A-63, actualmente consta de un nivel destinado así:
La fachada se encuentra pañetada y antes de; se evidencian resanes en pañete y fisuras pequeñas por retracción; cuenta con dos puertas metálicas con vidrios presentando afectaciones en los mismos; dos ventanas metálicas con vidrios en buen estado; cubierta en lamina zinc a la vista y estructura en madera en buen estado. Se realizo tres visitas sin ser atendidas

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Por su propietario y/o arrendatario, por lo cual, firma Leidy Núñez (presidente de la junta) en calidad de Veedora, de la comunidad.

1085

412

22-8-14

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muro con pintura sobre pañete con fisuras por contracción



Foto No 2
Descripción Cubierta en estructura de madera sin afectación



Foto No 3
Descripción Baranda metalica en buen estado y anden en concreto y ladrillo a la vista en buen estado



Foto No 4
Descripción Cerramiento metalico sin ninguna afectación

A13

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Carpintería metálica con vidrios con afectaciones



Foto No 6
Descripción Muro con resane de pintura en parte inferior de muro



Foto No 7
Descripción Resanes de paredes con presencia de humedad.



Foto No 8
Descripción Pequeñas fisuras por retracción en pintura.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

2895
22.895
A14

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Rembrse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 130 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Catalina Cortes Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Hº Alvarado Parada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Sarmiento
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, remítanos a través del correo electrónico atencionciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
13	Mayo	2024	002 - 2023	008 - 2023	86	APERTURA ☐ CIERRE ☒

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Emma Pabón
CC propietario	51 585 367.
Teléfono	NO
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 71F bis sur #27a97. No. de pisos 2
Long. del frente (mts)	6 mts Estrato 1.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
7. Licencia de construcción	☐	☑	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
5. Recreacional	☐	Cual		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la calle 71 F bis sur # 27-A 59, perteneciente a la señora Maria Emma Pabón en donde se realizara actividad de cierre de acta de vecindad. de fachada
Muros en Granplast con resane con pañete y desprendimiento de material, dos puertas metálicas con vidrios en buen estado, una ventana metalica con vidrios en buen estado, cajas de luz y gas en buen estado, bocel en aluminio con afectación, placa de entre piso con granplast en buen estado, muro antepecho en mampostería en bloque Nº 4

5863

416

2896

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Sin revoque y sin pañete en buen estado.

Nota: la propietaria manifiesta que se recibe a satisfacción sin observaciones o requerimientos adicionales, por lo cual se cierra la presente acta de vecindad

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Terraza en bloque sin afectaciones



Foto No 2
Descripción Caja de contadores en buen estado



Foto No 3
Descripción Puertas en carpintería metálica en buen estado




Foto No 4
Descripción Filos sin afectaciones a la vista

5864

22.884

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción caja de contador con puertera de galvanizada




Foto No 6
Descripción no se evidencia afectaciones en fachada



Foto No 7
Descripción sin afectaciones a la vista



Foto No 8
Descripción vidrios en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 13 días del mes de Marzo de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Carolina Castro Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mª Alejandra Posada
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Emma Pabon
(Nombre) Maria Emma Pabon
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

420

22898

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

FECHA			CONTRATO OBRA/	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	
12	Marzo	2024	002 - 2023	008 - 2023	07	CIERRE	☑

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Isabel Bermeo
CC propietario	36.189.172
Teléfono	NO
Correo electrónico	NO
Dirección	Calle 72 F Bis # 27A - 32
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6m 15 aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
. Agua	✓	☐	
. Alcantarillado	✓	☐	
. Energía	✓	☐	
. Teléfonos	☐	✓	
. Gas	✓	☐	
. TICS	☐	✓	
. Licencia de construcción	☐	✓	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
. Residencial	✓	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
. Institucional	☐	9 Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Acta de fachada: predio ubicado en la Calle 72 F Bis Sur # 27A - 32, vivienda de 2 pisos, Perteneciente a la Señora Isabel Bermeo, 1er nivel: Se evidencia en la parte inferior de la fachada, desprendimiento de pintura y rejane, el resto de la fachada, se encuentra Pañetada y pintada, Se evidencia desprendimiento en friso, varo puerta principal, Se evidencian 2 puertas metálicas con vidrio en buen estado, Se evidencia ventana metálica con vidrio en buen estado.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se ubican las 2 casas del predio de 2 y 4 pisos, las cuales no presentan ninguna diferencia.

2do Nivel: las fachadas se encuentra Pintada, con presencia de descascaramiento de pintura. Se evidencian fisuras en los pisos tanto longitudinales como verticales, se evidencian 2 ventanas metálicas con sus respectivas rejas.

Nota: Se realiza levantamiento de fachada del predio. Por consentimiento de los propietarios del predio ya que considera que no es necesario el ingreso, debido a que no hubo afectaciones en su vivienda, producto de labores de ejecución de la obra, es así que se procede a realizar el respectivo cierre del acta de vecindad con satisfacción de las partes.

422
22899

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Cubierta en lamina zinc a la vista sin afectación.



Foto No 2
Descripción Mampostería en pintura sobre pañete en regular estado




Foto No 3
Descripción Ventana metalica con vidrios en buen estado.



Foto No 4
Descripción Pintura sobre pañete con desprendimiento de pintura.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 5
Descripción Desprendimiento de material de pañetura en parte inferior del muro.



Foto No 6
Descripción Carpintería metálica con vidrios en buen estado



Foto No 7
Descripción Desprendimiento de pañete.



Foto No 8
Descripción Regueros de pañete en parte inferior del muro.

1285

12A

22-980

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 1	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de MARZO de 2014

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Diana Carrillo / Carlos Lopez
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Sandra Rodriguez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ma. Amanda Posada.
Director técnico Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Freddy Suarez
Director Técnico - Contratista

(Firma) Isabel Bermeo
(Nombre) Isabel Bermeo
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atencionalcliente@idu.gov.co. La anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.