| INFORMACIÓN DEL INMUEBLE | | | |
|---|---|---|---|
| 1. NOMBRE DE UDS: | **CDI CARRUCEL** | 2. DIRECCIÓN: | **CALLE 22A No 5-10** |
| 3. MUNICIPIO: | **RIOHACHA** | 4. DEPARTAMENTO: | **LA GUAJIRA** |
| 5. TIPO DE UDS: | | 6. COBERTURA: | **120 NIÑOS** |

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | ESTADO | | |
| 7. ¿CUENTA CON CONCEPTO DE DEMOLICIÓN? | | X | | | |
| 8. ¿CUENTA CON CONCEPTO DE VULNERABILIDAD? | | X | | | |
| 9. ¿CUENTA CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO? | X | | 10. Nombre: | 11. ¿FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO? | 31/01/2025 |

**INFORMACIÓN TECNICA**

12. LA INFRAESTRUCTURA SE EVALÚA DE ACUERDO A LA GUÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA (GIPI)

| ASPECTOS TECNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA | | | SI | NO | ESTADO | | | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 - 15 | ¿La infraestructura cuenta con disponibilidad de servicios públicos o con sistemas alternativos para suplirlos de manera segura y sin implicar riesgos para los niños? | 13. Agua | X | | | R | M | |
| | | 14. Energía | X | | | R | M | |
| | | 15. Gas | | X | B | R | M | ESTA PENDIENTE LA REINSTALACION DE LA ACOMETIDA POR DAÑO |
| 16 | ¿La infraestructura se encuentra en zona de riesgo no mitigable: Riesgo por inundación o remoción en masa (deslizamiento de tierras)? | | | X | | R | M | |
| 17 | ¿La infraestructura se encuentra a menos de 100 m, expuesta a industrias con emisiones contaminantes, redes de alta y media tensión, vías de alto tráfico, rondas hidráulicas, rellenos sanitarios o botaderos de basura, cercanía a batallones o depósitos de combustibles inflamables? | | | X | | R | M | |
| 18 | ¿La infraestructura cuenta con cubierta o techo en espacios pedagógicos, baños, administración, comedor, cocina, entre otros espacios que sean necesarios para la permanencia de los niños y las niñas? | | X | | | R | M | |
| 19 | ¿La accesibilidad a la edificación es fácil y posibilita la evacuación rápida y segura? | | X | | | R | M | |
| 20 | ¿La estabilidad física y el estado de conservación de la sede es aceptable, no se observan: grietas, fisuras, humedades, filtraciones, amenaza de ruina? | | X | | B | | M | |
| 21 | ¿La infraestructura cuenta con tanque para el almacenamiento de agua potable, suficiente para atender las necesidades y prestar la debida atención de los niños y las niñas? | | X | | B | | M | |
| 22 | ¿La infraestructura, cuenta con más de un piso o nivel de altura? | | | X | | R | M | |
| **Zonas Exteriores o Recreativas** | | | **SI** | **NO** | **ESTADO** | | | **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES** |
| 23 | ¿La infraestructura, cuenta con una zona de recibo apta para la llegada de los niños y las niñas? | | X | | B | | M | |
| 24 | ¿Las circulaciones cuentan con cubierta o techo, que evite que los niños y las niñas se mojen cuando circulan por la infraestructura? | | | X | B | R | | |
| 25 | ¿La infraestructura cuenta con zonas recreativas? | | X | | B | | M | |
| 26 | ¿La zonas recreativas están sembradas con césped o cubiertas con un material amortiguante (arena, piso de caucho resistentes a la intemperie)? | | X | | B | | M | |
| 27 | ¿La zonas recreativas están dotadas de juegos que promuevan la actividad física y el movimiento de los niños? | | X | | B | | M | |
| **Rampas o Escaleras** | | | **SI** | **NO** | **ESTADO** | | | **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES** |
| 28 | ¿La infraestructura cuenta con escaleras, rampas o ascensores? | | X | | | R | M | |
| 29 | ¿Las escaleras o rampas, tienen barandas a una altura de 1.00m del piso ? | | X | | | R | M | |
| 30 | ¿Las escaleras o rampas, tienen pasamanos a ambos lados a una altura entre 45 y 60 cm del piso? | | | X | B | R | M | No Aplica |
| 31 | ¿Las barandas cuentan con sucesión de elementos verticales (anti escalables)a una distancia entre 6 y no mayor a 10cm. ? | | | X | B | R | M | |
| 32 | ¿Las escaleras o rampas cuentan con una puerta al iniciar y terminar, que evite el paso directo de los niños y las niñas? | | | X | B | R | M | |
| **Espacios Pedagógicos** | | | **SI** | **NO** | **ESTADO** | | | **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES** |
| 33 | ¿Cuentan con recubrimientos en los muros y pisos que faciliten periódicamente su aseo y mantenimiento? | | X | | | R | M | |
| 34 | ¿Cuentan con entradas de ventilación e iluminación natural? | | X | | | R | M | |
| 35 | ¿Los vidrios localizados en las áreas de atención a los niños, cuentan con película de seguridad o vidrio templado? | | | X | B | R | M | |
| 36 | ¿Las toma corrientes se encuentra a una altura de 1.70m en las áreas de atención a los niños? | | X | | | R | M | |
| 37 | ¿Las aulas cuentan con un espacio para el almacenamiento de material didáctico? | | | X | B | R | M | |
| 38 | ¿Las aulas cuentan con material anti deslizante en pisos? | | X | | | R | M | |
| 39 | ¿La infraestructura cuenta con Sala Cuna (3 a 23 meses)? | | | X | B | R | M | |
| 40 | ¿El aula de 3 a 23 meses cuenta con espacio de: Cunas, Gateo, Lactario, Transición exterior, Cambio de pañales, Control de esfínteres y Almacenamiento.? | | | X | B | R | M | |
| 41 | ¿Las aulas se encuentran dotadas de material pedagógico? | | | X | B | R | M | |

**TABLA DE COBERTURAS**

| Espacio pedagógico No. | Dimensiones | | Área del espacio pedagógico | Área en m² por niño (según guía). | Cobertura | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lado 1 | Lado 2 | m² | | | |
| 1 | 6,45 | 6,37 | 41,09 | 2 | 30 | Presenta 1,37 m2 de área por niño |
| 2 | 6,45 | 6,41 | 41,34 | 2 | 30 | Presenta 1,38 m2 de área por niño |
| 3 | 6,37 | 6,47 | 41,21 | 2 | 30 | Presenta 1,38 m2 de área por niño |
| 4 | 6,37 | 6,35 | 40,45 | 2 | 30 | Presenta 1,34 m2 de área por niño |
| TOTAL | | | 164,09 | | 120 | |

| | Zona de Baños | SI | NO | ESTADO | | | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ¿El enchape de las paredes está a una altura mínima de 1.80m? | X | | | R | M | |
| 44 | ¿Los lavamanos y/o mesones de lavamanos para niños están a una altura máxima de 45-50cm? | X | | | R | M | |
| 45 | ¿Los baños infantiles tienen divisiones para sanitarios de 1.20m de altura? | X | | | R | M | |
| 46 | ¿Las divisiones para sanitarios tienen puertas? | X | | | R | M | |
| 47 | ¿Existen baños infantiles en las aulas de 24 a 36 meses? | X | | | R | M | |
| 48 | ¿Existen baños para adultos (mixto según sea el caso) en la zona Administrativa? | X | | | R | M | |
| 49 | ¿Existen baños infantiles para el comedor, independientes a los de las aulas? | | X | B | R | M | SE REQUIERE CONSTRUCCION |
| 50 | ¿La distancia del espacio pedagógico al baño, es superior a los 20m de distancia? | X | | | R | M | |
| 51 | ¿Los muros, mesones y divisiones son en materiales resistentes, durables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección? | X | | | R | M | |

52

Indique la cantidad de unidad sanitarias encontradas, destinadas para niños y niñas:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sanitario Línea Infantil | 6 | Lavamanos | 6 |
| Sanitario Línea Adulto | 0 | Ducha | 2 |
| Orinales | 0 | Lava colas | 0 |
| Zona de Control de Esfínteres | 0 | | |

Indique la cantidad de unidad sanitarias encontradas, para adultos:

| | |
|---|---|
| Sanitario Línea Adulto | 1 |
| Lavamanos | 1 |
| Orinal | 0 |
| Duchas | 0 |

* Una batería sanitaria (1 sanitario y 1 lavamanos) por cada 20 niñ@s.
* Una ducha por cada 40 niñ@s

| | Zona de Cocina y Preparación del personal | SI | NO | ESTADO | | | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ¿La cocina, almacenaje y preparación del personal, cuenta mínimo con una entrada de ventilación e iluminación natural? | X | | | R | M | |
| 54 | ¿Los muros de cocina, almacenaje y preparación del personal, cuenta con enchape o pintura epódica a 1.80m de altura? | X | | | R | M | |
| 55 | ¿Los pisos de cocina, almacenaje y preparación del personal, son antideslizantes y de fácil limpieza? | X | | | R | M | |
| 56 | ¿Las ventanas cuentan con protectores que impidan la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos ? | X | | | R | M | |
| 57 | ¿La zona de cocina, almacenaje y preparación del personal, se encuentran dotada? | | X | B | R | M | No al momento de la visita |
| 58 | ¿La zona de cocina, almacenaje y preparación del personal, cuenta con una puerta que restrinja el ingreso de los niños y niñas? | X | | | R | M | |
| 59 | ¿La zona de cocina, almacenaje y preparación del personal, cuenta con bordes de entre piso y muros en media caña para fácil limpieza y desinfección? | X | | | R | M | No son media caña |
| 60 | ¿La zona de cocina, cuenta con lavado de alimentos, preparación de alimentos, armado de platos, lavado de menaje, depósito de menaje, despensa diaria y almacenamiento? | X | | | R | M | |
| 61 | ¿La zona de preparación de personal, cuenta con baño de hombres y de mujeres, Vestier de hombres y mujeres? | | X | B | R | M | |
| 62 | ¿La infraestructura cuenta con zona de lavandería? | | X | B | R | M | |
| | **Comedor** | **SI** | **NO** | **ESTADO** | | | **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES** |
| 63 | ¿Los pisos son en materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección? | | X | B | R | M | El inmueble no cuenta con comedor |
| 64 | ¿Cuenta con entrada de ventilación e iluminación natural? | | X | B | R | M | |
| 65 | ¿Cuenta con dotación? | | X | B | R | M | |
| 66 | ¿Cuenta con espacio de almacenamiento para los muebles infantiles? | | X | B | R | M | |

67

**TABLA DE COBERTURA COMEDOR**

| Espacio | Dimensiones | | Área del espacio pedagógico | Área en m² por niño (según guía). | Cupos autorizados | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lado 1 | Lado 2 | m² | | | |
| Comedor | | | | | | |


En espacio de comedor, el índice de metros cuadrados por niño es: 0.80m² por niño.
Como alternativa el uso de comedor puede hacerse en dos turnos.

| | Aula Múltiple | SI | NO | ESTADO | | | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | ¿Los pisos son en materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección? | | X | B | R | M | |
| 69 | ¿Cuenta con entrada de ventilación e iluminación natural? | | X | B | R | M | El inmueble no cuenta con aula múltiple |
| 70 | ¿Cuenta con espacio de almacenamiento para los muebles infantiles? | | X | B | R | M | |
| | **Cuartos Técnicos** | **SI** | **NO** | **ESTADO** | | | **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES** |
| 71 | ¿La infraestructura cuenta con depósito de basuras? | | X | B | R | M | El inmueble no cuenta con cuarto técnico |
| 72 | ¿La infraestructura cuenta con planta eléctrica, sistema hidroneumático, cuarto de gas y cuarto eléctrico? | | X | B | R | M | |
| | **Otros identificados por el comisionado** | **SI** | **NO** | **ESTADO** | | | **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES** |
| 73 | | | | B | R | M | |
| 74 | | | | B | R | M | |

## REGISTRO FOTOGRAFICO

| 76. Nombre de la foto: | **ESPACIOS PEDAGOGICOS** |
|---|---|

77.



| 78. **ESTADO** | 79. **REGULAR** | **X** | 80. **MALO** | |
|---|---|---|---|---|

81. **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**

Los espacios pedagógicos son amplios para una capacidad de 20 niños por espacio, se requiere definir el espacio de almacenamiento, se requiere la construcción de cielo falso, los pisos son antideslizantes, de fácil lavado, los tomas e interruptores se encuentran ubicados a la medida reglamentaria, cada uno contiene dos lámparas tipo LED para iluminación cuando se requiera.

| 82. **Dimensiones / Unidad / Área :** | **164,09** |
|---|---|

| 76. Nombre de la foto: | **AREA DE COCINA** |
|---|---|

77.









| 78. **ESTADO** | 79. **REGULAR** | **X** | 80. **MALO** | |
|---|---|---|---|---|

81. **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**

Los muros de la cocina se encuentran recubiertos a la altura reglamentaria, presenta un mesón para disposición de alimentos, requiere la instalación de muebles superiores e inferiores al igual que muebles para la zona de menaje, los pisos son de fácil lavado.

| 82, **Dimensiones / Unidad / Área :** | **28,14** |
|---|---|

| 76. Nombre de la foto: | **BAÑOS** |
|---|---|

77.









| 78. **ESTADO** | 79. **REGULAR** | **X** | 80. **MALO** | |
|---|---|---|---|---|

81. **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**

Los baños presentan enchape a la altura reglamentaria, los pisos son antideslizantes, presentan sanitarios infantiles y divisiones, los lavamanos están a la altura reglamentaria, todo el sistema hidráulico funciona adecuadamente en todos los aparatos

| 82. **Dimensiones / Unidad / Área :** | **37,2** |
|---|---|

| 76. Nombre de la foto: | **ZONAS EXTERIORES** |
|---|---|

77.













| 78. **ESTADO** | 79. **REGULAR** | **X** | 80. **MALO** | |
|---|---|---|---|---|

81. **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**

Las zonas exteriores cuenta con un parque infantil reacondicionado, cuenta con un kiosco, una placa piso para acondicionamiento de un comedor temporal, se encuentra recubierta con material amortiguante (arena amarilla)

| 82, **Dimensiones / Unidad / Área :** | **789** |
|---|---|

## CONCLUSIÓN FINAL

| | **SI** | **NO** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
|---|---|---|---|---|
| 83. ¿EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ES APTA PARA LA OPERACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS? | X | | | Se requiere la construcción de dos espacios pedagógicos, la construcción del comedor escolar, la repotenciación estructural del muro de cerramiento, la tala de cuatro arboles, la adecuación del acceso principal, el recubrimiento de las circulaciones, la instalación de muebles de cocina, la acometida de gas en el inmueble. |

84. Firma:

85. NOMBRE: **Ing. ARIYURIS LISNEY OJEDA MELO**

PROFESIONAL ICBF - SEDE REGIONAL GUAJIRA QUE DILIGENCIA LA FICHA /

| 86. FECHA DE VISITA: | 3-feb-25 |
|---|---|



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012