
Visita Inspección Plataforma – Enel

Se realizó visita de acompañamiento a funcionario de Enel para conocimiento Plataforma y explicación del alcance en la solicitud de la regularización de energía para la Plataforma Los Luceros.





III. Datos del predio que requiere una nueva conexión

1. Zona — Urbana [■] Rural [ ]

2. Número de cuenta: 7767553-5
Podrás encontrarlo en tu factura.
Si no eres cliente Enel, escribe NA

3. Localidad: Simon Bolivar

4. Municipio: Bogotá D.C

5. Departamento: Cundinamarca

6. Dirección del predio**: Kr. 17 F # 69A Sur - 32

7. Ubicación georreferenciada WGS 84 *
*Las coordenadas las podrás obtener con cualquier aplicativo mediante el uso de GPS en tu smartphone o a través de herramientas de Mapas en línea.

Coordenada X: -74.14001
Ejemplo: - 74.050028

Coordenada Y: 4.54945
Ejemplo: 4.676712

8. Indicaciones de acceso al predio***: https://www.google.com/maps/place/Cra.+17f+%2369a+Sur49,+Bogot%C3%A1/@4.5494567,-74.

9. Edificación existente o proyecto?
Edificación Existente [■] Proyecto en Desarrollo [ ]

Matrícula Inmobiliaria: 50S-00951123

* Campo o información que sólo debe diligenciarse si en el predio ya se tiene una conexión
**Adjuntar el certificado de nomenclatura del predio, si esta información no está incluida en el certificado de tradición y libertad.
***Anexar mapa, en caso de considerarlo necesario

IV. Tipos de uso y actividad económica

1. Tipo de Uso

- Residencial [ ]
- Comercial [ ]
- Industrial [ ]
- Oficial [■]
- Alumbrado público [ ]
- Provisional [ ]
- Servicio transitorio [ ]

*Otro ¿Cuál? [ ]

2. Estrato socioeconómico


- Estrato 1 [ ]
- Estrato 2 [ ]
- Estrato 3 [ ]
- Estrato 4 [ ]
- Estrato 5 [ ]
- Estrato 6 [ ]
- N/A [■]

ACTIVIDADES MANTENIMIENTO A REALIZAR


1. Realizar lavado e impermeabilización de tanques, el tanque de la foto es tanque potable el cual se le debe revisar la membrana y un posible mantenimiento correctivo, por otra parte, el tanque de agua lluvias requiere lo mismo que el tanque mencionado.



2. Realizar mantenimiento al sistema de motobombas de agua potable y agua lluvia



3. Se requiere suministro e instalación de 27 luminarias en zona de parqueadero de tubo t8 , ya que los que están instalados no están funcionando.



4. Se presenta fuga en la unión de la tubería desagüe motobomba sótano



5. Se presenta agujero en muro de sótano generando humedad, se requiere Impermeabilización y reparación de filtración



6. Mantenimiento baño sin manija para descargar el agua, realizar prueba a sanitario y a lavamanos ya que no se encuentra en funcionamiento (garita o caseta sótano)



7. Se requiere reparación en persiana e instalación malla metálica en cuarto de maquinaria de ellos cuartos fríos





8. Planta eléctrica sin funcionamiento se requiere una inspección y posible mantenimiento correctivo



9. Se requiere inspección de red contra incendio para determinar el requerimiento de mantenimiento correctivo, no se encuentra funcionando



10. Baño ubicado en caseta de vigilante, se encuentra fuera de servicio, realizar inspección



11. Instalación de tapas en entrada para conexión para bomberos



12. Debido a la inseguridad del sector, se necesita instalar corcetina en el perímetro del cerramiento



13. Se requiere inspección en cubierta, ya que se presenta filtración



14. Se requiere cambio de un reflector en modulo 3 y la instalación de un reflector en modulo 6





15. Lavaplatos ubicado en primer piso, zona de acopio presenta filtración



16. Mantenimiento de banda transportadora, ya que caucho no transita, además no se ha puesto en funcionamiento, se requiere inspección, además se requiere resane muro



17. Cambio de 17 luminarias en zona de cafetería tubos t8



18. Realizar resane y pintura en piso de cafetería



19. Resane y pintura muros cafetería, pintura epóxica en placa








20. Cambio de luminaria recepción 1 tubo t8



21. Fuga en llave push de baño hombres primer piso, además puertas y divisiones presentan corrosión





22. Se requiere resane de guarda escoba e instalación de tapa registro





Como resultado de la visita y de las novedades encontradas; se recomienda realizar las intervenciones por zonas; teniendo en cuenta las áreas de sótanos, operaciones, fachadas y exteriores, equipos (bombas, cuartos, redes).

Para realizar estas actividades se programará reunión con contratista y administrador para definir las prioridades y poder generar el plan en que se pueden intervenir.


ANEXO - INVENTARIO DE ESPACIOS

RENOBO

FECHA DE ELABORACIÓN:	
NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO	CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO MULTICAMPUS
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	CARRERA 16 # 9-18

		X		Rociadores RCI	4
		X		Ventana V28A	1
		X		Puerta P1	1
		X		~~Aviso señaletica~~	1

CUARTO PISO

RELACIÓN CON PLANO		ESPACIO	TERMINADO	PENDIENTE	ELEMENTO	NUMEROS ELEMENTOS	OBSERVACIONES
		AULA TÍPICA 5	X		Aviso señaletica	1	SIN OBSERVACIONES
			X		Sensor de humo	1	
			X		Luminaria L3	6	
			X		Luminaria L10	1	
			X		Sensor de techo C3	1	
			X		Botonera 4 botones	1	
			X		Tomacorriente monofasica	5	
			X		Tomacorriente regulada	2	
			X		Faceplate salida de datos	2	
			X		Faceplate salida de voz	1	
			X		Salida HDMI	1	
			X		Amplificador de sonido	1	
			X		Parlante de audio	2	
			X		Rociadores RCI	6	
			X		Ventana V28A	1	
			X		Puerta P1	1	
			X		~~Aviso señaletica~~	1	

RECIBE SECRETARIA DESARROLLO

CUARTO PISO

RELACIÓN CON PLANO	FOTO ESPACIO	ESPACIO	TERMINADO	PENDIENTE	ELEMENTO	NUMEROS ELEMENTOS	OBSERVACIONES
		CIRCULACIÓN .	X		Aviso señaletica	42	**CIRCULACIÓN BLOQUE A** * Detallar placa por perforaciones. * Detallar fisura en esquina ladrillo - calado **CIRCULACIÓN BLOQUE B** * Detallado de alfajia de fachada norte (inducir fisura). * Inducir fisura en muro calado. **CIRCULACIÓN BLOQUE C** * Limpieza soportes tablero RCI (oxidado) **SALIDA DE EMERGENCIA BLOQUE C** * SIN OBSERVACIONES
			X		Sensor de humo	20	
			X		Estación manual	4	
			X		Sirena estobo	5	
			X		Stopper	4	
			X		Camara fija	1	
			X		Minidomo	8	
			X		PTZ	1	
			X		Luminaria L6	29	
			X		Luminaria L10	21	
			X		Luminaria L11	2	
			X		Luminaria L5	3	
			X		Luminaria L20	4	
			X		Sensor de techo ir 360	2	
			X		Sensor de muro y techo IR 360	8	
			X		Tomacorrinete monofasica	4	
			X		Parlante de audio	16	
			X		Rociadores RCI	51	
			X		Gabinetes Clase III	3	
			X		Ventana V1-1	2	
			X		Ventana V1-2	1	
			X		Puerta P21	1	
			X		Anclajes certificados	7	
			X		Escalera metalica	1	
			X		Puerta P12	1	

QUINTO PISO


RELACIÓN CON PLANO	FOTO ESPACIO	ESPACIO	TERMINADO	PENDIENTE	ELEMENTO	NUMEROS ELEMENTOS	OBSERVACIONES

ANEXO - INVENTARIO DE ESPACIOS

RENOBO

FECHA DE ELABORACIÓN:	
NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO	CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO MULTICAMPUS
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	CARRERA 16 # 9-18

CUARTO PISO

RELACION CON PLANO	FOTO ESPACIO	ESPACIO	TERMINADO	PENDIENTE	ELEMENTO	NUMEROS ELEMENTOS	OBSERVACIONES
		SALA DE INSRUCTORES	X		Aviso señaletica	2	
			X		Sesnsor de humo	3	
			X		Sensor de presencia PIR	1	
			X		Contacto magnetico	1	
			X		Luminaria L3	6	
			X		Luminaria L10	1	
			X		Sensor de techo C3	1	
			X		Botonera 4 botones	1	
			X		Tomacorriente monofasica	18 19	~~Limpieza superior e inferior manipostería~~
			X		Tomacorriente monofasica controlado	1	
			X		Tomacorriente regulada	13	* Aseo general
			X		Tomacorriente GFSI	3 1	
			X		Tablero electrico	1	
			X		Faceplate salida de datos	13	
			X		Faceplate salida de voz	3	
			X		Amplificador de sonido	2	
			X		Parlante de audio	4	
			X		Rociadores RCI	12	
			X		Ventana V28A	1	
			X		Puerta P1	1	

CUARTO PISO

RELACION CON PLANO	FOTO ESPACIO	ESPACIO	TERMINADO	PENDIENTE	ELEMENTO	NUMEROS ELEMENTOS	OBSERVACIONES
		AULA TÍPICA 7	X		Aviso señaletica ✓	1	Tablero electrico.
			X		Sensor de humo ✓	1	
			X		Luminaria L3 ✓	6	
			X		Luminaria L10 ✓	1	
			X		Sensor de techo C3 ✓	1	
			X		Botonera 4 botones ✓	1	
			X		Tomacorriente monofasica ✓	5	
			X		Tomacorriente regulada ✓	2	→ RECIBE SECRETARIA DE DESARROLLO
			X		Faceplate salida de datos ✓	2	SIN OBSERVACIONES
			X		Faceplate salida de voz ✓	1	
			X		Salida HDMI ✓	1	
			X		Amplificador de sonido ✓	1	
			X		Parlante de audio ✓	2	
			X		Rociadores RCI ✓	6	
			X		Ventana V28A ✓	1	
			X		Puerta P1 ✓	1	
			X		~~Aviso señaletica~~	1	

CUARTO PISO

RELACION CON PLANO	FOTO ESPACIO	ESPACIO	TERMINADO	PENDIENTE	ELEMENTO	NUMEROS ELEMENTOS	OBSERVACIONES
		AULA TÍPICA 6	X		Aviso señaletica	1	
			X		Sensor de humo	1	
			X		Luminaria L3	6	
			X		Luminaria L10	1	
			X		Sensor de techo C3	1	
			X		Botonera 4 botones	1	→ RECIBE SECRETARIA DE DESARROLLO
			X		~~Tablero electrico~~	1	
			X		Tomacorriente monofasica	5	
			X		Tomacorriente regulada	2	* Limpieza de tuberia
			X		Faceplate salida de datos	2	
			X		Faceplate salida de voz	1	
			X		Salida HDMI	1	
			X		Amplificador de sonido	1	
			X		Parlante de audio	2	



ANEXO - INVENTARIO DE ESPACIOS

RENOBO

FECHA DE ELABORACIÓN:	
NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO	CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO MULTICAMPUS
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	CARRERA 16 # 9-18

RELACION CON PLANO	FOTO ESPACIO	ESPACIO	TERMINADO	PENDIENTE	ELEMENTO	NUMEROS ELEMENTOS	OBSERVACIONES
		BAÑO CAMERINO DE CAMARA Y LUCES	X		Rejilla de ventilacion 8x8	1	AJUSTAR REGADERA (DUCHA). NO CIERRES CUANDO SALGA EL AGUA).
			X		Rociadores RCI	1	
			X		Lavamanos ceramico con pedestal con griferia	1	
			X		Sanitario ceramico	1	SIN OBSERVACIONES
			X		Espejo	1	
			X		Tapa registro	3 2	
			X		Duchas	1	
			X		Mamparas con puerta	1	
			X		Puerta P6	1	

CUARTO PISO

RELACION CON PLANO	FOTO ESPACIO	ESPACIO	TERMINADO	PENDIENTE	ELEMENTO	NUMEROS ELEMENTOS	OBSERVACIONES
	 	TALLER DE BILINGUISMO	X		Sensor de humo	2	SIN OBSERVACIONES
			X		Luminaria L3	8	
			X		Luminaria L10	1	
			X		Sensor de techo C3	1	
			X		Botonera 4 botones	1	
			X		Tablero electrico	1	
			X		Tomacorrinete monofasica	12	
			X		Tomacorriente regulada	10	
			X		Faceplate salida de datos	5	
			X		Faceplate salida de voz	5	
			X		Salida HDMI	1	
			X		Amplificador de sonido	1	
			X		Parlante de audio	2	
			X		Rociadores RCI	6	
			X		Ventana V37	1	
			X		Puerta P4	1	
			X		Aviso señaletica	1	

CUARTO PISO

RELACION CON PLANO	FOTO ESPACIO	ESPACIO	TERMINADO	PENDIENTE	ELEMENTO	NUMEROS ELEMENTOS	OBSERVACIONES
	 	AULA TÍPICA 8	X		Aviso señaletica	1	
			X		Sensor de humo	1	
			X		Luminaria L3	6	
			X		Luminaria L10	1	
			X		Sensor de techo C3	1	
			X		Botonera 4 botones	1	
			X		Tomacorriente monofasica	5	→ RECIBE SECRETARIA DE DESARROLLO
			X		Tomacorriente regulada	2	
			X		Faceplate salida de datos	2	* Cambio de pieza partida manipuleada por tubería RCI
			X		Faceplate salida de voz	1	
			X		Salida HDMI	1	
			X		Amplificador de sonido	1	
			X		Parlante de audio	2	
			X		Rociadores RCI	6	
			X		Ventana V28A	1	— PUNTER TAPADERA SUPERIOR
			X		Puerta P1	1	
			X		~~Aviso señaletica~~	1	

Visita Inspección Sta. Helenita

Reparación de daños a nivel de cielo raso en área de archivo



Ajuste y nivelación de cubierta que provocó ingreso de gotera en área de archivo





DATOS DE LA REUNIÓN	
Dependencia: DGC- SAF	**Asunto: Mesa de trabajo mantenimiento Plataforma Logística y Comercial los Luceros**
Fecha: 14 de febrero 2025	**Lugar: Sede Central- Secretaria de Desarrollo Económico**

Asistentes/Participantes:
Álvaro Pérez Tirado- DGC
Sonia Camargo-DGC
Carlos Pinedo-SAF
Viviana Mahecha-IPES
Santiago Martínez-IPES
Omar Ruiz-IPES
Ariel Valdés-SAF
Carolina Ramírez-SAF

Anexo: Listado de Asistencia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Mesa de trabajo IPES y SDDE para validar actividades de mantenimiento o necesidades que requiere la plataforma en zonas comunes y poder continuar garantizando la funcionalidad de la misma.

AGENDA DE LA REUNIÓN

- **Revisión de áreas a cargo de la administración de SDDE y de IPES**
- **Verificación necesidades Plataforma Logística y Comercial los Luceros**
- **Propuesta para realizar convenio interadministrativo, buscar la entidad con más capacidad técnica para trasladar recursos y validar si se encargará de efectuar el mantenimiento**
- **Revisión mantenimientos periódicos (lavado de tanques, fumigaciones etc.)**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Siendo las 10:20 de la mañana del día viernes 14 de febrero de 2024, los asistentes ya mencionados se reúnen en las instalaciones de la sede central de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, realizando una mesa de trabajo, donde se trataron los temas de mantenimiento y necesidades que requiere las instalaciones de la Plataforma Logística y Comercia los Luceros para garantizar el buen funcionamiento de la misma.

Se socializa documento acta de entrega de la Plataforma Logística y Comercial los Luceros del año 2019, que realiza el DADEP a la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, evidenciando las áreas que administra o se encuentran a cargo de la SDDE. Así mismo, se propone realizar convenio interadministrativo, en donde se debe buscar la entidad con más capacidad de personal técnico para realizar los mantenimientos que requiere el inmueble, para efectos de trasladarle los recursos y que esta sea la encargada de efectuar-los.

Por otra parte, el IPES, expone las fumigaciones y la hermetizaciòn que le han realizado al inmueble en el espacio de la Plaza de Mercado, además de la urgencia que necesita realizar el lavado y desinfección de tanques.

Finalmente, se coordina agenda para próximas mesas de trabajo.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA CUMPLIMIENTO**
Agendar reuniòn presencial en Plataforma logística los luceros IPES SDDE SG	**Carolina Ramírez-SDDE**	**20 enero 2025**
Suministro Vactor para limpieza de caja externa en PLL	**Viviana Mahecha-IPES**	**20 de enero 2025**
Reuniòn técnica presencial, viernes de cada semana 10 am en sede central de SDDE	**Carolina Ramírez-SDDE**	**Viernes de cada semana 2025**
Lavado y desinfección de tanques	**IPES – Viviana Mahecha**	**Febrero 2025**

En constancia de lo anterior, firman los asistentes enlistados en el formato anexo nombrado lista de asistencia.

Elaboró: Carolina Ramírez – Técnico Operativo.
Revisó: Carlos Andres Pinedo Meneses – Profesional Especializado

DATOS DE LA REUNIÓN	
Dependencia: DGC- SAF	**Asunto: Mesa de trabajo mantenimiento Plataforma Logística y Comercial los Luceros**
Fecha: 20 de febrero 2025	**Lugar: Sede Central- Secretaria de Desarrollo Económico**

Asistentes/Participantes:
Viviana Mahecha-IPES
Santiago Martínez-IPES
Omar Ruiz-IPES
Ariel Valdés-SAF
Carolina Ramírez-SAF
Camilo Garcia
Fabian Marin
Ricardo Aguilar
Yenifer Osorio
Stephanye Bermudez
Nelcy Fierro
Claudia Usuga
Haiber Jimenez

Anexo: Listado de Asistencia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Mesa de trabajo IPES, Secretaria General y Secretaria Desarrollo Economico, planeación para ejecución de plataforma Luceros por cada una de las entidades a cargo de la administración

AGENDA DE LA REUNIÓN

- **Revisión de áreas a cargo de la administración de SDDE SG e IPES**
- **Verificación necesidades Plataforma Logística y Comercial los Luceros**
- **Propuesta para realizar convenio interadministrativo, buscar la entidad con más capacidad técnica para trasladar recursos y validar si se encargará de efectuar el mantenimiento**
- **Revisión mantenimientos periódicos (lavado de tanques, fumigaciones etc.)**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Siendo las 10:30 de la mañana del día jueves 20 de febrero los asistentes ya mencionados se reúnen en las instalaciones de la sede Plataforma Logística y Comercia los Luceros, realizando una mesa de trabajo, donde se trataron los temas de mantenimiento y necesidades que requiere las instalaciones de la Plataforma para garantizar el buen funcionamiento de la misma

- 10:00 am se encuentra el Vactor en plataforma para realizar el mantenimiento de cajas, se realizan pruebas en los baños del segundo piso costado norte, se evidencia completo funcionamiento

- Se contextualiza a Secretaria General acerca de las áreas en común que se tiene con las entidades mencionadas, y se revisa convenio entre SDDE Y SG del área que administra SG

- Nuevamente se habla acerca de una posible propuesta para realizar convenio interadministrativo, en donde se debe buscar la entidad con más capacidad de personal técnico para trasladar recursos y esta sea la encargada de efectuar el mantenimiento ò teniendo en cuenta el consolidado de necesidades revisar conjuntamente que entidades tiene la capacidad de realizar las que pueda.

- Todas las entidades mencionadas, coinciden en que se debe fortalecer la comunicación entre SG, SDDE E IPES ya que se está realizando doble vez el lavado de tanques
  Teniendo en cuenta lo anterior, el contacto directo de Secretaria General serán las Subdirecciones de atención al ciudadano y subdirección de reparación de victimas los correos son: yosorioy@alcaldiabogota.gov.co, nfierro@alcaldiabogota.gov.co, cagarciaca@alcaldiabogota.gov.co, clusuga@alcaldiabogota.gov.co

- Por parte de IPES el contacto directo para los temas de interés en común serán Sub dirección de diseño y análisis estratégico, subdirección de emprendimiento servicios empresariales y comercialización, los correos son: avmahechag@ipes.gov.co, onruizs@ipes.gov.co, lsmartinezs@ipes.gov.co,
- Finalmente, desde Secretaria de Desarrollo Económico, desde la Subdirección Administrativa y financiera los correos de comunicación son: dcramirez@desarrolloeconomico.gov.co, cpinedo@desarrolloeconomico.gov.co,

- Secretaria General: Propone revisar con apoyo jurídico modificar convenio respondiendo a las obligaciones de SG y necesidades de toda la plataforma.

- IPES: Manifiesta que se debe hacer llamado a ALCALDIA LOCAL para trabajos de aseo y seguridad en plataforma y a reuniones de la competencia se debe sumar INTEGRACION SOCIAL

- IPES manifiesta que se debe determinar usos y manejar porcentajes para la ejecución del mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la plataforma

- IPES indica que se debe realizar mantenimiento a motobombas de agua potable y aguas negras, se requiere intervención a equipos de bombeo

- Se tiene la urgencia de realizar la reparación al manto del tanque de almacenamiento de agua potable debido a que se encuentra deteriorado, necesitando un mantenimiento correctivo y en posible visita de Secretaria de salud esto podría dar cierre a la plataforma

- Se debe realizar un Plan de acción SG Fumigación total y lavado de tanques según necesidad y con conocimiento a todas las entidades

- Se realiza lavado de tanques en horas de la tarde, coordinado por IPES

Finalmente, se adjuntan los compromisos revisados en reunión

Anexos:

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA CUMPLIMIENTO**

Ipes envía correo a Yenifer de Secretaria General para la proyección del correo a acueducto solicitando sondeo de cajas exteriores y sumideros exteriores	**Viviana Mahecha-IPES**	**Semana 24-28 febrero 2025**
Enviar correo a acueducto con la solicitud de sondeo para dar solución a necesidad	**Yenifer - Secretaria General**	**20 de enero 2025**
Consolidado de necesidades de mantenimiento Plataforma los Luceros	**Viviana Mahecha IPES- Carolina Ramírez SDDE, Nelcy Fierro SG**	**Viernes 28 de febrero**
Informe lavado de tanques	**Viviana Mahecha – IPES**	**Viernes 28 de febrero**
Remitir GLPI a cuadrilla técnica de SG la necesidad de reparación de puerta persiana piso 1 costado norte	**Nelcy Fierro – Secretaria General**	**Viernes 21 de febrero**
Realizar llamado a alcaldía local	**Claudia Úsuga- Secretaria General**	**Semana 24-28 febrero 2025**
Cotización impermeabilizante tanque almacenamiento agua potable	**Viviana Mahecha-IPES**	**Viernes 28 de febrero**

En constancia de lo anterior firman los asistentes enlistados en el formato anexo nombrado lista de asistencia

Elaboró: Carolina Ramírez – Técnico Operativo.
Revisó: Carlos Andrés Pinedo Meneses – Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental

Lista de Asistencia

Código:	GD-P1-F17
Versión:	5
Fecha:	13 de septiembre de 2023
Página:	Página 1 de 2
Elaborado por:	Santiago Anzola Contratista DGC
Revisado por:	Gloria Patiño Profesional U. SAF
Aprobado por:	Jenny Andrea Torres Subdirectora Administrativa y Financiera

BAJO ESTÁNDAR MIPG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

RESPONSABLE/ DEPENDENCIA:	FECHA		
ACTIVIDAD: REUNION	DD	MM	AA
TEMA: ACTIVIDADES PLATAFORMA	13	02	25

HORA INICIO		HORA FIN	
10	00	11	40

ITEMS	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO/ ENTIDAD	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Santiago Martinez Saenz	1020785530	Contratista	SESEC	Lsmartinezs@ipes.gov	3166212696	
2	Vidiano Maheche garcia	1018944084	contratista	IPES - SDAE	avmahechag@ipes.gov.co	3102472289	
3	Andrea Olaya	53962295.	Civil.				
4	Carlos Andres Pinzon Moreno	1022904695	P.E. SDDE	SAF - SDDE	cpinzon@sdde.gov.co	3204608711	
5	Diana carolina Ramirez C.	1018478240	Tec CP	SAF SDDE	cdramirez@sdde.	3195424	
6	ALVARO PEREZ TIRADO 7980854		DIRECTOR	DGC	APEREZ	3103258854	
7	Diana Camargo Ramirez	52890608	PNF	DGC	scamargo@chetumal.		
8	ADRIEL VALDES E.	80421201	CONTRATISTA	SAF - DGC	adrielvaldes@yahoo.es		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

La entidad en cumplimiento en lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", informa al interesado que los datos solicitados para el diligenciamiento del formulario tiene como finalidad; permitir el desarrollo del objeto de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y fortalecer los mecanismos de transparencia.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada

El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental	Código:	GD-P1-F17
	Versión:	5
	Fecha:	13 de septiembre de 2023
Lista de Asistencia	Página:	Página 1 de 2
	Elaborado por:	Santiago Anzola Contratista DGC
	Revisado por:	Gloria Patiño Profesional U. SAF
	Aprobado por:	Jenny Andrea Torres Subdirectora Administrativa y Financiera

BAJO ESTÁNDAR MIPG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

RESPONSABLE/ DEPENDENCIA:	FECHA		
ACTIVIDAD: Reunion	DD	MM	AA
TEMA: PLATAFORMA LUCEROS	28	02	25

HORA INICIO		HORA FIN	
10	30	11	45

ITEMS	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO/ ENTIDAD	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Andrea Olaya	52962295	SESEC	Arquitecta.	arq.andrea12@gm	3187728106	
2	Yuliana Maheecha g	1018[illegible]84	SDAE IPES	SDAE	aumaheecha g@ipes.gov.co	3107992789	
3	Omar Ruiz Sierra	1013672165	SESES - IPES	SESEC	Onruiz@ipes.gov.co	3204839392	
4	ADRIEL VALDES A	80421201	SAF	ARQUITECTO	arielvaldes@yahoo.c	3008[illegible]	
5	Carolina Ramirez	1000[illegible]240	SAF	Ing Civil	dcramirez@sdde.gov.co	319 542 4403	
6	Carlos Andres Pinedo Moreno	1022[illegible]695	IPES SAF	SAF	C.pinedo@sdde.gov.co	3646[illegible]	
7	ALVARO PEREZ TIRADO	79508154	DIRECTOR	DGC	APEREZ 3103258854		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

La entidad en cumplimiento en lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", informa al interesado que los datos solicitados para el diligenciamiento del formulario tiene como finalidad; permitir el desarrollo del objeto de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y fortalecer los mecanismos de transparencia.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada

El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

Powered by CamScanner

CENTRO DE TALENTO CREATIVO - BRONX



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ



Centro de Talento Creativo


5,0 ★★★★★ (1)


Escuela universitaria

Vista general | Reseñas

Cómo llegar | Guardar | Cercano | Enviar al teléfono | Compartir

Cra. 16 #9-68, Bogotá





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ



- Área administrativa
- Servicios generales
- Cuartos técnicos
- Formación
- Ambientes especializados
- Apoyo a la información

PROGRAMA ARQUITECTONICO



REDES DE CONOCIMIENTO	AMBIENTE	CANTIDAD DE ESPACIOS
ÁREAS DE FORMACIÓN	AULAS CONVENCIONALES	11
	AULAS DE INFORMÁTICA	2
	AULAS DE BILINGÜISMO	1
ÁREAS DE GASTRONOMÍA Y TURISMO	ECONOMATO	1
	TALLER DE COCINA	1
	SERVICIOS DE BARTENDER	1
	MESA Y BAR	1
	BARISMO	1
	INFORMACIÓN TURÍSTICA	1
ÁREAS DE MULTIMEDIA	TALLER DE FOTOGRAFÍA	1
	OPERACIÓN DE CÁMARA Y LUCES	1
	DISEÑO E INTEGRACIÓN MULTIMEDIA	1
	ELABORACIÓN DE AUDIOVISUALES	1
	SISTEMAS	1
	TALLER PRE-PRODUCCIÓN AUDIO DIGITAL	1
	TALLER SALA POST-PRODUCCIÓN AUDIO DIGITAL	1
	TALLER PRÁCTICA POST-PRODUCCIÓN AUDIO DIGITAL	1
ÁREAS DE ARTES Y CULTURA	SALÓN DE ESPEJOS (DANZA, CIRCO Y TEATRO)	1
	TALLER DE EXPRESIÓN PARA LAS ARTES ESCÉNICAS	1
	TALLER DE EXPRESIÓN DANCÍSTICA	1

PROGRAMA ARQUITECTONICO





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

PROGRAMA ARQUITECTONICO



TALLERES ESPECIALIZADOS	TALLER DE ESCENOGRAFÍA	1
	ESTUDIO DE GRABACIÓN DE AUDIO	1
	ESTUDIO DE GRABACIÓN DE VIDEO	1
	ESTUDIO DE MÚSICA	1
	ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS IMPRESOS	1
	IMPRESIÓN DIGITAL	1
	TALLER DE EJECUCIÓN MUSICAL	1
	PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR	1
	ELABORACIÓN ARTESANAL DE PRODUCTOS EN CUERO	1
ÁREAS DEPORTIVAS	ESPACIO DEPORTIVO CANCHA MÚLTIPLE	1
	PISTA ATLÉTICA DE 3 CARRILES	1
	LABORATORIOS DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	2
ÁREAS PÚBLICAS / ATENCIÓN	AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO (A.P.E)	1
	ADMINISTRACIÓN	1
	SALA DE INSTRUCTORES	1
ÁREAS DE APOYO A LA FORMACIÓN	BIBLIOTECA	1
	CAFETERÍA / COCINA	1
	VENTA DE ALIMENTOS Y COMEDOR	1
	GIMNASIO	1
	AUDITORIO / CAMERINOS	1
	PSICOLOGÍA / ENFERMERÍA / PRIMEROS AUXILIOS	1

Estudio de Música – Pista de atletismo






ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

PROGRAMA ARQUITECTONICO



ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES	BAÑOS	43
	ALMACÉN	2
	DEPÓSITO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1
	ZONAS DE ASEO	4
	ÁREA DE RESIDUOS (RESPEL)	1
	PORTERÍA	2
	PARQUEADERO	1
ÁREAS TÉCNICAS	EQUIPOS PRINCIPALES	1
	CUARTO DE BOMBAS	1
	PLANTA ELÉCTRICA	1
	CUARTO ELÉCTRICO BT	1
	CUARTO ELÉCTRICO MT	1

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


BOGOTÁ

Cuarto de bombas RCI y Agua potable






CENTRO DE TALENTO CREATIVO - BRONX



PLANTA ARQUITECTONICA PISO 1

- Cuarto Eléctrico
- Administración
- Rack Ups
- Encuadernación Documentos impresos
- Servicios de Bar tender
- Impresión Digital
- Salón de Espejos
- Mesa y Bar
- Información Turística
- Parqueaderos



PLANTA ARQUITECTONICA PISO 1






ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

PLANTA ARQUITECTONICA PISO 2

- Cafetería
- Auditorio
- Vitrina Urbana
- Administración
- Taller Artes Escénicas
- Información Turística



PLANTA ARQUITECTONICA PISO 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

PLANTA ARQUITECTONICA PISO 2






ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ


PLANTA ARQUITECTONICA PISO 3

- Biblioteca
- Lobby
- Auditorio
- Vitrina Urbana
- Sala Post -Producción Audio digital
- Taller Post -Producción Audio digital
- Practica Post -Producción Audio digital
- Aulas Típicas



PLANTA ARQUITECTONICA PISO 3





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

PLANTA ARQUITECTONICA PISO 3






ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

PLANTA ARQUITECTONICA PISO 4

- Aula Multimedia
- Ejecución Musical
- Auditorio
- Operación Cámara y Luces
- Aula Bilingüismo
- Sala Instructores
- Aulas Típicas



PLANTA ARQUITECTONICA PISO 4




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ


PLANTA ARQUITECTONICA PISO 5

- Grabación Audio
- Estudio de Música
- Elaboración Audiovisual
- Taller de Fotografía
- Sistemas
- Informática
- Aulas Típicas



PLANTA ARQUITECTONICA PISO 6

- Laboratorio de Deportes
- Gimnasio
- Artes Escénicas
- Expresión Dancística
- Sistemas
- Informática
- Aulas Típicas




CENTRO DE TALENTO CREATIVO – PLANTA ARQUITECTONICA PISO 4

Aula Típica 5 : 48,6 M2

Aula Típica 6: 48,6 M2

Aula Típica 7: 48,6 M2

Aula Típica 8: 41,37 M2



CENTRO DE TALENTO CREATIVO – PLANTA ARQUITECTONICA PISO 4

Aula Típica 5 : 48,6 M2

Aula Típica 6: 48,6 M2


Aula Típica 7: 48,6 M2

Aula Típica 8: 41,37 M2




AULA TIPICA : 48,6 M2

ESPACIO	TERMINADO	PENDIENTE	ELEMENTO	NUMEROS ELEMENTOS
AULA TÍPICA 5	X		Aviso señaletica	1
	X		Sensor de humo	1
	X		Luminaria L3	6
	X		Luminaria L10	1
	X		Sensor de techo C3	1
	X		Botonera 4 botones	1
	X		Tomacorriente monofasica	5
	X		Tomacorriente regulada	2
	X		Faceplate salida de datos	1
	X		Faceplate salida de voz	1
	X		Salida HDMI	1
	X		Amplificador de sonido	1
	X		Parlante de audio	2
	X		Rociadores RCI	6
	X		Ventana V28A	1
	X		Puerta P1	1



AULA TIPICA



AULA TIPICA




AULA TIPICA



Elementos red eléctrica





Tomas red normal


Tomas red regulada

Tomas de datos

Tomas HMDI

Elementos detección y control incendios







Sensor de humo

Rociador

Red Contra Incendio



Elementos audio y sonido





Amplificador audio

Parlante


Elementos de iluminación



Luminarias

Sensor movimiento

Interruptores






Áreas Comunes



Áreas Comunes






Áreas Comunes



Áreas Comunes





GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80421201	ARIEL ARMANDO VALDES ENRIQUEZ	127D 7C 18	3002659792	ARIELVALDES@YAHOO.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	04/03/2025	83405866	$1.064.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	450.000	0		0		0	28	8.300	0	458.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	576.000	0	0	0	0	28	10.700	0	586.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.800				18.800	28	400	19.200			188	19.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	28	0	0	0
ICBF				
0	28	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	450.000	458.300
Pensión	1	576.000	586.700
Riesgos Laborales	1	18.800	19.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.044.800	1.064.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80421201	ARIEL ARMANDO VALDES ENRIQUEZ		127D 7C 18	3002659792	ARIELVALDES@YAHOO.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	04/03/2025	83405866	$1.064.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80421201	VALDES ENRIQUEZ ARIEL ARMANDO	59	0			N																	25-14	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	450.000	14-23	3.600.000	1	18.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información