-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1973287

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía DAS oficina auditorio aire #3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 06/12/2024	**LUGAR** Fiscalía DAS
UBICACIÓN Oficina auditorio aire #3	**MARCA** Midea
SERIAL MSAFC-18CRN1-NCO	**MODELO** Mox230-18CN1-NCO
CAPACIDAD 18 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento preventivo realizado acorde al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Sigifredo Berdugo Osuna, Documento: 72219886**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1973288

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Das oficinas auditorio aire 1


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 06/12/2024	**LUGAR** Fiscalía DAS
UBICACIÓN Oficina Auditorio aire # 1	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341F633300123230810314	**MODELO** MSAFC-18crn1-nc0
CAPACIDAD 18000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Sigilfredo Berdugo, Documento: 72210886**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1973298

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía DAS piso 2 auditorio aire # 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 06/12/2024	**LUGAR** Fiscalía DAS
UBICACIÓN Piso 2 auditorio aire # 2	**MARCA** Mi idea
SERIAL S/N:341F633300123230810313	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 18,000 B de un marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Enrique Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Sigilfredo Berdugo, Documento: 72219886**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1973299

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio DAS

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 06/12/2024	**LUGAR** Edificio DAS
UBICACIÓN Piso 1 Cuarto de Rack	**MARCA** Midea
SERIAL 341E144700118190820375	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Sigifredo Berdugo, Documento: 72219886**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1973303


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía DAS piso 2 sala de juntas

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 06/12/2024	**LUGAR** Fiscalía DAS
UBICACIÓN Piso 2 sala de juntas	**MARCA** Mi idea
SERIAL S/N:341F633300123230810087	**MODELO** MSAFB-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipo de 18,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Enrique Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Sigilfredo Verdugo, Documento: 72219886**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1973304

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía DAS piso 1 policía judicial derechos humanos

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 06/12/2024	**LUGAR** Fiscalía DAS
UBICACIÓN Piso 1 policía judicial derechos humanos	**MARCA** Conforfresh
SERIAL SN:D202171430414221160080	**MODELO** DFT60
CAPACIDAD 60000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo piso techo de 60,000 btu marca conforfresh de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Y Carlos Vasquez, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Sigifredo Berdugo Osuna, Documento: 72219886**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1973307

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía DAS piso 2 auditorio aire #4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 06/12/2024	**LUGAR** Fiscalía DAS
UBICACIÓN Auditorio piso 2 aire 4	**MARCA** Midea
SERIAL MOX230-18CN1-NCO	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NCO
CAPACIDAD 18 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento preventivo realizado según el contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Sigifredo Berdugo Osuna, Documento: 72219886**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1973313

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía DAS
Primer piso garita

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 06/12/2024	**LUGAR** Fiscalia das
UBICACIÓN Primer piso garita	**MARCA** Midea
SERIAL MOX230-18CN1-NCO	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NCO
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
	
Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833	**Firmado por: Sigifredo Berdugo Osuna, Documento: 72219886**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1995600

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla justicia y paz piso 1 aire 4 oficina sala atención a víctimas

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 12/12/2024	**LUGAR** Fiscalía Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso. 1	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341E798310910030160004	**MODELO** MVB-60CWNT-N
CAPACIDAD 60000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 60,000 btu centrales marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Yobanis Berdugo, Documento: 77165623**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1995617

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024


Descripcion
Lara Bonilla
Piso 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 12/12/2024	**LUGAR** Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 3	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Base de manejadoras en mal estado

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
	
Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833	**Firmado por: Yobani Berdugo, Documento: 77165623**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1995619

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla justicia y paz piso 3 aire 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 12/12/2024	**LUGAR** Fiscalía Lara Bonilla justicia y paz
UBICACIÓN Piso 3 aire # 4	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341E798310910030160018	**MODELO** MVB-60CWNT-N
CAPACIDAD 60000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipos centrales de 60,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Yobani Berdugo, Documento: 77165623**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1995665

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla justicia y Paz piso 2 aire # 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 12/12/2024	**LUGAR** Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 2	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado según el contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Yobani Berdugo, Documento: 77165623**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1995670

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla piso 2 aire #3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 12/12/2024	**LUGAR** Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 2	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado según el contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Yobani Nerdugo, Documento: 77165623**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2002208

Tipo de tarea
Tarea sin tipo

Descripcion
Fiscalia soledad


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 14/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Aire 4 asistente fiscalía 5	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MOX130-11CN1-CN1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado según el contrato contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Janer Solis, Documento: 72054206**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2002209

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 14/12/2024	**LUGAR** Fiscalía Soledad
UBICACIÓN Fiscalía #3	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Janer Solis, Documento: 72054206**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2002210

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Soledad


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 14/12/2024	**LUGAR** Fiscalía Soledad
UBICACIÓN Entrevista URI	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Janer Solis, Documento: 72054206**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2002211

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 14/12/2024	**LUGAR** Fiscalía Soledad
UBICACIÓN Recepción de Uri	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato Se encuentra equipo con baja presión de refrigerante por posible fuga
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Janer Solis, Documento: 72054206**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2002214


Tipo de tarea
Tarea sin tipo

Descripcion
Fiscalía soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 14/12/2024	**LUGAR** Fiscalia soledad
UBICACIÓN Aire 3 fiscalía tercera	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MOX130-11CN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado según el contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Janer Silis, Documento: 72054206**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2002215

Tipo de tarea
Tarea sin tipo

Descripcion
Fiscalía soledad


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 14/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Aire 2 oficina fiscal Fabio	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MOX130-11CN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Janer Solis, Documento: 72054206**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2002216

Tipo de tarea
Tarea sin tipo

Descripcion
Fiscalía soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 14/12/2024	**LUGAR** Fiscalia soledad
UBICACIÓN primer piso recepción sala de espera denuncias	**MARCA** CIAC carrier
SERIAL Sin serial	**MODELO** CK41D-036--3N1C
CAPACIDAD 36 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado según el contrato

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Janer Solis, Documento: 72054206

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO


Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2003881

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad equipo # 1


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 14/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 1 oficina tránsito de soledad "unidad criminalística"	**MARCA** Mi idea
SERIAL No visible	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo marca Mi idea de 12,000 btu de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Janet Solis, Documento: 72054206**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2003882

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 14/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 1 oficina Automotores	**MARCA** Mi idea
SERIAL No visible	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipo Mi idea de 12,000 btu de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 73007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Janet Solis, Documento: 72054206**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2003883

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad piso 1 aire # 3



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 14/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 1 oficina área de descanso CTI	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341E144700118190820466	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit marca Mi idea de 12,000 btu de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Janet Solis, Documento: 72054206**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2003884

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad piso 1 aire # 4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 14/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 1 oficina recepción oficina legal	**MARCA** Mi idea
SERIAL SN:341E144700118190820514	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipo de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 73007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Janet Solis, Documento: 72054206**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2012919

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 17/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 1 oficina medicina legal	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341E144700118190820012	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2012930

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire #2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 17/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 oficinas entrevista aire # 1	**MARCA** Mi idea
SERIAL No visible	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 12,000 btu marca mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Deisy Rengifo, Documento: 51680564**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2012938

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 17/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 oficinas entrevista aire # 2	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341E144700118190820467	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipo de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Deisy Rengifo, Documento: 51680564**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2012949

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 17/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 cuarto eléctrico rack	**MARCA** Mi idea
SERIAL SN:3410559870115300860037	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NB0
CAPACIDAD 18000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 18,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007124**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2012957

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 5

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 17/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 oficinas sala de juntas	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341E144700118180820778	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipo de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2012976

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 6

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 17/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 oficina fiscalía 1 seccional	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341E144700118190820557	**MODELO** Msab-11crn1-nc1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657308**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2012977

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 7

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 17/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 oficina fiscalía 2 seccional	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341E144700118190820527	**MODELO** MSAPB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenedores de equipo de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2012983

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 8

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 17/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 oficina fiscal 4 seccional homicidios	**MARCA** Mi idea
SERIAL No visible	**MODELO** MSAPB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipo 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1052657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2012987

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 9

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 17/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 oficina archivo al lado de sala de juntas	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341E144700118180820593	**MODELO** MSAPB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 12,000 btu marca midea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Enrique Salina Figueroa, Documento: 72007133**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2012998

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 10

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 17/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 área sala lúdica	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341E144700118190820552	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Enrique Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657308**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE

11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2013358

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 11

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 17/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 oficina Al lado derecho de psicología	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341E144700118180820719	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Enrique Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657308**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028433

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Soledad aire # 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Fiscalía Soledad
UBICACIÓN Piso 1 oficina medicina legal # 2	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341E144700118180820582	**MODELO** MSAFB-11CRNT-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** te realiza mantenimiento preventivo a equipo de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028440

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Soledad aire # 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 oficina psicología	**MARCA** Mi idea
SERIAL SN.341E144700118190820462	**MODELO** MBAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit 6000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028443

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 oficina Caivas	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341E144700118180820702	**MODELO** MBAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipo minisplit 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028450

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 3 oficina fiscalía 6 local	**MARCA** Midea
SERIAL 341E144700118190820010	**MODELO** MBAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipo minisplit marca Mi idea de 12,000 btu de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028451

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 5

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 3 oficina fiscalía 11 local	**MARCA** Mi idea
SERIAL No visible	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato se encuentra la pestaña de la tapa partida
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028461

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 6

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 3 oficina fiscalía 12 local	**MARCA** Mi idea
SERIAL 341e 14 4700 11 81 90 8205 59	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo de equipo minisplit 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 7207134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028469

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad # 7

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 3 oficina 10 local	**MARCA** Midea
SERIAL 341E144700118190820258	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo equipo minisplit marca Mi idea de 12,000 btu de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028475

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 8

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 3 oficina fiscalía 9 local	**MARCA** Midea
SERIAL No visible	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** te realiza mantenimiento preventivo de equipo de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028480


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 9


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 3 oficina investigadores	**MARCA** Mirage
SERIAL 340 b 188 1030 80 40 13 01 60	**MODELO** ELF361Q
CAPACIDAD 36000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipo minisplit de 36,000 btu marca Mirage de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028496

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 10

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 1 oficina Reseña CTI	**MARCA** Mi idea
SERIAL SN:341E144700118190820543	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo de equipo minisplit 12 000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO 	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO** 
Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134	**Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028670

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 11

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 3 oficina coordinador uri	**MARCA** Mi idea
SERIAL No visible	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit marca mide 12,000 btu de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028891

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia Lara Bonilla piso 13

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 13 Aire #1	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833	**Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)


















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028906

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 13 aire #2	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado según el contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)














10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028922

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 13 aire #4	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028929

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 1 aire #3	**MARCA** Confort fresh
SERIAL Sin serial	**MODELO** KME060XBV
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**



9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)














10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028934

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 12 laboratorio balística	**MARCA** Confort fresh
SERIAL Sin serial	**MODELO** ESMS18
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72 224924

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2028956

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía Lara Bonilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 12 aire aire #2 cuarto de archivo	**MARCA** York
SERIAL 636601827100200070	**MODELO** YAU-60CW
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado a corde al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2029030

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio Lara Bonilla #1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Edificio Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 12	**MARCA** Midea
SERIAL 341E798290318270160014	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2029038

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio Lara Bonilla #2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Edificio Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 12	**MARCA** Midea
SERIAL 341E798290318270160051	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2029039

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio Lara Bonilla #3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Edificio Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 12	**MARCA** Midea
SERIAL 341E79829031B270160028	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2029040

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio Lara Bonilla #4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Edificio Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 12	**MARCA** Midea
SERIAL 341E142950118180860	**MODELO** MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)




















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2029041

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio Lara Bonilla #5

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Edificio Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 12	**MARCA** Midea
SERIAL 341E03460021A120160009	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2032029

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 1 área sensibilización cassette # 1	**MARCA** Mc Quay
SERIAL 63229926234	**MODELO** MQS-24036-CCK216A
CAPACIDAD 36000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo cassette de 36,000 btu marca mc quay de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2032407

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 1 área de sencibilisacion cassette # 2	**MARCA** Mc Quay
SERIAL 63229926234	**MODELO** MQS-24036-CCK216A
CAPACIDAD 36000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. -	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 36,000 btu cassette marca Mc Quay de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72077134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2032417

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 1 área receptores cassette # 1	**MARCA** Mc Quay
SERIAL 63229926234	**MODELO** MQS-24036-CCK216A
CAPACIDAD 36000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipo café de 36,000 btu marca mc Quay de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035199

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 20/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 Fiscalía 5 seccional indagación	**MARCA** Confortair
SERIAL M21051146761	**MODELO** FCD410-036D-TD-1
CAPACIDAD 36 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado el	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado según el contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035221

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 20/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 fiscalía 9 Caivas	**MARCA** Confortair
SERIAL M21101144997	**MODELO** FCD410-060D-TD-1
CAPACIDAD 60000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo central de 60,000 btu de acuerdo al contrato marca comfortair, se recomienda cuadrar manejadora y ampliar el registro del cielo razo para mejorar próximos mantenimientos

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035222

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 20/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 oficina entrevistador forence	**MARCA** Confortair
SERIAL M21091148240	**MODELO** FCD410-036D-TD-1
CAPACIDAD 60000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipos centrales de 60,000 btu marca comfort tire de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035472

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 20/12/2024	**LUGAR** Fiscalia soledad
UBICACIÓN Piso 2 Aire fiscalía 8 seccional homicidio	**MARCA** Confortair
SERIAL M21091148239	**MODELO** FCD410-036D-TD-1
CAPACIDAD 36 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)


























10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035473

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FISCALIA SOLEDAD

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 20/12/2024	**LUGAR** FISCALIA SOLEDAD
UBICACIÓN Acto urgente	**MARCA** Ciac
SERIAL Na	**MODELO** Ck4D-036-3N1C
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carillo**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035474


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FISCALIA SOLEDAD

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 20/12/2024	**LUGAR** FISCALIA SOLEDAD
UBICACIÓN Piso 2 sala de espera	**MARCA** Mac Quay
SERIAL Na	**MODELO** Mqs-24024cck216a
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carillo**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Instalación de tarejeta 220 a equipo ciac	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035475


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FISCALIA SOLEDAD

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 20/12/2024	**LUGAR** FISCALIA SOLEDAD
UBICACIÓN 2piso sala de espera	**MARCA** Mac Quay
SERIAL Na	**MODELO** Mqs-24024cck216a
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carillo**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035481


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FISCALIA SOLEDAD

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 20/12/2024	**LUGAR** FISCALIA SOLEDAD
UBICACIÓN Sala de funcionario #1	**MARCA** Boreal
SERIAL Na	**MODELO** buma60coj1cast
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carillo**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035482

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FISCALIA SOLEDAD

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 20/12/2024	**LUGAR** FISCALIA SOLEDAD
UBICACIÓN Ante sala ludica piso 2	**MARCA** Mac Quay
SERIAL Na	**MODELO** Mqs-24024cck216a
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 10516657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035483


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FISCALIA SOLEDAD

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 20/12/2024	**LUGAR** FISCALIA SOLEDAD
UBICACIÓN Piso #2 sala grande de funcionario piso 2	**MARCA** Boreal
SERIAL Na	**MODELO** buma60coj1cast
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035487


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FISCALIA SOLEDAD

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 20/12/2024	**LUGAR** FISCALIA SOLEDAD
UBICACIÓN Sala grande de funcionario #1	**MARCA** Boreal
SERIAL Na	**MODELO** buma60coj1cast
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035524

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FISCALIA SOLEDAD

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 20/12/2024	**LUGAR** FISCALIA SOLEDAD
UBICACIÓN Piso 3 sala de funvionario	**MARCA** Boreal
SERIAL Na	**MODELO** buma60coj1cast
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO (antes duarante y despues)
10) VOLTAJE
11) AMPERAJE
12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2038091

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía puerto Colombia aire # 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Fiscalía puerto Colombia
UBICACIÓN Área de impresora	**MARCA** Mi idea
SERIAL No visible	**MODELO** MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipo de 24,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan González, Documento: 8485262**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2038109

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía puerto Colombia aire # 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Fiscalía puerto Colombia
UBICACIÓN Recepcion	**MARCA** Mi idea
SERIAL No visible	**MODELO** MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 24,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan González, Documento: 848526**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2038120

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía puerto Colombia aire # 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Fiscalía puerto Colombia
UBICACIÓN Oficina fiscal 1	**MARCA** Midea
SERIAL No visible	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit 12,000 btu de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina F, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan González, Documento: 8485262**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2038127

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía puerto Colombia aire # 4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Fiscalía puerto Colombia
UBICACIÓN Oficina asistente fiscalía	**MARCA** Midea
SERIAL No visible	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina F, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan González, Documento: 8485262**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2038128

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía puerto Colombia aire #;5


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Fiscalía puerto Colombia
UBICACIÓN Oficina fiscal 2	**MARCA** Midea
SERIAL No visible	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 12,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina F, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan González, Documento: 8485262**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040506


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio URI Piso 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Edificio URI
UBICACIÓN Piso 3 Pasillo	**MARCA** Midea
SERIAL 341E798290318270160008	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040507


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio URI Piso 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Edificio URI
UBICACIÓN Piso 3 Lado derecho	**MARCA** Midea
SERIAL 341E798290318270	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** NO FUERA DE SERVICIO
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040508

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio URI Piso 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Edificio URI
UBICACIÓN Piso 3 Lado Izquierdo	**MARCA** Comfort Fresh
SERIAL 1401019511120964	**MODELO** ED 060KBTU
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)












10) VOLTAJE



11) AMPERAJE


UNI-T
UT302A+
NCV
OFF
AC CLAMP METER
2388
REL
MAX/MIN
HOLD/
True RMS

12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040798

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024


Descripcion
Fiscalía URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URI
UBICACIÓN Piso 4 oficina lofoscopia Aire 1	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
	
Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833	**Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)












10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040806

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URI
UBICACIÓN Piso 4 oficina lofoscopia Aire 2	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO




Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040810

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URI
UBICACIÓN Oficina grupo vida CTI Aire 1	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)

















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040819

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URI
UBICACIÓN Piso 4 oficina grupo vida CTI Aire 2	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040824

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024


Descripcion
Fiscalía URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URI
UBICACIÓN Piso 4 oficina investigación técnica CTI Aire 3	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MASFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
	
Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833	**Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)












10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040834

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 oficina automotores	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040840

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024


Descripcion
Fiscalia URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 4 oficina homicidio #2	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
	
Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833	**Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)










10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040847

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URI
UBICACIÓN Piso 4 sala descanso CTI	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040879

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 2 aire 1	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040884

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 2 aire 2	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040890

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 2 aire 3	**MARCA** Carrier
SERIAL 2613A86852	**MODELO** FB4BNLO60
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040891

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URI
UBICACIÓN Piso 2 aire 4	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040909

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía chemical aire # 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía chemical
UBICACIÓN Piso 2 archivo 1 aire N° 1	**MARCA** Mi idea
SERIAL S/N:341F633300123230810169	**MODELO** MAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 18,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Wilber Rodriguez, Documento: 72336626**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040913

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía chemical aire # 2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía chemical
UBICACIÓN Piso 2 archivo 1 aire N° 2	**MARCA** Midea
SERIAL SN341F633300123230810319	**MODELO** MAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipo minisplit de 18,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Wilber Rodríguez, Documento: 72336626**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040914

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía chemical aire $ 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía chemical
UBICACIÓN Piso 2 archivo # 2 del lado del garaje	**MARCA** Midea
SERIAL S/N:341F633300123230810191	**MODELO** MAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipo minisplit de 18,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Wilber Rodríguez, Documento: 72336626**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040915

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía chemical aire #4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía chemical
UBICACIÓN Piso 1 oficina incautados	**MARCA** Mides
SERIAL S/N:341F633300123230810310	**MODELO** MAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 18,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Wilber Rodríguez, Documento: 72336626**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040918

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía chemical aire # 5

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía chemical
UBICACIÓN Piso 1 Bodega de nuevos - Archivo central	**MARCA** Midea
SERIAL S/N:341F633300123230810320	**MODELO** MAFC-18CEN1-NC0
CAPACIDAD 18000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo minisplit de 18,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Wilber Rodríguez, Documento: 72336626**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040977

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio URI Piso 4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Edificio URI
UBICACIÓN Piso 4	**MARCA** Comfort Fresh
SERIAL 140000 1964	**MODELO** ARUF60014AC
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041096

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI aire # 1 central

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 21/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URI de la 41
UBICACIÓN Piso 1 área de presos aire # 5	**MARCA** Midea
SERIAL SN:341E798290318270160016	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo central de 60,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041098

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI aire # 2 central

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 21/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URI de la 41
UBICACIÓN Piso 1 recepción y oficinas varias aire # 4	**MARCA** Conforfresh
SERIAL 1409237009	**MODELO** ARUF60D14AC
CAPACIDAD 60000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo de 60,000 btu centrales marca comfort de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041099

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI aire # 3 central

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URI de la 41
UBICACIÓN Piso 1 recepción y oficinas varias aire # 3	**MARCA** Midea
SERIAL 341E03460021A120160001	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo equipos centrales de 60,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041100

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI aire # 4 central

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 21/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URI de la 41
UBICACIÓN Piso 1 recepción y oficinas. Varias aire # 2	**MARCA** Conforfresh
SERIAL 1409060231	**MODELO** ARU0014AC
CAPACIDAD 60000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo a equipo confort se realiza mantenimiento preventivo a equipo central de 60,000 btu marca conforfresh de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041103

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI aire # 5 central

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 21/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URI de la. Calle 41 Barranquilla
UBICACIÓN Piso 1 recepción oficinas varias aire # 1	**MARCA** Midea
SERIAL SN:341E798310910030160015	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** se realiza mantenimiento preventivo a equipo centrales de 60,000 btu marca Mi idea de acuerdo al contrato
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina Figueroa, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041121

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URPA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URPA
UBICACIÓN Oficina fiscalía 45	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833	**Firmado por: Yaninis Cantillo M(servicio Generales Pronaltec), Documento: 1129527945**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)










10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041126

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URPA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URPA
UBICACIÓN Oficina fiscalía 45 asistente	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Yaninis Cantillo M (servicio Generales Pronaltec), Documento: 1129527945

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)























10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041127

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URPA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URPA
UBICACIÓN Oficina fiscalía 63	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Yaninis Cantillo M (servicio Generales Pronaltec), Documento: 1129527945

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041131

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URPA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA -	**LUGAR** Fiscalia URPA
UBICACIÓN Oficina fiscalía 63 asistente	**MARCA** Tempblue
SERIAL Sin serial	**MODELO** TBH43LX012-H3H1C
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Equipo con falta de refrigerante inverter trabaja 40 minutos y luego deja de funcionar Corregir fuga y cargar gas

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Yaninis Cantillo M (servicio Generales Pronaltec), Documento: 1129527945

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041134

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URPA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URPA
UBICACIÓN Oficina fiscalía 48 seccional	**MARCA** Tempblue
SERIAL Sin serial	**MODELO** TBH43LX012-H3H1C
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Yaninis Cantillo M (servicio Generales), Documento: 1129527945

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041135

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URPA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalia URPA
UBICACIÓN Oficina fiscalía seccional 48 asistente	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Yaninis Cantillo M (servicio Generales), Documento: 1129527945

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041138

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URPA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalia URPA
UBICACIÓN Oficina fiscalía 12 local	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato


FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Yaninis Cantillo M (servicio Generales Pronaltec), Documento: 1129527945

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041139

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URPA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalia URPA
UBICACIÓN Oficina fiscalía 12 local asistente	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Gabriel

Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Yaninis Cantillo M (servicio Generales Pronaltec), Documento: 1129527945

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041143

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URPA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalia URPA
UBICACIÓN Sala de entrevista semi estructurada	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833	Firmado por: Yaninis Cantillo M (servicio Generales Pronaltec), Documento: 1129527945

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041144

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia URPA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URPA
UBICACIÓN Oficina sala de entrevista semi estructurada asistente	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
	
Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833	**Firmado por: Yaninis Cantillo M (servicio Generales Pronaltec), Documento: 1129527945**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)










10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041148

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URPA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalia URPA
UBICACIÓN Aire Recepción	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24 mil BTU	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Yaninis Cantillo M(servicio Generales Pronaltec), Documento: 1129527945

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)










10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2041152

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URPA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalía URPA
UBICACIÓN Aire Centro de cableado	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFB-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Mantenimiento realizado acorde al contrato

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
	
Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833	**Firmado por: Yaninis Cantillo M (servicio Generales Pronaltec), Documento: 1129527945**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1991116

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 11/12/2024	**LUGAR** Edificio URI
UBICACIÓN Piso 2 Aire 1	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Y Bladimir, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Desmontaje reparación y montaje de motor blower de equipo de aire central de 5 toneladas	

7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #1995374

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio Nelmar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 12/12/2024	**LUGAR** Edificio Nelmar
UBICACIÓN Piso 1	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Moises Perez, Documento: 1192796752**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza cambio de fusible a tarjeta de manejadora por alto amperaje proporcionando por el motor se recomienda hacerle mantenimiento general al motor	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2008741

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio Manzur

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 16/12/2024	**LUGAR** Edificio Manzur
UBICACIÓN Piso 6	**MARCA** Trane
SERIAL C7022147612168204004	**MODELO** 4TVH0210D6000AA
CAPACIDAD 20 Toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Cesar De Voz, Documento: 1**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO** -
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza reparacion de ducteria y fabricación de ductos	


7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)




TRANE
Origin:China






















-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2008875

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio Lara Bonilla

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 16/12/2024	**LUGAR** Edificio Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 1	**MARCA** Midea
SERIAL -	**MODELO** -
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Cesar De Voz**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO** -
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de ducteria y fabricación de la misma	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2029050


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio Lara Bonilla Piso 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Edificio Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 1	**MARCA** York
SERIAL -	**MODELO** -
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Carlos Daniel, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza mantenimiento a motor de manejadora y se hace sistema de control análogo se cambia termostato equipo queda operativo con la novedad de que necesita una condensadora	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)


2
3
2
3











-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2029051

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio Lara Bonilla Piso 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)


FECHA 18/12/2024	**LUGAR** Edificio Lara Bonilla
UBICACIÓN Piso 1	**MARCA** Comfort fresh
SERIAL -	**MODELO** -
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Carlos, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza reubicación de condensadora se realiza reparacion de fuga en el evaporador se cambia filtro deshidratador se cambia contactor trifásico se realiza vacío presurización con nitrógeno y purga al condensador y al evaporador equipo queda operativo sin novedas	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)










VERTICAL DISCHARGE
AIR CONDITIONER
Midea
CAUTION
WARNING












-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2032068

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad aire # 4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 19/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Pido 1 área receptores cassette # 2	**MARCA** Ciac
SERIAL 34434125040409016005	**MODELO** CK41D-036-3N1C
CAPACIDAD 36000 btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Daniel Salina, Documento: 72007134**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se revisa equipo fuera de servicio por problemas de tarjeta electrónica, display y sin capacitor se procede a pedir los repuestos y se deja el equipos sin operar hasta nueva orden	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035474

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FISCALIA SOLEDAD

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 20/12/2024	**LUGAR** FISCALIA SOLEDAD
UBICACIÓN Piso 2 sala de espera	**MARCA** Mac Quay
SERIAL Na	**MODELO** Mqs-24024cck216a
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carillo**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Instalación de tarejeta 220 a equipo ciac	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035514


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 20/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 Airecentral cielo razo fiscalía 5 indagatoria	**MARCA** Confortair
SERIAL M21051146761	**MODELO** FCD410-036D-TD-1
CAPACIDAD 36 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez -jorge Maza-daniel Salinas, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Reparación de fuga en condenssdora Carga completa de gas	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








15.75




22.13
True RMS

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2035875

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 20/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Recepción uri	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MOCA30-24CN1-NB8W
CAPACIDAD 24 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez -jorge Maza-daniel Salinas, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Juan Contreras, Documento: 1051657208**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Reparación de fuga Carga de gas completa	

7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)




UNI-T
OFF
1.128
True RMS




9.98







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2036057

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalia soledad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 20/12/2024	**LUGAR** Fiscalía soledad
UBICACIÓN Piso 2 Aire tipo casset ala 2	**MARCA** CIAC Carrier
SERIAL Sin serial	**MODELO** CK41D-036--3N1C
CAPACIDAD 36 mil btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Vizcaíno, Documento: 1007162521**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Desmontaje de tarjeta electrónica dañada Montaje de tarjeta universal	

7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)















L
N
Y
C











-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2036059

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
FISCALIA SOLEDAD

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 20/12/2024	**LUGAR** SOLEDAD
UBICACIÓN Denuncia	**MARCA** Ciac
SERIAL Na	**MODELO** Na
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Vizcaíno, Documento: 1007162521**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de tarejeta	

7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2036568

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Medicina legal #1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 21/12/2024	**LUGAR** Medicina legal
UBICACIÓN Archivo	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFD-11CRN1-NC1
CAPACIDAD 12000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Sigifredo Berdugo, Documento: 72219886**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desinstalación de equipo mini split	

7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2036569

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Medicina legal #2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 21/12/2024	**LUGAR** Medicina legal
UBICACIÓN Recepción	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Sigifredo Berdugo, Documento: 72219886**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desinstalación de equipo mini split	

7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2036570

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Medicina legal #3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 21/12/2024	**LUGAR** Medicina legal
UBICACIÓN Fiscalía 10	**MARCA** Daikin
SERIAL 3092070000136	**MODELO** FT-N12CL216
CAPACIDAD 12000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Perez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Sigifredo Berdugo, Documento: 72219886**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desinstalación de equipo mini split	

7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)





-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2036575

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Medicina legal #4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 21/12/2024	**LUGAR** Medicina legal
UBICACIÓN Aire del fondo	**MARCA** Midea
SERIAL 341E142950118180860040	**MODELO** MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Sigifredo Berdugo, Documento: 72219886**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desinstalación de equipo mini split	

7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2036576

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Medicina legal #5

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 21/12/2024	**LUGAR** Medicina legal
UBICACIÓN Fiscalía 45	**MARCA** Midea
SERIAL Sin serial	**MODELO** MSAFD-24CRN1-NB8W
CAPACIDAD 24000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Sigifredo Berdugo, Documento: 72219886**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desinstalación de equipo mini split	

7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2036577

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Medicina legal #6

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 21/12/2024	**LUGAR** Medicina legal
UBICACIÓN Fiscalía 13	**MARCA** Daikin
SERIAL 3C92070000127	**MODELO** FT-N12CL216
CAPACIDAD 12000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Pérez, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Sigifredo Berdugo, Documento: 72219886**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desinstalación de equipo mini split	

7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040496

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio URI Condensadora #1 Piso 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Edificio URI
UBICACIÓN Piso 3 Pasillo	**MARCA** Midea
SERIAL 341E798290318270	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Carlos Daniel, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desinstalación de equipo tipo central	

7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040499

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio URI Condensadora #2 Piso 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Edificio URI
UBICACIÓN Piso 3 Lado Derecho	**MARCA** Midea
SERIAL 341E798290318270160008	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Carlos Daniel, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desinstalación de equipo tipo central	

7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)











-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040500


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio URI Condensadora #3 Piso 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Edificio URI
UBICACIÓN Piso 3 Lado Izquierdo	**MARCA** Comfort Fresh
SERIAL 1401019511120964	**MODELO** ED 060KBTU
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Carlos Daniel, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desinstalación de equipo tipo central	

7) **REGISTRO FOTOGRAFICO**
(antes duarante y despues)













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040503

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio URI Condensadora #1 Piso 3


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Edificio URI
UBICACIÓN Piso 3 Pasillo	**MARCA** Midea
SERIAL 341E798290318270	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Carlos Daniel, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de equipo tipo central se realiza cambio de filtro deshidratador y se cambia rubatex	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040504



Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio URI Condensadora #2 Piso 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Edificio URI
UBICACIÓN Piso 3 Lado derecho	**MARCA** Midea
SERIAL N/A	**MODELO** MVB-60CWN1-N
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Carlos Daniel, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de equipo tipo central se realiza cambio de filtro deshidratador y se cambia rubatex Se diagnóstica compresor ido a tierra se recomienda cambiar compresor debido a la falla presentada	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040505

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Edificio URI Condensadora #3 Piso 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 23/12/2024	**LUGAR** Edificio URI
UBICACIÓN Piso 3 Lado izquierdo	**MARCA** Comfort Fresh
SERIAL 1401019511120964	**MODELO** ED 060KBTU
CAPACIDAD 60000 BTU/H	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Wladimir Daniel Carlos, Documento: 1043188539**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de equipo tipo central se realiza cambio de filtro deshidratador y se cambia rubatex Se recomienda cambio de equipo debido a alto desgaste en condensador y evaporador tiene un rendimiento del 50%	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 1 SECCIONAL ATLANTICO N° FGN-RCA-0105-2024

Tarea #2040896

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRECTIVOS - EMERGENCIAS- DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

Descripcion
Fiscalía URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0105-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 1 Seccional Atlántico)

FECHA 24/12/2024	**LUGAR** Fiscalia URI
UBICACIÓN Piso 1 aire # 3	**MARCA** Confort fresh
SERIAL 1409237009	**MODELO** ARUF60D14AC
CAPACIDAD 5 toneladas	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Carlos Vasquez, Documento: 72435833**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Marlon Sandoval, Documento: 72224924**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Cambio de transformador de voltaje Suministro de fan relay para anular tarjeta electrónica Creación de parte eléctrica para encendido y apagado	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







