CONTROLES DE ASENTAMIENTO CONJUNTO RESIDENCIAL “LILA”


Se realizaron hasta el momento dos chequeos de niveletas para el control de asentamiento estructural en los edificios del conjunto residencial “Lila” ubicado en la cra 36#17-284. Estos con la cota 2540.769, para su posterior seguimiento.





CONTROL DE ASCENTAMIENTO CONJUNTO RESIDENCIAL "LILA" (03-10-2022)						
PUNTO	**V+**	**ALTURA ISNT.**	**VI**	**COTA**	**COTA NIVT.**	**DIFERENCIA**
GPS - 1	1.658	2540.770		2539.112		
C # 1	0.000	2540.770	0.000	2540.770		
NIVELETA - 1			0.001	2540.769	2540.769	0.000
NIVELETA - 2			0.002	2540.768	2540.769	0.001
NIVELETA - 3			0.005	2540.765	2540.769	0.004
NIVELETA - 4			0.006	2540.764	2540.769	0.005
NIVELETA - 5			0.006	2540.764	2540.769	0.005
NIVELETA - 6			0.007	2540.763	2540.769	0.006
NIVELETA - 7			0.001	2540.769	2540.769	0.000
NIVELETA - 8			0.001	2540.769	2540.769	0.000

CONTROL DE ASCENTAMIENTO CONJUNTO RESIDENCIAL "LILA" (02-10-2022)						
PUNTO	**V+**	**ALTURA ISNT.**	**VI**	**COTA**	**COTA NIVT.**	**DIFERENCIA**
GPS - 1	1.656	2540.768		2539.112		
C # 1	0.000	2540.768	0.000	2540.768		
NIVELETA - 1			-0.001	2540.769	2540.769	0.000
NIVELETA - 2			0.000	2540.768	2540.769	0.001
NIVELETA - 3			0.003	2540.765	2540.769	0.004
NIVELETA - 4			0.004	2540.764	2540.769	0.005
NIVELETA - 5			0.004	2540.764	2540.769	0.005
NIVELETA - 6			0.005	2540.763	2540.769	0.006
NIVELETA - 7			-0.001	2540.769	2540.769	0.000
NIVELETA - 8			-0.001	2540.769	2540.769	0.000


N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
N1
P2
P1

Obra		CIDE SENA SOACHA				
CONTROL DE ASENTAMIENTO SIDE SENA SOACHA 15-06-22						
PUNTO	**V+**	**ALT. INS.**	**VI**	**V-**	**COTA**	**DETALLE**
gps1	1.626	2540.738			2539.112	GPS#1
c#1	1.658	2540.953	1.443		2539.295	CAMBIO 1 ENTRADA
c#2	1.36	2540.768	1.545		2539.408	CAMBIO ANDEN
N1				0.002	2540.77	NIVELETA
N2				0	2540.768	NIVELETA
N3				-0.001	2540.767	NIVELETA
N4				-0.003	2540.765	NIVELETA
N5				-0.002	2540.766	NIVELETA
N7	0	2540.769		0.001	2540.769	NIVELETA
N8				0	2540.769	NIVELETA
N6				-0.004	2540.765	NIVELETA

Obra		CIDE SENA SOACHA				
CONTROL DE ASENTAMIENTO SIDE SENA SOACHA 27-07-22						
PUNTO	**V+**	**ALT. INS.**	**VI**	**V-**	**COTA**	**DETALLE**
gps1	1.626	2540.738			2539.112	GPS#1
c#1	1.658	2540.953	1.443		2539.295	CAMBIO 1 ENTRADA
c#2	1.36	2540.768	1.545		2539.408	CAMBIO ANDEN
N1				0.001	2540.769	NIVELETA
N2				0	2540.768	NIVELETA
N3				-0.003	2540.765	NIVELETA
N4				-0.004	2540.764	NIVELETA
N5				-0.004	2540.764	NIVELETA
N7	0	2540.77		0.002	2540.77	NIVELETA
N8				0	2540.77	NIVELETA
N6				-0.007	2540.763	NIVELETA

TOPOGRAFÍA E INGENIERIA
CARLOS SALAMANCA